


Rapport de repérage des matériaux et produits contenant du plomb avant réalisation de travaux



Adresse de l'immeuble
6 rue Antoine Deville

31000 TOULOUSE

Date d'édition du rapport
31/07/2024

Opérateur de repérage
Jonathan MARTY

Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre : Non communiquée

SOMMAIRE

■ Désignation de l'immeuble	5
■ Désignation du propriétaire	5
■ Désignation de l'opérateur de repérage	5
■ Réalisation de la mission	5
■ Cadre réglementaire	5
■ Limites du domaine d'application du repérage	6
▶ Programme de travaux du donneur d'ordre	6
▶ Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage	6
■ Conclusion	6
▶ Récapitulatif des matériaux et produits contenant du plomb à une concentration $\geq 1 \text{ mg/cm}^2$	6
▶ Locaux ou parties de locaux non visités	7
▶ Composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés	8
■ Dates de visite et d'établissement du rapport	8
■ Conditions de réalisation du repérage	8
▶ Historique de la mission	8
▶ Méthodologie employée	8
▶ Conditions spécifiques du repérage	9
▶ Constatations diverses	9
■ Locaux visités & Résultats des mesures	9
▶ Bâtiment principal Sous sol Dégagement	9
▶ Bâtiment principal Sous sol Cage escalier n°1	10
▶ Bâtiment principal Sous sol Circulation interne n°1	10
▶ Bâtiment principal Sous sol Circulation interne n°2	11
▶ Bâtiment principal Sous sol Local technique informatique	11
▶ Bâtiment principal Sous sol Local technique	12
▶ Bâtiment principal Sous sol Sous-station glacée	12
▶ Bâtiment principal Sous sol Archives	13
▶ Bâtiment principal Sous sol Bureau accueil	13
▶ Bâtiment principal Sous sol Accueil public n°1	14
▶ Bâtiment principal Sous sol Accueil public n°2	14
▶ Bâtiment principal Sous sol Bureau	15
▶ Bâtiment principal Sous sol Pièce d'eau	16
▶ Bâtiment principal Sous sol WC	17
▶ Bâtiment principal Sous sol Extérieur	17
▶ Bâtiment principal Rdc Accueil	17
▶ Bâtiment principal Rdc Dégagement n°1	18
▶ Bâtiment principal Rdc Dégagement n°2	19
▶ Bâtiment principal Rdc Bureau	19
▶ Bâtiment principal Rdc Confidentiel	20
▶ Bâtiment principal Rdc Dégagement n°3	21
▶ Bâtiment principal Rdc Dégagement n°4	21
▶ Bâtiment principal Rdc Cage escalier	22

▶ Bâtiment principal Rdc Dégagement n°5	22
▶ Bâtiment principal Rdc Plateau de bureaux	23
▶ Bâtiment principal Rdc Archives	24
▶ Bâtiment principal Rdc Pièce d'eau n°1	24
▶ Bâtiment principal Rdc WC n°1	25
▶ Bâtiment principal Rdc WC n°2	25
▶ Bâtiment principal Rdc Pièce d'eau n°2	26
▶ Bâtiment principal Rdc WC n°3	26
▶ Bâtiment principal Rdc WC n°4	27
▶ Bâtiment principal Rdc WC Homme	27
▶ Bâtiment principal Rdc WC Femme	28
▶ Bâtiment principal Rdc Salle du capitole	28
▶ Bâtiment principal Rdc Salle CDAD	29
▶ Bâtiment principal 1er étage Dégagement n°1	29
▶ Bâtiment principal 1er étage Dégagement n°2	30
▶ Bâtiment principal 1er étage Cage escalier	31
▶ Bâtiment principal 1er étage Dégagement n°3	31
▶ Bâtiment principal 1er étage Plateau de bureaux	31
▶ Bâtiment principal 1er étage Archives	32
▶ Bâtiment principal 1er étage Pièce d'eau n°1	32
▶ Bâtiment principal 1er étage WC n°1	33
▶ Bâtiment principal 1er étage WC n°2	34
▶ Bâtiment principal 1er étage Pièce d'eau n°2	34
▶ Bâtiment principal 1er étage WC n°3	35
▶ Bâtiment principal 1er étage WC n°4	35
▶ Bâtiment principal 1er étage Bureau n°1	36
▶ Bâtiment principal 1er étage Bureau n°2	37
▶ Bâtiment principal 1er étage Bureau n°3	37
▶ Bâtiment principal 1er étage Bureau n°4	38
▶ Bâtiment principal 1er étage Accès terrasse	38
▶ Bâtiment principal 1er étage Terrasse	39
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Dégagement n°1	39
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Dégagement n°2	40
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Cage escalier	40
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Dégagement n°3	40
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Plateau de bureaux	41
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Archives	42
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Pièce d'eau n°1	42
▶ Bâtiment principal 2 ème étage WC n°1	43
▶ Bâtiment principal 2 ème étage WC n°2	43
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Pièce d'eau n°2	44
▶ Bâtiment principal 2 ème étage WC n°3	44
▶ Bâtiment principal 2 ème étage WC n°4	45
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Salle de réunion	46
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Terrasse	46
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Circulation	47
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 214	47
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 213	48
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 212	48
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 211	49
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 210	49
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 209	50
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 208	50
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 207	51
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 224	51
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Dgt bureau 224	52

▶ Bâtiment principal 3 ème étage Dégagement n°1	52
▶ Bâtiment principal 3 ème étage Dégagement n°2	52
▶ Bâtiment principal 3 ème étage Pièce d'eau n°1	53
▶ Bâtiment principal 3 ème étage WC n°1	54
▶ Bâtiment principal 3 ème étage Pièce d'eau n°2	54
▶ Bâtiment principal 3 ème étage WC n°2	55
▶ Bâtiment principal 3 ème étage Plateau de bureaux n°1	56
▶ Bâtiment principal 3 ème étage Réserve	56
▶ Bâtiment principal 3 ème étage Dégagement n°3	57
▶ Bâtiment principal 3 ème étage Local technique	57
▶ Bâtiment principal 3 ème étage Plateau de bureaux n°2	57
▶ Bâtiment principal Ascenseur Ascenseur	58

■ Annexes	58
------------------	-----------

▶ Plans et croquis	58
▶ Notice d'information	67
▶ Attestation d'assurance	68
▶ Certifications	68
▶ Attestation d'indépendance	68

DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : **6 rue Antoine Deville**

31000 TOULOUSE

Référence cadastrale : **Non communiquées**

Lot(s) de copropriété : **Sans objet**

Nature de l'immeuble : **Bâtiment de bureaux**

Étendue de la prestation : **Parties Privatives**

Destination des locaux : **Bureaux**

Date de construction : **Avant 1949**

DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

Propriétaire : **MINISTÈRE DE LA JUSTICE - Impasse Boudeville Département immobilier 31100 TOULOUSE**

Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Qualité du donneur d'ordre :

Identification :

DÉSIGNATION DE L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Opérateur de repérage : **Jonathan MARTY**
Certification n° CPDI4990 délivrée le 26/10/2023 pour 7 ans par I.Cert (Parc d'Affaires Bât K Espace Performance 35760 ST GRÉGOIRE)

Cabinet de diagnostics : **LAMBOLEY DIAGNOSTIC**
31 Chemin de Chantelle Bâtiment B, Local n°2 – 31200 TOULOUSE
N° SIRET : **888 610 565 00028**

Compagnie d'assurance : **AXA** N° de police : **10755853504** Validité : **du 01/01/2024 au 01/01/2025**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par l'organisme certificateur mentionné sous le nom de l'opérateur de repérage concerné.

RÉALISATION DE LA MISSION

N° de dossier : **2406-038 #P2**

N° de la version précédente : **2406-038 #P1**

Ordre de mission du : **04/06/2024**

Accompagnateur(s) : **Pas d'accompagnateur**

Document(s) fourni(s) : **Aucun**

Moyens mis à disposition : **Aucun**

Commentaires : **Néant**

CADRE RÉGLEMENTAIRE

- Articles R4412-61 à R4412-65 du Code du Travail
- Articles L1334-11 et L1334-13 du Code de la Santé Publique
- Articles L541-1 à L541-8 du Code de l'Environnement
- Norme NF X 46-030 (Avril 2008) : Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb
=> Le domaine d'application de cette norme ne coïncidant pas exactement avec la présente mission, nous n'en retenons que les aspects méthodologiques (§ 5 à 11 + Annexes A et B)

Nota : Sauf indication contraire, l'ensemble des références légales, réglementaires et normatives s'entendent de la version des textes en vigueur au jour de la réalisation du diagnostic.

LIMITES DU DOMAINE D'APPLICATION DU REPÉRAGE

Le Code du Travail impose à l'employeur, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR, dont le plomb fait partie), d'évaluer l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre.

Le repérage des matériaux et produits contenant du plomb avant réalisation de travaux consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, et à décrire leur état de conservation. Il consiste également en une recherche systématique permettant d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant du plomb, incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie de l'immeuble faisant l'objet des travaux, tels que : plomb métallique (canalisations, couverture, plaques), carrelages et faïences, menuiseries PVC, etc. Le repérage du plomb est réalisé grâce à un analyseur à fluorescence X portable.

Ce repérage n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication par le Plomb des Peintures (DRIPP), qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique. Il concerne tout type de bâtiment, quels que soient sa date de construction (y compris ceux construits après 1948) et son usage (y compris ceux à usage autre que d'habitation). Son objectif est de fournir la concentration en plomb des différents matériaux et produits faisant partie du programme et du périmètre de repérage de la mission, afin que les entreprises de travaux puissent réaliser leur évaluation des risques.

Les risques pour les entreprises de travaux ne concernent pas que les poussières de plomb générées par les travaux, notamment sur les revêtements : les vapeurs de plomb sont encore plus toxiques. Par exemple, il faut proscrire l'oxycoupage et la découpe à la meuleuse de matériaux plombés car les fumées de plomb émises dès 500 °C pénètrent dans l'appareil respiratoire où elles se fixent durablement.

Il appartient au donneur d'ordre de rapprocher les valeurs obtenues et les situations de travail préalablement définies (ponçage de peinture, retrait de canalisation, ...), pour évaluer le niveau de risque que présentent les surfaces plombifères et/ou les matériaux contenant du plomb identifiés par l'opérateur de repérage.

Programme de travaux du donneur d'ordre

- Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre :

Travaux Banque de France

Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

Travaux Banque de France

CONCLUSION

L'arrêté du 19 août 2011 (CREP) définit un seuil de 1 mg de plomb par cm² de revêtement pour déclencher des obligations en matière de surveillance et de traitement des supports concernés. Dans le cadre de son évaluation des risques, l'entreprise de travaux doit tenir compte de toutes les mesures du plomb, y compris celles inférieures à ce seuil (voir § « Locaux visités & Résultats des mesures »). Néanmoins, la conclusion ci-dessous ne met en exergue que les concentrations en plomb ≥ 1 mg/cm² : le but est simplement de positionner un curseur permettant de mettre en évidence les matériaux et produits les plus plombés.

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques pour satisfaire aux obligations réglementaires.

**Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport,
il a été repéré des matériaux et produits contenant du plomb à une concentration ≥ 1 mg/cm².**

- Des investigations approfondies doivent être réalisées : composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés

Récapitulatif des matériaux et produits contenant du plomb à une concentration ≥ 1 mg/cm²

Le tableau ci-dessous récapitule les composants de la construction où il a été repéré des matériaux et produits contenant du plomb à une concentration ≥ 1 mg/cm². La liste et la localisation de tous les matériaux et produits repérés sont détaillées dans la suite du document.

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser. ⁽¹⁾	Classement	Observations / Nature dégradation
Bâtiment principal Sous sol Bureau									
228	E	Barreaux D	Métallique	Peinture	Droite	7	ND	1	
229	E	Barreaux G	Métallique	Peinture	Droite	6	ND	1	
Bâtiment principal Sous sol WC									
279	C	Barreaux	Métallique	Peinture	Droite	5	ND	1	
Bâtiment principal Sous sol Extérieur									
292		Portail	Métallique	Peinture	Droite	3	ND	1	
293		Grille	Métallique	Peinture	Droite	12	ND	1	
Bâtiment principal Rdc Bureau									
375	C	Garde Corps Droite	Métallique	Peinture	Milieu	3	ND	1	
376	C	Garde Corps Gauche	Métallique	Peinture	Milieu	3	ND	1	
377	C	Garde Corps Milieu	Métallique	Peinture	Milieu	2	ND	1	
392	D	Garde Corps Droite	Métallique	Peinture	Milieu	2	ND	1	
393	D	Garde Corps Gauche	Métallique	Peinture	Milieu	2	ND	1	
Bâtiment principal 1er étage Bureau n°1									
1008	F	Volet(s) D - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1	ND	1	
1009	F	Volet(s) G - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1	ND	1	
Bâtiment principal 1er étage Bureau n°3									
1037	C	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1	ND	1	
1038	C	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	1	ND	1	
Bâtiment principal 1er étage Bureau n°4									
1060	C	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1	ND	1	
1061	C	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	1	ND	1	
1070	D	Volet(s) D - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1	ND	1	
1071	D	Volet(s) G - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1	ND	1	
Bâtiment principal 2 ème étage Salle de réunion									
1364	C	Volet(s) M - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1	ND	1	
1365	C	Volet(s) M - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	1	ND	1	
Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 211									
1469	D	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	1	ND	1	
1470	D	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1	ND	1	
Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 210									
1491	D	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	2	ND	1	
1492	D	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1	ND	1	
Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 209									
1509	C	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	1	ND	1	
1510	C	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1	ND	1	
Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 208									
1528	C	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	1	ND	1	
1529	C	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1	ND	1	
Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 207									
1546	C	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	1	ND	1	
1547	C	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1	ND	1	

(1) Cette colonne indique l'état de conservation de chaque matériau ou produit

ND : Non dégradé

NV : Non visible

EU : État d'usage

D : Dégradé

Locaux ou parties de locaux non visités

Néant

Composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés

Néant

DATES DE VISITE ET D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT

Visite effectuée le **04/06/2024**

Rapport rédigé à **TOULOUSE**, le **31/07/2024**

Opérateur de repérage : **Jonathan MARTY**

Durée de validité : **Non définie par la réglementation**

Signature de l'opérateur de repérage



Cachet de l'entreprise



LAMBOLEY DIAGNOSTIC

31 Chemin de Chantelle

Bâtiment B, Local n°2

31200 TOULOUSE

Tél : 05 62 89 92 20

SIRET : 888 610 565 00028 – APE : 7120B

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), et avec l'accord écrit de son signataire.

CONDITIONS DE RÉALISATION DU REPÉRAGE

Historique de la mission

DATE	Événement	Commentaire
04/06/2024	Repérage sur site	Opérateur : Jonathan MARTY
04/06/2024	Signature de l'ordre de mission	
17/06/2024	Edition du pré-rapport de mission de repérage	Dossier N°2406-038 #P1
31/07/2024	Edition du pré-rapport de mission de repérage	Dossier N°2406-038 #P2

Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb ont été réalisées selon le cadre réglementaire défini précédemment.

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en mg/cm².

En cas d'unité de diagnostic située à une hauteur supérieure à 3 mètres, il appartient au propriétaire de prendre les dispositions nécessaires, en accord avec la réglementation du travail, pour permettre au diagnostiqueur de réaliser les mesures de concentration en plomb sur celle-ci, faute de quoi le constat n'aurait de valeur que pour les unités diagnostiquées.

VALEUR DE RÉFÉRENCE UTILISÉE POUR LA MESURE DU PLOMB

Les mesures par fluorescence X effectuées sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 3) : 1 mg/cm².

STRATÉGIE DE MESURAGE

Sur chaque unité de diagnostic (UD), l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local ;
- Le cas échéant, des mesures supplémentaires, en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le(s) croquis et dans le(s) tableau(x) des mesures est la suivante :

- La zone de l'accès au local est nommée « A » et est reportée sur le(s) croquis ; les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- La zone « plafond » est nommée « PL » ;
- La zone « sol » est nommée « SO ».

Les unités de diagnostic (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le(s) tableau(x) des mesures selon les indications suivantes, en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

Nota : Une unité de diagnostic (UD) correspond à un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

CONCENTRATION EN PLOMB	Nature de la dégradation	État de conservation	Classement
< seuil			0
≥ seuil		Non dégradé (ND) ou non visible (NV)	1
	Usure par friction, traces de chocs, microfissures...	État d'usage (EU)	2
	Pulvérulence, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, traces de grattage, lézardes...	Dégradé (D)	3

Conditions spécifiques du repérage

Néant

Constatations diverses

Néant

LOCAUX VISITÉS & RÉSULTATS DES MESURES

Si une unité de diagnostic porte la mention « Mesure impossible », il y a lieu de réaliser des investigations complémentaires pour satisfaire aux obligations réglementaires.

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1					Mesure test	1,0			
1790					Mesure test	1,0			

Bâtiment principal Sous sol Dégagement

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
2	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
3					< 1 m	0,2			
4	A,B,C,D	Plinthe(s)	Dalles plastique		Droite	0,1		0	
5					Droite	0,1			
6	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
7					< 1 m	0,1			
8	B	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,6		0	
9					Dormant	0,4			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
10					Ouvrant > 1m	0,6			
11	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
12					< 1 m	0,2			
13	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
14					< 1 m	0,1			
15	D	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
16					Dormant	0,2			
17					Ouvrant > 1m	0,3			
18	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,1		0	
19	PL	Plafond	Flocage		Milieu	0,1		0	
20						0,1			
21	SO	Sol	Dalles plastique		Droite	0,1		0	
22					Droite	0,1			

Nombre d'unités de diagnostic : **10**
Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **21**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Sous sol Cage escalier n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
23		Escalier - Marche	Bois			0,1		0	
24		Escalier - Contre marches	Bois			0,1		0	
25		Escalier - Balustres	Bois			0,1		0	
26		Escalier - Limon	Bois			0,1		0	
27		Escalier - Main courante	Bois			0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **5**
Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **5**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Sous sol Circulation interne n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
28	A	Mur(s)	Plâtre	Toile de verre peinte	> 1 m	0,6		0	
29					< 1 m	0,2			
30	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,6		0	
31					Dormant	0,5			
32					Ouvrant > 1m	0,2			
33	A,B,C,D	Plinthe(s)	Bois	Peinture	Droite	0,2		0	
34	B	Mur(s)	Plâtre	Toile de verre peinte	> 1 m	0,2		0	
35					< 1 m	0,5			
36	B	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
37					Dormant	0,4			
38					Ouvrant > 1m	0,5			
39	B	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
40					Dormant	0,5			
41					Ouvrant > 1m	0,6			
42	C	Mur(s)	Plâtre	Toile de verre peinte	> 1 m	0,5		0	
43					< 1 m	0,3			
44	D	Mur(s)	Plâtre	Toile de verre peinte	> 1 m	0,4		0	
45					< 1 m	0,5			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
46	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,2		0	
47	PL	Plafond	Flocage		Milieu	0,1		0	
48					Milieu	0,1			
49	SO	Sol	Linoléum		Droite	0,1		0	
50					Droite	0,1			

Nombre d'unités de diagnostic : **11**

Nombre de mesures : **23**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Sous sol Circulation interne n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
51	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
52					< 1 m	0,2			
53	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	
54					Dormant	0,1			
55					Ouvrant > 1m	0,4			
56	A,B,C,D	Plinthe(s)	Bois	Peinture	Droite	0,6		0	
57	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
58					< 1 m	0,5			
59	B	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
60					Dormant	0,3			
61					Ouvrant > 1m	0,1			
62	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
63					< 1 m	0,5			
64	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
65					Dormant	0,5			
66					Ouvrant > 1m	0,4			
67	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
68					< 1 m	0,6			
69	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,6		0	
70	SO	Sol	Béton		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **10**

Nombre de mesures : **20**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Sous sol Local technique informatique

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
71	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
72					< 1 m	0,6			
73	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
74					Dormant	0,3			
75					Ouvrant > 1m	0,1			
76	A,B,C,D	Plinthe(s)	Bois	Peinture	Droite	0,3		0	
77	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
78					< 1 m	0,5			
79	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
80					< 1 m	0,2			
81	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,6		0	
82					> 1 m	0,3			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
83	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,6		0	
84	SO	Sol	Béton		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **8**
Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **14**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Sous sol Local technique

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
85		Conduit(s)	Pvc et métal		Droite	0,3		0	
86	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
87					< 1 m	0,3			
88	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
89					Dormant	0,5			
90					Ouvrant > 1m	0,4			
91	A,B,C,D	Plinthe(s)	Bois	Peinture	Droite	0,3		0	
92	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
93					< 1 m	0,3			
94	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
95					< 1 m	0,6			
96	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
97					< 1 m	0,3			
98	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,2		0	
99	SO	Sol	Béton		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **9**
Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **15**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Sous sol Sous-station glacée

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
100		Conduit(s)	Pvc et métal		Droite	0,5		0	
101	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
102					< 1 m	0,6			
103	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
104					Dormant	0,4			
105					Ouvrant > 1m	0,5			
106	A,B,C,D, E,	Plinthe(s)	Bois	Peinture	Droite	0,4		0	
107	B	Mur(s)	Crépi	Peinture	> 1 m	0,5		0	
108					< 1 m	0,5			
109	C	Mur(s)	Crépi	Peinture	> 1 m	0,5		0	
110					< 1 m	0,6			
111	D	Mur(s)	Crépi	Peinture	> 1 m	0,5		0	
112					< 1 m	0,2			
113	E	Mur(s)	Crépi	Peinture	> 1 m	0,4		0	
114					< 1 m	0,1			
115	F	Mur(s)	Crépi	Peinture	> 1 m	0,5		0	
116					< 1 m	0,4			
117	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,1		0	
118	PL	Plafond	Flocage		Milieu	0,1		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
119	SO	Sol	Béton	Peinture	Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **12**
 Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **20**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Sous sol Archives

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
120	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
121					< 1 m	0,3			
122	A	Plinthe(s)	Bois	Peinture	Droite	0,5		0	
123	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
124					< 1 m	0,1			
125	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
126					< 1 m	0,6			
127	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
128					< 1 m	0,2			
129	D	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
130					Dormant	0,1			
131					Ouvrant > 1m	0,6			
132	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,5		0	
133	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,1		0	
134	SO	Sol	Dalles		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **9**
 Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **15**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Sous sol Bureau accueil

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
135	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
136					< 1 m	0,3			
137	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
138					Dormant	0,6			
139					Ouvrant > 1m	0,3			
140	A,B,C,D,E,	Plinthe(s)	Bois	Peinture	Droite	0,3		0	
141	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
142					< 1 m	0,4			
143	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
144					< 1 m	0,1			
145	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
146					Dormant	0,3			
147					Ouvrant > 1m	0,2			
148	D	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,6		0	
149					Dormant	0,5			
150	D	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
151	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
152					< 1 m	0,5			
153	D	Volet roulant - Extérieur	Alu		Droite	0,1		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
154	D	Volet roulant - Intérieur	Alu		Gauche	0,1		0	
155	E	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
156					< 1 m	0,5			
157	E	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
158					Dormant	0,6			
159					Ouvrant > 1m	0,2			
160	F	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
161					< 1 m	0,2			
162	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,2		0	
163	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,6		0	
164	SO	Sol	Dalles plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **17**
Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **30**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Sous sol Accueil public n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
165	A	Mur(s)	Plâtre	Toile de verre peinte	> 1 m	0,3		0	
166					< 1 m	0,4			
167	A	Porte d'entrée - Intérieur	Bois	Peinture	Bas	0,4		0	
168					Haut	0,2			
169	A	Porte d'entrée - Extérieur	Bois	Peinture	Haut	0,2		0	
170	A	Porte d'entrée - Intérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,6		0	
171	A	Porte d'entrée - Extérieur	Bois	Peinture	Bas	0,1		0	
172	A,B,C,D	Plinthe(s)	Bois	Peinture	Droite	0,4		0	
173	B	Mur(s)	Plâtre	Toile de verre peinte	> 1 m	0,1		0	
174					< 1 m	0,5			
175	C	Mur(s)	Plâtre	Toile de verre peinte	> 1 m	0,4		0	
176					< 1 m	0,6			
177	D	Mur(s)	Plâtre	Toile de verre peinte	> 1 m	0,1		0	
178					< 1 m	0,6			
179	D	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
180					Dormant	0,5			
181					Ouvrant > 1m	0,4			
182	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,1		0	
183	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,2		0	
184	SO	Sol	Dalles plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **13**
Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **20**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Sous sol Accueil public n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
185	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
186					< 1 m	0,5			
187	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
188					Dormant	0,6			
189					Ouvrant > 1m	0,1			
190	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
191					< 1 m	0,4			
192	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
193					< 1 m	0,4			
194	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
195					Dormant	0,6			
196					Ouvrant > 1m	0,2			
197	D	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,4		0	
198					Dormant	0,4			
199	D	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
200	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
201					< 1 m	0,6			
202	D	Volet roulant - Extérieur	Alu		Droite	0,1		0	
203	D	Volet roulant - Intérieur	Alu		Gauche	0,1		0	
204	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,6		0	
205	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,5		0	
206	SO	Sol	Dalles plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **13**

Nombre de mesures : **22**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Sous sol Bureau

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
207	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
208					< 1 m	0,2			
209	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	
210					Dormant	0,5			
211					Ouvrant > 1m	0,3			
212	A,B,C,F,	Plinthe(s)	Bois	Peinture	Droite	0,3		0	
213	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
214					< 1 m	0,6			
215	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
216					< 1 m	0,6			
217	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
218					Dormant	0,3			
219					Ouvrant > 1m	0,4			
220	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
221					< 1 m	0,6			
222	E	Fenêtre droite - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
223					Dormant	0,6			
224	E	Fenêtre droite - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
225	E	Fenêtre gauche - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
226					Dormant	0,3			
227	E	Fenêtre gauche - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
228	E	Barreaux D	Métallique	Peinture	Droite	7,5	ND	1	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
229	E	Barreaux G	Métallique	Peinture	Droite	6,5	ND	1	
230	E	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
231					< 1 m	0,1			
232	E	Volet(s) D - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	0,2		0	
233	E	Volet(s) D - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	0,2		0	
234	E	Volet(s) G - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	0,4		0	
235	E	Volet(s) G - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	0,2		0	
236	F	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
237					Dormant	0,5			
238	F	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,6		0	
239	F	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
240					< 1 m	0,1			
241	F	Porte fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
242					Dormant	0,5			
243	F	Porte fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
244	F	Volet roulant - Extérieur	Alu		Droite	0,1		0	
245	F	Volet roulant - Intérieur	Alu		Gauche	0,1		0	
246	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,1		0	
247	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,1		0	
248	SO	Sol	Dalles plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **28**

Nombre de mesures : **42**

Nombre d'UD avec classement > 0 **2**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Sous sol Pièce d'eau

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
249		Conduit(s)	Pvc		Droite	0,6		0	
250	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
251					< 1 m	0,5			
252	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
253					Dormant	0,3			
254					Ouvrant > 1m	0,2			
255	A,B,C,D	Plinthe(s)	Bois	Peinture	Droite	0,3		0	
256	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
257					< 1 m	0,1			
258	B	Porte de placard	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
259					Dormant	0,2			
260					Ouvrant > 1m	0,1			
261	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
262					< 1 m	0,3			
263	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
264					Dormant	0,5			
265					Ouvrant > 1m	0,1			
266	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
267					< 1 m	0,4			
268	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,4		0	
269	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,1		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
270	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **12**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **22**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Sous sol WC

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
271	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
272					< 1 m	0,5			
273	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
274					Dormant	0,1			
275					Ouvrant > 1m	0,3			
276	A,B,C,D	Plinthe(s)	Bois	Peinture	Droite	0,4		0	
277	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
278					< 1 m	0,5			
279	C	Barreaux	Métallique	Peinture	Droite	5,6	ND	1	
280	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
281					Dormant	0,6			
282	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,3		0	
283	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
284					< 1 m	0,6			
285	C	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	0,6		0	
286	C	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	0,1		0	
287	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
288					< 1 m	0,1			
289	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,2		0	
290	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,6		0	
291	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **14**

Nombre d'UD avec classement > 0 **1**

Nombre de mesures : **21**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Sous sol Extérieur

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
292		Portail	Métallique	Peinture	Droite	3,5	ND	1	
293		Grille	Métallique	Peinture	Droite	12,1	ND	1	

Nombre d'unités de diagnostic : **2**

Nombre d'UD avec classement > 0 **2**

Nombre de mesures : **2**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc Accueil

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
294	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
295					< 1 m	0,3			
296	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
297					Dormant	0,6			
298					Ouvrant > 1m	0,4			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
299	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
300					< 1 m	0,4			
301	B	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,6		0	
302					Dormant	0,2			
303					Ouvrant > 1m	0,2			
304	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
305					< 1 m	0,2			
306	C	Porte fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,6		0	
307					Dormant	0,6			
308	C	Porte fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
309	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
310					< 1 m	0,1			
311	D	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
312					Dormant	0,6			
313					Ouvrant > 1m	0,6			
314	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,5		0	
315	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,1		0	
316	SO	Sol	Dalles plastique		Droite	0,1		0	
317		Ascenseur	Métallique	Parquet flottant	Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **13**

Nombre de mesures : **24**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc Dégagement n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
318	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
319					< 1 m	0,3			
320	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,6		0	
321					Dormant	0,6			
322					Ouvrant > 1m	0,6			
323	A,B,C,D	Plinthe(s)	Dalles plastique		Droite	0,6		0	
324	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
325					< 1 m	0,3			
326	B	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,6		0	
327					Dormant	0,2			
328					Ouvrant > 1m	0,6			
329	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
330					< 1 m	0,1			
331	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,6		0	
332					Dormant	0,5			
333					Ouvrant > 1m	0,3			
334	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
335					< 1 m	0,6			
336	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,5		0	
337	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,5		0	
338	SO	Sol	Dalles plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**

Nombre de mesures : **21**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc Dégagement n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
339	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
340					< 1 m	0,6			
341	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
342					Dormant	0,6			
343					Ouvrant > 1m	0,1			
344	A,B,C,D	Plinthe(s)	Dalles plastique		Droite	0,5		0	
345	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
346					< 1 m	0,1			
347	B	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
348					Dormant	0,3			
349					Ouvrant > 1m	0,3			
350	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
351					< 1 m	0,2			
352	C	Huisserie	Bois	Peinture	Droite	0,6		0	
353	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
354					< 1 m	0,6			
355	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,1		0	
356	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,4		0	
357	SO	Sol	Dalles plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**
 Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **19**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc Bureau

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
358	A	Huisserie	Bois	Peinture	Droite	0,3		0	
359	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
360					< 1 m	0,1			
361	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
362					< 1 m	0,2			
363	C	Barreaux D	Métallique	Peinture	Droite	0,3		0	
364	C	Barreaux G	Métallique	Peinture	Droite	0,4		0	
365	C	Barreaux M	Métallique	Peinture	Droite	0,2		0	
366	C	Fenêtre droite - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,6		0	
367					Dormant	0,1			
368	C	Fenêtre droite - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
369	C	Fenêtre gauche - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
370					Dormant	0,4			
371	C	Fenêtre gauche - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,6		0	
372	C	Fenêtre milieu - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
373					Dormant	0,5			
374	C	Fenêtre milieu - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
375	C	Garde Corps Droite	Métallique	Peinture	Milieu	3,5	ND	1	
376	C	Garde Corps Gauche	Métallique	Peinture	Milieu	3,6	ND	1	
377	C	Garde Corps Milieu	Métallique	Peinture	Milieu	2,6	ND	1	
378	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
379					< 1 m	0,5			
380	C	Volet(s) D - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	0,1		0	
381	C	Volet(s) D - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	0,1		0	
382	C	Volet(s) G - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	0,1		0	
383	C	Volet(s) G - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	0,1		0	
384	C	Volet(s) M - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	0,1		0	
385	C	Volet(s) M - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	0,1		0	
386	D	Fenêtre droite - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
387					Dormant	0,5			
388	D	Fenêtre droite - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,6		0	
389	D	Fenêtre gauche - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,5		0	
390					Dormant	0,3			
391	D	Fenêtre gauche - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,6		0	
392	D	Garde Corps Droite	Métallique	Peinture	Milieu	2,8	ND	1	
393	D	Garde Corps Gauche	Métallique	Peinture	Milieu	2,5	ND	1	
394	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
395					< 1 m	0,5			
396	D	Volet(s) D - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	0,1		0	
397	D	Volet(s) D - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	0,1		0	
398	D	Volet(s) G - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	0,1		0	
399	D	Volet(s) G - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	0,1		0	
400	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,4		0	
401	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,6		0	
402	SO	Sol	Plancher bois		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 36

Nombre de mesures : 45

Nombre d'UD avec classement > 0 5

Nombre de mesures impossibles : 0

Bâtiment principal Rdc Confidentiel

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
403	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
404					< 1 m	0,6			
405	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
406					Dormant	0,5			
407					Ouvrant > 1m	0,2			
408	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
409					< 1 m	0,2			
410	C	Barreaux D	Métallique	Peinture	Droite	0,4		0	
411	C	Barreaux G	Métallique	Peinture	Droite	0,6		0	
412	C	Fenêtre droite - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,4		0	
413					Dormant	0,6			
414	C	Fenêtre droite - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,4		0	
415	C	Fenêtre gauche - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
416					Dormant	0,4			
417	C	Fenêtre gauche - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
418	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
419					< 1 m	0,3			
420	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
421					< 1 m	0,3			
422	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,2		0	
423	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,2		0	
424	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	
-	C	Volet(s) D - Extérieur	Bois	Peinture	Mesure impossible				Inaccessible
-	C	Volet(s) G - Extérieur	Bois	Peinture	Mesure impossible				Inaccessible

Nombre d'unités de diagnostic : **16**

Nombre de mesures : **22**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **2**

Bâtiment principal Rdc Dégagement n°3

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
425	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
426					< 1 m	0,2			
427	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
428					Dormant	0,2			
429					Ouvrant > 1m	0,6			
430	A,B,C,D	Plinthe(s)	Dalles plastique		Droite	0,1		0	
431	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
432					< 1 m	0,6			
433	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
434					< 1 m	0,5			
435	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
436					Dormant	0,6			
437					Ouvrant > 1m	0,4			
438	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
439					< 1 m	0,2			
440	D	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	
441					Dormant	0,2			
442					Ouvrant > 1m	0,1			
443	D	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
444					Dormant	0,2			
445					Ouvrant > 1m	0,4			
446	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,4		0	
447	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,1		0	
448	SO	Sol	Dalles plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **12**

Nombre de mesures : **24**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc Dégagement n°4

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
449	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
450					< 1 m	0,4			
451	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
452					Dormant	0,1			
453					Ouvrant > 1m	0,2			
454	A,B,C,D	Plinthe(s)	Dalles plastique		Droite	0,1		0	
455	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
456					< 1 m	0,2			
457	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
458					< 1 m	0,6			
459	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
460					Dormant	0,5			
461					Ouvrant > 1m	0,5			
462	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
463					< 1 m	0,6			
464	D	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
465					Dormant	0,5			
466					Ouvrant > 1m	0,6			
467	D	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
468					Dormant	0,1			
469					Ouvrant > 1m	0,6			
470	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,5		0	
471	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,4		0	
472	SO	Sol	Dalles plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic :

12

Nombre de mesures :

24

Nombre d'UD avec classement > 0

0

Nombre de mesures impossibles :

0

Bâtiment principal Rdc Cage escalier

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
473		Escalier - Marche	Bois			0,1		0	
474		Escalier - Contre marches	Bois			0,1		0	
475		Escalier - Limon	Bois			0,1		0	
476		Escalier - Main courante	Bois			0,1		0	
477		Escalier - Balustres	Bois			0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic :

5

Nombre de mesures :

5

Nombre d'UD avec classement > 0

0

Nombre de mesures impossibles :

0

Bâtiment principal Rdc Dégagement n°5

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
478	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
479					< 1 m	0,4			
480	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
481					Dormant	0,2			
482					Ouvrant > 1m	0,5			
483	A,B,C,D	Plinthe(s)	Dalles plastique		Droite	0,1		0	
484	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
485					< 1 m	0,4			
486	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
487					< 1 m	0,6			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
488	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
489					Dormant	0,2			
490					Ouvrant > 1m	0,5			
491	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
492					< 1 m	0,6			
493	D	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
494					Dormant	0,4			
495					Ouvrant > 1m	0,3			
496	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,5		0	
497	SO	Sol	Dalles plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **10**
 Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **20**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc Plateau de bureaux

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
498	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
499					< 1 m	0,5			
500	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
501					Dormant	0,3			
502					Ouvrant > 1m	0,3			
503	B	Fenêtre 1 - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
504					Dormant	0,3			
505	B	Fenêtre 1 - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,6		0	
506	B	Fenêtre 2 - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
507					Dormant	0,6			
508	B	Fenêtre 2 - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,6		0	
509	B	Fenêtre 3 - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,4		0	
510					Dormant	0,5			
511	B	Fenêtre 3 - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
512	B	Fenêtre 4 - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
513					Dormant	0,3			
514	B	Fenêtre 4 - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
515	B	Fenêtre 5 - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
516					Dormant	0,6			
517	B	Fenêtre 5 - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,4		0	
518	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
519					< 1 m	0,3			
520	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
521					< 1 m	0,5			
522	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
523					< 1 m	0,5			
524	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,4		0	
525	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,2		0	
526	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **18**
 Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **29**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc Archives

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
527	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
528					< 1 m	0,5			
529	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
530					Dormant	0,3			
531					Ouvrant > 1m	0,3			
532	A,B,C,D	Plinthe(s)	Moquette fixée		Droite	0,1		0	
533	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
534					< 1 m	0,5			
535	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
536					< 1 m	0,3			
537	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
538					< 1 m	0,4			
539	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,4		0	
540	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,3		0	
541	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **9**

Nombre de mesures : **15**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc Pièce d'eau n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
542	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
543					< 1 m	0,2			
544	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	
545					Dormant	0,4			
546					Ouvrant > 1m	0,4			
547	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
548	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
549					< 1 m	0,1			
550	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
551					< 1 m	0,3			
552	C	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
553					Dormant	0,2			
554					Ouvrant > 1m	0,5			
555	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
556					Dormant	0,3			
557					Ouvrant > 1m	0,6			
558	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
559					< 1 m	0,3			
560	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,4		0	
561	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,3		0	
562		Conduit(s)	Pvc		Droite	0,2		0	
563	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **12**

Nombre de mesures : **22**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc WC n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
564	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
565					< 1 m	0,6			
566	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
567					Dormant	0,1			
568					Ouvrant > 1m	0,1			
569	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
570	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
571					< 1 m	0,1			
572	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
573					< 1 m	0,1			
574	C	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
575					Dormant	0,4			
576					Ouvrant > 1m	0,4			
577	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
578					Dormant	0,4			
579					Ouvrant > 1m	0,3			
580	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
581					< 1 m	0,2			
582	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,6		0	
583	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,5		0	
584	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**

Nombre de mesures : **21**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc WC n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
585	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
586					< 1 m	0,2			
587	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
588					Dormant	0,6			
589					Ouvrant > 1m	0,4			
590	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
591	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
592					< 1 m	0,6			
593	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
594					< 1 m	0,2			
595	C	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
596					Dormant	0,6			
597					Ouvrant > 1m	0,1			
598	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
599					Dormant	0,4			
600					Ouvrant > 1m	0,6			
601	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
602					< 1 m	0,1			
603	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,1		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
604	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,6		0	
605	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **21**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc Pièce d'eau n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
606		Conduit(s)	Pvc		Droite	0,2		0	
607	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
608					< 1 m	0,5			
609	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	
610					Dormant	0,3			
611					Ouvrant > 1m	0,3			
612	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
613	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
614					< 1 m	0,3			
615	B	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	
616					Dormant	0,4			
617					Ouvrant > 1m	0,3			
618	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
619					< 1 m	0,3			
620	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	
621					Dormant	0,2			
622					Ouvrant > 1m	0,3			
623	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
624					< 1 m	0,1			
625	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,2		0	
626	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,3		0	
627	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **12**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **22**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc WC n°3

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
628	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
629					< 1 m	0,2			
630	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
631					Dormant	0,6			
632					Ouvrant > 1m	0,3			
633	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
634	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
635					< 1 m	0,4			
636	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
637					< 1 m	0,6			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
638	C	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
639					Dormant	0,1			
640					Ouvrant > 1m	0,1			
641	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,6		0	
642					Dormant	0,3			
643					Ouvrant > 1m	0,1			
644	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
645					< 1 m	0,1			
646	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,3		0	
647	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,2		0	
648	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**
Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **21**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc WC n°4

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
649	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
650					< 1 m	0,1			
651	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
652					Dormant	0,3			
653					Ouvrant > 1m	0,1			
654	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
655	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
656					< 1 m	0,4			
657	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
658					< 1 m	0,3			
659	C	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
660					Dormant	0,1			
661					Ouvrant > 1m	0,5			
662	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
663					Dormant	0,6			
664					Ouvrant > 1m	0,2			
665	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
666					< 1 m	0,1			
667	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,2		0	
668	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,1		0	
669	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**
Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **21**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc WC Homme

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
670	SO	Sol	Linoléum		Droite	0,1		0	
671	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
672					< 1 m	0,1			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
673	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
674					< 1 m	0,1			
675	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
676					< 1 m	0,1			
677	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
678					< 1 m	0,1			
679	PL	Plafond	Faux plafond		Milieu	0,1		0	
680		Plinthe(s)	Linoléum		Droite	0,1		0	
681	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
682					Dormant	0,1			
683	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
684					Dormant	0,1			

Nombre d'unités de diagnostic : 9

Nombre d'UD avec classement > 0 0

Nombre de mesures : 15

Nombre de mesures impossibles : 0

Bâtiment principal Rdc WC Femme

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
685	SO	Sol	Linoléum		Droite	0,1		0	
686					Droite	0,1			
687	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
688					< 1 m	0,1			
689	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
690					< 1 m	0,1			
691	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
692					< 1 m	0,1			
693	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
694					< 1 m	0,1			
695	PL	Plafond	Faux plafond		Milieu	0,1		0	
696		Plinthe(s)	Linoléum		Droite	0,1		0	
697					Droite	0,1			
698	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
699					Dormant	0,1			
700	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
701					Dormant	0,1			

Nombre d'unités de diagnostic : 9

Nombre d'UD avec classement > 0 0

Nombre de mesures : 17

Nombre de mesures impossibles : 0

Bâtiment principal Rdc Salle du capitol

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
702	SO	Sol	Dalles pvc		Droite	0,2		0	
703	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
704					< 1 m	0,1			
705	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
706					< 1 m	0,1			
707	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,0		0	
708					< 1 m	0,3			
709	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
710					< 1 m	0,2			
711	PL	Plafond	Faux plafond		Milieu	0,1		0	
712					Ouvrant < 1m	0,0			
713	A	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
714					Ouvrant > 1m	0,2			
715					Ouvrant	0,2			
716	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,0		0	
717	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,3		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 9

Nombre de mesures : 16

Nombre d'UD avec classement > 0 0

Nombre de mesures impossibles : 0

Bâtiment principal Rdc Salle CDAD

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
718	SO	Sol	Dalles pvc		Droite	0,0		0	
719	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,0		0	
720					< 1 m	0,2			
721	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
722					< 1 m	0,2			
723	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,0		0	
724					< 1 m	0,2			
725	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
726					< 1 m	0,0			
727	PL	Plafond	Faux plafond		Milieu	0,3		0	
728					Ouvrant < 1m	0,0			
729	A	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,0		0	
730					Ouvrant > 1m	0,3			
731					Ouvrant	0,3			
732	B	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
733	B	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,0		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 9

Nombre de mesures : 16

Nombre d'UD avec classement > 0 0

Nombre de mesures impossibles : 0

Bâtiment principal 1er étage Dégagement n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
734	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
735					< 1 m	0,5			
736					Ouvrant < 1m	0,5			
737	A	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
738					Ouvrant > 1m	0,2			
739	A,B,C,D	Plinthe(s)	Moquette fixée		Droite	0,1		0	
740	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
741					< 1 m	0,3			
742					Ouvrant < 1m	0,1			
743	B	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
744					Ouvrant > 1m	0,6			
745	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
746					< 1 m	0,2			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
747	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
748					Dormant	0,5			
749					Ouvrant > 1m	0,2			
750	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
751					< 1 m	0,1			
752	D	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
753					Dormant	0,2			
754					Ouvrant > 1m	0,3			
755	D	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
756					Dormant	0,3			
757					Ouvrant > 1m	0,3			
758	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,2		0	
759	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,6		0	
760	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	
761		Ascenseur	Métallique	Peinture	Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **14**
 Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **28**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 1er étage Dégagement n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
762	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
763					< 1 m	0,2			
764	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
765					Dormant	0,4			
766					Ouvrant > 1m	0,1			
767	A,B,C,D	Plinthe(s)	Moquette fixée		Droite	0,1		0	
768	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
769					< 1 m	0,1			
770	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
771					< 1 m	0,1			
772	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
773					Dormant	0,6			
774					Ouvrant > 1m	0,6			
775	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
776					< 1 m	0,6			
777	D	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
778					Dormant	0,1			
779					Ouvrant > 1m	0,5			
780	D	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
781					Dormant	0,3			
782					Ouvrant > 1m	0,6			
783	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,1		0	
784	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,2		0	
785	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **12**
 Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **24**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 1er étage Cage escalier

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
786		Escalier - Marche	Bois		Milieu	0,1		0	
787		Escalier - Contre marches	Bois		Milieu	0,1		0	
788		Escalier - Limon	Bois		Milieu	0,1		0	
789		Escalier - Main courante	Bois		Milieu	0,1		0	
790		Escalier - Balustres	Bois		Milieu	0,1		0	
791					Milieu	0,1			

Nombre d'unités de diagnostic : 5

Nombre d'UD avec classement > 0 0

Nombre de mesures : 6

Nombre de mesures impossibles : 0

Bâtiment principal 1er étage Dégagement n°3

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
792	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
793					< 1 m	0,2			
794	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
795					Dormant	0,1			
796					Ouvrant > 1m	0,4			
797	A,B,C,D	Plinthe(s)	Moquette fixée		Droite	0,1		0	
798	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
799					< 1 m	0,4			
800	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
801					< 1 m	0,6			
802	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
803					Dormant	0,4			
804					Ouvrant > 1m	0,6			
805	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
806					< 1 m	0,4			
807	D	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
808					Dormant	0,1			
809					Ouvrant > 1m	0,2			
810	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,1		0	
811	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Nombre d'UD avec classement > 0 0

Nombre de mesures : 20

Nombre de mesures impossibles : 0

Bâtiment principal 1er étage Plateau de bureaux

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
812	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
813					< 1 m	0,3			
814	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
815					Dormant	0,3			
816					Ouvrant > 1m	0,1			
817	B	Fenêtre 1 - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,6		0	
818					Dormant	0,2			
819	B	Fenêtre 1 - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
820	B	Fenêtre 2 - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
821					Dormant	0,1			
822	B	Fenêtre 2 - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
823	B	Fenêtre 3 - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,5		0	
824					Dormant	0,6			
825	B	Fenêtre 3 - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
826	B	Fenêtre 4 - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
827					Dormant	0,4			
828	B	Fenêtre 4 - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
829	B	Fenêtre 5 - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,6		0	
830					Dormant	0,5			
831	B	Fenêtre 5 - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
832	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
833					< 1 m	0,6			
834	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
835					< 1 m	0,3			
836	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
837					< 1 m	0,4			
838	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,2		0	
839	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,3		0	
840	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **18**
Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **29**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 1er étage Archives

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
841	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
842					< 1 m	0,4			
843	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
844					Dormant	0,4			
845					Ouvrant > 1m	0,4			
846	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
847					< 1 m	0,3			
848	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
849					< 1 m	0,4			
850	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
851					< 1 m	0,2			
852	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,2		0	
853	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,6		0	
854	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **8**
Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **14**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 1er étage Pièce d'eau n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
855	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
856					< 1 m	0,2			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
857	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
858					Dormant	0,4			
859					Ouvrant > 1m	0,6			
860	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
861	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
862					< 1 m	0,1			
863	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
864					< 1 m	0,4			
865	C	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
866					Dormant	0,5			
867					Ouvrant > 1m	0,2			
868	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
869					Dormant	0,1			
870					Ouvrant > 1m	0,2			
871	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
872					< 1 m	0,5			
873	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,5		0	
874	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,5		0	
875		Conduit(s)	Pvc		Droite	0,4		0	
876	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **12**
Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **22**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 1er étage WC n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
877	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
878					< 1 m	0,6			
879	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	
880					Dormant	0,3			
881					Ouvrant > 1m	0,3			
882	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
883	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
884					< 1 m	0,2			
885	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
886					< 1 m	0,3			
887	C	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	
888					Dormant	0,4			
889					Ouvrant > 1m	0,2			
890	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
891					Dormant	0,1			
892					Ouvrant > 1m	0,1			
893	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
894					< 1 m	0,2			
895	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,4		0	
896	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,3		0	
897	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**
 Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **21**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 1er étage WC n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
898	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
899					< 1 m	0,3			
900	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
901					Dormant	0,6			
902					Ouvrant > 1m	0,3			
903	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
904	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
905					< 1 m	0,4			
906	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
907					> 1 m	0,2			
908	C	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,6		0	
909					Dormant	0,5			
910					Ouvrant > 1m	0,1			
911	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
912					Dormant	0,5			
913					Ouvrant > 1m	0,5			
914	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
915					< 1 m	0,5			
916	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,5		0	
917	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,3		0	
918	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**
 Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **21**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 1er étage Pièce d'eau n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
919		Conduit(s)	Pvc		Droite	0,3		0	
920	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
921					< 1 m	0,2			
922	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
923					Dormant	0,3			
924					Ouvrant > 1m	0,5			
925	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
926	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
927					< 1 m	0,5			
928	B	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
929					Dormant	0,1			
930					Ouvrant > 1m	0,4			
931	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
932					< 1 m	0,5			
933	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,6		0	
934					Dormant	0,5			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
935					Ouvrant > 1m	0,1			
936	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
937					< 1 m	0,2			
938	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,4		0	
939	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,4		0	
940	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **12**
Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **22**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 1er étage WC n°3

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
941	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
942					< 1 m	0,1			
943	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
944					Dormant	0,6			
945					Ouvrant > 1m	0,2			
946	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
947	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
948					< 1 m	0,3			
949	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
950					< 1 m	0,5			
951	C	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	
952					Dormant	0,5			
953					Ouvrant > 1m	0,6			
954	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
955					Dormant	0,4			
956					Ouvrant > 1m	0,3			
957	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
958					< 1 m	0,1			
959	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,1		0	
960	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,6		0	
961	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**
Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **21**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 1er étage WC n°4

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
962	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
963					< 1 m	0,3			
964	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,6		0	
965					Dormant	0,2			
966					Ouvrant > 1m	0,6			
967	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
968	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
969					< 1 m	0,2			
970	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
971					< 1 m	0,6			
972					Ouvrant < 1m	0,2			
973	C	Porte droite	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
974					Ouvrant > 1m	0,1			
975					Ouvrant < 1m	0,6			
976	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
977					Ouvrant > 1m	0,1			
978					> 1 m	0,1			
979	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,5		0	
980	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,6		0	
981	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,3		0	
982	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**

Nombre de mesures : **21**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 1er étage Bureau n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
983	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
984					< 1 m	0,4			
985					Ouvrant < 1m	0,1			
986	A	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,4		0	
987					Ouvrant > 1m	0,4			
988					Ouvrant < 1m	0,1			
989	B	Porte	Alu		Dormant	0,1		0	
990	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
991					< 1 m	0,1			
992					> 1 m	0,4			
993	E	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,6		0	
994					Ouvrant < 1m	0,4			
995					Dormant	0,4			
996	E	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,2		0	
997					Ouvrant < 1m	0,3			
998					Dormant	0,4			
999	E	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,5		0	
1000					Ouvrant	0,3			
1001					Dormant	0,3			
1002	F	Fenêtre droite - Intérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
1003	F	Fenêtre gauche - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
1004					Dormant	0,5			
1005					Dormant	0,6			
1006	F	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
1007					< 1 m	0,1			
1008					Gauche	1,1	ND	1	
1009	F	Volet(s) G - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1,1	ND	1	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1010	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,6		0	
1011	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,1		0	
1012	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **17**

Nombre de mesures : **30**

Nombre d'UD avec classement > 0 **2**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 1er étage Bureau n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1013	A	Porte	Alu		Dormant	0,1		0	
1014					Ouvrant < 1m	0,1			
1015	A,D	Baie(s) fixe(s)	Alu		Droite	0,1		0	
1016	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1017					< 1 m	0,4			
1018	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1019					< 1 m	0,5			
1020	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1021					< 1 m	0,5			
1022	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,4		0	
1023	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,5		0	
1024	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **8**

Nombre de mesures : **12**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 1er étage Bureau n°3

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1025	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1026					< 1 m	0,3			
1027	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
1028					Dormant	0,2			
1029					Ouvrant > 1m	0,1			
1030	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
1031					< 1 m	0,3			
1032	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
1033		Fenêtre - Extérieur			Dormant	0,2			
1034	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
1035	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1036					< 1 m	0,3			
1037	C	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1,1	ND	1	
1038	C	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	1,1	ND	1	
1039	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1040					< 1 m	0,4			
1041	D	Porte	Alu		Ouvrant < 1m	0,1		0	
1042					Dormant	0,1			
1043	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,1		0	
1044	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,4		0	
1045	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **13**

Nombre de mesures : **21**

Nombre d'UD avec classement > 0 **2**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 1er étage Bureau n°4

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1046	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1047					< 1 m	0,4			
1048	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
1049					Dormant	0,6			
1050					Ouvrant > 1m	0,3			
1051	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
1052					< 1 m	0,1			
1053	B	Porte	Alu		Ouvrant < 1m	0,1		0	
1054					Dormant	0,1			
1055	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,5		0	
1056					Dormant	0,2			
1057	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
1058	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1059					< 1 m	0,5			
1060	C	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1,2	ND	1	
1061	C	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	1,2	ND	1	
1062	D	Fenêtre droite - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,6		0	
1063					Dormant	0,5			
1064	D	Fenêtre droite - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,4		0	
1065	D	Fenêtre gauche - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,6		0	
1066					Dormant	0,2			
1067	D	Fenêtre gauche - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,6		0	
1068	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
1069					< 1 m	0,3			
1070	D	Volet(s) D - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1,2	ND	1	
1071	D	Volet(s) G - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1,2	ND	1	
1072	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,2		0	
1073	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,3		0	
1074	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **19**

Nombre de mesures : **29**

Nombre d'UD avec classement > 0 **4**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 1er étage Accès terrasse

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1075	A	Porte	Alu		Ouvrant < 1m	0,1		0	
1076					Dormant	0,1			
1077	B	Porte	Alu		Ouvrant < 1m	0,1		0	
1078					Dormant	0,1			
1079	C	Porte fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,6		0	
1080					Dormant	0,4			
1081	C	Porte fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,4		0	
1082	C	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	0,4		0	
1083	C	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic :	9	Nombre de mesures :	12
Nombre d'UD avec classement > 0	0	Nombre de mesures impossibles :	0

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1087	SO	Sol	Dalles béton		Droite	0,1		0	
1088		Mur(s)	Béton		> 1 m	0,1		0	
1089					< 1 m	0,1			
1090		Garde Corps	Métallique		Milieu	0,5		0	
1091		Descente eaux pluviales	Métallique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic :	4	Nombre de mesures :	5
Nombre d'UD avec classement > 0	0	Nombre de mesures impossibles :	0

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1092	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
1093					< 1 m	0,5			
1094					Ouvrant < 1m	0,4			
1095	A	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,4		0	
1096					Ouvrant > 1m	0,3			
1097	A,B,C,D	Plinthe(s)	Moquette fixée		Droite	0,1		0	
1098	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1099					< 1 m	0,3			
1100	B	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
1101					Dormant	0,4			
1102					Ouvrant > 1m	0,6			
1103	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
1104					< 1 m	0,1			
1105	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	
1106					Dormant	0,5			
1107					Ouvrant > 1m	0,2			
1108	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1109					< 1 m	0,2			
1110	D	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	
1111					Dormant	0,1			
1112					Ouvrant > 1m	0,3			
1113	D	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
1114					Dormant	0,5			
1115					Ouvrant > 1m	0,1			
1116	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,2		0	
1117	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,4		0	
1118	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	
1119		Ascenseur	Métallique	Peinture	Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **14**
 Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **28**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Dégagement n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1120	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
1121					< 1 m	0,1			
1122	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
1123					Dormant	0,6			
1124					Ouvrant > 1m	0,5			
1125	A,B,C,D	Plinthe(s)	Moquette fixée		Droite	0,1		0	
1126	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
1127					< 1 m	0,4			
1128	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
1129					< 1 m	0,1			
1130	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,6		0	
1131					Dormant	0,2			
1132					Ouvrant > 1m	0,4			
1133	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1134					< 1 m	0,4			
1135	D	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,6		0	
1136					Dormant	0,1			
1137					Ouvrant > 1m	0,2			
1138	D	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
1139					Dormant	0,3			
1140					Ouvrant > 1m	0,1			
1141	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,3		0	
1142	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,6		0	
1143	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **12**
 Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **24**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Cage escalier

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1144		Escalier - Marche	Bois			0,1		0	
1145		Escalier - Contre marches	Bois			0,1		0	
1146		Escalier - Balustres	Bois			0,1		0	
1147		Escalier - Limon	Bois			0,1		0	
1148		Escalier - Main courante	Bois			0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **5**
 Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **5**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Dégagement n°3

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1149	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
1150					< 1 m	0,4			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
1151	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
1152					Dormant	0,5			
1153					Ouvrant > 1m	0,1			
1154	A,B,C,D	Plinthe(s)	Moquette fixée		Droite	0,1		0	
1155	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
1156					< 1 m	0,3			
1157	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
1158					< 1 m	0,3			
1159	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,6		0	
1160					Dormant	0,5			
1161					Ouvrant > 1m	0,4			
1162	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1163					< 1 m	0,6			
1164	D	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
1165					Dormant	0,4			
1166					Ouvrant > 1m	0,6			
1167	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,4		0	
1168	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **10**
Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **20**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Plateau de bureaux

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
1169	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
1170					< 1 m	0,2			
1171	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
1172					Dormant	0,6			
1173					Ouvrant > 1m	0,2			
1174	B	Fenêtre 1 - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
1175					Dormant	0,6			
1176	B	Fenêtre 1 - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,3		0	
1177	B	Fenêtre 2 - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,4		0	
1178					Dormant	0,1			
1179	B	Fenêtre 2 - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
1180	B	Fenêtre 3 - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
1181					Dormant	0,6			
1182	B	Fenêtre 3 - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,6		0	
1183	B	Fenêtre 4 - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,4		0	
1184					Dormant	0,6			
1185	B	Fenêtre 4 - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
1186	B	Fenêtre 5 - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,4		0	
1187					Dormant	0,6			
1188	B	Fenêtre 5 - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
1189	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1190					< 1 m	0,4			
1191	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1192					< 1 m	0,1			
1193	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
1194					< 1 m	0,4			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1195	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,1		0	
1196	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,5		0	
1197	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **18**

Nombre de mesures : **29**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Archives

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1198	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1199					< 1 m	0,5			
1200	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
1201					Dormant	0,4			
1202					Ouvrant > 1m	0,4			
1203	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
1204					< 1 m	0,1			
1205	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1206					< 1 m	0,3			
1207	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
1208					< 1 m	0,1			
1209	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,1		0	
1210	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,5		0	
1211	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **8**

Nombre de mesures : **14**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Pièce d'eau n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1212	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1213					< 1 m	0,3			
1214	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	
1215					Dormant	0,5			
1216					Ouvrant > 1m	0,3			
1217	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
1218	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1219					< 1 m	0,6			
1220	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1221					< 1 m	0,1			
1222	C	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
1223					Dormant	0,6			
1224					Ouvrant > 1m	0,5			
1225	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,6		0	
1226					Dormant	0,1			
1227					Ouvrant > 1m	0,4			
1228	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1229					< 1 m	0,3			
1230	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,4		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
1231	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,4		0	
1232		Conduit(s)	Pvc		Droite	0,6		0	
1233	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **12**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **22**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage WC n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
1234	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1235					< 1 m	0,2			
1236	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
1237					Dormant	0,5			
1238					Ouvrant > 1m	0,3			
1239	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
1240	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
1241					< 1 m	0,3			
1242	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1243					< 1 m	0,4			
1244	C	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,6		0	
1245					Dormant	0,4			
1246					Ouvrant > 1m	0,1			
1247	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
1248					Dormant	0,1			
1249					Ouvrant > 1m	0,5			
1250	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
1251					< 1 m	0,2			
1252	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,4		0	
1253	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,1		0	
1254	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **21**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage WC n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
1255	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1256					< 1 m	0,5			
1257	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
1258					Dormant	0,5			
1259					Ouvrant > 1m	0,1			
1260	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
1261	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1262					< 1 m	0,1			
1263	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
1264					< 1 m	0,2			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1265	C	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
1266					Dormant	0,2			
1267					Ouvrant > 1m	0,5			
1268	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
1269					Dormant	0,2			
1270					Ouvrant > 1m	0,4			
1271	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1272					< 1 m	0,3			
1273	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,6		0	
1274	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,2		0	
1275	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**
Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **21**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Pièce d'eau n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1276	A	Conduit(s)	Pvc		Droite	0,1		0	
1277		Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5			
1278					< 1 m	0,2			
1279	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
1280					Dormant	0,1			
1281					Ouvrant > 1m	0,3			
1282	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
1283	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
1284					< 1 m	0,1			
1285	B	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
1286					Dormant	0,2			
1287					Ouvrant > 1m	0,6			
1288	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
1289					< 1 m	0,5			
1290	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
1291					Dormant	0,4			
1292					Ouvrant > 1m	0,1			
1293	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1294					< 1 m	0,3			
1295	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,5		0	
1296	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,6		0	
1297	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **12**
Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **22**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage WC n°3

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1298	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1299					< 1 m	0,1			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1300	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,6		0	
1301					Dormant	0,4			
1302					Ouvrant > 1m	0,5			
1303	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
1304	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
1305					< 1 m	0,2			
1306	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1307					< 1 m	0,2			
1308	C	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,6		0	
1309					Dormant	0,5			
1310					Ouvrant > 1m	0,3			
1311	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
1312					Dormant	0,2			
1313					Ouvrant > 1m	0,6			
1314	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1315					< 1 m	0,3			
1316	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,2		0	
1317	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,5		0	
1318	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**

Nombre de mesures : **21**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage WC n°4

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1319	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
1320					< 1 m	0,4			
1321	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
1322					Dormant	0,1			
1323					Ouvrant > 1m	0,5			
1324	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
1325	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1326					< 1 m	0,6			
1327	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1328					< 1 m	0,3			
1329	C	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	
1330					Dormant	0,4			
1331					Ouvrant > 1m	0,6			
1332	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
1333					Dormant	0,2			
1334					Ouvrant > 1m	0,3			
1335	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1336					< 1 m	0,2			
1337	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,2		0	
1338	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,1		0	
1339	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**
 Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **21**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Salle de réunion

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
1340	A	Mur(s)	Plâtre	Toile de verre peinte	> 1 m	0,6		0	
1341					< 1 m	0,4			
1342	A	Porte de placard	Bois		Ouvrant < 1m	0,1		0	
1343					Dormant	0,1			
1344	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
1345					Dormant	0,4			
1346					Ouvrant > 1m	0,5			
1347	A,B	Mur(s)	Panneaux bois		> 1 m	0,1		0	
1348					< 1 m	0,1			
1349	C	Fenêtre droite - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
1350					Dormant	0,5			
1351	C	Fenêtre droite - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
1352	C	Fenêtre gauche - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
1353					Dormant	0,4			
1354	C	Fenêtre gauche - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
1355	C	Mur(s)	Plâtre	Toile de verre peinte	> 1 m	0,1		0	
1356					< 1 m	0,6			
1357	C	Porte fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,5		0	
1358					Dormant	0,2			
1359	C	Porte fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
1360	C	Volet(s) D - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	0,2		0	
1361	C	Volet(s) D - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	0,3		0	
1362	C	Volet(s) G - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	0,3		0	
1363	C	Volet(s) G - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	0,2		0	
1364	C	Volet(s) M - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1,4	ND	1	
1365	C	Volet(s) M - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	1,3	ND	1	
1366	D	Fenêtre gauche - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,5		0	
1367					Dormant	0,6			
1368	D	Fenêtre gauche - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,3		0	
1369	D	Mur(s)	Plâtre	Toile de verre peinte	> 1 m	0,1		0	
1370					< 1 m	0,1			
1371	PL	Plafond	Panneaux bois	Peinture	Milieu	0,5		0	
1372	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,5		0	
1373	SO	Sol	Plancher bois		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **23**
 Nombre d'UD avec classement > 0 **2**

Nombre de mesures : **34**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Terrasse

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
1374	SO	Sol	Dalles béton		Droite	0,1		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1375		Mur(s)	Béton		< 1 m	0,1		0	
1376					> 1 m	0,1			
1377		Garde Corps	Métallique		Milieu	0,5		0	
1378		Descente eaux pluviales	Métallique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **4**
 Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **5**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Circulation

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1379	SO	Sol	Moquette		Droite	0,3		0	
1380	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1381					< 1 m	0,3			
1382	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,0		0	
1383					< 1 m	0,1			
1384	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1385					< 1 m	0,0			
1386	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1387					< 1 m	0,1			
1388	PL	Plafond	Faux plafond		Milieu	0,0		0	
1389	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,0		0	
1390					Dormant	0,3			
1391					Ouvrant > 1m	0,3			
1392	B	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	
1393					Dormant	0,2			
1394					Ouvrant > 1m	0,2			
1395	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
1396					Dormant	0,3			
1397					Ouvrant > 1m	0,3			
1398	D	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
1399					Dormant	0,3			
1400					Ouvrant > 1m	0,2			

Nombre d'unités de diagnostic : **10**
 Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **22**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 214

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1401	SO	Sol	Moquette		Droite	0,3		0	
1402	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1403					< 1 m	0,3			
1404	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,0		0	
1405					< 1 m	0,2			
1406	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,0		0	
1407					< 1 m	0,3			
1408	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1409					< 1 m	0,1			
1410	PL	Plafond	Faux plafond		Milieu	0,3		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
1411	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	
1412					Dormant	0,1			
1413					Ouvrant > 1m	0,2			
1414	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
1415					Dormant	0,0			
1416	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **9**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **16**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 213

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
1417	SO	Sol	Moquette		Droite	0,0		0	
1418	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,0		0	
1419					< 1 m	0,0			
1420	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1421					< 1 m	0,3			
1422	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1423					< 1 m	0,3			
1424	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1425					< 1 m	0,3			
1426	PL	Plafond	Faux plafond		Milieu	0,3		0	
1427	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
1428					Dormant	0,2			
1429					Ouvrant > 1m	0,2			
1430	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
1431					Dormant	0,1			
1432	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **9**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **16**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 212

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
1433	SO	Sol	Moquette		Droite	0,2		0	
1434	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1435					< 1 m	0,2			
1436	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1437					< 1 m	0,3			
1438	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1439					< 1 m	0,1			
1440	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1441					< 1 m	0,1			
1442	PL	Plafond	Faux plafond		Milieu	0,2		0	
1443	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
1444					Dormant	0,2			
1445					Ouvrant > 1m	0,0			
1446	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
1447					Dormant	0,1			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1448	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **9**
 Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **16**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 211

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1449	SO	Sol	Moquette		Droite	0,2		0	
1450	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1451					< 1 m	0,3			
1452	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1453					< 1 m	0,2			
1454	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1455					< 1 m	0,1			
1456	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,0		0	
1457					< 1 m	0,1			
1458	E	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1459					< 1 m	0,3			
1460	F	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1461					< 1 m	0,1			
1462	PL	Plafond	Faux plafond		Milieu	0,2		0	
1463	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
1464					Dormant	0,2			
1465					Ouvrant > 1m	0,1			
1466	D	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,0		0	
1467					Dormant	0,2			
1468	D	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,0		0	
1469	D	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	1,4	ND	1	
1470	D	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1,2	ND	1	

Nombre d'unités de diagnostic : **13**
 Nombre d'UD avec classement > 0 : **2**

Nombre de mesures : **22**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 210

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1471	SO	Sol	Moquette		Droite	0,1		0	
1472	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1473					< 1 m	0,1			
1474	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1475					< 1 m	0,0			
1476	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,0		0	
1477					< 1 m	0,2			
1478	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1479					< 1 m	0,2			
1480	E	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,0		0	
1481					< 1 m	0,0			
1482	F	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,0		0	
1483					< 1 m	0,1			
1484	PL	Plafond	Faux plafond		Milieu	0,1		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1485	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	
1486					Dormant	0,0			
1487					Ouvrant > 1m	0,3			
1488	D	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
1489					Dormant	0,3			
1490	D	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,0		0	
1491	D	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	2,1	ND	1	
1492	D	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1,7	ND	1	

Nombre d'unités de diagnostic : **13**

Nombre de mesures : **22**

Nombre d'UD avec classement > 0 **2**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 209

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1493	SO	Sol	Moquette		Droite	0,1		0	
1494	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1495					< 1 m	0,2			
1496	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1497					< 1 m	0,1			
1498	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1499					< 1 m	0,1			
1500	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1501					< 1 m	0,3			
1502	PL	Plafond	Faux plafond		Milieu	0,0		0	
1503	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
1504					Dormant	0,1			
1505					Ouvrant > 1m	0,2			
1506	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
1507					Dormant	0,0			
1508	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,3		0	
1509	C	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	1,1	ND	1	
1510	C	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1,3	ND	1	
1511	SO	Sol	Moquette		Droite	0,2		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **12**

Nombre de mesures : **19**

Nombre d'UD avec classement > 0 **2**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 208

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1512	SO	Sol	Moquette		Droite	0,0		0	
1513	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1514					< 1 m	0,1			
1515	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,0		0	
1516					< 1 m	0,3			
1517	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1518					< 1 m	0,0			
1519	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,0		0	
1520					< 1 m	0,1			
1521	PL	Plafond	Faux plafond		Milieu	0,1		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1522	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,0		0	
1523					Dormant	0,1			
1524					Ouvrant > 1m	0,3			
1525	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
1526					Dormant	0,3			
1527	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
1528	C	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	1,1	ND	1	
1529	C	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1,0	ND	1	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**

Nombre de mesures : **18**

Nombre d'UD avec classement > 0 **2**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 207

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1530	SO	Sol	Moquette		Droite	0,2		0	
1531	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1532					< 1 m	0,2			
1533	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,0		0	
1534					< 1 m	0,0			
1535	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1536					< 1 m	0,2			
1537	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1538					< 1 m	0,1			
1539	PL	Plafond	Faux plafond		Milieu	0,2		0	
1540	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,0		0	
1541					Dormant	0,3			
1542					Ouvrant > 1m	0,0			
1543	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
1544					Dormant	0,1			
1545	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
1546	C	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	1,3	ND	1	
1547	C	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1,1	ND	1	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**

Nombre de mesures : **18**

Nombre d'UD avec classement > 0 **2**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 224

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1548	SO	Sol	Dalle pvc + colle + ragréage		Droite	0,1		0	
1549					Droite	0,1			
1550	A,B,C,D	Mur(s)	Plâtre + Papier-peint		> 1 m	0,1		0	
1551					< 1 m	0,1			
1552	PL	Faux plafond	Panneaux faux-plafond		Milieu	0,1		0	
1553					Milieu	0,1			
1554	PL	Plafond	Plâtre + Peinture		Milieu	0,1		0	
1555					Milieu	0,1			

Nombre d'unités de diagnostic : **4**

Nombre de mesures : **8**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Dgt bureau 224

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1556	PL	Faux plafond	Panneaux faux-plafond		Milieu	0,1		0	
1557					Milieu	0,1			
1558	A,B,C,D	Mur(s)	Plâtre + Papier-peint		> 1 m	0,1		0	
1559					< 1 m	0,1			
1560	PL	Plafond	Plâtre + Peinture		Milieu	0,1		0	
1561					Milieu	0,1			
1562	SO	Sol	Dalle pvc + colle + ragréage		Droite	0,1		0	
1563					Droite	0,1			

Nombre d'unités de diagnostic : **4**

Nombre de mesures : **8**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 3 ème étage Dégagement n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1564	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1565					< 1 m	0,6			
1566	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	
1567					Dormant	0,1			
1568					Ouvrant > 1m	0,5			
1569	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
1570					< 1 m	0,6			
1571	B	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
1572					Dormant	0,5			
1573					Ouvrant > 1m	0,4			
1574	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
1575					< 1 m	0,6			
1576	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
1577					< 1 m	0,5			
1578	E	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1579					< 1 m	0,5			
1580	F	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
1581					< 1 m	0,5			
1582	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,5		0	
1583	PL	Plafond	Poutre(s) bois	Peinture	Milieu	0,2		0	
1584	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	
1585		Ascenseur	Métallique	Peinture	Droite	0,1		0	
1586	A,B,C,D,E,	Plinthe(s)	Moquette fixée		Droite	0,4		0	
1587	A,B,C,D,E,F,	Plinthe(s)	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **14**

Nombre de mesures : **24**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 3 ème étage Dégagement n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1588	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1589					< 1 m	0,4			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
1590	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,6		0	
1591					Dormant	0,4			
1592					Ouvrant > 1m	0,5			
1593	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
1594	A,B,C,D, E,F,G,H	Plinthe(s)	Moquette fixée		Droite	0,1		0	
1595	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
1596	B	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
1597					Dormant	0,3			
1598					Ouvrant > 1m	0,5			
1599	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
1600					< 1 m	0,2			
1601	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
1602					< 1 m	0,2			
1603	E	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
1604					< 1 m	0,1			
1605	F	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1606					< 1 m	0,5			
1607	F	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
1608					Dormant	0,4			
1609					Ouvrant > 1m	0,1			
1610	G	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
1611					< 1 m	0,4			
1612	G	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
1613					Dormant	0,2			
1614					Ouvrant > 1m	0,2			
1615	H	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
1616					< 1 m	0,5			
1617	PL	Faux plafond	Panneaux de plâtre		Milieu	0,6		0	
1618	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,4		0	
1619	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	
1620	A,B,C,D, E,	Plinthe(s)	Moquette fixée		Droite	0,4		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **18**

Nombre de mesures : **33**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 3 ème étage Pièce d'eau n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
1621		Conduit(s)	Pvc		Droite	0,6		0	
1622	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
1623					< 1 m	0,1			
1624	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
1625					Dormant	0,2			
1626					Ouvrant > 1m	0,2			
1627	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
1628	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1629					< 1 m	0,2			
1630	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
1631					< 1 m	0,5			
1632					Ouvrant < 1m	0,2			
1633	C	Porte de placard	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
1634					Ouvrant > 1m	0,4			
1635					Dormant	0,1			
1636	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,4		0	
1637					Ouvrant < 1m	0,6			
1638	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
1639					< 1 m	0,1			
1640	PL	Faux plafond	Panneaux de plâtre		Milieu	0,5		0	
1641	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,4		0	
1642	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **12**
Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **22**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 3 ème étage WC n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
1643					> 1 m	0,4			
1644	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,6		0	
1645					Ouvrant < 1m	0,3			
1646	A	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
1647					Ouvrant > 1m	0,2			
1648	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
1649					> 1 m	0,5			
1650	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,3		0	
1651					> 1 m	0,1			
1652	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
1653					> 1 m	0,6			
1654	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
1655	PL	Faux plafond	Panneaux de plâtre		Milieu	0,2		0	
1656	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,4		0	
1657	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **9**
Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **15**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 3 ème étage Pièce d'eau n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
1658		Conduit(s)	Pvc		Droite	0,6		0	
1659					> 1 m	0,2			
1660	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,6		0	
1661					Ouvrant < 1m	0,6			
1662	A	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,6		0	
1663					Ouvrant > 1m	0,1			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1664	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
1665	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1666					< 1 m	0,6			
1667	B	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
1668					Dormant	0,4			
1669					Ouvrant > 1m	0,6			
1670	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1671					< 1 m	0,4			
1672	C	Porte de placard	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
1673					Dormant	0,6			
1674					Ouvrant > 1m	0,4			
1675	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1676					< 1 m	0,5			
1677	PL	Faux plafond	Panneaux de plâtre		Milieu	0,3		0	
1678	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,5		0	
1679	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **12**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **22**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 3 ème étage WC n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1680	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1681					< 1 m	0,6			
1682	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,6		0	
1683					Dormant	0,1			
1684					Ouvrant > 1m	0,2			
1685	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique			0,0		0	
1686	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1687					< 1 m	0,3			
1688	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
1689					< 1 m	0,3			
1690	C	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	
1691					Dormant	0,4			
1692					Ouvrant > 1m	0,4			
1693	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
1694					Dormant	0,2			
1695					Ouvrant > 1m	0,5			
1696	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
1697					< 1 m	0,1			
1698	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,5		0	
1699	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,5		0	
1700	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **21**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 3^{ème} étage Plateau de bureaux n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
1701	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1702					< 1 m	0,1			
1703	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
1704					Dormant	0,2			
1705					Ouvrant > 1m	0,3			
1706	A	Porte de placard	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
1707					Dormant	0,4			
1708					Ouvrant > 1m	0,4			
1709	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1710					< 1 m	0,4			
1711	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
1712					< 1 m	0,3			
1713	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
1714					Dormant	0,5			
1715					Ouvrant > 1m	0,3			
1716	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
1717					< 1 m	0,2			
1718	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,5		0	
1719	PL	Plafond	Poutre(s) bois	Peinture	Milieu	0,2		0	
1720	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **10**

Nombre de mesures : **20**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 3^{ème} étage Réserve

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
1721	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1722					< 1 m	0,6			
1723	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
1724					Dormant	0,5			
1725					Ouvrant > 1m	0,4			
1726	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1727					< 1 m	0,3			
1728	B	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	
1729					Dormant	0,5			
1730					Ouvrant > 1m	0,6			
1731	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1732					< 1 m	0,2			
1733	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
1734					< 1 m	0,4			
1735	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,5		0	
1736	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **8**

Nombre de mesures : **16**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 3 ème étage Dégagement n°3

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1737	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,2		0	
1738					Ouvrant < 1m	0,6			
1739					Dormant	0,2			
1740	B	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
1741					Dormant	0,4			
1742					Ouvrant > 1m	0,1			
1743	C	Plinthe(s)	Bois	Peinture	Droite	0,6		0	
1744	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
1745					Dormant	0,4			
1746					Ouvrant > 1m	0,2			
1747	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,5		0	
1748	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	
-	A,B,D	Plinthe(s)	Moquette fixée		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **7** Nombre de mesures : **12**
 Nombre d'UD avec classement > 0 : **0** Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 3 ème étage Local technique

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1749	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
1750					< 1 m	0,1			
1751	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
1752					Dormant	0,3			
1753					Ouvrant > 1m	0,2			
1754	A,B,C,D	Plinthe(s)	Moquette fixée		Droite	0,1		0	
1755	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1756					< 1 m	0,2			
1757	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1758					< 1 m	0,6			
1759	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
1760					< 1 m	0,3			
1761	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,1		0	
1762	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **8** Nombre de mesures : **14**
 Nombre d'UD avec classement > 0 : **0** Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 3 ème étage Plateau de bureaux n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1763	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1764					< 1 m	0,6			
1765	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
1766					Dormant	0,2			
1767					Ouvrant > 1m	0,3			
1768	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
1769					< 1 m	0,2			
1770	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1771					< 1 m	0,1			
1772	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
1773					< 1 m	0,3			
1774	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,3		0	
1775	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **7**

Nombre de mesures : **13**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Ascenseur Ascenseur

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1776	SO	Sol	Colle moquette		Droite	0,1		0	
1777					Droite	0,1			
1778		Machinerie	Mâchoires de frein		Droite	0,1		0	
1779					Droite	0,1			
1780		Portes palières	Métal + peinture		Ouvrant < 1m	0,1		0	
1781					Dormant	0,1			
1782		Mur(s) extérieur RDC	Plâtre + Papier-peint		> 1 m	0,1		0	
1783					< 1 m	0,1			
1784		Mur(s) extérieur 1er	Plâtre + Papier-peint		> 1 m	0,1		0	
1785					< 1 m	0,1			
1786		Mur(s) extérieur 2ème	Plâtre + Papier-peint		> 1 m	0,1		0	
1787					< 1 m	0,1			
1788		Mur(s) extérieur 3ème	Plâtre + Papier-peint		> 1 m	0,1		0	
1789					< 1 m	0,1			

Nombre d'unités de diagnostic : **7**

Nombre de mesures : **14**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

ANNEXES

Plans et croquis

- Planche 1/7 : Bâtiment principal - Sous sol
- Planche 2/7 : Bâtiment principal - Rdc
- Planche 3/7 : Bâtiment principal - 1er étage
- Planche 4/7 : Bâtiment principal - 2 ème étage
- Planche 5/7 : Bâtiment principal - 3 ème étage
- Planche 6/7 : Bâtiment principal - Toiture
- Planche 7/7 : Bâtiment principal - Ascenseur

Légende			
	Mesure > 1 mg/cm² sur une unité de diagnostic classée 1 ou 2		Mesure > 1 mg/cm² sur une unité de diagnostic classée 3
	Local non visité		Investigation approfondie à réaliser

PLANCHE DE REPÉRAGE USUEL

N° dossier : 2406-038 #P2	N° planche : 1/7
Type : Croquis	Version : 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic	
Adresse immeuble : 6 rue Antoine Deville 31000 TOULOUSE	
Bâtiment – Niveau : Bâtiment principal - Sous sol	
Document sans échelle remis à titre indicatif	




PLANCHE DE REPÉRAGE USUEL	
N° dossier : 2406-038 #P2	N° planche : 2/7
Type : Croquis	Version : 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic	
Adresse immeuble : 6 rue Antoine Deville 31000 TOULOUSE	
Bâtiment – Niveau : Bâtiment principal - Rdc	
Document sans échelle remis à titre indicatif	
 Local non visité	 Investigation approfondie à réaliser






PLANCHE DE REPÉRAGE USUEL

N° dossier : 2406-038 #P2 N° planche : 3/7

Type : Croquis Version : 1

Origine du plan : Cabinet de diagnostic

Adresse immeuble : 6 rue Antoine Deville
31000 TOULOUSE

Bâtiment – Niveau : Bâtiment principal - 1er étage

Document sans échelle remis à titre indicatif



Local non visité



Investigation approfondie à réaliser




PLANCHE DE REPÉRAGE USUEL

N° dossier : 2406-038 #P2	N° planche : 4/7
Type : Croquis	Version : 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic	
Adresse immeuble : 6 rue Antoine Deville 31000 TOULOUSE	
Bâtiment – Niveau : Bâtiment principal - 2 ème étage	
Document sans échelle remis à titre indicatif	

 Local non visité	 Investigation approfondie à réaliser
--	--

PLANCHE DE REPÉRAGE USUEL	
N° dossier : 2406-038 #P2	N° planche : 5/7
Type : Croquis	Version : 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic	
Adresse immeuble : 6 rue Antoine Deville 31000 TOULOUSE	
Bâtiment – Niveau : Bâtiment principal - 3 ème étage	
Document sans échelle remis à titre indicatif	
 Local non visité	 Investigation approfondie à réaliser




PLANCHE DE REPÉRAGE USUEL	
<i>N° dossier :</i> 2406-038 #P2	<i>N° planche :</i> 6/7
<i>Type :</i> Croquis	<i>Version :</i> 1
<i>Origine du plan :</i> Cabinet de diagnostic	
<i>Adresse immeuble :</i> 6 rue Antoine Deville 31000 TOULOUSE	
<i>Bâtiment – Niveau :</i> Bâtiment principal - Toiture	
Document sans échelle remis à titre indicatif	
 Local non visité	 Investigation approfondie à réaliser






PLANCHE DE REPÉRAGE USUEL	
<i>N° dossier :</i> 2406-038 #P2	<i>N° planche :</i> 7/7
<i>Type :</i> Croquis	<i>Version :</i> 1
<i>Origine du plan :</i> Cabinet de diagnostic	
<i>Adresse immeuble :</i> 6 rue Antoine Deville 31000 TOULOUSE	
<i>Bâtiment – Niveau :</i> Bâtiment principal - Ascenseur	
Document sans échelle remis à titre indicatif	
 Local non visité	 Investigation approfondie à réaliser

Notice d'information

LES EFFETS DU PLOMB SUR LA SANTÉ

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. **L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.**

COMMENT SE CONTAMINE-T-ON ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers

- En travaillant sans protection ;
- En fumant ou s'alimentant avec les mains sales ;
- En se rongant les ongles ;
- En mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

QUE FAIRE EN CAS DE RISQUE POTENTIEL SUR UN CHANTIER ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le rapport de repérage du plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition ;
- Remettre le rapport de repérage du plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée ;
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier ;

- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables ;
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration) ;
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils, etc.) en informant l'intervenant de la présence de plomb ;
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets ;
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - Interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier ;
 - Rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée ;
 - Interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable ;
 - Ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- Des conseils dans le choix des protections ;
- Une aide à l'information et à la formation ;
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- Le rapport de repérage du plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb) ;
- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux ;
- Les guides de prévention :
 - Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) ;
 - Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr).

Attestation d'assurance

Certifications

RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE

AXA

AXA France IARD, atteste que :

LAMBOLEY DIAGNOSTIC
Monsieur Grégory LAMBOLEY
5 rue des Chênes
31130 BALMA

Bénéficiaire du contrat n° 10750853004 souscrit par AGENDA France garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations découlant de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n° 2006-1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R.271-1 à R.271-4 et L.271-1 à L.271-4 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes ultérieurs ;
- Garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :

Sont couvertes les activités suivantes, sous réserve que les compétences de l'Assuré, personne physique ou que les compétences de ses diagnostiqueurs salariés aient été certifiées par un organisme accrédité, lorsque la réglementation l'exige, et ce pour l'ensemble des diagnostics réalisés :

Reprise totale A et B, contribution de DAPP et de DTA, évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, repérage total C, repérage avant travaux immobiliers bâtis, examen visuel après travaux de retrait de matériaux et produits contenant de l'amiante, dans tout type de bâtiment et plus généralement dans tout type d'ouvrage ou d'équipement de génie civil (Amiante AVEC mention)

Reprise amiante avant travaux autres immeubles (ouvrages et infrastructures de transport)

Constat de risque d'exposition au plomb (CREP), parties privatives et parties communes

Reprise de plomb avant travaux

Mesures de concentration en plomb dans les poussières

Etat de l'installation intérieure d'électricité, parties privatives et parties communes

Etat de l'installation intérieure de gaz

Diagnostic termites avant vente, parties privatives et parties communes

Reprise de termites avant travaux

Etat parasitaire - Diagnostic Mésures

Diagnostic de performance énergétique (DPE) tous types de bâtiments

Diagnostic de performance énergétique (DPE) projeté

Réalisation des attestations de prise en compte de la réglementation thermique pour les maisons individuelles ou accolées

Constat et étude en rénovation énergétique sans mise en œuvre des préconisations

Audit énergétique réglementaire de bâtiments ne comportant qu'un seul logement

Mesurage surface privative (Carrez)

Mesurages surfaces habitables, utile, de plancher - Relevés de surfaces

Plans et croquis à l'exclusion de toute activité de conception

Relève de cotes pour la réalisation de plans d'évacuation et constat visuel de présence ou non de portes coupe-feu dans les immeubles d'habitation

Fiche de renseignements immeuble PERDU, / Rem

Etat des lieux local

Constat logement décent

Prêt conventionné - Prêt à taux zéro - Normes d'habitabilité

Détermination de la concentration en plomb dans l'eau des canalisations

Installation de détecteurs de fumée

Diagnostic télétravail

Diagnostic de performance numérique

Attestation d'exposition des formations argilo-siliceuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel

(Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)

Etat des risques et pollutions (ERP)

Constat sécurité gaz

Milieux de copropriété, tantièmes de charges

Garantie RC Professionnelle : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par Cabinet.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La validité cesse pour les risques situés à l'étranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la législation locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 31^{er} janvier 2025, sous réserve du paiement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Etablie à PARIS LA DEFENSE, le 19 décembre 2023, pour la Société AXA

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 790 000 Euros
Siège social : 311, Terrasse de l'Acadie - 92127 Nanterre Cedex 722 207 400 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 207 400
Opérations d'assurances exemptées de TVA - n° 261-C CB - sauf pour les garanties portées par AXA Assurance

1/1

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI4990 Version 006

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MARTY Jonathan

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (s)
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (s)
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (s)
Energie sans mention	Energie sans mention (s)
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (s)
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (s)
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (s)

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valable à partir du 26/11/2023.

(1) Arrêté du 24 décembre 2021 relatif aux critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes Diagnostiqueur

Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CEPE DI FR 21 rev08

Attestation d'indépendance

« Je soussigné Grégory LAMBOLEY, Gérant du Cabinet AGENDA, atteste sur l'honneur, conformément aux articles L271-6 et R271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation :

- Disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires aux prestations ;
- Que les personnes chargées de la réalisation des états, constats et diagnostics disposent des moyens et des certifications requises leur permettant de mener à bien leur mission ;
- Avoir souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de notre responsabilité en raison de nos interventions ;
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à notre impartialité et à notre indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à nous, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il nous est demandé de réaliser la présente mission, et notamment :
 - N'accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location du bien objet de la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit ;
 - Ne recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. »

AGENDA
SARL LAMBOLEY DIAGNOSTIC
SIRET 08891058500070
RCS TOULOUSE
TVA: FR10888610565