


Rapport de repérage des matériaux et produits contenant du plomb avant réalisation de travaux



Adresse de l'immeuble
6 rue Antoine Deville
Banque de France
31000 TOULOUSE

Date d'édition du rapport
13/06/2024
Opérateur de repérage
Jonathan MARTY

Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre : Non communiquée

SOMMAIRE

■ Désignation de l'immeuble	5
■ Désignation du propriétaire	5
■ Désignation de l'opérateur de repérage	5
■ Réalisation de la mission	5
■ Cadre réglementaire	5
■ Limites du domaine d'application du repérage	6
▶ Programme de travaux du donneur d'ordre	6
▶ Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage	6
■ Conclusion	6
▶ Récapitulatif des matériaux et produits contenant du plomb à une concentration $\geq 1 \text{ mg/cm}^2$	6
▶ Locaux ou parties de locaux non visités	7
▶ Composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés	8
■ Dates de visite et d'établissement du rapport	8
■ Conditions de réalisation du repérage	8
▶ Historique de la mission	8
▶ Méthodologie employée	8
▶ Conditions spécifiques du repérage	9
▶ Constatations diverses	9
■ Locaux visités & Résultats des mesures	9
▶ Bâtiment principal Sous sol Dégagement	9
▶ Bâtiment principal Sous sol Cage escalier n°1	10
▶ Bâtiment principal Sous sol Circulation interne n°1	10
▶ Bâtiment principal Sous sol Circulation interne n°2	11
▶ Bâtiment principal Sous sol Local technique informatique	11
▶ Bâtiment principal Sous sol Local technique	12
▶ Bâtiment principal Sous sol Sous-station glacée	12
▶ Bâtiment principal Sous sol Archives	13
▶ Bâtiment principal Sous sol Bureau accueil	13
▶ Bâtiment principal Sous sol Accueil public n°1	14
▶ Bâtiment principal Sous sol Accueil public n°2	14
▶ Bâtiment principal Sous sol Bureau	15
▶ Bâtiment principal Sous sol Pièce d'eau	16
▶ Bâtiment principal Sous sol WC	16
▶ Bâtiment principal Sous sol Extérieur	17
▶ Bâtiment principal Rdc Accueil	17
▶ Bâtiment principal Rdc Dégagement n°1	18
▶ Bâtiment principal Rdc Dégagement n°2	18
▶ Bâtiment principal Rdc Bureau	19
▶ Bâtiment principal Rdc Confidentiel	20
▶ Bâtiment principal Rdc Dégagement n°3	21
▶ Bâtiment principal Rdc Dégagement n°4	21
▶ Bâtiment principal Rdc Cage escalier	22

▶ Bâtiment principal Rdc Dégagement n°5	22
▶ Bâtiment principal Rdc Plateau de bureaux	23
▶ Bâtiment principal Rdc Archives	23
▶ Bâtiment principal Rdc Pièce d'eau n°1	24
▶ Bâtiment principal Rdc WC n°1	24
▶ Bâtiment principal Rdc WC n°2	25
▶ Bâtiment principal Rdc Pièce d'eau n°2	26
▶ Bâtiment principal Rdc WC n°3	26
▶ Bâtiment principal Rdc WC n°4	27
▶ Bâtiment principal Rdc WC Homme	27
▶ Bâtiment principal Rdc WC Femme	28
▶ Bâtiment principal Rdc Salle du capitole	28
▶ Bâtiment principal Rdc Salle CDAD	29
▶ Bâtiment principal 1er étage Dégagement n°1	29
▶ Bâtiment principal 1er étage Dégagement n°2	30
▶ Bâtiment principal 1er étage Cage escalier	30
▶ Bâtiment principal 1er étage Dégagement n°3	31
▶ Bâtiment principal 1er étage Plateau de bureaux	31
▶ Bâtiment principal 1er étage Archives	32
▶ Bâtiment principal 1er étage Pièce d'eau n°1	32
▶ Bâtiment principal 1er étage WC n°1	33
▶ Bâtiment principal 1er étage WC n°2	33
▶ Bâtiment principal 1er étage Pièce d'eau n°2	34
▶ Bâtiment principal 1er étage WC n°3	35
▶ Bâtiment principal 1er étage WC n°4	35
▶ Bâtiment principal 1er étage Bureau n°1	36
▶ Bâtiment principal 1er étage Bureau n°2	36
▶ Bâtiment principal 1er étage Bureau n°3	37
▶ Bâtiment principal 1er étage Bureau n°4	37
▶ Bâtiment principal 1er étage Accès terrasse	38
▶ Bâtiment principal 1er étage Terrasse	39
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Dégagement n°1	39
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Dégagement n°2	39
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Cage escalier	40
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Dégagement n°3	40
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Plateau de bureaux	41
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Archives	42
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Pièce d'eau n°1	42
▶ Bâtiment principal 2 ème étage WC n°1	43
▶ Bâtiment principal 2 ème étage WC n°2	43
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Pièce d'eau n°2	44
▶ Bâtiment principal 2 ème étage WC n°3	44
▶ Bâtiment principal 2 ème étage WC n°4	45
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Salle de réunion	45
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Terrasse	46
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Circulation	47
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 214	47
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 213	48
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 212	48
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 211	48
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 210	49
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 209	50
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 208	50
▶ Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 207	51
▶ Bâtiment principal 3 ème étage Dégagement n°1	51
▶ Bâtiment principal 3 ème étage Dégagement n°2	52

▶ Bâtiment principal 3 ème étage Pièce d'eau n°1	52
▶ Bâtiment principal 3 ème étage WC n°1	53
▶ Bâtiment principal 3 ème étage Pièce d'eau n°2	54
▶ Bâtiment principal 3 ème étage WC n°2	54
▶ Bâtiment principal 3 ème étage Plateau de bureaux n°1	55
▶ Bâtiment principal 3 ème étage Réserve	55
▶ Bâtiment principal 3 ème étage Dégagement n°3	56
▶ Bâtiment principal 3 ème étage Local technique	56
▶ Bâtiment principal 3 ème étage Plateau de bureaux n°2	57

■ Annexes	57
------------------	-----------

▶ Plans et croquis	57
▶ Notice d'information	65
▶ Attestation d'assurance	66
▶ Certifications	66
▶ Attestation d'indépendance	66

DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : **6 rue Antoine Deville
Banque de France
31000 TOULOUSE**

Référence cadastrale : **Non communiquées**

Lot(s) de copropriété : **Sans objet**

Nature de l'immeuble : **Bâtiment de bureaux**

Étendue de la prestation : **Parties Privatives**

Destination des locaux : **Bureaux**

Date de construction : **Avant 1949**

DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

Propriétaire : **BANQUE DE FRANCE - 6, Rue Deville 31000 TOULOUSE**

Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Qualité du donneur d'ordre :

Identification :

DÉSIGNATION DE L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Opérateur de repérage : **Jonathan MARTY**
Certification n° CPDI4990 délivrée le 26/10/2023 pour 7 ans par I.Cert (Parc d'Affaires Bât K Espace Performance 35760 ST GRÉGOIRE)

Cabinet de diagnostics : **LAMBOLEY DIAGNOSTIC**
31 Chemin de Chantelle Bâtiment B, Local n°2 – 31200 TOULOUSE
N° SIRET : **888 610 565 00028**

Compagnie d'assurance : **AXA** N° de police : **10755853504** Validité : **du 01/01/2024 au 01/01/2025**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par l'organisme certificateur mentionné sous le nom de l'opérateur de repérage concerné.

RÉALISATION DE LA MISSION

N° de dossier : **2406-038 #P1**

N° de la version précédente : **Sans objet**

Ordre de mission du : **04/06/2024**

Accompagnateur(s) : **Pas d'accompagnateur**

Document(s) fourni(s) : **Aucun**

Moyens mis à disposition : **Aucun**

Commentaires : **Néant**

CADRE RÉGLEMENTAIRE

- Articles R4412-61 à R4412-65 du Code du Travail
- Articles L1334-11 et L1334-13 du Code de la Santé Publique
- Articles L541-1 à L541-8 du Code de l'Environnement
- Norme NF X 46-030 (Avril 2008) : Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb
=> Le domaine d'application de cette norme ne coïncidant pas exactement avec la présente mission, nous n'en retenons que les aspects méthodologiques (§ 5 à 11 + Annexes A et B)

Nota : Sauf indication contraire, l'ensemble des références légales, réglementaires et normatives s'entendent de la version des textes en vigueur au jour de la réalisation du diagnostic.

LIMITES DU DOMAINE D'APPLICATION DU REPÉRAGE

Le Code du Travail impose à l'employeur, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR, dont le plomb fait partie), d'évaluer l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre.

Le repérage des matériaux et produits contenant du plomb avant réalisation de travaux consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, et à décrire leur état de conservation. Il consiste également en une recherche systématique permettant d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant du plomb, incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie de l'immeuble faisant l'objet des travaux, tels que : plomb métallique (canalisations, couverture, plaques), carrelages et faïences, menuiseries PVC, etc. Le repérage du plomb est réalisé grâce à un analyseur à fluorescence X portable.

Ce repérage n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication par le Plomb des Peintures (DRIPP), qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique. Il concerne tout type de bâtiment, quels que soient sa date de construction (y compris ceux construits après 1948) et son usage (y compris ceux à usage autre que d'habitation). Son objectif est de fournir la concentration en plomb des différents matériaux et produits faisant partie du programme et du périmètre de repérage de la mission, afin que les entreprises de travaux puissent réaliser leur évaluation des risques.

Les risques pour les entreprises de travaux ne concernent pas que les poussières de plomb générées par les travaux, notamment sur les revêtements : les vapeurs de plomb sont encore plus toxiques. Par exemple, il faut proscrire l'oxycoupage et la découpe à la meuleuse de matériaux plombés car les fumées de plomb émises dès 500 °C pénètrent dans l'appareil respiratoire où elles se fixent durablement.

Il appartient au donneur d'ordre de rapprocher les valeurs obtenues et les situations de travail préalablement définies (ponçage de peinture, retrait de canalisation, ...), pour évaluer le niveau de risque que présentent les surfaces plombifères et/ou les matériaux contenant du plomb identifiés par l'opérateur de repérage.

Programme de travaux du donneur d'ordre

- Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre : Non communiquée
- Travaux Banque de France

Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

Travaux Banque de France

CONCLUSION

L'arrêté du 19 août 2011 (CREP) définit un seuil de 1 mg de plomb par cm² de revêtement pour déclencher des obligations en matière de surveillance et de traitement des supports concernés. Dans le cadre de son évaluation des risques, l'entreprise de travaux doit tenir compte de toutes les mesures du plomb, y compris celles inférieures à ce seuil (voir § « Locaux visités & Résultats des mesures »). Néanmoins, la conclusion ci-dessous ne met en exergue que les concentrations en plomb ≥ 1 mg/cm² : le but est simplement de positionner un curseur permettant de mettre en évidence les matériaux et produits les plus plombés.

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques pour satisfaire aux obligations réglementaires.

**Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport,
il a été repéré des matériaux et produits contenant du plomb à une concentration ≥ 1 mg/cm².**

- Des investigations approfondies doivent être réalisées : composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés

Récapitulatif des matériaux et produits contenant du plomb à une concentration ≥ 1 mg/cm²

Le tableau ci-dessous récapitule les composants de la construction où il a été repéré des matériaux et produits contenant du plomb à une concentration ≥ 1 mg/cm². La liste et la localisation de tous les matériaux et produits repérés sont détaillées dans la suite du document.

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser. ⁽¹⁾	Classement	Observations / Nature dégradation
Bâtiment principal Sous sol Bureau									
207	E	Barreaux D	Métallique	Peinture	Droite	7	ND	1	
208	E	Barreaux G	Métallique	Peinture	Droite	6	ND	1	
Bâtiment principal Sous sol WC									
271	C	Barreaux	Métallique	Peinture	Droite	5	ND	1	
Bâtiment principal Sous sol Extérieur									
292		Grille	Métallique	Peinture	Droite	12	ND	1	
293		Portail	Métallique	Peinture	Droite	3	ND	1	
Bâtiment principal Rdc Bureau									
377	C	Garde Corps Droite	Métallique	Peinture	Milieu	3	ND	1	
378	D	Garde Corps Droite	Métallique	Peinture	Milieu	2	ND	1	
379	C	Garde Corps Gauche	Métallique	Peinture	Milieu	3	ND	1	
380	D	Garde Corps Gauche	Métallique	Peinture	Milieu	2	ND	1	
381	C	Garde Corps Milieu	Métallique	Peinture	Milieu	2	ND	1	
Bâtiment principal 1er étage Bureau n°1									
1011	F	Volet(s) D - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1	ND	1	
1012	F	Volet(s) G - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1	ND	1	
Bâtiment principal 1er étage Bureau n°3									
1044	C	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	1	ND	1	
1045	C	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1	ND	1	
Bâtiment principal 1er étage Bureau n°4									
1071	C	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	1	ND	1	
1072	C	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1	ND	1	
1073	D	Volet(s) D - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1	ND	1	
1074	D	Volet(s) G - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1	ND	1	
Bâtiment principal 2 ème étage Salle de réunion									
1372	C	Volet(s) M - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	1	ND	1	
1373	C	Volet(s) M - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1	ND	1	
Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 211									
1469	D	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	1	ND	1	
1470	D	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1	ND	1	
Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 210									
1491	D	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	2	ND	1	
1492	D	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1	ND	1	
Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 209									
1510	C	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	1	ND	1	
1511	C	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1	ND	1	
Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 208									
1528	C	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	1	ND	1	
1529	C	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1	ND	1	
Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 207									
1546	C	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	1	ND	1	
1547	C	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1	ND	1	

(1) Cette colonne indique l'état de conservation de chaque matériau ou produit

ND : Non dégradé

NV : Non visible

EU : État d'usage

D : Dégradé

Locaux ou parties de locaux non visités

Néant

Composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés

Néant

DATES DE VISITE ET D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT

Visite effectuée le **04/06/2024**

Rapport rédigé à **TOULOUSE**, le **13/06/2024**

Opérateur de repérage : **Jonathan MARTY**

Durée de validité : **Non définie par la réglementation**

Signature de l'opérateur de repérage



Cachet de l'entreprise



LAMBOLEY DIAGNOSTIC
31 Chemin de Chantelle
Bâtiment B, Local n°2
31200 TOULOUSE
Tél : 05 62 89 92 20
SIRET : 888 610 565 00028 – APE : 7120B

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), et avec l'accord écrit de son signataire.

CONDITIONS DE RÉALISATION DU REPÉRAGE

Historique de la mission

DATE	Événement	Commentaire
04/06/2024	Repérage sur site	Opérateur : Jonathan MARTY
04/06/2024	Signature de l'ordre de mission	
13/06/2024	Edition du pré-rapport de mission de repérage	Dossier N°2406-038 #P1

Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb ont été réalisées selon le cadre réglementaire défini précédemment.

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en mg/cm².

En cas d'unité de diagnostic située à une hauteur supérieure à 3 mètres, il appartient au propriétaire de prendre les dispositions nécessaires, en accord avec la réglementation du travail, pour permettre au diagnostiqueur de réaliser les mesures de concentration en plomb sur celle-ci, faute de quoi le constat n'aurait de valeur que pour les unités diagnostiquées.

VALEUR DE RÉFÉRENCE UTILISÉE POUR LA MESURE DU PLOMB

Les mesures par fluorescence X effectuées sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 3) : 1 mg/cm².

STRATÉGIE DE MESURAGE

Sur chaque unité de diagnostic (UD), l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local ;
- Le cas échéant, des mesures supplémentaires, en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le(s) croquis et dans le(s) tableau(x) des mesures est la suivante :

- La zone de l'accès au local est nommée « A » et est reportée sur le(s) croquis ; les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- La zone « plafond » est nommée « PL » ;
- La zone « sol » est nommée « SO ».

Les unités de diagnostic (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le(s) tableau(x) des mesures selon les indications suivantes, en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

Nota : Une unité de diagnostic (UD) correspond à un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

CONCENTRATION EN PLOMB	Nature de la dégradation	État de conservation	Classement
< seuil			0
≥ seuil		Non dégradé (ND) ou non visible (NV)	1
	Usure par friction, traces de chocs, microfissures...	État d'usage (EU)	2
	Pulvérulence, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, traces de grattage, lézardes...	Dégradé (D)	3

Conditions spécifiques du repérage

Néant

Constatations diverses

Néant

LOCAUX VISITÉS & RÉSULTATS DES MESURES

Si une unité de diagnostic porte la mention « Mesure impossible », il y a lieu de réaliser des investigations complémentaires pour satisfaire aux obligations réglementaires.

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1					Mesure test	1,0			
1760					Mesure test	1,0			

Bâtiment principal Sous sol Dégagement

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
2	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,1		0	
3	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
4					< 1 m	0,2			
5	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
6					> 1 m	0,2			
7	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
8					> 1 m	0,5			
9	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
10					> 1 m	0,2			
11	PL	Plafond	Flocage			0,1		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
12	A,B,C,D	Plinthe(s)	Dalles plastique		Milieu	0,1		0	
13					Droite	0,1			
14					Droite	0,1			
15	B	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,4		0	
16					Ouvrant < 1m	0,6			
17					Ouvrant > 1m	0,6			
18	D	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
19					Ouvrant > 1m	0,3			
20					Ouvrant < 1m	0,5			
21	SO	Sol	Dalles plastique		Droite	0,1		0	
22					Droite	0,1			

Nombre d'unités de diagnostic : **10**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **21**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Sous sol Cage escalier n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
23		Escalier - Balustres	Bois			0,1		0	
24		Escalier - Contre marches	Bois			0,1		0	
25		Escalier - Limon	Bois			0,1		0	
26		Escalier - Main courante	Bois			0,1		0	
27		Escalier - Marche	Bois			0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **5**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **5**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Sous sol Circulation interne n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
28	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,2		0	
29	A	Mur(s)	Plâtre	Toile de verre peinte	< 1 m	0,2		0	
30					> 1 m	0,6			
31	B	Mur(s)	Plâtre	Toile de verre peinte	> 1 m	0,2		0	
32					< 1 m	0,5			
33	C	Mur(s)	Plâtre	Toile de verre peinte	< 1 m	0,3		0	
34					> 1 m	0,5			
35	D	Mur(s)	Plâtre	Toile de verre peinte	> 1 m	0,4		0	
36					< 1 m	0,5			
37	PL	Plafond	Flocage		Milieu	0,1		0	
38					Milieu	0,1			
39	A,B,C,D	Plinthe(s)	Bois	Peinture	Droite	0,2		0	
40	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,2		0	
41					Dormant	0,5			
42					Ouvrant < 1m	0,6			
43	B	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
44					Dormant	0,4			
45					Ouvrant > 1m	0,5			
46	B	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
47					Dormant	0,5			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
48	SO	Sol	Linoléum		Ouvrant > 1m	0,6		0	
49					Droite	0,1			
50					Droite	0,1			

Nombre d'unités de diagnostic : **11**

Nombre de mesures : **23**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Sous sol Circulation interne n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
51	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
52					> 1 m	0,6			
53	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
54					< 1 m	0,5			
55	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
56					< 1 m	0,5			
57	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
58					< 1 m	0,6			
59	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,6		0	
60	A,B,C,D	Plinthe(s)	Bois	Peinture	Droite	0,6		0	
61	A	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
62					Ouvrant < 1m	0,3			
63					Ouvrant > 1m	0,4			
64	B	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,1		0	
65					Ouvrant < 1m	0,2			
66					Dormant	0,3			
67	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
68					Ouvrant > 1m	0,4			
69					Dormant	0,5			
70	SO	Sol	Béton		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **10**

Nombre de mesures : **20**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Sous sol Local technique informatique

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
71	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
72					< 1 m	0,6			
73	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
74					< 1 m	0,5			
75	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
76					> 1 m	0,3			
77	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
78					< 1 m	0,6			
79	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,6		0	
80	A,B,C,D	Plinthe(s)	Bois	Peinture	Droite	0,3		0	
81	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,1		0	
82					Dormant	0,3			
83					Ouvrant < 1m	0,5			
84	SO	Sol	Béton		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **8**
 Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **14**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Sous sol Local technique

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
85		Conduit(s)	Pvc et métal		Droite	0,3		0	
86	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
87					< 1 m	0,3			
88	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
89					< 1 m	0,3			
90	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
91					< 1 m	0,6			
92	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,3		0	
93					> 1 m	0,6			
94	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,2		0	
95	A,B,C,D	Plinthe(s)	Bois	Peinture	Droite	0,3		0	
96	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
97					Ouvrant > 1m	0,4			
98					Dormant	0,5			
99	SO	Sol	Béton		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **9**
 Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **15**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Sous sol Sous-station glacée

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
100		Conduit(s)	Pvc et métal		Droite	0,5		0	
101	B	Mur(s)	Crépi	Peinture	> 1 m	0,5		0	
102					< 1 m	0,5			
103	C	Mur(s)	Crépi	Peinture	> 1 m	0,5		0	
104					< 1 m	0,6			
105	D	Mur(s)	Crépi	Peinture	< 1 m	0,2		0	
106					> 1 m	0,5			
107	E	Mur(s)	Crépi	Peinture	< 1 m	0,1		0	
108					> 1 m	0,4			
109	F	Mur(s)	Crépi	Peinture	< 1 m	0,4		0	
110					> 1 m	0,5			
111	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
112					< 1 m	0,6			
113	PL	Plafond	Flocage		Milieu	0,1		0	
114	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,1		0	
115	A,B,C,D,E,	Plinthe(s)	Bois	Peinture	Droite	0,4		0	
116	A	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,4		0	
117					Ouvrant < 1m	0,5			
118					Ouvrant > 1m	0,5			
119	SO	Sol	Béton	Peinture	Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **12**
 Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **20**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Sous sol Archives

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
120	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,5		0	
121	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,3		0	
122					> 1 m	0,6			
123	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
124					> 1 m	0,2			
125	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
126					< 1 m	0,6			
127	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
128					< 1 m	0,2			
129	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,1		0	
130	A	Plinthe(s)	Bois	Peinture	Droite	0,5		0	
131	D	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
132					Ouvrant < 1m	0,5			
133					Ouvrant > 1m	0,6			
134	SO	Sol	Dalles		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **9**

Nombre de mesures : **15**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Sous sol Bureau accueil

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
135	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,2		0	
136	D	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
137	D	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
138					Ouvrant	0,6			
139	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,3		0	
140					> 1 m	0,4			
141	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
142					< 1 m	0,4			
143	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
144					> 1 m	0,5			
145	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
146					< 1 m	0,5			
147	E	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,5		0	
148					> 1 m	0,6			
149	F	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
150					> 1 m	0,6			
151	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,6		0	
152	A,B,C,D,E,	Plinthe(s)	Bois	Peinture	Droite	0,3		0	
153	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
154					Ouvrant > 1m	0,3			
155					Dormant	0,6			
156	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,2		0	
157					Dormant	0,3			
158					Ouvrant < 1m	0,4			
159	E	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
160					Ouvrant > 1m	0,2			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
161					Dormant	0,6			
162	SO	Sol	Dalles plastique		Droite	0,1		0	
163	D	Volet roulant - Extérieur	Alu		Droite	0,1		0	
164	D	Volet roulant - Intérieur	Alu		Gauche	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **17**
 Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **30**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Sous sol Accueil public n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
165	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,1		0	
166	A	Mur(s)	Plâtre	Toile de verre peinte	> 1 m	0,3		0	
167					< 1 m	0,4			
168	B	Mur(s)	Plâtre	Toile de verre peinte	> 1 m	0,1		0	
169					< 1 m	0,5			
170	C	Mur(s)	Plâtre	Toile de verre peinte	> 1 m	0,4		0	
171					< 1 m	0,6			
172	D	Mur(s)	Plâtre	Toile de verre peinte	> 1 m	0,1		0	
173					< 1 m	0,6			
174	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,2		0	
175	A,B,C,D	Plinthe(s)	Bois	Peinture	Droite	0,4		0	
176	D	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,4		0	
177					Ouvrant < 1m	0,5			
178					Dormant	0,5			
179	A	Porte d'entrée - Extérieur	Bois	Peinture	Bas	0,1		0	
180					Haut	0,2			
181	A	Porte d'entrée - Intérieur	Bois	Peinture	Haut	0,2		0	
182					Bas	0,4			
183					Dormant	0,6			
184	SO	Sol	Dalles plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**
 Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **20**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Sous sol Accueil public n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
185	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,6		0	
186	D	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
187	D	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,4		0	
188					Dormant	0,4			
189	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
190					< 1 m	0,5			
191	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
192					< 1 m	0,4			
193	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
194					< 1 m	0,4			
195	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
196					< 1 m	0,6			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
197	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,5		0	
198	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,1		0	
199					Ouvrant < 1m	0,3			
200					Dormant	0,6			
201	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,2		0	
202					Ouvrant < 1m	0,4			
203					Dormant	0,6			
204	SO	Sol	Dalles plastique		Droite	0,1		0	
205	D	Volet roulant - Extérieur	Alu		Droite	0,1		0	
206	D	Volet roulant - Intérieur	Alu		Gauche	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **13**

Nombre de mesures : **22**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Sous sol Bureau

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
207	E	Barreaux D	Métallique	Peinture	Droite	7,5	ND	1	
208	E	Barreaux G	Métallique	Peinture	Droite	6,5	ND	1	
209	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,1		0	
210	F	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,6		0	
211	F	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
212					Dormant	0,5			
213	E	Fenêtre droite - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
214	E	Fenêtre droite - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
215					Dormant	0,6			
216	E	Fenêtre gauche - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
217	E	Fenêtre gauche - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
218					Dormant	0,3			
219	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
220					> 1 m	0,6			
221	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
222					< 1 m	0,6			
223	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
224					< 1 m	0,6			
225	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
226					< 1 m	0,6			
227	E	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
228					> 1 m	0,4			
229	F	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
230					> 1 m	0,2			
231	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,1		0	
232	A,B,C,F,	Plinthe(s)	Bois	Peinture	Droite	0,3		0	
233	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	
234					Ouvrant > 1m	0,3			
235					Dormant	0,5			
236	C	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,3		0	
237					Ouvrant < 1m	0,4			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
238					Ouvrant > 1m	0,4			
239	F	Porte fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
240	F	Porte fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
241					Dormant	0,5			
242	SO	Sol	Dalles plastique		Droite	0,1		0	
243	F	Volet roulant - Extérieur	Alu		Droite	0,1		0	
244	F	Volet roulant - Intérieur	Alu		Gauche	0,1		0	
245	E	Volet(s) D - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	0,2		0	
246	E	Volet(s) D - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	0,2		0	
247	E	Volet(s) G - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	0,4		0	
248	E	Volet(s) G - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	0,2		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **28**

Nombre de mesures : **42**

Nombre d'UD avec classement > 0 **2**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Sous sol Pièce d'eau

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
249		Conduit(s)	Pvc		Droite	0,6		0	
250	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,4		0	
251	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
252					< 1 m	0,5			
253	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
254					> 1 m	0,3			
255	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,3		0	
256					> 1 m	0,4			
257	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
258					< 1 m	0,4			
259	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,1		0	
260	A,B,C,D	Plinthe(s)	Bois	Peinture	Droite	0,3		0	
261	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
262					Ouvrant > 1m	0,2			
263					Dormant	0,3			
264	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,1		0	
265					Ouvrant < 1m	0,5			
266					Dormant	0,5			
267	B	Porte de placard	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
268					Ouvrant > 1m	0,1			
269					Dormant	0,2			
270	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **12**

Nombre de mesures : **22**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Sous sol WC

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
271	C	Barreaux	Métallique	Peinture	Droite	5,6	ND	1	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
272	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,2		0	
273	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,3		0	
274	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
275					Dormant	0,6			
276	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
277					< 1 m	0,5			
278	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
279					< 1 m	0,5			
280	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
281					< 1 m	0,6			
282	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
283					> 1 m	0,3			
284	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,6		0	
285	A,B,C,D	Plinthe(s)	Bois	Peinture	Droite	0,4		0	
286	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
287					Dormant	0,1			
288					Ouvrant > 1m	0,3			
289	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
290	C	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	0,6		0	
291	C	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **14**

Nombre de mesures : **21**

Nombre d'UD avec classement > 0 **1**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Sous sol Extérieur

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
292		Grille	Métallique	Peinture	Droite	12,1	ND	1	
293		Portail	Métallique	Peinture	Droite	3,5	ND	1	

Nombre d'unités de diagnostic : **2**

Nombre de mesures : **2**

Nombre d'UD avec classement > 0 **2**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc Accueil

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
294		Ascenseur	Métallique	Parquet flottant	Droite	0,1		0	
295	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,5		0	
296	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,3		0	
297					> 1 m	0,5			
298	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
299					< 1 m	0,4			
300	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
301					> 1 m	0,3			
302	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
303					> 1 m	0,4			
304	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,1		0	
305	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,4		0	
306					Ouvrant < 1m	0,5			
307					Dormant	0,6			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
308	B	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,2	0		
309					Ouvrant > 1m	0,2			
310					Ouvrant < 1m	0,6			
311	D	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5	0		
312					Dormant	0,6			
313					Ouvrant > 1m	0,6			
314	C	Porte fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2	0		
315	C	Porte fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,6	0		
316					Dormant	0,6			
317	SO	Sol	Dalles plastique		Droite	0,1	0		

Nombre d'unités de diagnostic : **13**

Nombre de mesures : **24**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc Dégagement n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
318	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,5	0		
319	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,3	0		
320					> 1 m	0,6			
321	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2	0		
322					< 1 m	0,3			
323	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1	0		
324					> 1 m	0,6			
325	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3	0		
326					< 1 m	0,6			
327	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,5	0		
328	A,B,C,D	Plinthe(s)	Dalles plastique		Droite	0,6	0		
329	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,6	0		
330					Dormant	0,6			
331					Ouvrant > 1m	0,6			
332	B	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,2	0		
333					Ouvrant < 1m	0,6			
334					Ouvrant > 1m	0,6			
335	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,3	0		
336					Dormant	0,5			
337					Ouvrant < 1m	0,6			
338	SO	Sol	Dalles plastique		Droite	0,1	0		

Nombre d'unités de diagnostic : **11**

Nombre de mesures : **21**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc Dégagement n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
339	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,1	0		
340	C	Huisserie	Bois	Peinture	Droite	0,6	0		
341	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1	0		
342					< 1 m	0,6			
343	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1	0		

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
344					> 1 m	0,4			
345	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
346					> 1 m	0,4			
347	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
348					< 1 m	0,6			
349	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,4		0	
350	A,B,C,D	Plinthe(s)	Dalles plastique		Droite	0,5		0	
351	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,1		0	
352					Ouvrant < 1m	0,5			
353					Dormant	0,6			
354	B	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
355					Dormant	0,3			
356					Ouvrant > 1m	0,3			
357	SO	Sol	Dalles plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 11

Nombre de mesures : 19

Nombre d'UD avec classement > 0 0

Nombre de mesures impossibles : 0

Bâtiment principal Rdc Bureau

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
358	C	Barreaux D	Métallique	Peinture	Droite	0,3		0	
359	C	Barreaux G	Métallique	Peinture	Droite	0,4		0	
360	C	Barreaux M	Métallique	Peinture	Droite	0,2		0	
361	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,4		0	
362	C	Fenêtre droite - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
363	D	Fenêtre droite - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,6		0	
364	C	Fenêtre droite - Intérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
365					Ouvrant	0,6			
366	D	Fenêtre droite - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
367					Dormant	0,5			
368	C	Fenêtre gauche - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,6		0	
369	D	Fenêtre gauche - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,6		0	
370	C	Fenêtre gauche - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
371					Dormant	0,4			
372	D	Fenêtre gauche - Intérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,3		0	
373					Ouvrant	0,5			
374	C	Fenêtre milieu - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
375	C	Fenêtre milieu - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
376					Dormant	0,5			
377	C	Garde Corps Droite	Métallique	Peinture	Milieu	3,5	ND	1	
378	D	Garde Corps Droite	Métallique	Peinture	Milieu	2,8	ND	1	
379	C	Garde Corps Gauche	Métallique	Peinture	Milieu	3,6	ND	1	
380	D	Garde Corps Gauche	Métallique	Peinture	Milieu	2,5	ND	1	
381	C	Garde Corps Milieu	Métallique	Peinture	Milieu	2,6	ND	1	
382	A	Huisserie	Bois	Peinture	Droite	0,3		0	
383	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
384					> 1 m	0,6			
385	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
386					< 1 m	0,2			
387	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,5		0	
388					> 1 m	0,6			
389	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,5		0	
390					> 1 m	0,6			
391	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,6		0	
392	SO	Sol	Plancher bois		Droite	0,1		0	
393	C	Volet(s) D - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	0,1		0	
394	D	Volet(s) D - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	0,1		0	
395	C	Volet(s) D - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	0,1		0	
396	D	Volet(s) D - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	0,1		0	
397	C	Volet(s) G - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	0,1		0	
398	D	Volet(s) G - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	0,1		0	
399	C	Volet(s) G - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	0,1		0	
400	D	Volet(s) G - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	0,1		0	
401	C	Volet(s) M - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	0,1		0	
402	C	Volet(s) M - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **36**

Nombre de mesures : **45**

Nombre d'UD avec classement > 0 **5**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc Confidentiel

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
403	C	Barreaux D	Métallique	Peinture	Droite	0,4		0	
404	C	Barreaux G	Métallique	Peinture	Droite	0,6		0	
405	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,2		0	
406	C	Fenêtre droite - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,4		0	
407	C	Fenêtre droite - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,4		0	
408					Dormant	0,6			
409	C	Fenêtre gauche - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
410	C	Fenêtre gauche - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
411					Dormant	0,4			
412	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
413					< 1 m	0,6			
414	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
415					> 1 m	0,4			
416	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,3		0	
417					> 1 m	0,4			
418	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
419					< 1 m	0,3			
420	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,2		0	
421	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,2		0	
422					Ouvrant < 1m	0,5			
423					Dormant	0,5			
424	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
-	C	Volet(s) D - Extérieur	Bois	Peinture	Mesure impossible				Inaccessible
-	C	Volet(s) G - Extérieur	Bois	Peinture	Mesure impossible				Inaccessible

Nombre d'unités de diagnostic : **16**
 Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **22**
 Nombre de mesures impossibles : **2**

Bâtiment principal Rdc Dégagement n°3

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
425	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,4		0	
426	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
427					> 1 m	0,5			
428	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
429					< 1 m	0,6			
430	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,5		0	
431					> 1 m	0,6			
432	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
433					< 1 m	0,2			
434	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,1		0	
435	A,B,C,D	Plinthe(s)	Dalles plastique		Droite	0,1		0	
436	A	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
437					Ouvrant < 1m	0,4			
438					Ouvrant > 1m	0,6			
439	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
440					Ouvrant > 1m	0,4			
441					Dormant	0,6			
442	D	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,1		0	
443					Dormant	0,2			
444					Ouvrant < 1m	0,3			
445	D	Porte gauche	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
446					Ouvrant > 1m	0,4			
447					Ouvrant < 1m	0,5			
448	SO	Sol	Dalles plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **12**
 Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **24**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc Dégagement n°4

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
449	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,5		0	
450	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,4		0	
451					> 1 m	0,6			
452	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
453					< 1 m	0,2			
454	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
455					< 1 m	0,6			
456	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
457					< 1 m	0,6			
458	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,4		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
459	A,B,C,D	Plinthe(s)	Dalles plastique		Droite	0,1		0	
460					Dormant	0,1			
461	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,2		0	
462					Ouvrant < 1m	0,3			
463					Ouvrant < 1m	0,2			
464	C	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
465					Ouvrant > 1m	0,5			
466					Ouvrant < 1m	0,4			
467	D	Porte droite	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
468					Ouvrant > 1m	0,6			
469					Dormant	0,1			
470	D	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
471					Ouvrant > 1m	0,6			
472	SO	Sol	Dalles plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **12**

Nombre de mesures : **24**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc Cage escalier

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
473		Escalier - Balustres	Bois			0,1		0	
474		Escalier - Contre marches	Bois			0,1		0	
475		Escalier - Limon	Bois			0,1		0	
476		Escalier - Main courante	Bois			0,1		0	
477		Escalier - Marche	Bois			0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **5**

Nombre de mesures : **5**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc Dégagement n°5

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
478	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,5		0	
479	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
480					< 1 m	0,4			
481	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,4		0	
482					> 1 m	0,5			
483	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
484					< 1 m	0,6			
485	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
486					< 1 m	0,6			
487	A,B,C,D	Plinthe(s)	Dalles plastique		Droite	0,1		0	
488					Dormant	0,2			
489	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
490					Ouvrant > 1m	0,5			
491					Dormant	0,2			
492	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
493					Ouvrant > 1m	0,5			
494	D	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,3		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
495	SO	Sol	Dalles plastique		Ouvrant < 1m	0,4		0	
496					Dormant	0,4			
497					Droite	0,1			

Nombre d'unités de diagnostic : **10**

Nombre de mesures : **20**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc Plateau de bureaux

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
498	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,4		0	
499	B	Fenêtre 1 - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,6		0	
500	B	Fenêtre 1 - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
501					Dormant	0,3			
502	B	Fenêtre 2 - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,6		0	
503	B	Fenêtre 2 - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
504					Dormant	0,6			
505	B	Fenêtre 3 - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
506	B	Fenêtre 3 - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,4		0	
507					Dormant	0,5			
508	B	Fenêtre 4 - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
509	B	Fenêtre 4 - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
510					Dormant	0,3			
511	B	Fenêtre 5 - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,4		0	
512	B	Fenêtre 5 - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
513					Dormant	0,6			
514	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
515					< 1 m	0,5			
516	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
517					< 1 m	0,3			
518	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
519					< 1 m	0,5			
520	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
521					< 1 m	0,5			
522	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,2		0	
523	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
524					Dormant	0,3			
525					Ouvrant > 1m	0,3			
526	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **18**

Nombre de mesures : **29**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc Archives

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
527	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,4		0	
528	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
529					< 1 m	0,5			
530	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
531					< 1 m	0,5			

Nombre d'unités de diagnostic :	9	Nombre de mesures :	15
Nombre d'UD avec classement > 0	0	Nombre de mesures impossibles :	0

Nombre d'unités de diagnostic :	12	Nombre de mesures :	22
Nombre d'UD avec classement > 0	0	Nombre de mesures impossibles :	0

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
564	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,6		0	
565	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
566					< 1 m	0,6			
567	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
568					> 1 m	0,5			
569	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
570					> 1 m	0,4			
571	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
572					> 1 m	0,5			
573	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,5		0	
574	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
575	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
576					Dormant	0,1			
577					Ouvrant > 1m	0,1			
578	C	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
579					Dormant	0,4			
580					Ouvrant > 1m	0,4			
581	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,3		0	
582					Ouvrant < 1m	0,4			
583					Dormant	0,4			
584	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **21**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc WC n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
585	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,1		0	
586	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
587					> 1 m	0,4			
588	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
589					< 1 m	0,6			
590	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
591					< 1 m	0,2			
592	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
593					> 1 m	0,2			
594	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,6		0	
595	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
596	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
597					Ouvrant > 1m	0,4			
598					Dormant	0,6			
599	C	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,1		0	
600					Ouvrant < 1m	0,5			
601					Dormant	0,6			
602	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
603					Dormant	0,4			
604					Ouvrant > 1m	0,6			
605	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **21**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc Pièce d'eau n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
606		Conduit(s)	Pvc		Droite	0,2		0	
607	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,2		0	
608	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
609					< 1 m	0,5			
610	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,3		0	
611					> 1 m	0,5			
612	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
613					< 1 m	0,3			
614	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
615					> 1 m	0,3			
616	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,3		0	
617	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
618	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	
619					Dormant	0,3			
620					Ouvrant > 1m	0,3			
621	B	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	
622					Ouvrant > 1m	0,3			
623					Dormant	0,4			
624	C	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
625					Ouvrant < 1m	0,3			
626					Ouvrant > 1m	0,3			
627	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **12**
Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **22**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc WC n°3

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
628	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,3		0	
629	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
630					> 1 m	0,4			
631	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
632					< 1 m	0,4			
633	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
634					< 1 m	0,6			
635	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
636					> 1 m	0,5			
637	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,2		0	
638	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
639	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,3		0	
640					Ouvrant < 1m	0,5			
641					Dormant	0,6			
642	C	Porte droite	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
643					Ouvrant > 1m	0,1			
644					Ouvrant < 1m	0,4			
645	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,1		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
646					Dormant	0,3			
647					Ouvrant < 1m	0,6			
648	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**
 Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **21**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc WC n°4

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
649	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,2		0	
650	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
651					> 1 m	0,4			
652	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,4		0	
653					> 1 m	0,6			
654	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,3		0	
655					> 1 m	0,5			
656	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
657					> 1 m	0,5			
658	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,1		0	
659	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
660	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,1		0	
661					Dormant	0,3			
662					Ouvrant < 1m	0,5			
663	C	Porte droite	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
664					Ouvrant < 1m	0,2			
665					Ouvrant > 1m	0,5			
666	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,2		0	
667					Ouvrant < 1m	0,5			
668					Dormant	0,6			
669	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**
 Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **21**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc WC Homme

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
670	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
671					> 1 m	0,1			
672	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
673					< 1 m	0,1			
674	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
675					< 1 m	0,1			
676	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
677					< 1 m	0,1			
678	PL	Plafond	Faux plafond		Milieu	0,1		0	
679		Plinthe(s)	Linoléum		Droite	0,1		0	
680	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
681					Dormant	0,1			
682	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
683					Dormant	0,1			
684	SO	Sol	Linoléum		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **9**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **15**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc WC Femme

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
685	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
686					< 1 m	0,1			
687	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
688					< 1 m	0,1			
689	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
690					< 1 m	0,1			
691	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
692					< 1 m	0,1			
693	PL	Plafond	Faux plafond		Milieu	0,1		0	
694		Plinthe(s)	Linoléum		Droite	0,1		0	
695					Droite	0,1			
696	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
697					Dormant	0,1			
698	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
699					Dormant	0,1			
700	SO	Sol	Linoléum		Droite	0,1		0	
701					Droite	0,1			

Nombre d'unités de diagnostic : **9**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **17**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc Salle du capitol

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
702	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,3		0	
703	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,0		0	
704					Ouvrant	0,2			
705	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
706					> 1 m	0,3			
707	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
708					> 1 m	0,3			
709	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,0		0	
710					< 1 m	0,3			
711	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
712					> 1 m	0,3			
713	PL	Plafond	Faux plafond		Milieu	0,1		0	
714	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,0		0	
715					Dormant	0,1			
716					Ouvrant > 1m	0,2			
717	SO	Sol	Dalles pvc		Droite	0,2		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **9**
 Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **16**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal Rdc Salle CDAD

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
718	B	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,0		0	
719	B	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
720					Ouvrant	0,3			
721	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,0		0	
722					< 1 m	0,2			
723	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
724					< 1 m	0,2			
725	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,0		0	
726					< 1 m	0,2			
727	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,0		0	
728					> 1 m	0,3			
729	PL	Plafond	Faux plafond		Milieu	0,3		0	
730	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,0		0	
731					Dormant	0,0			
732					Ouvrant > 1m	0,3			
733	SO	Sol	Dalles pvc		Droite	0,0		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **9**
 Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **16**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 1er étage Dégagement n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
734		Ascenseur	Métallique	Peinture	Droite	0,1		0	
735	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,2		0	
736	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,5		0	
737					> 1 m	0,6			
738	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,3		0	
739					> 1 m	0,4			
740	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
741					> 1 m	0,6			
742	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
743					> 1 m	0,6			
744	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,6		0	
745	A,B,C,D	Plinthe(s)	Moquette fixée		Droite	0,1		0	
746	A	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
747					Ouvrant > 1m	0,2			
748					Ouvrant < 1m	0,5			
749	B	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
750					Dormant	0,5			
751					Ouvrant > 1m	0,6			
752	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
753					Ouvrant > 1m	0,2			
754					Dormant	0,5			
755	D	Porte droite	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
756					Ouvrant > 1m	0,3			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
757					Ouvrant < 1m	0,4			
758					Dormant	0,3			
759	D	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,3		0	
760					Ouvrant < 1m	0,5			
761	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic :

14

Nombre de mesures :

28

Nombre d'UD avec classement > 0

0

Nombre de mesures impossibles :

0

Bâtiment principal 1er étage Dégagement n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
762	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,1		0	
763					> 1 m	0,2			
764	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
765					< 1 m	0,1			
766	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
767					< 1 m	0,1			
768	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
769					> 1 m	0,5			
770	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,6		0	
771	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,2		0	
772	A,B,C,D	Plinthe(s)	Moquette fixée		Droite	0,1		0	
773					Ouvrant > 1m	0,1			
774	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
775					Dormant	0,4			
776					Ouvrant < 1m	0,1			
777	C	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,6		0	
778					Ouvrant > 1m	0,6			
779					Ouvrant < 1m	0,1			
780	D	Porte droite	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
781					Ouvrant > 1m	0,5			
782					Dormant	0,3			
783	D	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
784					Ouvrant > 1m	0,6			
785	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic :

12

Nombre de mesures :

24

Nombre d'UD avec classement > 0

0

Nombre de mesures impossibles :

0

Bâtiment principal 1er étage Cage escalier

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
786		Escalier - Balustres	Bois		Milieu	0,1		0	
787					Milieu	0,1			
788		Escalier - Contre marches	Bois		Milieu	0,1		0	
789		Escalier - Limon	Bois		Milieu	0,1		0	
790		Escalier - Main courante	Bois		Milieu	0,1		0	
791		Escalier - Marche	Bois		Milieu	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **5**
 Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **6**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 1er étage Dégagement n°3

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
792	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,1		0	
793	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
794					< 1 m	0,2			
795	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
796					< 1 m	0,4			
797	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
798					< 1 m	0,6			
799	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
800					< 1 m	0,4			
801	A,B,C,D	Plinthe(s)	Moquette fixée		Droite	0,1		0	
802	A	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
803					Ouvrant < 1m	0,4			
804					Ouvrant > 1m	0,4			
805	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
806					Dormant	0,4			
807					Ouvrant > 1m	0,6			
808	D	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
809					Ouvrant > 1m	0,2			
810					Ouvrant < 1m	0,4			
811	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **10**
 Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **20**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 1er étage Plateau de bureaux

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
812	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,2		0	
813	B	Fenêtre 1 - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
814	B	Fenêtre 1 - Intérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
815					Ouvrant	0,6			
816	B	Fenêtre 2 - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
817	B	Fenêtre 2 - Intérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
818					Ouvrant	0,2			
819	B	Fenêtre 3 - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
820	B	Fenêtre 3 - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,5		0	
821					Dormant	0,6			
822	B	Fenêtre 4 - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
823	B	Fenêtre 4 - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
824					Dormant	0,4			
825	B	Fenêtre 5 - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
826	B	Fenêtre 5 - Intérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
827					Ouvrant	0,6			
828	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,3		0	
829					> 1 m	0,4			
830	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
831					< 1 m	0,6			
832	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,3		0	
833					> 1 m	0,4			
834	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,4		0	
835					> 1 m	0,5			
836	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,3		0	
837	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
838					Ouvrant > 1m	0,1			
839					Dormant	0,3			
840	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **18**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **29**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 1er étage Archives

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
841	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,2		0	
842	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,4		0	
843					> 1 m	0,6			
844	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,3		0	
845					> 1 m	0,4			
846	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
847					< 1 m	0,4			
848	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
849					> 1 m	0,5			
850	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,6		0	
851	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
852					Dormant	0,4			
853					Ouvrant > 1m	0,4			
854	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **8**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **14**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 1er étage Pièce d'eau n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
855		Conduit(s)	Pvc		Droite	0,4		0	
856	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,5		0	
857	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
858					> 1 m	0,4			
859	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
860					> 1 m	0,5			
861	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
862					< 1 m	0,4			
863	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,5		0	
864					> 1 m	0,6			
865	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,5		0	
866	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
867	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
868					Dormant	0,4			
869					Ouvrant > 1m	0,6			
870	C	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
871					Ouvrant > 1m	0,2			
872					Dormant	0,5			
873	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
874					Ouvrant < 1m	0,2			
875					Ouvrant > 1m	0,2			
876	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **12**

Nombre de mesures : **22**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 1er étage WC n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
877	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,4		0	
878	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
879					< 1 m	0,6			
880	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
881					> 1 m	0,5			
882	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,3		0	
883					> 1 m	0,4			
884	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
885					> 1 m	0,6			
886	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,3		0	
887	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
888	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	
889					Dormant	0,3			
890					Ouvrant > 1m	0,3			
891	C	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,2		0	
892					Ouvrant < 1m	0,3			
893					Dormant	0,4			
894	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
895					Ouvrant > 1m	0,1			
896					Ouvrant < 1m	0,5			
897	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**

Nombre de mesures : **21**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 1er étage WC n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
898	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,5		0	
899	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,3		0	
900					> 1 m	0,5			
901	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
902					< 1 m	0,4			
903	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
904					> 1 m	0,2			
905	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
906					< 1 m	0,5			
907	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,3		0	
908	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
909	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,3		0	
910					Ouvrant < 1m	0,5			
911					Dormant	0,6			
912	C	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,1		0	
913					Dormant	0,5			
914					Ouvrant < 1m	0,6			
915	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
916					Dormant	0,5			
917					Ouvrant > 1m	0,5			
918	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**

Nombre de mesures : **21**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 1er étage Pièce d'eau n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
919		Conduit(s)	Pvc		Droite	0,3		0	
920	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,4		0	
921	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
922					> 1 m	0,6			
923	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
924					< 1 m	0,5			
925	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,5		0	
926					> 1 m	0,6			
927	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
928					> 1 m	0,6			
929	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,4		0	
930	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
931	A	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,3		0	
932					Ouvrant < 1m	0,5			
933					Ouvrant > 1m	0,5			
934	B	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
935					Ouvrant < 1m	0,4			
936					Ouvrant > 1m	0,4			
937	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,1		0	
938					Dormant	0,5			
939					Ouvrant < 1m	0,6			
940	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **12**

Nombre de mesures : **22**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 1er étage WC n°3

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
941	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,1		0	
942	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
943					> 1 m	0,4			
944	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
945					< 1 m	0,3			
946	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
947					< 1 m	0,5			
948	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
949					< 1 m	0,1			
950	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,6		0	
951	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
952	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,2		0	
953					Ouvrant < 1m	0,4			
954					Dormant	0,6			
955	C	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	
956					Dormant	0,5			
957					Ouvrant > 1m	0,6			
958	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,3		0	
959					Dormant	0,4			
960					Ouvrant < 1m	0,5			
961	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**

Nombre de mesures : **21**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 1er étage WC n°4

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
962	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,6		0	
963	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
964					< 1 m	0,3			
965	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
966					> 1 m	0,4			
967	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
968					< 1 m	0,6			
969	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
970					< 1 m	0,5			
971	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,3		0	
972	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
973	A	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
974					Ouvrant < 1m	0,6			
975					Ouvrant > 1m	0,6			
976	C	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,1		0	
977					Ouvrant < 1m	0,2			
978					Dormant	0,2			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
979	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,1		0	
980					Dormant	0,5			
981					Ouvrant < 1m	0,6			
982	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**

Nombre de mesures : **21**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 1er étage Bureau n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
983	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,6		0	
984	F	Fenêtre droite - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
985	F	Fenêtre droite - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
986					Dormant	0,3			
987	F	Fenêtre gauche - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,6		0	
988	F	Fenêtre gauche - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
989					Dormant	0,5			
990	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
991					< 1 m	0,4			
992	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
993					> 1 m	0,4			
994	E	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
995					< 1 m	0,6			
996	F	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
997					> 1 m	0,4			
998	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,1		0	
999	B	Porte	Alu		Ouvrant < 1m	0,1		0	
1000					Dormant	0,1			
1001	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
1002					Dormant	0,4			
1003					Ouvrant > 1m	0,4			
1004	E	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,2		0	
1005					Ouvrant < 1m	0,4			
1006					Dormant	0,4			
1007	E	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	
1008					Dormant	0,4			
1009					Ouvrant > 1m	0,5			
1010	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	
1011	F	Volet(s) D - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1,1	ND	1	
1012	F	Volet(s) G - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1,1	ND	1	

Nombre d'unités de diagnostic : **17**

Nombre de mesures : **30**

Nombre d'UD avec classement > 0 **2**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 1er étage Bureau n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1013	A,D	Baie(s) fixe(s)	Alu		Droite	0,1		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1014	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,4		0	
1015	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1016					< 1 m	0,4			
1017	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1018					< 1 m	0,5			
1019	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1020					< 1 m	0,5			
1021	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,5		0	
1022	A	Porte	Alu		Ouvrant < 1m	0,1		0	
1023					Dormant	0,1			
1024	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **8**

Nombre de mesures : **12**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 1er étage Bureau n°3

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1025	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,1		0	
1026	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
1027	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
1028					Ouvrant	0,3			
1029	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1030					< 1 m	0,3			
1031	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,3		0	
1032					> 1 m	0,5			
1033	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1034					< 1 m	0,3			
1035	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1036					< 1 m	0,4			
1037	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,4		0	
1038	D	Porte	Alu		Ouvrant < 1m	0,1		0	
1039					Dormant	0,1			
1040	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,1		0	
1041					Dormant	0,2			
1042					Ouvrant < 1m	0,4			
1043	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	
1044	C	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	1,1	ND	1	
1045	C	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1,1	ND	1	

Nombre d'unités de diagnostic : **13**

Nombre de mesures : **21**

Nombre d'UD avec classement > 0 **2**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 1er étage Bureau n°4

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1046	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,2		0	
1047	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
1048	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
1049					Ouvrant	0,5			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1050	D	Fenêtre droite - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,4		0	
1051	D	Fenêtre droite - Intérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
1052					Ouvrant	0,6			
1053	D	Fenêtre gauche - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,6		0	
1054	D	Fenêtre gauche - Intérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
1055					Ouvrant	0,6			
1056	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1057					< 1 m	0,4			
1058	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
1059					> 1 m	0,6			
1060	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1061					< 1 m	0,5			
1062	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,3		0	
1063					> 1 m	0,6			
1064	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,3		0	
1065	B	Porte	Alu		Ouvrant < 1m	0,1		0	
1066					Dormant	0,1			
1067	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
1068					Ouvrant > 1m	0,3			
1069					Dormant	0,6			
1070	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	
1071	C	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	1,2	ND	1	
1072	C	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1,2	ND	1	
1073	D	Volet(s) D - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1,2	ND	1	
1074	D	Volet(s) G - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1,2	ND	1	

Nombre d'unités de diagnostic : **19**
Nombre d'UD avec classement > 0 : **4**

Nombre de mesures : **29**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 1er étage Accès terrasse

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1075	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,5		0	
1076	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,4		0	
1077	A	Porte	Alu		Ouvrant < 1m	0,1		0	
1078					Dormant	0,1			
1079	B	Porte	Alu		Ouvrant < 1m	0,1		0	
1080					Dormant	0,1			
1081	C	Porte fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,4		0	
1082	C	Porte fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,4		0	
1083					Ouvrant	0,6			
1084	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	
1085	C	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	0,4		0	
1086	C	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **9**
Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **12**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 1er étage Terrasse

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
1087		Descente eaux pluviales	Métallique		Droite	0,1		0	
1088		Garde Corps	Métallique		Milieu	0,5		0	
1089		Mur(s)	Béton		> 1 m	0,1		0	
1090					< 1 m	0,1			
1091	SO	Sol	Dalles béton		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **4**

Nombre de mesures : **5**

Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Dégagement n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
1092		Ascenseur	Métallique	Peinture	Droite	0,1		0	
1093	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,2		0	
1094	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
1095					< 1 m	0,5			
1096	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1097					< 1 m	0,3			
1098	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
1099					> 1 m	0,4			
1100	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
1101					> 1 m	0,3			
1102	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,4		0	
1103	A,B,C,D	Plinthe(s)	Moquette fixée		Droite	0,1		0	
1104	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,3		0	
1105					Ouvrant < 1m	0,4			
1106					Dormant	0,4			
1107	B	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
1108					Dormant	0,4			
1109					Ouvrant > 1m	0,6			
1110	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,2		0	
1111					Ouvrant < 1m	0,3			
1112					Dormant	0,5			
1113	D	Porte droite	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
1114					Ouvrant < 1m	0,3			
1115					Ouvrant > 1m	0,3			
1116	D	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,1		0	
1117					Ouvrant < 1m	0,4			
1118					Dormant	0,5			
1119	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **14**

Nombre de mesures : **28**

Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Dégagement n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
1120	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,3		0	
1121	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1122					> 1 m	0,4			
1123	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
1124					< 1 m	0,4			
1125	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
1126					> 1 m	0,4			
1127	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1128					< 1 m	0,4			
1129	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,6		0	
1130	A,B,C,D	Plinthe(s)	Moquette fixée		Droite	0,1		0	
1131	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,4		0	
1132					Ouvrant > 1m	0,5			
1133					Dormant	0,6			
1134	C	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
1135					Ouvrant > 1m	0,4			
1136					Ouvrant < 1m	0,6			
1137	D	Porte droite	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
1138					Ouvrant > 1m	0,2			
1139					Ouvrant < 1m	0,6			
1140	D	Porte gauche	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,1		0	
1141					Dormant	0,3			
1142					Ouvrant < 1m	0,4			
1143	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **12**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **24**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Cage escalier

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1144		Escalier - Balustres	Bois			0,1		0	
1145		Escalier - Contre marches	Bois			0,1		0	
1146		Escalier - Limon	Bois			0,1		0	
1147		Escalier - Main courante	Bois			0,1		0	
1148		Escalier - Marche	Bois			0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **5**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **5**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Dégagement n°3

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1149	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,4		0	
1150	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,4		0	
1151					> 1 m	0,5			
1152	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,3		0	
1153					> 1 m	0,5			
1154	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,3		0	
1155					> 1 m	0,5			
1156	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1157					< 1 m	0,6			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
1158	A,B,C,D	Plinthe(s)	Moquette fixée		Droite	0,1		0	
1159					Ouvrant > 1m	0,1			
1160	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
1161					Dormant	0,5			
1162					Ouvrant > 1m	0,4			
1163	C	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
1164					Ouvrant < 1m	0,6			
1165					Ouvrant < 1m	0,4			
1166	D	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,4		0	
1167					Ouvrant > 1m	0,6			
1168	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **10**

Nombre de mesures : **20**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Plateau de bureaux

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
1169	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,1		0	
1170	B	Fenêtre 1 - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,3		0	
1171					Ouvrant	0,2			
1172	B	Fenêtre 1 - Intérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,6		0	
1173	B	Fenêtre 2 - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
1174					Dormant	0,1			
1175	B	Fenêtre 2 - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,4		0	
1176	B	Fenêtre 3 - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,6		0	
1177					Ouvrant	0,3			
1178	B	Fenêtre 3 - Intérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,6		0	
1179	B	Fenêtre 4 - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
1180					Ouvrant	0,4			
1181	B	Fenêtre 4 - Intérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,6		0	
1182	B	Fenêtre 5 - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
1183					Ouvrant	0,4			
1184	B	Fenêtre 5 - Intérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,6		0	
1185					< 1 m	0,2			
1186	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
1187					> 1 m	0,3			
1188	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,4		0	
1189					> 1 m	0,1			
1190	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
1191					< 1 m	0,4			
1192	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
1193	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,5		0	
1194					Ouvrant > 1m	0,2			
1195	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,5		0	
1196					Dormant	0,6			
1197	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **18**

Nombre de mesures : **29**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Archives

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1198	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,1		0	
1199	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1200					< 1 m	0,5			
1201	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
1202					> 1 m	0,5			
1203	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1204					< 1 m	0,3			
1205	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
1206					> 1 m	0,4			
1207	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,5		0	
1208	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
1209					Dormant	0,4			
1210					Ouvrant > 1m	0,4			
1211	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **8**

Nombre de mesures : **14**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Pièce d'eau n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1212		Conduit(s)	Pvc		Droite	0,6		0	
1213	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,4		0	
1214	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1215					< 1 m	0,3			
1216	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1217					< 1 m	0,6			
1218	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
1219					> 1 m	0,3			
1220	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1221					< 1 m	0,3			
1222	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,4		0	
1223	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
1224	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	
1225					Ouvrant > 1m	0,3			
1226					Dormant	0,5			
1227	C	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
1228					Ouvrant > 1m	0,5			
1229					Dormant	0,6			
1230	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
1231					Ouvrant > 1m	0,4			
1232					Ouvrant < 1m	0,6			
1233	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **12**

Nombre de mesures : **22**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage WC n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1234	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,4		0	
1235	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1236					< 1 m	0,2			
1237	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,3		0	
1238					> 1 m	0,4			
1239	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1240					< 1 m	0,4			
1241	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
1242					> 1 m	0,4			
1243	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,1		0	
1244	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
1245	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
1246					Ouvrant > 1m	0,3			
1247					Dormant	0,5			
1248	C	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,1		0	
1249					Dormant	0,4			
1250					Ouvrant < 1m	0,6			
1251	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
1252					Ouvrant < 1m	0,5			
1253					Ouvrant > 1m	0,5			
1254	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**

Nombre de mesures : **21**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage WC n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1255	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,6		0	
1256	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1257					< 1 m	0,5			
1258	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
1259					> 1 m	0,3			
1260	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
1261					> 1 m	0,4			
1262	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1263					< 1 m	0,3			
1264	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,2		0	
1265	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
1266	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,1		0	
1267					Ouvrant < 1m	0,5			
1268					Dormant	0,5			
1269	C	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
1270					Dormant	0,2			
1271					Ouvrant > 1m	0,5			
1272	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
1273					Ouvrant < 1m	0,4			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1274					Ouvrant > 1m	0,4			
1275	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **21**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Pièce d'eau n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1276		Conduit(s)	Pvc		Droite	0,1		0	
1277	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,5		0	
1278	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
1279					> 1 m	0,5			
1280	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
1281					> 1 m	0,4			
1282	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
1283					< 1 m	0,5			
1284	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1285					< 1 m	0,3			
1286	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,6		0	
1287	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
1288	A	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
1289					Ouvrant > 1m	0,3			
1290					Ouvrant < 1m	0,5			
1291	B	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
1292					Dormant	0,2			
1293					Ouvrant > 1m	0,6			
1294	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,1		0	
1295					Ouvrant < 1m	0,2			
1296					Dormant	0,4			
1297	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **12**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **22**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage WC n°3

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1298	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,2		0	
1299	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
1300					> 1 m	0,2			
1301	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
1302					> 1 m	0,6			
1303	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1304					< 1 m	0,2			
1305	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1306					< 1 m	0,3			
1307	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,5		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1308	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
1309					Dormant	0,4			
1310	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,5		0	
1311					Ouvrant < 1m	0,6			
1312					Ouvrant > 1m	0,3			
1313	C	Porte droite	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
1314					Ouvrant < 1m	0,6			
1315					Ouvrant < 1m	0,1			
1316	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
1317					Ouvrant > 1m	0,6			
1318	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**

Nombre de mesures : **21**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage WC n°4

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1319	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,2		0	
1320					> 1 m	0,4			
1321	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,4		0	
1322					> 1 m	0,1			
1323	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,6		0	
1324					> 1 m	0,1			
1325	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,3		0	
1326					> 1 m	0,2			
1327	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
1328	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,1		0	
1329	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
1330					Ouvrant < 1m	0,1			
1331	A	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
1332					Ouvrant > 1m	0,5			
1333					Ouvrant < 1m	0,3			
1334	C	Porte droite	Bois	Peinture	Dormant	0,4		0	
1335					Ouvrant > 1m	0,6			
1336					Ouvrant < 1m	0,1			
1337	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
1338					Ouvrant > 1m	0,3			
1339	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**

Nombre de mesures : **21**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Salle de réunion

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1340	C	Fenêtre droite - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
1341	C	Fenêtre droite - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
1342					Dormant	0,5			
1343	C	Fenêtre gauche - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
1344	D	Fenêtre gauche - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,3		0	
1345	C	Fenêtre gauche - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
1346					Dormant	0,4			
1347	D	Fenêtre gauche - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,5		0	
1348					Dormant	0,6			
1349	A,B	Mur(s)	Panneaux bois		> 1 m	0,1		0	
1350					< 1 m	0,1			
1351	A	Mur(s)	Plâtre	Toile de verre peinte	< 1 m	0,4		0	
1352					> 1 m	0,6			
1353	C	Mur(s)	Plâtre	Toile de verre peinte	> 1 m	0,1		0	
1354					< 1 m	0,6			
1355	D	Mur(s)	Plâtre	Toile de verre peinte	> 1 m	0,1		0	
1356					< 1 m	0,1			
1357	PL	Plafond	Panneaux bois	Peinture	Milieu	0,5		0	
1358	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,5		0	
1359	A	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,4		0	
1360					Ouvrant < 1m	0,5			
1361					Ouvrant > 1m	0,5			
1362	A	Porte de placard	Bois		Ouvrant < 1m	0,1		0	
1363					Dormant	0,1			
1364	C	Porte fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,5		0	
1365	C	Porte fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
1366					Ouvrant	0,5			
1367	SO	Sol	Plancher bois		Droite	0,1		0	
1368	C	Volet(s) D - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	0,2		0	
1369	C	Volet(s) D - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	0,3		0	
1370	C	Volet(s) G - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	0,3		0	
1371	C	Volet(s) G - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	0,2		0	
1372	C	Volet(s) M - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	1,3	ND	1	
1373	C	Volet(s) M - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1,4	ND	1	

Nombre d'unités de diagnostic : **23**
 Nombre d'UD avec classement > 0 : **2**

Nombre de mesures : **34**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Terrasse

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
1374		Descente eaux pluviales	Métallique		Droite	0,1		0	
1375		Garde Corps	Métallique		Milieu	0,5		0	
1376		Mur(s)	Béton		> 1 m	0,1		0	
1377					< 1 m	0,1			
1378	SO	Sol	Dalles béton		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **4**

Nombre de mesures : **5**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Circulation

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1379	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1380					< 1 m	0,3			
1381	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,0		0	
1382					< 1 m	0,1			
1383	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,0		0	
1384					> 1 m	0,2			
1385	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
1386					> 1 m	0,3			
1387	PL	Plafond	Faux plafond		Milieu	0,0		0	
1388	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,0		0	
1389					Dormant	0,3			
1390					Ouvrant > 1m	0,3			
1391	B	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
1392					Ouvrant > 1m	0,2			
1393					Ouvrant < 1m	0,3			
1394	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
1395					Dormant	0,3			
1396					Ouvrant > 1m	0,3			
1397	D	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
1398					Ouvrant > 1m	0,2			
1399					Dormant	0,3			
1400	SO	Sol	Moquette		Droite	0,3		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **10**

Nombre de mesures : **22**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 214

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1401	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
1402	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,0		0	
1403					Ouvrant	0,2			
1404	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1405					< 1 m	0,3			
1406	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,0		0	
1407					< 1 m	0,2			
1408	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,0		0	
1409					< 1 m	0,3			
1410	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
1411					> 1 m	0,2			
1412	PL	Plafond	Faux plafond		Milieu	0,3		0	
1413	A	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
1414					Ouvrant > 1m	0,2			
1415					Ouvrant < 1m	0,3			
1416	SO	Sol	Moquette		Droite	0,3		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **9**

Nombre de mesures : **16**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 213

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1417	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
1418	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
1419					Dormant	0,1			
1420	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,0		0	
1421					< 1 m	0,0			
1422	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1423					< 1 m	0,3			
1424	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1425					< 1 m	0,3			
1426	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1427					< 1 m	0,3			
1428	PL	Plafond	Faux plafond		Milieu	0,3		0	
1429	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
1430					Dormant	0,2			
1431					Ouvrant > 1m	0,2			
1432	SO	Sol	Moquette		Droite	0,0		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 9

Nombre de mesures : 16

Nombre d'UD avec classement > 0 0

Nombre de mesures impossibles : 0

Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 212

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1433	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
1434	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
1435					Dormant	0,1			
1436	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1437					< 1 m	0,2			
1438	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1439					< 1 m	0,3			
1440	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
1441					> 1 m	0,2			
1442	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
1443					> 1 m	0,3			
1444	PL	Plafond	Faux plafond		Milieu	0,2		0	
1445	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,0		0	
1446					Ouvrant < 1m	0,2			
1447					Dormant	0,2			
1448	SO	Sol	Moquette		Droite	0,2		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 9

Nombre de mesures : 16

Nombre d'UD avec classement > 0 0

Nombre de mesures impossibles : 0

Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 211

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1449	D	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,0		0	
1450	D	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,0		0	
1451					Dormant	0,2			
1452	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1453					< 1 m	0,3			
1454	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1455					< 1 m	0,2			
1456	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
1457					> 1 m	0,2			
1458	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,0		0	
1459					< 1 m	0,1			
1460	E	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1461					< 1 m	0,3			
1462	F	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1463					< 1 m	0,1			
1464	PL	Plafond	Faux plafond		Milieu	0,2		0	
1465	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,1		0	
1466					Ouvrant < 1m	0,2			
1467					Dormant	0,2			
1468	SO	Sol	Moquette		Droite	0,2		0	
1469	D	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	1,4	ND	1	
1470	D	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1,2	ND	1	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Nombre de mesures : 22

Nombre d'UD avec classement > 0 2

Nombre de mesures impossibles : 0

Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 210

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1471	D	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,0		0	
1472	D	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
1473					Dormant	0,3			
1474	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1475					< 1 m	0,1			
1476	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,0		0	
1477					> 1 m	0,3			
1478	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,0		0	
1479					< 1 m	0,2			
1480	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1481					< 1 m	0,2			
1482	E	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,0		0	
1483					< 1 m	0,0			
1484	F	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,0		0	
1485					< 1 m	0,1			
1486	PL	Plafond	Faux plafond		Milieu	0,1		0	
1487	A	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,0		0	
1488					Ouvrant < 1m	0,3			
1489					Ouvrant > 1m	0,3			
1490	SO	Sol	Moquette		Droite	0,1		0	
1491	D	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	2,1	ND	1	
1492	D	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1,7	ND	1	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Nombre de mesures : 22

Nombre d'UD avec classement > 0 2

Nombre de mesures impossibles : 0

Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 209

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1493	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,3		0	
1494	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,0		0	
1495					Ouvrant	0,3			
1496	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1497					< 1 m	0,2			
1498	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
1499					> 1 m	0,3			
1500	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
1501					> 1 m	0,2			
1502	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1503					< 1 m	0,3			
1504	PL	Plafond	Faux plafond		Milieu	0,0		0	
1505	A	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
1506					Ouvrant < 1m	0,2			
1507					Ouvrant > 1m	0,2			
1508	SO	Sol	Moquette		Droite	0,1		0	
1509					Droite	0,2			
1510	C	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	1,1	ND	1	
1511	C	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1,3	ND	1	

Nombre d'unités de diagnostic : 11

Nombre de mesures : 19

Nombre d'UD avec classement > 0 2

Nombre de mesures impossibles : 0

Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 208

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1512	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
1513	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
1514					Dormant	0,3			
1515	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
1516					> 1 m	0,3			
1517	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,0		0	
1518					< 1 m	0,3			
1519	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,0		0	
1520					> 1 m	0,2			
1521	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,0		0	
1522					< 1 m	0,1			
1523	PL	Plafond	Faux plafond		Milieu	0,1		0	
1524	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,0		0	
1525					Dormant	0,1			
1526					Ouvrant > 1m	0,3			
1527	SO	Sol	Moquette		Droite	0,0		0	
1528	C	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	1,1	ND	1	
1529	C	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1,0	ND	1	

Nombre d'unités de diagnostic : 11

Nombre de mesures : 18

Nombre d'UD avec classement > 0 2

Nombre de mesures impossibles : 0

Bâtiment principal 2 ème étage Bureau 207

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1530	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
1531	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
1532					Dormant	0,1			
1533	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
1534					> 1 m	0,3			
1535	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,0		0	
1536					< 1 m	0,0			
1537	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1538					< 1 m	0,2			
1539	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
1540					> 1 m	0,2			
1541	PL	Plafond	Faux plafond		Milieu	0,2		0	
1542	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,0		0	
1543					Ouvrant > 1m	0,0			
1544					Dormant	0,3			
1545	SO	Sol	Moquette		Droite	0,2		0	
1546	C	Volet(s) - Extérieur	Bois	Peinture	Droite	1,3	ND	1	
1547	C	Volet(s) - Intérieur	Bois	Peinture	Gauche	1,1	ND	1	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**

Nombre de mesures : **18**

Nombre d'UD avec classement > 0 **2**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 3 ème étage Dégageement n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1548		Ascenseur	Métallique	Peinture	Droite	0,1		0	
1549	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1550					< 1 m	0,6			
1551	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,6		0	
1552					< 1 m	0,6			
1553	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
1554					< 1 m	0,6			
1555	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
1556					< 1 m	0,5			
1557	E	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1558					< 1 m	0,5			
1559	F	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,5		0	
1560					< 1 m	0,5			
1561	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,5		0	
1562	PL	Plafond	Poutre(s) bois	Peinture	Milieu	0,2		0	
1563	A,B,C,D,E,	Plinthe(s)	Moquette fixée		Droite	0,4		0	
1564	A,B,C,D,E,F,	Plinthe(s)	Moquette fixée		Droite	0,1		0	
1565	A	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
1566					Ouvrant < 1m	0,3			
1567					Ouvrant > 1m	0,5			
1568	B	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,4		0	
1569					Ouvrant < 1m	0,5			
1570					Dormant	0,5			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1571	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **14**
Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **24**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 3 ème étage Dégagement n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1572	PL	Faux plafond	Panneaux de plâtre		Milieu	0,6		0	
1573	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1574					< 1 m	0,4			
1575	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
1576					> 1 m	0,6			
1577	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
1578					> 1 m	0,5			
1579	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
1580					> 1 m	0,4			
1581	E	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
1582					> 1 m	0,5			
1583	F	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1584					< 1 m	0,5			
1585	G	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,4		0	
1586					> 1 m	0,6			
1587	H	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,5		0	
1588					> 1 m	0,6			
1589	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,4		0	
1590	A,B,C,D,E	Plinthe(s)	Moquette fixée		Droite	0,4		0	
1591	A,B,C,D,E,F,G,H	Plinthe(s)	Moquette fixée		Droite	0,1		0	
1592	A	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,4		0	
1593					Ouvrant > 1m	0,5			
1594					Ouvrant < 1m	0,6			
1595	B	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
1596					Dormant	0,3			
1597					Ouvrant > 1m	0,5			
1598	F	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
1599					Ouvrant > 1m	0,1			
1600					Dormant	0,4			
1601	G	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
1602					Ouvrant > 1m	0,2			
1603					Ouvrant < 1m	0,5			
1604	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **17**
Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **33**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 3 ème étage Pièce d'eau n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1605		Conduit(s)	Pvc		Droite	0,6		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1606	PL	Faux plafond	Panneaux de plâtre		Milieu	0,5		0	
1607	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
1608					> 1 m	0,6			
1609	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
1610					> 1 m	0,3			
1611	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1612					< 1 m	0,5			
1613	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
1614					> 1 m	0,6			
1615	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,4		0	
1616	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
1617	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
1618					Dormant	0,2			
1619					Ouvrant > 1m	0,2			
1620	C	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
1621					Ouvrant > 1m	0,4			
1622					Ouvrant < 1m	0,6			
1623	C	Porte de placard	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
1624					Ouvrant > 1m	0,4			
1625					Dormant	0,5			
1626	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

Nombre de mesures : 22

Nombre d'UD avec classement > 0 0

Nombre de mesures impossibles : 0

Bâtiment principal 3 ème étage WC n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1627	PL	Faux plafond	Panneaux de plâtre		Milieu	0,2		0	
1628	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,4		0	
1629					< 1 m	0,6			
1630	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,3		0	
1631					> 1 m	0,5			
1632	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1633					< 1 m	0,2			
1634	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
1635					> 1 m	0,6			
1636	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,4		0	
1637	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
1638	A	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
1639					Ouvrant > 1m	0,2			
1640					Ouvrant < 1m	0,3			
1641	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 9

Nombre de mesures : 15

Nombre d'UD avec classement > 0 0

Nombre de mesures impossibles : 0

Bâtiment principal 3 ème étage Pièce d'eau n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1642		Conduit(s)	Pvc		Droite	0,6		0	
1643	PL	Faux plafond	Panneaux de plâtre		Milieu	0,3		0	
1644	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1645					< 1 m	0,6			
1646	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1647					< 1 m	0,6			
1648	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1649					< 1 m	0,4			
1650	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1651					< 1 m	0,5			
1652	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,5		0	
1653	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	
1654	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,1		0	
1655					Ouvrant < 1m	0,6			
1656					Dormant	0,6			
1657	B	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
1658					Dormant	0,4			
1659					Ouvrant > 1m	0,6			
1660	C	Porte de placard	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,4		0	
1661					Ouvrant < 1m	0,5			
1662					Dormant	0,6			
1663	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **12**

Nombre de mesures : **22**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 3 ème étage WC n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1664	PL	Faux plafond	Panneaux		Milieu	0,5		0	
1665	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1666					< 1 m	0,6			
1667	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1668					< 1 m	0,3			
1669	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,3		0	
1670					> 1 m	0,4			
1671	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
1672					> 1 m	0,4			
1673	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,5		0	
1674	A,B,C,D	Plinthe(s)	Revêtement plastique			0,0		0	
1675	A	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,1		0	
1676					Ouvrant > 1m	0,2			
1677					Ouvrant < 1m	0,6			
1678	C	Porte droite	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	
1679					Dormant	0,4			
1680					Ouvrant > 1m	0,4			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1681	C	Porte gauche	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
1682					Ouvrant < 1m	0,5			
1683					Ouvrant > 1m	0,5			
1684	SO	Sol	Revêtement plastique		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **11**
 Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **21**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 3 ème étage Plateau de bureaux n°1

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1685	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
1686					> 1 m	0,3			
1687	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1688					< 1 m	0,4			
1689	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,3		0	
1690					> 1 m	0,6			
1691	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
1692					> 1 m	0,4			
1693	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,5		0	
1694	PL	Plafond	Poutre(s) bois	Peinture	Milieu	0,2		0	
1695	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
1696					Dormant	0,2			
1697					Ouvrant > 1m	0,3			
1698	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,2		0	
1699					Ouvrant > 1m	0,3			
1700					Dormant	0,5			
1701	A	Porte de placard	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
1702					Dormant	0,4			
1703					Ouvrant > 1m	0,4			
1704	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **10**
 Nombre d'UD avec classement > 0 : **0**

Nombre de mesures : **20**
 Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 3 ème étage Réserve

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1705	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1706					< 1 m	0,6			
1707	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,2		0	
1708					< 1 m	0,3			
1709	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1710					< 1 m	0,2			
1711	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,4		0	
1712					> 1 m	0,5			
1713	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,5		0	
1714	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,4		0	
1715					Ouvrant < 1m	0,5			
1716					Dormant	0,5			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1717	B	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,3		0	
1718					Dormant	0,5			
1719					Ouvrant > 1m	0,6			
1720	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **8** Nombre de mesures : **16**
 Nombre d'UD avec classement > 0 : **0** Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 3 ème étage Dégagement n°3

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1721	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,5		0	
1722	C	Plinthe(s)	Bois	Peinture	Droite	0,6		0	
1723	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,2		0	
1724					Dormant	0,2			
1725					Ouvrant < 1m	0,6			
1726	B	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
1727					Ouvrant > 1m	0,1			
1728					Dormant	0,4			
1729	C	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant > 1m	0,2		0	
1730					Dormant	0,4			
1731					Ouvrant < 1m	0,5			
1732	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	
-	A,B,D	Plinthe(s)	Moquette fixée		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **7** Nombre de mesures : **12**
 Nombre d'UD avec classement > 0 : **0** Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 3 ème étage Local technique

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1733	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
1734					> 1 m	0,6			
1735	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,1		0	
1736					< 1 m	0,2			
1737	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1738					< 1 m	0,6			
1739	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,3		0	
1740					> 1 m	0,4			
1741	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,1		0	
1742	A,B,C,D	Plinthe(s)	Moquette fixée		Droite	0,1		0	
1743	A	Porte	Bois	Peinture	Ouvrant < 1m	0,1		0	
1744					Ouvrant > 1m	0,2			
1745					Dormant	0,3			
1746	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **8** Nombre de mesures : **14**
 Nombre d'UD avec classement > 0 : **0** Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment principal 3 ème étage Plateau de bureaux n°2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
1747	A	Mur(s)	Plâtre	Peinture	> 1 m	0,3		0	
1748					< 1 m	0,6			
1749	B	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,2		0	
1750					> 1 m	0,6			
1751	C	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,1		0	
1752					> 1 m	0,3			
1753	D	Mur(s)	Plâtre	Peinture	< 1 m	0,3		0	
1754					> 1 m	0,6			
1755	PL	Plafond	Plâtre	Peinture	Milieu	0,3		0	
1756	A	Porte	Bois	Peinture	Dormant	0,2		0	
1757					Ouvrant > 1m	0,3			
1758					Ouvrant < 1m	0,4			
1759	SO	Sol	Moquette fixée		Droite	0,1		0	

Nombre d'unités de diagnostic : **7**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0**

Nombre de mesures : **13**

Nombre de mesures impossibles : **0**

ANNEXES

Plans et croquis

- Planche 1/6 : Bâtiment principal - Sous sol
- Planche 2/6 : Bâtiment principal - Rdc
- Planche 3/6 : Bâtiment principal - 1er étage
- Planche 4/6 : Bâtiment principal - 2 ème étage
- Planche 5/6 : Bâtiment principal - 3 ème étage
- Planche 6/6 : Bâtiment principal - Toiture

Légende			
	Mesure > 1 mg/cm² sur une unité de diagnostic classée 1 ou 2		Mesure > 1 mg/cm² sur une unité de diagnostic classée 3
	Local non visité		Investigation approfondie à réaliser




PLANCHE DE REPÉRAGE USUEL

N° dossier : 2406-038 #P1 N° planche : 1/6

Type : Croquis Version : 1

Origine du plan : Cabinet de diagnostic

6 rue Antoine Deville
Adresse immeuble : Banque de France
31000 TOULOUSE

Bâtiment – Niveau : Bâtiment principal - Sous sol

Document sans échelle remis à titre indicatif



Local non visité



Investigation approfondie à réaliser

PLANCHE DE REPÉRAGE USUEL	
N° dossier : 2406-038 #P1	N° planche : 2/6
Type : Croquis	Version : 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic	
Adresse immeuble : Banque de France 6 rue Antoine Deville 31000 TOULOUSE	
Bâtiment – Niveau : Bâtiment principal - Rdc	
Document sans échelle remis à titre indicatif	
 Local non visité	 Investigation approfondie à réaliser






PLANCHE DE REPÉRAGE USUEL

N° dossier : 2406-038 #P1	N° planche : 3/6
Type : Croquis	Version : 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic	
6 rue Antoine Deville	
Adresse immeuble : Banque de France	
31000 TOULOUSE	
Bâtiment – Niveau : Bâtiment principal - 1er étage	
Document sans échelle remis à titre indicatif	

	Local non visité		Investigation approfondie à réaliser
---	------------------	---	--------------------------------------



PLANCHE DE REPÉRAGE USUEL

N° dossier : 2406-038 #P1	N° planche : 4/6
Type : Croquis	Version : 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic	
Adresse immeuble : Banque de France	
31000 TOULOUSE	
Bâtiment – Niveau : Bâtiment principal - 2 ème étage	
Document sans échelle remis à titre indicatif	



Local non visité



Investigation approfondie à réaliser





PLANCHE DE REPÉRAGE USUEL	
N° dossier : 2406-038 #P1	N° planche : 5/6
Type : Croquis	Version : 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic	
Adresse immeuble : Banque de France 6 rue Antoine Deville 31000 TOULOUSE	
Bâtiment – Niveau : Bâtiment principal - 3 ème étage	
Document sans échelle remis à titre indicatif	
 Local non visité	 Investigation approfondie à réaliser

PLANCHE DE REPÉRAGE USUEL	
N° dossier : 2406-038 #P1	N° planche : 6/6
Type : Croquis	Version : 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic	
6 rue Antoine Deville	
Adresse immeuble : Banque de France	
31000 TOULOUSE	
Bâtiment – Niveau : Bâtiment principal - Toiture	
Document sans échelle remis à titre indicatif	
 Local non visité	 Investigation approfondie à réaliser



Notice d'information

LES EFFETS DU PLOMB SUR LA SANTÉ

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. **L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.**

COMMENT SE CONTAMINE-T-ON ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers

- En travaillant sans protection ;
- En fumant ou s'alimentant avec les mains sales ;
- En se rongant les ongles ;
- En mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

QUE FAIRE EN CAS DE RISQUE POTENTIEL SUR UN CHANTIER ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le rapport de repérage du plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition ;
- Remettre le rapport de repérage du plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée ;
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier ;

- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables ;
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration) ;
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils, etc.) en informant l'intervenant de la présence de plomb ;
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets ;
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - Interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier ;
 - Rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée ;
 - Interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable ;
 - Ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- Des conseils dans le choix des protections ;
- Une aide à l'information et à la formation ;
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- Le rapport de repérage du plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb) ;
- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux ;
- Les guides de prévention :
 - Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) ;
 - Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr).

Attestation d'assurance

Certifications

RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE

AXA

AXA France IARD, atteste que :

LAMBOLEY DIAGNOSTIC
Monsieur Grégory LAMBOLEY
5 rue des Chênes
31130 BALMA

Bénéficiaire du contrat n° 10750853004 souscrit par AGENDA France garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations découlant de l'ordonnance n° 2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n° 2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R.271-1 à R.271-4 et L.271-1 à L.271-4 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes ultérieurs ;
- Garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :

Sont couvertes les activités suivantes, sous réserve que les compétences de l'Assuré, personne physique ou que les compétences de ses diagnostiqueurs salariés aient été certifiées par un organisme accrédité, lorsque la réglementation l'exige, et ce pour l'ensemble des diagnostics réalisés :

Reprise totale A et B, contribution de DAPP et de DTA, évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, repérage total C, repérage avant travaux immobiliers bâtis, examen visuel après travaux de retrait de matériaux et produits contenant de l'amiante, dans tout type de bâtiment et plus généralement dans tout type d'ouvrage ou d'équipement de génie civil (Amiante AVEC mention)

Reprise amiante avant travaux autres immeubles (ouvrages et infrastructures de transport)

Constat de risque d'exposition au plomb (CREP), parties privatives et parties communes

Reprise de plomb avant travaux

Mesures de concentration en plomb dans les poussières

Etat de l'installation intérieure d'électricité, parties privatives et parties communes

Etat de l'installation intérieure de gaz

Diagnostic termites avant vente, parties privatives et parties communes

Reprise de termites avant travaux

Etat parasitaire - Diagnostic Mésures

Diagnostic de performance énergétique (DPE) tous types de bâtiments

Diagnostic de performance énergétique (DPE) projeté

Réalisation des attestations de prise en compte de la réglementation thermique pour les maisons individuelles ou accolées

Constat et étude en rénovation énergétique sans mise en œuvre des préconisations

Audit énergétique réglementaire de bâtiments ne comportant qu'un seul logement

Mesurage surface habitable (Carrez)

Mesurage surface habitable, utile, de plancher - Relevés de surfaces

Plans et croquis à l'exclusion de toute activité de conception

Relève de cotes pour la réalisation de plans d'évacuation et constat visuel de présence ou non de portes coupe-feu dans les immeubles d'habitation

Fiche de renseignements immeuble PERDU, / Rem

Etat des lieux local

Constat logement décent

Prêt conventionné - Prêt à taux zéro - Normes d'habitabilité

Détermination de la concentration en plomb dans l'eau des canalisations

Installation de détecteurs de fumée

Diagnostic télétravail

Diagnostic de performance numérique

Attestation d'exposition des formations argilo-siliceuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel

(Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA))

Etat des risques et pollutions (ERP)

Constat sécurité gaz

Milieu de copropriété, tantièmes de charges

Garantie RC Professionnelle : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par Cabinet.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La validité cesse pour les risques situés à l'étranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la législation locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 31^{er} janvier 2025, sous réserve du paiement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Etablie à PARIS LA DEFENSE, le 19 décembre 2023, pour la Société AXA

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 790 000 Euros
Siège social : 311, Terrasse de l'Acadie - 92127 Nanterre Cedex 722 207 400 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 207 400
Opérations d'assurances exemptées de TVA - n° 261-C DB - sauf pour les garanties portées par AXA Assurance

1/1

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI4990 Version 006

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MARTY Jonathan

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (s)
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (s)
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (s)
Energie sans mention	Energie sans mention (s)
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (s)
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (s)
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (s)

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valable à partir du 26/11/2023.

(1) Arrêté du 24 décembre 2021 relatif aux critères de certification des opérateurs d'engins techniques et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes Diagnostiqueur

Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance - Bât K - 35760 Saint-Grégoire

CEPE DI FR 21 rev08

Attestation d'indépendance

« Je soussigné Grégory LAMBOLEY, Gérant du Cabinet AGENDA, atteste sur l'honneur, conformément aux articles L271-6 et R271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation :

- Disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires aux prestations ;
- Que les personnes chargées de la réalisation des états, constats et diagnostics disposent des moyens et des certifications requises leur permettant de mener à bien leur mission ;
- Avoir souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de notre responsabilité en raison de nos interventions ;
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à notre impartialité et à notre indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à nous, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il nous est demandé de réaliser la présente mission, et notamment :
 - N'accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location du bien objet de la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit ;
 - Ne recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. »

AGENDA
SARL LAMBOLEY DIAGNOSTIC
SIRET 08891058500070
RCS TOULOUSE
TVA: FR10888610565