

573.19

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE ET SUIVI DE L'EXÉCUTION DE L'AD'AP

CHU GABRIEL MONTPIED

58, Rue Montalembert - 63 000 CLERMONT-FERRAND

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

BÂTIMENT CMP B

PHASE	NUMERO	ECH.	EMETTEUR	DATE
PRO DCE	PRO DCE		ANDÉSITE architecture	06/11/2025

GHT GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE CH CLERMONT-FERRAND CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Maître d'Ouvrage Groupelement Hopitalier des Territoires d'Auvergne 58, Rue Montalembert - 63 003 CLERMONT-FERRAND	ANDÉSITE architecture Architecte SARL ANDÉSITE architecture 26 rue Amiral Gourbeyre - 63 200 RIOM Tél: 04.73.34.89.05
BETEM GROUPE Economiste / BET Fluides BETEM Centre ZI du Teinchurier, 21 Av. Cyprien Faurie - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE Tél: 05.55.74.06.14	
betmi BET Structure BETMI Avenue des Frères Montgolfier - 63 170 AUBIÈRE Tél: 04.73.26.05.48	


OBSERVATIONS

Légende :

- Locaux non accessibles au public
- Locaux accessibles au public accompagné
- Projet : Non conformités constatées par la MOE
- Projet : Non conformités listées dans le diagnostic
accessibilité du Bureau Veritas
- Demandes de dérogation (envisagées par la MOE,
à confirmer par le Bureau de contrôle)

Mobilier non fixe à la charge du MO
Ht. mobilier ≤0,80m
Passage des jambes Ht. ≥0,70m
Largeur ≥0,60m
Profondeur ≥0,30m

HORS : Remarques éventuelles du Contrôleur Technique.
HORS : Remarques éventuelles des Services Accessibilité.




Légende :

- Locaux non accessibles au public
- Locaux accessibles au public accompagné
- Projet : Non conformités constatées par la MOE
- Projet : Non conformités listées dans le diagnostic
accessibilité du Bureau Veritas
- Demandes de dérogation (envisagées par la MOE,
à confirmer par le Bureau de contrôle)

Mobilier non fixe à la charge du MO
Ht. mobilier ≤0,80m
Passage des jambes Ht. ≥0,70m
Largeur ≥0,60m
Profondeur ≥0,30m

HORS : Remarques éventuelles du Contrôleur Technique.
HORS : Remarques éventuelles des Services Accessibilité.



Légende :

- Locaux non accessibles au public
- Locaux accessibles au public accompagné
- Projet : Non conformités constatées par la MOE
- Projet : Non conformités listées dans le diagnostic
accessibilité du Bureau Veritas
- Demandes de dérogation (envisagées par la MOE,
à confirmer par le Bureau de contrôle)

Mobilier non fixe à la charge du MO
Ht. mobilier ≤0,80m
Passage des jambes Ht. ≥0,70m
Largeur ≥0,60m
Profondeur ≥0,30m

HORS : Remarques éventuelles du Contrôleur Technique.
HORS : Remarques éventuelles des Services Accessibilité.




Le diagramme est structuré en deux colonnes. La colonne de gauche contient six rectangles de couleur et de motif différents, regroupés par des accolades à droite. La colonne de droite contient six lignes de texte correspondant à ces groupes.

Accessibilité	Conformité	Description
Non accessible	Non accessible	Locaux non accessibles au public
Accessible	Accessible	Locaux accessibles au public accompagné
Accessible	Non conforme	Projet : Non conformités constatées par la MOE
	Conforme	
Accessible	Non conforme	Projet : Non conformités listées dans le diagnostic accessibilité du Bureau Veritas
	Conforme	
Accessible	Dérogation	Demandes de dérogation (envisagées par la MOE, à confirmer par le Bureau de contrôle)

Mobilier non fixe à la charge du MO Ht. mobilier $\leq 0,80m$ Passage des jambes Ht. $\geq 0,70m$ Largeur $\geq 0,60m$ Profondeur $\geq 0,30m$
--

HORS : Remarques éventuelles du Contrôleur Technique.
HORS : Remarques éventuelles des Services Accessibilité.



Légende :

- Locaux non accessibles au public
- Locaux accessibles au public accompagné
- Projet : Non conformités constatées par la MOE
- Projet : Non conformités listées dans le diagnostic
accessibilité du Bureau Veritas
- Demandes de dérogation (envisagées par la MOE,
à confirmer par le Bureau de contrôle)

Mobilier non fixe à la charge du MO
Ht. mobilier ≤0,80m
Passage des jambes Ht. ≥0,70m
Largeur ≥0,60m
Profondeur ≥0,30m

HORS : Remarques éventuelles du Contrôleur Technique.
HORS : Remarques éventuelles des Services Accessibilité.



Légende :

- Locaux non accessibles au public
- Locaux accessibles au public accompagné
- Projet : Non conformités constatées par la MOE
- Projet : Non conformités listées dans le diagnostic
accessibilité du Bureau Veritas
- Demandes de dérogation (envisagées par la MOE,
à confirmer par le Bureau de contrôle)

Mobilier non fixe à la charge du MO
Ht. mobilier ≤0,80m
Passage des jambes Ht. ≥0,70m
Largeur ≥0,60m
Profondeur ≥0,30m

HORS : Remarques éventuelles du Contrôleur Technique.
HORS : Remarques éventuelles des Services Accessibilité.



Légende :

- Locaux non accessibles au public
- Locaux accessibles au public accompagné
- Projet : Non conformités constatées par la MOE
- Projet : Non conformités listées dans le diagnostic
accessibilité du Bureau Veritas
- Demandes de dérogation (envisagées par la MOE,
à confirmer par le Bureau de contrôle)

Mobilier non fixe à la charge du MO
Ht. mobilier ≤0,80m
Passage des jambes Ht. ≥0,70m
Largeur ≥0,60m
Profondeur ≥0,30m

HORS : Remarques éventuelles du Contrôleur Technique.
HORS : Remarques éventuelles des Services Accessibilité.



Légende :

- Locaux non accessibles au public
- Locaux accessibles au public accompagné
- Projet : Non conformités constatées par la MOE
- Projet : Non conformités listées dans le diagnostic
accessibilité du Bureau Veritas
- Demandes de dérogation (envisagées par la MOE,
à confirmer par le Bureau de contrôle)

Mobilier non fixe à la charge du MO
Ht. mobilier ≤0,80m
Passage des jambes Ht. ≥0,70m
Largeur ≥0,60m
Profondeur ≥0,30m

HORS : Remarques éventuelles du Contrôleur Technique.
HORS : Remarques éventuelles des Services Accessibilité.

