



BUREAU DU PRÉSIDENT



- 1.Élévation Ouest
- 2.Élévation Est
- 3.Élévation Nord
- 4.Élévation Sud
- 5.Tapisserie
- 6.Parquet pointe de Hongrie
- 7.Peinture façon faux-marbre
- 8.Peinture faux bois noble tacheté
- 9.Marbres de la cheminée

Maitre d'ouvrage : MINISTERE DE LA JUSTICE Département Immobilier - Délégation Interrégionale Sud - Bât A, 1er étage 1 Place Emile Blouin CS 20009 - 31952 TOULOUSE Cedex 9	PRO Ind.01
TRIBUNAL DE COMMERCE : RESTAURATION DES MENUISERIES ET DES DÉCORS INTÉRIEURS	Echelle -
ETAT ACTUEL : CARNET DE DECORS BUREAU DU PRESIDENT	E3.7.1



BUREAU DU PRÉSIDENT



- A.Corniche traces d'infiltration et fissure : reprise des plâtres avec façon de moulures
- B.Panneau mouluré bois fissuré : reprise des panneaux bois + peinture faux bois noble tacheté
- C.Dalle de foyer brisée : restauration du marbre

Après réparation et reprise des décors, prévoir la restauration du parquet compris ponçage huilage et la mise en peinture générale de la salle.



Maître d'ouvrage : MINISTERE DE LA JUSTICE Département Immobilier - Délégation Interrégionale Sud - Bât A, 1er étage 1 Place Emile Blouin CS 20009 - 31952 TOULOUSE Cedex 9	PRO Ind.01
TRIBUNAL DE COMMERCE : RESTAURATION DES MENUISERIES ET DES DÉCORS INTÉRIEURS	Echelle -
PROJET : CARNET DE DECORS BUREAU DU PRESIDENT	E3.7.2

