

Pré-Rapport du 29/07/2025 de la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

1 place de la bourse
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
31000 TOULOUSE

Propriétaire

DELEGATION INTERREGIONALE SUD
1 PLACE EMILE BLOUIN
31500 TOULOUSE

Demandeur

DELEGATION INTERREGIONALE SUD
1 PLACE EMILE BLOUIN
31500 TOULOUSE

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 29/07/2025

Date de visite : 23/06/2025

Nombre de pages : 175

Fait à : 31028 TOULOUSE

Référence du dossier : 2506COCTO -
BI8330000002783

Nombre de prélèvements : 99

Le présent rapport est établi par :
Arnaud LIENARD

dont les compétences sont certifiées par :
SOCOTEC
sur la durée de validité du : 14/12/2022 au
13/12/2029
Certificat de compétence :
n° DTI / 2112-001
Contrat d'assurance :
AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2025

Révision	Date	Objet
Version initiale	30/06/2025	Edition Initiale

Nota : Toute nouvelle version de rapport annule et remplace les versions précédentes.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE.....	3
1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE	4
II. CONCLUSIONS	4
III. OBJET DE LA MISSION	5
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	5
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	5
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	6
1. PRESTATIONS REALISEES.....	6
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	7
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	7
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION.....	7
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION	7
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	8
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE	8
3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF.....	14
4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES.....	14
VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE.....	14
1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT	14
2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT.....	15
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION.....	16
1. PRELEVEMENTS	17
2. COMPOSANTS.....	50
ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS	56
ANNEXE 3 - PV ANALYSES	62
ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS	173
ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES	174
ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE	175

I. PROGRAMME ET PERIMETRE

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Troisième étage

- Démolitions cloisons R+3
- Nouvel aménagement : cloisonnement, électricité, peinture, sol, etc.
- Détection SSI + déplacement du TRE dans la circulation des bureaux
- Restauration escalier bois

Salle d'audience Rdc

- Remplacement des menuiseries ext. 3x Me b 01
- Restauration des décors. Solution de base mise en peinture à l'identique.
- Option mise en décor.
- Installation électrique conforme pour accueillir bureaux et accueil provisoire (RJ45, connexion baie de brassage)
- Création d'un accès côté Hall d'entrée avec porte provisoire
- Mise en peinture de l'ensemble

2ème étage

- Circulations : remplacement des dalles de faux-plafond 60x60cm
- Remplacement et restauration menuiseries + appuis + travaux d'accompagnement
- o Cafétaria Tribunal 2x Me b 25 + 1x Me b 26
- o Cuisine Tribunal 1x Me b 25
- o Dgt 3x Me b 25
- o Salle des délibérés 1x Me b 24

Troisième étage

- Démolitions cloisons R+3
- Nouvel aménagement : cloisonnement, électricité, peinture, sol, etc.
- Détection SSI + déplacement du TRE dans la circulation des bureaux
- Restauration escalier bois

Salle d'audience Rdc

- Remplacement des menuiseries ext. 3x Me b 01
- Restauration des décors. Solution de base mise en peinture à l'identique.
- Option mise en décor.
- Installation électrique conforme pour accueillir bureaux et accueil provisoire (RJ45, connexion baie de brassage)
- Création d'un accès côté Hall d'entrée avec porte provisoire
- Mise en peinture de l'ensemble

2ème étage

- Circulations : remplacement des dalles de faux-plafond 60x60cm
- Remplacement et restauration menuiseries + appuis + travaux d'accompagnement
- Cafétaria Tribunal 2x Me b 25 + 1x Me b 26
- Cuisine Tribunal 1x Me b 25
- Dgt 3x Me b 25
- Salle des délibérés 1x Me b 24
- Juge commissaire 3 2x Me b 23 (restauration + mise en peinture)
- Juge commissaire 2 1x Me b 23 (restauration + mise en peinture) + dalles faux-plafond 60x60cm
- Juge commissaire 1 1x Me b 23 (restauration + mise en peinture)
- Salle des délibérés : 1x Me b 22 + dalles faux-plafond 60x60cm
- Palier escalier : 1x Me b 21
- Restauration salle d'audience 2ème étage.

Salles du première étage

- Restauration des décors et remplacement/restauration des menuiseries
- salle par salle :

- Salle d'audience 1er étage + restauration 2x Me b 11 et grille neuve
- Bureau du président + remplacement vitrage 2x Me b 13 et 1x Me b 14
- Salon d'honneur + remplacement vitrage 3x Me b 15
- Salle des délibérés + remplacement vitrage 1x Me b 16
- Secrétariat du Président : remplacement menuiserie 2x Me b 12
- Bureau : remplacement menuiserie 2x Me b 12
- Dgt : remplacement menuiserie 3x Me b 12

TRAVAUX SALLE DES PAS PERDUS

- Dépose des guichets et du cloisonnement des bureaux du greffe
- Evacuation des bureaux
- Protection générale + échafaudage galerie pour confinement zone travaux
- Calfeutremments
- Platelage pour accès minipelle côté place de la Bourse
- Démolition du dallage $\leq 250m^2$ compris évacuation. Durée estimée 3 semaines (Août).
- Traitement par injection (fondations environ 100ml + fondations colonnes).
- Coulage dallage compris préparation. Durée estimée 2 semaines.
- Séchage. Durée estimée 3 semaines.
- Déplombage de toutes les colonnes du RDC : caisson étanche ou fermeture autour dans le plan des colonnes.
- Déplombage de toutes les autres élévations.
- Dessalement des colonnes PDT par système de compresse en 3 passes.
- Installation échafaudages pour mise en peinture jusqu'au lanterneau.
- Mise en peinture compris, colonne et mur bahut du premier étage + pose lisse métallique.
- Pose du dallage PDT + traitement.
- Pose des menuiseries : 2xMe b 02 + 2xMe b 03
- Remontage des guichets et du cloisonnement des bureaux + raccords et peinture menuiseries.
- Remise en service de la Salle des Pas Perdus et des bureaux du greffe. Réouverture au public.

TRAVAUX DE RESTAURATION DES GALERIES DU PREMIER ETAGE

- Rotation avec échafaudage roulant, confinement zone de travail plomb. Restauration des décors, mise en peinture, restauration dallage PDT
- Galerie Nord
- Galerie Est
- Galerie Sud
- Galerie Est + remplacement et restauration menuiseries cage d'escalier 1x Me b 17 + 1x Me b 18 + démolition doublage + ajout lisse métallique garde-corps

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES RDC-ENTRESOL RUE TEMPONIERES

- Remplacement et restauration menuiseries + nettoyage appuis + mise en peinture
- Greffe Service judiciaire 3 : 1x Me b 03 + 2x Me b 04bis + 1x Me b 04ter
- Dgt : 2x Me b 04
- Entrée PMR : Pb 02 + Pb 03

2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Le périmètre de repérage est le suivant :

Sols/Murs et plafond du site ainsi que les facades du bâtiment.

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.

Localisation	Matériau ou produit
Néant	

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Rappel réglementaire et normatif:

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Article R4412-97 du code du travail
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres

Date de construction : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
3ème étage	Pallier
3ème étage	Chaufferie
3ème étage	Ventillation
3ème étage	Entrée/dgmt
3ème étage	Wc

3ème étage	Salle de bain
3ème étage	Chambre 1
3ème étage	Chambre 2
3ème étage	Cuisine
3ème étage	Salon/sejour
2ème étage	SALLE AUDIENCE 2
2ème étage	CIRCULATION
2ème étage	SALLE DES MANDATAIRES
2ème étage	JUGE COMMISSAIRE 1
2ème étage	JUGE COMMISSAIRE 2
2ème étage	JUGE COMMISSAIRE 3
2ème étage	SALLE DES DELIBERES
2ème étage	PALIER ESCALIER
2ème étage	DGMT 1
2ème étage	DGMT 2
2ème étage	CUISINE
2ème étage	SALLE REPAS
1er étage	SALLE DES DELIBERES
1er étage	SALON D'HONNEUR
1er étage	BUREAU DU PRESIDENT
1er étage	SECRETARIAT DU PRESIDENT
1er étage	BUREAU
1er étage	DGMT
1er étage	SALLE D'AUDIENCE
1er étage	GALERIE
1er étage	PALIER
1er étage	DESCENTE ESCALIER PRINCIPALE
1er étage	PALIER VERS R+2
Entresol	BUREAU GREFFIER
Entresol	Palier cage escalier
Entresol	GRAND BUREAU
Entresol	ARCHIVES SALLE 1
Entresol	ARCHIVES SALLE 2
Rez de chaussée	HALL ENTREE
Rez de chaussée	SALLE AUDIENCE RDC
Rez de chaussée	SALLE GREFFE EN CHEF
Rez de chaussée	GREFFE SERVICE JUDICIAIRE
Rez de chaussée	GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 2
Rez de chaussée	GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 3
Rez de chaussée	DGMT
Rez de chaussée	ENTREE PMR
Rez de chaussée	SALLE DES PAS PERDUS
FACADE	Place de la bourse
FACADE	Rue des temponieres
Extérieur	Coursives

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : Airlab (Cofrac : 1-6287)

- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent Pré-Rapport du 29/07/2025 de la mission, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> Sans accompagnateur

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible et visitable			X
Combles accessibles et visitables			X
Toiture accessible et visitable			X
Bâtiment vide d'occupants			X
Bâtiment vide de mobiliers			X
Equipements en fonctionnement			X

Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

Localisation	Parties du local	Raison
Rez de chaussée - ACCES PASSAGE MITOYEN	Toutes	Absence de clef

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Vide

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Observations :
Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
1.RDC	1.RDC
2.ENTRESOL	2.ENTRESOL
3.R+1	3.R+1

4.R+2	4.R+2
5.R+3	5.R+3

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§V.2 et V.3)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.

En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)	Quantité*2
Néant	-	-				

*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

*2 : La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-001	3ème étage - Pallier	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol	Dalle de sol	P001; P002	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	3ème étage - Pallier	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	P003	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	3ème étage - Pallier	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	P004	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	3ème étage - Entrée/dgmt; 3ème étage - Wc; 3ème étage - Chambre 1; 3ème étage - Chambre 2; 3ème étage - Cuisine; 3ème étage - Salon/sejour	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Colle non bitumineuse et sol souple jaune	P005; P006	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	3ème étage - Salle de bain	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Colle non bitumineuse et sol souple bleu	P007	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	3ème étage - Entrée/dgmt; 3ème étage - Chambre 1; 3ème étage - Chambre 2; 3ème étage - Salon/sejour	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot	P008; P009	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-007	3ème étage - Wc; 3ème étage - Salle de bain; 3ème étage - Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot	P010; P011	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	3ème étage - Salle de bain	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence	P012	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	3ème étage - Salle de bain	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence	P013	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	3ème étage - Chambre 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette	Moquette	P014	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	3ème étage - Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence	P015	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	3ème étage - Cuisine	8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	P016	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	3ème étage - Entrée/dgmt; 3ème étage - Salle de bain	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P017	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	3ème étage - Chambre 1; 3ème étage - Chambre 2; 3ème étage - Cuisine; 3ème étage - Salon/sejour	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P018; P019	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	3ème étage - Entrée/dgmt; 3ème étage - Chambre 1; 3ème étage - Chambre 2; 3ème étage - Salon/sejour	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot	P020; P021	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	3ème étage - Wc; 3ème étage - Salle de bain; 3ème étage - Cuisine	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot	P022; P023	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	2ème étage - SALLE AUDIENCE 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	P024; P025	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	2ème étage - SALLE AUDIENCE 2	3 - Parois verticales intérieures - Gainex et coffres verticaux - Bandes calicot	Bandes calicot	P026; P027	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-019	2ème étage - SALLE AUDIENCE 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot	P028; P029	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	2ème étage - CIRCULATION	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Colle non bitumineuse ET SOLS PLASTIQUE	P030; P031	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	2ème étage - SALLE DES MANDATAIRES; 2ème étage - JUGE COMMISSAIRE 1; 2ème étage - JUGE COMMISSAIRE 2; 2ème étage - JUGE COMMISSAIRE 3; 2ème étage - SALLE DES DELIBERES	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette	Moquette	P032; P033	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	2ème étage - SALLE DES MANDATAIRES; 2ème étage - JUGE COMMISSAIRE 1; 2ème étage - JUGE COMMISSAIRE 2; 2ème étage - JUGE COMMISSAIRE 3; 2ème étage - PALIER ESCALIER	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P034; P035	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-023	2ème étage - CIRCULATION; 2ème étage - SALLE DES MANDATAIRES; 2ème étage - JUGE COMMISSAIRE 1; 2ème étage - JUGE COMMISSAIRE 2; 2ème étage - JUGE COMMISSAIRE 3; 2ème étage - SALLE DES DELIBERES; 2ème étage - PALIER ESCALIER	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	P036; P037	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-024	2ème étage - CIRCULATION; 2ème étage - SALLE DES MANDATAIRES; 2ème étage - JUGE COMMISSAIRE 1; 2ème étage - JUGE COMMISSAIRE 2; 2ème étage - JUGE COMMISSAIRE 3; 2ème étage - SALLE DES DELIBERES; 2ème étage - PALIER ESCALIER	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P038; P039	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-025	2ème étage - DGMT 2; 2ème étage - CUISINE; 2ème étage - SALLE REPAS	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich - Joint d'assemblage	Joint d'assemblage BRIQUE	P040	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026	2ème étage - DGMT 1; 2ème étage - DGMT 2; 2ème étage - CUISINE; 2ème étage - SALLE REPAS	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich - Joint d'assemblage	Joint d'assemblage FACADES	P041	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-027	2ème étage - DGMT 1; 2ème étage - DGMT 2; 2ème étage - CUISINE; 2ème étage - SALLE REPAS	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P042	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-028	2ème étage - DGMT 2; 2ème étage - CUISINE; 2ème étage - SALLE REPAS	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	P043	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-029	2ème étage - DGMT 1; 2ème étage - DGMT 2; 2ème étage - CUISINE; 2ème étage - SALLE REPAS	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Appui de fenêtres en fibres-ciment	Appui de fenêtres en fibres-ciment	P044	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-030	2ème étage - PALIER ESCALIER; 1er étage - PALIER VERS R+2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	P045	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-031	2ème étage - PALIER ESCALIER; 1er étage - PALIER VERS R+2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	P046	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-032	1er étage - PALIER	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot	P047	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-033	1er étage - PALIER	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P048	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-034	1er étage - PALIER	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich - Joint d'assemblage	Joint d'assemblage	P049	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-035	1er étage - PALIER	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	P050	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-036	1er étage - DESCENTE ESCALIER PRINCIPALE	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	P051; P052	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-037	1er étage - GALERIE	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	P053; P054	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-038	1er étage - SALLE DES DELIBERES; 1er étage - SALON D'HONNEUR; 1er étage - BUREAU DU PRESIDENT; 1er étage - GALERIE	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché SUR COLONNE RONDE	P055; P056	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-039	1er étage - GALERIE	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	P057; P058	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-040	1er étage - SALLE DES DELIBERES; 1er étage - SALON D'HONNEUR; 1er étage - BUREAU DU PRESIDENT; 1er étage - GALERIE	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	P059; P060	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-041	1er étage - SALON D'HONNEUR	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés -	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	P061; P062	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
		Enduit à base de plâtre lissé ou taloché			
ZPSO-042	Entresol - BUREAU GREFFIER; Entresol - GRAND BUREAU; Entresol - ARCHIVES SALLE 1; Entresol - ARCHIVES SALLE 2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P064; P063	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-043	Entresol - BUREAU GREFFIER; Entresol - GRAND BUREAU; Entresol - ARCHIVES SALLE 1; Entresol - ARCHIVES SALLE 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	P066; P065	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-044	Entresol - ARCHIVES SALLE 1; Entresol - ARCHIVES SALLE 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Gains et coffres horizontaux - Flocage	Flocage	P068; P067	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-045	Rez de chaussée - GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 3; Rez de chaussée - DGMT	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P070; P069	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-046	Rez de chaussée - GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 3; Rez de chaussée - DGMT	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché SOUS FENETRE	P071	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-047	Rez de chaussée - SALLE DES PAS PERDUS	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	P072; P073	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-048	Rez de chaussée - SALLE DES PAS PERDUS	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché SUR COLONNE RONDE	P074; P075	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-049	Rez de chaussée - SALLE DES PAS PERDUS	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	P076; P077	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-050	Rez de chaussée - SALLE DES PAS PERDUS	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich - Joint d'assemblage	Joint d'assemblage BRIQUE	P078	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-051	Rez de chaussée - HALL ENTREE; Rez de chaussée - SALLE DES PAS PERDUS	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gains, coffres - Colle de carrelage	Colle de carrelage PLINTHE	P079; P080	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-052	Rez de chaussée - HALL ENTREE; Rez de chaussée - SALLE DES PAS PERDUS	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P081	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-053	Rez de chaussée - HALL ENTREE	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	P082	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-054	Rez de chaussée - HALL ENTREE	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés -	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	P083	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
		Enduit à base de plâtre lissé ou taloché			
ZPSO-055	1er étage - SALLE D'AUDIENCE	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P084	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-056	1er étage - SALLE D'AUDIENCE	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	P085	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-057	1er étage - SALLE D'AUDIENCE	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	P086	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-058	1er étage - SALLE D'AUDIENCE	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	P087	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-059	Rez de chaussée - GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 3; Rez de chaussée - DGMT	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	P088	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-060	Extérieur - Cours technique interieur	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit en PVC	Conduit en PVC		Absence d'amiante (Sans amiante par nature)
ZPSO-061	Rez de chaussée - SALLE AUDIENCE RDC	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché SUR COLONNE CARRE	P089	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-062	Rez de chaussée - SALLE AUDIENCE RDC	3 - Parois verticales intérieures - Gainex et coffres verticaux - Bandes calicot	Bandes calicot	P090	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-063	Rez de chaussée - SALLE AUDIENCE RDC	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P091	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-064	Rez de chaussée - SALLE AUDIENCE RDC	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché SOUS FENETRE	P092	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-065	FACADE - Place de la bourse; FACADE - Rue des temponieres	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich - Joint d'assemblage	Joint d'assemblage BRIQUES	P093; P095	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-066	FACADE - Place de la bourse; FACADE - Rue des temponieres	2 - Parois verticales extérieures et Façades -	Peinture décorative SUR GRILLE ANTI INTRUSION	P096; P097	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
		Menuiseries extérieures - Peinture décorative			
ZPSO-067	Rez de chaussée - ACCES PASSAGE MITOYEN	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Peinture décorative	Peinture décorative VERTE SUR GRANDE PORTE	P098	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-068	Rez de chaussée - SALLE DES PAS PERDUS	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	P099; P100	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	Conclusion (justification)
ZPSO-060	Extérieur - Cours technique interieur	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit en PVC	Conduit en PVC	Absence d'amiante (Sans amiante par nature)

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne

physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.


Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION


1. PRELEVEMENTS

N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P001	ZPSO-001	3ème étage - Pallier	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	23/06/2025	Absence d'amiante	
P002	ZPSO-001	3ème étage - Pallier	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	23/06/2025	Absence d'amiante	
P003	ZPSO-002	3ème étage - Pallier	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P004	ZPSO-003	3ème étage - Palier	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	
P005	ZPSO-004	3ème étage - Entrée/dgmt	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	23/06/2025	Absence d'amiante	
P006	ZPSO-004	3ème étage - Cuisine	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	23/06/2025	Absence d'amiante	


N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P007	ZPSO-005	3ème étage - Salle de bain	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	23/06/2025	Absence d'amiante	
P008	ZPSO-006	3ème étage - Entrée/dgmt	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	23/06/2025	Absence d'amiante	
P009	ZPSO-006	3ème étage - Salon/sejour	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	23/06/2025	Absence d'amiante	



N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P010	ZPSO-007	3ème étage - Wc	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	23/06/2025	Absence d'amiante	
P011	ZPSO-007	3ème étage - Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	23/06/2025	Absence d'amiante	
P012	ZPSO-008	3ème étage - Salle de bain	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	23/06/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P013	ZPSO-009	3ème étage - Salle de bain	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	23/06/2025	Absence d'amiante	
P014	ZPSO-010	3ème étage - Chambre 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Moquette	23/06/2025	Absence d'amiante	
P015	ZPSO-011	3ème étage - Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	23/06/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P016	ZPSO-012	3ème étage - Cuisine	8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	23/06/2025	Absence d'amiante	
P017	ZPSO-013	3ème étage - Entrée/dgmt	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	23/06/2025	Absence d'amiante	
P018	ZPSO-014	3ème étage - Chambre 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	23/06/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P019	ZPSO-014	3ème étage - Salon/sejour	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	23/06/2025	Absence d'amiante	
P020	ZPSO-015	3ème étage - Entrée/dgmt	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Bandes calicot	23/06/2025	Absence d'amiante	
P021	ZPSO-015	3ème étage - Salon/sejour	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Bandes calicot	23/06/2025	Absence d'amiante	


N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P022	ZPSO-016	3ème étage - Wc	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Bandes calicot	23/06/2025	Absence d'amiante	
P023	ZPSO-016	3ème étage - Cuisine	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Bandes calicot	23/06/2025	Absence d'amiante	
P024	ZPSO-017	2ème étage - SALLE AUDIENCE 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	23/06/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P025	ZPSO-017	2ème étage - SALLE AUDIENCE 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	23/06/2025	Absence d'amiante	
P026	ZPSO-018	2ème étage - SALLE AUDIENCE 2	3 - Parois verticales intérieures - Gainex et coffres verticaux	Bandes calicot	23/06/2025	Absence d'amiante	
P027	ZPSO-018	2ème étage - SALLE AUDIENCE 2	3 - Parois verticales intérieures - Gainex et coffres verticaux	Bandes calicot	23/06/2025	Absence d'amiante	


N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P028	ZPSO-019	2ème étage - SALLE AUDIENCE 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Bandes calicot	23/06/2025	Absence d'amiante	
P029	ZPSO-019	2ème étage - SALLE AUDIENCE 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Bandes calicot	23/06/2025	Absence d'amiante	
P030	ZPSO-020	2ème étage - CIRCULATION	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	23/06/2025	Absence d'amiante	


N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P031	ZPSO-020	2ème étage - CIRCULATION	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	23/06/2025	Absence d'amiante	
P032	ZPSO-021	2ème étage - SALLE DES MANDATAIRES	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Moquette	23/06/2025	Absence d'amiante	
P033	ZPSO-021	2ème étage - SALLE DES DELIBERES	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Moquette	23/06/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P034	ZPSO-022	2ème étage - SALLE DES MANDATAIRES	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	23/06/2025	Absence d'amiante	
P035	ZPSO-022	2ème étage - JUGE COMMISSAIRE 2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	23/06/2025	Absence d'amiante	
P036	ZPSO-023	2ème étage - CIRCULATION	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	23/06/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P037	ZPSO-023	2ème étage - SALLE DES DELIBERES	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	23/06/2025	Absence d'amiante	
P038	ZPSO-024	2ème étage - CIRCULATION	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	23/06/2025	Absence d'amiante	
P039	ZPSO-024	2ème étage - SALLE DES DELIBERES	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	23/06/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P040	ZPSO-025	2ème étage - SALLE REPAS	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Joint d'assemblage	23/06/2025	Absence d'amiante	
P041	ZPSO-026	2ème étage - SALLE REPAS	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Joint d'assemblage	23/06/2025	Absence d'amiante	
P042	ZPSO-027	2ème étage - SALLE REPAS	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	23/06/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P043	ZPSO-028	2ème étage - DGMT 2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	23/06/2025	Absence d'amiante	
P044	ZPSO-029	2ème étage - DGMT 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Appui de fenêtres en fibres-ciment	23/06/2025	Absence d'amiante	
P045	ZPSO-030	2ème étage - PALIER ESCALIER	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P046	ZPSO-031	1er étage - PALIER VERS R+2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	
P047	ZPSO-032	1er étage - PALIER	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	23/06/2025	Absence d'amiante	
P048	ZPSO-033	1er étage - PALIER	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	23/06/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P049	ZPSO-034	1er étage - PALIER	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Joint d'assemblage	23/06/2025	Absence d'amiante	
P050	ZPSO-035	1er étage - PALIER	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	
P051	ZPSO-036	1er étage - DESCENTE ESCALIER PRINCIPALE	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P052	ZPSO-036	1er étage - DESCENTE ESCALIER PRINCIPALE	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	
P053	ZPSO-037	1er étage - GALERIE	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	
P054	ZPSO-037	1er étage - GALERIE	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	


N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P055	ZPSO-038	1er étage - GALERIE	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	
P056	ZPSO-038	1er étage - GALERIE	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	
P057	ZPSO-039	1er étage - GALERIE	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P058	ZPSO-039	1er étage - GALERIE	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	
P059	ZPSO-040	1er étage - GALERIE	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	
P060	ZPSO-040	1er étage - GALERIE	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P061	ZPSO-041	1er étage - SALON D'HONNEUR	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	
P062	ZPSO-041	1er étage - SALON D'HONNEUR	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	
P063	ZPSO-042	Entresol - ARCHIVES SALLE 2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	23/06/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P064	ZPSO-042	Entresol - BUREAU GREFFIER	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	23/06/2025	Absence d'amiante	
P065	ZPSO-043	Entresol - ARCHIVES SALLE 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	
P066	ZPSO-043	Entresol - BUREAU GREFFIER	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P067	ZPSO-044	Entresol - ARCHIVES SALLE 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Gains et coffres horizontaux	Flocage	23/06/2025	Absence d'amiante	
P068	ZPSO-044	Entresol - ARCHIVES SALLE 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Gains et coffres horizontaux	Flocage	23/06/2025	Absence d'amiante	
P069	ZPSO-045	Rez de chaussée - DGMT	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	23/06/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P070	ZPSO-045	Rez de chaussée - GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 3	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	23/06/2025	Absence d'amiante	
P071	ZPSO-046	Rez de chaussée - DGMT	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	
P072	ZPSO-047	Rez de chaussée - SALLE DES PAS PERDUS	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P073	ZPSO-047	Rez de chaussée - SALLE DES PAS PERDUS	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	
P074	ZPSO-048	Rez de chaussée - SALLE DES PAS PERDUS	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	
P075	ZPSO-048	Rez de chaussée - SALLE DES PAS PERDUS	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	


N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P076	ZPSO-049	Rez de chaussée - SALLE DES PAS PERDUS	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	
P077	ZPSO-049	Rez de chaussée - SALLE DES PAS PERDUS	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	
P078	ZPSO-050	Rez de chaussée - SALLE DES PAS PERDUS	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Joint d'assemblage	23/06/2025	Absence d'amiante	


N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P079	ZPSO-051	Rez de chaussée - SALLE DES PAS PERDUS	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	23/06/2025	Absence d'amiante	
P080	ZPSO-051	Rez de chaussée - HALL ENTREE	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	23/06/2025	Absence d'amiante	
P081	ZPSO-052	Rez de chaussée - HALL ENTREE	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	23/06/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P082	ZPSO-053	Rez de chaussée - HALL ENTREE	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	
P083	ZPSO-054	Rez de chaussée - HALL ENTREE	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	
P084	ZPSO-055	1er étage - SALLE D'AUDIENCE	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	23/06/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P085	ZPSO-056	1er étage - SALLE D'AUDIENCE	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	23/06/2025	Absence d'amiante	
P086	ZPSO-057	1er étage - SALLE D'AUDIENCE	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	23/06/2025	Absence d'amiante	
P087	ZPSO-058	1er étage - SALLE D'AUDIENCE	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P088	ZPSO-059	Rez de chaussée - DGMT	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	23/06/2025	Absence d'amiante	
P089	ZPSO-061	Rez de chaussée - SALLE AUDIENCE RDC	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	
P090	ZPSO-062	Rez de chaussée - SALLE AUDIENCE RDC	3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux	Bandes calicot	23/06/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P091	ZPSO-063	Rez de chaussée - SALLE AUDIENCE RDC	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	23/06/2025	Absence d'amiante	
P092	ZPSO-064	Rez de chaussée - SALLE AUDIENCE RDC	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	
P093	ZPSO-065	FACADE - Place de la bourse	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Joint d'assemblage	23/06/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P095	ZPSO-065	FACADE - Rue des temponieres	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Joint d'assemblage	23/06/2025	Absence d'amiante	
P096	ZPSO-066	FACADE - Place de la bourse	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Peinture décorative	23/06/2025	Absence d'amiante	
P097	ZPSO-066	FACADE - Rue des temponieres	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Peinture décorative	23/06/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P098	ZPSO-067	Rez de chaussée - ACCES PASSAGE MITOYEN	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Peinture décorative	23/06/2025	Absence d'amiante	
P099	ZPSO-068	Rez de chaussée - SALLE DES PAS PERDUS	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	
P100	ZPSO-068	Rez de chaussée - SALLE DES PAS PERDUS	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	23/06/2025	Absence d'amiante	


2. COMPOSANTS

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-001	Pallier	Dalle de sol	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-002	Pallier	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-003	Pallier	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-004	Entrée/dgmt; Wc; Chambre 1; Chambre 2; Cuisine; Salon/sejour	Colle non bitumineuse et sol souple jaune	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-005	Salle de bain	Colle non bitumineuse et sol souple bleu	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-006	Entrée/dgmt; Chambre 1; Chambre 2; Salon/sejour	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-007	Wc; Salle de bain; Cuisine	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-008	Salle de bain	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-009	Salle de bain	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-010	Chambre 2	Moquette	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-011	Cuisine	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-012	Cuisine	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-013	Entrée/dgmt; Salle de bain	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-014	Chambre 1; Chambre 2; Cuisine; Salon/sejour	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-015	Entrée/dgmt; Chambre 1; Chambre 2; Salon/sejour	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-016	Wc; Salle de bain; Cuisine	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-017	SALLE AUDIENCE 2	Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-018	SALLE AUDIENCE 2	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-019	SALLE AUDIENCE 2	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-020	CIRCULATION	Colle non bitumineuse ET SOLS PLASTIQUE	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-021	SALLE DES MANDATAIRES; JUGE COMMISSAIRE 1; JUGE COMMISSAIRE 2; JUGE COMMISSAIRE 3; SALLE DES DELIBERES	Moquette	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-022	SALLE DES MANDATAIRES; JUGE COMMISSAIRE 1; JUGE COMMISSAIRE 2; JUGE COMMISSAIRE 3; PALIER ESCALIER	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-023	CIRCULATION; SALLE DES MANDATAIRES; JUGE COMMISSAIRE 1; JUGE COMMISSAIRE 2; JUGE COMMISSAIRE 3; SALLE DES DELIBERES; PALIER ESCALIER	Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-024	CIRCULATION; SALLE DES MANDATAIRES; JUGE COMMISSAIRE 1; JUGE COMMISSAIRE 2; JUGE COMMISSAIRE 3; SALLE DES DELIBERES; PALIER ESCALIER	Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-025	DGMT 2; CUISINE; SALLE REPAS	Joint d'assemblage BRIQUE	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-026	DGMT 1; DGMT 2; CUISINE; SALLE REPAS	Joint d'assemblage FACADES	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-027	DGMT 1; DGMT 2; CUISINE; SALLE REPAS	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-028	DGMT 2; CUISINE; SALLE REPAS	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-029	DGMT 1; DGMT 2; CUISINE; SALLE REPAS	Appui de fenêtres en fibres-ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-030	PALIER ESCALIER -- PALIER VERS R+2	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-031	PALIER ESCALIER -- PALIER VERS R+2	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-032	PALIER	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-033	PALIER	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-034	PALIER	Joint d'assemblage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-035	PALIER	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-036	DESCENTE ESCALIER PRINCIPALE	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-037	GALERIE	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-038	SALLE DES DELIBERES; SALON D'HONNEUR; BUREAU DU PRESIDENT; GALERIE	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché SUR COLONNE RONDE	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-039	GALERIE	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-040	SALLE DES DELIBERES; SALON D'HONNEUR; BUREAU DU PRESIDENT; GALERIE	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-041	SALON D'HONNEUR	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-042	BUREAU GREFFIER; GRAND BUREAU; ARCHIVES SALLE 1; ARCHIVES SALLE 2	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-043	BUREAU GREFFIER; GRAND BUREAU; ARCHIVES SALLE 1; ARCHIVES SALLE 2	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-044	ARCHIVES SALLE 1; ARCHIVES SALLE 2	Flocage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-045	GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 3; DGMT	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-046	GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 3; DGMT	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché SOUS FENETRE	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-047	SALLE DES PAS PERDUS	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-048	SALLE DES PAS PERDUS	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché SUR COLONNE RONDE	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-049	SALLE DES PAS PERDUS	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-050	SALLE DES PAS PERDUS	Joint d'assemblage BRIQUE	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-051	HALL ENTREE; SALLE DES PAS PERDUS	Colle de carrelage PLINTHE	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-052	HALL ENTREE; SALLE DES PAS PERDUS	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-053	HALL ENTREE	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-054	HALL ENTREE	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-055	SALLE D'AUDIENCE	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-056	SALLE D'AUDIENCE	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-057	SALLE D'AUDIENCE	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-058	SALLE D'AUDIENCE	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-059	GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 3; DGMT	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-060	Cours technique interieur	Conduit en PVC	Absence d'amiante (Sans amiante par nature)	
ZPSO-061	SALLE AUDIENCE RDC	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché SUR COLONNE CARRE	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-062	SALLE AUDIENCE RDC	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-063	SALLE AUDIENCE RDC	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-064	SALLE AUDIENCE RDC	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché SOUS FENETRE	Absence d'amiante	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
			(Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-065	Place de la bourse; Rue des temponieres	Joint d'assemblage BRIQUES	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-066	Place de la bourse; Rue des temponieres	Peinture décorative SUR GRILLE ANTI INTRUSION	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-067	ACCES PASSAGE MITOYEN	Peinture décorative VERTE SUR GRANDE PORTE	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-068	SALLE DES PAS PERDUS	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS


P072 - Non amianté Enduit à base de plâtre lissé ou taloché P099 - Non amianté Enduit à base de plâtre lissé ou taloché P070 - Non amianté Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) P088 - Non amianté Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure P069 - Non amianté Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) P100 - Non amianté Enduit à base de plâtre lissé ou taloché P089 - Non amianté Enduit à base de plâtre lissé ou taloché SUR COLONNE CARRE P090 - Non amianté Bandes calicot P092 - Non amianté Enduit à base de plâtre lissé ou taloché SOUS FENETRE P091 - Non amianté Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) P081 - Non amianté Colle de carrelage P083 - Non amianté Enduit à base de plâtre lissé ou taloché P082 - Non amianté Enduit à base de plâtre lissé ou taloché P076 - Non amianté Enduit à base de plâtre lissé ou taloché P079 - Non amianté Colle de carrelage PLINTHE ZPSO-060 - Non amianté Conduit en PVC P073 - Non amianté Enduit à base de plâtre lissé ou taloché P078 - Non amianté Joint d'assemblage BRIQUE P077 - Non amianté Enduit à base de plâtre lissé ou taloché P080 - Non amianté Colle de carrelage PLINTHE P075 - Non amianté Enduit à base de plâtre lissé ou taloché SUR COLONNE RON P074 - Non amianté Enduit à base de plâtre lissé ou taloché SUR COLONNE RONDE 		Planche de repérage technique
		N° planche :1/5
		Nom du plan : 1.RDC
		Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Toulouse 3 rue Jean Rodier-BP 34012 - 31028 TOULOUSE
		Adresse du bien : 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE
		Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2506COCTO - BI8330000002783 Rédacteur : Arnaud LIENARD Date : 29/07/2025
		Commentaires :

Planche de repérage technique

N° planche : 2/5

Nom du plan :

2. ENTRESOL

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Toulouse
3 rue Jean Rodier-BP 34012 -
31028 TOULOUSE

Adresse du bien :


1 place de la bourse
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
TOULOUSE
31000 TOULOUSE

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2506COCTO -
BI8330000002783
Rédacteur : Arnaud LIENARD
Date : 29/07/2025

Commentaires :

Dessin réalisé à partir du relevé de GE infra géomètres-experts

		Planche de repérage technique
		N° planche :3/5
		Nom du plan : 3.R+1
		Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Toulouse 3 rue Jean Rodier-BP 34012 - 31028 TOULOUSE
		Adresse du bien : 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE
		Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2506COCTO - BI8330000002783 Rédacteur : Arnaud LIENARD Date : 29/07/2025
		Commentaires :


 Dessin réalisé à partir du relevé de GE infra géomètres-experts	Planche de repérage technique
	N° planche :4/5
	Nom du plan : 4.R+2
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Toulouse 3 rue Jean Rodier-BP 34012 - 31028 TOULOUSE
	Adresse du bien : 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2506COCTO - BI8330000002783 Rédacteur : Arnaud LIENARD Date : 29/07/2025
	Commentaires :

Planche de repérage technique

N° planche : 5/5


Nom du plan :
5.R+3

Entreprise réalisant le repérage :
SOCOTEC Diagnostic Toulouse
3 rue Jean Rodier-BP 34012 -
31028 TOULOUSE

Adresse du bien :
1 place de la bourse
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
TOULOUSE
31000 TOULOUSE

Informations relatives au rapport du repérage :
Réf. du rapport : 2506COCTO -
BI8330000002783
Rédacteur : Arnaud LIENARD
Date : 29/07/2025

Commentaires :



ANNEXE 3 - PV ANALYSES



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9913 EN DATE DU 30/06/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9913
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P001 - Dalle de sol - 3eme etage - Pallier ITM-HAEWA-3165664
Description ITGA	Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Dalle dure cassante beige	META (B) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP
► Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9914 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9914
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P002 - Dalle de sol - 3eme etage - Pallier ITM-OPDVO-3165665
Description ITGA	Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Dalle dure cassante beige	META (B) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LGA
► Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9915 EN DATE DU 30/06/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9915
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P003 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 3eme etage - Pallier ITM-NETMZ-3165666
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9916 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9916
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P004 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 3eme etage - Pallier ITM-WRUAZ-3165450
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9917 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9917
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODYDR-320980
Echantillon	P005 - Colle non bitumineuse et sol souple jaune - 3eme etage - Entree/dgmt ITM-RHKLH-3165452
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Revêtement souple beige	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP
► Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
 33700 MERIGNAC
 Tél : 05.57.92.80.12
 Fax : 05.56.80.15.24
 www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
 sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9918 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
 ARNAUD LIENARD
 3 rue Jean Rodier BP 34012
 31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
 Echantillon ITGA : IT052506-9918
 Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODYDR-320980
Echantillon	P006 - Colle non bitumineuse et sol souple jaune - 3eme etage - Cuisine ITM-VPNNG-3165451
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Revêtement souple beige	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP
► Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9919 EN DATE DU 30/06/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9919
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P007 - Colle non bitumineuse et sol souple bleu - 3eme etage - Salle de bain ITM-STUVS-3165453
Description ITGA	Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Revêtement souple bleu	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH
► Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9920 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9920
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P008 - Bandes calicot - 3eme etage - Entree/dgmt ITM-EPVPK-3165455
Description ITGA	Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9921 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9921
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P009 - Bandes calicot - 3eme etage - Salon/sejour ITM-HEZZF-3165454
Description ITGA	Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9922 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9922
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P010 - Bandes calicot - 3eme etage - Wc ITM-SSIFH-3165456
Description ITGA	Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9923 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9923
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P011 - Bandes calicot - 3eme etage - Cuisine ITM-HVDZM-3165457
Description ITGA	Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9924 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9924
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P012 - Colle de faïence - 3eme etage - Salle de bain ITM-JQFIE-3165999
Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Colle grise non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YNA (2)
Carrelage	Non analysé			

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9925 EN DATE DU 30/06/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9925
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P013 - Colle de faïence - 3eme etage - Salle de bain ITM-WDCCE-3166000
Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Colle grise non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH (2)
Carrelage	Non analysé			

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9926 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9926
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P014 - Moquette - 3eme etage - Chambre 2 ITM-JB1TX-3165458
Description ITGA	Moquette grise avec couche en mousse / Colle polymère blanche

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Moquette grise avec couche en mousse non séparable + Colle polymère blanche non séparable	META (B) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9927 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9927
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P015 - Colle de faïence - 3eme etage - Cuisine ITM-EZHWP-3166001
Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Colle grise non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YNA (2)
Carrelage	Non analysé			

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9928 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9928
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P016 - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - 3eme etage - Cuisine ITM-YRKKM-3165459
Description ITGA	Matériau mou gris avec couche d'aluminium

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau mou gris avec couche d'aluminium	META (B) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9929 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9929
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P017 - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - 3eme etage - Entree/dgmt ITM-ISWNW-3165460
Description ITGA	Peinture / Matériau souple rouge

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau souple rouge non séparable	META (B) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9930 EN DATE DU 30/06/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9930
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P018 - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - 3eme etage - Chambre 1 ITM-SWGLK-3165462
Description ITGA	Peinture / Matériau souple rouge

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau souple rouge non séparable	META (B) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9931 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9931
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P019 - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - 3eme etage - Salon/sejour ITM-QKJDD-3165461
Description ITGA	Peinture / Matériau souple rouge

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau souple rouge non séparable	META (B) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9932 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9932
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P020 - Bandes calicot - 3eme etage - Entree/dgmt ITM-ASQIC-3165996
Description ITGA	Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YNA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9933 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9933
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P021 - Bandes calicot - 3eme etage - Salon/sejour ITM-WUJPI-3165995
Description ITGA	Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9934 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9934
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P022 - Bandes calicot - 3eme etage - Wc ITM-MJAKK-3165997
Description ITGA	Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9935 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9935
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P023 - Bandes calicot - 3eme etage - Cuisine ITM-MJGWD-3165998
Description ITGA	Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9936 EN DATE DU 30/06/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9936
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P024 - Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle - 2eme etage - SALLE AUDIENCE 2 ITM-XOLWV-3166319
Description ITGA	Moquette grise avec couche fibreuse

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Moquette grise avec couche fibreuse	META (B) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9937 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9937
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P025 - Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle - 2eme etage - SALLE AUDIENCE 2 ITM-GWBYA-3166284
Description ITGA	Moquette grise avec couche fibreuse

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Moquette grise avec couche fibreuse	META (B) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9938 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9938
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P026 - Bandes calicot - 2eme etage - SALLE AUDIENCE 2 ITM-GHGHL-3166321
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9939 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9939
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P027 - Bandes calicot - 2eme etage - SALLE AUDIENCE 2 ITM-IHPNZ-3166320
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9940 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9940
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P028 - Bandes calicot - 2eme etage - SALLE AUDIENCE 2 ITM-BITPV-3165314
Description ITGA	Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9941 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9941
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P029 - Bandes calicot - 2eme etage - SALLE AUDIENCE 2 ITM-HENVE-3166322
Description ITGA	Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9942 EN DATE DU 30/06/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9942
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODYDR-320980
Echantillon	P030 - Colle non bitumineuse ET SOLS PLASTIQUE - 2eme etage - CIRCULATION ITM-WLKFW-3166076
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Revêtement souple gris	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP
► Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9943 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9943
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P031 - Colle non bitumineuse ET SOLS PLASTIQUE - 2eme etage - CIRCULATION ITM-DLDMJ-3166077
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Revêtement souple gris non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9944 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9944
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO_-_BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P032 - Moquette - 2eme etage - SALLE DES MANDATAIRES ITM-XVTPF-3166078
Description ITGA	Moquette bleue avec couche bitumineuse et poussières / Colle polymère jaune / Ragréage gris avec fibres visibles

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Moquette bleue avec couche bitumineuse et poussières	META (B) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH
► Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris avec fibres visibles	MOLP + META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9945 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9945
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P033 - Moquette - 2eme etage - SALLE DES DELIBERES ITM-TZLDT-3166079
Description ITGA	Moquette grise avec couche bitumineuse et poussières / Ragrée gris

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Moquette grise avec couche bitumineuse et poussières non séparable + Ragrée gris non séparable	META (B) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9946 EN DATE DU 30/06/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9946
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P034 - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - 2eme etage - SALLE DES MANDATAIRES ITM-SARYI-3166080
Description ITGA	Peinture / Matériau compact beige

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9947 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9947
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P035 - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - 2eme etage - JUGE COMMISSAIRE 2 ITM-TOUML-3166081
Description ITGA	Peinture / Matériau compact beige

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9948 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9948
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO_-_BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P036 - Panneaux et plaques - 2eme etage - CIRCULATION ITM-JYRUJ-3166083
Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux beige

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9949 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9949
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO_-_BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P037 - Panneaux et plaques - 2eme etage - SALLE DES DELIBERES ITM-FHOBW-3166082
Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux beige

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9950 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9950
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO_-_BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODYDR-320980
Echantillon	P038 - Isolant pose dans le plenum au-dessus du panneau de faux plafond - 2eme etage - CIRCULATION ITM-ZRVLU-3166074
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9951 EN DATE DU 30/06/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9951
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO_-_BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODYDR-320980
Echantillon	P039 - Isolant pose dans le plenum au-dessus du panneau de faux plafond - 2eme etage - SALLE DES DELIBERES ITM-TUAKM-3166075
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9952 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9952
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODYDR-320980
Echantillon	P040 - Joint d'assemblage BRIQUE - 2eme etage - SALLE REPAS ITM-IURTF-3166004
Description ITGA	Peinture / Matériau compact gris / Matériau compact rouge

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau compact gris non séparable + Matériau compact rouge non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9953 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9953
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODYDR-320980
Echantillon	P041 - Joint d'assemblage FACADES - 2eme etage - SALLE REPAS ITM-XMTIV-3166003
Description ITGA	Peinture / Matériau compact gris / Matériau compact rouge

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau compact gris non séparable + Matériau compact rouge non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9954 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9954
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P042 - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - 2eme etage - SALLE REPAS ITM-KSZEZ-3166002
Description ITGA	Peinture / Matériau compact beige

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9955 EN DATE DU 30/06/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9955
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P043 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - 2eme etage - DGMT 2 ITM-JKAOL-3166005
Description ITGA	Peinture / Matériau compact blanc

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau compact blanc non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9956 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9956
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO_-_BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P044 - Appui de fenestres en fibres-ciment - 2eme etage - DGMT 1 ITM-INPPC-3166006
Description ITGA	Fibrociment gris / Peinture

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Fibrociment gris + Peinture non séparable	MOLP + META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9957 EN DATE DU 30/06/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9957
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P045 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - PALIER ESCALIER ITM-EXZZI-3166073
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9958 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9958
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P046 - Enduit a base de platre lisse ou taloché - 1er etage - PALIER VERS R+2 ITM-EYXNT-3166009
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9959 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9959
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P047 - Bandes calicot - 1er etage - PALIER ITM-ARFDI-3166010
Description ITGA	Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9960 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9960
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P048 - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - 1er étage - PALIER ITM-GCGJZ-3166011
Description ITGA	Peinture / Matériau compact beige

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 26/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CYA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9961 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9961
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P049 - Joint d'assemblage - 1er etage - PALIER ITM-XAABV-3166012
Description ITGA	Peinture / Matériau compact rouge

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau compact rouge non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9962 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9962
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P050 - Enduit a base de platre lisse ou taloché - 1er etage - PALIER ITM-WDUFY-3166015
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 26/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CYA (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9963 EN DATE DU 30/06/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9963
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO_-_BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P051 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - DESCENTE ESCALIER PRINCIPALE ITM-CJZLO-3166014
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9964 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9964
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P052 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - DESCENTE ESCALIER PRINCIPALE ITM-PHEFC-3166013
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9965 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9965
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P053 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - GALERIE ITM-WQTNJ-3166016
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9966 EN DATE DU 30/06/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9966
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P054 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - GALERIE ITM-SJMLE-3166017
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9967 EN DATE DU 30/06/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9967
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P055 - Enduit a base de platre lisse ou taloché SUR COLONNE RONDE - 1er etage - GALERIE ITM-YPRGA-3166018
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9968 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9968
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P056 - Enduit a base de platre lisse ou taloché SUR COLONNE RONDE - 1er etage - GALERIE ITM-UITBW-3166019
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9969 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9969
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P057 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - GALERIE ITM-MUIEJ-3166020
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
 33700 MERIGNAC
 Tél : 05.57.92.80.12
 Fax : 05.56.80.15.24
 www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
 sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9970 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
 ARNAUD LIENARD
 3 rue Jean Rodier BP 34012
 31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
 Echantillon ITGA : IT052506-9970
 Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P058 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - GALERIE ITM-WGCHC-3166021
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
 (2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9971 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9971
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P061 - Enduit a base de platre lisse ou taloché - 1er etage - SALON D'HONNEUR ITM-WRELP-3166008
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9972 EN DATE DU 30/06/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9972
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P062 - Enduit a base de platre lisse ou taloché - 1er etage - SALON D'HONNEUR ITM-ZMTPS-3166007
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
 33700 MERIGNAC
 Tél : 05.57.92.80.12
 Fax : 05.56.80.15.24
 www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
 sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9973 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
 ARNAUD LIENARD
 3 rue Jean Rodier BP 34012
 31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
 Echantillon ITGA : IT052506-9973
 Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P063 - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Entresol - ARCHIVES SALLE 2 ITM-UQWVC-3166031
Description ITGA	Peinture / Matériau compact beige

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9974 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9974
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P064 - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Entresol - BUREAU GREFFIER ITM-QBGTC-3166030
Description ITGA	Peinture / Matériau compact beige

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9975 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9975
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P065 - Enduit a base de platre lisse ou taloché - Entresol - ARCHIVES SALLE 2 ITM-PIIEN-3166029
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9976 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9976
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P066 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Entresol - BUREAU GREFFIER ITM-YAVLB-3166028
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9977 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9977
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO_-_BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P067 - Flocage - Entresol - ARCHIVES SALLE 2 ITM-MIVRC-3166027
Description ITGA	Matériau cotonneux blanc

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau cotonneux blanc	MOLP + META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9978 EN DATE DU 30/06/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9978
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO_-_BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P068 - Flocage - Entresol - ARCHIVES SALLE 1 ITM-XMBBQ-3166026
Description ITGA	Matériau cotonneux blanc

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau cotonneux blanc	MOLP + META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9979 EN DATE DU 30/06/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9979
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P069 - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Rez de chaussée - DGMT ITM-OCQMY-3166032
Description ITGA	Peinture / Matériau compact gris

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9980 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9980
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P070 - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Rez de chaussée - GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 3 ITM-ULKRK-3166033
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9981 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9981
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P071 - Enduit a base de platre lisse ou taloché SOUS FENETRE - Rez de chaussee - DGMT ITM-SGEFB-3166034
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9982 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9982
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P072 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - SALLE DES PAS PERDUS ITM-MFSZB-3165318
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9983 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9983
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P073 - Enduit a base de platre lisse ou taloché - Rez de chaussee - SALLE DES PAS PERDUS ITM-JQNJU-3165317
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9984 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9984
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P074 - Enduit a base de platre lisse ou taloché SUR COLONNE RONDE - Rez de chaussee - SALLE DES PAS PERDUS ITM-NMKFS-3165316
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9985 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9985
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P075 - Enduit a base de platre lisse ou taloche SUR COLONNE RONDE - Rez de chaussee - SALLE DES PAS PERDUS ITM-SWJXQ-3165315
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9986 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9986
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P078 - Joint d'assemblage BRIQUE - Rez de chaussée - SALLE DES PAS PERDUS ITM-LZPUL-3165319
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9987 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9987
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P079 - Colle de carrelage PLINTHE - Rez de chaussée - SALLE DES PAS PERDUS ITM-TGMJO-3165320
Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle blanche / Couche plâtrée blanche

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Colle blanche non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)
Carrelage	Non analysé			

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9988 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9988
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P080 - Colle de carrelage PLINTHE - Rez de chaussée - HALL ENTREE ITM-FSPHS-3166323
Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle blanche / Couche plâtrée blanche

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Colle blanche non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH (2)
Carrelage	Non analysé			

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9989 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9989
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P081 - Colle de carrelage - Rez de chaussée - HALL ENTREE ITM-AIKAJ-3166325
Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle blanche / Couche plâtreuse blanche

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Colle blanche non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)
Carrelage	Non analysé			

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9990 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9990
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P082 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - HALL ENTREE ITM-QDLFK-3166326
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9991 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9991
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P083 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - HALL ENTREE ITM-EBILZ-3166324
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9992 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9992
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P084 - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - 1er étage - SALLE D'AUDIENCE ITM-DWZEP-3166024
Description ITGA	Peinture / Matériau compact beige

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9993 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9993
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO_-_BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODYDR-320980
Echantillon	P085 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - 1er étage - SALLE D'AUDIENCE ITM-GPTMY-3166023
Description ITGA	Peinture / Matériau souple noir

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau souple noir non séparable	META (B) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9994 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9994
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P086 - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage - SALLE D'AUDIENCE ITM-CPCDY-3166022
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peintures multiples en vrac	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9995 EN DATE DU 30/06/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9995
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P087 - Enduit a base de platre lisse ou taloché - 1er etage - SALLE D'AUDIENCE ITM-NVFKV-3166025
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 26/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CYA (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9996 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9996
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P088 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Rez de chaussée - DGMT ITM-WARKN-3166035
Description ITGA	Peinture / Matériau souple noir

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau souple noir non séparable	META (B) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9997 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9997
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P089 - Enduit a base de platre lisse ou taloché SUR COLONNE CARRE - Rez de chaussee - SALLE AUDIENCE RDC ITM-OKVU-3166039
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9998 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9998
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P090 - Bandes calicot - Rez de chaussee - SALLE AUDIENCE RDC ITM-WDMEJ-3166038
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT052506-9999 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO)
ARNAUD LIENARD
3 rue Jean Rodier BP 34012
31028 TOULOUSE Cedex 4

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0525-10196
Echantillon ITGA : IT052506-9999
Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2506COCTO - BI8330000002783_2025_06_25_1347_2250
Dossier client	2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980
Echantillon	P091 - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Rez de chaussée - SALLE AUDIENCE RDC ITM-HTGIY-3166037
Description ITGA	Peinture / Matériau compact gris

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste(s) : HZH / LGA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tel : 05.57.92.80.12
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-10196 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO) 3 rue Jean Rodier BP 34012 31028 TOULOUSE Cedex 4	Réf. Commande ITGA : IT0525-10196 Réf. Commande Client : 2506COCTO_-_BI8330000002783_2025_06_25_1347_225 0
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/06/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980 Réf échantillon client : P001 - Dalle de sol - 3eme etage - Pallier ITM-HAEWA-3165664		Réf échantillon ITGA : IT052506-9913 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
▸ Dalle dure cassante beige	META (B) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-10196 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980 Réf échantillon client : P002 - Dalle de sol - 3eme etage - Pallier ITM-OPDVO-3165665			
		Réf échantillon ITGA : IT052506-9914	
		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
▸ Dalle dure cassante beige	META (B) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGA
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (3)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980 Réf échantillon client : P003 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 3eme etage - Pallier ITM-NETMZ-3165666			
		Réf échantillon ITGA : IT052506-9915	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980 Réf échantillon client : P004 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 3eme etage - Pallier ITM-WRUAZ-3165450			
		Réf échantillon ITGA : IT052506-9916	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980 Réf échantillon client : P005 - Colle non bitumineuse et sol souple jaune - 3eme etage - Entree/dgmt ITM-RHKLH-3165452			
		Réf échantillon ITGA : IT052506-9917	
		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-10196 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P006 - Colle non bitumineuse et sol souple jaune - 3eme etage - Cuisine ITM-VPNNG-3165451			
		Réf échantillon ITGA : IT052506-9918	
		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (3)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P007 - Colle non bitumineuse et sol souple bleu - 3eme etage - Salle de bain ITM-STUVS-3165453			
		Réf échantillon ITGA : IT052506-9919	
		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple bleu	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (3)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P008 - Bandes calicot - 3eme etage - Entree/dgmt ITM-EPVFK-3165455			
		Réf échantillon ITGA : IT052506-9920	
		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (3)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P009 - Bandes calicot - 3eme etage - Salon/sejour ITM-HEZZF-3165454			
		Réf échantillon ITGA : IT052506-9921	
		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 3/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-10196 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980 Réf échantillon client : P010 - Bandes calicot - 3eme etage - Wc ITM-SSIF-3165456			
		Réf échantillon ITGA : IT052506-9922	
		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (3)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980 Réf échantillon client : P011 - Bandes calicot - 3eme etage - Cuisine ITM-HVDZM-3165457			
		Réf échantillon ITGA : IT052506-9923	
		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (3)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980 Réf échantillon client : P012 - Colle de faïence - 3eme etage - Salle de bain ITM-JQFIE-3165999			
		Réf échantillon ITGA : IT052506-9924	
		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
▶ Peinture non séparable + Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable Carrelage	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2 ---	Amiante non détecté (1) / - Non analysé	Analyste : YNA (3)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980 Réf échantillon client : P013 - Colle de faïence - 3eme etage - Salle de bain ITM-WDCCE-3166000			
		Réf échantillon ITGA : IT052506-9925	
		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
▶ Peinture non séparable + Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable Carrelage	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2 ---	Amiante non détecté (1) / - Non analysé	Analyste : HZH (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 4/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-10196 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9926		
Réf échantillon client : P014 - Moquette - 3eme etage - Chambre 2 ITM-JBUTX-3165458	Description ITGA : Moquette grise avec couche en mousse / Colle polymère blanche		
Moquette grise avec couche en mousse non séparable + Colle polymère blanche non séparable	META (B) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (3)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9927		
Réf échantillon client : P015 - Colle de faïence - 3eme etage - Cuisine ITM-EZHWP-3166001	Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche		
Peinture non séparable + Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNA (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9928		
Réf échantillon client : P016 - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - 3eme etage - Cuisine ITM-YRKKM-3165459	Description ITGA : Matériau mou gris avec couche d'aluminium		
Matériau mou gris avec couche d'aluminium	META (B) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9929		
Réf échantillon client : P017 - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - 3eme etage - Entree/dgmt ITM-ISWNW-3165460	Description ITGA : Peinture / Matériau souple rouge		
Peinture non séparable + Matériau souple rouge non séparable	META (B) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (3)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9930		
Réf échantillon client : P018 - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - 3eme etage - Chambre 1 ITM-SWGLK-3165462	Description ITGA : Peinture / Matériau souple rouge		
Peinture non séparable + Matériau souple rouge non séparable	META (B) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 5/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-10196 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P019 - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - 3eme etage - Salon/sejour ITM-CKJDD-3165461			
		Réf échantillon ITGA : IT052506-9931	
		Description ITGA : Peinture / Matériau souple rouge	
Peinture non séparable + Matériau souple rouge non séparable	META (B) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (3)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P020 - Bandes calicot - 3eme etage - Entree/dgmt ITM-ASQIC-3165996			
		Réf échantillon ITGA : IT052506-9932	
		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNA (3)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P021 - Bandes calicot - 3eme etage - Salon/sejour ITM-WUJPI-3165995			
		Réf échantillon ITGA : IT052506-9933	
		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (3)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P022 - Bandes calicot - 3eme etage - Wc ITM-MJAKK-3165997			
		Réf échantillon ITGA : IT052506-9934	
		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 6/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-10196 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980 Réf échantillon client : P023 - Bandes calicot - 3eme etage - Cuisine ITM-MUGWD-3165998		Réf échantillon ITGA : IT052506-9935 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (3)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980 Réf échantillon client : P024 - Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle - 2eme etage - SALLE AUDIENCE 2 ITM-XOLWV-3166319		Réf échantillon ITGA : IT052506-9936 Description ITGA : Moquette grise avec couche fibreuse	
Moquette grise avec couche fibreuse	META (B) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980 Réf échantillon client : P025 - Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle - 2eme etage - SALLE AUDIENCE 2 ITM-GWBYA-3166284		Réf échantillon ITGA : IT052506-9937 Description ITGA : Moquette grise avec couche fibreuse	
Moquette grise avec couche fibreuse	META (B) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980 Réf échantillon client : P026 - Bandes calicot - 2eme etage - SALLE AUDIENCE 2 ITM-GHGHIL-3166321		Réf échantillon ITGA : IT052506-9938 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980 Réf échantillon client : P027 - Bandes calicot - 2eme etage - SALLE AUDIENCE 2 ITM-IHPNZ-3166320		Réf échantillon ITGA : IT052506-9939 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 7/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-10196 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P028 - Bandes calicot - 2eme etage - SALLE AUDIENCE 2 ITM-BITPV-3165314		Réf échantillon ITGA : IT052506-9940 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (3)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P029 - Bandes calicot - 2eme etage - SALLE AUDIENCE 2 ITM-HENVE-3166322		Réf échantillon ITGA : IT052506-9941 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (3)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P030 - Colle non bitumineuse ET SOLS PLASTIQUE - 2eme etage - CIRCULATION ITM-WLKFW-3166076		Réf échantillon ITGA : IT052506-9942 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
▶ Revêtement souple gris	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (3)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P031 - Colle non bitumineuse ET SOLS PLASTIQUE - 2eme etage - CIRCULATION ITM-DLDMJ-3166077		Réf échantillon ITGA : IT052506-9943 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Revêtement souple gris non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 8/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-10196 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P032 - Moquette - 2eme etage - SALLE DES MANDATAIRES ITC-XVTPF-3166078 Réf échantillon ITGA : IT052506-9944 Description ITGA : Moquette bleue avec couche bitumineuse et poussières / Colle polymère jaune / Ragréage gris avec fibres visibles			
Moquette bleue avec couche bitumineuse et poussières	META (B) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris avec fibres visibles	MOLP + META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (3)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P033 - Moquette - 2eme etage - SALLE DES DELIBERES ITM-TZLDT-3166079 Réf échantillon ITGA : IT052506-9945 Description ITGA : Moquette grise avec couche bitumineuse et poussières / Ragréage gris			
Moquette grise avec couche bitumineuse et poussières non séparable + Ragréage gris non séparable	META (B) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (3)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P034 - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - 2eme etage - SALLE DES MANDATAIRES ITM-SARYI-3166080 Réf échantillon ITGA : IT052506-9946 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige			
Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (3)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P035 - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - 2eme etage - JUGE COMMISSAIRE 2 ITM-TOUML-3166081 Réf échantillon ITGA : IT052506-9947 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige			
Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 9/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-10196 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9948		
Réf échantillon client : P036 - Panneaux et plaques - 2eme etage - CIRCULATION ITM-JYRUJ-3166083	Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (3)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9949		
Réf échantillon client : P037 - Panneaux et plaques - 2eme etage - SALLE DES DELIBERES ITM-FHOBW-3166082	Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (3)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9950		
Réf échantillon client : P038 - Isolant pose dans le plenum au-dessus du panneau de faux plafond - 2eme etage - CIRCULATION ITM-ZRVLU-3166074	Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières		
Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9951		
Réf échantillon client : P039 - Isolant pose dans le plenum au-dessus du panneau de faux plafond - 2eme etage - SALLE DES DELIBERES ITM-TUAKM-3166075	Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières		
Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9952		
Réf échantillon client : P040 - Joint d'assemblage BRIQUE - 2eme etage - SALLE REPAS ITM-IURTF-3166004	Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris / Matériau compact rouge		
Peinture non séparable + Matériau compact gris non séparable + Matériau compact rouge non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 10/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-10196 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9953		
Réf échantillon client : P041 - Joint d'assemblage FACADES - 2eme etage - SALLE REPAS ITC-XTMIV-3166003	Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris / Matériau compact rouge		
Peinture non séparable + Matériau compact gris non séparable + Matériau compact rouge non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (3)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9954		
Réf échantillon client : P042 - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - 2eme etage - SALLE REPAS ITC-KSZEZ-3166002	Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (3)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9955		
Réf échantillon client : P043 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - 2eme etage - DGMT 2 ITC-JKAOL-3166005	Description ITGA : Peinture / Matériau compact blanc		
Peinture non séparable + Matériau compact blanc non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (3)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9956		
Réf échantillon client : P044 - Appui de fenestres en fibres-ciment - 2eme etage - DGMT 1 ITC-INPPC-3166006	Description ITGA : Fibrociment gris / Peinture		
Fibrociment gris + Peinture non séparable	MOLP + META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (3)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9957		
Réf échantillon client : P045 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - PALIER ESCALIER ITC-EXZZI-3166073	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 11/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-10196 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9958		
Réf échantillon client : P046 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - PALIER VERS R+2 ITM-EYXNT-3166009	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (2)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9959		
Réf échantillon client : P047 - Bandes calicot - 1er etage - PALIER ITM-ARFDI-3166010	Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (3)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9960		
Réf échantillon client : P048 - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - 1er etage - PALIER ITM-GGJUZ-3166011	Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 26/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CYA (3)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9961		
Réf échantillon client : P049 - Joint d'assemblage - 1er etage - PALIER ITM-XAABV-3166012	Description ITGA : Peinture / Matériau compact rouge		
Peinture non séparable + Matériau compact rouge non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (3)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9962		
Réf échantillon client : P050 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - PALIER ITM-WDUFY-3166015	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 26/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CYA (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 12/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-10196 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9963		
Réf échantillon client : P051 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 1er étage - DESCENTE ESCALIER PRINCIPALE ITC-CJZLO-3166014	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9964		
Réf échantillon client : P052 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 1er étage - DESCENTE ESCALIER PRINCIPALE ITC-PHEFC-3166013	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9965		
Réf échantillon client : P053 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 1er étage - GALERIE ITC-WQTNJ-3166016	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9966		
Réf échantillon client : P054 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 1er étage - GALERIE ITC-SJMLE-3166017	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9967		
Réf échantillon client : P055 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche SUR COLONNE RONDE - 1er étage - GALERIE ITC-YPRGA-3166018	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 13/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-10196 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9968		
Réf échantillon client : P056 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 1er étage - GALERIE ITM-UITBW-3166019	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TFP
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9969		
Réf échantillon client : P057 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 1er étage - GALERIE ITM-MUIEJ-3166020	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TFP
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9970		
Réf échantillon client : P058 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 1er étage - GALERIE ITM-WGCHC-3166021	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : HZH
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9971		
Réf échantillon client : P061 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 1er étage - SALON D'HONNEUR ITM-WFELP-3166008	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : HZH
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9972		
Réf échantillon client : P062 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 1er étage - SALON D'HONNEUR ITM-ZMTPS-3166007	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : HZH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 14/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-10196 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9973		
Réf échantillon client : P063 - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Entresol - ARCHIVES SALLE 2 ITM-UQWVC-3166031	Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TFP
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9974		
Réf échantillon client : P064 - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Entresol - BUREAU GREFFIER ITM-OBGTC-3166030	Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TFP
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9975		
Réf échantillon client : P065 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Entresol - ARCHIVES SALLE 2 ITM-PIIEN-3166029	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : HZH
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9976		
Réf échantillon client : P066 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Entresol - BUREAU GREFFIER ITM-YAVLB-3166028	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : HZH
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9977		
Réf échantillon client : P067 - Flocage - Entresol - ARCHIVES SALLE 2 ITM-MIVVC-3166027	Description ITGA : Matériau cotonneux blanc		
Matériau cotonneux blanc	MOLP + META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté / -	Analyste : HZH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 15/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-10196 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9978		
Réf échantillon client : P068 - Flocage - Entresol - ARCHIVES SALLE 1 ITM-XMBBQ-3166026	Description ITGA : Matériau cotonneux blanc		
Matériau cotonneux blanc	MOLP + META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté / -	Analyste : TFP
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9979		
Réf échantillon client : P069 - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Rez de chaussée - DGMT ITM-OCQMY-3166032	Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris		
Peinture non séparable + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : HZH
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9980		
Réf échantillon client : P070 - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Rez de chaussée - GREFFE SERVICE JUDICIAIRE 3 ITM-ULKFK-3166033	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : HZH
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9981		
Réf échantillon client : P071 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché SOUS FENÊTRE - Rez de chaussée - DGMT ITM-SGEFB-3166034	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TFP
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-9982		
Réf échantillon client : P072 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée - SALLE DES PAS PERDUS ITM-MFSZB-3165318	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : HZH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 16/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-10196 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2506COCTO - BI 8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P073 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - SALLE DES PAS PERDUS ITM-JQNJU-3165317		Réf échantillon ITGA : IT052506-9983 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TFP
Réf dossier client : 2506COCTO - BI 8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P074 - Enduit a base de platre lisse ou taloche SUR COLONNE RONDE - Rez de chaussee - SALLE DES PAS PERDUS ITM-NMKFS-3165316		Réf échantillon ITGA : IT052506-9984 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TFP
Réf dossier client : 2506COCTO - BI 8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P075 - Enduit a base de platre lisse ou taloche SUR COLONNE RONDE - Rez de chaussee - SALLE DES PAS PERDUS ITM-SWJXQ-3165315		Réf échantillon ITGA : IT052506-9985 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TFP
Réf dossier client : 2506COCTO - BI 8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P078 - Joint d'assemblage BRIQUE - Rez de chaussee - SALLE DES PAS PERDUS ITM-LZPUL-3165319		Réf échantillon ITGA : IT052506-9986 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TFP
Réf dossier client : 2506COCTO - BI 8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P079 - Colle de carrelage PLINTHE - Rez de chaussee - SALLE DES PAS PERDUS ITM-TGMUO-3165320		Réf échantillon ITGA : IT052506-9987 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle blanche / Couche plâtreuse blanche	
Peinture non séparable + Colle blanche non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : TFP
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 17/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-10196 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980 Réf échantillon client : P080 - Colle de carrelage PLINTHE - Rez de chaussée - HALL ENTREE ITM-FSPHS-3166323			
		Réf échantillon ITGA : IT052506-9988	
		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle blanche / Couche plâtrée blanche	
▶ Peinture non séparable + Colle blanche non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable Carrelage	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2 ---	Amiante non détecté / - Non analysé	Analyste : HZH
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980 Réf échantillon client : P081 - Colle de carrelage - Rez de chaussée - HALL ENTREE ITM-AIKAJ-3166325			
		Réf échantillon ITGA : IT052506-9989	
		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle blanche / Couche plâtrée blanche	
▶ Peinture non séparable + Colle blanche non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable Carrelage	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2 ---	Amiante non détecté / - Non analysé	Analyste : TFP
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980 Réf échantillon client : P082 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée - HALL ENTREE ITM-QDLFK-3166326			
		Réf échantillon ITGA : IT052506-9990	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtré blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtré blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : HZH
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980 Réf échantillon client : P083 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée - HALL ENTREE ITM-EBILZ-3166324			
		Réf échantillon ITGA : IT052506-9991	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtré blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtré blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : HZH
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-ODXYDR-320980 Réf échantillon client : P084 - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - 1er étage - SALLE D'AUDIENCE ITM-DWZEP-3166024			
		Réf échantillon ITGA : IT052506-9992	
		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : HZH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 18/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-10196 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P085 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - 1er étage - SALLE D'AUDIENGE ITC-GPTMY-3166023		Réf échantillon ITGA : IT052506-9993 Description ITGA : Peinture / Matériau souple noir	
Peinture non séparable + Matériau souple noir non séparable	META (B) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TFP
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P086 - Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) - 1er étage - SALLE D'AUDIENGE ITC-CPCDY-3166022		Réf échantillon ITGA : IT052506-9994 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : HZH
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P087 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 1er étage - SALLE D'AUDIENGE ITC-NVFKV-3166025		Réf échantillon ITGA : IT052506-9995 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 26/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CYA
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P088 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Rez de chaussée - DGMT ITC-WARKN-3166035		Réf échantillon ITGA : IT052506-9996 Description ITGA : Peinture / Matériau souple noir	
Peinture non séparable + Matériau souple noir non séparable	META (B) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TFP
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P089 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche SUR COLONNE CARRE - Rez de chaussée - SALLE AUDIENGE RDC ITC-OKXVU-3166039		Réf échantillon ITGA : IT052506-9997 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TFP

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 19/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-10196 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P090 - Bandes calicot - Rez de chaussée - SALLE AUDIENCE RDC ITM-WDMEJ-3166038		Réf échantillon ITGA : IT052506-9998 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : HZH
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P091 - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Rez de chaussée - SALLE AUDIENCE RDC ITM-HTGI-Y-3166037		Réf échantillon ITGA : IT052506-9999 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
Peinture non séparable + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste(s) : HZH / LGA
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P092 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché SOUS FENÊTRE - Rez de chaussée - SALLE AUDIENCE RDC ITM-WBZAO-3166036		Réf échantillon ITGA : IT052506-10000 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : HZH
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P093 - Joint d'assemblage BRIQUES - FACADE - Place de la bourse ITM-JYCOT-3166042		Réf échantillon ITGA : IT052506-10001 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
Peinture non séparable + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TFP
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980 Réf échantillon client : P095 - Joint d'assemblage BRIQUES - FACADE - Rue des temponieres ITM-NDHHR-3166041		Réf échantillon ITGA : IT052506-10002 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
Peinture non séparable + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : HZH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 20/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-10196 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-10003		
Réf échantillon client : P096 - Peinture décorative SUR GRILLE ANTI INTRUSION - FACADE - Place de la bourse ITM-IQAEU-3166040	Description ITGA : Peintures multiples en vrac		
Peintures multiples en vrac	META (A) le 27/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : HZH
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-10004		
Réf échantillon client : P097 - Peinture décorative SUR GRILLE ANTI INTRUSION - FACADE - Rue des temponieres ITM-DHASZ-3166043	Description ITGA : Peintures multiples en vrac		
Peintures multiples en vrac	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TFP
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-CDXYDR-320980	Réf échantillon ITGA : IT052506-10005		
Réf échantillon client : P098 - Peinture décorative VERTE SUR GRANDE PORTE - Rez de chaussée - ACCES PASSAGE MITOYEN ITM-APFVB-3166044	Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : TFP

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Robin CELOUDOUX Adjoint Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 21/21



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tel : 05.57.92.80.12
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-11892 EN DATE DU 25/07/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO) 3 rue Jean Rodier BP 34012 31028 TOULOUSE Cedex 4	Réf. Commande ITGA : IT0525-11892 Réf. Commande Client : 2506COCTO_-_BI8330000002783_2025_07_17_1310_467 0
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/07/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-MPDNMZ-293677 Réf échantillon client : P059 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - GALERIE ITM-ZCRHL-3165414		Réf échantillon ITGA : IT052507-8647 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 24/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGA (2)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-MPDNMZ-293677 Réf échantillon client : P060 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - GALERIE ITM-KSRUF-3165415		Réf échantillon ITGA : IT052507-8648 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 25/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-11892 EN DATE DU 25/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-MPDNMZ-293677		Réf échantillon ITGA : IT052507-8649	
Réf échantillon client : P076 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Rez de chaussée - SALLE DES PAS PERDUS ITC-XRCKJ-3165417		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 24/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGA (2)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-MPDNMZ-293677		Réf échantillon ITGA : IT052507-8650	
Réf échantillon client : P077 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Rez de chaussée - SALLE DES PAS PERDUS ITC-YKTGH-3165416		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 25/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-MPDNMZ-293677		Réf échantillon ITGA : IT052507-8651	
Réf échantillon client : P099 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Rez de chaussée - SALLE DES PAS PERDUS ITC-RSWEP-3165419		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 25/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Réf dossier client : 2506COCTO - BI8330000002783 - 1 place de la bourse TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 31000 TOULOUSE ITC-MPDNMZ-293677		Réf échantillon ITGA : IT052507-8652	
Réf échantillon client : P100 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Rez de chaussée - SALLE DES PAS PERDUS ITC-XKBSF-3165418		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 25/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/2

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS

Néant

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



CERTIFICAT

N° DTI / 2112-001

Certifie par la présente que :

Arnaud LIENARD

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	14/12/2022	13/12/2029
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	14/12/2022	13/12/2029

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification



ACCREDITATION N° 41005
PORTÉE DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR



Directeur Général Certification Xavier Daniel

Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socoteco-certification-international.fr.
SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 93977 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Créteil 490 994 309 - www.socoteco-certification-international.fr

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

[illegible][illegible][illegible]