

4.2- ANNEXE 2 – LISTE ET LOCALISATIONS DES SONDAGES

POTEAUX						
Investigation		Objet		Dénomination plan DOE 2012	Niveau	Contexte d'investigation
n°	Double hauteur ?	Sondage armatures	Carottage béton			
P1	OUI			X	0	Structure visible Poteaux P44; P45; P261 en double hauteur
P2	OUI		1	X		
P3	OUI			X		
P4	NON			X		Structure visible
P5	NON			X		
P6	NON		1	X		
P7	NON			X		
P8	NON	Mutualiser		X		
P9	NON			X		
P10	NON			X		
P11	NON			X		
P12	NON			X		
P13	NON			X	1A	Cloison BA13 masquant le poteau
P14	NON			X		Structure partiellement visible
P15	NON		1	X		
P16	NON			X		Structure visible
P17	NON			X		
P18	NON	Mutualiser		X		Structure partiellement visible
P19	NON			X		
P20	NON			X		Structure non visible - encoffré dans cloison
P21	NON			X		
P22	NON			X		Structure visible
P23	NON			X		
P24	NON			X		
P25	OUI			X		
P26	OUI			X		
P27	OUI			X		
P28	NON			X		
P29	NON			X		
P30	NON		1	X	1B	Structure visible - corbeau béton ajouté en 2012
P31	NON			X		
P32	OUI			X		Cloison BA13 masquant le poteau
P33	OUI			X		
P34	OUI	Mutualiser		X		Structure visible
P35	OUI			X		
P36	OUI			X		
P37	OUI			X		
P38	OUI			X		
P39	OUI			X		
P40	OUI		1	X		
P41	NON			X	1C	Structure partiellement visible
P42	NON			X		
P43	NON		1	X	2	Parement autour de la structure
P44	NON			X		Structure partiellement visible
P45	OUI			X		Structure visible
P46	OUI			X		Structure cachée derrière parement
P47	OUI			X		Structure visible
P48	OUI			X		
P49	OUI			X		Béton neuf autour de la structure
P50	OUI		1	X		
P51	OUI			X		Structure partiellement visible
P52	OUI			X		
P53	NON	Mutualiser		X		Parement autour de la structure
P54	NON			X		
P55	NON		1	X		Brique autour de la structure
P56	NON			X		
P57	NON			X		Béton neuf autour de la structure
P58	NON			X		
P59	NON			X		Parement autour de la structure
P60	OUI			X		
P61	NON	Mutualiser		X	3A	Structure partiellement visible - remplissage brique sur les cotés
P62	NON			X		
P63	NON			X		
P64	NON			X		
P65	NON			X		
P66	NON			X		
P67	NON			X		

POUTRES PH N2 / PH N3A				
Numéro poutre	Investigation poutre entre		Objet	
	poteau n°	et poteau n°	Sondage armatures	Carottage béton
Q1	45	46	X	
Q2	45	48	X	1
Q3	48	50	X	
Q4	50	51	X	1
Q5	51	52	X	
Q6	52	61	X	
Q7	61	62	X	
Q8	62	63	X	
Q9	63	64	X	
Q10	64	65	X	
Q11	65	66	X	
Q12	66	67	X	
Q13	67	60	X	
Q14	60	45	X	
Q15	60/45	48/50	X	
Q16	60	50	X	
Q17	66	52	X	

DALLES		
Niveau (plancher bas)	Type d'auscultation	nombre
0	Sol	0
	Structure	0
	Structure + sol	0
1A	Sol	3
	Structure	0
	Structure + sol	0
1B	Sol	1
	Structure	0
	Structure + sol	1
1C	Sol	0
	Structure	0
	Structure + sol	1
2	Sol	0
	Structure	0
	Structure + sol	6
3A	Sol	2
	Structure	0
	Structure + sol	0
3B	Sol	2
	Structure	2
	Structure + sol	0
TT	Sol	0
	Structure	1
	Structure + sol	0

PERCEMENTS CLOISONS	
Niveau (plancher bas)	nombre
0	0
1A	1
1B	2
1C	2
2	1
3A	1
3B	0
TT	0