

RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BÂTI

Code du Travail – article R4412-97
Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012
Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013
Décret n°2015-789 du 29 juin 2015
Norme NFX 46-020 – août 2017
Décret n°2017-899 du 9 mai 2017
Décret n°2019-251 du 27 mars 2019

Rapport N° 670878 établi le 21/06/2019

Résidence universitaire
32 Rue des Agenêts
Résidence CASTERNEAU
44000 NANTES

Programme de travaux : Réfection des sols, plinthes, murs dans les logements, couloirs, locaux de services, zones techniques, chaufferie et local transformation électrique



Donneur d'ordre :

**CROUS DE NANTES ET DES PAYS DE LA LOIRE - 2 BOULEVARD GUY MOLLET
BP 52213 - 44322 NANTES CEDEX 3**

Représentant ayant accompagné l'opérateur de repérage : Aucun accompagnateur

Laboratoire ayant effectué les éventuelles analyses :

ITGA - Espace Performance - Bâtiment K - 35760 SAINT GREGOIRE - Numéro d'accréditation COFRAC : 1-5970

Opérateur de repérage : Maxime BIRON

QUALICONSULT IMMOBILIER

Direction Régionale de Nantes, rue Alessandro Volta
BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Tél : 02 51 13 12 31 / Fax : 02 51 13 99 44
nantes.qci@qualiconsult.fr

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 508 076 299
6b, rue Volta - BP 708 44470 CARQUEFOU - Tel./Fax. : 0251131231 - 0251139944

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00569 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

SOMMAIRE

I.	CONCLUSIONS	3
II.	CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :	42
III.	OBSERVATIONS :	42
IV.	PREAMBULE	43
V.	BUT DE LA MISSION	43
VI.	TEXTES REGLEMENTAIRES.....	88
VII.	METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC.....	89
	1. Obligations du donneur d'ordre	89
	2. Phase de repérage	89
	3. Phase prélèvement et analyse d'échantillons	89
VIII.	LOCAUX VISITES ET NON VISITES.....	90
	1. Liste des locaux visités et non visités	90
	2. Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante	99
	3. Liste des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante	100
IX.	RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE	168

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS

ANNEXE 3 - PHOTOS

ANNEXE 4 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE

ANNEXE 5 - COPIE(S) DES RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

ANNEXE 7 - ATTESTATION DE CERTIFICATION

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

I. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
Colle de carrelage 5x5 marron (Revêtements de sols)	<u>Sous-sol</u> Atelier	Résultat d'analyse	/	40	m²
Fibrociment (Conduit)	<u>RDC-B</u> WC handi, WC	Document consulté (Socotec 05-10376/1)	/	5	ml

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

MATERIAU	LOCALISATION		CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragrée (Revêtements de sols)	<u>Sous-sol</u> Escalier A1, Escalier A2 <u>Rdc - A</u> Escalier A1, Escalier A2 <u>Rdc - B</u> Escalier B1, Escalier B2 <u>1er étage - A</u> Escalier A1, Escalier A2 <u>2ème étage - A</u> Escalier A1, Escalier A2 <u>1er étage - B</u> Escalier B1, Escalier B2 <u>2ème étage - B</u>	Escalier B1, Escalier B2 <u>3ème étage - A</u> Escalier A1, Escalier A2 <u>3ème étage - B</u> Escalier B1, Escalier B2 <u>4ème étage - A</u> Escalier A1, Escalier A2 <u>4ème étage - B</u> Escalier B1, Escalier B2 <u>5ème étage - B</u> Escalier B1, Escalier B2 <u>Sous-sol - Lgt Fonction Directrice</u> Rangement	Résultat d'analyse	/		
Ragrée seul (Revêtements de sols)	<u>Sous-sol</u> Escalier A1, Escalier A2, Circulation A1, Atelier, Salle d'études, Cuisine/Coin repas <u>Rdc - A</u> Escalier A1, Escalier A2 <u>Rdc - B</u> Produits d'entretien, Archives, Cuisine/Coin repas, Sas 2 <u>1er étage - A</u> Escalier A1, Escalier A2 <u>1er étage - A - Lgt 121</u> Chambre <u>Rdc - A - Lgt 025</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 021</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 25</u> Chambre <u>2ème étage - A</u> Escalier A1, Escalier A2 <u>2ème étage - A - Lgt 202</u> Chambre <u>1er étage - B - Lgt 124</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 223</u> Chambre <u>3ème étage - A</u> Escalier A1, Escalier A2 <u>3ème étage - A - Lgt 324</u> Chambre	<u>2ème étage - B - Lgt 224</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 222</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 221</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 220</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 219</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 218</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 217</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 216</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 215</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 214</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 213</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 212</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 211</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 210</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 209</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 208</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 207</u>	Résultat d'analyse	/		

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	3ème étage - B - Lgt 324 Chambre 4ème étage - A Escalier A1, Escalier A2 4ème étage - A - Lgt 423 Chambre 4ème étage - B - Lgt 403 Chambre 5ème étage - B - Lgt 524 Chambre Sous-sol - Lgt Fonction Directrice Rangement Sous-sol - Lgt 24 Chambre Sous-sol - Lgt 23 Chambre Sous-sol - Lgt 22 Chambre Sous-sol - Lgt 21 Chambre Sous-sol - Lgt 06 Chambre Sous-sol - Lgt 05 Chambre Sous-sol - Lgt 04 Chambre Sous-sol - Lgt 03 Chambre Sous-sol - Lgt 02 Chambre Sous-sol - Lgt 01 Chambre Rdc - A - Lgt 024 Chambre Rdc - A - Lgt 023 Chambre Rdc - A - Lgt 022 Chambre Rdc - A - Lgt 021 Chambre Rdc - A - Lgt 020 Chambre Rdc - A - Lgt 019 Chambre Rdc - A - Lgt 018 Chambre Rdc - A - Lgt 017 Chambre Rdc - A - Lgt 016 Chambre Rdc - A - Lgt 015 Chambre Rdc - A - Lgt 014 Chambre Rdc - A - Lgt 013 Chambre Rdc - A - Lgt 012 Chambre Rdc - A - Lgt 011 Chambre Rdc - A - Lgt 010 Chambre Rdc - A - Lgt 009 Chambre Rdc - A - Lgt 008 Chambre Rdc - A - Lgt 007 Chambre	Chambre 2ème étage - B - Lgt 206 Chambre 2ème étage - B - Lgt 205 Chambre 2ème étage - B - Lgt 204 Chambre 2ème étage - B - Lgt 203 Chambre 2ème étage - B - Lgt 202 Chambre 2ème étage - B - Lgt 201 Chambre 3ème étage - A - Lgt 325 Chambre 3ème étage - A - Lgt 323 Chambre 3ème étage - A - Lgt 322 Chambre 3ème étage - A - Lgt 321 Chambre 3ème étage - A - Lgt 320 Chambre 3ème étage - A - Lgt 319 Chambre 3ème étage - A - Lgt 318 Chambre 3ème étage - A - Lgt 317 Chambre 3ème étage - A - Lgt 316 Chambre 3ème étage - A - Lgt 315 Chambre 3ème étage - A - Lgt 314 Chambre 3ème étage - A - Lgt 313 Chambre 3ème étage - A - Lgt 312 Chambre 3ème étage - A - Lgt 311 Chambre 3ème étage - A - Lgt 310 Chambre 3ème étage - A - Lgt 309 Chambre 3ème étage - A - Lgt 308 Chambre 3ème étage - A - Lgt 307 Chambre 3ème étage - A - Lgt 306 Chambre 3ème étage - A - Lgt 305 Chambre 3ème étage - A - Lgt 304 Chambre 3ème étage - A - Lgt 303 Chambre 3ème étage - A - Lgt 302 Chambre 3ème étage - A - Lgt 301 Chambre 3ème étage - B - Lgt 325 Chambre 3ème étage - B - Lgt 323 Chambre 3ème étage - B - Lgt 322 Chambre 3ème étage - B - Lgt 321 Chambre		

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	<u>Rdc - A - Lgt 006</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 320</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 005</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 319</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 004</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 318</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 003</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 317</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 002</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 316</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 025</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 315</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 024</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 314</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>Rdc - B - Lgt 023</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 313</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>Rdc - B - Lgt 022</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 312</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>Rdc - B - Lgt 020</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 311</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>Rdc - B - Lgt 019</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 310</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>Rdc - B - Lgt 018</u> Chambre 1, Chambre 2	<u>3ème étage - B - Lgt 309</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>Rdc - B - Lgt 017</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 308</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 016</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 307</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 014</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 306</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 013</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 305</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 012</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 304</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 011</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 303</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 010</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 301</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>Rdc - B - Lgt 008</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 425</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 007</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 424</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 125</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 422</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 124</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 421</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 123</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 420</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 122</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 419</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 120</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 418</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 119</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 417</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 118</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 416</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 117</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 415</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 116</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 414</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 115</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 413</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 114</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 412</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 113</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 411</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 112</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 410</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 111</u>	<u>4ème étage - A - Lgt 409</u>		

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION		CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 110</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 408</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 109</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 407</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 108</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 406</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 107</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 405</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 106</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 404</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 105</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 403</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 104</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 402</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 103</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 401</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 102</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 401</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 101</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 302</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 125</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 404</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 123</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 405</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 122</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 406</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 121</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 407</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 120</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 408</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 119</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 409</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 118</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 410</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 117</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 411</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 116</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 412</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 115</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 413</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 114</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 414</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 113</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 415</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 112</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 416</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 111</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 417</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 110</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 418</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 109</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 419</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 108</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 420</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 107</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 421</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 106</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 422</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 105</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 423</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 104</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 424</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 103</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 425</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 101</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 525</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>2ème étage - A - Lqt 201</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 523</u>			
	Chambre	Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION		CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
	<u>2ème étage - A - Lgt 203</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lgt 204</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lgt 205</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lgt 206</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lgt 207</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lgt 208</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lgt 209</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lgt 210</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lgt 211</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lgt 212</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lgt 213</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lgt 214</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lgt 215</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lgt 216</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lgt 217</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lgt 218</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lgt 219</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lgt 220</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lgt 221</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lgt 222</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lgt 223</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lgt 224</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lgt 225</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 225</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lgt 522</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 521</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 520</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 519</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 518</u> Chambre 1, Chambre 2 <u>5ème étage - B - Lgt 517</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 516</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 515</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 514</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 513</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 512</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 511</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 510</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 509</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 508</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 507</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 506</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 505</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 504</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 503</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 501</u> Chambre 1, Chambre 2				
Colle + Plinthe carrelage beige (Plinthes carrelage)	<u>Sous-sol</u> Escalier A1, Escalier A2 <u>Rdc - A</u> Escalier A1, Escalier A2 <u>Rdc - B</u> Escalier B1, Escalier B2 <u>1er étage - A</u> Escalier A1, Escalier A2 <u>2ème étage - A</u> Escalier A1, Escalier A2 <u>1er étage - B</u> Escalier B1, Escalier B2 <u>2ème étage - B</u>	Escalier B1, Escalier B2 <u>3ème étage - A</u> Escalier A1, Escalier A2 <u>3ème étage - B</u> Escalier B1, Escalier B2 <u>4ème étage - A</u> Escalier A1, Escalier A2 <u>4ème étage - B</u> Escalier B1, Escalier B2 <u>5ème étage - B</u> Escalier B1, Escalier B2 <u>Sous-sol - Lgt Fonction Directrice</u> Rangement	Résultat d'analyse	/		
Colle + Linoléum jaune + Ragréage (Revêtements de sols)	<u>Sous-sol</u> Circulation A1, Salle d'études		Résultat d'analyse	/		
Peinture + Enduit maigre 2 (Murs)	<u>Sous-sol</u> Circulation A1, Salle d'études, Cuisine/Coin repas Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 216</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 215</u>		Résultat d'analyse	/		

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
	<u>Rdc - A</u> Accueil, Foyer, Circulation A1, Circulation A2, Cuisine/Coin repas, Multimédia informatique, Local ménage <u>1er étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2 <u>1er étage - A - Lgt 121</u> Chambre <u>Rdc - A - Lgt 025</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 25</u> Chambre <u>2ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2 <u>2ème étage - A - Lgt 202</u> Chambre <u>1er étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 <u>1er étage - B - Lgt 124</u> Chambre <u>2ème étage - B</u> Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 <u>2ème étage - B - Lgt 223</u> Chambre <u>3ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2 <u>3ème étage - A - Lgt 324</u> Chambre <u>3ème étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 <u>3ème étage - B - Lgt 324</u> Chambre <u>4ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2 <u>4ème étage - A - Lgt 423</u> Chambre <u>4ème étage - B</u> Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 <u>4ème étage - B - Lgt 403</u> Chambre <u>5ème étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 <u>5ème étage - B - Lgt 524</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt Fonction Directrice</u> Dégagement, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Salle de bains. Cuisine.	Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 214</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 213</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 212</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 211</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 210</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 209</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 208</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 207</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 206</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 205</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 204</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 203</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 202</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 201</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 325</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 323</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 322</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 321</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 320</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 319</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 318</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 317</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 316</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 315</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 314</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 313</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 312</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 311</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 310</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 309</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 308</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 307</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 306</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 305</u> Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	Séjour, Rangement, Lingerie, Wc 1, Wc 2	<u>3ème étage - A - Lgt 304</u> Chambre		
	<u>Sous-sol - Lgt 24</u> Chambre	<u>3ème étage - A - Lgt 303</u> Chambre		
	<u>Sous-sol - Lgt 23</u> Chambre	<u>3ème étage - A - Lgt 302</u> Chambre		
	<u>Sous-sol - Lgt 22</u> Chambre	<u>3ème étage - A - Lgt 301</u> Chambre		
	<u>Sous-sol - Lgt 21</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 325</u> Chambre		
	<u>Sous-sol - Lgt 06</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 323</u> Chambre		
	<u>Sous-sol - Lgt 05</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 322</u> Chambre		
	<u>Sous-sol - Lgt 04</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 321</u> Chambre		
	<u>Sous-sol - Lgt 03</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 320</u> Chambre		
	<u>Sous-sol - Lgt 02</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 319</u> Chambre		
	<u>Sous-sol - Lgt 01</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 318</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 024</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 317</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 023</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 316</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 022</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 315</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 021</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 314</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>Rdc - A - Lgt 020</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 313</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>Rdc - A - Lgt 019</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 312</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>Rdc - A - Lgt 018</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 311</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>Rdc - A - Lgt 017</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 310</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>Rdc - A - Lgt 016</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 309</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>Rdc - A - Lgt 015</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 308</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 014</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 307</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 013</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 306</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 012</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 305</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 011</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 304</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 010</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 303</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 009</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 301</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>Rdc - A - Lgt 008</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 425</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 007</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 424</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 006</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 422</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 005</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 421</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 004</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 420</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 003</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 419</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 002</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 418</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 125</u>	<u>4ème étage - A - Lgt 417</u>		

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION		CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 124</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 416</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 123</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 415</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 122</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 414</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 120</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 413</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 119</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 412</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 118</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 411</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 117</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 410</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 116</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 409</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 115</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 408</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 114</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 407</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 113</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 406</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 112</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 405</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 111</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 404</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 110</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 403</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 109</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 402</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 108</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 401</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 107</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 401</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 106</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 302</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 105</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 404</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 104</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 405</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 103</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 406</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 102</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 407</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 101</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 408</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 125</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 409</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 123</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 410</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 122</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 411</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 121</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 412</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 120</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 413</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 119</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 414</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 118</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 415</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 117</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 416</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 116</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 417</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 115</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 418</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 114</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 419</u>			
	Chambre	Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	<u>1er étage - B - Lqt 113</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 420</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 112</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 421</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 111</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 422</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 110</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 423</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 109</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 424</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 108</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 425</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 107</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 525</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 106</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 523</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 105</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 522</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 104</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 521</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 103</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 520</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 101</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 519</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 201</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 518</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>2ème étage - A - Lqt 203</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 517</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 204</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 516</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 205</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 515</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 206</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 514</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 207</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 513</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 208</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 512</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 209</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 511</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 210</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 510</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 211</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 509</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 212</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 508</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 213</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 507</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 214</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 506</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 215</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 505</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 216</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 504</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 217</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 503</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 218</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 501</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>2ème étage - A - Lqt 219</u> Chambre			
	<u>2ème étage - A - Lqt 220</u> Chambre			
	<u>2ème étage - A - Lqt 221</u> Chambre			
	<u>2ème étage - A - Lqt 222</u> Chambre			
	<u>2ème étage - A - Lqt 223</u> Chambre			
	<u>2ème étage - A - Lqt 224</u> Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION		CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
	Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 225</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 225</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 224</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 222</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 221</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 220</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 219</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 218</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 217</u>					
Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 (Murs)	<u>Sous-sol</u> Circulation A1, Salle d'études, Cuisine/Coin repas <u>Rdc - A</u> Accueil, Foyer, Circulation A1, Circulation A2, Cuisine/Coin repas, Multimédia informatique, Local ménage <u>Rdc - B</u> Hall d'accueil, Loge d'accueil, Secrétariat, Coffre fort, Wc, Sas 1, Salle de repos du personnel, Bureau directrice, Circulation B1, Circulation B2, Local ménage, Répartiteur général, Lingerie laverie du personnel, Salle de réunion, Salle d'études, Produits d'entretien, Archives, Salle informatique, Salle de télévision, Laverie étudiants, Cuisine/Coin repas, Sas 2 <u>Rdc - A - Lqt 025</u> Chambre <u>Rdc - B - Lqt 021</u> Chambre <u>Sous-sol - Lqt 25</u> Chambre <u>2ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2 <u>2ème étage - A - Lqt 202</u> Chambre <u>1er étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 <u>1er étage - B - Lqt 124</u> Chambre <u>2ème étage - B</u> Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 <u>2ème étage - B - Lqt 223</u>	<u>2ème étage - B - Lqt 213</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 212</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 211</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 210</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 209</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 208</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 207</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 206</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 205</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 204</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 203</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 202</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 201</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 325</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 323</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 322</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 321</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 320</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 319</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 318</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 317</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 316</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 315</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 314</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 313</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 312</u>	Résultat d'analyse	/		

Immeuble bâti concerné : Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	Chambre 3ème étage - A Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2 3ème étage - A - Lgt 324 Chambre 3ème étage - B Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 3ème étage - B - Lgt 324 Chambre 4ème étage - A Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2 4ème étage - A - Lgt 423 Chambre 4ème étage - B Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 4ème étage - B - Lgt 403 Chambre 5ème étage - B Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 5ème étage - B - Lgt 524 Chambre Sous-sol - Lgt Fonction accueil Entrée agent d'accueil, Cave laverie agent d'accueil Sous-sol - Lgt Fonction Directrice Chambre 1, Chambre 3, Cuisine, Séjour, Rangement, Lingerie Sous-sol - Lgt 24 Chambre Sous-sol - Lgt 23 Chambre Sous-sol - Lgt 22 Chambre Sous-sol - Lgt 21 Chambre Sous-sol - Lgt 06 Chambre Sous-sol - Lgt 05 Chambre Sous-sol - Lgt 04 Chambre Sous-sol - Lgt 03 Chambre Sous-sol - Lgt 02 Chambre Sous-sol - Lgt 01 Chambre Rdc - A - Lgt 024 Chambre Rdc - A - Lgt 023 Chambre Rdc - A - Lgt 022 Chambre Rdc - A - Lgt 021 Chambre	Chambre 3ème étage - A - Lgt 311 Chambre 3ème étage - A - Lgt 310 Chambre 3ème étage - A - Lgt 309 Chambre 3ème étage - A - Lgt 308 Chambre 3ème étage - A - Lgt 307 Chambre 3ème étage - A - Lgt 306 Chambre 3ème étage - A - Lgt 305 Chambre 3ème étage - A - Lgt 304 Chambre 3ème étage - A - Lgt 303 Chambre 3ème étage - A - Lgt 302 Chambre 3ème étage - A - Lgt 301 Chambre 3ème étage - B - Lgt 325 Chambre 3ème étage - B - Lgt 323 Chambre 3ème étage - B - Lgt 322 Chambre 3ème étage - B - Lgt 321 Chambre 3ème étage - B - Lgt 320 Chambre 3ème étage - B - Lgt 319 Chambre 3ème étage - B - Lgt 318 Chambre 3ème étage - B - Lgt 317 Chambre 3ème étage - B - Lgt 316 Chambre 3ème étage - B - Lgt 315 Chambre 3ème étage - B - Lgt 314 Chambre 1, Chambre 2 3ème étage - B - Lgt 313 Chambre 1, Chambre 2 3ème étage - B - Lgt 312 Chambre 1, Chambre 2 3ème étage - B - Lgt 311 Chambre 1, Chambre 2 3ème étage - B - Lgt 310 Chambre 1, Chambre 2 3ème étage - B - Lgt 309 Chambre 1, Chambre 2 3ème étage - B - Lgt 308 Chambre 3ème étage - B - Lgt 307 Chambre 3ème étage - B - Lgt 306 Chambre 3ème étage - B - Lgt 305 Chambre 3ème étage - B - Lgt 304 Chambre 3ème étage - B - Lgt 303 Chambre 3ème étage - B - Lgt 301 Chambre 1, Chambre 2		

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	<u>Rdc - A - Lgt 020</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 425</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 019</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 424</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 018</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 422</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 017</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 421</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 016</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 420</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 015</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 419</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 014</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 418</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 013</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 417</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 012</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 416</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 011</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 415</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 010</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 414</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 009</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 413</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 008</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 412</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 007</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 411</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 006</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 410</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 005</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 409</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 004</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 408</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 003</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 407</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 002</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 406</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 025</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 405</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 024</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 404</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 023</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 403</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 022</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 402</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 020</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 401</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 019</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lgt 401</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 018</u> Chambre 1, Chambre 2	<u>4ème étage - B - Lgt 302</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 017</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lgt 404</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 016</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lgt 405</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 014</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lgt 406</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 013</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lgt 407</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 012</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lgt 408</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 011</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lgt 409</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 010</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lgt 410</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 008</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lgt 411</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 007</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lgt 412</u> Chambre		

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION		CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 125</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 413</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 123</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 414</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 122</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 415</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 121</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 416</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 120</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 417</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 119</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 418</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 118</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 419</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 117</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 420</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 116</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 421</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 115</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 422</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 114</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 423</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 113</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 424</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 112</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 425</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 111</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 525</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 110</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 523</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 109</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 522</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 108</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 521</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 107</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 520</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 106</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 519</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 105</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 518</u>			
	Chambre	Chambre 1, Chambre 2			
	<u>1er étage - B - Lqt 104</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 517</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 103</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 516</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 101</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 515</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>2ème étage - A - Lqt 201</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 514</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>2ème étage - A - Lqt 203</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 513</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>2ème étage - A - Lqt 204</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 512</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>2ème étage - A - Lqt 205</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 511</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>2ème étage - A - Lqt 206</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 510</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>2ème étage - A - Lqt 207</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 509</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>2ème étage - A - Lqt 208</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 508</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>2ème étage - A - Lqt 209</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 507</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>2ème étage - A - Lqt 210</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 506</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>2ème étage - A - Lqt 211</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 505</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>2ème étage - A - Lqt 212</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 504</u>			
	Chambre	Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION		CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
	<u>2ème étage - A - Lqt 213</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 214</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 215</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 216</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 217</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 218</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 219</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 220</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 221</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 222</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 223</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 224</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 225</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 225</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 224</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 222</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 221</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 220</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 219</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 218</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 217</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 216</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 215</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 214</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 503</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 501</u> Chambre 1, Chambre 2				
Peinture de boiserie (Plinthes bois)	<u>Sous-sol</u> Circulation A1, Salle d'études <u>Rdc - A</u> Accueil, Foyer, Circulation A1, Circulation A2 <u>Rdc - B</u> Hall d'accueil, Salle de repos du personnel, Bureau directrice, Circulation B1, Circulation B2, Salle de réunion, Salle d'études, Produits d'entretien, Archives, Salle informatique, Salle de télévision, Cuisine/Coin repas, Sas 2 <u>1er étage - A</u> Circulation A1, Circulation A2 <u>1er étage - A - Lqt 121</u>	<u>2ème étage - A - Lqt 225</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 225</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 224</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 222</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 221</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 220</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 219</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 218</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 217</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 216</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 215</u>	Résultat d'analyse	/		

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION		CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	Chambre	Chambre			
	<u>Rdc - A - Lqt 025</u>	<u>2ème étage - B - Lqt 214</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>Rdc - B - Lqt 021</u>	<u>2ème étage - B - Lqt 213</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>Sous-sol - Lqt 25</u>	<u>2ème étage - B - Lqt 212</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>2ème étage - A</u>	<u>2ème étage - B - Lqt 211</u>			
	Circulation A1, Circulation A2	Chambre			
	<u>2ème étage - A - Lqt 202</u>	<u>2ème étage - B - Lqt 210</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B</u>	<u>2ème étage - B - Lqt 209</u>			
	Sas, Circulation B1, Circulation B2	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 124</u>	<u>2ème étage - B - Lqt 208</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>2ème étage - B</u>	<u>2ème étage - B - Lqt 207</u>			
	Sas, Circulation B1, Circulation B2	Chambre			
	<u>2ème étage - B - Lqt 223</u>	<u>2ème étage - B - Lqt 206</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>3ème étage - A</u>	<u>2ème étage - B - Lqt 205</u>			
	Circulation A1, Circulation A2	Chambre			
	<u>3ème étage - A - Lqt 324</u>	<u>2ème étage - B - Lqt 204</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>3ème étage - B</u>	<u>2ème étage - B - Lqt 203</u>			
	Sas, Circulation B1, Circulation B2	Chambre			
	<u>3ème étage - B - Lqt 324</u>	<u>2ème étage - B - Lqt 202</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>4ème étage - A</u>	<u>2ème étage - B - Lqt 201</u>			
	Circulation A1, Circulation A2	Chambre			
	<u>4ème étage - A - Lqt 423</u>	<u>3ème étage - A - Lqt 325</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>4ème étage - B</u>	<u>3ème étage - A - Lqt 323</u>			
	Sas, Circulation B1, Circulation B2	Chambre			
	<u>4ème étage - B - Lqt 403</u>	<u>3ème étage - A - Lqt 322</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>5ème étage - B</u>	<u>3ème étage - A - Lqt 321</u>			
	Sas, Circulation B1, Circulation B2	Chambre			
	<u>5ème étage - B - Lqt 524</u>	<u>3ème étage - A - Lqt 320</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>Sous-sol - Lqt 24</u>	<u>3ème étage - A - Lqt 319</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>Sous-sol - Lqt 23</u>	<u>3ème étage - A - Lqt 318</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>Sous-sol - Lqt 22</u>	<u>3ème étage - A - Lqt 317</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>Sous-sol - Lqt 21</u>	<u>3ème étage - A - Lqt 316</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>Sous-sol - Lqt 06</u>	<u>3ème étage - A - Lqt 315</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>Sous-sol - Lqt 05</u>	<u>3ème étage - A - Lqt 314</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>Sous-sol - Lqt 04</u>	<u>3ème étage - A - Lqt 313</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>Sous-sol - Lqt 03</u>	<u>3ème étage - A - Lqt 312</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>Sous-sol - Lqt 02</u>	<u>3ème étage - A - Lqt 311</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>Sous-sol - Lqt 01</u>	<u>3ème étage - A - Lqt 310</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>Rdc - A - Lqt 024</u>	<u>3ème étage - A - Lqt 309</u>			
	Chambre	Chambre			
		<u>3ème étage - A - Lqt 308</u>			
		Chambre			
		<u>3ème étage - A - Lqt 307</u>			
		Chambre			
		<u>3ème étage - A - Lqt 306</u>			
		Chambre			
		<u>3ème étage - A - Lqt 305</u>			
		Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	<u>Rdc - A - Lgt 023</u> Chambre	<u>3ème étage - A - Lgt 304</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 022</u> Chambre	<u>3ème étage - A - Lgt 303</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 021</u> Chambre	<u>3ème étage - A - Lgt 302</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 020</u> Chambre	<u>3ème étage - A - Lgt 301</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 019</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 325</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 018</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 323</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 017</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 322</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 016</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 321</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 015</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 320</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 014</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 319</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 013</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 318</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 012</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 317</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 011</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 316</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 010</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 315</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 009</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 314</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>Rdc - A - Lgt 008</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 313</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>Rdc - A - Lgt 007</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 312</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>Rdc - A - Lgt 006</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 311</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>Rdc - A - Lgt 005</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 310</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>Rdc - A - Lgt 004</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 309</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>Rdc - A - Lgt 003</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 308</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 002</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 307</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 025</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 306</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 024</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 305</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 023</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 304</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 022</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 303</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 020</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 301</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>Rdc - B - Lgt 019</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 425</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 018</u> Chambre 1, Chambre 2	<u>4ème étage - A - Lgt 424</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 017</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 422</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 016</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 421</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 014</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 420</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 013</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 419</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 012</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 418</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 011</u>	<u>4ème étage - A - Lgt 417</u>		

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION		CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	Chambre	Chambre			
	<u>Rdc - B - Lqt 010</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 416</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>Rdc - B - Lqt 008</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 415</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>Rdc - B - Lqt 007</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 414</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 125</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 413</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 124</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 412</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 123</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 411</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 122</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 410</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 120</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 409</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 119</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 408</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 118</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 407</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 117</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 406</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 116</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 405</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 115</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 404</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 114</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 403</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 113</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 402</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 112</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 401</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 111</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 401</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 110</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 302</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 109</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 404</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 108</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 405</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 107</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 406</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 106</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 407</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 105</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 408</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 104</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 409</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 103</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 410</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 102</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 411</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - A - Lqt 101</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 412</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 125</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 413</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 123</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 414</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 122</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 415</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 121</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 416</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 120</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 417</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 119</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 418</u>			
	Chambre	Chambre			
	<u>1er étage - B - Lqt 118</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 419</u>			
	Chambre	Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	<u>1er étage - B - Lqt 117</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 420</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 116</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 421</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 115</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 422</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 114</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 423</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 113</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 424</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 112</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 425</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 111</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 525</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 110</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 523</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 109</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 522</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 108</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 521</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 107</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 520</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 106</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 519</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 105</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 518</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>1er étage - B - Lqt 104</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 517</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 103</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 516</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 101</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 515</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 201</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 514</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 203</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 513</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 204</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 512</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 205</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 511</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 206</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 510</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 207</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 509</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 208</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 508</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 209</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 507</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 210</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 506</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 211</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 505</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 212</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 504</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 213</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 503</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 214</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 501</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>2ème étage - A - Lqt 215</u> Chambre			
	<u>2ème étage - A - Lqt 216</u> Chambre			
	<u>2ème étage - A - Lqt 217</u> Chambre			
	<u>2ème étage - A - Lqt 218</u> Chambre			
	<u>2ème étage - A - Lqt 219</u> Chambre			
	<u>2ème étage - A - Lqt 220</u> Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION		CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
	Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 221</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 222</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 223</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 224</u> Chambre					
Peinture + Enduit maigre 1 (Murs)	<u>Sous-sol</u> Circulation A1, Salle d'études, Cuisine/Coin repas <u>Rdc - A</u> Accueil, Foyer, Circulation A1, Circulation A2, Cuisine/Coin repas, Multimédia informatique, Local ménage <u>Rdc - B</u> Hall d'accueil, Loge d'accueil, Secrétariat, Coffre fort, Wc, Sas 1, Salle de repos du personnel, Bureau directrice, Circulation B1, Circulation B2, Local ménage, Répartiteur général, Lingerie laverie du personnel, Salle de réunion, Salle d'études, Produits d'entretien, Archives, Salle informatique, Salle de télévision, Laverie étudiants, Cuisine/Coin repas, Sas 2 <u>1er étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2 <u>1er étage - A - Lqt 121</u> Chambre <u>Rdc - A - Lqt 025</u> Chambre <u>Rdc - B - Lqt 021</u> Chambre <u>Sous-sol - Lqt 25</u> Chambre <u>2ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2 <u>2ème étage - A - Lqt 202</u> Chambre <u>1er étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 <u>1er étage - B - Lqt 124</u> Chambre <u>2ème étage - B</u> Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 <u>2ème étage - B - Lqt 223</u> Chambre <u>3ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas,	Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 225</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 225</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 224</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 222</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 221</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 220</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 219</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 218</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 217</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 216</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 215</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 214</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 213</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 212</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 211</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 210</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 209</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 208</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 207</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 206</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 205</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 204</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 203</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 202</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 201</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 325</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 323</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 322</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 321</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 320</u>	Résultat d'analyse	/		

Immeuble bâti concerné : Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	Local ménage, Circulation A1, Circulation A2 <u>3ème étage - A - Lgt 324</u> Chambre <u>3ème étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 <u>3ème étage - B - Lgt 324</u> Chambre <u>4ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2 <u>4ème étage - A - Lgt 423</u> Chambre <u>4ème étage - B</u> Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 <u>4ème étage - B - Lgt 403</u> Chambre <u>5ème étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 <u>5ème étage - B - Lgt 524</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt Fonction Directrice</u> Dégagement, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Salle de bains, Cuisine, Séjour, Rangement, Lingerie, Wc 1, Wc 2 <u>Sous-sol - Lgt 24</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 23</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 22</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 21</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 06</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 05</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 04</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 03</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 02</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 01</u> Chambre <u>Rdc - A - Lgt 024</u> Chambre <u>Rdc - A - Lgt 023</u> Chambre <u>Rdc - A - Lgt 022</u> Chambre <u>Rdc - A - Lgt 021</u> Chambre <u>Rdc - A - Lgt 020</u> Chambre <u>Rdc - A - Lgt 019</u> Chambre <u>Rdc - A - Lgt 018</u> Chambre	Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 319</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 318</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 317</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 316</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 315</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 314</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 313</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 312</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 311</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 310</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 309</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 308</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 307</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 306</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 305</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 304</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 303</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 302</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lgt 301</u> Chambre <u>3ème étage - B - Lgt 325</u> Chambre <u>3ème étage - B - Lgt 323</u> Chambre <u>3ème étage - B - Lgt 322</u> Chambre <u>3ème étage - B - Lgt 321</u> Chambre <u>3ème étage - B - Lgt 320</u> Chambre <u>3ème étage - B - Lgt 319</u> Chambre <u>3ème étage - B - Lgt 318</u> Chambre <u>3ème étage - B - Lgt 317</u> Chambre <u>3ème étage - B - Lgt 316</u> Chambre <u>3ème étage - B - Lgt 315</u> Chambre <u>3ème étage - B - Lgt 314</u> Chambre 1, Chambre 2 <u>3ème étage - B - Lgt 313</u> Chambre 1, Chambre 2 <u>3ème étage - B - Lgt 312</u> Chambre 1, Chambre 2 <u>3ème étage - B - Lgt 311</u> Chambre 1, Chambre 2 <u>3ème étage - B - Lgt 310</u> Chambre 1, Chambre 2		

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	<u>Rdc - A - Lgt 017</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 309</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>Rdc - A - Lgt 016</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 308</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 015</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 307</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 014</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 306</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 013</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 305</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 012</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 304</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 011</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 303</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 010</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 301</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>Rdc - A - Lgt 009</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 425</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 008</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 424</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 007</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 422</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 006</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 421</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 005</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 420</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 004</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 419</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 003</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 418</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 002</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 417</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 025</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 416</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 024</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 415</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 023</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 414</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 022</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 413</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 020</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 412</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 019</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 411</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 018</u> Chambre 1, Chambre 2	<u>4ème étage - A - Lgt 410</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 017</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 409</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 016</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 408</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 014</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 407</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 013</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 406</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 012</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 405</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 011</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 404</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 010</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 403</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 008</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 402</u> Chambre		
	<u>Rdc - B - Lgt 007</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 401</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 125</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lgt 401</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 124</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lgt 302</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 123</u>	<u>4ème étage - B - Lgt 404</u>		

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION		CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - A - Lqt 122</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 405</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - A - Lqt 120</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 406</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - A - Lqt 119</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 407</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - A - Lqt 118</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 408</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - A - Lqt 117</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 409</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - A - Lqt 116</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 410</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - A - Lqt 115</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 411</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - A - Lqt 114</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 412</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - A - Lqt 113</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 413</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - A - Lqt 112</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 414</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - A - Lqt 111</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 415</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - A - Lqt 110</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 416</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - A - Lqt 109</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 417</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - A - Lqt 108</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 418</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - A - Lqt 107</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 419</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - A - Lqt 106</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 420</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - A - Lqt 105</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 421</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - A - Lqt 104</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 422</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - A - Lqt 103</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 423</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - A - Lqt 102</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 424</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - A - Lqt 101</u>	<u>4ème étage - B - Lqt 425</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - B - Lqt 125</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 525</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - B - Lqt 123</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 523</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - B - Lqt 122</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 522</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - B - Lqt 121</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 521</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - B - Lqt 120</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 520</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - B - Lqt 119</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 519</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - B - Lqt 118</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 518</u>				
	Chambre	Chambre 1, Chambre 2				
	<u>1er étage - B - Lqt 117</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 517</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - B - Lqt 116</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 516</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - B - Lqt 115</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 515</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - B - Lqt 114</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 514</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - B - Lqt 113</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 513</u>				
	Chambre	Chambre				
	<u>1er étage - B - Lqt 112</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 512</u>				
	Chambre	Chambre				

Immeuble bâti concerné : Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES

MATERIAU	LOCALISATION		CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
	<u>1er étage - B - Lqt 111</u> Chambre <u>1er étage - B - Lqt 110</u> Chambre <u>1er étage - B - Lqt 109</u> Chambre <u>1er étage - B - Lqt 108</u> Chambre <u>1er étage - B - Lqt 107</u> Chambre <u>1er étage - B - Lqt 106</u> Chambre <u>1er étage - B - Lqt 105</u> Chambre <u>1er étage - B - Lqt 104</u> Chambre <u>1er étage - B - Lqt 103</u> Chambre <u>1er étage - B - Lqt 101</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 201</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 203</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 204</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 205</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 206</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 207</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 208</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 209</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 210</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 211</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 212</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 213</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 214</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 215</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 216</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 217</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 218</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 219</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 220</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 221</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 222</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 223</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 224</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 511</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 510</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 509</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 508</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 507</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 506</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 505</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 504</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 503</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 501</u> Chambre 1, Chambre 2				
Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 (Murs)	<u>Sous-sol</u> Circulation A1, Salle d'études, Cuisine/Coin repas	Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 325</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 323</u>	Résultat d'analyse	/		

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
	<u>Rdc - B</u> Hall d'accueil, Loge d'accueil, Secrétariat, Coffre fort, Wc, Sas 1, Salle de repos du personnel, Bureau directrice, Circulation B1, Circulation B2, Local ménage, Répartiteur général, Lingerie laverie du personnel, Salle de réunion, Salle d'études, Produits d'entretien, Archives, Salle informatique, Salle de télévision, Laverie étudiants, Cuisine/Coin repas, Sas 2 <u>Rdc - B - Lqt 021</u> Chambre <u>Sous-sol - Lqt 25</u> Chambre <u>2ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2 <u>2ème étage - A - Lqt 202</u> Chambre <u>1er étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 <u>1er étage - B - Lqt 124</u> Chambre <u>2ème étage - B</u> Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 <u>2ème étage - B - Lqt 223</u> Chambre <u>3ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2 <u>3ème étage - A - Lqt 324</u> Chambre <u>3ème étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 <u>3ème étage - B - Lqt 324</u> Chambre <u>4ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2 <u>4ème étage - A - Lqt 423</u> Chambre <u>4ème étage - B</u> Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 <u>4ème étage - B - Lqt 403</u> Chambre <u>5ème étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 <u>5ème étage - B - Lqt 524</u>	Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 322</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 321</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 320</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 319</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 318</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 317</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 316</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 315</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 314</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 313</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 312</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 311</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 310</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 309</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 308</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 307</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 306</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 305</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 304</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 303</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 302</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 301</u> Chambre <u>3ème étage - B - Lqt 325</u> Chambre <u>3ème étage - B - Lqt 323</u> Chambre <u>3ème étage - B - Lqt 322</u> Chambre <u>3ème étage - B - Lqt 321</u> Chambre <u>3ème étage - B - Lqt 320</u> Chambre <u>3ème étage - B - Lqt 319</u> Chambre <u>3ème étage - B - Lqt 318</u> Chambre <u>3ème étage - B - Lqt 317</u> Chambre <u>3ème étage - B - Lqt 316</u> Chambre <u>3ème étage - B - Lqt 315</u> Chambre <u>3ème étage - B - Lqt 314</u> Chambre 1, Chambre 2 <u>3ème étage - B - Lqt 313</u> Chambre 1, Chambre 2			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	Chambre Sous-sol - Lgt Fonction accueil Entrée agent d'accueil, Cave laverie agent d'accueil Sous-sol - Lgt Fonction Directrice Chambre 1, Chambre 3, Cuisine, Séjour, Rangement, Lingerie Sous-sol - Lgt 24 Chambre Sous-sol - Lgt 23 Chambre Sous-sol - Lgt 22 Chambre Sous-sol - Lgt 21 Chambre Sous-sol - Lgt 06 Chambre Sous-sol - Lgt 05 Chambre Sous-sol - Lgt 04 Chambre Sous-sol - Lgt 03 Chambre Sous-sol - Lgt 02 Chambre Sous-sol - Lgt 01 Chambre Rdc - B - Lgt 025 Chambre Rdc - B - Lgt 024 Chambre Rdc - B - Lgt 023 Chambre Rdc - B - Lgt 022 Chambre Rdc - B - Lgt 020 Chambre Rdc - B - Lgt 019 Chambre Rdc - B - Lgt 018 Chambre 1, Chambre 2 Rdc - B - Lgt 017 Chambre Rdc - B - Lgt 016 Chambre Rdc - B - Lgt 014 Chambre Rdc - B - Lgt 013 Chambre Rdc - B - Lgt 012 Chambre Rdc - B - Lgt 011 Chambre Rdc - B - Lgt 010 Chambre Rdc - B - Lgt 008 Chambre Rdc - B - Lgt 007 Chambre 1er étage - B - Lgt 125 Chambre 1er étage - B - Lgt 123 Chambre 1er étage - B - Lgt 122 Chambre	3ème étage - B - Lgt 312 Chambre 1, Chambre 2 3ème étage - B - Lgt 311 Chambre 1, Chambre 2 3ème étage - B - Lgt 310 Chambre 1, Chambre 2 3ème étage - B - Lgt 309 Chambre 1, Chambre 2 3ème étage - B - Lgt 308 Chambre 3ème étage - B - Lgt 307 Chambre 3ème étage - B - Lgt 306 Chambre 3ème étage - B - Lgt 305 Chambre 3ème étage - B - Lgt 304 Chambre 3ème étage - B - Lgt 303 Chambre 3ème étage - B - Lgt 301 Chambre 1, Chambre 2 4ème étage - A - Lgt 425 Chambre 4ème étage - A - Lgt 424 Chambre 4ème étage - A - Lgt 422 Chambre 4ème étage - A - Lgt 421 Chambre 4ème étage - A - Lgt 420 Chambre 4ème étage - A - Lgt 419 Chambre 4ème étage - A - Lgt 418 Chambre 4ème étage - A - Lgt 417 Chambre 4ème étage - A - Lgt 416 Chambre 4ème étage - A - Lgt 415 Chambre 4ème étage - A - Lgt 414 Chambre 4ème étage - A - Lgt 413 Chambre 4ème étage - A - Lgt 412 Chambre 4ème étage - A - Lgt 411 Chambre 4ème étage - A - Lgt 410 Chambre 4ème étage - A - Lgt 409 Chambre 4ème étage - A - Lgt 408 Chambre 4ème étage - A - Lgt 407 Chambre 4ème étage - A - Lgt 406 Chambre 4ème étage - A - Lgt 405 Chambre 4ème étage - A - Lgt 404 Chambre 4ème étage - A - Lgt 403 Chambre 4ème étage - A - Lgt 402 Chambre 4ème étage - A - Lgt 401		

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	<u>1er étage - B - Lqt 121</u> Chambre	Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 120</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 401</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 119</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 302</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 118</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 404</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 117</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 405</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 116</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 406</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 115</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 407</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 114</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 408</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 113</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 409</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 112</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 410</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 111</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 411</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 110</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 412</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 109</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 413</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 108</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 414</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 107</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 415</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 106</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 416</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 105</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 417</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 104</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 418</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 103</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 419</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 101</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 420</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 201</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 421</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 203</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 422</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 204</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 423</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 205</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 424</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 206</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 425</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 207</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 525</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 208</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 523</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 209</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 522</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 210</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 521</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 211</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 520</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 212</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 519</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 213</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 518</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>2ème étage - A - Lqt 214</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 517</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 215</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 516</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 216</u> Chambre	<u>5ème étage - B - Lqt 515</u> Chambre		

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 217</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 218</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 219</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 220</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 221</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 222</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 223</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 224</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 225</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 225</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 224</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 222</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 221</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 220</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 219</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 218</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 217</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 216</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 215</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 214</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 213</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 212</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 211</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 210</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 209</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 208</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 207</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 206</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 205</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 204</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 203</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 202</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 201</u>	<u>5ème étage - B - Lqt 514</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 513</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 512</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 511</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 510</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 509</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 508</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 507</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 506</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 505</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 504</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 503</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 501</u> Chambre 1, Chambre 2		
Peinture + Béton 1 (Revêtements de sols)	<u>Sous-sol</u> Circulation A2, Chauffage, Garage agent d'accueil, Local comptage TGBT, Stockage 1, Stockage 2, Stockage 3,	Résultat d'analyse	/	

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
	Stockage 4, Stockage 5, Garage cycles, Garage direction				
Peinture + Béton 1 (Murs)	<u>Sous-sol</u> Circulation A2, Chaufferie, Garage agent d'accueil, Local comptage TGBT, Stockage 1, Stockage 2, Stockage 3, Stockage 4, Stockage 5, Garage cycles, Garage direction, Atelier	Résultat d'analyse	/		
Flocage (Plafonds)	<u>Sous-sol</u> Circulation A2, Chaufferie, Local comptage TGBT, Stockage 1, Stockage 2, Stockage 3, Stockage 4, Stockage 5, Garage cycles, Garage direction	Résultat d'analyse	/		
Colle + Plinthe carrelage grise (Plinthes carrelages)	<u>Sous-sol</u> Circulation A2	Résultat d'analyse	/		
Peinture + Béton 2 (Revêtements de sols)	<u>Sous-sol</u> Circulation A2, Chaufferie, Garage agent d'accueil, Local comptage TGBT, Stockage 1, Stockage 2, Stockage 3, Stockage 4, Stockage 5, Garage cycles, Garage direction	Résultat d'analyse	/		
Peinture + Béton 2 (Murs)	<u>Sous-sol</u> Circulation A2, Chaufferie, Garage agent d'accueil, Local comptage TGBT, Stockage 1, Stockage 2, Stockage 3, Stockage 4, Stockage 5, Garage cycles, Garage direction, Atelier	Résultat d'analyse	/		
Colle + Plinthe carrelage noire (Plinthes carrelage)	<u>Sous-sol</u> Atelier	Résultat d'analyse	/		
Colle + Carralage beige (Revêtements de sols)	<u>Sous-sol</u> Vestiaires sanitaires hommes, Vestiaires sanitaires femmes	Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante	/		
Colle + Faïence blanche (Murs)	<u>Sous-sol</u> Vestiaires sanitaires hommes, Vestiaires sanitaires femmes <u>Rdc - B</u> Wc Handi	Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante	/		
Peinture + Plâtre (Murs)	<u>Sous-sol</u> Salle d'études, Cuisine/Coin repas <u>Rdc - A</u> Cuisine/Coin repas, Multimédia informatique <u>1er étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Local ménage <u>1er étage - A - Lqt 121</u> Chambre <u>Rdc - A - Lqt 025</u> Chambre <u>Sous-sol - Lqt 25</u> Chambre <u>2ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Local ménage <u>2ème étage - A - Lqt 202</u> Chambre <u>1er étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Local ménage <u>1er étage - B - Lqt 124</u> Chambre <u>2ème étage - B</u> Local ménage <u>2ème étage - B - Lqt 223</u> Chambre <u>3ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Local ménage <u>3ème étage - A - Lqt 324</u>	Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 216</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 215</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 214</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 213</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 212</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 211</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 210</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 209</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 208</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 207</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 206</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 205</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 204</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 203</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 202</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 201</u> Chambre	Résultat d'analyse	/	

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	Chambre 3ème étage - B Cuisine/Coin repas, Local ménage 3ème étage - B - Lgt 324 Chambre 4ème étage - A Cuisine/Coin repas, Local ménage 4ème étage - A - Lgt 423 Chambre 4ème étage - B Local ménage 4ème étage - B - Lgt 403 Chambre 5ème étage - B Cuisine/Coin repas, Local ménage 5ème étage - B - Lgt 524 Chambre Sous-sol - Lgt Fonction Directrice Dégagement, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Salle de bains, Cuisine, Séjour, Rangement, Lingerie, Wc 1, Wc 2 Sous-sol - Lgt 24 Chambre Sous-sol - Lgt 23 Chambre Sous-sol - Lgt 22 Chambre Sous-sol - Lgt 21 Chambre Sous-sol - Lgt 06 Chambre Sous-sol - Lgt 05 Chambre Sous-sol - Lgt 04 Chambre Sous-sol - Lgt 03 Chambre Sous-sol - Lgt 02 Chambre Sous-sol - Lgt 01 Chambre Rdc - A - Lgt 024 Chambre Rdc - A - Lgt 023 Chambre Rdc - A - Lgt 022 Chambre Rdc - A - Lgt 021 Chambre Rdc - A - Lgt 020 Chambre Rdc - A - Lgt 019 Chambre Rdc - A - Lgt 018 Chambre Rdc - A - Lgt 017 Chambre Rdc - A - Lgt 016 Chambre Rdc - A - Lgt 015 Chambre Rdc - A - Lgt 014 Chambre	3ème étage - A - Lgt 325 Chambre 3ème étage - A - Lgt 323 Chambre 3ème étage - A - Lgt 322 Chambre 3ème étage - A - Lgt 321 Chambre 3ème étage - A - Lgt 320 Chambre 3ème étage - A - Lgt 319 Chambre 3ème étage - A - Lgt 318 Chambre 3ème étage - A - Lgt 317 Chambre 3ème étage - A - Lgt 316 Chambre 3ème étage - A - Lgt 315 Chambre 3ème étage - A - Lgt 314 Chambre 3ème étage - A - Lgt 313 Chambre 3ème étage - A - Lgt 312 Chambre 3ème étage - A - Lgt 311 Chambre 3ème étage - A - Lgt 310 Chambre 3ème étage - A - Lgt 309 Chambre 3ème étage - A - Lgt 308 Chambre 3ème étage - A - Lgt 307 Chambre 3ème étage - A - Lgt 306 Chambre 3ème étage - A - Lgt 305 Chambre 3ème étage - A - Lgt 304 Chambre 3ème étage - A - Lgt 303 Chambre 3ème étage - A - Lgt 302 Chambre 3ème étage - A - Lgt 301 Chambre 3ème étage - B - Lgt 325 Chambre 3ème étage - B - Lgt 323 Chambre 3ème étage - B - Lgt 322 Chambre 3ème étage - B - Lgt 321 Chambre 3ème étage - B - Lgt 320 Chambre 3ème étage - B - Lgt 319 Chambre 3ème étage - B - Lgt 318 Chambre 3ème étage - B - Lgt 317 Chambre 3ème étage - B - Lgt 316 Chambre 3ème étage - B - Lgt 315 Chambre 3ème étage - B - Lgt 314		

Immeuble bâti concerné : Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	<u>Rdc - A - Lgt 013</u> Chambre	Chambre 1, Chambre 2		
	<u>Rdc - A - Lgt 012</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 313</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>Rdc - A - Lgt 011</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 312</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>Rdc - A - Lgt 010</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 311</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>Rdc - A - Lgt 009</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 310</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>Rdc - A - Lgt 008</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 309</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>Rdc - A - Lgt 007</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 308</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 006</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 307</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 005</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 306</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 004</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 305</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 003</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 304</u> Chambre		
	<u>Rdc - A - Lgt 002</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 303</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 125</u> Chambre	<u>3ème étage - B - Lgt 301</u> Chambre 1, Chambre 2		
	<u>1er étage - A - Lgt 124</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 425</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 123</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 424</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 122</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 422</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 120</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 421</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 119</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 420</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 118</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 419</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 117</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 418</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 116</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 417</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 115</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 416</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 114</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 415</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 113</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 414</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 112</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 413</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 111</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 412</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 110</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 411</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 109</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 410</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 108</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 409</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 107</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 408</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 106</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 407</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 105</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 406</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 104</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 405</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 103</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 404</u> Chambre		
	<u>1er étage - A - Lgt 102</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lgt 403</u> Chambre		

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	Chambre <u>1er étage - A - Lqt 101</u>	<u>4ème étage - A - Lqt 402</u>		
	Chambre <u>1er étage - B - Lqt 125</u>	Chambre <u>4ème étage - A - Lqt 401</u>		
	Chambre <u>1er étage - B - Lqt 123</u>	Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 401</u>		
	Chambre <u>1er étage - B - Lqt 122</u>	Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 302</u>		
	Chambre <u>1er étage - B - Lqt 121</u>	Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 404</u>		
	Chambre <u>1er étage - B - Lqt 120</u>	Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 405</u>		
	Chambre <u>1er étage - B - Lqt 119</u>	Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 406</u>		
	Chambre <u>1er étage - B - Lqt 118</u>	Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 407</u>		
	Chambre <u>1er étage - B - Lqt 117</u>	Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 408</u>		
	Chambre <u>1er étage - B - Lqt 116</u>	Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 409</u>		
	Chambre <u>1er étage - B - Lqt 115</u>	Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 410</u>		
	Chambre <u>1er étage - B - Lqt 114</u>	Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 411</u>		
	Chambre <u>1er étage - B - Lqt 113</u>	Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 412</u>		
	Chambre <u>1er étage - B - Lqt 112</u>	Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 413</u>		
	Chambre <u>1er étage - B - Lqt 111</u>	Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 414</u>		
	Chambre <u>1er étage - B - Lqt 110</u>	Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 415</u>		
	Chambre <u>1er étage - B - Lqt 109</u>	Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 416</u>		
	Chambre <u>1er étage - B - Lqt 108</u>	Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 417</u>		
	Chambre <u>1er étage - B - Lqt 107</u>	Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 418</u>		
	Chambre <u>1er étage - B - Lqt 106</u>	Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 419</u>		
	Chambre <u>1er étage - B - Lqt 105</u>	Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 420</u>		
	Chambre <u>1er étage - B - Lqt 104</u>	Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 421</u>		
	Chambre <u>1er étage - B - Lqt 103</u>	Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 422</u>		
	Chambre <u>1er étage - B - Lqt 101</u>	Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 423</u>		
	Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 201</u>	Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 424</u>		
	Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 203</u>	Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 425</u>		
	Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 204</u>	Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 525</u>		
	Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 205</u>	Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 523</u>		
	Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 206</u>	Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 522</u>		
	Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 207</u>	Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 521</u>		
	Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 208</u>	Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 520</u>		
	Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 209</u>	Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 519</u>		
	Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 210</u>	Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 518</u>		
	Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 211</u>	Chambre 1, Chambre 2 <u>5ème étage - B - Lqt 517</u>		
	Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 516</u>	Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 516</u>		

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	<u>2ème étage - A - Lqt 212</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 213</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 214</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 215</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 216</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 217</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 218</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 219</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 220</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 221</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 222</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 223</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 224</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 225</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 225</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 224</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 222</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 221</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 220</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 219</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 218</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 217</u> Chambre	Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 515</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 514</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 513</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 512</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 511</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 510</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 509</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 508</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 507</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 506</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 505</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 504</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 503</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 501</u> Chambre 1, Chambre 2		
Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréage (Revêtements de sols)	<u>Sous-sol</u> Cuisine/Coin repas <u>Rdc - A</u> Cuisine/Coin repas, Multimédia informatique, Local ménage <u>Rdc - B</u> Wc, Sas 1, Local ménage, Répartiteur général, Lingerie laverie du personnel, Laverie étudiants <u>1er étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage <u>2ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage <u>1er étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Local ménage <u>2ème étage - B</u> Local ménage <u>3ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage <u>3ème étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Local ménage <u>4ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage <u>4ème étage - B</u> Local ménage <u>5ème étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Local ménage	Résultat d'analyse	/	

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
Colle + Plinthe carrelage grise (Plinthes carrelage)	<u>Sous-sol</u> Cuisine/Coin repas <u>Rdc - A</u> Cuisine/Coin repas, Multimédia informatique, Local ménage <u>Rdc - B</u> Wc, Sas 1, Local ménage, Répartiteur général, Lingerie laverie du personnel, Laverie étudiants <u>1er étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage <u>2ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage <u>1er étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Local ménage <u>2ème étage - B</u> Local ménage <u>3ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage <u>3ème étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Local ménage <u>4ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage <u>5ème étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Local ménage	Résultat d'analyse	/	
Colle + Linoléum + Ragréage (Revêtements de sols)	<u>Rdc - A</u> Accueil, Foyer, Circulation A1, Circulation A2 <u>1er étage - A</u> Circulation A1, Circulation A2 <u>2ème étage - A</u> Circulation A1, Circulation A2 <u>1er étage - B</u> Sas, Circulation B1, Circulation B2 <u>2ème étage - B</u> Sas, Circulation B1, Circulation B2 <u>3ème étage - A</u> Circulation A1, Circulation A2 <u>3ème étage - B</u> Sas, Circulation B1, Circulation B2 <u>4ème étage - A</u> Circulation A1, Circulation A2 <u>4ème étage - B</u> Sas, Circulation B1, Circulation B2 <u>5ème étage - B</u> Sas, Circulation B1, Circulation B2	Résultat d'analyse	/	
Colle + Linoléum + Ragréage 1 (Revêtements de sols)	<u>Rdc - B</u> Hall d'accueil, Loge d'accueil, Secrétariat, Coffre fort, Salle de repos du personnel, Bureau directrice, Circulation B1, Circulation B2, Salle d'études, Salle informatique, Salle de télévision	Résultat d'analyse	/	
Peinture + Enduit maigre (Murs)	<u>Rdc - B</u> Hall d'accueil, Loge d'accueil, Secrétariat, Coffre fort, Wc, Sas 1, Salle de repos du personnel, Bureau directrice, Circulation B1, Circulation B2, Local ménage, Répartiteur général, Lingerie laverie du personnel, Salle de réunion, Salle d'études, Produits d'entretien, Archives, Salle informatique, Salle de télévision, Laverie étudiants, Cuisine/Coin repas, Sas 2 <u>Rdc - B - Lgt 021</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 025</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 024</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 023</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 022</u>	Résultat d'analyse	/	

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION		CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
	Chambre <u>Rdc - B - Lgt 020</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 019</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 018</u> Chambre 1, Chambre 2 <u>Rdc - B - Lgt 017</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 016</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 014</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 013</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 012</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 011</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 010</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 008</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 007</u> Chambre <u>Rdc - B</u>					
Colle + Linoléum + Ragréage 2 (Revêtements de sols)	Hall d'accueil, Loge d'accueil, Secrétariat, Coffre fort, Salle de repos du personnel, Bureau directrice, Circulation B1, Circulation B2, Salle d'études, Salle informatique, Salle de télévision		Résultat d'analyse	/		
Colle + Carrelage beige (Revêtements de sols)	<u>Rdc - B</u> Wc Handi		Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante	/		
Parquet (Revêtements de sols)	<u>Rdc - B</u> Salle de réunion <u>Rdc - B - Lgt Fonction</u> Entrée, Dégagement, Salle de bains, Wc, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Séjour, Cuisine <u>Sous-sol - Lgt Fonction Directrice</u> Dégagement, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Séjour		Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante	/		
Colle + Dalles de sol soupl 30x30 grises + Ragréage (Revêtements de sols)	<u>Rdc - B</u> Produits d'entretien, Archives, Cuisine/Coin repas, Sas 2 <u>Rdc - B - Lgt 021</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 025</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 024</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 023</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 022</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 020</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 019</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 018</u> Chambre 1, Chambre 2	<u>Rdc - B - Lgt 017</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 016</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 014</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 013</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 012</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 011</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 010</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 008</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 007</u> Chambre	Résultat d'analyse	/		
Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande (Murs)	<u>1er étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2 <u>1er étage - A - Lgt 121</u>	<u>1er étage - A - Lgt 113</u> Chambre <u>1er étage - A - Lgt 112</u> Chambre <u>1er étage - A - Lgt 111</u> Chambre	Résultat d'analyse	/		

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION		CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
	Chambre <u>1er étage - A - Lqt 125</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 124</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 123</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 122</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 120</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 119</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 118</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 117</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 116</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 115</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 114</u> Chambre	<u>1er étage - A - Lqt 110</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 109</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 108</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 107</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 106</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 105</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 104</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 103</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 102</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 101</u> Chambre				
Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage (Revêtements de sols)	<u>1er étage - A - Lqt 121</u> Chambre <u>Rdc - A - Lqt 025</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 202</u> Chambre <u>1er étage - B - Lqt 124</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 223</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 324</u> Chambre <u>3ème étage - B - Lqt 324</u> Chambre <u>4ème étage - A - Lqt 423</u> Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 403</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 524</u> Chambre <u>Rdc - A - Lqt 024</u> Chambre <u>Rdc - A - Lqt 023</u> Chambre <u>Rdc - A - Lqt 022</u> Chambre <u>Rdc - A - Lqt 021</u> Chambre <u>Rdc - A - Lqt 020</u> Chambre <u>Rdc - A - Lqt 019</u> Chambre <u>Rdc - A - Lqt 018</u> Chambre <u>Rdc - A - Lqt 017</u> Chambre <u>Rdc - A - Lqt 016</u> Chambre <u>Rdc - A - Lqt 015</u> Chambre <u>Rdc - A - Lqt 014</u> Chambre <u>Rdc - A - Lqt 013</u> Chambre <u>Rdc - A - Lqt 012</u>	<u>2ème étage - B - Lqt 205</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 204</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 203</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 202</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 201</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 325</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 323</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 322</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 321</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 320</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 319</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 318</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 317</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 316</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 315</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 314</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 313</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 312</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 311</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 310</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 309</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 308</u> Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 307</u> Chambre	Résultat d'analyse	/		

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	Chambre <u>Rdc - A - Lqt 011</u>	<u>3ème étage - A - Lqt 306</u>		
	Chambre <u>Rdc - A - Lqt 010</u>	Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 305</u>		
	Chambre <u>Rdc - A - Lqt 009</u>	Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 304</u>		
	Chambre <u>Rdc - A - Lqt 008</u>	Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 303</u>		
	Chambre <u>Rdc - A - Lqt 007</u>	Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 302</u>		
	Chambre <u>Rdc - A - Lqt 006</u>	Chambre <u>3ème étage - A - Lqt 301</u>		
	Chambre <u>Rdc - A - Lqt 005</u>	Chambre <u>3ème étage - B - Lqt 325</u>		
	Chambre <u>Rdc - A - Lqt 004</u>	Chambre <u>3ème étage - B - Lqt 323</u>		
	Chambre <u>Rdc - A - Lqt 003</u>	Chambre <u>3ème étage - B - Lqt 322</u>		
	Chambre <u>Rdc - A - Lqt 002</u>	Chambre <u>3ème étage - B - Lqt 321</u>		
	Chambre <u>1er étage - A - Lqt 125</u>	Chambre <u>3ème étage - B - Lqt 320</u>		
	Chambre <u>1er étage - A - Lqt 124</u>	Chambre <u>3ème étage - B - Lqt 319</u>		
	Chambre <u>1er étage - A - Lqt 123</u>	Chambre <u>3ème étage - B - Lqt 318</u>		
	Chambre <u>1er étage - A - Lqt 122</u>	Chambre <u>3ème étage - B - Lqt 317</u>		
	Chambre <u>1er étage - A - Lqt 120</u>	Chambre <u>3ème étage - B - Lqt 316</u>		
	Chambre <u>1er étage - A - Lqt 119</u>	Chambre <u>3ème étage - B - Lqt 315</u>		
	Chambre <u>1er étage - A - Lqt 118</u>	Chambre <u>3ème étage - B - Lqt 314</u>		
	Chambre <u>1er étage - A - Lqt 117</u>	Chambre 1, Chambre 2 <u>3ème étage - B - Lqt 313</u>		
	Chambre <u>1er étage - A - Lqt 116</u>	Chambre 1, Chambre 2 <u>3ème étage - B - Lqt 312</u>		
	Chambre <u>1er étage - A - Lqt 115</u>	Chambre 1, Chambre 2 <u>3ème étage - B - Lqt 311</u>		
	Chambre <u>1er étage - A - Lqt 114</u>	Chambre 1, Chambre 2 <u>3ème étage - B - Lqt 310</u>		
	Chambre <u>1er étage - A - Lqt 113</u>	Chambre 1, Chambre 2 <u>3ème étage - B - Lqt 309</u>		
	Chambre <u>1er étage - A - Lqt 112</u>	Chambre 1, Chambre 2 <u>3ème étage - B - Lqt 308</u>		
	Chambre <u>1er étage - A - Lqt 111</u>	Chambre <u>3ème étage - B - Lqt 307</u>		
	Chambre <u>1er étage - A - Lqt 110</u>	Chambre <u>3ème étage - B - Lqt 306</u>		
	Chambre <u>1er étage - A - Lqt 109</u>	Chambre <u>3ème étage - B - Lqt 305</u>		
	Chambre <u>1er étage - A - Lqt 108</u>	Chambre <u>3ème étage - B - Lqt 304</u>		
	Chambre <u>1er étage - A - Lqt 107</u>	Chambre <u>3ème étage - B - Lqt 303</u>		
	Chambre <u>1er étage - A - Lqt 106</u>	Chambre <u>3ème étage - B - Lqt 301</u>		
	Chambre <u>1er étage - A - Lqt 105</u>	Chambre 1, Chambre 2 <u>4ème étage - A - Lqt 425</u>		
	Chambre <u>1er étage - A - Lqt 104</u>	Chambre <u>4ème étage - A - Lqt 424</u>		
	Chambre <u>1er étage - A - Lqt 103</u>	Chambre <u>4ème étage - A - Lqt 422</u>		
	Chambre <u>1er étage - A - Lqt 102</u>	Chambre <u>4ème étage - A - Lqt 421</u>		
	Chambre <u>1er étage - A - Lqt 101</u>	Chambre <u>4ème étage - A - Lqt 420</u>		
	Chambre <u>4ème étage - A - Lqt 419</u>	Chambre <u>4ème étage - A - Lqt 419</u>		

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	<u>1er étage - B - Lqt 125</u> Chambre	Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 123</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lqt 418</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 122</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lqt 417</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 121</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lqt 416</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 120</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lqt 415</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 119</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lqt 414</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 118</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lqt 413</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 117</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lqt 412</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 116</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lqt 411</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 115</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lqt 410</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 114</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lqt 409</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 113</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lqt 408</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 112</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lqt 407</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 111</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lqt 406</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 110</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lqt 405</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 109</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lqt 404</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 108</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lqt 403</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 107</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lqt 402</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 106</u> Chambre	<u>4ème étage - A - Lqt 401</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 105</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 401</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 104</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 302</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 103</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 404</u> Chambre		
	<u>1er étage - B - Lqt 101</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 405</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 201</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 406</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 203</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 407</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 204</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 408</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 205</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 409</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 206</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 410</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 207</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 411</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 208</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 412</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 209</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 413</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 210</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 414</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 211</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 415</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 212</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 416</u> Chambre		
	<u>2ème étage - A - Lqt 213</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 417</u> Chambre		

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 214</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 215</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 216</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 217</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 218</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 219</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 220</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 221</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 222</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 223</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 224</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 225</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 225</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 224</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 222</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 221</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 220</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 219</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 218</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 217</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 216</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 215</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 214</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 213</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 212</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 211</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 210</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 209</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 208</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 207</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lqt 206</u> Chambre	<u>4ème étage - B - Lqt 418</u> Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 419</u> Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 420</u> Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 421</u> Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 422</u> Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 423</u> Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 424</u> Chambre <u>4ème étage - B - Lqt 425</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 525</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 523</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 522</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 521</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 520</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 519</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 518</u> Chambre 1, Chambre 2 <u>5ème étage - B - Lqt 517</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 516</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 515</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 514</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 513</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 512</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 511</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 510</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 509</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 508</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 507</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 506</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 505</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 504</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 503</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lqt 501</u> Chambre 1, Chambre 2		
Colle + Dalles de sol souple 30x30 grise + Ragréage (Revêtements de sols)	<u>Sous-sol - Lqt 25</u> Chambre <u>Sous-sol - Lqt 24</u> Chambre <u>Sous-sol - Lqt 23</u>	Résultat d'analyse	/	

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	Chambre <u>Sous-sol - Lgt 22</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 21</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 06</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 05</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 04</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 03</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 02</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 01</u> Chambre			
Colle + Plinthe carrelage grise (Plinthe carrelage)	<u>4ème étage - B</u> Local ménage	Résultat d'analyse	/	
Colle + Carrelage 40x40 gris foncé + Ragréage (Revêtements de sols)	<u>Sous-sol - Lgt Fonction accueil</u> Entrée agent d'accueil <u>Sous-sol - Lgt Fonction Directrice</u> Salle de bains, Cuisine, Lingerie, Wc 1, Wc 2	Résultat d'analyse	/	
Colle de plinthe carrelage grise foncée (Plinthes carrelage)	<u>Sous-sol - Lgt Fonction accueil</u> Entrée agent d'accueil <u>Sous-sol - Lgt Fonction Directrice</u> Salle de bains, Cuisine, Lingerie, Wc 1, Wc 2	Résultat d'analyse	/	

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

II. CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :

Liste des documents fournis par le donneur d'ordre	Observations	Voir annexe
Plans ou croquis		
Oui		ANNEXE 2
Autres documents relatifs à la construction		
Non		/
Documents relatifs aux travaux projetés		
Non		/
Rapports de repérage antérieurs		
Oui		ANNEXE 5

III. OBSERVATIONS :

Intitulé de l'observation	OUI	NON	Sans Objet	Observations
Un plan de prévention a été réalisé avant intervention sur site	☐	☒	☐	/
Le bâtiment était vide d'occupants	☐	☒	☐	/
Le bâtiment était vide de meubles	☐	☒	☐	/
Les équipements et installations étaient en services	☒	☐	☐	/
Les équipements et installations étaient alimentés	☒	☐	☐	/
Le vide sanitaire était visitable	☐	☐	☒	/
Les combles ou la toiture terrasse étaient accessibles et visitables	☐	☐	☒	/
Justificatif des écarts à la norme				

Propriétaire :

CROUS DE NANTES ET DES PAYS DE LA LOIRE - 2 BOULEVARD GUY MOLLET
BP 52213 - 44322 NANTES CEDEX 3

Organisme ayant réalisé la mission :

QUALICONSULT IMMOBILIER - Agence de NANTES TRAVAUX -

Contrat d'assurance : **MMA IARD - n°127.106.241** valide jusqu'au 31 décembre 2019

Opérateur de repérage : **Maxime BIRON**

Certificat de compétence : **I.CERT - Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT GREGOIRE (CPDI 4912)**

Date de réalisation de la mission : le 11/06/2019

Date de la visite complémentaire :

Date de la visite de reconnaissance : le 11/06/2019

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

IV. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des principaux éléments de la construction dans le cadre **des travaux de l'immeuble sis** :

Résidence universitaire
32 Rue des Agenêts
Rés. CASTERNEAU
44000 NANTES

Date de délivrance du permis de construire : <1997

Destination présente et passé du local ou de l'immeuble bâti : Résidence universitaire

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.

Rapports de repérage amiante antérieurs :

N° chrono	Nom de la société	Référence du rapport	Date du rapport	Portée du repérage (*)					Observations, réserves et remarques
				F/C	FP	MCA	DTA	Autre	
DIAG1	Socotec	05-10376/1	08/11/2005				X		
DIAG2	Socotec	11350/08/896	28/01/2008					X	Repérage avant travaux

V. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction et susceptibles d'être affectés par les travaux

Description des travaux :

Programme de travaux : Réfection des sols, plinthes, murs dans les logements, couloirs, locaux de services, zones techniques, chaufferie et local transformation électrique

Programme et périmètre de repérage

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Parois verticales intérieures	
Sous-sol Escalier A1	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage beige
Sous-sol Escalier A2	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage beige
Sous-sol Circulation A1	Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1
Sous-sol Circulation A2	Murs / Peinture + Béton 1 Plinthes carrelages / Colle + Plinthe carrelage grise Murs / Peinture + Béton 2
Sous-sol Chaufferie	Murs / Peinture + Béton 2 Murs / Peinture + Béton 1

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Sous-sol Garage agent d'accueil	Murs / Peinture + Béton 1 Murs / Peinture + Béton 2
Sous-sol Local comptage TGBT	Murs / Peinture + Béton 1 Murs / Peinture + Béton 2
Sous-sol Stockage 1	Murs / Peinture + Béton 1 Murs / Peinture + Béton 2
Sous-sol Stockage 2	Murs / Peinture + Béton 1 Murs / Peinture + Béton 2
Sous-sol Stockage 3	Murs / Peinture + Béton 1 Murs / Peinture + Béton 2
Sous-sol Stockage 4	Murs / Peinture + Béton 1 Murs / Peinture + Béton 2
Sous-sol Stockage 5	Murs / Peinture + Béton 1 Murs / Peinture + Béton 2
Sous-sol Garage cycles	Murs / Peinture + Béton 1 Murs / Peinture + Béton 2
Sous-sol Garage direction	Murs / Peinture + Béton 1 Murs / Peinture + Béton 2
Sous-sol Atelier	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage noire Murs / Peinture + Béton 1 Murs / Peinture + Béton 2
Sous-sol Vestiaires sanitaires hommes	Murs / Colle + Faïence blanche
Sous-sol Vestiaires sanitaires femmes	Murs / Colle + Faïence blanche
Sous-sol Salle d'études	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Plâtre
Sous-sol Cuisine/Coin repas	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage grise Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Plâtre
Rdc/A Accueil	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/A Foyer	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/A Circulation A1	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/A Circulation A2	Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1
Rdc/A Escalier A1	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage beige
Rdc/A Escalier A2	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage beige
Rdc/A Cuisine/Coin repas	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage grise Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/A Multimédia informatique	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage grise

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Rdc/A Local ménage	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage grise
Rdc/B Hall d'accueil	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/B Loge d'accueil	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/B Secrétariat	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/B Coffre fort	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/B Wc	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage grise
Rdc/B Sas 1	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage grise
Rdc/B Wc Handi	Murs / Colle + Faïence blanche
Rdc/B Salle de repos du personnel	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/B Bureau directrice	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/B Escalier B1	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage beige
Rdc/B Escalier B2	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage beige
Rdc/B Circulation B1	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/B Circulation B2	Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1
Rdc/B Local ménage	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage grise
Rdc/B Répartiteur général	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage grise
Rdc/B Lingerie laverie du personnel	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage grise Murs / Peinture + Enduit maigre 1

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/B Salle de réunion	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/B Salle d'études	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/B Produits d'entretien	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/B Archives	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/B Salle informatique	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/B Salle de télévision	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/B Laverie étudiants	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage grise
Rdc/B Cuisine/Coin repas	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/B Sas 2	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
1er étage/A Escalier A1	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage beige
1er étage/A Escalier A2	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage beige
1er étage/A Cuisine/Coin repas	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage grise Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande
1er étage/A Sas	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage grise
1er étage/A Local ménage	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage grise
1er étage/A Circulation A1	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande
1er étage/A Circulation A2	Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1
1er étage/A/Lgt 121 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande
Rdc/A/Lgt 025 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Enduit maigre 2
Rdc/B/Lgt 021 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Sous-sol/Lgt 25 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/A Escalier A1	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage beige
2ème étage/A Escalier A2	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage beige
2ème étage/A Cuisine/Coin repas	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage grise Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1
2ème étage/A Sas	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage grise Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/A Local ménage	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage grise Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/A Circulation A1	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/A Circulation A2	Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/A/Lgt 202 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
1er étage/B Escalier B1	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage beige
1er étage/B Escalier B2	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage beige

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
1er étage/B Cuisine/Coin repas	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage grise Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Plâtre
1er étage/B Sas	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
1er étage/B Local ménage	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage grise Murs / Peinture + Plâtre
1er étage/B Circulation B1	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
1er étage/B Circulation B2	Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1
1er étage/B/Lgt 124 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/B Escalier B1	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage beige
2ème étage/B Escalier B2	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage beige
2ème étage/B Sas	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/B Local ménage	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage grise Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Plâtre
2ème étage/B Circulation B1	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/B Circulation B2	Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1
2ème étage/B/Lgt 223 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/A Escalier A1	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage beige
3ème étage/A Escalier A2	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage beige

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
3ème étage/A Cuisine/Coin repas	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage grise Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1
3ème étage/A Sas	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage grise Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/A Local ménage	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage grise Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/A Circulation A1	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/A Circulation A2	Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/A/Lgt 324 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B Escalier B1	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage beige
3ème étage/B Escalier B2	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage beige
3ème étage/B Cuisine/Coin repas	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage grise Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Plâtre
3ème étage/B Sas	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B Local ménage	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage grise Murs / Peinture + Plâtre
3ème étage/B Circulation B1	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B Circulation B2	Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1
3ème étage/B/Lgt 324 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
4ème étage/A Escalier A1	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage beige
4ème étage/A Escalier A2	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage beige
4ème étage/A Cuisine/Coin repas	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage grise Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1
4ème étage/A Sas	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage grise Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/A Local ménage	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage grise Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/A Circulation A1	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/A Circulation A2	Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/A/Lgt 423 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/B Escalier B1	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage beige
4ème étage/B Escalier B2	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage beige
4ème étage/B Sas	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/B Local ménage	Plinthe carrelage / Colle + Plinthe carrelage grise Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Plâtre
4ème étage/B Circulation B1	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/B Circulation B2	Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1
4ème étage/B/Lgt 403 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
5ème étage/B Escalier B1	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage beige
5ème étage/B Escalier B2	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage beige
5ème étage/B Cuisine/Coin repas	Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage grise Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Plâtre
5ème étage/B Sas	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
5ème étage/B Local ménage	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage grise Murs / Peinture + Plâtre
5ème étage/B Circulation B1	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
5ème étage/B Circulation B2	Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1
5ème étage/B/Lgt 524 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Sous-sol/Lgt Fonction accueil Entrée agent d'accueil	Plinthes carrelage / Colle de plinthe carrelage grise foncée Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Sous-sol/Lgt Fonction accueil Cave laverie agent d'accueil	Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Sous-sol/Lgt Fonction Directrice Dégagement	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Plâtre
Sous-sol/Lgt Fonction Directrice Chambre 1	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Plâtre
Sous-sol/Lgt Fonction Directrice Chambre 2	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Plâtre
Sous-sol/Lgt Fonction Directrice Chambre 3	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Plâtre
Sous-sol/Lgt Fonction Directrice Salle de bains	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Plinthes carrelage / Colle de plinthe carrelage grise foncée Murs / Peinture + Plâtre
Sous-sol/Lgt Fonction Directrice Cuisine	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Plinthes carrelage / Colle de plinthe carrelage grise foncée Murs / Peinture + Plâtre

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Sous-sol/Lgt Fonction Directrice Séjour	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Plâtre
Sous-sol/Lgt Fonction Directrice Rangement	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Plinthes carrelage / Colle + Plinthe carrelage beige Murs / Peinture + Plâtre
Sous-sol/Lgt Fonction Directrice Lingerie	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Plinthes carrelage / Colle de plinthe carrelage grise foncée Murs / Peinture + Plâtre
Sous-sol/Lgt Fonction Directrice Wc 1	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Plinthes carrelage / Colle de plinthe carrelage grise foncée Murs / Peinture + Plâtre
Sous-sol/Lgt Fonction Directrice Wc 2	Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Plinthes carrelage / Colle de plinthe carrelage grise foncée Murs / Peinture + Plâtre
Sous-sol/Lgt 24 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Sous-sol/Lgt 23 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Sous-sol/Lgt 22 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Sous-sol/Lgt 21 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Sous-sol/Lgt 06 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Sous-sol/Lgt 05 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Sous-sol/Lgt 04 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Sous-sol/Lgt 03 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Sous-sol/Lgt 02 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Sous-sol/Lgt 01 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/A/Lgt 024 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Enduit maigre 2
Rdc/A/Lgt 023 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Enduit maigre 2
Rdc/A/Lgt 022 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Enduit maigre 2
Rdc/A/Lgt 021 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Enduit maigre 2
Rdc/A/Lgt 020 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Enduit maigre 2
Rdc/A/Lgt 019 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Enduit maigre 2
Rdc/A/Lgt 018 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Enduit maigre 2
Rdc/A/Lgt 017 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Enduit maigre 2
Rdc/A/Lgt 016 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Enduit maigre 2
Rdc/A/Lgt 015 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Enduit maigre 2
Rdc/A/Lgt 014 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Enduit maigre 2

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Rdc/A/Lgt 013 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Enduit maigre 2
Rdc/A/Lgt 012 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Enduit maigre 2
Rdc/A/Lgt 011 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Enduit maigre 2
Rdc/A/Lgt 010 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Enduit maigre 2
Rdc/A/Lgt 009 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Enduit maigre 2
Rdc/A/Lgt 008 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Enduit maigre 2
Rdc/A/Lgt 007 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Enduit maigre 2
Rdc/A/Lgt 006 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Enduit maigre 2
Rdc/A/Lgt 005 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Enduit maigre 2
Rdc/A/Lgt 004 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Enduit maigre 2
Rdc/A/Lgt 003 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Enduit maigre 2
Rdc/A/Lgt 002 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 Murs / Peinture + Enduit maigre 2
Rdc/B/Lgt 025 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/B/Lgt 024 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Rdc/B/Lgt 023 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/B/Lgt 022 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/B/Lgt 020 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/B/Lgt 019 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/B/Lgt 018 Chambre 1	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/B/Lgt 018 Chambre 2	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/B/Lgt 017 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/B/Lgt 016 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/B/Lgt 014 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/B/Lgt 013 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/B/Lgt 012 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/B/Lgt 011 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/B/Lgt 010 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Rdc/B/Lgt 008 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Rdc/B/Lgt 007 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Enduit maigre Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
1er étage/A/Lgt 125 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande
1er étage/A/Lgt 124 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande
1er étage/A/Lgt 123 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande
1er étage/A/Lgt 122 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande
1er étage/A/Lgt 120 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande
1er étage/A/Lgt 119 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande
1er étage/A/Lgt 118 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande
1er étage/A/Lgt 117 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande
1er étage/A/Lgt 116 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande
1er étage/A/Lgt 115 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande
1er étage/A/Lgt 114 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande
1er étage/A/Lgt 113 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande
1er étage/A/Lgt 112 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
1er étage/A/Lgt 111 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande
1er étage/A/Lgt 110 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande
1er étage/A/Lgt 109 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande
1er étage/A/Lgt 108 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande
1er étage/A/Lgt 107 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande
1er étage/A/Lgt 106 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande
1er étage/A/Lgt 105 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande
1er étage/A/Lgt 104 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande
1er étage/A/Lgt 103 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande
1er étage/A/Lgt 102 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande
1er étage/A/Lgt 101 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande
1er étage/B/Lgt 125 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
1er étage/B/Lgt 123 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
1er étage/B/Lgt 122 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
1er étage/B/Lgt 121 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
1er étage/B/Lgt 120 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
1er étage/B/Lgt 119 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
1er étage/B/Lgt 118 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
1er étage/B/Lgt 117 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
1er étage/B/Lgt 116 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
1er étage/B/Lgt 115 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
1er étage/B/Lgt 114 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
1er étage/B/Lgt 113 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
1er étage/B/Lgt 112 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
1er étage/B/Lgt 111 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
1er étage/B/Lgt 110 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
1er étage/B/Lgt 109 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
1er étage/B/Lgt 108 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
1er étage/B/Lgt 107 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
1er étage/B/Lgt 106 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
1er étage/B/Lgt 105 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
1er étage/B/Lgt 104 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
1er étage/B/Lgt 103 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
1er étage/B/Lgt 101 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/A/Lgt 201 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/A/Lgt 203 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/A/Lgt 204 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/A/Lgt 205 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/A/Lgt 206 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/A/Lgt 207 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/A/Lgt 208 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/A/Lgt 209 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/A/Lgt 210 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/A/Lgt 211 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/A/Lgt 212 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/A/Lgt 213 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/A/Lgt 214 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/A/Lgt 215 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/A/Lgt 216 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

6b, rue Volta - BP 708 44470 CARQUEFOU - Tel./Fax : 0251131231 - 0251139944

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00569 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/A/Lgt 217 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/A/Lgt 218 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/A/Lgt 219 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/A/Lgt 220 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/A/Lgt 221 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/A/Lgt 222 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/A/Lgt 223 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/A/Lgt 224 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/A/Lgt 225 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/B/Lgt 225 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/B/Lgt 224 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
2ème étage/B/Lgt 222 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/B/Lgt 221 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/B/Lgt 220 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/B/Lgt 219 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/B/Lgt 218 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/B/Lgt 217 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/B/Lgt 216 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/B/Lgt 215 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/B/Lgt 214 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/B/Lgt 213 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/B/Lgt 212 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/B/Lgt 211 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/B/Lgt 210 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/B/Lgt 209 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/B/Lgt 208 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/B/Lgt 207 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/B/Lgt 206 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/B/Lgt 205 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/B/Lgt 204 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/B/Lgt 203 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/B/Lgt 202 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
2ème étage/B/Lgt 201 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/A/Lgt 325 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/A/Lgt 323 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

6b, rue Volta - BP 708 44470 CARQUEFOU - Tel./Fax : 0251131231 - 0251139944

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00569 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.40.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/A/Lgt 322 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/A/Lgt 321 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/A/Lgt 320 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/A/Lgt 319 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/A/Lgt 318 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/A/Lgt 317 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/A/Lgt 316 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/A/Lgt 315 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/A/Lgt 314 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/A/Lgt 313 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/A/Lgt 312 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
3ème étage/A/Lgt 311 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/A/Lgt 310 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/A/Lgt 309 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/A/Lgt 308 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/A/Lgt 307 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/A/Lgt 306 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/A/Lgt 305 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/A/Lgt 304 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/A/Lgt 303 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/A/Lgt 302 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/A/Lgt 301 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B/Lgt 325 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B/Lgt 323 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B/Lgt 322 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B/Lgt 321 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B/Lgt 320 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B/Lgt 319 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B/Lgt 318 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B/Lgt 317 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B/Lgt 316 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B/Lgt 315 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B/Lgt 314 Chambre 1	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B/Lgt 314 Chambre 2	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B/Lgt 313 Chambre 1	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B/Lgt 313 Chambre 2	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B/Lgt 312 Chambre 1	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B/Lgt 312 Chambre 2	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B/Lgt 311 Chambre 1	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B/Lgt 311 Chambre 2	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B/Lgt 310 Chambre 1	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B/Lgt 310 Chambre 2	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B/Lgt 309 Chambre 1	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B/Lgt 309 Chambre 2	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B/Lgt 308 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B/Lgt 307 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
3ème étage/B/Lgt 306 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B/Lgt 305 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B/Lgt 304 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B/Lgt 303 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B/Lgt 301 Chambre 1	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
3ème étage/B/Lgt 301 Chambre 2	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/A/Lgt 425 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/A/Lgt 424 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/A/Lgt 422 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/A/Lgt 421 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/A/Lgt 420 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/A/Lgt 419 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/A/Lgt 418 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/A/Lgt 417 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/A/Lgt 416 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/A/Lgt 415 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/A/Lgt 414 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/A/Lgt 413 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/A/Lgt 412 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/A/Lgt 411 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/A/Lgt 410 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/A/Lgt 409 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/A/Lgt 408 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/A/Lgt 407 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

6b, rue Volta - BP 708 44470 CARQUEFOU - Tel./Fax : 0251131231 - 0251139944

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00569 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/A/Lgt 406 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/A/Lgt 405 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/A/Lgt 404 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/A/Lgt 403 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/A/Lgt 402 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/A/Lgt 401 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/B/Lgt 401 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/B/Lgt 302 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/B/Lgt 404 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/B/Lgt 405 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/B/Lgt 406 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
4ème étage/B/Lgt 407 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/B/Lgt 408 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/B/Lgt 409 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/B/Lgt 410 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/B/Lgt 411 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/B/Lgt 412 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/B/Lgt 413 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/B/Lgt 414 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/B/Lgt 415 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/B/Lgt 416 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/B/Lgt 417 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/B/Lgt 418 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/B/Lgt 419 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/B/Lgt 420 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/B/Lgt 421 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/B/Lgt 422 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/B/Lgt 423 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/B/Lgt 424 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
4ème étage/B/Lgt 425 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
5ème étage/B/Lgt 525 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
5ème étage/B/Lgt 523 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
5ème étage/B/Lgt 522 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
5ème étage/B/Lgt 521 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
5ème étage/B/Lgt 520 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
5ème étage/B/Lgt 519 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
5ème étage/B/Lgt 518 Chambre 1	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
5ème étage/B/Lgt 518 Chambre 2	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
5ème étage/B/Lgt 517 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
5ème étage/B/Lgt 516 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
5ème étage/B/Lgt 515 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
5ème étage/B/Lgt 514 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
5ème étage/B/Lgt 513 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
5ème étage/B/Lgt 512 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
5ème étage/B/Lgt 511 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
5ème étage/B/Lgt 510 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
5ème étage/B/Lgt 509 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
5ème étage/B/Lgt 508 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
5ème étage/B/Lgt 507 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
5ème étage/B/Lgt 506 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
5ème étage/B/Lgt 505 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
5ème étage/B/Lgt 504 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
5ème étage/B/Lgt 503 Chambre	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
5ème étage/B/Lgt 501 Chambre 1	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
5ème étage/B/Lgt 501 Chambre 2	Plinthes bois / Peinture de boiserie Murs / Peinture + Enduit maigre 1 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 Murs / Peinture + Plâtre Murs / Peinture + Enduit maigre 2 Murs / Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2
Plafonds et faux plafonds	
Sous-sol Circulation A2	Plafonds / Flocage
Sous-sol Chaufferie	Plafonds / Flocage
Sous-sol Local comptage TGBT	Plafonds / Flocage
Sous-sol Stockage 1	Plafonds / Flocage
Sous-sol Stockage 2	Plafonds / Flocage
Sous-sol Stockage 3	Plafonds / Flocage

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Sous-sol Stockage 4	Plafonds / Flocage
Sous-sol Stockage 5	Plafonds / Flocage
Sous-sol Garage cycles	Plafonds / Flocage
Sous-sol Garage direction	Plafonds / Flocage
Planchers et planchers techniques	
Sous-sol Escalier A1	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Sous-sol Escalier A2	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Sous-sol Circulation A1	Revêtements de sols / Colle + Linoléum jaune + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Sous-sol Circulation A2	Revêtements de sols / Peinture + Béton 1 Revêtements de sols / Peinture + Béton 2
Sous-sol Chaufferie	Revêtements de sols / Peinture + Béton 2 Revêtements de sols / Peinture + Béton 1
Sous-sol Garage agent d'accueil	Revêtements de sols / Peinture + Béton 1 Revêtements de sols / Peinture + Béton 2
Sous-sol Local comptage TGBT	Revêtements de sols / Peinture + Béton 1 Revêtements de sols / Peinture + Béton 2
Sous-sol Stockage 1	Revêtements de sols / Peinture + Béton 1 Revêtements de sols / Peinture + Béton 2
Sous-sol Stockage 2	Revêtements de sols / Peinture + Béton 1 Revêtements de sols / Peinture + Béton 2
Sous-sol Stockage 3	Revêtements de sols / Peinture + Béton 1 Revêtements de sols / Peinture + Béton 2
Sous-sol Stockage 4	Revêtements de sols / Peinture + Béton 1 Revêtements de sols / Peinture + Béton 2
Sous-sol Stockage 5	Revêtements de sols / Peinture + Béton 1 Revêtements de sols / Peinture + Béton 2
Sous-sol Garage cycles	Revêtements de sols / Peinture + Béton 1 Revêtements de sols / Peinture + Béton 2
Sous-sol Garage direction	Revêtements de sols / Peinture + Béton 1 Revêtements de sols / Peinture + Béton 2
Sous-sol Atelier	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 5x5 marron + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Sous-sol Vestiaires sanitaires hommes	Revêtements de sols / Colle + Carrelage beige
Sous-sol Vestiaires sanitaires femmes	Revêtements de sols / Colle + Carrelage beige
Sous-sol Salle d'études	Revêtements de sols / Ragrée seul Revêtements de sols / Colle + Linoléum jaune + Ragrée
Sous-sol Cuisine/Coin repas	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/A Accueil	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée
Rdc/A Foyer	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée
Rdc/A Circulation A1	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée
Rdc/A Circulation A2	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée
Rdc/A Escalier A1	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/A Escalier A2	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/A Cuisine/Coin repas	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée
Rdc/A Multimédia informatique	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Rdc/A Local ménage	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée
Rdc/B Hall d'accueil	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée 1 Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée 2
Rdc/B Loge d'accueil	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée 1 Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée 2
Rdc/B Secrétariat	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée 1 Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée 2
Rdc/B Coffre fort	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée 1 Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée 2
Rdc/B Wc	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée
Rdc/B Sas 1	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée
Rdc/B Wc Handi	Revêtements de sols / Colle + Carrelage beige
Rdc/B Salle de repos du personnel	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée 1 Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée 2
Rdc/B Bureau directrice	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée 2 Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée 1
Rdc/B Escalier B1	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragrée
Rdc/B Escalier B2	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragrée
Rdc/B Circulation B1	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée 1 Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée 2
Rdc/B Circulation B2	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée 1 Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée 2
Rdc/B Local ménage	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée
Rdc/B Répartiteur général	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée
Rdc/B Lingerie laverie du personnel	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée
Rdc/B Salle de réunion	Revêtements de sols / Parquet
Rdc/B Salle d'études	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée 1 Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée 2
Rdc/B Produits d'entretien	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol soupl 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/B Archives	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol soupl 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/B Salle informatique	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée 1 Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée 2
Rdc/B Salle de télévision	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée 1 Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée 2
Rdc/B Laverie étudiants	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée
Rdc/B Cuisine/Coin repas	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol soupl 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/B Sas 2	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol soupl 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
1er étage/A Escalier A1	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
1er étage/A Escalier A2	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
1er étage/A Cuisine/Coin repas	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée
1er étage/A Sas	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée
1er étage/A Local ménage	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée
1er étage/A Circulation A1	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
1er étage/A Circulation A2	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragréege
1er étage/A/Lgt 121 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréege Revêtements de sols / Ragréege seul
Rdc/A/Lgt 025 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréege Revêtements de sols / Ragréege seul
Rdc/B/Lgt 021 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréege Revêtements de sols / Ragréege seul
Sous-sol/Lgt 25 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grise + Ragréege Revêtements de sols / Ragréege seul
2ème étage/A Escalier A1	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragréege Revêtements de sols / Ragréege seul
2ème étage/A Escalier A2	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragréege Revêtements de sols / Ragréege seul
2ème étage/A Cuisine/Coin repas	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréege
2ème étage/A Sas	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréege
2ème étage/A Local ménage	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréege
2ème étage/A Circulation A1	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragréege
2ème étage/A Circulation A2	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragréege
2ème étage/A/Lgt 202 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréege Revêtements de sols / Ragréege seul
1er étage/B Escalier B1	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragréege
1er étage/B Escalier B2	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragréege
1er étage/B Cuisine/Coin repas	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréege
1er étage/B Sas	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragréege
1er étage/B Local ménage	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréege
1er étage/B Circulation B1	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragréege
1er étage/B Circulation B2	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragréege
1er étage/B/Lgt 124 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréege Revêtements de sols / Ragréege seul
2ème étage/B Escalier B1	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragréege
2ème étage/B Escalier B2	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragréege
2ème étage/B Sas	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragréege
2ème étage/B Local ménage	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréege
2ème étage/B Circulation B1	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragréege
2ème étage/B Circulation B2	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragréege
2ème étage/B/Lgt 223 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréege Revêtements de sols / Ragréege seul
3ème étage/A Escalier A1	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragréege Revêtements de sols / Ragréege seul
3ème étage/A Escalier A2	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragréege Revêtements de sols / Ragréege seul
3ème étage/A Cuisine/Coin repas	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréege
3ème étage/A Sas	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréege

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
3ème étage/A Local ménage	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée
3ème étage/A Circulation A1	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée
3ème étage/A Circulation A2	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée
3ème étage/A/Lgt 324 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
3ème étage/B Escalier B1	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragrée
3ème étage/B Escalier B2	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragrée
3ème étage/B Cuisine/Coin repas	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée
3ème étage/B Sas	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée
3ème étage/B Local ménage	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée
3ème étage/B Circulation B1	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée
3ème étage/B Circulation B2	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée
3ème étage/B/Lgt 324 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
4ème étage/A Escalier A1	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
4ème étage/A Escalier A2	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
4ème étage/A Cuisine/Coin repas	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée
4ème étage/A Sas	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée
4ème étage/A Local ménage	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée
4ème étage/A Circulation A1	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée
4ème étage/A Circulation A2	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée
4ème étage/A/Lgt 423 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
4ème étage/B Escalier B1	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragrée
4ème étage/B Escalier B2	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragrée
4ème étage/B Sas	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée
4ème étage/B Local ménage	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée
4ème étage/B Circulation B1	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée
4ème étage/B Circulation B2	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée
4ème étage/B/Lgt 403 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
5ème étage/B Escalier B1	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragrée
5ème étage/B Escalier B2	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragrée
5ème étage/B Cuisine/Coin repas	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée
5ème étage/B Sas	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragrée
5ème étage/B Local ménage	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
5ème étage/B Circulation B1	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragréage
5ème étage/B Circulation B2	Revêtements de sols / Colle + Linoléum + Ragréage
5ème étage/B/Lgt 524 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
Sous-sol/Lgt Fonction accueil Entrée agent d'accueil	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 40x40 gris foncé + Ragréage
Rdc/B/Lgt Fonction Entrée	Revêtements de sols / Parquet
Rdc/B/Lgt Fonction Dégagement	Revêtements de sols / Parquet
Rdc/B/Lgt Fonction Salle de bains	Revêtements de sols / Parquet
Rdc/B/Lgt Fonction Wc	Revêtements de sols / Parquet
Rdc/B/Lgt Fonction Chambre 1	Revêtements de sols / Parquet
Rdc/B/Lgt Fonction Chambre 2	Revêtements de sols / Parquet
Rdc/B/Lgt Fonction Chambre 3	Revêtements de sols / Parquet
Rdc/B/Lgt Fonction Séjour	Revêtements de sols / Parquet
Rdc/B/Lgt Fonction Cuisine	Revêtements de sols / Parquet
Sous-sol/Lgt Fonction Directrice Dégagement	Revêtements de sols / Parquet
Sous-sol/Lgt Fonction Directrice Chambre 1	Revêtements de sols / Parquet
Sous-sol/Lgt Fonction Directrice Chambre 2	Revêtements de sols / Parquet
Sous-sol/Lgt Fonction Directrice Chambre 3	Revêtements de sols / Parquet
Sous-sol/Lgt Fonction Directrice Salle de bains	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 40x40 gris foncé + Ragréage
Sous-sol/Lgt Fonction Directrice Cuisine	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 40x40 gris foncé + Ragréage
Sous-sol/Lgt Fonction Directrice Séjour	Revêtements de sols / Parquet
Sous-sol/Lgt Fonction Directrice Rangement	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
Sous-sol/Lgt Fonction Directrice Lingerie	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 40x40 gris foncé + Ragréage
Sous-sol/Lgt Fonction Directrice Wc 1	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 40x40 gris foncé + Ragréage
Sous-sol/Lgt Fonction Directrice Wc 2	Revêtements de sols / Colle + Carrelage 40x40 gris foncé + Ragréage
Sous-sol/Lgt 24 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grise + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
Sous-sol/Lgt 23 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grise + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
Sous-sol/Lgt 22 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grise + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
Sous-sol/Lgt 21 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grise + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
Sous-sol/Lgt 06 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grise + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
Sous-sol/Lgt 05 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grise + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
Sous-sol/Lgt 04 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grise + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Sous-sol/Lgt 03 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grise + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Sous-sol/Lgt 02 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grise + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Sous-sol/Lgt 01 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grise + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/A/Lgt 024 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/A/Lgt 023 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/A/Lgt 022 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/A/Lgt 021 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/A/Lgt 020 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/A/Lgt 019 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/A/Lgt 018 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/A/Lgt 017 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/A/Lgt 016 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/A/Lgt 015 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/A/Lgt 014 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/A/Lgt 013 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/A/Lgt 012 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/A/Lgt 011 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/A/Lgt 010 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/A/Lgt 009 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/A/Lgt 008 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/A/Lgt 007 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/A/Lgt 006 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/A/Lgt 005 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/A/Lgt 004 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/A/Lgt 003 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/A/Lgt 002 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/B/Lgt 025 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol soupl 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/B/Lgt 024 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol soupl 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/B/Lgt 023 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol soupl 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/B/Lgt 022 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol soupl 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/B/Lgt 020 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol soupl 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul
Rdc/B/Lgt 019 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol soupl 30x30 grises + Ragrée Revêtements de sols / Ragrée seul

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Rdc/B/Lgt 018 Chambre 1	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol soupl 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
Rdc/B/Lgt 018 Chambre 2	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol soupl 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
Rdc/B/Lgt 017 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol soupl 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
Rdc/B/Lgt 016 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol soupl 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
Rdc/B/Lgt 014 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol soupl 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
Rdc/B/Lgt 013 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol soupl 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
Rdc/B/Lgt 012 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol soupl 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
Rdc/B/Lgt 011 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol soupl 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
Rdc/B/Lgt 010 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol soupl 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
Rdc/B/Lgt 008 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol soupl 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
Rdc/B/Lgt 007 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol soupl 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/A/Lgt 125 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/A/Lgt 124 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/A/Lgt 123 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/A/Lgt 122 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/A/Lgt 120 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/A/Lgt 119 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/A/Lgt 118 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/A/Lgt 117 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/A/Lgt 116 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/A/Lgt 115 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/A/Lgt 114 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/A/Lgt 113 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/A/Lgt 112 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/A/Lgt 111 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/A/Lgt 110 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/A/Lgt 109 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/A/Lgt 108 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/A/Lgt 107 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/A/Lgt 106 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/A/Lgt 105 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/A/Lgt 104 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
1er étage/A/Lgt 103 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/A/Lgt 102 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/A/Lgt 101 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/B/Lgt 125 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/B/Lgt 123 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/B/Lgt 122 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/B/Lgt 121 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/B/Lgt 120 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/B/Lgt 119 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/B/Lgt 118 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/B/Lgt 117 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/B/Lgt 116 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/B/Lgt 115 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/B/Lgt 114 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/B/Lgt 113 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/B/Lgt 112 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/B/Lgt 111 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/B/Lgt 110 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/B/Lgt 109 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/B/Lgt 108 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/B/Lgt 107 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/B/Lgt 106 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/B/Lgt 105 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/B/Lgt 104 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/B/Lgt 103 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
1er étage/B/Lgt 101 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/A/Lgt 201 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/A/Lgt 203 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/A/Lgt 204 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/A/Lgt 205 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/A/Lgt 206 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/A/Lgt 207 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
2ème étage/A/Lgt 208 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/A/Lgt 209 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/A/Lgt 210 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/A/Lgt 211 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/A/Lgt 212 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/A/Lgt 213 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/A/Lgt 214 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/A/Lgt 215 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/A/Lgt 216 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/A/Lgt 217 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/A/Lgt 218 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/A/Lgt 219 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/A/Lgt 220 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/A/Lgt 221 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/A/Lgt 222 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/A/Lgt 223 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/A/Lgt 224 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/A/Lgt 225 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/B/Lgt 225 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/B/Lgt 224 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/B/Lgt 222 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/B/Lgt 221 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/B/Lgt 220 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/B/Lgt 219 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/B/Lgt 218 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/B/Lgt 217 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/B/Lgt 216 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/B/Lgt 215 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/B/Lgt 214 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/B/Lgt 213 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/B/Lgt 212 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/B/Lgt 211 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
2ème étage/B/Lgt 210 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/B/Lgt 209 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/B/Lgt 208 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/B/Lgt 207 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/B/Lgt 206 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/B/Lgt 205 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/B/Lgt 204 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/B/Lgt 203 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/B/Lgt 202 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
2ème étage/B/Lgt 201 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/A/Lgt 325 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/A/Lgt 323 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/A/Lgt 322 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/A/Lgt 321 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/A/Lgt 320 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/A/Lgt 319 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/A/Lgt 318 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/A/Lgt 317 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/A/Lgt 316 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/A/Lgt 315 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/A/Lgt 314 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/A/Lgt 313 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/A/Lgt 312 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/A/Lgt 311 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/A/Lgt 310 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/A/Lgt 309 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/A/Lgt 308 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/A/Lgt 307 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/A/Lgt 306 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/A/Lgt 305 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/A/Lgt 304 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/A/Lgt 303 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
3ème étage/A/Lgt 302 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/A/Lgt 301 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/B/Lgt 325 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/B/Lgt 323 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/B/Lgt 322 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/B/Lgt 321 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/B/Lgt 320 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/B/Lgt 319 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/B/Lgt 318 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/B/Lgt 317 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/B/Lgt 316 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/B/Lgt 315 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/B/Lgt 314 Chambre 1	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/B/Lgt 314 Chambre 2	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/B/Lgt 313 Chambre 1	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/B/Lgt 313 Chambre 2	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/B/Lgt 312 Chambre 1	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/B/Lgt 312 Chambre 2	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/B/Lgt 311 Chambre 1	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/B/Lgt 311 Chambre 2	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/B/Lgt 310 Chambre 1	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/B/Lgt 310 Chambre 2	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/B/Lgt 309 Chambre 1	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/B/Lgt 309 Chambre 2	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/B/Lgt 308 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/B/Lgt 307 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/B/Lgt 306 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/B/Lgt 305 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/B/Lgt 304 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/B/Lgt 303 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/B/Lgt 301 Chambre 1	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
3ème étage/B/Lgt 301 Chambre 2	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
4ème étage/A/Lgt 425 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/A/Lgt 424 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/A/Lgt 422 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/A/Lgt 421 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/A/Lgt 420 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/A/Lgt 419 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/A/Lgt 418 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/A/Lgt 417 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/A/Lgt 416 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/A/Lgt 415 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/A/Lgt 414 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/A/Lgt 413 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/A/Lgt 412 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/A/Lgt 411 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/A/Lgt 410 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/A/Lgt 409 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/A/Lgt 408 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/A/Lgt 407 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/A/Lgt 406 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/A/Lgt 405 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/A/Lgt 404 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/A/Lgt 403 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/A/Lgt 402 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/A/Lgt 401 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/B/Lgt 401 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/B/Lgt 302 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/B/Lgt 404 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/B/Lgt 405 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/B/Lgt 406 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/B/Lgt 407 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/B/Lgt 408 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/B/Lgt 409 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
4ème étage/B/Lgt 410 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/B/Lgt 411 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/B/Lgt 412 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/B/Lgt 413 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/B/Lgt 414 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/B/Lgt 415 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/B/Lgt 416 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/B/Lgt 417 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/B/Lgt 418 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/B/Lgt 419 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/B/Lgt 420 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/B/Lgt 421 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/B/Lgt 422 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/B/Lgt 423 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/B/Lgt 424 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
4ème étage/B/Lgt 425 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
5ème étage/B/Lgt 525 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
5ème étage/B/Lgt 523 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
5ème étage/B/Lgt 522 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
5ème étage/B/Lgt 521 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
5ème étage/B/Lgt 520 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
5ème étage/B/Lgt 519 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
5ème étage/B/Lgt 518 Chambre 1	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
5ème étage/B/Lgt 518 Chambre 2	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
5ème étage/B/Lgt 517 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
5ème étage/B/Lgt 516 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
5ème étage/B/Lgt 515 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
5ème étage/B/Lgt 514 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
5ème étage/B/Lgt 513 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
5ème étage/B/Lgt 512 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
5ème étage/B/Lgt 511 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
5ème étage/B/Lgt 510 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
5ème étage/B/Lgt 509 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
5ème étage/B/Lgt 508 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
5ème étage/B/Lgt 507 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
5ème étage/B/Lgt 506 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
5ème étage/B/Lgt 505 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
5ème étage/B/Lgt 504 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
5ème étage/B/Lgt 503 Chambre	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
5ème étage/B/Lgt 501 Chambre 1	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul
5ème étage/B/Lgt 501 Chambre 2	Revêtements de sols / Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage Revêtements de sols / Ragréage seul

Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants affectés par les travaux font l'objet du présent repérage

VI. TEXTES REGLEMENTAIRES

- Code du travail – article R4412-97
- Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Norme NFX 46-020 – Août 2017 : Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis — Mission et méthodologie

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

VII. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

1. Obligations du donneur d'ordre

Dans le cadre d'une mission de repérage avant réalisation de travaux, **le donneur d'ordre doit communiquer à QUALICONSULT IMMOBILIER le programme détaillé des travaux** les plans du bâtiment ainsi que tout document pouvant faciliter la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante (rapports antérieurs, document concernant la construction, ...).

En cas de repérage avant travaux, le donneur d'ordre doit définir la nature et le périmètre de l'opération. Il ne doit pas imposer la méthode de repérage, celle-ci étant définie par la norme NF X 46-020. Il ne doit pas définir le nombre de prélèvements à analyser. Le nombre d'investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d'analyses à effectuer ne peut pas être déterminé avant l'achèvement de la mission de repérage.

Le donneur d'ordre a la responsabilité de fournir à QUALICONSULT IMMOBILIER tous les moyens d'accès pour le bon déroulement de sa mission et cela en assurant la sécurité de l'opérateur de repérage. Il désigne un accompagnateur qui doit avoir une connaissance des lieux et qui dispose de tous les instruments d'accès nécessaires.

Le donneur d'ordre informe les occupants et exploitants, de l'intervention qui doit être réalisée dans les locaux, et organise leur présence, si nécessaire, pour accéder à certaines zones. Le donneur d'ordre ou son représentant prend, à la demande de l'opérateur de repérage, les dispositions pour faire évacuer temporairement les locaux si les investigations le requièrent ;

Le donneur d'ordre est tenu :

- de vérifier la cohérence entre le programme de travaux, le périmètre et le programme de repérage proposés ;
- de fournir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.), et d'en définir les conditions d'utilisation ;
- de procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandés par l'opérateur de repérage ;
- d'informer l'opérateur de repérage en cas de modification du programme de travaux,

En cas de manquement à ces obligations, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre dans l'hypothèse où ce rapport venait à être incomplet.

2. Phase de repérage

La phase de repérage comporte deux étapes :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage s'enquiert des caractéristiques constructives de l'immeuble ; pour cela, il recherche des zones présentant des similitudes d'ouvrage

Dans un second temps, il :

- recherche et identifie les matériaux ou produits objets du programme de repérage ;
- repère les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante ;
- conclut sur la présence ou l'absence d'amiante.

Tout au long de la mission, les matériaux et produits du programme de repérage sont enregistrés ainsi que leurs caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Les sondages et investigations approfondies ont été réalisés conformément à l'annexe A de la norme NF X 46-020. Cependant, Il est possible que des revêtements de sol anciens (dalles, colles, ragréages...) n'aient pas été détectés car masqués par un autre revêtement qu'il aura été impossible d'arracher ou enlever le jour de la visite, les locaux étant par exemple encore en activité ou des meubles masquant ces revêtements étant encore en place.

3. Phase prélèvement et analyse d'échantillons

Chaque prélèvement a été réalisé avec un outil adapté à la nature du produit ou du matériau puis placé dans un contenant étanche doublé sur lequel ont été portées les indications nécessaires à son identification. Afin d'éviter toute contamination croisée, le matériel a été soigneusement nettoyé à l'aide de lingettes humides entre chaque prélèvement.

Les prélèvements feront l'objet si besoin d'une analyse par un laboratoire accrédité par le COFRAC au titre du programme 144 sous le n° 1-5970. Les méthodes de prélèvements et d'analyses appliquées sont conformes au programme d'accréditation des laboratoires n°144 « Essais concernant la recherche d'amiante dans les matériaux et dans l'air » du COFRAC.

En fonction de la nature du matériau à analyser, les techniques d'analyses appliquées sont les suivantes :

- La microscopie optique à lumière polarisée (MOLP)
- La microscopie électronique à transmission analytique (META).

Ces techniques d'analyses sont prescrites dans l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2003 « relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

VIII. LOCAUX VISITES ET NON VISITES

1. Liste des locaux visités et non visités

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
Sous-sol	Escalier A1, Escalier A2, Circulation A1, Circulation A2, Chaufferie, Garage agent d'accueil, Local comptage TGBT, Stockage 1, Stockage 2, Stockage 3, Stockage 4, Stockage 5, Garage cycles, Garage direction, Atelier, Vestiaires sanitaires hommes, Vestiaires sanitaires femmes, Salle d'études, Cuisine/Coin repas	/	/
Rdc - A	Accueil, Foyer, Circulation A1, Circulation A2, Escalier A1, Escalier A2, Cuisine/Coin repas, Multimédia informatique, Local ménage	/	/
Rdc - B	Hall d'accueil, Loge d'accueil, Secrétariat, Coffre fort, Wc, Sas 1, Wc Handi, Salle de repos du personnel, Bureau directrice, Escalier B1, Escalier B2, Circulation B1, Circulation B2, Local ménage, Répartiteur général, Lingerie laverie du personnel, Salle de réunion, Salle d'études, Produits d'entretien, Archives, Salle informatique, Salle de télévision, Laverie étudiants, Cuisine/Coin repas, Sas 2	/	/
1er étage - A	Escalier A1, Escalier A2, Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2	/	/
1er étage - A - Lgt 121	Chambre	/	/
Rdc - A - Lgt 025	Chambre	/	/
Rdc - B - Lgt 021	Chambre	/	/
Sous-sol - Lgt 25	Chambre	/	/
2ème étage - A	Escalier A1, Escalier A2, Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2	/	/
2ème étage - A - Lgt 202	Chambre	/	/
1er étage - B	Escalier B1, Escalier B2, Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2	/	/
1er étage - B - Lgt 124	Chambre	/	/
2ème étage - B	Escalier B1, Escalier B2, Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2	/	/
2ème étage - B - Lgt 223	Chambre	/	/

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
3ème étage - A	Escalier A1, Escalier A2, Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2	/	/
3ème étage - A - Lgt 324	Chambre	/	/
3ème étage - B	Escalier B1, Escalier B2, Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2	/	/
3ème étage - B - Lgt 324	Chambre	/	/
4ème étage - A	Escalier A1, Escalier A2, Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2	/	/
4ème étage - A - Lgt 423	Chambre	/	/
4ème étage - B	Escalier B1, Escalier B2, Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2	/	/
4ème étage - B - Lgt 403	Chambre	/	/
5ème étage - B	Escalier B1, Escalier B2, Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2	/	/
5ème étage - B - Lgt 524	Chambre	/	/
Sous-sol - Lgt Fonction accueil	Entrée agent d'accueil, Cave laverie agent d'accueil	/	/
Rdc - B - Lgt Fonction	Entrée, Dégagement, Salle de bains, Wc, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Séjour, Cuisine	/	/
Sous-sol - Lgt Fonction Directrice	Dégagement, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Salle de bains, Cuisine, Séjour, Rangement, Lingerie, Wc 1, Wc 2	/	/
Sous-sol - Lgt 24	Chambre	/	/
Sous-sol - Lgt 23	Chambre	/	/
Sous-sol - Lgt 22	Chambre	/	/
Sous-sol - Lgt 21	Chambre	/	/
Sous-sol - Lgt 06	Chambre	/	/
Sous-sol - Lgt 05	Chambre	/	/
Sous-sol - Lgt 04	Chambre	/	/
Sous-sol - Lgt 03	Chambre	/	/
Sous-sol - Lgt 02	Chambre	/	/
Sous-sol - Lgt 01	Chambre	/	/
Rdc - A - Lgt 024	Chambre	/	/
Rdc - A - Lgt 023	Chambre	/	/
Rdc - A - Lgt 022	Chambre	/	/
Rdc - A - Lgt 021	Chambre	/	/

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
Rdc - A - Lgt 020	Chambre	/	/
Rdc - A - Lgt 019	Chambre	/	/
Rdc - A - Lgt 018	Chambre	/	/
Rdc - A - Lgt 017	Chambre	/	/
Rdc - A - Lgt 016	Chambre	/	/
Rdc - A - Lgt 015	Chambre	/	/
Rdc - A - Lgt 014	Chambre	/	/
Rdc - A - Lgt 013	Chambre	/	/
Rdc - A - Lgt 012	Chambre	/	/
Rdc - A - Lgt 011	Chambre	/	/
Rdc - A - Lgt 010	Chambre	/	/
Rdc - A - Lgt 009	Chambre	/	/
Rdc - A - Lgt 008	Chambre	/	/
Rdc - A - Lgt 007	Chambre	/	/
Rdc - A - Lgt 006	Chambre	/	/
Rdc - A - Lgt 005	Chambre	/	/
Rdc - A - Lgt 004	Chambre	/	/
Rdc - A - Lgt 003	Chambre	/	/
Rdc - A - Lgt 002	Chambre	/	/
Rdc - B - Lgt 025	Chambre	/	/
Rdc - B - Lgt 024	Chambre	/	/
Rdc - B - Lgt 023	Chambre	/	/
Rdc - B - Lgt 022	Chambre	/	/
Rdc - B - Lgt 020	Chambre	/	/
Rdc - B - Lgt 019	Chambre	/	/
Rdc - B - Lgt 018	Chambre 1, Chambre 2	/	/
Rdc - B - Lgt 017	Chambre	/	/
Rdc - B - Lgt 016	Chambre	/	/
Rdc - B - Lgt 014	Chambre	/	/
Rdc - B - Lgt 013	Chambre	/	/
Rdc - B - Lgt 012	Chambre	/	/
Rdc - B - Lgt 011	Chambre	/	/

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
Rdc - B - Lgt 010	Chambre	/	/
Rdc - B - Lgt 008	Chambre	/	/
Rdc - B - Lgt 007	Chambre	/	/
1er étage - A - Lgt 125	Chambre	/	/
1er étage - A - Lgt 124	Chambre	/	/
1er étage - A - Lgt 123	Chambre	/	/
1er étage - A - Lgt 122	Chambre	/	/
1er étage - A - Lgt 120	Chambre	/	/
1er étage - A - Lgt 119	Chambre	/	/
1er étage - A - Lgt 118	Chambre	/	/
1er étage - A - Lgt 117	Chambre	/	/
1er étage - A - Lgt 116	Chambre	/	/
1er étage - A - Lgt 115	Chambre	/	/
1er étage - A - Lgt 114	Chambre	/	/
1er étage - A - Lgt 113	Chambre	/	/
1er étage - A - Lgt 112	Chambre	/	/
1er étage - A - Lgt 111	Chambre	/	/
1er étage - A - Lgt 110	Chambre	/	/
1er étage - A - Lgt 109	Chambre	/	/
1er étage - A - Lgt 108	Chambre	/	/
1er étage - A - Lgt 107	Chambre	/	/
1er étage - A - Lgt 106	Chambre	/	/
1er étage - A - Lgt 105	Chambre	/	/
1er étage - A - Lgt 104	Chambre	/	/
1er étage - A - Lgt 103	Chambre	/	/
1er étage - A - Lgt 102	Chambre	/	/
1er étage - A - Lgt 101	Chambre	/	/
1er étage - B - Lgt 125	Chambre	/	/
1er étage - B - Lgt 123	Chambre	/	/
1er étage - B - Lgt 122	Chambre	/	/
1er étage - B - Lgt 121	Chambre	/	/
1er étage - B - Lgt 120	Chambre	/	/

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
1er étage - B - Lgt 119	Chambre	/	/
1er étage - B - Lgt 118	Chambre	/	/
1er étage - B - Lgt 117	Chambre	/	/
1er étage - B - Lgt 116	Chambre	/	/
1er étage - B - Lgt 115	Chambre	/	/
1er étage - B - Lgt 114	Chambre	/	/
1er étage - B - Lgt 113	Chambre	/	/
1er étage - B - Lgt 112	Chambre	/	/
1er étage - B - Lgt 111	Chambre	/	/
1er étage - B - Lgt 110	Chambre	/	/
1er étage - B - Lgt 109	Chambre	/	/
1er étage - B - Lgt 108	Chambre	/	/
1er étage - B - Lgt 107	Chambre	/	/
1er étage - B - Lgt 106	Chambre	/	/
1er étage - B - Lgt 105	Chambre	/	/
1er étage - B - Lgt 104	Chambre	/	/
1er étage - B - Lgt 103	Chambre	/	/
1er étage - B - Lgt 101	Chambre	/	/
2ème étage - A - Lgt 201	Chambre	/	/
2ème étage - A - Lgt 203	Chambre	/	/
2ème étage - A - Lgt 204	Chambre	/	/
2ème étage - A - Lgt 205	Chambre	/	/
2ème étage - A - Lgt 206	Chambre	/	/
2ème étage - A - Lgt 207	Chambre	/	/
2ème étage - A - Lgt 208	Chambre	/	/
2ème étage - A - Lgt 209	Chambre	/	/
2ème étage - A - Lgt 210	Chambre	/	/
2ème étage - A - Lgt 211	Chambre	/	/
2ème étage - A - Lgt 212	Chambre	/	/
2ème étage - A - Lgt 213	Chambre	/	/
2ème étage - A - Lgt 214	Chambre	/	/
2ème étage - A - Lgt 215	Chambre	/	/

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
2ème étage - A - Lgt 216	Chambre	/	/
2ème étage - A - Lgt 217	Chambre	/	/
2ème étage - A - Lgt 218	Chambre	/	/
2ème étage - A - Lgt 219	Chambre	/	/
2ème étage - A - Lgt 220	Chambre	/	/
2ème étage - A - Lgt 221	Chambre	/	/
2ème étage - A - Lgt 222	Chambre	/	/
2ème étage - A - Lgt 223	Chambre	/	/
2ème étage - A - Lgt 224	Chambre	/	/
2ème étage - A - Lgt 225	Chambre	/	/
2ème étage - B - Lgt 225	Chambre	/	/
2ème étage - B - Lgt 224	Chambre	/	/
2ème étage - B - Lgt 222	Chambre	/	/
2ème étage - B - Lgt 221	Chambre	/	/
2ème étage - B - Lgt 220	Chambre	/	/
2ème étage - B - Lgt 219	Chambre	/	/
2ème étage - B - Lgt 218	Chambre	/	/
2ème étage - B - Lgt 217	Chambre	/	/
2ème étage - B - Lgt 216	Chambre	/	/
2ème étage - B - Lgt 215	Chambre	/	/
2ème étage - B - Lgt 214	Chambre	/	/
2ème étage - B - Lgt 213	Chambre	/	/
2ème étage - B - Lgt 212	Chambre	/	/
2ème étage - B - Lgt 211	Chambre	/	/
2ème étage - B - Lgt 210	Chambre	/	/
2ème étage - B - Lgt 209	Chambre	/	/
2ème étage - B - Lgt 208	Chambre	/	/
2ème étage - B - Lgt 207	Chambre	/	/
2ème étage - B - Lgt 206	Chambre	/	/
2ème étage - B - Lgt 205	Chambre	/	/
2ème étage - B - Lgt 204	Chambre	/	/
2ème étage - B - Lgt 203	Chambre	/	/

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
2ème étage - B - Lgt 202	Chambre	/	/
2ème étage - B - Lgt 201	Chambre	/	/
3ème étage - A - Lgt 325	Chambre	/	/
3ème étage - A - Lgt 323	Chambre	/	/
3ème étage - A - Lgt 322	Chambre	/	/
3ème étage - A - Lgt 321	Chambre	/	/
3ème étage - A - Lgt 320	Chambre	/	/
3ème étage - A - Lgt 319	Chambre	/	/
3ème étage - A - Lgt 318	Chambre	/	/
3ème étage - A - Lgt 317	Chambre	/	/
3ème étage - A - Lgt 316	Chambre	/	/
3ème étage - A - Lgt 315	Chambre	/	/
3ème étage - A - Lgt 314	Chambre	/	/
3ème étage - A - Lgt 313	Chambre	/	/
3ème étage - A - Lgt 312	Chambre	/	/
3ème étage - A - Lgt 311	Chambre	/	/
3ème étage - A - Lgt 310	Chambre	/	/
3ème étage - A - Lgt 309	Chambre	/	/
3ème étage - A - Lgt 308	Chambre	/	/
3ème étage - A - Lgt 307	Chambre	/	/
3ème étage - A - Lgt 306	Chambre	/	/
3ème étage - A - Lgt 305	Chambre	/	/
3ème étage - A - Lgt 304	Chambre	/	/
3ème étage - A - Lgt 303	Chambre	/	/
3ème étage - A - Lgt 302	Chambre	/	/
3ème étage - A - Lgt 301	Chambre	/	/
3ème étage - B - Lgt 325	Chambre	/	/
3ème étage - B - Lgt 323	Chambre	/	/
3ème étage - B - Lgt 322	Chambre	/	/
3ème étage - B - Lgt 321	Chambre	/	/
3ème étage - B - Lgt 320	Chambre	/	/
3ème étage - B - Lgt 319	Chambre	/	/

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
3ème étage - B - Lgt 318	Chambre	/	/
3ème étage - B - Lgt 317	Chambre	/	/
3ème étage - B - Lgt 316	Chambre	/	/
3ème étage - B - Lgt 315	Chambre	/	/
3ème étage - B - Lgt 314	Chambre 1, Chambre 2	/	/
3ème étage - B - Lgt 313	Chambre 1, Chambre 2	/	/
3ème étage - B - Lgt 312	Chambre 1, Chambre 2	/	/
3ème étage - B - Lgt 311	Chambre 1, Chambre 2	/	/
3ème étage - B - Lgt 310	Chambre 1, Chambre 2	/	/
3ème étage - B - Lgt 309	Chambre 1, Chambre 2	/	/
3ème étage - B - Lgt 308	Chambre	/	/
3ème étage - B - Lgt 307	Chambre	/	/
3ème étage - B - Lgt 306	Chambre	/	/
3ème étage - B - Lgt 305	Chambre	/	/
3ème étage - B - Lgt 304	Chambre	/	/
3ème étage - B - Lgt 303	Chambre	/	/
3ème étage - B - Lgt 301	Chambre 1, Chambre 2	/	/
4ème étage - A - Lgt 425	Chambre	/	/
4ème étage - A - Lgt 424	Chambre	/	/
4ème étage - A - Lgt 422	Chambre	/	/
4ème étage - A - Lgt 421	Chambre	/	/
4ème étage - A - Lgt 420	Chambre	/	/
4ème étage - A - Lgt 419	Chambre	/	/
4ème étage - A - Lgt 418	Chambre	/	/
4ème étage - A - Lgt 417	Chambre	/	/
4ème étage - A - Lgt 416	Chambre	/	/
4ème étage - A - Lgt 415	Chambre	/	/
4ème étage - A - Lgt 414	Chambre	/	/
4ème étage - A - Lgt 413	Chambre	/	/
4ème étage - A - Lgt 412	Chambre	/	/
4ème étage - A - Lgt 411	Chambre	/	/
4ème étage - A - Lgt 410	Chambre	/	/

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
4ème étage - A - Lgt 409	Chambre	/	/
4ème étage - A - Lgt 408	Chambre	/	/
4ème étage - A - Lgt 407	Chambre	/	/
4ème étage - A - Lgt 406	Chambre	/	/
4ème étage - A - Lgt 405	Chambre	/	/
4ème étage - A - Lgt 404	Chambre	/	/
4ème étage - A - Lgt 403	Chambre	/	/
4ème étage - A - Lgt 402	Chambre	/	/
4ème étage - A - Lgt 401	Chambre	/	/
4ème étage - B - Lgt 401	Chambre	/	/
4ème étage - B - Lgt 302	Chambre	/	/
4ème étage - B - Lgt 404	Chambre	/	/
4ème étage - B - Lgt 405	Chambre	/	/
4ème étage - B - Lgt 406	Chambre	/	/
4ème étage - B - Lgt 407	Chambre	/	/
4ème étage - B - Lgt 408	Chambre	/	/
4ème étage - B - Lgt 409	Chambre	/	/
4ème étage - B - Lgt 410	Chambre	/	/
4ème étage - B - Lgt 411	Chambre	/	/
4ème étage - B - Lgt 412	Chambre	/	/
4ème étage - B - Lgt 413	Chambre	/	/
4ème étage - B - Lgt 414	Chambre	/	/
4ème étage - B - Lgt 415	Chambre	/	/
4ème étage - B - Lgt 416	Chambre	/	/
4ème étage - B - Lgt 417	Chambre	/	/
4ème étage - B - Lgt 418	Chambre	/	/
4ème étage - B - Lgt 419	Chambre	/	/
4ème étage - B - Lgt 420	Chambre	/	/
4ème étage - B - Lgt 421	Chambre	/	/
4ème étage - B - Lgt 422	Chambre	/	/
4ème étage - B - Lgt 423	Chambre	/	/
4ème étage - B - Lgt 424	Chambre	/	/

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
4ème étage - B - Lgt 425	Chambre	/	/
5ème étage - B - Lgt 525	Chambre	/	/
5ème étage - B - Lgt 523	Chambre	/	/
5ème étage - B - Lgt 522	Chambre	/	/
5ème étage - B - Lgt 521	Chambre	/	/
5ème étage - B - Lgt 520	Chambre	/	/
5ème étage - B - Lgt 519	Chambre	/	/
5ème étage - B - Lgt 518	Chambre 1, Chambre 2	/	/
5ème étage - B - Lgt 517	Chambre	/	/
5ème étage - B - Lgt 516	Chambre	/	/
5ème étage - B - Lgt 515	Chambre	/	/
5ème étage - B - Lgt 514	Chambre	/	/
5ème étage - B - Lgt 513	Chambre	/	/
5ème étage - B - Lgt 512	Chambre	/	/
5ème étage - B - Lgt 511	Chambre	/	/
5ème étage - B - Lgt 510	Chambre	/	/
5ème étage - B - Lgt 509	Chambre	/	/
5ème étage - B - Lgt 508	Chambre	/	/
5ème étage - B - Lgt 507	Chambre	/	/
5ème étage - B - Lgt 506	Chambre	/	/
5ème étage - B - Lgt 505	Chambre	/	/
5ème étage - B - Lgt 504	Chambre	/	/
5ème étage - B - Lgt 503	Chambre	/	/
5ème étage - B - Lgt 501	Chambre 1, Chambre 2	/	/

2. Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Sous-sol</u> Atelier	Revêtements de sols	Colle de carrelage 5x5 marron	Résultat d'analyse P5
<u>RDC-B</u> WC handi, WC	Conduit	Fibrociment	Document consulté (Socotec 05-10376/1)

La localisation des prélèvements sont à retrouver dans l'ANNEXE 1 - la fiche de cotation et d'indentification

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

3. Liste des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Sous-sol</u> Escalier A1, Escalier A2 <u>Rdc - A</u> Escalier A1, Escalier A2 <u>Rdc - B</u> Escalier B1, Escalier B2 <u>1er étage - A</u> Escalier A1, Escalier A2 <u>2ème étage - A</u> Escalier A1, Escalier A2 <u>1er étage - B</u> Escalier B1, Escalier B2 <u>2ème étage - B</u> Escalier B1, Escalier B2 <u>3ème étage - A</u> Escalier A1, Escalier A2 <u>3ème étage - B</u> Escalier B1, Escalier B2 <u>4ème étage - A</u> Escalier A1, Escalier A2 <u>4ème étage - B</u> Escalier B1, Escalier B2 <u>5ème étage - B</u> Escalier B1, Escalier B2 <u>Sous-sol - Lgt Fonction Directrice</u> Rangement	Revêtements de sols	Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragréage	Résultat d'analyse P20, Résultat d'analyse P87
<u>Sous-sol</u> Escalier A1, Escalier A2, Circulation A1, Atelier, Salle d'études, Cuisine/Coin repas <u>Rdc - A</u> Escalier A1, Escalier A2 <u>Rdc - B</u> Produits d'entretien, Archives, Cuisine/Coin repas, Sas 2 <u>1er étage - A</u> Escalier A1, Escalier A2 <u>1er étage - A - Lgt 121</u> Chambre <u>Rdc - A - Lgt 025</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 021</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 25</u> Chambre <u>2ème étage - A</u> Escalier A1, Escalier A2 <u>2ème étage - A - Lgt 202</u> Chambre <u>1er étage - B - Lgt 124</u> Chambre <u>2ème étage - B - Lgt 223</u> Chambre <u>3ème étage - A</u> Escalier A1, Escalier A2 <u>3ème étage - A - Lgt 324</u> Chambre <u>3ème étage - B - Lgt 324</u> Chambre <u>4ème étage - A</u> Escalier A1, Escalier A2 <u>4ème étage - A - Lgt 423</u> Chambre <u>4ème étage - B - Lgt 403</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 524</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt Fonction Directrice</u> Rangement	Revêtements de sols	Ragréage seul	Résultat d'analyse P21, Résultat d'analyse P11, Résultat d'analyse P6, Résultat d'analyse P77, Résultat d'analyse P34, Résultat d'analyse P24, Résultat d'analyse P44, Résultat d'analyse P90, Résultat d'analyse P100, Résultat d'analyse P55, Résultat d'analyse P110, Résultat d'analyse P66, Résultat d'analyse P120, Résultat d'analyse P130

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Sous-sol - Lgt 24</u> Chambre			
<u>Sous-sol - Lgt 23</u> Chambre			
<u>Sous-sol - Lgt 22</u> Chambre			
<u>Sous-sol - Lgt 21</u> Chambre			
<u>Sous-sol - Lgt 06</u> Chambre			
<u>Sous-sol - Lgt 05</u> Chambre			
<u>Sous-sol - Lgt 04</u> Chambre			
<u>Sous-sol - Lgt 03</u> Chambre			
<u>Sous-sol - Lgt 02</u> Chambre			
<u>Sous-sol - Lgt 01</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 024</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 023</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 022</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 021</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 020</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 019</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 018</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 017</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 016</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 015</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 014</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 013</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 012</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 011</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 010</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 009</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 008</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 007</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 006</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 005</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 004</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 003</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 002</u> Chambre			
<u>Rdc - B - Lgt 025</u> Chambre			
<u>Rdc - B - Lgt 024</u> Chambre			
<u>Rdc - B - Lgt 023</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Chambre			
<u>Rdc - B - Lqt 022</u>			
Chambre			
<u>Rdc - B - Lqt 020</u>			
Chambre			
<u>Rdc - B - Lqt 019</u>			
Chambre			
<u>Rdc - B - Lqt 018</u>			
Chambre 1, Chambre 2			
<u>Rdc - B - Lqt 017</u>			
Chambre			
<u>Rdc - B - Lqt 016</u>			
Chambre			
<u>Rdc - B - Lqt 014</u>			
Chambre			
<u>Rdc - B - Lqt 013</u>			
Chambre			
<u>Rdc - B - Lqt 012</u>			
Chambre			
<u>Rdc - B - Lqt 011</u>			
Chambre			
<u>Rdc - B - Lqt 010</u>			
Chambre			
<u>Rdc - B - Lqt 008</u>			
Chambre			
<u>Rdc - B - Lqt 007</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 125</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 124</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 123</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 122</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 120</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 119</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 118</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 117</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 116</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 115</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 114</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 113</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 112</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 111</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 110</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 109</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 108</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 107</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 106</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 105</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 104</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 103</u>			
Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>1er étage - A - Lqt 102</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 101</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 125</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 123</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 122</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 121</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 120</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 119</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 118</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 117</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 116</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 115</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 114</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 113</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 112</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 111</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 110</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 109</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 108</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 107</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 106</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 105</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 104</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 103</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 101</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lqt 201</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lqt 203</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lqt 204</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lqt 205</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lqt 206</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lqt 207</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lqt 208</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lqt 209</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lqt 210</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lqt 211</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lqt 212</u> Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 213</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 214</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 215</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 216</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 217</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 218</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 219</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 220</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 221</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 222</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 223</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 224</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 225</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 225</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 224</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 222</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 221</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 220</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 219</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 218</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 217</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 216</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 215</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 214</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 213</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 212</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 211</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 210</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 209</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 208</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 207</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 206</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 205</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 204</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 203</u>			
Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>2ème étage - B - Lgt 202</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 201</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 325</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 323</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 322</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 321</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 320</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 319</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 318</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 317</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 316</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 315</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 314</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 313</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 312</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 311</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 310</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 309</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 308</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 307</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 306</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 305</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 304</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 303</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 302</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 301</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 325</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 323</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 322</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 321</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 320</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 319</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 318</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 317</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 316</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 315</u> Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 314</u>			
Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 313</u>			
Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 312</u>			
Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 311</u>			
Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 310</u>			
Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 309</u>			
Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 308</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 307</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 306</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 305</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 304</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 303</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 301</u>			
Chambre 1, Chambre 2			
<u>4ème étage - A - Lgt 425</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 424</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 422</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 421</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 420</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 419</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 418</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 417</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 416</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 415</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 414</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 413</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 412</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 411</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 410</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 409</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 408</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 407</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 406</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 405</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 404</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 403</u>			
Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>4ème étage - A - Lgt 402</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 401</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 401</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 302</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 404</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 405</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 406</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 407</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 408</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 409</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 410</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 411</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 412</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 413</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 414</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 415</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 416</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 417</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 418</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 419</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 420</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 421</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 422</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 423</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 424</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 425</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 525</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 523</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 522</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 521</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 520</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 519</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 518</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>5ème étage - B - Lgt 517</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 516</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 515</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Chambre 5ème étage - B - Lgt 514 Chambre 5ème étage - B - Lgt 513 Chambre 5ème étage - B - Lgt 512 Chambre 5ème étage - B - Lgt 511 Chambre 5ème étage - B - Lgt 510 Chambre 5ème étage - B - Lgt 509 Chambre 5ème étage - B - Lgt 508 Chambre 5ème étage - B - Lgt 507 Chambre 5ème étage - B - Lgt 506 Chambre 5ème étage - B - Lgt 505 Chambre 5ème étage - B - Lgt 504 Chambre 5ème étage - B - Lgt 503 Chambre 5ème étage - B - Lgt 501 Chambre 1, Chambre 2			
Sous-sol Escalier A1, Escalier A2 Rdc - A Escalier A1, Escalier A2 Rdc - B Escalier B1, Escalier B2 1er étage - A Escalier A1, Escalier A2 2ème étage - A Escalier A1, Escalier A2 1er étage - B Escalier B1, Escalier B2 2ème étage - B Escalier B1, Escalier B2 3ème étage - A Escalier A1, Escalier A2 3ème étage - B Escalier B1, Escalier B2 4ème étage - A Escalier A1, Escalier A2 4ème étage - B Escalier B1, Escalier B2 5ème étage - B Escalier B1, Escalier B2 Sous-sol - Lgt Fonction Directrice Rangement	Plinthes carrelage	Colle + Plinthe carrelage beige	Résultat d'analyse P22, Résultat d'analyse P88
Sous-sol Circulation A1, Salle d'études	Revêtements de sols	Colle + Linoléum jaune + Ragréage	Résultat d'analyse P15
Sous-sol Circulation A1, Salle d'études, Cuisine/Coin repas Rdc - A Accueil, Foyer, Circulation A1, Circulation A2, Cuisine/Coin repas, Multimédia informatique, Local ménage 1er étage - A Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2 1er étage - A - Lgt 121 Chambre Rdc - A - Lgt 025 Chambre	Murs	Peinture + Enduit maigre 2	Résultat d'analyse P16, Résultat d'analyse P29, Résultat d'analyse P39, Résultat d'analyse P49, Résultat d'analyse P95, Résultat d'analyse P105, Résultat d'analyse P60, Résultat d'analyse P115, Résultat d'analyse P71, Résultat d'analyse P125, Résultat d'analyse P135

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Sous-sol - Lgt 25</u> Chambre <u>2ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2 <u>2ème étage - A - Lgt 202</u> Chambre <u>1er étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 <u>1er étage - B - Lgt 124</u> Chambre <u>2ème étage - B</u> Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 <u>2ème étage - B - Lgt 223</u> Chambre <u>3ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2 <u>3ème étage - A - Lgt 324</u> Chambre <u>3ème étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 <u>3ème étage - B - Lgt 324</u> Chambre <u>4ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2 <u>4ème étage - A - Lgt 423</u> Chambre <u>4ème étage - B</u> Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 <u>4ème étage - B - Lgt 403</u> Chambre <u>5ème étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 <u>5ème étage - B - Lgt 524</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt Fonction Directrice</u> Dégagement, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Salle de bains, Cuisine, Séjour, Rangement, Lingerie, Wc 1, Wc 2 <u>Sous-sol - Lgt 24</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 23</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 22</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 21</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 06</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 05</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 04</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 03</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 02</u> Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Sous-sol - Lgt 01</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 024</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 023</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 022</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 021</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 020</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 019</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 018</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 017</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 016</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 015</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 014</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 013</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 012</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 011</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 010</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 009</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 008</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 007</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 006</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 005</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 004</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 003</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 002</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lgt 125</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lgt 124</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lgt 123</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lgt 122</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lgt 120</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lgt 119</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lgt 118</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lgt 117</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lgt 116</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lgt 115</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lgt 114</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lgt 113</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 112</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 111</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 110</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 109</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 108</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 107</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 106</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 105</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 104</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 103</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 102</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 101</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 125</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 123</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 122</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 121</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 120</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 119</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 118</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 117</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 116</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 115</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 114</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 113</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 112</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 111</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 110</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 109</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 108</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 107</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 106</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 105</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 104</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 103</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 101</u>			
Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>2ème étage - A - Lgt 201</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 203</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 204</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 205</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 206</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 207</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 208</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 209</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 210</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 211</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 212</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 213</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 214</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 215</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 216</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 217</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 218</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 219</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 220</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 221</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 222</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 223</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 224</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 225</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 225</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 224</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 222</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 221</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 220</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 219</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 218</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 217</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 216</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 215</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 214</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 213</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lqt 212</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lqt 211</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lqt 210</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lqt 209</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lqt 208</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lqt 207</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lqt 206</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lqt 205</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lqt 204</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lqt 203</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lqt 202</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lqt 201</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lqt 325</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lqt 323</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lqt 322</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lqt 321</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lqt 320</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lqt 319</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lqt 318</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lqt 317</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lqt 316</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lqt 315</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lqt 314</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lqt 313</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lqt 312</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lqt 311</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lqt 310</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lqt 309</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lqt 308</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lqt 307</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lqt 306</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lqt 305</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lqt 304</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lqt 303</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lqt 302</u>			
Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>3ème étage - A - Lgt 301</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 325</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 323</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 322</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 321</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 320</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 319</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 318</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 317</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 316</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 315</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 314</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 313</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 312</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 311</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 310</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 309</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 308</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 307</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 306</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 305</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 304</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 303</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 301</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>4ème étage - A - Lgt 425</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 424</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 422</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 421</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 420</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 419</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 418</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 417</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 416</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 415</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 414</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 413</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 412</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 411</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 410</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 409</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 408</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 407</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 406</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 405</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 404</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 403</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 402</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 401</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 401</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 302</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 404</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 405</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 406</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 407</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 408</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 409</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 410</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 411</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 412</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 413</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 414</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 415</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 416</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 417</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 418</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 419</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 420</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 421</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 422</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 423</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 424</u>			
Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>4ème étage - B - Lgt 425</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 525</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 523</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 522</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 521</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 520</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 519</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 518</u> Chambre 1, Chambre 2 <u>5ème étage - B - Lgt 517</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 516</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 515</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 514</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 513</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 512</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 511</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 510</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 509</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 508</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 507</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 506</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 505</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 504</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 503</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 501</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>Sous-sol</u> Circulation A1, Salle d'études, Cuisine/Coin repas <u>Rdc - A</u> Accueil, Foyer, Circulation A1, Circulation A2, Cuisine/Coin repas, Multimédia informatique, Local ménage <u>Rdc - B</u> Hall d'accueil, Loge d'accueil, Secrétariat, Coffre fort, Wc, Sas 1, Salle de repos du personnel, Bureau directrice, Circulation B1, Circulation B2, Local ménage, Répartiteur général, Lingerie laverie du personnel, Salle de réunion, Salle d'études, Produits d'entretien, Archives, Salle informatique, Salle de télévision, Laverie étudiants, Cuisine/Coin repas, Sas 2 <u>Rdc - A - Lgt 025</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 021</u>	Murs	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2	Résultat d'analyse P17, Résultat d'analyse P30, Résultat d'analyse P83, Résultat d'analyse P139, Résultat d'analyse P53, Résultat d'analyse P96, Résultat d'analyse P106, Résultat d'analyse P64, Résultat d'analyse P116, Résultat d'analyse P75, Résultat d'analyse P126, Résultat d'analyse P136

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Chambre <u>Sous-sol - Lgt 25</u> Chambre <u>2ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2 <u>2ème étage - A - Lgt 202</u> Chambre <u>1er étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 <u>1er étage - B - Lgt 124</u> Chambre <u>2ème étage - B</u> Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 <u>2ème étage - B - Lgt 223</u> Chambre <u>3ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2 <u>3ème étage - A - Lgt 324</u> Chambre <u>3ème étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 <u>3ème étage - B - Lgt 324</u> Chambre <u>4ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2 <u>4ème étage - A - Lgt 423</u> Chambre <u>4ème étage - B</u> Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 <u>4ème étage - B - Lgt 403</u> Chambre <u>5ème étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 <u>5ème étage - B - Lgt 524</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt Fonction accueil</u> Entrée agent d'accueil, Cave laverie agent d'accueil <u>Sous-sol - Lgt Fonction Directrice</u> Chambre 1, Chambre 3, Cuisine, Séjour, Rangement, Lingerie <u>Sous-sol - Lgt 24</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 23</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 22</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 21</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 06</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 05</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 04</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 03</u> Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Sous-sol - Lqt 02</u> Chambre			
<u>Sous-sol - Lqt 01</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 024</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 023</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 022</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 021</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 020</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 019</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 018</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 017</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 016</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 015</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 014</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 013</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 012</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 011</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 010</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 009</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 008</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 007</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 006</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 005</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 004</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 003</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 002</u> Chambre			
<u>Rdc - B - Lqt 025</u> Chambre			
<u>Rdc - B - Lqt 024</u> Chambre			
<u>Rdc - B - Lqt 023</u> Chambre			
<u>Rdc - B - Lqt 022</u> Chambre			
<u>Rdc - B - Lqt 020</u> Chambre			
<u>Rdc - B - Lqt 019</u> Chambre			
<u>Rdc - B - Lqt 018</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>Rdc - B - Lqt 017</u> Chambre			
<u>Rdc - B - Lqt 016</u> Chambre			
<u>Rdc - B - Lqt 014</u> Chambre			
<u>Rdc - B - Lqt 013</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Chambre</u>			
<u>Rdc - B - Lqt 012</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>Rdc - B - Lqt 011</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>Rdc - B - Lqt 010</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>Rdc - B - Lqt 008</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>Rdc - B - Lqt 007</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - B - Lqt 125</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - B - Lqt 123</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - B - Lqt 122</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - B - Lqt 121</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - B - Lqt 120</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - B - Lqt 119</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - B - Lqt 118</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - B - Lqt 117</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - B - Lqt 116</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - B - Lqt 115</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - B - Lqt 114</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - B - Lqt 113</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - B - Lqt 112</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - B - Lqt 111</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - B - Lqt 110</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - B - Lqt 109</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - B - Lqt 108</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - B - Lqt 107</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - B - Lqt 106</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - B - Lqt 105</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - B - Lqt 104</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - B - Lqt 103</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - B - Lqt 101</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lqt 201</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lqt 203</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lqt 204</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lqt 205</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lqt 206</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lqt 207</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lqt 208</u>			
<u>Chambre</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>2ème étage - A - Lgt 209</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 210</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 211</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 212</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 213</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 214</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 215</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 216</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 217</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 218</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 219</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 220</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 221</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 222</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 223</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 224</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 225</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 225</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 224</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 222</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 221</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 220</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 219</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 218</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 217</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 216</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 215</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 214</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 213</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 212</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 211</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 210</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 209</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 208</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 207</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 206</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 205</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 204</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 203</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 202</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 201</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - A - Lgt 325</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - A - Lgt 323</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - A - Lgt 322</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - A - Lgt 321</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - A - Lgt 320</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - A - Lgt 319</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - A - Lgt 318</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - A - Lgt 317</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - A - Lgt 316</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - A - Lgt 315</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - A - Lgt 314</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - A - Lgt 313</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - A - Lgt 312</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - A - Lgt 311</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - A - Lgt 310</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - A - Lgt 309</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - A - Lgt 308</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - A - Lgt 307</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - A - Lgt 306</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - A - Lgt 305</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - A - Lgt 304</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - A - Lgt 303</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - A - Lgt 302</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - A - Lgt 301</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - B - Lgt 325</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - B - Lgt 323</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - B - Lgt 322</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - B - Lgt 321</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - B - Lgt 320</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - B - Lgt 319</u>			
<u>Chambre</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>3ème étage - B - Lgt 318</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 317</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 316</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 315</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 314</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 313</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 312</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 311</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 310</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 309</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 308</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 307</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 306</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 305</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 304</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 303</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 301</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>4ème étage - A - Lgt 425</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 424</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 422</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 421</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 420</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 419</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 418</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 417</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 416</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 415</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 414</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 413</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 412</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 411</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 410</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 409</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 408</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 407</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 406</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - A - Lgt 405</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - A - Lgt 404</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - A - Lgt 403</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - A - Lgt 402</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - A - Lgt 401</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - B - Lgt 401</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - B - Lgt 302</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - B - Lgt 404</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - B - Lgt 405</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - B - Lgt 406</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - B - Lgt 407</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - B - Lgt 408</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - B - Lgt 409</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - B - Lgt 410</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - B - Lgt 411</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - B - Lgt 412</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - B - Lgt 413</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - B - Lgt 414</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - B - Lgt 415</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - B - Lgt 416</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - B - Lgt 417</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - B - Lgt 418</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - B - Lgt 419</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - B - Lgt 420</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - B - Lgt 421</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - B - Lgt 422</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - B - Lgt 423</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - B - Lgt 424</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - B - Lgt 425</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>5ème étage - B - Lgt 525</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>5ème étage - B - Lgt 523</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>5ème étage - B - Lgt 522</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>5ème étage - B - Lgt 521</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>5ème étage - B - Lgt 520</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>5ème étage - B - Lgt 519</u>			
<u>Chambre</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>5ème étage - B - Lgt 518</u> Chambre 1, Chambre 2 <u>5ème étage - B - Lgt 517</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 516</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 515</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 514</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 513</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 512</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 511</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 510</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 509</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 508</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 507</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 506</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 505</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 504</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 503</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 501</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>Sous-sol</u> Circulation A1, Salle d'études <u>Rdc - A</u> Accueil, Foyer, Circulation A1, Circulation A2 <u>Rdc - B</u> Hall d'accueil, Salle de repos du personnel, Bureau directrice, Circulation B1, Circulation B2, Salle de réunion, Salle d'études, Produits d'entretien, Archives, Salle informatique, Salle de télévision, Cuisine/Coin repas, Sas 2 <u>1er étage - A</u> Circulation A1, Circulation A2 <u>1er étage - A - Lgt 121</u> Chambre <u>Rdc - A - Lgt 025</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 021</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 25</u> Chambre <u>2ème étage - A</u> Circulation A1, Circulation A2 <u>2ème étage - A - Lgt 202</u> Chambre <u>1er étage - B</u> Sas, Circulation B1, Circulation B2 <u>1er étage - B - Lgt 124</u> Chambre <u>2ème étage - B</u> Sas, Circulation B1, Circulation B2 <u>2ème étage - B - Lgt 223</u> Chambre <u>3ème étage - A</u> Circulation A1, Circulation A2	Plinthes bois	Peinture de boiserie	Résultat d'analyse P12, Résultat d'analyse P25, Résultat d'analyse P78, Résultat d'analyse P35, Résultat d'analyse P45, Résultat d'analyse P91, Résultat d'analyse P101, Résultat d'analyse P56, Résultat d'analyse P111, Résultat d'analyse P67, Résultat d'analyse P121, Résultat d'analyse P131

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>3ème étage - A - Lgt 324</u> Chambre			
<u>3ème étage - B</u> Sas, Circulation B1, Circulation B2			
<u>3ème étage - B - Lgt 324</u> Chambre			
<u>4ème étage - A</u> Circulation A1, Circulation A2			
<u>4ème étage - A - Lgt 423</u> Chambre			
<u>4ème étage - B</u> Sas, Circulation B1, Circulation B2			
<u>4ème étage - B - Lgt 403</u> Chambre			
<u>5ème étage - B</u> Sas, Circulation B1, Circulation B2			
<u>5ème étage - B - Lgt 524</u> Chambre			
<u>Sous-sol - Lgt 24</u> Chambre			
<u>Sous-sol - Lgt 23</u> Chambre			
<u>Sous-sol - Lgt 22</u> Chambre			
<u>Sous-sol - Lgt 21</u> Chambre			
<u>Sous-sol - Lgt 06</u> Chambre			
<u>Sous-sol - Lgt 05</u> Chambre			
<u>Sous-sol - Lgt 04</u> Chambre			
<u>Sous-sol - Lgt 03</u> Chambre			
<u>Sous-sol - Lgt 02</u> Chambre			
<u>Sous-sol - Lgt 01</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 024</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 023</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 022</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 021</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 020</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 019</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 018</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 017</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 016</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 015</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 014</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 013</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 012</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 011</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 010</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 009</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 008</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Chambre</u>			
<u>Rdc - A - Lqt 007</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>Rdc - A - Lqt 006</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>Rdc - A - Lqt 005</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>Rdc - A - Lqt 004</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>Rdc - A - Lqt 003</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>Rdc - A - Lqt 002</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>Rdc - B - Lqt 025</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>Rdc - B - Lqt 024</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>Rdc - B - Lqt 023</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>Rdc - B - Lqt 022</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>Rdc - B - Lqt 020</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>Rdc - B - Lqt 019</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>Rdc - B - Lqt 018</u>			
Chambre 1, Chambre 2			
<u>Rdc - B - Lqt 017</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>Rdc - B - Lqt 016</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>Rdc - B - Lqt 014</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>Rdc - B - Lqt 013</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>Rdc - B - Lqt 012</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>Rdc - B - Lqt 011</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>Rdc - B - Lqt 010</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>Rdc - B - Lqt 008</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>Rdc - B - Lqt 007</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - A - Lqt 125</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - A - Lqt 124</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - A - Lqt 123</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - A - Lqt 122</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - A - Lqt 120</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - A - Lqt 119</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - A - Lqt 118</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - A - Lqt 117</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - A - Lqt 116</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - A - Lqt 115</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - A - Lqt 114</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - A - Lqt 113</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>1er étage - A - Lqt 112</u>			
<u>Chambre</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>1er étage - A - Lgt 111</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lgt 110</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lgt 109</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lgt 108</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lgt 107</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lgt 106</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lgt 105</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lgt 104</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lgt 103</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lgt 102</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lgt 101</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 125</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 123</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 122</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 121</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 120</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 119</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 118</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 117</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 116</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 115</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 114</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 113</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 112</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 111</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 110</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 109</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 108</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 107</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 106</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 105</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 104</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 103</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 101</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 201</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 203</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 204</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 205</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 206</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 207</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 208</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 209</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 210</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 211</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 212</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 213</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 214</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 215</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 216</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 217</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 218</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 219</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 220</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 221</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 222</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 223</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 224</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 225</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 225</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 224</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 222</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 221</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 220</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 219</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 218</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 217</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 216</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 215</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 214</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 213</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 212</u>			
<u>Chambre</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>2ème étage - B - Lgt 211</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 210</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 209</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 208</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 207</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 206</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 205</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 204</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 203</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 202</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 201</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 325</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 323</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 322</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 321</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 320</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 319</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 318</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 317</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 316</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 315</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 314</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 313</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 312</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 311</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 310</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 309</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 308</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 307</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 306</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 305</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 304</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 303</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 302</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 301</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 325</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Chambre			
<u>3ème étage - B - Lqt 323</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - B - Lqt 322</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - B - Lqt 321</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - B - Lqt 320</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - B - Lqt 319</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - B - Lqt 318</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - B - Lqt 317</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - B - Lqt 316</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - B - Lqt 315</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - B - Lqt 314</u>			
Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lqt 313</u>			
Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lqt 312</u>			
Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lqt 311</u>			
Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lqt 310</u>			
Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lqt 309</u>			
Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lqt 308</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - B - Lqt 307</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - B - Lqt 306</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - B - Lqt 305</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - B - Lqt 304</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - B - Lqt 303</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - B - Lqt 301</u>			
Chambre 1, Chambre 2			
<u>4ème étage - A - Lqt 425</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 424</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 422</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 421</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 420</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 419</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 418</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 417</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 416</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 415</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 414</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 413</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 412</u>			
Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>4ème étage - A - Lgt 411</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 410</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 409</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 408</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 407</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 406</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 405</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 404</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 403</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 402</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 401</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 401</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 302</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 404</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 405</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 406</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 407</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 408</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 409</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 410</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 411</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 412</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 413</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 414</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 415</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 416</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 417</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 418</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 419</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 420</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 421</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 422</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 423</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 424</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 425</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 525</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Chambre 5ème étage - B - Lgt 523 Chambre 5ème étage - B - Lgt 522 Chambre 5ème étage - B - Lgt 521 Chambre 5ème étage - B - Lgt 520 Chambre 5ème étage - B - Lgt 519 Chambre 5ème étage - B - Lgt 518 Chambre 1, Chambre 2 5ème étage - B - Lgt 517 Chambre 5ème étage - B - Lgt 516 Chambre 5ème étage - B - Lgt 515 Chambre 5ème étage - B - Lgt 514 Chambre 5ème étage - B - Lgt 513 Chambre 5ème étage - B - Lgt 512 Chambre 5ème étage - B - Lgt 511 Chambre 5ème étage - B - Lgt 510 Chambre 5ème étage - B - Lgt 509 Chambre 5ème étage - B - Lgt 508 Chambre 5ème étage - B - Lgt 507 Chambre 5ème étage - B - Lgt 506 Chambre 5ème étage - B - Lgt 505 Chambre 5ème étage - B - Lgt 504 Chambre 5ème étage - B - Lgt 503 Chambre 5ème étage - B - Lgt 501 Chambre 1, Chambre 2			
Sous-sol Circulation A1, Salle d'études, Cuisine/Coin repas Rdc - A Accueil, Foyer, Circulation A1, Circulation A2, Cuisine/Coin repas, Multimédia informatique, Local ménage Rdc - B Hall d'accueil, Loge d'accueil, Secrétariat, Coffre fort, Wc, Sas 1, Salle de repos du personnel, Bureau directrice, Circulation B1, Circulation B2, Local ménage, Répartiteur général, Lingerie laverie du personnel, Salle de réunion, Salle d'études, Produits d'entretien, Archives, Salle informatique, Salle de télévision, Laverie étudiants, Cuisine/Coin repas, Sas 2 1er étage - A Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2 1er étage - A - Lgt 121 Chambre	Murs	Peinture + Enduit maigre 1	Résultat d'analyse P13, Résultat d'analyse P26, Résultat d'analyse P79, Résultat d'analyse P36, Résultat d'analyse P46, Résultat d'analyse P92, Résultat d'analyse P102, Résultat d'analyse P57, Résultat d'analyse P112, Résultat d'analyse P68, Résultat d'analyse P122, Résultat d'analyse P132

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Rdc - A - Lgt 025</u> Chambre			
<u>Rdc - B - Lgt 021</u> Chambre			
<u>Sous-sol - Lgt 25</u> Chambre			
<u>2ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2			
<u>2ème étage - A - Lgt 202</u> Chambre			
<u>1er étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2			
<u>1er étage - B - Lgt 124</u> Chambre			
<u>2ème étage - B</u> Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2			
<u>2ème étage - B - Lgt 223</u> Chambre			
<u>3ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2			
<u>3ème étage - A - Lgt 324</u> Chambre			
<u>3ème étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2			
<u>3ème étage - B - Lgt 324</u> Chambre			
<u>4ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2			
<u>4ème étage - A - Lgt 423</u> Chambre			
<u>4ème étage - B</u> Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2			
<u>4ème étage - B - Lgt 403</u> Chambre			
<u>5ème étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2			
<u>5ème étage - B - Lgt 524</u> Chambre			
<u>Sous-sol - Lgt Fonction Directrice</u> Dégagement, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Salle de bains, Cuisine, Séjour, Rangement, Lingerie, Wc 1, Wc 2			
<u>Sous-sol - Lgt 24</u> Chambre			
<u>Sous-sol - Lgt 23</u> Chambre			
<u>Sous-sol - Lgt 22</u> Chambre			
<u>Sous-sol - Lgt 21</u> Chambre			
<u>Sous-sol - Lgt 06</u> Chambre			
<u>Sous-sol - Lgt 05</u> Chambre			
<u>Sous-sol - Lgt 04</u> Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Sous-sol - Lgt 03</u> Chambre			
<u>Sous-sol - Lgt 02</u> Chambre			
<u>Sous-sol - Lgt 01</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 024</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 023</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 022</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 021</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 020</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 019</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 018</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 017</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 016</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 015</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 014</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 013</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 012</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 011</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 010</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 009</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 008</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 007</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 006</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 005</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 004</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 003</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lgt 002</u> Chambre			
<u>Rdc - B - Lgt 025</u> Chambre			
<u>Rdc - B - Lgt 024</u> Chambre			
<u>Rdc - B - Lgt 023</u> Chambre			
<u>Rdc - B - Lgt 022</u> Chambre			
<u>Rdc - B - Lgt 020</u> Chambre			
<u>Rdc - B - Lgt 019</u> Chambre			
<u>Rdc - B - Lgt 018</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>Rdc - B - Lgt 017</u> Chambre			
<u>Rdc - B - Lgt 016</u> Chambre			
<u>Rdc - B - Lgt 014</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Chambre			
<u>Rdc - B - Lqt 013</u>			
Chambre			
<u>Rdc - B - Lqt 012</u>			
Chambre			
<u>Rdc - B - Lqt 011</u>			
Chambre			
<u>Rdc - B - Lqt 010</u>			
Chambre			
<u>Rdc - B - Lqt 008</u>			
Chambre			
<u>Rdc - B - Lqt 007</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 125</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 124</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 123</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 122</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 120</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 119</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 118</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 117</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 116</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 115</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 114</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 113</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 112</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 111</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 110</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 109</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 108</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 107</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 106</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 105</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 104</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 103</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 102</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 101</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 125</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 123</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 122</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 121</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 120</u>			
Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>1er étage - B - Lgt 119</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 118</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 117</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 116</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 115</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 114</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 113</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 112</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 111</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 110</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 109</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 108</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 107</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 106</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 105</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 104</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 103</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 101</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 201</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 203</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 204</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 205</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 206</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 207</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 208</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 209</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 210</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 211</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 212</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 213</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 214</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 215</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 216</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 217</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 218</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 219</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 220</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 221</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 222</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 223</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 224</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 225</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 225</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 224</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 222</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 221</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 220</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 219</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 218</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 217</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 216</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 215</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 214</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 213</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 212</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 211</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 210</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 209</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 208</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 207</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 206</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 205</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 204</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 203</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 202</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 201</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - A - Lgt 325</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - A - Lgt 323</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - A - Lgt 322</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - A - Lgt 321</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - A - Lgt 320</u>			
<u>Chambre</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>3ème étage - A - Lgt 319</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 318</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 317</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 316</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 315</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 314</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 313</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 312</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 311</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 310</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 309</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 308</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 307</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 306</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 305</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 304</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 303</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 302</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 301</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 325</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 323</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 322</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 321</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 320</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 319</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 318</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 317</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 316</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 315</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 314</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 313</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 312</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 311</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 310</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 309</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 308</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Chambre			
<u>3ème étage - B - Lqt 307</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - B - Lqt 306</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - B - Lqt 305</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - B - Lqt 304</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - B - Lqt 303</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - B - Lqt 301</u>			
Chambre 1, Chambre 2			
<u>4ème étage - A - Lqt 425</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 424</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 422</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 421</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 420</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 419</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 418</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 417</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 416</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 415</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 414</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 413</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 412</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 411</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 410</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 409</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 408</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 407</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 406</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 405</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 404</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 403</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 402</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 401</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lqt 401</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lqt 302</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lqt 404</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lqt 405</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lqt 406</u>			
Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>4ème étage - B - Lgt 407</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 408</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 409</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 410</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 411</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 412</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 413</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 414</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 415</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 416</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 417</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 418</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 419</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 420</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 421</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 422</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 423</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 424</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 425</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 525</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 523</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 522</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 521</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 520</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 519</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 518</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>5ème étage - B - Lgt 517</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 516</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 515</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 514</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 513</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 512</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 511</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 510</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 509</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 508</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Chambre 5ème étage - B - Lgt 507 Chambre 5ème étage - B - Lgt 506 Chambre 5ème étage - B - Lgt 505 Chambre 5ème étage - B - Lgt 504 Chambre 5ème étage - B - Lgt 503 Chambre 5ème étage - B - Lgt 501 Chambre 1, Chambre 2			
Sous-sol Circulation A1, Salle d'études, Cuisine/Coin repas Rdc - B Hall d'accueil, Loge d'accueil, Secrétariat, Coffre fort, Wc, Sas 1, Salle de repos du personnel, Bureau directrice, Circulation B1, Circulation B2, Local ménage, Répartiteur général, Lingerie laverie du personnel, Salle de réunion, Salle d'études, Produits d'entretien, Archives, Salle informatique, Salle de télévision, Laverie étudiants, Cuisine/Coin repas, Sas 2 Rdc - B - Lgt 021 Chambre Sous-sol - Lgt 25 Chambre 2ème étage - A Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2 2ème étage - A - Lgt 202 Chambre 1er étage - B Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 1er étage - B - Lgt 124 Chambre 2ème étage - B Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 2ème étage - B - Lgt 223 Chambre 3ème étage - A Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2 3ème étage - A - Lgt 324 Chambre 3ème étage - B Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 3ème étage - B - Lgt 324 Chambre 4ème étage - A Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2 4ème étage - A - Lgt 423 Chambre 4ème étage - B Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 4ème étage - B - Lgt 403	Murs	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1	Résultat d'analyse P14, Résultat d'analyse P80, Résultat d'analyse P50, Résultat d'analyse P93, Résultat d'analyse P103, Résultat d'analyse P61, Résultat d'analyse P113, Résultat d'analyse P72, Résultat d'analyse P123, Résultat d'analyse P133

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Chambre <u>5ème étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation B1, Circulation B2 <u>5ème étage - B - Lgt 524</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt Fonction accueil</u> Entrée agent d'accueil, Cave laverie agent d'accueil <u>Sous-sol - Lgt Fonction Directrice</u> Chambre 1, Chambre 3, Cuisine, Séjour, Rangement, Lingerie <u>Sous-sol - Lgt 24</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 23</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 22</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 21</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 06</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 05</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 04</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 03</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 02</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 01</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 025</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 024</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 023</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 022</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 020</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 019</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 018</u> Chambre 1, Chambre 2 <u>Rdc - B - Lgt 017</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 016</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 014</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 013</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 012</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 011</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 010</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 008</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 007</u> Chambre <u>1er étage - B - Lgt 125</u> Chambre <u>1er étage - B - Lgt 123</u> Chambre <u>1er étage - B - Lgt 122</u> Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>1er étage - B - Lgt 121</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 120</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 119</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 118</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 117</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 116</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 115</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 114</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 113</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 112</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 111</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 110</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 109</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 108</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 107</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 106</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 105</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 104</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 103</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 101</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 201</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 203</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 204</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 205</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 206</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 207</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 208</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 209</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 210</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 211</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 212</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 213</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 214</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 215</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 216</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 217</u> Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 218</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 219</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 220</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 221</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 222</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 223</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 224</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 225</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 225</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 224</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 222</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 221</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 220</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 219</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 218</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 217</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 216</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 215</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 214</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 213</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 212</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 211</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 210</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 209</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 208</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 207</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 206</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 205</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 204</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 203</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 202</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 201</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 325</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 323</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 322</u>			
Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>3ème étage - A - Lgt 321</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 320</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 319</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 318</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 317</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 316</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 315</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 314</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 313</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 312</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 311</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 310</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 309</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 308</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 307</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 306</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 305</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 304</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 303</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 302</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 301</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 325</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 323</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 322</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 321</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 320</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 319</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 318</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 317</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 316</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 315</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 314</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 313</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 312</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 311</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 310</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Chambre 1, Chambre 2 <u>3ème étage - B - Lgt 309</u> Chambre 1, Chambre 2 <u>3ème étage - B - Lgt 308</u> Chambre <u>3ème étage - B - Lgt 307</u> Chambre <u>3ème étage - B - Lgt 306</u> Chambre <u>3ème étage - B - Lgt 305</u> Chambre <u>3ème étage - B - Lgt 304</u> Chambre <u>3ème étage - B - Lgt 303</u> Chambre <u>3ème étage - B - Lgt 301</u> Chambre 1, Chambre 2 <u>4ème étage - A - Lgt 425</u> Chambre <u>4ème étage - A - Lgt 424</u> Chambre <u>4ème étage - A - Lgt 422</u> Chambre <u>4ème étage - A - Lgt 421</u> Chambre <u>4ème étage - A - Lgt 420</u> Chambre <u>4ème étage - A - Lgt 419</u> Chambre <u>4ème étage - A - Lgt 418</u> Chambre <u>4ème étage - A - Lgt 417</u> Chambre <u>4ème étage - A - Lgt 416</u> Chambre <u>4ème étage - A - Lgt 415</u> Chambre <u>4ème étage - A - Lgt 414</u> Chambre <u>4ème étage - A - Lgt 413</u> Chambre <u>4ème étage - A - Lgt 412</u> Chambre <u>4ème étage - A - Lgt 411</u> Chambre <u>4ème étage - A - Lgt 410</u> Chambre <u>4ème étage - A - Lgt 409</u> Chambre <u>4ème étage - A - Lgt 408</u> Chambre <u>4ème étage - A - Lgt 407</u> Chambre <u>4ème étage - A - Lgt 406</u> Chambre <u>4ème étage - A - Lgt 405</u> Chambre <u>4ème étage - A - Lgt 404</u> Chambre <u>4ème étage - A - Lgt 403</u> Chambre <u>4ème étage - A - Lgt 402</u> Chambre <u>4ème étage - A - Lgt 401</u> Chambre <u>4ème étage - B - Lgt 401</u> Chambre <u>4ème étage - B - Lgt 302</u> Chambre <u>4ème étage - B - Lgt 404</u> Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>4ème étage - B - Lgt 405</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 406</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 407</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 408</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 409</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 410</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 411</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 412</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 413</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 414</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 415</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 416</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 417</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 418</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 419</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 420</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 421</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 422</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 423</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 424</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 425</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 525</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 523</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 522</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 521</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 520</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 519</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 518</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>5ème étage - B - Lgt 517</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 516</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 515</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 514</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 513</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 512</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 511</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 510</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 509</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 508</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 507</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 506</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 505</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 504</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 503</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 501</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>Sous-sol</u> Circulation A2, Chaufferie, Garage agent d'accueil, Local comptage TGBT, Stockage 1, Stockage 2, Stockage 3, Stockage 4, Stockage 5, Garage cycles, Garage direction	Revêtements de sols	Peinture + Béton 1	Résultat d'analyse P1
<u>Sous-sol</u> Circulation A2, Chaufferie, Garage agent d'accueil, Local comptage TGBT, Stockage 1, Stockage 2, Stockage 3, Stockage 4, Stockage 5, Garage cycles, Garage direction, Atelier	Murs	Peinture + Béton 1	Résultat d'analyse P2
<u>Sous-sol</u> Circulation A2, Chaufferie, Local comptage TGBT, Stockage 1, Stockage 2, Stockage 3, Stockage 4, Stockage 5, Garage cycles, Garage direction	Plafonds	Flocage	Résultat d'analyse P3
<u>Sous-sol</u> Circulation A2	Plinthes carrelages	Colle + Plinthe carrelage grise	Résultat d'analyse P4
<u>Sous-sol</u> Circulation A2, Chaufferie, Garage agent d'accueil, Local comptage TGBT, Stockage 1, Stockage 2, Stockage 3, Stockage 4, Stockage 5, Garage cycles, Garage direction	Revêtements de sols	Peinture + Béton 2	Résultat d'analyse P8
<u>Sous-sol</u> Circulation A2, Chaufferie, Garage agent d'accueil, Local comptage TGBT, Stockage 1, Stockage 2, Stockage 3, Stockage 4, Stockage 5, Garage cycles, Garage direction, Atelier	Murs	Peinture + Béton 2	Résultat d'analyse P9
<u>Sous-sol</u> Atelier	Plinthes carrelage	Colle + Plinthe carrelage noire	Résultat d'analyse P7
<u>Sous-sol</u> Vestiaires sanitaires hommes, Vestiaires sanitaires femmes	Revêtements de sols	Colle + Carralage beige	Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
<u>Sous-sol</u> Vestiaires sanitaires hommes, Vestiaires sanitaires femmes <u>Rdc - B</u> Wc Handi	Murs	Colle + Faïence blanche	Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
<u>Sous-sol</u> Salle d'études, Cuisine/Coin repas <u>Rdc - A</u> Cuisine/Coin repas, Multimédia informatique <u>1er étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Local ménage <u>1er étage - A - Lgt 121</u> Chambre <u>Rdc - A - Lgt 025</u>	Murs	Peinture + Plâtre	Résultat d'analyse P142, Résultat d'analyse P27, Résultat d'analyse P37, Résultat d'analyse P47, Résultat d'analyse P143, Résultat d'analyse P144, Résultat d'analyse P58, Résultat d'analyse P145, Résultat d'analyse P69, Résultat d'analyse P146, Résultat d'analyse P147

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Chambre <u>Sous-sol - Lgt 25</u> Chambre <u>2ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Local ménage <u>2ème étage - A - Lgt 202</u> Chambre <u>1er étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Local ménage <u>1er étage - B - Lgt 124</u> Chambre <u>2ème étage - B</u> Local ménage <u>2ème étage - B - Lgt 223</u> Chambre <u>3ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Local ménage <u>3ème étage - A - Lgt 324</u> Chambre <u>3ème étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Local ménage <u>3ème étage - B - Lgt 324</u> Chambre <u>4ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Local ménage <u>4ème étage - A - Lgt 423</u> Chambre <u>4ème étage - B</u> Local ménage <u>4ème étage - B - Lgt 403</u> Chambre <u>5ème étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Local ménage <u>5ème étage - B - Lgt 524</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt Fonction Directrice</u> Dégagement, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Salle de bains, Cuisine, Séjour, Rangement, Lingerie, Wc 1, Wc 2 <u>Sous-sol - Lgt 24</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 23</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 22</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 21</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 06</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 05</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 04</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 03</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 02</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 01</u> Chambre <u>Rdc - A - Lgt 024</u> Chambre <u>Rdc - A - Lgt 023</u> Chambre <u>Rdc - A - Lgt 022</u> Chambre <u>Rdc - A - Lgt 021</u> Chambre <u>Rdc - A - Lgt 020</u> Chambre <u>Rdc - A - Lgt 019</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Chambre</u> <u>Rdc - A - Lqt 018</u>			
<u>Chambre</u> <u>Rdc - A - Lqt 017</u>			
<u>Chambre</u> <u>Rdc - A - Lqt 016</u>			
<u>Chambre</u> <u>Rdc - A - Lqt 015</u>			
<u>Chambre</u> <u>Rdc - A - Lqt 014</u>			
<u>Chambre</u> <u>Rdc - A - Lqt 013</u>			
<u>Chambre</u> <u>Rdc - A - Lqt 012</u>			
<u>Chambre</u> <u>Rdc - A - Lqt 011</u>			
<u>Chambre</u> <u>Rdc - A - Lqt 010</u>			
<u>Chambre</u> <u>Rdc - A - Lqt 009</u>			
<u>Chambre</u> <u>Rdc - A - Lqt 008</u>			
<u>Chambre</u> <u>Rdc - A - Lqt 007</u>			
<u>Chambre</u> <u>Rdc - A - Lqt 006</u>			
<u>Chambre</u> <u>Rdc - A - Lqt 005</u>			
<u>Chambre</u> <u>Rdc - A - Lqt 004</u>			
<u>Chambre</u> <u>Rdc - A - Lqt 003</u>			
<u>Chambre</u> <u>Rdc - A - Lqt 002</u>			
<u>Chambre</u> <u>1er étage - A - Lqt 125</u>			
<u>Chambre</u> <u>1er étage - A - Lqt 124</u>			
<u>Chambre</u> <u>1er étage - A - Lqt 123</u>			
<u>Chambre</u> <u>1er étage - A - Lqt 122</u>			
<u>Chambre</u> <u>1er étage - A - Lqt 120</u>			
<u>Chambre</u> <u>1er étage - A - Lqt 119</u>			
<u>Chambre</u> <u>1er étage - A - Lqt 118</u>			
<u>Chambre</u> <u>1er étage - A - Lqt 117</u>			
<u>Chambre</u> <u>1er étage - A - Lqt 116</u>			
<u>Chambre</u> <u>1er étage - A - Lqt 115</u>			
<u>Chambre</u> <u>1er étage - A - Lqt 114</u>			
<u>Chambre</u> <u>1er étage - A - Lqt 113</u>			
<u>Chambre</u> <u>1er étage - A - Lqt 112</u>			
<u>Chambre</u> <u>1er étage - A - Lqt 111</u>			
<u>Chambre</u> <u>1er étage - A - Lqt 110</u>			
<u>Chambre</u> <u>1er étage - A - Lqt 109</u>			
<u>Chambre</u> <u>1er étage - A - Lqt 108</u>			
<u>Chambre</u> <u>1er étage - A - Lqt 107</u>			
<u>Chambre</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>1er étage - A - Lgt 106</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lgt 105</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lgt 104</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lgt 103</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lgt 102</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lgt 101</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 125</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 123</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 122</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 121</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 120</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 119</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 118</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 117</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 116</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 115</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 114</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 113</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 112</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 111</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 110</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 109</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 108</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 107</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 106</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 105</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 104</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 103</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 101</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 201</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 203</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 204</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 205</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 206</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 207</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 208</u> Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 209</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 210</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 211</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 212</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 213</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 214</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 215</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 216</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 217</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 218</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 219</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 220</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 221</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 222</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 223</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 224</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - A - Lgt 225</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 225</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 224</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 222</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 221</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 220</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 219</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 218</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 217</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 216</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 215</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 214</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 213</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 212</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 211</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 210</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 209</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 208</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>2ème étage - B - Lgt 207</u>			
<u>Chambre</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>2ème étage - B - Lgt 206</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 205</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 204</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 203</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 202</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 201</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 325</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 323</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 322</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 321</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 320</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 319</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 318</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 317</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 316</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 315</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 314</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 313</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 312</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 311</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 310</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 309</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 308</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 307</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 306</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 305</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 304</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 303</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 302</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 301</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 325</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 323</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 322</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 321</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 320</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 319</u> Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - B - Lqt 318</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - B - Lqt 317</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - B - Lqt 316</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - B - Lqt 315</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - B - Lqt 314</u>			
<u>Chambre 1, Chambre 2</u>			
<u>3ème étage - B - Lqt 313</u>			
<u>Chambre 1, Chambre 2</u>			
<u>3ème étage - B - Lqt 312</u>			
<u>Chambre 1, Chambre 2</u>			
<u>3ème étage - B - Lqt 311</u>			
<u>Chambre 1, Chambre 2</u>			
<u>3ème étage - B - Lqt 310</u>			
<u>Chambre 1, Chambre 2</u>			
<u>3ème étage - B - Lqt 309</u>			
<u>Chambre 1, Chambre 2</u>			
<u>3ème étage - B - Lqt 308</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - B - Lqt 307</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - B - Lqt 306</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - B - Lqt 305</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - B - Lqt 304</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - B - Lqt 303</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>3ème étage - B - Lqt 301</u>			
<u>Chambre 1, Chambre 2</u>			
<u>4ème étage - A - Lqt 425</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - A - Lqt 424</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - A - Lqt 422</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - A - Lqt 421</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - A - Lqt 420</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - A - Lqt 419</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - A - Lqt 418</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - A - Lqt 417</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - A - Lqt 416</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - A - Lqt 415</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - A - Lqt 414</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - A - Lqt 413</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - A - Lqt 412</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - A - Lqt 411</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - A - Lqt 410</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - A - Lqt 409</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - A - Lqt 408</u>			
<u>Chambre</u>			
<u>4ème étage - A - Lqt 407</u>			
<u>Chambre</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>4ème étage - A - Lgt 406</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 405</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 404</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 403</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 402</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 401</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 401</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 302</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 404</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 405</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 406</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 407</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 408</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 409</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 410</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 411</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 412</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 413</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 414</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 415</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 416</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 417</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 418</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 419</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 420</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 421</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 422</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 423</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 424</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 425</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 525</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 523</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 522</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 521</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 520</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lgt 519</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Chambre 5ème étage - B - Lgt 518 Chambre 1, Chambre 2 5ème étage - B - Lgt 517 Chambre 5ème étage - B - Lgt 516 Chambre 5ème étage - B - Lgt 515 Chambre 5ème étage - B - Lgt 514 Chambre 5ème étage - B - Lgt 513 Chambre 5ème étage - B - Lgt 512 Chambre 5ème étage - B - Lgt 511 Chambre 5ème étage - B - Lgt 510 Chambre 5ème étage - B - Lgt 509 Chambre 5ème étage - B - Lgt 508 Chambre 5ème étage - B - Lgt 507 Chambre 5ème étage - B - Lgt 506 Chambre 5ème étage - B - Lgt 505 Chambre 5ème étage - B - Lgt 504 Chambre 5ème étage - B - Lgt 503 Chambre 5ème étage - B - Lgt 501 Chambre 1, Chambre 2			
Sous-sol Cuisine/Coin repas Rdc - A Cuisine/Coin repas, Multimédia informatique, Local ménage Rdc - B Wc, Sas 1, Local ménage, Répartiteur général, Lingerie laverie du personnel, Laverie étudiants 1er étage - A Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage 2ème étage - A Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage 1er étage - B Cuisine/Coin repas, Local ménage 2ème étage - B Local ménage 3ème étage - A Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage 3ème étage - B Cuisine/Coin repas, Local ménage 4ème étage - A Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage 4ème étage - B Local ménage 5ème étage - B Cuisine/Coin repas, Local ménage	Revêtements de sols	Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréage	Résultat d'analyse P18, Résultat d'analyse P31, Résultat d'analyse P85, Résultat d'analyse P41, Résultat d'analyse P51, Résultat d'analyse P97, Résultat d'analyse P107, Résultat d'analyse P62, Résultat d'analyse P117, Résultat d'analyse P73, Résultat d'analyse P127, Résultat d'analyse P137
Sous-sol Cuisine/Coin repas Rdc - A Cuisine/Coin repas, Multimédia informatique, Local ménage	Plinthes carrelage	Colle + Plinthe carrelage grise	Résultat d'analyse P19, Résultat d'analyse P32, Résultat d'analyse P86, Résultat d'analyse P42, Résultat d'analyse P52, Résultat d'analyse P98, Résultat d'analyse P108, Résultat

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Rdc - B</u> Wc, Sas 1, Local ménage, Répartiteur général, Lingerie laverie du personnel, Laverie étudiants <u>1er étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage <u>2ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage <u>1er étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Local ménage <u>2ème étage - B</u> Local ménage <u>3ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage <u>3ème étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Local ménage <u>4ème étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage <u>5ème étage - B</u> Cuisine/Coin repas, Local ménage			d'analyse P63, Résultat d'analyse P118, Résultat d'analyse P74, Résultat d'analyse P138
<u>Rdc - A</u> Accueil, Foyer, Circulation A1, Circulation A2 <u>1er étage - A</u> Circulation A1, Circulation A2 <u>2ème étage - A</u> Circulation A1, Circulation A2 <u>1er étage - B</u> Sas, Circulation B1, Circulation B2 <u>2ème étage - B</u> Sas, Circulation B1, Circulation B2 <u>3ème étage - A</u> Circulation A1, Circulation A2 <u>3ème étage - B</u> Sas, Circulation B1, Circulation B2 <u>4ème étage - A</u> Circulation A1, Circulation A2 <u>4ème étage - B</u> Sas, Circulation B1, Circulation B2 <u>5ème étage - B</u> Sas, Circulation B1, Circulation B2	Revêtements de sols	Colle + Linoléum + Ragréage	Résultat d'analyse P28, Résultat d'analyse P38, Résultat d'analyse P48, Résultat d'analyse P94, Résultat d'analyse P104, Résultat d'analyse P59, Résultat d'analyse P114, Résultat d'analyse P70, Résultat d'analyse P124, Résultat d'analyse P134
<u>Rdc - B</u> Hall d'accueil, Loge d'accueil, Secrétariat, Coffre fort, Salle de repos du personnel, Bureau directrice, Circulation B1, Circulation B2, Salle d'études, Salle informatique, Salle de télévision	Revêtements de sols	Colle + Linoléum + Ragréage 1	Résultat d'analyse P81
<u>Rdc - B</u> Hall d'accueil, Loge d'accueil, Secrétariat, Coffre fort, Wc, Sas 1, Salle de repos du personnel, Bureau directrice, Circulation B1, Circulation B2, Local ménage, Répartiteur général, Lingerie laverie du personnel, Salle de réunion, Salle d'études, Produits d'entretien, Archives, Salle informatique, Salle de télévision, Laverie étudiants, Cuisine/Coin repas, Sas 2 <u>Rdc - B - Lgt 021</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 025</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 024</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 023</u>	Murs	Peinture + Enduit maigre	Résultat d'analyse P82

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Chambre <u>Rdc - B - Lgt 022</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 020</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 019</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 018</u> Chambre 1, Chambre 2 <u>Rdc - B - Lgt 017</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 016</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 014</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 013</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 012</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 011</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 010</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 008</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 007</u> Chambre			
<u>Rdc - B</u> Hall d'accueil, Loge d'accueil, Secrétariat, Coffre fort, Salle de repos du personnel, Bureau directrice, Circulation B1, Circulation B2, Salle d'études, Salle informatique, Salle de télévision	Revêtements de sols	Colle + Linoléum + Ragréage 2	Résultat d'analyse P84
<u>Rdc - B</u> Wc Handi	Revêtements de sols	Colle + Carrelage beige	Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
<u>Rdc - B</u> Salle de réunion <u>Rdc - B - Lgt Fonction</u> Entrée, Dégagement, Salle de bains, Wc, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Séjour, Cuisine <u>Sous-sol - Lgt Fonction Directrice</u> Dégagement, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Séjour	Revêtements de sols	Parquet	Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante
<u>Rdc - B</u> Produits d'entretien, Archives, Cuisine/Coin repas, Sas 2 <u>Rdc - B - Lgt 021</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 025</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 024</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 023</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 022</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 020</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 019</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 018</u> Chambre 1, Chambre 2 <u>Rdc - B - Lgt 017</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 016</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 014</u> Chambre <u>Rdc - B - Lgt 013</u>	Revêtements de sols	Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage	Résultat d'analyse P76

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Chambre <u>Rdc - B - Lqt 012</u> Chambre <u>Rdc - B - Lqt 011</u> Chambre <u>Rdc - B - Lqt 010</u> Chambre <u>Rdc - B - Lqt 008</u> Chambre <u>Rdc - B - Lqt 007</u> Chambre			
<u>1er étage - A</u> Cuisine/Coin repas, Sas, Local ménage, Circulation A1, Circulation A2 <u>1er étage - A - Lqt 121</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 125</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 124</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 123</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 122</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 120</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 119</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 118</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 117</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 116</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 115</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 114</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 113</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 112</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 111</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 110</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 109</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 108</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 107</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 106</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 105</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 104</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 103</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 102</u> Chambre <u>1er étage - A - Lqt 101</u> Chambre	Murs	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande	Résultat d'analyse P40
<u>1er étage - A - Lqt 121</u> Chambre <u>Rdc - A - Lqt 025</u> Chambre <u>2ème étage - A - Lqt 202</u> Chambre	Revêtements de sols	Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée	Résultat d'analyse P33, Résultat d'analyse P23, Résultat d'analyse P43, Résultat d'analyse P89, Résultat d'analyse P99, Résultat d'analyse P54, Résultat d'analyse P109, Résultat d'analyse P65, Résultat d'analyse

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>1er étage - B - Lqt 124</u> Chambre			P119, Résultat d'analyse P129
<u>2ème étage - B - Lqt 223</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lqt 324</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lqt 324</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lqt 423</u> Chambre			
<u>4ème étage - B - Lqt 403</u> Chambre			
<u>5ème étage - B - Lqt 524</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 024</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 023</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 022</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 021</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 020</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 019</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 018</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 017</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 016</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 015</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 014</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 013</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 012</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 011</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 010</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 009</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 008</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 007</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 006</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 005</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 004</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 003</u> Chambre			
<u>Rdc - A - Lqt 002</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 125</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 124</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 123</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 122</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 120</u> Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 119</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 118</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 117</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 116</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 115</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 114</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 113</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 112</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 111</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 110</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 109</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 108</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 107</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 106</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 105</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 104</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 103</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 102</u>			
Chambre			
<u>1er étage - A - Lqt 101</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 125</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 123</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 122</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 121</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 120</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 119</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 118</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 117</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 116</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 115</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 114</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 113</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 112</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 111</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 110</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 109</u>			
Chambre			
<u>1er étage - B - Lqt 108</u>			
Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>1er étage - B - Lgt 107</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 106</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 105</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 104</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 103</u> Chambre			
<u>1er étage - B - Lgt 101</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 201</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 203</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 204</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 205</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 206</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 207</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 208</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 209</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 210</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 211</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 212</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 213</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 214</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 215</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 216</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 217</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 218</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 219</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 220</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 221</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 222</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 223</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 224</u> Chambre			
<u>2ème étage - A - Lgt 225</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 225</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 224</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 222</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 221</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 220</u> Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 219</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 218</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 217</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 216</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 215</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 214</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 213</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 212</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 211</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 210</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 209</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 208</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 207</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 206</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 205</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 204</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 203</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 202</u>			
Chambre			
<u>2ème étage - B - Lgt 201</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 325</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 323</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 322</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 321</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 320</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 319</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 318</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 317</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 316</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 315</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 314</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 313</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 312</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 311</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 310</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 309</u>			
Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 308</u>			
Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>3ème étage - A - Lgt 307</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 306</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 305</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 304</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 303</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 302</u> Chambre			
<u>3ème étage - A - Lgt 301</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 325</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 323</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 322</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 321</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 320</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 319</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 318</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 317</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 316</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 315</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 314</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 313</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 312</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 311</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 310</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 309</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>3ème étage - B - Lgt 308</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 307</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 306</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 305</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 304</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 303</u> Chambre			
<u>3ème étage - B - Lgt 301</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>4ème étage - A - Lgt 425</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 424</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 422</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 421</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 420</u> Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 419</u>			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 418</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 417</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 416</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 415</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 414</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 413</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 412</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 411</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 410</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 409</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 408</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 407</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 406</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 405</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 404</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 403</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 402</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - A - Lgt 401</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 401</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 302</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 404</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 405</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 406</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 407</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 408</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 409</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 410</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 411</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 412</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 413</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 414</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 415</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 416</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 417</u>			
Chambre			
<u>4ème étage - B - Lgt 418</u>			
Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>4ème étage - B - Lgt 419</u> Chambre <u>4ème étage - B - Lgt 420</u> Chambre <u>4ème étage - B - Lgt 421</u> Chambre <u>4ème étage - B - Lgt 422</u> Chambre <u>4ème étage - B - Lgt 423</u> Chambre <u>4ème étage - B - Lgt 424</u> Chambre <u>4ème étage - B - Lgt 425</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 525</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 523</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 522</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 521</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 520</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 519</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 518</u> Chambre 1, Chambre 2 <u>5ème étage - B - Lgt 517</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 516</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 515</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 514</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 513</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 512</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 511</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 510</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 509</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 508</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 507</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 506</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 505</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 504</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 503</u> Chambre <u>5ème étage - B - Lgt 501</u> Chambre 1, Chambre 2			
<u>Sous-sol - Lgt 25</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 24</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 23</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 22</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 21</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 06</u>	Revêtements de sols	Colle + Dalles de sol souple 30x30 grise + Ragréage	Résultat d'analyse P10

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Chambre <u>Sous-sol - Lgt 05</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 04</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 03</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 02</u> Chambre <u>Sous-sol - Lgt 01</u> Chambre			
<u>4ème étage - B</u> Local ménage	Plinthe carrelage	Colle + Plinthe carrelage grise	Résultat d'analyse P128
<u>Sous-sol - Lgt Fonction accueil</u> Entrée agent d'accueil <u>Sous-sol - Lgt Fonction Directrice</u> Salle de bains, Cuisine, Lingerie, Wc 1, Wc 2	Revêtements de sols	Colle + Carrelage 40x40 gris foncé + Ragrée	Résultat d'analyse P140
<u>Sous-sol - Lgt Fonction accueil</u> Entrée agent d'accueil <u>Sous-sol - Lgt Fonction Directrice</u> Salle de bains, Cuisine, Lingerie, Wc 1, Wc 2	Plinthes carrelage	Colle de plinthe carrelage grise foncée	Résultat d'analyse P141

La localisation des prélèvements sont à retrouver dans l'ANNEXE 1 - la fiche de cotation et d'indentification

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

IX. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1^{er} juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1^{er} juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.

Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret No 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1^{er} janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P1	11/06/2019	Revêtements de sols	Peinture + Béton 1	Circulation A2 - Sous-sol	Négatif	/	Photo P1	/
P2	11/06/2019	Murs	Peinture + Béton 1	Circulation A2 - Sous-sol	Négatif	/	Photo P2	/
P3	11/06/2019	Plafonds	Flocage	Circulation A2 - Sous-sol	Négatif	/	Photo P3	/
P4	11/06/2019	Plinthes carrelages	Colle + Plinthe carrelage grise	Circulation A2 - Sous-sol	Négatif	/	Photo P4	/
P5	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle de carrelage 5x5 marron	Atelier - Sous-sol	Positif	/	Photo P5	/
P6	11/06/2019	Revêtements de sols	Ragréage seul	Atelier - Sous-sol	Négatif	/	Photo P6	/
P7	11/06/2019	Plinthes carrelage	Colle + Plinthe carrelage noire	Atelier - Sous-sol	Négatif	/	Photo P7	/
P8	11/06/2019	Revêtements de sols	Peinture + Béton 2	Chaudière - Sous-sol	Négatif	/	Photo P8	/
P9	11/06/2019	Murs	Peinture + Béton 2	Chaudière - Sous-sol	Négatif	/	Photo P9	/
P10	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Dalles de sol souple 30x30 grise + Ragréage	Chambre - Sous-sol - Lgt 25	Négatif	/	Photo P10	/
P11	11/06/2019	Revêtements de sols	Ragréage seul	Chambre - Sous-sol - Lgt 25	Négatif	/	Photo P11	/
P12	11/06/2019	Plinthes bois	Peinture de boiserie	Chambre - Sous-sol - Lgt 25	Négatif	/	Photo P12	/
P13	11/06/2019	Murs	Peinture + Enduit maigre 1	Chambre - Sous-sol - Lgt 25	Négatif	/	Photo P13	/
P14	11/06/2019	Murs	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1	Chambre - Sous-sol - Lgt 25	Négatif	/	Photo P14	/
P15	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Linoléum jaune + Ragréage	Circulation A1 - Sous-sol	Négatif	/	Photo P15	/
P16	11/06/2019	Murs	Peinture + Enduit maigre 2	Circulation A1 - Sous-sol	Négatif	/	Photo P16	/
P17	11/06/2019	Murs	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2	Circulation A1 - Sous-sol	Négatif	/	Photo P17	/
P18	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréage	Cuisine/Coin repas - Sous-sol	Négatif	/	Photo P18	/
P19	11/06/2019	Plinthes carrelage	Colle + Plinthe carrelage grise	Cuisine/Coin repas - Sous-sol	Négatif	/	Photo P19	/
P20	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragréage	Escalier A1 - Rdc - A	Négatif	/	Photo P20	/
P21	11/06/2019	Revêtements de sols	Ragréage seul	Escalier A1 - Rdc - A	Négatif	/	Photo P21	/
P22	11/06/2019	Plinthes carrelage	Colle + Plinthe carrelage beige	Escalier A1 - Rdc - A	Négatif	/	Photo P22	/
P23	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage	Chambre - Rdc - A - Lgt 025	Négatif	/	Photo P23	/
P24	11/06/2019	Revêtements de sols	Ragréage seul	Chambre - Rdc - A - Lgt 025	Négatif	/	Photo P24	/

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P25	11/06/2019	Plinthes bois	Peinture de boiserie	Chambre - Rdc - A - Lgt 025	Négatif	/	Photo P25	/
P26	11/06/2019	Murs	Peinture + Enduit maigre 1	Chambre - Rdc - A - Lgt 025	Négatif	/	Photo P26	/
P27	11/06/2019	Murs	Peinture + Plâtre	Chambre - Rdc - A - Lgt 025	Négatif	/	Photo P27	/
P28	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Linoléum + Ragréage	Circulation A2 - Rdc - A	Négatif	/	Photo P28	/
P29	11/06/2019	Murs	Peinture + Enduit maigre 2	Circulation A2 - Rdc - A	Négatif	/	Photo P29	/
P30	11/06/2019	Murs	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2	Circulation A2 - Rdc - A	Négatif	/	Photo P30	/
P31	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréage	Cuisine/Coin repas - Rdc - A	Négatif	/	Photo P31	/
P32	11/06/2019	Plinthes carrelage	Colle + Plinthe carrelage grise	Cuisine/Coin repas - Rdc - A	Négatif	/	Photo P32	/
P33	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage	Chambre - 1er étage - A - Lgt 121	Négatif	/	Photo P33	/
P34	11/06/2019	Revêtements de sols	Ragréage seul	Chambre - 1er étage - A - Lgt 121	Négatif	/	Photo P34	/
P35	11/06/2019	Plinthes bois	Peinture de boiserie	Chambre - 1er étage - A - Lgt 121	Négatif	/	Photo P35	/
P36	11/06/2019	Murs	Peinture + Enduit maigre 1	Chambre - 1er étage - A - Lgt 121	Négatif	/	Photo P36	/
P37	11/06/2019	Murs	Peinture + Plâtre	Chambre - 1er étage - A - Lgt 121	Négatif	/	Photo P37	/
P38	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Linoléum + Ragréage	Circulation A2 - 1er étage - A	Négatif	/	Photo P38	/
P39	11/06/2019	Murs	Peinture + Enduit maigre 2	Circulation A2 - 1er étage - A	Négatif	/	Photo P39	/
P40	11/06/2019	Murs	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande	Circulation A2 - 1er étage - A	Négatif	/	Photo P40	/
P41	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréage	Cuisine/Coin repas - 1er étage - A	Négatif	/	Photo P41	/
P42	11/06/2019	Plinthes carrelage	Colle + Plinthe carrelage grise	Cuisine/Coin repas - 1er étage - A	Négatif	/	Photo P42	/
P43	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage	Chambre - 2ème étage - A - Lgt 202	Négatif	/	Photo P43	/
P44	11/06/2019	Revêtements de sols	Ragréage seul	Chambre - 2ème étage - A - Lgt 202	Négatif	/	Photo P44	/
P45	11/06/2019	Plinthes bois	Peinture de boiserie	Chambre - 2ème étage - A - Lgt 202	Négatif	/	Photo P45	/
P46	11/06/2019	Murs	Peinture + Enduit maigre 1	Chambre - 2ème étage - A - Lgt 202	Négatif	/	Photo P46	/
P47	11/06/2019	Murs	Peinture + Plâtre	Chambre - 2ème étage - A - Lgt 202	Négatif	/	Photo P47	/
P48	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Linoléum + Ragréage	Circulation A2 - 2ème étage - A	Négatif	/	Photo P48	/

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P49	11/06/2019	Murs	Peinture + Enduit maigre 2	Circulation A2 - 2ème étage - A	Négatif	/	Photo P49	/
P50	11/06/2019	Murs	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1	Circulation A2 - 2ème étage - A	Négatif	/	Photo P50	/
P51	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée	Cuisine/Coin repas - 2ème étage - A	Négatif	/	Photo P51	/
P52	11/06/2019	Plinthes carrelage	Colle + Plinthe carrelage grise	Cuisine/Coin repas - 2ème étage - A	Négatif	/	Photo P52	/
P53	11/06/2019	Murs	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2	Cuisine/Coin repas - 2ème étage - A	Négatif	/	Photo P53	/
P54	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée	Chambre - 3ème étage - A - Lgt 324	Négatif	/	Photo P54	/
P55	11/06/2019	Revêtements de sols	Ragrée seul	Chambre - 3ème étage - A - Lgt 324	Négatif	/	Photo P55	/
P56	11/06/2019	Plinthes bois	Peinture de boiserie	Chambre - 3ème étage - A - Lgt 324	Négatif	/	Photo P56	/
P57	11/06/2019	Murs	Peinture + Enduit maigre 1	Chambre - 3ème étage - A - Lgt 324	Négatif	/	Photo P57	/
P58	11/06/2019	Murs	Peinture + Plâtre	Chambre - 3ème étage - A - Lgt 324	Négatif	/	Photo P58	/
P59	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Linoléum + Ragrée	Circulation A2 - 3ème étage - A	Négatif	/	Photo P59	/
P60	11/06/2019	Murs	Peinture + Enduit maigre 2	Circulation A2 - 3ème étage - A	Négatif	/	Photo P60	/
P61	11/06/2019	Murs	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1	Circulation A2 - 3ème étage - A	Négatif	/	Photo P61	/
P62	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée	Cuisine/Coin repas - 3ème étage - A	Négatif	/	Photo P62	/
P63	11/06/2019	Plinthes carrelage	Colle + Plinthe carrelage grise	Cuisine/Coin repas - 3ème étage - A	Négatif	/	Photo P63	/
P64	11/06/2019	Murs	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2	Cuisine/Coin repas - 3ème étage - A	Négatif	/	Photo P64	/
P65	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée	Chambre - 4ème étage - A - Lgt 423	Négatif	/	Photo P65	/
P66	11/06/2019	Revêtements de sols	Ragrée seul	Chambre - 4ème étage - A - Lgt 423	Négatif	/	Photo P66	/
P67	11/06/2019	Plinthes bois	Peinture de boiserie	Chambre - 4ème étage - A - Lgt 423	Négatif	/	Photo P67	/
P68	11/06/2019	Murs	Peinture + Enduit maigre 1	Chambre - 4ème étage - A - Lgt 423	Négatif	/	Photo P68	/
P69	11/06/2019	Murs	Peinture + Plâtre	Chambre - 4ème étage - A - Lgt 423	Négatif	/	Photo P69	/
P70	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Linoléum + Ragrée	Circulation A2 - 4ème étage - A	Négatif	/	Photo P70	/

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P71	11/06/2019	Murs	Peinture + Enduit maigre 2	Circulation A2 - 4ème étage - A	Négatif	/	Photo P71	/
P72	11/06/2019	Murs	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1	Circulation A2 - 4ème étage - A	Négatif	/	Photo P72	/
P73	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée	Cuisine/Coin repas - 4ème étage - A	Négatif	/	Photo P73	/
P74	11/06/2019	Plinthes carrelage	Colle + Plinthe carrelage grise	Cuisine/Coin repas - 4ème étage - A	Négatif	/	Photo P74	/
P75	11/06/2019	Murs	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2	Cuisine/Coin repas - 4ème étage - A	Négatif	/	Photo P75	/
P76	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Dalles de sol soupl 30x30 grises + Ragrée	Chambre - Rdc - B - Lgt 021	Négatif	/	Photo P76	/
P77	11/06/2019	Revêtements de sols	Ragrée seul	Chambre - Rdc - B - Lgt 021	Négatif	/	Photo P77	/
P78	11/06/2019	Plinthes bois	Peinture de boiserie	Chambre - Rdc - B - Lgt 021	Négatif	/	Photo P78	/
P79	11/06/2019	Murs	Peinture + Enduit maigre 1	Chambre - Rdc - B - Lgt 021	Négatif	/	Photo P79	/
P80	11/06/2019	Murs	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1	Chambre - Rdc - B - Lgt 021	Négatif	/	Photo P80	/
P81	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Linoléum + Ragrée 1	Circulation B2 - Rdc - B	Négatif	/	Photo P81	/
P82	11/06/2019	Murs	Peinture + Enduit maigre	Circulation B2 - Rdc - B	Négatif	/	Photo P82	/
P83	11/06/2019	Murs	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2	Circulation B2 - Rdc - B	Négatif	/	Photo P83	/
P84	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Linoléum + Ragrée 2	Bureau directrice - Rdc - B	Négatif	/	Photo P84	/
P85	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée	Lingerie laverie du personnel - Rdc - B	Négatif	/	Photo P85	/
P86	11/06/2019	Plinthes carrelage	Colle + Plinthe carrelage grise	Lingerie laverie du personnel - Rdc - B	Négatif	/	Photo P86	/
P87	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragrée	Escalier B1 - Rdc - B	Négatif	/	Photo P87	/
P88	11/06/2019	Plinthes carrelage	Colle + Plinthe carrelage beige	Escalier B1 - Rdc - B	Négatif	/	Photo P88	/
P89	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée	Chambre - 1er étage - B - Lgt 124	Négatif	/	Photo P89	/
P90	11/06/2019	Revêtements de sols	Ragrée seul	Chambre - 1er étage - B - Lgt 124	Négatif	/	Photo P90	/
P91	11/06/2019	Plinthes bois	Peinture de boiserie	Chambre - 1er étage - B - Lgt 124	Négatif	/	Photo P91	/

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P92	11/06/2019	Murs	Peinture + Enduit maigre 1	Chambre - 1er étage - B - Lgt 124	Négatif	/	Photo P92	/
P93	11/06/2019	Murs	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1	Chambre - 1er étage - B - Lgt 124	Négatif	/	Photo P93	/
P94	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Linoléum + Ragréage	Circulation B2 - 1er étage - B	Négatif	/	Photo P94	/
P95	11/06/2019	Murs	Peinture + Enduit maigre 2	Circulation B2 - 1er étage - B	Négatif	/	Photo P95	/
P96	11/06/2019	Murs	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2	Circulation B2 - 1er étage - B	Négatif	/	Photo P96	/
P97	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréage	Cuisine/Coin repas - 1er étage - B	Négatif	/	Photo P97	/
P98	11/06/2019	Plinthes carrelage	Colle + Plinthe carrelage grise	Cuisine/Coin repas - 1er étage - B	Négatif	/	Photo P98	/
P99	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage	Chambre - 2ème étage - B - Lgt 223	Négatif	/	Photo P99	/
P100	11/06/2019	Revêtements de sols	Ragréage seul	Chambre - 2ème étage - B - Lgt 223	Négatif	/	Photo P100	/
P101	11/06/2019	Plinthes bois	Peinture de boiserie	Chambre - 2ème étage - B - Lgt 223	Négatif	/	Photo P101	/
P102	11/06/2019	Murs	Peinture + Enduit maigre 1	Chambre - 2ème étage - B - Lgt 223	Négatif	/	Photo P102	/
P103	11/06/2019	Murs	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1	Chambre - 2ème étage - B - Lgt 223	Négatif	/	Photo P103	/
P104	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Linoléum + Ragréage	Circulation B2 - 2ème étage - B	Négatif	/	Photo P104	/
P105	11/06/2019	Murs	Peinture + Enduit maigre 2	Circulation B2 - 2ème étage - B	Négatif	/	Photo P105	/
P106	11/06/2019	Murs	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2	Circulation B2 - 2ème étage - B	Négatif	/	Photo P106	/
P107	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréage	Local ménage - 2ème étage - B	Négatif	/	Photo P107	/
P108	11/06/2019	Plinthes carrelage	Colle + Plinthe carrelage grise	Local ménage - 2ème étage - B	Négatif	/	Photo P108	/
P109	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage	Chambre - 3ème étage - B - Lgt 324	Négatif	/	Photo P109	/
P110	11/06/2019	Revêtements de sols	Ragréage seul	Chambre - 3ème étage - B - Lgt 324	Négatif	/	Photo P110	/
P111	11/06/2019	Plinthes bois	Peinture de boiserie	Chambre - 3ème étage - B - Lgt 324	Négatif	/	Photo P111	/
P112	11/06/2019	Murs	Peinture + Enduit maigre 1	Chambre - 3ème étage - B - Lgt 324	Négatif	/	Photo P112	/
P113	11/06/2019	Murs	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone	Chambre - 3ème étage - B - Lgt 324	Négatif	/	Photo P113	/

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
			de lissage/Bande 1					
P114	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Linoléum + Ragrée	Circulation B2 - 3ème étage - B	Négatif	/	Photo P114	/
P115	11/06/2019	Murs	Peinture + Enduit maigre 2	Circulation B2 - 3ème étage - B	Négatif	/	Photo P115	/
P116	11/06/2019	Murs	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2	Circulation B2 - 3ème étage - B	Négatif	/	Photo P116	/
P117	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée	Cuisine/Coin repas - 3ème étage - B	Négatif	/	Photo P117	/
P118	11/06/2019	Plinthes carrelage	Colle + Plinthe carrelage grise	Cuisine/Coin repas - 3ème étage - B	Négatif	/	Photo P118	/
P119	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée	Chambre - 4ème étage - B - Lgt 403	Négatif	/	Photo P119	/
P120	11/06/2019	Revêtements de sols	Ragrée seul	Chambre - 4ème étage - B - Lgt 403	Négatif	/	Photo P120	/
P121	11/06/2019	Plinthes bois	Peinture de boiserie	Chambre - 4ème étage - B - Lgt 403	Négatif	/	Photo P121	/
P122	11/06/2019	Murs	Peinture + Enduit maigre 1	Chambre - 4ème étage - B - Lgt 403	Négatif	/	Photo P122	/
P123	11/06/2019	Murs	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1	Chambre - 4ème étage - B - Lgt 403	Négatif	/	Photo P123	/
P124	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Linoléum + Ragrée	Circulation B2 - 4ème étage - B	Négatif	/	Photo P124	/
P125	11/06/2019	Murs	Peinture + Enduit maigre 2	Circulation B2 - 4ème étage - B	Négatif	/	Photo P125	/
P126	11/06/2019	Murs	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2	Circulation B2 - 4ème étage - B	Négatif	/	Photo P126	/
P127	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée	Local ménage - 4ème étage - B	Négatif	/	Photo P127	/
P128	11/06/2019	Plinthe carrelage	Colle + Plinthe carrelage grise	Local ménage - 4ème étage - B	Négatif	/	Photo P128	/
P129	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée	Chambre - 5ème étage - B - Lgt 524	Négatif	/	Photo P129	/
P130	11/06/2019	Revêtements de sols	Ragrée seul	Chambre - 5ème étage - B - Lgt 524	Négatif	/	Photo P130	/
P131	11/06/2019	Plinthes bois	Peinture de boiserie	Chambre - 5ème étage - B - Lgt 524	Négatif	/	Photo P131	/
P132	11/06/2019	Murs	Peinture + Enduit maigre 1	Chambre - 5ème étage - B - Lgt 524	Négatif	/	Photo P132	/
P133	11/06/2019	Murs	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1	Chambre - 5ème étage - B - Lgt 524	Négatif	/	Photo P133	/
P134	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Linoléum + Ragrée	Circulation B2 - 5ème étage - B	Négatif	/	Photo P134	/

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P135	11/06/2019	Murs	Peinture + Enduit maigre 2	Circulation B2 - 5ème étage - B	Négatif	/	Photo P135	/
P136	11/06/2019	Murs	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2	Circulation B2 - 5ème étage - B	Négatif	/	Photo P136	/
P137	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréage	Cuisine/Coin repas - 5ème étage - B	Négatif	/	Photo P137	/
P138	11/06/2019	Plinthes carrelage	Colle + Plinthe carrelage grise	Cuisine/Coin repas - 5ème étage - B	Négatif	/	Photo P138	/
P139	11/06/2019	Murs	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2	Chambre - Rdc - A - Lgt 025	Négatif	/	Photo P139	/
P140	11/06/2019	Revêtements de sols	Colle + Carrelage 40x40 gris foncé + Ragréage	Entrée agent d'accueil - Sous-sol - Lgt Fonction accueil	Négatif	/	Photo P140	/
P141	11/06/2019	Plinthes carrelage	Colle de plinthe carrelage grise foncée	Entrée agent d'accueil - Sous-sol - Lgt Fonction accueil	Négatif	/	Photo P141	/
P142	11/06/2019	Murs	Peinture + Plâtre	Chambre - Sous-sol - Lgt 25	Négatif	/	Photo P142	/
P143	11/06/2019	Murs	Peinture + Plâtre	Chambre - 1er étage - B - Lgt 124	Négatif	/	Photo P143	/
P144	11/06/2019	Murs	Peinture + Plâtre	Chambre - 2ème étage - B - Lgt 223	Négatif	/	Photo P144	/
P145	11/06/2019	Murs	Peinture + Plâtre	Chambre - 3ème étage - B - Lgt 324	Négatif	/	Photo P145	/
P146	11/06/2019	Murs	Peinture + Plâtre	Chambre - 4ème étage - B - Lgt 403	Négatif	/	Photo P146	/
P147	11/06/2019	Murs	Peinture + Plâtre	Chambre - 5ème étage - B - Lgt 524	Négatif	/	Photo P147	/

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS


[illegible]

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Maxime BIRON

VUE en PLAN

révision : 0

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

VUE en PLAN

Architectural floor plan of the 1st floor of the Centre de la Santé de la Ville de Québec. The plan shows various rooms including a reception area, waiting rooms, examination rooms, a laboratory, a pharmacy, and a parking area. Blue arrows point from labels P81, P82, P83, P87, P88, P85, P86, P84, P76, P77, P78, P79, P80, P28, P29, P30, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P139, P31, and P32 to specific locations on the plan.


[illegible]

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

[illegible]

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

ANNEXE 3 - PHOTOS

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P1

Pièce ou Local	Circulation A2 (Sous-sol)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Peinture + Béton 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P2

Pièce ou Local	Circulation A2 (Sous-sol)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Béton 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P3

Pièce ou Local	Circulation A2 (Sous-sol)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Flocage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P4

Pièce ou Local	Circulation A2 (Sous-sol)
Composant de la construction	Plinthes carrelages
Partie du composant	Colle + Plinthe carrelage grise
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/




Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P5

Pièce ou Local	Atelier (Sous-sol)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle d carrelage 5x5 marron

Présence d'amiante	Oui
--------------------	------------

Plan N°	/
---------	---



PRELEVEMENT : P6

Pièce ou Local	Atelier (Sous-sol)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage seul

Présence d'amiante	Non
--------------------	------------

Plan N°	/
---------	---



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P7

Pièce ou Local	Atelier (Sous-sol)
Composant de la construction	Plinthes carrelage
Partie du composant	Colle + Plinthe carrelage noire

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P8

Pièce ou Local	Chaufferie (Sous-sol)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Peinture + Béton 2

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P9

Pièce ou Local	Chaufferie (Sous-sol)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Béton 2

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P10

Pièce ou Local	Chambre (Sous-sol - Lgt 25)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle + Dalles de sol souple 30x30 grise + Ragréage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P11

Pièce ou Local	Chambre (Sous-sol - Lgt 25)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage seul

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P12

Pièce ou Local	Chambre (Sous-sol - Lgt 25)
Composant de la construction	Plinthes bois
Partie du composant	Peinture de boiserie

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P13

Pièce ou Local	Chambre (Sous-sol - Lgt 25)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P14


Pièce ou Local	Chambre (Sous-sol - Lgt 25)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P15

Pièce ou Local	Circulation A1 (Sous-sol)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle + Linoléum jaune + Ragraéage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P16

Pièce ou Local	Circulation A1 (Sous-sol)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P17

Pièce ou Local	Circulation A1 (Sous-sol)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P18

Pièce ou Local	Cuisine/Coin repas (Sous-sol)	
Composant de la construction	Revêtements de sols	
Partie du composant	Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréage	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P19

Pièce ou Local	Cuisine/Coin repas (Sous-sol)
Composant de la construction	Plinthes carrelage
Partie du composant	Colle + Plinthe carrelage grise

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P20

Pièce ou Local	Escalier A1 (Rdc - A)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragréage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P21

Pièce ou Local	Escalier A1 (Rdc - A)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage seul

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P22

Pièce ou Local	Escalier A1 (Rdc - A)
Composant de la construction	Plinthes carrelage
Partie du composant	Colle + Plinthe carrelage beige

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P23

Pièce ou Local	Chambre (Rdc - A - Lgt 025)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage

Présence d'amiante	Non
--------------------	------------

Plan N°	/
---------	---




PRELEVEMENT : P24

Pièce ou Local	Chambre (Rdc - A - Lgt 025)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage seul

Présence d'amiante	Non
--------------------	------------

Plan N°	/
---------	---



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P25

Pièce ou Local	Chambre (Rdc - A - Lgt 025)
Composant de la construction	Plinthes bois
Partie du composant	Peinture de boiserie

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P26

Pièce ou Local	Chambre (Rdc - A - Lgt 025)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Enduit maigre 1

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P27

Pièce ou Local	Chambre (Rdc - A - Lgt 025)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Plâtre

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P28

Pièce ou Local	Circulation A2 (Rdc - A)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle + Linoléum + Ragréage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P29

Pièce ou Local	Circulation A2 (Rdc - A)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + Enduit maigre 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P30

Pièce ou Local	Circulation A2 (Rdc - A)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + Placoplâtre + Enduit en zone de lissage/Bande 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	


Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P31

Pièce ou Local	Cuisine/Coin repas (Rdc - A)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P32

Pièce ou Local	Cuisine/Coin repas (Rdc - A)
Composant de la construction	Plinthes carrelage
Partie du composant	Colle + Plinthe carrelage grise

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P33

Pièce ou Local	Chambre (1er étage - A - Lgt 121)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage

Présence d'amiante	Non
--------------------	------------

Plan N°	/
---------	---




PRELEVEMENT : P34

Pièce ou Local	Chambre (1er étage - A - Lgt 121)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage seul

Présence d'amiante	Non
--------------------	------------

Plan N°	/
---------	---




Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P35

Pièce ou Local	Chambre (1er étage - A - Lgt 121)
Composant de la construction	Plinthes bois
Partie du composant	Peinture de boiserie

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P36

Pièce ou Local	Chambre (1er étage - A - Lgt 121)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Enduit maigre 1

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P37

Pièce ou Local	Chambre (1er étage - A - Lgt 121)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Plâtre

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P38

Pièce ou Local	Circulation A2 (1er étage - A)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle + Linoléum + Ragréage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P39

Pièce ou Local	Circulation A2 (1er étage - A)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + Enduit maigre 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P40

Pièce ou Local	Circulation A2 (1er étage - A)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	


Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P41

Pièce ou Local	Cuisine/Coin repas (1er étage - A)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P42

Pièce ou Local	Cuisine/Coin repas (1er étage - A)
Composant de la construction	Plinthes carrelage
Partie du composant	Colle + Plinthe carrelage grise

Présence d'amiante **Non**


Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P43

Pièce ou Local	Chambre (2ème étage - A - Lgt 202)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P44

Pièce ou Local	Chambre (2ème étage - A - Lgt 202)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage seul
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/




Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P45

Pièce ou Local	Chambre (2ème étage - A - Lgt 202)
Composant de la construction	Plinthes bois
Partie du composant	Peinture de boiserie

Présence d'amiante	Non
-----------------------	------------

Plan N°	/
---------	---




PRELEVEMENT : P46

Pièce ou Local	Chambre (2ème étage - A - Lgt 202)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Enduit maigre 1

Présence d'amiante	Non
-----------------------	------------

Plan N°	/
---------	---




Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P47

Pièce ou Local	Chambre (2ème étage - A - Lgt 202)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Plâtre

Présence d'amiante	Non
-----------------------	------------

Plan N°	/
---------	---




PRELEVEMENT : P48

Pièce ou Local	Circulation A2 (2ème étage - A)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle + Linoléum + Ragréage

Présence d'amiante	Non
-----------------------	------------

Plan N°	/
---------	---



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P49

Pièce ou Local	Circulation A2 (2ème étage - A)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + Enduit maigre 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P50

Pièce ou Local	Circulation A2 (2ème étage - A)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	


Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P51

Pièce ou Local	Cuisine/Coin repas (2ème étage - A)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P52

Pièce ou Local	Cuisine/Coin repas (2ème étage - A)
Composant de la construction	Plinthes carrelage
Partie du composant	Colle + Plinthe carrelage grise


Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P53

Pièce ou Local	Cuisine/Coin repas (2ème étage - A)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P54

Pièce ou Local	Chambre (3ème étage - A - Lgt 324)	
Composant de la construction	Revêtements de sols	
Partie du composant	Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	


Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P55

Pièce ou Local	Chambre (3ème étage - A - Lgt 324)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage seul

Présence
d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P56

Pièce ou Local	Chambre (3ème étage - A - Lgt 324)
Composant de la construction	Plinthes bois
Partie du composant	Peinture de boiserie

Présence
d'amiante **Non**

Plan N° /




Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P57

Pièce ou Local	Chambre (3ème étage - A - Lgt 324)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Enduit maigre 1

Présence d'amiante	Non
-----------------------	------------

Plan N°	/
---------	---



PRELEVEMENT : P58

Pièce ou Local	Chambre (3ème étage - A - Lgt 324)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Plâtre

Présence d'amiante	Non
-----------------------	------------

Plan N°	/
---------	---



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P59

Pièce ou Local	Circulation A2 (3ème étage - A)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle + Linoléum + Ragréage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° **/**




PRELEVEMENT : P60

Pièce ou Local	Circulation A2 (3ème étage - A)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Enduit maigre 2

Présence d'amiante **Non**

Plan N° **/**



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P61

Pièce ou Local	Circulation A2 (3ème étage - A)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P62

Pièce ou Local	Cuisine/Coin repas (3ème étage - A)	
Composant de la construction	Revêtements de sols	
Partie du composant	Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréage	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P63

Pièce ou Local	Cuisine/Coin repas (3ème étage - A)
Composant de la construction	Plinthes carrelage
Partie du composant	Colle + Plinthe carrelage grise

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P64

Pièce ou Local	Cuisine/Coin repas (3ème étage - A)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P65

Pièce ou Local	Chambre (4ème étage - A - Lgt 423)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage

Présence d'amiante	Non
-----------------------	------------

Plan N°	/
---------	---



PRELEVEMENT : P66

Pièce ou Local	Chambre (4ème étage - A - Lgt 423)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage seul

Présence d'amiante	Non
-----------------------	------------

Plan N°	/
---------	---




Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P67

Pièce ou Local	Chambre (4ème étage - A - Lgt 423)
Composant de la construction	Plinthes bois
Partie du composant	Peinture de boiserie

Présence d'amiante	Non
-----------------------	------------

Plan N°	/
---------	---



PRELEVEMENT : P68

Pièce ou Local	Chambre (4ème étage - A - Lgt 423)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Enduit maigre 1

Présence d'amiante	Non
-----------------------	------------

Plan N°	/
---------	---




Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P69

Pièce ou Local	Chambre (4ème étage - A - Lgt 423)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Plâtre

Présence d'amiante	Non
-----------------------	------------

Plan N°	/
---------	---




PRELEVEMENT : P70

Pièce ou Local	Circulation A2 (4ème étage - A)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle + Linoléum + Ragréage

Présence d'amiante	Non
-----------------------	------------

Plan N°	/
---------	---



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P71

Pièce ou Local	Circulation A2 (4ème étage - A)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + Enduit maigre 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P72

Pièce ou Local	Circulation A2 (4ème étage - A)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	


Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P73

Pièce ou Local	Cuisine/Coin repas (4ème étage - A)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° **/**



PRELEVEMENT : P74

Pièce ou Local	Cuisine/Coin repas (4ème étage - A)
Composant de la construction	Plinthes carrelage
Partie du composant	Colle + Plinthe carrelage grise


Présence d'amiante **Non**

Plan N° **/**




Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P75

Pièce ou Local	Cuisine/Coin repas (4ème étage - A)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P76

Pièce ou Local	Chambre (Rdc - B - Lgt 021)	
Composant de la construction	Revêtements de sols	
Partie du composant	Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragraillage	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	


Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P77

Pièce ou Local	Chambre (Rdc - B - Lgt 021)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage seul

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P78

Pièce ou Local	Chambre (Rdc - B - Lgt 021)
Composant de la construction	Plinthes bois
Partie du composant	Peinture de boiserie

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P79

Pièce ou Local	Chambre (Rdc - B - Lgt 021)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + Enduit maigre 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P80


Pièce ou Local	Chambre (Rdc - B - Lgt 021)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P81

Pièce ou Local	Circulation B2 (Rdc - B)	
Composant de la construction	Revêtements de sols	
Partie du composant	Colle + Linoléum + Ragréage 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P82


Pièce ou Local	Circulation B2 (Rdc - B)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + Enduit maigre	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P83

Pièce ou Local	Circulation B2 (Rdc - B)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P84

Pièce ou Local	Bureau directrice (Rdc - B)	
Composant de la construction	Revêtements de sols	
Partie du composant	Colle + Linoléum + Ragréage 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	


Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P85

Pièce ou Local	Lingerie laverie du personnel (Rdc - B)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° **/**



PRELEVEMENT : P86

Pièce ou Local	Lingerie laverie du personnel (Rdc - B)
Composant de la construction	Plinthes carrelage
Partie du composant	Colle + Plinthe carrelage grise

Présence d'amiante **Non**

Plan N° **/**



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P87

Pièce ou Local	Escalier B1 (Rdc - B)	
Composant de la construction	Revêtements de sols	
Partie du composant	Colle + Carrelage 20x20 beige + Ragréage	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P88

Pièce ou Local	Escalier B1 (Rdc - B)	
Composant de la construction	Plinthes carrelage	
Partie du composant	Colle + Plinthe carrelage beige	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P89

Pièce ou Local	Chambre (1er étage - B - Lgt 124)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P90

Pièce ou Local	Chambre (1er étage - B - Lgt 124)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage seul
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P91

Pièce ou Local	Chambre (1er étage - B - Lgt 124)
Composant de la construction	Plinthes bois
Partie du composant	Peinture de boiserie

Présence d'amiante	Non
--------------------	------------

Plan N°	/
---------	---




PRELEVEMENT : P92

Pièce ou Local	Chambre (1er étage - B - Lgt 124)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Enduit maigre 1

Présence d'amiante	Non
--------------------	------------

Plan N°	/
---------	---



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P93

Pièce ou Local	Chambre (1er étage - B - Lgt 124)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P94

Pièce ou Local	Circulation B2 (1er étage - B)	
Composant de la construction	Revêtements de sols	
Partie du composant	Colle + Linoléum + Ragréage	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P95

Pièce ou Local	Circulation B2 (1er étage - B)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + Enduit maigre 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P96

Pièce ou Local	Circulation B2 (1er étage - B)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P97

Pièce ou Local	Cuisine/Coin repas (1er étage - B)	
Composant de la construction	Revêtements de sols	
Partie du composant	Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréage	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P98

Pièce ou Local	Cuisine/Coin repas (1er étage - B)	
Composant de la construction	Plinthes carrelage	
Partie du composant	Colle + Plinthe carrelage grise	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	


Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P99

Pièce ou Local	Chambre (2ème étage - B - Lgt 223)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P100

Pièce ou Local	Chambre (2ème étage - B - Lgt 223)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage seul

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P101

Pièce ou Local	Chambre (2ème étage - B - Lgt 223)
Composant de la construction	Plinthes bois
Partie du composant	Peinture de boiserie

Présence d'amiante	Non
--------------------	------------

Plan N°	/
---------	---



PRELEVEMENT : P102

Pièce ou Local	Chambre (2ème étage - B - Lgt 223)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Enduit maigre 1

Présence d'amiante	Non
--------------------	------------

Plan N°	/
---------	---



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P103

Pièce ou Local	Chambre (2ème étage - B - Lgt 223)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P104

Pièce ou Local	Circulation B2 (2ème étage - B)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle + Linoléum + Ragréage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/




Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P105

Pièce ou Local	Circulation B2 (2ème étage - B)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Enduit maigre 2

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P106

Pièce ou Local	Circulation B2 (2ème étage - B)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P107

Pièce ou Local	Local ménage (2ème étage - B)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P108

Pièce ou Local	Local ménage (2ème étage - B)
Composant de la construction	Plinthes carrelage
Partie du composant	Colle + Plinthe carrelage grise

Présence d'amiante **Non**


Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P109

Pièce ou Local	Chambre (3ème étage - B - Lgt 324)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P110

Pièce ou Local	Chambre (3ème étage - B - Lgt 324)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage seul
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/




Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P111

Pièce ou Local	Chambre (3ème étage - B - Lgt 324)
Composant de la construction	Plinthes bois
Partie du composant	Peinture de boiserie

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P112

Pièce ou Local	Chambre (3ème étage - B - Lgt 324)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Enduit maigre 1

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P113

Pièce ou Local	Chambre (3ème étage - B - Lgt 324)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P114

Pièce ou Local	Circulation B2 (3ème étage - B)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle + Linoléum + Ragréage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/




Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P115

Pièce ou Local	Circulation B2 (3ème étage - B)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Enduit maigre 2

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P116

Pièce ou Local	Circulation B2 (3ème étage - B)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P117

Pièce ou Local	Cuisine/Coin repas (3ème étage - B)	
Composant de la construction	Revêtements de sols	
Partie du composant	Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréage	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P118

Pièce ou Local	Cuisine/Coin repas (3ème étage - B)	
Composant de la construction	Plinthes carrelage	
Partie du composant	Colle + Plinthe carrelage grise	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P119

Pièce ou Local	Chambre (4ème étage - B - Lgt 403)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P120

Pièce ou Local	Chambre (4ème étage - B - Lgt 403)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage seul
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/




Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P121

Pièce ou Local	Chambre (4ème étage - B - Lgt 403)
Composant de la construction	Plinthes bois
Partie du composant	Peinture de boiserie

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P122

Pièce ou Local	Chambre (4ème étage - B - Lgt 403)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Enduit maigre 1

Présence d'amiante **Non**


Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P123

Pièce ou Local	Chambre (4ème étage - B - Lgt 403)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P124

Pièce ou Local	Circulation B2 (4ème étage - B)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle + Linoléum + Ragréage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/




Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P125

Pièce ou Local	Circulation B2 (4ème étage - B)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + Enduit maigre 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P126

Pièce ou Local	Circulation B2 (4ème étage - B)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P127

Pièce ou Local	Local ménage (4ème étage - B)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréage

Présence d'amiante	Non
---------------------------	------------

Plan N°	/
----------------	---




PRELEVEMENT : P128

Pièce ou Local	Local ménage (4ème étage - B)
Composant de la construction	Plinthe carrelage
Partie du composant	Colle + Plinthe carrelage grise

Présence d'amiante	Non
---------------------------	------------

Plan N°	/
----------------	---




Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P129

Pièce ou Local	Chambre (5ème étage - B - Lgt 524)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P130

Pièce ou Local	Chambre (5ème étage - B - Lgt 524)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage seul

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P131

Pièce ou Local	Chambre (5ème étage - B - Lgt 524)
Composant de la construction	Plinthes bois
Partie du composant	Peinture de boiserie

Présence d'amiante	Non
--------------------	------------

Plan N°	/
---------	---



PRELEVEMENT : P132

Pièce ou Local	Chambre (5ème étage - B - Lgt 524)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Enduit maigre 1


Présence d'amiante	Non
--------------------	------------

Plan N°	/
---------	---



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P133

Pièce ou Local	Chambre (5ème étage - B - Lgt 524)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P134


Pièce ou Local	Circulation B2 (5ème étage - B)	
Composant de la construction	Revêtements de sols	
Partie du composant	Colle + Linoléum + Ragréage	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P135

Pièce ou Local	Circulation B2 (5ème étage - B)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + Enduit maigre 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P136

Pièce ou Local	Circulation B2 (5ème étage - B)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P137

Pièce ou Local	Cuisine/Coin repas (5ème étage - B)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° **/**




PRELEVEMENT : P138

Pièce ou Local	Cuisine/Coin repas (5ème étage - B)
Composant de la construction	Plinthes carrelage
Partie du composant	Colle + Plinthe carrelage grise

Présence d'amiante **Non**

Plan N° **/**



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P139

Pièce ou Local	Chambre (Rdc - A - Lgt 025)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P140

Pièce ou Local	Entrée agent d'accueil (Sous-sol - Lgt Fonction accueil)	
Composant de la construction	Revêtements de sols	
Partie du composant	Colle + Carrelage 40x40 gris foncé + Ragréage	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P141

Pièce ou Local	Entrée agent d'accueil (Sous-sol - Lgt Fonction accueil)	
Composant de la construction	Plinthes carrelage	
Partie du composant	Colle de plinthe carrelage grise foncée	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P142

Pièce ou Local	Chambre (Sous-sol - Lgt 25)	
Composant de la construction	Murs	
Partie du composant	Peinture + Plâtre	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	


Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P143

Pièce ou Local	Chambre (1er étage - B - Lgt 124)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Plâtre

Présence d'amiante	Non
--------------------	------------

Plan N°	/
---------	---



PRELEVEMENT : P144

Pièce ou Local	Chambre (2ème étage - B - Lgt 223)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Plâtre

Présence d'amiante	Non
--------------------	------------

Plan N°	/
---------	---



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P145

Pièce ou Local	Chambre (3ème étage - B - Lgt 324)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Plâtre

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P146

Pièce ou Local	Chambre (4ème étage - B - Lgt 403)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Plâtre

Présence d'amiante **Non**


Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P147

Pièce ou Local	Chambre (5ème étage - B - Lgt 524)
Composant de la construction	Murs
Partie du composant	Peinture + Plâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

ANNEXE 4 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-23139 EN DATE DU 19/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Cliant : QUALICONSULT IMMOBILIER - NANTES 6bis, rue Alessandro Volta BP 708 44481 CARQUEFOU	Réf. Commande ITGA : IT1419-23139 Réf. Commande Client : 670878/P1
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/06/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0001 - Peinture + Béton 1 - Circulation A2 (Sous-sol) / Revêtements de sols		Réf échantillon ITGA : IT141906-24248 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact gris		
* Peintures multiples non séparable + matériau compact gris	META (1)	2	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0002 - Peinture + Béton 1 - Circulation A2 (Sous-sol) / Murs		Réf échantillon ITGA : IT141906-24249 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact gris		
* Peintures multiples non séparable + matériau compact gris	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0003 - Flocage - Circulation A2 (Sous-sol) / Plafonds		Réf échantillon ITGA : IT141906-24250 Description ITGA : Matériau cotonneux blanc		
* Matériau cotonneux blanc	META (1)	1	18/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0004 - Colle + Plinthe carrelage grise - Circulation A2 (Sous-sol) / Plinthes carrelages		Réf échantillon ITGA : IT141906-24251 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche		
* Carrelage + colle beige non séparable + couche plâtrée blanche non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/9

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-23139 EN DATE DU 19/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24252
Réf échantillon client : P0005 - Colle + Carrelage 5x5 marron + Ragrée - Atelier (Sous-sol) / Revêtements de sols				Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peintures multiples
* Carrelage	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
* Colle grise + peintures multiples non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24253
Réf échantillon client : P0006 - Ragrée seul - Atelier (Sous-sol) / Revêtements de sols				Description ITGA : Peintures multiples / Ragrée gris
* Ragrée gris	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Peintures multiples non séparable	---			Non analysé
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24254
Réf échantillon client : P0007 - Colle + Plinthe carrelage noire - Atelier (Sous-sol) / Plinthes carrelage				Description ITGA : Carrelage / Peintures multiples / Colle beige
* Carrelage + peintures multiples non séparable + colle beige non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24255
Réf échantillon client : P0008 - Peinture + Béton 2 - Chaufferie (Sous-sol) / Revêtements de sols				Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige hétérogène
* Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24256
Réf échantillon client : P0009 - Peinture + Béton 2 - Chaufferie (Sous-sol) / Murs				Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène
* Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24257
Réf échantillon client : P0010 - Colle + Dalles de sol souple 30x30 grise + Ragrée - Chambre (Sous-sol - Lgt 25) / Revêtements de sols				Description ITGA : Peinture en faible quantité / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragrée gris
* Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragrée gris non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24258
Réf échantillon client : P0011 - Ragrée seul - Chambre (Sous-sol - Lgt 25) / Revêtements de sols				Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragrée gris
* Ragrée gris	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable	---			Non analysé
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24259
Réf échantillon client : P0012 - Peinture de boiserie - Chambre (Sous-sol - Lgt 25) / Plinthes bois				Description ITGA : Peinture / Bois
* Peinture non séparable + bois non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/9

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-23139 EN DATE DU 19/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24260
Réf échantillon client : P0013 - Peinture + Enduit maigre 1 - Chambre (Sous-sol - Lgt 25)/ Murs				Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux vert en vrac
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux vert en vrac	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24261
Réf échantillon client : P0014 - Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 - Chambre (Sous-sol - Lgt 25)/ Murs				Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24262
Réf échantillon client : P0015 - Colle + Linoléum jaune + Ragréage - Circulation A1 (Sous-sol)/ Revêtements de sols				Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité / Peinture / Ragréage gris
* Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24263
Réf échantillon client : P0016 - Peinture + Enduit maigre 2 - Circulation A1 (Sous-sol)/ Murs				Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24264
Réf échantillon client : P0017 - Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 - Circulation A1 (Sous-sol)/ Murs				Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24265
Réf échantillon client : P0018 - Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréage - Cuisine/Coin repas (Sous-sol)/ Revêtements de sols				Description ITGA : Matériau souple gris / Carrelage / Colle grise
* Matériau souple gris + carrelage + colle grise	META (1)	2	19/06/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/9

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-23139 EN DATE DU 19/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24266			
Réf échantillon client : P0019 - Colle + Plinthe carrelage grise - Cuisine/ Coin repas (Sous-sol)/ Plinthes carrelage	Description ITGA : Carrelage / Colle beige			
* Carrelage + colle beige	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24267			
Réf échantillon client : P0020 - Colle + Carrelage 20x20 beige + Ràgréage - Escalier A1 (Rdc - A)/ Revêtements de sols	Description ITGA : Matériau compact blanc / Matériau compact gris hétérogène			
* Matériau compact blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24268			
Réf échantillon client : P0021 - Ràgréage seul - Escalier A1 (Rdc - A)/ Revêtements de sols	Description ITGA : Ràgréage gris hétérogène			
* Ràgréage gris hétérogène	META (1)	1	18/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24269			
Réf échantillon client : P0022 - Colle + Plinthe carrelage beige - Escalier A1 (Rdc - A)/ Plinthes carrelage	Description ITGA : Carrelage / Peintures multiples avec poussières / Colle beige / Toile fibreuse blanche en faible quantité			
* Carrelage + peintures multiples avec poussières non séparable + colle beige non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	META (1)	1	18/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24270			
Réf échantillon client : P0023 - Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ràgréage - Chambre (Rdc - A - Lgt 025) / Revêtements de sols	Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Ràgréage gris / Peinture en faible quantité			
* Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ràgréage gris non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	18/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24271			
Réf échantillon client : P0024 - Ràgréage seul - Chambre (Rdc - A - Lgt 025)/ Revêtements de sols	Description ITGA : Matériau souple blanc / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune en faible quantité / Ràgréage gris / Matériau blanc			
* Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ràgréage gris non séparable + matériau blanc non séparable	META (1)	1	18/06/2019	Amiante non détecté / -
Matériau souple blanc + revêtement souple gris	---			Non analysé
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24272			
Réf échantillon client : P0025 - Peinture de boiserie - Chambre (Rdc - A - Lgt 025)/ Plinthes bois	Description ITGA : Peinture / Bois			
* Peinture non séparable + bois	META (1)	1	18/06/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 4/9

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-23139 EN DATE DU 19/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24273
Réf échantillon client : P0026 - Peinture + Enduit maigre 1 - Chambre (Rdc - A - Lgt 025) / Murs				Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris
* Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris non séparable	META (1)	1	18/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24274
Réf échantillon client : P0027 - Peinture + Plâtre - Chambre (Rdc - A - Lgt 025) / Murs				Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	18/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24275
Réf échantillon client : P0028 - Colle + Linoléum + Ragréage - Circulation A2 (Rdc - A) / Revêtements de sols				Description ITGA : Revêtement souple orange / Ragréage gris en vrac / Peinture
* Revêtement souple orange + ragréage gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	18/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24276
Réf échantillon client : P0029 - Peinture + Enduit maigre 2 - Circulation A2 (Rdc - A) / Murs				Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24277
Réf échantillon client : P0030 - Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 - Circulation A2 (Rdc - A) / Murs				Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Papier / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24278
Réf échantillon client : P0031 - Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréage - Cuisine/ Coin repas (Rdc - A) / Revêtements de sols				Description ITGA : Carrelage / Colle beige
* Carrelage + colle beige	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 5/9

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-23139 EN DATE DU 19/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0032 - Colle + Plinthe carrelage grise - Cuisine/ Coin repas (Rdc - A) / Plinthes carrelage			Réf échantillon ITGA : IT141906-24279 Description ITGA : Carrelage / Colle grise en faible quantité en vrac / Matériau blanc en faible quantité	
* Carrelage + colle grise en faible quantité en vrac non séparable + matériau blanc en faible quantité non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0033 - Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée - Chambre (1er étage - A - Lgt 121) / Revêtements de sols			Réf échantillon ITGA : IT141906-24280 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragrée gris / Matériau blanc en faible quantité	
* Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + matériau blanc en faible quantité non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0034 - Ragrée seul - Chambre (1er étage - A - Lgt 121) / Revêtements de sols			Réf échantillon ITGA : IT141906-24281 Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Ragrée gris en vrac / Matériau blanc en faible quantité	
* Ragrée gris en vrac	META (1)	1	18/06/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + matériau blanc en faible quantité non séparable	---			Non analysé
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0035 - Peinture de boiserie - Chambre (1er étage - A - Lgt 121) / Plinthes bois			Réf échantillon ITGA : IT141906-24282 Description ITGA : Peinture / Bois	
* Peinture non séparable + bois non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0036 - Peinture + Enduit maigre 1 - Chambre (1er étage - A - Lgt 121) / Murs			Réf échantillon ITGA : IT141906-24283 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0037 - Peinture + Plâtre - Chambre (1er étage - A - Lgt 121) / Murs			Réf échantillon ITGA : IT141906-24284 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 6/9

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-23139 EN DATE DU 19/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24285			
Réf échantillon client : P0038 - Colle + Linoléum + Ragréage - Circulation A2 (1er étage - A) / Revêtements de sols	Description ITGA : Revêtement souple rouge / Colle polymère jaune / Ragréage blanc / Matériau gris en faible quantité en vrac			
* Revêtement souple rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage blanc + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24286			
Réf échantillon client : P0039 - Peinture + Enduit maigre 2 - Circulation A2 (1er étage - A) / Murs	Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Papier / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité			
* Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24287			
Réf échantillon client : P0040 - Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande - Circulation A2 (1er étage - A) / Murs	Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée			
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24288			
Réf échantillon client : P0041 - Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréage - Cuisine/Coin repas (1er étage - A) / Revêtements de sols	Description ITGA : Matériau souple gris / Carrelage / Colle beige / Ragréage gris avec fibres			
* Matériau souple gris + carrelage + colle beige non séparable + ragréage gris avec fibres non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24289			
Réf échantillon client : P0042 - Colle + Plinthe carrelage grise - Cuisine/Coin repas (1er étage - A) / Plinthes carrelage	Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture en faible quantité			
* Carrelage + colle grise non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24290			
Réf échantillon client : P0043 - Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage - Chambre (2ème étage - A - Lgt 202) / Revêtements de sols	Description ITGA : Peinture en faible quantité / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Matériau blanc / Ragréage gris			
* Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + matériau blanc non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 7/9

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-23139 EN DATE DU 19/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24291
Réf échantillon client : P0044 - Ragréage seul - Chambre (2ème étage - A - Lgt 202) / Revêtements de sols				Description ITGA : Ragréage gris / Matériau blanc
* Ragréage gris non séparable + matériau blanc non séparable	META (1)	1	18/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24292
Réf échantillon client : P0045 - Peinture de boiserie - Chambre (2ème étage - A - Lgt 202) / Plinthes bois				Description ITGA : Peinture / Bois
* Peinture non séparable + bois non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24293
Réf échantillon client : P0046 - Peinture + Enduit maigre 1 - Chambre (2ème étage - A - Lgt 202) / Murs				Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24294
Réf échantillon client : P0047 - Peinture + Plâtre - Chambre (2ème étage - A - Lgt 202) / Murs				Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc
* Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	META (1)	2	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24295
Réf échantillon client : P0048 - Colle + Linoléum + Ragréage - Circulation A2 (2ème étage - A) / Revêtements de sols				Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Matériau blanc / Ragréage gris
* Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + matériau blanc non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24296
Réf échantillon client : P0049 - Peinture + Enduit maigre 2 - Circulation A2 (2ème étage - A) / Murs				Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc
* Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24297
Réf échantillon client : P0050 - Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 - Circulation A2 (2ème étage - A) / Murs				Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée
* Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07


Page 8/9

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-23139 EN DATE DU 19/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
-------------------	--	---------------------------	-------------------	------------------------------

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 9/9

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-23140 EN DATE DU 19/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Cliant : QUALICONSULT IMMOBILIER - NANTES 6bis, rue Alessandro Volta BP 708 44481 CARQUEFOU	Réf. Commande ITGA : IT1419-23140 Réf. Commande Client : 670878/P1
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/06/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0051 - Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréage - Cuisine/ Coin repas (2ème étage - A) / Revêtements de sols		Réf échantillon ITGA : IT141906-24319 Description ITGA : Matériau souple gris / Carrelage / Colle beige / Ragréage gris		
* Matériau souple gris + carrelage + colle beige + ragréage gris	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0052 - Colle + Plinthe carrelage grise - Cuisine/ Coin repas (2ème étage - A) / Plinthes carrelage		Réf échantillon ITGA : IT141906-24320 Description ITGA : Carrelage / Peinture / Colle grise / Couche plâtrée blanche		
* Carrelage + peinture + colle grise + couche plâtrée blanche non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/9

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-23140 EN DATE DU 19/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24321			
Réf échantillon client : P0053 - Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 - Cuisine/Coin repas (2ème étage - A)/ Murs	Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée			
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24322			
Réf échantillon client : P0054 - Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage - Chambre (3ème étage - A - Lgt 324)/ Revêtements de sols	Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Peintures multiples / Ragréage gris			
* Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	2	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24323			
Réf échantillon client : P0055 - Ragréage seul - Chambre (3ème étage - A - Lgt 324)/ Revêtements de sols	Description ITGA : Ragréage gris avec poussières			
* Ragréage gris avec poussières	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24324			
Réf échantillon client : P0056 - Peinture de boiserie - Chambre (3ème étage - A - Lgt 324)/ Plinthes bois	Description ITGA : Peinture / Bois			
* Peinture non séparable + bois non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24325			
Réf échantillon client : P0057 - Peinture + Enduit maigre 1 - Chambre (3ème étage - A - Lgt 324)/ Murs	Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac			
* Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24326			
Réf échantillon client : P0058 - Peinture + Plâtre - Chambre (3ème étage - A - Lgt 324)/ Murs	Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac			
* Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	2	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24327			
Réf échantillon client : P0059 - Colle + Linoléum + Ragréage - Circulation A2 (3ème étage - A)/ Revêtements de sols	Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris			
* Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/9

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-23140 EN DATE DU 19/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24328
Réf échantillon client : P0060 - Peinture + Enduit maigre 2 - Circulation A2 (3ème étage - A) / Murs				Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	2	18/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24329
Réf échantillon client : P0061 - Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 - Circulation A2 (3ème étage - A) / Murs				Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	2	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24330
Réf échantillon client : P0062 - Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée - Cuisine/Coin repas (3ème étage - A) / Revêtements de sols				Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Ragrée gris avec fibres
* Carrelage + colle beige non séparable + ragrée gris avec fibres non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24331
Réf échantillon client : P0063 - Colle + Plinthe carrelage grise - Cuisine/Coin repas (3ème étage - A) / Plinthes carrelage				Description ITGA : Carrelage / Joint cassant gris / Colle beige
* Carrelage + joint cassant gris + colle beige	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24332
Réf échantillon client : P0064 - Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 - Cuisine/Coin repas (3ème étage - A) / Murs				Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Enduit plâtreux blanc
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	META (1)	2	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24333
Réf échantillon client : P0065 - Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée - Chambre (4ème étage - A - Lgt 423) / Revêtements de sols				Description ITGA : Peinture en faible quantité / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragrée gris
* Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragrée gris non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Peinture en faible quantité	---			Quantité insuffisante pour analyse

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/9

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-23140 EN DATE DU 19/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24334			
Réf échantillon client : P0066 - Ragréage seul - Chambre (4ème étage - A - Lgt 423) / Revêtements de sols	Description ITGA : Ragréage gris en vrac			
* Ragréage gris en vrac	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24335			
Réf échantillon client : P0067 - Peinture de boiserie - Chambre (4ème étage - A - Lgt 423) / Plinthes bois	Description ITGA : Peinture / Bois			
* Peinture non séparable + bois non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24336			
Réf échantillon client : P0068 - Peinture + Enduit maigre 1 - Chambre (4ème étage - A - Lgt 423) / Murs	Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige en vrac			
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24337			
Réf échantillon client : P0069 - Peinture + Plâtre - Chambre (4ème étage - A - Lgt 423) / Murs	Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac			
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24338			
Réf échantillon client : P0070 - Colle + Imoléum + Ragréage - Circulation A2 (4ème étage - A) / Revêtements de sols	Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris / Matériau blanc			
* Revêtement souple vert + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable + matériau blanc non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24339			
Réf échantillon client : P0071 - Peinture + Enduit maigre 2 - Circulation A2 (4ème étage - A) / Murs	Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac			
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24340			
Réf échantillon client : P0072 - Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 - Circulation A2 (4ème étage - A) / Murs	Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac			
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 4/9

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-23140 EN DATE DU 19/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0073 - Colle + Carrelage 30x30 gris + Ràgréage - Cuisine/Coin repas (4ème étage - A) / Revêtements de sols			Réf échantillon ITGA : IT141906-24341 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau compact gris avec fibres	
* Carrelage + colle beige non séparable + matériau compact gris avec fibres non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0074 - Colle + Plinthe carrelage grise - Cuisine/Coin repas (4ème étage - A) / Plinthes carrelage			Réf échantillon ITGA : IT141906-24342 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture	
* Carrelage + colle grise + peinture non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0075 - Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 - Cuisine/Coin repas (4ème étage - A) / Murs			Réf échantillon ITGA : IT141906-24343 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0076 - Colle + Dalles de sol soup130x30 grises + Ràgréage - Chambre (Rdc - B - Lgt 021) / Revêtements de sols			Réf échantillon ITGA : IT141906-24344 Description ITGA : Revêtement souple gris / Ràgréage gris	
* Revêtement souple gris + ràgréage gris	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0077 - Ràgréage seul - Chambre (Rdc - B - Lgt 021) / Revêtements de sols			Réf échantillon ITGA : IT141906-24345 Description ITGA : Ràgréage gris en vrac / Matériau blanc	
* Ràgréage gris en vrac non séparable + matériau blanc non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0078 - Peinture de boiserie - Chambre (Rdc - B - Lgt 021) / Plinthes bois			Réf échantillon ITGA : IT141906-24346 Description ITGA : Peinture / Bois	
* Peinture non séparable + bois non séparable	META (1)	2	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0079 - Peinture + Enduit maigre 1 - Chambre (Rdc - B - Lgt 021) / Murs			Réf échantillon ITGA : IT141906-24347 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 5/9

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-23140 EN DATE DU 19/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0080 - Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 - Chambre (Rdc - B - Lgt 021)/ Murs				Réf échantillon ITGA : IT141906-24348 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0081 - Colle + Linoléum + Ragréage 1 - Circulation B2 (Rdc - B)/ Revêtements de sols				Réf échantillon ITGA : IT141906-24349 Description ITGA : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières / Ragréage gris / Matériau blanc
* Revêtement souple orange + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable + matériau blanc non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0082 - Peinture + Enduit maigre - Circulation B2 (Rdc - B)/ Murs				Réf échantillon ITGA : IT141906-24350 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0083 - Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 - Circulation B2 (Rdc - B)/ Murs				Réf échantillon ITGA : IT141906-24351 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	18/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0084 - Colle + Linoléum + Ragréage 2 - Bureau directrice (Rdc - B)/ Revêtements de sols				Réf échantillon ITGA : IT141906-24352 Description ITGA : Revêtement cassant gris avec couche en toile / Ragréage blanc en faible quantité en vrac
* Revêtement cassant gris avec couche en toile + ragréage blanc en faible quantité en vrac	META (1)	2	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0085 - Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréage - Lingerie laverie du personnel (Rdc - B)/ Revêtements de sols				Réf échantillon ITGA : IT141906-24353 Description ITGA : Carrelage
* Carrelage	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 6/9

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-23140 EN DATE DU 19/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0086 - Colle + Plinthe carrelage grise - Lingerie laverie du personnel (Rdc - B) / Plinthes carrelage				Réf échantillon ITGA : IT141906-24354 Description ITGA : Carrelage / Peinture / Colle grise
* Carrelage + peinture non séparable + colle grise	META (1)	1	18/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0087 - Colle + Carrelage 20x20 beige + Ràgréage - Escalier B1 (Rdc - B) / Revêtements de sols				Réf échantillon ITGA : IT141906-24355 Description ITGA : Carrelage / Matériau beige en faible quantité avec poussières
* Carrelage + matériau beige en faible quantité avec poussières non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0088 - Colle + Plinthe carrelage beige - Escalier B1 (Rdc - B) / Plinthes carrelage				Réf échantillon ITGA : IT141906-24356 Description ITGA : Matériau souple blanc / Carrelage
* Matériau souple blanc + carrelage	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0089 - Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ràgréage - Chambre (1er étage - B - Lgt 124) / Revêtements de sols				Réf échantillon ITGA : IT141906-24357 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune en faible quantité / Ràgréage gris en vrac hétérogène
* Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ràgréage gris en vrac hétérogène non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0090 - Ràgréage seul - Chambre (1er étage - B - Lgt 124) / Revêtements de sols				Réf échantillon ITGA : IT141906-24358 Description ITGA : Ràgréage gris en vrac hétérogène
* Ràgréage gris en vrac hétérogène	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0091 - Peinture de boiserie - Chambre (1er étage - B - Lgt 124) / Plinthes bois				Réf échantillon ITGA : IT141906-24359 Description ITGA : Peinture / Bois
* Peinture non séparable + bois non séparable	META (1)	2	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0092 - Peinture + Enduit maigre 1 - Chambre (1er étage - B - Lgt 124) / Murs				Réf échantillon ITGA : IT141906-24360 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en faible quantité
* Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 7/9

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-23140 EN DATE DU 19/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24361
Réf échantillon client : P0093 - Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 - Chambre (1er étage - B - Lgt 124) / Murs				Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Enduit plâtreux blanc
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24362
Réf échantillon client : P0094 - Colle + Linoléum + Ragrée - Circulation B2 (1er étage - B) / Revêtements de sols				Description ITGA : Revêtement souple rouge / Colle polymère jaune / Matériau blanc en faible quantité / Ragrée gris en faible quantité
* Revêtement souple rouge + colle polymère jaune non séparable + matériau blanc en faible quantité non séparable + ragrée gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24363
Réf échantillon client : P0095 - Peinture + Enduit maigre 2 - Circulation B2 (1er étage - B) / Murs				Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24364
Réf échantillon client : P0096 - Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 - Circulation B2 (1er étage - B) / Murs				Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24365
Réf échantillon client : P0097 - Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée - Cuisine/Coin repas (1er étage - B) / Revêtements de sols				Description ITGA : Carrelage / Joint cassant gris / Colle beige
* Carrelage + joint cassant gris + colle beige	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24366
Réf échantillon client : P0098 - Colle + Plinthe carrelage grise - Cuisine/Coin repas (1er étage - B) / Plinthes carrelage				Description ITGA : Carrelage / Joint cassant blanc / Colle grise
* Carrelage + joint cassant blanc + colle grise	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07


Page 8/9

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-23140 EN DATE DU 19/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0099 - Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée - Chambre (2ème étage - B - Lgt 223) / Revêtements de sols		Réf échantillon ITGA : IT141906-24367 Description ITGA : Revêtement souple gris / Ragrée gris en vrac hétérogène / Peinture en faible quantité		
* Revêtement souple gris + ragrée gris en vrac hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0100 - Ragrée seul - Chambre (2ème étage - B - Lgt 223) / Revêtements de sols		Réf échantillon ITGA : IT141906-24368 Description ITGA : Ragrée gris en vrac / Peinture en faible quantité		
* Ragrée gris en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 9/9

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-23141 EN DATE DU 19/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Cliant : QUALICONSULT IMMOBILIER - NANTES 6bis, rue Alessandro Volta BP 708 44481 CARQUEFOU	Réf. Commande ITGA : IT1419-23141 Réf. Commande Client : 670878/P1
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/06/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou : - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES		Réf échantillon ITGA : IT141906-24381		
Réf échantillon client : P0101 - Peinture de boiserie - Chambre (2ème étage - B - Lgt 223) / Plinthes bois		Description ITGA : Peinture / Bois		
* Peinture non séparable + bois non séparable	META (1)	I	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES		Réf échantillon ITGA : IT141906-24382		
Réf échantillon client : P0102 - Peinture + Enduit maigre 1 - Chambre (2ème étage - B - Lgt 223) / Murs		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc		
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	META (1)	I	19/06/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/9

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-23141 EN DATE DU 19/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0103 - Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 - Chambre (2ème étage - B - Lgt 223)/ Murs				Réf échantillon ITGA : IT141906-24383 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0104 - Colle + Linoléum + Ragrée - Circulation B2 (2ème étage - B)/ Revêtements de sols				Réf échantillon ITGA : IT141906-24384 Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragrée gris / Matériau blanc
* Revêtement souple bleu + colle polymère jaune + ragrée gris + matériau blanc non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0105 - Peinture + Enduit maigre 2 - Circulation B2 (2ème étage - B)/ Murs				Réf échantillon ITGA : IT141906-24385 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc / Papier / Enduit plâtreux blanc
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0106 - Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 - Circulation B2 (2ème étage - B)/ Murs				Réf échantillon ITGA : IT141906-24386 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc
* Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0107 - Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrée - Local ménage (2ème étage - B)/ Revêtements de sols				Réf échantillon ITGA : IT141906-24387 Description ITGA : Carrelage / Colle grise
* Carrelage + colle grise	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0108 - Colle + Plinthe carrelage grise - Local ménage (2ème étage - B)/ Plinthes carrelage				Réf échantillon ITGA : IT141906-24388 Description ITGA : Carrelage / Joint cassant gris / Colle beige / Toile fibreuse blanche / Peinture
* Carrelage + joint cassant gris + colle beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/9

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-23141 EN DATE DU 19/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0109 - Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragréage - Chambre (3ème étage - B - Lgt 324) / Revêtements de sols			Réf échantillon ITGA : IT141906-24389 Description ITGA : Matériau souple blanc avec poussières / Revêtement souple gris / Ragréage gris en vrac / Peinture en faible quantité	
* Matériau souple blanc avec poussières + revêtement souple gris + ragréage gris en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0110 - Ragréage seul - Chambre (3ème étage - B - Lgt 324) / Revêtements de sols			Réf échantillon ITGA : IT141906-24390 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Ragréage gris en vrac	
* Ragréage gris en vrac	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Peinture en faible quantité non séparable	---			Non analysé
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0111 - Peinture de boiserie - Chambre (3ème étage - B - Lgt 324) / Plinthes bois			Réf échantillon ITGA : IT141906-24391 Description ITGA : Peinture avec poussières / Bois	
* Peinture avec poussières non séparable + bois non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0112 - Peinture + Enduit maigre 1 - Chambre (3ème étage - B - Lgt 324) / Murs			Réf échantillon ITGA : IT141906-24392 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0113 - Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 - Chambre (3ème étage - B - Lgt 324) / Murs			Réf échantillon ITGA : IT141906-24393 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0114 - Colle + Linoléum + Ragréage - Circulation B2 (3ème étage - B) / Revêtements de sols			Réf échantillon ITGA : IT141906-24394 Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris	
* Revêtement souple bleu + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/9

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-23141 EN DATE DU 19/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24395
Réf échantillon client : P0115 - Peinture + Enduit maigre 2 - Circulation B2 (3ème étage - B) / Murs				Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24396
Réf échantillon client : P0116 - Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/ Bande 2 - Circulation B2 (3ème étage - B) / Murs				Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Papier / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24397
Réf échantillon client : P0117 - Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrèage - Cuisine/ Coin repas (3ème étage - B) / Revêtements de sols				Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Ragrèage gris avec fibres
* Carrelage + colle beige non séparable + ragréage gris avec fibres non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24398
Réf échantillon client : P0118 - Colle + Plinthe carrelage grise - Cuisine/ Coin repas (3ème étage - B) / Plinthes carrelage				Description ITGA : Matériau compact gris / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche en faible quantité
* Matériau compact gris non séparable + carrelage + colle grise + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24399
Réf échantillon client : P0119 - Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrèage - Chambre (4ème étage - B - Lgt 403) / Revêtements de sols				Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune avec poussières / Ragrèage gris
* Revêtement souple gris + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24400
Réf échantillon client : P0120 - Ragrèage seul - Chambre (4ème étage - B - Lgt 403) / Revêtements de sols				Description ITGA : Ragrèage gris en vrac hétérogène
* Ragrèage gris en vrac hétérogène	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24401
Réf échantillon client : P0121 - Peinture de boiserie - Chambre (4ème étage - B - Lgt 403) / Plinthes bois				Description ITGA : Peinture / Bois
* Peinture non séparable + bois non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 4/9

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-23141 EN DATE DU 19/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24402			
Réf échantillon client : P0122 - Peinture + Enduit maigre 1 - Chambre (4ème étage - B - Lgt 403) / Murs	Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac			
* Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24403			
Réf échantillon client : P0123 - Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 - Chambre (4ème étage - B - Lgt 403) / Murs	Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée			
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24404			
Réf échantillon client : P0124 - Colle + Linoléum + Ragréage - Circulation B2 (4ème étage - B) / Revêtements de sols	Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragréage blanc / Ragréage gris			
* Revêtement souple vert + colle polymère jaune non séparable + ragréage blanc non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24405			
Réf échantillon client : P0125 - Peinture + Enduit maigre 2 - Circulation B2 (4ème étage - B) / Murs	Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac			
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24406			
Réf échantillon client : P0126 - Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 - Circulation B2 (4ème étage - B) / Murs	Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée			
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24407			
Réf échantillon client : P0127 - Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragréage - Local ménage (4ème étage - B) / Revêtements de sols	Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac / Peinture en faible quantité			
* Carrelage + colle grise en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 5/9

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-23141 EN DATE DU 19/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24408			
Réf échantillon client : P0128 - Colle + Plinthe carrelage grise - Local ménage (4ème étage - B) / Plinthe carrelage	Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Toile fibreuse blanche / Peinture			
* Carrelage + colle beige + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24409			
Réf échantillon client : P0129 - Colle + Dalles de sol souple 30x30 grises + Ragrée - Chambre (5ème étage - B - Lgt 524) / Revêtements de sols	Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragrée gris			
* Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragrée gris non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24410			
Réf échantillon client : P0130 - Ragrée seul - Chambre (5ème étage - B - Lgt 524) / Revêtements de sols	Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Ragrée gris / Peinture en faible quantité			
* Ragrée gris	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	---			Non analysé
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24411			
Réf échantillon client : P0131 - Peinture de boiserie - Chambre (5ème étage - B - Lgt 524) / Plinthes bois	Description ITGA : Peinture avec poussières / Bois			
* Peinture avec poussières non séparable + bois non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24412			
Réf échantillon client : P0132 - Peinture + Enduit maigre 1 - Chambre (5ème étage - B - Lgt 524) / Murs	Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac			
* Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24413			
Réf échantillon client : P0133 - Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 1 - Chambre (5ème étage - B - Lgt 524) / Murs	Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée			
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES	Réf échantillon ITGA : IT141906-24414			
Réf échantillon client : P0134 - Colle + Linoléum + Ragrée - Circulation B2 (5ème étage - B) / Revêtements de sols	Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragrée gris			
* Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragrée gris non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 6/9

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-23141 EN DATE DU 19/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24415
Réf échantillon client : P0135 - Peinture + Enduit maigre 2 - Circulation B2 (5ème étage - B) / Murs				Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc
* Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24416
Réf échantillon client : P0136 - Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 - Circulation B2 (5ème étage - B) / Murs				Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24417
Réf échantillon client : P0137 - Colle + Carrelage 30x30 gris + Ragrèage - Cuisine/Coin repas (5ème étage - B) / Revêtements de sols				Description ITGA : Carrelage / Joint cassant gris en vrac / Colle blanche en vrac / Ragrèage gris en faible quantité avec fibres
* Carrelage + joint cassant gris en vrac non séparable + colle blanche en vrac non séparable + ragrèage gris en faible quantité avec fibres non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24418
Réf échantillon client : P0138 - Colle + Plinthe carrelage grise - Cuisine/Coin repas (5ème étage - B) / Plinthes carrelage				Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle grise
* Carrelage + colle grise	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Peinture en faible quantité	---			Quantité insuffisante pour analyse
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24419
Réf échantillon client : P0139 - Peinture + Placoplatre + Enduit en zone de lissage/Bande 2 - Chambre (Rdc - A - Lgt 025) / Murs				Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141906-24420
Réf échantillon client : P0140 - Colle + Carrelage 40x40 gris foncé + Ragrèage - Entrée agent d'accueil (Sous-sol - Lgt Fonction) / Revêtements de sols				Description ITGA : Carrelage / Colle grise
* Carrelage + colle grise	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 7/9

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-23141 EN DATE DU 19/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0141 - Colle de plinthe carrelage grise foncée - Entrée agent d'accueil (Sous-sol - Lgt Fonction) / Plinthes carrelage				Réf échantillon ITGA : IT141906-24421 Description ITGA : Colle beige en vrac
* Colle beige en vrac	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0142 - Peinture + Plâtre - Chambre (Sous-sol - Lgt 25) / Murs				Réf échantillon ITGA : IT141906-24422 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux vert en vrac
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux vert en vrac	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0143 - Peinture + Plâtre - Chambre (1er étage - B - Lgt 124) / Murs				Réf échantillon ITGA : IT141906-24423 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0144 - Peinture + Plâtre - Chambre (2ème étage - B - Lgt 223) / Murs				Réf échantillon ITGA : IT141906-24424 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0145 - Peinture + Plâtre - Chambre (3ème étage - B - Lgt 324) / Murs				Réf échantillon ITGA : IT141906-24425 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0146 - Peinture + Plâtre - Chambre (4ème étage - B - Lgt 403) / Murs				Réf échantillon ITGA : IT141906-24426 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 670878 - Amiante avant travaux - 32 Rue des Agenêts - Rés. CASTERNEAU - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0147 - Peinture + Plâtre - Chambre (5ème étage - B - Lgt 524) / Murs				Réf échantillon ITGA : IT141906-24427 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	19/06/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 8/9

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-23141 EN DATE DU 19/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Validé par : Fatima BELARBI - Analyste				

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 9/9

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

ANNEXE 5 - COPIE(S) DES RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**



CITE CASTERNEAU
1 Rue Baugé

44042 NANTES CEDEX 3

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Edition condensée

Date de mise à jour : 15/11/2005

Référence : 01

Date d'édition : 15/11/2005

VIGIBAT v 2.2 Copyright SOCOTEC

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	TABLE DES MATIERES	CITE CASTERNEAU
----------------------------------	---------------------------	------------------------

TABLE DES MATIERES

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX	3
2. ETAT DESCRIPTIF DES COMPOSANTS VIS A VIS DE L'AMIANTE	4
3. SUIVI DE L'ETAT DE CONSERVATION ET DES TRAVAUX	10
4. INSTRUCTIONS	11

Identification de l'immeuble	
Nom	CITE CASTERNEAU
Adresse postale	1 Rue Baugé
Commune	44042 NANTES CEDEX 3
Regroupement	Cités
Usage, affectation	ENSEIGNEMENT : SUPÉRIEUR / RECHERCHE
Codification	

Description succincte de l'immeuble
Batiment construit en 1966 composé d'une aile de logements en R+5 , une aile de logements en R+4 avec sous sol et d'un noyau central en rdc avec sous sol

Consultation de l'intégralité du DTA	
Modalités de consultation	Sur demande écrite au CROUS
Détenteur du dossier	Mr ROBARD 2 Bd Guy Mollet BP 52213 44322 NANTES CEDEX 3 Tél : 02.40.37.13.85 Fax : 02.40.37.13.00

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	RENSEIGNEMENTS GENERAUX	CITE CASTERNEAU
----------------------------------	------------------------------------	------------------------

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Prestataires bâtiment		
Rôle Statut ou fonction vis à vis de l'amiante	Organisme société ou service	Identité des intervenants
Propriétaire	CROUS NANTES PAYS DE LOIRE B.P. 52213 2 BD GUY MOLLET 44322 NANTES CEDEX 3 Tél : 02.40.37.13.85	
Chef d'établissement	Mlle LECOQ Tél : 02.40.52.12.24	

Prestataires amiante		
Organisme ou société	Adresse	Téléphone et Télécopie
Diagnostic, repérage, surveillance		
SOCOTEC AGENCE DE NANTES	18 Rue du Coutelier 44807 SAINT HERBLAIN	Tél : 02.40.92.15.76 Fax : 02.40.92.04.99
Laboratoires d'analyses		
PROTEC	4 rue Léon Blum 91120 PALAISEAU	

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

ETAT DESCRIPTIF

CITE CASTERNEAU

2. ETAT DESCRIPTIF DES COMPOSANTS VIS A VIS DE L'AMIANTE

Rapports élaborés par organismes qualifiés

Les missions initiales de repérage de l'amiante et d'évaluation de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante ont donné lieu aux rapport suivants :

Numéro de référence	Date du rapport	Organisme intervenant	Objet du repérage	Commentaire
05-10376/1	08/11/2005	SOCOTEC AGENCE DE NANTES	Repérage amiante composants pour D.T.A.	<i>Tous les locaux concernés ont été visités</i> Conclusion : Présence d'amiante dans : - Dalles de sol et colle des chambres , cuisines et lingerie à tous les étages - Dalles de sol et colle du foyer et sa réserve et des salles TV - Dalles de sol sous moquette dans les circulations et bureaux au rdc - Conduits de ventilation des sanitaires du hall et des bureaux au rdc .

Situation générale vis à vis des flocages calorifugeages et faux plafonds

Voir autres tableaux

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	ETAT DESCRIPTIF	CITE CASTERNEAU
----------------------------------	------------------------	------------------------

Liste des plans de repérage	
A partir des rapports de repérage énumérés dans la page précédente , les plans de repérage renseignés sont les suivants :	
Localisation	Titre du plan (ou document graphique) associé
Sous-sol et caves	Plan du sous sol
Rez de chaussée	Plan du rdc
Niveaux 1 à 5	Plan étage courant

Commentaires
La représentation des composants contenant de l'amiante sur les plans est matérialisée par une étiquette liée à une surface: Dans l'étiquette sont indiqués le type de composant concerné et le numéro d'ordre du composant.

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	ETAT DESCRIPTIF	CITE CASTERNEAU
----------------------------------	------------------------	------------------------

	Composants contenant de l'amiante repérés sur plans
---	--

N°	Identité du composant	Précision sur localisation	Etat de conservation dégradation	Actions à prévoir	A faire pour le	R (1)	Photographie
Plan Plan du sous sol (Sous-sol et caves)							
1	Dalle de sol plastique <i>Dalles grises et colle</i>	Salle TV	Bon état de conservation				
2	Dalle de sol plastique <i>Dalles grises et colle</i>	Salle TV	Bon état de conservation				
3	Dalle de sol plastique <i>Dalles grises et colle</i>	Issue de secours	Bon état de conservation				
Plan Plan du rdc (Rez de chaussée)							
1	Conduit de fluide (air) <i>Ventilations Hautes et basses</i>	Sanitaires du hall et des bureaux	Bon état de conservation				
2	Conduit de fluide (air) <i>Ventilation</i>	Sanitaire des bureaux	Bon état de conservation				
3	Dalle de sol plastique <i>Dalles beiges et colle</i>	Sous moquette dans circulations et bureaux	Bon état de conservation				
4	Dalle de sol plastique <i>Dalles orange et colle</i>	Réserve foyer	Bon état de conservation				
5	Dalle de sol plastique <i>Dalles grises et colle</i>	Foyer	Bon état de conservation				
6	Dalle de sol plastique <i>Dalles bleues et orange</i>	Chambres et cuisine	Bon état de conservation				
7	Dalle de sol plastique <i>Dalles bleues et orange</i>	Chambres	Bon état de conservation				
8	Dalle de sol plastique <i>Dalles beige et colle</i>	Circulation et bureaux	Bon état de conservation				
9	Dalle de sol plastique <i>Dalles bleues ,orange et colle</i>	Chambres et cuisine	Bon état de conservation				
10	Dalle de sol plastique <i>Dalles bleues , orange et colle</i>	Chambres et cuisine	Bon état de conservation				
Plan Plan étage courant (Niveaux 1 à 5)							

Dossier Technique Amiante

P 6 / 16

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	ETAT DESCRIPTIF	CITE CASTERNEAU
---------------------------	-----------------	-----------------

N°	Identité du composant	Précision sur localisation	Etat de conservation dégradation	Actions à prévoir	A faire pour le	R (1)	Photographie
1	Dalle de sol plastique <i>Dalles bleues ou orange et colle</i>	Chambres , cuisines et lingerie	Bon état de conservation				
2	Dalle de sol plastique <i>Dalles bleues et orange et colle</i>	Chambres et cuisine	Bon état de conservation				

Commentaires
(1) Les lignes dans lesquelles la colonne "R" est cochée sont relatives à une exigence réglementaire

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	ETAT DESCRIPTIF	CITE CASTERNEAU
----------------------------------	------------------------	------------------------

 Composants à risque ne contenant pas d'amiante	
Identité du composant	Précision sur localisation
Niveau Sous-sol et caves	
Calorifugeage <i>Laine de verre ou mousse</i>	Tous calorifuges
Conduit de fluide (eau) <i>Canalisations EU</i>	Toutes canalisations
Enveloppe de calorifugeage <i>Bande fibreuse</i>	Sur canalisations calorifugées
Faux plafond <i>Dalles 60x60</i>	Circulation
Flocage <i>Matériaux fibreux</i>	Chaudière
Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) <i>Cloisons</i>	Tous locaux
Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) <i>Panneaux isorel</i>	Plafonds divers locaux
Niveau Rez de chaussée	
Conduit de fluide (eau) <i>Canalisations EU</i>	Sanitaires
Faux plafond <i>Dalles 60x60</i>	Circulations , foyer et bureaux
Panneau intérieur d'allège <i>Métalliques</i>	Toutes allèges
Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) <i>Cloisons</i>	Tous locaux
Niveau Niveaux 1 à 5	
Conduit de fluide (air) <i>Ventilation</i>	Sanitaires
Conduit de fluide (eau) <i>Canalisations EU</i>	Sanitaires
Faux plafond <i>Dalles 60x60</i>	Circulations
Panneau intérieur d'allège <i>Métalliques</i>	Toutes allèges
Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) <i>Cloisons</i>	Tous locaux

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	ETAT DESCRIPTIF	CITE CASTERNEAU
----------------------------------	------------------------	------------------------

 Composants repérés nécessitant une analyse en laboratoire pour détecter la présence d'amiante	
Identité du composant	Précision sur localisation
Niveau Ensemble des locaux concernés	
Aucun composant	

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	ACTIONS DE SUIVI	CITE CASTERNEAU
----------------------------------	-------------------------	------------------------

3. SUIVI DE L'ETAT DE CONSERVATION ET DES TRAVAUX

 ACTIONS DE SURVEILLANCE MENEES sur l'état de conservation (Flocages, calorifugeages, faux plafonds)				
Date	Composant concerné	Etat avant intervention	Référence du rapport VP vérification périodique visuelle ME Mesure d'empoussièrement	Organisme
Niveau Ensemble des locaux concernés				
	Néant			

 MESURES CONSERVATOIRES MISES EN OEUVRE préalables à des travaux (confinement, retrait) sur flocages, calorifugeages et faux plafonds			
Date des futurs travaux	Composant concerné	Etat de conservation	Nature des mesures
Niveau Ensemble des locaux concernés			
	Néant		Sans objet

 TRAVAUX EFFECTUES sur composants contenant de l'amiante				
Date	Composant concerné	Etat avant intervention	Nature des Travaux	Entreprise
Niveau Ensemble des locaux concernés				
	Néant		Sans objet	

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

INSTRUCTIONS

CITE CASTERNEAU

4. INSTRUCTIONS

INFORMATIONS GENERALES

Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé. L'inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (dont les cancers du poumon et de la plèvre).

Les matériaux contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention ...

Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout destinées aux particuliers. Les mesures renforcées concernant les professionnels sont fixées par la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent être fournis par les Directions Régionales du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des Caisses Régionales d'Assurance Maladie (CRAM) et l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBT).

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

INSTRUCTIONS

CITE CASTERNEAU

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

A - Consignes générales de sécurité visant à réduire l'exposition aux poussières d'amiante

« Lors d'interventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l'amiante, il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières, pour vous et votre voisinage »

En cas (liste indicative) :

- de manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l'amiante, comme le remplacement de joints ou encore la manutention d'éléments en amiante-ciment),
- de travaux réalisés à proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux-plafond sans amiante sous une dalle floquée, d'interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante au-delà des raccords,
- de travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles,...), comme le perçage ou encore la découpe d'éléments en amiante-ciment avec des outils manuels (outils tranchants, scies, burins,...) ou rotatifs à vitesse lente,
- de déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements,

il convient d'éviter au maximum l'émission de poussière :

- par imprégnation locale des matériaux contenant de l'amiante par de l'eau (en tenant compte du risque électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussière,
- en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

« Le port d'équipements de protection est recommandé »

Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées à la fin de chaque utilisation.

Des demi-masques filtrants (type FFP3) permettent de réduire l'inhalation de fibres d'amiante. Ces masques doivent être jetés après utilisation. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

B - Consignes générales de sécurité, relatives à la gestion des déchets contenant de l'amiante

« Gestion des déchets sur le chantier »

Seuls les déchets d'amiante lié (amiante-ciment, dalles de sol...) peuvent être stockés temporairement sur le chantier, hors de la zone de confinement. Le site de stockage doit être aménagé de manière à éviter l'envol et la migration de fibres. Son accès doit être interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux..

Les déchets d'amiante friable (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent être placés en sacs étanches puis transférés dès leur sortie de la zone de confinement.

« Elimination des déchets contenant de l'amiante »

Les procédures d'élimination de déchets contenant de l'amiante dépendent de la nature du matériau :

- les matériaux à fort risque de libération de fibre d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) et les matériaux dégradés doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.
- Les matériaux où l'amiante est fortement lié (amiante-ciment, dalles de sol, clapets et volets coupe-feu...) doivent être éliminés en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés ou en décharges pour déchets inertes pourvues d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de l'amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type Grand Récipients pour Vrac (GRV) ou sur palettes filmées.

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre lui étant destiné sur le bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA), cerfa n°11861*01, et reçoit l'original du bordereau rempli par les autres acteurs (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

« Elimination des déchets connexes »

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protections, les déchets de matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante.


Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

INSTRUCTIONS

CITE CASTERNEAU

1:Dalle de sol plastique



2:Dalle de sol plastique

Liste des composants présents dans : Plan du sous sol


1	Dalle de sol plastique	Dalles grises et colle	Salle TV	a
2	Dalle de sol plastique	Dalles grises et colle	Salle TV	a
3	Dalle de sol plastique	Dalles grises et colle	Issue de secours	a

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

INSTRUCTIONS

CITE CASTERNEAU



Liste des composants présents dans : Plan du rdc

1	Conduit de fluide (air)	Ventilations Hautes et basses	Sanitaires du hall et des bureaux	a
2	Conduit de fluide (air)	Ventilation	Sanitaire des bureaux	a
3	Dalle de sol plastique	Dalles beiges et colle	Sous moquette dans circulations et bureaux	a
4	Dalle de sol plastique	Dalles orange et colle	Réserve foyer	a
5	Dalle de sol plastique	Dalles grises et colle	Foyer	a
6	Dalle de sol plastique	Dalles bleues et orange	Chambres et cuisine	a
7	Dalle de sol plastique	Dalles bleues et orange	Chambres	a
8	Dalle de sol plastique	Dalles beige et colle	Circulation et bureaux	a
9	Dalle de sol plastique	Dalles bleues ,orange et colle	Chambres et cuisine	a

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE		INSTRUCTIONS	CITE CASTERNEAU
10	Dalle de sol plastique	Dalles bleues , orange et colle	Chambres et cuisine
			a


Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

INSTRUCTIONS

CITE CASTERNEAU

2:Dalle de sol plastique



1:Dalle de sol plastique

Liste des composants présents dans : Plan étage courant

1	Dalle de sol plastique	Dalles bleues ou orange et colle	Chambres , cuisines et lingerie	a
2	Dalle de sol plastique	Dalles bleues et orange et colle	Chambres et cuisine	a

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**



ASSQCI1

ATTESTATION D'ASSURANCE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD

Atteste que le souscripteur désigné ci-dessous : **QUALICONSULT IMMOBILIER** (490 676 293 RCS Paris) VELIZY PLUS – Bâtiment E – 1bis, rue du Petit Clamart 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Est titulaire du contrat de **RESPONSABILITE CIVILE n°127106241** destiné à garantir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs, omissions qui pourraient être commises dans l'exercice des missions confiées en qualité de **diagnostiqueurs immobiliers**.

Les missions :

- Diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques avant travaux ou démolition,
- Diagnostics amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Diagnostic gaz,
- Diagnostic termites,
- Exposition au plomb (CREP),
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performance énergétique,
- Diagnostic légionellose,
- Diagnostic radon,
- Etat des lieux,
- Prêt conventionné : normes d'habitabilité, prêt à taux zéro,
- Contrôle périodique amiante,
- Etat parasitaire,
- Loi Carrez,
- Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,
- Etat de l'installation électrique intérieure,
- Millièmes/Tantièmes,
- Diagnostic technique SRU,
- Recherche de plomb dans l'eau,
- Recherche de plomb avant travaux,
- Etat descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),
- Assainissement autonome et privatif,
- Diagnostic conformité piscine,
- Diagnostic gestion des déchets issus de démolition,
- Assistance dans l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret 2001-1016 du 5 nov. 2001) : document unique
- Repérage des matériaux contenant des Fibres Céramiques Réfractaires,
- Mesure d'empoussièrement

Les sommes assurées :

- RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre
- RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du **1^{er} janvier au 31 décembre 2019**. Elle ne peut engager la compagnie au-delà des clauses, limites et conditions de la police à laquelle elle se réfère, notamment en cas de suspension et de résiliation.

Fait à Paris, le : 11/12/2018



Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS Le Mans 775 652 126
Sièges sociaux : 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9 - Entreprises régies par le code des assurances

Société anonyme, au capital de 537 052 368 euros
RCS Le Mans 440 048 882

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS Le Mans 775 652 118

Société anonyme, au capital de 142 622 936 euros
RCS Le Mans 440 042 174

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**

ANNEXE 7 - ATTESTATION DE CERTIFICATION

Immeuble bâti concerné : **Résidence universitaire - 32 Rue des Agenêts - 44000 NANTES**



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI4912 Version 002

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BIRON Maxime

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 03/08/2018 - Date d'expiration : 02/08/2023
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 11/07/2018 - Date d'expiration : 10/07/2023
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 10/07/2018 - Date d'expiration : 09/07/2023
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 23/07/2018 - Date d'expiration : 22/07/2023
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 24/07/2018 - Date d'expiration : 23/07/2023
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 14/12/2018 - Date d'expiration : 13/12/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 21/12/2018.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement. Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION RESPONSABLE SUR
DES PERSONNES WWW.COFRAC.FR

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev13