

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

A	RAPPEL DU CADRE RÉGLEMENTAIRE ET DES OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX / DÉMOLITION	
Ce rapport de diagnostic plomb avant travaux n'est pas un constat de risque d'exposition au plomb. - Principes généraux de prévention énoncés à l'article L 230-2 du code du Travail - Articles L. 4121-2 à 5, L. 4531-1 et R. 4412-59 à 65 du Code du Travail - Loi du 31/12/93 sur les principes généraux de prévention des travailleurs - décret d'application n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail		
B	ADRESSE DU BIEN	C PROPRIÉTAIRE
Jean Bernard – Aile H8C et circulations du Noyau – Service Maladies infectieuses 2 rue de la Milétrie 86000 POITIERS		Nom : CHU de Poitiers Adresse : Direction des constructions et du patrimoine Bât. AGORA DIRECTIONS 2 rue de la Milétrie – CS 90577 86021 POITIERS CEDEX
D	COMMANDITAIRE DE LA MISSION	
Nom : CHU de Poitiers Qualité : Administration		Adresse : Direction des constructions et du patrimoine Bât. AGORA DIRECTIONS 2 rue de la Milétrie – CS 90577 86021 POITIERS CEDEX
E	L'APPAREIL A FLUORESCENCE X	
Nom du fabricant de l'appareil : Fondis Electronic Modèle de l'appareil : FEnX2 N° de série : 25-1071		Nature du radionucléide : Cd-109 Date du dernier chargement de la source : 11/07/2025 Activité de la source à cette date : 850MBq
F	EXECUTION DE LA MISSION	
Rapport N° : 122689 CHU de Poitiers P Date d'intervention : 09/09/2025		Date du rapport : 29/09/2025
G	NATURE DES TRAVAUX	
Travaux de déconstruction et de réhabilitation de l'ensemble de l'Aile H8C avec une partie du Noyau Y compris Diagnostic des menuiseries extérieures + pouvez-vous prendre une photo des plénums et murs pour chacun des joints de dilatation, et nous préciser dans quel position se trouve le joint, selon le document ci-joint « Repérage joints de dilatation ».		
H	CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	
Signature  Philippe TAVEAU Diagnostiqueur		Cabinet : Diag Habitat Nom du responsable : HULIN Bastien Nom du diagnostiqueur : TAVEAU Philippe Organisme d'assurance : AXA FRANCE IARD Police : 10592956604

SOMMAIRE

PREMIERE PAGE DU RAPPORT

RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE ET DES OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION	1
ADRESSE DU BIEN	1
PROPRIETAIRE.....	1
COMMANDITAIRE DE LA MISSION	1
L'APPAREIL A FLUORESCENCE X	1
EXECUTION DE LA MISSION	1
NATURE DES TRAVAUX.....	1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	1

RAPPEL DE LA COMMANDE 3

PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION L4121-2 DU CODE DU TRAVAIL.....	3
PREVENTION DU RISQUE D'EXPOSITION AUX AGENTS CANCEROGENES, MUTAGENES ET TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION R4412-59 ET SUIVANTS	3
ARRETE DU 19 AOUT 2011 RELATIF AU CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB	3
NORME NF X 46 031 AVRIL 2008 RELATIVE A L'ANALYSE CHIMIQUE DES PEINTURES POUR LA RECHERCHE DE LA FRACTION ACIDO-SOLUBLE DU PLOMB.....	3

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION..... 3

L'AUTEUR DU CONSTAT	3
DECLARATION ASN ET PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION (PCR)	3
ETALONNAGE DE L'APPAREIL	3
LE LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL	3
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER	4
LE BIEN OBJET DE LA MISSION	4
OCCUPATION DU BIEN	4
LISTE DES LOCAUX VISITES	4
LISTE DES LOCAUX NON VISITES	6

METHODOLOGIE EMPLOYEE 7

VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X	9
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE	9

PRESENTATION DES RESULTATS 10

CROQUIS 11

RESULTATS DES MESURES 19

COMMENTAIRES..... 83

ANNEXES 84

1 RAPPEL DE LA COMMANDE

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants

Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb

Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb

Périmètre géographique de la mission : **Travaux de déconstruction et de réhabilitation de l'ensemble de l'Aile H8C avec une partie du Noyau**

Y compris Diagnostic des menuiseries extérieures

+

pouvez-vous prendre une photo des pléniums et murs pour chacun des joints de dilatation, et nous préciser dans quel position se trouve le joint, selon le document ci-joint « Repérage joints de dilatation ».

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

2.1 L'auteur du constat

Nom et prénom de l'auteur du constat : TAVEAU Philippe	Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : ABCIDIA CERTIFICATION, BAT A6 4ème étage BAL 60011 Domaine de Saint Paul, 102 route de Limours 78470 SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE Numéro de Certification de qualification : 12-209 Date d'obtention : 09/06/2022
--	--

2.2 Déclaration ASN et personne compétente en radioprotection (PCR)

Déclaration ASN (DGSNR) : T860329 Nom du titulaire : Diag Habitat	Date d'autorisation : 26/03/2019
Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : BONNIN Aymeric	

2.3 Etalonnage de l'appareil

Fabricant de l'étalon : Fondis N° NIST de l'étalon : 2573	Concentration : 1 mg/cm² Incertitude : 0,04 mg/cm²
--	---

Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm²)
En début de mission	1	09/09/2025	1
En fin de mission	1427	09/09/2025	1
Si une remise sous tension a lieu			

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.4 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire : NC Nom du contact : NC	Coordonnées : NC
--	-------------------------

2.5 Description de l'ensemble immobilier

Année de construction :	Antérieur au 1er janvier 1949	Nombre de cages d'escalier :	0
Nombre de bâtiments :	1	Nombre de niveaux :	1

2.6 Le bien objet de la mission

Adresse :	Jean Bernard - Aile H8C et circulations du Noyau - Service Maladies infectieuses 2 rue de la Milétrie 86000 POITIERS	Bâtiment :	
Type :	Hôpital	Entrée/cage n° :	
Nombre de Pièces :		Etage :	
Référence Cadastre :	NC	Situation sur palier :	
		Destination du bâtiment :	Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques
		Accompagnateur :	Aucun

2.7 Occupation du bien

L'occupant est	☐ Propriétaire ☐ Locataire ☒ Sans objet, le bien est vacant	Nom de l'occupant si différent du propriétaire : Nom :
----------------	---	---

2.8 Liste des locaux visités

N°	Local	Etage
----	-------	-------

1	JB/08/C/BU/001	8ème étage
2	JB/08/C/BU/002	8ème étage
3	JB/08/C/AE/003	8ème étage
4	JB/08/C/CH/004	8ème étage
5	S004	8ème étage
6	JB/08/C/CH/005	8ème étage
7	S005	8ème étage
8	JB/08/C/CH/006	8ème étage
9	S006	8ème étage
10	JB/08/C/CH/007	8ème étage
11	S007	8ème étage
12	JB/08/C/DE/008	8ème étage
13	JB/08/C/BU/009	8ème étage
14	JB/08/C/ES/010	8ème étage
15	JB/08/C/CH/011	8ème étage
16	S011	8ème étage
17	JB/08/C/CH/012	8ème étage
18	S012	8ème étage
19	JB/08/C/CH/013	8ème étage
20	S013	8ème étage
26	JB/08/C/RP/017	8ème étage
29	JB/08/C/CH/019	8ème étage
30	S019	8ème étage
31	JB/08/C/CH/020	8ème étage
32	S020	8ème étage
33	JB/08/C/CH/021	8ème étage
34	S021	8ème étage
35	JB/08/C/CH/022	8ème étage
36	S022	8ème étage
37	JB/08/C/so/023	8ème étage
38	JB/08/C/OA/024	8ème étage
39	JB/08/C/SA/025	8ème étage
40	JB/08/C/SA/053	8ème étage
41	JB/08/C/RV/026	8ème étage
42	JB/08/C/OS/027	8ème étage
43	JB/08/C/GK/028	8ème étage
44	JB/08/C/SB/029	8ème étage
45	JB/08/C/RV/030	8ème étage
46	JB/08/C/CH/031	8ème étage
47	S031	8ème étage
48	JB/08/C/CH/032	8ème étage
49	S032	8ème étage
50	JB/08/C/CH/033	8ème étage
51	S033	8ème étage
52	JB/08/C/CH/034	8ème étage

53	S034	8ème étage
55	S035	8ème étage
56	JB/08/C/CH/036	8ème étage
57	S036	8ème étage
58	JB/08/C/CH/037	8ème étage
59	S037	8ème étage
60	JB/08/C/CH/038	8ème étage
61	S038	8ème étage
62	JB/08/C/CI/039	8ème étage
63	JB/08/C/CI/040	8ème étage
64	JB/08/C/CI/041	8ème étage
65	JB/08/C/CI/042	8ème étage
66	JB/08/C/CI/043	8ème étage
67	JB/08/C/SS/044	8ème étage
68	JB/08/C/RI/045	8ème étage
74	JB/08/C/LT/051	8ème étage
75	JB/08/C/SS/052	8ème étage
76	JB/08/N/CI/021	8ème étage
77	JB/08/N/CI/022	8ème étage
78	JB/08/N/CI/023	8ème étage
79	JB/08/N/CI/024	8ème étage
80	JB/08/N/CI/025	8ème étage
82	JB/08/N/CI/027	8ème étage

2.9 Liste des locaux non visités

N°	Local	Etage	Justification
21	JB/08/C/CH/014	8ème étage	
22	S014	8ème étage	
23	JB/08/C/CH/015	8ème étage	
24	S015	8ème étage	
25	JB/08/C/SS/016	8ème étage	
27	JB/08/C/CH/018	8ème étage	
28	S018	8ème étage	
54	JB/08/C/CH/035	8ème étage	
69	JB/08/C/TR/046	8ème étage	
70	JB/08/C/CI/047	8ème étage	
71	JB/08/C/ES/048	8ème étage	
72	JB/08/C/TR/049	8ème étage	
73	JB/08/C/TR/050	8ème étage	Il n'y a pas de trappe d'accès.
81	JB/08/N/CI/026	8ème étage	

3 METHODOLOGIE EMPLOYEE

Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Avant chaque constat, l'auteur procède au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.

Les mesures effectuées à l'aide d'un appareil portatif type Fondis Niton XL 300 ou XLp 309 sont d'une précision égale à $\pm 0,05$ mg/cm². Le seuil de détection limite est de 0,2 mg de plomb/cm² et le seuil haut est de 80 mg/cm².

Identification du bien objet de la mission

L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

- chaque palier ;
- chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers.

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de chaussée.

Identification des zones


Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».

Sens de repérage



Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une

feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb.

Les revêtements de type carrelage ne sont pas visés par le présent rapport.

Les revêtements de type carrelage ne libèrent pas de poussière de plomb s'ils sont en bon état.

Identification des unités de diagnostic et substrat

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.) constituant des unités de diagnostic distinctes :

- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic :

- l'ensemble des plinthes d'un même local ;
- une porte et son huisserie dans un même local ;
- une fenêtre et son huisserie dans un même local.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :

- l'ensemble des marches ;
- l'ensemble des contremarches ;
- l'ensemble des balustres ;
- le limon ;
- la crémaillère ;
- la main courante ;
- le plafond.

Relevé des mesures :

Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.

Référentiel d'évaluation de la dégradation :

Non visible : si le revêtement contenant du plomb (peinture par exemple) est manifestement situé en dessous d'un revêtement

sans plomb (papier peint par exemple), la description de l'état de conservation de cette peinture peut ne pas être possible ;

Etat d'usage : présence de dégradations d'usage couramment rencontrées dans un bien régulièrement entretenu (usure par friction, traces de chocs, microfissures ...) : ces dégradations ne génèrent pas spontanément des poussières ou des écailles ;

Dégradé : présence de dégradations caractéristiques d'un défaut d'entretien ou de désordres liés au bâti, qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles (pulvéulence, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, traces de grattage, lézardes).

Non dégradé : revêtement visible et sans dégradation

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

La concentration en plomb est exprimée en mg/cm² de support avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la **valeur nominative** et l'**écart relatif** (ex : 13,4 +/- 0,41).

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les peintures avec un appareil à fluorescence X. Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail pour l'application des dispositions à prendre afin de protéger les travailleurs lors des travaux de peinture, et plus particulièrement pendant la phase de préparation des fonds.

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb – Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm² ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

4 PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :


- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.


NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

5 CROQUIS

Croquis N°1




DETAIL 1




Détail 2




detail 3




Détail 4




Détail 5



Détail 6



Détail 7



6 RESULTATS DES MESURES

Local : JB/08/C/BU/001 (8ème étage)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,59	0,1	
3					+ de 1 m	0,19	0,1	
16	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
17					+ de 1 m	0,57	0,1	
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois mélaminé					Substrat postérieur à 1949
	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	B	Fenêtre n°1 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	B	Fenêtre n°2 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	B	Mur	Bois mélaminé	Non peint				Non peint
18	B	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
19					+ de 1 m	0,2	0,1	
4	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,57	0,1	
5					+ de 1 m	0,12	0,1	
6	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,42	0,1	
7					+ de 1 m	0,48	0,1	
12	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,46	0,1	
13					+ de 1 m	0,4	0,1	
14	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,46	0,1	
15					+ de 1 m	0,18	0,1	
8	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
9					+ de 1 m	0,43	0,1	
10	Sol	Plancher	Dalle de sol	Non peint	- de 1 m	0,19	0,1	Non peint
11					+ de 1 m	0,15	0,1	
1428	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
				Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				18		8		

Local : JB/08/C/BU/002 (8ème étage)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
20	A	Mur	Plâtre	Papier peint	- de 1 m	0,16	0,1	

122689 CHU de Poitiers P

19/84

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
21					+ de 1 m	0,18	0,1	
22	B	Mur	Plâtre	Papier peint	- de 1 m	0,2	0,1	
23					+ de 1 m	0,19	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°1 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°2 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Mur	Bois médium	Non peint				Non peint
32	C	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,52	0,1	
33					+ de 1 m	0,18	0,1	
24	D	Mur	Plâtre	Papier peint	- de 1 m	0,57	0,1	
25					+ de 1 m	0,14	0,1	
26	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
27					+ de 1 m	0,18	0,1	
28	Sol	Plancher	Dalle de sol		- de 1 m	0,33	0,1	
29					+ de 1 m	0,15	0,1	
1429	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
30	Toutes zones	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,34	0,1	
31					+ de 1 m	0,19	0,1	
	Toutes zones	Porte Ouvrant intérieur	Bois médium					Substrat postérieur à 1949
Nombre d'unités de diagnostic					Total		Non mesurées	
					16		8	

Local : JB/08/C/AE/003 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
34	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
35					+ de 1 m	0,18	0,1	
36	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
37					+ de 1 m	0,32	0,1	
38	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,55	0,1	
39					+ de 1 m	0,45	0,1	
40	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,45	0,1	
41					+ de 1 m	0,17	0,1	
42	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
43					+ de 1 m	0,46	0,1	
52	E	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
53					+ de 1 m	0,28	0,1	
	E	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
44	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
45					+ de 1 m	0,16	0,1	
54	F	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
55					+ de 1 m	0,22	0,1	
	F	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
46	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
47					+ de 1 m	0,17	0,1	
48	H	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
49					+ de 1 m	0,16	0,1	
1430	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
50	Sol	Plancher	Dalle de sol		- de 1 m	0,18	0,1	
51					+ de 1 m	0,29	0,1	
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				15			3	

Local : JB/08/C/CH/004 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
56	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
57					+ de 1 m	0,16	0,1	
70	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,14	0,1	
71					+ de 1 m	0,15	0,1	
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
58	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,57	0,1	
59					+ de 1 m	0,54	0,1	
	B	Protection d'angle	PVC	Non peint				Non peint
60	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
61					+ de 1 m	0,58	0,1	
62	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,26	0,1	
63					+ de 1 m	0,45	0,1	
1556	D F I	Mur revêtement bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
	E	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	E	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	E	Fenêtre n°1 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	E	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	E	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	E	Fenêtre n°2 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	E	Mur	Bois médium	Non peint				Non peint
78	E	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
79					+ de 1 m	0,19	0,1	
64	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
65					+ de 1 m	0,2	0,1	
66	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
67					+ de 1 m	0,16	0,1	
74	H	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
75					+ de 1 m	0,18	0,1	
72	H	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,12	0,1	
73					+ de 1 m	0,38	0,1	
	H	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
76	I	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,26	0,1	
77					+ de 1 m	0,16	0,1	
1557	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
1558	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
68	Sol	Plancher	Dalle de sol		- de 1 m	0,58	0,1	
69					+ de 1 m	0,15	0,1	
1431	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,01	0,1	PVC
				Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				27		11		

Local : S004 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
80	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
81					+ de 1 m	0,18	0,1	
92	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
93					+ de 1 m	0,11	0,1	
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
82	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
83					+ de 1 m	0,17	0,1	
1452	B C	Mur revêtement bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
84	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
85					+ de 1 m	0,15	0,1	

122689 CHU de Poitiers P

22/84

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
152 Rue Mondenard
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
94	C	Trappe	Bois	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
95					+ de 1 m	0,19	0,1	
86	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
87					+ de 1 m	0,34	0,1	
88	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
89					+ de 1 m	0,17	0,1	
	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint				Non peint
90	Sol	Plancher	PVC collé type vinyle		- de 1 m	0,22	0,1	
91					+ de 1 m	0,27	0,1	
1432	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
				Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				12		2		

Local : JB/08/C/CH/005 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
96	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
97					+ de 1 m	0,41	0,1	
112	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
113					+ de 1 m	0,16	0,1	
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
98	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,37	0,1	
99					+ de 1 m	0,2	0,1	
1559	B EG	Mur revêtement bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
100	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,59	0,1	
101					+ de 1 m	0,57	0,1	
114	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,56	0,1	
115					+ de 1 m	0,17	0,1	
	C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
102	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,31	0,1	
103					+ de 1 m	0,55	0,1	
	E	Mur	Bois médium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°1 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°2 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint

122689 CHU de Poitiers P

23/84

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
152 Rue Mondenard
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
104	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
105					+ de 1 m	0,35	0,1	
120	F	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
121					+ de 1 m	0,18	0,1	
106	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,27	0,1	
107					+ de 1 m	0,17	0,1	
108	H	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,53	0,1	
109					+ de 1 m	0,24	0,1	
1455	H	Protection d'angle	PVC	Non peint	- de 1 m	0,4	0,1	Non peint
110	I	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
111					+ de 1 m	0,22	0,1	
	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint				Non peint
116	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
117					+ de 1 m	0,6	0,1	
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
118	Sol	Plancher	Dalle de sol		- de 1 m	0,16	0,1	
119					+ de 1 m	0,14	0,1	
1433	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				27		11		

Local : S005 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
122	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
123					+ de 1 m	0,18	0,1	
132	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,44	0,1	
133					+ de 1 m	0,17	0,1	
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
124	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,49	0,1	
125					+ de 1 m	0,19	0,1	
126	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
127					+ de 1 m	0,1	0,1	
128	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,54	0,1	
129					+ de 1 m	0,19	0,1	
134	D	Trappe	Bois	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,5	0,1	
135					+ de 1 m	0,15	0,1	
1451	D E	Mur revêtement bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
130	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,4	0,1	
131					+ de 1 m	0,18	0,1	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint				Non peint
136	Sol	Plancher	PVC collé type vinyle		- de 1 m	0,16	0,1	
137					+ de 1 m	0,53	0,1	
1434	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				12			2	

Local : JB/08/C/CH/006 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
138	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,24	0,1	
139					+ de 1 m	0,15	0,1	
158	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
159					+ de 1 m	0,17	0,1	
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
140	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
141					+ de 1 m	0,3	0,1	
1456	B	Protection d'angle	PVC	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
146	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,48	0,1	
147					+ de 1 m	0,28	0,1	
148	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
149					+ de 1 m	0,25	0,1	
1457	D F I	Mur revêtement bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
	E	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	E	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	E	Fenêtre n°1 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	E	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	E	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	E	Fenêtre n°2 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	E	Mur	Bois médium	Non peint				Non peint
160	E	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,58	0,1	
161					+ de 1 m	0,27	0,1	
150	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,38	0,1	
151					+ de 1 m	0,15	0,1	
152	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
153					+ de 1 m	0,32	0,1	
154	H	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,11	0,1	
155					+ de 1 m	0,16	0,1	

122689 CHU de Poitiers P

25/84

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
152 Rue Mondenard
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
142	H	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
143					+ de 1 m	0,16	0,1	
	H	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
156	I	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
157					+ de 1 m	0,54	0,1	
1560	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
144	Sol	Plancher	Dalle de sol		- de 1 m	0,17	0,1	
145					+ de 1 m	0,1	0,1	
1435	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
				Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				26		10		

Local : S006 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
162	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,35	0,1	
163					+ de 1 m	0,15	0,1	
172	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,46	0,1	
173					+ de 1 m	0,16	0,1	
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
164	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
165					+ de 1 m	0,21	0,1	
1458	B C	Mur revêtement bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
166	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
167					+ de 1 m	0,19	0,1	
174	C	Trappe	Bois	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,26	0,1	
175					+ de 1 m	0,19	0,1	
168	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,27	0,1	
169					+ de 1 m	0,2	0,1	
170	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
171					+ de 1 m	0,26	0,1	
	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint				Non peint
176	Sol	Plancher	PVC collé type vinyle		- de 1 m	0,13	0,1	
177					+ de 1 m	0,29	0,1	
1436	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
				Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				12		2		

Local : JB/08/C/CH/007 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
178	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,12	0,1	
179					+ de 1 m	0,49	0,1	
194	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,14	0,1	
195					+ de 1 m	0,17	0,1	
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
180	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,6	0,1	
181					+ de 1 m	0,16	0,1	
1459	B EG	Mur revêtement bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
182	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,55	0,1	
183					+ de 1 m	0,39	0,1	
196	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
197					+ de 1 m	0,36	0,1	
	C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
184	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
185					+ de 1 m	0,34	0,1	
	E	Mur	Bois médium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°1 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°2 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
186	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,22	0,1	
187					+ de 1 m	0,22	0,1	
202	F	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,11	0,1	
203					+ de 1 m	0,16	0,1	
188	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
189					+ de 1 m	0,18	0,1	
190	H	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
191					+ de 1 m	0,28	0,1	
1460	H	Protection d'angle	PVC	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
192	I	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,47	0,1	
193					+ de 1 m	0,59	0,1	
1461	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
198	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
199					+ de 1 m	0,16	0,1	
1462	Plénum	Plafond	Béton	Non peint	- de 1 m		0,1	Non peint
200	Sol	Plancher	Dalle de sol		- de 1 m	0,33	0,1	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
201					+ de 1 m	0,39	0,1	
1437	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,03	0,1	PVC
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				27		9		

Local : S007 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
204	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
205					+ de 1 m	0,23	0,1	
214	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,25	0,1	
215					+ de 1 m	0,19	0,1	
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
206	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
207					+ de 1 m	0,17	0,1	
208	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
209					+ de 1 m	0,22	0,1	
210	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
211					+ de 1 m	0,56	0,1	
216	D	Trappe	Bois	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
217					+ de 1 m	0,2	0,1	
1439	D E	Mur revêtement bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
212	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,52	0,1	
213					+ de 1 m	0,17	0,1	
	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint				Non peint
218	Sol	Plancher	PVC collé type vinyle		- de 1 m	0,2	0,1	
219					+ de 1 m	0,16	0,1	
1438	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				12		2		

Local : JB/08/C/DE/008 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
222	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,49	0,1	
223					+ de 1 m	0,52	0,1	
220	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
221					+ de 1 m	0,17	0,1	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
234	A B C D	Mur	Plâtre	Faïence	- de 1 m	0,26	0,1	
235					+ de 1 m	0,31	0,1	
224	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
225					+ de 1 m	0,19	0,1	
226	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
227					+ de 1 m	0,19	0,1	
228	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,12	0,1	
229					+ de 1 m	0,55	0,1	
232	D	Trappe	Bois	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,5	0,1	
233					+ de 1 m	0,48	0,1	
230	Sol	Plancher	PVC collé type vinyle		- de 1 m	0,19	0,1	
231					+ de 1 m	0,18	0,1	
1440	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				10		1		

Local : JB/08/C/BU/009 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
236	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
237					+ de 1 m	0,19	0,1	
246	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
247					+ de 1 m	0,17	0,1	
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
238	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,31	0,1	
239					+ de 1 m	0,57	0,1	
1561	B F	Mur revêtement bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°1 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°2 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Mur	Bois médium	Non peint				Non peint
250	C	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,1	0,1	
251					+ de 1 m	0,2	0,1	
240	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,15	0,1	

122689 CHU de Poitiers P

29/84

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
152 Rue Mondenard
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
241					+ de 1 m	0,55	0,1	
242	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
243					+ de 1 m	0,16	0,1	
1463	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
244	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,25	0,1	
245					+ de 1 m	0,5	0,1	
	Plénium	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
248	Sol	Plancher	Dalle de sol		- de 1 m	0,43	0,1	
249					+ de 1 m	0,24	0,1	
1441	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
				Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				20		9		

Local : JB/08/C/ES/010 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	A	Mur	Béton	Non peint				Non peint
252	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,41	0,1	
253					+ de 1 m	0,28	0,1	
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
	B	Mur	Béton	Non peint				Non peint
254	B C et D	Escalier n°1 Main-courante	Métal	Peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
255					+ de 1 m	0,16	0,1	
1562	B C et D	Escalier n°2 Revêtement sur Main-courante	PVC	Non peint	- de 1 m	0,03	0,1	Non peint
	C	Escalier n°1 Ensemble des marches	Béton	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°1 Garde-corps	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Mur	Béton	Non peint				Non peint

122689 CHU de Poitiers P

30/84

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
256	C	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
257					+ de 1 m	0,16	0,1	
	D	Mur	Béton	Non peint				Non peint
	Plafond	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
	Sol	Plancher	Béton	Non peint				Non peint
258	Toutes zones	Plinthes	Carrelage		- de 1 m	0,15	0,1	
259					+ de 1 m	0,3	0,1	
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diaagnostic				22			17	

Local : JB/08/C/CH/011 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
260	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,44	0,1	
261					+ de 1 m	0,18	0,1	
276	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
277					+ de 1 m	0,18	0,1	
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
262	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
263					+ de 1 m	0,16	0,1	
1464	B EG	Mur revêtement bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
264	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,28	0,1	
265					+ de 1 m	0,18	0,1	
278	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,37	0,1	
279					+ de 1 m	0,17	0,1	
	C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
266	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
267					+ de 1 m	0,14	0,1	
	E	Mur	Bois médium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°1 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°2 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
268	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
269					+ de 1 m	0,19	0,1	
280	F	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,22	0,1	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
281					+ de 1 m	0,18	0,1	
270	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,42	0,1	
271					+ de 1 m	0,19	0,1	
272	H	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
273					+ de 1 m	0,59	0,1	
1454	H	Protection d'angle	PVC	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
274	I	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
275					+ de 1 m	0,15	0,1	
1465	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
282	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
283					+ de 1 m	0,19	0,1	
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
284	Sol	Plancher	Dalle de sol		- de 1 m	0,54	0,1	
285					+ de 1 m	0,19	0,1	
1442	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
				Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				27		10		

Local : S011 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
286	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,56	0,1	
287					+ de 1 m	0,32	0,1	
296	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
297					+ de 1 m	0,55	0,1	
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
288	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
289					+ de 1 m	0,16	0,1	
290	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,41	0,1	
291					+ de 1 m	0,2	0,1	
292	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,44	0,1	
293					+ de 1 m	0,11	0,1	
298	D	Trappe	Bois	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,51	0,1	
299					+ de 1 m	0,4	0,1	
1450	D E	Mur revêtement bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0,03	0,1	Non peint
294	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,23	0,1	
295					+ de 1 m	0,17	0,1	
1466	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
300	Sol	Plancher	PVC collé type vinyle		- de 1 m	0,44	0,1	
301					+ de 1 m	0,17	0,1	

122689 CHU de Poitiers P

32/84

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
152 Rue Mondenard
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1443	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
Nombre d'unités de diagnostic				Total			Non mesurées	
				12			1	

Local : JB/08/C/CH/012 (8ème étage)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
302	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,29	0,1	
303					+ de 1 m	0,49	0,1	
318	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,27	0,1	
319					+ de 1 m	0,33	0,1	
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
304	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
305					+ de 1 m	0,24	0,1	
1453	B	Protection d'angle	PVC	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
306	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,34	0,1	
307					+ de 1 m	0,18	0,1	
308	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,22	0,1	
309					+ de 1 m	0,19	0,1	
1563	D F I	Mur revêtement bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
	E	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	E	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	E	Fenêtre n°1 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	E	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	E	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	E	Fenêtre n°2 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	E	Mur	Bois médium	Non peint				Non peint
320	E	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,48	0,1	
321					+ de 1 m	0,18	0,1	
310	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
311					+ de 1 m	0,2	0,1	
312	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,42	0,1	
313					+ de 1 m	0,18	0,1	
314	H	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
315					+ de 1 m	0,36	0,1	
322	H	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,4	0,1	
323					+ de 1 m	0,19	0,1	
	H	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint

122689 CHU de Poitiers P

33/84

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
152 Rue Mondenard
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
316	I	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,4	0,1	
317					+ de 1 m	0,18	0,1	
1468	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
324	Sol	Plancher	Dalle de sol		- de 1 m	0,16	0,1	
325					+ de 1 m	0,43	0,1	
1444	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
				Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				26		10		

Local : S012 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
326	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
327					+ de 1 m	0,17	0,1	
336	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
337					+ de 1 m	0,24	0,1	
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
328	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,46	0,1	
329					+ de 1 m	0,44	0,1	
1449	B C	Mur revêtement bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
330	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
331					+ de 1 m	0,25	0,1	
338	C	Trappe	Bois	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
339					+ de 1 m	0,4	0,1	
332	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,5	0,1	
333					+ de 1 m	0,2	0,1	
334	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,46	0,1	
335					+ de 1 m	0,5	0,1	
1469	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
340	Sol	Plancher	PVC collé type vinyle		- de 1 m	0,17	0,1	
341					+ de 1 m	0,16	0,1	
1445	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
				Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				12		1		

Local : JB/08/C/CH/013 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
342	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
343					+ de 1 m	0,16	0,1	
358	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
359					+ de 1 m	0,59	0,1	
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
344	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
345					+ de 1 m	0,31	0,1	
	B C G	Mur revêtement bas n°1	PVC	Non peint				Non peint
346	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
347					+ de 1 m	0,15	0,1	
360	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
361					+ de 1 m	0,15	0,1	
	C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1470	C	Protection d'angle n°1	PVC	Non peint	- de 1 m	0,03	0,1	Non peint
1471	C	Protection d'angle n°2	PVC	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
348	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
349					+ de 1 m	0,19	0,1	
	E	Mur	Bois médium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°1 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°2 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
350	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,52	0,1	
351					+ de 1 m	0,13	0,1	
362	F	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,56	0,1	
363					+ de 1 m	0,18	0,1	
352	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,38	0,1	
353					+ de 1 m	0,28	0,1	
354	H	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
355					+ de 1 m	0,6	0,1	
356	I	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,53	0,1	
357					+ de 1 m	0,38	0,1	
1472	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
364	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,45	0,1	
365					+ de 1 m	0,18	0,1	
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
366	Sol	Plancher	Dalle de sol		- de 1 m	0,17	0,1	
367					+ de 1 m	0,45	0,1	
1446	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,03	0,1	PVC
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				28			11	

Local : S013 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
368	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,56	0,1	
369					+ de 1 m	0,17	0,1	
378	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,4	0,1	
379					+ de 1 m	0,52	0,1	
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
370	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,47	0,1	
371					+ de 1 m	0,25	0,1	
372	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
373					+ de 1 m	0,19	0,1	
374	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
375					+ de 1 m	0,17	0,1	
380	D	Trappe	Bois	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
381					+ de 1 m	0,1	0,1	
1448	D E	Mur revêtement bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
376	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
377					+ de 1 m	0,17	0,1	
1473	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
382	Sol	Plancher	PVC collé type vinyle		- de 1 m	0,18	0,1	
383					+ de 1 m	0,6	0,1	
1447	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				12			1	

Local : JB/08/C/RP/017 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
384	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
385					+ de 1 m	0,17	0,1	
393	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,49	0,1	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
394					+ de 1 m	0,16	0,1	
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
386	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
387					+ de 1 m	0,32	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°1 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°2 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
388	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,77	0,1	
395	C	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	1,15	0,1	
389	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
390					+ de 1 m	0,19	0,1	
1564	D	Mur revêtement bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
1474	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
391	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
392					+ de 1 m	0,16	0,1	
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
1476	Sol	Plancher	Dalle de sol	Non peint	- de 1 m	0,4	0,1	Non peint
1475	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
				Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				19		8		

Local : JB/08/C/CH/018 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
396	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
397					+ de 1 m	0,3	0,1	
412	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
413					+ de 1 m	0,18	0,1	
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
398	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,28	0,1	
399					+ de 1 m	0,42	0,1	
1565	B E G	Mur revêtement bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0,03	0,1	Non peint
400	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,4	0,1	
401					+ de 1 m	0,18	0,1	
410	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,17	0,1	

122689 CHU de Poitiers P

37/84

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
411					+ de 1 m	0,28	0,1	
	C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
418	C	Porte n°3 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
419					+ de 1 m	0,2	0,1	
	C	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
402	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
403					+ de 1 m	0,42	0,1	
404	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
405					+ de 1 m	0,36	0,1	
	F	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°1 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°2 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
406	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,6	0,1	
407					+ de 1 m	0,37	0,1	
	F	Protection d'angle	PVC	Non peint				Non peint
416	F	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
417					+ de 1 m	0,16	0,1	
408	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,43	0,1	
409					+ de 1 m	0,51	0,1	
1568	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
414	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
415					+ de 1 m	0,43	0,1	
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
1567	Sol	Plancher	Dalle de sol	Non peint	- de 1 m	0,01	0,1	Non peint
1566	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				27			11	

Local : S018 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
420	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
421					+ de 1 m	0,16	0,1	
438	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
439					+ de 1 m	0,15	0,1	

122689 CHU de Poitiers P

38/84

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
152 Rue Mondenard
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
422	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
423					+ de 1 m	0,58	0,1	
1571	B et C	Revêtement de mur bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
424	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,4	0,1	
425					+ de 1 m	0,16	0,1	
426	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
427					+ de 1 m	0,18	0,1	
440	D	Trappe	Bois	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
441					+ de 1 m	0,16	0,1	
428	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
429					+ de 1 m	0,24	0,1	
430	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,29	0,1	
431					+ de 1 m	0,42	0,1	
432	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
433					+ de 1 m	0,53	0,1	
434	H	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,46	0,1	
435					+ de 1 m	0,15	0,1	
436	I	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
437					+ de 1 m	0,43	0,1	
1570	Sol	Plancher	PVC collé type vinyle	Non peint	- de 1 m	0,01	0,1	Non peint
1569	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,03	0,1	PVC
Nombre d'unités de diagnostic				Total			Non mesurées	
				15			1	

Local : JB/08/C/CH/019 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
442	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,49	0,1	
443					+ de 1 m	0,57	0,1	
454	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,55	0,1	
455					+ de 1 m	0,17	0,1	
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
444	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
445					+ de 1 m	0,19	0,1	
	B D E G	Mur revêtement bas	PVC	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°1 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint

122689 CHU de Poitiers P

39/84

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
152 Rue Mondenard
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°2 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Mur	Bois mélaminé	Non peint				Non peint
456	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
457					+ de 1 m	0,13	0,1	
	C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
	C	Protection d'angle n°1	PVC	Non peint				Non peint
	C	Protection d'angle n°2	PVC	Non peint				Non peint
458	C	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,13	0,1	
459					+ de 1 m	0,55	0,1	
446	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,21	0,1	
447					+ de 1 m	0,3	0,1	
448	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
449					+ de 1 m	0,16	0,1	
462	E	Porte n°3 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
463					+ de 1 m	0,29	0,1	
	E	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
450	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
451					+ de 1 m	0,17	0,1	
452	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
453					+ de 1 m	0,32	0,1	
	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint				Non peint
460	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
461					+ de 1 m	0,17	0,1	
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
1572	Sol	Plancher	Dalle de sol	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
1477	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
				Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				28		15		

Local : S019 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
464	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,32	0,1	
465					+ de 1 m	0,44	0,1	
474	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
475					+ de 1 m	0,33	0,1	
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint

122689 CHU de Poitiers P

40/84

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
152 Rue Mondenard
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
466	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
467					+ de 1 m	0,43	0,1	
1574	B C	Mur revêtement bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
468	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,51	0,1	
469					+ de 1 m	0,57	0,1	
1479	C	Protection d'angle	PVC	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
476	C	Trappe	Bois	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,34	0,1	
477					+ de 1 m	0,59	0,1	
470	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,53	0,1	
471					+ de 1 m	0,15	0,1	
484	D	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,51	0,1	
485					+ de 1 m	0,22	0,1	
	D	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
472	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
473					+ de 1 m	0,26	0,1	
478	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
479					+ de 1 m	0,53	0,1	
482	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,22	0,1	
483					+ de 1 m	0,17	0,1	
1573	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
480	Sol	Plancher	PVC collé type vinyle		- de 1 m	0,59	0,1	
481					+ de 1 m	0,15	0,1	
1478	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,03	0,1	PVC
Nombre d'unités de diagnostic				Total			Non mesurées	
				18			3	

Local : JB/08/C/CH/020 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
486	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
487					+ de 1 m	0,44	0,1	
500	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,36	0,1	
501					+ de 1 m	0,18	0,1	
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
488	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
489					+ de 1 m	0,17	0,1	
	B E G	Mur revêtement bas	PVC	Non peint				Non peint
490	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
491					+ de 1 m	0,19	0,1	

122689 CHU de Poitiers P

41/84

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
152 Rue Mondenard
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
502	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
503					+ de 1 m	0,27	0,1	
	C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
492	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,41	0,1	
493					+ de 1 m	0,59	0,1	
1480	D	Protection d'angle n°2	PVC	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
494	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
495					+ de 1 m	0,35	0,1	
	F	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°1 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°2 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
496	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,23	0,1	
497					+ de 1 m	0,29	0,1	
	F	Protection d'angle n°1	PVC	Non peint				Non peint
504	F	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
505					+ de 1 m	0,32	0,1	
498	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,34	0,1	
499					+ de 1 m	0,32	0,1	
	G	Protection d'angle n°3	PVC	Non peint				Non peint
1576	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
506	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,5	0,1	
507					+ de 1 m	0,44	0,1	
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
1575	Sol	Plancher	Dalle de sol	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
1481	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,03	0,1	PVC
Nombre d'unités de diagnostic				Total			Non mesurées	
				27			12	

Local : S020 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
508	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,36	0,1	
509					+ de 1 m	0,32	0,1	
526	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,3	0,1	
527					+ de 1 m	0,28	0,1	

122689 CHU de Poitiers P

42/84

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
152 Rue Mondenard
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
510	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,52	0,1	
511					+ de 1 m	0,44	0,1	
1578	B et C	Revêtement de mur bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0,01	0,1	Non peint
512	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,21	0,1	
513					+ de 1 m	0,16	0,1	
514	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
515					+ de 1 m	0,15	0,1	
528	D	Trappe	Bois	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,28	0,1	
529					+ de 1 m	0,17	0,1	
516	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
517					+ de 1 m	0,18	0,1	
518	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
519					+ de 1 m	0,2	0,1	
520	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
521					+ de 1 m	0,38	0,1	
522	H	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,45	0,1	
523					+ de 1 m	0,17	0,1	
524	I	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
525					+ de 1 m	0,16	0,1	
1579	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
1577	Sol	Plancher	PVC collé type vinyle	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
1482	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,2	0,1	PVC
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				17		2		

Local : JB/08/C/CH/021 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
530	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
531					+ de 1 m	0,15	0,1	
542	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
543					+ de 1 m	0,18	0,1	
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
532	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,35	0,1	
533					+ de 1 m	0,17	0,1	
1580	B D E G	Mur revêtement bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°1 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°2 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Mur	Bois mélaminé	Non peint				Non peint
544	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,37	0,1	
545					+ de 1 m	0,43	0,1	
	C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
	C	Protection d'angle n°1	PVC	Non peint				Non peint
	C	Protection d'angle n°2	PVC	Non peint				Non peint
546	C	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
547					+ de 1 m	0,17	0,1	
534	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,27	0,1	
535					+ de 1 m	0,17	0,1	
536	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
537					+ de 1 m	0,2	0,1	
548	E	Porte n°3 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
549					+ de 1 m	0,19	0,1	
	E	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
538	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
539					+ de 1 m	0,28	0,1	
540	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
541					+ de 1 m	0,58	0,1	
1581	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
550	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
551					+ de 1 m	0,42	0,1	
	Plénium	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
1582	Sol	Plancher	Dalle de sol	Non peint	- de 1 m	0,01	0,1	Non peint
1483	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
Nombre d'unités de diagnostic				Total			Non mesurées	
				28			13	

Local : S021 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
552	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,51	0,1	
553					+ de 1 m	0,24	0,1	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
566	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
567					+ de 1 m	0,5	0,1	
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
554	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
555					+ de 1 m	0,2	0,1	
1583	B C	Mur revêtement bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0,01	0,1	Non peint
556	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,53	0,1	
557					+ de 1 m	0,16	0,1	
	C	Protection d'angle	PVC	Non peint				Non peint
568	C	Trappe	Bois	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,52	0,1	
569					+ de 1 m	0,34	0,1	
558	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,48	0,1	
559					+ de 1 m	0,17	0,1	
570	D	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,43	0,1	
571					+ de 1 m	0,17	0,1	
	D	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
560	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,12	0,1	
561					+ de 1 m	0,32	0,1	
562	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,25	0,1	
563					+ de 1 m	0,15	0,1	
564	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,22	0,1	
565					+ de 1 m	0,47	0,1	
1584	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
572	Sol	Plancher	PVC collé type vinyle		- de 1 m	0,17	0,1	
573					+ de 1 m	0,16	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	PVC					PVC
Nombre d'unités de diagnostic				Total			Non mesurées	
				18			5	

Local : JB/08/C/CH/022 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
574	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,48	0,1	
575					+ de 1 m	0,15	0,1	
588	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,12	0,1	
589					+ de 1 m	0,3	0,1	
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
576	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,3	0,1	
577					+ de 1 m	0,16	0,1	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1484	B E G	Mur revêtement bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
578	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,56	0,1	
579					+ de 1 m	0,55	0,1	
590	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,39	0,1	
591					+ de 1 m	0,17	0,1	
	C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
580	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
581					+ de 1 m	0,59	0,1	
1485	D	Protection d'angle n°1	PVC	Non peint	- de 1 m	0,01	0,1	Non peint
582	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
583					+ de 1 m	0,35	0,1	
	F	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°1 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°2 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
584	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
585					+ de 1 m	0,18	0,1	
1486	F	Protection d'angle n°2	PVC	Non peint	- de 1 m	0,1	0,1	Non peint
592	F	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
593					+ de 1 m	0,2	0,1	
586	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
587					+ de 1 m	0,21	0,1	
	G	Protection d'angle n°3	PVC	Non peint				Non peint
1487	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
594	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,26	0,1	
595					+ de 1 m	0,6	0,1	
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
1586	Sol	Plancher	Dalle de sol	Non peint	- de 1 m	0,01	0,1	Non peint
1585	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
Nombre d'unités de diagnostic				Total			Non mesurées	
				27			10	

Local : S022 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
596	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,42	0,1	

122689 CHU de Poitiers P

46/84

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
597					+ de 1 m	0,15	0,1	
614	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,38	0,1	
615					+ de 1 m	0,15	0,1	
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
598	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
599					+ de 1 m	0,19	0,1	
1488	B et C	Revêtement de mur bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
600	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,34	0,1	
601					+ de 1 m	0,46	0,1	
602	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,38	0,1	
603					+ de 1 m	0,39	0,1	
616	D	Trappe	Bois	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
617					+ de 1 m	0,19	0,1	
604	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
605					+ de 1 m	0,2	0,1	
606	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
607					+ de 1 m	0,18	0,1	
608	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
609					+ de 1 m	0,16	0,1	
610	H	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
611					+ de 1 m	0,18	0,1	
612	I	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
613					+ de 1 m	0,19	0,1	
1588	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
1587	Sol	Plancher	PVC collé type vinyle	Non peint	- de 1 m	0,01	0,1	Non peint
1489	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,03	0,1	PVC
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				17			2	

Local : JB/08/C/SO/023 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
618	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,57	0,1	
619					+ de 1 m	0,45	0,1	
666	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
667					+ de 1 m	0,13	0,1	
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
684	AA	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
685					+ de 1 m	0,4	0,1	

122689 CHU de Poitiers P

47/84

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
152 Rue Mondenard
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
620	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
621					+ de 1 m	0,2	0,1	
622	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,48	0,1	
623					+ de 1 m	0,33	0,1	
1490	C	Protection d'angle n°1	PVC	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
1589	C	Protection d'angle n°2	PVC	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
624	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
625					+ de 1 m	0,17	0,1	
626	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
627					+ de 1 m	0,17	0,1	
670	F	Fenêtre n°2 Fixe	Bois	Peinture	- de 1 m	0,42	0,1	
671					+ de 1 m	0,33	0,1	
628	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,54	0,1	
629					+ de 1 m	0,19	0,1	
668	G	Fenêtre n°1 Fixe	Bois	Peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
669					+ de 1 m	0,19	0,1	
630	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
631					+ de 1 m	0,17	0,1	
672	G	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,36	0,1	
673					+ de 1 m	0,46	0,1	
	G	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
632	H	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
633					+ de 1 m	0,16	0,1	
674	I	Conduit de fluide	Métal	Peinture	- de 1 m	0,26	0,1	
675					+ de 1 m	0,19	0,1	
634	I	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,32	0,1	
635					+ de 1 m	0,53	0,1	
1491	I	Protection d'angle n°3	PVC	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
636	J	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,31	0,1	
637					+ de 1 m	0,45	0,1	
	K	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
638	K	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
639					+ de 1 m	0,21	0,1	
640	L	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,29	0,1	
641					+ de 1 m	0,18	0,1	
676	L	Trappe n°1	Bois	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
677					+ de 1 m	0,11	0,1	
642	M	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,45	0,1	
643					+ de 1 m	0,48	0,1	
678	N	Fenêtre n°3 Fixe	Bois	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
679					+ de 1 m	0,15	0,1	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
644	N	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,52	0,1	
645					+ de 1 m	0,55	0,1	
646	O	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
647					+ de 1 m	0,16	0,1	
648	P	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
649					+ de 1 m	0,16	0,1	
1492	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
686	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
687					+ de 1 m	0,17	0,1	
650	Q	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
651					+ de 1 m	0,52	0,1	
1493	Q	Protection d'angle n°4	PVC	Non peint	- de 1 m	0,03	0,1	Non peint
	Q	Protection d'angle n°5	PVC	Non peint				Non peint
652	R	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
653					+ de 1 m	0,38	0,1	
660	R S	Mur revêtement n°1	PVC collé type vinyle		- de 1 m	0,19	0,1	
661					+ de 1 m	0,18	0,1	
	S	Mur	Bois mélaminé	Non peint				Non peint
	S	Fenêtre n°6 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	S	Fenêtre n°6 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	S	Fenêtre n°6 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	S	Fenêtre n°7 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	S	Fenêtre n°7 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	S	Fenêtre n°7 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
1590	Sol	Plancher	PVC collé type vinyle	Non peint	- de 1 m	0,01	0,1	Non peint
654	T	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,26	0,1	
655					+ de 1 m	0,35	0,1	
664	Toutes zones	Plinthes	PVC collé type vinyle		- de 1 m	0,19	0,1	
665					+ de 1 m	0,21	0,1	
656	U	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
657					+ de 1 m	0,16	0,1	
658	V	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,44	0,1	
659					+ de 1 m	0,19	0,1	
682	W	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,13	0,1	
683					+ de 1 m	0,18	0,1	
680	W	Trappe n°2	Bois	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
681					+ de 1 m	0,55	0,1	
	X	Mur	Bois mélaminé	Non peint				Non peint
	Y	Mur	Bois mélaminé	Non peint				Non peint

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	Z	Mur	Bois mélaminé	Non peint				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				54		14		

Local : JB/08/C/OA/024 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
688	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,51	0,1	
689					+ de 1 m	0,2	0,1	
704	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,41	0,1	
705					+ de 1 m	0,17	0,1	
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1592	A A B F G H	Mur	Faïence	Non peint	- de 1 m	0,16	0,1	Non peint
690	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,55	0,1	
691					+ de 1 m	0,25	0,1	
692	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,11	0,1	
693					+ de 1 m	0,17	0,1	
694	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,34	0,1	
695					+ de 1 m	0,45	0,1	
696	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,56	0,1	
697					+ de 1 m	0,58	0,1	
698	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,56	0,1	
699					+ de 1 m	0,42	0,1	
700	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
701					+ de 1 m	0,13	0,1	
702	H	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
703					+ de 1 m	0,19	0,1	
1495	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
1494	Plénum	Plafond	Béton	Non peint	- de 1 m		0,1	Non peint
1591	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint	- de 1 m	0,18	0,1	Non peint
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				14		1		

Local : JB/08/C/SA/025 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
706	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,26	0,1	
707					+ de 1 m	0,17	0,1	
716	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	

122689 CHU de Poitiers P

50/84

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
717					+ de 1 m	0,16	0,1	
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
708	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,22	0,1	
709					+ de 1 m	0,36	0,1	
710	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
711					+ de 1 m	0,2	0,1	
718	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
719					+ de 1 m	0,16	0,1	
	C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
712	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,35	0,1	
713					+ de 1 m	0,18	0,1	
1594	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
1593	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint	- de 1 m	0,16	0,1	Non peint
720	Toutes zones	Mur	Faïence		- de 1 m	0,6	0,1	
721					+ de 1 m	0,31	0,1	
714	Toutes zones	Plinthes	Carrelage		- de 1 m	0,45	0,1	
715					+ de 1 m	0,53	0,1	
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				13			3	

Local : JB/08/C/SA/053 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
724	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,5	0,1	
725					+ de 1 m	0,27	0,1	
722	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
723					+ de 1 m	0,17	0,1	
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
726	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,32	0,1	
727					+ de 1 m	0,16	0,1	
738	B	Trappe	Bois	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,59	0,1	
739					+ de 1 m	0,37	0,1	
728	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,23	0,1	
729					+ de 1 m	0,18	0,1	
734	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
735					+ de 1 m	0,16	0,1	
	C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
730	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,54	0,1	
731					+ de 1 m	0,25	0,1	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
1497	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
1595	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint	- de 1 m	0,22	0,1	Non peint
732	Toutes zones	Mur	Faïence		- de 1 m	0,15	0,1	
733					+ de 1 m	0,59	0,1	
736	Toutes zones	Plinthes	Carrelage		- de 1 m	0,15	0,1	
737					+ de 1 m	0,26	0,1	
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				14			3	

Local : JB/08/C/RV/026 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1604	A	Mur	PVC collé type vinyle	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
740	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,24	0,1	
741					+ de 1 m	0,19	0,1	
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1603	B	Mur	PVC collé type vinyle	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
1602	C	Mur	PVC collé type vinyle	Non peint	- de 1 m	0,03	0,1	Non peint
1601	D	Mur	PVC collé type vinyle	Non peint	- de 1 m	0,03	0,1	Non peint
1600	E	Mur	PVC collé type vinyle	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
1599	F	Mur	PVC collé type vinyle	Non peint	- de 1 m	0,03	0,1	Non peint
1598	G	Mur	PVC collé type vinyle	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
1597	H	Mur	PVC collé type vinyle	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
1496	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
1596	Sol	Plancher	PVC collé type vinyle	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
				Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				13		2		

Local : JB/08/C/OS/027 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
742	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
743					+ de 1 m	0,25	0,1	
756	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,5	0,1	
757					+ de 1 m	0,3	0,1	
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
744	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,46	0,1	

122689 CHU de Poitiers P

52/84

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
745					+ de 1 m	0,58	0,1	
746	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
747					+ de 1 m	0,28	0,1	
748	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,45	0,1	
749					+ de 1 m	0,18	0,1	
750	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
751					+ de 1 m	0,19	0,1	
758	E	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,56	0,1	
759					+ de 1 m	0,25	0,1	
	E	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
752	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
753					+ de 1 m	0,18	0,1	
1607	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
1606	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint	- de 1 m	0,2	0,1	Non peint
1605	Toutes zones	Mur	Faïence	Non peint	- de 1 m	0,18	0,1	Non peint
754	Toutes zones	Plinthes	Carrelage		- de 1 m	0,18	0,1	
755					+ de 1 m	0,46	0,1	
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				15			3	

Local : JB/08/C/GK/028 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
760	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,58	0,1	
761					+ de 1 m	0,16	0,1	
772	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
773					+ de 1 m	0,16	0,1	
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
762	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
763					+ de 1 m	0,4	0,1	
764	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
765					+ de 1 m	0,56	0,1	
774	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,57	0,1	
775					+ de 1 m	0,16	0,1	
	C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
776	C	Trappe	Bois	Peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
777					+ de 1 m	0,58	0,1	
766	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,52	0,1	
767					+ de 1 m	0,18	0,1	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
768	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
769					+ de 1 m	0,18	0,1	
770	Sol	Plancher	Dalle de sol		- de 1 m	0,19	0,1	
771					+ de 1 m	0,17	0,1	
1498	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
				Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				12		2		

Local : JB/08/C/SB/029 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations
780	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,37	0,1	
781					+ de 1 m	0,14	0,1	
778	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,48	0,1	
779					+ de 1 m	0,19	0,1	
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
3	A et B	Mur	Faïence maron	Non peint	- de 1 m	1,6	0,1	Non peint
782	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,31	0,1	
783					+ de 1 m	0,42	0,1	
784	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,39	0,1	
785					+ de 1 m	0,15	0,1	
	Centre	Murets	Carrelage	Non peint				Non peint
786	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
787					+ de 1 m	0,17	0,1	
1500	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
1499	Plénum	Plafond	Béton	Non peint	- de 1 m	0,01	0,1	Non peint
	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint				Non peint
4	Toutes zones	Mur	Faïence jaune	Non peint	- de 1 m	0,13	0,1	Non peint
788	Toutes zones	Plinthes	Carrelage		- de 1 m	0,17	0,1	
789					+ de 1 m	0,16	0,1	
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				13			3	

Local : JB/08/C/RV/030 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
790	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,26	0,1	
791					+ de 1 m	0,41	0,1	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
798	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,42	0,1	
799					+ de 1 m	0,19	0,1	
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
792	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
793					+ de 1 m	0,45	0,1	
794	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
795					+ de 1 m	0,15	0,1	
796	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,43	0,1	
797					+ de 1 m	0,35	0,1	
800	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
801					+ de 1 m	0,23	0,1	
804	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
805					+ de 1 m	0,19	0,1	
806	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
807					+ de 1 m	0,19	0,1	
802	H	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,37	0,1	
803					+ de 1 m	0,16	0,1	
1501	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
1609	Sol	Plancher	PVC collé type vinyle	Non peint	- de 1 m	0,01	0,1	Non peint
1608	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				14			2	

Local : JB/08/C/CH/031 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
808	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,48	0,1	
809					+ de 1 m	0,33	0,1	
824	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
825					+ de 1 m	0,16	0,1	
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
810	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
811					+ de 1 m	0,19	0,1	
1610	B	Protection d'angle n°1	PVC	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
	B D E G	Mur revêtement bas	PVC	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°1 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint

122689 CHU de Poitiers P

55/84

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
152 Rue Mondenard
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°2 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Mur	Bois médium	Non peint				Non peint
1611	C	Protection d'angle n°2	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
1612	C	Protection d'angle n°2	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
826	C	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
827					+ de 1 m	0,17	0,1	
814	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
815					+ de 1 m	0,54	0,1	
812	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
813					+ de 1 m	0,15	0,1	
828	E	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
829					+ de 1 m	0,19	0,1	
	E	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
816	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,48	0,1	
817					+ de 1 m	0,36	0,1	
832	F	Porte n°3 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,26	0,1	
833					+ de 1 m	0,58	0,1	
	F	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
818	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,12	0,1	
819					+ de 1 m	0,39	0,1	
820	H	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
821					+ de 1 m	0,17	0,1	
822	I	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
823					+ de 1 m	0,43	0,1	
1503	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
1502	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m		0,1	Non peint
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
830	Sol	Plancher	Dalle de sol		- de 1 m	0,35	0,1	
831					+ de 1 m	0,51	0,1	
1613	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
				Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				31		12		

Local : S031 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
834	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	

122689 CHU de Poitiers P

56/84

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
152 Rue Mondenard
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
835					+ de 1 m	0,24	0,1	
852	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,33	0,1	
853					+ de 1 m	0,13	0,1	
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1615	A et B	Revêtement de mur bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0,01	0,1	Non peint
836	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
837					+ de 1 m	0,17	0,1	
838	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,53	0,1	
839					+ de 1 m	0,51	0,1	
840	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
841					+ de 1 m	0,16	0,1	
842	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,42	0,1	
843					+ de 1 m	0,53	0,1	
854	E	Trappe	Bois	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,11	0,1	
855					+ de 1 m	0,44	0,1	
844	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
845					+ de 1 m	0,34	0,1	
846	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,58	0,1	
847					+ de 1 m	0,25	0,1	
848	H	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,57	0,1	
849					+ de 1 m	0,46	0,1	
850	I	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,26	0,1	
851					+ de 1 m	0,18	0,1	
1505	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
1504	Sol	Plancher	PVC collé type vinyle	Non peint	- de 1 m	0,01	0,1	Non peint
1614	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,01	0,1	PVC
					Total		Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic					17		2	

Local : JB/08/C/CH/032 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
856	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,13	0,1	
857					+ de 1 m	0,19	0,1	
870	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
871					+ de 1 m	0,17	0,1	
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
858	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
859					+ de 1 m	0,38	0,1	

122689 CHU de Poitiers P

57/84

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
152 Rue Mondenard
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	B D F	Mur revêtement bas	PVC	Non peint				Non peint
860	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
861					+ de 1 m	0,22	0,1	
872	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
873					+ de 1 m	0,16	0,1	
	C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
862	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
863					+ de 1 m	0,56	0,1	
864	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
865					+ de 1 m	0,39	0,1	
	F	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°1 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°2 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
866	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
867					+ de 1 m	0,45	0,1	
1508	F	Protection d'angle n°1	PVC	Non peint	- de 1 m	0,01	0,1	Non peint
1509	F	Protection d'angle n°2	PVC	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
874	F	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
875					+ de 1 m	0,35	0,1	
868	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
869					+ de 1 m	0,17	0,1	
1507	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0,01	0,1	Non peint
876	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,5	0,1	
877					+ de 1 m	0,17	0,1	
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
1506	Sol	Plancher	Dalle de sol	Non peint	- de 1 m	0,01	0,1	Non peint
1616	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
Nombre d'unités de diagnostic				Total 26		Non mesurées 10		

Local : S032 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
888	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,57	0,1	
889					+ de 1 m	0,15	0,1	

122689 CHU de Poitiers P

58/84

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
880	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,23	0,1	
881					+ de 1 m	0,18	0,1	
882	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,35	0,1	
883					+ de 1 m	0,59	0,1	
884	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
885					+ de 1 m	0,28	0,1	
878	D	Placard	Bois	Peinture	- de 1 m	0,55	0,1	
879					+ de 1 m	0,48	0,1	
890	D	Trappe	Bois	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,21	0,1	
891					+ de 1 m	0,18	0,1	
886	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,27	0,1	
887					+ de 1 m	0,23	0,1	
1512	E	Revêtement de mur bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0,01	0,1	Non peint
1511	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
1617	Sol	Plancher	PVC collé type vinyle	Non peint	- de 1 m	0,01	0,1	Non peint
1510	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
				Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				13		2		

Local : JB/08/C/CH/033 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
892	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
893					+ de 1 m	0,25	0,1	
908	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,53	0,1	
909					+ de 1 m	0,18	0,1	
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
894	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,58	0,1	
895					+ de 1 m	0,16	0,1	
1618	B	Protection d'angle n°1	PVC	Non peint	- de 1 m	0,1	0,1	Non peint
1513	B D E G	Mur revêtement bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0,01	0,1	Non peint
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°1 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint

122689 CHU de Poitiers P

59/84

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	C	Fenêtre n°2 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Mur	Bois médium	Non peint				Non peint
1619	C	Protection d'angle n°2	PVC		- de 1 m	0,1	0,1	PVC
1620	C	Protection d'angle n°2	PVC		- de 1 m	0,1	0,1	PVC
910	C	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
911					+ de 1 m	0,46	0,1	
896	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
897					+ de 1 m	0,19	0,1	
898	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,56	0,1	
899					+ de 1 m	0,16	0,1	
912	E	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,6	0,1	
913					+ de 1 m	0,16	0,1	
	E	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
900	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,58	0,1	
901					+ de 1 m	0,23	0,1	
914	F	Porte n°3 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,24	0,1	
915					+ de 1 m	0,23	0,1	
	F	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
902	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,56	0,1	
903					+ de 1 m	0,17	0,1	
904	H	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
905					+ de 1 m	0,53	0,1	
906	I	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,34	0,1	
907					+ de 1 m	0,16	0,1	
1622	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
1621	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
916	Sol	Plancher	Dalle de sol		- de 1 m	0,19	0,1	
917					+ de 1 m	0,16	0,1	
1514	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
				Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				31		11		

Local : S033 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
918	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
919					+ de 1 m	0,18	0,1	
936	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,44	0,1	
937					+ de 1 m	0,15	0,1	

122689 CHU de Poitiers P

60/84

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
152 Rue Mondenard
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1515	A et B	Revêtement de mur bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
920	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,22	0,1	
921					+ de 1 m	0,16	0,1	
922	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
923					+ de 1 m	0,27	0,1	
924	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
925					+ de 1 m	0,19	0,1	
926	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,12	0,1	
927					+ de 1 m	0,17	0,1	
938	E	Trappe	Bois	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
939					+ de 1 m	0,43	0,1	
928	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,23	0,1	
929					+ de 1 m	0,13	0,1	
930	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
931					+ de 1 m	0,15	0,1	
932	H	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,31	0,1	
933					+ de 1 m	0,19	0,1	
934	I	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
935					+ de 1 m	0,1	0,1	
1516	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
1624	Sol	Plancher	PVC collé type vinyle	Non peint	- de 1 m	0,01	0,1	Non peint
1623	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
Nombre d'unités de diagnostic				Total			Non mesurées	
				17			2	

Local : JB/08/C/CH/034 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
940	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
941					+ de 1 m	0,16	0,1	
954	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,56	0,1	
955					+ de 1 m	0,18	0,1	
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
942	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
943					+ de 1 m	0,17	0,1	
1625	B D F	Mur revêtement bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0,01	0,1	Non peint
944	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
945					+ de 1 m	0,17	0,1	

122689 CHU de Poitiers P

61/84

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
152 Rue Mondenard
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
956	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,36	0,1	
957					+ de 1 m	0,39	0,1	
	C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
946	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,42	0,1	
947					+ de 1 m	0,26	0,1	
948	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,1	0,1	
949					+ de 1 m	0,45	0,1	
	F	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°1 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°2 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
950	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
951					+ de 1 m	0,19	0,1	
1626	F	Protection d'angle n°1	PVC	Non peint	- de 1 m	0,08	0,1	Non peint
1627	F	Protection d'angle n°2	PVC	Non peint	- de 1 m	0,09	0,1	Non peint
958	F	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
959					+ de 1 m	0,18	0,1	
952	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,27	0,1	
953					+ de 1 m	0,17	0,1	
1517	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
960	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,51	0,1	
961					+ de 1 m	0,16	0,1	
	Plénium	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
1518	Sol	Plancher	Dalle de sol	Non peint	- de 1 m	0,03	0,1	Non peint
1519	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,03	0,1	PVC
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				26			9	

Local : S034 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
962	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,59	0,1	
963					+ de 1 m	0,51	0,1	
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
964	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
965					+ de 1 m	0,51	0,1	

122689 CHU de Poitiers P

62/84

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
966	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,25	0,1	
967					+ de 1 m	0,16	0,1	
968	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
969					+ de 1 m	0,24	0,1	
972	D	Placard	Bois	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
973					+ de 1 m	0,47	0,1	
974	D	Trappe	Bois	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
975					+ de 1 m	0,16	0,1	
970	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
971					+ de 1 m	0,46	0,1	
1635	E	Revêtement de mur bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0,01	0,1	Non peint
1629	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
1628	Sol	Plancher	PVC collé type vinyle	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
1520	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				13			2	

Local : JB/08/C/CH/036 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
976	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
977					+ de 1 m	0,25	0,1	
990	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
991					+ de 1 m	0,15	0,1	
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
978	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
979					+ de 1 m	0,19	0,1	
1630	B D F	Mur revêtement bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0,01	0,1	Non peint
980	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
981					+ de 1 m	0,19	0,1	
992	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,51	0,1	
993					+ de 1 m	0,2	0,1	
	C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
982	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
983					+ de 1 m	0,18	0,1	
984	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,43	0,1	
985					+ de 1 m	0,18	0,1	
	F	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	F	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°1 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	F	Fenêtre n°2 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
986	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,47	0,1	
987					+ de 1 m	0,16	0,1	
1631	F	Protection d'angle n°1	PVC	Non peint	- de 1 m	0,07	0,1	Non peint
1521	F	Protection d'angle n°2	PVC	Non peint	- de 1 m	0,07	0,1	Non peint
994	F	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
995					+ de 1 m	0,47	0,1	
988	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,51	0,1	
989					+ de 1 m	0,17	0,1	
1522	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
996	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
997					+ de 1 m	0,38	0,1	
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
1632	Sol	Plancher	Dalle de sol	Non peint	- de 1 m	0,01	0,1	Non peint
1523	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
Nombre d'unités de diagnostic				Total			Non mesurées	
				26			9	

Local : S036 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
998	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
999					+ de 1 m	0,27	0,1	
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1000	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
1001					+ de 1 m	0,17	0,1	
1002	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
1003					+ de 1 m	0,19	0,1	
1004	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
1005					+ de 1 m	0,44	0,1	
1008	D	Placard	Bois	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
1009					+ de 1 m	0,19	0,1	
1010	D	Trappe	Bois	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
1011					+ de 1 m	0,21	0,1	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1006	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,24	0,1	
1007					+ de 1 m	0,18	0,1	
1525	E	Revêtement de mur bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0,01	0,1	Non peint
1524	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
1634	Sol	Plancher	PVC collé type vinyle	Non peint	- de 1 m	0,01	0,1	Non peint
1633	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
				Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				13		2		

Local : JB/08/C/CH/037 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1022	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,31	0,1	
1023					+ de 1 m	0,16	0,1	
1038	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,31	0,1	
1039					+ de 1 m	0,2	0,1	
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1024	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,5	0,1	
1025					+ de 1 m	0,17	0,1	
1636	B	Protection d'angle n°1	PVC	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
1526	B D E G	Mur revêtement bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0,03	0,1	Non peint
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°1 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°2 Volets	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Mur	Bois médium	Non peint				Non peint
1527	C	Protection d'angle n°2	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
1528	C	Protection d'angle n°2	PVC		- de 1 m	0	0,1	PVC
1012	C	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
1013					+ de 1 m	0,32	0,1	
1026	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
1027					+ de 1 m	0,18	0,1	
1028	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,54	0,1	
1029					+ de 1 m	0,59	0,1	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1014	E	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,4	0,1	
1015					+ de 1 m	0,15	0,1	
	E	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1030	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
1031					+ de 1 m	0,17	0,1	
1016	F	Porte n°3 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
1017					+ de 1 m	0,17	0,1	
	F	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1032	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,58	0,1	
1033					+ de 1 m	0,52	0,1	
1034	H	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,38	0,1	
1035					+ de 1 m	0,18	0,1	
1036	I	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,46	0,1	
1037					+ de 1 m	0,18	0,1	
1529	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
1018	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
1019					+ de 1 m	0,37	0,1	
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
1020	Sol	Plancher	Dalle de sol		- de 1 m	0,14	0,1	
1021					+ de 1 m	0,16	0,1	
1530	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				31			11	

Local : S037 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1040	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
1041					+ de 1 m	0,16	0,1	
1058	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,56	0,1	
1059					+ de 1 m	0,18	0,1	
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1532	A et B	Revêtement de mur bas	PVC	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
1042	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
1043					+ de 1 m	0,15	0,1	
1044	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,28	0,1	
1045					+ de 1 m	0,16	0,1	
1046	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,45	0,1	
1047					+ de 1 m	0,29	0,1	
1048	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1049					+ de 1 m	0,49	0,1	
1060	E	Trappe	Bois	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,49	0,1	
1061					+ de 1 m	0,41	0,1	
1050	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,59	0,1	
1051					+ de 1 m	0,45	0,1	
1052	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,3	0,1	
1053					+ de 1 m	0,5	0,1	
1054	H	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,24	0,1	
1055					+ de 1 m	0,2	0,1	
1056	I	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,59	0,1	
1057					+ de 1 m	0,19	0,1	
1638	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
1637	Sol	Plancher	PVC collé type vinyle	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
1531	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
				Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				17		2		

Local : JB/08/C/CI/039 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1062	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,46	0,1	
1063					+ de 1 m	0,4	0,1	
1639	A C E	Lise de protection	PVC		- de 1 m	0,03	0,1	PVC
1064	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,48	0,1	
1065					+ de 1 m	0,32	0,1	
1082	B	Porte-fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Peinture	- de 1 m	0,25	0,1	
1083					+ de 1 m	0,15	0,1	
1640	C	Main courante	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
1066	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
1067					+ de 1 m	0,38	0,1	
1084	C	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,1	0,1	
1085					+ de 1 m	0,25	0,1	
	C	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1086	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,56	0,1	
1087					+ de 1 m	0,18	0,1	
	C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1088	C	Porte n°3 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,38	0,1	
1089					+ de 1 m	0,39	0,1	
	C	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint

122689 CHU de Poitiers P

67/84

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
152 Rue Mondenard
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1090	C	Porte n°4 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,44	0,1	
1091					+ de 1 m	0,52	0,1	
	C	Porte n°4 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
	D	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	D	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
1068	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
1069					+ de 1 m	0,57	0,1	
1094	E	Fenêtre Fixe	Bois	Peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
1095					+ de 1 m	0,42	0,1	
1070	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,28	0,1	
1071					+ de 1 m	0,16	0,1	
1092	E	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,46	0,1	
1093					+ de 1 m	0,48	0,1	
1533	E F	Mur revêtement	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
1072	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
1073					+ de 1 m	0,2	0,1	
1074	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
1075					+ de 1 m	0,57	0,1	
1076	H	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
1077					+ de 1 m	0,17	0,1	
1078	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,49	0,1	
1079					+ de 1 m	0,18	0,1	
1080	Sol	Plancher	Dalle de sol		- de 1 m	0,49	0,1	
1081					+ de 1 m	0,18	0,1	
1534	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				29		8		

Local : JB/08/C/CI/040 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1096	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,3	0,1	
1097					+ de 1 m	0,55	0,1	
1120	A	Porte n°5 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
1121					+ de 1 m	0,15	0,1	
	A	Porte n°5 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint

122689 CHU de Poitiers P

68/84

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
152 Rue Mondenard
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1122	A	Porte n°6 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,1	0,1	
1123					+ de 1 m	0,17	0,1	
	A	Porte n°6 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1124	A	Porte n°7 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,23	0,1	
1125					+ de 1 m	0,18	0,1	
	A	Porte n°7 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1108	A	Porte-fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
1109					+ de 1 m	0,17	0,1	
1641	A B et C	Lise de protection	PVC		- de 1 m	0,5	0,1	PVC
1535	A,B et C	Mur revêtement	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
1098	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,24	0,1	
1099					+ de 1 m	0,2	0,1	
1642	C	Main courante	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
1100	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,11	0,1	
1101					+ de 1 m	0,17	0,1	
1110	C	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,25	0,1	
1111					+ de 1 m	0,18	0,1	
	C	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1112	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
1113					+ de 1 m	0,17	0,1	
	C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1114	C	Porte n°3 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,54	0,1	
1115					+ de 1 m	0,16	0,1	
	C	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1116	C	Porte n°4 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,26	0,1	
1117					+ de 1 m	0,41	0,1	
	C	Porte n°4 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1102	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,35	0,1	
1103					+ de 1 m	0,31	0,1	
1118	D	Porte-fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Peinture	- de 1 m	0,4	0,1	
1119					+ de 1 m	0,33	0,1	
1643	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
1104	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,31	0,1	
1105					+ de 1 m	0,53	0,1	
1536	Plénum	Plafond	Béton	Non peint	- de 1 m		0,1	Non peint
1106	Sol	Plancher	Dalle de sol		- de 1 m	0,19	0,1	
1107					+ de 1 m	0,2	0,1	
1537	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
Nombre d'unités de diagnostic				Total			Non mesurées	
				28			7	

Local : JB/08/C/CI/041 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1126	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
1127					+ de 1 m	0,22	0,1	
1644	B	Main courante	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
1128	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
1129					+ de 1 m	0,43	0,1	
1134	B	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
1135					+ de 1 m	0,42	0,1	
	B	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1541	B et D	Lise de protection	PVC		- de 1 m	0,03	0,1	PVC
1540	B et D	Mur revêtement	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
1130	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,37	0,1	
1131					+ de 1 m	0,49	0,1	
1132	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
1133					+ de 1 m	0,54	0,1	
1138	D	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
1139					+ de 1 m	0,16	0,1	
	D	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1539	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
1136	Sol	Plancher	Dalle de sol		- de 1 m	0,15	0,1	
1137					+ de 1 m	0,19	0,1	
1538	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
					Total		Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic					15		3	

Local : JB/08/C/CI/042 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1140	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,4	0,1	
1141					+ de 1 m	0,46	0,1	
1142	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,43	0,1	
1143					+ de 1 m	0,16	0,1	
1144	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,24	0,1	
1145					+ de 1 m	0,15	0,1	
1150	C	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,25	0,1	
1151					+ de 1 m	0,19	0,1	
	C	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois mélaminé	Non peint				Non peint
1156	D	Fenêtre Fixe	Bois	Peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
1157					+ de 1 m	0,16	0,1	

122689 CHU de Poitiers P

70/84

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
152 Rue Mondenard
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1146	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
1147					+ de 1 m	0,17	0,1	
1152	D	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,25	0,1	
1153					+ de 1 m	0,19	0,1	
	D	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois mélaminé	Non peint				Non peint
1154	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,3	0,1	
1155					+ de 1 m	0,56	0,1	
	E	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois mélaminé	Non peint				Non peint
1148	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
1149					+ de 1 m	0,2	0,1	
1542	Sol	Plancher	Dalle de sol	Non peint	- de 1 m	0,03	0,1	Non peint
				Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				13		3		

Local : JB/08/C/CI/043 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1158	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
1159					+ de 1 m	0,55	0,1	
1172	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Vernis	- de 1 m	0,57	0,1	
1173					+ de 1 m	0,17	0,1	
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1160	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
1161					+ de 1 m	0,17	0,1	
1190	B	Porte n°10 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,35	0,1	
1191					+ de 1 m	0,19	0,1	
	B	Porte n°10 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1192	B	Porte n°11 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
1193					+ de 1 m	0,5	0,1	
	B	Porte n°11 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1174	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
1175					+ de 1 m	0,5	0,1	
	B	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1176	B	Porte n°3 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,32	0,1	
1177					+ de 1 m	0,48	0,1	
	B	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1178	B	Porte n°4 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
1179					+ de 1 m	0,16	0,1	
	B	Porte n°4 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1180	B	Porte n°5 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,19	0,1	

122689 CHU de Poitiers P

71/84

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
152 Rue Mondenard
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1181					+ de 1 m	0,13	0,1	
	B	Porte n°5 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1182	B	Porte n°6 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,28	0,1	
1183					+ de 1 m	0,16	0,1	
	B	Porte n°6 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1184	B	Porte n°7 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,27	0,1	
1185					+ de 1 m	0,48	0,1	
	B	Porte n°7 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1186	B	Porte n°8 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,34	0,1	
1187					+ de 1 m	0,16	0,1	
	B	Porte n°8 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1188	B	Porte n°9 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,34	0,1	
1189					+ de 1 m	0,4	0,1	
	B	Porte n°9 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1543	B et D	Lise de protection mural	PVC		- de 1 m	0,03	0,1	PVC
1544	B et D	Revêtement mural n°2	PVC	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
1162	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
1163					+ de 1 m	0,53	0,1	
	C	Porte-fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
	C	Porte-fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Aluminium	Non peint				Non peint
1164	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,49	0,1	
1165					+ de 1 m	0,18	0,1	
1194	D	Porte n°12 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
1195					+ de 1 m	0,16	0,1	
	D	Porte n°12 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1196	D	Porte n°13 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
1197					+ de 1 m	0,19	0,1	
	D	Porte n°13 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1198	D	Porte n°14 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,32	0,1	
1199					+ de 1 m	0,48	0,1	
	D	Porte n°14 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1200	D	Porte n°15 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,38	0,1	
1201					+ de 1 m	0,18	0,1	
	D	Porte n°15 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1202	D	Porte n°16 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
1203					+ de 1 m	0,18	0,1	
	D	Porte n°16 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1204	D	Porte n°17 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
1205					+ de 1 m	0,19	0,1	
	D	Porte n°17 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1206	D	Porte n°18 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,52	0,1	
1207					+ de 1 m	0,52	0,1	
	D	Porte n°18 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1208	D	Porte n°19 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
1209					+ de 1 m	0,18	0,1	
	D	Porte n°19 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1210	D	Porte n°20 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,34	0,1	
1211					+ de 1 m	0,17	0,1	
	D	Porte n°20 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1212	D	Porte n°21 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
1213					+ de 1 m	0,59	0,1	
	D	Porte n°21 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1214	D	Porte n°22 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
1215					+ de 1 m	0,17	0,1	
	D	Porte n°22 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1216	D	Porte n°23 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
1217					+ de 1 m	0,14	0,1	
	D	Porte n°23 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
	D	Porte n°24 Dormant intérieur	Aluminium	Non peint				Non peint
	D	Porte n°24 Ouvrant intérieur	Aluminium	Non peint				Non peint
1166	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,36	0,1	
1167					+ de 1 m	0,2	0,1	
1168	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
1169					+ de 1 m	0,23	0,1	
1545	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
1170	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,23	0,1	
1171					+ de 1 m	0,32	0,1	
1546	Sol	Plancher	Dalle de sol	Non peint	- de 1 m	0,04	0,1	Non peint
1547	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
				Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				62		27		

Local : JB/08/C/SS/044 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1218	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,35	0,1	
1219					+ de 1 m	0,11	0,1	
1228	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
1229					+ de 1 m	0,45	0,1	
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint

122689 CHU de Poitiers P

73/84

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
152 Rue Mondenard
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1549	B	Conduit de fluide n°1	PVC	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
1220	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
1221					+ de 1 m	0,16	0,1	
1222	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
1223					+ de 1 m	0,16	0,1	
1230	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
1231					+ de 1 m	0,42	0,1	
	C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1232	D	Conduit de fluide n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	0,26	0,1	
1233					+ de 1 m	0,24	0,1	
1224	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
1225					+ de 1 m	0,32	0,1	
1234	D	Vanne sur conduite n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	0,41	0,1	
1235					+ de 1 m	0,19	0,1	
1236	D	Vanne sur conduite n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	0,38	0,1	
1237					+ de 1 m	0,48	0,1	
1645	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
1226	Sol	Plancher	Dalle de sol		- de 1 m	0,46	0,1	
1227					+ de 1 m	0,17	0,1	
1548	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
				Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic				16			3	

Local : JB/08/C/RI/045 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1238	A	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
1239					+ de 1 m	0,34	0,1	
1252	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
1253					+ de 1 m	0,31	0,1	
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1240	B	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
1241					+ de 1 m	0,18	0,1	
1250	B	Support enrouleur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,13	0,1	
1251					+ de 1 m	0,17	0,1	
1248	C	Conduit de fluide	Métal	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
1249					+ de 1 m	0,24	0,1	
1242	C	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
1243					+ de 1 m	0,54	0,1	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1244	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
1245					+ de 1 m	0,16	0,1	
1246	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
1247					+ de 1 m	0,47	0,1	
1550	Sol	Plancher	Dalle de sol	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
				Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				10		1		

Local : JB/08/C/LT/051 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1254	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
1255					+ de 1 m	0,17	0,1	
1256	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
1257					+ de 1 m	0,22	0,1	
1262	B	Trappe	Bois	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
1263					+ de 1 m	0,16	0,1	
1258	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
1259					+ de 1 m	0,16	0,1	
1260	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
1261					+ de 1 m	0,46	0,1	
1553	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
1264	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,26	0,1	
1265					+ de 1 m	0,19	0,1	
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
1266	Sol	Plancher	Carrelage		- de 1 m	0,15	0,1	
1267					+ de 1 m	0,19	0,1	
1552	Toutes zones	Mur	Faïence	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
1551	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
				Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				11		1		

Local : JB/08/C/SS/052 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1268	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,28	0,1	
1269					+ de 1 m	0,58	0,1	
1282	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,34	0,1	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1283					+ de 1 m	0,18	0,1	
1276	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Vernis	- de 1 m	0,2	0,1	
1277					+ de 1 m	0,51	0,1	
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois médium	Non peint				Non peint
1270	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,52	0,1	
1271					+ de 1 m	0,27	0,1	
1284	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,43	0,1	
1285					+ de 1 m	0,19	0,1	
1272	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,42	0,1	
1273					+ de 1 m	0,11	0,1	
1286	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
1287					+ de 1 m	0,2	0,1	
1278	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Vernis	- de 1 m	0,16	0,1	
1279					+ de 1 m	0,42	0,1	
1280	C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,49	0,1	
1281					+ de 1 m	0,2	0,1	
1555	D	Lise de protection murales	PVC		- de 1 m	0,3	0,1	PVC
1274	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
1275					+ de 1 m	0,17	0,1	
1288	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,39	0,1	
1289					+ de 1 m	0,17	0,1	
	Plafond	Plafond	Placoplatre	Peinture				Postérieur à 1949
	Plafond	Plafond	Placoplatre	Peinture				Postérieur à 1949
	Sol	Plancher	Dalle de sol	Non peint				Non peint
1290	Sol	Plancher	Dalles de sol + colle		- de 1 m	0,27	0,1	
1291					+ de 1 m	0,26	0,1	
1554	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,02	0,1	PVC
					Total		Non mesurées	
Nombre d'unités de diagnostic					18		4	

Local : JB/08/N/CI/021 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1292	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,55	0,1	
1293					+ de 1 m	0,22	0,1	
	B	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
1300	B	Porte n°1 Embrasure	Plâtre	Toile de verre	- de 1 m	0,13	0,1	
1301					+ de 1 m	0,19	0,1	
1302	B	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,29	0,1	
1303					+ de 1 m	0,45	0,1	

122689 CHU de Poitiers P

76/84

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
152 Rue Mondenard
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1294	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
1295					+ de 1 m	0,16	0,1	
5	C	Protection d'angle n°1	PVC		- de 1 m	8,5	0,1	PVC
6	C	Protection d'angle n°2	PVC		- de 1 m	8,2	0,1	PVC
1296	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,38	0,1	
1297					+ de 1 m	0,13	0,1	
	D	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
1304	D	Porte n°2 Embrasure	Plâtre	Toile de verre	- de 1 m	0,17	0,1	
1305					+ de 1 m	0,19	0,1	
1306	D	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,51	0,1	
1307					+ de 1 m	0,16	0,1	
1646	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
1298	Sol	Plancher	Dalle de sol		- de 1 m	0,38	0,1	
1299					+ de 1 m	0,24	0,1	
45	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,21	0,1	PVC
Nombre d'unités de diagnostic				Total			Non mesurées	
				15			3	

Local : JB/08/N/CI/022 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1308	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,25	0,1	
1309					+ de 1 m	0,25	0,1	
7	A et C	Lise de protection	PVC	Non peint	- de 1 m	9,3	0,1	Non peint
1310	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
1311					+ de 1 m	0,15	0,1	
8	B	Protection d'angle n°1	PVC	Non peint	- de 1 m	8,5	0,1	Non peint
9	B	Protection d'angle n°2	PVC	Non peint	- de 1 m	8,5	0,1	Non peint
10	B	Protection d'angle n°3	PVC	Non peint	- de 1 m	8,3	0,1	Non peint
11	B	Protection d'angle n°4	PVC	Non peint	- de 1 m	8,5	0,1	Non peint
1312	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
1313					+ de 1 m	0,16	0,1	
12	C	Protection d'angle n°4	PVC	Non peint	- de 1 m	8,5	0,1	Non peint
13	C	Protection d'angle n°4	PVC	Non peint	- de 1 m	8,3	0,1	Non peint
	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint				Non peint
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
1647	Sol	Plancher	Dalle de sol	Non peint	- de 1 m	0,02	0,1	Non peint
46	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint	- de 1 m	0,2	0,1	Non peint

122689 CHU de Poitiers P

77/84

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
152 Rue Mondenard
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	14	2

Local : JB/08/N/CI/023 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1314	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,32	0,1	
1315					+ de 1 m	0,16	0,1	
	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
1326	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
1327					+ de 1 m	0,3	0,1	
14	A	Protection d'angle n°20	PVC	Non peint	- de 1 m	8,5	0,1	Non peint
15	A	Protection d'angle n°20	PVC	Non peint	- de 1 m	8,5	0,1	Non peint
1316	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,21	0,1	
1317					+ de 1 m	0,18	0,1	
	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
1328	B	Porte n°2 Embrasure	Plâtre	Toile de verre	- de 1 m		0,1	
1329	B	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,44	0,1	
1330					+ de 1 m	0,56	0,1	
	B	Porte n°3 Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
1331	B	Porte n°3 Embrasure	Plâtre	Toile de verre	- de 1 m	0,53	0,1	
1332					+ de 1 m	0,19	0,1	
1333	B	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,24	0,1	
1334					+ de 1 m	0,52	0,1	
	B	Porte n°4 Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
1335	B	Porte n°4 Embrasure	Plâtre	Toile de verre	- de 1 m	0,38	0,1	
1336					+ de 1 m	0,59	0,1	
1337	B	Porte n°4 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
1338					+ de 1 m	0,19	0,1	
	B	Porte n°5 Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
1339	B	Porte n°5 Embrasure	Plâtre	Toile de verre	- de 1 m	0,14	0,1	
1340					+ de 1 m	0,57	0,1	
1341	B	Porte n°5 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
1342					+ de 1 m	0,15	0,1	
17	B	Protection d'angle n°1	PVC	Non peint	- de 1 m	8,2	0,1	Non peint
18	B	Protection d'angle n°2	PVC	Non peint	- de 1 m	8,3	0,1	Non peint
19	B	Protection d'angle n°3	PVC	Non peint	- de 1 m	8,4	0,1	Non peint
20	B	Protection d'angle n°4	PVC	Non peint	- de 1 m	8,3	0,1	Non peint
21	B	Protection d'angle n°5	PVC	Non peint	- de 1 m	8,5	0,1	Non peint
22	B	Protection d'angle n°6	PVC	Non peint	- de 1 m	8,3	0,1	Non peint
23	B	Protection d'angle n°7	PVC	Non peint	- de 1 m	8,4	0,1	Non peint
24	B	Protection d'angle n°8	PVC	Non peint	- de 1 m	8,3	0,1	Non peint
1318	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,4	0,1	
1319					+ de 1 m	0,35	0,1	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	C	Porte n°6 Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
1343	C	Porte n°6 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
1344					+ de 1 m	0,24	0,1	
26	C	Protection d'angle n°10	PVC	Non peint	- de 1 m	8,2	0,1	Non peint
27	C	Protection d'angle n°11	PVC	Non peint	- de 1 m	8,2	0,1	Non peint
28	C	Protection d'angle n°12	PVC	Non peint	- de 1 m	8,5	0,1	Non peint
29	C	Protection d'angle n°13	PVC	Non peint	- de 1 m	8,4	0,1	Non peint
1320	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,34	0,1	
1321					+ de 1 m	0,16	0,1	
	D	Porte n°10 Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
1357	D	Porte n°10 Embrasure	Plâtre	Toile de verre	- de 1 m	0,33	0,1	
1358					+ de 1 m	0,17	0,1	
1359	D	Porte n°10 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,14	0,1	
1360					+ de 1 m	0,55	0,1	
	D	Porte n°7 Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
1345	D	Porte n°7 Embrasure	Plâtre	Toile de verre	- de 1 m	0,2	0,1	
1346					+ de 1 m	0,17	0,1	
1347	D	Porte n°7 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
1348					+ de 1 m	0,18	0,1	
	D	Porte n°8 Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
1349	D	Porte n°8 Embrasure	Plâtre	Toile de verre	- de 1 m	0,19	0,1	
1350					+ de 1 m	0,19	0,1	
1351	D	Porte n°8 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,58	0,1	
1352					+ de 1 m	0,6	0,1	
	D	Porte n°9 Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
1353	D	Porte n°9 Embrasure	Plâtre	Toile de verre	- de 1 m	0,17	0,1	
1354					+ de 1 m	0,13	0,1	
1355	D	Porte n°9 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
1356					+ de 1 m	0,56	0,1	
30	D	Protection d'angle n°14	PVC	Non peint	- de 1 m	8,2	0,1	Non peint
31	D	Protection d'angle n°15	PVC	Non peint	- de 1 m	8,4	0,1	Non peint
32	D	Protection d'angle n°16	PVC	Non peint	- de 1 m	8,3	0,1	Non peint
33	D	Protection d'angle n°17	PVC	Non peint	- de 1 m	8,3	0,1	Non peint
34	D	Protection d'angle n°18	PVC	Non peint	- de 1 m	8,3	0,1	Non peint
35	D	Protection d'angle n°19	PVC	Non peint	- de 1 m	8,3	0,1	Non peint
36	D	Protection d'angle n°20	PVC	Non peint	- de 1 m	8,3	0,1	Non peint
37	D	Protection d'angle n°9	PVC	Non peint	- de 1 m	8,3	0,1	Non peint
1322	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
1323					+ de 1 m	0,15	0,1	
1324	Sol	Plancher	Dalle de sol		- de 1 m	0,41	0,1	
1325					+ de 1 m	0,37	0,1	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
16	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,2	0,1	PVC
Nombre d'unités de diagnostic				Total			Non mesurées	
				57			10	

Local : JB/08/N/CI/024 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
1361	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,24	0,1	
1362					+ de 1 m	0,31	0,1	
41	B	Protection d'angle n°1	PVC	Non peint	- de 1 m	8,3	0,1	Non peint
42	B	Protection d'angle n°2	PVC	Non peint	- de 1 m	8,2	0,1	Non peint
38	B et D	Lise de protection	PVC	Non peint	- de 1 m	9,2	0,1	Non peint
1365	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
1366					+ de 1 m	0,18	0,1	
	D	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
1363	D	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,39	0,1	
1364					+ de 1 m	0,17	0,1	
	D	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
1367	D	Porte n°2 Embrasure	Plâtre	Toile de verre	- de 1 m	0,47	0,1	
1368					+ de 1 m	0,24	0,1	
1369	D	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,43	0,1	
1370					+ de 1 m	0,17	0,1	
39	D	Protection d'angle n°3	PVC	Non peint	- de 1 m	8,2	0,1	Non peint
40	D	Protection d'angle n°3	PVC	Non peint	- de 1 m	8,3	0,1	Non peint
1648	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic				Total			Non mesurées	
				14			3	

Local : JB/08/N/CI/025 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
1371	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
1372					+ de 1 m	0,32	0,1	
1375	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
1376					+ de 1 m	0,3	0,1	
	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois mélaminé	Non peint				Non peint
1387	A	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,31	0,1	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1388					+ de 1 m	0,21	0,1	
	A	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois mélaminé	Non peint				Non peint
1373	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
1374					+ de 1 m	0,18	0,1	
1377	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
1378					+ de 1 m	0,15	0,1	
	E	Porte n°3 Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
1389	E	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
1390					+ de 1 m	0,18	0,1	
1379	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
1380					+ de 1 m	0,17	0,1	
1381	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
1382					+ de 1 m	0,19	0,1	
	G	Porte n°4 Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
	G	Porte n°4 Ouvrant intérieur	Bois mélaminé	Peinture				Substrat postérieur à 1949
	G	Porte n°5 Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
	G	Porte n°5 Ouvrant intérieur	Bois mélaminé	Peinture				Substrat postérieur à 1949
	G	Porte n°6 Dormant intérieur	Métal	Non peint				Non peint
	G	Porte n°6 Ouvrant intérieur	Bois mélaminé	Peinture				Substrat postérieur à 1949
1383	H	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,4	0,1	
1384					+ de 1 m	0,35	0,1	
	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint				Non peint
	Plénum	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
1385	Sol	Plancher	Dalle de sol		- de 1 m	0,2	0,1	
1386					+ de 1 m	0,19	0,1	
43	Toutes zones	Lise de protection	PVC	Non peint	- de 1 m	9	0,1	Non peint
44	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,2	0,1	PVC
				Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				23		11		

Local : JB/08/N/CI/027 (8ème étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1391	A	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,36	0,1	
1392					+ de 1 m	0,23	0,1	
1411	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
1412					+ de 1 m	0,17	0,1	
1413	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
1414					+ de 1 m	0,48	0,1	

122689 CHU de Poitiers P

81/84

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
152 Rue Mondenard
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1415	A	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
1416					+ de 1 m	0,35	0,1	
1417	A	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
1418					+ de 1 m	0,14	0,1	
1393	B	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,19	0,1	
1394					+ de 1 m	0,16	0,1	
1395	C	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,43	0,1	
1396					+ de 1 m	0,4	0,1	
49	C	Protection d'angle n°1	PVC	Non peint	- de 1 m	9,2	0,1	Non peint
1397	D	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
1398					+ de 1 m	0,21	0,1	
1399	E	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,52	0,1	
1400					+ de 1 m	0,31	0,1	
1419	E	Porte n°3 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,17	0,1	
1420					+ de 1 m	0,18	0,1	
	E	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois mélaminé	Non peint				Non peint
1401	F	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,38	0,1	
1402					+ de 1 m	0,55	0,1	
1403	G	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
1404					+ de 1 m	0,27	0,1	
1421	G	Porte n°4 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,15	0,1	
1422					+ de 1 m	0,37	0,1	
	G	Porte n°4 Ouvrant intérieur	Bois mélaminé	Non peint				Non peint
1423	G	Porte n°5 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
1424					+ de 1 m	0,15	0,1	
	G	Porte n°5 Ouvrant intérieur	Bois mélaminé	Non peint				Non peint
1425	G	Porte n°6 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,57	0,1	
1426					+ de 1 m	0,17	0,1	
	G	Porte n°6 Ouvrant intérieur	Bois mélaminé	Non peint				Non peint
50	G	Protection d'angle n°2	PVC	Non peint	- de 1 m	9,1	0,1	Non peint
1405	H	Mur	Plâtre	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,4	0,1	
1406					+ de 1 m	0,36	0,1	
1407	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,18	0,1	
1408					+ de 1 m	0,19	0,1	
1409	Sol	Plancher	Dalle de sol		- de 1 m	0,38	0,1	
1410					+ de 1 m	0,17	0,1	
48	Toutes zones	Lise de protection	PVC	Non peint	- de 1 m	9,2	0,1	Non peint
47	Toutes zones	Plinthes	PVC		- de 1 m	0,2	0,1	PVC
Nombre d'unités de diagnostic				Total			Non mesurées	
				26			4	

LEGENDE			
Localisation	HG : en Haut à Gauche MG : au Milieu à Gauche BG : en Bas à Gauche	HC : en Haut au Centre C : au Centre BC : en Bas au Centre	HD : en Haut à Droite MD : au Milieu à Droite BD : en Bas à Droite
Nature des dégradations	ND : Non dégradé EU : Etat d'usage NV : Non visible D : Dégradé		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	1388	408

7	COMMENTAIRES
	Néant

8 ANNEXES

NOTICE D'INFORMATION

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement !**
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard.

L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb
- s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Evitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte

- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.