

Arceau(x) émetteurs de rayons X, déplaçables ou fixes

Arceau émetteur de rayons X n° 1

Marque : PHILIPS

Modèle : AZURION 7C12

Fixe ou déplaçable : Fixe

Année de mise en service : 2020

Adresse	Dénomination du service	Localisation (bâtiment, étage)	Nom de la salle où est utilisé l'arceau
Hôpital Rangueil 31059 Toulouse	Hémodynamique	H1 - 1er Etage	Salle 1

Utilisation partagée de l'arceau : Non

Pratiques interventionnelles radioguidées (PIR) réalisées à l'aide de l'arceau :

- C - PIR en cardiologie coronaire

Date du dernier contrôle de qualité externe : 02/05/2023

Résultat du dernier contrôle de qualité externe : Non-conformité mineure

Confirmez-vous avoir modifié cet appareil sans remettre en cause les conditions de radioprotection ? : Oui

Arceau émetteur de rayons X n° 2

Marque : PHILIPS

Modèle : ALLURA CLARITY FD10F

Fixe ou déplaçable : Fixe

Année de mise en service : 2015

Adresse	Dénomination du service	Localisation (bâtiment, étage)	Nom de la salle où est utilisé l'arceau
Hôpital Rangueil 31059 Toulouse	Hémodynamique	H1 - 1er Etage	Salle 2

Utilisation partagée de l'arceau : Non

Pratiques interventionnelles radioguidées (PIR) réalisées à l'aide de l'arceau :

- C - PIR en cardiologie coronaire

Date du dernier contrôle de qualité externe : 02/05/2023

Résultat du dernier contrôle de qualité externe : Non-conformité mineure

Confirmez-vous avoir modifié cet appareil sans remettre en cause les conditions de radioprotection ? : Oui

Arceau émetteur de rayons X n° 3

Marque : SIEMENS

Modèle : ARTIS ICONO FLOOR

Fixe ou déplaçable : Fixe

Année de mise en service : 2022

Adresse	Dénomination du service	Localisation (bâtiment, étage)	Nom de la salle où est utilisé l'arceau
Hôpital Rangueil 31059 Toulouse	Hémodynamique	H1 - 1er Etage	Salle 3

Utilisation partagée de l'arceau : Non

Pratiques interventionnelles radioguidées (PIR) réalisées à l'aide de l'arceau :

- C - PIR en cardiologie coronaire

Date du dernier contrôle de qualité externe : 12/10/2022

Résultat du dernier contrôle de qualité externe : Absence de non-conformité

Confirmez-vous avoir modifié cet appareil sans remettre en cause les conditions de radioprotection ? : Oui

Arceau émetteur de rayons X n° 4

Marque : GENERAL ELECTRIC

Modèle : Discovery IGS 730

Fixe ou déplaçable : Fixe

Année de mise en service : 2016

Adresse	Dénomination du service	Localisation (bâtiment, étage)	Nom de la salle où est utilisé l'arceau
Hôpital Rangueil 31059 Toulouse	Chirurgie Cardio Vasculaire	H1 - 5ème Etage	Salle CCV

Utilisation partagée de l'arceau : Non

Pratiques interventionnelles radioguidées (PIR) réalisées à l'aide de l'arceau :

- C - PIR en cardiologie coronaire
- D - PIR en cardiologie rythmologique
- E - PIR dans le domaine vasculaire

Date du dernier contrôle de qualité externe : 16/01/2023

Résultat du dernier contrôle de qualité externe : Absence de non-conformité

Confirmez-vous avoir modifié cet appareil sans remettre en cause les conditions de radioprotection ? : Oui

Arceau émetteur de rayons X n° 5

Marque : GENERAL ELECTRIC

Modèle : IGS 520

Fixe ou déplaçable : Fixe

Année de mise en service : 2016

Adresse	Dénomination du service	Localisation (bâtiment, étage)	Nom de la salle où est utilisé l'arceau
Hôpital Rangueil 31059 Toulouse	Rythmologie	H1 - 1er Etage	Salle 1

Utilisation partagée de l'arceau : Non

Pratiques interventionnelles radioguidées (PIR) réalisées à l'aide de l'arceau :

- D - PIR en cardiologie rythmologique

Date du dernier contrôle de qualité externe : 22/05/2023

Résultat du dernier contrôle de qualité externe : Absence de non-conformité

Confirmez-vous avoir modifié cet appareil sans remettre en cause les conditions de radioprotection ? : Oui

Arceau émetteur de rayons X n° 6

Marque : GENERAL ELECTRIC

Modèle : Innova 2100

Fixe ou déplaçable : Fixe

Année de mise en service : 2010

Adresse	Dénomination du service	Localisation (bâtiment, étage)	Nom de la salle où est utilisé l'arceau
Hôpital Rangueil 31059 Toulouse	Rythmologie	H1 - 1er Etage	Salle 2

Utilisation partagée de l'arceau : Non

Pratiques interventionnelles radioguidées (PIR) réalisées à l'aide de l'arceau :

- D - PIR en cardiologie rythmologique

Date du dernier contrôle de qualité externe : 27/11/2023

Résultat du dernier contrôle de qualité externe : Absence de non-conformité

Confirmez-vous avoir modifié cet appareil sans remettre en cause les conditions de radioprotection ? : Oui

Arceau émetteur de rayons X n° 7

Marque : GENERAL ELECTRIC

Modèle : OEC 9800 Plus

Fixe ou déplaçable : Déplaçable

Année de mise en service : 2002

Adresse	Dénomination du service	Localisation (bâtiment, étage)	Nom de la salle où est utilisé l'arceau

Utilisation partagée de l'arceau : Non

Pratiques interventionnelles radioguidées (PIR) réalisées à l'aide de l'arceau :

- E – PIR dans le domaine vasculaire

Date du dernier contrôle de qualité externe : 05/12/2023

Résultat du dernier contrôle de qualité externe : Absence de non-conformité

Confirmez-vous avoir modifié cet appareil sans remettre en cause les conditions de radioprotection ? : Oui

Arceau émetteur de rayons X n° 8

Marque : PHILIPS

Modèle : AZURION 7C20

Fixe ou déplaçable : Fixe

Année de mise en service : 2024

Adresse	Dénomination du service	Localisation (bâtiment, étage)	Nom de la salle où est utilisé l'arceau
Hôpital des enfants 31059 Toulouse	Bloc Hôpital des enfants	Bloc-Rez de Chaussée	Salle CardioPédiatrie

Utilisation partagée de l'arceau : Non

Pratiques interventionnelles radioguidées (PIR) réalisées à l'aide de l'arceau :

- C – PIR en cardiologie coronaire

Confirmez-vous avoir modifié cet appareil sans remettre en cause les conditions de radioprotection ? : Oui

Lieux d'utilisation des arceaux déplaçables

Lieux d'utilisation des arceaux déplaçables

Avez-vous au moins un arceau déplaçable : Oui

Adresse de l'établissement	Dénomination du service	Localisation (bâtiment, étage)	Noms des salles dans lesquelles les arceaux déplaçables sont utilisés
Hôpital Rangueil 31059 Toulouse	Chirurgie-Cardio-Vasculaire	Bâtiment H1 - Etage 5	Salles "Bloc Op"