



DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

RAPPORT n° P 280900 V2 du 03/07/2025

1) IDENTIFICATION DE LA MISSION

IMMEUBLE CONCERNÉ

Clinique parcelle E211 - V2 après investigations des locaux
non accessibles

6 rue Jouleau

11 rue de la Maréchaussée

94170 LE PERREUX SUR MARNE

date de construction : XXème siècle

PROPRIÉTAIRE / COMMANDITAIRE

EPF ILE DE France

4/14 rue Ferrus

75014 PARIS

bon de commande : 202400530 du

RÉALISATION

Sophie Renversez Architecture 17, résidence Breteuil, avenue de Mormal, 59 800 LILLE
Assurance : Mutuelle des Architectes Français n° 155128/B

Date d'intervention : 6, 7, 12 et 13 Juin 2024 ; 19 Juin 2025

Personnel intervenant : Nordine LAAOIR

Portée de la mission : identifier les éléments unitaires ayant un revêtement contenant du plomb avant
travaux / démolition - mesure du taux de plomb dans ces revêtements

Appareil de mesure : appareil à fluorescence X FONDIS HEURESIS PB2001 n°8180

(source radioactive 57 Co d'activité 185 mbq chargée le 27/10/2021 n°RTV-1499,215)

Déclaration ASN : DNPRX_LIL_2020_4711

CONCLUSION

Aucun revêtement plombifère n'a été identifié

zone non investiguée : Néant

Les mesures sont considérées comme révélant la présence de plomb lorsqu'elles sont supérieures à
1 mg/cm² (seuil du code de la santé publique)

Toutefois le code du travail ne cite pas de valeur limite pour les éléments objets des interventions mais
des valeurs d'exposition. Les entreprises intervenantes devront donc veiller à ce que leur processus
d'intervention, y compris sur les éléments présentant des taux de inférieurs à cette limite, n'entraînent ni
risque de pollution du site, ni exposition pour les travailleurs.

Le maître d'ouvrage se doit d'alerter toute entreprise intervenante sur les risques du chantier dont il a
connaissance : le maître d'ouvrage transmettra donc aux entreprises réalisant les travaux précités une
copie intégrale du présent document.

Sart d'architecture au capital de 261 000€
SIRET : 752 465 302 R.C.S Lille Métropole
SOPHIE RENVERSEZ ARCHITECTURE
Ordre des Architectes n° S15431
17 Rés. Breteuil Av. de Mormal 59800 LILLE
DIAGTIM

SOMMAIRE

1) IDENTIFICATION DE LA MISSION

2) TABLEAU DES MESURES

ANNEXES : pagination indépendante

croquis de localisation : 7 planche(s)

annexe photographique : 0 page(s)

1/ 30

2) TABLEAU DES MESURES

N° Unit	LOCAL	CÔTÉ	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	RESULTATS PbC
SOUS SOL								
Bâtiment Principal								
	Stockage 1		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
1		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
2		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
3		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
4		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
5			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
6			Porte fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
7			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
	Local technique 1		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
8		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
9		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
10		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
11		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
12			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
13			Porte fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
14			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
	Archives 1		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
15		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
16		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
17		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
18		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
19			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
20			Porte fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
21			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
	Local technique 2		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
22		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
23		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
24		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
25		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
26			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
	Bureau 1		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
27		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
28		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
29		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
30		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
31			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
32			Porte fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
33			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
34	Bureau 2	H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
35		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
36		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
37		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
38			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
39			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
40			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
41			Porte			Peinture	Bois	<0,8
42			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
43			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
44	Stockage 2	H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
45		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8

2) TABLEAU DES MESURES

N° Unit	LOCAL	CÔTÉ	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	RESULTATS PbC
46		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
47		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
48			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
49			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
50			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
51			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
52			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
53	Stockage 3	H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
54		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
55		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
56		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
57			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
58			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
59			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
60			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
61			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
62	Pharmacie	H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
63		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
64		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
65		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
66			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
67			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
68			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
69			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
70			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
71	Salle de repos	H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
72		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
73		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
74		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
75			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
76			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
77			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
78			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
79			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
80	Pièce 2	H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
81		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
82		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
83		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
84			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
85			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
86			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
87			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
88			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
89	Pièce 1	H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
90		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
91		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
92		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
93			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8

2) TABLEAU DES MESURES

N° Unit	LOCAL	CÔTÉ	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	RESULTATS PbC
94			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
95			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
96			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
97			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
	Couloir 1		Sol			Dalles de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
98		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
99		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
100		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
101		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
102		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
103			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Local technique 3		Sol			Dalles de sol		non mesurées (cf. revêtement)
104		H	Mur			Peinture	Béton	<0,8
105		G	Mur			Peinture	Béton	<0,8
106		B	Mur			Peinture	Béton	<0,8
107		D	Mur			Peinture	Béton	<0,8
108			Plafond			Peinture	Béton	<0,8
109			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Pièce 3		Sol			Dalles de sol		non mesurées (cf. revêtement)
110		H	Mur			Peinture	Béton	<0,8
111		G	Mur			Peinture	Béton	<0,8
112		B	Mur			Peinture	Béton	<0,8
113		D	Mur			Peinture	Béton	<0,8
114			Plafond			Peinture	Béton	<0,8
115			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Local technique 4		Sol			Dalles de sol		non mesurées (cf. revêtement)
116		H	Mur			Peinture	Béton	<0,8
117		G	Mur			Peinture	Béton	<0,8
118		B	Mur			Peinture	Béton	<0,8
119		D	Mur			Peinture	Béton	<0,8
120			Plafond			Peinture	Béton	<0,8
121			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Dotation		Sol			Carrelé		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			Carrelées		non mesurées (cf. revêtement)
122		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
123		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
124		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
125		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
125			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	WC		Sol			Carrelé		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			Carrelées		non mesurées (cf. revêtement)
126		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
127		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
128		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
129		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
130			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Sas pharma		Sol			Carrelé		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			Carrelées		non mesurées (cf. revêtement)
131		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
132		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
133		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
134		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8

2) TABLEAU DES MESURES

N° Unit	LOCAL	CÔTÉ	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	RESULTATS PbC
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
135			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Salle préparation		Sol			Carrelé		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			Carrelées		non mesurées (cf. revêtement)
			Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
136			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Cuisine		Sol			Carrelé		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			Carrelées		non mesurées (cf. revêtement)
			Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
137			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
138			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
	Réserve 1		Sol			Carrelé		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			Carrelées		non mesurées (cf. revêtement)
			Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
139			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
	Réserve 2		Sol			Résine		non mesurées (cf. revêtement)
140		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
141		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
142		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
143		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
144			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Couloir		Sol			Carrelé		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			Carrelées		non mesurées (cf. revêtement)
			Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
145			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
	Vestiaire hommes		Sol			Carrelé		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			Carrelées		non mesurées (cf. revêtement)
			Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
146			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
	Vestiaire femmes		Sol			Carrelé		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			Carrelées		non mesurées (cf. revêtement)
			Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
147			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
	Sas		Sol			Carrelé		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			Carrelées		non mesurées (cf. revêtement)
			Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
148			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
	Local poubelle		Sol			Carrelé		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			Carrelées		non mesurées (cf. revêtement)
			Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
149			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
	Couloir cuisine		Sol			Carrelé		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			Carrelées		non mesurées (cf. revêtement)
			Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
150			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
	Local poubelle		Sol			Béton brut		non mesurées (cf. revêtement)
			Murs			Béton brut		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Béton brut		non mesurées (cf. revêtement)
	Atelier		Sol			Béton brut		non mesurées (cf. revêtement)

2) TABLEAU DES MESURES

N° Unit	LOCAL	CÔTÉ	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	RESULTATS PbC
			Murs			Béton brut		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Béton brut		non mesurées (cf. revêtement)
	Galerie		Sol			Dalles de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
151		H	Mur			Peinture	Béton	<0,8
152		G	Mur			Peinture	Béton	<0,8
153		B	Mur			Peinture	Béton	<0,8
154		D	Mur			Peinture	Béton	<0,8
155			Plafond			Peinture	Béton	<0,8
156			Porte			Peinture	Bois	<0,8
157			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Garage		Sol			Béton brut		non mesurées (cf. revêtement)
			Murs			Béton brut		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Béton brut		non mesurées (cf. revêtement)
			Poteaux			Béton brut		non mesurées (cf. revêtement)
			Poutres			Béton brut		non mesurées (cf. revêtement)
	Local chariot		Sol			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
158			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
159			Porte			Peinture	Bois	<0,8
160		H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
161		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
162		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
163		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
163			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
Bâtiment Stockage								
	Salle de réunion		Sol			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
164			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
165			Porte			Peinture	Bois	<0,8
166		H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
167		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
168		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
169		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
170			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
	Dégagement		Sol			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
171			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
172			Porte			Peinture	Bois	<0,8
173		H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
174		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
175		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
176		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
177			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
	Pièce mortuaire		Sol			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
178			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
179			Porte			Peinture	Bois	<0,8
180		H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
181		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
182		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
183		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
184			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
	Vestiaire femmes		Sol			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
185			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
186			Porte			Peinture	Bois	<0,8
187		H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
188		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
189		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8

2) TABLEAU DES MESURES

N° Unit	LOCAL	CÔTÉ	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	RESULTATS PbC
190		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
191			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
	Vestiaire hommes		Sol			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
192			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
193			Porte			Peinture	Bois	<0,8
194		H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
195		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
196		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
197		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
198			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
	Local technique 1		Sol			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
199			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
200			Porte			Peinture	Bois	<0,8
201		H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
202		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
203		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
204		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
205			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
	Local technique 2		Sol			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
206			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
207			Porte			Peinture	Bois	<0,8
208		H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
209		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
210		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
211		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
212			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
	Local technique 3		Sol			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
213			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
214			Porte			Peinture	Bois	<0,8
215		H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
216		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
217		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
218		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
219			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
REZ DE CHAUSSEE								
Bâtiment Principal								
	Bureau 1		Sol			Parquet flottant bois		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
220		H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
221		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
222		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
223		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
224			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
225			Porte			Peinture	Bois	<0,8
226			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
	Sas		Sol			Carrelé		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			Carrelées		non mesurées (cf. revêtement)
227		H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
228		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
229		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
230		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
231			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
			Porte fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)

2) TABLEAU DES MESURES

N° Unit	LOCAL	CÔTÉ	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	RESULTATS PbC
	Bureau 2		Sol			Carrelé		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			Carrelées		non mesurées (cf. revêtement)
232		H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
233		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
234		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
235		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
			Porte			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Cimaise			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
236			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
	Bureau 3		Sol			Carrelé		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			Carrelées		non mesurées (cf. revêtement)
237		H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
238		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
239		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
240		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
			Porte			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Cimaise			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
241			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
	Accueil		Sol			Carrelé		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			Carrelées		non mesurées (cf. revêtement)
242		H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
243		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
244		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
245		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
			Porte			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Cimaise			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
246			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
	Salle d'attente		Sol			Dalles de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
247		H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
248		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
249		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
250		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
251			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
	Bureau 4		Sol			Dalles de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
252		H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
253		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
254		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
255		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
	WC 1		Sol			Carrelé		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			Carrelées		non mesurées (cf. revêtement)
256		H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
257		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
258		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
259		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
260			Porte			Peinture	Bois	<0,8
261			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
	WC 2		Sol			Carrelé		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			Carrelées		non mesurées (cf. revêtement)
262		H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8

2) TABLEAU DES MESURES

N° Unit	LOCAL	CÔTÉ	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	RESULTATS PbC
263		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
264		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
265		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
266			Porte			Peinture	Bois	<0,8
267			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
	Archives		Sol			Carrelé		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			Carrelées		non mesurées (cf. revêtement)
269		H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
270		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
271		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
272		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
273			Porte			Peinture	Bois	<0,8
274			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
	Salle d'attente		Sol			Dalles de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
275			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
276			Porte			Peinture	Bois	<0,8
277			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
278		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
279		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
280		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
281		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
282			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
283			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
	Couloir 1		Sol			Dalles de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
284		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
285		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
286		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
287		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
288			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
289			Porte			Peinture	Bois	<0,8
290			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Couloir 2		Sol			Dalles de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
291		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
292		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
293		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
294		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
295			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
296			Porte			Peinture	Bois	<0,8
297			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Cuisine		Sol			Carrelé		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			Carrelées		non mesurées (cf. revêtement)
			Murs			Carrelé		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
298			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Monte charge			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
	Cafétéria		Sol			Parquet flottant bois		non mesurées (cf. revêtement)
299			Plinthes			Vernis	Bois	<0,8
300		H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
301		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
302		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
303		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
303			Porte			Peinture	Bois	<0,8

2) TABLEAU DES MESURES

N° Unit	LOCAL	CÔTÉ	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	RESULTATS PbC
304			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtres			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Porte fenêtres			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
305			Placard technique			Peinture	Bois	<0,8
306	Bureau 12	H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
307		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
308		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
309		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Dalles moquette		non mesurées (cf. revêtement)
310			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
311			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
312			Placard			Peinture	Métal	<0,8
313			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
Bâtiment Extension								
	Bureau 5		Sol			Dalles de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
314			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
315			Porte			Peinture	Bois	<0,8
316			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
317		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
318		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
319		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
320		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
321			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
322			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
	Bureau 6		Sol			Dalles de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
323			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
324			Porte			Peinture	Bois	<0,8
325			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
326		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
327		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
328		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
329		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
330			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
331			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
	Bureau 7		Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
332			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
333		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
334		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
335		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
336		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
337			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
338			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
339	Bureau 8		Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
			Sol			Dalles de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
340			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
			Murs			Résine		non mesurées (cf. revêtement)
341			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
342			Porte			Peinture	Bois	<0,8
343			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
344	Bureau 9		Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
			Sol			Dalles de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
345			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
			Murs			Résine		non mesurées (cf. revêtement)
346			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
347			Porte			Peinture	Bois	<0,8

2) TABLEAU DES MESURES

N° Unit	LOCAL	CÔTÉ	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	RESULTATS PbC
348			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
349	Salle de kinésithérapie 1		Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
			Sol			Dalles de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
350			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
			Murs			Résine		non mesurées (cf. revêtement)
351			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
352			Porte			Peinture	Bois	<0,8
353			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
	Bureau 11		Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
354			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
355		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
356		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
357		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
358		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
359			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
360			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
361			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
	Bureau 12		Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
362			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
363		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
364		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
365		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
366		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
367			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
368			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
369			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
	Salle de kinésithérapie 2		Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
370			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
371		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
372		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
373		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
374		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
375			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
376			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
377			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
378			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
1er ETAGE								
Bâtiment Principal								
	Chambre 109		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
379			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
380		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
381		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
382		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
383		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
384			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
385			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 109		Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
386			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Local infirmière		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
387			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
388		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
389		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
390		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8

2) TABLEAU DES MESURES

N° Unit	LOCAL	CÔTÉ	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	RESULTATS PbC
391		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
392			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
393			Porte			Peinture	Bois	<0,8
394			Placard			Peinture	Bois	<0,8
395			Fenêtre			Vernis	Bois	<0,8
	Couloir 1		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
396			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
397		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
398		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
399		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
400		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
401		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
402		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
403		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
404		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
405		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
406			Porte	/Chambre 409		Peinture	Bois	<0,8
407			Porte	/Local infirmerie		Peinture	Bois	<0,8
408			Porte	/Escalier		Peinture	Bois	<0,8
409			Porte	/Dégagement		Peinture	Bois	<0,8
410			Porte	/Chambre 408		Peinture	Bois	<0,8
411			Porte	/Chambre 407		Peinture	Bois	<0,8
412			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
413			Placard technique			Peinture	Bois	<0,8
414			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 108		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
415			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
416		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
417		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
418		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
419		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
420			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
421			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 108		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
422			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 107		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
423			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
424		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
425		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
426		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
427		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
428			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
429			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 107		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
430			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 106		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
431			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
432		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
433		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
434		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
435		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8

2) TABLEAU DES MESURES

N° Unit	LOCAL	CÔTÉ	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	RESULTATS PbC
436			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
437			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 106		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
438			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 105		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
439			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
440		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
441		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
442		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
443		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
444			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
445			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 105		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
446			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 104		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
447			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
448		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
449		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
450		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
451		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
452			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
453			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 104		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
454			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 103		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
455			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
456		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
457		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
458		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
459		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
460			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
461			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 103		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
462			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 102		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
463			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
464		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
465		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
466		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
467		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
468			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
469			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 102		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)

2) TABLEAU DES MESURES

N° Unit	LOCAL	CÔTÉ	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	RESULTATS PbC
470	Chambre 101		Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
471			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
472		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
473		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
474		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
475		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
476			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
477			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 101		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
478	Bureau		Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
479			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
480		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
481		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
482		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
483		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
484			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
485			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain bureau		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
486	Cage escalier		Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
487		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
488		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
489		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
490		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
491			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
492			Porte			Peinture	Bois	<0,8
493			Garde corps			Peinture	Métal	<0,8
494	Salle de repos		Sol			Carrelé		non mesurées (cf. revêtement)
495			Plinthes			Carrelées		non mesurées (cf. revêtement)
496		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
497		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
498		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
499		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
500			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
501			Porte			Peinture	Bois	<0,8
502			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
	Dégagement		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
503			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
504		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
505		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
506		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
507		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
508		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
509			Porte			Peinture	Bois	<0,8
510			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
511			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
512			Porte	/Ascenseur		Peinture	Métal	<0,8
	Douche		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)

2) TABLEAU DES MESURES

N° Unit	LOCAL	CÔTÉ	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	RESULTATS PbC
513	WC		Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
514		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
515		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
516		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
517		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
518			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
519			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
Bâtiment Extension								
	Chambre 1		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
520		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
521		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
522		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
523		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
524			Plafond			Peinture	Enduit	<0,8
525			Porte			Peinture	Bois	<0,8
526			Bâti porte			Peinture	Métal	<0,8
			Fenêtre			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 1		Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
527			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 2		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
528		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
529		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
530		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
531		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
532			Plafond			Peinture	Enduit	<0,8
533			Porte			Peinture	Bois	<0,8
534			Bâti porte			Peinture	Métal	<0,8
			Fenêtre			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 2		Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
535			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 3		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
536		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
537		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
538		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
539		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
540			Plafond			Peinture	Enduit	<0,8
541			Porte			Peinture	Bois	<0,8
542			Bâti porte			Peinture	Métal	<0,8
			Fenêtre			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 3		Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
543			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 4		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
544		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
545		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
546		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
547		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8

2) TABLEAU DES MESURES

N° Unit	LOCAL	CÔTÉ	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	RESULTATS PbC
548			Plafond			Peinture	Enduit	<0,8
549			Porte			Peinture	Bois	<0,8
550			Bâti porte			Peinture	Métal	<0,8
			<i>Fenêtre</i>			<i>PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
	Salle de bain ch. 4		<i>Sol</i>			<i>Lé PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
			<i>Murs</i>			<i>Carrelés</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
			<i>Plafond</i>			<i>Faux-plafond</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
551			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Circulation		<i>Sol</i>			<i>Dalles de sol PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
			<i>Plinthes</i>			<i>PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
552		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
553		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
554		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
555		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
			<i>Plafond</i>			<i>Faux-plafond</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
556			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
	Chambre 5		<i>Sol</i>			<i>Dalle de sol PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
			<i>Plinthes</i>			<i>PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
557		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
558		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
559		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
560		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
561			Plafond			Peinture	Enduit	<0,8
562			Porte			Peinture	Bois	<0,8
563			Bâti porte			Peinture	Métal	<0,8
			<i>Fenêtre</i>			<i>PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
	Salle de bain ch. 5		<i>Sol</i>			<i>Lé PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
			<i>Murs</i>			<i>Carrelés</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
			<i>Plafond</i>			<i>Faux-plafond</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
564			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 6		<i>Sol</i>			<i>Dalle de sol PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
			<i>Plinthes</i>			<i>PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
565		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
566		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
567		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
568		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
569			Plafond			Peinture	Enduit	<0,8
570			Porte			Peinture	Bois	<0,8
571			Bâti porte			Peinture	Métal	<0,8
			<i>Fenêtre</i>			<i>PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
	Salle de bain ch. 6		<i>Sol</i>			<i>Lé PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
			<i>Murs</i>			<i>Carrelés</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
			<i>Plafond</i>			<i>Faux-plafond</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
572			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 7		<i>Sol</i>			<i>Dalle de sol PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
			<i>Plinthes</i>			<i>PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
573		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
574		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
575		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
576		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
577			Plafond			Peinture	Enduit	<0,8
578			Porte			Peinture	Bois	<0,8
579			Bâti porte			Peinture	Métal	<0,8
			<i>Fenêtre</i>			<i>PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
	Salle de bain ch. 7		<i>Sol</i>			<i>Lé PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
			<i>Murs</i>			<i>Carrelés</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
			<i>Plafond</i>			<i>Faux-plafond</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
580			Porte			Peinture	Bois	<0,8

2) TABLEAU DES MESURES

N° Unit	LOCAL	CÔTÉ	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	RESULTATS PbC
	Chambre 8		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
581		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
582		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
583		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
584		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
585			Plafond			Peinture	Enduit	<0,8
586			Porte			Peinture	Bois	<0,8
587			Bâti porte			Peinture	Métal	<0,8
			Fenêtre			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 8		Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
588			Porte			Peinture	Bois	<0,8
2e ETAGE								
Bâtiment Principal								
	Chambre 209		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
589			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
590		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
591		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
592		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
593		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
594			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
595			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 209		Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
596			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Local infirmière		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
596			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
597		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
598		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
599		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
600		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
601			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
602			Porte			Peinture	Bois	<0,8
603			Placard			Peinture	Bois	<0,8
604			Fenêtre			Vernis	Bois	<0,8
	Couloir 1		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
605			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
606		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
607		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
608		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
609		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
610		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
611		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
612		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
613		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
614		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
615			Porte	/Chambre 409		Peinture	Bois	<0,8
616			Porte	/Local infirmerie		Peinture	Bois	<0,8
617			Porte	/Escalier		Peinture	Bois	<0,8
618			Porte	/Dégagement		Peinture	Bois	<0,8
619			Porte	/Chambre 408		Peinture	Bois	<0,8
620			Porte	/Chambre 407		Peinture	Bois	<0,8
621			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8

2) TABLEAU DES MESURES

N° Unit	LOCAL	CÔTÉ	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	RESULTATS PbC
622			Placard technique			Peinture	Bois	<0,8
623			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 208		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
624			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
625		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
626		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
627		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
628		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
629			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
630			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 208		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
631			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 207		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
632			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
633		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
634		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
635		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
636		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
637			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
638			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 207		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
639			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 206		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
640			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
641		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
642		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
643		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
644		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
645			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
646			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 206		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
647			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 205		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
648			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
649		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
650		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
651		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
652		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
653			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
654			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 205		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
655			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 204		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
656			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
657		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
658		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8

2) TABLEAU DES MESURES

N° Unit	LOCAL	CÔTÉ	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	RESULTATS PbC
659		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
660		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
661			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
662			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 204		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
663			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 203		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
664			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
665		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
666		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
667		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
668		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
669			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
670			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 203		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
671			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 202		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
672			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
673		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
674		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
675		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
676		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
677			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
678			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 202		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
679			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 201		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
680			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
681		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
682		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
683		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
684		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
685			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
686			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 201		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
687			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Bureau		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
688			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
689		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
690		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
691		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
692		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
693			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
694			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)

2) TABLEAU DES MESURES

N° Unit	LOCAL	CÔTÉ	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	RESULTATS PbC
	Salle de bain bureau		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
695			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Cage escalier		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
696		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
697		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
698		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
699		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
700			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
701			Porte			Peinture	Bois	<0,8
702			Garde corps			Peinture	Métal	<0,8
	Local poubelle		Sol			Carrelé		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			Carrelées		non mesurées (cf. revêtement)
703		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
704		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
705		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
706		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
707			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
708			Porte			Peinture	Bois	<0,8
709			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
710			Conduite			Peinture	Métal	<0,8
	Salle de repos		Sol			Carrelé		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			Carrelées		non mesurées (cf. revêtement)
711		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
712		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
713		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
714		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
715			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
716			Porte			Peinture	Bois	<0,8
717			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
	Dégagement		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
718			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
719		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
720		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
721		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
722		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
723			Porte			Peinture	Bois	<0,8
724			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
725			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
726			Porte	/Ascenseur		Peinture	Métal	<0,8
	Douche		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
727			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	WC		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
728		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
729		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
730		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
731		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
732			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
733			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
Bâtiment Extension								
	Chambre 221		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
734		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
735		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8

2) TABLEAU DES MESURES

N° Unit	LOCAL	CÔTÉ	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	RESULTATS PbC
736		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
737		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
738			Plafond			Peinture	Enduit	<0,8
739			Porte			Peinture	Bois	<0,8
740			Bâti porte			Peinture	Métal	<0,8
			Fenêtre			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 221		Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
741			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 222		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
742		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
743		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
744		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
745		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
746			Plafond			Peinture	Enduit	<0,8
747			Porte			Peinture	Bois	<0,8
748			Bâti porte			Peinture	Métal	<0,8
			Fenêtre			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 222		Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
749			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 223		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
750		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
751		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
752		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
753		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
754			Plafond			Peinture	Enduit	<0,8
755			Porte			Peinture	Bois	<0,8
756			Bâti porte			Peinture	Métal	<0,8
			Fenêtre			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 223		Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
757			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 224		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
758		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
759		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
760		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
761		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
762			Plafond			Peinture	Enduit	<0,8
763			Porte			Peinture	Bois	<0,8
764			Bâti porte			Peinture	Métal	<0,8
			Fenêtre			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 224		Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
765			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Circulation		Sol			Dalles de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			PVC		non mesurées (cf. revêtement)
766		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
767		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
768		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
769		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8

2) TABLEAU DES MESURES

N° Unit	LOCAL	CÔTÉ	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	RESULTATS PbC
			<i>Plafond</i>			<i>Faux-plafond</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
770			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
	Chambre 225		<i>Sol</i>			<i>Dalle de sol PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
			<i>Plinthes</i>			<i>PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
771		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
772		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
773		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
774		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
775			Plafond			Peinture	Enduit	<0,8
776			Porte			Peinture	Bois	<0,8
777			Bâti porte			Peinture	Métal	<0,8
			<i>Fenêtre</i>			<i>PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
	Salle de bain ch. 225		<i>Sol</i>			<i>Lé PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
			<i>Murs</i>			<i>Carrelés</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
			<i>Plafond</i>			<i>Faux-plafond</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
778			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 226		<i>Sol</i>			<i>Dalle de sol PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
			<i>Plinthes</i>			<i>PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
779		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
780		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
781		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
782		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
783			Plafond			Peinture	Enduit	<0,8
784			Porte			Peinture	Bois	<0,8
785			Bâti porte			Peinture	Métal	<0,8
			<i>Fenêtre</i>			<i>PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
	Salle de bain ch. 226		<i>Sol</i>			<i>Lé PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
			<i>Murs</i>			<i>Carrelés</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
			<i>Plafond</i>			<i>Faux-plafond</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
786			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 227		<i>Sol</i>			<i>Dalle de sol PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
			<i>Plinthes</i>			<i>PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
787		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
788		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
789		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
790		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
791			Plafond			Peinture	Enduit	<0,8
792			Porte			Peinture	Bois	<0,8
793			Bâti porte			Peinture	Métal	<0,8
			<i>Fenêtre</i>			<i>PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
	Salle de bain ch. 227		<i>Sol</i>			<i>Lé PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
			<i>Murs</i>			<i>Carrelés</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
			<i>Plafond</i>			<i>Faux-plafond</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
794			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 228		<i>Sol</i>			<i>Dalle de sol PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
			<i>Plinthes</i>			<i>PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
795		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
796		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
797		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
798		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
799			Plafond			Peinture	Enduit	<0,8
800			Porte			Peinture	Bois	<0,8
801			Bâti porte			Peinture	Métal	<0,8
			<i>Fenêtre</i>			<i>PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
	Salle de bain ch. 228		<i>Sol</i>			<i>Lé PVC</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
			<i>Murs</i>			<i>Carrelés</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
			<i>Plafond</i>			<i>Faux-plafond</i>		<i>non mesurées (cf. revêtement)</i>
802			Porte			Peinture	Bois	<0,8

2) TABLEAU DES MESURES

N° Unit	LOCAL	CÔTÉ	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	RESULTATS PbC
3e ETAGE								
Bâtiment Principal								
	Chambre 309		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
803			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
804		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
805		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
806		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
807		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
808			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
809			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 309		Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
810			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Local infirmière		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
811			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
812		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
813		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
814		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
815		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
816			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
817			Porte			Peinture	Bois	<0,8
818			Placard			Peinture	Bois	<0,8
819			Fenêtre			Vernis	Bois	<0,8
	Couloir 1		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
820			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
821		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
822		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
823		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
824		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
825		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
826		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
827		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
828		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
829		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
830			Porte	/Chambre 409		Peinture	Bois	<0,8
831			Porte	/Local infirmerie		Peinture	Bois	<0,8
832			Porte	/Escalier		Peinture	Bois	<0,8
833			Porte	/Dégagement		Peinture	Bois	<0,8
834			Porte	/Chambre 408		Peinture	Bois	<0,8
835			Porte	/Chambre 407		Peinture	Bois	<0,8
836			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
837			Placard technique			Peinture	Bois	<0,8
838			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 308		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
839			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
840		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
841		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
842		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
843		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
844			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
845			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 308		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)

2) TABLEAU DES MESURES

N° Unit	LOCAL	CÔTÉ	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	RESULTATS PbC
846	Chambre 307		Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
847			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
848		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
849		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
850		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
851		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
852			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
853			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 307		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
854	Chambre 306		Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
855			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
856		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
857		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
858		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
859		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
860			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
861			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 306		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
862	Chambre 305		Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
863			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
864		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
865		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
866		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
867		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
868			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
869			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 305		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
870	Chambre 304		Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
871			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
872		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
873		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
874		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
875		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
876			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
877			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 304		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
878	Chambre 303		Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
879			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
880		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
881		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
882		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8

2) TABLEAU DES MESURES

N° Unit	LOCAL	CÔTÉ	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	RESULTATS PbC
883		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
884			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
885			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 303		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
886			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 302		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
887			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
888		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
889		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
890		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
891		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
892			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
893			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 302		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
894			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 301		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
895			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
896		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
897		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
898		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
899		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
900			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
901			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 301		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
902			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Bureau		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
903			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
904		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
905		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
906		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
907		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
908			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
909			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain bureau		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
910			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Cage escalier		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
911		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
912		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
913		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
914		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
915			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
916			Porte			Peinture	Bois	<0,8
917			Garde corps			Peinture	Métal	<0,8
	Salle de repos		Sol			Carrelé		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			Carrelées		non mesurées (cf. revêtement)
918		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8

2) TABLEAU DES MESURES

N° Unit	LOCAL	CÔTÉ	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	RESULTATS PbC
919		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
920		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
921		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
922			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
923			Porte			Peinture	Bois	<0,8
924			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
	Dégagement		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
925			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
926		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
927		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
928		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
929		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
930		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
931			Porte			Peinture	Bois	<0,8
932			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
933			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
934			Porte	/Ascenseur		Peinture	Métal	<0,8
	Douche		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
935			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	WC		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
936		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
937		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
938		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
939		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
940			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
941			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
4e ETAGE								
Bâtiment Principal								
	Chambre 409		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
942			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
943		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
944		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
945		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
946		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
947			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
948			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 409		Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
			Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
949			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Local infirmière		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
950			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
951		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
952		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
953		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
954		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
955			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
956			Porte			Peinture	Bois	<0,8
957			Placard			Peinture	Bois	<0,8
958			Fenêtre			Vernis	Bois	<0,8
	Couloir 1		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
959			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
960		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
961		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8

2) TABLEAU DES MESURES

N° Unit	LOCAL	CÔTÉ	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	RESULTATS PbC
962		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
963		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
964		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
965		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
966		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
967		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
968		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
969			Porte	/Chambre 409		Peinture	Bois	<0,8
970			Porte	/Local infirmerie		Peinture	Bois	<0,8
971			Porte	/Escalier		Peinture	Bois	<0,8
972			Porte	/Dégagement		Peinture	Bois	<0,8
973			Porte	/Chambre 408		Peinture	Bois	<0,8
974			Porte	/Chambre 407		Peinture	Bois	<0,8
975			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
976			Placard technique			Peinture	Bois	<0,8
977			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 408		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
978			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
979		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
980		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
981		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
982		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
983			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
984			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 408		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
985			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 407		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
986			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
987		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
988		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
989		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
990		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
991			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
992			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 407		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
993			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 406		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
994			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
995		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
996		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
997		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
998		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
999			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
1000			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 406		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
1001			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 405		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
1002			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8

2) TABLEAU DES MESURES

N° Unit	LOCAL	CÔTÉ	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	RESULTATS PbC
1003		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1004		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1005		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1006		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1007			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
1008			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 405		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
1009			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 404		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
1010			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
1011		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1012		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1013		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1014		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1015			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
1016			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 404		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
1017			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 403		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
1018			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
1019		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1020		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1021		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1022		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1023			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
1024			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 403		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
1025			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 402		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
1026			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
1027		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1028		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1029		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1030		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1031			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
1032			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 402		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
1033			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Chambre 401		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
1034			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
1035		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1036		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1037		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1038		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1039			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
1040			Porte			Peinture	Bois	<0,8

2) TABLEAU DES MESURES


N° Unit	LOCAL	CÔTÉ	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	RESULTATS PbC
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain ch. 401		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
1041			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Bureau		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
1042			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
1043		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1044		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1045		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1046		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1047			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
1048			Porte			Peinture	Bois	<0,8
			Fenêtre			Aluminium		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Lé PVC		non mesurées (cf. revêtement)
	Salle de bain bureau		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
1049			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Cage escalier		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
1050		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1051		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1052		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1053		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1054			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
1055			Porte			Peinture	Bois	<0,8
1056			Garde corps			Peinture	Métal	<0,8
	Local poubelle		Sol			Carrelé		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			Carrelées		non mesurées (cf. revêtement)
1057		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1058		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1059		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1060		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1061			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
1062			Porte			Peinture	Bois	<0,8
1063			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
1064			Conduite			Peinture	Métal	<0,8
	Salle de repos		Sol			Carrelé		non mesurées (cf. revêtement)
			Plinthes			Carrelées		non mesurées (cf. revêtement)
1065		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1066		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1067		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1068		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1069			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
1070			Porte			Peinture	Bois	<0,8
1071			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
	Dégagement		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
1072			Plinthes			Peinture	Bois	<0,8
1073		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1074		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1075		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1076		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1077		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
1078			Porte			Peinture	Bois	<0,8
1079			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
1080			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
1081			Porte	/Ascenseur		Peinture	Métal	<0,8
	Douche		Murs			Carrelés		non mesurées (cf. revêtement)

2) TABLEAU DES MESURES


N° Unit	LOCAL	CÔTÉ	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	RESULTATS PbC
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
1082			Porte			Peinture	Bois	<0,8
	WC		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
1083		H	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1084		G	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1085		B	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
1086		D	Mur			Toile de verre	Plâtre	<0,8
			Plafond			Faux-plafond		non mesurées (cf. revêtement)
1087			Radiateur			Peinture	Métal	<0,8
1088			Fenêtre			Peinture	Bois	<0,8
5e ETAGE								
Bâtiment Principal								
	Machinerie ascenseur 1		Murs			Béton brut		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Béton brut		non mesurées (cf. revêtement)
			Porte			Bois brut		non mesurées (cf. revêtement)
	Machinerie ascenseur 2		Murs			Béton brut		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Béton brut		non mesurées (cf. revêtement)
			Porte			Bois brut		non mesurées (cf. revêtement)
	Local 1		Murs			Béton brut		non mesurées (cf. revêtement)
			Sol			Béton brut		non mesurées (cf. revêtement)
			Porte			Bois brut		non mesurées (cf. revêtement)
	Escalier		Sol			Dalles de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
1089		H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
1090		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
1091		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
1092		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
1093			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
1094			Garde corps			Peinture	Métal	<0,8
1095			Ballustre			Peinture	Métal	<0,8
	Local 2		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
1096		H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
1097		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
1098		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
1099		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
1100			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
			Porte			Bois brute		non mesurées (cf. revêtement)
	Local 3		Sol			Dalle de sol PVC		non mesurées (cf. revêtement)
1101		H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
1102		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
1103		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
1104		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
1105			Plafond			Peinture	Plâtre	<0,8
			Porte			Bois brute		non mesurées (cf. revêtement)
Rapport V2 P280900 du 03/07/2025								
SOUS-SOL								
Bâtiment Extension								
	Vestiaires	H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
		D	Porte	/Dégagement		Peinture	Bois	<0,8
		H	Porte	/Archives		Peinture	Bois	<0,8
	Archives	H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
		B	Porte	/Vestiaires		Peinture	Bois	<0,8
	Groupe électrogène	H	Mur			Peinture	Ciment	<0,8

2) TABLEAU DES MESURES


N° Unit	LOCAL	CÔTÉ	UNITE	VERS QUEL LOCAL	DETAIL	REVETEMENT	SUBSTRAT	RESULTATS PbC
		G	Mur			Peinture	Ciment	<0,8
		B	Mur			Peinture	Ciment	<0,8
		D	Mur			Peinture	Ciment	<0,8
		H	Porte			Peinture	Bois	<0,8
	Réserve	H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
		H	Porte			Peinture	Bois	<0,8
REZ-DE-CHAUSSEE								
Bâtiment Principal								
	Local poubelle		Garde corps			Peinture	Métal	<0,8
			Sol			Carrelage		Non mesuré (cf. revêtements)
			Plinthes			Carrelage		Non mesuré (cf. revêtements)
3ÈME ÉTAGE								
Bâtiment Principal								
	Local poubelle		Garde corps			Peinture	Métal	<0,8
			Sol			Carrelage		Non mesuré (cf. revêtements)
			Plinthes			Carrelage		Non mesuré (cf. revêtements)
	Pièce	H	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
		G	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
		B	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
		D	Mur			Peinture	Plâtre	<0,8
		D	Porte	/Dégagement		Peinture	Bois	<0,8




DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION	
Immeuble diagnostiqué Clinique parcelle E211 - V2 après investigations des locaux non accessibles 6 rue Jouleau 94170 LE PERREUX SUR MARNE	
date du diagnostic 6, 7, 12 et 13 Juin 2024 ; 19 Juin 2025	
numéro de dossier - date P 280900 du 03/07/2025	



Sous sol	
SCHEMA 1 / 7 DENOMINATION DES LOCAUX croquis d'après plan fourni	
diagnostic réalisé par DIAGTIM	DIAGTIM 17, Breteuil, av de Mormal 59 800 LILLE tél. : 03 20 88 44 01




DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION	
Immeuble diagnostiqué Clinique parcelle E211 - V2 après investigations des locaux non accessibles 6 rue Jouleau 94170 LE PERREUX SUR MARNE	
date du diagnostic 6, 7, 12 et 13 Juin 2024 ; 19 Juin 2025	
numéro de dossier - date P 280900 du 03/07/2025	



Rez de chaussée

SCHEMA 2 / 7 DENOMINATION DES LOCAUX croquis d'après plan fourni
--

diagnostic réalisé par DIAGTIM	DIAGTIM 17, Breteuil, av de Mormal 59 800 LILLE tél. : 03 20 88 44 01
--	---




DIAGNOSTIC PLOMB
AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué
Clinique parcelle E211 - V2 après investigations des locaux non accessibles
6 rue Jouleau
94170 LE PERREUX SUR MARNE

date du diagnostic
6, 7, 12 et 13 Juin 2024 ; 19 Juin 2025

numéro de dossier - date
P 280900 du 03/07/2025



1e rétage

SCHEMA 3 / 7
DENOMINATION DES LOCAUX

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par
DIAGTIM
17, Breteuil, av de Mormal
59 800 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01



diagnostic réalisé par

DIAGTIM®



17, Breteuil, av de Mormal
59 800 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01



diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

17, Breteuil, av de Mormal
59 800 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01



**DIAGNOSTIC PLOMB
AVANT DEMOLITION**

Immeuble diagnostiqué


Clinique parcelle E211 - V2 après investigations des locaux non accessibles

6 rue Jouleau

94170 LE PERREUX SUR MARNE

date du diagnostic
6, 7, 12 et 13 Juin 2024 ; 19 Juin 2025

numéro de dossier - date
P 280900 du 03/07/2025



4e étage

SCHEMA 6 / 7

DENOMINATION DES LOCAUX

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM

**17, Breteuil, av de Mormal
59 800 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01**

DIAGTIM

