



APAVE
AGENCE DE TOURS
26, rue des Frères Lumière CS 50602
37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
N° SIRET : 90386907100303

DONNEUR D'ORDRE
CHRU TOURS
2 BOULEVARD TONNELLE
37000 TOURS
CONTACT : Mme DUHEM (CHU)



RAPPORT DE REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents



Numéro d'offre : 2923463.1 Bâtiment B16B - Bretonneau Numéro de contrat : C25218692 Numéro de rapport (n° de tâche) : T251480149 Date : 21/11/2025	Lieu d'intervention : Bâtiment B16B 2 boulevard Tonnellé 37000 TOURS Destinataire rapport : CHRU TOURS	Date d'intervention : Du 02/10/2025 au 02/10/2025 Intervenant : Monsieur Julien MICIELSKI Signature : 
---	---	--

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 68 pages

RAPPORT DE REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

A OBJECTIF DE LA PRESTATION

L'objectif du repérage plomb avant travaux est d'identifier et de localiser les revêtements et matériaux contenant du plomb, susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme communiqué par le donneur d'ordre.

Ce repérage est un préalable aux démarches de prévention des risques pour la santé des intervenants sur le chantier et constitue un élément d'information pour la réalisation d'une évaluation des risques qui incombe au maître d'ouvrage et ne se substitue pas à cette dernière (article L.4531-1 du Code du Travail). Cette évaluation des risques permet le choix des mesures de prévention les plus adaptées.

Ce repérage n'est ni un CREP (Constat de Risque d'Exposition au Plomb), ni un DRIP (Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb) prévus par le code de la santé publique, qui s'inscrivent principalement dans un dispositif de prévention du saturnisme infantile.

Le présent rapport de repérage n'a pas pour objet d'émettre des préconisations.

B ADRESSE DU BIEN

Bâtiment B16B
2 boulevard Tonnellé
37000 TOURS

C PROPRIETAIRE

CHRU TOURS
2 BOULEVARD TONNELLE
37000 TOURS

DONNEUR D'ORDRE

CHRU TOURS
2 BOULEVARD TONNELLE
37000 TOURS

Accompagnateur : Mme DUHEM (CHU)

D EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N°: T251480149

Date d'intervention : 02/10/2025

Date du rapport : 21/11/2025

E PROGRAMME DE TRAVAUX

Travaux de restructuration global de l'intérieur du RDC du bâtiment selon le CCTP diagnostic plomb avant travaux.

Travaux de pose d'une isolation par l'extérieur en façades du bâtiment selon le CCTP diagnostic plomb avant travaux.

F CONCLUSION

Le code du travail ne fixe pas de seuil, ni de limites massique ou surfacique en plomb dans les peintures en dessous desquelles il n'y aurait pas de mesures spécifiques (protection adaptée) à mettre en œuvre. Par conséquent, toutes les mesures ou résultats d'analyse sont référencés dans le rapport.

A ce jour, il n'existe pas de valeur seuil de concentration réglementaire pour conclure sur le niveau de risque que présentent les matériaux ou revêtement contenant du plomb.

Les niveaux d'exposition au plomb des intervenants dépendent notamment :

- De la concentration en plomb des revêtements, matériaux et produits ;
- Des tâches réalisées, des techniques mises en œuvre et de leurs modes opératoires ;
- Des mesures d'organisation du chantier ;
- De l'ampleur et de la durée des travaux.

L'INRS met à disposition un guide sur les mesures à prendre en cas d'intervention sur des peintures contenant du plomb. Le guide est disponible à l'adresse suivante : <http://www.inrs.fr/>

Note informative :

- Le Code de la Santé Publique dans le cadre du Constat de Risque d'Exposition au Plomb et de la lutte contre le saturnisme infantile a fixé un seuil de positivité de 1mg / cm² pour les mesures par fluorescence X et 1,5 mg/g pour les analyses physico chimiques / recherche du plomb acido soluble. Ces seuils ne peuvent servir de références en matière de protection des salariés.
- Le niveau de 0,3 mg/cm² est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure

SOMMAIRE :

OBJECTIF DE LA PRESTATION	2
PROPRIETAIRE.....	2
DONNEUR D'ORDRE.....	2
EXECUTION DE LA MISSION.....	2
PROGRAMME DE TRAVAUX.....	2
CONCLUSION	2
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	4
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION	4
L'APPAREIL A FLUORESCENCE X	4
ETALONNAGE DE L'APPAREIL	4
LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL	4
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER	4
BIEN OBJET DE LA MISSION	4
PERIMETRE DE REPERAGE	5
COMMENTAIRES MISSION	6
LISTE DES REVETEMENTS ET MATERIAUX CONCERNES PAR LE PROGRAMME DES TRAVAUX ET CONTENANT DU PLOMB	6
METHODOLOGIE EMPLOYEE	56
VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X.....	56
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE	57
AUTRES DOCUMENTS	58
CROQUIS	63
ATTESTATION D'ASSURANCE.....	66
CERTIFICAT DE COMPETENCE	68

1 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Evaluation des risques article L4531-2 du code du travail.
 Principes généraux de prévention L.4121-2 du code du travail.
 Prévention du risque d'exposition aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R.4412-59 et suivants du code travail.
 Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (référence à la méthodologie du repérage).

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

2.1 L'APPAREIL A FLUORESCENCE X

Nom du fabricant de l'appareil : HEURESIS	Nature du radionucléide : Co57
Modèle de l'appareil : Pb200i	Date du dernier chargement de la source : 24/01/2024
N° de série : 8092	Activité de la source à cette date : 185 MBq

2.2 ETALONNAGE DE L'APPAREIL

Fabricant de l'étalon : NITON	Concentration : 0,31 mg/cm ²
N° NIST de l'étalon : SRM2575	Incertitude : 0,02
Fabricant de l'étalon : NITON	Concentration : 0,71 mg/cm ²
N° NIST de l'étalon : SRM2574	Incertitude : 0,08

N° de mesure	Teneur (mg/cm ²)	Marge	Date	Observation
1	1,05	0,1	02/10/2025	Etalonnage de début de diagnostic
1118	1,03	0,1	02/10/2025	Etalonnage de fin de diagnostic

2.3 LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord 557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont
 N° accréditation : 1-1593

2.4 DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

Date du permis de construire Non communiquée ou date de construction : 1988
 Usage : Tertiaire

2.5 BIEN OBJET DE LA MISSION

Type : Hôpital	Etage : R-1, RDC, Façades
Bâtiment : Bâtiment B16B	Référence cadastrale : 000 EP 60

2.6 PERIMETRE DE REPERAGE

Liste des locaux visités :

Etage	Local
R-1	Vide saintaire
RDC	Entrée (B16-B-39)
RDC	Séjour (B16-B-26) (B16-B-27)
RDC	Dégt (B16-B-34)
RDC	Bureau cadre (B16-B-28)
RDC	Vestiaire (B16-B-31)
RDC	WC (B16-B-30)
RDC	Douche (B16-B-29)
RDC	Salle d'examen (B16-B-32) - Bureau médical (B16-B-33)
RDC	Salle de réunion (B16-B-38)
RDC	SAS (B16-B-35)
RDC	Pharmacie (B16-B-37)
RDC	Bureau médecin (B16-B-36)
RDC	Dégt (B16-B-57)
RDC	Vidoir (B16-B-47)
RDC	Chambre 7 (B16-B-51)
RDC	San 7 (B16-B-52)
RDC	Chambre 6 (B16-B-54)
RDC	San 6 (B16-B-53)
RDC	Chambre 5 (B16-B-55)
RDC	San 5 (B16-B-56)
RDC	SAS (B16-B-58)
RDC	Chambre isolement (B16-B-59)
RDC	Chambre isolement (B16-B-60)
RDC	San (B16-B-61)
RDC	Chambre 1 (B16-B-63)
RDC	San 1 (B16-B-62)
RDC	Chambre 2 (B16-B-64)
RDC	San 2 (B16-B-65)
RDC	Chambre 3 (B16-B-67)
RDC	San 3 (B16-B-66)
RDC	Chambre 4 (B16-B-68)
RDC	San 4 (B16-B-69)
RDC	Salle à manger (B16-B-40)
RDC	Cuisine (B16-B-41)
RDC	Dégt (B16-B-42)
RDC	Linge propre (B16-B-45)
RDC	Linge sale (B16-B-44)
RDC	Local technique (B16-B-43)
RDC	Dégt (B16-B-24)
RDC	Chambre 8 (B16-B-09)
RDC	San 8 (B16-B-10)
RDC	Chambre 9 (B16-B-07)
RDC	San 9 (B16-B-08)
RDC	Chambre 10 (B16-B-05)

RDC	San 10 (B16-B-06)
RDC	Chambre 11 (B16-B-03)
RDC	San 11 (B16-B-04)
RDC	Chambre 12 (B16-B-01)
RDC	San 12 (B16-B-02)
RDC	Chambre 17 (B16-B-18)
RDC	San 17 (B16-B-17)
RDC	Chambre 16 (B16-B-16)
RDC	San 16 (B16-B-15)
RDC	Chambre 15 (B16-B-13)
RDC	San 15 (B16-B-14)
RDC	Chambre 14 (B16-B-12)
RDC	San14 (B16-B-11)
RDC	Vidoir (LOC01)
Extérieur	Façades

Liste des locaux non visités / Investigations non réalisées :

SANS OBJET

2.7 COMMENTAIRES MISSION

Néant

3 LISTE DES REVETEMENTS ET MATERIAUX CONCERNES PAR LE PROGRAMME DES TRAVAUX ET CONTENANT DU PLOMB

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic par l'opérateur est fonction de l'âge de la construction, de la nature et de la localisation des travaux effectués.

Apave a défini sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui ont fait l'objet du présent repérage (fluorescence X ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux ont fait l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures ont été réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Local : Vide sanitaire (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	Plafond	Plafond	Hourdis ciment					Non peint	
	Plafond	Plafond	Poutrelle béton					Non peint	
	Sol	Sol	Terre					Non peint	
	Toutes zones	Ensemble réseau d'eau et chauffage	Calorifugeage					Non peint	
	Toutes zones	Ensemble réseau d'évacuation	PVC					Non peint	
	Toutes zones	Murs	Béton					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					6		6		

Local : Entrée (B16-B-39) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
2	A	Porte Dormant extérieur	Aluminium	Peinture	C	0,04	0,01		
3					MD	0,17	0,01		
4	A	Porte Dormant intérieur	Aluminium	Peinture	C	0,08	0,01		
5					MD	0,02	0,01		
6	A	Porte Ouvrant extérieur	Aluminium	Peinture	C	0,05	0,01		
7					MD	0,05	0,01		
14	A	Porte Ouvrant intérieur	Aluminium	Peinture	C	0,03	0,01		
15					MD	0,06	0,01		
12	B	Porte Dormant intérieur	Aluminium	Peinture	C	0,07	0,01		
13					MD	0,04	0,01		
8	B	Porte Ouvrant intérieur	Aluminium	Peinture	C	0,01	0,01		
9					MD	0,08	0,01		
16	B	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,09	0,01		
17					MD	0,06	0,01		
18	B	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,05	0,01		
19					MD	0,07	0,01		
10	C	Fenêtre Dormant intérieur	Aluminium	Peinture	C	0,05	0,01		
11					MD	0,06	0,01		
20	F	Porte Dormant intérieur	Bois	Vernis	C	0,05	0,01		
21					MD	0,06	0,01		
22	F	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,1	0,01		
23					MD	0,04	0,01		
	Plafond	Plafond	Dalle de faux plafond					Non peint	
	Sol	Sol	Carrelage					Non peint	
24	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
25					MD	0,24	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					15		3		

Local : Séjour (B16-B-26) (B16-B-27) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
38	B	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,29	0,01		
39					MD	0,03	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
48	B	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,03	0,01		
49					MD	0,16	0,01		
34	E	Fenêtre Dormant extérieur	Aluminium		C	0,09	0,01		
35					MD	0,06	0,01		
42	E	Fenêtre Dormant extérieur	Aluminium		C	0,07	0,01		
43					MD	0,08	0,01		
36	E	Fenêtre Dormant intérieur	Aluminium		C	0,09	0,01		
37					MD	0,05	0,01		
44	E	Fenêtre Dormant intérieur	Aluminium		C	0,08	0,01		
45					MD	0	0,01		
26	E	Porte Dormant extérieur	Aluminium	Peinture	C	0,24	0,01		
27					MD	0,13	0,01		
28	E	Porte Dormant intérieur	Aluminium	Peinture	C	0,18	0,01		
29					MD	0,09	0,01		
30	E	Porte Ouvrant extérieur	Aluminium	Peinture	C	0,18	0,01		
31					MD	0,08	0,01		
32	E	Porte Ouvrant intérieur	Aluminium	Peinture	C	0,07	0,01		
33					MD	0,29	0,01		
46	F	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,26	0,01		
47					MD	0,04	0,01		
40	F	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,06	0,01		
41					MD	0,09	0,01		
50	Plafond	Gaine de ventilation	Métal	Peinture	C	0,1	0,01		
51					MD	0,05	0,01		
	Plafond	Plafond	Dalle de faux plafond					Non peint	
	Sol	Sol	Carrelage					Non peint	
52	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
53					MD	0,23	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					17		3		

Local : Dégt (B16-B-34) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
54	A	Porte Dormant	Bois	Vernis	C	0,14	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
55		intérieur			MD	0,06	0,01		
56	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
57					MD	0,03	0,01		
64	B	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,06	0,01		
65					MD	0,04	0,01		
66	B	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,05	0,01		
67					MD	0,04	0,01		
84	C	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,08	0,01		
85					MD	0,07	0,01		
86	C	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,24	0,01		
87					MD	0,08	0,01		
80	E	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,1	0,01		
81					MD	0,08	0,01		
82	E	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
83					MD	0,02	0,01		
76	G	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,04	0,01		
77					MD	0,12	0,01		
78	G	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,06	0,01		
79					MD	0,09	0,01		
72	I	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,04	0,01		
73					MD	0,21	0,01		
74	I	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,06	0,01		
75					MD	0,06	0,01		
60	J	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,08	0,01		
61					MD	0,03	0,01		
62	J	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,04	0,01		
63					MD	0,16	0,01		
68	K	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,06	0,01		
69					MD	0,07	0,01		
70	K	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
71					MD	0,04	0,01		
	Plafond	Plafond	Dalle de faux plafond					Non peint	
58	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,23	0,01		
59					MD	0,08	0,01		
	Sol	Sol	Carrelage					Non peint	
88	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,15	0,01		
89					MD	0,03	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					21		3		

Local : Bureau cadre (B16-B-28) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
90	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,08	0,01		
91					MD	0,08	0,01		
92	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,25	0,01		
93					MD	0,04	0,01		
	D	Fenêtre Dormant extérieur	PVC					Non peint	
	D	Fenêtre Dormant extérieur	PVC					Non peint	
	D	Fenêtre Dormant intérieur	PVC					Non peint	
	D	Fenêtre Dormant intérieur	PVC					Non peint	
	D	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC					Non peint	
	D	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC					Non peint	
	D	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC					Non peint	
	D	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC					Non peint	
94	D	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,06	0,01		
95					MD	0,03	0,01		
96	D	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,06	0,01		
97					MD	0,05	0,01		
98	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,27	0,01		
99					MD	0,03	0,01		
	Sol	Sol	Linoléum					Non peint	
100	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,05	0,01		
101					MD	0,09	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	

Nombre d'unités de repérage	Total	Non mesurées
	16	10

Local : Vestiaire (B16-B-31) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	A	Faïence	Faïence carrelage					Non peint	
102	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,08	0,01		
103					MD	0,06	0,01		
104	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,04	0,01		
105					MD	0,07	0,01		
112	C	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,04	0,01		
113					MD	0,03	0,01		
116	C	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,05	0,01		
117					MD	0,03	0,01		
114	C	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
115					MD	0,09	0,01		
118	C	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,04	0,01		
119					MD	0,09	0,01		
	E	Fenêtre Dormant extérieur	PVC					Non peint	
	E	Fenêtre Dormant intérieur	PVC					Non peint	
	E	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC					Non peint	
	E	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC					Non peint	
106	E	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,13	0,01		
107					MD	0,06	0,01		
108	E	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,17	0,01		
109					MD	0,05	0,01		
110	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,18	0,01		
111					MD	0,08	0,01		
	Sol	Sol	Carrelage					Non peint	
120	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,18	0,01		
121					MD	0,07	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					17		7		

Local : WC (B16-B-30) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
122	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,25	0,01		
123					MD	0,22	0,01		
124	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
125					MD	0,1	0,01		
126	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,14	0,01		
127					MD	0,09	0,01		
	Sol	Sol	Carrelage					Non peint	
	Toutes zones	Faïence	Faïence carrelage					Non peint	
128	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,07	0,01		
129					MD	0,08	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			2	

Local : Douche (B16-B-29) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
130	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,05	0,01		
131					MD	0,09	0,01		
132	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
133					MD	0,27	0,01		
134	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,05	0,01		
135					MD	0,1	0,01		
	Sol	Sol	Carrelage					Non peint	
	Toutes zones	Faïence	Faïence carrelage					Non peint	
136	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01		
137					MD	0,2	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			2	

Local : Salle d'examen (B16-B-32) - Bureau médical (B16-B-33) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
138	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,06	0,01		
139					MD	0,05	0,01		
140	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,06	0,01		
141					MD	0,06	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
142	B	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,07	0,01		
143					MD	0,06	0,01		
144	B	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,16	0,01		
145					MD	0,1	0,01		
	E	Faïence	Faïence carrelage					Non peint	
	E	Fenêtre Dormant extérieur	PVC					Non peint	
	E	Fenêtre Dormant extérieur	PVC					Non peint	
	E	Fenêtre Dormant intérieur	PVC					Non peint	
	E	Fenêtre Dormant intérieur	PVC					Non peint	
	E	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC					Non peint	
	E	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC					Non peint	
	E	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC					Non peint	
	E	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC					Non peint	
	E	Fenêtre Volets	PVC					Non peint	
148	E	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,06	0,01		
149					MD	0,06	0,01		
150	E	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,08	0,01		
151					MD	0,21	0,01		
146	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,04	0,01		
147					MD	0,09	0,01		
	Sol	Sol	Linoléum					Non peint	
152	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,12	0,01		
153					MD	0,04	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					20		12		

Local : Salle de réunion (B16-B-38) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
154	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,16	0,01		
155					MD	0,08	0,01		
156	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,06	0,01		
157					MD	0,06	0,01		
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Volets	PVC					Non peint	
158	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,07	0,01		
159					MD	0,04	0,01		
160	C	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,06	0,01		
161					MD	0,22	0,01		
162	D	Fenêtre Dormant intérieur	Aluminium	Peinture	C	0,1	0,01		
163					MD	0,04	0,01		
	Plafond	Plafond	Dalle de faux plafond					Non peint	
	Sol	Sol	Carrelage					Non peint	
164	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,05	0,01		
165					MD	0,03	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					14		8		

Local : SAS (B16-B-35) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
166	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,09	0,01		
167					MD	0,15	0,01		
168	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
169					MD	0,08	0,01		
174	C	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,8	0,01		
175					MD	0,7	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
176	C	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
177					MD	0,06	0,01		
178	D	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,01	0,01		
179					MD	0,06	0,01		
180	D	Porte Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	C	0,06	0,01		
181					MD	0,1	0,01		
170	E	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,09	0,01		
171					MD	0,03	0,01		
172	E	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,07	0,01		
173					MD	0,04	0,01		
182	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,06	0,01		
183					MD	0,19	0,01		
	Sol	Sol	Dalle de sol					Non peint	
184	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,03	0,01		
185					MD	0,04	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					12		2		

Local : Pharmacie (B16-B-37) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
186	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,1	0,01		
187					MD	0,08	0,01		
188	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,07	0,01		
189					MD	0,05	0,01		
196	B	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,05	0,01		
197					MD	0,03	0,01		
198	B	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,06	0,01		
199					MD	0,28	0,01		
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC					Non peint	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Volets	PVC					Non peint	
190	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,11	0,01		
191					MD	0,07	0,01		
192	C	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,05	0,01		
193					MD	0,04	0,01		
	D	Faïence	Faïence carrelage					Non peint	
	E	Faïence	Faïence carrelage					Non peint	
194	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,05	0,01		
195					MD	0,25	0,01		
	Sol	Sol	Linoléum					Non peint	
200	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,12	0,01		
201					MD	0,08	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					17		9		

Local : Bureau médecin (B16-B-36) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
202	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,05	0,01		
203					MD	0,24	0,01		
204	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,12	0,01		
205					MD	0,08	0,01		
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Volets	PVC					Non peint	
206	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,07	0,01		
207					MD	0,05	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
208	C	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,05	0,01		
209					MD	0,08	0,01		
212	D	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,08	0,01		
213					MD	0,1	0,01		
214	D	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,06	0,01		
215					MD	0,07	0,01		
210	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,05	0,01		
211					MD	0,06	0,01		
	Sol	Sol	Linoléum					Non peint	
216	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
217					MD	0,04	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					15		7		

Local : Dégt (B16-B-57) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
218	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,09	0,01		
219					MD	0,09	0,01		
220	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,04	0,01		
221					MD	0,07	0,01		
240	B	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	3,3	0,01		
241					MD	3,1	0,01		
260	B	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	4,1	0,01		
261					MD	4,2	0,01		
258	B	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
259					MD	0,08	0,01		
262	B	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,04	0,01		
263					MD	0,12	0,01		
256	C	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	3,4	0,01		
257					MD	3,5	0,01		
254	C	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
255					MD	0,05	0,01		
252	E	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	4,5	0,01		
253					MD	4	0,01		
250	E	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,04	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
251		intérieur			MD	0,05	0,01		
248	F	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	5,4	0,01		
249					MD	5,6	0,01		
246	F	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
247					MD	0,1	0,01		
280	F	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	2,3	0,01		
281					MD	2,1	0,01		
282	F	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,07	0,01		
283					MD	0,08	0,01		
228	F	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,08	0,01		
229					MD	0,04	0,01		
230	F	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,09	0,01		
231					MD	0,1	0,01		
232	G	Porte Dormant extérieur	Aluminium	Peinture	C	0,09	0,01		
233					MD	0,07	0,01		
234	G	Porte Dormant intérieur	Aluminium	Peinture	C	0,05	0,01		
235					MD	0,23	0,01		
236	G	Porte Ouvrant extérieur	Aluminium	Peinture	C	0,09	0,01		
237					MD	0,03	0,01		
238	G	Porte Ouvrant intérieur	Aluminium	Peinture	C	0,08	0,01		
239					MD	0,05	0,01		
244	H	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	2,6	0,01		
245					MD	2,9	0,01		
264	H	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	3,4	0,01		
265					MD	3,2	0,01		
272	H	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	3,3	0,01		
273					MD	3,4	0,01		
276	H	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	3,7	0,01		
277					MD	3,8	0,01		
242	H	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,04	0,01		
243					MD	0,05	0,01		
266	H	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,05	0,01		
267					MD	0,07	0,01		
270	H	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,24	0,01		
271					MD	0,06	0,01		
274	H	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,19	0,01		
275					MD	0,1	0,01		
222	I	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,06	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
223					MD	0,05	0,01		
224	I	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,05	0,01		
225					MD	0,14	0,01		
268	J	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,09	0,01		
269					MD	0,05	0,01		
278	J	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,05	0,01		
279					MD	0,09	0,01		
226	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,03	0,01		
227					MD	0,06	0,01		
	Sol	Sol	Carrelage					Non peint	
284	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
285					MD	0,07	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					36		2		

Local : Vidoir (B16-B-47) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
286	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	3,1	0,01		
287					MD	3,2	0,01		
288	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,06	0,01		
289					MD	0,02	0,01		
290	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,05	0,01		
291					MD	0,03	0,01		
	Sol	Sol	Carrelage					Non peint	
	Toutes zones	Faïence	Faïence carrelage					Non peint	
292	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
293					MD	0,05	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			2	

Local : Chambre 7 (B16-B-51) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
294	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	3,6	0,01		
295					MD	3,1	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
296	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,29	0,01		
297					MD	0,03	0,01		
308	B	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,02	0,01		
309					MD	0,07	0,01		
312	B	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,09	0,01		
313					MD	0,05	0,01		
310	B	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,05	0,01		
311					MD	0,26	0,01		
314	B	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,1	0,01		
315					MD	0,03	0,01		
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Volets	PVC					Non peint	
298	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,06	0,01		
299					MD	0,09	0,01		
300	C	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,03	0,01		
301					MD	0,06	0,01		
304	F	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,2	0,01		
305					MD	0,08	0,01		
306	F	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
307					MD	0,09	0,01		
302	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,04	0,01		
303					MD	0,05	0,01		
	Sol	Sol	Linoléum					Non peint	
316	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,15	0,01		
317					MD	0,09	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					19		7		

Local : San 7 (B16-B-52) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
318	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,04	0,01		
319					MD	0,28	0,01		
320	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
321					MD	0,23	0,01		
322	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,06	0,01		
323					MD	0,04	0,01		
	Sol	Sol	Carrelage					Non peint	
	Toutes zones	Faïence	Faïence carrelage					Non peint	
324	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
325					MD	0,09	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			2	

Local : Chambre 6 (B16-B-54) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
326	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	4,1	0,01		
327					MD	3,9	0,01		
328	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	0,01		
329					MD	0,05	0,01		
330	C	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,08	0,01		
331					MD	0,09	0,01		
332	C	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
333					MD	0,14	0,01		
	F	Fenêtre Dormant extérieur	PVC					Non peint	
	F	Fenêtre Dormant intérieur	PVC					Non peint	
	F	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC					Non peint	
	F	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC					Non peint	
	F	Fenêtre Volets	PVC					Non peint	
342	F	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,03	0,01		
343					MD	0,08	0,01		
344	F	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,06	0,01		
345					MD	0,16	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
334	G	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,12	0,01		
335					MD	0,09	0,01		
336	G	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,13	0,01		
337					MD	0,06	0,01		
338	G	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,06	0,01		
339					MD	0,07	0,01		
340	G	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
341					MD	0,07	0,01		
346	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,05	0,01		
347					MD	0,04	0,01		
	Sol	Sol	Linoléum					Non peint	
348	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,15	0,01		
349					MD	0,04	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					19		7		

Local : San 6 (B16-B-53) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
350	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,03	0,01		
351					MD	0,04	0,01		
352	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
353					MD	0,2	0,01		
354	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,28	0,01		
355					MD	0,29	0,01		
	Sol	Sol	Carrelage					Non peint	
	Toutes zones	Faïence	Faïence carrelage					Non peint	
356	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,13	0,01		
357					MD	0,1	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			2	

Local : Chambre 5 (B16-B-55) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
358	A	Porte Dormant	Métal	Peinture	C	5,5	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
359		intérieur			MD	5,3	0,01		
360	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,06	0,01		
361					MD	0,07	0,01		
366	B	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,08	0,01		
367					MD	0,08	0,01		
368	B	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,09	0,01		
369					MD	0,04	0,01		
370	B	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,15	0,01		
371					MD	0,09	0,01		
372	B	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
373					MD	0,04	0,01		
	E	Fenêtre Dormant extérieur	PVC					Non peint	
	E	Fenêtre Dormant extérieur	PVC					Non peint	
	E	Fenêtre Dormant intérieur	PVC					Non peint	
	E	Fenêtre Dormant intérieur	PVC					Non peint	
	E	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC					Non peint	
	E	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC					Non peint	
	E	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC					Non peint	
	E	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC					Non peint	
	E	Fenêtre Volets	PVC					Non peint	
	E	Fenêtre Volets	PVC					Non peint	
374	E	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,08	0,01		
375					MD	0,05	0,01		
380	E	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,17	0,01		
381					MD	0,09	0,01		
376	E	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,03	0,01		
377					MD	0,03	0,01		
382	E	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,08	0,01		
383					MD	0,05	0,01		
362	H	Porte Dormant	Métal	Peinture	C	0,07	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
363		intérieur			MD	0,29	0,01		
364	H	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
365					MD	0,03	0,01		
378	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01		
379					MD	0,02	0,01		
	Sol	Sol	Linoléum					Non peint	
384	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
385					MD	0,06	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					26		12		

Local : San 5 (B16-B-56) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
386	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,13	0,01		
387					MD	0,07	0,01		
388	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,06	0,01		
389					MD	0,06	0,01		
390	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
391					MD	0,08	0,01		
	Sol	Sol	Carrelage					Non peint	
	Toutes zones	Faïence	Faïence carrelage					Non peint	
392	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
393					MD	0,03	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			2	

Local : SAS (B16-B-58) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
394	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,7	0,01		
395					MD	0,7	0,01		
396	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
397					MD	0,09	0,01		
406	B	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,23	0,01		
407					MD	0,2	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
408	B	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,05	0,01		
409					MD	0,1	0,01		
402	C	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,09	0,01		
403					MD	0,1	0,01		
404	C	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,26	0,01		
405					MD	0,16	0,01		
398	D	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,1	0,01		
399					MD	0,05	0,01		
400	D	Porte Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	C	0,09	0,01		
401					MD	0,01	0,01		
	Plafond	Plafond	Dalle de faux plafond					Non peint	
	Sol	Sol	Dalle de sol					Non peint	
410	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,07	0,01		
411					MD	0,08	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					12		3		

Local : Chambre isolement (B16-B-59) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
424	A	Grille de protection	Métal	Peinture	C	0,05	0,01		
425					MD	0,27	0,01		
426	A	Grille de protection	Métal	Peinture	C	0,05	0,01		
427					MD	0,03	0,01		
412	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,09	0,01		
413					MD	0,09	0,01		
414	A	Porte Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	C	0,03	0,01		
415					MD	0,11	0,01		
416	B	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,09	0,01		
417					MD	0,07	0,01		
418	B	Porte Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	C	0,09	0,01		
419					MD	0,17	0,01		
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC					Non peint	
422	C	Fenêtre	Métal	Peinture	C	0,18	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
423		Dormant intérieur			MD	0,19	0,01		
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Volets	PVC					Non peint	
420	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,05	0,01		
421					MD	0,17	0,01		
	Sol	Sol	Linoléum					Non peint	
428	Toutes zones	Murs	Métal	Peinture	C	0,14	0,01		
429					MD	0,09	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					15			6	

Local : Chambre isolement (B16-B-60) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
430	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,04	0,01		
431					MD	0,09	0,01		
448	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,05	0,01		
449					MD	0,07	0,01		
450	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,1	0,01		
451					MD	0,04	0,01		
432	A	Porte Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	C	0,05	0,01		
433					MD	0,08	0,01		
434	D	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,04	0,01		
435					MD	0,1	0,01		
436	D	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
437					MD	0,18	0,01		
438	F	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,06	0,01		
439					MD	0,06	0,01		
440	F	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,26	0,01		
441					MD	0,06	0,01		
	H	Fenêtre Dormant extérieur	PVC					Non peint	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	H	Fenêtre Dormant intérieur	PVC					Non peint	
	H	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC					Non peint	
	H	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC					Non peint	
	H	Fenêtre Volets	PVC					Non peint	
442	H	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,1	0,01		
443					MD	0,18	0,01		
444	H	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0	0,01		
445					MD	0,08	0,01		
446	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
447					MD	0,09	0,01		
	Sol	Sol	Linoléum					Non peint	
452	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01		
453					MD	0,08	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					19		7		

Local : San (B16-B-61) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
454	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,1	0,01		
455					MD	0,08	0,01		
456	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
457					MD	0,07	0,01		
458	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,05	0,01		
459					MD	0,1	0,01		
	Sol	Sol	Linoléum					Non peint	
	Toutes zones	Faïence	Faïence carrelage					Non peint	
460	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,06	0,01		
461					MD	0,09	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			2	

Local : Chambre 1 (B16-B-63) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
462	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	3,6	0,01		
463					MD	3,7	0,01		
464	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,07	0,01		
465					MD	0,06	0,01		
470	B	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,05	0,01		
471					MD	0,04	0,01		
472	B	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,03	0,01		
473					MD	0,07	0,01		
474	B	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,04	0,01		
475					MD	0,23	0,01		
476	B	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
477					MD	0,1	0,01		
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Volets	PVC					Non peint	
478	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,07	0,01		
479					MD	0,1	0,01		
480	C	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,19	0,01		
481					MD	0,07	0,01		
466	F	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,06	0,01		
467					MD	0,07	0,01		
468	F	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
469					MD	0,07	0,01		
482	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,05	0,01		
483					MD	0,06	0,01		
	Sol	Sol	Linoléum					Non peint	
484	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
485					MD	0,04	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					19		7		

Local : San 1 (B16-B-62) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
486	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,08	0,01		
487					MD	0,01	0,01		
488	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
489					MD	0,07	0,01		
490	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
491					MD	0,06	0,01		
	Sol	Sol	Carrelage					Non peint	
	Toutes zones	Faïence	Faïence carrelage					Non peint	
492	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,13	0,01		
493					MD	0,03	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			2	

Local : Chambre 2 (B16-B-64) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
494	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	3,5	0,01		
495					MD	3,4	0,01		
496	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,07	0,01		
497					MD	0,06	0,01		
498	C	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,01	0,01		
499					MD	0,03	0,01		
500	C	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,05	0,01		
501					MD	0,05	0,01		
	F	Fenêtre Dormant extérieur	PVC					Non peint	
	F	Fenêtre Dormant intérieur	PVC					Non peint	
	F	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC					Non peint	
	F	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC					Non peint	
	F	Fenêtre Volets	PVC					Non peint	
502	F	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,06	0,01		
503					MD	0,26	0,01		
504	F	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,04	0,01		
505					MD	0,07	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
506	G	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,04	0,01		
507					MD	0,14	0,01		
508	G	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,07	0,01		
509					MD	0,03	0,01		
510	G	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
511					MD	0,08	0,01		
512	G	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
513					MD	0,03	0,01		
514	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,07	0,01		
515					MD	0,08	0,01		
	Sol	Sol	Linoléum					Non peint	
516	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,05	0,01		
517					MD	0,08	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					19		7		

Local : San 2 (B16-B-65) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
518	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,05	0,01		
519					MD	0,01	0,01		
520	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,11	0,01		
521					MD	0,06	0,01		
522	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
523					MD	0,06	0,01		
	Sol	Sol	Carrelage					Non peint	
	Toutes zones	Faïence	Faïence carrelage					Non peint	
524	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
525					MD	0,07	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			2	

Local : Chambre 3 (B16-B-67) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
526	A	Porte Dormant	Métal	Peinture	C	3,3	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
527		intérieur			MD	3,2	0,01		
528	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,24	0,01		
529					MD	0,09	0,01		
534	B	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,22	0,01		
535					MD	0,06	0,01		
536	B	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,05	0,01		
537					MD	0,06	0,01		
538	B	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,04	0,01		
539					MD	0,09	0,01		
540	B	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,26	0,01		
541					MD	0,08	0,01		
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Volets	PVC					Non peint	
542	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,25	0,01		
543					MD	0,07	0,01		
544	C	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,08	0,01		
545					MD	0,04	0,01		
530	F	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,24	0,01		
531					MD	0,07	0,01		
532	F	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
533					MD	0,04	0,01		
546	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,07	0,01		
547					MD	0,16	0,01		
	Sol	Sol	Linoléum					Non peint	
548	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
549					MD	0,08	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					19		7		

Local : San 3 (B16-B-66) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
550	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,1	0,01		
551					MD	0,03	0,01		
552	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
553					MD	0,08	0,01		
554	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,16	0,01		
555					MD	0	0,01		
	Sol	Sol	Carrelage					Non peint	
	Toutes zones	Faïence	Faïence carrelage					Non peint	
556	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,23	0,01		
557					MD	0,09	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			2	

Local : Chambre 4 (B16-B-68) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
558	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	2,8	0,01		
559					MD	3	0,01		
560	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,07	0,01		
561					MD	0	0,01		
562	C	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,04	0,01		
563					MD	0,08	0,01		
564	C	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,04	0,01		
565					MD	0,05	0,01		
	F	Fenêtre Dormant extérieur	PVC					Non peint	
	F	Fenêtre Dormant intérieur	PVC					Non peint	
	F	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC					Non peint	
	F	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC					Non peint	
	F	Fenêtre Volets	PVC					Non peint	
566	F	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,09	0,01		
567					MD	0,1	0,01		
568	F	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,26	0,01		
569					MD	0,09	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
570	G	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,05	0,01		
571					MD	0,03	0,01		
572	G	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,06	0,01		
573					MD	0,11	0,01		
574	G	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,04	0,01		
575					MD	0,06	0,01		
576	G	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,06	0,01		
577					MD	0,07	0,01		
578	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
579					MD	0,04	0,01		
	Sol	Sol	Linoléum					Non peint	
580	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
581					MD	0,04	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					19		7		

Local : San 4 (B16-B-69) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
582	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,09	0,01		
583					MD	0,07	0,01		
584	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
585					MD	0,04	0,01		
586	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
587					MD	0,09	0,01		
	Sol	Sol	Carrelage					Non peint	
	Toutes zones	Faïence	Faïence carrelage					Non peint	
588	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
589					MD	0,25	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			2	

Local : Salle à manger (B16-B-40) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
590	A	Porte Dormant	Aluminium	Peinture	C	0,24	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
591		intérieur			MD	0,22	0,01		
592	A	Porte Ouvrant intérieur	Aluminium	Peinture	C	0,03	0,01		
593					MD	0,06	0,01		
	B	Fenêtre Dormant extérieur	PVC					Non peint	
	B	Fenêtre Dormant extérieur	PVC					Non peint	
	B	Fenêtre Dormant intérieur	PVC					Non peint	
	B	Fenêtre Dormant intérieur	PVC					Non peint	
	B	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC					Non peint	
	B	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC					Non peint	
	B	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC					Non peint	
	B	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC					Non peint	
598	B	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,04	0,01		
599					MD	0,08	0,01		
602	B	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,18	0,01		
603					MD	0,08	0,01		
600	B	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,08	0,01		
601					MD	0,08	0,01		
604	B	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,06	0,01		
605					MD	0,04	0,01		
594	C	Porte Dormant intérieur	Bois	Vernis	C	0,09	0,01		
595					MD	0,04	0,01		
596	C	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,05	0,01		
597					MD	0,05	0,01		
	Plafond	Plafond	Dalle de faux plafond					Non peint	
	Sol	Sol	Carrelage					Non peint	
606	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,24	0,01		
607					MD	0,08	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					20		11		

Local : Cuisine (B16-B-41) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
608	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,09	0,01		
609					MD	0,18	0,01		
610	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,27	0,01		
611					MD	0,05	0,01		
622	C	Fenêtre Dormant extérieur	Aluminium	Peinture	C	0,05	0,01		
623					MD	0,1	0,01		
624	C	Fenêtre Dormant intérieur	Aluminium	Peinture	C	0,11	0,01		
625					MD	0,01	0,01		
626	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	Aluminium	Peinture	C	0,07	0,01		
627					MD	0,03	0,01		
628	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	Aluminium	Peinture	C	0,1	0,01		
629					MD	0,1	0,01		
618	D	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,7	0,01		
619					MD	0,8	0,01		
620	D	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
621					MD	0,02	0,01		
612	D	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,24	0,01		
613					MD	0,08	0,01		
614	D	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,01	0,01		
615					MD	0,27	0,01		
616	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,11	0,01		
617					MD	0,08	0,01		
	Sol	Sol	Carrelage					Non peint	
	Toutes zones	Faïence	Faïence carrelage					Non peint	
630	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,17	0,01		
631					MD	0,01	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total 15		Non mesurées 3		

Local : Dégât (B16-B-42) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
646	B	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,8	0,01		
647					MD	0,8	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
652	B	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,06	0,01		
653					MD	0,07	0,01		
640	B	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,04	0,01		
641					MD	0,05	0,01		
642	B	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,18	0,01		
643					MD	0,09	0,01		
632	C	Porte Dormant extérieur	Aluminium	Peinture	C	0,12	0,01		
633					MD	0,06	0,01		
634	C	Porte Dormant intérieur	Aluminium	Peinture	C	0,28	0,01		
635					MD	0,1	0,01		
636	C	Porte Ouvrant extérieur	Aluminium	Peinture	C	0,07	0,01		
637					MD	0,07	0,01		
638	C	Porte Ouvrant intérieur	Aluminium	Peinture	C	0,2	0,01		
639					MD	0,11	0,01		
650	D	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,1	0,01		
651					MD	0,06	0,01		
654	D	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,03	0,01		
655					MD	0,07	0,01		
658	D	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,24	0,01		
659					MD	0,08	0,01		
648	D	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,1	0,01		
649					MD	0,07	0,01		
656	D	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,07	0,01		
657					MD	0,04	0,01		
664	D	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,11	0,01		
665					MD	0,03	0,01		
662	F	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	1,3	0,01		
663					MD	1,4	0,01		
660	F	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,07	0,01		
661					MD	0,17	0,01		
666	G	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,04	0,01		
667					MD	0,27	0,01		
668	G	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,07	0,01		
669					MD	0,09	0,01		
644	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,07	0,01		
645					MD	0,07	0,01		
	Sol	Sol	Carrelage					Non peint	
670	Toutes	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,06	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
671	zones				MD	0,22	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					22	2			

Local : Linge propre (B16-B-45) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
672	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,23	0,01		
673					MD	0,25	0,01		
674	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,1	0,01		
675					MD	0,09	0,01		
676	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
677					MD	0,01	0,01		
	Sol	Sol	Dalle de sol					Non peint	
678	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,07	0,01		
679					MD	0,04	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					6	2			

Local : Linge sale (B16-B-44) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
680	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,08	0,01		
681					MD	0,04	0,01		
682	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
683					MD	0,04	0,01		
684	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,04	0,01		
685					MD	0,09	0,01		
	Sol	Sol	Dalle de sol					Non peint	
686	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,03	0,01		
687					MD	0,04	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					6	2			

Local : Local technique (B16-B-43) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
688	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,04	0,01		
689					MD	0,05	0,01		
690	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,07	0,01		
691					MD	0,04	0,01		
692	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,04	0,01		
693					MD	0,09	0,01		
	Sol	Sol	Dalle de sol					Non peint	
694	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,07	0,01		
695					MD	0,09	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					6		2		

Local : Dégt (B16-B-24) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
696	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	1,5	0,01		
697					MD	1,3	0,01		
698	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,04	0,01		
699					MD	0,03	0,01		
714	C	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,8	0,01		
715					MD	0,9	0,01		
716	C	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,05	0,01		
717					MD	0,06	0,01		
710	D	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,9	0,01		
711					MD	0,7	0,01		
712	D	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,05	0,01		
713					MD	0,07	0,01		
706	E	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	1,4	0,01		
707					MD	1,3	0,01		
718	E	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	1,2	0,01		
719					MD	1,4	0,01		
708	E	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,06	0,01		
709					MD	0,08	0,01		
720	E	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,06	0,01		
721					MD	0,29	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
738	E	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,14	0,01		
739					MD	0,07	0,01		
740	E	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,08	0,01		
741					MD	0,03	0,01		
726	F	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,9	0,01		
727					MD	0,8	0,01		
728	F	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,05	0,01		
729					MD	0,08	0,01		
722	H	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	1,2	0,01		
723					MD	1,3	0,01		
724	H	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,1	0,01		
725					MD	0,03	0,01		
730	I	Porte Dormant extérieur	Aluminium	Peinture	C	0,09	0,01		
731					MD	0,26	0,01		
732	I	Porte Dormant intérieur	Aluminium	Peinture	C	0,13	0,01		
733					MD	0,16	0,01		
734	I	Porte Ouvrant extérieur	Aluminium	Peinture	C	0,1	0,01		
735					MD	0,1	0,01		
736	I	Porte Ouvrant intérieur	Aluminium	Peinture	C	0,09	0,01		
737					MD	0,15	0,01		
742	J	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	1,1	0,01		
743					MD	1,3	0,01		
746	J	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	1,4	0,01		
747					MD	1,2	0,01		
750	J	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	1,3	0,01		
751					MD	1,3	0,01		
754	J	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	1,2	0,01		
755					MD	1,4	0,01		
758	J	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	1,3	0,01		
759					MD	1,1	0,01		
744	J	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,05	0,01		
745					MD	0,22	0,01		
748	J	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,05	0,01		
749					MD	0,05	0,01		
752	J	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,01	0,01		
753					MD	0,1	0,01		
756	J	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,29	0,01		
757					MD	0,09	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
760	J	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	0,01		
761					MD	0,07	0,01		
700	J	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,1	0,01		
701					MD	0,07	0,01		
702	J	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,07	0,01		
703					MD	0,09	0,01		
704	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,04	0,01		
705					MD	0,22	0,01		
	Sol	Sol	Carrelage					Non peint	
762	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
763					MD	0,29	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					36		2		

Local : Chambre 8 (B16-B-09) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
764	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	1,4	0,01		
765					MD	1,3	0,01		
766	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,04	0,01		
767					MD	0,06	0,01		
768	C	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,1	0,01		
769					MD	0,07	0,01		
770	C	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
771					MD	0,04	0,01		
	F	Fenêtre Dormant extérieur	PVC					Non peint	
	F	Fenêtre Dormant intérieur	PVC					Non peint	
	F	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC					Non peint	
	F	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC					Non peint	
	F	Fenêtre Volets	PVC					Non peint	
772	F	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,04	0,01		
773					MD	0,09	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
774	F	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,04	0,01		
775					MD	0,09	0,01		
776	G	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,1	0,01		
777					MD	0,13	0,01		
778	G	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,09	0,01		
779					MD	0,08	0,01		
780	G	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
781					MD	0,09	0,01		
782	G	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,02	0,01		
783					MD	0,27	0,01		
784	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
785					MD	0,1	0,01		
	Sol	Sol	Linoléum					Non peint	
786	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
787					MD	0,2	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					19		7		

Local : San 8 (B16-B-10) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
788	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,22	0,01		
789					MD	0,23	0,01		
790	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
791					MD	0,05	0,01		
792	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,28	0,01		
793					MD	0	0,01		
	Sol	Sol	Carrelage					Non peint	
	Toutes zones	Faïence	Faïence carrelage					Non peint	
794	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	0,01		
795					MD	0,06	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			2	

Local : Chambre 9 (B16-B-07) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
796	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	1,2	0,01		
797					MD	1,4	0,01		
798	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
799					MD	0,25	0,01		
804	B	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,1	0,01		
805					MD	0,14	0,01		
806	B	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,22	0,01		
807					MD	0,07	0,01		
808	B	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,28	0,01		
809					MD	0,07	0,01		
810	B	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
811					MD	0,06	0,01		
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Volets	PVC					Non peint	
812	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,25	0,01		
813					MD	0,04	0,01		
814	C	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,15	0,01		
815					MD	0,17	0,01		
800	F	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,05	0,01		
801					MD	0,08	0,01		
802	F	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,07	0,01		
803					MD	0,03	0,01		
816	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,22	0,01		
817					MD	0,2	0,01		
	Sol	Sol	Linoléum					Non peint	
818	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
819					MD	0,08	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					19		7		

Local : San 9 (B16-B-08) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
820	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,06	0,01		
821					MD	0,08	0,01		
822	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,04	0,01		
823					MD	0,24	0,01		
824	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,04	0,01		
825					MD	0,08	0,01		
	Sol	Sol	Carrelage					Non peint	
	Toutes zones	Faïence	Faïence carrelage					Non peint	
826	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,07	0,01		
827					MD	0,04	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			2	

Local : Chambre 10 (B16-B-05) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
828	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	1,1	0,01		
829					MD	1,3	0,01		
830	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,16	0,01		
831					MD	0,04	0,01		
832	C	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,07	0,01		
833					MD	0,08	0,01		
834	C	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,16	0,01		
835					MD	0,07	0,01		
	F	Fenêtre Dormant extérieur	PVC					Non peint	
	F	Fenêtre Dormant intérieur	PVC					Non peint	
	F	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC					Non peint	
	F	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC					Non peint	
	F	Fenêtre Volets	PVC					Non peint	
836	F	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,06	0,01		
837					MD	0,06	0,01		
838	F	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,12	0,01		
839					MD	0,04	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
840	G	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,1	0,01		
841					MD	0,09	0,01		
842	G	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,05	0,01		
843					MD	0,04	0,01		
844	G	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,07	0,01		
845					MD	0,2	0,01		
846	G	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
847					MD	0,07	0,01		
848	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01		
849					MD	0,07	0,01		
	Sol	Sol	Linoléum					Non peint	
850	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,04	0,01		
851					MD	0,11	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					19		7		

Local : San 10 (B16-B-06) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
852	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,08	0,01		
853					MD	0,08	0,01		
854	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,07	0,01		
855					MD	0,03	0,01		
856	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,07	0,01		
857					MD	0,07	0,01		
	Sol	Sol	Carrelage					Non peint	
	Toutes zones	Faïence	Faïence carrelage					Non peint	
858	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,05	0,01		
859					MD	0,05	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			2	

Local : Chambre 11 (B16-B-03) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
860	A	Porte Dormant	Métal	Peinture	C	1,4	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
861		intérieur			MD	1,3	0,01		
862	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,1	0,01		
863					MD	0,23	0,01		
868	B	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,07	0,01		
869					MD	0,1	0,01		
870	B	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,04	0,01		
871					MD	0,05	0,01		
872	B	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
873					MD	0,09	0,01		
874	B	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,04	0,01		
875					MD	0,08	0,01		
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Volets	PVC					Non peint	
876	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,1	0,01		
877					MD	0,02	0,01		
878	C	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,07	0,01		
879					MD	0,22	0,01		
864	F	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,05	0,01		
865					MD	0,08	0,01		
866	F	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,06	0,01		
867					MD	0,09	0,01		
880	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,14	0,01		
881					MD	0,15	0,01		
	Sol	Sol	Linoléum					Non peint	
882	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
883					MD	0,07	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					19		7		

Local : San 11 (B16-B-04) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
884	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,08	0,01		
885					MD	0,1	0,01		
886	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,01	0,01		
887					MD	0,05	0,01		
888	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,06	0,01		
889					MD	0,25	0,01		
	Sol	Sol	Carrelage					Non peint	
	Toutes zones	Faïence	Faïence carrelage					Non peint	
890	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,11	0,01		
891					MD	0,14	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			2	

Local : Chambre 12 (B16-B-01) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
892	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	1,2	0,01		
893					MD	1,3	0,01		
894	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,07	0,01		
895					MD	0,1	0,01		
896	C	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,06	0,01		
897					MD	0,07	0,01		
898	C	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,05	0,01		
899					MD	0,09	0,01		
	F	Fenêtre Dormant extérieur	PVC					Non peint	
	F	Fenêtre Dormant intérieur	PVC					Non peint	
	F	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC					Non peint	
	F	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC					Non peint	
	F	Fenêtre Volets	PVC					Non peint	
900	F	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,04	0,01		
901					MD	0,24	0,01		
902	F	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,08	0,01		
903					MD	0,08	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
904	G	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,05	0,01		
905					MD	0,2	0,01		
906	G	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,27	0,01		
907					MD	0,05	0,01		
908	G	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
909					MD	0,03	0,01		
910	G	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,07	0,01		
911					MD	0,1	0,01		
912	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,07	0,01		
913					MD	0,07	0,01		
	Sol	Sol	Linoléum					Non peint	
914	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,03	0,01		
915					MD	0,04	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					19		7		

Local : San 12 (B16-B-02) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
916	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,05	0,01		
917					MD	0,03	0,01		
918	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,05	0,01		
919					MD	0,23	0,01		
920	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,05	0,01		
921					MD	0,05	0,01		
	Sol	Sol	Carrelage					Non peint	
	Toutes zones	Faïence	Faïence carrelage					Non peint	
922	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
923					MD	0,05	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			2	

Local : Chambre 17 (B16-B-18) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
924	A	Porte Dormant	Métal	Peinture	C	0,9	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
925		intérieur			MD	0,8	0,01		
926	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,28	0,01		
927					MD	0,04	0,01		
932	B	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,05	0,01		
933					MD	0,04	0,01		
934	B	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,03	0,01		
935					MD	0,22	0,01		
936	B	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,06	0,01		
937					MD	0,05	0,01		
938	B	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,04	0,01		
939					MD	0,04	0,01		
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Volets	PVC					Non peint	
940	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,06	0,01		
941					MD	0,07	0,01		
942	C	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,05	0,01		
943					MD	0,03	0,01		
928	F	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,1	0,01		
929					MD	0,26	0,01		
930	F	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,05	0,01		
931					MD	0,08	0,01		
944	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
945					MD	0,07	0,01		
	Sol	Sol	Linoléum					Non peint	
946	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,1	0,01		
947					MD	0,06	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					19		7		

Local : San 17 (B16-B-17) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
948	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,05	0,01		
949					MD	0,04	0,01		
950	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
951					MD	0,06	0,01		
952	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,05	0,01		
953					MD	0,22	0,01		
	Sol	Sol	Carrelage					Non peint	
	Toutes zones	Faïence	Faïence carrelage					Non peint	
954	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,13	0,01		
955					MD	0,24	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			2	

Local : Chambre 16 (B16-B-16) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
956	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	1,2	0,01		
957					MD	1,4	0,01		
958	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,04	0,01		
959					MD	0,09	0,01		
964	B	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,21	0,01		
965					MD	0	0,01		
966	B	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,1	0,01		
967					MD	0,1	0,01		
968	B	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
969					MD	0,07	0,01		
970	B	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,07	0,01		
971					MD	0,05	0,01		
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Volets	PVC					Non peint	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
972	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,06	0,01		
973					MD	0,09	0,01		
974	C	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,03	0,01		
975					MD	0,17	0,01		
960	F	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,04	0,01		
961					MD	0,03	0,01		
962	F	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,05	0,01		
963					MD	0,15	0,01		
976	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,07	0,01		
977					MD	0,08	0,01		
	Sol	Sol	Linoléum					Non peint	
978	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
979					MD	0,13	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					19		7		

Local : San 16 (B16-B-15) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
980	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,04	0,01		
981					MD	0,09	0,01		
982	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,05	0,01		
983					MD	0,07	0,01		
984	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,09	0,01		
985					MD	0,05	0,01		
	Sol	Sol	Carrelage					Non peint	
	Toutes zones	Faïence	Faïence carrelage					Non peint	
986	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,05	0,01		
987					MD	0,08	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			2	

Local : Chambre 15 (B16-B-13) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
988	A	Porte Dormant	Métal	Peinture	C	1,3	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
989		intérieur			MD	1,5	0,01		
990	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
991					MD	0,03	0,01		
992	C	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,26	0,01		
993					MD	0,08	0,01		
994	C	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
995					MD	0,07	0,01		
	F	Fenêtre Dormant extérieur	PVC					Non peint	
	F	Fenêtre Dormant intérieur	PVC					Non peint	
	F	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC					Non peint	
	F	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC					Non peint	
	F	Fenêtre Volets	PVC					Non peint	
996	F	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,04	0,01		
997					MD	0,09	0,01		
998	F	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,08	0,01		
999					MD	0,05	0,01		
1000	G	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,05	0,01		
1001					MD	0,05	0,01		
1002	G	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,03	0,01		
1003					MD	0,1	0,01		
1004	G	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
1005					MD	0,03	0,01		
1006	G	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
1007					MD	0,03	0,01		
1008	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,04	0,01		
1009					MD	0,1	0,01		
	Sol	Sol	Linoléum					Non peint	
1010	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,06	0,01		
1011					MD	0,28	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					19		7		

Local : San 15 (B16-B-14) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1012	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,05	0,01		
1013					MD	0,04	0,01		
1014	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,05	0,01		
1015					MD	0,28	0,01		
1016	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,05	0,01		
1017					MD	0,03	0,01		
	Sol	Sol	Carrelage					Non peint	
	Toutes zones	Faïence	Faïence carrelage					Non peint	
1018	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
1019					MD	0,08	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			2	

Local : Chambre 14 (B16-B-12) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
1020	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	1,2	0,01		
1021					MD	1,1	0,01		
1022	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,28	0,01		
1023					MD	0,07	0,01		
1028	B	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,04	0,01		
1029					MD	0,06	0,01		
1030	B	Porte de placard Dormant	Métal	Peinture	C	0,07	0,01		
1031					MD	0,04	0,01		
1032	B	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
1033					MD	0,09	0,01		
1034	B	Porte de placard Ouvrant	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
1035					MD	0,03	0,01		
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC					Non peint	
	C	Fenêtre Volets	PVC					Non peint	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
1036	C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,24	0,01		
1037					MD	0,03	0,01		
1038	C	Radiateur réseau	Métal	Peinture	C	0,08	0,01		
1039					MD	0,04	0,01		
1024	F	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,06	0,01		
1025					MD	0,15	0,01		
1026	F	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
1027					MD	0,05	0,01		
1040	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,16	0,01		
1041					MD	0,22	0,01		
	Sol	Sol	Linoléum					Non peint	
1042	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,07	0,01		
1043					MD	0,08	0,01		
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint	
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					19		7		

Local : San14 (B16-B-11) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1044	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	0,17	0,01		
1045					MD	0,05	0,01		
1046	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,23	0,01		
1047					MD	0,06	0,01		
1048	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
1049					MD	0,09	0,01		
	Sol	Sol	Carrelage					Non peint	
	Toutes zones	Faïence	Faïence carrelage					Non peint	
1050	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,06	0,01		
1051					MD	0,05	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			2	

Local : Vidoir (LOC01) (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
1052	A	Porte Dormant	Métal	Peinture	C	0,8	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1053		intérieur			MD	0,8	0,01		
1054	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0,2	0,01		
1055					MD	0,07	0,01		
1056	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,03	0,01		
1057					MD	0,01	0,01		
	Sol	Sol	Carrelage					Non peint	
	Toutes zones	Faïence	Faïence carrelage					Non peint	
1058	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	C	0,18	0,01		
1059					MD	0,09	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			2	

Local : Façades (Extérieur)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
1066	F	Porteau	Béton	Peinture	C	0,03	0,01		
1067					MD	0,02	0,01		
1068	F	Porteau	Béton	Peinture	C	0,13	0,01		
1069					MD	0,07	0,01		
1072	F	Porteau	Béton	Peinture	C	0,11	0,01		
1073					MD	0,18	0,01		
1076	F	Porteau	Béton	Peinture	C	0,17	0,01		
1077					MD	0,06	0,01		
1080	F	Porteau	Béton	Peinture	C	0,05	0,01		
1081					MD	0,05	0,01		
1084	F	Porteau	Béton	Peinture	C	0,07	0,01		
1085					MD	0,05	0,01		
1064	H	Porteau	Béton	Peinture	C	0,09	0,01		
1065					MD	0,03	0,01		
1070	H	Porteau	Béton	Peinture	C	0,1	0,01		
1071					MD	0,19	0,01		
1074	H	Porteau	Béton	Peinture	C	0,05	0,01		
1075					MD	0,1	0,01		
1078	H	Porteau	Béton	Peinture	C	0,1	0,01		
1079					MD	0,04	0,01		
1082	H	Porteau	Béton	Peinture	C	0,09	0,01		
1083					MD	0,07	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1086	H	Porteau	Béton	Peinture	C	0	0,01		
1087					MD	0,16	0,01		
1088	J	Porteau	Béton	Peinture	C	0,16	0,01		
1089					MD	0,13	0,01		
1090	J	Porteau	Béton	Peinture	C	0,06	0,01		
1091					MD	0,03	0,01		
1092	J	Porteau	Béton	Peinture	C	0,11	0,01		
1093					MD	0,04	0,01		
1094	J	Porteau	Béton	Peinture	C	0,04	0,01		
1095					MD	0,06	0,01		
1062	K	Porteau	Béton	Peinture	C	0,24	0,01		
1063					MD	0,04	0,01		
1098	K	Porteau	Béton	Peinture	C	0,03	0,01		
1099					MD	0,04	0,01		
1102	K	Porteau	Béton	Peinture	C	0,04	0,01		
1103					MD	0,06	0,01		
1106	K	Porteau	Béton	Peinture	C	0,08	0,01		
1107					MD	0,04	0,01		
1110	K	Porteau	Béton	Peinture	C	0,05	0,01		
1111					MD	0,07	0,01		
1114	K	Porteau	Béton	Peinture	C	0,04	0,01		
1115					MD	0,09	0,01		
1096	M	Porteau	Béton	Peinture	C	0,17	0,01		
1097					MD	0,07	0,01		
1100	M	Porteau	Béton	Peinture	C	0,05	0,01		
1101					MD	0,15	0,01		
1104	M	Porteau	Béton	Peinture	C	0,1	0,01		
1105					MD	0,06	0,01		
1108	M	Porteau	Béton	Peinture	C	0,04	0,01		
1109					MD	0,09	0,01		
1112	M	Porteau	Béton	Peinture	C	0,09	0,01		
1113					MD	0,07	0,01		
1116	M	Porteau	Béton	Peinture	C	0,26	0,01		
1117					MD	0,05	0,01		
1060	Toutes zones	Murs	Crépis	Peinture	C	0,09	0,01		
1061					MD	0,19	0,01		
Nombre d'unités de repérage						Total		Non mesurées	
						29		0	

Liste des prélèvements :

Sans objet

4 METHODOLOGIE EMPLOYEE

Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil doit être réalisée avant la campagne de mesure, après tout redémarrage de l'analyseur et en fin de campagne.

La vérification est réalisée à l'aide de deux échantillons de référence avec certificats d'analyse NIST ou équivalent (traçabilité et plage de mesure)

Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.


Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat peut diviser chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».



Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

4.1 VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X

Les unités de diagnostic sont mesurées avec un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du plomb dans le spectre de fluorescence émis en réponse par le matériau. Les résultats de mesures (M) sont enregistrés et restitués avec leur incertitude de mesure (I) sous la forme suivante : $M \text{ (mg/cm}^2\text{)} \pm I \text{ (mg/cm}^2\text{)}$.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites

dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la **valeur M** et l'**incertitude I** (ex : **13,4** +/- **0,41**).

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements à l'aide d'un appareil à fluorescence X.

Dans le cadre d'un repérage avant travaux, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail au-delà duquel des mesures de protection des salariés doivent être mises en place lors de travaux, et plus particulièrement pendant la phase de préparation des fonds. Le niveau de 0,3mg/cm² étant le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils à fluorescence X.

4.2 RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du **plomb total** (sauf exigence du client d'une recherche du plomb acido soluble) par un laboratoire accrédité par le COFRAC ou équivalent dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

5 AUTRES DOCUMENTS

Document : CCTP diagnostic plomb avant travaux



POUVOIR ADJUDICATEUR

CHRU de Tours
 2 boulevard Tonnellé
 37 000 TOURS

Diagnostic plomb avant travaux

OPÉRATION :

Restructuration du bâtiment B16B pour l'installation de la Maison des Femmes

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

CHRU TOURS

CCTP Diagnostic plomb

TABLE DES MATIERES

	Pages
1. OBJET	3
1.1. Préambule.....	3
1.2. Textes de référence.....	3
1.3. Etendue de la mission	3
2. DESCRIPTION DES OUVRAGES PROJETÉS	3
3. EXÉCUTION DE L'INTERVENTION	5
3.1. Sécurité et accès	5
4. RAPPORT	5

CHRU TOURS

CCTP Diagnostic plomb

1. OBJET

1.1. Préambule

La présente consultation a pour objet la réalisation d'un diagnostic plomb avant travaux.

Le CHRU de TOURS projette la restructuration du bâtiment B16B sur son site de Bretonneau pour l'installation de la Maison Des Femmes (MDF).

L'opération est en phase de conception.

1.2. Textes de référence

Pour exécuter sa mission, le titulaire se conformera aux règles et normes en vigueur et notamment (liste non exhaustive) :

- ☐ Norme NF X46-035 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et produits de construction
- ☐ Code de la Santé Publique articles R1334-10 à R1334-12
- ☐ Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb
- ☐ Code la santé publique article L1334-9 relatif aux conséquences en cas de présence de plomb
- ☐ Code du travail
- ☐ Code de la construction et de l'habitat

1.3. Etendue de la mission

Repérage des matériaux et revêtements contenant du plomb avant travaux (restructuration, démolition partielle) comprenant :

- ☐ Déplacement, visite exhaustive des locaux concernés par les travaux, repérage et vérification de ces locaux
- ☐ Identification et mesure de la présence de plomb sur l'ensemble des locaux concernés, réalisation des démontages et sondages nécessaires
- ☐ Contrôle de l'état de conservation des produits et/ou matériaux
- ☐ Prélèvements le cas échéant et analyse des échantillons en laboratoire lorsque les mesures in situ par fluorescence X ne sont pas réalisables
- ☐ Cartographie sur plans ou croquis avec photos des bâtiments et espaces visités comportant des matériaux pouvant contenir du plomb
- ☐ Analyse des documents fournis par le donneur d'ordre
- ☐ Rédaction d'un rapport final de repérage relatif à la présence de plomb
- ☐ Réalisation d'une contre-expertise le cas échéant, en cas de manque de précision ou de résultats non concordants

2. DESCRIPTION DES OUVRAGES PROJETÉS

Le projet prévoit :


- La restructuration partielle du bâtiment B16B situé sur le site de Bretonneau du CHRU de Tours.
- Surface du bâtiment : 690m²
- Année de construction : 1988

Le projet se situe sur le site de Bretonneau au 2 boulevard Tonnellé à Tours


La parcelle concernée est la suivante : 000 EP 60

CHRU TOURS

CCTP Diagnostic plomb



Le périmètre de la mission comprend également les abords immédiats et espaces extérieurs du bâtiment compris dans la limite ci-dessous (clôture extérieure, aménagement, ...).
A ce titre le titulaire devra également diagnostiquer tous les éléments extérieurs susceptibles d'être impactés par les travaux et de contenir du plomb.



Page 4 sur 5

CHRU TOURS

CCTP Diagnostic plomb

3. EXÉCUTION DE L'INTERVENTION**3.1. Sécurité et accès**

L'opérateur prend toutes les dispositions relatives à la sécurité dont il a l'obligation réglementaire.
L'opérateur retenu devra prévoir l'ensemble des matériels, matériaux, équipements, énergies, moyens d'accès ... lui permettant de réaliser sa prestation complète et tenir compte des conditions d'accès au site avant la remise de son offre.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que le bâtiment est actuellement occupé par une activité de psychiatrie et que le déroulement de la mission devra être défini en concertation avec le CHU afin de perturber au minimum le fonctionnement du site. Les nuisances et dommages sur l'environnement devront être réduits au maximum.

4. RAPPORT

Rapports à transmettre par mail sous format informatique (PDF + si plan d'implantation des sondages en dwg).

Page 5 sur 5

Commentaire :

CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	C25218692			Adresse de l'immeuble :	Bâtiment B16B 2 boulevard Tonnellé 37000 TOURS
N° planche :	1/3	Version :	0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Croquis N°1




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Bâtiment B16B 2 boulevard Tonnellé 37000 TOURS
N° dossier :	C25218692			
N° planche :	2/3	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			
				Bâtiment – Niveau : Croquis N°2





PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	C25218692			Adresse de l'immeuble :	Bâtiment B16B 2 boulevard Tonnellé 37000 TOURS
N° planche :	3/3	Version :	0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Croquis N°3



ATTESTATION D'ASSURANCE



Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ 03 89 61 64 64
📠 08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France (AICF)
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- ☐ Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- ☐ Bâtiment et génie civil
- ☐ Essais, mesures et métrologie
- ☐ Laboratoires d'analyses (non médicales)
- ☐ Conseils
- ☐ Formation
- ☐ Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- ☐ des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- ☐ des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- ☐ des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités :	1 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **03 janvier 2025**

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

CERTIFICAT DE COMPETENCE



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI2645 Version 010

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MICIELSKI Julien

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 21/09/2022 - Date d'expiration : 20/09/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 21/09/2022 - Date d'expiration : 20/09/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (2) Date d'effet : 18/11/2024 - Date d'expiration : 17/11/2031
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (2) Date d'effet : 23/12/2024 - Date d'expiration : 22/12/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 23/12/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnosticteurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnosticteurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification



Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev19