

PCC

EXPERTISE
AUTOMOBILE

RAPPORT D'EXPERTISE

Estimation d'un véhicule



MRT 1742 *TURBO M Series*

MANISCOPIC

VEHICULE	: MANITOU MRT 1742
IMMATRICULATION	: 751269
REF/EXPERT	: 20250038
DATE DU RAPPORT	: 05/03/25

OBJET DE LA DEMANDE

Notre intervention fait suite à la demande d'expertise de Mr PERI Alain dans le but d'établir la valeur à dire d'expert du véhicule Manitou au jour de son examen par nos soins.

Le véhicule nous a été présenté au dépôt de la CCIC PORT DE COMMERCE 20200 BASTIA en présence de Monsieur PERI Alain.

Le véhicule a été examiné au sol, sans démontage.
Nous avons réalisé un essai statique et dynamique.

Notre évaluation est établie en fonction des informations que nous avons pu recueillir et des constatations que nous avons faites.

Documents communiqués :

Rapport de vérification du 16/10/2024 des Etablissements APAVE	Copie
Facture d'entretien	Copie

apave RAPPORT - EQUIPEMENTS MECANQUES
N° DE RAPPORT : 134190586-001-1

N° Ordre 3

Rapport de vérification

Chariot élévateur à flèche télescopique

Date de la vérification : 16/04/2024 Vérificateur : Mr ORLANDUCCI EUGENE

Repères :

Client	Bâtiment	Service
Fabricant	MANITOU	Capacité max (kg)
Type	MRT 1742	Hauteur (m)
N° Identification	751269	Portée (m)
Année (plaque)	2004	Marquage

Particularités

- Mât à éléments télescopiques relevable
- Equipement : panier nacelle N° 711961 Modèle 75126913589 / 2004 CE / poids à vide 650kg
- capacité nominale 365 kg ou 3 personne
- vitesse de vent admissible 12.5 m/s
- Conducteur : Porté assis
- Propulsion thermique diesel
- Equipement : Potence PC 50 N° 921335 2023 CE

Contenu et conditions de la vérification

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référéntiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance : Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Essais de fonctionnement réalisés avec charge (kg) : 4 000

Résultat de la vérification

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de déféctuosité.

VEHICULE CONCERNE

PHOTOS



UN PEU D'HISTOIRE



Achat neuf du matériel par la CCIC en 2004.

CERTIFICAT D'IMMATRICULATION ET IDENTIFICATION

Marque	MANITOU
Modèle	MRT 1742
Immatriculation	751269
Première mise en circulation	01/01/04
N° de série	MCI175126913589
Nombre d'heure affiché au compteur	
Carrosserie	TRAVAUX
Genre	MA
Energie	GO
Nombre de places	1
Couleur	ROUGE



PLANCHE PHOTOS EXTERIEUR





LA CARROSSERIE

	☐ Excellent	☒ Bon	☐ Mauvais	
	BON	NORMAL	MAUVAIS	OBSERVATIONS
Aspect Général	☒	☐	☐	
Ailes avant	☒	☐	☐	
Portes avant	☒	☐	☐	
Porte cabine	☒	☐	☐	
Ailes arrière	☒	☐	☐	
Pavillon	☒	☐	☐	
Soubassement	☒	☐	☐	
Sellerie	☒	☐	☐	
Eclairage	☒	☐	☐	

Bon état de présentation dans sa globalité

La peinture est en très bon état.

Nous ne constatons aucune trace de corrosion ni de déformation sur les éléments.

AU JOUR DE L'EXPERTISE LE MANITOU EST EQUIPE D'UNE NACELLE.

LES VITRAGES

Le pare-brise ne présente ni impact ni fissure.
Les vitres latérales également.

LES ROUES

Pneumatique avant DROIT	 TRACTIONMASTER 18.22-5
Pneumatique avant GAUCHE	 TRACTIONMASTER 18.22-5
Pneumatique arrière GAUCHE	 TRACTIONMASTER 18.22-5
Pneumatique arrière DROIT	 TRACTIONMASTER 18.22-5

Les dimensions des pneumatiques correspondent aux préconisations du constructeur.

Les pneumatiques ne présentent ni coupure ni déformation sur leur flanc extérieur et intérieur. Le pneumatique AVG est en sous gonflage avec un début de dégradation extérieure.

Les jantes sont d'origine à ce modèle, aucun désordre n'affecte la partie extérieure de ces dernières.

L'INTERIEUR DU VEHICULE

☐ Excellent

☒ Bon

☐ Mauvais

L'équipement intérieur est complet et conforme au modèle du véhicule.

La planche de bord est en très bon état général.

Toutes les commandes d'instrumentation sont fonctionnelles.

CABINE

Le siège de couleur noire est en bon état général.

Aucune déchirure ni coupure n'est constatée sur l'assise et le dossier.

Les garnitures de portes sont dans un bon état de présentation, le cuir présent sur celles-ci est en bon état de présentation. Toutes leurs commandes sont fonctionnelles.

PLANCHE PHOTOS INTERIEUR





LA MECANIQUE

☐ Excellent	☒ Bon	☐ Mauvais
------------------------------------	---	----------------------------------

	BON	NORMAL	MAUVAIS	OBSERVATIONS
Aspect Général	☒	☐	☐	03/2024 :Remplacement vérin accélérateur, kit potentiomètre et kit abagues. 04/2024 : Réfection étanchéité des pont AV et AR. 10/2024 : Remplacement de la batterie
Moteur	☒	☐	☐	
Embrayage	☒	☐	☐	
Boîte vitesses	☒	☐	☐	
Transmissions	☒	☐	☐	
Pont avant	☒	☐	☐	
Pont arrière	☒	☐	☐	
Freins avant	☒	☐	☐	
Freins arrière	☒	☐	☐	
Vérins avant	☒	☐	☐	
Vérins arrière	☒	☐	☐	
Direction	☒	☐	☐	
			Assistée ☒	Mécanique ☐

Le compartiment moteur est en bon état.

Moteur :

La partie supérieure ne fait apparaitre aucune fuite de fluide.

Le liquide de frein et l'huile moteur à froid sont à niveau.

La ligne d'échappement ne fuit pas et ses composants ne sont pas corrodés.

Essai statique :

Le véhicule démarre normalement à froid et à chaud.



ESTIMATION

Le véhicule Manitou MRT 1742 TURBO présente un bon état général.

La mécanique est tout à fait en état fonctionnel et permet une utilisation normale du véhicule.

L'intérieur est en très bon état général de présentation.

Avis sur l'état global



Compte tenu de ce qui précède et des constatations détaillées ci-dessus, de l'état général du véhicule, de son kilométrage, de son équipement et de la tendance du marché français de l'occasion pour ce type de matériel, nous estimons la valeur à **54000,00€** TVAC.

*****CINQUANTE QUATRE MILLE EUROS*****

Cette valeur sera susceptible d'évoluer dans le temps en fonction de l'évolution du marché de l'occasion et de l'âge du véhicule.

Elle a pour seul objet d'informer le propriétaire du véhicule ou son assureur.

Fait à BRANDO
Le 05/03/2025

PHILIPPE CABIROL



Ce document n'a pas pour objet de se substituer à une quelconque garantie, ni à une garantie légale de vente concernant d'éventuels vices cachés

Conditions Générales

LE PRESENT RAPPORT NE SAURAIT EN AUCUN CAS :

1/ SERVIR DE CAUTION POUR UNE VENTE OU UNE ESTIMATION

2/ ENTRAINER LA MISE EN CAUSE DU CABINET D'EXPERTISE A L'OCCASION DE TOUTE VENTE OU TRANSACTION DU VEHICULE EXPERTISE

3/ ENTRAINER LA MISE EN CAUSE DE SA RESPONSABILITE, PAR LE BIAIS D'APPEL EN GARANTIE, DU FAIT DE LA REVELATION ULTERIEURE DE VICES-CACHES, QUE L'EXAMEN TECHNIQUE SOMMAIRE SANS DEMONTAGE DU VEHICULE EXPERTISE N'AURAIT PU ETRE DECELE AINSI QU'UNE ERREUR SUR L'AUTHENTIFICATION DU VEHICULE PAR RAPPORT AUX ELEMENTS FOURNIS.

4/ NOTRE EVALUATION EST ETABLIE EN FONCTION DES INFORMATIONS QUE NOUS AVONS PU RECUEILLIR ET DES CONSTATATIONS VISUELLES FAITES SANS DEMONTAGE. LA VALEUR DU VEHICULE SERA SUSCEPTIBLE D'EVOLUER DANS LE TEMPS, EN FONCTION DE SON AGE, DE SON ETAT ET DES MOUVEMENTS DU MARCHE