

RAPPORT DE VISITE PREVENTIVE

						@ A.R.I.A.L. 33500 LIBOURNE						Très bon ou neuf = Parfait état du matériel (esthétique et technique) Fonctionnel = Equipement fonctionnel présentant des signe d'usure n'affectant pas le fonctionnement Mauvais = Usure avancée, performance diminuée, aspect esthétique déplorable Vétuste = Equipement ancien avec un risque de pièces de rechange indisponibles. Hors Service = Equipement totalement inutilisable, importantes réparations à prévoir ou remplacement à envisager			
				CHEMERY, Franck		Date : 26/11/2025		Type de contrat : T2-Pièces 100% Facturable		N° contrat : K02982					
Corr. du numéro d'inv. Horis	Numéro d'inv. client	Localisation	Type d'équipement	Marque	Modèle	Année de fab.	Eq. cuisson ou remise en T° - Energie	Type de fluide	Charge (Kg)	Fuite circuit frigorifique	Groupe déporté	Etat de l'équipement	Commentaire état général de l'équipement	Action(s) effectuée(s)	Action complémentaire
228803		Cuisine	FEUX-VIFS PCF SUR FOUR	THIRODE	122711	2000						Hors Service	Equipement hors service ou à l'arrêt		Demande de passage d'un commercial
228804		Cuisine	SAUTEUSE	BONNET	P075673	2010	Gaz					Fonctionnel	Rien à signaler à ce jour	Contrôle de l'état et du fonctionnement OK - Absence de fuite OK	
228805		Cuisine	FEUX-VIFS PCF	BONNET	P075608	2010	Gaz					Fonctionnel	Devis d'entretien courant à suivre	Contrôle de l'état et du fonctionnement OK - Absence de fuite OK	
228819		Cuisine	ARMOIRE CHAUDE	BOURGEAT	850240							Mauvais	Equipement nécessitant un renouvellement à venir	Contrôle de l'état et du fonctionnement OK - Contrôle des résistances et de la régulation de température OK	
228818		Legumerie	ESSOREUSE	DITO SAMA	EL40							Vétuste	Equipement de plus de 10 ans, prévoir son renouvellement (problématique de disponibilité de pièces à venir)	Contrôle de l'état et du fonctionnement OK	Demande de passage d'un commercial
228822		Plonge	CONVOYEUR DEBARRASSAGE	COMENDA	0	1998						Fonctionnel	Rien à signaler à ce jour	Contrôle de l'état et du fonctionnement OK	
228813		Prepa-froide	ARMOIRE DE SINFECTIION COUTEAUX	THIRODE	460274	2000						Fonctionnel	Rien à signaler à ce jour	Contrôle de l'état et du fonctionnement OK	
385175		Prepa-froide	COUPE-LEGUMES	ROBOT COUPE	CL50							Fonctionnel	Rien à signaler à ce jour	Contrôle de l'état et du fonctionnement OK	
228809		Réception	ARMOIRE FROIDE POSITIVE	BONNET	S205D52	2010		R404A	0.3		Non	Fonctionnel	Devis d'entretien courant à suivre	Nettoyage du condenseur et de l'évaporateur - Contrôle de l'état et du fonctionnement OK - Contrôle de la régulation de température OK	Devis à établir

RAPPORT DE VISITE PREVENTIVE

Corr. du numéro d'inv. Horis	Numéro d'inv. client	Localisation	Type d'équipement	Marque	Modèle	Année de fab.	Eq. cuisson ou remise en T° - Energie	Type de fluide	Charge (Kg)	Fuite circuit frigorifique	Groupe déporté	Etat de l'équipement	Commentaire état général de l'équipement	Action(s) effectuée(s)	Action complémentaire
228686		Self	DESERTE REFRIGEREE POSITIVE	THIRODE	124020	2000		R404A	0.85		Non	Hors Service	Equipement hors service ou à l'arrêt		Demande de passage d'un commercial
228688		Self	CHAUFFE-ASSIETTES	BLANCO	2SHE 21-26E							Fonctionnel	Rien à signaler à ce jour	Contrôle de l'état et du fonctionnement OK	
543727		Self	PLANCHA	MIRROR	E6R1/2	2000	Electricité					Vétuste	Equipement de plus de 10 ans, prévoir son renouvellement (problématique de disponibilité de pièces à venir)	Contrôle de l'état et du fonctionnement OK	Demande de passage d'un commercial
228690		Self	PLAQUE VITR OCERAMIQUE	THIRODE	124146	2000	Electricité					Vétuste	Equipement de plus de 10 ans, prévoir son renouvellement (problématique de disponibilité de pièces à venir)	Contrôle de l'état et du fonctionnement OK	Demande de passage d'un commercial
228691		Self	PLAQUE VITR OCERAMIQUE	THIRODE	124146	2000	Electricité					Vétuste	Equipement de plus de 10 ans, prévoir son renouvellement (problématique de disponibilité de pièces à venir)	Contrôle de l'état et du fonctionnement OK	Demande de passage d'un commercial
543728		Self	FONTAINE REFRIGEREE	DIEAU-EDAFIM	84AG1 21000	2013		R134A	0.11		Non	Fonctionnel	Devis d'entretien courant à suivre	Nettoyage du condenseur et de l'évaporateur - Contrôle de l'état et du fonctionnement OK - Contrôle de la régulation de température OK	
543729		Laverie	LAVEUSE AVANCEMENT AUTO	COM ENDA	ACR11	2025						Très bon ou neuf	Rien à signaler à ce jour		
543730		Préparation froide	CUTTER	ROBOT COUPE	R 2 A D	2024						Très bon ou neuf	Rien à signaler à ce jour	Contrôle de l'état et du fonctionnement OK	
543731		Préparation froide	BATTEUR MELANGEUR	BARTSCHER	B10K	2025						Très bon ou neuf	Rien à signaler à ce jour	Contrôle de l'état et du fonctionnement OK	

RAPPORT DE VISITE PREVENTIVE

Corr. du numéro d'inv. Horis	Numéro d'inv. client	Localisation	Type d'équipement	Marque	Modèle	Année de fab.	Eq. cuisson ou remise en T° - Energie	Type de fluide	Charge (Kg)	Fuite circuit frigorifique	Groupe déporté	Etat de l'équipement	Commentaire état général de l'équipement	Action(s) effectuée(s)	Action complémentaire
523360		Cuisine	FOUR MIXTE	BONNET	EJ101Ev2	2024	Electricité					Très bon ou neuf	Devis d'entretien courant à suivre	Contrôle de l'état et du fonctionnement OK - Contrôle des résistances et de la régulation de température OK - Absence de fuite	
532443		Entrée cuisine	ARMOIRE FROIDE POSITIVE	THIRODE	Ppcc0 70d2			R290	0.062			Très bon ou neuf	Rien à signaler à ce jour	Nettoyage du condenseur et de l'évaporateur - Contrôle de l'état et du fonctionnement OK - Contrôle de la régulation de température OK	
473608		Cuisine	FOUR MIXTE	WHIRL POOL	697821	1997	Electricité					Vétuste	Equipement de plus de 10 ans, prévoir son renouvellement (problématique de disponibilité de pièces à venir)	Contrôle de l'état et du fonctionnement OK - Absence de fuite OK	
532441		Self	ARMOIRE FROIDE POSITIVE	THIRODE	Ppcc0 70d2			R290	0.062			Très bon ou neuf	Rien à signaler à ce jour	Nettoyage du condenseur et de l'évaporateur - Contrôle de l'état et du fonctionnement OK - Contrôle de la régulation de température OK	

RAPPORT DE VISITE PREVENTIVE

						@ A.R.I.A.L. 33500 LIBOURNE						Très bon ou neuf = Parfait état du matériel (esthétique et technique) Fonctionnel = Equipement fonctionnel présentant des signe d'usure n'affectant pas le fonctionnement Mauvais = Usure avancée, performance diminuée, aspect esthétique déplorable Vétuste = Equipement ancien avec un risque de pièces de rechange indisponibles. Hors Service = Equipement totalement inutilisable, importantes réparations à prévoir ou remplacement à envisager			
				GRENIER, Simon		Date : 27/11/2025		Type de contrat : T2-Pièces 100% Facturable		N° contrat : K02982					
Corr. du numéro d'inv. Horis	Numéro d'inv. client	Localisation	Type d'équipement	Marque	Modèle	Année de fab.	Eq. cuisson ou remise en T° - Energie	Type de fluide	Charge (Kg)	Fuite circuit frigorifique	Groupe déporté	Etat de l'équipement	Commentaire état général de l'équipement	Action(s) effectuée(s)	Action complémentaire
408535		Cuisine	CELLULE DE REFROIDISSEMENT	ACFRI	UR30/RL	2018		R452A	1.88		Non	Fonctionnel	Rien à signaler à ce jour	Nettoyage du condenseur et de l'évaporateur - Contrôle de l'état et du fonctionnement OK - Contrôle de la régulation de température OK	
473607		Prepa-froide	LOCAL REFRIGERE	CONTARDO	LU-VE			R404A	2.25		Oui	Fonctionnel	Rien à signaler à ce jour	Nettoyage du condenseur et de l'évaporateur - Contrôle de l'état et du fonctionnement OK - Contrôle de la régulation de température OK	
228807		Réception	CHAMBRE FROIDE NEGATIVE	DAGARD	0			R404A	1.6		Oui	Fonctionnel	Rien à signaler à ce jour	Nettoyage du condenseur et de l'évaporateur - Contrôle de l'état et du fonctionnement OK - Contrôle de la régulation de température OK - Contrôle des résistances OK	
228808		Réception	CHAMBRE FROIDE POSITIVE	DAGARD	0			R404A	0.71		Oui	Fonctionnel	Rien à signaler à ce jour	Nettoyage du condenseur et de l'évaporateur - Contrôle de l'état et du fonctionnement OK - Contrôle de la régulation de température OK	
228803		Cuisine	FEUX-VIFS PCF SUR FOUR	THIRODE	122711	2000					Non	Hors Service	Equipement hors service ou à l'arrêt		Demande de passage d'un commercial
228804		Cuisine	SAUTEUSE	BONNET	P075673	2010	Gaz				Non	Fonctionnel	Rien à signaler à ce jour	Contrôle de l'état et du fonctionnement OK - Absence de fuite OK	
228805		Cuisine	FEUX-VIFS PCF	BONNET	P075608	2010	Gaz				Non	Fonctionnel	Devis d'entretien courant à suivre	Contrôle de l'état et du fonctionnement OK - Absence de fuite OK	
228819		Cuisine	ARMOIRE CHAUDE	BOURGEAT	850240						Non	Mauvais	Equipement nécessitant un renouvellement à venir	Contrôle de l'état et du fonctionnement OK - Contrôle des résistances et de la régulation de température OK	

RAPPORT DE VISITE PREVENTIVE

Corr. du numéro d'inv. Horis	Numéro d'inv. client	Localisation	Type d'équipement	Marque	Modèle	Année de fab.	Eq. cuisson ou remise en T° - Energie	Type de fluide	Charge (Kg)	Fuite circuit frigorifique	Groupe déporté	Etat de l'équipement	Commentaire état général de l'équipement	Action(s) effectuée(s)	Action complémentaire
228818		Legumerie	ESSOREUSE	DITO SAMA	EL40						Non	Vétuste	Equipement de plus de 10 ans, prévoir son renouvellement (problématique de disponibilité de pièces à venir)	Contrôle de l'état et du fonctionnement OK	Demande de passage d'un commercial
228822		Plonge	CONVOYEUR DEBARRASSAGE	COM ENDA	0	1998					Non	Fonctionnel	Rien à signaler à ce jour	Contrôle de l'état et du fonctionnement OK	
228813		Prepa-froide	ARMOIRE DE SINFECTIION COUTEAUX	THIRODE	460274	2000					Non	Fonctionnel	Rien à signaler à ce jour	Contrôle de l'état et du fonctionnement OK	
385175		Prepa-froide	COUPE-LEGUMES	ROBOT COUPE	CL50						Non	Fonctionnel	Rien à signaler à ce jour	Contrôle de l'état et du fonctionnement OK	
228809		Réception	ARMOIRE FROIDE POSITIVE	BONNET	S205D52	2010		R404A	0.3		Non	Fonctionnel	Devis d'entretien courant à suivre	Nettoyage du condenseur et de l'évaporateur - Contrôle de l'état et du fonctionnement OK - Contrôle de la régulation de température OK	Devis à établir
228686		Self	DESSERT REFRIGEREE POSITIVE	THIRODE	124020	2000		R404A	0.85		Non	Hors Service	Equipement hors service ou à l'arrêt		Demande de passage d'un commercial
228688		Self	CHAUFFE-ASSIETTES	BLANCO	2SHE 21-26E						Non	Fonctionnel	Rien à signaler à ce jour	Contrôle de l'état et du fonctionnement OK	
543727		Self	PLANCHA	MIRROR	E6R1/2	2000	Electricité				Non	Vétuste	Equipement de plus de 10 ans, prévoir son renouvellement (problématique de disponibilité de pièces à venir)	Contrôle de l'état et du fonctionnement OK	Demande de passage d'un commercial
228690		Self	PLAQUE VITROCERAMIQUE	THIRODE	124146	2000	Electricité				Non	Vétuste	Equipement de plus de 10 ans, prévoir son renouvellement (problématique de disponibilité de pièces à venir)	Contrôle de l'état et du fonctionnement OK	Demande de passage d'un commercial

RAPPORT DE VISITE PREVENTIVE

Corr. du numéro d'inv. Horis	Numéro d'inv. client	Localisation	Type d'équipement	Marque	Modèle	Année de fab.	Eq. cuisson ou remise en T° - Energie	Type de fluide	Charge (Kg)	Fuite circuit frigorifique	Groupe déporté	Etat de l'équipement	Commentaire état général de l'équipement	Action(s) effectuée(s)	Action complémentaire
228691		Self	PLAQUE VITR OCERAMIQUE	THIRODE	124146	2000	Electricité				Non	Vétuste	Equipement de plus de 10 ans, prévoir son renouvellement (problématique de disponibilité de pièces à venir)	Contrôle de l'état et du fonctionnement OK	Demande de passage d'un commercial
543728		Self	FONTAINE REFRIGEREE	DIEAU-EDAFIM	84AG1 21000	2013		R134A	0.11		Non	Fonctionnel	Devis d'entretien courant à suivre	Nettoyage du condenseur et de l'évaporateur - Contrôle de l'état et du fonctionnement OK - Contrôle de la régulation de température OK	
473608		Cuisine	FOUR MIXTE	WHIRL POOL	697821	1997	Electricité				Non	Vétuste	Equipement de plus de 10 ans, prévoir son renouvellement (problématique de disponibilité de pièces à venir)	Contrôle de l'état et du fonctionnement OK - Absence de fuite OK	
523360		Cuisine	FOUR MIXTE	BONNET	EJ101Ev2	2024	Electricité				Non	Très bon ou neuf	Devis d'entretien courant à suivre	Contrôle de l'état et du fonctionnement OK - Contrôle des résistances et de la régulation de température OK - Absence de fuite	
532443		Entrée cuisine	ARMOIRE FROIDE POSITIVE	THIRODE	Ppcc0 70d2			R290	0.062		Non	Très bon ou neuf	Rien à signaler à ce jour	Nettoyage du condenseur et de l'évaporateur - Contrôle de l'état et du fonctionnement OK - Contrôle de la régulation de température OK	
543729		Laverie	LAVEUSE AVANCEMENT AUTO	COM ENDA	ACR11	2025					Non	Très bon ou neuf	Rien à signaler à ce jour		
543730		Préparation froide	CUTTER	ROBOT COUPE	R 2 A D	2024					Non	Très bon ou neuf	Rien à signaler à ce jour	Contrôle de l'état et du fonctionnement OK	
543731		Préparation froide	BATTEUR MELANGEUR	BARTS CHER	B10K	2025					Non	Très bon ou neuf	Rien à signaler à ce jour	Contrôle de l'état et du fonctionnement OK	
532441		Self	ARMOIRE FROIDE POSITIVE	THIRODE	Ppcc0 70d2			R290	0.062		Non	Très bon ou neuf	Rien à signaler à ce jour	Nettoyage du condenseur et de l'évaporateur - Contrôle de l'état et du fonctionnement OK - Contrôle de la régulation de température OK	