

Bâtiments : Beaujon, Jacques Mignot
Laboratoires

Totale de la surface (en m²) des locaux par type de zone à risques		Zone 1	Zone 2	Zone 3
	3 037,78	1 064,65	720,43	1 252,70

Niveau	Secteur	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Σm²
Bâtiment Beaujon					
RCH	ACDL	83,24	14,78	13,24	111,26
RCH	LABORATOIRE BIOCHIMIE	224,93	244,71	325,77	795,41
RCH	LABORATOIRE HEMATOLOGIE	259,94	135,07	257,91	652,92
RCH	LABORATOIRE MICROBIOLOGIE	238,14	177,11	497,33	912,58
Bâtiment Jacques Mignot					
RDC-R01	LABORATOIRE ANATOMO PATHOLOGIE	258,40	148,76	158,45	565,61

Bâtiment Beaujon - Niveau RCH
ACDL

Totale de la surface (en m²) des locaux par type de zone à risques	111,26	Zone 1 83,24	Zone 2 14,78	Zone 3 13,24
---	--------	-----------------	-----------------	-----------------

N°_SAP	Local	type de sol	Zone 1	Zone 2	Zone 3
R00 122 165	BUREAU-ACDL	LINO	55,70		
R00 128 164	BUREAU-CADRE	LINO	11,63		
R00 128 167	LABO	LINO			13,24
à L'EXTERIEUR					
R00 123 174	SALLE DE DETENTE (VESTIAIRES)	LINO	15,91		
R00 120 174	RESERVE	LINO		6,53	
R00 122 174	SANITAIRES-SDE	CARRELAGE		3,51	
R00 124 173	SANITAIRES-WC	CARRELAGE		1,67	
R00 122 175	SANITAIRES-DOUCHE	CARRELAGE		3,07	

Bâtiment Beaujon - Niveau RCH
Laboratoire biochimie

Total de la surface (en m²) des locaux par type de zone à risques	795,41	Zone 1 224,93	Zone 2 244,71	Zone 3 325,77
--	--------	------------------	------------------	------------------

N°_SAP	Local	type de sol	Zone 1	Zone 2	Zone 3
RDC					
R00 088 146	LABO N° 5	CARRELAGE			53,95
R00 087 149	LOCAL CONGEL.	CARRELAGE			9,25
R00 087 153	LABO N° 6	CARRELAGE			27,48
R00 087158	CHAMBRE FROIDE				9,95
R00 087 160	CHAMBRE FROIDE				12,89
R00 088 163	TOILETTES	CARRELAGE		1,85	
R00 086 165	VESTIAIRES	CARRELAGE		11,26	
R00 089 165	RESERVE	CARRELAGE		6,20	
R00 091 160	CIRCULATION	CARRELAGE		37,86	
R00 093 165	BUREAU-MEDICAL	LINO	13,65		
R00	BUREAU QUALITE	CARRELAGE	11,91		
R00 101 165	SALLE DE DETENTE	LINO	31,32		
R00 106 165	CHAMBRE DE GARDE	LINO		12,94	
R00 100 168	CIRCULATION	CARRELAGE		24,42	
R00 113 166	ACCES-DEGAGEMENT	CARRELAGE		20,96	
R00	BUREAU-CADRE	LINO	15,82		
RCH 115 163	RESERVE N° 2	LINO		3,98	
RCH 115 155	RESERVE N° 1	CARRELAGE		18,15	
RCH 115 151	LOCAL GARES PNEUMATIQUES	CARRELAGE		7,46	
RCH 115 146	TOILETTES DU PERSONNEL-SDE	CARRELAGE		4,10	
RCH 114 145	TOILETTES DU PERSONNEL-WC	CARRELAGE		1,29	
RCH 114 147	TOILETTES DU PERSONNEL-WC	CARRELAGE		1,57	
RCH 145 147	TOILETTES DU PERSONNEL-WC	CARRELAGE		1,62	
RCH 115 144	ARCHIVE B1 (RESERVE)	CARRELAGE	1,81		
RCH 114 163	ESCALIERS-ACCES AU R01	LINO		6,28	
RCH 117 152	CIRCULATION	CARRELAGE		48,29	
RCH 121 155	LABO A-URGENCES	CARRELAGE			57,53
RCH 122 160	LABO A-URGENCES	CARRELAGE			14,46
RCH 122 146	LABO BIO CHIMIE	CARRELAGE			27,43
RCH 122 149	LABO MAT. NUISANCE SONORE	CARRELAGE			14,82
RCH 122 143	BUREAU-VALIDATIONS	LINO	27,21		
RCH 110 143	LABO DE GARDE- MICRO BIO	CARRELAGE			29,36
RCH 108 149	LABO AUTOMATES	CARRELAGE			14,41

Bâtiment Beaujon - Niveau RCH
Laboratoire biochimie

Totale de la surface (en m²) des locaux par type de zone à risques	795,41	Zone 1 224,93	Zone 2 244,71	Zone 3 325,77
---	--------	------------------	------------------	------------------

N°_SAP	Local	type de sol	Zone 1	Zone 2	Zone 3
RCH 109 147	LABO HEMOSTASE	CARRELAGE			13,85
RCH 108 151	LABO NUISANCE SONORE	CARRELAGE			9,25
RCH 108 154	LABO AUTOMATES HEMATO	CARRELAGE			15,48
RCH 117 152	LABO HEMATO	CARRELAGE			15,66
RCH 112 153	CIRCULATION	CARRELAGE		34,68	
R01					
	TOILETTES	CARRELAGE		1,80	
A.1.09	BUREAU	MOQUETTE	12,02		
A.1.08	BUREAU	PVC IMITATION PARQUET	13,19		
A.1.07	BUREAU	PVC IMITATION PARQUET	12,99		
A.1.06	BUREAU	PVC IMITATION PARQUET	19,01		
	CIRCULATION	LINO	22,77		
A.1.04	SALLE DE REUNION	LINO	21,02		
A.1.03	BUREAU	MOQUETTE	9,79		
A.1.02	BUREAU	MOQUETTE	12,42		

Bâtiment Beaujon - Niveau RCH
Laboratoire hématologie

Totale de la surface (en m²) des locaux par type de zone à risques	652,92	Zone 1	Zone 2	Zone 3
		259,94	135,07	257,91

N°_SAP	Local	type de sol	Zone 1	Zone 2	Zone 3
RDC					
RCH 153 165	ACCES-ATTENTE	LINO		41,17	
RCH	BUREAU-MED. HYGIENISTE	LINO	12,50		
RCH	BUREAU-TECHN. BIO HYGIENISTE	LINO	12,50		
RCH 163 167	SALLE DE DETENTE (BUR. MED. H)/LT	LINO	4,04		
RCH 149 167	SALLE PRELEVEMENTS	CARRELAGE			13,84
RCH 151 168	TOILETTES-SALLE PRELEVEMENTS	CARRELAGE		2,35	
RCH 143 167	RESERVE / VESTIAIRES		23,92		
RCH 142 163	(SALLE REDUC SUBSTRATS + LECTURE)	CARRELAGE		11,10	
RCH 149 163	TOILETTES	CARRELAGE		1,47	
RCH 151 163	TOILETTES	CARRELAGE		1,30	
RCH 146 145	DEGAGEMENT-CIRCULATION	CARRELAGE		29,95	
RCH 142 160	BUREAU-CADRE	CARRELAGE	20,51		
RCH 142 155	LABO HPLC	CARRELAGE			30,14
RCH 142 150	LABO DEPISTAGE	CARRELAGE			20,77
RCH 142 147	LABO LECTURE	CARRELAGE			8,97
RCH 142 144	LABO HEMOSTASE	CARRELAGE			19,49
RCH 142 141	LABO SPECTRO	CARRELAGE			12,15
RCH 150 162	ESCALIERS-ACCES AU R01	LINO	4,32		
RCH 157 161	BUREAU-CADRE SUP HYGIENISTE	LINO	17,17		
RCH 156 156	LABO IMMUNO -BILANS DE THROMBOSE	CARRELAGE			29,92
RCH 157 160	LABO BIOLOGIE MOLECULAIRE	LINO			29,14
RCH 157 144	SALLE LAVERIE	CARRELAGE			23,23
RCH 153 143	SALLE DE DETENTE	CARRELAGE	15,74		
RCH 153 152	CIRCULATION	CARRELAGE		43,19	
RCH 148 142	LOCAL VIDOIR	CARRELAGE		2,01	
RCH 150 147	LABO MESURES	CARRELAGE			13,97
RCH 150 150	PIECE DES CENTRUFUGEUSES	CARRELAGE			14,87
RCH 151 154	TECHNIQUE EN COURS	CARRELAGE			10,28
RCH 148 154	TECHNIQUE EN COURS	CARRELAGE			10,17
RCH 149 157	LOCAL CONGELATEURS	CARRELAGE			11,36
RCH 150 160	CHAMBRE FROIDE	CARRELAGE			9,61
RCH 150 162	ESCALIERS-ACCES AU R01	LINO	10,93		
R01					

Bâtiment Beaujon - Niveau RCH
Laboratoire hématologie

Totale de la surface (en m²) des locaux par type de zone à risques	652,92	Zone 1	Zone 2	Zone 3
		259,94	135,07	257,91

N°_SAP	Local	type de sol	Zone 1	Zone 2	Zone 3
27	SANITAIRES	CARRELAGE		2,53	
28	BUREAU ASSURANCE QUALITE	LINO	11,14		
29	BUREAU	LINO	21,67		
30	BUREAU	MOQUETTE	9,43		
31	BUREAU	MOQUETTE	9,53		
32	BUREAU	MOQUETTE	13,07		
33	BUREAU	MOQUETTE	18,12		
34	BUREAU-SECRETARIAT	LINO	15,67		
35	SALLE DE REUNION	LINO	22,17		
R01	CIRCULATION	LINO	17,51		

Totale de la surface (en m²) des locaux par type de zone à risques	912,58	Zone 1 238,14	Zone 2 177,11	Zone 3 497,33
---	--------	------------------	------------------	------------------

N°_SAP	Local	type de sol	Zone 1	Zone 2	Zone 3
RDC					
05.00.700	ACCES-CIRCULATION	CARRELAGE		23,62	
05.00.940	SALLE PIECE AUTOMATES (PRELEVEMENTS)	CARRELAGE			15,80
	TOILETTES-SALLE PRELEVEMENTS	CARRELAGE		2,11	
05.00.930	SALLE RECEPTION-TRI	CARRELAGE			31,24
05.00.920	BUREAU-CADRE	LINO	14,22		
05.00.710	SANITAIRES-DEGAGEMENT	CARRELAGE		2,16	
05.00.712	SANITAIRES-SDE	CARRELAGE		1,27	
05.00.711	SANITAIRES-WC (H)	CARRELAGE		1,27	
B.0.19	LABO 1	CARRELAGE			33,61
05.00.900	LABO 2	CARRELAGE			25,61
B.0.21	LABO 3	CARRELAGE			31,07
B.0.22	LABO 4	CARRELAGE			30,64
05.00.870	LABO	CARRELAGE			21,07
05.00.860	LOCAL LAVERIE	CARRELAGE			22,22
05.00.720	CIRCULATION (RESERVE AU SERVICE)	CARRELAGE		54,42	
05.00.730	LOCAL INFORMATIQUE	LINO	6,59		
05.00.750	ASCENSEUR	INOX	1,52		
05.00.740	ESCALIERS-ACCES AU R01	LINO	2,58		
05.00.760	VESTIAIRES	LINO	12,67		
05.00.800	PIECE A	CARRELAGE			10,57
05.00.810	PIECE B	CARRELAGE			10,45
05.01.820	CHAMBRE FROIDE				7,72
05.00.830	SALLE STERILISATION	CARRELAGE			12,10
05.00.840	RESERVE	CARRELAGE			15,20
05.00.	LOCAL DECHETS	LINO		4,63	
R01					
B.1.28	BUREAU	LINO	21,53		
	ANNEXE BUREAU (B.1.28)	LINO	2,52		
1.30	BUREAU-SECRETARIAT	LINO	15,77		
B.1.31	BUREAU	LINO	8,68		
073_167	BUREAU	LINO	8,94		
B.1.32	BUREAU-CHEF DE SERVICE	LINO	15,20		
B.1.33	BUREAU-QUALITE	LINO	13,64		

Totale de la surface (en m²) des locaux par type de zone à risques	912,58	Zone 1	Zone 2	Zone 3
		238,14	177,11	497,33

N°_SAP	Local	type de sol	Zone 1	Zone 2	Zone 3
B.1.27	LOCAL DOCUMENTATION	LINO	5,07		
078_168	TOILETTES	CARRELAGE		1,96	
079_168	TOILETTES	CARRELAGE		2,00	
081_168	LABO SOUCHE BACTERIENNE	CARRELAGE			1,79
B.1.07	PIECE AMPLIFICAT° GENIQUE ET ETUVES BACT.	CARRELAGE			14,77
B.1.26	PIECE EXTRACT° AMPLIFICAT° SEQU. NUCLEOT.	CARRELAGE			19,43
B.1.25	PIECE PREPARATION DES MIX	CARRELAGE			17,37
B.1.24	RESERVE	CARRELAGE		3,46	
B.1.09	LABO MYCOBACTERIES	CARRELAGE			31,77
B.1.11	PIECE LABO MYCOBACTERIES	CARRELAGE			4,75
B.1.12	PIECE LABO MYCOBACTERIES	CARRELAGE			3,62
B.1.11	LABO MICROBIOLOGIE	CARRELAGE			19,06
	LABO MICROBIOLOGIE	CARRELAGE			3,83
	CIRCULATON	CARRELAGE		46,61	
B.1.10	CIRCULATION	CARRELAGE		25,01	
B.1.24	CHAMBRE FROIDE 2				7,38
B.1.23	LABO	CARRELAGE			5,00
B.1.15	LABO 1-BIOLOGIE MOLECULAIRE	CARRELAGE			30,69
	LABO 1-BIOLOGIE MOLECULAIRE	CARRELAGE			5,28
B.1.17	TOILETTES-SDE	CARRELAGE		2,05	
102_171	TOILETTES-WC	CARRELAGE		1,33	
B.1.22	PIECE CONGELATEURS-STOCKAGE CO2	CARRELAGE			9,44
B.1.19	RESERVE	CARRELAGE	13,50		
B.1.20	LABO LME BIS				32,43
B.1.21	LABO MICROBIO DE L'ENVIRONNEMENT				14,02
	LABO MICROBIO DE L'ENVIRONNEMENT				7,18
	LABO MICROBIO DE L'ENVIRONNEMENT				2,22
S01					
	ESCALIERS	LINO	9,05		
	ASCENSEUR	INOX	1,52		
S01	CIRCULATION	LINO	22,55		
082_157	SALLE DE DETENTE	LINO	16,16		
	SALLE DE DETENTE	LINO	2,44		
B.1.02	SALLE DE REUNION	LINO	26,91		

Bâtiment Beaujon - Niveau RCH
Laboratoire microbiologie

Totale de la surface (en m²) des locaux par type de zone à risques	912,58	Zone 1	Zone 2	Zone 3
		238,14	177,11	497,33

N°_SAP	Local	type de sol	Zone 1	Zone 2	Zone 3
081_147	TOILETTES-SDE	CARRELAGE		2,72	
B.1.03	TOILETTES-WC	CARRELAGE		1,20	
B.1.04	TOILETTES-WC	CARRELAGE		1,29	
B.1.01	ARCHIVES	LINO	17,08		

Bâtiment Beaujon - Niveau RCH
Laboratoire anatomo pathologie

Totale de la surface (en m²) des locaux par type de zone à risques	565,61	Zone 1	Zone 2	Zone 3
		258,40	148,76	158,45

N°_SAP	Local	type de sol	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4
R01						
R01 039 248	ACCES-ACCUEIL	CARRELAGE		42,39		
R01 044 246	SANITAIRES-SDE	CARRELAGE		1,57		
R01 044 248	SANITAIRES-WC	CARRELAGE		1,63		
R01 042 247	VESTIAIRES			6,25		
R01 043 250	LABO	CARRELAGE			18,28	
R01 034 245	LABO HISTOLOGIE 1	CARRELAGE			18,71	
R01 035 251	LABO HISTOLOGIE 3	CARRELAGE			15,47	
R01 038B251	LABO HISTOLOGIE (3)	CARRELAGE			6,34	
R01 031 251	BUREAU-CADRE	LINO	11,95			
R01 028 251	BUREAU-MICROSCOPE	LINO		11,95		
R01 025 251	BUREAU-MICROSCOPE	LINO		11,99		
R01 030 245	BUREAU	CARRELAGE	13,94			
R01 026 245	SALLE DE DETENTE	LINO	20,25			
R01 022 248	SALLE DE REUNION	LINO	40,19			
R01 030 248	CIRCULATION	CARRELAGE		20,51		
R01 043 255	BUREAU-MICROSCOPE	PVC	14,36			
R01 044 259	BUREAU-MICROSCOPE	PVC	13,25			
R01 039 261	BUREAU-MICROSCOPE	PVC	10,20			
R01 039 257	BUREAU-MICROSCOPE	PVC	10,61			
R01 044 263	BUREAU-SECRETARIAT	PVC	20,30			
R01 239 266	BUREAU-SECRETARIAT	PVC	28,18			
R01 043 268	BUREAU-CHEF DE SERVICE	PVC IMITATION PARQUET	22,54			
R01 038 254	TOILETTES	CARRELAGE		3,84		
R01 041 258	CIRCULATION	PVC		13,87		
R01 038 232	BUREAU	PVC	12,05			
R01 039 229	LABO CYTOLOGIE	CARRELAGE			16,92	
R01 039 226	LABO CYTOLOGIE 2	CARRELAGE			17,08	
R01 044 234	CIRCULATION	PVC		29,62		
R01 039 223	LABO	CARRELAGE			16,01	
	SAS	PVC		1,02		
R01 043 222	MC	INOX		4,12		
R01 042 223	PALIER-ESCALIER (R01-RDC)	CIMENT	13,32			
R01 038 221	SAS (RDC)	CIMENT	3,06			
RDC						

Totale de la surface (en m²) des locaux par type de zone à risques	565,61	Zone 1 258,40	Zone 2 148,76	Zone 3 158,45
---	--------	------------------	------------------	------------------

N°_SAP	Local	type de sol	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4
RDC 037 223	SAS	CARRELAGE	4,56			
RDC 04 224	SAS	CARRELAGE	5,09			
RDC 044 227	CIRCULATION	CARRELAGE	14,55			
RDC 040 230	SALLE CRYOTHEQUE 1				23,37	
RDC 040 226	SALLE CRYOTHEQUE 2				16,81	
RDC 040 223	SALLE CRYOTHEQUE 3				9,46	
Prestations de bio nettoyage à la charge du service						
R01 040 241	LABO MACROSCOPIE	CARRELAGE				17,10
R01 040 237	LABO COLORATION INCLUSION	CARRELAGE				33,06
R01 041 232	LOCAL STOCKAGE	-				4,30