

Plan Général Simplifié de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé

Mission CSPA : Catégorie 3



Indice	Date	Modifications	Rédaction
2	27/02/2026	PGSC du 27/02/2026	Frederic PROUX
1	18/02/2026	PGSC indice 1 du 18/02/2026 Commentaire : Adaptation : - diagnostique amiante avant travaux - planning.	Frederic PROUX
0	17/02/2026	PGSC indice 0 du 17/02/2026	Frederic PROUX

SOMMAIRE

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET D'ORDRE ADMINISTRATIF INTÉRESSANT LE CHANTIER

1.1. Liste des intervenants

1.1.1. Liste des intervenants

1.2. Liste des lots

1.2.1. Liste des lots

1.3. Etat d'avancement de l'affaire

1.3.1. Etat d'avancement de l'affaire lors de l'élaboration

1.4. Renseignements généraux concernant l'opération

1.4.1. Description générale de l'opération et de l'ouvrage

1.4.2. Phasage de l'opération

1.4.3. Informations complémentaires

2. SUJÉTIONS LIÉES À LA CONFIGURATION ET AUX CARACTÉRISTIQUES DU SITE - SUJÉTIONS DÉCOULANT DES INTERFÉRENCES AVEC DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION SUR LE SITE À L'INTÉRIEUR OU À PROXIMITÉ DUQUEL EST IMPLANTÉ LE CHANTIER

2.1. Matériaux dangereux (amiante, plomb ...)

2.1.1. Amiante Diagnostic

3. MESURES ET SUJÉTIONS GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE COORDINATION ARRÊTÉES EN CONCERTATION AVEC LE MAÎTRE D'ŒUVRE ET MAÎTRE D'OUVRAGE

3.1. Délimitation du chantier et autorisation d'accès

3.1.1. Clôture ou cloison de chantier intérieure / Extérieure

3.2. Accueil du personnel

3.2.1. Base vie - Modalités d'organisation

3.2.2. Base vie extérieure aux bâtiments - Définition des installations

3.3. Organisation des secours

3.3.1. Consignes de sécurité et d'alerte des secours

3.3.2. Matériel de secours

4. MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ

4.1. Travaux comportant des risques particuliers - Plan Général Simplifié de Coordination

4.1.1. Travaux exposant à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres - Travaux sur échafaudages et nacelles

5. MODALITÉS DE COOPÉRATION ENTRE INTERVENANTS

5.1. Modalités de coopération

5.1.1. Plan Général Simplifié de Coordination

5.1.2. Désignation des entreprises

5.1.3. Acceptation et désignation des sous-traitants

5.1.4. Prestataires de services et Travailleurs indépendants

5.1.5. Présence de personnel étranger

5.1.6. Inspection Commune

5.1.7. Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé Simplifié

5.1.8. Rôle du coordonnateur

5.1.9. Registre journal

6 DOCUMENT HARMONISÉ D'ORGANISATION DES LIVRAISONS

7 ANNEXES

7.1 RAAT_Parthenay_Bât LST.pdf

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET D'ORDRE ADMINISTRATIF INTÉRESSANT LE CHANTIER

1.1. Liste des intervenants

Maître d'ouvrage	Région de gendarmerie Nouvelle-Aquitaine	8 rue Logerot - 86000 POITIERS
Coordonnateur de référence	SOCOTEC	493 avenue de Paris Bâtiment 6 79000 NIORT

1.2. Liste des lots

N°- Lot attribué	Entreprise	Adresse	Contact
1 - Plomberie – CVC – Electricité – lot unique			

1.3. Etat d'avancement de l'affaire

1.3.1. Etat d'avancement de l'affaire lors de l'élaboration

Le coordonnateur établissant le Plan Général de coordination avant la nomination des entreprises, le présent article renvoie au chapitre I du registre Journal de coordination où les éléments visés ci-dessus sont tenus à jour régulièrement.

Le plan général de coordination, indice 0, est élaboré pour l'intégrer au dossier de consultation des entreprises.

Le plan général de coordination, indice 0, est élaboré après consultation des entreprises.

Le plan général de coordination, indice 0, est élaboré après démarrage du chantier.

Stade d'avancement des travaux (à décrire) :

1.4. Renseignements généraux concernant l'opération

1.4.1. Description générale de l'opération et de l'ouvrage

Description générale de l'opération et de l'ouvrage :

Remise en état de réseaux de chauffage avec divers remplacement de matériel

1.4.2. Phasage de l'opération

Phasage de l'opération

Les travaux se dérouleront en milieu occupé. De ce fait une attention particulière sera apportée au comportement des compagnons, à la sécurité et sécurisation des zones de travaux, et aux modes opératoires choisis.

1.4.3. Informations complémentaires

Informations complémentaires :

Le site étant classifié et ayant des obligations VIGI PIRATE, les entreprises intervenant devront communiquer en amont (environ 15j) la listes de compagnons intervenants sur le chantier ainsi que la copie RV de leurs carte d'identité.

Les entreprises devront également fournir la liste des véhicules et leurs immatriculation.

Des procédures spécifiques peuvent être à appliquer lors de l'entrée sur site des compagnons.

La Gendarmerie se laissant le droit de refuser (sans déclaration de motif) l'accès à un ou plusieurs compagnons.

Cet argument (de refus) ne pouvant être invoqué par les entreprise pour un éventuel retard.

2. SUJÉTIONS LIÉES À LA CONFIGURATION ET AUX CARACTÉRISTIQUES DU SITE - SUJÉTIONS DÉCOULANT DES INTERFÉRENCES AVEC DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION SUR LE SITE À L'INTÉRIEUR OU À PROXIMITÉ DUQUEL EST IMPLANTÉ LE CHANTIER

2.1. Matériaux dangereux (amiante, plomb ...)

2.1.1. Amiante Diagnostic

Dispositions prévues	A la charge de
Conformément aux dispositions réglementaires, le maître d'ouvrage a fait établir un diagnostic en recherche d'amiante avant travaux par la société VERITAS . Rapport N°:28206456/S1/1/AM-RTV_V1. en date du,.25/10/2025. . Ce rapport est joint au dossier de la consultation des entreprises. Le rapport a conclu en <u>l'absence de matériaux contenant de l'amiante: * *</u>	Maître d'ouvrage

3. MESURES ET SUJÉTIONS GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE COORDINATION ARRÊTÉES EN CONCERTATION AVEC LE MAÎTRE D'ŒUVRE ET MAÎTRE D'OUVRAGE

3.1. Délimitation du chantier et autorisation d'accès

3.1.1. Clôture ou cloison de chantier intérieure / Extérieure

Clôture ou cloison de chantier intérieure

Dispositions prévues	A la charge de
Les zones de travaux mitoyennes avec les locaux existants en activité seront isolées par des cloisons provisoires. En extérieur : Les zones de stockage seront effectuées à l'aide clôtures de type HERAS menottées entre elle sur plot.	1 - Plomberie – CVC – Electricité – lot unique

3.2. Accueil du personnel

3.2.1. Base vie - Modalités d'organisation

Dispositions prévues	A la charge de
Sanitaires / Vestiaire - salle de réunion /Réfectoires: Les Installations seront communes et utilisables par l'ensemble des entreprises.	1 - Plomberie – CVC – Electricité – lot unique
En raison de l'espace limité sur le site du chantier, aucun réfectoire ne pourra être mis en place. Les entreprises intervenantes devront prendre les dispositions nécessaires pour organiser la restauration de leur personnel à l'extérieur au chantier.	Tous Corps d'état

3.2.2. Base vie extérieure aux bâtiments - Définition des installations

Dispositions prévues	A la charge de
Sanitaires de la Base de vie : Bungalows dédiés, éclairés naturellement et artificiellement, et chauffés. Les locaux seront, équipés a minima, d'un WC et d'un urinoir pour 20 personnes, d'une douche et d'un point d'eau à température réglable pour 10 personnes.	1 - Plomberie – CVC – Electricité – lot unique

3.3. Organisation des secours

3.3.1. Consignes de sécurité et d'alerte des secours

Dispositions prévues	A la charge de
Les principaux numéros à appeler sont le 15 et le 18 pour le téléphone fixe et le 112 pour les téléphones mobiles.	Tous Corps d'état
Les consignes de sécurité spécifiques du site (chantier en site occupé) doivent être transmises à toutes les entreprises par le maître d'ouvrage et intégrées au PPSPS des entreprises.	1 - Plomberie – CVC – Electricité – lot unique

3.3.2. Matériel de secours

Dispositions prévues	A la charge de
Chaque entreprise disposera d'une trousse de premier secours pour son personnel.	1 - Plomberie – CVC – Electricité – lot unique

4. MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ

4.1. Travaux comportant des risques particuliers - Plan Général Simplifié de Coordination

4.1.1. Travaux exposant à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres - Travaux sur échafaudages et nacelles

Dispositions prévues	A la charge de
Pour le montage des échafaudages, condamnation des zones situées sous la zone à risque de chute des matériels en cours d'installation. Toute superposition de tâche est interdite lors de ces interventions spécifiques et pouvant présenter des risques de chutes de matériel.	1 - Plomberie – CVC – Electricité – lot unique
Les échafaudages seront installés sur un sol nivelé et stabilisé.	1 - Plomberie – CVC – Electricité – lot unique

5. MODALITÉS DE COOPÉRATION ENTRE INTERVENANTS

5.1. Modalités de coopération

5.1.1. Plan Général Simplifié de Coordination

Le maître d'Ouvrage diffuse à l'ensemble des titulaires de lot le Plan Général de Coordination (PGSC) et ses différents additifs. Le titulaire d'un lot diffuse à chacun de ses sous-traitants le PGSC, ainsi que son propre PPSPSS.

5.1.2. Désignation des entreprises

Au démarrage de la phase réalisation (début de la période de préparation soit 30 jours, avant le démarrage des travaux), le maître d'ouvrage communiquera au coordonnateur, les coordonnées (nom, adresse, tél, fax, interlocuteur) des entreprises titulaires de lot.

5.1.3. Acceptation et désignation des sous-traitants

Dès l'acceptation d'un sous-traitant, le maître d'ouvrage communiquera au coordonnateur les coordonnées (nom, adresse, tél, fax, interlocuteur) des entreprises agréées.

Les titulaires de lots et leurs sous-traitants doivent informer le coordonnateur de leur intention de sous-traiter tout ou partie de leur lot au moins 30 jours avant intervention (ou 8 jours dans certains cas) en précisant les coordonnées des/du sous-traitant/s permettant l'organisation des inspections communes et la production du PPSPS pour chaque sous-traitant.

5.1.4. Prestataires de services et Travailleurs indépendants

Travailleurs indépendants et locatiers

Les travailleurs indépendants participeront à une inspection commune préalable et remettront un PPSPS avant le début des travaux.

L'obligation de réaliser une inspection commune et d'établir un PPSPS pour les prestataires sera déterminée selon les trois critères cumulatifs suivants :

- Critère 1 : L'intervention présente un caractère obligatoire pour l'opération,
- Critère 2 : L'intervention est planifiable dans le temps.
- Critère 3 : L'intervention génère des risques exportés,

Tout prestataire appelé à intervenir sur le chantier devra, avant son intervention, faire l'objet d'une analyse conjointe avec son « donneur d'ordres ». Cette analyse sera reprise sur la fiche de classification des prestataires (FCP en annexe de ce PGSPS) et transmise au CSPS et au maître d'ouvrage (3 semaines au plus tard avant l'intervention du prestataire) pour déterminer la nécessité de réaliser une inspection commune et d'établir un PPSPS selon les 3 critères précédents.

À défaut d'obligation de PPSPS, les prestataires dont l'intervention ne réunit pas les trois critères cumulatifs devront néanmoins intégrer leur analyse de risques dans le PPSPS de leur donneur d'ordre qui transmettra son avenant au CSPS et au Maître d'ouvrage.

5.1.5. Présence de personnel étranger

En cas de présence de personnels étrangers, ne parlant pas ou parlant mal le français : personnel employé dans l'entreprise, en sous-traitance ou entreprise mandataire, l'entreprise devra assurer la présence permanente sur le chantier d'un interprète pour permettre la transmission des consignes de sécurité.

5.1.6. Inspection Commune

Préalablement à toute intervention, chaque entreprise (entreprise titulaire de lot ou sous-traitant) procédera à une inspection commune du chantier avec le coordonnateur sécurité en vue de préciser, les consignes à observer en fonction des caractéristiques des travaux à réaliser.

5.1.7. Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé Simplifié

Le titulaire d'un lot diffuse à chacun de ses sous-traitants le PGSC, ainsi que son propre PPSPSS. Les PPSPSS sont à disposition de l'ensemble des intervenants.

Chaque entreprise teindra à disposition des organismes de contrôles et de prévention un exemplaire de son PPSPSS sur le chantier.

5.1.8. Rôle du coordonnateur

Le coordonnateur ne saurait être un agent de sécurité ni un animateur de sécurité. Il est le gestionnaire de la coactivité des risques (des interfaces des entreprises simultanées ou successives), les entrepreneurs restent pleinement responsables de leurs obligations à l'égard de leurs salariés.

5.1.9. Registre journal

Une copie des notes d'observation est diffusée par courriel à l'ensemble des intervenants (ex: MOA, MOE et entreprises concernées).

Le registre journal sera diffusé sur demande écrite des intervenants de l'opération ou des organismes de contrôle et de prévention.

6 DOCUMENT HARMONISÉ D'ORGANISATION DES LIVRAISONS.

CSPS : Société: SOCOTEC Construction Nom: Frederic PROUX	Tél : 0625441434 Email : frederic.proux@socotec.com
Etabli le : 18/02/2026 Date de modification : 27/02/2026	Elements modifiés :

Partie à remplir par le CSPS:

Adresse chantier : 4 Boulevard Ambroise Paré 79200 Parthenay	
Contraintes horaires de livraisons :	Moyens mutualisés de levage et manutention (cf.PGSCSPS)
Autres renseignements utiles : (contraintes administratives, etc..)	

Partie à renseigner par le client(entreprise du BTP) :

Nom de l'entreprise :	Adresse siège :
Nom du réceptionnaire :	Coordonnées du réceptionnaire Tél :
Plages horaires de livraisons	Heures :
Présence chef d'un manoeuvre :	☐ Oui ☐ Non
Distance et hauteur maxi de la zone de déchargement au camion :	Distance (m) : Hauteur (m) :
Charge utile de la recette à matériaux (le cas échéant)	Charge :
Appareil de levage utilisé pour l'opération :	☐ Grue de chargement ☐ Appareil propre au chantier ☐ Appareil à la charge du fournisseur (Type)
Autres renseignements utiles :	

Projet de Plan d'installation de chantier avec :

- Accès
- Voies de circulation
- Installations sanitaires
- Points sensibles (dans l'emprise du chantier et en périphérie
- Zones de stockage
- Dimensions des aires de stockage
- Charges admissibles
- Nature du terrain
- Hauteur à respecter (emplacement portique, gabarit)

Annexes :

1 RAAT_Parthenay_Bât LST.pdf

**BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS**

Bureau Veritas Exploitation
17 avenue Bernard Moitessier

17187 PERIGNY

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 28206456/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 06/10/2025

Référence au programme de travaux :

Mail Gendarmerie de Parthenay - Demande de devis diagnostic amiante avant travaux / DO 33063710 réalisé le 25/07/2025 par DAVID GAUFFRIAUD

DONNEUR D'ORDRE

DAVID GAUFFRIAUD

4 bd Ambroise Pare
79200 PARTHENAY

SITE D'INTERVENTION

DIAGNOSTICS DEUX SEVRES

4 bd Ambroise Pare
79200 PARTHENAY

Gendarmerie de Parthenay

Latitude : 46.643100 / Longitude : -0.255500

Date(s) d'intervention(s) :

Le 24/09/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Quentin LE GRAND	Chargé d'affaires	Certification N° CPDI6336	Quentin LE GRAND
			

Le présent rapport comporte 45 pages, dont 16 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

Bureau Veritas Exploitation SAS - Société par Actions Simplifiée au capital social de 36 315 050 €
RCS Nanterre B 790 184 675 - Siège social - 4 Place des Saisons - 92400 Courbevoie
Copyright BUREAU VERITAS
Page 1/45



SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	5
2. CONCLUSIONS	6
2.1. Obligations réglementaires	7
3. INFORMATIONS GENERALES	8
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	8
3.2. Parties prenantes	8
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	8
4.1. Références réglementaires	8
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
5.1. Date(s) de visite(s)	9
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	9
5.3. Conditions spécifiques	9
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	9
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
6.1. Matériaux et produits repérés	10
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	30
7. ANNEXES	30
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	30
7.2. Attestation d'assurance	32
7.3. Certificat de compétence	34
7.4. Croquis de repérage	35
7.5. Rapport d'analyse du laboratoire	39

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets





1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Réfection de l'installation de chauffage : percements des sols, murs, plafonds.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec pourtravaux, Joints de dilatation, Peintures, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, cafeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux



Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints d'écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, cafeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecoche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutremments, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutremments, Ossature, Rebouchages, Volets



1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Zone centrale du bâtiment (cf plan)



2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.



2.1. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.



3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : DIAGNOSTICS DEUX SEVRES
4 bd Ambroise Pare
79200 PARTHENAY

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
DIAGNOSTICS DEUX SEVRES	Administrations, bureaux	ERP de la 5ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	2007

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
DAVID GAUFFRIAUD	Donneur d'ordre	/	4 bd Ambroise Pare 79200 PARTHENAY	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.



5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 24/09/2025

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / Mail	DAVID GAUFFRIAUD	25/07/2025	Gendarmerie de Parthenay - Demande de devis diagnostic amiante avant travaux / DO 33063710	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.



6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
 Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
 Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
 xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
 Sxx = Sondage n°xx
 xx* = élément témoin de la ZPSO
 Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
 AN = Analyse
 DC = Document consulté
 MA = Marquage
 PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous-Sol -> Cage d'escalier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	P12* N	/	AN	/	Non
Sous-Sol -> Cage d'escalier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	P15* N	/	AN	/	Non
Sous-Sol -> Cage d'escalier	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
Sous-Sol -> Cage d'escalier	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
Sous-Sol -> Groupe électrogène	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	Idem P 16	/	AN	/	Non
Sous-Sol -> Matériel sensible	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	Idem P 16	/	AN	/	Non
Sous-Sol -> Magasin brigade territoriale	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	Idem P 16	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous-Sol -> Magasin compagnie 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	Idem P 16	/	AN	/	Non
Sous-Sol -> Magasin compagnie 2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	Idem P 16	/	AN	/	Non
Sous-Sol -> Magasin compagnie 3	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	Idem P 16	/	AN	/	Non
Sous-Sol -> Magasin compagnie 4	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	Idem P 16	/	AN	/	Non
Sous-Sol -> Circulation	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	P16* N	/	AN	/	Non
Sous-Sol -> Circulation	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	P17 N	/	AN	/	Non
RDC -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	P3* N	/	AN	/	Non
RDC -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	P4 N	/	AN	/	Non
RDC -> Circulation	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
RDC -> Circulation	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	10	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> Circulation	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> Circulation	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
RDC -> Cage d'escalier	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> Cage d'escalier	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
RDC -> Cage d'escalier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> Cage d'escalier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> Cage d'escalier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
RDC -> Sanitaires	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	P8* N	/	AN	/	Non
RDC -> Sanitaires	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	P10* N	/	AN	/	Non
RDC -> Sanitaires	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
RDC -> Sanitaires	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	10	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> Sanitaires	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	Idem P 3	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Sanitaires	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joint de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> Sanitaires	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
RDC -> Sanitaires	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	12	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> WC 1	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
RDC -> WC 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	10	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> WC 1	Revêtements de sol	Joint de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> WC 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
RDC -> WC 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joint de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> WC 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
RDC -> WC 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	12	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> WC 2	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
RDC -> WC 2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	10	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> WC 2	Revêtements de sol	Joint de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> WC 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
RDC -> WC 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> WC 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> WC 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
RDC -> WC 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	12	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> Local entretien	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
RDC -> Local entretien	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	10	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> Local entretien	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> Local entretien	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
RDC -> Local entretien	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> Local entretien	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
RDC -> Local entretien	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	12	Idem P 24	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Vestiaire	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
RDC -> Vestiaire	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	10	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> Vestiaire	Revêtements de sol	Joint de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> Vestiaire	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
RDC -> Vestiaire	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> Vestiaire	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joint de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> Vestiaire	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
RDC -> Vestiaire	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	12	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de réunion	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	P18* N	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de réunion	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	10	P21* N	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de réunion	Plafonds	Flocages	/	/	11	P23* N	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de réunion	Revêtements de sol	Joint de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de réunion	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Salle de réunion	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de réunion	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Jointes de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de réunion	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de réunion	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	12	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> Local 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	12	P24* N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 1	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
RDC -> Local 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	10	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> Local 1	Revêtements de sol	Jointes de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> Local 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
RDC -> Local 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Jointes de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> Local 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
RDC -> Local 2	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
RDC -> Local 2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	10	Idem P 21	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Local 2	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> Local 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
RDC -> Local 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> Local 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> Local 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
RDC -> Local 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	12	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	10	P22 N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 1	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 1	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Bureau 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	12	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 2	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	10	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 2	Revêtements de sol	Joint de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joint de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	12	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	12	P25 N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 3	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 3	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	10	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 3	Revêtements de sol	Joint de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Bureau 3	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 4	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 4	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	10	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 4	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 4	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 4	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 4	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	12	Idem P 24	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Bureau 5	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 5	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	10	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 5	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 5	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 5	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 5	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 5	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	12	Idem P 24	/	AN	/	Non
R+1 -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	P1* N	/	AN	/	Non
R+1 -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	P2 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	2	P5* N	/	AN	/	Non
R+1 -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	2	P6 N	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Circulation	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
R+1 -> Circulation	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	9	Idem P 19	/	AN	/	Non
R+1 -> Circulation	Revêtements de sol	Joint de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+1 -> Circulation	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
R+1 -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joint de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
R+1 -> Cage d'escalier	Revêtements de sol	Joint de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+1 -> Cage d'escalier	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
R+1 -> Cage d'escalier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	2	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> Cage d'escalier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joint de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> Cage d'escalier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
R+1 -> WC H	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
R+1 -> WC H	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	9	Idem P 19	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> WC H	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+1 -> WC H	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
R+1 -> WC H	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> WC H	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
R+1 -> WC H	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> WC F	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	9	P19° N	/	AN	/	Non
R+1 -> WC F	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
R+1 -> WC F	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+1 -> WC F	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
R+1 -> WC F	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	2	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> WC F	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> WC F	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
R+1 -> WC F	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	Idem P 1	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Sanitaires	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
R+1 -> Sanitaires	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	9	Idem P 19	/	AN	/	Non
R+1 -> Sanitaires	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+1 -> Sanitaires	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
R+1 -> Sanitaires	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	2	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> Sanitaires	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> Sanitaires	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
R+1 -> Sanitaires	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> Local technique	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
R+1 -> Local technique	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	9	Idem P 19	/	AN	/	Non
R+1 -> Local technique	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+1 -> Local technique	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
R+1 -> Local technique	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Local technique	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
R+1 -> Local technique	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> Vestiaire	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
R+1 -> Vestiaire	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	9	Idem P 19	/	AN	/	Non
R+1 -> Vestiaire	Revêtements de sol	Joint de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+1 -> Vestiaire	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
R+1 -> Vestiaire	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	2	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> Vestiaire	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joint de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> Vestiaire	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
R+1 -> Vestiaire	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> Rangement	Revêtements de sol	Joint de carrelage	/	/	3	P7 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Rangement	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	P9 N	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Rangement	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	P11 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Rangement	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	P14 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Rangement	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
R+1 -> Rangement	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	9	Idem P 19	/	AN	/	Non
R+1 -> Rangement	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	2	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> Rangement	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	9	P20 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 1	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 1	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	2	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Bureau 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 2	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	9	Idem P 19	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 2	Revêtements de sol	Joint de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	2	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joint de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 3	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 3	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	9	Idem P 19	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Bureau 3	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 3	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 4	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 4	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	9	Idem P 19	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 4	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 4	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 4	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	2	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Bureau 4	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 5	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 5	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	9	Idem P 19	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 5	Revêtements de sol	Joint de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 5	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 5	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	2	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 5	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joint de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 5	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 5	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 6	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 6	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	9	Idem P 19	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 6	Revêtements de sol	Joint de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Bureau 6	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 6	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	2	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 6	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 6	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 6	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 7	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 7	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	9	Idem P 19	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 7	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 7	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 7	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	2	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 7	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 7	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 7	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	Idem P 1	/	AN	/	Non



7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Sous-Sol	/
Sous-Sol -> Cage d'escalier	/
Sous-Sol -> Groupe électrogène	/
Sous-Sol -> Matériel sensible	/
Sous-Sol -> Magasin brigade territoriale	/
Sous-Sol -> Magasin compagnie 1	/
Sous-Sol -> Magasin compagnie 2	/
Sous-Sol -> Magasin compagnie 3	/
Sous-Sol -> Magasin compagnie 4	/
Sous-Sol -> Circulation	/
RDC	/
RDC -> Circulation	/
RDC -> Cage d'escalier	/
RDC -> Sanitaires	/
RDC -> WC 1	/
RDC -> WC 2	/
RDC -> Local entretien	/
RDC -> Vestiaire	/
RDC -> Salle de réunion	/
RDC -> Local 1	/
RDC -> Local 2	/
RDC -> Bureau 1	/
RDC -> Bureau 2	/



Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
RDC -> Bureau 3	/
RDC -> Bureau 4	/
RDC -> Bureau 5	/
R+1	/
R+1 -> Circulation	/
R+1 -> Cage d'escalier	/
R+1 -> WC H	/
R+1 -> WC F	/
R+1 -> Sanitaires	/
R+1 -> Local technique	/
R+1 -> Vestiaire	/
R+1 -> Rangement	/
R+1 -> Bureau 1	/
R+1 -> Bureau 2	/
R+1 -> Bureau 3	/
R+1 -> Bureau 4	/
R+1 -> Bureau 5	/
R+1 -> Bureau 6	/
R+1 -> Bureau 7	/



7.2. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasite
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mэрule

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königsstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Grauhendorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agos.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie

 Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France	
Signé par	CS 30051 Juliette Allavoine
E-mail:	juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature	07-01-2025 10:12:02
Adresse IP:	147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königsstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRS 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Grauhendorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



7.3. Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI6336 Version 005

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'ICert, atteste que :

Monsieur LE GRAND Quentin

Est certifié(e) selon le référentiel ICert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 17/03/2022 - Date d'expiration : 16/03/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 17/03/2022 - Date d'expiration : 16/03/2029
DPE tous types de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 16/05/2022 - Date d'expiration : 15/05/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 16/05/2022 - Date d'expiration : 15/05/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 07/06/2022 - Date d'expiration : 06/06/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies>

Valable à partir du 01/09/2024.

(1) Arrêté du 1er juillet 2021 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic amiante, électrique, gaz, plomberie et thermique de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
(2) Arrêté du 20 juillet 2021 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 20 décembre 2021 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.




ICert - Parc d'Affaires, Espace Performance - Bât K
33760 Saint-Grégoire





CPE DI FR 11 rev19



7.4. Croquis de repérage









7.5. Rapport d'analyse du laboratoire



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tel : 05.57.92.80.12
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-15823 EN DATE DU 06/10/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : BUREAU VERITAS EXPLOITATION - PERIGNY 17 Avenue Bernard Moitessier 17180 Perigny	Réf. Commande ITGA : IT0525-15823 Réf. Commande Client : 1510797383/28206456/S1/1/1_28206456/1/1
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/09/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12024	
Réf échantillon client : ITM-ZHSVO-2942904 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P1 R+1 - Circulation Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
► Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12025	
Réf échantillon client : ITM-EQFML-2942905 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P2 R+1 - Circulation Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
► Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-15823 EN DATE DU 06/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12026	
Réf échantillon client : ITM-HCUCR-2979567 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P3 RDC - Circulation Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL (2)
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12027	
Réf échantillon client : ITM-SBVNI-2979568 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P4 RDC - Circulation Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL (2)
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12028	
Réf échantillon client : ITM-ITUIN-2942906 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P5 R+1 - Circulation Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL (2)
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12029	
Réf échantillon client : ITM-SOYYU-2940267 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P6 R+1 - Circulation Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12030	
Réf échantillon client : ITM-URVVT-2971073 - [Revêtements de sol] - [rel : P7 R+1 - Rangement Revêtements de sol]		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-15823 EN DATE DU 06/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12031	
Réf échantillon client : ITM-PTSCB-2971072 - [Revêtements de sol] - [rel : P8 RDC - Sanitaires Revêtements de sol]		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12032	
Réf échantillon client : ITM-QSUZQ-2971071 - [Revêtements de sol] - [rel : P9 R+1 - Rangement Revêtements de sol]		Description ITGA : Peinture / Colle beige	
▸ Peinture non séparable + Colle beige non séparable	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12033	
Réf échantillon client : ITM-FIMIA-2971070 - [Revêtements de sol] - [rel : P10 RDC - Sanitaires Revêtements de sol]		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
▸ Peinture non séparable + Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL (2)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12034	
Réf échantillon client : ITM-QKCSX-2971069 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P11 R+1 - Rangement Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
▸ Peinture non séparable + Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL (2)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12035	
Réf échantillon client : ITM-JHNCZ-2971068 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P12 Sous-Sol - Cage d'escalier Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
▸ Peinture non séparable + Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL (2)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 3/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-15823 EN DATE DU 06/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12036	
Réf échantillon client : ITM-TJDWP-2979569 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P14 R+1 - Rangement Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12037	
Réf échantillon client : ITM-ICQWJ-2979618 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P15 Sous-Sol - Cage d'escalier Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
▸ Peinture non séparable + Colle grise non séparable	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12038	
Réf échantillon client : ITM-WGBRR-2971066 - [Plafonds] - [rel : P16 Sous-Sol - Circulation Plafonds]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12039	
Réf échantillon client : ITM-CNGCM-2971067 - [Plafonds] - [rel : P17 Sous-Sol - Circulation Plafonds]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12040	
Réf échantillon client : ITM-QLQO-2979619 - [Faux plafonds] - [rel : P18 RDC - Salle de réunion Faux plafonds]		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux jaune avec poussières	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 4/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-15823 EN DATE DU 06/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12041	
Réf échantillon client : ITM-KQGSE-2979620 - [Plafonds] - [rel : P19 R+1 - WC F Plafonds]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12042	
Réf échantillon client : ITM-SSOYN-2979561 - [Plafonds] - [rel : P20 R+1 - Bureau 1 Plafonds]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12043	
Réf échantillon client : ITM-FSQFO-2979562 - [Plafonds] - [rel : P21 RDC - Salle de réunion Plafonds]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL (2)
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12044	
Réf échantillon client : ITM-LQHTG-2979563 - [Plafonds] - [rel : P22 RDC - Bureau 1 Plafonds]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12045	
Réf échantillon client : ITM-YCMXW-2979564 - [Plafonds] - [rel : P23 RDC - Salle de réunion Plafonds]		Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières	
Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12046	
Réf échantillon client : ITM-YLXHU-2979565 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P24 RDC - Local 1 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 5/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-15823 EN DATE DU 06/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12047	
Réf échantillon client : ITM-KIUZV-2979566 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P25 RDC - Bureau 3 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.