



Compte rendu de visite du 27/06/2025

REFERENCES MISSION

CRV N° : 27212489/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 27/06/2025

Référence au programme de travaux :

ECATALOG1_5267_0004871462.pdf

ECATALOG1_5267_0004871462.pdf réalisé le
23/06/2025 par

DONNEUR D'ORDRE

--

112 RUE HENRI EY
66000 PERPIGNAN

SITE D'INTERVENTION

AM - CAF DE PERPIGNAN

112 RUE HENRI EY
66000 PERPIGNAN

PARKING PHOTOVOLTAIQUE BORNE

Latitude : 42.700000 / Longitude : 2.932400

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Mathieu VERNIZEAU	Diagnosticteur	Certification N° 2368	Mathieu VERNIZEAU
			

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. Objet du document	3
2. Nombre de prélèvement(s) pour analyse(s)	4

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets

EN EXPLOITATION



- ✓ Dossier Technique Amiante
- ✓ Etats de conservation
- ✓ Mesures dans l'air
- ✓ Audit Flash Amiante
- ✓ Evaluation du risque Radon

AVANT LES TRAVAUX



- ✓ Repérages Amiante, HAP, Plomb, FCR,...
- ✓ Repérages sur équipements industriels, infrastructures, voirie
- ✓ Diagnostics déchets, PeMD

PENDANT LES TRAVAUX



- ✓ Assistance technique
- ✓ Suivi de chantier
- ✓ Mesures dans l'air

APRES LES TRAVAUX



- ✓ Examens visuels après désamiantage
- ✓ Mesures dans l'air
- ✓ Réunion de restitution
- ✓ Intégration documents
- ✓ Dossier Technique Amiante

1. Objet du document

Le cas échéant, il vise à informer le donneur d'ordre :

- des moyens d'accès qui requièrent un outillage et/ou une compétence spécifique qu'il doit mettre en œuvre,
- des investigations approfondies qui requièrent un outillage et/ou une compétence spécifique qu'il doit réaliser,
- de tout aléas rencontrés lors de la visite devant être porté à sa connaissance,
- des prélèvements pour analyses effectués lors du repérage.

Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, sans action du donneur relative aux actions demandées par l'opérateur de repérage, un pré-rapport sera établi.

2. Nombre de prélèvement(s) pour analyse(s)

10 échantillon(s) devant faire l'objet d'analyse(s) en laboratoire a (ont) été réalisé(s) lors du repérage.

Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Description	N°Prel
PARKING EXTERIEUR	Voiries	Enrobé bitumineux des couches de voiries	Goudronneux, Clair, Gris	1
PARKING EXTERIEUR	Voiries	Enrobé bitumineux des couches de voiries	Goudronneux, Clair, Marron, Gris	2
PARKING EXTERIEUR	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment, Clair	3
PARKING EXTERIEUR	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment, Clair	4
PARKING EXTERIEUR	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Ciment, Clair, Gris	5
PARKING EXTERIEUR	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Ciment, Clair, Gris	6
PARKING EXTERIEUR -> Garage	Plafonds	Flocages (Liste A)	Duveteux, Gris	7
PARKING EXTERIEUR -> Garage	Plafonds	Flocages (Liste A)	Duveteux, Gris	8
PARKING EXTERIEUR -> Garage	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Chape, Bleu, Clair, Gris	9
PARKING EXTERIEUR -> Garage	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Chape, Bleu, Clair, Gris	10


Administratif

Saisie Terrain

Saisie Terrain > PARKING EXTERIEUR

P1

En attente de résultat



P2

En attente de résultat



P3

En attente de résultat




P4

En attente de résultat



P5

En attente de résultat



P6

En attente de résultat



Saisie Terrain > PARKING EXTERIEUR > Garage


P7

En attente de résultat



P8

En attente de résultat



P9

En attente de résultat



P10

En attente de résultat

