



Dossier Technique Immobilier

Numéro de dossier : 019689
Date du repérage : 07/05/2021



Désignation du ou des bâtiments	Désignation du propriétaire
<i>Localisation du ou des bâtiments :</i> Département : ... La Réunion Adresse : 29 Amiral Lacaze Commune : 97400 ST DENIS Section cadastrale FR, Parcelle numéro 2462, Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : Lot numéro Non communiqué, Périmètre de repérage : Réhabilitation sur l'ensemble de l'intérieure du bâtiment constitué de deux niveaux; D'une pièce sous-sol et comble	<i>Désignation du client :</i> Nom et prénom : ... DRFIP DE LA REUNION Adresse :

Objet de la mission :		
☐ Dossier Technique Amiante ☐ Constat amiante avant-vente ☐ Dossier amiante Parties Privatives ☒ Diag amiante avant travaux ☐ Diag amiante avant démolition ☐ Contrôle Périodique Amiante ☐ Amiante HAP ☐ Strategie Dossier Amiante ☐ Diagnostic de Performance Energétique ☐ Mold Inspection	☐ Diagnostic de Performance Energétique ☐ Etat relatif à la présence de termites ☐ Etat parasitaire ☐ Etat des Risques et Pollutions ☐ Etat des lieux ☐ Métrage (Loi Carrez) ☐ Métrage (Surface Habitable) ☐ Exposition au plomb (CREP) ☐ Plomb avant Travaux ☐ Exposition au plomb (DRIPP)	☐ Diag. Assainissement ☐ Diag. Piscine ☐ Diag. Installations Gaz ☐ Diag. plomb dans l'eau ☐ Diag. Installations Electricité ☐ D.Technique DTG ☐ Diagnostic de Performance Energétique ☐ Diag. Radon ☐ Vérif. accessibilité handicapé ☐ Diag. Performance Numérique

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel :rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026



Résumé de l'expertise n° 019689

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.

Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Adresse : **29 Amiral Lacaze**

Commune : **97400 ST DENIS**

Section cadastrale FR, Parcelle numéro 2462,

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Lot numéro Non communiqué,

Périmètre de repérage : ... **Réhabilitation sur l'ensemble de l'intérieure du bâtiment constitué de deux niveaux;
D'une pièce sous-sol et comble**



	Prestations	Conclusion
	Amiante	Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante (Liste C).

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS

Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : 019689
Date du repérage : 07/05/2021

Références réglementaires et normatives	
Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité	
Adresse	Rue : 29 Amiral Lacaze Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n° : Lot numéro Non communiqué, Code postal, ville : . 97400 ST DENIS Section cadastrale FR, Parcelle numéro 2462,
Périmètre de repérage :	 Réhabilitation sur l'ensemble de l'intérieure du Batiment constitué de deux niveaux; D'une piece sous sol et comble
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction :	 Autres Date du permis de construire non connue

Le propriétaire et le donneur d'ordre	
Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... DRFIP DE LA REUNION Adresse :
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : ... DRFIP DE LA REUNION - M. SAIDOU Christophe Adresse :

Le(s) signataire(s)				
	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	BERGER JEROME	Opérateur de repérage	ABCIDIA CERTIFICATION Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint- Rémy-lès-Chevreuse	Obtention : 25/01/2020 Échéance : 24/01/2027 N° de certification : 19-1971
Raison sociale de l'entreprise : RL DETECTION (Numéro SIRET : 50061268400026) Adresse : 11 Immeuble Rontaunay - 16 Bis Rue Jean Chatel, 97400 SAINT-DENIS Désignation de la compagnie d'assurance : GROUPAMA Numéro de police et date de validité : 20533050F / 31/12/2020				

Le rapport de repérage	
Date d'émission du rapport de repérage : 17/05/2021, remis au propriétaire le 17/05/2021	
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses	
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 141 pages	

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel :rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021

Sommaire

- 1 Les conclusions**
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses**
- 3 La mission de repérage**
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
 - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage**
 - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
 - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
 - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
 - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Conclusion détaillé du repérage**
 - 5.1 Liste des produits et matériaux présentées par catégorie
 - 5.2 Récapitulatif zone par zone
 - 5.3 Estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante**
- 6 Signatures**
- 7 Annexes**

1. – Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. (Détailé en partie 5 du présent rapport)

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations approfondies sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
local tech 2	Toutes	Absence de clef
(MACHINERIE)	Toutes	Sécurité insuffisante
FACADE D	Toutes	MITOYENNETE
TOITURE	Toutes	Hauteur trop importante
CANALISATION SOUS TERRE	Toutes	ENTERRE

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... ITGA

Adresse : 30 rue andré lardy - imm. les cuves de la mare 97438 Sainte Marie

Numéro de l'accréditation Cofrac :

3. – La mission de repérage**3.1 L'objet de la mission**

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

3.2.4 Le programme de repérage

Le programme de repérage est défini par l'arrêté du 16 juillet 2019 et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017

Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017 (liste non exhaustive)

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
	Fenêtres de toit, lanternaux, verrières
2 - Parois verticales extérieures et Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
	Éléments associés aux façades
3 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
4 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
	Suspentes et contrevents
5 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols
6 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Portes et cloisons palières
	parois des équipements
	Matériels en machinerie
8 - Équipements divers et accessoires	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	fusibles à broche
	canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
	Étanchéité des murs enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées
9 - Fondations et soubassements	Conduits et fourreaux
	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 Le périmètre de repérage

Descriptif des travaux :

Néant

Descriptif des pièces visitées

Rez de chaussée,
accueil,
Bureau,
Salle de repos,
local,
Dégagement,
poste 1,
poste 2,
Varangue,
Cour ext,
fontaine ext,
ESC Personnel,
local tech,
local info,
Dégagement 2,
Sanitaire 1,
Sanitaire 2,
archive 1,
Sanitaire 3,
escalier,
Archive 2,
poste 3,
Poste 4,
repro,
Dégagement 3,
Archive 3,
Garage,
Sous-Sol,
escalier P2,
deg SS,
Pièce P2,
1er étage,
1 - escalier personnel,
1 - DEMI PALIER,

1 - Dégagement,
1 - Dégagement 2,
1 - Bureau 1,
1 - Bureau 2,
1 - bureau 3,
1 - ZONE 1,
zone 1 - pièce 1,
zone 1 - pièce 2,
zone 1 - pièce 3,
zone 1 - pièce 4,
1 - Dégagement 3,
1 - Bureau 4,
1 - Bureau 5,
1 - ZONE 2,
1 - Courcive,
1 - escalier C,
1 - terrasse ext,
1 - archive ext,
1 - sanitaire ext,
1 + - CLIM,
1 - Dégagement 4,
1 - Bureau 6,
1 - Salle restau,
1 - wc,
1 - escalier R+2,
1 - Bureau 7,
1 - BALCON,
2ème étage - Combles,
Combles 1,
Combles 2,
PERIPHERIE ET TOITURE,
FACADE A,
FACADE B,
FACADE C

Localisation	Description
accueil	Sol Carrelage et lino Mur Béton, bois, placoplâtre Plafond Faux plafond Fenêtre alu Porte bois et metal Plinthe carrelage et bois
Bureau	Sol lino Mur Béton, bois, placoplâtre Plafond Faux plafond Fenêtre alu Porte bois Plinthe bois
escalier P2	Sol métal Mur -, béton Plafond béton Porte metal

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel :rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021

Localisation	Description
deg SS	Sol Béton, carrelage Mur -, béton Plafond béton Porte metal Plinthe BOIS
Pièce P2	Sol Lino Mur -, béton Plafond béton Porte metal Plinthe BOIS
local	Sol lino Mur Béton, placoplâtre Plafond Faux plafond Porte bois Plinthe bois
Dégagement	Sol lino Mur Béton, placoplâtre Plafond faux plafond Porte bois Plinthe bois
poste 1	Sol parquet bois Mur Béton, placoplâtre Plafond faux plafond Fenêtre alu Porte bois Plinthe bois
poste 2	Sol parquet bois Mur Béton Plafond faux plafond Fenêtre alu Porte bois Plinthe pvc
Varangue	Sol Carrelage Mur Béton Plafond béton Fenêtre alu Porte bois
Cour ext	Sol Bitume Mur
fontaine ext	Sol Carrelage Mur Béton, faïence
ESC Personnel	Sol moquette sur carrelage et bois Mur Béton, faïence Plafond placo et béton Porte bois Plinthe carrelage et bois
local tech	Sol lino sur béton Mur Béton, placoplâtre Plafond béton Porte bois Plinthe bois
local info	Sol lino sur béton Mur Béton Plafond béton Fenêtre alu Porte bois Plinthe bois
Dégagement 2	Sol lino Mur Béton, placoplâtre Plafond faux plafond Porte bois Plinthe bois
Sanitaire 1	Sol lino Mur Béton, faïence Plafond faux plafond Porte bois Plinthe pvc carrelage
Sanitaire 2	Sol lino Mur Béton, faïence Plafond faux plafond Porte bois Plinthe pvc carrelage
archive 1	Sol lino Mur Béton, placoplâtre Plafond béton Porte bois Plinthe bois
Sanitaire 3	Sol Carrelage Mur Béton, faïence, placoplâtre Plafond pvc Porte bois Plinthe carrelage

RL DETECTION

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
 Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel :rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021

Localisation	Description
escalier	Sol -lino Carrelage Mur Béton Plafond pvc Plinthe pvc
Archive 2	Sol -lino Mur Béton Plafond béton Porte bois Plinthe bois
poste 3	Sol -parquet Mur Béton, placoplâtre Plafond faux plafond Fenêtre alu Porte bois Plinthe bois
Poste 4	Sol -parquet Mur Béton, placoplâtre Plafond faux plafond Fenêtre alu Porte bois Plinthe bois
repro	Sol -parquet Mur Béton, Plafond béton Porte bois Plinthe bois
Dégagement 3	Sol lino Mur Béton Plafond faux plafond Porte bois Plinthe bois
Archive 3	Sol Béton Mur Béton Plafond béton Porte bois
Garage	Sol Béton Mur Béton Plafond béton Porte bois et métal
1 - escalier personnel	Sol moquette sur carrelage et bois Mur Béton, faïence Plafond placo et béton Porte bois Plinthe carrelage et bois
1 - Dégagement	Sol Bois Mur Béton, bois Plafond placo Porte bois et alu Plinthe bois
1 - Dégagement 2	Sol Bois Mur Béton Plafond faux olafond Fenêtre bois Porte bois Plinthe bois
1 - Bureau 1	Sol Bois Mur Béton Plafond faux plafond Fenêtre bois Porte bois Plinthe bois
1 - Bureau 2	Sol Bois Mur Béton Plafond bois Fenêtre bois Porte bois Plinthe bois
1 - bureau 3	Sol Bois Mur Béton Plafond bois Fenêtre bois Porte bois Plinthe bois
1 - ZONE 1	Sol Carrelage Mur Béton Plafond beton Fenêtre bois Porte bois
zone 1 - piece 1	Sol Carrelage Mur Béton Plafond beton Fenêtre bois Porte bois

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontanay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
 Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel :rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021

Localisation	Description
zone 1 - piece 2	Sol Carrelage Mur Béton Plafond bois Porte bois
zone 1 - piece 3	Sol Carrelage Mur Béton, faïence Plafond bois Porte bois Plinthe Carrelage
zone 1 - piece 4	Sol Carrelage Mur Béton, faïence Plafond bois Fenêtre bois Porte bois Plinthe Carrelage
1 - Dégagement 3	Sol Bois Mur Béton Plafond faux plafond Porte bois Plinthe bois
1 - Bureau 4	Sol Bois Mur Béton Plafond faux plafond Fenêtre bois Porte bois Plinthe bois
1 - Bureau 5	Sol Bois Mur Béton Plafond faux plafond Fenêtre bois Porte bois Plinthe bois
1 - ZONE 2	Sol Carrelage Mur Béton Plafond bois Fenêtre bois Porte bois
1 - Courcive	Sol Béton Mur Béton et structure alu Plafond charpente metal et tole Fenêtre alu Porte bois
1 - escalier C	Sol Béton Mur Béton Plafond charpente metal et tole
1 - terrasse ext	Sol -teck Mur Béton et structure alu Plafond placo
1 - archive ext	Sol Carrelage Mur Béton Plafond béton Porte bois Plinthe carrelage
1 - sanitaire ext	Sol Carrelage Mur Béton Plafond béton Porte bois Plinthe carrelage
1 + - CLIM	Sol Béton Mur Béton et structure alu Plafond charpente metal et tole Fenêtre alu
1 - Dégagement 4	Sol LINO Mur Placoplâtre Plafond FAUX PLAFOND Porte bois Plinthe pvc
1 - Bureau 6	Sol Bois Mur Béton, placoplâtre Plafond FAUX PLAFOND Fenêtre alu Porte bois Plinthe bois
1 - Salle restau	Sol Bois Mur Béton, placoplâtre Plafond FAUX PLAFOND Fenêtre alu Porte bois Plinthe bois
1 - wc	Sol lino Mur Béton, faïence, placoplâtre Plafond FAUX PLAFOND Porte bois Plinthe carrelage et pvc

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontanay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
 Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel :rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021

Localisation	Description
1 - escalier R+2	Sol Carrelage et lino Mur Béton Plafond bois Porte bois
1 - Bureau 7	Sol Bois Mur Béton, placoplâtre Plafond faux plafond Fenêtre bois Porte bois Plinthe bois
1 - BALCON	Sol Carrelage Mur Béton Plafond BOIS Porte BOIS
Combles 2	Sol beton et faux plafond ISOLANT LAINE DE VERRE Mur Béton, placo Plafond charpente bois et tole
Combles 1	Sol Bois ET ISOLANT LAINE DE VERRE Mur Béton, placoplâtre Plafond placo
1 - DEMI PALIER	Sol Moquette sur carrelage Mur Béton, faïence Plafond placo Plinthe carrelage

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 28/05/2021

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 07/05/2021

Heure d'arrivée : 08 h 00

Durée du repérage : 35H00

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : M. SAIDOU Christophe DRFIP DE LA REUNION

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Conclusion détaillé du repérage


5.1 Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades




M041 : Peinture sur béton					
Pièces : fontaine ext					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
fontaine ext	1	<u>Identifiant</u> : M041 <u>Description</u> : Peinture sur béton <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui fontaine ext	P036	
M079 : Conduit d'eaux pluviales					
Pièces : FACADE C					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
FACADE C	1	<u>Identifiant</u> : M079 <u>Description</u> : Conduit d'eaux pluviales <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Aucun prélèvement		
M080 : Peinture sur béton					
Pièces : FACADE A					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
FACADE A	1	<u>Identifiant</u> : M080 <u>Description</u> : Peinture sur béton <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui FACADE A	P068	
M081 : Peinture sur béton					
Pièces : FACADE B					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
FACADE B	1	<u>Identifiant</u> : M081 <u>Description</u> : Peinture sur béton <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui FACADE B	P069	
M082 : Peinture sur béton					
Pièces : FACADE B					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
FACADE B	1	<u>Identifiant</u> : M082 <u>Description</u> : Peinture sur béton <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui FACADE B	P070	
M083 : Peinture sur béton					
Pièces : FACADE C					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
FACADE C	1	<u>Identifiant</u> : M083 <u>Description</u> : Peinture sur béton <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui FACADE C	P071	

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
 Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
 17/05/2021

3 - Parois verticales intérieures

M011 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)					
Pièces : accueil					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
accueil	1	Identifiant : M011 Description : Peinture décorative Résultat : Absence d'amiante	Oui accueil	P009	
M012 : Colle de carrelage					
Pièces : accueil					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
accueil	1	Identifiant : M012 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui accueil	P010	
M013 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)					
Pièces : accueil					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
accueil	1	Identifiant : M013 Description : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) Résultat : Absence d'amiante	Oui accueil	P011	
M015 : plinthe bois visée					
Pièces : Bureau					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau	1	Identifiant : M015 Description : plinthe bois visée Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
M018 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)					
Pièces : Dégagement					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant : M018 Description : Peinture décorative Résultat : Absence d'amiante	Oui Dégagement	P015	
M020 : Colle de PLINTHE					
Pièces : poste 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
poste 1	1	Identifiant : M020 Description : Colle de PLINTHE Résultat : Absence d'amiante	Oui poste 1	P017	

RL DETECTION


Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021

M021 : Colle de PLINTHE**Pièces : poste 2**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
poste 2	1	Identifiant : M021 Description : Colle de COLLE DE PLINTHE Résultat : Absence d'amiante	Oui poste 2	P018	


M023 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)**Pièces : local tech**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
local tech	1	Identifiant : M023 Description : Peinture décorative Résultat : Absence d'amiante	Oui local tech	P020	

M024 : PLINTHE VISEE BOIS**Pièces : local tech**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
local tech	1	Identifiant : M024 Description : PLINTHE VISEE BOIS Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

M026 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)**Pièces : Degagement 2**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Degagement 2	1	Identifiant : M026 Description : Peinture décorative Résultat : Absence d'amiante	Oui Degagement 2	P022	

M028 : PLINTHE BOIS VISEE**Pièces : Degagement 2**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Degagement 2	1	Identifiant : M028 Description : PLINTHE BOIS VISEE Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

M030 : Colle de carrelage**Pièces : Sanitaire 3**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire 3	1	Identifiant : M030 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui Sanitaire 3	P025	

M031 : Colle de faïence					
Pièces : Sanitaire 3					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire 3	1	Identifiant : M031 Description : Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui Sanitaire 3	P026	
M032 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)					
Pièces : Sanitaire 3					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire 3	1	Identifiant : M032 Description : Peinture décorative Résultat : Absence d'amiante	Oui Sanitaire 3	P027	
M034 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)					
Pièces : archive 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
archive 1	1	Identifiant : M034 Description : Peinture décorative Résultat : Absence d'amiante	Oui archive 1	P029	
M036 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)					
Pièces : Archive 3					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Archive 3	1	Identifiant : M036 Description : Peinture décorative Résultat : Absence d'amiante	Oui Archive 3	P031	
M038 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)					
Pièces : Varangue					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Varangue	1	Identifiant : M038 Description : Peinture décorative Résultat : Absence d'amiante	Oui Varangue	P033	


M040 : Colle de faïence

Pièces : fontaine ext

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
fontaine ext	1	Identifiant : M040 Description : Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui fontaine ext	P035	


M043 : Colle de carrelage

Niveau : 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
escalier personnel	1	Identifiant : M043 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui 1 - escalier personnel	P038	

M044 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Niveau : 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
escalier personnel	1	Identifiant : M044 Description : Peinture décorative Résultat : Absence d'amiante	Oui 1 - escalier personnel	P039	

M045 : Colle de faïence


Niveau : 1


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
escalier personnel	1	Identifiant : M045 Description : Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui 1 - escalier personnel	P040	

M048 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Pièces : Pièce P2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce P2	1	Identifiant : M048 Description : Peinture décorative Résultat : Absence d'amiante	Oui Pièce P2	P043	

M050 : Coffrage perdu					
Pièces : accueil					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
accueil	1	Identifiant : M050 Description : Coffrage perdu Résultat : Absence d'amiante	Oui accueil	P044	
M052 : PLINTE BOIS VISEE					
Niveau : 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant : M052 Description : PLINTE BOIS VISEE Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
M053 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)					
Niveau : 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant : M053 Description : Peinture décorative Résultat : Absence d'amiante	Oui 1 - Dégagement	P045	
M054 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)					
Niveau : 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 1	1	Identifiant : M054 Description : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) Résultat : Absence d'amiante	Oui 1 - Bureau 1	P046	
M056 : Colle de PLINTE PVC					
Niveau : 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement 4	1	Identifiant : M056 Description : Colle de PLINTE PVC Résultat : Absence d'amiante	Oui 1 - Dégagement 4	P048	

M058 : Colle de PLINTHE					
Niveau : 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle restau	1	Identifiant : M058 Description : Colle de PLINTHE Résultat : Absence d'amiante	Oui 1 - Salle restau	P050	
M059 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)					
Niveau : 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle restau	1	Identifiant : M059 Description : Peinture décorative Résultat : Absence d'amiante	Oui 1 - Salle restau	P051	
M060 : Colle de carrelage					
Niveau : 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
wc	1	Identifiant : M060 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui 1 - wc	P052	
M061 : Colle de faïence					
Niveau : 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
wc	1	Identifiant : M061 Description : Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui 1 - wc	P053	
M063 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)					
Niveau : zone 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
piece 1	1	Identifiant : M063 Description : Peinture décorative Résultat : Absence d'amiante	Oui zone 1 - piece 1	P055	


M064 : Colle de carrelage

Niveau : zone 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
piece 3	1	Identifiant : M064 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui zone 1 - piece 3	P056	

M065 : Colle de faïence

Niveau : zone 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
piece 3	1	Identifiant : M065 Description : Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui zone 1 - piece 3	P057	

M066 : Colle de faïence

Niveau : zone 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
piece 4	1	Identifiant : M066 Description : Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui zone 1 - piece 4	P058	

M068 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Niveau : 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ZONE 2	1	Identifiant : M068 Description : Peinture décorative Résultat : Absence d'amiante	Oui 1 - ZONE 2	P060	

M072 : Colle de carrelage

Niveau : 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
archive ext	1	Identifiant : M072 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui 1 - archive ext	P063	

M073 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Niveau : 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
archive ext	1	Identifiant : M073 Description : Peinture décorative Résultat : Absence d'amiante	Oui 1 - archive ext	P064	

M076 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Niveau : 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
escalier R+2	1	Identifiant : M076 Description : Peinture décorative Résultat : Absence d'amiante	Oui 1 - escalier R+2	P067	

ZPSO06-M015 : PLINTHE BOIS VISEE

Pièces : accueil; Bureau; Salle de repos; local

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
accueil; Bureau; Salle de repos; local	1	Identifiant : ZPSO06-M015 Description : PLINTHE BOIS VISEE Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO07-M018 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Pièces : Dégagement; poste 2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement; poste 2	1	Identifiant : ZPSO07-M018 Description : Peinture décorative Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO10-M023 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Pièces : local tech; local info

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
local tech; local info	1	Identifiant : ZPSO10-M023 Description : Peinture décorative Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO11-M024 : PLINTHE BOIS VISEE

Pièces : local tech

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
local tech	1	Identifiant : ZPSO11-M024 Description : PLINTHE BOIS VISEE Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO12-M028 : Colle de carrelage

Pièces : Dégagement 2; Archive 2; Dégagement 3

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement 2; Archive 2; Dégagement 3	1	Identifiant : ZPSO12-M028 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

RL DETECTION

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
 Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021

ZPSO14-M036 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)**Pièces : Archive 3; Garage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Archive 3; Garage	1	Identifiant : ZPSO14-M036 Description : Peinture décorative Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO16-M052 : PLINTHE BOIS VISEE**Niveau : 1**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant : ZPSO16-M052 Description : PLINTHE BOIS VISEE Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO17-M053 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)**Niveau : 1**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement; 1 - Dégagement 2; 1 - Dégagement 3	1	Identifiant : ZPSO17-M053 Description : Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO18-M054 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)**Niveau : 1**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 1; 1 - Bureau 2; 1 - bureau 3; 1 - Bureau 4; 1 - Bureau 5	1	Identifiant : ZPSO18-M054 Description : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO20-M056 : Colle de PLINTHE PVC**Niveau : 1**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement 4; 1 - wc	1	Identifiant : ZPSO20-M056 Description : Colle de PLINTHE PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO22-M058 : Colle de PLINTHE**Niveau : 1**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 6; 1 - Salle restau; 1 - Bureau 7	1	Identifiant : ZPSO22-M058 Description : Colle de PLINTHE Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO23-M059 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)**Niveau : 1**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle restau	1	Identifiant : ZPSO23-M059 Description : Peinture décorative Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO25-M063 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)**Niveau : zone 1**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
pièce 1; zone 1 - pièce 2; zone 1 - pièce 3; zone 1 - pièce 4	1	Identifiant : ZPSO25-M063 Description : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
 Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel :rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021

ZPSO26-M064 : Colle de carrelage

Niveau : zone 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
piece 3; zone 1 - piece 4	1	Identifiant : ZPSO26-M064 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO28-M072 : Colle de carrelage

Niveau : 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
archive ext; 1 - sanitaire ext	1	Identifiant : ZPSO28-M072 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO29-M073 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Niveau : 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
archive ext; 1 - sanitaire ext	1	Identifiant : ZPSO29-M073 Description : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

4 - Plafonds et faux plafonds

M001 : Panneaux et plaques

Pièces : accueil

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
accueil	1	Identifiant : M001 Description : Panneaux et plaques Résultat : Absence d'amiante	Oui accueil	P001	

M002 : Panneaux et plaques

Pièces : Dégagement

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant : M002 Description : Panneaux et plaques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

M003 : Panneaux et plaques

Pièces : Dégagement 3

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement 3	1	Identifiant : M003 Description : Panneaux et plaques Résultat : Absence d'amiante	Oui Dégagement 3	P002	

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021

M004 : Panneaux et plaques

Niveau : 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 1	1	Identifiant : M004 Description : Panneaux et plaques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

M016 : Ragrée

Pièces : accueil

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
accueil	1	Identifiant : M016 Description : Ragrée Résultat : Absence d'amiante	Oui accueil	P013	

M019 : Ragrée

Pièces : Dégagement

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant : M019 Description : Ragrée Résultat : Absence d'amiante	Oui Dégagement	P016	

M027 : Ragrée

Pièces : Dégagement 2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement 2	1	Identifiant : M027 Description : Ragrée Résultat : Absence d'amiante	Oui Dégagement 2	P023	

ZPSO01-M001 : Panneaux et plaques

Pièces : accueil; Bureau; Salle de repos; local

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
accueil; Bureau; Salle de repos; local	1	Identifiant : ZPSO01-M001 Description : Panneaux et plaques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO02-M002 : Panneaux et plaques

Pièces : Dégagement; poste 1; poste 2; Dégagement 2; Sanitaire 1; Sanitaire 2; poste 3; Poste 4

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement; poste 1; poste 2; Dégagement 2; Sanitaire 1; Sanitaire 2; poste 3; Poste 4	1	Identifiant : ZPSO02-M002 Description : Panneaux et plaques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO03-M004 : Panneaux et plaques

Niveau : 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 1; 1 - Dégagement 3; 1 - Bureau 4; 1 - Bureau 5; 1 - Dégagement 4; 1 - Bureau 6; 1 - Salle restau; 1 - wc; 1 - Bureau 7	1	Identifiant : ZPSO03-M004 Description : Panneaux et plaques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO05-M016 : Ragréage

Pièces : accueil; Bureau; Salle de repos; local; poste 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
accueil; Bureau; Salle de repos; local; poste 1	1	Identifiant : ZPSO05-M016 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO08-M019 : Ragréage

Pièces : Dégagement; poste 2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement; poste 2	1	Identifiant : ZPSO08-M019 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

5 - Planchers et planchers techniques

M010 : Colle de carrelage

Pièces : accueil

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
accueil	1	Identifiant : M010 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui accueil	P008	

M014 : Ragréage

Pièces : Bureau

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau	1	Identifiant : M014 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Oui Bureau	P012	

RL DETECTION


Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021

M017 : Ragrée**Pièces : Dégagement**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant : M017 Description : Ragrée Résultat : Absence d'amiante	Oui Dégagement	P014	


M022 : Ragrée**Pièces : local tech**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
local tech	1	Identifiant : M022 Description : Ragrée Résultat : Absence d'amiante	Oui local tech	P019	

M025 : Ragrée**Pièces : Dégagement 2**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement 2	1	Identifiant : M025 Description : Ragrée Résultat : Absence d'amiante	Oui Dégagement 2	P021	

M029 : Colle de carrelage**Pièces : Sanitaire 3**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire 3	1	Identifiant : M029 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui Sanitaire 3	P024	

M033 : Ragrée**Pièces : archive 1**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
archive 1	1	Identifiant : M033 Description : Ragrée Résultat : Absence d'amiante	Oui archive 1	P028	

RL DETECTION

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
 Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021

M035 : Ragrée**Pièces : Archive 3**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Archive 3	1	Identifiant : M035 Description : Ragrée Résultat : Absence d'amiante	Oui Archive 3	P030	

M037 : Colle de carrelage**Pièces : Varangue**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Varangue	1	Identifiant : M037 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui Varangue	P032	

M039 : Ragrée**Pièces : Cour ext**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cour ext	1	Identifiant : M039 Description : Ragrée Résultat : Absence d'amiante	Oui Cour ext	P034	

M042 : Colle de carrelage**Niveau : 1**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
escalier personnel	1	Identifiant : M042 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui 1 - escalier personnel	P037	

M046 : Colle de carrelage**Pièces : escalier P2**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
escalier P2	1	Identifiant : M046 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui escalier P2	P041	

RL DETECTION


Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
 Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021


M047 : Ragréage**Pièces : Pièce P2**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce P2	1	Identifiant : M047 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Oui Pièce P2	P042	

M051 : parquet bois**Niveau : 1**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant : M051 Description : parquet bois Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

M055 : Ragréage**Niveau : 1**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement 4	1	Identifiant : M055 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Oui 1 - Dégagement 4	P047	

M057 : Ragréage**Niveau : 1**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle restau	1	Identifiant : M057 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Oui 1 - Salle restau	P049	

M062 : Colle de carrelage**Niveau : zone 1**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
piece 1	1	Identifiant : M062 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui zone 1 - piece 1	P054	

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
 Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021

M067 : Colle de carrelage

Niveau : 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ZONE 2	1	Identifiant : M067 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui 1 - ZONE 2	P059	

M069 : Ragréage

Niveau : 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Courcive	1	Identifiant : M069 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Oui 1 - Courcive	P061	

M070 : BOIS

Niveau : 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
terrasse ext	1	Identifiant : M070 Description : BOIS Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

M071 : CARRELAGE

Niveau : 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
archive ext	1	Identifiant : M071 Description : CARRELAGE Résultat : Absence d'amiante	Oui 1 - archive ext	P062	

M074 : Ragréage

Niveau : 1 +

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
CLIM	1	Identifiant : M074 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Oui 1 + - CLIM	P065	

M075 : Colle de carrelage

Niveau : 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
escalier R+2	1	Identifiant : M075 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui 1 - escalier R+2	P066	

M078 : LAINE DE VERRE**Pièces : Combles 2**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Combles 2	1	Identifiant : M078 Description : LAINE DE VERRE Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO04-M014 : Ragréage**Pièces : accueil; Bureau; Salle de repos; local; poste 1**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
accueil; Bureau; Salle de repos; local; poste 1	1	Identifiant : ZPSO04-M014 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO09-M022 : Ragréage**Pièces : local tech; local info**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
local tech; local info	1	Identifiant : ZPSO09-M022 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO13-M035 : Ragréage**Pièces : Archive 3; Garage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Archive 3; Garage	1	Identifiant : ZPSO13-M035 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO15-M051 : PARQUET BOIS**Niveau : 1**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant : ZPSO15-M051 Description : PARQUET BOIS Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO19-M055 : Ragréage**Niveau : 1**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement 4; 1 - wc	1	Identifiant : ZPSO19-M055 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO21-M057 : Ragréage**Niveau : 1**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 6; 1 - Salle restau; 1 - Bureau 7	1	Identifiant : ZPSO21-M057 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO24-M062 : Colle de carrelage**Niveau : zone 1**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
piece 1; zone 1 - piece 2; zone 1 - piece 3; zone 1 - piece 4	1	Identifiant : ZPSO24-M062 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
 Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel :rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021

ZPSO27-M071 : Colle de carrelage


Niveau : 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
archive ext; 1 - sanitaire ext	1	Identifiant : ZPSO27-M071 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

6 - Conduits et accessoires intérieurs

M005 : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Pièces : Dégagement

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant : M005 Description : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Résultat : Absence d'amiante	Oui Dégagement	P003	

M006 : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Pièces : Dégagement

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant : M006 Description : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Résultat : Absence d'amiante	Oui Dégagement	P004	

M007 : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Niveau : 1 +

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
CLIM	1	Identifiant : M007 Description : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Résultat : Absence d'amiante	Oui 1 + - CLIM	P005	

M008 : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Niveau : 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement 3	1	Identifiant : M008 Description : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Résultat : Absence d'amiante	Oui 1 - Dégagement 3	P006	

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
 Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021

M009 : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Pièces : poste 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
poste 1	1	<u>Identifiant</u> : M009 <u>Description</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui poste 1	P007	

M049 : Conduit en fibres-ciment

Pièces : Pièce P2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Pièce P2	1	<u>Identifiant</u> : M049 <u>Description</u> : Conduit en fibres-ciment <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Aucun prélèvement		

M077 : Conduit en fibres-ciment

Pièces : Combles 2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Combles 2	1	<u>Identifiant</u> : M077 <u>Description</u> : Conduit en fibres-ciment <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Aucun prélèvement		

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet


10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017

Sans objet


5.2 Récapitulatif zone par zone


Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M001	<u>Localisation</u> : accueil <u>Echantillons</u> : P001 <u>Description</u> : Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M002	<u>Localisation</u> : Dégagement <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)	
M003	<u>Localisation</u> : Dégagement 3 <u>Echantillons</u> : P002 <u>Description</u> : Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M004	<u>Localisation</u> : 1 - Bureau 1 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)	
M005	<u>Localisation</u> : Dégagement <u>Echantillons</u> : P003 <u>Description</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M006	<u>Localisation</u> : Dégagement <u>Echantillons</u> : P004 <u>Description</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	


RL DETECTION



Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026


Rapport du :
17/05/2021

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M007	<u>Localisation</u> : 1 + - CLIM <u>Echantillons</u> : P005 <u>Description</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M008	<u>Localisation</u> : 1 - Dégagement 3 <u>Echantillons</u> : P006 <u>Description</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M009	<u>Localisation</u> : poste 1 <u>Echantillons</u> : P007 <u>Description</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M010	<u>Localisation</u> : accueil <u>Echantillons</u> : P008 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M011	<u>Localisation</u> : accueil <u>Echantillons</u> : P009 <u>Description</u> : Peinture décorative	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M012	<u>Localisation</u> : accueil <u>Echantillons</u> : P010 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M013	<u>Localisation</u> : accueil <u>Echantillons</u> : P011 <u>Description</u> : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M014	<u>Localisation</u> : Bureau <u>Echantillons</u> : P012 <u>Description</u> : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M015	<u>Localisation</u> : Bureau <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : plinthe bois visée	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
M016	<u>Localisation</u> : accueil <u>Echantillons</u> : P013 <u>Description</u> : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M017	<u>Localisation</u> : Dégagement <u>Echantillons</u> : P014 <u>Description</u> : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M018	<u>Localisation</u> : Dégagement <u>Echantillons</u> : P015 <u>Description</u> : Peinture décorative	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M019	<u>Localisation</u> : Dégagement <u>Echantillons</u> : P016 <u>Description</u> : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M020	<u>Localisation</u> : poste 1 <u>Echantillons</u> : P017 <u>Description</u> : Colle de PLINTHE	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M021	<u>Localisation</u> : poste 2 <u>Echantillons</u> : P018 <u>Description</u> : Colle de COLLE DE PLINTHE	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M022	<u>Localisation</u> : local tech <u>Echantillons</u> : P019 <u>Description</u> : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M023	<u>Localisation</u> : local tech <u>Echantillons</u> : P020 <u>Description</u> : Peinture décorative	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M024	<u>Localisation</u> : local tech <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : PLINTE VISEE BOIS	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
M025	<u>Localisation</u> : Degagement 2 <u>Echantillons</u> : P021 <u>Description</u> : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M026	<u>Localisation</u> : Degagement 2 <u>Echantillons</u> : P022 <u>Description</u> : Peinture décorative	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M027	<u>Localisation</u> : Degagement 2 <u>Echantillons</u> : P023 <u>Description</u> : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M028	<u>Localisation</u> : Degagement 2 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : PLINTE BOIS VISEE	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
M029	<u>Localisation</u> : Sanitaire 3 <u>Echantillons</u> : P024 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M030	<u>Localisation</u> : Sanitaire 3 <u>Echantillons</u> : P025 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M031	<u>Localisation</u> : Sanitaire 3 <u>Echantillons</u> : P026 <u>Description</u> : Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M032	<u>Localisation</u> : Sanitaire 3 <u>Echantillons</u> : P027 <u>Description</u> : Peinture décorative	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M033	<u>Localisation</u> : archive 1 <u>Echantillons</u> : P028 <u>Description</u> : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M034	<u>Localisation</u> : archive 1 <u>Echantillons</u> : P029 <u>Description</u> : Peinture décorative	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M035	<u>Localisation</u> : Archive 3 <u>Echantillons</u> : P030 <u>Description</u> : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M036	<u>Localisation</u> : Archive 3 <u>Echantillons</u> : P031 <u>Description</u> : Peinture décorative	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M037	<u>Localisation</u> : Varangue <u>Echantillons</u> : P032 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M038	<u>Localisation</u> : Varangue <u>Echantillons</u> : P033 <u>Description</u> : Peinture décorative	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M039	<u>Localisation</u> : Cour ext <u>Echantillons</u> : P034 <u>Description</u> : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	


Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M040	<u>Localisation</u> : fontaine ext <u>Echantillons</u> : P035 <u>Description</u> : Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M041	<u>Localisation</u> : fontaine ext <u>Echantillons</u> : P036 <u>Description</u> : Peinture sur béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M042	<u>Localisation</u> : 1 - escalier personnel <u>Echantillons</u> : P037 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M043	<u>Localisation</u> : 1 - escalier personnel <u>Echantillons</u> : P038 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M044	<u>Localisation</u> : 1 - escalier personnel <u>Echantillons</u> : P039 <u>Description</u> : Peinture décorative	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M045	<u>Localisation</u> : 1 - escalier personnel <u>Echantillons</u> : P040 <u>Description</u> : Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M046	<u>Localisation</u> : escalier P2 <u>Echantillons</u> : P041 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M047	<u>Localisation</u> : Pièce P2 <u>Echantillons</u> : P042 <u>Description</u> : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	



Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M048	<u>Localisation</u> : Pièce P2 <u>Echantillons</u> : P043 <u>Description</u> : Peinture décorative	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M049	<u>Localisation</u> : Pièce P2 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Conduit en fibres-ciment	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	
M050	<u>Localisation</u> : accueil <u>Echantillons</u> : P044 <u>Description</u> : Coffrage perdu	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M051	<u>Localisation</u> : 1 - Dégagement <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : parquet bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
M052	<u>Localisation</u> : 1 - Dégagement <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : PLINTHE BOIS VISEE	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
M053	<u>Localisation</u> : 1 - Dégagement <u>Echantillons</u> : P045 <u>Description</u> : Peinture décorative	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M054	<u>Localisation</u> : 1 - Bureau 1 <u>Echantillons</u> : P046 <u>Description</u> : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M055	<u>Localisation</u> : 1 - Dégagement 4 <u>Echantillons</u> : P047 <u>Description</u> : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	


RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel :rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M056	<u>Localisation</u> : 1 - Dégagement 4 <u>Echantillons</u> : P048 <u>Description</u> : Colle de PLINTHE PVC	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M057	<u>Localisation</u> : 1 - Salle restau <u>Echantillons</u> : P049 <u>Description</u> : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M058	<u>Localisation</u> : 1 - Salle restau <u>Echantillons</u> : P050 <u>Description</u> : Colle de PLINTHE	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M059	<u>Localisation</u> : 1 - Salle restau <u>Echantillons</u> : P051 <u>Description</u> : Peinture décorative	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M060	<u>Localisation</u> : 1 - wc <u>Echantillons</u> : P052 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M061	<u>Localisation</u> : 1 - wc <u>Echantillons</u> : P053 <u>Description</u> : Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M062	<u>Localisation</u> : zone 1 - piece 1 <u>Echantillons</u> : P054 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M063	<u>Localisation</u> : zone 1 - piece 1 <u>Echantillons</u> : P055 <u>Description</u> : Peinture décorative	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M064	<u>Localisation</u> : zone 1 - piece 3 <u>Echantillons</u> : P056 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M065	<u>Localisation</u> : zone 1 - piece 3 <u>Echantillons</u> : P057 <u>Description</u> : Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M066	<u>Localisation</u> : zone 1 - piece 4 <u>Echantillons</u> : P058 <u>Description</u> : Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M067	<u>Localisation</u> : 1 - ZONE 2 <u>Echantillons</u> : P059 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M068	<u>Localisation</u> : 1 - ZONE 2 <u>Echantillons</u> : P060 <u>Description</u> : Peinture décorative	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M069	<u>Localisation</u> : 1 - Courcive <u>Echantillons</u> : P061 <u>Description</u> : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M070	<u>Localisation</u> : 1 - terrasse ext <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : BOIS	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
M071	<u>Localisation</u> : 1 - archive ext <u>Echantillons</u> : P062 <u>Description</u> : CARRELAGE	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M072	<u>Localisation</u> : 1 - archive ext <u>Echantillons</u> : P063 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M073	<u>Localisation</u> : 1 - archive ext <u>Echantillons</u> : P064 <u>Description</u> : Peinture décorative	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M074	<u>Localisation</u> : 1 + - CLIM <u>Echantillons</u> : P065 <u>Description</u> : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M075	<u>Localisation</u> : 1 - escalier R+2 <u>Echantillons</u> : P066 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M076	<u>Localisation</u> : 1 - escalier R+2 <u>Echantillons</u> : P067 <u>Description</u> : Peinture décorative	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M077	<u>Localisation</u> : Combles 2 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Conduit en fibres-ciment	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	
M078	<u>Localisation</u> : Combles 2 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : LAINE DE VERRE	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
M079	<u>Localisation</u> : FACADE C <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Conduit d'eaux pluviales	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	
M080	<u>Localisation</u> : FACADE A <u>Echantillons</u> : P068 <u>Description</u> : Peinture sur béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M081	<u>Localisation</u> : FACADE B <u>Echantillons</u> : P069 <u>Description</u> : Peinture sur béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M082	<u>Localisation</u> : FACADE B <u>Echantillons</u> : P070 <u>Description</u> : Peinture sur béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M083	<u>Localisation</u> : FACADE C <u>Echantillons</u> : P071 <u>Description</u> : Peinture sur béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO01-M001	<u>Localisation</u> : accueil; Bureau; Salle de repos; local <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO02-M002	<u>Localisation</u> : Dégagement; poste 1; poste 2; Dégagement 2; Sanitaire 1; Sanitaire 2; poste 3; Poste 4 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)	
ZPSO03-M004	<u>Localisation</u> : 1 - Bureau 1; 1 - Dégagement 3; 1 - Bureau 4; 1 - Bureau 5; 1 - Dégagement 4; 1 - Bureau 6; 1 - Salle restau; 1 - wc; 1 - Bureau 7 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)	
ZPSO04-M014	<u>Localisation</u> : accueil; Bureau; Salle de repos; local; poste 1 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO05-M016	<u>Localisation</u> : accueil; Bureau; Salle de repos; local; poste 1 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO06-M015	<u>Localisation</u> : accueil; Bureau; Salle de repos; local <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : PLINTHE BOIS VISEE	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO07-M018	<u>Localisation</u> : Dégagement; poste 2 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Peinture décorative	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO08-M019	<u>Localisation</u> : Dégagement; poste 2 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO09-M022	<u>Localisation</u> : local tech; local info <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO10-M023	<u>Localisation</u> : local tech; local info <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Peinture décorative	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO11-M024	<u>Localisation</u> : local tech <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : PLINTHE BOIS VISEE	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO12-M028	<u>Localisation</u> : Dégagement 2; Archive 2; Dégagement 3 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Colle de carrelage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO13-M035	<u>Localisation</u> : Archive 3; Garage <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO14-M036	<u>Localisation</u> : Archive 3; Garage <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Peinture décorative	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO15-M051	<u>Localisation</u> : 1 - Dégagement <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : PARQUET BOIS	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO16-M052	<u>Localisation</u> : 1 - Dégagement <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : PLINTHE BOIS VISEE	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO17-M053	<u>Localisation</u> : 1 - Dégagement; 1 - Dégagement 2; 1 - Dégagement 3 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel :rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO18-M054	<u>Localisation</u> : 1 - Bureau 1; 1 - Bureau 2; 1 - bureau 3; 1 - Bureau 4; 1 - Bureau 5 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO19-M055	<u>Localisation</u> : 1 - Dégagement 4; 1 - wc <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO20-M056	<u>Localisation</u> : 1 - Dégagement 4; 1 - wc <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Colle de PLINTHE PVC	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO21-M057	<u>Localisation</u> : 1 - Bureau 6; 1 - Salle restau; 1 - Bureau 7 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO22-M058	<u>Localisation</u> : 1 - Bureau 6; 1 - Salle restau; 1 - Bureau 7 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Colle de PLINTHE	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO23-M059	<u>Localisation</u> : 1 - Salle restau <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Peinture décorative	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO24-M062	<u>Localisation</u> : zone 1 - piece 1; zone 1 - piece 2; zone 1 - piece 3; zone 1 - piece 4 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO25-M063	<u>Localisation</u> : zone 1 - piece 1; zone 1 - piece 2; zone 1 - piece 3; zone 1 - piece 4 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO26-M064	<u>Localisation</u> : zone 1 - piece 3; zone 1 - piece 4 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO27-M071	<u>Localisation</u> : 1 - archive ext; 1 - sanitaire ext <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO28-M072	<u>Localisation</u> : 1 - archive ext; 1 - sanitaire ext <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO29-M073	<u>Localisation</u> : 1 - archive ext; 1 - sanitaire ext <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

5.3 Estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante

Définies par l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments, de manière à permettre au donneur d'ordre d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et d'apporter des conseils sur les modalités d'élimination des déchets.

Concernant les déchets amiantés

Extrait du tableau de la synthèse du diagnostic de gestion des déchets issus de la démolition de bâtiments de plus de 1000 m² ou de bâtiments professionnels ayant accueillis des substances dangereuses au sens de l'art. R4411-6 du code du travail.

		Localisation des matériaux dans les bâtiments	Quantité		Observations concernant les opérations particulières à envisager lors de la démolition et les éventuelles possibilités de réemploi sur le site
			Unités (ml, m ² , u)	Tonnes	
Matériaux ou déchets dangereux (DD)	Amiante	Amiante lié à des matériaux inertes			
		Autres types d'amiante lié ⁽³⁾			
		Amiante friable			

(3) Dalles vinyl-amiante

Remarque : pour l'ensemble des déchets, un diagnostic déchet est exigé au sens de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments

6. – Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)**

Fait à **ST DENIS**, le **07/05/2021**

Par : **BERGER JEROME**

RL DETECTION
11 Imn. Rontaunay - 16 bis
Rue Jean-Chatel - 97400 Saint-Denis
Tél : 0262 30 62 48 - 0692 27 63 63
SIREN : 500 612 684



Cachet de l'entreprise

RL DETECTION
11 Imn. Rontaunay - 16 bis
Rue Jean-Chatel - 97400 St-Denis
Tél : 0262 30 62 48 - 0692 27 63 63
SIREN : 500 612 684



RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tél : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 019689

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.


Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes**7 Annexes****7.1 Schéma de repérage****7.2 Rapports d'essais****7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante****7.4 Conséquences réglementaires et recommandations****7.5 Recommandations générales de sécurité**


7.1 - Annexe - Schéma de repérage




RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
 Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
 17/05/2021






RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021


Rez de chaussée




RL DETECTION-


Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
 Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
 17/05/2021



B-B






RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel :rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026


Rapport du :
17/05/2021



RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
 Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel :rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
 17/05/2021




RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
 Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel :rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
 17/05/2021


E-E R+1



RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel :rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026


Rapport du :
17/05/2021



RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel :rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



1 - ZONE 2

1 - ZONE 2


Echantillon: P059
Matériaux: M067
Absence d'amiante
Echantillon: P060
Matériaux: M068
Absence d'amiante

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021


F-F R+1




RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel :rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



2ème étage - Combles




RL DETECTION-


Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021

DES PRELEVEMENTS ONT ETE EFFECTUES
 ANCIEN DIAG AVANT TRAVAUX JOINT EN ANNEXE
 APRES ANALYSE PAS D'AMIANTE DETECTE




Légende

	Conduit en fibro-ciment		Dalles de sol	Nom du propriétaire : DRFIP DE LA REUNION Adresse du bien : 29 Amiral Lacaze 97400 ST DENIS
	Conduit autre que fibro-ciment		Carrelage	
	Brides		Colle de revêtement	
	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante		Dalles de faux-plafond	
	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste		Toiture en fibro-ciment	
	Présence d'amiante		Toiture en matériaux composites	

7.2 - Annexe - Rapports d'essais


Identification des échantillons prélevés :

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M001-P001	accueil	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques Analyse à réaliser:	
M003-P002	Dégagement 3	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques Analyse à réaliser:	
M005-P003	Dégagement	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Analyse à réaliser:	
M006-P004	Dégagement	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Analyse à réaliser:	

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
 Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel :rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026




Rapport du :
 17/05/2021



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M007-P005	1 + - CLIM	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Analyse à réaliser:	
M008-P006	1 - Dégagement 3	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Analyse à réaliser:	
M009-P007	poste 1	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Analyse à réaliser:	
M010-P008	accueil	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Analyse à réaliser:	
M011-P009	accueil	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture décorative Analyse à réaliser:	
M012-P010	accueil	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage Analyse à réaliser:	
M013-P011	accueil	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) Analyse à réaliser:	
M014-P012	Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage Analyse à réaliser:	
M016-P013	accueil	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Ragréage	Ragréage Analyse à réaliser:	
M017-P014	Dégagement	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage Analyse à réaliser:	

RL DETECTION-



Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
 Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel :rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M018-P015	Dégagement	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture décorative Analyse à réaliser:	
M019-P016	Dégagement	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Ragréage	Ragréage Analyse à réaliser:	
M020-P017	poste 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de PLINTHE	Colle de PLINTHE Analyse à réaliser:	
M021-P018	poste 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de PLINTHE	Colle de COLLE DE PLINTHE Analyse à réaliser:	
M022-P019	local tech	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage Analyse à réaliser:	
M023-P020	local tech	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture décorative Analyse à réaliser:	
M025-P021	Dégagement 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage Analyse à réaliser:	
M026-P022	Dégagement 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture décorative Analyse à réaliser:	
M027-P023	Dégagement 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Ragréage	Ragréage Analyse à réaliser:	
M029-P024	Sanitaire 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Analyse à réaliser:	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M030-P025	Sanitaire 3	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage Analyse à réaliser:	
M031-P026	Sanitaire 3	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence Analyse à réaliser:	
M032-P027	Sanitaire 3	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture décorative Analyse à réaliser:	
M033-P028	archive 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage Analyse à réaliser:	
M034-P029	archive 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture décorative Analyse à réaliser:	
M035-P030	Archive 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage Analyse à réaliser:	
M036-P031	Archive 3	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture décorative Analyse à réaliser:	
M037-P032	Varangue	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Analyse à réaliser:	
M038-P033	Varangue	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture décorative Analyse à réaliser:	
M039-P034	Cour ext	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage Analyse à réaliser:	



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M040-P035	fontaine ext	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence Analyse à réaliser:	
M041-P036	fontaine ext	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Peinture sur béton	Peinture sur béton Analyse à réaliser:	
M042-P037	1 - escalier personnel	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Analyse à réaliser:	
M043-P038	1 - escalier personnel	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage Analyse à réaliser:	
M044-P039	1 - escalier personnel	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture décorative Analyse à réaliser:	
M045-P040	1 - escalier personnel	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence Analyse à réaliser:	
M046-P041	escalier P2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Analyse à réaliser:	
M047-P042	Pièce P2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage Analyse à réaliser:	
M048-P043	Pièce P2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture décorative Analyse à réaliser:	
M050-P044	accueil	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	Coffrage perdu	Coffrage perdu Analyse à réaliser:	


Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M053-P045	1 - Dégagement	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture décorative Commentaires prélèvement: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) Analyse à réaliser:	
M054-P046	1 - Bureau 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) Analyse à réaliser:	
M055-P047	1 - Dégagement 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage Analyse à réaliser:	
M056-P048	1 - Dégagement 4	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de PLINTHE PVC	Colle de PLINTHE PVC Analyse à réaliser:	
M057-P049	1 - Salle restau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage Analyse à réaliser:	
M058-P050	1 - Salle restau	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de PLINTHE	Colle de PLINTHE Analyse à réaliser:	
M059-P051	1 - Salle restau	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture décorative Analyse à réaliser:	
M060-P052	1 - wc	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage Analyse à réaliser:	
M061-P053	1 - wc	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence Analyse à réaliser:	
M062-P054	zone 1 - piece 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Analyse à réaliser:	

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
 Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel :rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M063-P055	zone 1 - piece 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture décorative Analyse à réaliser:	
M064-P056	zone 1 - piece 3	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage Analyse à réaliser:	
M065-P057	zone 1 - piece 3	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence Analyse à réaliser:	
M066-P058	zone 1 - piece 4	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence Analyse à réaliser:	
M067-P059	1 - ZONE 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Analyse à réaliser:	
M068-P060	1 - ZONE 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture décorative Analyse à réaliser:	
M069-P061	1 - Courcive	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage Analyse à réaliser:	
M071-P062	1 - archive ext	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	CARRELAGE	CARRELAGE Commentaires prélèvement: Ragréage Analyse à réaliser:	
M072-P063	1 - archive ext	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage Analyse à réaliser:	
M073-P064	1 - archive ext	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture décorative Analyse à réaliser:	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M074-P065	1 + - CLIM	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage Analyse à réaliser:	
M075-P066	1 - escalier R+2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Analyse à réaliser:	
M076-P067	1 - escalier R+2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture décorative Analyse à réaliser:	
M080-P068	FACADE A	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Peinture sur béton	Peinture sur béton Analyse à réaliser:	
M081-P069	FACADE B	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Peinture sur béton	Peinture sur béton Analyse à réaliser:	
M082-P070	FACADE B	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Peinture sur béton	Peinture sur béton Analyse à réaliser:	
M083-P071	FACADE C	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Peinture sur béton	Peinture sur béton Analyse à réaliser:	

Copie des rapports d'essais :

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
 Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel :rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2769 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2769
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M001-P001 - Panneaux et plaques - Accueil
Description ITGA	Peinture / Matériau compact blanc

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau compact blanc	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2770 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2770
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M003-P002 - Panneaux et plaques - Dégagement 3
Description ITGA	Peinture / Matériau fibreux gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau fibreux gris	MOLP + META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : OCS (2)


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2771 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2771
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M005-P003 - CALORIFUGE (tresses coquilles matelas ...) - Dégagement

Description ITGA	Matériau bitumineux noir / Matériau jaune en mousse
------------------	---

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau bitumineux noir non séparable + Matériau jaune en mousse non séparable	META (B) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : OCS (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2772 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2772
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M006-P004 - CALORIFUGE (tresses coquilles matelas ...) - Dégagement

Description ITGA	Matériau bitumineux noir / Peinture / Matériau jaune en mousse
------------------	--

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau bitumineux noir non séparable + Peinture non séparable + Matériau jaune en mousse	META (B) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : OCS (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2773 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2773
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M007-P005 - CALORIFUGE (tresses coquilles matelas ...) - 1 + - CLIM
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau noir en mousse / Matériau bleu en mousse

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peintures multiples non séparable + Matériau noir en mousse	META (B) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : OCS (2)
► Matériau bleu en mousse	META (B) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : OCS

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formatées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 2

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2774 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2774
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M008-P006 - CALORIFUGE (tresses coquilles matelas ...) - 1 - Dégagement 3
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec couche d'aluminium

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques


La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau fibreux jaune avec couche d'aluminium	MOLP le 25/05/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2775 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2775
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M009-P007 - CALORIFUGE (tresses coquilles matelas ...) - Poste 1
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP le 25/05/2021 Confirmé au META (A) Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2776 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2776
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M010-P008 - Colle de carrelage - Accueil
Description ITGA	Carrelage / Colle grise / Matériau blanc

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
▶ Colle grise non séparable + Matériau blanc non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT-MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2777 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT-DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2777
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M011-P009 - Peinture décorative (pailletées gouttelettes ...) - Accueil
Description ITGA	Peintures multiples en vrac / Matériau compact gris hétérogène

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT-DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2778 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2778
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M012-P010 - Colle de carrelage - Accueil
Description ITGA	Carrelage / Colle grise / Matériau compact blanc / Carton

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.


Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Carrelage	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : OCS
▶ Colle grise non séparable + Matériau compact blanc non séparable + Carton non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : OCS (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2779 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2779
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M013-P011 - Peinture décorative (pailletées gouttelettes ...) - Accueil
Description ITGA	Peinture / Matériau compact gris hétérogène

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2780 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2780
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M014-P012 - Ragrée - Bureau
Description ITGA	Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragrée rose

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Revêtement souple vert	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : OCS
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragrée rose non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : OCS (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 2

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2781 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2781
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M016-P013 - Ragrée - Accueil
Description ITGA	Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragrée rose

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Revêtement souple vert	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : OCS
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragrée rose non séparable	META (A) le 27/05/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : OCS (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 2

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2782 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2782
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M017-P014 - Ragrée - Dégagement

Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragrée rose / Revêtement souple vert / Colle polymère jaune
------------------	--

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragrée rose non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)
▶ Revêtement souple vert + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 2

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2783 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2783
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M018-P015 - Peinture décorative (pailletées gouttelettes ...) - Dégagement
Description ITGA	Peintures multiples en vrac / Matériau compact gris hétérogène

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
► Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2784 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2784
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M019-P016 - Ragrée - Dégagement
Description ITGA	Peinture / Ragrée gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Ragrée gris	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2785 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2785
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M020-P017 - Colle de plinthe - Poste 1

Description ITGA	Matériau compact marron avec fibres / Colle polymère blanche avec poussières / Peintures multiples
------------------	--

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau compact marron avec fibres	MOLP + META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : YOP
▶ Colle polymère blanche avec poussières + Peintures multiples non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formatées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 2

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2786 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2786
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M021-P018 - Colle de plinthe - Poste 2
Description ITGA	Colle polymère jaune / Couche plâtrée blanche

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Colle polymère jaune non séparable + Couche plâtrée blanche	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2787 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2787
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M022-P019 - Ragrée - local tech
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragrée rose / Ragrée gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Revêtement souple gris	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragrée rose non séparable + Ragrée gris non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formatées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 2

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2788 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2788
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M023-P020 - Peinture décorative (pailletées gouttelettes...)- local tech
Description ITGA	Peintures multiples en vrac / Matériau compact beige / Matériau gris en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau compact beige non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formatées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2789 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2789
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M025-P021 - Ragrée - Dégageant 2
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragrée rose

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragrée rose non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 2

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2790 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2790
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M026-P022 - Peinture décorative (pailletées gouttelettes ...) - Dégagement 2
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc / Matériau compact gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)
► Matériau compact gris	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formatées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 2

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2791 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2791
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M027-P023 - Ragrée - Dégageement 2

Description ITGA	Peintures multiples / Matériau compact blanc / Matériau compact gris
------------------	--

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peintures multiples non séparable + Matériau compact blanc	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)
► Matériau compact blanc + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formatées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 2

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2792 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2792
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M029-P024 - Colle de carrelage - Sanitaire 3
Description ITGA	Carrelage / Colle grise

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
► Colle grise	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2793 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2793
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M030-P025 - Colle de carrelage - Sanitaire 3
Description ITGA	Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Carton

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
▶ Colle grise	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : OCS
▶ Couche plâtreuse blanche non séparable + Carton non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : OCS (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 2

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel :rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2794 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2794
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M031-P026 - Colle de faïence - Sanitaire 3
Description ITGA	Carrelage / Colle grise / Peinture

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
▶ Colle grise + Peinture non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : OCS (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2795 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2795
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M032-P027 - Peinture décorative (pailletées gouttelettes ...) - Sanitaire 3
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau compact blanc / Matériau gris en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peintures multiples non séparable + Matériau compact blanc non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2796 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2796
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M033-P028 - Ragrée - archive 1

Description ITGA	Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragrée rose / Ragrée rose
------------------	---

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Revêtement souple vert	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragrée rose non séparable + Ragrée rose non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 2

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT-MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2797 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT-DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2797
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M034-P029 - Peinture décorative - archive 1
Description ITGA	Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT-DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2798 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2798
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M035-P030 - Ragrée - archive 3
Description ITGA	Matériau compact noir / Ragrée gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau compact noir non séparable + Ragrée gris	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : OCS (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2799 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2799
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M036-P031 - Peinture décorative - archive 3
Description ITGA	Peinture / Matériau compact gris hétérogène

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2800 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2800
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M037-P032 - Colle de carrelage - Varangue
Description ITGA	Carrelage / Colle beige

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique


La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
► Colle beige	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT-MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2801 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT-DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2801
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M038-P033 - Peinture décorative - Varangue
Description ITGA	Peinture en vrac / Matériau gris en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT-DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2802 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2802
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M039-P034 - Ragrée - Cour Ext
Description ITGA	Ragrée gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique


La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
► Ragrée gris	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2803 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2803
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M040-P035 - Colle de faïence - fontaine ext
Description ITGA	Carrelage / Colle beige / Carrelage / Colle grise

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique


La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
▶ Colle beige	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP
Carrelage	Non analysé			
▶ Colle grise	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2804 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2804
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M041-P036 - Peinture sur béton - fontaine ext
Description ITGA	Peinture / Matériau gris hétérogène / Matériau blanc en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable + Matériau blanc en vrac non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2805 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2805
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M042-P037 - Colle de carrelage - 1 - escalier personnel
Description ITGA	Carrelage / Colle polymère jaune / Peinture / Matériau compact gris hétérogène

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
▶ Colle polymère jaune	META (B) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : OCS
▶ Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 2

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2806 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2806
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M043-P038 - Colle de carrelage - 1 - escalier personnel
Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP
Carrelage	Non analysé			
► Colle grise	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Les couches formatées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 2

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel :rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2807 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2807
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M044-P039 - Peinture décorative - 1 - escalier personnel
Description ITGA	Peintures multiples en vrac / Matériau gris en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2808 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2808
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M045-P040 - Colle de faïence - 1 - escalier personnel
Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Colle grise	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)
Carrelage	Non analysé			

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel :rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2809 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2809
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M046-P041 - Colle de carrelage - escalier P2
Description ITGA	Carrelage / Colle grise

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique


La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
▶ Colle grise	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2810 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2810
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M047-P042 - Ragrée - Pièce P2
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragrée gris avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Revêtement souple gris	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragrée gris avec poussières non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 2

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT-MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2811 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT-DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2811
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M048-P043 - Peinture décorative - Pièce P2
Description ITGA	Peinture en vrac / Matériau gris en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT-DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2812 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2812
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M050-P044 - Coffrage perdu - Accueil

Description ITGA	Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc / Matériau gris en vrac
------------------	---

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2813 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2813
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M053-P045 - Peinture décorative - 1 - Dégagement
Description ITGA	Peintures multiples en vrac / Matériau gris en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2814 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2814
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M054-P046 - Peinture décorative (pailletées gouttelettes ...) - 1 - Bureau 1
Description ITGA	Peintures multiples en vrac / Matériau compact gris hétérogène

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2815 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2815
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M055-P047 - Ragréage - 1 - Dégagement 4

Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose avec poussières
------------------	---

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Revêtement souple gris + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)
▶ Revêtement souple gris	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose avec poussières non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste(s) : YOP / QCS (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 2

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2816 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2816
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M056-P048 - Colle de plinthe PVC - 1 - Dégagement 4
Description ITGA	Matériau compact gris / Colle polymère jaune / Couche plâtrée blanche

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau compact gris	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP
▶ Colle polymère jaune non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 2

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2817 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2817
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M057-P049 - Ragrée - 1 - Salle restau

Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Matériau compact blanc / Ragrée rose
------------------	--

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Revêtement souple gris	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP
▶ Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact blanc non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)
▶ Ragrée rose	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 2

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2818 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2818
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M058-P050 - Colle de plinthe - 1 - Salle restau
Description ITGA	Matériau compact marron avec fibres / Colle polymère blanche / Peintures multiples

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau compact marron avec fibres	MOLP + META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : OCS
▶ Colle polymère blanche non séparable + Peintures multiples non séparable	META (B) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : OCS (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 2

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2819 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2819
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M059-P051 - Peinture décorative - 1 - Salle restau

Description ITGA	Peintures multiples en vrac / Matériau compact blanc / Matériau gris en faible quantité en vrac
------------------	---

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau compact blanc non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel :rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2820 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2820
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M060-P052 - Colle de carrelage - 1 - WC

Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragrée gris / Ragrée rose
------------------	---

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Revêtement souple gris	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragrée gris non séparable + Ragrée rose non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formatées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 2

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2821 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2821
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M061-P053 - Colle de faïence - 1 - WC
Description ITGA	Peinture / Colle grise

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Colle grise	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2822 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2822
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M062-P054 - Colle de carrelage - ZONE 1 - PIECE 1
Description ITGA	Carrelage / Colle grise

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
► Colle grise	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2823 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2823
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M063-P055 - Peinture décorative - ZONE 1 - PIECE 1
Description ITGA	Peintures multiples en vrac / Matériau compact gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2824 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2824
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M064-P056 - Colle de carrelage - ZONE 1 - PIECE 3
Description ITGA	Carrelage / Colle grise hétérogène

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique


La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
▶ Colle grise hétérogène	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2825 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2825
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M065-P057 - Colle de faïence - ZONE 1 - PIECE 3
Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise / Joint cassant blanc

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Joint cassant blanc non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)
Carrelage	Non analysé			
► Colle grise	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 2

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2826 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2826
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M066-P058 - Colle de faïence - ZONE 1 - PIECE 4
Description ITGA	Carrelage / Colle grise

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
► Colle grise	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2827 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2827
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M067-P059 - Colle de carrelage - 1 - ZONE 2
Description ITGA	Carrelage / Colle grise

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique


La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
► Colle grise	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2828 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2828
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M068-P060 - Peinture décorative - 1 - ZONE 2
Description ITGA	Peintures multiples en vrac / Matériau gris en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2829 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2829
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M069-P061 - Ragrée - 1 - Coursive
Description ITGA	Peinture / Ragrée gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Ragrée gris	META (A) le 27/05/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel :rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2830 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2830
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M071-P062 - CARRELAGE - 1 - archive ext
Description ITGA	Carrelage / Colle grise hétérogène

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
▶ Colle grise hétérogène	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2831 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2831
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M072-P063 - Colle de carrelage - 1 - archive ext
Description ITGA	Carrelage / Colle grise

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
► Colle grise	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2832 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2832
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M073-P064 - Peinture décorative - 1 - archive ext
Description ITGA	Peintures multiples en vrac / Matériau gris en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2833 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2833
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M074-P065 - Ragrée - 1 + - CLIM
Description ITGA	Peintures multiples / Ragrée gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples non séparable + Ragrée gris	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2834 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2834
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M075-P066 - Colle de carrelage - 1 - ESCALIER R+2
Description ITGA	Carrelage / Colle grise

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique


La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
► Colle grise	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2835 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2835
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M076-P067 - Peinture décorative - 1 - ESCALIER R+2
Description ITGA	Peintures multiples en vrac / Matériau gris en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)


(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2836 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2836
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M080-P068 - Peinture sur béton - FACADE A
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène / Peinture en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.


Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau compact gris hétérogène non séparable + Peinture en vrac non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 – Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2837 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2837
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M081-P069 - Peinture sur béton - FACADE B
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène / Peintures multiples

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau compact gris hétérogène non séparable + Peintures multiples non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2838 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2838
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M082-P070 - Peinture sur béton - FACADE B
Description ITGA	Peinture / Matériau compact gris hétérogène

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.


Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021



Immeuble Les Caves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINT MARIE
Tél :
Fax :
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6585

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT322105-2839 EN DATE DU 27/05/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

RL DETECTION
M. Jérôme BERGER
CO TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY
16 B RUE JEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3221-2194
Echantillon ITGA : IT322105-2839
Reçu au laboratoire le : 21/05/2021

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	6252 - DRFP DE LA REUNION
Dossier client	
Echantillon	M083-P071 - Peinture sur béton - FACADE C
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène / Peinture

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau compact gris hétérogène non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 25/05/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : YOP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

Page 1 / 1

RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026

Rapport du :
17/05/2021

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation	Identifiant + Description	Etat de conservation	Mesures d'ordre générales préconisées
Néant	-		

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que le risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrément dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrément au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrément mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrément ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrément mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrément ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrément inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrément ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrément dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrément dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
 - a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
 - b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
 - a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
 - c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
 - a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrément est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
 - b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
 - c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

Annexes



Ordre de mission

Objet de la mission :		
☐ Dossier Technique Amiante ☐ Constat amiante avant-vente ☐ Dossier amiante Parties Privatives ☒ Diag amiante avant travaux ☐ Diag amiante avant démolition ☐ Contrôle Périodique Amiante ☐ Amiante HAP ☐ Strategie Dossier Amiante ☐ Diagnostic de Performance Energétique ☐ Mold Inspection	☐ Diagnostic de Performance Energétique ☐ Etat relatif à la présence de termites ☐ Etat parasitaire ☐ Etat des Risques et Pollutions ☐ Etat des lieux ☐ Métrage (Loi Carrez) ☐ Métrage (Surface Habitable) ☐ Exposition au plomb (CREP) ☐ Plomb avant Travaux ☐ Exposition au plomb (DRIPP)	☐ Diag. Assainissement ☐ Diag. Piscine ☐ Diag. Installations Gaz ☐ Diag. plomb dans l'eau ☐ Diag. Installations Electricité ☐ D.Technique DTG ☐ Diagnostic de Performance Energétique ☐ Diag. Radon ☐ Vérif. accessibilité handicapé ☐ Diag. Performance Numérique
Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)		
Type : Mission Régionale de la Politique Immobilière de l'État Nom / Société : DRFIP DE LA REUNION - M. SAIDOU Christophe Adresse : 7 avenue André Malraux – CS 21015 – 97744 SAINT DENIS Cedex 9 Téléphone : 06.92.59.21.72 Port. : 02.62.90.89.31 Mail : christophe.saidou@dgfip.finances.gouv.fr		
Désignation du propriétaire	Désignation du ou des bâtiments	
Nom / Société : Préfecture de la Réunion Adresse : 6 rue des Messageries – CS 51079 CP : 97404 ST DENIS CEDEX Ville : Saint Denis Tel : Mail :	Adresse : 29 rue Amiral Lacaze Code Postal : 97400 Ville : ST DENIS Département : La Réunion Précision : L'accès sera donné par un agent de la Préfecture sur le site à l'heure du RDV.	
Mission		
Personne à contacter (avec tel) : M. SAIDOU Christophe DRFIP DE LA REUNION Type de bien à expertiser : Autres Catégorie du bien : (IGH/ERP) Autres Date du permis de construire : Section cadastrale : Section cadastrale FR, Parcelle numéro 2462, Numéro de lot(s) : Non communiqué Lots rattachés : ☐ Cave , ☐ Garage , ☐ Terrain , ☐ Autre Périmètre de repérage : Tout le bâtiment RDC et R+1 Autres informations : ☐ Ascenseur, ☐ Animaux Remise des clefs : Un agent de la Préfecture permettra l'accès au site. Date et heure de la visite : 07/05/2021 à 08 h 00 durée approximative 01 h 00 Précisions :		
Locataire		
Nom / Société : Adresse : Code Postal : Ville : Téléphone : Mail :		

Paraphe du donneur d'ordre :

Administratif

Facturation : ☒ Propriétaire ☐ Donneur d'ordre ☐ Notaire
Facturation adresse : **PREFECTURE DE LA REUNION (CHORUS)**
Destinataire(s) des rapports : ☐ Propriétaire ☒ Donneur d'ordre ☐ Notaire ☐ Agence
Destinataire(s) adresse : **DRFIP DE LA REUNION – 7 avenue André Malraux – CS 21015 – 97744 SAINT DENIS Cedex 9**
Destinataire(s) e-mail : **christophe.saidou@dgfip.finances.gouv.fr**
Impératif de date : **Très urgent**

Information relative à tout diagnostic :


- 0 Il est de l'obligation du propriétaire/ donneur d'ordre de fournir tous documents (Diagnostics, recherche, travaux, etc.) et informations dont il aurait connaissance (exemple : présence de parasites du bois, matériaux amiantés,...) relatifs à la présente mission.
- 0 Le propriétaire doit fournir un accès sécurisé à toutes les pièces / locaux pour lesquels le diagnostiqueur a été mandaté. Il est rappelé que l'inspection des ascenseurs, monte-charge, chaufferie, locaux électrique MT et HT nécessitent l'autorisation préalable et la présence d'un technicien de maintenance spécialisé. Ces personnes doivent être contactées et présentes sur site lors du diagnostic. Dans le cas où elles ne seraient pas présentes, et qu'une visite supplémentaire soit nécessaire, celle-ci sera facturée conformément à la grille tarifaire.
- 0 Seules les parties accessibles le jour de la visite seront contrôlées, c'est pourquoi le propriétaire devra déplacer le mobilier lourd afin de permettre un accès aux murs, plinthes et cloisons.
- 0 Le diagnostiqueur n'a pas l'autorisation réglementaire pour déposer des éléments nécessitant l'utilisation d'outils. Il est de la responsabilité du propriétaire d'effectuer cette dépose préalablement (Trappes des baignoires / évier, ...)
- 0 Le diagnostiqueur devra désigner un représentant s'il ne peut être présent lui-même lors du repérage.

Spécificité au diagnostic amiante :

- 0 Il est rappelé que la signature de l'ordre de mission par le donneur d'ordre est un accord tacite autorisant tous les prélèvements nécessaires au diagnostiqueur (norme NF 46 020). Toutefois, si le propriétaire est présent lors de la visite, il pourra refuser qu'un prélèvement soit effectué ; une mention sera alors inscrite dans le rapport.

Fait à Saint Denis le 28 avril 2014
Signature du donneur d'ordre :

→ *Finaliser la motivation avec Accusé Réception et Signature page 18 de l'AE*
→ *Transmission de facture sous Chorus.*



RL DETECTION-

Siège social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tel : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026



PV COURTIER SAAR
80 RUE MARIUS ET ARY LEBLOND
97460 ST PAUL
Tél : 0262 45 41 41 (coût d'un appel local)

RL DETECTION
16B RUE JEAN CHATEL
97400 ST DENIS

Vos références

N°client / identifiant internet : 44911749
N°souscripteur : 20533050F
N°contrat : 205330500002

**ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE**

VOUS (SOUSCRIPTEUR) :
RL DETECTION

L'ASSUREUR CI-DESSOUS DENOMME :
GROUPAMA OCEAN INDIEN

Atteste que l'assuré précité a souscrit un contrat d'assurance **ASSURANCE MULTIRISQUES DES PROFESSIONNELS** à effet du **11/02/2019** et à échéance au **01/01**.

Pour l'activité déclarée de EXPERT EN DISGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER et pour les garanties suivantes :
RC EXPLOITATION
RC ATTEINTE ACCIDENTELLE A L'ENVIRONNEMENT
RC ETUDE-CONSEIL-PROF.LIBERALE
DEFENSE PENALE ET RECOURS
INFORMATIONS JURIDIQUES TELEPHONIQUES - GPJ

La présente attestation est valable du **01/01/2021** au **31/12/2021** inclus, sous réserve que la garantie soit en vigueur.

Elle a été délivrée sur la demande de l'assuré pour servir et valoir ce que de droit.

Elle ne peut engager l'assureur au-delà des conditions et limites prévues par les dispositions du contrat ci-dessus référencé.

Fait à Sainte-Marie, le 9 janvier 2021

Pour la Caisse Locale, par délégation :
le Directeur Général de la Caisse Régionale,





ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° **019689** relatif à l'immeuble bâti visité situé au : 29 Amiral Lacaze 97400 ST DENIS.

Je soussigné, **BERGER JEROME**, technicien diagnostiqueur pour la société **RL DETECTION** atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences :

Prestations	Nom du diagnostiqueur	Entreprise de certification	N° Certification	Echéance certif
Electricité	BERGER JEROME	ABCDIA CERTIFICATION	19-1971	02/01/2027 (Date d'obtention : 03/01/2020)
Amiante	BERGER JEROME	ABCDIA CERTIFICATION	19-1971	24/01/2027 (Date d'obtention : 25/01/2020)
Amiante ApTVx	BERGER JEROME	ABCDIA CERTIFICATION	19-1971	24/01/2027 (Date d'obtention : 25/01/2020)
Amiante Emp	BERGER JEROME	ABCDIA CERTIFICATION	19-1971	24/01/2027 (Date d'obtention : 25/01/2020)
Amiante HAP	BERGER JEROME	ABCDIA CERTIFICATION	19-1971	24/01/2027 (Date d'obtention : 25/01/2020)
Loi Carrez	BERGER JEROME	ABCDIA CERTIFICATION	19-1971	24/01/2027 (Date d'obtention : 25/01/2020)
Termites	BERGER JEROME	ABCDIA CERTIFICATION	19-1971	05/07/2022 (Date d'obtention : 06/07/2017)
Amiante TVX	BERGER JEROME	ABCDIA CERTIFICATION	19-1971	24/01/2027 (Date d'obtention : 25/01/2020)

- Avoir souscrit à une assurance (GROUPAMA n° 20533050F valable jusqu'au 31/12/2020) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.
-

Fait à **ST DENIS**, le **07/05/2021**

Signature de l'opérateur de diagnostics :

RL DETECTION
11 Imm. Rontanay - 16 bis
Rue Jean-Chatel - 97400 Saint-Denis
Tél : 0262 30 62 48 - 0692 27 63 63
SIREN : 500 612 684

Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation

« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »

RL DETECTION

Siège social : 11 immeuble Rontanay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 – Tél : 0262 30 62 48 – Fax : 0262 97 35 31 - Courriel : rl.detection974@gmail.com SIRET : 500 612 684 00026



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

BERGER Jérôme
sous le numéro 19-1971

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :



Amiante sans mention

Prise d'effet : 25/01/2020

Validité : 24/01/2027

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



Amiante avec mention

Prise d'effet : 25/01/2020

Validité : 24/01/2027

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



Termites
Métropole

Prise d'effet : 03/01/2020

Validité : 02/01/2027

Zone d'intervention : France métropolitaine

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



Termites Outre-
Mer

Prise d'effet : 06/07/2017

Validité : 05/07/2022

Zone d'intervention : DOM TOM

Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011



Electricité

Prise d'effet : 03/01/2020

Validité : 02/01/2027

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



Accréditation
n°4.0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011

102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71

www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr