



A.D.I.
Agence Diagnostics Immobiliers



Dossier Technique Immobilier

CLIC SUR LE LIEN ICI : <https://www.adi-reunion974.fr/>

06 92 400 205 / adi.reunion974@gmail.com

Numéro de dossier : 26036699
Date du repérage : 21/04/2026



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : ...**La Réunion**

Adresse :**29 Amiral Lacaze**

Commune :**97400 ST DENIS**

**Section cadastrale FR, Parcelle(s) n°
2462**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
, Lot numéro Non communiqué

Périmètre de repérage :

**Réhabilitation sur l'ensemble de
l'intérieure du Batiment constitué de
deux niveaux + COMBLE**

Désignation du propriétaire

Désignation du client :

Nom et prénom :**DRFIP DE LA REUNION**

Adresse :

Objet de la mission :

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Dossier Technique Amiante | ☐ Diagnostic de Performance Energétique | ☐ Diag. Assainissement |
| ☐ Constat amiante avant-vente | ☐ Etat relatif à la présence de termites | ☐ Diag. Piscine |
| ☐ Dossier amiante Parties Privatives | ☐ Etat parasitaire | ☐ Diag. Installations Gaz |
| ☐ Diag amiante avant travaux | ☐ Etat des Risques et Pollutions | ☐ Diag. plomb dans l'eau |
| ☐ Diag amiante avant démolition | ☐ Etat des lieux | ☐ Diag. Installations Electricité |
| ☐ Contrôle Périodique Amiante | ☐ Métrage (Loi Carrez) | ☐ D.Technique DTG |
| ☐ Amiante HAP | ☐ Métrage (Surface Habitable) | ☐ Diagnostic de Performance Energétique |
| ☐ Strategie Dossier Amiante | ☐ Exposition au plomb (CREP) | ☐ Diag. Radon |
| ☐ Diagnostic de Performance Energétique | ☒ Plomb avant Travaux | ☐ Vérif. accessibilité handicapé |
| ☐ Mold Inspection | ☐ Exposition au plomb (DRIPP) | ☐ Diag. Performance Numérique |

Résumé de l'expertise n° 26036699

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.

Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Adresse : **29 Amiral Lacaze**

Commune : **97400 ST DENIS**

Section cadastrale FR, Parcelle(s) n° 2462

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

, Lot numéro Non communiqué

Périmètre de repérage : **Réhabilitation sur l'ensemble de l'intérieure du Batiment constitué de deux niveaux et comble**

Prestation	Lien vidéo ↓	Qr code	Conclusion
	PLOMB AVANT TRAVAUX https://www.adi-reunion974.fr/constat-risques-exposition-au-plomb-lutter-saturnisme-i3.html		VOIR RAPPORT

Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux


(Hors champ du code de la santé publique)

Numéro de dossier : 26036699
Date du repérage : 21/04/2026

Adresse du bien immobilier	Donneur d'ordre / Propriétaire :
Localisation du ou des bâtiments : Département : ... La Réunion Adresse : 29 Amiral Lacaze Commune : 97400 ST DENIS Section cadastrale FR, Parcelle(s) n° 2462 Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : , Lot numéro Non communiqué Année de construction :	Donneur d'ordre : DRFIP DE LA REUNION - M. SAIDOU Christophe Propriétaire : DRFIP DE LA REUNION

Le Diagnostic suivant concerne			
X	Les parties privatives		Avant la vente
	Les parties occupées		Avant la mise en location
	Les parties communes d'un immeuble	X	Avant travaux <i>N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP</i>
Nature des travaux : Rénovation / Réhabilitation : OUI Démolition : NON			

Société réalisant le constat	
Nom et prénom de l'auteur du constat	BERGER Jérôme
N° de certificat de certification	19-1971 le 12/12/2022
Nom de l'organisme de certification	ABCIDIA CERTIFICATION
Organisme d'assurance professionnelle	Klarity Assurance
N° de contrat d'assurance	CDIAGK002454
Date de validité :	01/02/2027

Ce diagnostic plomb avant travaux a été rédigé par BERGER Jérôme le 21/04/2026.	
---	---

Objectif de la mission :

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Périmètre des travaux :

Le donneur d'ordre remet au diagnostiqueur ces informations via un tableau synthétique dont le modèle est téléchargeable sur le site de la DIRECCTE Centre : Annexe 2 Tableau de recensement des travaux établi par le donneur d'ordre ainsi qu'une description détaillée des travaux, de leur localisation et si déjà définis le nom et adresse des entreprises intervenantes. Il est important de disposer d'informations précises pour définir la stratégie de mesures.

Appareil utilisé	
Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	FEnX2 / 24-1012
Nature du radionucléide	109 Cd
Date du dernier chargement de la source	27/11/2023
Activité à cette date et durée de vie de la source	850MBq



Tableau de recensement des travaux :

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenant

1. Rappel des références réglementaires

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail,
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants,
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb,
- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb.
- Norme NF X 46 035 juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et produits de construction.

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS	
Modèle de l'appareil	FEnX2	
N° de série de l'appareil	24-1012	
Nature du radionucléide	109 Cd	
Date du dernier chargement de la source	27/11/2023	Activité à cette date et durée de vie : 850MBq
Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR)	N° T990419	Nom du titulaire/signataire BERGER Jérôme
	Date d'autorisation/de déclaration 08/11/2023	Date de fin de validité (si applicable)
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	BERGER Jérôme	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	Monsieur BERGER Jerome	

Étalon : FONDIS; SRM 2573 ;1.04mg/cm² incertitude 0.06mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Etalonnage entrée	1	21/04/2026	0.30(+/- 0,1)
Etalonnage entrée	1	21/04/2026	0.70 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	613	24/04/2026	0.30(+/- 0,1)
Etalonnage sortie	613	24/04/2026	0.70(+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

Liste des locaux visités

Rez de chaussée,
accueil,
rampe,
poste 1,
poste 2,
Varangue,
Cour ext,
fontaine ext,
local info,
local tech,
ESC Personnel,
Dégagement 2,
COULOIR,
Sanitaire 1,
Sanitaire 2,
archive 1,
Sanitaire 3,
escalier,
Archive 2,
poste 3,
1er étage,

1 - escalier personnel,
1 - Dégagement,
1 - Dégagement 2,
1 - Bureau 1,
1 - Bureau 2,
1 - BALCON,
1 - bureau 3,
1 - Dégagement 3,
1 - ZONE 1,
1 - Bureau 4,
1 - Bureau 5,
1 - ZONE 2,
1 - Dégagement 4,
1 - Bureau 6,
1 - wc,
1 - escalier R+2,
1 - Bureau 7,
2ème étage - Combles,
Combles 1,
Combles 2,
PERIPHERIE FACADE

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Localisation	Parties du local	Raison
Sous-Sol	Localisation non Visitée	CONDAMNER
(MACHINERIE)	Localisation non Visitée	Sécurité insuffisante
CANALISATION SOUS TERRE	Localisation non Visitée	ENTERRE

3. Méthodologie employée

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

3.1 Stratégie de mesurage

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic (UD) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire (idem réglementation du CREP).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

5. Résultats des mesures

accueil

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2	A	MUR (GAUCHE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.09	0.09	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
3		MUR (DROITE)			0.36	0.10		0	
4	B	MUR (DROITE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.08	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
5		MUR (GAUCHE)			0.43	0.010		0	
6	C	MUR (GAUCHE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.34	0.12	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
7		MUR (DROITE)			0.00	0.10		0	
8	D	MUR (DROITE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.07	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
9		MUR (GAUCHE)			0.00	0.10		0	
10	E	MUR (GAUCHE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.18	0.08	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
11	E	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.98	0.18	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
12		MUR (DROITE)			0.45	0.15		0	
13	E	MUR (DROITE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.25	0.08	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
14	E	MUR (DROITE)	BOIS	PEINTURE GRIS	0.09	0.02	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
15		MUR (GAUCHE)			0.09	0.02		0	
16	F	MUR (GAUCHE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.07	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
17		MUR (DROITE)			0.00	0.08		0	
18	P1	GRILLE FORGEE (GAUCHE)	METAL	PEINTURE NOIR	0.08	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	

19		GRILLE FORGEE (DROITE)			0.07	0.01		0	
-	P2 / P3	PORTE	BOIS	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
20	P2	HUISSERIE (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE GRISE	0.09	0.02	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
21		HUISSERIE (DROITE)			0.09	0.02		0	
22	P3	HUISSERIE (DROITE)	BOIS	PEINTURE GRISE	0.07	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
23		HUISSERIE (GAUCHE)			0.07	0.01		0	
-	P4	HUISSERIE ET PORTE	bois	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
-	F1/ F2 /F3	HUISSERIE ET FENETRE	PVC	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	Partie non visée par la réglementation
24	F1	GRILLE (GAUCHE)	METAL	PEINTURE GRIS	3.87	0.16	Dégradé (Ecaillage)	3	
25		GRILLE (DROITE)			2.08	0.11		3	
26	F2	GRILLE (DROITE)	METAL	PEINTURE GRIS	2.77	0.13	Dégradé (Ecaillage)	3	
27		GRILLE (GAUCHE)			1.65	0.10		3	
28	F3	GRILLE (GAUCHE)	METAL	PEINTURE GRIS	0.76	0.08	Dégradé (Ecaillage)	0	
29		GRILLE (DROITE)			0.53	0.56		0	
30	P01	POTEAU (CENTRE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.35	0.14	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
31		POTEAU (CENTRE)			0.69	0.15		0	
32	P02	POTEAU (CENTRE)	BETON	PEINTURE GRIS	0.35	0.14	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
33		POTEAU (CENTRE)			0.74	0.16		0	
-	PLAF	PLAFOND	BETON	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	

Nombre d'unités de diagnostic : 21

rampe

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-	A	MURETTE	BETON	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
-	B	MURETTE	BETON	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	

Nombre d'unités de diagnostic : 2

poste 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
34	A	MUR (GAUCHE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.45	0.10	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
35		MUR (DROITE)			0.07	0.09		0	
36	B	MUR (DROITE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.09	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
37		MUR (GAUCHE)			0.00	0.09		0	
38	C	MUR (GAUCHE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.09	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
39		MUR (DROITE)			0.02	0.11		0	
40	D	MUR (DROITE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.10	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
41		MUR (GAUCHE)			0.00	0.08		0	
42	E	MUR (GAUCHE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.08	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
43		MUR (DROITE)			0.00	0.08		0	
44	F	MUR (DROITE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.09	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
45		MUR (GAUCHE)			0.00	0.08		0	
-	P1 / P2	PORTE	BOIS	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
46	P1	HUISSERIE (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE GRISE	0.08	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	

47		HUISSERIE (DROITE)			0.08	0.01		0	
48	P2	HUISSERIE (DROITE)	BOIS	PEINTURE GRISE	0.08	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
49		HUISSERIE (GAUCHE)			0.08	0.01		0	
-	F1/ F2/ F3 /F4 / F5 /F6	HUISSERIE ET FENETRE	PVC	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
50	F1	GRILLE (GAUCHE)	METAL	PEINTURE GRISE	2.58	0.13	Dégradé (Ecaillage)	3	
51		GRILLE (DROITE)			2.06	0.11		3	
52	F2	GRILLE (DROITE)	METAL	PEINTURE GRISE	3.24	0.16	Dégradé (Ecaillage)	3	
53		GRILLE (GAUCHE)			2.25	0.12		3	
54	F3	GRILLE (GAUCHE)	METAL	PEINTURE GRISE	3.48	0.16	Dégradé (Ecaillage)	3	
55		GRILLE (DROITE)			3.45	0.16		3	
56	F4	GRILLE (DROITE)	METAL	PEINTURE GRISE	2.47	0.12	Dégradé (Ecaillage)	3	
57		GRILLE (GAUCHE)			2.34	0.13		3	
58	F5	GRILLE (GAUCHE)	METAL	PEINTURE GRISE	1.35	0.09	Dégradé (Ecaillage)	3	
59		GRILLE (DROITE)			1.26	0.08		3	
60	F6	GRILLE (DROITE)	METAL	PEINTURE GRISE	1.35	0.09	Dégradé (Ecaillage)	3	
61		GRILLE (GAUCHE)			1.28	0.09		3	
62	P01	POTEAU (CENTRE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.62	0.17	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
63		POTEAU (CENTRE)			1.11	0.20		2	
-	PLAF	PLAFOND	BETON	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	

Nombre d'unités de diagnostic : 18

poste 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-	PLAF	PLAFOND	BETON	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
-	F1/F2/F3	HUISSERIE ET FENETRE	PVC	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	Partie non visée par la réglementation
64	F1	GRILLE (GAUCHE)	METAL	PEINTURE GRISE	3.58	0.17	Dégradé (Ecaillage)	3	
65		GRILLE (DROITE)			2.42	0.12		3	
66	F2	GRILLE (DROITE)	METAL	PEINTURE GRISE	2.42	0.12	Dégradé (Ecaillage)	3	
67		GRILLE (GAUCHE)			3.20	0.12		3	
68	F3	GRILLE (GAUCHE)	METAL	PEINTURE GRISE	3.63	0.17	Dégradé (Ecaillage)	3	
69		GRILLE (DROITE)			2.58	0.15		3	
-	P1	PORTE ET HUISSERIE	BOIS	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
-	P2	PORTE ET HUISSERIE	BOIS	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
70	A	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.80	0.17	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
71		MUR (DROITE)			0.61	0.15		0	
72	B	MUR (DROITE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.39	0.10	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
73		MUR (GAUCHE)			0.00	0.08		0	
74	C	MUR (GAUCHE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.09	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
75		MUR (DROITE)			0.00	0.09		0	
76	D	MUR (DROITE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.20	0.11	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
77		MUR (GAUCHE)			0.20	0.11		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 11

Varangue

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
78	A	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.98	0.20	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
79		MUR (DROITE)			0.68	0.20		0	

80	A	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE GRIS	0.24	0.13	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
81		MUR (DROITE)			0.80	0.19		0	
82	A	P01 POTEAU (CENTRE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.74	0.18	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
83		P01 POTEAU (CENTRE)			0.78	0.19		0	
84	A	P02 POTEAU (CENTRE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.74	0.18	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
85		P02 POTEAU (CENTRE)			0.78	0.19		0	
86	B	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.62	0.17	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
87	B	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BEIGE	0.62	0.18	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
88		MUR (DROITE)			0.73	0.18		0	
89	C	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BEIGE	0.79	0.19	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
90		MUR (GAUCHE)			0.91	0.19		0	
91	D	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BEIGE	0.95	0.09	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
92	D	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANNC	0.61	0.17	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
93	PLAF	PLAFOND (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.61	0.17	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
94		PLAFOND (GAUCHE)			0.59	0.15		0	
-	P1/P2 / P3	PORTE ET HUISSERIE	BOIS	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
95	P1 / P3	POIGNEE	METAL	PEINTURE NOIR	0.09	0.02	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
96	P3	GOND	METAL	PEINTURE NOIR	0.08	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
-	F1/ F2	FENETRE ET HUISSERIE	PVC	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	Partie non visée par la réglementation
97	F1	GRILLE (GAUCHE)	METAL	PEINTURE GRISE	0.60	0.06	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
98		GRILLE (DROITE)			0.52	0.06		0	
99	F2	GRILLE (DROITE)	METAL	PEINTURE GRISE	0.80	0.08	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
100		GRILLE (GAUCHE)			0.98	0.08		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 16

local info

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
101	A	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.55	0.11	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
102		MUR (DROITE)			0.20	0.13		0	
103	B	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.12	0.12	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
104		MUR (GAUCHE)			0.22	0.11		0	
105	C	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.17	0.13	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
106		MUR (DROITE)			0.21	0.13		0	
107	D	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.27	0.14	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
108		MUR (GAUCHE)			0.24	0.13		0	
109	P1	HUISSERIE (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE GRIS	0.07	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
110		HUISSERIE (DROITE)			0.07	0.01		0	
-	P1	PORTE	BOIS	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
-	P2	PORTE	BOIS	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	

111	P2	HUISSERIE (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE GRIS	0.08	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
112		HUISSERIE (DROITE)			0.08	0.01		0	
113	A/B/C/D	PLINTHE (DROITE)	BOIS	PEINTURE GRIS	0.08	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
114		PLINTHE (GAUCHE)			0.08	0.01		0	
-	F1	FENETRE ET HUISSERIE	PVC	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
115	PLAF	PLAFOND (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.76	0.18	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
116		PLAFOND (DROITE)			0.65	0.15		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 11

local tech

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
117	PLAF	PLAFOND (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.51	0.14	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
118		PLAFOND (GAUCHE)			0.51	0.14		0	
119	A	MUR (GAUCHE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.07	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
120		MUR (DROITE)			0.00	0.09		0	
121	B	MUR (DROITE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.08	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
122		MUR (GAUCHE)			0.00	0.08		0	
123	C	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.19	0.03	Dégradé (Pulvérence)	0	
124		MUR (DROITE)			0.08	0.12		0	
125	D	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.66	0.18	Non dégradé (Usure par friction)	0	
126		MUR (GAUCHE)			0.09	0.02		0	
127	E	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.67	0.13	Non dégradé (Usure par friction)	0	
128		MUR (DROITE)			0.54	0.12		0	
129	F	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.12	0.12	Non dégradé (Usure par friction)	0	
130		MUR (GAUCHE)			0.55	0.07		0	
131	FP1	HUISSERIE (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE GRIS	0.08	0.01	Non dégradé (Usure par friction)	0	
132		HUISSERIE (DROITE)			0.08	0.01		0	
-	P1	PORTE	BOIS	PEINTURE ABSCENC			Non dégradé (Usure par friction)	NM	
133	A/B/C/D/E/F	PLINTHE (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE GRIS	0.08	0.01	Non dégradé (Usure par friction)	0	
134		PLINTHE (DROITE)			0.08	0.01		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

ESC Personnel

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
135	A	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.46	0.18	Non dégradé (Usure par friction)	0	
136		MUR (DROITE)			0.53	0.14		0	
137	B	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.47	0.16	Non dégradé (Usure par friction)	0	
138		MUR (GAUCHE)			0.50	0.14		0	
139	C	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.38	0.15	Non dégradé (Usure par friction)	0	
140		MUR (DROITE)			0.36	0.15		0	
141	PLAF	PLAFOND (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.22	0.13	Non dégradé (Usure par friction)	0	
142		PLAFOND (GAUCHE)			0.21	0.11		0	
-	P1	PORTE ET HUISSERIE	BOIS	PEINTURE ABSCENCE			Non dégradé (Usure par friction)	NM	

Nombre d'unités de diagnostic : 5

Degagement 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
143	A	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.30	0.12	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
144		MUR (DROITE)			0.37	0.12		0	
145	B	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.21	0.13	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
146		MUR (GAUCHE)			0.41	0.15		0	
147	C	MUR (GAUCHE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.05	0.06	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
148	D	MUR (GAUCHE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.10	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
149		MUR (DROITE)			0.00	0.08		0	
150	E	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.05	0.11	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
151		MUR (GAUCHE)			0.05	0.11		0	
152	F	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.12	0.10	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
153		MUR (DROITE)			0.26	0.11		0	
-	P1/P2/P3/P4	PORTE	BOIS	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
154	P1/P2/P3/P4	HUISSERIE (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE ABSCENCE	0.08	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
155		HUISSERIE (DROITE)			0.08	0.01		0	
156	PLA	PLAFOND (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.45	0.15	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
157		PLAFOND (DROITE)			0.46	0.15		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 9

COULOIR

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
158	PLA	PLAFOND (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.46	0.15	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
159		PLAFOND (GAUCHE)			0.48	0.17		0	
160	A	MUR (GAUCHE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.07	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
161		MUR (DROITE)			0.32	0.09		0	
162	B	MUR (DROITE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.44	0.13	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
163		MUR (GAUCHE)			0.45	0.15		0	
164	C	MUR (GAUCHE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.33	0.11	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
165		MUR (DROITE)			0.12	0.07		0	
-	P1/P2/P3	PORTE	BOIS	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
166	P1/P2/P3	HUISSERIE (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE GRIS	0.08	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
167	P4	HUISSERIE (GAUCHE)	METAL	PEINTURE MARON	0.54	0.16	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
168		HUISSERIE (DROITE)			0.43	0.15		0	
-	P4	PORTE	BOIS	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Sanitaire 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-	P1	PORTE	bois	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
169	P1/P2/P3	HUISSERIE (GAUCHE)	bois	PEINTURE GRISE	0.08	0.08	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
-	P1/P2/P3	PORTE (GAUCHE)	bois	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	

170	A	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.32	0.14	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
171		MUR (DROITE)			0.33	0.14		0	
172	B	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.69	0.15	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
173		MUR (GAUCHE)			0.67	0.13		0	
174	C	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.41	0.15	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
175		MUR (DROITE)			0.47	0.15		0	
176	D	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.64	0.17	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
177		MUR (GAUCHE)			0.47	0.13		0	
178	PLAF	PLAFOND (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.52	0.14	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
179		PLAFOND (DROITE)			0.50	0.14		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Sanitaire 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
180	PLAF	PLAFOND (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.50	0.14	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
181		PLAFOND (DROITE)			0.46	0.14		0	
182	P1/P2/P3/P4	HUISSERIE (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE GRIS	0.08	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
183		HUISSERIE (DROITE)			0.08	0.01		0	
-	P1/P2/P3/P4	PORTE	BOIS	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
184	A	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.49	0.15	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
185		MUR (DROITE)			0.53	0.16		0	
186	B	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.75	0.15	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
187		MUR (GAUCHE)			0.45	0.15		0	
188	C	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.36	0.15	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
189		MUR (DROITE)			0.30	0.14		0	
190	D	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.45	0.15	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
191		MUR (GAUCHE)			0.33	0.12		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

archive 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
192	A	MUR (GAUCHE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.09	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
193		MUR (DROITE)			0.00	0.09		0	
194	B	MUR (DROITE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.09	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
195		MUR (GAUCHE)			0.00	0.09		0	
196	C	MUR (GAUCHE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.09	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
197		MUR (DROITE)			0.00	0.09		0	
198	D	MUR (DROITE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.09	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
199		MUR (GAUCHE)			0.00	0.09		0	
200	PLAF	PLAFOND (GAUCHE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.09	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
201		PLAFOND (DROITE)			0.00	0.09		0	
202	P1	HUISSERIE (DROITE)	METAL	PEINTURE MARON	0.60	0.07	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
203		HUISSERIE (GAUCHE)			0.50	0.16		0	
-	P1	PORTE	BOIS	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Sanitaire 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
204	A	MUR (GAUCHE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.07	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
205		MUR (DROITE)			0.00	0.07		0	
206	B	MUR (DROITE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.07	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
207		MUR (GAUCHE)			0.00	0.07		0	
208	C	MUR (GAUCHE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.07	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
209		MUR (DROITE)			0.00	0.07		0	
210	D	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.11	0.12	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
211		MUR (GAUCHE)			0.24	0.13		0	
212	P1	HUISSERIE (GAUCHE)	METAL	PEINTURE GRIS	0.08	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
213		HUISSERIE (DROITE)			0.08	0.01		0	
-	P1	PORTE	BOIS	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
214	PLAF	PLAFOND (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.56	0.16	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
215		PLAFOND (DROITE)			0.60	0.17		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

escalier

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
216	PLAF	PLAFOND (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.60	0.17	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
217		PLAFOND (GAUCHE)			0.48	0.15		0	
218	A	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.93	0.18	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
219		MUR (DROITE)			0.46	0.13		0	
220	B	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.38	0.12	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
221		MUR (GAUCHE)			0.55	0.16		0	
222	C	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.50	0.16	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
223		MUR (DROITE)			0.53	0.16		0	
224	M	MAIN COURANTE (GAUCHE)	METAL	PEINTURE GRIS	0.57	0.17	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
225		MAIN COURANTE (DROITE)			0.52	0.16		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 5

Archive 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
226	A	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.53	0.14	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
227		MUR (DROITE)			0.40	0.14		0	
228	B	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.43	0.15	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
229		MUR (GAUCHE)			0.52	0.15		0	
230	C	MUR (GAUCHE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.07	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
231		MUR (DROITE)			0.00	0.07		0	
232	D	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.56	0.16	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
233		MUR (GAUCHE)			0.46	0.16		0	
234	PLAF	PLAFOND (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.79	0.16	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
235		PLAFOND (DROITE)			0.84	0.17		0	
-	P1	PORTE	BOIS	PEINTURE ABSCECE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	

236	P1	HUISSERIE (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE GRISE	0.08	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
237		HUISSERIE (DROITE)			0.08	0.01		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

poste 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
238	P1	HUISSERIE (DROITE)	BOIS	PEINTURE GRISE	0.08	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
-	P1	PORTE	BOIS	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
239	A	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.50	0.16	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
240		MUR (DROITE)			0.91	0.15		0	
241	B	MUR (DROITE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.07	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
242		MUR (GAUCHE)			0.00	0.07		0	
243	C	MUR (GAUCHE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.07	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
244		MUR (DROITE)			0.00	0.07		0	
245	D	MUR (DROITE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.07	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
246		MUR (GAUCHE)			0.00	0.07		0	
247	PLAF	PLAFOND (GAUCHE)	BETO	PEINTURE BLANC	0.56	0.16	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
248		PLAFOND (DROITE)			0.48	0.15		0	
-	F1/F2/F3	FENETRE ET HUISSERIE	PVC	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	Partie non visée par la réglementation
249	F1	GRILLE (GAUCHE)	METAL	PEINTURE GRIS	3.44	0.17	Dégradé (Ecaillage)	3	
250		GRILLE (DROITE)			3.76	0.17		3	
251	F2	GRILLE (DROITE)	METAL	PEINTURE GRIS	2.65	0.12	Dégradé (Ecaillage)	3	
252		GRILLE (GAUCHE)			3.70	0.16		3	
253	F3	GRILLE (GAUCHE)	METAL	PEINTURE GRIS	1.72	0.14	Dégradé (Ecaillage)	3	
254		GRILLE (DROITE)			3.11	0.13		3	

Nombre d'unités de diagnostic : 11

1 - escalier personnel

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
255	A	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.60	0.17	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
256		MUR (DROITE)			0.36	0.15		0	
257	B	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.53	0.16	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
258		MUR (GAUCHE)			0.84	0.14		0	
259	C	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.50	0.16	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
260		MUR (DROITE)			0.23	0.13		0	
261	C	MAIN COURANTE (DROITE)	METAL	PEINTURE BLANC	0.08	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
262		MAIN COURANTE (GAUCHE)			0.08	0.01		0	
-	F1	FENETRE ET HUISSERIE	METAL	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
-	G1	GARDE CORPS	BOIS	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
263	PLAF	PLAFOND (GAUCHE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.07	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
264		PLAFOND (DROITE)			0.00	0.07		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

1 - Dégagement

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
265	PLAF	PLAFOND (DROITE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.07	Etat d'usage (Usure par friction)	0	

266		PLAFOND (GAUCHE)			0.00	0.07		0	
-	A	MUR	BOIS	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
267	B	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.50	0.16	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
268		MUR (DROITE)			0.18	0.13		0	
269	C	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.34	0.12	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
270		MUR (GAUCHE)			0.71	0.18		0	
271	D	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.21	0.13	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
272		MUR (GAUCHE)			0.77	0.16		0	
273	E	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.77	0.16	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
274		MUR (DROITE)			0.28	0.14		0	
-	A/B/C/D/E	PLINTHE	BOIS	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
-	P1/P2/P3/ P4	PORTE ET HUISSERIE	BOIS	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
275	P5	PORTE ET HUISSERIE (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE BLANC	0.00	0.07	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
276		PORTE ET HUISSERIE (DROITE)			0.00	0.07		0	
277	P5	VOLET (DROITE)	BOIS	PEINTURE GRIS	0.08	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
278		VOLET (GAUCHE)			0.08	0.01		0	
279	P5	VOLET EXTERIEUR (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE GRIS	0.08	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
280		VOLET EXTERIEUR (DROITE)			0.08	0.01		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 11

1 - Dégagement 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classem- ent UD	Observation / Travaux
-	P1	BOIS HUISSERIE	bois	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
281	P2	HUISSERIE (GAUCHE)	METAL	PEINTURE GRISE	0.08	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
282		HUISSERIE (DROITE)			0.08	0.01		0	
283	P3	HUISSERIE (DROITE)	BOIS	PEINTURE GRIS	0.11	0.02	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
284		HUISSERIE (GAUCHE)			0.11	0.02		0	
285	P3	PORTE (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE GRIS	0.10	0.02	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
286		PORTE (DROITE)			0.10	0.02		0	
287	F1/ F2	FENETRE ET HUISSERIE INTER ET EXT (DROITE)	BOIS	PEINTURE GRIS	0.11	0.02	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
288		FENETRE ET HUISSERIE INTER ET EXT (GAUCHE)			0.11	0.02		0	
289	A	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.28	0.14	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
290		MUR (DROITE)			0.43	0.15		0	
291	B	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.45	0.15	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
292		MUR (GAUCHE)			0.53	0.16		0	
293	C	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.40	0.15	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
294		MUR (DROITE)			0.63	0.15		0	
295	D	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.31	0.14	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
296		MUR (GAUCHE)			0.31	0.14		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 9

1 - Bureau 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
297	A	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.32	0.14	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
298		MUR (DROITE)			0.40	0.15		0	
299	B	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.34	0.14	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
300		MUR (GAUCHE)			0.30	0.14		0	
301	C	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.10	0.12	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
302		MUR (DROITE)			0.58	0.14		0	
303	D	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.74	0.18	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
304		MUR (GAUCHE)			0.63	0.17		0	
-	P1/P5	PORTE ET HUISSERIE (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
-	P2	PORTE	BOIS	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
305	P2	HUISSERIE (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE GRIS	0.10	0.02	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
306		HUISSERIE (DROITE)			0.10	0.02		0	
307	P3	HUISSERIE ET PORTE (DROITE)	BOIS	PEINTURE BLANC	0.00	0.07	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
308		HUISSERIE ET PORTE (GAUCHE)			0.00	0.07		0	
309	P3	HUISSERIE EMBRASSURE (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE BLANC	25.01	2.61	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
310		HUISSERIE EMBRASSURE (DROITE)			28.82	2.09		2	
311	P3	VOLET (DROITE)	BOIS	PEINTURE GRIS	0.08	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
312		VOLET (GAUCHE)			0.08	0.01		0	
313	P4	VOLET INTER ET EXTER (GAUCHE)	bois	PEINTURE GRIS	0.08	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
314		VOLET INTER ET EXTER (DROITE)			0.08	0.01		0	
315	P4	HUISSERIE EMBRASSURE (DROITE)	bois	PEINTURE BLANC	32.29	3.29	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
316		HUISSERIE EMBRASSURE (GAUCHE)			28.37	2.92		2	
317	P4	HUISSERIE ET PORTE (GAUCHE)	bois	PEINTURE BLANC	0.07	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
318		HUISSERIE ET PORTE (DROITE)			0.07	0.01		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

1 - Bureau 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-	P1/P2/P3/P4/P5/P6	HUISSERIE ET PORTE	bois	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
319	P3/P4/P5	HUISSERIE ET PORTE EXTERIEUR (GAUCHE)	bois	PEINTURE BLANC	0.00	0.07	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
320		HUISSERIE ET PORTE EXTERIEUR (DROITE)			0.00	0.07		0	
321	P3	HUISSERIE EMBRASSURE (DROITE)	bois	PEINTURE BLANC	27.66	2.83	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
322		HUISSERIE EMBRASSURE (GAUCHE)			16.53	1.74		2	
323	P3	VOLET INTER ET EXTER (GAUCHE)	bois	PEINTURE GRIS	0.12	0.02	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
324	P4	VOLET INTER ET EXTER (GAUCHE)	bois	PEINTURE GRIS	0.12	0.02	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
325		VOLET INTER ET EXTER (DROITE)			0.12	0.02		0	

326	P4	HUISSERIE EMBRASSURE (DROITE)	bois	PEINTURE BLANC	19.91	2.10	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
327		HUISSERIE EMBRASSURE (GAUCHE)			20.26	2.09		2	
328	P4	HUISSERIE ET PORTE EXTERIEUR (GAUCHE)	bois	PEINTURE BLANC	0.00	0.10	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
329		HUISSERIE ET PORTE EXTERIEUR (DROITE)			0.00	0.10		0	
330	P5	HUISSERIE ET PORTE EXTERIEUR (DROITE)	bois	PEINTURE BLANC	0.00	0.07	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
331		HUISSERIE ET PORTE EXTERIEUR (GAUCHE)			0.00	0.07		0	
332	P5	HUISSERIE EMBRASSURE (GAUCHE)	bois	PEINTURE BLANC	11.85	1.29	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
333		HUISSERIE EMBRASSURE (DROITE)			20.01	2.09		2	
334	P5	VOLET INTER ET EXTER (DROITE)	bois	PEINTURE GRIS	0.12	0.02	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
335		VOLET INTER ET EXTER (GAUCHE)			0.12	0.02		0	
-	P6/P7/P8	HUISSIERE ET PORTE	bois	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
336	PLAF	PLAFOND (GAUCHE)	bois	PEINTURE BLANC	0.00	0.07	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
337		PLAFOND (DROITE)			0.00	0.07		0	
338	A	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.50	0.16	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
339		MUR (GAUCHE)			0.44	0.16		0	
340	B	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.27	0.14	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
341		MUR (DROITE)			0.48	0.13		0	
342	C	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.59	0.15	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
343		MUR (GAUCHE)			0.95	0.18		0	
344	D	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.44	0.15	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
345		MUR (DROITE)			0.40	0.15		0	
346	E	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.38	0.15	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
347		MUR (GAUCHE)			0.35	0.14		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 17

1 - BALCON

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
348	A	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BEIGE	0.49	0.16	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
349		MUR (CENTRE)			0.55	0.14		0	
350		MUR (DROITE)			0.26	0.14		0	
351	B	GARDE CORPS (DROITE)	METAL	PEINTURE GRISE	0.07	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
352		GARDE CORPS (GAUCHE)			0.07	0.01		0	
353	B	GARDE CORPS (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE BLANC	0.07	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
354		GARDE CORPS (DROITE)			0.07	0.01		0	
355	C	GARDE CORPS (DROITE)	BOIS	PEINTURE BLANC	0.07	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
356		GARDE CORPS (ENTRE)			0.07	0.01		0	
357		GARDE CORPS (GAUCHE)			0.07	0.01		0	
358	C	GARDE CORPS (GAUCHE)	METAL	PEINTURE GRIS	0.07	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
359		GARDE CORPS (CENTRE)			0.07	0.01		0	

360		GARDE CORPS (DROITE)			0.07	0.01		0	
361	D	GARDE CORPS (DROITE)	METAL	PEINTURE GRIS	0.07	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
362		GARDE CORPS (GAUCHE)			0.07	0.01		0	
363	D	GARDE CORPS (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE BLANC	0.07	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
364		GARDE CORPS (DROITE)			0.07	0.01		0	
365	G1/G2/G3/G4/G5	GOND VOLET (DROITE)	METAL	PEINTURE GRIS	20.12	2.12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
366		GOND VOLET (GAUCHE)			20.12	2.12		2	
367	PLAF	PLAFOND (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE BLANC	0.12	0.02	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
368		PLAFOND (DROITE)			0.12	0.02		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 9

1 - bureau 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
369	PLAF	PLAFOND (DROITE)	bois	PEINTURE BLANC	0.07	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
370		PLAFOND (GAUCHE)			0.07	0.01		0	
-	A/B/C/D	PLINTHE	BOIS	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
371	A	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.69	0.15	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
372		MUR (DROITE)			0.57	0.17		0	
373	B	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.40	0.15	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
374		MUR (GAUCHE)			0.40	0.15		0	
375	C	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.20	0.03	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
376		MUR (DROITE)			0.15	0.12		0	
377	D	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.37	0.16	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
378		MUR (GAUCHE)			0.47	0.16		0	
-	P1	PORTE ET HUISSERIE	BOIS	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
379	P2	PORTE ET HUISSERIE (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE GRIS	0.10	0.03	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
380		PORTE ET HUISSERIE (DROITE)			0.10	0.03		0	
381	F1	FENETRE ET HUISSERIE (DROITE)	BOIS	PEINTURE BLANC	0.00	0.06	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
382	F1/F2/F3/F4	FENETRE ET HUISSERIE (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE BLANC	0.00	0.06	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
383		FENETRE ET HUISSERIE (DROITE)			0.00	0.06		0	
384	F1/F2/F3/F4	HUISSERIE EMBRASSURE (DROITE)	BOIS	PEINTURE BLANC	21.75	2.23	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
385		HUISSERIE EMBRASSURE (GAUCHE)			26.37	2.70		2	
386	F1/F2/F3/F4	VOLET INT ET EXT (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE GRIS	0.09	0.02	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
387		VOLET INT ET EXT (DROITE)			0.09	0.02		0	
388	G1/G2/G3/G4	VOLET GOND EXT (DROITE)	METAL	PEINTURE GRIS	11.98	2.01	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
389		VOLET GOND EXT (GAUCHE)			11.98	2.01		2	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

1 - Dégagement 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
----	------	---------------------	----------	---------------------	-----------------	--------------------------	----------------------	---------------	-----------------------

390	A	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.19	0.13	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
391		MUR (DROITE)			0.53	0.14		0	
392	B	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.61	0.15	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
393		MUR (GAUCHE)			0.3	0.12		0	
394	C	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.16	0.12	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
395		MUR (DROITE)			0.28	0.14		0	
396	D	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.76	0.14	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
397		MUR (GAUCHE)			0.52	0.16		0	
398	E	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.72	0.13	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
399		MUR (DROITE)			0.43	0.15		0	
400	F	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.36	0.15	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
401		MUR (DROITE)			0.62	0.17		0	
-	P	PLINTE MUR	BOIS	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
402	P1/P3/P4/P5	HUISSERIE ET PORTE (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE GRISE	0.12	0.02	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
403		HUISSERIE ET PORTE (DROITE)			0.12	0.02		0	
404	P2	HUISSERIE (DROITE)	BOIS	PEINTURE GRISE	0.12	0.02	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
405		HUISSERIE (GAUCHE)			0.12	0.02		0	
406	P2	PORTE (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE BLANC	0.00	0.08	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
407		PORTE (DROITE)			0.00	0.08		0	
-	P6/P7/P8	PORTE ET HUISSERIE	bois	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
408	PLAF	PLAFOND (GAUCHE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.11	0.02	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
409		PLAFOND (DROITE)			0.11	0.02		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

1 - ZONE 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-	PLAF	PLAFOND	PLACO	PEINTURE BLANC			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	Partie inaccessible HAUTEUR TROP IMPORTANTE
410	A	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.52	0.13	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
411		MUR (DROITE)			0.61	0.17		0	
412	B	MUR (DROITE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.04	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
413	B	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.29	0.14	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
414	C	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.61	0.17	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
415		MUR (DROITE)			0.17	0.13		0	
416	D	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.33	0.14	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
417		MUR (GAUCHE)			0.47	0.16		0	
418	P1	PORTE	BOIS	PEINTURE ABSCENCE	0.47	0.16	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
419	P1	HUISSERIE (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE BLANC	0.12	0.02	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
420		HUISSERIE (DROITE)			0.12	0.02		0	
421	F1	HUISSERIE ET FENETRE (DROITE)	BOIS	PEINTURE BLANC	0.00	0.06	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
422	F1 / F2	HUISSERIE ET FENETRE (DROITE)	BOIS	PEINTURE BLANC	0.00	0.06	Etat d'usage (Usure par friction)	0	

423		HUISSERIE ET FENETRE (GAUCHE)			0.00	0.06		0	
424	F1 / F2	VOLET INTER ET EXT (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE GRIS	0.00	0.09	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
425		VOLET INTER ET EXT (DROITE)			0.00	0.09		0	
426	F1 / F2	HUISSERIE EMBRASSURE (DROITE)	BOIS	PEINTURE BLANC	28.60	2.92	Dégradé (Ecaillage)	3	
427		HUISSERIE EMBRASSURE (GAUCHE)			28.60	2.92		3	
428	G1/ G2	GOND VOLET (GAUCHE)	METAL	PEINTURE GRIS	8.95	1.00	Dégradé (Ecaillage)	3	
429		GOND VOLET (DROITE)			8.95	1.00		3	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

1 - Bureau 4

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
430	G1	GOND VOLET (DROITE)	METAL	PEINTURE GRIS	14.12	1.50	Dégradé (Ecaillage)	3	
431		GOND VOLET (GAUCHE)			14.12	1.50		3	
432	F1/F2/F3	VOLET INTER ET EXTER (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE GRIS	0.07	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
433		VOLET INTER ET EXTER (DROITE)			0.07	0.01		0	
434	F1/F2/F3	FENETRE ET HUISSERIE INTER ET EXT (DROITE)	BOIS	PEINTURE BLANC	0.07	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
435		FENETRE ET HUISSERIE INTER ET EXT (GAUCHE)			0.07	0.01		0	
436	F1	HUISSERIE EMBRASSURE (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE BLANC	20.86	2.20	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
437		HUISSERIE EMBRASSURE (DROITE)			20.86	2.20		2	
438	P1	HUISSERIE ET PORTE (DROITE)	BOIS	PEINTURE GRIS	0.10	0.02	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
439		HUISSERIE ET PORTE (GAUCHE)			0.10	0.02		0	
440	A	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.43	0.15	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
441		MUR (DROITE)			0.37	0.15		0	
442	B	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.14	0.03	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
443		MUR (GAUCHE)			0.10	0.02		0	
444	C	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.81	0.19	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
445		MUR (DROITE)			0.65	0.15		0	
446	D	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.50	0.16	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
447		MUR (GAUCHE)			0.70	0.16		0	
-	PLAF	PLAFOND	BETON	PEINTURE BLANC			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	Partie inaccessible HAUTEUR TROP IMPORTANTE
-	A/B/C/D	PLINTHE	BOIS	PEINTURE ABSCECE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	

Nombre d'unités de diagnostic : 11

1 - Bureau 5

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-	PLAF	PLAFOND	BETON	PEINTURE BLANC			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	Partie inaccessible HAUTEUR TROP IMPORTANTE
-	A/B/C/D	PLINTHE	BOIS	PEINTURE ABSCECE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
448	A	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.40	0.15	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
449		MUR (DROITE)			0.80	0.17		0	
450	B	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.30	0.14	Etat d'usage (Usure par friction)	0	

451		MUR (GAUCHE)			0.11	0.12		0	
452	C	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.11	0.12	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
453		MUR (DROITE)			0.68	0.18		0	
454	D	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.25	0.13	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
455		MUR (GAUCHE)			0.36	0.13		0	
456	P1	PORTE ET HUISSERIE (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE GRIS	0.07	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
457		PORTE ET HUISSERIE (DROITE)			0.07	0.01		0	
458	F1	FENETRE ET HUISSERIE (DROITE)	BOIS	PEINTURE BLANC	0.07	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
459		FENETRE ET HUISSERIE (GAUCHE)			0.07	0.01		0	
460	F1	HUISSERIE EMBRASSURE (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.07	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
461		HUISSERIE EMBRASSURE (DROITE)			0.07	0.01		0	
462	F1	VOLET INTER ET EXTER (DROITE)	BOIS	PEINTURE GRIS	0.07	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
463		VOLET INTER ET EXTER (GAUCHE)			0.07	0.01		0	
464	G1	GOND (GAUCHE)	METAL	PEINTURE GRIS	0.47	0.12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
465		GOND (DROITE)			1.47	0.26		2	
466	G1	GOND (DROITE)	METAL	PEINTURE GRIS	0.47	0.11	Etat d'usage (Usure par friction)	0	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

1 - ZONE 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-	PLAF	PLAFOND	BETON	PEINTURE BLANC			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	Partie inaccessible HAUTEUR TROP IMPORTANTE
467	A	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.17	0.13	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
468		MUR (DROITE)			0.25	0.13		0	
469	B	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.10	0.02	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
470		MUR (GAUCHE)			0.09	0.02		0	
471	C	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.95	0.19	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
472		MUR (DROITE)			0.22	0.13		0	
473	D	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.65	0.17	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
474		MUR (GAUCHE)			0.98	0.19		0	
475	P1	PORTE ET HUISSERIE (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE BLANC	0.03	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
476		PORTE ET HUISSERIE (DROITE)			0.03	0.01		0	
477	P2	PORTE ET HUISSERIE (DROITE)	BOIS	PEINTURE BLANC	0.07	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
478		PORTE ET HUISSERIE (GAUCHE)			0.07	0.01		0	
479	P2	VOLET (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE GRIS	0.07	0.05	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
480		VOLET (DROITE)			0.07	0.05		0	
481	P2	GOND (DROITE)	METAL	PEINTURE GRIS	0.73	0.18	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
482		GOND (GAUCHE)			0.89	0.20		0	
483	F1	FENETRE ET HUISSERIE INTER ET EXT (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE BLANC	0.09	0.02	Etat d'usage (Usure par friction)	0	

484		FENETRE ET HUISSERIE INTER ET EXT (DROITE)			0.09	0.02		0	
485	G1	GOND (DROITE)	BOIS	PEINTURE GRIS	0.34	0.06	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
486		GOND (GAUCHE)			0.34	0.06		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 11

1 - Dégagement 4

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
487	A	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.18	0.13	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
488		MUR (DROITE)			0.18	0.13		0	
489	B	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.24	0.13	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
490	B	MUR (DROITE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.10	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
491	C	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.25	0.13	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
492	C	MUR (GAUCHE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.06	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
493	D	MUR (GAUCHE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.08	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
494		MUR (DROITE)			0.00	0.08		0	
495	E	MUR (DROITE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.08	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
496		MUR (GAUCHE)			0.00	0.08		0	
497	F	MUR (GAUCHE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.08	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
498		MUR (DROITE)			0.00	0.08		0	
499	P1	HUISSERIE (DROITE)	METAL	PEINTURE GRIS	0.00	0.09	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
500		HUISSERIE (GAUCHE)			0.00	0.09		0	
501	P2/P3/P4/P5	HUISSERIE (GAUCHE)	METAL	PEINTURE GRIS	0.07	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
502		HUISSERIE (DROITE)			0.07	0.01		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

1 - Bureau 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-	PLAF	PLAFOND	BOIS	PEINTURE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	Partie inaccessible HAUTEUR TROP IMPORTANTE
503	A	MUR (GAUCHE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.23	0.08	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
504		MUR (DROITE)			0.00	0.05		0	
505	B	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.23	0.11	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
506		MUR (GAUCHE)			0.64	0.15		0	
507	C	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.45	0.10	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
508		MUR (DROITE)			0.61	0.15		0	
509	D	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.45	0.15	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
510		MUR (GAUCHE)			0.53	0.16		0	
-	P1	PORTE	BOIS	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
511	P1	HUISSERIE (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE GRIS	0.07	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
512		HUISSERIE (DROITE)			0.07	0.01		0	
-	F1 / F2	HUISSERIE	PVC	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	Partie non visée par la réglementation
513	G1 G2	GRILLE (DROITE)	METAL	PEINTURE GRIS	0.37	0.06	Etat d'usage (Usure par friction)	0	

514		GRILLE (GAUCHE)			0.37	0.06		0	
Nombre d'unités de diagnostic : 9									

1 - wc

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
515	A	MUR (GAUCHE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.08	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
516		MUR (DROITE)			0.00	0.08		0	
517	B	MUR (DROITE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.08	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
518		MUR (GAUCHE)			0.00	0.08		0	
519	C	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.64	0.15	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
520		MUR (DROITE)			0.31	0.11		0	
521	D	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.45	0.15	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
522		MUR (GAUCHE)			0.37	0.12		0	
-	P1 / P2	PORTE	BOIS	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
523	P1 / P2	HUISSERIE (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE GRIS	0.07	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
524		HUISSERIE (DROITE)			0.07	0.01		0	
-	PLAF	PLAFOND	BOIS	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

1 - Bureau 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-	PLAF	PLAFOND	BOIS	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
525	A	MUR (GAUCHE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.09	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
526		MUR (DROITE)			0.00	0.09		0	
527	B	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.72	0.16	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
528		MUR (GAUCHE)			0.30	0.14		0	
529	C	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.33	0.14	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
530		MUR (DROITE)			0.30	0.14		0	
531	D	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.26	0.14	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
532		MUR (GAUCHE)			0.80	0.17		0	
533	E	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.33	0.14	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
534		MUR (DROITE)			0.30	0.14		0	
535	F	MUR (DROITE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.10	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
536		MUR (GAUCHE)			0.00	0.10		0	
537	G	MUR (GAUCHE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.10	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
538		MUR (DROITE)			0.05	0.08		0	
539	P1	PORTE	BOIS	PEINTURE ABSCENCE	0.05	0.08	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
540	P1	HUISSERIE (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE GRIS	0.05	0.08	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
541		HUISSERIE (DROITE)			0.08	0.01		0	
542	F1/F2/F3	HUISSERIE ET FENETRE (DROITE)	bois	PEINTURE BLANC	0.07	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
543		HUISSERIE ET FENETRE (GAUCHE)			0.07	0.01		0	
544	F1/F2/F3	VOLET ITER ET EXTER (GAUCHE)	bois	PEINTURE GRIS	0.07	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
545	F1/F2/F3	VOLET INTER ET EXTER (DROITE)	bois	PEINTURE GRIS	0.07	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	

546	G1.G2.G3	GOND (DROITE)	bois	PEINTURE GRIS	0.94	0.20	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
547		GOND (DROITE)			0.29	0.04		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 14

1 - escalier R+2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
548	A	MUR (GAUCHE)	PLACO	PEINTURE BLANC	0.00	0.08	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
549		MUR (DROITE)			0.00	0.08		0	
550	B	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.10	0.12	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
551		MUR (GAUCHE)			0.75	0.16		0	
552	C	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.75	0.16	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
553		MUR (DROITE)			0.12	0.12		0	
554	D	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.29	0.14	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
555		MUR (DROITE)			0.17	0.03		0	
556	E	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.38	0.12	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
557		MUR (GAUCHE)			0.57	0.14		0	
558	F	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.38	0.12	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
559		MUR (DROITE)			0.64	0.15		0	
560	PLAF	PLAFOND (DROITE)	BOIS	PEINTURE BLANC	0.00	0.09	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
561		PLAFOND (GAUCHE)			0.00	0.07		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Combles 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
562	PLAF	PLAFOND (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE BLANC	0.00	0.02	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
563		PLAFOND (DROITE)			0.00	0.03		0	
564	A	MUR (GAUCHE)	PIERRE	PEINTURE BLANC	0.23	0.13	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
565		MUR (DROITE)			0.29	0.14		0	
-	B	MUR	PLACO	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
-		MUR						NM	
-	D	MUR	PLACO	PEINTURE ABSCENCE			Etat d'usage (Usure par friction)	NM	
566	CH	CHARPENTE (GAUCHE)	BOIS	PEINTURE BLANC	0.26	0.04	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
567		CHARPENTE (DROITE)			0.26	0.04		0	
568	CH	PLATINE CENTRALE (DROITE)	METAL	PEINTURE BLANC	0.47	0.05	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
569		PLATINE CENTRALE (GAUCHE)			0.47	0.05		0	
570	CH	GOND D ASSEMBLAGE (TOUS)	METAL	PEINTURE BLANC	11.19	1.23	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Combles 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-		charpente et mur	TOUS	PEINTURE ABSCENCE				NM	
609	PLATINE	charpente (TOUTE PLATINE)	METAL	PEINTURE ROUGE	11.38	1.25	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
610	BOULON	charpente (TOUTE)	METAL	PEINTURE ROUGE	5.36	1.68	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

PERIPHERIE FACADE

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
----	------	---------------------	----------	---------------------	-----------------	--------------------------	----------------------	---------------	-----------------------

571	A	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BEIGE	0.89	0.15	Non dégradé (Usure par friction)	0	
572		MUR (CENTRE)			0.21	0.13		0	
573		MUR (GAUCHE)			0.33	0.14		0	
574	A	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.46	0.13	Non dégradé (Usure par friction)	0	
575		MUR (CENTRE)			0.58	0.17		0	
576		MUR (DROITE)			0.15	0.12		0	
577	A	GOUTIERE (DROITE)	METAL	PEINTURE BEIGE	0.80	0.25	Non dégradé (Usure par friction)	0	
578		GOUTIERE (DROITE)			0.26	0.05		0	
579		GOUTIERE (GAUCHE)			0.40	0.16		0	
580		GOUTIERE (GAUCHE)			0.20	0.10		0	
581	A	CORNICHE (GAUCHE PARTIE DROITE)	BETON	PEINTURE GRIS	0.91	0.18	Non dégradé (Usure par friction)	0	
582		CORNICHE (DROITE PARTIE DROITE)			0.80	0.15		0	
583	A	CORNICHE (DROITE PARTIE CENTRE)	BOIS	PEINTURE GRIS	0.00	0.09	Non dégradé (Usure par friction)	0	
584		CORNICHE (GAUCHE PARTIE CENTRE)			0.00	0.09		0	
585	A	CORNICHE (GAUCHE PARTIE DROITE)	BETON	PEINTURE GRIS	0.78	0.15	Non dégradé (Usure par friction)	0	
586		CORNICHE (GAUCHE PARTIE GAUCHE)			0.78	0.15		0	
587	B	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE GRIS	0.43	0.13	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
588		MUR (GAUCHE)			0.40	0.14		0	
589	B	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BEIGE	0.57	0.17	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
590		MUR (DROITE)			0.57	0.17		0	
591	B	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.14	0.12	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
592		MUR (GAUCHE)			0.14	0.12		0	
593	P1	PORTAIL (DROITE)	METAL	PEINTURE VERT	0.31	0.14	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
594	P1	PORTAIL INTER ET EXT (DROITE)	METAL	PEINTURE VERT	0.31	0.14	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
595	P1	PORTAIL INTER ET EXT (DROITE)	METAL	PEINTURE GRIS	0.25	0.12	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
596		PORTAIL INTER ET EXT (GAUCHE)			0.06	0.12		0	
597	P1	PORTAIL INTER ET EXT (GAUCHE)	METAL	PEINTURE VERT	0.30	0.05	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
598	P1	GRILLE (GAUCHE)	METAL	PEINTURE GRIS	0.14	0.02	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
599		GRILLE (DROITE)			0.14	0.02		0	
600	C	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE BEIGE	0.20	0.11	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
601		MUR (GAUCHE)			0.20	0.11		0	
602	C	MUR (GAUCHE)	BETON	PEINTURE BLANC	0.39	0.12	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
603		MUR (DROITE)			0.35	0.11		0	
604	D	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE ROUGE	0.32	0.13	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
605		MUR (DROITE)			0.30	0.13		0	
606	D	POTEAU METAL	METAL	PEINTURE GRIS	0.08	0.01	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
607	E	MUR (DROITE)	BETON	PEINTURE ROUGE	0.43	0.15	Etat d'usage (Usure par friction)	0	
608		MUR (GAUCHE)			0.34	0.12		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 19

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation

* : à défaut d'avoir l'incertitude par mesure, la tolérance est fournie par les données constructeur de la machine utilisée.

Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Constatations diverses :

Néant

Validité du constat :**Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :**

Néant


Représentant du propriétaire (accompagnateur) :


M. SAIDOU Christophe DRFIP DE LA REUNION


Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par
ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N°
60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Fait à **ST DENIS**, le **21/04/2026**

Par : BERGER Jérôme


**6. Localisation des mesures sur croquis de repérage**






A-A


B-B








E-E R+1





Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

7. Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)

Notice d'information à remettre systématiquement aux donneurs d'ordre en annexe du diagnostic

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine –t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :
Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

8. Autres documents et rapports antérieurs



ANNEXE



Ordre de Mission



Attestation



Responsabilité



Qualification

Ordre de mission

Objet de la mission :		
☐ Dossier Technique Amiante ☐ Constat amiante avant-vente ☐ Dossier amiante Parties Privatives ☐ Diag amiante avant travaux ☐ Diag amiante avant démolition ☐ Contrôle Périodique Amiante ☐ Amiante HAP ☐ Strategie Dossier Amiante ☐ Diagnostic de Performance Energétique ☐ Mold Inspection	☐ Diagnostic de Performance Energétique ☐ Etat relatif à la présence de termites ☐ Etat parasitaire ☐ Etat des Risques et Pollutions ☐ Etat des lieux ☐ Métrage (Loi Carrez) ☐ Métrage (Surface Habitable) ☐ Exposition au plomb (CREP) ☐ Exposition au plomb (DRIPP)	☐ Diag. Assainissement ☐ Diag. Piscine ☐ Diag. Installations Gaz ☐ Diag. plomb dans l'eau ☐ Diag. Installations Electricité ☐ D.Technique DTG ☐ Diagnostic de Performance Energétique ☐ Diag. Radon ☐ Vérif. accessibilité handicapé ☐ Diag. Performance Numérique
Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)		
Type : Autre Nom / Société : DRFIP DE LA REUNION - M. SAIDOU Christophe Adresse : Téléphone : 06.92.59.21.72 Port. : Mail : christophe.saidou@dgfip.finances.gouv.fr		
Désignation du propriétaire	Désignation du ou des bâtiments	
Nom / Société : DRFIP DE LA REUNION Adresse : CP : Ville : Tel : 06.93.05.43.58 Mail : czhang5@sysstra.com	Adresse : 29 Amiral Lacaze Code Postal : ... 97400 Ville : ST DENIS Département : . La Réunion Précision :	
Mission		
Personne à contacter (avec tel) : .. M. SAIDOU Christophe DRFIP DE LA REUNION Type de bien à expertiser : Autres Catégorie du bien : (IGH/ERP) Autres Date du permis de construire : Section cadastrale : Section cadastrale FR, Parcelle(s) n° 2462 Numéro de lot(s) : Non communiqué Lots rattachés : ☐ Cave , ☐ Garage , ☐ Terrain , ☐ Autre Périmètre de repérage : Réhabilitation sur l'ensemble de l'intérieure du Batiment constitué de deux niveaux; D'une piece sous sol et comble Autres informations : ☐ Ascenseur, ☐ Animaux 0.0000 Remise des clefs : Date et heure de la visite : 21/04/2026 à 08 h 30 durée approximative 32H Précisions : Pour rappel, la dématérialisation des factures des fournisseurs de l'Etat est désormais obligatoire. Lors du dépôt des factures rattachées à ce bon de commande sur Chorus Pro, vous devrez préciser le service (code SE) PRFPLTF974, et le numéro du bon de commande 1513662327.		
chargé de mission BRUNO rascol 0692 59 58 98		
Locataire		
Nom / Société : Adresse : Code Postal : Ville : Téléphone : Mail :		

Paraphe du donneur d'ordre :

Administratif

Facturation : ☒ **Propriétaire** ☐ **Donneur d'ordre** ☐ **Notaire**
Facturation adresse : **DRFIP DE LA REUNION**
Destinataire(s) des rapports : ☐ **Propriétaire** ☐ **Donneur d'ordre** ☐ **Notaire** ☐ **Agence**
Destinataire(s) adresse : **DRFIP DE LA REUNION - -**
Destinataire(s) e-mail :
Impératif de date : **24/04/2026**

Information relative à tout diagnostic :

- * Il est de l'obligation du propriétaire/ donneur d'ordre de fournir tous documents (Diagnostics, recherche, travaux, etc.) et informations dont il aurait connaissance (exemple : présence de parasites du bois, matériaux amiantés,...) relatifs à la présente mission.
- * Le propriétaire doit fournir un accès sécurisé à toutes les pièces / locaux pour lesquels le diagnostiqueur a été mandaté. Il est rappelé que l'inspection des ascenseurs, monte-charge, chaufferie, locaux électrique MT et HT nécessitent l'autorisation préalable et la présence d'un technicien de maintenance spécialisé. Ces personnes doivent être contactées et présentes sur site lors du diagnostic. Dans le cas où elles ne seraient pas présentes, et qu'une visite supplémentaire soit nécessaire, celle-ci sera facturée conformément à la grille tarifaire.
- * Seules les parties accessibles le jour de la visite seront contrôlées, c'est pourquoi le propriétaire devra déplacer le mobilier lourd afin de permettre un accès aux murs, plinthes et cloisons.
- * Le diagnostiqueur n'a pas l'autorisation réglementaire pour déposer des éléments nécessitant l'utilisation d'outils. Il est de la responsabilité du propriétaire d'effectuer cette dépose préalablement (Trappes des baignoires / éviers, ...)
- * Le diagnostiqueur devra désigner un représentant s'il ne peut être présent lui-même lors du repérage.

Fait à _____ le _____
Signature du donneur d'ordre :

ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° **26036699** relatif à l'immeuble bâti visité situé au : 29 Amiral Lacaze 97400 ST DENIS.

Je soussigné, **BERGER Jérôme**, technicien diagnostiqueur pour la société **ADI 974 Agence Diagnostics Immobiliers** atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences :

Prestations	Nom du diagnostiqueur	Entreprise de certification	N° Certification	Echéance certif
DTG	BERGER Jérôme	WE.CERT	WPIS_P_F_VF_03	28/12/2022
Amiante	BERGER Jérôme	ABCDIA CERTIFICATION	19-1971	24/01/2027 (Date d'obtention : 25/01/2020)
Amiante TVX	BERGER Jérôme	ABCDIA CERTIFICATION	19-1971	24/01/2027 (Date d'obtention : 25/01/2020)
Amiante ApTvX	BERGER Jérôme	ABCDIA CERTIFICATION	19-1971	24/01/2027 (Date d'obtention : 25/01/2020)
Amiante HAP	BERGER Jérôme	ABCDIA CERTIFICATION	19-1971	24/01/2027 (Date d'obtention : 25/01/2020)
Plomb	BERGER Jérôme	ABCDIA CERTIFICATION	19-1971	11/12/2029 (Date d'obtention : 12/12/2022)
Plomb ApTvX	BERGER Jérôme	ABCDIA CERTIFICATION	19-1971	11/12/2029 (Date d'obtention : 12/12/2022)
Termites	BERGER Jérôme	ABCDIA CERTIFICATION	19-1971	10/02/2029 (Date d'obtention : 11/02/2022)
Electricité	BERGER Jérôme	ABCDIA CERTIFICATION	19-1971	02/01/2027 (Date d'obtention : 03/01/2020)

- Avoir souscrit à une assurance (Klarity Assurance n° CDIAGK002454 valable jusqu'au 01/02/2027) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.

Fait à **ST DENIS**, le **21/04/2026**

Signature de l'opérateur de diagnostics :



Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation

« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

Valable du 01/02/2026 au 01/02/2027

Nous soussignés **Klarity Assurance** SAS - Courtage en Assurance – dont le centre de gestion se situe au 1 Av. de l'Angevinière, 44800, St-Herblain, attestons, sous réserve du paiement intégral de la cotisation d'assurance, par la présente que :

A.D.I AGENCE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 974

Représenté par : **Berger Jerome**

241 CHEMIN FOND DE PUIITS

97422 SAINT-PAUL

N° SIREN : **910507987**

Date de création : **01-02-2022**

Téléphone : **0693611592**

Email : **direction@adi-reunion974.fr**

Est titulaire du contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle du fait de ses activités professionnelles de **Diagnosticteur Immobilier** auprès de **Markel Insurance SE, société d'assurance dont le siège social est situé à Sophienstrasse 26, 80333 Muenchen, Allemagne, agissant par l'intermédiaire de sa succursale en France située au 93 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine** sous le n°CDIAGK002454 souscrit à effet du 01/02/2026. Le détail des activités assurées est indiqué aux Conditions Particulières.

Les montants de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle sont fixés à **300 000 €** par sinistre et **500 000 €** par année d'assurance.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie, et est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. Elle ne peut engager l'Assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à **CHAMBOURCY**,
le **4 février 2026**

Par délégation de l'assureur :
Ying Liang





**La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à**

BERGER Jérôme

sous le numéro 19-1971

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

☒	Termites Outre Mer	Prise d'effet : 11/02/2022	Validité : 10/02/2029
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]			
☒	Amiante Sans Mention	Prise d'effet : 25/01/2020	Validité : 24/01/2027
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]			
☒	Plomb Crep	Prise d'effet : 12/12/2022	Validité : 11/12/2029
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]			
☒	Amiante Avec Mention	Prise d'effet : 25/01/2020	Validité : 24/01/2027
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]			
☒	Electricite	Prise d'effet : 03/01/2020	Validité : 02/01/2027
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]			



Accréditation
N° 4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des
opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier
PRO 06



Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 85 25 71 – www.abcidia-certification.fr
ENR20 V10 du 02 décembre 2021