

PRELEVEMENT : P051

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
OPPIC	37415 OPPIC	2ème - Amphithéâtre Gaine ventilation - A
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
GIBOULOT Franck	03/05/2021	Plâtre
Résultat amiante		
Présence d'amiante		

PRELEVEMENT : P052

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
OPPIC	37415 OPPIC	2ème - Couloir côté amphithéâtre Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
GIBOULOT Franck	03/05/2021	Joint tresse plâtre
Résultat amiante		
absence d'amiante		