



TGBT NR1

Colonne	Designation	type	telecommande	etat	IS	Raccordement	observations 28/03
1.12	Arrivée transfo 1	Masterpact NW20H1 M5.0E	Motorisé	conservé		Arrière/Haut	
1.28	Arrivée groupe	Masterpact NW32HF	Motorisé	conservé		Arrière/Haut	
1.44	Arrivée transfo 2	Masterpact NW32H1 M5.0E	Motorisé	supprimé		Arrière/Bas	
2.24	Couplage	Masterpact NW32H1	oui	conservé		Arrière/Haut GAB	
2.29	Colonne montante SG Sud	C630L 3 ST 204S	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
2.34	auditorium Sud	C400L 3 ST 204S	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
2.39	CLIM CL2 local CTA R1 Sud	C400L 3 ST 204S	oui	conservé	233	Arrière/Bas	Non identifié
2.42	Inv TDN501 3G 4G	NS160L 3D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
2.45	Chargeur 1	NS100L 3D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	Non identifié
3.16	Colonne montante 1 bureau sud remplacement	C1000H 3ST205D	oui	conservé		Arrière/Bas	
3.28	restaurant Sud	C1000H 3ST205D	oui	conservé		Arrière/Bas	
3.34	Alim inverseur TPN GF	NS630H 3D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
3.38	escalier mécanique ZB	NS160L 4D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
3.42	Enseigne lumineuse	NS160L 4D		supprimé	233	Arrière/Bas	
4	14 appareils de mesures	W33-34 NE					
5.12	Colonne montante 1 bureau nord remplacement	C1000H 3ST205D	oui	supprimé	233	Arrière/Bas	
5.17	Onduleur 1	C630L 3ST204S	oui	conservé	233	Arrière/Bas	Non identifié
5.22	N.C.V.L.PL	C630L 3ST204S	oui	conservé	233	Arrière/Bas	Non identifié
5.25	armoire ancien SFR	NS160L 4D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
5.28	2 montes charges cuisine ZB	NS160L 3D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
5.32	Voiture électrique	NS630L 3D	oui	supprimé	233	Arrière/Bas	
5.38	monte documents TMD	NS160L 4D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	Non identifié
5.42	SKIRAIL	NS160L 4D	oui	supprimé	233	Arrière/Bas	
6.5	Chargeur 2	NS100L 3D	oui	supprimé	233	Arrière/Bas	Non identifié
6.9	Chargeur 3	NS100L 3D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	Non identifié
6.14	Armoire quai de livraison inv GF	NS630L 3D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
6.19	UPM1 SFR	NS630L 3D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
6.24	UPM2 SFR	NS630L 3D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
6.36	BY PASS onduleur 550kVA CR Bat	M20H2 STR28D	Motorisé	conservé		Arrière/Bas	
6.38	BY PASS SFR	M20H2 STR28D	Motorisé	conservé		Arrière/Bas	Non identifié
	Alimentation restaurant	NS1000 4D	oui	nouveau	233		

TGBT NR1 face Avant




TGBT NR1 face Arrière



TGBT NR2

Colonne	Designation	type	telecommande	etat	IS souhaité	Raccordement	observations 28/03
5.12	Arrivée transfo 4	Masterpact NW20H1 M5.0E	Motorisé	conservé		Arrière/Haut	
5.28	Arrivée groupe 2	Masterpact NW32HF	Motorisé	conservé		Arrière/Haut	
5.44	Arrivée transfo 5	Masterpact NW32H1 M5.0E	Motorisé	supprimé		Arrière/Bas	
4.24	By-pass manuel onduleur 550kVA SFR	Masterpact NW20H1	oui	conservé		Arrière/Bas	
4.33	Onduleur 1 Sud UPM1 BAT	C630L 3 ST 204S	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
4.34	Onduleur 1 Sud UPM1 BAT	C630L 3 ST 204S	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
4.44	Chargeur 1	NS100L 3D	oui	supprimé	233	Arrière/Bas	Non identifié
4.48	Chargeur 2	NS100L 3D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
3.12	Colonne montante 2 Sud	C1000H 3ST205D	oui	supprimé			
3.17	Inv TPN	C630L 3 ST 204S	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
3.20	Extraction parking sud	NS160L 3D	oui	supprimé			
3.23	Pc de sécurité Sud	TC 160L 3D	oui	supprimé			
3.26	eclairage PC Clim Telecom sud	TC 160L 3D	oui	supprimé			
3.30	Clim DEF Sud	TC 160L 3D	oui	supprimé			
3.34	Armoire quai de livraison inv.GF	NS630H 3D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
3.38	Eclairage PC parking sud	NS160L 4D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
3.42	LCIF43x2					Arrière/Bas	
2	17 appareils de mesures	W33-34 NE					
1.12	Colonne montante 2 bureau nord remplacement	C1000H 3ST205D	oui	conservé		Arrière/Bas	
1.17	Voiture électrique	NS630L 3D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
1.22	colonne montante SG Nord	C630L 3ST204S	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
1.27	Clim CL4 R de R	C400L3ST 204S	oui	conservé	233	Arrière/Bas	Non identifié
1.30	Surpresseur eau sanitaire Nord	NS160L 3D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
1.34	Cellule WCRT	NS160L 4D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	Non identifié
1.38	3G 4G	NS160H 3D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
1.42	contacteur			supprimé		Arrière/Bas	
	Nouvelle CTA 01	NSX100 4P MicroLogic	oui	Rajout projet	233	Arrière/Bas	
	Nouvelle CTA 02	NSX100 4P MicroLogic	oui	Rajout projet	233	Arrière/Bas	
	Nouvelle CTA 03	NSX100 4P MicroLogic	oui	Rajout projet	233	Arrière/Bas	

TGBT NR2 face Avant




TGBT NR2 face Arrière




TGBT S1

Colonne	Désignation	type	telecommande	etat	IS souhaité	Raccordement	observations 28/03
1.12	Batterie ascenseur haute nord + MCC2	C800N 3ST305S	non	conservé		Arrière/Bas	
1.17	Batterie ascenseur basse nord	C630N 3ST204S	non	conservé	233	Arrière/Bas	
1.22	Surpresseur	C630N 3ST204S	non	conservé	233		
1.26	Colonne montante éclairage sécurité Nord	NS160H 4D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
1.30	Désenfumage LTD2 R R.Nord	NS100H 4D	non	conservé	233	Arrière/Bas	
1.34	Désenfumage CL1 Nord en Terrasse	NSX250H 4D	non	conservé	233	Arrière/Bas	
1.38	SG Locaux techniques	NS160H 4D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
1.40	Desenfumage parking	NSX400N 4D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
2	13 appareils de mesures	W33-34 NE					
3.5	Batteries de condensateurs	C630N 3ST 204S	oui	supprimé	233	Arrière/Bas	
3.9	colonne montante éclairage sécurité Sud	NS160H 4D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
3.13	Sprinkler	NS160H 4D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
3.17	Désenfumage CL1 SUD en terrasse	NS160H 4D	non	conservé	233	Arrière/Bas	
3.21	désenfumage CL3 niv RR+1	NS250H 4D	non	conservé	233	Arrière/Bas	
3.25	Désenfumage LTD1+ LT Electrique	NS100H 4D	non	conservé		Arrière/Bas	
3.29	PC Sécurité	NS160H 4D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
3.43	Auxiliaire GE	NSX400N 4D	non	conservé	233	Arrière/Bas	
3.45	By pass onduleur de sécurité	NS250N 4D	non	conservé	233	Arrière/Bas	
3.47	Brouillard d'eau	NS250F 3D	non	conservé	233	Arrière/Bas	
4.12.c	coffret inverseur local HT	IC60H 2D 40A	non	conservé	233	Arrière/Bas	
4.12.d	clim local onduleur	NG125L 4D 63A	non	conservé	233	Arrière/Bas	
4.12a	alim source 120V	C63LMA 2D 63A	non	conservé	233	Arrière/Bas	
4.12b		C32LH 2D 10A	non	conservé	233	Arrière/Bas	Non identifié
4.12	Alim grille	C60L 4D 32A	non	conservé	233	Arrière/Bas	
4.24	Batterie ascenseur haute sud + MC1	C800N 3ST305S	non	conservé		Arrière/Bas	
4.29	Batterie ascenseur basse sud	C630N 3ST204S	non	conservé	233	Arrière/Bas	
4.32	Batterie ascenseur sud infrastructure Z.A	NS160H 3D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
4.33	Ascenseur Parking	NSX100H 4D	non	conservé	233	Arrière/Bas	
5.12	Couplage vers S2	Masterpact NW20HF	Motorisé	conservé		Arrière/Bas	
5.28	Arrivée groupe	Masterpact NW20HF	Motorisé	conservé		Arrière/Bas	
5.44	Arrivée transfo 3	Masterpact NW20H1 M5.0E	Motorisé	conservé		Arrière/Bas	



TGBT S1 face Avant



TGBT S1 face Arriere



TGBT S2							
Colonne	Designation	type	telecommande	etat	IS souhaité	Raccordement	observations 28/03
1.12	Couplage vers S1	Masterpact NW20HF	Motorisé	conservé		Arrière/Bas	
1.28	Arrivée groupe 2	Masterpact NW20HF	Motorisé	conservé		Arrière/Bas	
1.44	Arrivée transfo 6	Masterpact NW20H1 M5.0E	Motorisé	conservé		Arrière/Bas	
2.12c	coffret inverseur local HT	IC60H 2D 40A	non	conservé	233	Arrière/Bas	
2.12d	clim local onduleur	NG125L 4D 63A	non	conservé	233	Arrière/Bas	
2.12a	alim source 120V	C63LMA 2D 63A	non	conservé	233	Arrière/Bas	
2.12b		C32LH 2D 10A	non	conservé	233	Arrière/Bas	non identifié
2.12	Alim grille	C60L 4D 32A	non	conservé	233	Arrière/Bas	
2.24	Batterie ascenseur haute sud + MC1	C800N 3ST305S	non	conservé	233	Arrière/Bas	
2.29	Batterie ascenseur basse sud	C630N 3ST204S	non	conservé	233	Arrière/Bas	
2.32	Batterie ascenseur sud infrastructure Z.A	NS160H 3D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
2.33	Ascenseur Parking	NSX100H 4D	non	conservé	233	Arrière/Bas	
3.6	onduleur de sécurité	C250N 4D	non	conservé	233	Arrière/Bas	
3.12	Brouillard d'eau	C250N 4D	non	conservé	233	Arrière/Bas	
3.17	Batteries de condensateurs	C630N 3ST 204S	oui	supprimé	233	Arrière/Bas	
3.21	colonne montante éclairage sécurité Sud	NS160H 4D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
3.25	Sprinkler	NS160H 4D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
3.29	Désenfumage CL1 SUD en terrasse	NS160H 4D	non	conservé	233	Arrière/Bas	
3.33	désenfumage CL3 niv RR+1	NS250H 4D	non	conservé	233	Arrière/Bas	
3.37	Désenfumage LTD1+ LT Electrique	NS100H 4D	non	conservé		Arrière/Bas	
3.41	PC Sécurité	NS160H 4D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
3.43	Desenfumage parking	NSX400N 4D	non	conservé	233	Arrière/Bas	
4	16 appareils de mesures	W33-34 NE					
5.12	Batterie ascenseur haute nord + MC2	C800N 3ST305S	non	conservé		Arrière/Bas	
5.17	Batterie ascenseur basse nord	C630N 3ST204S	non	conservé	233	Arrière/Bas	
5.22	Surpresseur	C630N 3ST204S	non	conservé	233		
5.26	Colonne montante éclairage sécurité Nord	NS160H 4D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
5.30	Désenfumage LTD2 R R.Nord	NS100H 4D	non	conservé	233	Arrière/Bas	
5.34	Désenfumage CL1 Nord en Terrasse	NSX250H 4D	non	conservé	233	Arrière/Bas	
5.38	SG Locaux techniques	NS160H 4D	oui	conservé	233	Arrière/Bas	
5.42	Auxiliaire GE	NSX400N 4D	non	conservé	233	Arrière/Bas	



[illegible]

[illegible]