

Rapport de repérage du plomb avant travaux

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants
NF X46-035



Numéro de rapport	20241206095337 P
Propriétaire	CHRU DE BREST
Donneur d'ordre	M. Erwan LE LANN
Adresse de l'immeuble	2 avenue Maréchal Foch 29200 BREST
Bâtiment ou installation	Bâtiment 3
Date de la commande	06/12/2024
La ou le(s) date(s) de la visite	01/10/2024
Date d'édition du rapport de repérage	06/12/2024
Nombre total de pages du rapport, annexes comprises	204
Liste des documents transmis par le donneur d'ordre	Néant

Signataire du rapport

Signature et Cachet de l'entreprise


BUREAU VERITAS EXPLOITATION
Pôle Gestion de Patrimoine Ouest
SIREN : 790 184 675
PatrimoineOuest@fr.bureauveritas.com

Opérateur de repérage :

JEGOUIC ARNAUD
BUREAU VERITAS EXPLOITATION
29200 BREST
Le 06/12/2024



SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	3
OBJET DE LA MISSION :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	3
IDENTIFICATION DU BATIMENT OU DU LOCAL CONCERNE :	3
LISTE DES DOCUMENTS REMIS :	3
PROGRAMME DE TRAVAUX	3
ELEMENT DE LA MISSION DE REPERAGE	3
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	4
L'APPAREIL PORTABLE A FLUORESCENCE X	11
VERIFICATION DE LA JUSTESSE DE L'APPAREIL (MESURE SUR ETALONS)	11
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE EN CAS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE	11
METHODOLOGIE EMPLOYEE	11
INTERPRETATION DES RESULTATS	15
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE	15
RESULTATS DU REPERAGE ET COMMENTAIRES	15
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	197
ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE	203

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

L'objectif du repérage plomb avant travaux est de permettre l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits contenant du plomb susceptibles d'être impactés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme du donneur d'ordre.

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent rapport, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

Références de l'ordre de mission : **TMP_20241206095337**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	CHRU DE BREST
Demeurant :	2 Avenue Maréchal Foch 29200 BREST
Représenté par :	M. Erwan LE LANN
Donneur d'ordre du repérage :	CHRU DE BREST
Coordonnées du donneur d'ordre :	2 Avenue Maréchal Foch 29200 BREST
Opérateur ayant réalisé le repérage :	M. JEGOUIC ARNAUD
Nom et adresse de l'entreprise :	BUREAU VERITAS EXPLOITATION 26, rue de l'Eau Blanche 29200 BREST
N° de Siret :	79018467501464
RCP-compagnie-n° de police :	MSIG Insurance Europe AG - F210.16.0414.

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	Bâtiment 3
Adresse complète :	2 avenue Maréchal Foch 29200 BREST
Référence Cadastre :	NC

1.4 Identification du bâtiment ou du local concerné :

Date du PC et/ou date de construction :	Permis de Construire : Antérieur au 1 juillet 1997	Construction : Non communiquée
Fonction principale du bâtiment :	Bâtiment	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

1.5 Liste des documents remis :

Programme de travaux	Statut : remis
-----------------------------	-----------------------

Titre
Programme de travaux

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Dépose des revêtements de sols, cloisons revêtements de murs, faux-plafond, revêtements de plafonds, réseaux, menuiseries
--

3 Élément de la mission de repérage

3.1	Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :
-----	---



Local	Etage	Visité	Justification de non visite
095 Bureau	RDC	OUI	
096 Office	RDC	OUI	
097 local déchet	RDC	OUI	
098 SAS	RDC	OUI	
099 Labo chaud	RDC	OUI	
100 chambre 1	RDC	OUI	
101 chambre 2	RDC	OUI	
102 chambre 3	RDC	OUI	
103 chambre 4	RDC	OUI	
104 zone de soins	RDC	OUI	
105 vestiaires chaud	RDC	OUI	
Chambre 101/102 - salle de bains	R+1	OUI	
Chambre 103	R+1	OUI	
Chambre 103 - salle de bains	R+1	OUI	
Chambre 104	R+1	OUI	
Chambre 104 - salle de bains	R+1	OUI	
Chambre 105	R+1	OUI	
Chambre 105 - salle de bains	R+1	OUI	
Chambre 106	R+1	OUI	
Chambre 106 - salle de bains	R+1	OUI	
Chambre 107	R+1	OUI	
Chambre 107 - salle de bains	R+1	OUI	
Chambre 108	R+1	OUI	
Chambre 108 - salle de bains	R+1	OUI	
Chambre 109	R+1	OUI	
Chambre 109 - salle de bains	R+1	OUI	
Chambre 110	R+1	OUI	
Chambre 110 - salle de bains	R+1	OUI	
Chambre 111	R+1	OUI	
Chambre 111 - salle de bains	R+1	OUI	
Chambre 112	R+1	OUI	
Chambre 112 - salle de bains	R+1	OUI	
Chambre 113	R+1	OUI	
Chambre 113 - salle de bains	R+1	OUI	
Chambre 114	R+1	OUI	
Chambre 114 - salle de bains	R+1	OUI	
Chambre 115	R+1	OUI	
Chambre 115 - salle de bains	R+1	OUI	
Chambre 116	R+1	OUI	
Chambre 116 - salle de bains	R+1	OUI	
Chambre 117	R+1	OUI	
Chambre 117 - salle de bains	R+1	OUI	
Chambre 118	R+1	OUI	
Chambre 118- salle de bains	R+1	OUI	
Chambre 119	R+1	OUI	
Chambre 119 - salle de bains	R+1	OUI	
Chambre 120	R+1	OUI	
Chambre 120 - salle de bains	R+1	OUI	
Chambre 121	R+1	OUI	
Chambre 121 - salle de bains	R+1	OUI	

Chambre 122	R+1	OUI	
Chambre 122 - salle de bains	R+1	OUI	
Chambre 123	R+1	OUI	
Chambre 123 - salle de bains	R+1	OUI	
Chambre 124	R+1	OUI	
Chambre 124 - salle de bains	R+1	OUI	
Chambre 125	R+1	OUI	
Chambre 125 - salle de bains	R+1	OUI	
126 Infirmerie	R+1	OUI	
127 Bureau médical	R+1	OUI	
128 prépa soins	R+1	OUI	
147	R+1	OUI	
146 linge sale	R+1	OUI	
145 laverie	R+1	OUI	
140 cadre infirmier	R+1	OUI	
130 détente	R+1	OUI	
131 rangement	R+1	OUI	
132 salle de réunions	R+1	OUI	
133 salle de réunions	R+1	OUI	
134 sanit	R+1	OUI	
135 déchets poubelles	R+1	NON	Fermé
148 secrétariat accueil	R+1	OUI	
150 accueil famille	R+1	OUI	
151 ligue	R+1	OUI	
152 détente patients	R+1	OUI	
153 oncologie	R+1	OUI	
154 lingerie	R+1	OUI	
155 sanit	R+1	OUI	
156 espace famille	R+1	OUI	
157 espace famille	R+1	OUI	
158 espace famille	R+1	OUI	
159 lingerie	R+1	OUI	
160 réserve	R+1	OUI	
161-162 office	R+1	OUI	
163 rangement	R+1	OUI	
164 sanit	R+1	OUI	
164 sanit A	R+1	OUI	
164 sanit B	R+1	OUI	
165	R+1	OUI	
166 labo	R+1	OUI	
166 A labo	R+1	OUI	
167 labo	R+1	OUI	
177 Bureau 3	R+1	OUI	
178 Bureau 2	R+1	OUI	
179 Bureau 1	R+1	OUI	
180 Réserve	R+1	OUI	
Dégagement 1	R+1	OUI	
Dégagement 2	R+1	OUI	
Dégagement 3	R+1	OUI	
Dégagement 4	R+1	OUI	
Dégagement 5	R+1	OUI	

Dégagement 6	R+1	OUI	
B202	R+2	OUI	
203 vestiaires	R+2	OUI	
204 bureau	R+2	OUI	
205 salle de cours	R+2	OUI	
206 déchets poubelles	R+2	OUI	
207 rangement	R+2	OUI	
212 sanit	R+2	OUI	
212 sanit A	R+2	OUI	
212 sanit B	R+2	OUI	
212 sanit C	R+2	OUI	
215 laverie	R+2	OUI	
216 bureau	R+2	OUI	
217 bureau	R+2	OUI	
218 bureau	R+2	OUI	
219 sanit	R+2	OUI	
219 sanit A	R+2	OUI	
219 sanit B	R+2	OUI	
225 archives	R+2	OUI	
226 bureau	R+2	OUI	
227 bureau	R+2	OUI	
228 bureau	R+2	OUI	
229 bureau	R+2	OUI	
231 bureau	R+2	OUI	
232 bureau	R+2	OUI	
233 bureau	R+2	NON	Fermé
235 bureau	R+2	OUI	
236 bureau	R+2	OUI	
237 bureau	R+2	OUI	
238 bureau	R+2	OUI	
239 bureau	R+2	OUI	
240 bureau	R+2	OUI	
268	R+2	OUI	
241 bureau	R+2	OUI	
242 bureau	R+2	OUI	
243 bureau	R+2	OUI	
244 bureau	R+2	OUI	
245 secrétariat	R+2	OUI	
246 cadre	R+2	OUI	
247 permanence	R+2	OUI	
248	R+2	OUI	
249 salle	R+2	OUI	
250	R+2	OUI	
251 détente	R+2	OUI	
252 vestiaire	R+2	OUI	
253 chariots	R+2	OUI	
254 office	R+2	OUI	
255 propre	R+2	OUI	
256 cadre	R+2	OUI	
257 bureau	R+2	OUI	
chambre 201	R+2	OUI	

chambre 201 - salle de bains	R+2	OUI	
chambre 202	R+2	OUI	
chambre 202 - salle de bains	R+2	OUI	
chambre 203	R+2	OUI	
chambre 203 - salle de bains	R+2	OUI	
chambre 204	R+2	OUI	
chambre 204 - salle de bains	R+2	OUI	
chambre 205	R+2	OUI	
chambre 205 - salle de bains	R+2	OUI	
chambre 206	R+2	OUI	
chambre 206 - salle de bains	R+2	OUI	
chambre 207	R+2	OUI	
chambre 207 - salle de bains	R+2	OUI	
chambre 208	R+2	OUI	
chambre 208 - salle de bains	R+2	OUI	
chambre 209	R+2	OUI	
chambre 209 - salle de bains	R+2	OUI	
chambre 210	R+2	OUI	
chambre 210 - salle de bains	R+2	OUI	
chambre 211	R+2	OUI	
chambre 211 - salle de bains	R+2	OUI	
chambre 212	R+2	OUI	
chambre 212 - salle de bains	R+2	OUI	
chambre 213	R+2	OUI	
chambre 213 - salle de bains	R+2	OUI	
chambre 214	R+2	OUI	
chambre 214 - salle de bains	R+2	OUI	
230 poste de soins	R+2	OUI	
249 RIA	R+2	OUI	
248 bureau infirmiers	R+2	OUI	
278 rangt	R+2	OUI	
279 matériel stérile	R+2	OUI	
280 LP	R+2	OUI	
281 laverie	R+2	OUI	
282 vestiaires visiteurs	R+2	OUI	
224 douche	R+2	OUI	
B229	R+2	OUI	
B223	R+2	OUI	
B201	R+2	OUI	
B260	R+2	OUI	
B267	R+2	OUI	
B273	R+2	OUI	
B233a	R+2	OUI	
B234a	R+2	OUI	
B235a	R+2	OUI	
B237a	R+2	OUI	
B238a	R+2	OUI	
B239a	R+2	OUI	
B241a	R+2	OUI	
B242a	R+2	OUI	
B243a	R+2	OUI	

B244a	R+2	OUI	
B245a	R+2	OUI	
B246a	R+2	OUI	
B247a	R+2	OUI	
304/302 Salon de soins	R+3	OUI	
305 Chambre	R+3	OUI	
306 Chambre	R+3	OUI	
307 Chambre	R+3	OUI	
308 Chambre	R+3	OUI	
309 Chambre	R+3	OUI	
310 Chambre	R+3	OUI	
311 Bureau	R+3	OUI	
312 Chambre	R+3	OUI	
313 Rangement matériel	R+3	OUI	
314 Salon infirmier	R+3	NON	Fermé
315 Chambre	R+3	OUI	
316 Chambre	R+3	OUI	
317 Chambre	R+3	OUI	
318 Chambre	R+3	OUI	
319 Chambre	R+3	OUI	
320 Chambre	R+3	OUI	
322 salon d'accueil	R+3	OUI	
338 secrétariat	R+3	OUI	
347 attente	R+3	OUI	
348 SAM	R+3	OUI	
349 cabine esthétique	R+3	OUI	
350 bureau médical	R+3	OUI	
351 bureau	R+3	OUI	
352 bureau	R+3	OUI	
353 bureau	R+3	OUI	
354 sanitaires	R+3	OUI	
355 linge	R+3	OUI	
356 rangt	R+3	OUI	
357 bureau	R+3	OUI	
358 office	R+3	OUI	
359 office	R+3	OUI	
330 secrétariat	R+3	OUI	
331 archives	R+3	OUI	
332 bureau	R+3	OUI	
333 bureau	R+3	OUI	
334 bureau	R+3	OUI	
335 sanit	R+3	OUI	
336 déchets poubelles	R+3	OUI	
340 cadre	R+3	OUI	
342 laverie	R+3	OUI	
343 sanit	R+3	OUI	
344 bureau	R+3	OUI	
345 bureau	R+3	OUI	
346	R+3	OUI	
Dégagement 1	R+3	OUI	
Dégagement 2	R+3	OUI	

Dégagement 3	R+3	OUI	
Dégagement 4	R+3	OUI	
Dégagement 5	R+3	OUI	
RIA	R+3	OUI	

3.2 L'appareil portable à fluorescence X

Marque :	Niton
Modèle :	XLP S
Numéro de série :	93705
Date de changement de source :	24/03/2021
Nature du radionucléide :	Cadmium 109
Activité de la source :	898 Mbq
Limite de quantification de l'appareil	0,31 mg/cm ²
Etalon 1	Etalon 2
Fabricant de l'étalon : NIST	Fabricant de l'étalon : NIST
Concentration de l'étalon : 0,31mg/cm ²	Concentration de l'étalon : 0,71mg/cm ²
Incertitude de l'étalon : 0,02mg/cm ²	Incertitude de l'étalon : 0,08mg/cm ²
N° NIST de l'étalon : SRM2575	N° NIST de l'étalon : SRM2574

3.3 Vérification de la justesse de l'appareil (mesure sur étalons)

N° de mesure	valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie (mg/cm ²)	Date	Observation
1	0,7	0,2	01/10/2024	Etalonnage de début de diagnostic
2	0,4	0,2	01/10/2024	Etalonnage de début de diagnostic
4390	0,7	0,2	01/10/2024	Etalonnage de fin de diagnostic
4391	0,4	0,2	01/10/2024	Etalonnage de fin de diagnostic

3.4 Identification du laboratoire en cas d'analyse physico-chimique

Nom :	
Adresse :	
Numéro d'accréditation :	

4 Méthodologie Employée

Vérification de justesse de l'appareil à fluorescence X

Avant chaque constat, l'auteur vérifie la justesse de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.

Identification du bien objet de la mission

L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

– chaque palier ;

– chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers ;

Une gaine d'ascenseur est considérée comme un seul local


Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de repérage (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».



Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Sont exclus du repérage :

- les revêtements de type papiers peints, carrelages et faïences bruts, revêtements de sol plastique ;
- les matériaux de type menuiseries extérieures et intérieures en PVC ; canalisations et goulottes en PVC.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb mais ne libèrent pas de poussières de plomb s'ils sont en bon état, ils ne sont donc pas visés par le présent rapport.

Identification des unités de repérage et substrat

Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage se définit à minima avec les critères suivants :

- Niveau (rez de chaussée, étage X...) ;
- Le local ;
- La zone ;
- Produit ou matériau ;
- Le substrat ;
- Le revêtement.

Dans chaque local, toutes les surfaces concernées par les travaux susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de repérage à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de repérage.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).

Constituent des unités de repérage distinctes :

- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de repérage.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'un façade (unité de repérage discontinue) ;

Conformément à la NF X 46-035, sont exclus du présent repérage :

- Les PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits...) ;
- Le polystyrène
- Les carrelages, faïences et plinthes carrelées

NOTE : Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Relevé des mesures :

Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.

Il est effectué à minima 2 mesures dont à minima 1 mesure par local, par unité de repérage, à l'aide de l'appareil à fluorescence X

4.1 Interprétation des résultats

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements avec un appareil à fluorescence X avant la réalisation de travaux.

Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail.

Les résultats des mesures sont exprimés en mg/cm² de plomb avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur mesurée et l'incertitude de mesure élargie (ex : 13,4 +/- 0,41).

Toute mesure < à la LQ de l'appareil (0,31 mg/cm²) doit être interprétée comme étant inférieure à 0,31 mg/cm².

4.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb, dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

5 Résultats du repérage et commentaires

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du repérage divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre.
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de repérage (UR) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet de mesures sont classées dans le tableau des mesures suivant.

095 Bureau (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
7	A	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
8					C	0,02	0,1	
3	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
4					C	0,02	0,1	
5	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
6					C	0,02	0,1	
15	B	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
16					C	0,02	0,1	
	B	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	B	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
17	B	Fenêtre Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,1	
18					C	0,03	0,1	
9	B	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
10					C	0,04	0,1	
11	C	Mur		Peinture	HD	0,04	0,1	
12					C	0,04	0,1	
13	D	Mur		Peinture	HD	0,01	0,1	
14					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plafond		Enduit				Non peint
	Sol	Revêtement de sol		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			12					
Commentaire sur le local			Néant					

096 Office (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
19	A	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
20					C	0,02	0,1	
27	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
28					C	0,01	0,1	
29	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
30					C	0,03	0,1	
21	B	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
22					C	0,01	0,1	
31	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
32					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
33	C	Fenêtre Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,1	
34					C	0,02	0,1	
23	C	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
24					C	0,02	0,1	
25	D	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
26					C	0,01	0,1	
	Plafond	Plafond		Enduit				Non peint
	Sol	Revêtement de sol		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			12					
Commentaire sur le local			Néant					

097 local déchet (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
35	A	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
36					C	0,02	0,1	
43	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,04	0,1	
44					C	0,01	0,1	
45	A	Porte Ouvrant		Plaque plomb	HD	20	0,1	
37	B	Mur		Peinture	HD	0,03	0,1	
38					C	0,02	0,1	
39	C	Mur		Peinture	HD	0,01	0,1	
40					C	0,02	0,1	
41	D	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
42					C	0,02	0,1	
46	E	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
47					C	0,01	0,1	
	E	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	E	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
48	E	Fenêtre Embrasure		Peinture	HD	0,04	0,1	
49					C	0,02	0,1	
50	E	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
51					C	0,02	0,1	
52	F	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
53					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plafond		Enduit				Non peint
	Sol	Revêtement de sol		Lé plastique				Non peint

Nombre total d'unités de repérage 14

Commentaire sur le local Néant

098 SAS (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
54	A	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
55					C	0,02	0,1	
62	A	Porte n°1 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
63					C	0,02	0,1	
64	A	Porte n°1 Ouvrant		Peinture	HD	0,04	0,1	
65					C	0,02	0,1	
56	B	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
57					C	0,01	0,1	
66	B	Porte n°2 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
67					C	0,02	0,1	
68	B	Porte n°2 Ouvrant		Plaque plomb	HD	20	0,1	
58	C	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
59					C	0,04	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
60	D	Mur		Peinture	HD	0,01	0,1	
61					C	0,01	0,1	
	Plafond	Plafond		Enduit				Non peint
	Sol	Revêtement de sol		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

099 Labo chaud (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
69	A	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
70					C	0,01	0,1	
81	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
82					C	0,02	0,1	
83	A	Porte Ouvrant		Plaque plomb	HD	20	0,1	
71	B	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
72					C	0,02	0,1	
73	C	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
74					C	0,02	0,1	
84	D	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
85					C	0,04	0,1	
	D	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	D	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
86	D	Fenêtre Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,1	
87					C	0,03	0,1	
75	D	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
76					C	0,02	0,1	
77	E	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
78					C	0,02	0,1	
79	F	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
80					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plafond		Enduit				Non peint
	Sol	Revêtement de sol		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

100 chambre 1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
88	A	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
89					C	0,02	0,1	
96	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
97					C	0,02	0,1	
98	A	Porte Ouvrant		Plaque plomb	HD	20	0,1	
90	B	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
91					C	0,02	0,1	
99	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
100					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
101	C	Fenêtre Embrasure		Peinture	HD	0,03	0,1	
102					C	0,02	0,1	
92	C	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
93					C	0,01	0,1	
94	D	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
95					C	0,02	0,1	
103	Plafond	Plafond		Plaque plomb	HD	80	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			12					
Commentaire sur le local			Néant					

101 chambre 2 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
104	A	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
105					C	0,04	0,1	
111	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
112					C	0,02	0,1	
113	A	Porte Ouvrant		Plaque plomb	HD	20	0,1	
106	B	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
107					C	0,02	0,1	
114	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
115					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
116	C	Fenêtre Embrasure		Peinture	HD	0,03	0,1	
117					C	0,02	0,1	
108	C	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
109					C	0,02	0,1	
110	D	Mur		Plaque plomb	HD	80	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
118	Plafond	Plafond		Plaque plomb	HD	80	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			12					
Commentaire sur le local			Néant					

102 chambre 3 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
119	A	Mur		Peinture	HD	0,01	0,1	
120					C	0,01	0,1	
126	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
127					C	0,02	0,1	
128	A	Porte Ouvrant		Plaque plomb	HD	20	0,1	
121	B	Mur		Plaque plomb	HD	80	0,1	
129	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
130					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
131	C	Fenêtre Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,1	
132					C	0,02	0,1	
122	C	Mur		Peinture	HD	0,04	0,1	
123					C	0,02	0,1	
124	D	Mur		Peinture	HD	0,04	0,1	
125					C	0,01	0,1	
133	Plafond	Plafond		Plaque plomb	HD	80	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			12					
Commentaire sur le local			Néant					

103 chambre 4 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
134	A	Mur		Peinture	HD	0,01	0,1	
135					C	0,02	0,1	
141	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
142					C	0,02	0,1	
143	A	Porte Ouvrant		Plaque plomb	HD	20	0,1	
136	B	Mur		Plaque plomb	HD	80	0,1	
144	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
145					C	0,01	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
146	C	Fenêtre Embrasure		Peinture	HD	0,03	0,1	
147					C	0,02	0,1	
137	C	Mur		Peinture	HD	0,01	0,1	
138					C	0,02	0,1	
139	D	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
140					C	0,01	0,1	
148	Plafond	Plafond		Plaque plomb	HD	80	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			12					
Commentaire sur le local			Néant					

104 zone de soins (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
149	A	Mur		Peinture	HD	0,01	0,1	
150					C	0,02	0,1	
157	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
158					C	0,02	0,1	
159	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
160					C	0,02	0,1	
151	B	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
152					C	0,02	0,1	
161	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
162					C	0,03	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
163	C	Fenêtre Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,1	
164					C	0,02	0,1	
153	C	Mur		Peinture	HD	0,01	0,1	
154					C	0,02	0,1	
155	D	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
156					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plafond		Enduit				Non peint
	Sol	Revêtement de sol		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			12					
Commentaire sur le local			Néant					

105 vestiaires chaud (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
165	A	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
166					C	0,02	0,1	
173	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
174					C	0,02	0,1	
175	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,04	0,1	
176					C	0,02	0,1	
167	B	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
168					C	0,02	0,1	
177	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,03	0,1	
178					C	0,01	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
179	C	Fenêtre Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,1	
180					C	0,03	0,1	
169	C	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
170					C	0,02	0,1	
171	D	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
172					C	0,03	0,1	
	Plafond	Plafond		Enduit				Non peint
	Sol	Revêtement de sol		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			12					
Commentaire sur le local			Néant					

Chambre 101/102 - salle de bains (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
181	A	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
182					C	0,02	0,1	
189	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
190					C	0,02	0,1	
191	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
192					C	0,02	0,1	
183	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
184					C	0,03	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
185	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
186					C	0,03	0,1	
187	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
188					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		11						
Commentaire sur le local		Néant						

Chambre 103 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
195	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
196					C	0,01	0,1	
203	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
204					C	0,02	0,1	
205	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
206					C	0,01	0,1	
197	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
198					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
209	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
210					C	0,04	0,1	
193	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
194					C	0,03	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
199	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
200					C	0,02	0,1	
207	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
208					C	0,01	0,1	
201	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
202					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint

Nombre total d'unités de repérage		17						
Commentaire sur le local		Néant						

Chambre 103 - salle de bains (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
211	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
212					C	0,01	0,1	
219	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
220					C	0,02	0,1	
221	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
222					C	0,02	0,1	
213	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
214					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
215	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
216					C	0,02	0,1	
217	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
218					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

Chambre 104 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
223	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
224					C	0,02	0,1	
231	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
232					C	0,01	0,1	
233	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
234					C	0,02	0,1	
225	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
226					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
235	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
236					C	0,03	0,1	
237	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
238					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
227	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
228					C	0,01	0,1	
239	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
240					C	0,01	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
229	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
230					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

Chambre 104 - salle de bains (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
241	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
242					C	0,02	0,1	
249	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
250					C	0,02	0,1	
251	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
252					C	0,02	0,1	
243	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
244					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
245	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
246					C	0,02	0,1	
247	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
248					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

Chambre 105 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
253	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
254					C	0,02	0,1	
261	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
262					C	0,02	0,1	
263	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
264					C	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
255	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
256					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
265	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
266					C	0,01	0,1	
267	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
268					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
257	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
258					C	0,01	0,1	
269	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
270					C	0,02	0,1	
259	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
260					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		17						
Commentaire sur le local		Néant						

Chambre 105 - salle de bains (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
271	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
272					C	0,03	0,1	
279	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
280					C	0,02	0,1	
281	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
282					C	0,02	0,1	
273	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
274					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
275	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
276					C	0,01	0,1	
277	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
278					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		11						
Commentaire sur le local		Néant						

Chambre 106 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
283	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
284					C	0,02	0,1	
291	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,04	0,1	
292					C	0,02	0,1	
293	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
294					C	0,02	0,1	
285	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
286					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
295	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
296					C	0,01	0,1	
297	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
298					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
287	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
288					C	0,02	0,1	
299	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
300					C	0,02	0,1	
289	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
290					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint

Nombre total d'unités de repérage		17						
Commentaire sur le local		Néant						

Chambre 106 - salle de bains (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
301	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
302					C	0,04	0,1	
309	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
310					C	0,03	0,1	
311	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
312					C	0,01	0,1	
303	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
304					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
305	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
306					C	0,01	0,1	
307	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
308					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

Chambre 107 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
313	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
314					C	0,01	0,1	
321	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
322					C	0,01	0,1	
323	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
324					C	0,02	0,1	
315	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
316					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
325	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
326					C	0,02	0,1	
327	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
328					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
317	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
318					C	0,02	0,1	
329	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
330					C	0,04	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
319	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
320					C	0,04	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

Chambre 107 - salle de bains (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
331	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
332					C	0,02	0,1	
339	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
340					C	0,02	0,1	
341	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
342					C	0,03	0,1	
333	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
334					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
335	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
336					C	0,02	0,1	
337	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
338					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

Chambre 108 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
343	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
344					C	0,02	0,1	
351	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
352					C	0,02	0,1	
353	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
354					C	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
345	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
346					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
355	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
356					C	0,01	0,1	
357	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
358					C	0,01	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
347	C	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
348					C	0,02	0,1	
359	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
360					C	0,03	0,1	
349	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
350					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		17						
Commentaire sur le local		Néant						

Chambre 108 - salle de bains (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
361	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
362					C	0,02	0,1	
369	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
370					C	0,02	0,1	
371	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
372					C	0,02	0,1	
363	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
364					C	0,03	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
365	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
366					C	0,02	0,1	
367	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
368					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		11						
Commentaire sur le local		Néant						

Chambre 109 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
373	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
374					C	0,02	0,1	
381	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
382					C	0,03	0,1	
383	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
384					C	0,02	0,1	
375	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
376					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
385	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
386					C	0,02	0,1	
387	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
388					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
377	C	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
378					C	0,02	0,1	
389	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
390					C	0,02	0,1	
379	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
380					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint

Nombre total d'unités de repérage		17						
Commentaire sur le local		Néant						

Chambre 109 - salle de bains (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
391	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
392					C	0,03	0,1	
399	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,04	0,1	
400					C	0,02	0,1	
401	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
402					C	0,02	0,1	
393	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
394					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
395	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
396					C	0,02	0,1	
397	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
398					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

Chambre 110 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
403	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
404					C	0,02	0,1	
411	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
412					C	0,02	0,1	
413	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
414					C	0,02	0,1	
405	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
406					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
415	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
416					C	0,02	0,1	
417	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
418					C	0,01	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
407	C	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
408					C	0,03	0,1	
419	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
420					C	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
409	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
410					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

Chambre 110 - salle de bains (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
421	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
422					C	0,01	0,1	
429	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
430					C	0,01	0,1	
431	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
432					C	0,01	0,1	
423	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
424					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
425	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
426					C	0,02	0,1	
427	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
428					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

Chambre 111 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
433	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
434					C	0,02	0,1	
441	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
442					C	0,02	0,1	
443	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
444					C	0,01	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
435	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
436					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
445	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
446					C	0,01	0,1	
447	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
448					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
437	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
438					C	0,01	0,1	
449	C	Radiateur		Peinture	HD	0,03	0,1	
450					C	0,02	0,1	
439	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
440					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		17						
Commentaire sur le local		Néant						

Chambre 111 - salle de bains (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
451	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
452					C	0,04	0,1	
459	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
460					C	0,02	0,1	
461	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
462					C	0,01	0,1	
453	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
454					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
455	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
456					C	0,01	0,1	
457	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
458					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		11						
Commentaire sur le local		Néant						

Chambre 112 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
463	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
464					C	0,02	0,1	
471	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
472					C	0,02	0,1	
473	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
474					C	0,02	0,1	
465	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
466					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
475	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
476					C	0,02	0,1	
477	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,03	0,1	
478					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
467	C	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
468					C	0,02	0,1	
479	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
480					C	0,02	0,1	
469	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
470					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint

Nombre total d'unités de repérage		17						
Commentaire sur le local		Néant						

Chambre 112 - salle de bains (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
481	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
482					C	0,02	0,1	
489	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,04	0,1	
490					C	0,04	0,1	
491	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
492					C	0,04	0,1	
483	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
484					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
485	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
486					C	0,02	0,1	
487	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
488					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

Chambre 113 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
493	A	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
494					C	0,02	0,1	
501	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
502					C	0,01	0,1	
503	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
504					C	0,02	0,1	
495	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
496					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
505	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
506					C	0,02	0,1	
507	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
508					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
497	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
498					C	0,02	0,1	
509	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
510					C	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
499	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
500					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		17						
Commentaire sur le local		Néant						

Chambre 113 - salle de bains (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
511	A	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
512					C	0,02	0,1	
519	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
520					C	0,03	0,1	
521	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
522					C	0,01	0,1	
513	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
514					C	0,04	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
515	C	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
516					C	0,02	0,1	
517	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
518					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		11						
Commentaire sur le local		Néant						

Chambre 114 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
523	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
524					C	0,02	0,1	
531	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
532					C	0,03	0,1	
533	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
534					C	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
525	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
526					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
535	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
536					C	0,01	0,1	
537	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
538					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
527	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
528					C	0,01	0,1	
539	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
540					C	0,04	0,1	
529	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
530					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

Chambre 114 - salle de bains (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
541	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
542					C	0,01	0,1	
549	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
550					C	0,02	0,1	
551	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
552					C	0,04	0,1	
543	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
544					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
545	C	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
546					C	0,03	0,1	
547	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
548					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		11						
Commentaire sur le local		Néant						

Chambre 115 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
553	A	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
554					C	0,01	0,1	
561	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
562					C	0,02	0,1	
563	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
564					C	0,04	0,1	
555	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
556					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
565	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
566					C	0,02	0,1	
567	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
568					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
557	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
558					C	0,02	0,1	
569	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
570					C	0,03	0,1	
559	D	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
560					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint

Nombre total d'unités de repérage		17						
Commentaire sur le local		Néant						

Chambre 115 - salle de bains (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
571	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
572					C	0,02	0,1	
579	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
580					C	0,04	0,1	
581	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
582					C	0,02	0,1	
573	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
574					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
575	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
576					C	0,03	0,1	
577	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
578					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

Chambre 116 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
583	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
584					C	0,02	0,1	
591	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
592					C	0,02	0,1	
593	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
594					C	0,01	0,1	
585	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
586					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
595	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
596					C	0,02	0,1	
597	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
598					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
587	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
588					C	0,02	0,1	
599	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
600					C	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
589	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
590					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

Chambre 116 - salle de bains (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
601	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
602					C	0,04	0,1	
609	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
610					C	0,02	0,1	
611	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
612					C	0,02	0,1	
603	B	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
604					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
605	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
606					C	0,02	0,1	
607	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
608					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

Chambre 117 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
613	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
614					C	0,02	0,1	
621	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
622					C	0,02	0,1	
623	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
624					C	0,01	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
615	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
616					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
625	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
626					C	0,02	0,1	
627	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
628					C	0,01	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
617	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
618					C	0,01	0,1	
629	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
630					C	0,02	0,1	
619	D	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
620					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		17						
Commentaire sur le local		Néant						

Chambre 117 - salle de bains (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
631	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
632					C	0,02	0,1	
639	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
640					C	0,02	0,1	
641	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
642					C	0,02	0,1	
633	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
634					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
635	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
636					C	0,01	0,1	
637	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
638					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		11						
Commentaire sur le local		Néant						

Chambre 118 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
643	A	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
644					C	0,02	0,1	
651	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
652					C	0,02	0,1	
653	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
654					C	0,02	0,1	
645	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
646					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
655	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
656					C	0,02	0,1	
657	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
658					C	0,03	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
647	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
648					C	0,02	0,1	
659	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
660					C	0,02	0,1	
649	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
650					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint

Nombre total d'unités de repérage		17						
Commentaire sur le local		Néant						

Chambre 118- salle de bains (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
661	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
662					C	0,02	0,1	
669	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
670					C	0,02	0,1	
671	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
672					C	0,02	0,1	
663	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
664					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
665	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
666					C	0,02	0,1	
667	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
668					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

Chambre 119 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
673	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
674					C	0,03	0,1	
691	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
692					C	0,02	0,1	
681	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
682					C	0,04	0,1	
703	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
704					C	0,01	0,1	
683	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
684					C	0,02	0,1	
705	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
706					C	0,02	0,1	
675	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
676					C	0,01	0,1	
693	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
694					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				Non peint
	B	Plinthes		PVC				PVC
685	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
686					C	0,03	0,1	
687	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
688					C	0,01	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre n°1 Volets		PVC				PVC
677	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
678					C	0,02	0,1	
695	C	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
696					C	0,02	0,1	
689	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
690					C	0,03	0,1	
679	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
680					C	0,02	0,1	
697	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
698					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		Carrelage				Non peint
	D	Plinthes		PVC				PVC
699	E	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
700					C	0,02	0,1	
707	F	Fenêtre n°2 Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
708					C	0,04	0,1	
	F	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	F	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
701	F	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
702					C	0,01	0,1	
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			33					
Commentaire sur le local			Néant					

Chambre 119 - salle de bains (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
709	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
710					C	0,02	0,1	
717	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
718					C	0,02	0,1	
719	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
720					C	0,02	0,1	
711	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
712					C	0,04	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
713	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
714					C	0,02	0,1	
715	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
716					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

Chambre 120 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
721	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
722					C	0,03	0,1	
729	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
730					C	0,02	0,1	
731	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
732					C	0,02	0,1	
723	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
724					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
733	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
734					C	0,02	0,1	
735	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
736					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
725	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
726					C	0,02	0,1	
737	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
738					C	0,02	0,1	
727	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
728					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		17						
Commentaire sur le local		Néant						

Chambre 120 - salle de bains (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
739	A	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
740					C	0,01	0,1	
747	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
748					C	0,03	0,1	
749	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
750					C	0,02	0,1	
741	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
742					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
743	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
744					C	0,03	0,1	
745	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
746					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		11						
Commentaire sur le local		Néant						

Chambre 121 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
751	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
752					C	0,02	0,1	
759	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
760					C	0,02	0,1	
761	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
762					C	0,02	0,1	
753	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
754					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
763	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
764					C	0,02	0,1	
765	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
766					C	0,04	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
755	C	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
756					C	0,04	0,1	
767	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
768					C	0,02	0,1	
757	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
758					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

Chambre 121 - salle de bains (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
769	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
770					C	0,01	0,1	
777	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
778					C	0,02	0,1	
779	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
780					C	0,01	0,1	
771	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
772					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
773	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
774					C	0,02	0,1	
775	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
776					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

Chambre 122 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
781	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
782					C	0,02	0,1	
789	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
790					C	0,03	0,1	
791	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
792					C	0,03	0,1	
783	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
784					C	0,04	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
793	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
794					C	0,04	0,1	
795	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
796					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
785	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
786					C	0,02	0,1	
797	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
798					C	0,01	0,1	
787	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
788					C	0,04	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

Chambre 122 - salle de bains (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
799	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
800					C	0,02	0,1	
807	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
808					C	0,03	0,1	
809	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
810					C	0,02	0,1	
801	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
802					C	0,03	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
803	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
804					C	0,03	0,1	
805	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
806					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

Chambre 123 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
811	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
812					C	0,01	0,1	
819	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
820					C	0,02	0,1	
821	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
822					C	0,01	0,1	
813	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
814					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
823	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
824					C	0,02	0,1	
825	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
826					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
815	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
816					C	0,02	0,1	
827	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
828					C	0,01	0,1	
817	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
818					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

Chambre 123 - salle de bains (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
829	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
830					C	0,02	0,1	
837	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
838					C	0,01	0,1	
839	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
840					C	0,02	0,1	
831	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
832					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
833	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
834					C	0,02	0,1	
835	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
836					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

Chambre 124 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
841	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
842					C	0,01	0,1	
849	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
850					C	0,04	0,1	
851	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
852					C	0,04	0,1	
843	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
844					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
853	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,04	0,1	
854					C	0,02	0,1	
855	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
856					C	0,01	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
845	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
846					C	0,01	0,1	
857	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
858					C	0,02	0,1	
847	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
848					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

Chambre 124 - salle de bains (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
859	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
860					C	0,04	0,1	
867	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
868					C	0,02	0,1	
869	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
870					C	0,02	0,1	
861	B	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
862					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
863	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
864					C	0,02	0,1	
865	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
866					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

Chambre 125 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
871	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
872					C	0,02	0,1	
879	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
880					C	0,01	0,1	
881	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
882					C	0,01	0,1	
873	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
874					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
883	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
884					C	0,02	0,1	
885	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
886					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
875	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
876					C	0,01	0,1	
887	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
888					C	0,02	0,1	
877	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
878					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

Chambre 125 - salle de bains (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
889	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
890					C	0,02	0,1	
897	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
898					C	0,02	0,1	
899	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
900					C	0,01	0,1	
891	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
892					C	0,03	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
893	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
894					C	0,01	0,1	
895	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
896					C	0,01	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

126 Infirmerie (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
901	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
902					C	0,03	0,1	
909	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
910					C	0,02	0,1	
911	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
912					C	0,01	0,1	
903	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
904					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				Non peint
913	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
914					C	0,03	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
905	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
906					C	0,02	0,1	
907	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
908					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		Carrelage				Non peint
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

127 Bureau médical (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
915	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
916					C	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
923	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
924					C	0,01	0,1	
925	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
926					C	0,03	0,1	
917	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
918					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				Non peint
919	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
920					C	0,02	0,1	
921	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
922					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		Carrelage				Non peint
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

128 prépa soins (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
927	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
928					C	0,02	0,1	
935	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
936					C	0,02	0,1	
937	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
938					C	0,04	0,1	
929	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
930					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				Non peint
939	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,03	0,1	
940					C	0,01	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
931	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
932					C	0,03	0,1	
933	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
934					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		Carrelage				Non peint
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint

Nombre total d'unités de repérage	14
Commentaire sur le local	Néant

147 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
941	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
942					C	0,01	0,1	
949	A	Porte Bâti		Peinture	HD	4,3	0,1	
950	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
951					C	0,01	0,1	
943	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
944					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
945	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
946					C	0,02	0,1	
947	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
948					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		Carrelage				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint

Nombre total d'unités de repérage	11
Commentaire sur le local	Néant

146 linge sale (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
952	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
953					C	0,02	0,1	
960	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
961					C	0,02	0,1	
962	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
963					C	0,02	0,1	
954	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
955					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				Non peint
956	C	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
957					C	0,01	0,1	
958	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
959					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		Carrelage				Non peint
966	E	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
967					C	0,02	0,1	
964	F	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
965					C	0,01	0,1	
	F	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	F	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
968	F	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
969					C	0,02	0,1	
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			16					
Commentaire sur le local			Néant					

145 laverie (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
970	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
971					C	0,02	0,1	
982	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
983					C	0,01	0,1	
984	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
985					C	0,02	0,1	
972	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
973					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				Non peint
986	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
987					C	0,01	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
974	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
975					C	0,01	0,1	
976	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
977					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		Carrelage				Non peint
978	E	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
979					C	0,03	0,1	
980	F	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
981					C	0,02	0,1	
988	Plafond	Conduit 		Conduit	HD	80	0,1	
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		17						
Commentaire sur le local		Néant						

140 cadre infirmier (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
989	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
990					C	0,04	0,1	
997	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
998					C	0,03	0,1	
999	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1000					C	0,03	0,1	
991	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
992					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1001	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1002					C	0,02	0,1	
1003	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
1004					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
993	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
994					C	0,02	0,1	
1005	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
1006					C	0,02	0,1	
995	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
996					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		17						
Commentaire sur le local		Néant						

130 détente (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1007	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1008					C	0,02	0,1	
1015	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
1016					C	0,01	0,1	
1017	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1018					C	0,02	0,1	
1009	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1010					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1019	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1020					C	0,02	0,1	
1021	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
1022					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1011	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1012					C	0,01	0,1	
1023	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
1024					C	0,01	0,1	
1013	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1014					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

131 rangement (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1025	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1026					C	0,02	0,1	
1033	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1034					C	0,03	0,1	
1035	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
1036					C	0,02	0,1	
1027	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1028					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1037	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,03	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1038					C	0,01	0,1	
1039	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
1040					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1029	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1030					C	0,02	0,1	
1041	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1042					C	0,02	0,1	
1031	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1032					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

132 salle de réunions (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1043	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1044					C	0,02	0,1	
1051	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1052					C	0,02	0,1	
1053	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1054					C	0,02	0,1	
1045	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
1046					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1055	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
1056					C	0,02	0,1	
1057	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
1058					C	0,01	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1047	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1048					C	0,01	0,1	
1059	C	Radiateur		Peinture	HD	0,04	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1060					C	0,02	0,1	
1049	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1050					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

133 salle de réunions (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1061	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1062					C	0,02	0,1	
1069	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1070					C	0,02	0,1	
1071	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
1072					C	0,02	0,1	
1063	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1064					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1073	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,04	0,1	
1074					C	0,02	0,1	
1075	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
1076					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1065	C	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
1066					C	0,02	0,1	
1077	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1078					C	0,01	0,1	
1067	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
1068					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

134 sanit (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1079	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1080					C	0,01	0,1	
1087	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
1088					C	0,02	0,1	
1089	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1090					C	0,02	0,1	
1081	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1082					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				Non peint
1091	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,04	0,1	
1092					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
1083	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1084					C	0,02	0,1	
1085	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
1086					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		Carrelage				Non peint
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

148 secrétariat accueil (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1111	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1112					C	0,04	0,1	
1109	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1110					C	0,04	0,1	
1107	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
1108					C	0,02	0,1	
1113	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1114					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1123	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1124					C	0,02	0,1	
1121	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
1122					C	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1115	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1116					C	0,01	0,1	
1119	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1120					C	0,02	0,1	
1117	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1118					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

150 accueil famille (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1129	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1130					C	0,04	0,1	
1127	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
1128					C	0,03	0,1	
1125	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,04	0,1	
1126					C	0,01	0,1	
1131	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
1132					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1141	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,03	0,1	
1142					C	0,02	0,1	
1139	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
1140					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1133	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1134					C	0,03	0,1	
1137	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1138					C	0,02	0,1	
1135	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
1136					C	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

151 ligue (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1147	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1148					C	0,04	0,1	
1145	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1146					C	0,03	0,1	
1143	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
1144					C	0,02	0,1	
1149	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1150					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1159	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
1160					C	0,03	0,1	
1157	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
1158					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1151	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1152					C	0,02	0,1	
1155	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1156					C	0,02	0,1	
1153	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1154					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

152 détente patients (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1165	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1166					C	0,02	0,1	
1163	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1164					C	0,02	0,1	
1161	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1162					C	0,02	0,1	
1167	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1168					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1177	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1178					C	0,04	0,1	
1175	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
1176					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1169	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1170					C	0,04	0,1	
1173	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1174					C	0,02	0,1	
1171	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1172					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

153 oncologie (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1183	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
1184					C	0,01	0,1	
1181	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
1182					C	0,02	0,1	
1179	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1180					C	0,01	0,1	
1185	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1186					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1195	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1196					C	0,01	0,1	
1193	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
1194					C	0,01	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1187	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1188					C	0,01	0,1	
1191	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1192					C	0,01	0,1	
1189	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1190					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

154 lingerie (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1201	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1202					C	0,02	0,1	
1199	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1200					C	0,01	0,1	
1197	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,04	0,1	
1198					C	0,02	0,1	
1203	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1204					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1213	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1214					C	0,01	0,1	
1211	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,04	0,1	
1212					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1205	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1206					C	0,02	0,1	
1209	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1210					C	0,01	0,1	
1207	D	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
1208					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

155 sanit (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1219	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1220					C	0,02	0,1	
1217	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1218					C	0,04	0,1	
1215	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1216					C	0,02	0,1	
1221	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1222					C	0,03	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				Non peint
1227	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,03	0,1	
1228					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
1223	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1224					C	0,02	0,1	
1225	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
1226					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		Carrelage				Non peint
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

156 espace famille (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1233	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1234					C	0,02	0,1	
1231	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1232					C	0,04	0,1	
1229	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
1230					C	0,02	0,1	
1235	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1236					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1245	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1246					C	0,01	0,1	
1243	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
1244					C	0,03	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1237	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1238					C	0,01	0,1	
1241	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1242					C	0,04	0,1	
1239	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1240					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

157 espace famille (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1251	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1252					C	0,02	0,1	
1249	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1250					C	0,02	0,1	
1247	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,04	0,1	
1248					C	0,02	0,1	
1253	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1254					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1263	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,04	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1264					C	0,02	0,1	
1261	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
1262					C	0,03	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1255	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1256					C	0,01	0,1	
1259	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1260					C	0,01	0,1	
1257	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1258					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

158 espace famille (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1269	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1270					C	0,02	0,1	
1267	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1268					C	0,02	0,1	
1265	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1266					C	0,02	0,1	
1271	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1272					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1281	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,03	0,1	
1282					C	0,04	0,1	
1279	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
1280					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1273	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1274					C	0,02	0,1	
1277	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1278					C	0,02	0,1	
1275	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1276					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

159 lingerie (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1287	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1288					C	0,02	0,1	
1285	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
1286					C	0,02	0,1	
1283	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
1284					C	0,02	0,1	
1289	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1290					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1299	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1300					C	0,02	0,1	
1297	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
1298					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1291	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1292					C	0,02	0,1	
1295	C	Radiateur		Peinture	HD	0,04	0,1	
1296					C	0,02	0,1	
1293	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1294					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

160 réserve (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1305	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1306					C	0,02	0,1	
1303	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1304					C	0,02	0,1	
1301	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1302					C	0,01	0,1	
1307	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
1308					C	0,03	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1317	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1318					C	0,02	0,1	
1315	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,03	0,1	
1316					C	0,01	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1309	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1310					C	0,01	0,1	
1313	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1314					C	0,02	0,1	
1311	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
1312					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

161-162 office (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1323	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1324					C	0,04	0,1	
1321	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1322					C	0,02	0,1	
1319	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
1320					C	0,02	0,1	
1325	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1326					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				Non peint

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1331	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
1332					C	0,01	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
1327	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1328					C	0,02	0,1	
1329	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1330					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		Carrelage				Non peint
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint

Nombre total d'unités de repérage	14
Commentaire sur le local	Néant

163 rangement (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1337	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1338					C	0,02	0,1	
1335	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1336					C	0,02	0,1	
1333	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1334					C	0,03	0,1	
1339	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1340					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1341	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1342					C	0,03	0,1	
1343	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1344					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint

Nombre total d'unités de repérage	12
Commentaire sur le local	Néant

164 sanit (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm³)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1349	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1350					C	0,02	0,1	
1347	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1348					C	0,03	0,1	
1345	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1346					C	0,03	0,1	
1351	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1352					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				Non peint
1353	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1354					C	0,02	0,1	
1355	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
1356					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		Carrelage				Non peint
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

164 sanit A (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm³)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1361	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1362					C	0,02	0,1	
1359	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
1360					C	0,04	0,1	
1357	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
1358					C	0,02	0,1	
1363	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1364					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				Non peint
1365	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1366					C	0,02	0,1	
1367	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1368					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		Carrelage				Non peint
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

164 sanit B (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1373	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1374					C	0,02	0,1	
1371	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,04	0,1	
1372					C	0,02	0,1	
1369	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1370					C	0,03	0,1	
1375	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1376					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				Non peint
1377	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1378					C	0,03	0,1	
1379	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1380					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		Carrelage				Non peint
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

165 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1384	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1385					C	0,02	0,1	
1383	A	Porte Bâti 		Peinture	HD	4,3	0,1	
1381	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
1382					C	0,01	0,1	
1386	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1387					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1388	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1389					C	0,02	0,1	
1390	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1391					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		11						
Commentaire sur le local		Néant						

166 labo (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1396	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1397					C	0,03	0,1	
1394	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1395					C	0,02	0,1	
1392	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1393					C	0,02	0,1	
1398	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1399					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1400	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1401					C	0,02	0,1	
1402	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1403					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
1404	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,1	
1405					C	0,02	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		10						
Commentaire sur le local		Néant						

166 A labo (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1410	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
1411					C	0,02	0,1	
1408	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1409					C	0,02	0,1	
1406	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1407					C	0,02	0,1	
1412	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1413					C	0,03	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1418	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
1419					C	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1414	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1415					C	0,02	0,1	
1416	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1417					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
1420	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,03	0,1	
1421					C	0,02	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

167 labo (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1426	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1427					C	0,02	0,1	
1424	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
1425					C	0,04	0,1	
1422	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1423					C	0,02	0,1	
1428	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1429					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1434	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
1435					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1430	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1431					C	0,02	0,1	
1432	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1433					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
1436	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,1	
1437					C	0,02	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

177 Bureau 3 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1442	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1443					C	0,03	0,1	
1440	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1441					C	0,02	0,1	
1438	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1439					C	0,01	0,1	
1444	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1445					C	0,03	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1454	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
1455					C	0,02	0,1	
1452	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
1453					C	0,01	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1446	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1447					C	0,01	0,1	
1450	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1451					C	0,02	0,1	
1448	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1449					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

178 Bureau 2 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1460	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
1461					C	0,02	0,1	
1458	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1459					C	0,02	0,1	
1456	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1457					C	0,02	0,1	
1462	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1463					C	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	B	Plinthes		PVC				PVC
1472	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1473					C	0,02	0,1	
1470	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,03	0,1	
1471					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1464	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1465					C	0,01	0,1	
1468	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1469					C	0,04	0,1	
1466	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
1467					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

179 Bureau 1 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1478	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1479					C	0,03	0,1	
1476	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1477					C	0,02	0,1	
1474	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
1475					C	0,02	0,1	
1480	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
1481					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1490	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1491					C	0,01	0,1	
1488	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
1489					C	0,01	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1482	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1483					C	0,02	0,1	
1486	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
1487					C	0,01	0,1	
1484	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1485					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

180 Réserve (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1496	A	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
1497					C	0,03	0,1	
1494	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1495					C	0,04	0,1	
1492	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
1493					C	0,01	0,1	
1498	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1499					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				Non peint
1508	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,04	0,1	
1509					C	0,02	0,1	
1506	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,03	0,1	
1507					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1500	C	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
1501					C	0,03	0,1	
1504	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1505					C	0,02	0,1	
1502	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1503					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		Carrelage				Non peint
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

Dégagement 1 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1514	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1515					C	0,02	0,1	
1522	A	Porte Bati		Peinture	HD	0,02	0,1	
1523					C	0,02	0,1	
1510	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1511					C	0,01	0,1	
1516	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1517					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1518	C	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
1519					C	0,02	0,1	
1520	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1521					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
1524	D	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1525					C	0,02	0,1	
1512	D	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
1513					C	0,02	0,1	
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint

Nombre total d'unités de repérage	13
Commentaire sur le local	Néant

Dégagement 2 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1532	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
1533					C	0,01	0,1	
1528	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1529					C	0,02	0,1	
1526	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1527					C	0,02	0,1	
1552	B	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1553					C	0,01	0,1	
1554	B	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
1555					C	0,02	0,1	
	B	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	B	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	B	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1534	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
1535					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1540	B	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1541					C	0,02	0,1	
1530	B	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
1531					C	0,02	0,1	
1550	B	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1551					C	0,02	0,1	
1536	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1537					C	0,01	0,1	
1538	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
1539					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
1546	D	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,04	0,1	
1547					C	0,01	0,1	
1548	D	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1549					C	0,04	0,1	
1542	E	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1543					C	0,03	0,1	
1544	F	Mur		Peinture	HD	0,01	0,1	
1545					C	0,03	0,1	
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			23					
Commentaire sur le local			Néant					

Dégagement 3 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1562	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1563					C	0,01	0,1	
1556	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1557					C	0,03	0,1	
1558	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1559					C	0,02	0,1	
1564	B	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
1565					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1566	C	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
1567					C	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1568	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1569					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
1570	D	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1571					C	0,01	0,1	
1560	D	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
1561					C	0,02	0,1	
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		13						
Commentaire sur le local		Néant						

Dégagement 4 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1580	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1581					C	0,02	0,1	
1572	A	Porte n°1 Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
1573					C	0,03	0,1	
1574	A	Porte n°1 Ouvrant		Peinture	HD	0,04	0,1	
1575					C	0,01	0,1	
1582	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1583					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1596	B	Porte n°2 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1597					C	0,02	0,1	
1598	B	Porte n°2 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1599					C	0,02	0,1	
1584	C	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
1585					C	0,02	0,1	
1600	C	Porte n°3 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1601					C	0,02	0,1	
1602	C	Porte n°3 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1603					C	0,02	0,1	
1586	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1587					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
1578	D	Porte n°1 Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
1579					C	0,02	0,1	
1576	D	Porte n°1 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1577					C	0,02	0,1	
1588	E	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1589					C	0,01	0,1	
1604	E	Porte n°4 Bâti 		Peinture	HD	4,3	0,1	
1605	E	Porte n°4 Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
1606					C	0,02	0,1	
1611	E	Porte n°6 Bâti 		Peinture	HD	4,3	0,1	
1612	E	Porte n°6 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1613					C	0,03	0,1	
1614	E	Porte n°7 Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
1615					C	0,01	0,1	
1616	E	Porte n°7 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1617					C	0,01	0,1	
1618	E	Porte n°8 Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
1619					C	0,04	0,1	
1620	E	Porte n°8 Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
1621					C	0,02	0,1	
1594	F	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1595					C	0,02	0,1	
1632	F	Porte n°13 Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
1633					C	0,01	0,1	
1634	F	Porte n°13 Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
1635					C	0,02	0,1	
1592	G	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1593					C	0,03	0,1	
1626	G	Porte n°10 Bâti 		Peinture	HD	4,3	0,1	
1627	G	Porte n°10 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1628					C	0,02	0,1	
1629	G	Porte n°12 Bâti 		Peinture	HD	4,3	0,1	
1630	G	Porte n°12 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1631					C	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1607	G	Porte n°5 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1608					C	0,02	0,1	
1609	G	Porte n°5 Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
1610					C	0,02	0,1	
1622	G	Porte n°9 Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
1623					C	0,01	0,1	
1624	G	Porte n°9 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1625					C	0,03	0,1	
1590	H	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1591					C	0,01	0,1	
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			39					
Commentaire sur le local			Néant					

Dégagement 5 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1644	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1645					C	0,02	0,1	
1636	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1637					C	0,02	0,1	
1638	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1639					C	0,02	0,1	
1646	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1647					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1648	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1649					C	0,01	0,1	
1650	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1651					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
1642	D	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
1643					C	0,01	0,1	
1640	D	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1641					C	0,02	0,1	
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			13					
Commentaire sur le local			Néant					

Dégagement 6 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1658	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1659					C	0,02	0,1	
1654	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1655					C	0,02	0,1	
1652	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1653					C	0,01	0,1	
1660	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1661					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1662	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1663					C	0,01	0,1	
1672	C	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1673					C	0,02	0,1	
1656	C	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1657					C	0,03	0,1	
1664	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1665					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
1674	E	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1675					C	0,01	0,1	
1670	F	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
1671					C	0,02	0,1	
1668	F	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
1669					C	0,02	0,1	
	F	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	F	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	F	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1676	F	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1677					C	0,02	0,1	
1666	F	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
1667					C	0,02	0,1	
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			21					
Commentaire sur le local			Néant					

B202 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1682	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1683					C	0,01	0,1	
1680	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1681					C	0,03	0,1	
1678	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1679					C	0,02	0,1	
1684	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1685					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1686	C	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
1687					C	0,02	0,1	
1688	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1689					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

203 vestiaires (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1694	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
1695					C	0,01	0,1	
1692	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1693					C	0,01	0,1	
1690	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
1691					C	0,01	0,1	
1696	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1697					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1706	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1707					C	0,02	0,1	
1704	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
1705					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1698	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1699					C	0,01	0,1	
1702	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
1703					C	0,01	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1700	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
1701					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

204 bureau (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1712	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1713					C	0,02	0,1	
1710	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1711					C	0,02	0,1	
1708	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1709					C	0,04	0,1	
1714	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1715					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1724	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1725					C	0,02	0,1	
1722	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,03	0,1	
1723					C	0,03	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1716	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1717					C	0,01	0,1	
1720	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
1721					C	0,01	0,1	
1718	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1719					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

205 salle de cours (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1730	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1731					C	0,02	0,1	
1728	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1729					C	0,03	0,1	
1726	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
1727					C	0,02	0,1	
1732	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1733					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1742	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1743					C	0,01	0,1	
1740	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
1741					C	0,03	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1734	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1735					C	0,02	0,1	
1738	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
1739					C	0,02	0,1	
1736	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
1737					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

206 déchets poubelles (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1748	A	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
1749					C	0,02	0,1	
1746	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1747					C	0,03	0,1	
1744	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1745					C	0,02	0,1	
1750	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1751					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1760	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1761					C	0,03	0,1	
1758	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
1759					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1752	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1753					C	0,02	0,1	
1756	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
1757					C	0,02	0,1	
1754	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1755					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

207 rangement (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1766	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1767					C	0,02	0,1	
1764	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1765					C	0,02	0,1	
1762	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
1763					C	0,02	0,1	
1768	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1769					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1778	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1779					C	0,04	0,1	
1776	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
1777					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1770	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1771					C	0,04	0,1	
1774	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1775					C	0,03	0,1	
1772	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1773					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

212 sanit (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1784	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1785					C	0,02	0,1	
1782	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1783					C	0,02	0,1	
1780	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
1781					C	0,01	0,1	
1786	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1787					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				Non peint
1788	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1789					C	0,02	0,1	
1790	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1791					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		Carrelage				Non peint
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

212 sanit A (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1796	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1797					C	0,01	0,1	
1794	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
1795					C	0,04	0,1	
1792	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1793					C	0,02	0,1	
1798	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1799					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				Non peint
1800	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1801					C	0,02	0,1	
1802	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1803					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		Carrelage				Non peint
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

212 sanit B (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1808	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1809					C	0,02	0,1	
1806	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1807					C	0,04	0,1	
1804	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1805					C	0,01	0,1	
1810	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1811					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				Non peint
1812	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1813					C	0,04	0,1	
1814	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1815					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		Carrelage				Non peint
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

212 sanit C (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1820	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1821					C	0,02	0,1	
1818	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
1819					C	0,02	0,1	
1816	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1817					C	0,02	0,1	
1822	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1823					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				Non peint
1824	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1825					C	0,01	0,1	
1826	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1827					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		Carrelage				Non peint
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

215 laverie (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1832	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1833					C	0,02	0,1	
1830	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
1831					C	0,02	0,1	
1828	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
1829					C	0,02	0,1	
1834	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1835					C	0,04	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1844	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
1845					C	0,02	0,1	
1842	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
1843					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1836	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1837					C	0,02	0,1	
1840	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1841					C	0,01	0,1	
1838	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1839					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

216 bureau (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1850	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1851					C	0,03	0,1	
1848	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1849					C	0,02	0,1	
1846	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1847					C	0,02	0,1	
1852	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1853					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1862	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,03	0,1	
1863					C	0,02	0,1	
1858	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
1859					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1854	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1855					C	0,01	0,1	
1860	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1861					C	0,01	0,1	
1856	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1857					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

217 bureau (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1868	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1869					C	0,01	0,1	
1866	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
1867					C	0,02	0,1	
1864	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
1865					C	0,02	0,1	
1870	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1871					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1880	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1881					C	0,02	0,1	
1878	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
1879					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1872	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1873					C	0,03	0,1	
1876	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1877					C	0,02	0,1	
1874	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1875					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

218 bureau (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1886	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1887					C	0,01	0,1	
1884	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1885					C	0,03	0,1	
1882	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1883					C	0,03	0,1	
1888	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1889					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1898	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
1899					C	0,02	0,1	
1896	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,03	0,1	
1897					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1890	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1891					C	0,01	0,1	
1894	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1895					C	0,02	0,1	
1892	D	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
1893					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

219 sanit (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1904	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1905					C	0,02	0,1	
1902	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1903					C	0,01	0,1	
1900	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1901					C	0,02	0,1	
1906	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1907					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				Non peint
1908	C	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
1909					C	0,02	0,1	
1910	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1911					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		Carrelage				Non peint
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

219 sanit A (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
1916	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1917					C	0,02	0,1	
1914	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1915					C	0,01	0,1	
1912	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
1913					C	0,02	0,1	
1918	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1919					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				Non peint
1920	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1921					C	0,02	0,1	
1922	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1923					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		Carrelage				Non peint
1924	Plafond	Conduit 		Peinture	HD	6,3	0,1	
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint

Nombre total d'unités de repérage 12

Commentaire sur le local Néant

219 sanit B (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
1929	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1930					C	0,02	0,1	
1927	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
1928					C	0,02	0,1	
1925	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1926					C	0,01	0,1	
1931	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1932					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				Non peint
1933	C	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
1934					C	0,02	0,1	
1935	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
1936					C	0,03	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	D	Plinthes		Carrelage				Non peint
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

225 archives (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1941	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1942					C	0,01	0,1	
1939	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
1940					C	0,01	0,1	
1937	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
1938					C	0,03	0,1	
1943	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1944					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1953	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,03	0,1	
1954					C	0,01	0,1	
1951	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
1952					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1945	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1946					C	0,02	0,1	
1949	C	Radiateur		Peinture	HD	0,03	0,1	
1950					C	0,01	0,1	
1947	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1948					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

226 bureau (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1959	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1960					C	0,02	0,1	
1957	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
1958					C	0,03	0,1	
1955	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1956					C	0,02	0,1	
1961	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1962					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1971	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,04	0,1	
1972					C	0,02	0,1	
1969	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
1970					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1963	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1964					C	0,02	0,1	
1967	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
1968					C	0,01	0,1	
1965	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
1966					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

227 bureau (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1977	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1978					C	0,02	0,1	
1975	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
1976					C	0,02	0,1	
1973	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1974					C	0,02	0,1	
1979	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1980					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
1989	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1990					C	0,04	0,1	
1987	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
1988					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1981	C	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
1982					C	0,02	0,1	
1985	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
1986					C	0,01	0,1	
1983	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
1984					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

228 bureau (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1995	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
1996					C	0,02	0,1	
1993	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
1994					C	0,02	0,1	
1991	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
1992					C	0,04	0,1	
1997	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
1998					C	0,03	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2007	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,03	0,1	
2008					C	0,01	0,1	
2005	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
2006					C	0,01	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
1999	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2000					C	0,02	0,1	
2003	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2004					C	0,01	0,1	
2001	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2002					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

229 bureau (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2013	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
2014					C	0,01	0,1	
2011	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
2012					C	0,04	0,1	
2009	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
2010					C	0,04	0,1	
2015	B	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
2016					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2025	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2026					C	0,03	0,1	
2023	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,03	0,1	
2024					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2017	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2018					C	0,02	0,1	
2021	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2022					C	0,02	0,1	
2019	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2020					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

231 bureau (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2031	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2032					C	0,02	0,1	
2029	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2030					C	0,01	0,1	
2027	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,04	0,1	
2028					C	0,04	0,1	
2033	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
2034					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2043	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2044					C	0,02	0,1	
2041	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,03	0,1	
2042					C	0,01	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2035	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2036					C	0,01	0,1	
2039	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2040					C	0,02	0,1	
2037	D	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
2038					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

232 bureau (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2049	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2050					C	0,01	0,1	
2047	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2048					C	0,01	0,1	
2045	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2046					C	0,02	0,1	
2051	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2052					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2061	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2062					C	0,02	0,1	
2059	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
2060					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2053	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2054					C	0,02	0,1	
2057	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2058					C	0,02	0,1	
2055	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
2056					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

235 bureau (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2067	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2068					C	0,04	0,1	
2065	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
2066					C	0,04	0,1	
2063	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2064					C	0,02	0,1	
2069	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2070					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2079	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2080					C	0,02	0,1	
2077	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
2078					C	0,01	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2071	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2072					C	0,01	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2075	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2076					C	0,01	0,1	
2073	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2074					C	0,04	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

236 bureau (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2085	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2086					C	0,02	0,1	
2083	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2084					C	0,02	0,1	
2081	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
2082					C	0,04	0,1	
2087	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2088					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2097	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
2098					C	0,04	0,1	
2095	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
2096					C	0,03	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2089	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2090					C	0,02	0,1	
2093	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
2094					C	0,02	0,1	
2091	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2092					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

237 bureau (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2103	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2104					C	0,02	0,1	
2101	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2102					C	0,01	0,1	
2099	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
2100					C	0,02	0,1	
2105	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2106					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2115	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
2116					C	0,01	0,1	
2113	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
2114					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2107	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2108					C	0,01	0,1	
2111	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
2112					C	0,02	0,1	
2109	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
2110					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

238 bureau (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2121	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2122					C	0,02	0,1	
2119	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2120					C	0,01	0,1	
2117	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2118					C	0,02	0,1	
2123	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2124					C	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	B	Plinthes		PVC				PVC
2133	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2134					C	0,03	0,1	
2131	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
2132					C	0,01	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2125	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2126					C	0,01	0,1	
2129	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2130					C	0,01	0,1	
2127	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2128					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

239 bureau (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2139	A	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
2140					C	0,02	0,1	
2137	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2138					C	0,01	0,1	
2135	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2136					C	0,02	0,1	
2141	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2142					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2151	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,03	0,1	
2152					C	0,02	0,1	
2149	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
2150					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2143	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2144					C	0,02	0,1	
2147	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2148					C	0,02	0,1	
2145	D	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
2146					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

240 bureau (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2157	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2158					C	0,02	0,1	
2155	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2156					C	0,02	0,1	
2153	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2154					C	0,02	0,1	
2159	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2160					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2169	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2170					C	0,01	0,1	
2167	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
2168					C	0,01	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2161	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2162					C	0,02	0,1	
2165	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2166					C	0,02	0,1	
2163	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2164					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

268 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2174	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2175					C	0,02	0,1	
2173	A	Porte Bâti 		Peinture	HD	4,3	0,1	
2171	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2172					C	0,02	0,1	
2176	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2177					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2178	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2179					C	0,02	0,1	
2180	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2181					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint

Nombre total d'unités de repérage	11
Commentaire sur le local	Néant

241 bureau (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2186	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2187					C	0,03	0,1	
2184	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
2185					C	0,01	0,1	
2182	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2183					C	0,03	0,1	
2188	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2189					C	0,03	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2198	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2199					C	0,03	0,1	
2196	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
2197					C	0,03	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2190	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2191					C	0,01	0,1	
2194	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2195					C	0,02	0,1	
2192	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2193					C	0,04	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

242 bureau (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2204	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2205					C	0,02	0,1	
2202	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2203					C	0,03	0,1	
2200	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2201					C	0,01	0,1	
2206	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2207					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2216	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2217					C	0,02	0,1	
2214	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
2215					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2208	C	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
2209					C	0,03	0,1	
2212	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2213					C	0,03	0,1	
2210	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2211					C	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

243 bureau (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2222	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2223					C	0,02	0,1	
2220	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2221					C	0,02	0,1	
2218	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2219					C	0,02	0,1	
2224	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2225					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2234	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2235					C	0,01	0,1	
2232	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
2233					C	0,01	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2226	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2227					C	0,01	0,1	
2230	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2231					C	0,01	0,1	
2228	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2229					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

244 bureau (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2240	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2241					C	0,01	0,1	
2238	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2239					C	0,01	0,1	
2236	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
2237					C	0,02	0,1	
2242	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2243					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2252	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
2253					C	0,03	0,1	
2250	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
2251					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2244	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2245					C	0,02	0,1	
2248	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
2249					C	0,03	0,1	
2246	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2247					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

245 secrétariat (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2258	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2259					C	0,02	0,1	
2256	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2257					C	0,02	0,1	
2254	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
2255					C	0,01	0,1	
2260	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2261					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2270	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,03	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2271					C	0,02	0,1	
2268	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
2269					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2262	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2263					C	0,02	0,1	
2266	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2267					C	0,03	0,1	
2264	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2265					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

246 cadre (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2276	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2277					C	0,02	0,1	
2274	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
2275					C	0,01	0,1	
2272	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2273					C	0,04	0,1	
2278	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2279					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2288	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2289					C	0,01	0,1	
2286	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,04	0,1	
2287					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2280	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2281					C	0,02	0,1	
2284	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2285					C	0,02	0,1	
2282	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2283					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

247 permanence (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2294	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2295					C	0,02	0,1	
2292	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2293					C	0,02	0,1	
2290	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
2291					C	0,02	0,1	
2296	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2297					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2306	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,03	0,1	
2307					C	0,03	0,1	
2304	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
2305					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2298	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2299					C	0,02	0,1	
2302	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
2303					C	0,02	0,1	
2300	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2301					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

248 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2312	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2313					C	0,02	0,1	
2310	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2311					C	0,02	0,1	
2308	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2309					C	0,02	0,1	
2314	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2315					C	0,03	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2324	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,04	0,1	
2325					C	0,02	0,1	
2322	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
2323					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2316	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2317					C	0,02	0,1	
2320	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2321					C	0,01	0,1	
2318	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2319					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

249 salle (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2330	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2331					C	0,01	0,1	
2328	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2329					C	0,03	0,1	
2326	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
2327					C	0,03	0,1	
2332	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2333					C	0,04	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2342	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2343					C	0,02	0,1	
2340	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
2341					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2334	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2335					C	0,02	0,1	
2338	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2339					C	0,02	0,1	
2336	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2337					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

250 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2348	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2349					C	0,01	0,1	
2346	A	Porte n°1 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2347					C	0,02	0,1	
2344	A	Porte n°1 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2345					C	0,04	0,1	
2350	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2351					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2352	C	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
2353					C	0,02	0,1	
2358	C	Porte n°2 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2359					C	0,03	0,1	
2356	C	Porte n°2 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2357					C	0,01	0,1	
2354	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2355					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		13						
Commentaire sur le local		Néant						

251 détente (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2364	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2365					C	0,01	0,1	
2362	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2363					C	0,02	0,1	
2360	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2361					C	0,02	0,1	
2366	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2367					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2376	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2377					C	0,02	0,1	
2374	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
2375					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2368	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2369					C	0,02	0,1	
2372	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
2373					C	0,02	0,1	
2370	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2371					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		17						
Commentaire sur le local		Néant						

252 vestiaire (R+2)								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2382	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2383					C	0,03	0,1	
2380	A	Porte n°1 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2381					C	0,02	0,1	
2378	A	Porte n°1 Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
2379					C	0,02	0,1	
2384	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2385					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2386	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2387					C	0,02	0,1	
2388	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2389					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
2402	D	Porte n°2 Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
2403					C	0,01	0,1	
2400	D	Porte n°2 Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
2401					C	0,01	0,1	
2394	E	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2395					C	0,01	0,1	
2392	E	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
2393					C	0,02	0,1	
	E	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	E	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	E	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2396	E	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2397					C	0,02	0,1	
2390	E	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2391					C	0,02	0,1	
2398	F	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
2399					C	0,01	0,1	
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint

Nombre total d'unités de repérage	21
Commentaire sur le local	Néant

253 chariots (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2408	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2409					C	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2406	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,04	0,1	
2407					C	0,02	0,1	
2404	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
2405					C	0,01	0,1	
2410	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2411					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2412	C	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
2413					C	0,02	0,1	
2414	D	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
2415					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

254 office (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2420	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
2421					C	0,02	0,1	
2418	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
2419					C	0,01	0,1	
2416	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2417					C	0,04	0,1	
2422	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2423					C	0,03	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2432	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
2433					C	0,02	0,1	
2430	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
2431					C	0,01	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2424	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2425					C	0,02	0,1	
2428	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2429					C	0,02	0,1	
2426	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2427					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		17						
Commentaire sur le local		Néant						

255 propre (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2438	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2439					C	0,02	0,1	
2436	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2437					C	0,02	0,1	
2434	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2435					C	0,02	0,1	
2440	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2441					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2450	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,04	0,1	
2451					C	0,02	0,1	
2448	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,04	0,1	
2449					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2442	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2443					C	0,02	0,1	
2446	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
2447					C	0,02	0,1	
2444	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2445					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		17						
Commentaire sur le local		Néant						

256 cadre (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2456	A	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
2457					C	0,01	0,1	
2454	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,04	0,1	
2455					C	0,03	0,1	
2452	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2453					C	0,02	0,1	
2458	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2459					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2468	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2469					C	0,02	0,1	
2466	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,03	0,1	
2467					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2460	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2461					C	0,02	0,1	
2464	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2465					C	0,01	0,1	
2462	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2463					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

257 bureau (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2474	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2475					C	0,02	0,1	
2472	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
2473					C	0,02	0,1	
2470	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2471					C	0,01	0,1	
2476	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2477					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2486	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2487					C	0,01	0,1	
2484	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
2485					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2478	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2479					C	0,02	0,1	
2482	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
2483					C	0,04	0,1	
2480	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
2481					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

chambre 201 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2492	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2493					C	0,02	0,1	
2490	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
2491					C	0,02	0,1	
2488	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
2489					C	0,02	0,1	
2494	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
2495					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2500	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
2501					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2496	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2497					C	0,02	0,1	
2498	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2499					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2502	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,1	
2503					C	0,02	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

chambre 201 - salle de bains (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2508	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2509					C	0,02	0,1	
2506	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2507					C	0,02	0,1	
2504	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2505					C	0,02	0,1	
2510	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2511					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2512	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2513					C	0,02	0,1	
2514	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2515					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
2516	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,1	
2517					C	0,02	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

chambre 202 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2522	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2523					C	0,04	0,1	
2520	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2521					C	0,02	0,1	
2518	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2519					C	0,02	0,1	
2524	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
2525					C	0,03	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2530	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
2531					C	0,04	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2526	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2527					C	0,01	0,1	
2528	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2529					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
2532	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,1	
2533					C	0,02	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

chambre 202 - salle de bains (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2538	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2539					C	0,02	0,1	
2536	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
2537					C	0,02	0,1	
2534	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
2535					C	0,01	0,1	
2540	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2541					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2542	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2543					C	0,02	0,1	
2544	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2545					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
2546	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,1	
2547					C	0,02	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

chambre 203 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2552	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2553					C	0,02	0,1	
2550	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,04	0,1	
2551					C	0,03	0,1	
2548	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
2549					C	0,02	0,1	
2554	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2555					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2560	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
2561					C	0,01	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2556	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2557					C	0,02	0,1	
2558	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2559					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
2562	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,1	
2563					C	0,04	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

chambre 203 - salle de bains (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2568	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
2569					C	0,03	0,1	
2566	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2567					C	0,02	0,1	
2564	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2565					C	0,02	0,1	
2570	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2571					C	0,04	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2572	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2573					C	0,02	0,1	
2574	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2575					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2576	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,1	
2577					C	0,03	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

chambre 204 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2582	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2583					C	0,02	0,1	
2580	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2581					C	0,01	0,1	
2578	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2579					C	0,02	0,1	
2584	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2585					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2590	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
2591					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2586	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2587					C	0,02	0,1	
2588	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2589					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
2592	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,04	0,1	
2593					C	0,01	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

chambre 204 - salle de bains (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2598	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2599					C	0,03	0,1	
2596	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2597					C	0,02	0,1	
2594	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2595					C	0,02	0,1	
2600	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2601					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2602	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2603					C	0,04	0,1	
2604	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2605					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
2606	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,1	
2607					C	0,02	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

chambre 205 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2612	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2613					C	0,02	0,1	
2610	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2611					C	0,02	0,1	
2608	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
2609					C	0,02	0,1	
2614	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2615					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2620	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
2621					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2616	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2617					C	0,02	0,1	
2618	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2619					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
2622	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,1	
2623					C	0,02	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint

Nombre total d'unités de repérage	14
Commentaire sur le local	Néant

chambre 205 - salle de bains (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2628	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2629					C	0,02	0,1	
2626	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
2627					C	0,04	0,1	
2624	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
2625					C	0,01	0,1	
2630	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2631					C	0,03	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2632	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2633					C	0,01	0,1	
2634	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2635					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
2636	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,1	
2637					C	0,02	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint

Nombre total d'unités de repérage	10
Commentaire sur le local	Néant

chambre 206 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2642	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2643					C	0,01	0,1	
2640	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
2641					C	0,02	0,1	
2638	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2639					C	0,02	0,1	
2644	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2645					C	0,03	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2650	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,03	0,1	
2651					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2646	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2647					C	0,01	0,1	
2648	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2649					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
2652	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,03	0,1	
2653					C	0,01	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

chambre 206 - salle de bains (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2658	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2659					C	0,02	0,1	
2656	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2657					C	0,02	0,1	
2654	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
2655					C	0,01	0,1	
2660	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2661					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2662	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2663					C	0,01	0,1	
2664	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2665					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
2666	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,1	
2667					C	0,03	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

chambre 207 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2672	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
2673					C	0,01	0,1	
2670	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2671					C	0,04	0,1	
2668	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,04	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2669					C	0,02	0,1	
2674	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2675					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2680	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
2681					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2676	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2677					C	0,02	0,1	
2678	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2679					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
2682	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,1	
2683					C	0,02	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

chambre 207 - salle de bains (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2688	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2689					C	0,01	0,1	
2686	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2687					C	0,01	0,1	
2684	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2685					C	0,02	0,1	
2690	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2691					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2692	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2693					C	0,02	0,1	
2694	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2695					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
2696	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,1	
2697					C	0,02	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

chambre 208 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2702	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2703					C	0,01	0,1	
2700	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2701					C	0,03	0,1	
2698	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2699					C	0,03	0,1	
2704	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2705					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2710	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
2711					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2706	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2707					C	0,02	0,1	
2708	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2709					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
2712	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,03	0,1	
2713					C	0,02	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

chambre 208 - salle de bains (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2718	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2719					C	0,01	0,1	
2716	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2717					C	0,01	0,1	
2714	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2715					C	0,01	0,1	
2720	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2721					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2722	C	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
2723					C	0,02	0,1	
2724	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2725					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
2726	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,1	
2727					C	0,03	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

chambre 209 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2732	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2733					C	0,02	0,1	
2730	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,04	0,1	
2731					C	0,04	0,1	
2728	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
2729					C	0,02	0,1	
2734	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2735					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2740	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
2741					C	0,03	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2736	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2737					C	0,02	0,1	
2738	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2739					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
2742	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,1	
2743					C	0,01	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

chambre 209 - salle de bains (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2748	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2749					C	0,02	0,1	
2746	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2747					C	0,01	0,1	
2744	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2745					C	0,01	0,1	
2750	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2751					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2752	C	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
2753					C	0,02	0,1	
2754	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
2755					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
2756	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,1	
2757					C	0,02	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

chambre 210 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2762	A	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
2763					C	0,03	0,1	
2760	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2761					C	0,01	0,1	
2758	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,04	0,1	
2759					C	0,01	0,1	
2764	B	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
2765					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2770	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
2771					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2766	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2767					C	0,01	0,1	
2768	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2769					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
2772	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2773					C	0,01	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		14						
Commentaire sur le local		Néant						

chambre 210 - salle de bains (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2778	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
2779					C	0,01	0,1	
2776	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2777					C	0,02	0,1	
2774	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2775					C	0,02	0,1	
2780	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2781					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2782	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2783					C	0,02	0,1	
2784	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2785					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
2786	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,1	
2787					C	0,01	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		10						
Commentaire sur le local		Néant						

chambre 211 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2792	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2793					C	0,01	0,1	
2790	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2791					C	0,01	0,1	
2788	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2789					C	0,01	0,1	
2794	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2795					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2800	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2801					C	0,03	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2796	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2797					C	0,02	0,1	
2798	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2799					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
2802	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,1	
2803					C	0,01	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

chambre 211 - salle de bains (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2808	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2809					C	0,02	0,1	
2806	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
2807					C	0,02	0,1	
2804	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2805					C	0,01	0,1	
2810	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2811					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2812	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2813					C	0,02	0,1	
2814	D	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
2815					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
2816	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,1	
2817					C	0,01	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

chambre 212 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2822	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2823					C	0,02	0,1	
2820	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
2821					C	0,02	0,1	
2818	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
2819					C	0,02	0,1	
2824	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2825					C	0,04	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2830	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
2831					C	0,03	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2826	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2827					C	0,03	0,1	
2828	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2829					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
2832	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,1	
2833					C	0,02	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

chambre 212 - salle de bains (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2838	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2839					C	0,02	0,1	
2836	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
2837					C	0,02	0,1	
2834	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2835					C	0,02	0,1	
2840	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2841					C	0,03	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2842	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2843					C	0,02	0,1	
2844	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2845					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2846	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,1	
2847					C	0,01	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

chambre 213 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2852	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
2853					C	0,02	0,1	
2850	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2851					C	0,02	0,1	
2848	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
2849					C	0,01	0,1	
2854	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
2855					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2860	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,04	0,1	
2861					C	0,03	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2856	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2857					C	0,02	0,1	
2858	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2859					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
2862	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,1	
2863					C	0,02	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

chambre 213 - salle de bains (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2868	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2869					C	0,01	0,1	
2866	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2867					C	0,02	0,1	
2864	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2865					C	0,04	0,1	
2870	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2871					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2872	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2873					C	0,02	0,1	
2874	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2875					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
2876	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,1	
2877					C	0,02	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

chambre 214 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2882	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
2883					C	0,02	0,1	
2880	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2881					C	0,04	0,1	
2878	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2879					C	0,02	0,1	
2884	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2885					C	0,03	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2890	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
2891					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2886	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2887					C	0,02	0,1	
2888	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2889					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
2892	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,1	
2893					C	0,01	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint

Nombre total d'unités de repérage	14
Commentaire sur le local	Néant

chambre 214 - salle de bains (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2898	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2899					C	0,02	0,1	
2896	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
2897					C	0,02	0,1	
2894	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
2895					C	0,02	0,1	
2900	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2901					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2902	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2903					C	0,02	0,1	
2904	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2905					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
2906	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,1	
2907					C	0,01	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint

Nombre total d'unités de repérage	10
Commentaire sur le local	Néant

230 poste de soins (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2912	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2913					C	0,03	0,1	
2910	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
2911					C	0,01	0,1	
2908	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2909					C	0,03	0,1	
2914	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2915					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				Non peint
2916	C	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
2917					C	0,02	0,1	
2918	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2919					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		Carrelage				Non peint
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

249 RIA (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2923	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2924					C	0,01	0,1	
2922	A	Porte Bâti 		Peinture	HD	4,3	0,1	
2920	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
2921					C	0,03	0,1	
2925	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2926					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				Non peint
2927	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2928					C	0,02	0,1	
2929	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2930					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		Carrelage				Non peint
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

248 bureau infirmiers (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2935	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
2936					C	0,03	0,1	
2933	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2934					C	0,02	0,1	
2931	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2932					C	0,02	0,1	
2937	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2938					C	0,03	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2947	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2948					C	0,02	0,1	
2945	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
2946					C	0,03	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2939	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2940					C	0,01	0,1	
2943	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
2944					C	0,01	0,1	
2941	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2942					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

278 rangt (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2953	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2954					C	0,01	0,1	
2951	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
2952					C	0,01	0,1	
2949	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
2950					C	0,01	0,1	
2955	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2956					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2965	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
2966					C	0,01	0,1	
2963	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
2964					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2957	C	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
2958					C	0,01	0,1	
2961	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2962					C	0,02	0,1	
2959	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2960					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

279 matériel stérile (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2971	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2972					C	0,02	0,1	
2969	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
2970					C	0,02	0,1	
2967	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
2968					C	0,02	0,1	
2973	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2974					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
2983	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2984					C	0,02	0,1	
2981	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
2982					C	0,03	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2975	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2976					C	0,01	0,1	
2979	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2980					C	0,02	0,1	
2977	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2978					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint

Nombre total d'unités de repérage	17
Commentaire sur le local	Néant

280 LP (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
2989	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2990					C	0,02	0,1	
2987	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
2988					C	0,01	0,1	
2985	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
2986					C	0,01	0,1	
2991	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2992					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3001	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3002					C	0,02	0,1	
2999	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
3000					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
2993	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
2994					C	0,01	0,1	
2997	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
2998					C	0,01	0,1	
2995	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
2996					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint

Nombre total d'unités de repérage	17
Commentaire sur le local	Néant

281 laverie (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3007	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3008					C	0,02	0,1	
3005	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,04	0,1	
3006					C	0,01	0,1	
3003	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3004					C	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3009	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3010					C	0,03	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				Non peint
3011	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3012					C	0,02	0,1	
3013	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3014					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		Carrelage				Non peint
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

282 vestiaires visiteurs (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3019	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3020					C	0,02	0,1	
3017	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
3018					C	0,02	0,1	
3015	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3016					C	0,02	0,1	
3021	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3022					C	0,03	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3031	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3032					C	0,01	0,1	
3029	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
3030					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3023	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3024					C	0,01	0,1	
3027	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3028					C	0,02	0,1	
3025	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3026					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		17						
Commentaire sur le local		Néant						

224 douche (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3037	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3038					C	0,03	0,1	
3035	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3036					C	0,02	0,1	
3033	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3034					C	0,01	0,1	
3039	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3040					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				Non peint
3041	C	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
3042					C	0,02	0,1	
3043	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3044					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		Carrelage				Non peint
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		11						
Commentaire sur le local		Néant						

B229 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3051	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3052					C	0,02	0,1	
3047	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,04	0,1	
3048					C	0,02	0,1	
3045	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3046					C	0,03	0,1	
3053	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3054					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3055	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3056					C	0,01	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3059	C	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3060					C	0,02	0,1	
3049	C	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3050					C	0,02	0,1	
3057	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3058					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
3061	E	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3062					C	0,02	0,1	
3069	F	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3070					C	0,02	0,1	
3067	F	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
3068					C	0,01	0,1	
	F	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	F	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	F	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3063	F	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3064					C	0,01	0,1	
3065	F	Radiateur		Peinture	HD	0,03	0,1	
3066					C	0,01	0,1	
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			21					
Commentaire sur le local			Néant					

B223 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3079	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3080					C	0,02	0,1	
3071	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3072					C	0,02	0,1	
3073	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
3074					C	0,03	0,1	
3081	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
3082					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3083	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3084					C	0,02	0,1	
3085	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3086					C	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	D	Plinthes		PVC				PVC
3077	D	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3078					C	0,01	0,1	
3075	D	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3076					C	0,03	0,1	
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			13					
Commentaire sur le local			Néant					

B201 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3095	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3096					C	0,03	0,1	
3087	A	Porte n°1 Bâti		Peinture	HD	0,04	0,1	
3088					C	0,01	0,1	
3089	A	Porte n°1 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3090					C	0,02	0,1	
3097	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3098					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3111	B	Porte n°2 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3112					C	0,02	0,1	
3113	B	Porte n°2 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3114					C	0,01	0,1	
3099	C	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
3100					C	0,01	0,1	
3115	C	Porte n°3 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3116					C	0,03	0,1	
3117	C	Porte n°3 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3118					C	0,03	0,1	
3101	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3102					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
3093	D	Porte n°1 Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
3094					C	0,02	0,1	
3091	D	Porte n°1 Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
3092					C	0,01	0,1	
3103	E	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3104					C	0,03	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3119	E	Porte n°4 Bâti 		Peinture	HD	4,3	0,1	
3120	E	Porte n°4 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3121					C	0,02	0,1	
3122	E	Porte n°5 Bâti 		Peinture	HD	4,3	0,1	
3123	E	Porte n°5 Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
3124					C	0,01	0,1	
3125	E	Porte n°6 Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
3126					C	0,01	0,1	
3127	E	Porte n°6 Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
3128					C	0,03	0,1	
3129	E	Porte n°7 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3130					C	0,04	0,1	
3131	E	Porte n°7 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3132					C	0,02	0,1	
3105	F	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3106					C	0,02	0,1	
3147	F	Porte n°12 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3148					C	0,03	0,1	
3149	F	Porte n°12 Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
3150					C	0,02	0,1	
3107	G	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3108					C	0,02	0,1	
3141	G	Porte n°10 Bâti 		Peinture	HD	4,3	0,1	
3142	G	Porte n°10 Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
3143					C	0,02	0,1	
3144	G	Porte n°11 Bâti 		Peinture	HD	4,3	0,1	
3145	G	Porte n°11 Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
3146					C	0,01	0,1	
3133	G	Porte n°8 Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3134					C	0,02	0,1	
3135	G	Porte n°8 Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
3136					C	0,01	0,1	
3137	G	Porte n°9 Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
3138					C	0,02	0,1	
3139	G	Porte n°9 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3140					C	0,02	0,1	
3109	H	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3110					C	0,01	0,1	
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		39						
Commentaire sur le local		Néant						

B260 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3159	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
3160					C	0,02	0,1	
3151	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,04	0,1	
3152					C	0,02	0,1	
3153	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
3154					C	0,03	0,1	
3161	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3162					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3163	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3164					C	0,03	0,1	
3165	D	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
3166					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
3157	D	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
3158					C	0,02	0,1	
3155	D	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3156					C	0,02	0,1	
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		13						
Commentaire sur le local		Néant						

B267 (R+2)								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3173	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
3174					C	0,02	0,1	
3169	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3170					C	0,02	0,1	
3167	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,04	0,1	
3168					C	0,02	0,1	
3189	B	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3190					C	0,02	0,1	
3187	B	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
3188					C	0,02	0,1	
	B	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	B	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	B	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3175	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3176					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3183	B	Porte Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
3184					C	0,02	0,1	
3181	B	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3182					C	0,02	0,1	
3185	B	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3186					C	0,01	0,1	
3177	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3178					C	0,02	0,1	
3179	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3180					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
3191	D	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,04	0,1	
3192					C	0,02	0,1	
3171	D	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
3172					C	0,02	0,1	
3193	E	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3194					C	0,01	0,1	
3195	F	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3196					C	0,02	0,1	
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			23					
Commentaire sur le local			Néant					

B273 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3205	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3206					C	0,02	0,1	
3199	A	Porte Bati		Peinture	HD	0,02	0,1	
3200					C	0,03	0,1	
3197	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3198					C	0,03	0,1	
3207	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3208					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3209	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3210					C	0,02	0,1	
3211	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3212					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
3203	D	Porte Bâti		Peinture	HD	0,04	0,1	
3204					C	0,01	0,1	
3201	D	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
3202					C	0,02	0,1	
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			13					
Commentaire sur le local			Néant					

B233a (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3217	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3218					C	0,02	0,1	
3215	A	Porte n°1 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3216					C	0,02	0,1	
3213	A	Porte n°1 Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
3214					C	0,01	0,1	
3219	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
3220					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3221	C	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
3222					C	0,01	0,1	
3229	C	Porte n°2 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3230					C	0,02	0,1	
3227	C	Porte n°2 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3228					C	0,02	0,1	
3223	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3224					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
3225	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,1	
3226					C	0,01	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			12					
Commentaire sur le local			Néant					

B234a (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3235	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3236					C	0,02	0,1	
3233	A	Porte n°1 Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
3234					C	0,01	0,1	
3231	A	Porte n°1 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3232					C	0,02	0,1	
3237	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3238					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3239	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3240					C	0,01	0,1	
3245	C	Porte n°2 Bâti		Peinture	HD	0,04	0,1	
3246					C	0,02	0,1	
3243	C	Porte n°2 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3244					C	0,02	0,1	
3241	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3242					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
3247	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,1	
3248					C	0,02	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			12					
Commentaire sur le local			Néant					

B235a (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3253	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3254					C	0,02	0,1	
3251	A	Porte n°1 Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3252					C	0,02	0,1	
3249	A	Porte n°1 Ouvrant		Peinture	HD	0,04	0,1	
3250					C	0,01	0,1	
3255	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3256					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3257	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3258					C	0,04	0,1	
3263	C	Porte n°2 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3264					C	0,02	0,1	
3261	C	Porte n°2 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3262					C	0,02	0,1	
3259	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3260					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
3265	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,1	
3266					C	0,02	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			12					
Commentaire sur le local			Néant					

B237a (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3271	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3272					C	0,02	0,1	
3269	A	Porte n°1 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3270					C	0,03	0,1	
3267	A	Porte n°1 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3268					C	0,02	0,1	
3273	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3274					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3275	C	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
3276					C	0,02	0,1	
3281	C	Porte n°2 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3282					C	0,02	0,1	
3279	C	Porte n°2 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3280					C	0,02	0,1	
3277	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3278					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
3283	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3284					C	0,03	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		12						
Commentaire sur le local		Néant						

B238a (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3289	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3290					C	0,01	0,1	
3287	A	Porte n°1 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3288					C	0,02	0,1	
3285	A	Porte n°1 Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
3286					C	0,01	0,1	
3291	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3292					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3293	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3294					C	0,03	0,1	
3299	C	Porte n°2 Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
3300					C	0,01	0,1	
3297	C	Porte n°2 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3298					C	0,03	0,1	
3295	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3296					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
3301	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,1	
3302					C	0,02	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		12						
Commentaire sur le local		Néant						

B239a (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3307	A	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
3308					C	0,02	0,1	
3305	A	Porte n°1 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3306					C	0,02	0,1	
3303	A	Porte n°1 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3304					C	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3309	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3310					C	0,03	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3311	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3312					C	0,02	0,1	
3317	C	Porte n°2 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3318					C	0,02	0,1	
3315	C	Porte n°2 Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
3316					C	0,02	0,1	
3313	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3314					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
3319	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,1	
3320					C	0,02	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			12					
Commentaire sur le local			Néant					

B241a (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3325	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
3326					C	0,04	0,1	
3323	A	Porte n°1 Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
3324					C	0,01	0,1	
3321	A	Porte n°1 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3322					C	0,02	0,1	
3327	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3328					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3329	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3330					C	0,02	0,1	
3335	C	Porte n°2 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3336					C	0,02	0,1	
3333	C	Porte n°2 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3334					C	0,01	0,1	
3331	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3332					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
3337	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,1	
3338					C	0,01	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			12					

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

B242a (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3343	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3344					C	0,01	0,1	
3341	A	Porte n°1 Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
3342					C	0,02	0,1	
3339	A	Porte n°1 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3340					C	0,01	0,1	
3345	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3346					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3347	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3348					C	0,03	0,1	
3353	C	Porte n°2 Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
3354					C	0,01	0,1	
3351	C	Porte n°2 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3352					C	0,02	0,1	
3349	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3350					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
3355	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,03	0,1	
3356					C	0,03	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint

Nombre total d'unités de repérage	12
Commentaire sur le local	Néant

B243a (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3361	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3362					C	0,02	0,1	
3359	A	Porte n°1 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3360					C	0,04	0,1	
3357	A	Porte n°1 Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
3358					C	0,02	0,1	
3363	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3364					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3365	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3366					C	0,01	0,1	
3371	C	Porte n°2 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3372					C	0,01	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3369	C	Porte n°2 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3370					C	0,01	0,1	
3367	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
3368					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
3373	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,1	
3374					C	0,04	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			12					
Commentaire sur le local			Néant					

B244a (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3379	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3380					C	0,01	0,1	
3377	A	Porte n°1 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3378					C	0,02	0,1	
3375	A	Porte n°1 Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
3376					C	0,01	0,1	
3381	B	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
3382					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3383	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3384					C	0,02	0,1	
3389	C	Porte n°2 Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
3390					C	0,02	0,1	
3387	C	Porte n°2 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3388					C	0,01	0,1	
3385	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3386					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
3391	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,03	0,1	
3392					C	0,01	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			12					
Commentaire sur le local			Néant					

B245a (R+2)								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3397	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3398					C	0,03	0,1	
3395	A	Porte n°1 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3396					C	0,02	0,1	
3393	A	Porte n°1 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3394					C	0,01	0,1	
3399	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
3400					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3401	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3402					C	0,02	0,1	
3407	C	Porte n°2 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3408					C	0,03	0,1	
3405	C	Porte n°2 Ouvrant		Peinture	HD	0,04	0,1	
3406					C	0,02	0,1	
3403	D	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
3404					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
3409	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,03	0,1	
3410					C	0,02	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			12					
Commentaire sur le local			Néant					

B246a (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3415	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
3416					C	0,01	0,1	
3413	A	Porte n°1 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3414					C	0,02	0,1	
3411	A	Porte n°1 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3412					C	0,01	0,1	
3417	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3418					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3419	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3420					C	0,02	0,1	
3425	C	Porte n°2 Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
3426					C	0,02	0,1	
3423	C	Porte n°2 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3424					C	0,04	0,1	
3421	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3422					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
3427	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,1	
3428					C	0,02	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			12					
Commentaire sur le local			Néant					

B247a (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3433	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3434					C	0,03	0,1	
3431	A	Porte n°1 Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
3432					C	0,01	0,1	
3429	A	Porte n°1 Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
3430					C	0,02	0,1	
3435	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3436					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3437	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3438					C	0,02	0,1	
3443	C	Porte n°2 Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
3444					C	0,01	0,1	
3441	C	Porte n°2 Ouvrant		Peinture	HD	0,04	0,1	
3442					C	0,02	0,1	
3439	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3440					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
3445	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,03	0,1	
3446					C	0,02	0,1	
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			12					
Commentaire sur le local			Néant					

304/302 Salon de soins (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3451	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3452					C	0,02	0,1	
3449	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3450					C	0,02	0,1	
3447	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
3448					C	0,01	0,1	
3453	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3454					C	0,03	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3463	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3464					C	0,03	0,1	
3459	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,04	0,1	
3460					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3455	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3456					C	0,02	0,1	
3461	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3462					C	0,02	0,1	
3457	D	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
3458					C	0,04	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

305 Chambre (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3469	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3470					C	0,02	0,1	
3467	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3468					C	0,02	0,1	
3465	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,04	0,1	
3466					C	0,01	0,1	
3471	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3472					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3481	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,03	0,1	
3482					C	0,01	0,1	
3479	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
3480					C	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3473	C	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
3474					C	0,03	0,1	
3477	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
3478					C	0,01	0,1	
3475	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3476					C	0,04	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

306 Chambre (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3487	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
3488					C	0,02	0,1	
3485	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3486					C	0,01	0,1	
3483	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
3484					C	0,03	0,1	
3489	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3490					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3499	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3500					C	0,02	0,1	
3497	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
3498					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3491	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3492					C	0,02	0,1	
3495	C	Radiateur		Peinture	HD	0,04	0,1	
3496					C	0,03	0,1	
3493	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3494					C	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

307 Chambre (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3505	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3506					C	0,02	0,1	
3503	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3504					C	0,02	0,1	
3501	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
3502					C	0,02	0,1	
3507	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3508					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3517	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3518					C	0,02	0,1	
3515	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
3516					C	0,03	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3509	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3510					C	0,04	0,1	
3513	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
3514					C	0,02	0,1	
3511	D	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
3512					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

308 Chambre (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3523	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
3524					C	0,02	0,1	
3521	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3522					C	0,02	0,1	
3519	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3520					C	0,02	0,1	
3525	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3526					C	0,04	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3535	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
3536					C	0,02	0,1	
3533	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
3534					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3527	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3528					C	0,02	0,1	
3531	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3532					C	0,01	0,1	
3529	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3530					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

309 Chambre (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3541	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3542					C	0,04	0,1	
3539	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
3540					C	0,01	0,1	
3537	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
3538					C	0,02	0,1	
3543	B	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
3544					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3553	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,03	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3554					C	0,03	0,1	
3551	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
3552					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3545	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3546					C	0,02	0,1	
3549	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3550					C	0,02	0,1	
3547	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3548					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

310 Chambre (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3559	A	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
3560					C	0,02	0,1	
3557	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3558					C	0,02	0,1	
3555	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3556					C	0,01	0,1	
3561	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3562					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3571	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3572					C	0,02	0,1	
3569	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
3570					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3563	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3564					C	0,02	0,1	
3567	C	Radiateur		Peinture	HD	0,03	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3568					C	0,02	0,1	
3565	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3566					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

311 Bureau (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3577	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3578					C	0,02	0,1	
3575	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3576					C	0,02	0,1	
3573	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
3574					C	0,02	0,1	
3579	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3580					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3589	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3590					C	0,02	0,1	
3587	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
3588					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3581	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3582					C	0,02	0,1	
3585	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3586					C	0,02	0,1	
3583	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3584					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

312 Chambre (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3595	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3596					C	0,02	0,1	
3593	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3594					C	0,02	0,1	
3591	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
3592					C	0,02	0,1	
3597	B	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
3598					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3607	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
3608					C	0,03	0,1	
3605	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
3606					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3599	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3600					C	0,02	0,1	
3603	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3604					C	0,02	0,1	
3601	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3602					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

313 Rangement matériel (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3613	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3614					C	0,02	0,1	
3611	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3612					C	0,02	0,1	
3609	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3610					C	0,02	0,1	
3615	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3616					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3625	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3626					C	0,02	0,1	
3623	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
3624					C	0,01	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3617	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3618					C	0,03	0,1	
3621	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3622					C	0,02	0,1	
3619	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3620					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3631	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3632					C	0,02	0,1	
3629	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,04	0,1	
3630					C	0,02	0,1	
3627	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
3628					C	0,02	0,1	
3633	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3634					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3643	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
3644					C	0,03	0,1	
3641	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
3642					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3635	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3636					C	0,03	0,1	
3639	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3640					C	0,02	0,1	
3637	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3638					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

315 Chambre (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3649	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3650					C	0,02	0,1	
3647	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
3648					C	0,02	0,1	
3645	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3646					C	0,01	0,1	
3651	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3652					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3661	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3662					C	0,01	0,1	
3659	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
3660					C	0,01	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3653	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3654					C	0,02	0,1	
3657	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
3658					C	0,01	0,1	
3655	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3656					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

316 Chambre (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3667	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3668					C	0,02	0,1	
3665	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
3666					C	0,02	0,1	
3663	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3664					C	0,02	0,1	
3669	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3670					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3679	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,04	0,1	
3680					C	0,01	0,1	
3677	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
3678					C	0,03	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3671	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3672					C	0,02	0,1	
3675	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
3676					C	0,01	0,1	
3673	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3674					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

317 Chambre (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3685	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3686					C	0,01	0,1	
3683	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3684					C	0,02	0,1	
3681	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
3682					C	0,02	0,1	
3687	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3688					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3697	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,03	0,1	
3698					C	0,02	0,1	
3695	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
3696					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3689	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3690					C	0,02	0,1	
3693	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
3694					C	0,01	0,1	
3691	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3692					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

318 Chambre (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3703	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3704					C	0,01	0,1	
3701	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3702					C	0,01	0,1	
3699	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3700					C	0,01	0,1	
3705	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3706					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3715	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3716					C	0,02	0,1	
3713	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
3714					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3707	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3708					C	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3711	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3712					C	0,03	0,1	
3709	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3710					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

319 Chambre (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3721	A	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
3722					C	0,02	0,1	
3719	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3720					C	0,02	0,1	
3717	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
3718					C	0,01	0,1	
3723	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3724					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3733	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
3734					C	0,02	0,1	
3731	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
3732					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3725	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3726					C	0,02	0,1	
3729	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3730					C	0,01	0,1	
3727	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3728					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

320 Chambre (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3739	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3740					C	0,02	0,1	
3737	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,03	0,1	
3738					C	0,02	0,1	
3735	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3736					C	0,02	0,1	
3741	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3742					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3751	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3752					C	0,02	0,1	
3749	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
3750					C	0,01	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3743	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3744					C	0,02	0,1	
3747	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3748					C	0,02	0,1	
3745	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3746					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

322 salon d'accueil (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3757	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3758					C	0,02	0,1	
3755	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3756					C	0,03	0,1	
3753	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3754					C	0,02	0,1	
3759	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3760					C	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	B	Plinthes		PVC				PVC
3769	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3770					C	0,02	0,1	
3767	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
3768					C	0,03	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3761	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3762					C	0,02	0,1	
3765	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
3766					C	0,02	0,1	
3763	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3764					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

338 secrétariat (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3775	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3776					C	0,01	0,1	
3773	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3774					C	0,02	0,1	
3771	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,04	0,1	
3772					C	0,02	0,1	
3777	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3778					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3787	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3788					C	0,02	0,1	
3785	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
3786					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3779	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3780					C	0,03	0,1	
3783	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3784					C	0,02	0,1	
3781	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3782					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

347 attente (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3793	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
3794					C	0,02	0,1	
3791	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3792					C	0,02	0,1	
3789	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3790					C	0,02	0,1	
3795	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3796					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3805	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3806					C	0,02	0,1	
3803	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
3804					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3797	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3798					C	0,02	0,1	
3801	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3802					C	0,01	0,1	
3799	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3800					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

348 SAM (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3811	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3812					C	0,02	0,1	
3809	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3810					C	0,02	0,1	
3807	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3808					C	0,02	0,1	
3813	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3814					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3823	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
3824					C	0,01	0,1	
3821	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
3822					C	0,03	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3815	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3816					C	0,01	0,1	
3819	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3820					C	0,02	0,1	
3817	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3818					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint

Nombre total d'unités de repérage	17
Commentaire sur le local	Néant

349 cabine esthétique (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3829	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3830					C	0,02	0,1	
3827	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
3828					C	0,03	0,1	
3825	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3826					C	0,02	0,1	
3831	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3832					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3841	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3842					C	0,01	0,1	
3839	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
3840					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3833	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3834					C	0,02	0,1	
3837	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
3838					C	0,02	0,1	
3835	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3836					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

350 bureau médical (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3847	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3848					C	0,02	0,1	
3845	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
3846					C	0,02	0,1	
3843	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3844					C	0,02	0,1	
3849	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3850					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3859	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3860					C	0,02	0,1	
3857	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
3858					C	0,04	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3851	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3852					C	0,02	0,1	
3855	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3856					C	0,02	0,1	
3853	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3854					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint

Nombre total d'unités de repérage 17

Commentaire sur le local Néant

351 bureau (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3865	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3866					C	0,02	0,1	
3863	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3864					C	0,02	0,1	
3861	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
3862					C	0,02	0,1	
3867	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3868					C	0,03	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3877	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,03	0,1	
3878					C	0,03	0,1	
3875	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,03	0,1	
3876					C	0,03	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3869	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3870					C	0,02	0,1	
3873	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3874					C	0,02	0,1	
3871	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
3872					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint

Nombre total d'unités de repérage	17
Commentaire sur le local	Néant

352 bureau (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3883	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3884					C	0,02	0,1	
3881	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3882					C	0,02	0,1	
3879	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,04	0,1	
3880					C	0,02	0,1	
3885	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3886					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3895	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
3896					C	0,02	0,1	
3893	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,04	0,1	
3894					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3887	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3888					C	0,02	0,1	
3891	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3892					C	0,02	0,1	
3889	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3890					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint

Nombre total d'unités de repérage	17
Commentaire sur le local	Néant

353 bureau (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3901	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3902					C	0,02	0,1	
3899	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3900					C	0,03	0,1	
3897	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,04	0,1	
3898					C	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3903	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3904					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3913	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,03	0,1	
3914					C	0,02	0,1	
3911	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
3912					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3905	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3906					C	0,04	0,1	
3909	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3910					C	0,01	0,1	
3907	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3908					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		17						
Commentaire sur le local		Néant						

354 sanitaires (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3919	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3920					C	0,02	0,1	
3917	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3918					C	0,01	0,1	
3915	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3916					C	0,02	0,1	
3921	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3922					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				Non peint
3923	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3924					C	0,02	0,1	
3925	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3926					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		Carrelage				Non peint
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

355 linge (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3931	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3932					C	0,03	0,1	
3929	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
3930					C	0,01	0,1	
3927	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3928					C	0,02	0,1	
3933	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3934					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3943	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3944					C	0,02	0,1	
3941	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
3942					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3935	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3936					C	0,02	0,1	
3939	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3940					C	0,03	0,1	
3937	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3938					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

356 rangt (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3949	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3950					C	0,02	0,1	
3947	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3948					C	0,02	0,1	
3945	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
3946					C	0,02	0,1	
3951	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3952					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3961	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
3962					C	0,01	0,1	
3959	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
3960					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3953	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3954					C	0,02	0,1	
3957	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3958					C	0,02	0,1	
3955	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3956					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		17						
Commentaire sur le local		Néant						

357 bureau (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3967	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3968					C	0,01	0,1	
3965	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
3966					C	0,03	0,1	
3963	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
3964					C	0,01	0,1	
3969	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3970					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3979	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
3980					C	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3977	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
3978					C	0,01	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3971	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3972					C	0,02	0,1	
3975	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
3976					C	0,02	0,1	
3973	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3974					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

358 office (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3985	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
3986					C	0,02	0,1	
3983	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
3984					C	0,02	0,1	
3981	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
3982					C	0,04	0,1	
3987	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3988					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
3997	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
3998					C	0,02	0,1	
3995	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
3996					C	0,03	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
3989	C	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
3990					C	0,04	0,1	
3993	C	Radiateur		Peinture	HD	0,04	0,1	
3994					C	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3991	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
3992					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		17						
Commentaire sur le local		Néant						

359 office (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4003	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4004					C	0,04	0,1	
4001	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
4002					C	0,01	0,1	
3999	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
4000					C	0,01	0,1	
4005	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
4006					C	0,03	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
4015	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
4016					C	0,03	0,1	
4013	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
4014					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
4007	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4008					C	0,01	0,1	
4011	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
4012					C	0,02	0,1	
4009	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4010					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		17						
Commentaire sur le local		Néant						

330 secrétariat (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4021	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4022					C	0,02	0,1	
4019	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
4020					C	0,01	0,1	
4017	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
4018					C	0,01	0,1	
4023	B	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
4024					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
4033	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
4034					C	0,02	0,1	
4031	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
4032					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
4025	C	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
4026					C	0,01	0,1	
4029	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
4030					C	0,02	0,1	
4027	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4028					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

331 archives (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4039	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
4040					C	0,02	0,1	
4037	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
4038					C	0,01	0,1	
4035	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
4036					C	0,02	0,1	
4041	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
4042					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
4051	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4052					C	0,02	0,1	
4049	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
4050					C	0,01	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
4043	C	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
4044					C	0,02	0,1	
4047	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
4048					C	0,02	0,1	
4045	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4046					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

332 bureau (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4057	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4058					C	0,02	0,1	
4055	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
4056					C	0,01	0,1	
4053	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
4054					C	0,02	0,1	
4059	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4060					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
4069	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,03	0,1	
4070					C	0,02	0,1	
4067	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
4068					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
4061	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
4062					C	0,02	0,1	
4065	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4066					C	0,01	0,1	
4063	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4064					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

333 bureau (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4075	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4076					C	0,02	0,1	
4073	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
4074					C	0,02	0,1	
4071	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
4072					C	0,01	0,1	
4077	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4078					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
4087	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,04	0,1	
4088					C	0,03	0,1	
4085	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,04	0,1	
4086					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
4079	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4080					C	0,01	0,1	
4083	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
4084					C	0,02	0,1	
4081	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
4082					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

334 bureau (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4093	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
4094					C	0,01	0,1	
4091	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
4092					C	0,02	0,1	
4089	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,04	0,1	
4090					C	0,02	0,1	
4095	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4096					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
4105	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
4106					C	0,03	0,1	
4103	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,01	0,1	
4104					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
4097	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
4098					C	0,03	0,1	
4101	C	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
4102					C	0,01	0,1	
4099	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4100					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

335 sanit (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4111	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4112					C	0,01	0,1	
4109	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
4110					C	0,02	0,1	
4107	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
4108					C	0,02	0,1	
4113	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
4114					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				Non peint

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4115	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4116					C	0,01	0,1	
4117	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4118					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		Carrelage				Non peint
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

336 déchets poubelles (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4123	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
4124					C	0,04	0,1	
4121	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
4122					C	0,01	0,1	
4119	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
4120					C	0,02	0,1	
4125	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
4126					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
4135	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,04	0,1	
4136					C	0,02	0,1	
4133	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
4134					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
4127	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4128					C	0,02	0,1	
4131	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
4132					C	0,02	0,1	
4129	D	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
4130					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

340 cadre (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4141	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4142					C	0,02	0,1	
4139	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
4140					C	0,02	0,1	
4137	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
4138					C	0,04	0,1	
4143	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
4144					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
4153	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
4154					C	0,02	0,1	
4151	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
4152					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
4145	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
4146					C	0,04	0,1	
4149	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
4150					C	0,03	0,1	
4147	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
4148					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

342 laverie (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4159	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4160					C	0,03	0,1	
4157	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
4158					C	0,03	0,1	
4155	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
4156					C	0,02	0,1	
4161	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
4162					C	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	B	Plinthes		Carrelage				Non peint
4163	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
4164					C	0,04	0,1	
4165	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4166					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		Carrelage				Non peint
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

343 sanit (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4171	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4172					C	0,02	0,1	
4169	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
4170					C	0,02	0,1	
4167	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
4168					C	0,02	0,1	
4173	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4174					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		Carrelage				Non peint
4175	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4176					C	0,01	0,1	
4177	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4178					C	0,04	0,1	
	D	Plinthes		Carrelage				Non peint
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

344 bureau (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4183	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4184					C	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4181	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
4182					C	0,01	0,1	
4179	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
4180					C	0,02	0,1	
4185	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4186					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
4195	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
4196					C	0,02	0,1	
4193	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	
4194					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
4187	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4188					C	0,03	0,1	
4191	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
4192					C	0,01	0,1	
4189	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4190					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

345 bureau (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4201	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4202					C	0,02	0,1	
4199	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
4200					C	0,02	0,1	
4197	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
4198					C	0,03	0,1	
4203	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4204					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
4213	C	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,03	0,1	
4214					C	0,01	0,1	
4211	C	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4212					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	C	Fenêtre Volets		PVC				PVC
4205	C	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
4206					C	0,04	0,1	
4209	C	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
4210					C	0,01	0,1	
4207	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4208					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
4215	Plafond	Conduit 		Peinture	HD	6,3	0,1	
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		18						
Commentaire sur le local		Néant						

346 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4219	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4220					C	0,01	0,1	
4218	A	Porte Bâti		Peinture	HD	4,3	0,1	
4216	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
4217					C	0,02	0,1	
4221	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4222					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
4223	C	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
4224					C	0,01	0,1	
4225	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4226					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		11						

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

Dégagement 1 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4233	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
4234					C	0,02	0,1	
4229	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
4230					C	0,04	0,1	
4227	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
4228					C	0,02	0,1	
4249	B	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,03	0,1	
4250					C	0,02	0,1	
4247	B	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,03	0,1	
4248					C	0,02	0,1	
	B	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC
	B	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	B	Fenêtre Volets		PVC				PVC
4235	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4236					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
4245	B	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,1	
4246					C	0,02	0,1	
4237	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
4238					C	0,02	0,1	
4243	C	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
4244					C	0,02	0,1	
4241	C	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
4242					C	0,01	0,1	
4239	D	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
4240					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
4251	D	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
4252					C	0,02	0,1	
4231	D	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
4232					C	0,02	0,1	
4253	E	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
4254					C	0,02	0,1	
4255	F	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
4256					C	0,02	0,1	
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint

Nombre total d'unités de repérage	23
Commentaire sur le local	Néant

Dégagement 2 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4265	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
4266					C	0,02	0,1	
4257	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
4258					C	0,04	0,1	
4259	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
4260					C	0,02	0,1	
4267	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4268					C	0,03	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
4269	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4270					C	0,02	0,1	
4271	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4272					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
4263	D	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
4264					C	0,02	0,1	
4261	D	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
4262					C	0,02	0,1	
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			13					
Commentaire sur le local			Néant					

Dégagement 3 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4281	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
4282					C	0,02	0,1	
4273	A	Porte n°1 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
4274					C	0,02	0,1	
4275	A	Porte n°1 Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
4276					C	0,03	0,1	
4283	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
4284					C	0,01	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
4297	B	Porte n°2 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
4298					C	0,02	0,1	
4299	B	Porte n°2 Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
4300					C	0,02	0,1	
4285	C	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
4286					C	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4301	C	Porte n°3 Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
4302					C	0,02	0,1	
4303	C	Porte n°3 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
4304					C	0,01	0,1	
4287	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4288					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
4279	D	Porte n°1 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
4280					C	0,01	0,1	
4277	D	Porte n°1 Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
4278					C	0,02	0,1	
4289	E	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
4290					C	0,02	0,1	
4305	E	Porte n°4 Bâti 		Peinture	HD	4,3	0,1	
4306	E	Porte n°4 Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
4307					C	0,02	0,1	
4308	E	Porte n°5 Bâti 		Peinture	HD	4,3	0,1	
4309	E	Porte n°5 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
4310					C	0,02	0,1	
4311	E	Porte n°6 Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
4312					C	0,01	0,1	
4313	E	Porte n°6 Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
4314					C	0,02	0,1	
4315	E	Porte n°7 Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
4316					C	0,01	0,1	
4317	E	Porte n°7 Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
4318					C	0,02	0,1	
4291	F	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4292					C	0,02	0,1	
4333	F	Porte n°12 Bâti		Peinture	HD	0,04	0,1	
4334					C	0,03	0,1	
4335	F	Porte n°12 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
4336					C	0,01	0,1	
4293	G	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4294					C	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4327	G	Porte n°10 Bâti 		Peinture	HD	4,3	0,1	
4328	G	Porte n°10 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
4329					C	0,02	0,1	
4330	G	Porte n°11 Bâti 		Peinture	HD	4,3	0,1	
4331	G	Porte n°11 Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
4332					C	0,02	0,1	
4319	G	Porte n°8 Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
4320					C	0,01	0,1	
4321	G	Porte n°8 Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
4322					C	0,02	0,1	
4323	G	Porte n°9 Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
4324					C	0,02	0,1	
4325	G	Porte n°9 Ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,1	
4326					C	0,02	0,1	
4295	H	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4296					C	0,03	0,1	
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			39					
Commentaire sur le local			Néant					

Dégagement 4 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4345	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,1	
4346					C	0,02	0,1	
4337	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,01	0,1	
4338					C	0,03	0,1	
4339	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
4340					C	0,01	0,1	
4347	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4348					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
4349	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4350					C	0,02	0,1	
4351	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4352					C	0,01	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
4343	D	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
4344					C	0,01	0,1	
4341	D	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,04	0,1	
4342					C	0,02	0,1	
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			13					
Commentaire sur le local			Néant					

Dégagement 5 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4359	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,1	
4360					C	0,02	0,1	
4355	A	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
4356					C	0,02	0,1	
4353	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
4354					C	0,02	0,1	
4361	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4362					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
4363	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4364					C	0,02	0,1	
4367	C	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,1	
4368					C	0,03	0,1	
4357	C	Porte Bâti		Peinture	HD	0,02	0,1	
4358					C	0,02	0,1	
4365	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4366					C	0,02	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
4369	E	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
4370					C	0,02	0,1	
4377	F	Canalisation radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
4378					C	0,03	0,1	
4375	F	Fenêtre Allège		Peinture	HD	0,03	0,1	
4376					C	0,01	0,1	
	F	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs		PVC				PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	F	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				PVC
	F	Fenêtre Volets		PVC				PVC
4371	F	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
4372					C	0,03	0,1	
4373	F	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,1	
4374					C	0,02	0,1	
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			21					
Commentaire sur le local			Néant					

RIA (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4382	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4383					C	0,01	0,1	
4381	A	Porte Bâti 		Peinture	HD	4,3	0,1	
4379	A	Porte Ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,1	
4380					C	0,02	0,1	
4384	B	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
4385					C	0,02	0,1	
	B	Plinthes		PVC				PVC
4386	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
4387					C	0,02	0,1	
4388	D	Murs		Peinture	HD	0,04	0,1	
4389					C	0,03	0,1	
	D	Plinthes		PVC				PVC
	Plafond	Faux-plafond		Faux-plafond				Non peint
	Plafond	Plafond		Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Lé plastique				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

LEGENDE			
Localisation de la mesure	HG : en Haut à Gauche MG : au Milieu à Gauche BG : en Bas à Gauche	HC : en Haut au Centre C : au Centre BC : en Bas au Centre	HD : en Haut à Droite MD : au Milieu à Droite BD : en Bas à Droite

ANNEXE : Plans et/ou Croquis





PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Bâtiment 3 2 avenue Maréchal Foch 29200 BREST
N° dossier :	TMP_20241206095337				
N° planche :	2/4	Version :	0		
Origine du plan :				Bâtiment – Niveau :	R+2



 CHRU CHU de Brest			
18 rue de la République 29200 BREST 02 98 22 12 12 02 98 22 12 13			
18 rue de la République 29200 BREST 02 98 22 12 12 02 98 22 12 13			
18 rue de la République 29200 BREST 02 98 22 12 12 02 98 22 12 13			

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Bâtiment 3 2 avenue Maréchal Foch 29200 BREST
N° dossier :	TMP_20241206095337			
N° planche :	3/4	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : R+1





PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Bâtiment 3 2 avenue Maréchal Foch 29200 BREST
N° dossier :	TMP_20241206095337			
N° planche :	4/4	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : R+0



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

- ERP
 - Neuf
 - Mise à jour du DPE,
 - Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
 - Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréule (DDT),
 - Etat parasitaire et diagnostic méréule (hors DDT),
 - Diagnostic Plomb avant / après travaux,
 - Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
 - Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
 - Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb,
 - Etat des lieux,
 - Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
 - Millièmes de copropriété,
 - Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
 - Sécurité piscine,
 - Diagnostic technique Loi SRU,
 - Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public.
- 3) **Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.**
- 4) **Conseil en performance énergétique.**
- 5) **Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.**
- 6) **Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.**
- 7) **Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.**
- 8) Concernant l'utilisation des appareils à plomb contenant des sources ionisantes l'Assureur note et précise que les garanties du contrat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.
- 9) **Laboratoire** il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris les échantillons d'amiante) et de prélèvements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont acquises notamment lors :
- De missions d'analyse d'échantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux équipements du bâtiment ou aux équipements et process.
 - Des missions de prélèvement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques à ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 à zéro heure au 31/12/2024 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 5 janvier 2024

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE



Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

Traduction du document ThermoFisher Scientific du 1er mars 2011 signé par Dr. Björn Klaué

Usage maximal des sources Cd-109 dans les analyseurs de fluorescence X portables Niton

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Thermo Scientific Niton pourvus d'une source isotopique Cd-109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est déterminée par l'activité résiduelle minimale pour une durée d'analyse utile avec des ratios signal/bruit statistiquement acceptables, soit **75 MBq**.

- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **370 MBq** cette valeur limite est atteinte après **36 mois**.
- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **1480 MBq** cette valeur limite est atteinte après **64 mois**.

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroît même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 75 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Ces durées d'utilisation maximales de 36 (source 370 MBq) et 64 mois (source 1480 MBq) avant un inévitable remplacement de la source sont simplement basées sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Si l'on considère une analyse réalisée avec un analyseur Niton sur un échantillon contenant 1 mg/cm² de plomb nous statuons que :

Pendant cette durée l'appareil garantit que 95 % des résultats de mesures réalisées sur un échantillon standardisé de concentration voisine de 1 mg/cm², sont comprises dans un intervalle : [valeur cible — 0,1 mg/cm² ; valeur cible + 0,1 mg/cm²].

Au-delà des durées limites mentionnées précédemment (soit 36 ou 64 mois selon l'activité initiale de la source) nous ne pouvons garantir que l'analyse définie ci-dessus puisse être réalisée avec une erreur inférieure à ±0,1 mg/cm² dans un intervalle de confiance de 95% (2σ).

Nom de la société : BUREAU VERITAS (29)

Modèle de l'analyseur : XLP S
Numéro de série analyseur : 93705
Numéro de série de la source : RTV-1081-23
Activité de la source (Mbq) : 898
Date d'origine de la source : 24/03/2021
Date de fin de validité de la source : 07/10/2025



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D - CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : <https://www.physitek.fr>



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.

01.03.2011

Maximum Usage Time for Cd-109 Sources in Thermo Scientific Niton XRF Analyzers

To Whom It May Concern

With regard to the instrument performance of Cd-109 isotope source based handheld Thermo Scientific Niton XRF analyzers designed for lead-in-paint applications we state the following:

Based on the established physical half-life of Cd-109 of 462.6 days, the maximum use for a Cd-109 source is determined by the minimum remaining activity for a useful analysis time with statistically acceptable signal-to-noise ratios, which is 75 MBq.

- For an analyzer with a Cd-109 source with an initial activity of **370 MBq** this limit is reached after **36 months**.
- For an analyzer with a Cd-109 source with an initial activity of **1480 MBq** this limit is reached after **64 months**.

These limits are independent of the actual use of the instrument. The clock for the decay of the source starts with the assembly of the source. With the decay of the source the actual analysis time necessary to acquire meaningful analytical data increases at least proportionally. Towards the end of the life for the source the signal-to-noise ratio decreases even further because the electronic noise sources become more dominant. At an activity below 75 MBq the required analysis times increase to levels which render the instrument impractical for the application. At very low activities also other sources of error diminish the precision and accuracy of the results.

The stated maximum usage times of 36 (370 MBq source) and 64 months (1480 MBq source) prior to the inevitable resourcing are simply based on physical constants and laws. Past those usage periods the units become practically useless within only few weeks. The maximum re-sourcing intervals should therefore be scheduled to not exceed those maximum periods to ensure the optimum duty cycle within proper performance characteristics the analyzer.

Assuming that an analysis is performed with a Niton analyzer on a sample containing 1 mg/cm² of lead, we state the following:

Beyond the time limits stated above (i.e. : 36 months or 64 months depending on the initial activity of the source), we cannot guarantee that the analysis described above can be performed with an error smaller than +/- 0.1 mg/cm² with a confidence interval of 95% (2σ).

Sincerely



Niton Europe GmbH
Joseph-Dollinger-Bogen 9 - D-80807 München
Tel. +49-89-36 81 38 0 - Fax +49-89-36 81 38 30
E-mail: europe@niton.com
Dr. Björn Klaue
General Manager
Director Technical Support and Applications
Radiation Safety Officer

Niton Europe GmbH
Joseph-Dollinger-Bogen 9
80807 München
Germany
Tel. +49-(0)89-36 81 38-0
Fax +49-(0)89-36 81 38-30
E-mail: niton.eur@thermofisher.com

Bankverbindung
Commerzbank AG
Kto-Nr. 8218000
BLZ 763 400 61
IBAN DE 58 7634 0061 0821 8000 00
SWIFT COBADEFF763

Geschäftsführer:
Dr. Olaf Haupt, Dr. Björn Klaue,
James R.E. Coley, Piet van der Zande
Amtsgericht München HRB 129790
Ust-ID-Nr.: DE 205 372 303

www.thermofisher.com



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D - CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : <https://www.physitek.fr>



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.