



INSPECTION TELEVISEE RECHERCHE DIAGNOSTIQUE

Client	: INRAE Domaine des Palaquins MONTOLDRE
Chantier	: Domaine des Palaquins - EP 03150 MONTOLDRE
Entreprise canalisatrice	: EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE
Référence du dossier	: 83/25-078/25RF1176
Dates de l'inspection	: 12/03/2025 - 02/07/2025
Distance totale inspectée	: 287.85 ml
Distance totale non inspectée	: 41.25 ml
Distance Totale	: 329.10 ml

SARP Agence de VICHY
ZI Vichy Rhue
03300 CREUZIER LE VIEUX
Tél : 04.70.97.51.11
Fax : 04.70.97.58.77

NOM : DROUGARD D.	NOM : DAVID N. DATE : 25/07/25 VISA : 	NOM : COULPIER N. DATE : 25/07/25 VISA : 	NOM : DATE : VISA :
Indice : 0			
INSPECTEUR	REDACTION	APPROBATION	CLIENT

**SARP Agence de VICHY**

ZI Vichy Rhue
03300 CREUZIER LE VIEUX
Tél : 04.70.97.51.11
Fax : 04.70.97.58.77

**INSPECTION TELEVISEE
RECHERCHE
DIAGNOSTIQUE****SOMMAIRE**

Photographies	3
Tronçon RP G1 - RP H1	6
Tronçon RP H1 - RP H2	12
Tronçon RP H2 - FOSSE	17
Tronçon RP K2 - RP K1	23
Tronçon 112 - 111	34
Tronçon RP 10 - RP 11	42
Regard RP G1	46
Regard RP H1	49
Regard RP H2	52
Regard RP K2	55
Regard RP K1	58
Regard RP 10	61
Synthèse	64
Inventaire des défauts	68
Inventaire des observations	69
Schéma de principe	71

PHOTOGRAPHIES



Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ -


Inspection : ■ = Normal ■ = Inverse

Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RF1176

N° de Page : 3 / 71

PHOTOGRAPHIES



Gravité :       Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 4 / 71

PHOTOGRAPHIES



Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

Inspection : =Normal =Inverse


Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRÉ

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 5 / 71

SCHÉMA DU TRONÇON RP G1 - RP H1

Observations du tronçon



Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Départ de l'inspection : ▶ Non inspecté : ■

Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 6 / 71

TRONÇON RP G1 - RP H1

Référence du noeud 1 (AAD) : RP G1
 Référence du noeud 2 (AAF) : RP H1
 Référence du noeud de départ (AAB) : RP G1
 Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
 Emplacement (AAJ) : Domaine des Palaquins
 Ville ou village (AAN) : MONTOLDRE
 Date d'inspection (ABF) : 12/03/2025
 Sens d'écoulement (AAK) : (A) Inspection dans le sens de l'écoulement
 Point de référence longitudinal (ABC) : (Z) Le Centre du tampon
 Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
 Nettoyage (ACM) : (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
 Type d'emplacement (AAL) : (D) Dans une zone piétonnière
 Nom de l'inspecteur (ABH) : DROUGARD D.
 Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
 Forme (ACA) : (A) Circulaire
 Dimension (ACB) : Ø300mm
 Matériau (ACD) : (AX) PVC-U
 Longueur unitaire de tuyau (ACG) : 3m
 Profondeur du noeud de départ (ACH) : 2.40
 Profondeur du noeud d'arrivée (ACI) : 2.60
 Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
 Utilisation du collecteur (ACK) : (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
 Précipitations (ADA) : (B) Pluie
 Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
 Longueur inspectée : 70.10 ml
 Longueur non inspectée : 0.00 ml
 Longueur du tronçon : 70.10 ml
 Ouvrage sous nappe : Ne sait pas
 Essai d'écoulement : Réseau en service
 Remblai : Remblai terminé
 Voirie : Voirie terminée
 Chariot : HV150-CH070184
 Caméra : TO 100-CM170218



Distance

0.00 ml

Pente

0.00 mm/m

Compteur

00:00:00

(BDB) Départ de l'inspection



P(RP_G1 - RP_K1)D0001

Gravité : +


 Inspection :  =Normal


=Inverse

 Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 7 / 71

TRONÇON RP G1 - RP H1

	Distance	Pente	Compteur
	0.50 ml	0.00 mm/m	00:00:14
Observation au niveau d'un assemblage.			
(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite			
Référence du noeud = RP G			

DISTANCE: 000.50m
 PENTE: 00.0%
 HEURE: 12.0h
 MONTOLDRE
 INRAE
 Domaine des Palaquins
 Ep Ø 300
 RP G1>RPH1
 12/03/2025 09:30
 P(RP G1 - RP K1)D0002

	Distance	Pente	Compteur
	5.40 ml	-11.5 mm/m	00:00:38
Observation au niveau d'un assemblage.			
(BAJ.C) Déplacement d'assemblage - déviation angulaire à 09 heures			

DISTANCE: 005.35m
 PENTE: -11.5%
 HEURE: 9.5h
 MONTOLDRE
 INRAE
 Domaine des Palaquins
 Ep Ø 300
 RP G1>RPH1
 12/03/2025 09:31
 P(RP G1 - RP K1)D0003

	Distance	Pente	Compteur
	25.05 ml	-4.9 mm/m	00:02:18
(BAA.A) Déformation - verticale			

DISTANCE: 025.05m
 PENTE: -04.9%
 HEURE: 9.0h
 MONTOLDRE
 INRAE
 Domaine des Palaquins
 Ep Ø 300
 RP G1>RPH1
 12/03/2025 09:34
 P(RP G1 - RP K1)D0005

 Gravité :        — Inspection :  =Normal  =Inverse

 Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 8 / 71

TRONÇON RP G1 - RP H1

	Distance	Pente	Compteur
	42.60 ml	-14.5 mm/m	00:04:37
Observation au niveau d'un assemblage.			
(BAJ.A) Déplacement d'assemblage - déplacement longitudinal			

DISTANCE: 042.60m
 PENTE: -14.5%
 HEURE: 9.0h
 MONTOLDRE
 INRAE
 Domaine des Palaquins
 Ep Ø 300
 RPG1>RPH1



12/03/2025 09:35
 P(RP_G1_-_RP_K1)D0006

DISTANCE: 042.60m
 PENTE: -14.5%
 HEURE: 9.0h
 MONTOLDRE
 INRAE
 Domaine des Palaquins
 Ep Ø 300
 RPG1>RPH1



12/03/2025 09:35
 P(RP_G1_-_RP_K1)D0007

	Distance	Pente	Compteur
	69.95 ml	-16.5 mm/m	00:06:24
Observation au niveau d'un assemblage.			
(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite			
Référence du noeud = RP H1			
(BDB) Arrivée en chute.			

DISTANCE: 069.95m
 PENTE: -16.5%
 HEURE: 9.5h
 MONTOLDRE
 INRAE
 Domaine des Palaquins
 Ep Ø 300
 RPG1>RPH1



12/03/2025 09:37
 P(RP_G1_-_RP_K1)D0008

DISTANCE: 069.95m
 PENTE: -16.5%
 HEURE: 9.0h
 MONTOLDRE
 INRAE
 Domaine des Palaquins
 Ep Ø 300
 RPG1>RPH1



12/03/2025 09:37
 P(RP_G1_-_RP_K1)D0009

 Gravité :        — Inspection : =Normal =Inverse

 Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 9 / 71

**SARP Agence de VICHY**

ZI Vichy Rhue
03300 CREUZIER LE VIEUX
Tél : 04.70.97.51.11
Fax : 04.70.97.58.77

**INSPECTION TELEVISEE
RECHERCHE
DIAGNOSTIQUE****TRONÇON RP G1 - RP H1**

Distance

70.10 ml

Pente

-9.5 mm/m

Compteur

00:07:17

(BDB) Fin de l'inspection

P(RP_G1_-_RP_K1)D0010



P(RP_G1_-_RP_K1)D0011

Gravité : + -

Inspection : =Normal =Inverse

Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 10 / 71

**SARP Agence de VICHY**

ZI Vichy Rhue
03300 CREUZIER LE VIEUX
Tél : 04.70.97.51.11
Fax : 04.70.97.58.77

**INSPECTION TELEVISEE
RECHERCHE
DIAGNOSTIQUE****SYNTHÈSE DU TRONÇON RP G1 - RP H1**

Tronçon : RP G1 - RP H1 Longueur du tronçon = 70.10ml		Dimension = Ø300mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	RP G1 → RP H1	BDB	Départ de l'inspection	
0.50	RP G1 → RP H1	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=RP G	
5.40	RP G1 → RP H1	BAJ.C	Déplacement d'assemblage - déviation angulaire à 09 heures	
25.05	RP G1 → RP H1	BAA.A	Déformation - verticale	
42.60	RP G1 → RP H1	BAJ.A	Déplacement d'assemblage - déplacement longitudinal	
69.95	RP G1 → RP H1	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=RP H1	
69.95	RP G1 → RP H1	BDB	Arrivée en chute.	
70.10	RP G1 → RP H1	BDB	Fin de l'inspection	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐


Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 11 / 71

SCHÉMA DU TRONÇON RP H1 - RP H2

Observations du tronçon



Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Départ de l'inspection : ▶ Non inspecté : ■

Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 12 / 71

TRONÇON RP H1 - RP H2

Référence du noeud 1 (AAD) : RP H1
 Référence du noeud 2 (AAF) : RP H2
 Référence du noeud de départ (AAB) : RP H1
 Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
 Emplacement (AAJ) : Domaine des Palaquins
 Ville ou village (AAN) : MONTOLDRE
 Date d'inspection (ABF) : 12/03/2025
 Sens d'écoulement (AAK) : (A) Inspection dans le sens de l'écoulement
 Point de référence longitudinal (ABC) : (Z) Le Centre du tampon
 Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
 Nettoyage (ACM) : (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
 Type d'emplacement (AAL) : (D) Dans une zone piétonnière
 Nom de l'inspecteur (ABH) : DROUGARD D.
 Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
 Forme (ACA) : (A) Circulaire
 Dimension (ACB) : Ø300mm
 Matériau (ACD) : (AG) Béton
 Longueur unitaire de tuyau (ACG) : 2m
 Profondeur du noeud de départ (ACH) : 2.60
 Profondeur du noeud d'arrivée (ACI) : 2.67
 Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
 Utilisation du collecteur (ACK) : (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
 Précipitations (ADA) : (B) Pluie
 Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
 Longueur inspectée : 17.35 ml
 Longueur non inspectée : 0.00 ml
 Longueur du tronçon : 17.35 ml
 Ouvrage sous nappe : Ne sait pas
 Essai d'écoulement : Réseau en service
 Remblai : Remblai terminé
 Voirie : Voirie terminée
 Chariot : HV150-CH070184
 Caméra : TO 100-CM170218



Distance

0.00 ml


Pente

0.00 mm/m

Compteur

00:00:00

(BDB) Départ de l'inspection



P(RP_H1 - RP_H2)D0001

Gravité : +



-

 Inspection :  =Normal


=Inverse

 Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 13 / 71

TRONÇON RP H1 - RP H2

	Distance	Pente	Compteur
	0.50 ml	0.00 mm/m	00:00:20
Observation au niveau d'un assemblage.			
(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite			
Référence du noeud = RP H1			

DISTANCE : 000.50m
 PENTE : 00.0%
 HEURE : 12.0h
 MONTOLDRE
 INRAE
 Domaine des Palaquins
 Ep Ø 400
 RPH1>RPH2

 12/03/2025 09:59
 P(RP_H1 - RP_H2)D0002

	Distance	Pente	Compteur
	2.65 ml	-18.1 mm/m	00:00:37
Observation au niveau d'un assemblage.			
(BAJ.C) Déplacement d'assemblage - déviation angulaire à 09 heures			

DISTANCE : 002.50m
 PENTE : -18.1%
 HEURE : 9.5h
 MONTOLDRE
 INRAE
 Domaine des Palaquins
 Ep Ø 400
 RPH1>RPH2

 12/03/2025 09:59
 P(RP_H1 - RP_H2)D0003

	Distance	Pente	Compteur
	3.70 ml	-15.9 mm/m	00:01:01
(BDA) Photographie générale			

DISTANCE : 003.70m
 PENTE : -15.9%
 HEURE : 9.0h
 MONTOLDRE
 INRAE
 Domaine des Palaquins
 Ep Ø 400
 RPH1>RPH2

 12/03/2025 09:59
 P(RP_H1 - RP_H2)D0005

Diamètre : 321.3mm
 Ovalisation : 44.1%

 Gravité :       Inspection :  =Normal  =Inverse

 Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176


N° de Page : 14 / 71

TRONÇON RP H1 - RP H2

	Distance	Pente	Compteur
	10.85 ml	-3.1 mm/m	00:02:30

Observation au niveau d'un assemblage.

(BAJ.C) Déplacement d'assemblage - déviation angulaire à 03 heures



	Distance	Pente	Compteur
	17.20 ml	-5.6 mm/m	00:03:10

Observation au niveau d'un assemblage.

(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite

Référence du noeud = RP H2



P(RP_H1 - RP_H2)D0007



P(RP_H1 - RP_H2)D0008

	Distance	Pente	Compteur
	17.35 ml	17.3 mm/m	00:03:49

(BDB) Fin de l'inspection



P(RP_H1 - RP_H2)D0009

 Gravité :        — Inspection :  =Normal  =Inverse

 Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 15 / 71

**SARP Agence de VICHY**

ZI Vichy Rhue
03300 CREUZIER LE VIEUX
Tél : 04.70.97.51.11
Fax : 04.70.97.58.77

**INSPECTION TELEVISEE
RECHERCHE
DIAGNOSTIQUE****SYNTHÈSE DU TRONÇON RP H1 - RP H2**

Tronçon : RP H1 - RP H2 Longueur du tronçon = 17.35ml		Dimension = Ø300mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		Béton Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	RP H1 → RP H2	BDB	Départ de l'inspection	
0.50	RP H1 → RP H2	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=RP H1	
2.65	RP H1 → RP H2	BAJ.C	Déplacement d'assemblage - déviation angulaire à 09 heures	
3.70	RP H1 → RP H2	BDA	Photographie générale	
10.85	RP H1 → RP H2	BAJ.C	Déplacement d'assemblage - déviation angulaire à 03 heures	
17.20	RP H1 → RP H2	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=RP H2	
17.35	RP H1 → RP H2	BDB	Fin de l'inspection	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐

Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 16 / 71

SCHÉMA DU TRONÇON RP H2 - FOSSE

Observations du tronçon



Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Départ de l'inspection : ▶ Non inspecté : ■

Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 17 / 71

TRONÇON RP H2 - FOSSE

Référence du noeud 1 (AAD) : RP H2
 Référence du noeud 2 (AAF) : FOSSE
 Référence du noeud de départ (AAB) : RP H2
 Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
 Emplacement (AAJ) : Domaine des Palaquins
 Ville ou village (AAN) : MONTOLDRE
 Date d'inspection (ABF) : 12/03/2025
 Sens d'écoulement (AAK) : (A) Inspection dans le sens de l'écoulement
 Point de référence longitudinal (ABC) : (Z) Le Centre du tampon
 Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
 Nettoyage (ACM) : (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
 Type d'emplacement (AAL) : (D) Dans une zone piétonnière
 Nom de l'inspecteur (ABH) : DROUGARD D.
 Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
 Forme (ACA) : (A) Circulaire
 Dimension (ACB) : Ø300mm
 Matériau (ACD) : (AG) Béton
 Longueur unitaire de tuyau (ACG) : 2m
 Profondeur du noeud de départ (ACH) : 2.67
 Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
 Utilisation du collecteur (ACK) : (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
 Précipitations (ADA) : (B) Pluie
 Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
 Longueur inspectée : 52.30 ml
 Longueur non inspectée : 0.00 ml
 Longueur du tronçon : 52.30 ml
 Ouvrage sous nappe : Ne sait pas
 Essai d'écoulement : Réseau en service
 Remblai : Remblai terminé
 Voirie : Voirie terminée
 Chariot : HV150-CH070184
 Caméra : TO 100-CM170218



Distance

0.00 ml


Pente

0.00 mm/m

Compteur

00:00:00

(BDB) Départ de l'inspection



P(RP H2 - FOSSE)D0001

 Gravité :        — Inspection :  =Normal  =Inverse

 Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 18 / 71

TRONÇON RP H2 - FOSSE

	Distance	Pente	Compteur
	0.50 ml	0.00 mm/m	00:00:04
Observation au niveau d'un assemblage.			
(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite			
Référence du noeud = RP H2			

DISTANCE: 000.50m
 PENTE: 00.0%
 HEURE: 6.5h
 MONTOLDRE
 INRAE
 Domaine des Palaquins
 Ep Ø 300
 RPH2>FOSSE
 12/03/2025 10:27
 P(RP_H2 - FOSSE)D0002

	Distance	Pente	Compteur
	10.95 ml	-18.8 mm/m	00:00:46
Observation au niveau d'un assemblage.			
(BDB) Regard borgne			
(BCA.Z.A) Raccordement du branchement - DRAIN - raccordement ouvert à 03 heures			

DISTANCE: 010.95m
 PENTE: -18.8%
 HEURE: 1.0h
 MONTOLDRE
 INRAE
 Domaine des Palaquins
 Ep Ø 300
 RPH2>FOSSE
 12/03/2025 10:35
 P(RP_H2 - FOSSE)D0003

DISTANCE: 010.95m
 PENTE: -18.8%
 HEURE: 9.0h
 MONTOLDRE
 INRAE
 Domaine des Palaquins
 Ep Ø 300
 RPH2>FOSSE
 12/03/2025 10:35
 P(RP_H2 - FOSSE)D0004

	Distance	Pente	Compteur
	19.80 ml	-13.1 mm/m	00:02:14
Observation au niveau d'un assemblage.			
(BAJ.C) Déplacement d'assemblage - déviation angulaire à 03 heures			

DISTANCE: 019.80m
 PENTE: -13.1%
 HEURE: 9.5h
 MONTOLDRE
 INRAE
 Domaine des Palaquins
 Ep Ø 300
 RPH2>FOSSE
 12/03/2025 10:36
 P(RP_H2 - FOSSE)D0005

 Gravité :       Inspection :  =Normal  =Inverse

 Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176


N° de Page : 19 / 71

TRONÇON RP H2 - FOSSE


	Distance	Pente	Compteur
	32.65 ml	-7.5 mm/m	00:03:44

(BDB) Regard borgne

(BCA.D.A) Raccordement du branchement - piquage direct - carotté - raccordement ouvert à 03 heures



P(RP_H2_-_FOSSE)D0006




P(RP_H2_-_FOSSE)D0007

	Distance	Pente	Compteur
	45.25 ml	4.1 mm/m	00:05:35

Observation au niveau d'un assemblage.

(BDD.D) Niveau d'eau - colorées

Niveau = 05%



P(RP_H2_-_FOSSE)D0008


Gravité :        — Inspection : =Normal =Inverse

Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 20 / 71

TRONÇON RP H2 - FOSSE

	Distance	Pente	Compteur
	52.30 ml	-57.6 mm/m	00:08:38
(BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Fossé Référence du noeud = FOSSE (BDB) Fin de l'inspection			
 			

 Gravité :         Inspection :  =Normal  =Inverse

 Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 21 / 71



SARP Agence de VICHY

ZI Vichy Rhue
03300 CREUZIER LE VIEUX
Tél : 04.70.97.51.11
Fax : 04.70.97.58.77

**INSPECTION TELEVISEE
RECHERCHE
DIAGNOSTIQUE**

SYNTHÈSE DU TRONÇON RP H2 - FOSSE

Tronçon : RP H2 - FOSSE Longueur du tronçon = 52.30ml		Dimension = Ø300mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		Béton Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	RP H2 → FOSSE	BDB	Départ de l'inspection	
0.50	RP H2 → FOSSE	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=RP H2	
10.95	RP H2 → FOSSE	BDB	Regard borgne	
10.95	RP H2 → FOSSE	BCA.Z.A	Raccordement du branchement - DRAIN - raccordement ouvert à 03 heures	
19.80	RP H2 → FOSSE	BAJ.C	Déplacement d'assemblage - déviation angulaire à 03 heures	
32.65	RP H2 → FOSSE	BDB	Regard borgne	
32.65	RP H2 → FOSSE	BCA.D.A	Raccordement du branchement - piquage direct - carotté - raccordement ouvert à 03 heures	
45.25	RP H2 → FOSSE	BDD.D	Niveau d'eau - colorées : Niveau=05%	
52.30	RP H2 → FOSSE	BCE.Z	Type du noeud d'arrivée - Fossé : Référence du noeud=FOSSE	
52.30	RP H2 → FOSSE	BDB	Fin de l'inspection	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐


Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 22 / 71

SCHÉMA DU TRONÇON RP K2 - RP K1

Observations du tronçon



Gravité : **+** ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Départ de l'inspection : ▶ Non inspecté : ■ [...ml*]:Indicatif

Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RF1176

N° de Page : 23 / 71

**SARP Agence de VICHY**

ZI Vichy Rhue
03300 CREUZIER LE VIEUX
Tél : 04.70.97.51.11
Fax : 04.70.97.58.77

**INSPECTION TELEVISEE
RECHERCHE
DIAGNOSTIQUE****TRONÇON RP K2 - RP K1**

Référence du noeud 1 (AAD) : RP K2
Référence du noeud 2 (AAF) : RP K1
Référence du noeud de départ (AAB) : RP K2
Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Emplacement (AAJ) : Domaine des Palaquins
Ville ou village (AAN) : MONTOLDRE
Date d'inspection (ABF) : 12/03/2025
Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Point de référence longitudinal (ABC) : (Z) Le Centre du tampon
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Nettoyage (ACM) : (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
Type d'emplacement (AAL) : (D) Dans une zone piétonnière
Nom de l'inspecteur (ABH) : DROUGARD D.
Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø500mm
Matériau (ACD) : (AG) Béton
Longueur unitaire de tuyau (ACG) : 1m
Profondeur du noeud de départ (ACH) : 2.10
Profondeur du noeud d'arrivée (ACI) : 4.20
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Précipitations (ADA) : (B) Pluie
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Longueur inspectée : 93.50 ml
Longueur non inspectée : 5.50 ml
Longueur du tronçon : 99.00 ml
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas
Essai d'écoulement : Réseau en service
Remblai : Remblai terminé
Voirie : Voirie terminée
Chariot : HV150-CH070184
Caméra : TO 100-CM170218



Distance

0.00 ml

Pente

0.00 mm/m

Compteur

00:00:04

(BDB) Départ de l'inspection

DISTANCE : 000.55m
PENTE : 00.0%
HEURE : 6.0h
MONTOLDRE
INRAE
Domaine des Palaquins
Ep Ø 400
RPK2>RPK1

12/03/2025

11:11

P(RP K2 - RP K1)D0002

Gravité :



Inspection :



=Normal



=Inverse

Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLDRE


Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 24 / 71

TRONÇON RP K2 - RP K1

	Distance	Pente	Compteur
	0.55 ml	0.00. mm/m	00:00:01
(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite Référence du noeud = RP K2			
 DISTANCE: 000.55m PENTE: 00.0% HEURE: 6.0h MONTOLDRE INRAE Domaine des Palaquins Ep Ø 400 RPK2>RPK1 12/03/2025 11:11			

P(RP_K2 - RP_K1)D0001

	Distance	Pente	Compteur
	1.85 ml	16.4 mm/m	00:00:18
(BAB.C.A) Fissure - fissure ouverte - longitudinale (Début 1) Largeur de la fissure = 12mm (BAB.C.A) Fissure - fissure ouverte - longitudinale à 06 heures (Début 2)			
 DISTANCE: 001.85m PENTE: 16.4% HEURE: 12.5h MONTOLDRE INRAE Domaine des Palaquins Ep Ø 400 RPK2>RPK1 12/03/2025 11:15			
 DISTANCE: 001.85m PENTE: 16.4% HEURE: 10.0h MONTOLDRE INRAE Domaine des Palaquins Ep Ø 400 RPK2>RPK1 12/03/2025 11:16			

P(RP_K2_-_RP_K1)D0003

P(RP_K2_-_RP_K1)D0004

	Distance	Pente	Compteur
	1.85 ml	16.4 mm/m	00:01:03
(BAA.A) Déformation - verticale			
 DISTANCE: 001.85m PENTE: 16.4% HEURE: 9.0h MONTOLDRE INRAE Domaine des Palaquins Ep Ø 400 RPK2>RPK1 12/03/2025 11:16			

P(RP_K2 - RP_K1)D0005


 Gravité :        — Inspection :  =Normal  =Inverse



 Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 25 / 71

TRONÇON RP K2 - RP K1

	Distance	Pente	Compteur
	3.60 ml	10.1 mm/m	00:01:22
(BAB.C.C) Fissure - fissure ouverte - complexe de 12 heures à 12 heures (Début 3) (BAC.A) Rupture / Effondrement - rupture à 12 et 06 heures			
 DISTANCE: 003.60m PENTE: 10.1% HEURE: 9.5h MONTOLDRE INRAE Domaine des Palaquins Ep Ø 400 RPK2>RPK1 12/03/2025 11:16			
P(RP_K2 - RP_K1)D0006			

	Distance	Pente	Compteur
	5.85 ml	28.9 mm/m	00:02:18
(BAC.A) Rupture / Effondrement - rupture à 12 heures (BAA.A) Déformation - verticale			
 DISTANCE: 005.85m PENTE: 28.9% HEURE: 11.5h MONTOLDRE INRAE Domaine des Palaquins Ep Ø 400 RPK2>RPK1 12/03/2025 11:17			
P(RP_K2_-_RP_K1)D0007			
 DISTANCE: 005.85m PENTE: 28.9% HEURE: 9.0h MONTOLDRE INRAE Domaine des Palaquins Ep Ø 400 RPK2>RPK1 12/03/2025 11:18			
P(RP_K2_-_RP_K1)D0008			


 Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse


 Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 26 / 71

TRONÇON RP K2 - RP K1

	Distance	Pente	Compteur
	9.75 ml	21.1 mm/m	00:02:55
(BAB.C.C) Fissure - fissure ouverte - complexe de 12 heures à 12 heures			
 DISTANCE: 009.75m PENTE: 21.1% HEURE: 3.0h MONTOLDRE INRAE Domaine des Palaquins Ep Ø 400 RPK2>RPK1 12/03/2025 11:18 P(RP_K2_-_RP_K1)D0009  DISTANCE: 009.75m PENTE: 21.1% HEURE: 9.5h MONTOLDRE INRAE Domaine des Palaquins Ep Ø 400 RPK2>RPK1 12/03/2025 11:18 P(RP_K2_-_RP_K1)D0010			

	Distance	Pente	Compteur
	20.95 ml	3.3 mm/m	00:04:23
(BBA.C) Racines - ensemble complexe de racines de 04 heures à 08 heures (Début 4)			
 DISTANCE: 020.95m PENTE: 05.1% HEURE: 3.0h MONTOLDRE INRAE Domaine des Palaquins. Ep Ø 500 RPK2>RPK1 12/03/2025 11:25 P(RP_K2_-_RP_K1)D0011  DISTANCE: 020.95m PENTE: 03.3% HEURE: 9.0h MONTOLDRE INRAE Domaine des Palaquins Ep Ø 400 RPK2>RPK1 12/03/2025 11:19 P(RP_K2_-_RP_K1)D0012			

 Gravité :       — Inspection :  =Normal  =Inverse


 Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE


Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176


N° de Page : 27 / 71

TRONÇON RP K2 - RP K1

	Distance	Pente	Compteur
	21.45 ml	47.0 mm/m	00:04:57
(BDC.Z.D) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - Arrêt Point A - Le chariot est bloqué - l'inspection de la conduite n'est pas terminée (BDB) Fin de l'inspection			
 DISTANCE : 021.45m PENTE : 47.0% HEURE : 8.5h MONTOLDRE INRAE Domaine des Palaquins Ep Ø 500 RPK2>RPK1 12/03/2025 11:26 P(RP K2 - RP K1)D0013			

	Distance	Pente	Compteur
	72.05 ml	11.3 mm/m	00:12:24
(BDC.Z.D) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - Arrêt Point B - Le chariot est bloqué - l'inspection de la conduite n'est pas terminée (BDB) Fin de l'inspection			
 DISTANCE : 072.05m PENTE : 11.3% HEURE : 9.0h MONTOLDRE INRAE Domaine des Palaquins Ep Ø 500 RPK1>RPK2 12/03/2025 11:52 P(RP K2 - RP K1)J0017			

	Distance	Pente	Compteur
	70.35 ml	8.5 mm/m	00:10:46
(BAB.C.A) Fissure - fissure ouverte - longitudinale (Fin 1) Largeur de la fissure = 12mm (BAB.C.C) Fissure - fissure ouverte - complexe de 12 heures à 12 heures (Fin 3) (BAB.C.A) Fissure - fissure ouverte - longitudinale (Fin 1) Largeur de la fissure = 12mm			
 DISTANCE : 070.35m PENTE : 08.5% HEURE : 9.0h MONTOLDRE INRAE Domaine des Palaquins Ep Ø 500 RPK1>RPK2 12/03/2025 11:50 P(RP K2 - RP K1)J0016			

	Distance	Pente	Compteur
	66.35 ml	-9.4 mm/m	00:09:10
(BBA.C) Racines - ensemble complexe de racines de 04 heures à 08 heures (Fin 4)			
 DISTANCE : 066.35m PENTE : -09.4% HEURE : 3.5h MONTOLDRE INRAE Domaine des Palaquins Ep Ø 500 RPK1>RPK2 12/03/2025 11:49 P(RP K2 - RP K1)J0015			


 Gravité :        — Inspection :  =Normal  =Inverse

 Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 28 / 71

TRONÇON RP K2 - RP K1

	Distance	Pente	Compteur
	65.20 ml	-7.7 mm/m	00:08:00
(BDB) Regard intermédiaire non apparent (BDD.D) Niveau d'eau - colorées (Fin 5)			
			
			

	Distance	Pente	Compteur
	61.40 ml	-8.8 mm/m	00:07:16
(BDD.D) Niveau d'eau - colorées (Début 5)			
			


 Gravité :         Inspection :  =Normal  =Inverse


 Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE


Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 29 / 71

TRONÇON RP K2 - RP K1

	Distance	Pente	Compteur
	35.35 ml	-55.7 mm/m	00:04:48
(BDB) Regard intermédiaire			
			
			

	Distance	Pente	Compteur
	21.70 ml	-24.3 mm/m	00:03:28
(BAB.C.A) Fissure - fissure ouverte - longitudinale à 06 heures (Fin 2) (BAB.C.A) Fissure - fissure ouverte - longitudinale à 06 heures (Fin 2)			
			

	Distance	Pente	Compteur
	13.75 ml	-25.5 mm/m	00:02:00
(BAB.C.A) Fissure - fissure ouverte - longitudinale à 12 heures			
			

 Gravité :        — Inspection :  =Normal  =Inverse

 Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE


Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 30 / 71


TRONÇON RP K2 - RP K1

	Distance	Pente	Compteur
	3.65 ml	18.8 mm/m	00:00:58

(BAB.C.A) Fissure - fissure ouverte - longitudinale à 06 heures (Début 2)




P(RP K2 - RP K1)I0006




P(RP K2 - RP K1)|0007

	Distance	Pente	Compteur
	2.55 ml	-32.2 mm/m	00:00:29

(BAB.C.A) Fissure - fissure ouverte - longitudinale (Début 1)
Largeur de la fissure = 12mm



P(RP K2 - RP K1)I0004



P(RP K2 - RP K1)I0005

Gravité : Inspection : =Normal =Inverse


Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLDRE


Référence du dossier : 83/25-078/25RF176

N° de Page : 31 / 71

TRONÇON RP K2 - RP K1

	Distance	Pente	Compteur
	1.30 ml	0.0 mm/m	00:00:14
(BDA) Photographie générale			
 DISTANCE: 001.30m PENTE: 00.0% HEURE: 9.0h MONTOLDRE INRAE Domaine des Palaquins Ep Ø 500 RPK1>RPK2 12/03/2025 11:40 P(RP K2 - RP K1)0003			

	Distance	Pente	Compteur
	0.50 ml	0.00 mm/m	00:00:07
Observation au niveau d'un assemblage.			
(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = RP K1  DISTANCE: 000.50m PENTE: 00.0% HEURE: 6.5h MONTOLDRE INRAE Domaine des Palaquins Ep Ø 500 RPK1>RPK2 12/03/2025 11:37 P(RP K2 - RP K1)0002			

	Distance	Pente	Compteur
	0.00 ml	0.00 mm/m	00:00:00
(BDB) Départ de l'inspection			
 DISTANCE: 000.00m PENTE: 00.0% HEURE: 6.5h MONTOLDRE INRAE Domaine des Palaquins Ep Ø 500 RPK1>RPK2 12/03/2025 11:36 P(RP K2 - RP K1)0001			

 Gravité :        Inspection :  =Normal  =Inverse

 Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 32 / 71

SYNTHÈSE DU TRONÇON RP K2 - RP K1

Tronçon : RP K2 - RP K1 Longueur du tronçon = 99.00ml		Dimension = Ø500mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		Béton Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	RP K2 → RP K1	BDB	Départ de l'inspection	
0.55	RP K2 → RP K1	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=RP K2	
1.85	RP K2 → RP K1	BAB.C.A	Fissure - fissure ouverte - longitudinale (Début 1) : Largeur de la fissure=12mm	
1.85	RP K2 → RP K1	BAB.C.A	Fissure - fissure ouverte - longitudinale à 06 heures (Début 2)	
1.85	RP K2 → RP K1	BAA.A	Déformation - verticale	
3.60	RP K2 → RP K1	BAB.C.C	Fissure - fissure ouverte - complexe de 12 heures à 12 heures (Début 3)	
3.60	RP K2 → RP K1	BAC.A	Rupture / Effondrement - rupture à 12 et 06 heures	
5.85	RP K2 → RP K1	BAC.A	Rupture / Effondrement - rupture à 12 heures	
5.85	RP K2 → RP K1	BAA.A	Déformation - verticale	
9.75	RP K2 → RP K1	BAB.C.C	Fissure - fissure ouverte - complexe de 12 heures à 12 heures	
20.95	RP K2 → RP K1	BBA.C	Racines - ensemble complexe de racines de 04 heures à 08 heures (Début 4)	
21.45	RP K2 → RP K1	BDC.Z.D	Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - Arrêt Point A - Le chariot est bloqué - l'inspection de la conduite n'est pas terminée	
21.45	RP K2 → RP K1	BDB	Fin de l'inspection	
72.05 [26.95*]	RP K1 → RP K2	BDC.Z.D	Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - Arrêt Point B - Le chariot est bloqué - l'inspection de la conduite n'est pas terminée	
72.05 [26.95*]	RP K1 → RP K2	BDB	Fin de l'inspection	
70.35 [28.65*]	RP K1 → RP K2	BAB.C.A	Fissure - fissure ouverte - longitudinale (Fin 1) : Largeur de la fissure=12mm	
70.35 [28.65*]	RP K1 → RP K2	BAB.C.C	Fissure - fissure ouverte - complexe de 12 heures à 12 heures (Fin 3)	
70.35 [28.65*]	RP K1 → RP K2	BAB.C.A	Fissure - fissure ouverte - longitudinale (Fin 1) : Largeur de la fissure=12mm	
66.35 [32.65*]	RP K1 → RP K2	BBA.C	Racines - ensemble complexe de racines de 04 heures à 08 heures (Fin 4)	
65.20 [33.80*]	RP K1 → RP K2	BDB	Regard intermédiaire non apparent	
65.20 [33.80*]	RP K1 → RP K2	BDD.D	Niveau d'eau - colorées (Fin 5)	
61.40 [37.60*]	RP K1 → RP K2	BDD.D	Niveau d'eau - colorées (Début 5)	
35.35 [63.65*]	RP K1 → RP K2	BDB	Regard intermédiaire	
21.70 [77.30*]	RP K1 → RP K2	BAB.C.A	Fissure - fissure ouverte - longitudinale à 06 heures (Fin 2)	
21.70 [77.30*]	RP K1 → RP K2	BAB.C.A	Fissure - fissure ouverte - longitudinale à 06 heures (Fin 2)	
13.75 [85.25*]	RP K1 → RP K2	BAB.C.A	Fissure - fissure ouverte - longitudinale à 12 heures	
3.65 [95.35*]	RP K1 → RP K2	BAB.C.A	Fissure - fissure ouverte - longitudinale à 06 heures (Début 2)	
2.55 [96.45*]	RP K1 → RP K2	BAB.C.A	Fissure - fissure ouverte - longitudinale (Début 1) : Largeur de la fissure=12mm	
1.30 [97.70*]	RP K1 → RP K2	BDA	Photographie générale	
0.50 [98.50*]	RP K1 → RP K2	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=RP K1	
0.00 [99.00*]	RP K1 → RP K2	BDB	Départ de l'inspection	

 Tronçon : ☐ Branchement : ☐


 Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 33 / 71

SCHEMA DU TRONÇON 112 - 111

Observations du tronçon



Gravité : **+** ■ ■ ■ ■ ■ ■ —

Départ de l'inspection : ▶

Non inspecté : ■

**SARP Agence de VICHY**

ZI Vichy Rhue
03300 CREUZIER LE VIEUX
Tél : 04.70.97.51.11
Fax : 04.70.97.58.77

**INSPECTION TELEVISEE
RECHERCHE
DIAGNOSTIQUE****TRONÇON 112 - 111**

Référence du noeud 1 (AAD) : 112
Référence du noeud 2 (AAF) : 111
Référence du noeud de départ (AAB) : 112
Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Emplacement (AAJ) : Domaine des Palaquins
Ville ou village (AAN) : MONTOLDRE
Date d'inspection (ABF) : 12/03/2025
Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Point de référence longitudinal (ABC) : (Z) Le Centre du tampon
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Nettoyage (ACM) : (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
Type d'emplacement (AAL) : (D) Dans une zone piétonnière
Nom de l'inspecteur (ABH) : DROUGARD D.
Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø300mm
Matériau (ACD) : (AG) Béton
Longueur unitaire de tuyau (ACG) : 1m
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Précipitations (ADA) : (B) Pluie
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Longueur inspectée : 54.25 ml
Longueur non inspectée : 35.75 ml
Longueur du tronçon : 90.00 ml
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas
Essai d'écoulement : Réseau en service
Remblai : Remblai terminé
Voirie : Voirie terminée
Chariot : HV150-CH070184
Caméra : TO 100-CM170218



Distance

0.00 ml

Pente

0.00 mm/m

Compteur

00:00:00

(BCD.Z) Type du noeud de départ - Fossé

Référence du noeud = 112

(BDB) Départ de l'inspection

Gravité :

Inspection : =Normal =Inverse

Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 35 / 71

TRONÇON 112 - 111

Distance	Pente	Compteur
0.80 ml	0.0 mm/m	00:00:04

Observation au niveau d'un assemblage.

(BBA.C) Racines - ensemble complexe de racines de 04 heures à 08 heures



P(112 _ 111)D0001



P(112 _ 111)D0002

Distance	Pente	Compteur
5.60 ml	6.4 mm/m	00:01:04


Observation au niveau d'un assemblage.

(BDB) Regard borgne


(BCA.D.A) Raccordement du branchement - piquage direct - carotté - raccordement ouvert à 10 heures

(BAG) Branchement pénétrant à 10 heures

Longueur de la saillie = 300%



P(112 _ 111)D0003



P(112 _ 111)D0004

 Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Inspection :  =Normal  =Inverse

 Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 36 / 71

TRONÇON 112 - 111

	Distance	Pente	Compteur
	13.40 ml	23.7 mm/m	00:02:46
Observation au niveau d'un assemblage. (BAJ.C) Déplacement d'assemblage - déviation angulaire à 03 heures (BAJ.B) Déplacement d'assemblage - décentrage radial à 12 heures			
			
P(112 - 111)D0005			

	Distance	Pente	Compteur
	14.75 ml	-12.5 mm/m	00:03:27
(BBA.C) Racines - ensemble complexe de racines à 05 heures (BDD.D) Niveau d'eau - colorées Niveau = 10%			
			
P(112 - 111)D0006			
			
P(112 - 111)D0007			

 Gravité :        — Inspection : =Normal =Inverse

 Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176


N° de Page : 37 / 71

TRONÇON 112 - 111

	Distance	Pente	Compteur
	21.85 ml	27.4 mm/m	00:04:08

Observation au niveau d'un assemblage.


(BAJ.B) Déplacement d'assemblage - décentrage radial à 06 heures



	Distance	Pente	Compteur
	22.70 ml	4.6 mm/m	00:04:31

Observation au niveau d'un assemblage.

(BDB) Regard borgne


 Gravité :        Inspection :  =Normal  =Inverse


 Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 38 / 71

TRONÇON 112 - 111

	Distance	Pente	Compteur
	37.85 ml	21.6 mm/m	00:05:37
Observation au niveau d'un assemblage.			
(BDA) Photographie générale			



DISTANCE: 037.85m
 PENTE: 21.6%
 HEURE: 11.0h
 MONTOLDRE
 INRAE
 Domaine des Palaquins
 Ep Ø 300
 112>111

12/03/2025 13:37

P(112 _ 111)D0012



DISTANCE: 037.85m
 PENTE: 21.6%
 HEURE: 10.0h
 MONTOLDRE
 INRAE
 Domaine des Palaquins
 Ep Ø 300
 112>111

12/03/2025 13:38

P(112 _ 111)D0013

	Distance	Pente	Compteur
	44.00 ml	21.9 mm/m	00:07:34
Observation au niveau d'un assemblage.			
(BDB) Regard borgne			



DISTANCE: 044.00m
 PENTE: 21.9%
 HEURE: 12.5h
 MONTOLDRE
 INRAE
 Domaine des Palaquins
 Ep Ø 300
 112>111

12/03/2025 13:39

P(112 _ 111)D0014



DISTANCE: 044.00m
 PENTE: 21.9%
 HEURE: 1.0h
 MONTOLDRE
 INRAE
 Domaine des Palaquins
 Ep Ø 300
 112>111

12/03/2025 13:39

P(112 _ 111)D0015

 Gravité :         Inspection :  =Normal  =Inverse

 Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 39 / 71

**SARP Agence de VICHY**

ZI Vichy Rhue
03300 CREUZIER LE VIEUX
Tél : 04.70.97.51.11
Fax : 04.70.97.58.77

**INSPECTION TELEVISEE
RECHERCHE
DIAGNOSTIQUE****TRONÇON 112 - 111**

	Distance	Pente	Compteur
	54.25 ml	10.7 mm/m	00:11:38
(BBC.B) Dépôts - grossier (BDC.Z.D) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - Arrêt Point C- Le chariot est bloqué - l'inspection de la conduite n'est pas terminée (BDB) Plus d'eau pour nettoyer le réseau (BDB) Fin de l'inspection			

Gravité : + - Inspection : =Normal =Inverse

Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 40 / 71



SARP Agence de VICHY

ZI Vichy Rhue
03300 CREUZIER LE VIEUX
Tél : 04.70.97.51.11
Fax : 04.70.97.58.77

**INSPECTION TELEVISEE
RECHERCHE
DIAGNOSTIQUE**

SYNTHÈSE DU TRONÇON 112 - 111

Tronçon : 112 - 111 Longueur du tronçon = 90.00ml		Dimension = Ø300mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		Béton Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	112 → 111	BCD.Z	Type du noeud de départ - Fossé : Référence du noeud=112	
0.00	112 → 111	BDB	Départ de l'inspection	
0.80	112 → 111	BBA.C	Racines - ensemble complexe de racines de 04 heures à 08 heures	
5.60	112 → 111	BDB	Regard borgne	
5.60	112 → 111	BCA.D.A	Raccordement du branchement - piquage direct - carotté - raccordement ouvert à 10 heures	
5.60	112 → 111	BAG	Branchement pénétrant à 10 heures : Longueur de la saillie=300%	
13.40	112 → 111	BAJ.C	Déplacement d'assemblage - déviation angulaire à 03 heures	
13.40	112 → 111	BAJ.B	Déplacement d'assemblage - décentrage radial à 12 heures	
14.75	112 → 111	BBA.C	Racines - ensemble complexe de racines à 05 heures	
14.75	112 → 111	BDD.D	Niveau d'eau - colorées : Niveau=10%	
21.85	112 → 111	BAJ.B	Déplacement d'assemblage - décentrage radial à 06 heures	
22.70	112 → 111	BDB	Regard borgne	
37.85	112 → 111	BDA	Photographie générale	
44.00	112 → 111	BDB	Regard borgne	
54.25	112 → 111	BBC.B	Dépôts - grossier	
54.25	112 → 111	BDC.Z.D	Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - Arrêt Point C- Le chariot est bloqué - l'inspection de la conduite n'est pas terminée	
54.25	112 → 111	BDB	Plus d'eau pour nettoyer le réseau	
54.25	112 → 111	BDB	Fin de l'inspection	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐


Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 41 / 71

SCHÉMA DU TRONÇON RP 10 - RP 11
Observations du tronçon


0.00 ml (BDB) Départ de l'inspection



0.35 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=RP 10

0.35 ml (BDB) Fin de l'inspection

0.35 ml (BDB) 2 DRAINS DIAMETRE 80 RT 100

Gravité :



Départ de l'inspection :



Non inspecté :


 Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 42 / 71

TRONÇON RP 10 - RP 11

Référence du noeud 1 (AAD) : RP 10
 Référence du noeud 2 (AAF) : RP 11
 Référence du noeud de départ (AAB) : RP 10
 Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
 Emplacement (AAJ) : 40 Rte de Chazeuil
 Quartier (AAO) : Domaine des Palaquins
 Ville ou village (AAN) : MONTOLDRE
 Date d'inspection (ABF) : 02/07/2025
 Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
 Point de référence longitudinal (ABC) : (Z) Le Centre du tampon
 Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
 Nettoyage (ACM) : (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
 Type d'emplacement (AAL) : (Z) TERRAIN
 Nom de l'inspecteur (ABH) : Drougard D
 Objet de l'inspection (ABP) : (A) Contrôle final d'une nouvelle construction
 Forme (ACA) : (A) Circulaire
 Dimension (ACB) : Ø200mm
 Matériau (ACD) : (Z) DRAIN
 Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
 Utilisation du collecteur (ACK) : (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
 Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations
 Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
 Longueur inspectée : 0.35 ml
 Longueur non inspectée : 0.00 ml
 Longueur du tronçon : 0.35 ml
 Ouvrage sous nappe : Ne sait pas
 Essai d'écoulement : Réseau en service
 Remblai : Remblai terminé
 Voirie : Forme en cours
 Chariot : HV90-CH030269
 Caméra : TO 70-CM150257
 Entreprise canalisatrice : EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE



Distance

0.00 ml

Pente

0.00 mm/m

Compteur

00:00:00

(BDB) Départ de l'inspection



P(RP_10 - RP_11)D0001

Gravité : +


 Inspection :  =Normal


=Inverse

 Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 43 / 71

**SARP Agence de VICHY**

ZI Vichy Rhue
03300 CREUZIER LE VIEUX
Tél : 04.70.97.51.11
Fax : 04.70.97.58.77

**INSPECTION TELEVISEE
RECHERCHE
DIAGNOSTIQUE****TRONÇON RP 10 - RP 11**

	Distance	Pente	Compteur
	0.35 ml	0.00 mm/m	00:00:00
(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite Référence du noeud = RP 10 (BDB) 2 DRAINS DIAMETRE 80 RT 100 (BDB) Fin de l'inspection			

Gravité : + - Inspection : =Normal =Inverse

Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 44 / 71

**SARP Agence de VICHY**

ZI Vichy Rhue
03300 CREUZIER LE VIEUX
Tél : 04.70.97.51.11
Fax : 04.70.97.58.77

**INSPECTION TELEVISEE
RECHERCHE
DIAGNOSTIQUE****SYNTHÈSE DU TRONÇON RP 10 - RP 11**

Tronçon : RP 10 - RP 11 Longueur du tronçon = 0.35ml		Dimension = Ø200mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		DRAIN Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	RP 10 → RP 11	BDB	Départ de l'inspection	
0.35	RP 10 → RP 11	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=RP 10	
0.35	RP 10 → RP 11	BDB	2 DRAINS DIAMETRE 80 RT 100	
0.35	RP 10 → RP 11	BDB	Fin de l'inspection	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐

Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 45 / 71

REGARD RP G1

Référence du noeud (CAA)	: RP G1
Norme (CBA)	: EN13508-2:2003+A1:2011
Type de noeud (CAR)	: (A) Regard de visite
Point de référence vertical (CBC)	: (B) Tampon
Point de référence circonférentiel (CBD)	: (B) La conduite sortante la plus basse est en position 6 heures
Méthode d'inspection (CBE)	: (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Date d'inspection (CBF)	: 12/03/2025
Emplacement (CAJ)	: Domaine des Palaquins
Type d'emplacement (CAL)	: (D) Dans une zone piétonnière
Quartier (CAO)	: INRAE
Ville ou village (CAN)	: MONTOLDRE
Nom de l'inspecteur (CBH)	: DROUGARD D.
Forme de l'accès (CCA)	: (B) Circulaire
Dimension (CCB)	: Ø1000mm
Matériau (CCD)	: (AG) Béton
Utilisation du collecteur (CCK)	: (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Nettoyage (CCM)	: (A) Le regard de visite a été nettoyé avant l'inspection
Forme du tampon (CCO)	: (B) Circulaire
Matériau du tampon (CCP)	: (AM) Fonte
Largeur du tampon (CCQ)	: Ø650mm
Types de système de descente (CCS)	: (B) Echelons doubles (marches suffisamment larges pour poser deux pieds)
Matériau des échelons (CCT)	: (F) Aluminium
Précipitations (CDA)	: (B) Pluie
Régulation de débit (CDC)	: (A) Aucune mesure prise
Atmosphère (CDD)	: (E) Pas d'atmosphère dangereuse
Profondeur (m)	: 2.40 ml
Objet de l'inspection (CBP)	: (C) Inspection de routine de l'état
Essai d'écoulement	: Réseau en service
Chariot	: HV150-CH070184
CAMERA	: TO 100-CM170218



Profondeur

2.40 ml

Compteur

00:00:00

(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures

Hauteur du raccordement = 300mm

(DCG.A.B) Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures

Hauteur du raccordement = 300mm



P(RP_G1)D0001

Gravité :



Inspection :



=Normal




=Inverse

Client : INRAE

 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 46 / 71

SCHÉMA DU REGARD RP G1
Observations du regard

 Gravité : **+**        Non inspecté : 

 Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RF1176

N° de Page : 47 / 71

SYNTHÈSE DU REGARD RP G1

Regard : RP G1 Profondeur (m) = 2.40		Dimension = Ø1000mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
2.40	RP G1	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
2.40	RP G1	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=300mm	

Branchement :  Regard : 

Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 48 / 71

REGARD RP H1

Référence du noeud (CAA)	: RP H1
Norme (CBA)	: EN13508-2:2003+A1:2011
Type de noeud (CAR)	: (A) Regard de visite
Point de référence vertical (CBC)	: (B) Tampon
Point de référence circonférentiel (CBD)	: (B) La conduite sortante la plus basse est en position 6 heures
Méthode d'inspection (CBE)	: (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Date d'inspection (CBF)	: 12/03/2025
Emplacement (CAJ)	: Domaine des Palaquins
Type d'emplacement (CAL)	: (D) Dans une zone piétonnière
Quartier (CAO)	: INRAE
Ville ou village (CAN)	: MONTOLDRE
Nom de l'inspecteur (CBH)	: DROUGARD D.
Forme de l'accès (CCA)	: (B) Circulaire
Dimension (CCB)	: Ø1000mm
Matériau (CCD)	: (AG) Béton
Utilisation du collecteur (CCK)	: (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Nettoyage (CCM)	: (A) Le regard de visite a été nettoyé avant l'inspection
Forme du tampon (CCO)	: (B) Circulaire
Matériau du tampon (CCP)	: (AM) Fonte
Largeur du tampon (CCQ)	: Ø650mm
Types de système de descente (CCS)	: (E) Rien
Matériau des échelons (CCT)	: (F) Aluminium
Précipitations (CDA)	: (B) Pluie
Régulation de débit (CDC)	: (A) Aucune mesure prise
Atmosphère (CDD)	: (E) Pas d'atmosphère dangereuse
Profondeur (m)	: 2.60 m
Objet de l'inspection (CBP)	: (C) Inspection de routine de l'état
Essai d'écoulement	: Réseau en service
Chariot	: HV150-CH070184
CAMERA	: TO 100-CM170218



Profondeur

2.60 m

Compteur

00:00:00

(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures

Hauteur du raccordement = 300mm

(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 10 et 09 heures

(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 06 heures

Hauteur du raccordement = 400mm



P(RP_K1)D0001


Gravité : +


 Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 49 / 71

SCHÉMA DU REGARD RP H1**Observations du regard**Gravité : +       — Non inspecté : Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 50 / 71

SYNTHÈSE DU REGARD RP H1

Regard : RP H1 Profondeur (m) = 2.60		Dimension = Ø1000mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
2.60	RP H1	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
2.60	RP H1	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 10 et 09 heures	
2.60	RP H1	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=400mm	

Branchement :  Regard : 

Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 51 / 71

REGARD RP H2

Référence du noeud (CAA)	: RP H2
Norme (CBA)	: EN13508-2:2003+A1:2011
Type de noeud (CAR)	: (A) Regard de visite
Point de référence vertical (CBC)	: (B) Tampon
Point de référence circonférentiel (CBD)	: (B) La conduite sortante la plus basse est en position 6 heures
Méthode d'inspection (CBE)	: (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Date d'inspection (CBF)	: 12/03/2025
Emplacement (CAJ)	: Domaine des Palaquins
Type d'emplacement (CAL)	: (D) Dans une zone piétonnière
Quartier (CAO)	: INRAE
Ville ou village (CAN)	: MONTOLDRE
Nom de l'inspecteur (CBH)	: DROUGARD D.
Forme de l'accès (CCA)	: (B) Circulaire
Dimension (CCB)	: Ø1000mm
Matériau (CCD)	: (AG) Béton
Utilisation du collecteur (CCK)	: (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Nettoyage (CCM)	: (A) Le regard de visite a été nettoyé avant l'inspection
Forme du tampon (CCO)	: (B) Circulaire
Matériau du tampon (CCP)	: (AM) Fonte
Largeur du tampon (CCQ)	: Ø650mm
Types de système de descente (CCS)	: (E) Rien
Matériau des échelons (CCT)	: (F) Aluminium
Précipitations (CDA)	: (B) Pluie
Régulation de débit (CDC)	: (A) Aucune mesure prise
Atmosphère (CDD)	: (E) Pas d'atmosphère dangereuse
Profondeur (m)	: 2.67 ml
Objet de l'inspection (CBP)	: (C) Inspection de routine de l'état
Essai d'écoulement	: Réseau en service
Chariot	: HV150-CH070184
CAMERA	: TO 100-CM170218



Profondeur

2.67 ml

Compteur


00:00:00

(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures

Hauteur du raccordement = 300mm

(DCG.A.B) Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures

Hauteur du raccordement = 300mm



 Gravité :        

 Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 52 / 71

SCHÉMA DU REGARD RP H2
Observations du regard

 Gravité : **+**        Non inspecté : 

 Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RF1176

N° de Page : 53 / 71

SYNTHÈSE DU REGARD RP H2

Regard : RP H2 Profondeur (m) = 2.67		Dimension = Ø1000mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
2.67	RP H2	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
2.67	RP H2	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=300mm	

Branchement :  Regard : 

Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 54 / 71

REGARD RP K2

Référence du noeud (CAA)	: RP K2
Norme (CBA)	: EN13508-2:2003+A1:2011
Type de noeud (CAR)	: (A) Regard de visite
Point de référence vertical (CBC)	: (B) Tampon
Point de référence circonférentiel (CBD)	: (B) La conduite sortante la plus basse est en position 6 heures
Méthode d'inspection (CBE)	: (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Date d'inspection (CBF)	: 12/03/2025
Emplacement (CAJ)	: Domaine des Palaquins
Type d'emplacement (CAL)	: (D) Dans une zone piétonnière
Quartier (CAO)	: INRAE
Ville ou village (CAN)	: MONTOLDRE
Nom de l'inspecteur (CBH)	: DROUGARD D.
Forme de l'accès (CCA)	: (Z) Carré
Dimension (CCB)	: Ø1100mm
Matériau (CCD)	: (AG) Béton
Utilisation du collecteur (CCK)	: (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Nettoyage (CCM)	: (A) Le regard de visite a été nettoyé avant l'inspection
Forme du tampon (CCO)	: (Z) Carré
Matériau du tampon (CCP)	: (AP) Acier
Largeur du tampon (CCQ)	: Ø1100mm
Types de système de descente (CCS)	: (E) Rien
Matériau des échelons (CCT)	: (F) Aluminium
Précipitations (CDA)	: (B) Pluie
Régulation de débit (CDC)	: (A) Aucune mesure prise
Atmosphère (CDD)	: (E) Pas d'atmosphère dangereuse
Profondeur (m)	: 2.10 ml
Objet de l'inspection (CBP)	: (C) Inspection de routine de l'état
Essai d'écoulement	: Réseau en service
Chariot	: HV150-CH070184
CAMERA	: TO 100-CM170218



Profondeur

2.10 ml

Compteur


00:00:00

(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures

Hauteur du raccordement = 500mm

(DCG.B.A) Conduite de raccordement - rectangulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 03 heures

(DCG.A.B) Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures



P(RP_K2)D0001

 Gravité :        

 Inspection :  =Normal  =Inverse


Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 55 / 71

SCHÉMA DU REGARD RP K2

Observations du regard



Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Non inspecté : ■

Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 56 / 71

SYNTHÈSE DU REGARD RP K2

Regard : RP K2 Profondeur (m) = 2.10		Dimension = Ø1100mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
2.10	RP K2	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=500mm	
2.10	RP K2	DCG.B.A	Conduite de raccordement - rectangulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 03 heures	
2.10	RP K2	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures	

Branchement : Regard :

Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 57 / 71

REGARD RP K1

Référence du noeud (CAA)	: RP K1
Norme (CBA)	: EN13508-2:2003+A1:2011
Type de noeud (CAR)	: (A) Regard de visite
Point de référence vertical (CBC)	: (B) Tampon
Point de référence circonférentiel (CBD)	: (B) La conduite sortante la plus basse est en position 6 heures
Méthode d'inspection (CBE)	: (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Date d'inspection (CBF)	: 12/03/2025
Emplacement (CAJ)	: Domaine des Palaquins
Type d'emplacement (CAL)	: (D) Dans une zone piétonnière
Quartier (CAO)	: INRAE
Ville ou village (CAN)	: MONTOLDRE
Nom de l'inspecteur (CBH)	: DROUGARD D.
Forme de l'accès (CCA)	: (B) Circulaire
Dimension (CCB)	: Ø1000mm
Matériau (CCD)	: (AG) Béton
Utilisation du collecteur (CCK)	: (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Nettoyage (CCM)	: (A) Le regard de visite a été nettoyé avant l'inspection
Forme du tampon (CCO)	: (B) Circulaire
Matériau du tampon (CCP)	: (AM) Fonte
Largeur du tampon (CCQ)	: Ø650mm
Types de système de descente (CCS)	: (E) Rien
Matériau des échelons (CCT)	: (F) Aluminium
Précipitations (CDA)	: (B) Pluie
Régulation de débit (CDC)	: (A) Aucune mesure prise
Atmosphère (CDD)	: (E) Pas d'atmosphère dangereuse
Profondeur (m)	: 4.20 m
Objet de l'inspection (CBP)	: (C) Inspection de routine de l'état
Essai d'écoulement	: Réseau en service
Chariot	: HV150-CH070184
CAMERA	: TO 100-CM170218



Profondeur

4.20 m

Compteur

00:00:00

(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 02 heures

Hauteur du raccordement = 400mm

(DCG.A.B) Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 09 heures

(DCG.A.B) Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures

Hauteur du raccordement = 500mm

DISTANCE: 000.00m
 PENTE: 00.0%
 HEURE: 6.5h
 MONTOLDRE
 INRAE
 Domaine des Palaquins
 Ep Ø 1000
 RPK1



12/03/2025

11:36


P(RP_K1)D0002

 Gravité :        — Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 58 / 71

SCHÉMA DU REGARD RP K1
Observations du regard

 Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Non inspecté : ■

 Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 59 / 71

SYNTHÈSE DU REGARD RP K1

Regard : RP K1 Profondeur (m) = 4.20		Dimension = Ø1000mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
4.20	RP K1	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 02 heures : Hauteur du raccordement=400mm	
4.20	RP K1	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 09 heures	
4.20	RP K1	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=500mm	

Branchement :  Regard : 

Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 60 / 71

REGARD RP 10

Référence du noeud (CAA) : RP 10
 Norme (CBA) : EN13508-2:2003+A1:2011
 Type de noeud (CAR) : (A) Regard de visite
 Point de référence vertical (CBC) : (B) Tampon
 Point de référence circonférentiel (CBD) : (B) La conduite sortante la plus basse est en position 6 heures
 Méthode d'inspection (CBE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
 Date d'inspection (CBF) : 02/07/2025
 Emplacement (CAJ) : Domaine des Palaquins
 Type d'emplacement (CAL) : (D) Dans une zone piétonnière
 Quartier (CAO) : INRAE
 Ville ou village (CAN) : MONTOLDRE
 Nom de l'inspecteur (CBH) : DROUGARD D.
 Forme de l'accès (CCA) : (A) Rectangulaire
 Dimension : Largeur de l'accès (CCB) : Ø1000mm
 Dimension : Longueur de l'accès (CCC) : Ø700mm
 Matériau (CCD) : (AG) Béton
 Utilisation du collecteur (CCK) : (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
 Nettoyage (CCM) : (A) Le regard de visite a été nettoyé avant l'inspection
 Forme du tampon (CCO) : (A) Rectangulaire
 Matériau du tampon (CCP) : (AP) Acier
 Largeur du tampon (CCQ) : Ø1000mm
 Longueur du tampon (CCR) : Ø700mm
 Types de système de descente (CCS) : (E) Rien
 Précipitations (CDA) : (B) Pluie
 Régulation de débit (CDC) : (A) Aucune mesure prise
 Atmosphère (CDD) : (E) Pas d'atmosphère dangereuse
 Profondeur (m) : 1.00 ml
 Objet de l'inspection (CBP) : (C) Inspection de routine de l'état
 Essai d'écoulement : Réseau en service
 Chariot : HV90-CH030269
 CAMERA : TO 70-CM150257

	Profondeur	Compteur
	1.00 ml	00:00:00
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures Hauteur du raccordement = 400mm (DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 03 heures (DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 09 heures Hauteur du raccordement = 200mm (DCG.A.B) Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures Hauteur du raccordement = 400mm		
		

 Gravité :        — Inspection :  =Normal  =Inverse


 Client : INRAE
 Chantier : Domaine des Palaquins - EP
 03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 61 / 71

SCHÉMA DU REGARD RP 10

Observations du regard



1.00 ml (DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures
1.00 ml (DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 03 heures
1.00 ml (DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 09 heures
1.00 ml (DCG.A.B) Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures

1.00 ml

Gravité : +       — Non inspecté : 

Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RF1176

N° de Page : 62 / 71

**SARP Agence de VICHY**

ZI Vichy Rhue
03300 CREUZIER LE VIEUX
Tél : 04.70.97.51.11
Fax : 04.70.97.58.77

**INSPECTION TELEVISEE
RECHERCHE
DIAGNOSTIQUE****SYNTHÈSE DU REGARD RP 10**

Regard : RP 10 Profondeur (m) = 1.00		Largeur de l'accès = Ø1000mm / Longueur de l'accès = Ø700mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
1.00	RP 10	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=400mm	
1.00	RP 10	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 03 heures	
1.00	RP 10	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 09 heures : Hauteur du raccordement=200mm	
1.00	RP 10	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=400mm	

Branchement : ☐ Regard : ☐

Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 63 / 71

**SARP Agence de VICHY**

ZI Vichy Rhue
03300 CREUZIER LE VIEUX
Tél : 04.70.97.51.11
Fax : 04.70.97.58.77

**INSPECTION TELEVISEE
RECHERCHE
DIAGNOSTIQUE****SYNTHESE**

Tronçon : RP G1 - RP H1 Longueur du tronçon = 70.10ml		Dimension = Ø300mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	RP G1 → RP H1	BDB	Départ de l'inspection	
0.50	RP G1 → RP H1	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=RP G	
5.40	RP G1 → RP H1	BAJ.C	Déplacement d'assemblage - déviation angulaire à 09 heures	
25.05	RP G1 → RP H1	BAA.A	Déformation - verticale	
42.60	RP G1 → RP H1	BAJ.A	Déplacement d'assemblage - déplacement longitudinal	
69.95	RP G1 → RP H1	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=RP H1	
69.95	RP G1 → RP H1	BDB	Arrivée en chute.	
70.10	RP G1 → RP H1	BDB	Fin de l'inspection	
Tronçon : RP H1 - RP H2 Longueur du tronçon = 17.35ml		Dimension = Ø300mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		Béton Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	RP H1 → RP H2	BDB	Départ de l'inspection	
0.50	RP H1 → RP H2	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=RP H1	
2.65	RP H1 → RP H2	BAJ.C	Déplacement d'assemblage - déviation angulaire à 09 heures	
3.70	RP H1 → RP H2	BDA	Photographie générale	
10.85	RP H1 → RP H2	BAJ.C	Déplacement d'assemblage - déviation angulaire à 03 heures	
17.20	RP H1 → RP H2	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=RP H2	
17.35	RP H1 → RP H2	BDB	Fin de l'inspection	
Tronçon : RP H2 - FOSSE Longueur du tronçon = 52.30ml		Dimension = Ø300mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		Béton Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	RP H2 → FOSSE	BDB	Départ de l'inspection	
0.50	RP H2 → FOSSE	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=RP H2	
10.95	RP H2 → FOSSE	BDB	Regard borgne	
10.95	RP H2 → FOSSE	BCA.Z.A	Raccordement du branchement - DRAIN - raccordement ouvert à 03 heures	
19.80	RP H2 → FOSSE	BAJ.C	Déplacement d'assemblage - déviation angulaire à 03 heures	
32.65	RP H2 → FOSSE	BDB	Regard borgne	
32.65	RP H2 → FOSSE	BCA.D.A	Raccordement du branchement - piquage direct - carotté - raccordement ouvert à 03 heures	
45.25	RP H2 → FOSSE	BDD.D	Niveau d'eau - colorées : Niveau=05%	
52.30	RP H2 → FOSSE	BCE.Z	Type du noeud d'arrivée - Fossé : Référence du noeud=FOSSE	
52.30	RP H2 → FOSSE	BDB	Fin de l'inspection	
Tronçon : RP K2 - RP K1 Longueur du tronçon = 99.00ml		Dimension = Ø500mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		Béton Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	RP K2 → RP K1	BDB	Départ de l'inspection	
0.55	RP K2 → RP K1	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=RP K2	
1.85	RP K2 → RP K1	BAB.C.A	Fissure - fissure ouverte - longitudinale (Début 1) : Largeur de la fissure=12mm	
1.85	RP K2 → RP K1	BAB.C.A	Fissure - fissure ouverte - longitudinale à 06 heures (Début 2)	
1.85	RP K2 → RP K1	BAA.A	Déformation - verticale	
3.60	RP K2 → RP K1	BAB.C.C	Fissure - fissure ouverte - complexe de 12 heures à 12 heures (Début 3)	
3.60	RP K2 → RP K1	BAC.A	Rupture / Effondrement - rupture à 12 et 06 heures	
5.85	RP K2 → RP K1	BAC.A	Rupture / Effondrement - rupture à 12 heures	
5.85	RP K2 → RP K1	BAA.A	Déformation - verticale	
9.75	RP K2 → RP K1	BAB.C.C	Fissure - fissure ouverte - complexe de 12 heures à 12 heures	
20.95	RP K2 → RP K1	BBA.C	Racines - ensemble complexe de racines de 04 heures à 08 heures (Début 4)	
21.45	RP K2 → RP K1	BDC.Z.D	Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - Arrêt Point A - Le chariot est bloqué - l'inspection de la conduite n'est pas terminée	
21.45	RP K2 → RP K1	BDB	Fin de l'inspection	

Gravité : Tronçon : Branchement : Regard :

Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RF1176

N° de Page : 64 / 71

**SARP Agence de VICHY**

ZI Vichy Rhue
03300 CREUZIER LE VIEUX
Tél : 04.70.97.51.11
Fax : 04.70.97.58.77

**INSPECTION TELEVISEE
RECHERCHE
DIAGNOSTIQUE****SYNTHÈSE**

72.05 [26.95*]	RP K1→RP K2	BDC.Z.D	Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - Arrêt Point B - Le chariot est bloqué - l'inspection de la conduite n'est pas terminée
72.05 [26.95*]	RP K1→RP K2	BDB	Fin de l'inspection
70.35 [28.65*]	RP K1→RP K2	BAB.C.A	Fissure - fissure ouverte - longitudinale (Fin 1) : Largeur de la fissure=12mm
70.35 [28.65*]	RP K1→RP K2	BAB.C.C	Fissure - fissure ouverte - complexe de 12 heures à 12 heures (Fin 3)
70.35 [28.65*]	RP K1→RP K2	BAB.C.A	Fissure - fissure ouverte - longitudinale (Fin 1) : Largeur de la fissure=12mm
66.35 [32.65*]	RP K1→RP K2	BBA.C	Racines - ensemble complexe de racines de 04 heures à 08 heures (Fin 4)
65.20 [33.80*]	RP K1→RP K2	BDB	Regard intermédiaire non apparent
65.20 [33.80*]	RP K1→RP K2	BDD.D	Niveau d'eau - colorées (Fin 5)
61.40 [37.60*]	RP K1→RP K2	BDD.D	Niveau d'eau - colorées (Début 5)
35.35 [63.65*]	RP K1→RP K2	BDB	Regard intermédiaire
21.70 [77.30*]	RP K1→RP K2	BAB.C.A	Fissure - fissure ouverte - longitudinale à 06 heures (Fin 2)
21.70 [77.30*]	RP K1→RP K2	BAB.C.A	Fissure - fissure ouverte - longitudinale à 06 heures (Fin 2)
13.75 [85.25*]	RP K1→RP K2	BAB.C.A	Fissure - fissure ouverte - longitudinale à 12 heures
3.65 [95.35*]	RP K1→RP K2	BAB.C.A	Fissure - fissure ouverte - longitudinale à 06 heures (Début 2)
2.55 [96.45*]	RP K1→RP K2	BAB.C.A	Fissure - fissure ouverte - longitudinale (Début 1) : Largeur de la fissure=12mm
1.30 [97.70*]	RP K1→RP K2	BDA	Photographie générale
0.50 [98.50*]	RP K1→RP K2	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=RP K1
0.00 [99.00*]	RP K1→RP K2	BDB	Départ de l'inspection
Tronçon : 112 - 111		Dimension = Ø300mm	Béton
Longueur du tronçon = 90.00ml		Collecteur d'eaux de surface uniquement	Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
<i>Distance</i>	<i>Sens d'inspection</i>	<i>Code</i>	<i>Observations</i>
0.00	112→111	BCD.Z	Type du noeud de départ - Fossé : Référence du noeud=112
0.00	112→111	BDB	Départ de l'inspection
0.80	112→111	BBA.C	Racines - ensemble complexe de racines de 04 heures à 08 heures
5.60	112→111	BDB	Regard borgne
5.60	112→111	BCA.D.A	Raccordement du branchement - piquage direct - carotté - raccordement ouvert à 10 heures
5.60	112→111	BAG	Branchement pénétrant à 10 heures : Longueur de la saillie=300%
13.40	112→111	BAJ.C	Déplacement d'assemblage - déviation angulaire à 03 heures
13.40	112→111	BAJ.B	Déplacement d'assemblage - décentrage radial à 12 heures
14.75	112→111	BBA.C	Racines - ensemble complexe de racines à 05 heures
14.75	112→111	BDD.D	Niveau d'eau - colorées : Niveau=10%
21.85	112→111	BAJ.B	Déplacement d'assemblage - décentrage radial à 06 heures
22.70	112→111	BDB	Regard borgne
37.85	112→111	BDA	Photographie générale
44.00	112→111	BDB	Regard borgne
54.25	112→111	BBC.B	Dépôts - grossier
54.25	112→111	BDC.Z.D	Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - Arrêt Point C - Le chariot est bloqué - l'inspection de la conduite n'est pas terminée
54.25	112→111	BDB	Plus d'eau pour nettoyer le réseau
54.25	112→111	BDB	Fin de l'inspection
Tronçon : RP 10 - RP 11		Dimension = Ø200mm	DRAIN
Longueur du tronçon = 0.35ml		Collecteur d'eaux de surface uniquement	Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
<i>Distance</i>	<i>Sens d'inspection</i>	<i>Code</i>	<i>Observations</i>
0.00	RP 10→RP 11	BDB	Départ de l'inspection
0.35	RP 10→RP 11	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=RP 10
0.35	RP 10→RP 11	BDB	2 DRAINS DIAMETRE 80 RT 100
0.35	RP 10→RP 11	BDB	Fin de l'inspection

Gravité : Tronçon : Branchement : Regard :

Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 65 / 71

**SYNTHÈSE**

Regard : RP G1 Profondeur (m) = 2.40		Dimension = Ø1000mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
2.40	RP G1	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
2.40	RP G1	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
Regard : RP H1 Profondeur (m) = 2.60		Dimension = Ø1000mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
2.60	RP H1	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
2.60	RP H1	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 10 et 09 heures	
2.60	RP H1	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=400mm	
Regard : RP H2 Profondeur (m) = 2.67		Dimension = Ø1000mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
2.67	RP H2	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
2.67	RP H2	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
Regard : RP K2 Profondeur (m) = 2.10		Dimension = Ø1100mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
2.10	RP K2	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=500mm	
2.10	RP K2	DCG.B.A	Conduite de raccordement - rectangulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 03 heures	
2.10	RP K2	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures	
Regard : RP K1 Profondeur (m) = 4.20		Dimension = Ø1000mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
4.20	RP K1	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 02 heures : Hauteur du raccordement=400mm	
4.20	RP K1	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 09 heures	
4.20	RP K1	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=500mm	
Regard : RP 10 Profondeur (m) = 1.00		Largeur de l'accès = Ø1000mm / Longueur de l'accès = Ø700mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
1.00	RP 10	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=400mm	
1.00	RP 10	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 03 heures	

Gravité :         Tronçon :  Branchement :  Regard : Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 66 / 71

**SARP Agence de VICHY**

ZI Vichy Rhue
03300 CREUZIER LE VIEUX
Tél : 04.70.97.51.11
Fax : 04.70.97.58.77

**INSPECTION TELEVISEE
RECHERCHE
DIAGNOSTIQUE****SYNTHÈSE**

1.00	RP 10	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 09 heures : Hauteur du raccordement=200mm
1.00	RP 10	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=400mm

Gravité : Tronçon : Branchement : Regard :

Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 67 / 71

**SARP Agence de VICHY**

ZI Vichy Rhue
03300 CREUZIER LE VIEUX
Tél : 04.70.97.51.11
Fax : 04.70.97.58.77

**INSPECTION TELEVISEE
RECHERCHE
DIAGNOSTIQUE****INVENTAIRE DES DÉFAUTS**

Code	Observations	Quantité
BAA.A	Déformation - verticale	3
	RP G1 - RP H1	1
	RP K2 - RP K1	2
BAB.C.A	Fissure - fissure ouverte - longitudinale	5
	RP K2 - RP K1	
BAB.C.C	Fissure - fissure ouverte - complexe	2
	RP K2 - RP K1	
BAC.A	Rupture / Effondrement - rupture	2
	RP K2 - RP K1	
BAG	Branchement pénétrant	1
	112 - 111	
BAJ.A	Déplacement d'assemblage - déplacement longitudinal	1
	RP G1 - RP H1	
BAJ.B	Déplacement d'assemblage - décentrage radial	2
	112 - 111	
BAJ.C	Déplacement d'assemblage - déviation angulaire	4
	RP H1 - RP H2	2
	RP H2 - FOSSE	1
	112 - 111	1
BBA.C	Racines - ensemble complexe de racines	3
	RP K2 - RP K1	1
	112 - 111	2
BBC.B	Dépôts - grossier	1
	112 - 111	

**SARP Agence de VICHY**

ZI Vichy Rhue
03300 CREUZIER LE VIEUX
Tél : 04.70.97.51.11
Fax : 04.70.97.58.77

**INSPECTION TELEVISEE
RECHERCHE
DIAGNOSTIQUE****INVENTAIRE DES OBSERVATIONS**

Code	Observations	Quantité
BAJ.C	Déplacement d'assemblage - déviation angulaire	1
	RP G1 - RP H1	
BCA.D.A	Raccordement du branchement - piquage direct - carotté - raccordement ouvert	2
	RP H2 - FOSSE	1
	112 - 111	1
BCA.Z.A	Raccordement du branchement - DRAIN - raccordement ouvert	1
	RP H2 - FOSSE	
BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite	5
	RP G1 - RP H1	1
	RP H1 - RP H2	1
	RP H2 - FOSSE	1
	RP K2 - RP K1	1
	RP 10 - RP 11	1
BCD.Z	Type du noeud de départ - Fossé	1
	112 - 111	
BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite	3
	RP G1 - RP H1	1
	RP H1 - RP H2	1
	RP K2 - RP K1	1
BCE.Z	Type du noeud d'arrivée - Fossé	1
	RP H2 - FOSSE	
BDA	Photographie générale	3
	RP H1 - RP H2	1
	RP K2 - RP K1	1
	112 - 111	1
BDB	2 DRAINS DIAMETRE 80 RT 100	1
	RP 10 - RP 11	
BDB	Arrivée en chute.	1
	RP G1 - RP H1	
BDB	Départ de l'inspection	7
	RP G1 - RP H1	1
	RP H1 - RP H2	1
	RP H2 - FOSSE	1
	RP K2 - RP K1	2
	112 - 111	1
	RP 10 - RP 11	1
BDB	Fin de l'inspection	7
	RP G1 - RP H1	1
	RP H1 - RP H2	1
	RP H2 - FOSSE	1
	RP K2 - RP K1	2
	112 - 111	1
	RP 10 - RP 11	1
BDB	Plus d'eau pour nettoyer le réseau	1
	112 - 111	
BDB	Regard borgne	5
	RP H2 - FOSSE	2
	112 - 111	3
BDB	Regard intermédiaire	1
	RP K2 - RP K1	
BDB	Regard intermédiaire non apparent	1
	RP K2 - RP K1	
BDC.Z.D	Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - Arrêt Point A - Le chariot est bloqué - l'inspection de la conduite n'est pas terminée	1
	RP K2 - RP K1	
BDC.Z.D	Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - Arrêt Point B - Le chariot est bloqué - l'inspection de la conduite n'est pas terminée	1
	RP K2 - RP K1	
BDC.Z.D	Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - Arrêt Point C - Le chariot est bloqué - l'inspection de la conduite n'est pas terminée	1
	112 - 111	
BDD.D	Niveau d'eau - colorées	3
	RP H2 - FOSSE	1

Client : INRAE
Chantier : Domaine des Palaquins - EP
03150 MONTOLDRE

Référence du dossier : 83/25-078/25RFI176

N° de Page : 69 / 71

**SARP Agence de VICHY**

ZI Vichy Rhue
03300 CREUZIER LE VIEUX
Tél : 04.70.97.51.11
Fax : 04.70.97.58.77

**INSPECTION TELEVISEE
RECHERCHE
DIAGNOSTIQUE****INVENTAIRE DES OBSERVATIONS**

Code	Observations	Quantité
	RP K2 - RP K1	1
	112 - 111	1
DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection	10
	RP G1	1
	RP H1	3
	RP H2	1
	RP K2	1
	RP K1	1
	RP 10	3
DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection	6
	RP G1	1
	RP H2	1
	RP K2	1
	RP K1	2
	RP 10	1
DCG.B.A	Conduite de raccordement - rectangulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection	1
	RP K2	
Nombre total de raccordement		3
	RP H2 - FOSSE	2
	112 - 111	1

