

Nom Installation

Désignation bâtiment	Nom bâtiment	G2D	Numéro cuve
A5	Atelier peinture	560185502G0219	B0801-0493

Photos installation :



Caractéristiques cuve

Nature enveloppe	Structure	Capacité (m³)	Positio	Travaux
DEV	acier	5	enterrée	Pompage eaux hydrocarburées
Attention : cuve fuyarde –pollution des sols à prévoir- possible que ce soit l’enveloppe extérieure à l’origine de la fuite donc pollution au glycol et non aux hydrocarbures				

Accessibilité : pas de difficulté d’accès, voirie bitumée le long du bâtiment. Accès limité à un véhicule en largeur. La cuve est au niveau d’un terre-plein en herbe

Equipements associés à enlever

Prévoir une ouverture de cuve
Regard maçonné
Enlèvement canalisation, câbles et équipements associés dans l’aire, plaque acier
Pas d’aire de dépotage

Travaux de remise en état

Volume de terre estimé 9 m3
Terre végétale sur 20 cm + engazonnement
Réfection bordure de trottoir
Réfection bitume sur environ 4 m entre la chaufferie et le trottoir

Nom Installation

Désignation cuve	Nom bâtiment	G2D	Numéro de cuve
A7	Ateliers industriels	560185502G0221	B801-0495

Photo installation :



Caractéristiques cuve

Nature enveloppe	Structure	Capacité (m³)	Position	Travaux
SEV	polyester	10	enterrée	Pompage eaux hydrocarburées Démantèlement

Accessibilité :

Pas de difficulté d'accès et de stationnement des véhicules

Equipements associés à enlever

Pas d'équipements associés à déposer

Travaux de remise en état

Distance cuve-bâtiment [5m-10m]


Reprise enherbement

Bordure de trottoir

Nom Installation

Désignation cuve	Nom bâtiment	G2D	Numéro de cuve
B13	Bureau BMRE	560185502G0064	B0801-0676

Photos installation :



Caractéristiques cuve

Nature enveloppe	Structure	Capacité (m³)	Position	Travaux
DEV	Acier	3	enterrée	Pompage eaux hydrocarburées retrait cuve

Accessibilité :

Pas de difficulté d'accès, ni de problème de portance pour les véhicules

Configuration zone

Passage des réseaux sous voie bitumée,
Cuve sous plateau herbeux

Equipements associés à enlever

Aire de dépotage déportée + évent


Travaux de remise en état :

Réfection herbe
Réfection bitume sur voirie

Nom Installation

Désignation cuve	Nom bâtiment	G2D	Numéro de cuve
B15	SCES ADMINISTRATIF	560185502G0065	B801-0705

Photos installation :



Caractéristiques cuve

Nature enveloppe	Structure	Capacité (m³)	Position	Travaux	Distance cuve/chaufferie
DEV	acier	15	enterrée	Eaux d'inertage à pomper	D [0m-5m]

Accessibilité :

Pas de problème d'accessibilité, ni de stationnement de véhicule

Configuration zone

Cuve avec aire de dépotage déporté – revêtement enrobé

Equipements associés à enlever

Aire de dépotage, évent

Travaux de remise en état

Réfection gravier ou bicouche

Réfection muret en pierre

Nom Installation

Désignation cuve	Nom bâtiment	G2D	Numéro de cuve
C1	CH-OFFICIERS	560185502G0229	B0801-0503

Photos installation :



Caractéristiques cuve

Nature enveloppe	Structure	Capacité (m³)	Position	Travaux	Distance cuve-chaufferie
SEV	Polyester	6	enterrée	Pompage eaux hydrocarburées Démantèlement	[0-5m]

Accessibilité :

Pas de problème d'accessibilité ni de stationnement

Equipements associés à enlever

Retrait évier, bac à sable

Travaux de remise en état

Réfection enrobé

Nom Installation

Désignation cuve	Nom bâtiment	G2D	Numéro d'installation
C12	HEBERGEMENT CADRE	560185502G0077	B0801-0697



Caractéristiques cuve

Nature enveloppe	structure	capacité	Aérienne/enterrée	Etat
DEV	Acier	6 m3	enterrée	Pompage des eaux d'inertage et retrait cuve

Accessibilité : pas de problème d'accessibilité, ni de stationnement

Configuration zone

Sous béton

Equipements associer à enlever

Aire de dépotage à l'avant de la cuve

Travaux de remise en état

Réfection béton

Nom Installation

Désignation cuve	Nom bâtiment	G2D	Numéro d'installation
C13	CH-OFFICIERS	560185502G0078	B801-0507



Caractéristiques cuve

Nature enveloppe	structure	capacité	Aérienne/enterrée	Action	Distance canalisation
SEV	polyester	6	enterrée	Pompage eaux hydrocarburées Démantèlement cuve	D [10m-15m] entre la cuve et l'évent D [5m-10m] entre la cuve et la chaufferie

Accessibilité : Pas de problème d'accessibilité, ni de stationnement

Equipements associer à enlever
Event à 15 m de la cuve dans roncier

Travaux de remise en état
Réfection herbe

Nom Installation

Désignation cuve	Nom bâtiment	G2D	Numéro d'installation
C17	RESTAURANT OM	560185502G0080	B801-0508 B801-0509



Caractéristiques cuve

Nature enveloppe	structure	Capacité (m3)	Aérienne/enterrée	Etat	Distance canalisation
DEV	acier	8	aérienne	Pompage du FOD restant dans cuves et canalisations Démantèlement installation : cuve et canalisations	D [30m-35m]
DEV	acier	8	aérienne		

Accessibilité : Pas de problème d'accessibilité, ni de stationnement

Configuration zone

Sur béton, pas de terrassement

Equipements associer à enlever

Dépose de l'ensemble de l'installation : clôture d'enceinte, câbles et gaines techniques liées à l'installation jusqu'à la chaufferie

Travaux de remise en état

Réfection béton

Nom Installation

Désignation cuve	Nom bâtiment	G2D	Numéro d'installation
C2	CARRE OFFICIERS	560185502G0230	B801-0695 B801-0696

Photos installation :



Caractéristiques cuve

Nature enveloppe	Structure	Capacité (10m³)	Position	Travaux	distance
DEV	Acier	10	enterrée	Pompage des eaux d'inertage	Cuve/chaufferie D[5-10m]
DEV	Acier	10	enterrée	Démantèlement	Cuve/Dépotage D=[10-15m]

Accessibilité : Pas de problème d'accessibilité, ni de stationnement des véhicules

Configuration zone

Sur herbe
Attention au mur de soutènement à proximité des cuves
Remise en état : semis d'herbe

Equipements associés à enlever

Dépose de l'ensemble des câbles et gaines techniques liées à l'installation jusqu'à la chaufferie
Dépose des canalisations entre les cuves et les aires de dépotages

Nom Installation :

Désignation cuve	Nom bâtiment	G2D	Numéro d'installation
C27	CUISINE EQ SALLE TRAD	560185502G0087	B801-0487

**Caractéristiques cuve**

Nature enveloppe	structure	capacité	Aérienne/ enterrée	Etat
SEV	Acier	11 m3	enterrée	Pompage des eaux hydrocarburées Démantèlement cuve

Accessibilité : Pas de difficulté d'accès, ni de stationnement

Configuration zone

Attention haie de laurier palme – voir si maintien ou non

Présence d'un mur de soutènement derrière la haie à maintenir en place- retrait canalisation jusqu'au mur de soutènement

Remise en état en herbe

Nom Installation

Désignation cuve	Nom bâtiment	G2D	Numéro d'installation
C44	CIE-PROTECTION	560185502G0088	B801-0511



Caractéristiques cuve

Nature enveloppe	structure	capacité	aérienne/enterrée	Action
SEV	acier	10	enterrée	Pompage des eaux d'inertage Démantèlement

Accessibilité : pas de problème d'accessibilité, ni de stationnement de véhicule

Configuration zone

Entrée du bâtiment

Réfection en l'état des bordures de trottoir et parterre. Comblé le caniveau de passage des canalisations


Equipements associer à enlever

Précaution à prendre – déplacer palmier et ancre

Caniveau à remblayer

Nom Installation

Désignation cuve	Nom bâtiment	G2D	Numéro d'installation
C49	BT PERS DEAN	560185502G0090	????



Caractéristiques cuve

Nature enveloppe	structure	capacité	Aérienne/enterrée	Etat
SEV	?	2	enterrée	Pompage des eaux hydrocarbonée Démantèlement

Accessibilité : Accès possible pas contournement du bâtiment sur la pelouse. Attention à la remise en état du terrain après intervention
Intervention par temps sec pour ne pas détruire les espaces verts

Equipements associer à enlever


Event, aire de dépotage

Travaux de remise en état

Réfection herbe

Nom Installation : installation non inertée-prévoir retrait FOD

Désignation cuve	Nom bâtiment	G2D	Numéro d'installation
C60	FOYER-LOISIRS	560185502G0091	B801-0512

**Caractéristiques cuve**

Nature enveloppe	structure	capacité	Aérienne/enterrée	Action	Canalisations
SEV	polyester	6	enterrée	Pompage FOD-volume non définit (<6m3) Démantèlement	D [5m-10m] entre cuve et chaufferie à inerte et démanteler

Accessibilité : Accès possible et stationnement sur zone en herbe

Equipements associer à enlever

Retrait évent, bac à sable

Travaux de remise en état

Remise en état naturel après intervention

Nom Installation :

Désignation cuve	Nom bâtiment	G2D	Numéro d'installation
D14	BAT D'INSTRUCTION	560185502G0092	B0801-0514

Photo installation :**Caractéristiques cuve**

Nature enveloppe	structure	capacité	Aérienne/enterrée	Etat	
SEV	Acier/Polyester ?	3 m3	enterrée	Pompage des eaux hydrocarburées Démantèlement de la cuve	

Accessibilité : Pas de problème d'accès, ni de stationnement de véhicule

Configuration zone

Cuve dans la pente
Sous herbe

Equipements associer à enlever

???

Travaux de remise en état

Sous herbe

Nom Installation : localisation à confirmer sur plan

Désignation cuve	Nom bâtiment	G2D	Numéro d'installation
D27	LABO PHOTO	560185502G0097	B0801-0489

**Caractéristiques cuve**

Nature enveloppe	structure	capacité	Aérienne/enterrée	Etat
POLYESTER	SEV	10	enterrée	Pompage des eaux hydrocarbonées et démantèlement de l'installation

Accessibilité : Pas de problème d'accès, ni de stationnement


Configuration zone
En zone enherbée

Equipements associer à enlever
Event à 6 m, le long du bâtiment
Vannes police à retirer

Travaux de remise en état
En herbe

Nom Installation :

Désignation cuve	Nom bâtiment	G2D	Numéro d'installation
D4	MAGASIN	560185502G0235	B0801-0513

**Caractéristiques cuve**

Nature enveloppe	structure	capacité	Aérienne/enterrée	Etat
SEV	polyester	3 m3	enterrée	Pompage des eaux d'inertage Démantèlement

Accessibilité : Accès et stationnement des véhicules possibles

Equipements associer à enlever

Dépose canalisations vers le bâtiment


Prévoir de dessoucher quelques arbres à proximité de la cuve

Travaux de remise en état

réfection pelouse

Nom Installation :

Désignation cuve	Nom bâtiment	G2D	Numéro d'installation
D44	HEBERGEMENT OPERATIONNEL CIE PROTECTION	560185502G0108	B801-0518

**Caractéristiques cuve**

Nature enveloppe	structure	capacité	Aérienne/enterrée	Etat
SEV	Polyester	10 m3	enterrée	Pompage des eaux d'inertage et Démantèlement de la cuve

Accessibilité : pas de problème d'accès, ni de stationnement de véhicule

Configuration zone

Attention au réseau eau à proximité
Cuve sous chapeau plastique

Equipements associer à enlever

Dépose évent : d= 2m entre cuve et évent le long du bâtiment

Travaux de remise en état

Sous herbe

Nom Installation :

Désignation cuve	Nom bâtiment	G2D	Numéro d'installation
D6	INFIRMERIE	560185502G0236	B801-0548

**Caractéristiques cuve**

Nature enveloppe	structure	capacité	Aérienne/enterrée	Etat	
DEV	acier	10 m3	enterrée	Pompage des eaux hydrocarburées Démantèlement cuve	D [5m-10m] de calalisation entre la cuve et la chaufferie

Accessibilité : Pas de problème d'accessibilité, ni de stationnement de véhicule

Configuration zone

Sous dalle béton, tuyauterie sous dalle béton (caniveau)

Equipements associer à enlever

Dépose évent : d= 2m entre cuve et évent le long du bâtiment

Travaux de remise en état

Réfection béton

Nom Installation :

Désignation cuve	Nom bâtiment	G2D	Numéro d'installation
D74	CHAUFFERIE	560185502G0029	B0801- ????

Photo installation :**Caractéristiques cuve**

Nature enveloppe	structure	capacité	Aérienne/enterrée	Etat
DEV	ACIER	10 m3	enterrée	Pompage des eaux hydrocarbonées Démantèlement de la cuve

Accessibilité : pas de problème d'accessibilité et stationnement de véhicule

Configuration zone

Sous herbe

Equipements associer à enlever


Supprimer le caniveau béton de passage des canalisations jusqu'au bâtiment (D [5m-10m])
Dépose évent, vanne police

Travaux de remise en état

Réfection pelouse

Nom Installation : localisation à confirmer sur plan

Désignation cuve	Nom bâtiment	G2D	Numéro d'installation
H62	BATIMENT RAVITAILLEMENT TRANSIT	560185502G0362	B801-0505

**Caractéristiques cuve**

Nature enveloppe	structure	capacité	Aérienne/enterrée	Etat
DEV	ACIER	20 m3	enterrée	Pompage des eaux d'inertage et Démantèlement de la cuve

Accessibilité : Oui**Configuration zone**

En zone en herbe

Equipements associer à enlever

Dépose évent : distance D[5m-10m] entre cuve et évent le long du bâtiment

Travaux de remise en état

Réfection pelouse

Nom Installation :

Désignation cuve	Nom bâtiment	G2D	Numéro d'installation
L2	BUREAU GENDARMERIE	560185502G0252	B0801-694

**Caractéristiques cuve**

Nature enveloppe	structure	capacité	Aérienne/enterrée	Etat
DEV	acier	10 m3	enterrée	Pompage des eaux hydrocarburées Démantèlement de la cuve

Accessibilité : Pas de problème d'accès

Configuration zone
En zone enherbée

Equipements associer à enlever
Aire de dépotage et évent

Travaux de remise en état
En herbe