

Rapport d'évaluation de l'état de conservation de matériaux amiantés

Version : V01

Numéro de dossier : **APHP11_2_SAT_20231123_BAT.HORLOGE_X_X_DTAMAJ**
Norme employée : **AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)**
Date du repérage : **03/01/2024**
Heure d'arrivée : **09 h 30**
Date émission : **23/01/2024**

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage en vue de l'établissement du constat de présence ou d'absence d'amiante établi, soit en vue de constituer ou de compléter le dossier technique amiante, soit de le mettre à jour. Art. L. 1334-13, R. 1334-17, 18, 20 et 21 et R. 1334-23 et 24 du Code de la Santé Publique ; Décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêtés du 12 et 21 décembre 2012, arrêté du 26 juin 2013.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **Hôpital Saint Antoine
184 faubourg Saint Antoine
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT**

Référence cadastrale : **Non communiquée**
Périmètre de repérage : **Bâtiment HORLOGE**

Propriétaire

Nom : **APHP**
Adresse : **55, bd Diderot – CS 22305
75610 Paris Cedex 12**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (*Sur déclaration de l'intéressé*) : **Propriétaire**
Nom : **APHP**
Adresse : **55, bd Diderot – CS 22305
75610 Paris Cedex 12**

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00019**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité : **7627751904 / 01/07/2024**

Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	MEYNARD Quentin	Diagnostiqueur	LA CERTIFICATION DE PERSONNES	Obtention : 19/12/2022 Échéance : 02/12/2029 N° de certification : 594
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	MEYNARD Quentin	Diagnostiqueur	LA CERTIFICATION DE PERSONNES	Obtention : 19/12/2022 Échéance : 02/12/2029 N° de certification : 594

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Laboratoires ayant effectué des analyses.....	2
C.	Conclusions du rapport.....	3
D.	Résultats détaillés du repérage.....	11
	D.1. Listes des locaux visités.....	11
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	13
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	25
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	26
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante.....	26
	D.6. Zones non visitées.....	Bookmark '_Toc83119716' is not defined within the document.
E.	Annexes au rapport.....	30
	E.1. Consignes générales de sécurité.....	30
	E.2. Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B.....	32
	E.3. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	116

A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **03/01/2024**

Type de bâtiment : **Hôpital**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : **M. Clément LEGRAND**

Procédures de prélèvements utilisés :

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.

Programme de repérage :

Le programme de repérage est défini par les listes A et B l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique.

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

Néant

Ecart par rapport à la norme :

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Ecarts par rapport aux conditions de prélèvement :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

B. Laboratoires ayant effectué des analyses

Nom	Adresse	Acc. Cofrac ou équivalent
Néant	-	-

C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 252)) Localisation : Horloge / S01 - 271_149 Magasin	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 291)) Localisation : Horloge / R01 - 179_150 Chambre 10
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 292)) Localisation : Horloge / R01 - 173_158 Chambre 1-2	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 298)) Localisation : Horloge / R01 - 173_152 Chambre 3
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 300)) Localisation : Horloge / R01 - 173_148 Chambre 4-5	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 301)) Localisation : Horloge / R01 - 173_143 Chambre 6
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 302)) Localisation : Horloge / R01 - 179_139 Chambre 7	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 303)) Localisation : Horloge / R01 - 179_143 Chambre 8
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 304)) Localisation : Horloge / R01 - 179_147 Chambre 9	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 305)) Localisation : Horloge / R01 - 175_149 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 306)) Localisation : Horloge / R01 - 175_150 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 307)) Localisation : Horloge / R01 - 175_151 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 308)) Localisation : Horloge / R01 - 175_159 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 309)) Localisation : Horloge / R01 - 175_160 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 310)) Localisation : Horloge / R01 - 178_141 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 311)) Localisation : Horloge / R01 - 178_142 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 312)) Localisation : Horloge / R01 - 178_143 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 313)) Localisation : Horloge / R01 - 178_144 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 314)) Localisation : Horloge / R01 - 178_145 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 316)) Localisation : Horloge / R01 - 178_146 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 317)) Localisation : Horloge / R01 - 178_152 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 318)) Localisation : Horloge / R01 - 178_153 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 319)) Localisation : Horloge / R01 - 169_139 Trémie Escalier	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 320)) Localisation : Horloge / R01 - 184_166 Chambre 11
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 321)) Localisation : Horloge / R01 - 188_166 Chambre 12	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 322)) Localisation : Horloge / R01 - 192_166 Chambre 13-14

Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 358)) Localisation : Horloge / R01 - 246_173 Chambre 14	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 359)) Localisation : Horloge / R01 - 236_173 Chambre 15
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 360)) Localisation : Horloge / R01 - 197_166 Chambre 15-16	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 361)) Localisation : Horloge / R01 - 229_173 Chambre 16-17
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 362)) Localisation : Horloge / R01 - 203_166 Chambre 17-18	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 363)) Localisation : Horloge / R01 - 229_166 Chambre 18-19
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 365)) Localisation : Horloge / R01 - 235_166 Chambre 20-21	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 367)) Localisation : Horloge / R01 - 240_166 Chambre 22-23
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 368)) Localisation : Horloge / R01 - 219_166 Chambre 23-24	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 369)) Localisation : Horloge / R01 - 244_166 Chambre 25-26
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 370)) Localisation : Horloge / R01 - 204_173 Chambre 27	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 371)) Localisation : Horloge / R01 - 197_173 Chambre 28-29
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 372)) Localisation : Horloge / R01 - 193_173 Chambre 30	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 373)) Localisation : Horloge / R01 - 187_173 Chambre 31-32
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 374)) Localisation : Horloge / R01 - 208_172 Escalier	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 375)) Localisation : Horloge / R01 - 183_165 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 376)) Localisation : Horloge / R01 - 184_171 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 377)) Localisation : Horloge / R01 - 185_171 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 378)) Localisation : Horloge / R01 - 190_168 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 379)) Localisation : Horloge / R01 - 190_169 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 381)) Localisation : Horloge / R01 - 194_171 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 382)) Localisation : Horloge / R01 - 195_171 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 383)) Localisation : Horloge / R01 - 196_171 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 384)) Localisation : Horloge / R01 - 199_168 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 385)) Localisation : Horloge / R01 - 200_168 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 386)) Localisation : Horloge / R01 - 200_169 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 387)) Localisation : Horloge / R01 - 201_168 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 388)) Localisation : Horloge / R01 - 205_171 Placard

Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 393)) Localisation : Horloge / R01 - 220_168 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 394)) Localisation : Horloge / R01 - 221_168 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 395)) Localisation : Horloge / R01 - 222_168 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 396)) Localisation : Horloge / R01 - 222_169 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 397)) Localisation : Horloge / R01 - 227_171 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 399)) Localisation : Horloge / R01 - 228_171 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 400)) Localisation : Horloge / R01 - 231_168 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 401)) Localisation : Horloge / R01 - 232_169 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 402)) Localisation : Horloge / R01 - 233_168 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 403)) Localisation : Horloge / R01 - 242_169 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 404)) Localisation : Horloge / R01 - 243_169 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 406)) Localisation : Horloge / R02 - 264_148 Archives
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 407)) Localisation : Horloge / R02 - 268_174 Chambre 4	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 408)) Localisation : Horloge / R02 - 176_159 Chambre Froide
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 409)) Localisation : Horloge / R02 - 262_153 Bureau	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 412)) Localisation : Horloge / R02 - 261_149 Circulation
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 413)) Localisation : Horloge / R02 - 254_149 Consultation	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 414)) Localisation : Horloge / R02 - 248_139 HDJ
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 415)) Localisation : Horloge / R02 - 248_143 HDJ	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 424)) Localisation : Horloge / R02 - 246_157 Secrétariat
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 428)) Localisation : Horloge / R02 - 169_167 Détente	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 429)) Localisation : Horloge / R02 - 160_173 Salle de cours
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 430)) Localisation : Horloge / R02 - 173_148 Bureau Médical	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 433)) Localisation : Horloge / R02 - 173_148 Accueil
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 434)) Localisation : Horloge / R02 - 173_152 Chambre 49	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 435)) Localisation : Horloge / R02 - 179_153 Chambre 50
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 436)) Localisation : Horloge / R02 - 179_150 Chambre 51	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 437)) Localisation : Horloge / R02 - 179_147 Chambre 52

Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 438)) Localisation : Horloge / R02 - 173_143 Chambre 55	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 439)) Localisation : Horloge / R02 - 179_143 Chambre 56
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 440)) Localisation : Horloge / R02 - 179_139 Chambre 57	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 441)) Localisation : Horloge / R02 - 176_152 Circulation
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 442)) Localisation : Horloge / R02 - 175_141 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 443)) Localisation : Horloge / R02 - 175_149 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 444)) Localisation : Horloge / R02 - 175_150 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 445)) Localisation : Horloge / R02 - 175_151 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 446)) Localisation : Horloge / R02 - 175_159 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 447)) Localisation : Horloge / R02 - 175_160 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 448)) Localisation : Horloge / R02 - 178_141 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 449)) Localisation : Horloge / R02 - 178_142 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 450)) Localisation : Horloge / R02 - 178_144 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 451)) Localisation : Horloge / R02 - 178_145 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 452)) Localisation : Horloge / R02 - 178_146 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 453)) Localisation : Horloge / R02 - 178_151 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 454)) Localisation : Horloge / R02 - 178_152 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 455)) Localisation : Horloge / R02 - 178_153 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 456)) Localisation : Horloge / R02 - 174_139 Trémie Escalier	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 457)) Localisation : Horloge / R02 - 174_173 Bureau des Cardres
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 458)) Localisation : Horloge / R02 - 203_166 Chambre 33-34	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 459)) Localisation : Horloge / R02 - 204_173 Chambre 37
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 460)) Localisation : Horloge / R02 - 197_166 Chambre 38-39	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 461)) Localisation : Horloge / R02 - 198_173 Chambre 40-41
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 462)) Localisation : Horloge / R02 - 192_166 Chambre 42-43	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 463)) Localisation : Horloge / R02 - 193_173 Chambre 44
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 468)) Localisation : Horloge / R02 - 188_166 Chambre 45	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 474)) Localisation : Horloge / R02 - 187_173 Chambre 46-47

Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 475)) Localisation : Horloge / R02 - 184_166 Chambre 48	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 476)) Localisation : Horloge / R02 - 183_165 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 477)) Localisation : Horloge / R02 - 184_171 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 478)) Localisation : Horloge / R02 - 185_171 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 479)) Localisation : Horloge / R02 - 190_167 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 480)) Localisation : Horloge / R02 - 190_168 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 481)) Localisation : Horloge / R02 - 190_168 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 482)) Localisation : Horloge / R02 - 190_169 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 483)) Localisation : Horloge / R02 - 195_171 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 483)) Localisation : Horloge / R02 - 195_172 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 491)) Localisation : Horloge / R02 - 196_171 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 492)) Localisation : Horloge / R02 - 196_172 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 493)) Localisation : Horloge / R02 - 199_168 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 494)) Localisation : Horloge / R02 - 200_168 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 495)) Localisation : Horloge / R02 - 201_168 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 496)) Localisation : Horloge / R02 - 202_168 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 497)) Localisation : Horloge / R02 - 206_171 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 498)) Localisation : Horloge / R02 - 179_167 SAS
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 499)) Localisation : Horloge / R02 - 208_172 Trémie d'Escalier	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 500)) Localisation : Horloge / R02 - 164_183 Bureau Administratif
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 501)) Localisation : Horloge / R02 - 164_200 Assistante Social	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 502)) Localisation : Horloge / R02 - 161_167 Bibliothèque
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 503)) Localisation : Horloge / R02 - 161_181 Circulation	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 504)) Localisation : Horloge / R02 - 164_192 Sanitaire
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 505)) Localisation : Horloge / R02 - 164_188 Secrétariat	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 506)) Localisation : Horloge / R02 - 163_193 WC
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 507)) Localisation : Horloge / R02 - 163_195 WC	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 508)) Localisation : Horloge / R03 - 213_171 Local Technique

Conduit - Conduit en fibres-ciment (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 509)) Localisation : Horloge / R03 - 177_166 Salle d'eau	Conduit - Conduit en fibres-ciment (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 510)) Localisation : Horloge / R03 - 179_166 Salle d'eau
Conduit - Conduit en fibres-ciment (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 511)) Localisation : Horloge / R03 - 176_148 Salle de Sport	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 512)) Localisation : Horloge / R03 - 256_139 Détente
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 513)) Localisation : Horloge / R03 - 256_142 Immunologie	Conduit - Conduit en fibres-ciment (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 516)) Localisation : Horloge / R03 - 249_143 Mycologie
Conduit - Conduit en fibres-ciment (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 517)) Localisation : Horloge / R03 - 256_152 Réserve	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 520)) Localisation : Horloge / R01 Entresol - 215_172 Circulation
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 523)) Localisation : Horloge / R01 Entresol - 208_172 Escalier	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 524)) Localisation : Horloge / R01 Entresol - 211_176 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 525)) Localisation : Horloge / R01 Entresol - 212_176 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 528)) Localisation : Horloge / R01 Entresol - 215_176 Placard
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 529)) Localisation : Horloge / R01 Entresol - 217_176 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 531)) Localisation : Horloge / R01 Entresol - 213_174 Salle de Détente
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 532)) Localisation : Horloge / R01 Entresol - 217_174 Salle de Détente	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 534)) Localisation : Horloge / R01 Entresol - 213_170 Vestiaire
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 535)) Localisation : Horloge / R01 Entresol - 218_170 Vestiaire	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 539)) Localisation : Horloge / RDC - 259_157 Circulation
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 540)) Localisation : Horloge / RDC - 263_157 0 Réserve	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 541)) Localisation : Horloge / RDC - 269_153 Salle Informatique
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 554)) Localisation : Horloge / RDC - 251_158 Dégagement	Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 556)) Localisation : Horloge / R02 - 264_171 Circulation
Revêtements de sols - Dalle de sol (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 557)) Localisation : Horloge / R02 - 268_191 Bureau	Conduit - Conduit en fibres-ciment (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 558)) Localisation : Horloge / R03 - 180_167 Local Ascenseur
Conduit - Conduit en fibres-ciment (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 561)) Localisation : Horloge / S01 - 259_156 Circulation	Conduit - Conduit en fibres-ciment (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 562)) Localisation : Horloge / S01 - 248_159 Groupe Vide
Conduit - Conduit en fibres-ciment (Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 563)) Localisation : Horloge / S01 - 253_142 Magasin Imprimé	



Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

Zones non visitées ou composants non visibles

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification (et moyen de levée de réserve)
Horloge / R01 Entresol - 193_172 Bureau Administratif	Toutes	Pièce non trouvée le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / R01 Entresol - 197_173 Bureau Administratif	Toutes	Pièce non trouvée le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / R01 Entresol - 197_167 Escalier	Toutes	Pièce non trouvée le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / R01 Entresol - 197_170 Réserve	Toutes	Pièce non trouvée le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / R01 Entresol - 213_171 Sanitaire	Toutes	Pièce non trouvée le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / R01 Entresol - 173_173 Vestiaire	Toutes	Pièce non trouvée le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / S01 - 159_192 Cave	Toutes	Accès non trouvé le jour de la visite
Horloge / S01 - 248_150 Bureau	Toutes	Pièce non trouvée le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / S01 - 248_154 Réserve	Toutes	Pièce non trouvée le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / S01 - 215_181 Déshabilleur	Toutes	Pièce non trouvée le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / S01 - 216_181 Déshabilleur	Toutes	Pièce non trouvée le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / S01 - 218_185 Pièce	Toutes	Pièce non trouvée le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / S01 - 220_181 Déshabilleur	Toutes	Pièce non trouvée le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / S01 - 220_183 Circulation	Toutes	Pièce non trouvée le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / S01 - 221_179 Echographie	Toutes	Pièce non trouvée le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / S01 - 221_181 Déshabilleur	Toutes	Pièce non trouvée le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / S01 - 227_178 Echographie	Toutes	Pièce non trouvée le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)



Localisation	Parties du local	Justification (et moyen de levée de réserve)
Horloge / S01 - 230_177 WC	Toutes	Pièce non trouvée le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / S01 - 230_178 WC	Toutes	Pièce non trouvée le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / S01 - 230_179 WC	Toutes	Pièce non trouvée le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge - Combles	Toutes	Accès non trouvé le jour de la visite
Horloge - Toiture	Toutes	Accès non trouvé le jour de la visite
Horloge / R01 - 208_166 Chambre 19-20	Revêtements de sols - Dalle de sol	Non trouvé le jour de la visite (Potentiellement retiré ou recouvert) (Linoléum présent)
Horloge / R01 - 213_166 Chambre 21-22	Revêtements de sols - Dalle de sol	Non trouvé le jour de la visite (Potentiellement retiré ou recouvert) (Linoléum présent)
Horloge / R01 - 210_168 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol	Non trouvé le jour de la visite (Potentiellement retiré ou recouvert) (Linoléum présent)
Horloge / R01 - 210_169 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol	Non trouvé le jour de la visite (Potentiellement retiré ou recouvert) (Linoléum présent)
Horloge / R01 - 211_168 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol	Non trouvé le jour de la visite (Potentiellement retiré ou recouvert) (Linoléum présent)
Horloge / R01 - 212_168 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol	Non trouvé le jour de la visite (Potentiellement retiré ou recouvert) (Linoléum présent)
Horloge / R02 - 254_157 Lingerie	Revêtements de sols - Dalle de sol	Non trouvé le jour de la visite (Potentiellement retiré ou recouvert) (Linoléum présent)
Horloge / R02 - 256_153 Local Pharmacie	Revêtements de sols - Dalle de sol	Non trouvé le jour de la visite (Potentiellement retiré ou recouvert) (Linoléum présent)
Horloge / R02 - 257_147 Poste de soins	Revêtements de sols - Dalle de sol	Non trouvé le jour de la visite (Potentiellement retiré ou recouvert) (Linoléum présent)
Horloge / R02 - 261_146 Salle de repos	Revêtements de sols - Dalle de sol	Non trouvé le jour de la visite (Potentiellement retiré ou recouvert) (Linoléum présent)
Horloge / R02 - 254_159 Vestiaire	Revêtements de sols - Dalle de sol	Non trouvé le jour de la visite (Potentiellement retiré ou recouvert) (Linoléum présent)
Horloge / R03 - 249_146 Laverie	Conduit - Conduit en fibres-ciment	Non trouvé le jour de la visite
Horloge / R01 Entresol - 210_174 Cuisine	Revêtements de sols - Dalle de sol	Non trouvé le jour de la visite (Potentiellement retiré ou recouvert) (Linoléum présent)
Horloge - Façade Nord	Conduit - Conduit en fibres-ciment	Non trouvé le jour de la visite
Horloge / RDC - 254_158 Escalier	Revêtements de sols - Dalle de sol	Non trouvé le jour de la visite (Potentiellement retiré ou recouvert) (Linoléum présent)

D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

❖ Horloge / S01 - 271_149 Magasin	❖ Horloge / R01 - 179_150 Chambre 10	❖ Horloge / R01 - 173_158 Chambre 1-2
❖ Horloge / R01 - 173_152 Chambre 3	❖ Horloge / R01 - 173_148 Chambre 4-5	❖ Horloge / R01 - 173_143 Chambre 6
❖ Horloge / R01 - 179_139 Chambre 7	❖ Horloge / R01 - 179_143 Chambre 8	❖ Horloge / R01 - 179_147 Chambre 9
❖ Horloge / R01 - 175_149 Placard	❖ Horloge / R01 - 175_150 Placard	❖ Horloge / R01 - 175_151 Placard
❖ Horloge / R01 - 175_159 Placard	❖ Horloge / R01 - 175_160 Placard	❖ Horloge / R01 - 178_141 Placard
❖ Horloge / R01 - 178_142 Placard	❖ Horloge / R01 - 178_143 Placard	❖ Horloge / R01 - 178_144 Placard
❖ Horloge / R01 - 178_145 Placard	❖ Horloge / R01 - 178_146 Placard	❖ Horloge / R01 - 178_152 Placard
❖ Horloge / R01 - 178_153 Placard	❖ Horloge / R01 - 169_139 Trémie Escalier	❖ Horloge / R01 - 184_166 Chambre 11
❖ Horloge / R01 - 188_166 Chambre 12	❖ Horloge / R01 - 192_166 Chambre 13-14	❖ Horloge / R01 - 246_173 Chambre 14
❖ Horloge / R01 - 236_173 Chambre 15	❖ Horloge / R01 - 197_166 Chambre 15-16	❖ Horloge / R01 - 229_173 Chambre 16-17
❖ Horloge / R01 - 203_166 Chambre 17-18	❖ Horloge / R01 - 229_166 Chambre 18-19	❖ Horloge / R01 - 208_166 Chambre 19-20
❖ Horloge / R01 - 235_166 Chambre 20-21	❖ Horloge / R01 - 213_166 Chambre 21-22	❖ Horloge / R01 - 240_166 Chambre 22-23
❖ Horloge / R01 - 219_166 Chambre 23-24	❖ Horloge / R01 - 244_166 Chambre 25-26	❖ Horloge / R01 - 204_173 Chambre 27
❖ Horloge / R01 - 197_173 Chambre 28-29	❖ Horloge / R01 - 193_173 Chambre 30	❖ Horloge / R01 - 187_173 Chambre 31-32
❖ Horloge / R01 - 208_172 Escalier	❖ Horloge / R01 - 183_165 Placard	❖ Horloge / R01 - 184_171 Placard
❖ Horloge / R01 - 185_171 Placard	❖ Horloge / R01 - 190_168 Placard	❖ Horloge / R01 - 190_169 Placard
❖ Horloge / R01 - 194_171 Placard	❖ Horloge / R01 - 195_171 Placard	❖ Horloge / R01 - 196_171 Placard
❖ Horloge / R01 - 199_168 Placard	❖ Horloge / R01 - 200_168 Placard	❖ Horloge / R01 - 200_169 Placard
❖ Horloge / R01 - 201_168 Placard	❖ Horloge / R01 - 205_171 Placard	❖ Horloge / R01 - 210_168 Placard
❖ Horloge / R01 - 210_169 Placard	❖ Horloge / R01 - 211_168 Placard	❖ Horloge / R01 - 212_168 Placard
❖ Horloge / R01 - 220_168 Placard	❖ Horloge / R01 - 221_168 Placard	❖ Horloge / R01 - 222_168 Placard
❖ Horloge / R01 - 222_169 Placard	❖ Horloge / R01 - 227_171 Placard	❖ Horloge / R01 - 228_171 Placard
❖ Horloge / R01 - 231_168 Placard	❖ Horloge / R01 - 232_169 Placard	❖ Horloge / R01 - 233_168 Placard
❖ Horloge / R01 - 242_169 Placard	❖ Horloge / R01 - 243_169 Placard	❖ Horloge / R02 - 264_148 Archives
❖ Horloge / R02 - 268_174 Chambre 4	❖ Horloge / R02 - 176_159 Chambre Froide	❖ Horloge / R02 - 262_153 Bureau
❖ Horloge / R02 - 261_149 Circulation	❖ Horloge / R02 - 254_149 Consultation	❖ Horloge / R02 - 248_139 HDJ
❖ Horloge / R02 - 248_143 HDJ	❖ Horloge / R02 - 254_157 Lingerie	❖ Horloge / R02 - 256_153 Local Pharmacie
❖ Horloge / R02 - 257_147 Poste de soins	❖ Horloge / R02 - 261_146 Salle de repos	❖ Horloge / R02 - 246_157 Secrétariat
❖ Horloge / R02 - 254_159 Vestiaire	❖ Horloge / R02 - 169_167 Détente	❖ Horloge / R02 - 160_173 Salle de cours
❖ Horloge / R02 - 173_148 Bureau Médical	❖ Horloge / R02 - 173_148 Accueil	❖ Horloge / R02 - 173_152 Chambre 49
❖ Horloge / R02 - 179_153 Chambre 50	❖ Horloge / R02 - 179_150 Chambre 51	❖ Horloge / R02 - 179_147 Chambre 52
❖ Horloge / R02 - 173_143 Chambre 55	❖ Horloge / R02 - 179_143 Chambre 56	❖ Horloge / R02 - 179_139 Chambre 57
❖ Horloge / R02 - 176_152 Circulation	❖ Horloge / R02 - 175_141 Placard	❖ Horloge / R02 - 175_149 Placard
❖ Horloge / R02 - 175_150 Placard	❖ Horloge / R02 - 175_151 Placard	❖ Horloge / R02 - 175_159 Placard
❖ Horloge / R02 - 175_160 Placard	❖ Horloge / R02 - 178_141 Placard	❖ Horloge / R02 - 178_142 Placard
❖ Horloge / R02 - 178_144 Placard	❖ Horloge / R02 - 178_145 Placard	❖ Horloge / R02 - 178_146 Placard
❖ Horloge / R02 - 178_151 Placard	❖ Horloge / R02 - 178_152 Placard	❖ Horloge / R02 - 178_153 Placard
❖ Horloge / R02 - 174_139 Trémie Escalier	❖ Horloge / R02 - 174_173 Bureau des Cardres	❖ Horloge / R02 - 203_166 Chambre 33-34
❖ Horloge / R02 - 204_173 Chambre 37	❖ Horloge / R02 - 197_166 Chambre 38-39	❖ Horloge / R02 - 198_173 Chambre 40-41



- ❖ Horloge / R02 - 192_166 Chambre 42-43
- ❖ Horloge / R02 - 187_173 Chambre 46-47
- ❖ Horloge / R02 - 184_171 Placard
- ❖ Horloge / R02 - 190_168 Placard
- ❖ Horloge / R02 - 195_172 Placard
- ❖ Horloge / R02 - 199_168 Placard
- ❖ Horloge / R02 - 202_168 Placard
- ❖ Horloge / R02 - 208_172 Trémie d'Escalier
- ❖ Horloge / R02 - 161_167 Bibliothèque
- ❖ Horloge / R02 - 164_188 Secrétariat
- ❖ Horloge / R03 - 213_171 Local Technique
- ❖ Horloge / R03 - 176_148 Salle de Sport
- ❖ Horloge / R03 - 249_146 Laverie
- ❖ Horloge / R01 Entresol - 215_172 Circulation
- ❖ Horloge / R01 Entresol - 211_176 Placard
- ❖ Horloge / R01 Entresol - 217_176 Placard
- ❖ Horloge / R01 Entresol - 213_170 Vestiaire
- ❖ Horloge / RDC - 259_157 Circulation
- ❖ Horloge / RDC - 251_158 Dégagement
- ❖ Horloge / R02 - 268_191 Bureau
- ❖ Horloge / S01 - 248_159 Groupe Vide
- ❖ Horloge / R02 - 193_173 Chambre 44
- ❖ Horloge / R02 - 184_166 Chambre 48
- ❖ Horloge / R02 - 185_171 Placard
- ❖ Horloge / R02 - 190_169 Placard
- ❖ Horloge / R02 - 196_171 Placard
- ❖ Horloge / R02 - 200_168 Placard
- ❖ Horloge / R02 - 206_171 Placard
- ❖ Horloge / R02 - 164_183 Bureau Administratif
- ❖ Horloge / R02 - 161_181 Circulation
- ❖ Horloge / R02 - 163_193 WC
- ❖ Horloge / R03 - 177_166 Salle d'eau
- ❖ Horloge / R03 - 256_139 Détente
- ❖ Horloge / R03 - 249_143 Mycologie
- ❖ Horloge / R01 Entresol - 210_174 Cuisine
- ❖ Horloge / R01 Entresol - 212_176 Placard
- ❖ Horloge / R01 Entresol - 213_174 Salle de Détente
- ❖ Horloge / R01 Entresol - 218_170 Vestiaire
- ❖ Horloge / RDC - 263_157 0 Réserve
- ❖ Horloge / RDC - 254_158 Escalier
- ❖ Horloge / R03 - 180_167 Local Ascenseur
- ❖ Horloge / S01 - 253_142 Magasin Imprimé
- ❖ Horloge / R02 - 188_166 Chambre 45
- ❖ Horloge / R02 - 183_165 Placard
- ❖ Horloge / R02 - 190_167 Placard
- ❖ Horloge / R02 - 195_171 Placard
- ❖ Horloge / R02 - 196_172 Placard
- ❖ Horloge / R02 - 201_168 Placard
- ❖ Horloge / R02 - 179_167 SAS
- ❖ Horloge / R02 - 164_200 Assistante Social
- ❖ Horloge / R02 - 164_192 Sanitaire
- ❖ Horloge / R02 - 163_195 WC
- ❖ Horloge / R03 - 179_166 Salle d'eau
- ❖ Horloge / R03 - 256_142 Immunologie
- ❖ Horloge / R03 - 256_152 Réserve
- ❖ Horloge / R01 Entresol - 208_172 Escalier
- ❖ Horloge / R01 Entresol - 215_176 Placard
- ❖ Horloge / R01 Entresol - 217_174 Salle de Détente
- ❖ Horloge - Façade Nord
- ❖ Horloge / RDC - 269_153 Salle Informatique
- ❖ Horloge / R02 - 264_171 Circulation
- ❖ Horloge / S01 - 259_156 Circulation



D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Score 1, Score 2, Score 3, EP, AC1, AC2 : Voir grilles d'évaluation de l'état de conservation

Localisation	Description du matériau	Conclusion	Etat de conservation ⁽¹⁾
Horloge / S01 - 271_149 Magasin	Identifiant : M0001 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 252)	AC2
Horloge / R01 - 179_150 Chambre 10	Identifiant : M0002 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 291)	EP
Horloge / R01 - 173_158 Chambre 1-2	Identifiant : M0003 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 292)	EP
Horloge / R01 - 173_152 Chambre 3	Identifiant : M0004 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 298)	EP
Horloge / R01 - 173_148 Chambre 4-5	Identifiant : M0005 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 300)	EP
Horloge / R01 - 173_143 Chambre 6	Identifiant : M0006 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 301)	EP
Horloge / R01 - 179_139 Chambre 7	Identifiant : M0007 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 302)	EP
Horloge / R01 - 179_143 Chambre 8	Identifiant : M0008 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 303)	EP
Horloge / R01 - 179_147 Chambre 9	Identifiant : M0009 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 304)	EP
Horloge / R01 - 175_149 Placard	Identifiant : M0010 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 305)	EP
Horloge / R01 - 175_150 Placard	Identifiant : M0011 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 306)	EP
Horloge / R01 - 175_151 Placard	Identifiant : M0012 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 307)	EP
Horloge / R01 - 175_159 Placard	Identifiant : M0013 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 308)	EP



Localisation	Description du matériau	Conclusion	Etat de conservation ⁽¹⁾
Horloge / R01 - 175_160 Placard	Identifiant : M0014 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 309)	EP
Horloge / R01 - 178_141 Placard	Identifiant : M0015 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 310)	EP
Horloge / R01 - 178_142 Placard	Identifiant : M0016 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 311)	EP
Horloge / R01 - 178_143 Placard	Identifiant : M0017 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 312)	EP
Horloge / R01 - 178_144 Placard	Identifiant : M0018 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 313)	EP
Horloge / R01 - 178_145 Placard	Identifiant : M0019 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 314)	EP
Horloge / R01 - 178_146 Placard	Identifiant : M0020 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 316)	EP
Horloge / R01 - 178_152 Placard	Identifiant : M0021 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 317)	EP
Horloge / R01 - 178_153 Placard	Identifiant : M0022 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 318)	EP
Horloge / R01 - 169_139 Trémie Escalier	Identifiant : M0023 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 319)	EP
Horloge / R01 - 184_166 Chambre 11	Identifiant : M0024 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 320)	EP
Horloge / R01 - 188_166 Chambre 12	Identifiant : M0025 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 321)	EP
Horloge / R01 - 192_166 Chambre 13-14	Identifiant : M0026 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 322)	EP
Horloge / R01 - 246_173 Chambre 14	Identifiant : M0027 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 358)	EP



Localisation	Description du matériau	Conclusion	Etat de conservation ⁽¹⁾
Horloge / R01 - 236_173 Chambre 15	Identifiant : M0028 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 359)	EP
Horloge / R01 - 197_166 Chambre 15-16	Identifiant : M0029 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 360)	EP
Horloge / R01 - 229_173 Chambre 16-17	Identifiant : M0030 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 361)	EP
Horloge / R01 - 203_166 Chambre 17-18	Identifiant : M0031 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 362)	EP
Horloge / R01 - 229_166 Chambre 18-19	Identifiant : M0032 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 363)	EP
Horloge / R01 - 235_166 Chambre 20-21	Identifiant : M0033 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 365)	EP
Horloge / R01 - 240_166 Chambre 22-23	Identifiant : M0034 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 367)	EP
Horloge / R01 - 219_166 Chambre 23-24	Identifiant : M0035 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 368)	EP
Horloge / R01 - 244_166 Chambre 25-26	Identifiant : M0036 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 369)	EP
Horloge / R01 - 204_173 Chambre 27	Identifiant : M0037 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 370)	EP
Horloge / R01 - 197_173 Chambre 28-29	Identifiant : M0038 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 371)	EP
Horloge / R01 - 193_173 Chambre 30	Identifiant : M0039 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 372)	EP
Horloge / R01 - 187_173 Chambre 31-32	Identifiant : M0040 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 373)	EP
Horloge / R01 - 208_172 Escalier	Identifiant : M0041 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 374)	EP



Localisation	Description du matériau	Conclusion	Etat de conservation ⁽¹⁾
Horloge / R01 - 183_165 Placard	Identifiant : M0042 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 375)	EP
Horloge / R01 - 184_171 Placard	Identifiant : M0043 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 376)	EP
Horloge / R01 - 185_171 Placard	Identifiant : M0044 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 377)	EP
Horloge / R01 - 190_168 Placard	Identifiant : M0045 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 378)	EP
Horloge / R01 - 190_169 Placard	Identifiant : M0046 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 379)	EP
Horloge / R01 - 194_171 Placard	Identifiant : M0047 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 381)	EP
Horloge / R01 - 195_171 Placard	Identifiant : M0048 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 382)	EP
Horloge / R01 - 196_171 Placard	Identifiant : M0049 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 383)	EP
Horloge / R01 - 199_168 Placard	Identifiant : M0050 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 384)	EP
Horloge / R01 - 200_168 Placard	Identifiant : M0051 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 385)	EP
Horloge / R01 - 200_169 Placard	Identifiant : M0052 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 386)	EP
Horloge / R01 - 201_168 Placard	Identifiant : M0053 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 387)	EP
Horloge / R01 - 205_171 Placard	Identifiant : M0054 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 388)	EP
Horloge / R01 - 220_168 Placard	Identifiant : M0055 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 393)	EP



Localisation	Description du matériau	Conclusion	Etat de conservation ⁽¹⁾
Horloge / R01 - 221_168 Placard	Identifiant : M0056 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 394)	EP
Horloge / R01 - 222_168 Placard	Identifiant : M0057 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 395)	EP
Horloge / R01 - 222_169 Placard	Identifiant : M0058 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 396)	EP
Horloge / R01 - 227_171 Placard	Identifiant : M0059 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 397)	EP
Horloge / R01 - 228_171 Placard	Identifiant : M0060 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 399)	EP
Horloge / R01 - 231_168 Placard	Identifiant : M0061 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 400)	EP
Horloge / R01 - 232_169 Placard	Identifiant : M0062 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 401)	EP
Horloge / R01 - 233_168 Placard	Identifiant : M0063 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 402)	EP
Horloge / R01 - 242_169 Placard	Identifiant : M0064 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 403)	EP
Horloge / R01 - 243_169 Placard	Identifiant : M0065 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 404)	EP
Horloge / R02 - 264_148 Archives	Identifiant : M0066 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 406)	AC1
Horloge / R02 - 268_174 Chambre 4	Identifiant : M0067 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 407)	EP
Horloge / R02 - 176_159 Chambre Froide	Identifiant : M0068 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 408)	EP
Horloge / R02 - 262_153 Bureau	Identifiant : M0069 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 409)	EP



Localisation	Description du matériau	Conclusion	Etat de conservation ⁽¹⁾
Horloge / R02 - 261_149 Circulation	Identifiant : M0070 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 412)	EP
Horloge / R02 - 254_149 Consultation	Identifiant : M0071 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 413)	EP
Horloge / R02 - 248_139 HDJ	Identifiant : M0072 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 414)	EP
Horloge / R02 - 248_143 HDJ	Identifiant : M0073 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 415)	EP
Horloge / R02 - 246_157 Secrétariat	Identifiant : M0074 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 424)	EP
Horloge / R02 - 169_167 Détente	Identifiant : M0075 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 428)	EP
Horloge / R02 - 160_173 Salle de cours	Identifiant : M0076 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 429)	EP
Horloge / R02 - 173_148 Bureau Médical	Identifiant : M0077 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 430)	EP
Horloge / R02 - 173_148 Accueil	Identifiant : M0078 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 433)	EP
Horloge / R02 - 173_152 Chambre 49	Identifiant : M0079 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 434)	EP
Horloge / R02 - 179_153 Chambre 50	Identifiant : M0080 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 435)	EP
Horloge / R02 - 179_150 Chambre 51	Identifiant : M0081 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 436)	EP
Horloge / R02 - 179_147 Chambre 52	Identifiant : M0082 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 437)	EP
Horloge / R02 - 173_143 Chambre 55	Identifiant : M0083 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 438)	EP



Localisation	Description du matériau	Conclusion	Etat de conservation ⁽¹⁾
Horloge / R02 - 179_143 Chambre 56	Identifiant : M0084 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 439)	EP
Horloge / R02 - 179_139 Chambre 57	Identifiant : M0085 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 440)	EP
Horloge / R02 - 176_152 Circulation	Identifiant : M0086 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 441)	AC2
Horloge / R02 - 175_141 Placard	Identifiant : M0087 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 442)	EP
Horloge / R02 - 175_149 Placard	Identifiant : M0088 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 443)	EP
Horloge / R02 - 175_150 Placard	Identifiant : M0089 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 444)	EP
Horloge / R02 - 175_151 Placard	Identifiant : M0090 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 445)	EP
Horloge / R02 - 175_159 Placard	Identifiant : M0091 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 446)	EP
Horloge / R02 - 175_160 Placard	Identifiant : M0092 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 447)	EP
Horloge / R02 - 178_141 Placard	Identifiant : M0093 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 448)	EP
Horloge / R02 - 178_142 Placard	Identifiant : M0094 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 449)	EP
Horloge / R02 - 178_144 Placard	Identifiant : M0095 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 450)	EP
Horloge / R02 - 178_145 Placard	Identifiant : M0096 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 451)	EP
Horloge / R02 - 178_146 Placard	Identifiant : M0097 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 452)	EP



Localisation	Description du matériau	Conclusion	Etat de conservation ⁽¹⁾
Horloge / R02 - 178_151 Placard	Identifiant : M0098 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 453)	EP
Horloge / R02 - 178_152 Placard	Identifiant : M0099 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 454)	EP
Horloge / R02 - 178_153 Placard	Identifiant : M0100 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 455)	EP
Horloge / R02 - 174_139 Trémie Escalier	Identifiant : M0101 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 456)	EP
Horloge / R02 - 174_173 Bureau des Cardres	Identifiant : M0102 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 457)	EP
Horloge / R02 - 203_166 Chambre 33-34	Identifiant : M0103 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 458)	EP
Horloge / R02 - 204_173 Chambre 37	Identifiant : M0104 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 459)	EP
Horloge / R02 - 197_166 Chambre 38-39	Identifiant : M0105 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 460)	EP
Horloge / R02 - 198_173 Chambre 40-41	Identifiant : M0106 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 461)	EP
Horloge / R02 - 192_166 Chambre 42-43	Identifiant : M0107 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 462)	EP
Horloge / R02 - 193_173 Chambre 44	Identifiant : M0108 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 463)	EP
Horloge / R02 - 188_166 Chambre 45	Identifiant : M0109 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 468)	EP
Horloge / R02 - 187_173 Chambre 46-47	Identifiant : M0110 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 474)	EP
Horloge / R02 - 184_166 Chambre 48	Identifiant : M0111 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 475)	EP



Localisation	Description du matériau	Conclusion	Etat de conservation ⁽¹⁾
Horloge / R02 - 183_165 Placard	Identifiant : M0112 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 476)	EP
Horloge / R02 - 184_171 Placard	Identifiant : M0113 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 477)	EP
Horloge / R02 - 185_171 Placard	Identifiant : M0114 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 478)	EP
Horloge / R02 - 190_167 Placard	Identifiant : M0115 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 479)	EP
Horloge / R02 - 190_168 Placard	Identifiant : M0116 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 480)	EP
Horloge / R02 - 190_168 Placard	Identifiant : M0117 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 481)	EP
Horloge / R02 - 190_169 Placard	Identifiant : M0118 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 482)	EP
Horloge / R02 - 195_171 Placard	Identifiant : M0119 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 483)	EP
Horloge / R02 - 195_172 Placard	Identifiant : M0120 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 483)	EP
Horloge / R02 - 196_171 Placard	Identifiant : M0121 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 491)	EP
Horloge / R02 - 196_172 Placard	Identifiant : M0122 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 492)	EP
Horloge / R02 - 199_168 Placard	Identifiant : M0123 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 493)	EP
Horloge / R02 - 200_168 Placard	Identifiant : M0124 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 494)	EP
Horloge / R02 - 201_168 Placard	Identifiant : M0125 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 495)	EP



Localisation	Description du matériau	Conclusion	Etat de conservation ⁽¹⁾
Horloge / R02 - 202_168 Placard	Identifiant : M0126 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 496)	EP
Horloge / R02 - 206_171 Placard	Identifiant : M0127 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 497)	EP
Horloge / R02 - 179_167 SAS	Identifiant : M0128 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 498)	EP
Horloge / R02 - 208_172 Trémie d'Escalier	Identifiant : M0129 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 499)	EP
Horloge / R02 - 164_183 Bureau Administratif	Identifiant : M0130 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 500)	EP
Horloge / R02 - 164_200 Assistante Social	Identifiant : M0131 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 501)	EP
Horloge / R02 - 161_167 Bibliothèque	Identifiant : M0132 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 502)	EP
Horloge / R02 - 161_181 Circulation	Identifiant : M0133 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 503)	EP
Horloge / R02 - 164_192 Sanitaire	Identifiant : M0134 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 504)	EP
Horloge / R02 - 164_188 Secrétariat	Identifiant : M0135 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 505)	EP
Horloge / R02 - 163_193 WC	Identifiant : M0136 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 506)	EP
Horloge / R02 - 163_195 WC	Identifiant : M0137 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 507)	EP
Horloge / R03 - 213_171 Local Technique	Identifiant : M0138 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 508)	EP
Horloge / R03 - 177_166 Salle d'eau	Identifiant : M0139 Description : Conduit - Conduit en fibres-ciment	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 509)	EP



Localisation	Description du matériau	Conclusion	Etat de conservation ⁽¹⁾
Horloge / R03 - 179_166 Salle d'eau	Identifiant : M0140 Description : Conduit - Conduit en fibres-ciment	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 510)	EP
Horloge / R03 - 176_148 Salle de Sport	Identifiant : M0141 Description : Conduit - Conduit en fibres-ciment	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 511)	EP
Horloge / R03 - 256_139 Détente	Identifiant : M0142 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 512)	EP
Horloge / R03 - 256_142 Immunologie	Identifiant : M0143 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 513)	AC1
Horloge / R03 - 249_143 Mycologie	Identifiant : M0144 Description : Conduit - Conduit en fibres-ciment	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 516)	EP
Horloge / R03 - 256_152 Réserve	Identifiant : M0145 Description : Conduit - Conduit en fibres-ciment	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 517)	EP
Horloge / R01 Entresol - 215_172 Circulation	Identifiant : M0146 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 520)	EP
Horloge / R01 Entresol - 208_172 Escalier	Identifiant : M0147 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 523)	AC1
Horloge / R01 Entresol - 211_176 Placard	Identifiant : M0148 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 524)	EP
Horloge / R01 Entresol - 212_176 Placard	Identifiant : M0149 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 525)	EP
Horloge / R01 Entresol - 215_176 Placard	Identifiant : M0150 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 528)	EP
Horloge / R01 Entresol - 217_176 Placard	Identifiant : M0151 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 529)	EP
Horloge / R01 Entresol - 213_174 Salle de Détente	Identifiant : M0152 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 531)	EP
Horloge / R01 Entresol - 217_174 Salle de Détente	Identifiant : M0153 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 532)	EP



Localisation	Description du matériau	Conclusion	Etat de conservation ⁽¹⁾
Horloge / R01 Entresol - 213_170 Vestiaire	Identifiant : M0154 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 534)	EP
Horloge / R01 Entresol - 218_170 Vestiaire	Identifiant : M0155 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 535)	EP
Horloge / RDC - 259_157 Circulation	Identifiant : M0156 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 539)	AC1
Horloge / RDC - 263_157 0 Réserve	Identifiant : M0157 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 540)	EP
Horloge / RDC - 269_153 Salle Informatique	Identifiant : M0158 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 541)	EP
Horloge / RDC - 251_158 Dégagement	Identifiant : M0159 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 554)	EP
Horloge / R02 - 264_171 Circulation	Identifiant : M0160 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 556)	EP
Horloge / R02 - 268_191 Bureau	Identifiant : M0161 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 557)	EP
Horloge / R03 - 180_167 Local Ascenseur	Identifiant : M0162 Description : Conduit - Conduit en fibres-ciment	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 558)	EP
Horloge / S01 - 259_156 Circulation	Identifiant : M0163 Description : Conduit - Conduit en fibres-ciment	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 561)	EP
Horloge / S01 - 248_159 Groupe Vide	Identifiant : M0164 Description : Conduit - Conduit en fibres-ciment	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 562)	EP
Horloge / S01 - 253_142 Magasin Imprimé	Identifiant : M0165 Description : Conduit - Conduit en fibres-ciment	Suivant documentation consultée Tableau SAT_TdB amiante (Ligne 563)	EP



D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Description du matériau
Néant	-



D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau
Néant	-

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-



D.6. Zones non visitées ou composants non visibles

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Horloge / R01 Entresol - 193_172 Bureau Administratif	Toutes	Pièce non trouvé le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / R01 Entresol - 197_173 Bureau Administratif	Toutes	Pièce non trouvé le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / R01 Entresol - 197_167 Escalier	Toutes	Pièce non trouvé le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / R01 Entresol - 197_170 Réserve	Toutes	Pièce non trouvé le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / R01 Entresol - 213_171 Sanitaire	Toutes	Pièce non trouvé le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / R01 Entresol - 173_173 Vestiaire	Toutes	Pièce non trouvé le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / S01 - 159_192 Cave	Toutes	Accès non trouvé le jour de la visite
Horloge / S01 - 248_150 Bureau	Toutes	Pièce non trouvé le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / S01 - 248_154 Réserve	Toutes	Pièce non trouvé le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / S01 - 215_181 Déshabilleur	Toutes	Pièce non trouvé le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / S01 - 216_181 Déshabilleur	Toutes	Pièce non trouvé le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / S01 - 218_185 Pièce	Toutes	Pièce non trouvé le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / S01 - 220_181 Déshabilleur	Toutes	Pièce non trouvé le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / S01 - 220_183 Circulation	Toutes	Pièce non trouvé le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / S01 - 221_179 Echographie	Toutes	Pièce non trouvé le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / S01 - 221_181 Déshabilleur	Toutes	Pièce non trouvé le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / S01 - 227_178 Echographie	Toutes	Pièce non trouvé le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / S01 - 230_177 WC	Toutes	Pièce non trouvé le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge / S01 - 230_178 WC	Toutes	Pièce non trouvé le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)



Localisation	Parties du local	Justification
Horloge / S01 - 230_179 WC	Toutes	Pièce non trouvée le jour de la visite même sur plan (Amiante 360)
Horloge - Combles	Toutes	Accès non trouvé le jour de la visite
Horloge - Toiture	Toutes	Accès non trouvé le jour de la visite
Horloge / R01 - 208_166 Chambre 19-20	Revêtements de sols - Dalle de sol	Non trouvé le jour de la visite (Potentiellement retiré ou recouvert) (Linoléum présent)
Horloge / R01 - 213_166 Chambre 21-22	Revêtements de sols - Dalle de sol	Non trouvé le jour de la visite (Potentiellement retiré ou recouvert) (Linoléum présent)
Horloge / R01 - 210_168 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol	Non trouvé le jour de la visite (Potentiellement retiré ou recouvert) (Linoléum présent)
Horloge / R01 - 210_169 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol	Non trouvé le jour de la visite (Potentiellement retiré ou recouvert) (Linoléum présent)
Horloge / R01 - 211_168 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol	Non trouvé le jour de la visite (Potentiellement retiré ou recouvert) (Linoléum présent)
Horloge / R01 - 212_168 Placard	Revêtements de sols - Dalle de sol	Non trouvé le jour de la visite (Potentiellement retiré ou recouvert) (Linoléum présent)
Horloge / R02 - 254_157 Lingerie	Revêtements de sols - Dalle de sol	Non trouvé le jour de la visite (Potentiellement retiré ou recouvert) (Linoléum présent)
Horloge / R02 - 256_153 Local Pharmacie	Revêtements de sols - Dalle de sol	Non trouvé le jour de la visite (Potentiellement retiré ou recouvert) (Linoléum présent)
Horloge / R02 - 257_147 Poste de soins	Revêtements de sols - Dalle de sol	Non trouvé le jour de la visite (Potentiellement retiré ou recouvert) (Linoléum présent)
Horloge / R02 - 261_146 Salle de repos	Revêtements de sols - Dalle de sol	Non trouvé le jour de la visite (Potentiellement retiré ou recouvert) (Linoléum présent)
Horloge / R02 - 254_159 Vestiaire	Revêtements de sols - Dalle de sol	Non trouvé le jour de la visite (Potentiellement retiré ou recouvert) (Linoléum présent)
Horloge / R03 - 249_146 Laverie	Conduit - Conduit en fibres-ciment	Non trouvé le jour de la visite
Horloge / R01 Entresol - 210_174 Cuisine	Revêtements de sols - Dalle de sol	Non trouvé le jour de la visite (Potentiellement retiré ou recouvert) (Linoléum présent)
Horloge - Façade Nord	Conduit - Conduit en fibres-ciment	Non trouvé le jour de la visite
Horloge / RDC - 254_158 Escalier	Revêtements de sols - Dalle de sol	Non trouvé le jour de la visite (Potentiellement retiré ou recouvert) (Linoléum présent)

Fait à **PARIS 12EME ARRONDISSEMENT**, le **23/01/2024**
Par : **MEYNARD Quentin**



Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **LA CERTIFICATION DE PERSONNES - 23 Bis, rue Thomas Edison - 33610 Canéjan**

E. Annexes au rapport

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012 :

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épandements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

E.1. Consignes générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du

1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.


E.2. Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche ☐				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒	Matériau non dégradé ☐		risque de dégradation faible ou à terme ☐	EP
			risque de dégradation rapide ☐	AC1
	Matériau dégradé ☒	ponctuelle ☐	risque faible d'extension de la dégradation ☐	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1
		généralisée ☒	risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
				AC2

Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0001)**Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / S01 - 271_149 Magasin****Résultat : Score AC2 (Il est recommandé de réaliser une action corrective de second niveau.)**

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche ☐				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒	Matériau non dégradé ☐		risque de dégradation faible ou à terme ☐	EP
			risque de dégradation rapide ☐	AC1
	Matériau dégradé ☒	ponctuelle ☒	risque faible d'extension de la dégradation ☒	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1
		généralisée ☐	risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
				AC2


Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0002)**Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 179_150 Chambre 10****Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)**



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0003)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 173_158 Chambre 1-2


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0004)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 173_152 Chambre 3


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0005)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 173_148 Chambre 4-5


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0006)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 173_143 Chambre 6


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0007)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 179_139 Chambre 7


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0008)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 179_143 Chambre 8


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0009)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 179_147 Chambre 9


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0010)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 175_149 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0011)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 175_150 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0012)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 175_151 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0013)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 175_159 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0014)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 175_160 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0015)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 178_141 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0016)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 178_142 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0017)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 178_143 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0018)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 178_144 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0019)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 178_145 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0020)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 178_146 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0021)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 178_152 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0022)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 178_153 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0023)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 169_139 Trémie Escalier


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0024)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 184_166 Chambre 11


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0025)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 188_166 Chambre 12


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0026)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 192_166 Chambre 13-14


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0027)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 246_173 Chambre 14


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0028)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 236_173 Chambre 15


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0029)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 197_166 Chambre 15-16


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0030)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 229_173 Chambre 16-17


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0031)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 203_166 Chambre 17-18


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0032)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 229_166 Chambre 18-19


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0033)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 235_166 Chambre 20-21


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0034)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 240_166 Chambre 22-23


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0035)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 219_166 Chambre 23-24


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0036)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 244_166 Chambre 25-26


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0037)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 204_173 Chambre 27


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0038)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 197_173 Chambre 28-29


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0039)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 193_173 Chambre 30


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0040)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 187_173 Chambre 31-32


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0041)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 208_172 Escalier


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0042)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 183_165 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0043)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 184_171 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0044)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 185_171 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0045)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 190_168 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0046)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 190_169 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0047)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 194_171 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0048)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 195_171 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0049)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 196_171 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0050)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 199_168 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0051)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 200_168 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0052)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 200_169 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0053)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 201_168 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0054)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 205_171 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0055)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 220_168 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0056)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 221_168 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0057)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 222_168 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0058)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 222_169 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0059)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 227_171 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0060)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 228_171 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0061)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 231_168 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0062)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 232_169 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0063)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 233_168 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0064)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 242_169 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0065)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 - 243_169 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0066)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 264_148 Archives


Résultat : Score AC1 (Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0067)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 268_174 Chambre 4


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0068)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 176_159 Chambre Froide


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0069)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 262_153 Bureau


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0070)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 261_149 Circulation


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0071)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 254_149 Consultation


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0072)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 248_139 HDJ


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0073)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 248_143 HDJ


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0074)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 246_157 Secrétariat


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0075)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 169_167 Détente


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0076)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 160_173 Salle de cours


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0077)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 173_148 Bureau Médical


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0078)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 173_148 Accueil


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0079)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 173_152 Chambre 49


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0080)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 179_153 Chambre 50


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0081)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 179_150 Chambre 51


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0082)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 179_147 Chambre 52


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0083)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 173_143 Chambre 55


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0084)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 179_143 Chambre 56


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0085)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 179_139 Chambre 57


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0086)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 176_152 Circulation


Résultat : Score AC2 (Il est recommandé de réaliser une action corrective de second niveau.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0087)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 175_141 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0088)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 175_149 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0089)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 175_150 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0090)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 175_151 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0091)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 175_159 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0092)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 175_160 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0093)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 178_141 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0094)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 178_142 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0095)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 178_144 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0096)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 178_145 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0097)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 178_146 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0098)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 178_151 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0099)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 178_152 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0100)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 178_153 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0101)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 174_139 Trémie Escalier


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0102)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 174_173 Bureau des Cardres


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0103)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 203_166 Chambre 33-34


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0104)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 204_173 Chambre 37


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0105)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 197_166 Chambre 38-39


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0106)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 198_173 Chambre 40-41


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0107)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 192_166 Chambre 42-43


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0108)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 193_173 Chambre 44


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0109)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 188_166 Chambre 45


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0110)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 187_173 Chambre 46-47


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0111)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 184_166 Chambre 48


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0112)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 183_165 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0113)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 184_171 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0114)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 185_171 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0115)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 190_167 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0116)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 190_168 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0117)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 190_168 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0118)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 190_169 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0119)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 195_171 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0120)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 195_172 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0121)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 196_171 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0122)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 196_172 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0123)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 199_168 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0124)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 200_168 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0125)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 201_168 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0126)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 202_168 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0127)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 206_171 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0128)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 179_167 SAS


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0129)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 208_172 Trémie d'Escalier


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0130)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 164_183 Bureau Administratif


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0131)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 164_200 Assistante Social


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0132)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 161_167 Bibliothèque


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0133)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 161_181 Circulation


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0134)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 164_192 Sanitaire


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0135)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 164_188 Secrétariat


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0136)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 163_193 WC


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0137)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 163_195 WC


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0138)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R03 - 213_171 Local Technique


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Conduit - Conduit en fibres-ciment (M0139)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R03 - 177_166 Salle d'eau


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Conduit - Conduit en fibres-ciment (M0140)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R03 - 179_166 Salle d'eau


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Conduit - Conduit en fibres-ciment (M0141)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R03 - 176_148 Salle de Sport


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0142)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R03 - 256_139 Détente


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0143)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R03 - 256_142 Immunologie


Résultat : Score AC1 (Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.)



Matériau : Conduit - Conduit en fibres-ciment (M0144)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R03 - 249_143 Mycologie


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Conduit - Conduit en fibres-ciment (M0145)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R03 - 256_152 Réserve


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0146)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 Entresol - 215_172 Circulation


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0147)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 Entresol - 208_172 Escalier


Résultat : Score AC1 (Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0148)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 Entresol - 211_176 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0149)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 Entresol - 212_176 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0150)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 Entresol - 215_176 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0151)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 Entresol - 217_176 Placard


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0152)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 Entresol - 213_174 Salle de Détente


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0153)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 Entresol - 217_174 Salle de Détente


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0154)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 Entresol - 213_170 Vestiaire


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0155)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R01 Entresol - 218_170 Vestiaire


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0156)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / RDC - 259_157 Circulation


Résultat : Score AC1 (Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0157)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / RDC - 263_157 0 Réserve


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0158)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / RDC - 269_153 Salle Informatique


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0159)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / RDC - 251_158 Dégagement


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0160)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 264_171 Circulation


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Revêtements de sols - Dalle de sol (M0161)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R02 - 268_191 Bureau


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Conduit - Conduit en fibres-ciment (M0162)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / R03 - 180_167 Local Ascenseur


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Conduit - Conduit en fibres-ciment (M0163)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / S01 - 259_156 Circulation


Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



Matériau : Conduit - Conduit en fibres-ciment (M0164)

Bâtiment / local ou zone homogène : Horloge / S01 - 248_159 Groupe Vide

Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)



1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Faible	Moyen	Fort
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que le risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

2. Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

- Réalisation d'une « évaluation périodique »**, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
 - Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
 - Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
- Réalisation d'une « action corrective de premier niveau »**, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
 - Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
 - Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
 - Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
 - Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
- Réalisation d'une « action corrective de second niveau »**, qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
 - Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante.

Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

 - Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
 - Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
 - Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.



E.3. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement
-	-	-



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°594

Monsieur MEYNARD Quentin

Amiante sans mention
Selon arrêté du 02 juillet 2018

Amiante
Date d'effet : 03/12/2021 - Date d'expiration : 02/12/2028

Amiante avec mention
Selon arrêté du 02 juillet 2018

Missions spécifiques, bâtiments complexes
Date d'effet : 19/12/2022 - Date d'expiration : 02/12/2028

Plomb sans mention
Selon arrêté du 02 juillet 2018

Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 23/12/2021 - Date d'expiration : 22/12/2028

Termes métropole
Selon arrêté du 02 juillet 2018

Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments
Date d'effet : 23/12/2021 - Date d'expiration : 22/12/2028

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 19/12/2022, à Canéjan par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – Technoparc Europarc – 33600 PESSAC
Salles de formation : 71/73, rue Desnouettes – 75015 PARIS
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 -- Code APE : 7022 Z
Enr487@ LE CERTIFICAT V012 du 19-12-2022



Accréditation N° 4-0590
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

SAS AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC FR

AGENT

DE LA CHAPELLE STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES

Tél : 0557341313

Fax : 05 57 34 06 62

Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR

Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904

Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

**SAS AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **01/01/2023** garantissant sa responsabilité civile et professionnelle, tant pour son compte que pour celui de ses assurés additionnels :

A E D EXPERTISES
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

AED AMIANTE ET
ENVIRONNEMENT
226 RUE DE L'ECOSSAIS
69400 LIMAS

AED EXPERTISE CENTRE
AUVERGNE
1 allée Allan Turing
63170 AUBIERES

AED FIDELIS EXPERTISES
4 AV GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

AED SERVICES
4 AV GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

Pour l'ensemble des activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

1/ **En cas de vente** d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation :

2/ **En cas de location** de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au **plomb** prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'**amiante** prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de **gaz** prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des **risques naturels, miniers et technologiques** prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure **d'électricité** prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'information sur la présence d'un risque de **mérule** prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique,.

Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.

Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.

Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2023** au **01/07/2024** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 26 juin 2023

Pour la société :



NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES	FRANCHISES par sinistre
----------------------	-----------------------	----------------------------

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance	
Dont :		
• Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance	NEANT
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance	450 €
• Dommages immatériels non consécutifs	€ par année d'assurance	10 % Mini : 400 € Maxi : 2.500 €
• Dommages aux biens confiés	150 000 € par sinistre	
Autres garanties :		
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre	380 €
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1 500 000 € par année d'assurance dont 1 500 000 € par sinistre	3 200 €
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :		
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance	400 € 400 €
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu	Selon la franchise de la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige	Seuil d'intervention : 380 €

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance