



IRIS COORDINATION

BP 90007
33670 LA SAUVE
France

☎ 0646217117
✉ contact@iris-coordination.fr

PROJET



**travaux de rénovation du service UROLOGIE PELLEGRIN
CHU DE BORDEAUX**

Pl. Amélie Raba Léon
33000 BORDEAUX

ANNEXES

- Annexe 1 : 1.PGC.pdf
- Annexe 2 : 2.RAAT.pdf
- Annexe 3 : 3.RAAT.pdf
- Annexe 4 : 4.RAAT.pdf

PLAN GÉNÉRAL DE COORDINATION PGC

CATÉGORIE 2

CHU DE BORDEAUX TRIPODE RENOVATION DU 11EME ETAGE, AILES 1&2 ET NOYAU CENTRAL



**IRIS Coordination
BP 90007
33670 LA SAUVE**

Coordonnateurs SPS

Titulaire conception et réalisation : PIERRE NUMA CHASTAGNET

Suppléant conception et réalisation : BENOIT DENEUX

Versions et Notifications

Date	Indice	Modifications apportées
22/01/26	A	Version initiale

Sommaire

1 - Renseignements administratifs 4

- 1.1 - Liste des différents intervenants 4
 - 1.1.1 - Intervenants de l'opération 4
 - 1.1.2 - Organismes institutionnels 4
 - 1.1.3 - Liste des lots et entreprises 5
- 1.2 - Présentation du projet 6
 - 1.2.1 - Adresse du projet 6
 - 1.2.2 - Présentation du projet 6
 - 1.2.3 - Phasage des travaux et calendrier prévisionnel 6

2 - Mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'œuvre en concertation avec le coordonnateur SPS 7

- 2.1 - Plan d'installation de chantier 7
- 2.2 - Mesures liées à l'environnement 8
 - 2.2.1 - Horaires 8
 - 2.2.2 - Accès chantier 8
 - 2.2.3 - Stationnement 8
 - 2.2.4 - Itinéraire d'accès 8
 - 2.2.5 - Clôtures de chantier 8
 - 2.2.6 - Fermeture du chantier 9
- 2.3 - Installations de chantier 10
 - 2.3.1 - Affichage 10
 - 2.3.2 - Plan d'installation de chantier 10
 - 2.3.3 - Plan de circulation 10
 - 2.3.4 - Installation électrique 10
 - 2.3.5 - Installation en eau 11
- 2.4 - Mesures communes 11
 - 2.4.1 - Moyens communs 11
- 2.5 - Circulations horizontales et verticales 11
 - 2.5.1 - Circulation des personnes à l'extérieur du chantier 11
 - 2.5.2 - Circulation des personnes à l'extérieur dans le chantier 12
 - 2.5.3 - Circulation des personnes à l'intérieur dans le chantier 12
 - 2.5.4 - Circulation des véhicules 12
- 2.6 - Mesures liées aux réseaux 12

3 - Mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et sujétions qui en découlent 13

- 3.1 - Voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales et verticales 13
 - 3.1.1 - Voies extérieures au chantier 13
 - 3.1.2 - Voies extérieures dans l'emprise du chantier 13
 - 3.1.3 - Voies de circulation dans le chantier 13
- 3.2 - Conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou à proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles 14
 - 3.2.1 - Livraisons: 14
 - 3.2.2 - Engins de levage: 14
 - 3.2.3 - Interférences 14
 - 3.2.4 - Limitation du recours aux manutentions manuelles 14
 - 3.2.5 - Conditionnement des matériels et des matériaux 15
- 3.3 - Délimitation et aménagement des zones de stockage et entreposage des différents matériaux en particulier s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses 15
 - 3.3.1 - Les zones de stockage 15
 - 3.3.2 - Les containers ou magasins de stockage ne contenant pas de produits dangereux 15
 - 3.3.3 - Stockage de produits non dangereux 15
 - 3.3.4 - Stockage de produits dangereux 15
- 3.4 - Conditions stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres 16

3.5 - Les Conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés 16

- 3.5.1 - Déchets dangereux et à risques particuliers 16

3.6 - L'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation électrique générale ; 17

- 3.6.1 - L'utilisation des protections collectives 17
- 3.6.2 - Installation électrique 17

3.7 - Les mesures prises en matière d'interactions sur le site 18

- 3.7.1 - Moyens mis en œuvre en fonction des travaux à réaliser 18
- 3.7.2 - Travaux de désamiantage SS3 18
- 3.7.3 - Travaux sur des matériaux amiantés SS4 19
- 3.7.4 - Travaux sur des matériaux contenant de la silice cristalline 19
- 3.7.5 - Gestion des interférences entre entreprises 19

4 - Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier 20

4.1 - A l'intérieur du chantier 20

- 4.1.1 - Consignes 20
- 4.1.2 - Matérialisation des zones d'intervention et moyens mis en œuvre 20
- 4.1.3 - Moyens spécifiques à mettre en œuvre 20
- 4.1.4 - Risque incendie 21
- 4.1.5 - Consignation 21

4.2 - A l'extérieur du chantier 21

- 4.2.1 - Consignes 21
- 4.2.2 - Matérialisation des zones d'intervention et moyens mis en œuvre 21

4.3 - Chantiers ou exploitations mitoyennes 21

5 - Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant 22

5.1 - Voiries et réseaux divers préalables aux travaux 22

5.2 - Base vie 22

5.3 - Nettoyage du chantier 22

- 5.3.1 - Nettoyage 22

6 - Renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et l'évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matière 23

6.1 - Organisation des secours 23

- 6.1.1 - Prestations à maintenir pour garantir les 1ers secours 24

6.2 - travail isolé 24

6.3 - accidents du travail 24

7 - Modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants 25

7.1 - inspection commune préalable à l'intervention 25

7.2 - PPSPS (Plan particulier de sécurité et de prévention de la sante) 25

7.3 - Dispositions générales applicables à tous les intervenants 25

7.4 - Autres dispositions 25

8 - Annexe(s) 26

- 8.1.1 - DHOL 26
- 8.1.2 - Repérage amiante 26

1 - Renseignements administratifs

1.1 - LISTE DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS

1.1.1 - Intervenants de l'opération

Intervenants	Représentant	Coordonnées
Maître d'ouvrage CHU DE BORDEAUX Groupe Hospitalier Pellegrin Place Amélie Raba-Léon - 33076 BORDEAUX Cedex	M. FONTENEAU	Tel : 06 13 33 58 94 Mail : sebastien.fonteneau@chu-bordeaux.fr
Architecte EMERGENCE 21 rue Chaptal 75009 Paris		Tel : 06 13 33 58 94 Mail : contact@emergence-architectes.fr
Coordonnateur SPS IRIS Coordination BP 90007 Code postal : 33670 Localité : LA SAUVE	<u>Titulaire</u> : C : PIERRE CHASTAGNET R : PIERRE CHASTAGNET <u>Suppléant</u> : BENOIT DENEUX	Tel : 06 46 21 71 17 Mail : contact@iris-coordination.fr

1.1.2 - Organismes institutionnels

Intervenants	Représentant	Coordonnées
DIRECCTE		
26 rue des Maraîchers, CS 32060 33088 BORDEAUX cedex		Secteur Bordeaux (UC5) Tél : 05.54.79.42.82 Tél : 05.54.79.42.76 Tél : 05.54.79.42.78 ddets-uc5@region.gouv.fr
OPPBTP		
9, rue Raymond Manaud Bât. C 4.4 33520 BRUGES		Secteur Aquitaine 05 56 34 03 49 05 56 34 42 08 aquitaine@oppbtp.fr
CARSAT AQUITAINE		
Prévention des Risques Professionnels 80, Avenue de la Jallère 33053 BORDEAUX CEDEX		Secteur Aquitaine 05 56 11 64 00 05 56 39 55 93 prevention4@carsat-aquitaine.fr

1.1.3 - Liste des lots et entreprises

LOT	Entreprise	Coordonnées
Lot 1 Accord cadre Lot désamiantage		
Lot 2 Gros œuvre et lots architecturaux		
Lot 3 Électricité CFO CFA SSI		
Lot 4 CVC, Désenfumage		
Lot 5 Plomberie sanitaire		
Lot 6 Fuides médicaux		
Lot 7 Menuiseries extérieures		
Lot 8 Revêtements sols et murs		

1.2 - PRÉSENTATION DU PROJET

1.2.1 - Adresse du projet

Le projet est situé au :

CENTRE HOSPITALIER PELLEGRIN A BORDEAUX
Place Amélie Raba-Léon
33000 BORDEAUX

1.2.2 - Présentation du projet

Le projet concerne la renovation du 11 eme étage, Ailes 1, 2 et noyau central

La zone des travaux sera libre d'occupation mais certaines circulations seront communes avec l'exploitant.




1.2.3 - Phasage des travaux et calendrier prévisionnel

Date de démarrage envisagée : 2026

Les travaux se dérouleront dans un délai global de 24 mois

2 - Mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'œuvre en concertation avec le coordonnateur SPS

2.1 - PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER



2.2 - MESURES LIÉES À L'ENVIRONNEMENT

2.2.1 - Horaires

Prestation	A charge	À destination de
Horaires des travaux particuliers pour les zones 3A: Anticiper des travaux de nuit, des horaires décalés, travaux le samedi Coordination avec le service SSI	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES
Horaires canicule pendant les périodes de fortes chaleurs	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES

2.2.2 - Accès chantier

Prestation	A charge	À destination de
Accès extérieur Pour accéder au bâtiment Tripode, prendre en compte 2 options : 1ere option, accès depuis l'entrée principale puis par la barrière P17. 2eme option, accès par l'entrée au droit de Charles Perrens.	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES
Accès intérieur Accès au S-1 depuis le bâtiment stérilisation accessible conformément au plan ci-dessus et aux consignes d'accès extérieur. Puis, les ascenseurs de services permettent l'accès à l'étage concerné. Les circulations sont communes avec l'exploitant jusqu'à l'entrée au chantier, vigilance à maintenir	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES
Mise en place d'une boîte à clé pour accès à la zone chantier	GROS OEUVRE	TOUTES LES ENTREPRISES

2.2.3 - Stationnement

Prestation	A charge	À destination de
Stationnement sur le parage disponible sur site. Chaque entreprise prendra contact avec le prestataire en charge du parage « INDIGO »	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES

2.2.4 - Itinéraire d'accès

Les affichages et panneaux de signalisation respecteront les prescriptions réglementaires sur la circulation routière.

Prestation	A charge	À destination de
Mise en place et entretien d'un fléchage du domaine public jusqu'au chantier Prévoir le fléchage depuis les axes circulatoires avoisinants	GROS OEUVRE	TOUTES LES ENTREPRISES

2.2.5 - Clôtures de chantier

Le chantier sera préservé clos et indépendant durant toutes les phases de l'opération et ce jusqu'à la réception.

Prestation	A charge	À destination de
Mise en place des clôtures opaques sur la zone à déchets, la base vie et sur les zones de stockages extérieures devant le bâtiment stérilisation le long du trottoir ou bas côté. Des containers seront intégrés au droit de la base vie Les clôtures seront menotées, l'entrée sera cadenassée.	GROS OEUVRE	TOUTES LES ENTREPRISES

Prestation	A charge	À destination de
Entretien des clôtures et réparation des éléments et pièces endommagées	GROS OEUVRE	TOUTES LES ENTREPRISES

2.2.6 - Fermeture du chantier

Prestation	A charge	À destination de
Fermeture du chantier chaque soir. Pour information, le CHU réalise tous les soirs une ronde pour vérifier la bonne fermeture du chantier.	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES

2.3 - INSTALLATIONS DE CHANTIER

2.3.1 - Affichage

Prestation	A charge	À destination de
L'ensemble des affichages réglementaires, (exemple de pictogrammes sous le tableau)	GROS OEUVRE	TOUTES LES ENTREPRISES
Entretien et remplacement si nécessaire des affichages	GROS OEUVRE	TOUTES LES ENTREPRISES



2.3.2 - Plan d'installation de chantier

Prestation	A charge	À destination de
Le plan d'installation de chantier sera réalisé et mis à jour par le présent lot sur la base du plan fournis au présent document	GROS OEUVRE	TOUTES LES ENTREPRISES

2.3.3 - Plan de circulation

Prestation	A charge	À destination de
Le plan de circulation sera réalisé et mis à jour par le présent lot sur la base du plan fournis au présent document	GROS OEUVRE	TOUTES LES ENTREPRISES

2.3.4 - Installation électrique

Prestation	À destination de	À destination de
Coffrets électriques secondaires de chantier (en nombre suffisant pour ne pas avoir de rallonges de plus de 25 mètres dans les bâtiments) 	ELECTRICITE	TOUTES LES ENTREPRISES
Raccordement de la base vie. Raccordement sur les existants laissés lors de précédentes opérations.	ELECTRICITE	TOUTES LES ENTREPRISES
Éclairage des circulations extérieures près de la base vie	ELECTRICITE	TOUTES LES ENTREPRISES
Éclairage des circulations intérieures	ELECTRICITE	TOUTES LES ENTREPRISES
Entretien des installations électriques	ELECTRICITE	TOUTES LES ENTREPRISES
Contrôle des installations électriques de chantier par un organisme agréé pour l'installation. Maintenance des installations	ELECTRICITE	TOUTES LES ENTREPRISES
Toute intervention de consignation ou de raccordement sera réalisée en coordination avec le service ingenierie et de maintenance du CHU.	ELECTRICITE	TOUTES LES ENTREPRISES

2.3.5 - Installation en eau

Prestation	A charge	À destination de
Raccordement de la base vie. Raccordement sur les existants laissés lors de précédentes opérations.	PLOMBERIE	TOUTES LES ENTREPRISES
1 point d'eau sera positionné près de la base vie	PLOMBERIE	TOUTES LES ENTREPRISES
4 points d'eau seront raccordés sur le réseau existant à l'intérieur selon phasage. 1 point d'eau par phase	PLOMBERIE	TOUTES LES ENTREPRISES
Maintenance de leurs installations	PLOMBERIE	TOUTES LES ENTREPRISES
Toute intervention de consignation ou de raccordement sera réalisée en coordination avec le service ingenierie et de maintenance du CHU.	PLOMBERIE	TOUTES LES ENTREPRISES

2.4 - MESURES COMMUNES

2.4.1 - Moyens communs

Prestation	A charge	À destination de
Utilisation des ascenseurs existants. Protection des ascenseurs 	GROS OEUVRE	TOUTES LES INTERVENANTS
Mise en commun de matériel de manutention horizontale, de type, transpalette, chariot électrique adapté...	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES

2.5 - CIRCULATIONS HORIZONTALES ET VERTICALES

2.5.1 - Circulation des personnes à l'extérieur du chantier

Prestation	A charge	À destination de
Mise en place des clôtures TP ou de baliroads si nécessaires dans le cas de déchargement, d'approvisionnement, évacuation ou de toute autre manœuvre avec des engins. 	ENTREPRISE CONCERNEE	ENTREPRISE CONCERNEE
Fléchage de l'ensemble des cheminements et pose d'une signalétique appropriée.	GROS OEUVRE	TOUTES LES ENTREPRISES

2.5.2 - Circulation des personnes à l'extérieur dans le chantier

Prestation	A charge	À destination de
Maintien des circulations libres et dégagées et nettoyage si nécessaire	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES

2.5.3 - Circulation des personnes à l'intérieur dans le chantier

Prestation	A charge	À destination de
Les réseaux de distributions présents devront être positionnés sur les murs ou en plafonds.	ELECTRICITE PLOMBERIE	TOUTES LES ENTREPRISES
Maintien des circulations libres et dégagées et nettoyage si nécessaire	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES

2.5.4 - Circulation des véhicules

Prestation	A charge	À destination de
Signalisation des engins	ENTREPRISE CONCERNEE	ENTREPRISE CONCERNEE
Les engins seront équipés de girophares	ENTREPRISE CONCERNEE	ENTREPRISE CONCERNEE
La vitesse sera limitée dans le chantier à 15KM/H	ENTREPRISE CONCERNEE	ENTREPRISE CONCERNEE

2.6 - MESURES LIÉES AUX RÉSEAUX

Prestation	A charge	À destination de
La consignation des réseaux devra être réalisée avant le début des travaux (les consignations se rapportent aux réseaux concernés par les travaux ou ceux qui, par leur proximité, peuvent présenter un risque pour la sécurité).	MAITRE D'OUVRAGE	MAITRE D'OUVRAGE

Prestation	A charge	À destination de
Récupérer les PV de consignation avant intervention, s'assurer de l'absence de réseaux en fonctionnement.	ENTREPRISE CONCERNEE	ENTREPRISE CONCERNEE

3 - Mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et sujétions qui en découlent

3.1 - VOIES OU ZONES DE DÉPLACEMENT OU DE CIRCULATION HORIZONTALES ET VERTICALES

3.1.1 - Voies extérieures au chantier

Prestation	A charge	À destination de
Maintien des circulations et trottoirs publics libres de tout stationnement et stockage	ENTREPRISE CONCERNEE	ENTREPRISE CONCERNEE

3.1.2 - Voies extérieures dans l'emprise du chantier

Prestation	A charge	À destination de
Les voies seront identifiées Les voies piétonnes seront indépendantes des circulations VL/PL.	GROS OEUVRE	TOUTES LES ENTREPRISES

3.1.3 - Voies de circulation dans le chantier

Prestation	A charge	À destination de
Prioriser les guirlandes de Leds 	ELECTRCITE	TOUTES LES ENTREPRISES
Elles devront rester dégagées, aucun entreposage, aucun stockage même temporaire ne sera toléré	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES

3.2 - CONDITIONS DE MANUTENTION DES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX ET MATÉRIELS, EN PARTICULIER POUR CE QUI CONCERNE L'INTERFÉRENCE DES APPAREILS DE LEVAGE SUR LE CHANTIER OU À PROXIMITÉ, AINSI QUE LA LIMITATION DU RECOURS AUX MANUTENTIONS MANUELLES

3.2.1 - Livraisons:

Prestation	A charge	À destination de
Interdiction de circuler dans l'aire d'évolution de la charge. Un homme trafic pour l'accès et le déchargement sera dédié à chaque livraisons par l'entreprise se faisant livrée L'organisation temporelle des livraisons sera réalisée par la personne en charge de la mission OPC. La livraison des produits qui oblige un accès à proximité du bâtiment se verra accompagnée par l'entreprise destinataire de la marchandise	ENTREPRISES CONCERNEES	ENTREPRISES CONCERNEES

3.2.2 - Engins de levage:

Prestation	A charge	À destination de
La mise en place d'une engin de levage fera l'objet d'une réunion spécifique afin de gérer les interférences.	ENTREPRISES CONCERNEES	ENTREPRISES CONCERNEES
CAMION GRUE : Interdiction de survol des travailleurs. Le guidage et l'élingage seront réalisés par une personne formée par un organisme agréé.	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES
La zone de survol des charges devra être balisée et interdite d'accès lors de la manœuvre, un opérateur sera dédié à cette tâche Toute opération de levage avec un engin (camion grue, élévateur, PPM...) ne pourra se faire qu'après réalisation d'une étude d'adéquation.	ENTREPRISES CONCERNEES	ENTREPRISES CONCERNEES

3.2.3 - Interférences

Prestation	A charge	À destination de
Un système d'interférence sera mis en place afin d'éviter le survol d'une charge à l'extérieur de l'emprise de chantier ou sur une zone interdite et de supprimer le risque de collisions avec une autre grue.	ENTREPRISES CONCERNEES	ENTREPRISES CONCERNEES

3.2.4 - Limitation du recours aux manutentions manuelles

Prestation	A charge	À destination de
Mise en place d'appareils mécaniques pour le levage de charges comme par exemple des chariots élévateurs, ponts roulants, grues.	ENTREPRISES CONCERNEES	ENTREPRISES CONCERNEES

3.2.5 - Conditionnement des matériels et des matériaux

Les matériels et matériaux seront conditionnés de manière à ce qu'ils soient manutentionnables par les dispositifs de levage prévus.

Prestation	A charge	À destination de
Mise en place de systèmes de levage intégrés dans les matériaux pour accrocher les éléments depuis le sol.	ENTREPRISES CONCERNEES	ENTREPRISES CONCERNEES

3.3 - DÉLIMITATION ET AMÉNAGEMENT DES ZONES DE STOCKAGE ET ENTREPOSAGE DES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX EN PARTICULIER S'IL S'AGIT DE MATIÈRES OU DE SUBSTANCES DANGEREUSES

3.3.1 - Les zones de stockage

Prestation	A charge	À destination de
Création des aires de stockage pour l'ensemble des entreprises derrière les urgences.. Elle seront balisées et identifiées avec une signalétique appropriée. Voir plan de circulation en amont du PGC	GROS OEUVRE	TOUTES LES ENTREPRISES

3.3.2 - Les containers ou magasins de stockage ne contenant pas de produits dangereux

Prestation	A charge	À destination de
Mise en place de containers ou magasins de stockage sur les zones prévues à cet effet près de la base vie. Les emplacements seront définis en réunion de chantier en concertation avec l'ensemble des intervenants.	ENTREPRISES CONCERNEES	ENTREPRISES CONCERNEES


3.3.3 - Stockage de produits non dangereux

Prestation	A charge	À destination de
La zone doit être proche des bâtiments pour réduire les trajets Interdiction d'empiler les palettes de matériaux Calage des produits roulants (tuyaux, bobines, tourets...) Les circulations seront maintenues libres.	ENTREPRISES CONCERNEES	ENTREPRISES CONCERNEES

3.3.4 - Stockage de produits dangereux

Prestation	A charge	À destination de
Mise en place des produits dangereux dans un local adapté aux substances entreposées. Il sera signalé et positionné dans une zone supprimant tout risque exporté.	ENTREPRISES CONCERNEES	ENTREPRISES CONCERNEES
Amiante La zone devra être identifiée, balisée et clôturée avec barrières opaques 	ENTREPRISES CONCERNEES	ENTREPRISES CONCERNEES

3.4 - CONDITIONS STOCKAGE, D'ÉLIMINATION OU D'ÉVACUATION DES DÉCHETS ET DES DÉCOMBRES

Prestation	A charge	À destination de
Aucun déchet ne sera stocké, il sera évacué quotidiennement jusqu'aux bennes à disposition.	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES
Conditions d'évacuation horizontale , comprenant : - Bacs roulants étanches pour les étages	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES
Bennes à déchets pour l'ensemble des corps d'états La zone déchets sera dimensionnée afin de permettre la récupération des bennes par le camion adéquat. 	GROS OEUVRE	TOUTES LES ENTREPRISES
Remplacement des bennes à déchets et suivi des rotations tout au long de l'opération 	GROS OEUVRE	TOUTES LES ENTREPRISES

3.5 - LES CONDITIONS D'ENLÈVEMENT DES MATÉRIAUX DANGEREUX UTILISÉS

3.5.1 - Déchets dangereux et à risques particuliers

Prestation	A charge	À destination de
Les matières et substances dangereuses seront traitées par chaque entreprise qui les produisent, les modes opératoires intégreront la suppression de la propagation et de la contagion durant toutes les phases, que ce soit de la production à l'évacuation vers les centres spécialisés. L'ensemble des prescriptions (emballage double peau, affichage, zone de stockage protégée par des clôtures Heras, etc.) sera mis en œuvre conformément à la réglementation. 	ENTREPRISES CONCERNEES	ENTREPRISES CONCERNEES

3.6 - L'UTILISATION DES PROTECTIONS COLLECTIVES, DES ACCÈS PROVISOIRES ET DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE GÉNÉRALE ;

3.6.1 - L'utilisation des protections collectives

Prestation	A charge	À destination de
Utilisation des protections collectives si un intervenant constate une non conformité sur les protections collectives, il en informera immédiatement l'entreprise responsable afin que celle-ci puisse lancer les mesures correctrices. Dans le cas ou une entreprise doit intervenir sur une zone avec un défaut de protections collectives, elle s'assurera de la remise en conformité avant intervention. Dans le cas ou les protections en place s'avèrent inadaptées à son intervention, elle procédera à l'enlèvement et la mise en place de protections collectives adaptées à ses travaux et équivalentes aux protections déposées, l'entreprise remettra à la fin de son intervention les protections initiales. Toute intervention sur des protections collectives doit être réalisée en privilégiant les moyens sécurisés eux-mêmes sous protections collectives, PEMP, échafaudage, pir, etc. L'utilisation d'EPI type harnais ne sera tolérée que s'il est techniquement impossible de mettre en place un moyen sous protections collectives. Les protections collectives devront être adaptées aux ouvrages existants ou à réaliser. Les protections collectives seront maintenues jusqu'à la pose des définitives.	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES

3.6.2 - Installation électrique

Prestation	A charge	À destination de
PV de conformité électrique à remettre	ELECTRICITE	ELECTRICITE
Chaque entreprise utilisera du matériel normalisé et en bon état.	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES
Les entreprises appelées à intervenir dans les enceintes très conductrices feront installer un système d'éclairage et d'alimentation très basse tension.	ENTREPRISES CONCERNEES	ENTREPRISES CONCERNEES
Assurer la surveillance de l'installation électrique	ELECTRICITE	ELECTRICITE
Assurer la maintenance de l'installation électrique	ELECTRICITE	ELECTRICITE
Maintenir les coffrets électriques fermés	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES
Mettre des cadenas sur chaque coffret	ELECTRICITE	ELECTRICITE

3.7 - LES MESURES PRISES EN MATIÈRE D'INTERACTIONS SUR LE SITE

3.7.1 - Moyens mis en œuvre en fonction des travaux à réaliser

Prestation	A charge	À destination de
Protection contre les heurts Mise en place d'une matérialisation avec signalétique dans la zone d'intervention 	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES
Eloignement sur les zones à risques Respect des balisages des autres entreprises	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES
Protection contre les projections Des systèmes de recueil seront mis sur les zones de travail afin de supprimer le risque de projections de matériaux	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES
Protection contre les chutes d'objets Mise en place d'une matérialisation avec signalétique à l'aplomb des travaux pour interdire l'accès	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES
Travaux superposés interdits Ne pas intervenir ou circuler en sous-face d'une intervention ou d'un levage.	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES
Protection contre les chutes de plain-pied Mise en place de protections collectives sur les zones à risques	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES

3.7.2 - Travaux de désamiantage SS3

Les travaux de retrait et d'encapsulage doivent être réalisés par des entreprises certifiées.

Prestation	A charge	À destination de
Mesures générales		
S'assurer de l'exhaustivité du repérage amiante, en cas de manquement, prévenir le Maître d'ouvrage afin qu'il réalise les repérages complémentaires. Les zones non repérées sont mises en attente de traitement par un balisage et un affichage approprié.	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES
En cas de découverte de matériau susceptible d'être amianté en cours de travaux, stopper l'intervention sur la ou les zones concernées. Mettre en place un balisage et un affichage approprié afin d'interdire la zone. Prévenir la Maîtrise d'Ouvrage afin qu'il réalise les repérages complémentaires.	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES
Mesures de coordination		
Comdamner la zone de désamiantage par un barrière adapté avec la signalétique en périphérie de la zone. Les protections collectives seront mises pour supprimer tout risque de dispersion des poussières amiantées. 	DESAMANTAGE	DESAMANTAGE
Mesures de fin de chantier, libératoires et de restitution		
Constats visuels et mesures d'empoussièrement Transmission des rapports à tous les intervenants afin de permettre la restitution des locaux aux intervenants concernés et la reprise du chantier	MOA DESAMANTAGE	MOA DESAMANTAGE

3.7.3 - Travaux sur des matériaux amiantés SS4

La personne réalisant des interventions en SS4 doit être **formée** « opérateur de chantier » au risque amiante (sous-section 4).

Prestation	A charge	À destination de
Mesures générales		
S'assurer de l'exhaustivité du repérage amiante, en cas de manquement, prévenir le Maître d'ouvrage afin qu'il réalise les repérages complémentaires. Les zones non repérées sont mises en attente de traitement par un balisage et un affichage approprié.	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES
En cas de découverte de matériau susceptible d'être amianté en cours de travaux, stopper l'intervention sur la ou les zones concernées. Mettre en place un balisage et un affichage approprié afin d'interdire la zone. Prévenir la Maîtrise d'Ouvrage afin qu'il réalise les repérages complémentaires.	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES
Mesures de coordination		
Comdamner la zone d'intervention par un barrière adapté avec la signalétique en périphérie de la zone. Les protections collectives seront mises pour supprimer tout risque de dispersion des poussières amiantées.	 ENTREPRISES CONCERNEES	ENTREPRISES CONCERNEES

3.7.4 - Travaux sur des matériaux contenant de la silice cristalline

Prestation	A charge	À destination de
Tout travaux générateur de poussière sera réalisé avec humidification et aspiration à la source Les zones devront être balisées pour y limiter l'accès des entreprises n'intervenant pas sur la silice	 TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES
Le balai est proscrit, tout dépoussiérage sera réalisé à l'aspirateur	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES

3.7.5 - Gestion des interférences entre entreprises

Certains travaux sont par nature générateur de risque, de ce fait et afin de garantir la sécurité de tous les intervenants, ils seront phasés afin de supprimer toute co-activité.

Prestation	A charge	À destination de
Le planning de chantier sera élaboré en prenant en compte les travaux incompatibles. Celui-ci sera mis à jour autant de fois que nécessaire. Il précisera également les périodes de mise à disposition des moyens communs, grue, escalib, échafaudage, etc.	OPC	OPC
Des plans de phasage seront communiqués à tous les intervenants : ils décriront la zone d'intervention, les zones de stockage, les flux circulatoires jusqu'au poste de travail et aux différentes zones, les zones interdites, les différents moyens mis en œuvre.	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES
Prise en compte et mise en commun des plans de phasage.	OPC	OPC

4 - Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier

4.1 - A L'INTÉRIEUR DU CHANTIER

4.1.1 - Consignes

Prestation	A charge	À destination de
Maintenir les circulations libres et dégagées	TOUTES ENTREPRISES	TOUTES ENTREPRISES
Limiter le bruit et les vibrations en accord avec les exigences de l'exploitation. Des points d'arrêts pourront être imposés par le CHU pour suspendre une intervention le temps d'opérations internes spécifiques.	TOUTES ENTREPRISES	TOUTES ENTREPRISES

4.1.2 - Matérialisation des zones d'intervention et moyens mis en œuvre

Prestation	A charge	À destination de
Balisateur des zones d'intervention en coordination avec l'exploitant	TOUTES ENTREPRISES	TOUTES ENTREPRISES
Protection étanche et sécurisation des zones d'intervention et locaux impactés 12h avant travaux.	ENTREPRISE CONCERNEE	TOUS LES INTERVENANTS
Cloisons provisoires de chantier CF 2H étanche compris double porte pour accès chantier compris système de fermeture à code.	GROS OEUVRE	TOUS LES INTERVENANTS
Signalétique (chantier en cours, port des EPI, accès autorisé uniquement au personnel du chantier)	GROS OEUVRE	TOUS LES INTERVENANTS
Aménagement des circuits chantier et circuits utilisateurs avec affichage de plans, pose de signalétique nécessaire à la sécurité de tous.	GROS OEUVRE	TOUS LES INTERVENANTS

4.1.3 - Moyens spécifiques à mettre en œuvre

Prestation	A charge	À destination de
Obturation des ouvertures dont les châssis ont été déposés, protection résistante garantissant l'absence de risque de chute de hauteur	DESAMANTAGE	TOUTES LES ENTREPRISES
Les interventions en site occupé ne pourront être réalisées qu'après accord préalable sur demande faite auprès de l'établissement	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUS LES INTERVENANTS
Protection étanche des portes séparatives de chantier et des services en activité.	GROS OEUVRE	TOUS LES INTERVENANTS
Protection par bidim scotché des circulations communes utilisées par le chantier et les services hospitaliers.	GROS OEUVRE	TOUS LES INTERVENANTS
Mise en place de tapis jetables pour capurer les poussières à l'entrée du chantier, remplacement quotidien à prévoir	GROS OEUVRE	TOUS LES INTERVENANTS
Nettoyage journalier par aspiration et balayage humides des parties communes partagées,	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUS LES INTERVENANTS
Calfeutrement à l'aide de scotch approprié et de tous les matériaux validés par le service hygiène du CHU des passages de gaines, vides, liaisons de portes, bouches de ventilation etc.	GROS OEUVRE	TOUS LES INTERVENANTS
Calfeutrement à l'aide de scotch approprié et de tous les matériaux validés par le service hygiène du CHU des passages de gaines, vides, liaisons de portes, bouches de ventilation etc. créées par leurs travaux	ENTREPRISE CONCERNEE	TOUS LES INTERVENANTS
Mise en place d'un système d'aspiration des poussières et rejet dans des sacs étanches, remplacement des sacs autant que nécessaire	ENTREPRISE CONCERNEE	TOUS LES INTERVENANTS

Prestation	A charge	À destination de
Garantir les fonctionnements et les mêmes niveaux de sécurité SSI, désenfumage, électrique, eau et la qualité de l'air, de l'eau et bactériologique du site etc.	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUS LES INTERVENANTS

4.1.4 - Risque incendie

Prestation	A charge	À destination de
Permis feu journalier pour tout travaux en points chauds avec : Contact CHU : 05 56 79 61 72	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES
Extincteur au droit du poste de travail	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES
Mise en place de protections contre les projections	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES

4.1.5 - Consignation

Prestation	A charge	À destination de
Les consignations sont obligatoires avant intervention sur ou à proximité de réseaux, contacter le service ingenierie : 05 57 82 01 01.	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES

4.2 - A L'EXTÉRIEUR DU CHANTIER

4.2.1 - Consignes

Prestation	A charge	À destination de
Maintenir les circulations libres et dégagées	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUS LES INTERVENANTS

4.2.2 - Matérialisation des zones d'intervention et moyens mis en œuvre

Prestation	A charge	À destination de
Balilage des zones d'intervention en coordination avec l'exploitant	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUS LES INTERVENANTS
Signalétique (chantier en cours, port des EPI, accès autorisé uniquement au personnel du chantier)	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUS LES INTERVENANTS
Mise en place d'un système d'aspiration des poussières	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUS LES INTERVENANTS

4.3 - CHANTIERS OU EXPLOITATIONS MITOYENNES

Une réunion de concertation entre maîtres d'ouvrage sera réalisée afin d'étudier les interférences et définir des mesures d'organisation garantissant la sécurité de l'ensemble des intervenants.

5 - Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant

5.1 - VOIRIES ET RÉSEAUX DIVERS PRÉALABLES AUX TRAVAUX

Sans objet, voirie et réseaux existants

5.2 - BASE VIE

La base vie sera dimensionnée par rapport aux effectifs sur site, **elle sera commune avec d'autres opérations.**

Prestation	A charge	À destination de
Mise en place de sanitaires en nombre suffisant comprenant : lavabos, eau chaude, cabinets d'aisance, douches.	GROS OEUVRE	TOUTES LES ENTREPRISES
Mise en place de réfectoires avec tous les équipements nécessaires et en nombre suffisant : tables, chaises, évier, micro-onde, réfrigérateur, etc.	GROS OEUVRE	TOUTES LES ENTREPRISES
Mise en place des vestiaires avec tous les équipements nécessaires et en nombre suffisant : casiers avec séparation entre les vêtements sales et propres, banc et patères murales, etc.	GROS OEUVRE	TOUTES LES ENTREPRISES
Les vestiaires et les sanitaires hommes / femmes seront séparés	GROS OEUVRE	TOUTES LES ENTREPRISES
Mise en place de tous les équipements et consommables pour l'entretien : balai, pelle, essuie-mains, papier toilette, savon, gel hydroalcoolique, etc.	GROS OEUVRE	TOUTES LES ENTREPRISES
Mise en place d'une climatisation des locaux	GROS OEUVRE	TOUTES LES ENTREPRISES

5.3 - NETTOYAGE DU CHANTIER

5.3.1 - Nettoyage

Prestation	A charge	À destination de
Nettoyage installations de chantier	GROS OEUVRE	TOUTES LES ENTREPRISES
Nettoyage voirie extérieure	GROS OEUVRE	TOUTES LES ENTREPRISES
Nettoyage cheminements intérieurs	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES
Nettoyage zones de travail	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES
En cas d'une défaillance ou d'un manquement constaté sur le nettoyage et ne pouvant être affecté à une entreprise déterminée, la prestation sera mandatée à la présente entreprise par le Maître d'oeuvre.	GROS OEUVRE	TOUTES LES ENTREPRISES

6 - Renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et l'évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matière

6.1 - ORGANISATION DES SECOURS

Afin de garantir l'arrivée des secours dans les meilleurs délais, l'ensemble des voies devra être constamment praticable.

Chaque poste de travail sera étudié afin de permettre l'évacuation rapide de l'accidenté. Dans le cas d'intervention dans des zones exiguës, des moyens d'évacuation d'urgence seront mis en place afin de pouvoir secourir rapidement la personne concernée.

Dans le cas d'un accident, prévenir immédiatement le secouriste sur place.

Pour rappel, il doit y avoir sur le chantier au minimum 1 secouriste pour 20 salariés.

1/ Protéger la personne accidentée en suivant les consignes transmises lors des formations de secourisme.

2/ Appeler les services de secours :

SECOURS D'URGENCE				
	<u>En cas d'incendie</u>		<u>En cas d'accident</u>	
Composer le 19 (ligne fixe) Ou le 05 56 79 56 19 (GSM)		Composer le 19 (ligne fixe) ou le 05 56 79 56 19 (GSM)		
<i>En cas d'intrusion, comportement suspect ou menaçant : Composer le 05 57 82 15 50</i>				
INSPECTION				

- Donnez : **l'adresse du chantier**
- **Votre N° de téléphone**
- Donnez la nature de l'accident (chute, incendie, ...)
- Donnez le nombre de blessés et leur état
- **NE RACCROCHEZ JAMAIS LE PREMIER**
- Envoyez **une personne à CHAQUE entrée** du chantier pour guider les secours

3/ Secourir

Dispenser les premiers secours

6.1.1 - Prestations à maintenir pour garantir les 1ers secours

Prestation	A charge	À destination de
Mettre une trousse de secours et un défibrillateur à dispositions du chantier	GROS OEUVRE	TOUTES LES ENTREPRISES
Former 1 secouriste dans vos équipes	TOUTES LES ENTREPRISES	TOUTES LES ENTREPRISES
Mise en place d'extincteurs dans la zone chantier	GROS OEUVRE	TOUTES LES ENTREPRISES
Afficher les consignes de secours dans les bungalows	GROS OEUVRE	TOUTES LES ENTREPRISES

6.2 - TRAVAIL ISOLÉ

Prestation	A charge
Le travail isolé est interdit afin de permettre l'alerte des secours	TOUTES LES ENTREPRISES

6.3 - ACCIDENTS DU TRAVAIL

Chaque entreprise titulaire s'assurera de prévenir le CSPS, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre en cas d'accident de travail sur l'opération.

L'analyse de risque et les mesures mises en œuvre seront également transmises après l'accident.

7 - Modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants

La coopération entre ces différents acteurs est une obligation réglementaire à la charge de tous les maîtres d'ouvrage (article R.4532-6 du Code du travail).

Cette coopération fait l'objet d'un document écrit spécifiant les modalités de coopération applicables à l'opération.

7.1 - INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE À L'INTERVENTION

Chaque entreprise, y compris sous-traitante (...) devra prendre RDV 15 jours avant intervention avec le CSPS afin de procéder à une inspection commune préalable aux travaux.

Dans le cas d'une intervention réalisée en l'absence de cette procédure réglementaire.

Le coordonnateur SPS avisera le maître d'ouvrage qui statuera sur la procédure d'exclusion du chantier.

7.2 - PPSPS (PLAN PARTICULIER DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA SANTE)

Le PPSPS est à remettre avant intervention.

Il est conseillé à chaque entreprise de venir avec un projet de PPSPS à l'inspection commune afin d'analyser et d'échanger sur les modalités d'intervention envisagées par l'entreprise.

Le PPSPS doit être présent sur site et doit être consultable.

Il doit être envoyé dans tous les cas au maître d'ouvrage, au CSPS et aux institutionnelles pour les entreprises chargées du gros œuvre ou du lot principal et pour celles amenées à exécuter des travaux présentant des risques particuliers suivant la liste fixée à l'arrêté du 25 février 2003.

7.3 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES INTERVENANTS

Le personnel de chaque entreprise et les intervenants de l'opération devront :

- Être identifiable à tout moment.
- Porter ses EPI.
- Respecter les consignes et l'organisation de chantier prévu.
- Respecter leur PPSPS pour les entreprises.
- Être formé et habilité aux tâches effectuées

7.4 - AUTRES DISPOSITIONS

L'accès au chantier n'est autorisé uniquement aux intervenants autorisés par la Maîtrise d'ouvrage.

8 - Annexe(s)

8.1.1 - - DHOL

8.1.2 - - Repérage amiante

D.H.O.L
Document harmonisé d'organisation des livraisons en sécurité
(Application de la Recommandation R.476)

Partie à renseigner par le CSPS			
Adresse du chantier	CENTRE HOSPITALIER PELLEGRIN A BORDEAUX Place Amélie Raba-Léon 33000 BORDEAUX	Coordonnées GPS	44.829603675062245, -0.605074808056759
Contraintes horaires de livraison	Selon règlement du CHU DE BORDEAUX	Moyens mutualisés de levage et manutention PGC SPS	Ascenseur de chantier
Autres renseignements utiles (Contraintes administratives, ...)		Quai de chargement	☐ Oui ☒ Non
Partie à renseigner par l'entreprise			
Nom de l'entreprise		Adresse	
Nom du réceptionnaire chargé de l'accueil des livraisons		Coordonnées du réceptionnaire	
Plages horaires de livraisons			
Présence du chef manoeuvre	☐ Oui ☐ Non		
Distance de hauteur maxi de la zone de déchargement	☐ d(m) ☐ h(m)	Charge utile sur les recettes à matériaux (le cas échéant)	☐
Appareil de levage pour l'opération	☐ Grue de chargement	☐ Appareil propre au chantier ☐ Appareil à la charge du fournisseur	Type
Autres renseignements utiles			

Rapport de Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2510153926
Rapport édité le : 12/11/2025

DONNEUR D'ORDRE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX -
FONTENEAU Sébastien
33400 Talence

OPERATEUR DE REPERAGE



DELAUNAY paul
06 58 46 92 02
Certification n° : CPDI7001
Décernée par : ICERT

PROPRIETAIRE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX
12 Rue Dubernat
33400 Talence

LIEU D'INTERVENTION

Place Amélie Raba-Léon
TRIPODE
33000 Bordeaux
Tripode; Etage 10; Ailes 1/2 et
noyau central

Lot numéro 03PTRI10,



Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

Par : DELAUNAY paul

TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'annexe I de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que le descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport



Révision	Date	Objet
Version initiale	12/11/2025	Établissement du rapport

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX - FONTENEAU Sébastien	12 Rue Dubernat 33400 Talence
Propriétaire	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX	12 Rue Dubernat 33400 Talence
Accompagnateur	DO : Mr FONTENEAU	

OPERATEUR DE REPERAGE

Nos opérateurs de repérage passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
DELAUNAY paul	I.Cert	CPDI7001	13/10/2023	12/10/2030

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)



COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
Axa	3912280604	01/01/2026

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx groupe



LABORATOIRE	ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASLAB	44838798500089	4 rue Maryse Bastié 44700 ORVAULT

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

> SOMMAIRE

1.	IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2.	RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3.	DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4.	CONCLUSIONS DU REPERAGE	9
5.	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	12
6.	PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	14
7.	RAPPORTS D'ANALYSES	76
8.	ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION	83

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :

BÂTIMENT



IMMOBILIER



ENVIRONNEMENT



INDUSTRIE



NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



FORMATION



2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : Place Amélie Raba-Léon
TRIPODE (03PTRI10)
33000 Bordeaux

Numéro de mission : MA2510153926

Référence client : NC

Références cadastrales :

PC / date de construction : Date du permis de construire non connue

Visite effectuée le : 31/10/2025

Numéro de lot : Tripode; Etage 10; Ailes 1/2 et noyau central, Lot numéro 03PTRI10

Documents demandés	Documents remis
Plan/Croquis du bâtiment	Oui
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Oui
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	-
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	-
Dossier technique amiante	Oui

Observations :

Des sondages ont été réalisés (zones indiquées en vert sur le plan) afin d'évaluer l'homogénéité des revêtements des plafonds, notamment les enduits à base de ciment.

Les analyses effectuées sur les enduits peintures des plafonds en plâtre situés dans les chambres de l'aile 2 ont révélé la présence d'amiante : deux prélèvements se sont avérés positifs après examen en laboratoire. En conséquence, l'ensemble des enduits peinture de ces plafonds a été considéré comme contenant de l'amiante.

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

10ème étage Aile 1 :	WC 10BC034, CH 10BC031, SANIT 10BC31A, WC PMR 10BC029, CH 10BC026, SANIT 10BC26A, CH 10BC025, SANIT 10BC25A, CH 10BC024, SANIT 10BC24A, CH 10BC023, SANIT 10BC23A, CH 10BC022, SANIT 10BC22A, CH 10BC021, SANIT 10BC21A, CH 10BC020, SANIT 10BC20A, CH 10BC019, SANIT 10BC19A, CH 10BC018, SANIT 10BC18A, CH 10BC017, SANIT 10BC17A, CH 10BC016, SANIT 10BC16A, CH 10BC015, SANIT 10BC15A, CH 10BC014, SANIT 10BC14A, CH 10BC010, SANIT 10BC10A, CH 10BC008, SANIT 10BC08A, CH 10BC007, SANIT 10BC07A, CH 10BC006, SANIT 10BC06A, CH 10BC005, SANIT 10BC05A, CH 10BC004, SANIT 10BC04A, CH 10BC003, SANIT 10BC03A, CH 10BC002, SANIT 10BC02A, SDB 10BC01A
10ème étage Noyau central :	SANIT 10AX008, SANIT 10AX011, SECRETARIAT 10AX029
10ème étage Aile 2 :	CH 10AX028, SANIT 10AX28A, CH 10DE027, SANIT 10DE27A, CH 10DE026, SANIT 10DE26A, CH 10DE025, SANIT 10DE25A, CH 10DE024, SANIT 10DE24A, CH 10DE023, SANIT 10DE23A, CH 10DE022, SANIT 10DE22A, CH 10DE019, SANIT 10DE19A, CH 10DE018, SANIT 10DE18A, CH 10DE017, SANIT 10DE17A, CH 10DE016, SANIT 10DE16A, CH 10DE015, SANIT 10DE15A, CH 10DE014, SANIT 10DE14A, CH 10DE013, SANIT 10DE13A, CH 10DE012, SANIT 10DE12A, CH 10DE011, SANIT 10DE11A, WC PMR 10DE005, CH 10DE004, SANIT 10DE04A, CH 10DE003, SANIT 10DE03A, DOUCHE 10DE002

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
10ème étage Aile 1	WC 10BC034	Faux plafond
	CH 10BC031	Faux plafond
	SANIT 10BC31A	Faux plafond
	WC PMR 10BC029	Faux plafond
	CH 10BC026	Faux plafond
	SANIT 10BC26A	Faux plafond
	CH 10BC025	Faux plafond
	SANIT 10BC25A	Faux plafond
	CH 10BC024	Faux plafond
	SANIT 10BC24A	Faux plafond
	CH 10BC023	Faux plafond
	SANIT 10BC23A	Faux plafond
	CH 10BC022	Faux plafond
	SANIT 10BC22A	Faux plafond
	CH 10BC021	Faux plafond
	SANIT 10BC21A	Faux plafond
	CH 10BC020	Faux plafond
	SANIT 10BC20A	Faux plafond
	CH 10BC019	Faux plafond
	SANIT 10BC19A	Faux plafond
	CH 10BC018	Faux plafond
	SANIT 10BC18A	Faux plafond
	CH 10BC017	Faux plafond
	SANIT 10BC17A	Faux plafond
	CH 10BC016	Faux plafond

Niveau	Pièce	Zone
	SANIT 10BC16A	Faux plafond
	CH 10BC015	Faux plafond
	SANIT 10BC15A	Faux plafond
	CH 10BC014	Faux plafond
	SANIT 10BC14A	Faux plafond
	CH 10BC010	Faux plafond
	SANIT 10BC10A	Faux plafond
	CH 10BC008	Faux plafond
	SANIT 10BC08A	Faux plafond
	CH 10BC007	Faux plafond
	SANIT 10BC07A	Faux plafond
	CH 10BC006	Faux plafond
	SANIT 10BC06A	Faux plafond
	CH 10BC005	Faux plafond
	SANIT 10BC05A	Faux plafond
	CH 10BC004	Faux plafond
	SANIT 10BC04A	Faux plafond
	CH 10BC003	Faux plafond
	SANIT 10BC03A	Faux plafond
	CH 10BC002	Faux plafond
	SANIT 10BC02A	Faux plafond
	SDB 10BC01A	Faux plafond
	CH 10BC031	Plafond
	CH 10BC026	Plafond
	CH 10BC025	Plafond
	CH 10BC024	Plafond
	CH 10BC023	Plafond
	CH 10BC022	Plafond
	CH 10BC021	Plafond
	CH 10BC020	Plafond
	CH 10BC019	Plafond
	CH 10BC018	Plafond
	CH 10BC017	Plafond
	CH 10BC016	Plafond
	CH 10BC015	Plafond
	CH 10BC014	Plafond
	CH 10BC010	Plafond
	CH 10BC008	Plafond
	CH 10BC004	Plafond
	CH 10BC003	Plafond
	CH 10BC002	Plafond
10ème étage Noyau central	SECRETARIAT 10AX029	Plafond
10ème étage Aile 1	WC 10BC034	Plafond
	SANIT 10BC31A	Plafond
	WC PMR 10BC029	Plafond
	SANIT 10BC26A	Plafond
	SANIT 10BC25A	Plafond
	SANIT 10BC24A	Plafond
	SANIT 10BC23A	Plafond
	SANIT 10BC22A	Plafond
	SANIT 10BC21A	Plafond
	SANIT 10BC20A	Plafond
	SANIT 10BC19A	Plafond
	SANIT 10BC18A	Plafond
	SANIT 10BC17A	Plafond
	SANIT 10BC16A	Plafond
	SANIT 10BC15A	Plafond
	SANIT 10BC14A	Plafond
	SANIT 10BC10A	Plafond
	SANIT 10BC08A	Plafond
	CH 10BC007	Plafond
	SANIT 10BC07A	Plafond
	CH 10BC006	Plafond
	SANIT 10BC06A	Plafond

Niveau	Pièce	Zone
	CH 10BC005	Plafond
	SANIT 10BC05A	Plafond
	SANIT 10BC04A	Plafond
	SANIT 10BC03A	Plafond
	SANIT 10BC02A	Plafond
	SDB 10BC01A	Plafond
10ème étage Noyau central	SANIT 10AX008	Plafond
	SANIT 10AX011	Plafond
10ème étage Aile 2	SANIT 10AX28A	Plafond
	SANIT 10DE27A	Plafond
	SANIT 10DE26A	Plafond
	SANIT 10DE25A	Plafond
	SANIT 10DE24A	Plafond
	SANIT 10DE23A	Plafond
	SANIT 10DE22A	Plafond
	SANIT 10DE19A	Plafond
	SANIT 10DE18A	Plafond
	SANIT 10DE17A	Plafond
	SANIT 10DE16A	Plafond
	SANIT 10DE15A	Plafond
	SANIT 10DE14A	Plafond
	SANIT 10DE13A	Plafond
	SANIT 10DE12A	Plafond
	SANIT 10DE11A	Plafond
	SANIT 10DE04A	Plafond
	SANIT 10DE03A	Plafond
	DOUCHE 10DE002	Plafond
10ème étage Noyau central	SANIT 10AX008	Faux plafond
	SANIT 10AX011	Faux plafond
	SECRETARIAT 10AX029	Faux plafond
10ème étage Aile 2	CH 10AX028	Faux plafond
	SANIT 10AX28A	Faux plafond
	CH 10DE027	Faux plafond
	SANIT 10DE27A	Faux plafond
	CH 10DE026	Faux plafond
	SANIT 10DE26A	Faux plafond
	CH 10DE025	Faux plafond
	SANIT 10DE25A	Faux plafond
	CH 10DE024	Faux plafond
	SANIT 10DE24A	Faux plafond
	CH 10DE023	Faux plafond
	SANIT 10DE23A	Faux plafond
	CH 10DE022	Faux plafond
	SANIT 10DE22A	Faux plafond
	CH 10DE019	Faux plafond
	SANIT 10DE19A	Faux plafond
	CH 10DE018	Faux plafond
	SANIT 10DE18A	Faux plafond
	CH 10DE017	Faux plafond
	SANIT 10DE17A	Faux plafond
	CH 10DE016	Faux plafond
	SANIT 10DE16A	Faux plafond
	CH 10DE015	Faux plafond
	SANIT 10DE15A	Faux plafond
	CH 10DE014	Faux plafond
	SANIT 10DE14A	Faux plafond
	CH 10DE013	Faux plafond
	SANIT 10DE13A	Faux plafond
	CH 10DE012	Faux plafond
	SANIT 10DE12A	Faux plafond
	CH 10DE011	Faux plafond
	SANIT 10DE11A	Faux plafond
	WC PMR 10DE005	Faux plafond
	CH 10DE004	Faux plafond

Niveau	Pièce	Zone
	SANIT 10DE04A	Faux plafond
	CH 10DE003	Faux plafond
	SANIT 10DE03A	Faux plafond
	DOUCHE 10DE002	Faux plafond
	CH 10AX028	Plafond
	CH 10DE027	Plafond
	CH 10DE026	Plafond
	CH 10DE025	Plafond
	CH 10DE024	Plafond
	CH 10DE023	Plafond
	CH 10DE022	Plafond
	CH 10DE019	Plafond
	CH 10DE018	Plafond
	CH 10DE017	Plafond
	CH 10DE016	Plafond
	CH 10DE015	Plafond
	CH 10DE014	Plafond
	CH 10DE013	Plafond
	CH 10DE012	Plafond
	CH 10DE011	Plafond
	CH 10DE004	Plafond
	CH 10DE003	Plafond

Descriptif des travaux :

ADX Groupe est mandatée afin de réaliser un Repérage Amiante Avant Travaux (RAAT) portant sur l'aile 1, l'aile 2 ainsi que le noyau central du 10ème étage du bâtiment précité.

Ce repérage s'inscrit dans le cadre de futurs travaux de réfection des pièces humides situées au niveau des chambres, comprenant notamment des opérations de percement des plafonds.

Les investigations ont porté sur les éléments suivants :

- Réfection des revêtements de plafonds, avec percement jusqu'aux supports.

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visitées

Localisation	Description
Néant	-

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone _impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO005	10ème étage Aile 2	CH 10AX028; CH 10DE027; CH 10DE026; CH 10DE025; CH 10DE024; CH 10DE023; CH 10DE022; CH 10DE019; CH 10DE018; CH 10DE017; CH 10DE016; CH 10DE015; CH 10DE014; CH 10DE013; CH 10DE012; CH 10DE011; CH 10DE004; CH 10DE003	Plafond	Analyse : P009 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P010 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P011 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Absence d'amiante) Analyse : P012 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P013 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P014 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Présence d'amiante)	270m2

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510153926
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon TRIPODE (03PTRI10) 33000 Bordeaux
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



Tableau des analyses effectuées:

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (transparent) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (transparent) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau semi-dur de type ciment (poudreux) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau semi-dur de type ciment (poudreux) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau semi-dur de type ciment (poudreux) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les pléniums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de

cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « *Description des investigations réalisées* ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Synthèse des ZPSO Incohérente

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO005	10ème étage Aile 2	CH 10AX028; CH 10DE027; CH 10DE026; CH 10DE025; CH 10DE024; CH 10DE023; CH 10DE022; CH 10DE019; CH 10DE018; CH 10DE017; CH 10DE016; CH 10DE015; CH 10DE014; CH 10DE013; CH 10DE012; CH 10DE011; CH 10DE004; CH 10DE003	Plafond	Analyse : P009 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P010 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P011 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Absence d'amiante) Analyse : P012 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P013 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P014 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Présence d'amiante)

Après vérification d'adx-Groupe et de son laboratoire d'analyse qu'aucune pollution croisée n'a été identifiée au niveau du laboratoire et du prélèvement, l'hétérogénéité du matériau/produit de la ou des ZPSO notifiées ci-dessus peuvent s'expliquer selon la norme NFX 46-020 par :

- une faible quantité d'amiante mélangé manuellement, lors de la fabrication ;
- une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication ;
- la pose d'un enduit sur une surface avec des reliquats d'un produit amianté non complètement enlevé ;

À ce stade, il convient de conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, etc.) la cause probable de cette hétérogénéité

Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux.

ADX GROUPE a choisi d'utiliser les critères non subjectifs de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

Sans objet

3 - Parois verticales intérieures

Sans objet

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO001 : Panneaux et plaques							
Niveau : 10ème étage Aile 1							
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC 10BC034	Discontinue	1	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	Identifiant: ZPSO001 Réf. échantillon: MA2510153926/P001 Réf. laboratoire: 25EK057118-001 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P001	Idem photo : P001
CH 10BC031	Discontinue	2	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	Identifiant: ZPSO001 Réf. échantillon: MA2510153926/P001 Réf. laboratoire: 25EK057118-001 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC31A	Discontinue	3	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	Identifiant: ZPSO001 Réf. échantillon: MA2510153926/P001 Réf. laboratoire: 25EK057118-001 Description: Panneaux et plaques	Analyse: P001	Idem photo : P001

					<u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
WC PMR 10BC029	Discontinue	4	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC026	Discontinue	5	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC26A	Discontinue	6	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC025	Discontinue	7	Faux plafond	Oui 10ème étage Aile 1 - CH 10BC025 : Faux plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	
SANIT 10BC25A	Discontinue	8	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001

CH 10BC024	Discontinue	9	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC24A	Discontinue	10	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC023	Discontinue	11	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC23A	Discontinue	12	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC022	Discontinue	13	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC22A	Discontinue	14	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001

					<u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 10BC021	Discontinue	15	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC21A	Discontinue	16	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC020	Discontinue	17	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC20A	Discontinue	18	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC019	Discontinue	19	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC19A	Discontinue	20	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001

					<u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 10BC018	Discontinue	21	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC18A	Discontinue	22	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC017	Discontinue	23	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC17A	Discontinue	24	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC016	Discontinue	25	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC16A	Discontinue	26	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001

					<u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 10BC015	Discontinue	27	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC15A	Discontinue	28	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC014	Discontinue	29	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC14A	Discontinue	30	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC010	Discontinue	31	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC10A	Discontinue	32	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001

					<u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 10BC008	Discontinue	33	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC08A	Discontinue	34	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC007	Discontinue	35	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC07A	Discontinue	36	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC006	Discontinue	37	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001

SANIT 10BC06A	Discontinue	38	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC005	Discontinue	39	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC05A	Discontinue	40	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC004	Discontinue	41	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC04A	Discontinue	42	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC003	Discontinue	43	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001

					<u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
SANIT 10BC03A	Discontinue	44	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC002	Discontinue	45	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC02A	Discontinue	46	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SDB 10BC01A	Discontinue	47	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001

ZPSO002 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 10ème étage Aile 1, 10ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CH 10BC031	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008

CH 10BC026	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 Description: Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008
CH 10BC025	Discontinue	3	Plafond	Oui 10ème étage Aile 1 - CH 10BC025 : Plafond	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 Description: Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P002 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	

CH 10BC024	Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008
CH 10BC023	Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008

CH 10BC022	Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008
CH 10BC021	Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008

CH 10BC020	Discontinue	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008
CH 10BC019	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008

CH 10BC018	Discontinue	10	Plafond	Oui 10ème étage Aile 1 - CH 10BC018 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	
CH 10BC017	Discontinue	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008

CH 10BC016	Discontinue	12	Plafond	Oui 10ème étage Aile 1 - CH 10BC016 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	
CH 10BC015	Discontinue	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008

CH 10BC014	Discontinue	14	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008
CH 10BC010	Discontinue	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008

CH 10BC008	Discontinue	16	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008
CH 10BC004	Discontinue	17	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008

CH 10BC003	Discontinue	18	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008
CH 10BC002	Discontinue	19	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008

SECRETARIAT 10AX029	Discontinue	20	Plafond	Oui 10ème étage Noyau central - SECRETARIAT 10AX029 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) : Absence d'amiante	
---------------------	-------------	----	---------	--	---	--	---

ZPSO003 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 10ème étage Aile 1, 10ème étage Noyau central, 10ème étage Aile 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC 10BC034	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10BC31A	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

WC PMR 10BC029	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10BC26A	Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

SANIT 10BC25A	Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10BC24A	Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

SANIT 10BC23A	Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10BC22A	Discontinue	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

SANIT 10BC21A	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10BC20A	Discontinue	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

SANIT 10BC19A	Discontinue	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10BC18A	Discontinue	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

SANIT 10BC17A	Discontinue	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10BC16A	Discontinue	14	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

SANIT 10BC15A	Discontinue	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10BC14A	Discontinue	16	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

SANIT 10BC10A	Discontinue	17	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10BC08A	Discontinue	18	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

CH 10BC007	Discontinue	19	Plafond	Oui 10ème étage Aile 1 - CH 10BC007 : Plafond	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P006 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	
SANIT 10BC07A	Discontinue	20	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

CH 10BC006	Discontinue	21	Plafond	Oui 10ème étage Aile 1 - CH 10BC006 : Plafond	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	
SANIT 10BC06A	Discontinue	22	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

CH 10BC005	Discontinue	23	Plafond	Oui 10ème étage Aile 1 - CH 10BC005 : Plafond	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P007 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	
SANIT 10BC05A	Discontinue	24	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

SANIT 10BC04A	Discontinue	25	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10BC03A	Discontinue	26	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

SANIT 10BC02A	Discontinue	27	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SDB 10BC01A	Discontinue	28	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

SANIT 10AX008	Discontinue	29	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10AX011	Discontinue	30	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

SANIT 10AX28A	Discontinue	31	Plafond	Oui 10ème étage Aile 2 - SANIT 10AX28A : Plafond	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P017 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur de type ciment (poudreux) (gris) : Absence d'amiante	
SANIT 10DE27A	Discontinue	32	Plafond	Oui 10ème étage Aile 2 - SANIT 10DE27A : Plafond	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P018 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

SANIT 10DE26A	Discontinue	33	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10DE25A	Discontinue	34	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

SANIT 10DE24A	Discontinue	35	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10DE23A	Discontinue	36	Plafond	Oui 10ème étage Aile 2 - SANIT 10DE23A : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) : Absence d'amiante	

SANIT 10DE22A	Discontinue	37	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10DE19A	Discontinue	38	Plafond	Oui 10ème étage Aile 2 - SANIT 10DE19A : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type ciment (poudreux) (gris) : Absence d'amiante	

SANIT 10DE18A	Discontinue	39	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10DE17A	Discontinue	40	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

SANIT 10DE16A	Discontinue	41	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10DE15A	Discontinue	42	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

SANIT 10DE14A	Discontinue	43	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10DE13A	Discontinue	44	Plafond	Oui 10ème étage Aile 2 - SANIT 10DE13A : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) : Absence d'amiante	

SANIT 10DE12A	Discontinue	45	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10DE11A	Discontinue	46	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

SANIT 10DE04A	Discontinue	47	Plafond	Oui 10ème étage Aile 2 - SANIT 10DE04A : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type ciment (poudreux) (gris) : Absence d'amiante	
SANIT 10DE03A	Discontinue	48	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

DOUCHE 10DE002	Discontinue	49	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
----------------	-------------	----	---------	---	--	--	---

ZPSO004 : Panneaux et plaques

Niveau : 10ème étage Noyau central, 10ème étage Aile 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SANIT 10AX008	Discontinue	1	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SANIT 10AX011	Discontinue	2	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SECRETARIAT 10AX029	Discontinue	3	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
CH 10AX028	Discontinue	4	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SANIT 10AX28A	Discontinue	5	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015

CH 10DE027	Discontinue	6	Faux plafond	Oui 10ème étage Aile 2 - CH 10DE027 : Faux plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (transparent) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (transparent) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	
SANIT 10DE27A	Discontinue	7	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
CH 10DE026	Discontinue	8	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SANIT 10DE26A	Discontinue	9	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
CH 10DE025	Discontinue	10	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015

SANIT 10DE25A	Discontinue	11	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
CH 10DE024	Discontinue	12	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SANIT 10DE24A	Discontinue	13	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
CH 10DE023	Discontinue	14	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SANIT 10DE23A	Discontinue	15	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015

CH 10DE022	Discontinue	16	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SANIT 10DE22A	Discontinue	17	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
CH 10DE019	Discontinue	18	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SANIT 10DE19A	Discontinue	19	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
CH 10DE018	Discontinue	20	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015

SANIT 10DE18A	Discontinue	21	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
CH 10DE017	Discontinue	22	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SANIT 10DE17A	Discontinue	23	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
CH 10DE016	Discontinue	24	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SANIT 10DE16A	Discontinue	25	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015

CH 10DE015	Discontinue	26	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SANIT 10DE15A	Discontinue	27	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
CH 10DE014	Discontinue	28	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SANIT 10DE14A	Discontinue	29	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
CH 10DE013	Discontinue	30	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015

SANIT 10DE13A	Discontinue	31	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
CH 10DE012	Discontinue	32	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SANIT 10DE12A	Discontinue	33	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
CH 10DE011	Discontinue	34	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SANIT 10DE11A	Discontinue	35	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015

WC PMR 10DE005	Discontinue	36	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
CH 10DE004	Discontinue	37	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SANIT 10DE04A	Discontinue	38	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
CH 10DE003	Discontinue	39	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SANIT 10DE03A	Discontinue	40	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015

DOUCHE 10DE002	Discontinue	41	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
----------------	-------------	----	--------------	---	---	-------------------------	-------------------

ZPSO005 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 10ème étage Aile 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CH 10AX028	Discontinue	1	Plafond	Oui 10ème étage Aile 2 - CH 10AX028 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	
CH 10DE027	Discontinue	2	Plafond	Oui 10ème étage Aile 2 - CH 10DE027 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	
CH 10DE026	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012, P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013	Idem photo : P009; P010; P013; P011; P014; P012

CH 10DE025	Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012, P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013	Idem photo : P009; P010; P013; P011; P014; P012
CH 10DE024	Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012, P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013	Idem photo : P009; P010; P013; P011; P014; P012
CH 10DE023	Discontinue	6	Plafond	Oui 10ème étage Aile 2 - CH 10DE023 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 270 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Présence d'amiante	

CH 10DE022	Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012, P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013	Idem photo : P009; P010; P013; P011; P014; P012
CH 10DE019	Discontinue	8	Plafond	Oui 10ème étage Aile 2 - CH 10DE019 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante	
CH 10DE018	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012, P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013	Idem photo : P009; P010; P013; P011; P014; P012

CH 10DE017	Discontinue	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012, P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013	Idem photo : P009; P010; P013; P011; P014; P012
CH 10DE016	Discontinue	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012, P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013	Idem photo : P009; P010; P013; P011; P014; P012
CH 10DE015	Discontinue	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012, P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013	Idem photo : P009; P010; P013; P011; P014; P012

CH 10DE014	Discontinue	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012, P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013	Idem photo : P009; P010; P013; P011; P014; P012
CH 10DE013	Discontinue	14	Plafond	Oui 10ème étage Aile 2 - CH 10DE013 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Présence d'amiante	
CH 10DE012	Discontinue	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012, P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013	Idem photo : P009; P010; P013; P011; P014; P012

CH 10DE011	Discontinue	16	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012, P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013	Idem photo : P009; P010; P013; P011; P014; P012
CH 10DE004	Discontinue	17	Plafond	Oui 10ème étage Aile 2 - CH 10DE004 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	
CH 10DE003	Discontinue	18	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012, P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013	Idem photo : P009; P010; P013; P011; P014; P012

5 - Planchers et planchers techniques

Sans objet

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

7. RAPPORTS D'ANALYSES



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



ADX GROUPE
Paul DELAUNAY
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064746-01
Date d'émission de rapport : 22/10/2025 9:45

Référence dossier Client: 68f0fd020a8d9 Dossier: MA2510153926
Référence dossier N° : 25UV080217
Référence laboratoire N° : 25EK057118

Reçu par MyEasyLab le : 17/10/2025 09:40
Reçu par le laboratoire le : 17/10/2025
Date d'analyse : 21/10/2025

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P001 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - 10eme etage Aile 1 - CH 10BC025	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (gris)	MOLP / ERN2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
001-02	P001 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - 10eme etage Aile 1 - CH 10BC025	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (gris)	MET / BO2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
001-03	P001 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - 10eme etage Aile 1 - CH 10BC025	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / ERN2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P002 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailleées, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailleées, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - 10eme etage Aile 1 - CH 10BC025	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / BO2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/3



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064746-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-01	P003 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 10eme etage Aile 1 - CH 108C016	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / BO2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-01	P004 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 10eme etage Aile 1 - CH 108C018	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / BO2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01	P005 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 10eme etage Aile 1 - CH 108C006	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / BO2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-01	P006 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 10eme etage Aile 1 - CH 108C007	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / BO2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-01	P007 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 10eme etage Aile 1 - CH 108C005	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / BO2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrée. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/3



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064746-01

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

9 analyses au laboratoire dont 7 par la technique identifiée sous le terme MET et 2 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 8.

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et / ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratorio-de-analise-de-amiante/guia-litabde/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), l'Arrêté du 3 juin 2025 (JORF n°0152 du 2 juillet 2025 texte n° 80). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et autorisé par :

Beatriz Monteiro

Beatriz Monteiro
Technicien de laboratoire



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrée. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/3



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



ADX GROUPE
Paul DELAUNAY
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-068106-01

Date d'émission de rapport : 06/11/2025 22:41

Référence dossier Client: 6904f90973cd9Dossier: MA2510153926

Référence dossier N° : 25UV085537

Référence laboratoire N° : 25EK060700

Reçu par MyEasyLab le : 04/11/2025 17:05

Reçu par le laboratoire le : 04/11/2025

Date d'analyse : 05/11/2025

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P008 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloché + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloché + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - 10eme etage Noyau central - SECRETARIAT 10AX029	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune)	MET / X96Q	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01 (1)	P009 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloché + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloché + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - 10eme etage Aile 2 - CH 10AX028	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-068106-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-01 (1)	P010 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 10eme etage Aile 2 - CH 10DE027	Matériau de type système d'enduit: peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / GKDE	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-01 (1)	P011 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 10eme etage Aile 2 - CH 10DE019	Matériau de type système d'enduit: peinture (beige)	MET / GKDE	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01 (1)	P012 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 10eme etage Aile 2 - CH 10DE004	Matériau de type système d'enduit: peinture (blanc)	MET / GKDE	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrée. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/5



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-068106-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006-01	P013 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 10ème étage Aile 2 - CH 10DE023	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / WX85	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
007-01	P014 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 10ème étage Aile 2 - CH 10DE013	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
008-01	P015 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 10ème étage Aile 2 - CH 10DE027	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (transparent) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MOLP / Y9NI	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
008-02	P015 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 10ème étage Aile 2 - CH 10DE027	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (transparent) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET / WX85	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-03	P015 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 10ème étage Aile 2 - CH 10DE027	Matériau fibreux de type isolant (transparent)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
008-04	P015 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 10ème étage Aile 2 - CH 10DE027	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/5



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-068106-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009-01	P016 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 10ème étage Aile 2 - SANIT 10DE19A	Matériau semi-dur de type ciment (poudreux) (gris)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-01	P017 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 10ème étage Aile 2 - SANIT 10AX28A	Matériau semi-dur de type ciment (poudreux) (gris)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-01	P018 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 10ème étage Aile 2 - SANIT 10DE27A	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-01	P019 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 10ème étage Aile 2 - SANIT 10DE23A	Matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-01	P020 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 10ème étage Aile 2 - SANIT 10DE13A	Matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-01	P021 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 10ème étage Aile 2 - SANIT 10DE04A	Matériau semi-dur de type ciment (poudreux) (gris)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
17 analyses au laboratoire dont 14 par la technique identifiée sous le terme MET et 3 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Observation(s) échantillon(s)

{1}

Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrée. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

4/5



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**

N° de rapport d'analyse : **AR-25-EK-068106-01**



Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 9.

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditation flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratorio-de-analise-de-amiante/que-fazemos/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JOFR n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JOFR n°0152 du 2 juillet 2025 texte n° 10). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et autorisé par :

Margarida Barbosa

Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 52
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

5/5

8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION



Votre interlocuteur
CBT CNA
178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS
Portefeuille : 0114921220
 01 40 68 02 02
 01 40 68 05 00

SAS ADX GROUPE
Comptabilité Fournisseurs
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

Votre contrat
RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références
Contrat
3912280604
3912431104
Référence client

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS ADX GROUPE
Comptabilité Fournisseurs Parc Saint Fiacre - 53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit tant pour son compte que pour celui de :

- **HYPERION Développement**
- **SAS EXPERTAM**
- **SAS GALENA**
- **ADX Formation**
- **BCTI**

le contrat d'assurance Responsabilité Civile **1ère ligne n° 3912280604** et un contrat Responsabilité Civile **2ème ligne n° 3912431104**, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat et notamment :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR



Repérage de polluants:

AMIANTE :

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
- Sapiteur Amiante
- Mesures d'empoussièrement amiante
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

PLOMB:

- Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux

AUTRES:

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
- Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Recherche de Radon N1 et N2

Contrôle du bâti:

- Diagnostique Technique Globale (DTG)
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic PEMD (Produit Équipement Matériaux Déchet)
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasite dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine

**Energetique:**

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC
- Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage en rénovation Energétique et Thermique

Eau:

- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau

Mesurage:

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

Sécurité:

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Pose de détecteurs incendie
- Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

Formation:

- Formation aux métiers du diagnostic
- Formation aux risques amiante, plomb
- Formation aux risques électrique
- Formation aux risques lié au travail en hauteur

Autres:

- Etat des lieux locatifs
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation



Garanties au contrat 1^{ère} Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

Garanties au contrat 2^{ème} Ligne N° 3912431104

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont : Dommages corporels Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre 1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	par expert 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1^{ère} ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1^{ère} ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1^{ère} ligne.



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'étranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 01/01/2026** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à **Paris** le **02/01/2025**

Pour la société :

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI7001 Version 006

Je soussigné, Olivier Perez, Président d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DELAUNAY Paul

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 13/10/2023 - Date d'expiration : 12/10/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 13/10/2023 - Date d'expiration : 12/10/2030
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (2) Date d'effet : 23/04/2025 - Date d'expiration : 22/04/2032

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 23/04/2025.

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification



Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire



Rapport de Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2510153927
Rapport édité le : 12/11/2025

DONNEUR D'ORDRE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX -
FONTENEAU Sébastien
33400 Talence

OPERATEUR DE REPERAGE



DELAUNAY paul
06 58 46 92 02
Certification n° : CPDI7001
Décernée par : ICERT

PROPRIETAIRE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX
12 Rue Dubernat
33400 Talence

LIEU D'INTERVENTION

Place Amélie Raba-Léon
TRIPODE
33000 Bordeaux
Tripode; Etage 11; Ailes 1/2 et
noyau central

Lot numéro 03PTRI11,



Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

Par : DELAUNAY paul

TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'annexe I de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que le descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport



Révision	Date	Objet
Version initiale	12/11/2025	Établissement du rapport

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX - FONTENEAU Sébastien	12 Rue Dubernat 33400 Talence
Propriétaire	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX	12 Rue Dubernat 33400 Talence
Accompagnateur	DO : Mr FONTENEAU	

OPERATEUR DE REPERAGE

Nos opérateurs de repérage passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
DELAUNAY paul	I.Cert	CPDI7001	13/10/2023	12/10/2030

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)



COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
Axa	3912280604	01/01/2026

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx groupe



LABORATOIRE	ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASLAB	44838798500089	4 rue Maryse Bastié 44700 ORVAULT

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

> SOMMAIRE

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4. CONCLUSIONS DU REPERAGE	30
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	67
6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	75
7. RAPPORTS D'ANALYSES	647
8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION	870

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :

BÂTIMENT



IMMOBILIER



ENVIRONNEMENT



INDUSTRIE



NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



FORMATION



2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : Place Amélie Raba-Léon

TRIPODE (03PTRI11)
33000 Bordeaux

Numéro de mission : MA2510153927

Références cadastrales :

PC / date de construction : Date du permis de construire non connue

Numéro de lot : Tripode; Etage 11; Ailes 1/2 et noyau central,

Lot numéro 03PTRI11

Référence client : NC

Visite effectuée le : 31/10/2025

Documents demandés	Documents remis
Plan/Croquis du bâtiment	Oui
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Oui
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	-
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	-
Dossier technique amiante	Oui

Observations :

Les conduits dans les pléniums de l'étage sont en métal.

Les plinthes bois sont clouées

Sondages effectués sur les différents types de sol.

Intégration d'une partie des données amiante présent dans la CARTO DTA 03PTRI11 (impossibilité de retrouver les anciennes photos ni PV d'analyse).

Les gaines technique de l'étage sont en béton brut ou en carreaux de plâtre.

Suite aux résultats des analyses effectués lors de cette mission, un grand nombre d'incohérences ont été détectées. Par conséquent, de nombreuses zones ont été identifiées comme amianté (mur/plafond/Allège/Plinthes).

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

11ème étage Ailes 2 :

SAS 11AXS11, GT 11AX683, GAINÉ ELEC 11AX213, GT 11AX684, GT 11AX685, GT 11AX686, BUREAU 11DE214, STOCKAGE 11DE215, SDB 11DE216, DOUCHE 11DE225, WC 11DE224, HYGIENE 11DE226, STOCKAGE 11DE219, BUREAU 11DE220, SOINS 11DE221, OFFICE 11DE223, CH 11DE016, SANIT 11DE569, CH 11DE017, SANIT 11DE566, CH 11DE018, SANIT 11DE559, CH 11DE019, SANIT 11DE556, GT 11DE555, LOCAL 11DE690, SAS 11DES09, ESC 11DEE05, CH 11DE020, SANIT 11DE563, CH 11DE021, SANIT 11DE564, CH 11DE022, SANIT 11DE573, CH 11DE023, SANIT 11DE574, CH 11DE024, SANIT 11DE577, CH 11DE025, SANIT 11DE580, CH 11DE026, SANIT 11DE583, CH 11DE027, SANIT 11DE589, CH 11DE028, SANIT 11DE591, CH 11DE029, SANIT 11DE592, CH 11DE030, SANIT 11DE597, CH 11DE031, SANIT 11DE600, RESERVE 11DE032, REUNION 11AX033, SANIT 11AX682, CIRCU 11DEC02, GT 11DE599, GT 11DE598, GT 11DE594, GT 11DE593, CIRCU 11DES10, GT 11DE588, CIRCU 11DEC01, GT 11DE579, GT 11DE578, GT 11DE570, GT 11DE571, GT 11DE560, GT 11DE561

11ème étage Aile 1 :

SAS 11BCS03, CIRCU 11BCC02, BUREAU 11BC001, SANIT 11BC544, BUREAU 11BC002, SANIT 11BC540, BUREAU 11BC003, SANIT 11BC535, BUREAU 11BC004, SANIT 11BC532, BUREAU 11BC005, SANIT 11BC529, BUREAU 11BC101, SAS 11BCS02, CIRCU 11BCC01, PL 11BC16A, SALLE 11BC016, RESERVE 11BC006, SANIT 11BC513, DGT 11BC117, BUREAU 11BC102, BUREAU 11BC007, SANIT 11BC509, BUREAU 11BC008, SANIT 11BC501, BUREAU 11BC009, SANIT 11BC499, SAS 11BCS01, ESC 11BCE01, BUREAU 11BC010, SANIT 11BC492, BUREAU 11BC011, SANIT 11BC495, CH 11BC012, SANIT 11BC496, CH 11BC013, SANIT 11BC506, CH 11BC014, SANIT 11BC507, CH 11BC015, SANIT 11BC516, OFFICE 11BC103, IDE 11BC104, PHARMA 11BC105, BUREAU 11BC106, RESERVE 11BC107, SANIT 11BC109, WC 11BC113, WC 11BC114, UM 11BC108, ASH 11BC110, DOUCHE 11BC116, DOUCHE 11BC115, BUREAU 11BC111, L TECH 11BC112

11ème étage Noyau central :

ATTENTE 11BC458, BUREAU 11BC459, DASRI 11BC439, BIBLIOTHEQUE 11BC440, GAIN ELEC 11BC441, BUREAU 11BC442, EXAMEN 11BC443, WC 11BC552, SAS 11BCS17, SDE 11BC447, BUREAU 11BC449, DESINFECTION 11BC448, ENDOSCOPIE 11BC445, SAS 11BCS04, ESC 11BCE02, REUNION 11AX446, ARCHIVES 11AX450, UM 11AX482, UM 11AX481, SANIT 11AX480, SANIT 11AX486, BUREAU 11AX451, WC 11AX483, BUREAU 11AX452, BUREAU 11AX453, BUREAU 11AX454, BUREAU 11AX455, BUREAU 11AX456, EXAMEN 11FG457, BUREAU 11FG458, SANIT 11FG490, SAS 11FGS08, ESC 11FGE04, SECRETARIAT 11FG461, BUREAU 11FG463, SECRETARIAT 11AX464, SECRETARIAT 11AX465, SECRETARIAT 11AX466, CONSULT 11AX470, BUREAU 11AX471, ATTENTE 11AX435, BUREAU 11AX472, CONSULT 11AX436, BUREAU 11AX437, BUREAU 11AX474, CONSULT 11AX475, CIRCU 11AXC01, SAS 11AXS12, CIRCU 11AXC02, CIRCU 11BCC03, CIRCU 11AXC03, SAS 11AXS13, CIRCU 11AXC05, CIRCU 11AXC06, ATTENTE 11AX491, CIRCU 11AXC04, CIRCU 11FGC03, CIRCU 11FGC04, SAS 11AXS14, SAS 11AXS15, SAS 11AXS16, L TECH 11FG673, GAIN ELEC 11FG459, PL TECH 11AX689

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
11ème étage Ailes 2	BUREAU 11DE214	Mur de refend
	STOCKAGE 11DE215	Mur de refend
	STOCKAGE 11DE219	Mur de refend
	BUREAU 11DE220	Mur de refend
	SOINS 11DE221	Mur de refend
	OFFICE 11DE223	Mur de refend
	CH 11DE016	Mur de refend
	CH 11DE017	Mur de refend
	CH 11DE018	Mur de refend
	CH 11DE019	Mur de refend
	CH 11DE020	Mur de refend
	CH 11DE021	Mur de refend
	CH 11DE022	Mur de refend
	CH 11DE023	Mur de refend
	CH 11DE024	Mur de refend
	CH 11DE026	Mur de refend
	CH 11DE027	Mur de refend
	CH 11DE028	Mur de refend
	CH 11DE029	Mur de refend
	CH 11DE030	Mur de refend
	CH 11DE031	Mur de refend
	RESERVE 11DE032	Mur de refend
	REUNION 11AX033	Mur de refend
	BUREAU 11DE214	Mur donnant sur extérieur
	STOCKAGE 11DE215	Mur donnant sur extérieur
	HYGIENE 11DE226	Mur donnant sur extérieur
	STOCKAGE 11DE219	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11DE220	Mur donnant sur extérieur
	SOINS 11DE221	Mur donnant sur extérieur
	OFFICE 11DE223	Mur donnant sur extérieur
	CH 11DE016	Mur donnant sur extérieur
	CH 11DE017	Mur donnant sur extérieur
	CH 11DE018	Mur donnant sur extérieur
	CH 11DE019	Mur donnant sur extérieur
	CH 11DE020	Mur donnant sur extérieur
	CH 11DE021	Mur donnant sur extérieur
	CH 11DE022	Mur donnant sur extérieur
	CH 11DE023	Mur donnant sur extérieur
	CH 11DE024	Mur donnant sur extérieur

Niveau	Pièce	Zone
	CH 11DE025	Mur donnant sur extérieur
	CH 11DE026	Mur donnant sur extérieur
	CH 11DE027	Mur donnant sur extérieur
	CH 11DE028	Mur donnant sur extérieur
	CH 11DE029	Mur donnant sur extérieur
	CH 11DE030	Mur donnant sur extérieur
	CH 11DE031	Mur donnant sur extérieur
	RESERVE 11DE032	Mur donnant sur extérieur
	REUNION 11AX033	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11DE214	Cloison
	STOCKAGE 11DE215	Cloison
	STOCKAGE 11DE219	Cloison
	BUREAU 11DE220	Cloison
	SOINS 11DE221	Cloison
	OFFICE 11DE223	Cloison
	CH 11DE016	Cloison
	CH 11DE017	Cloison
	CH 11DE018	Cloison
	CH 11DE019	Cloison
	GT 11DE555	Cloison
	CH 11DE020	Cloison
	CH 11DE021	Cloison
	CH 11DE022	Cloison
	CH 11DE023	Cloison
	CH 11DE024	Cloison
	CH 11DE025	Cloison
	CH 11DE026	Cloison
	CH 11DE027	Cloison
	CH 11DE028	Cloison; Mur C
	CH 11DE029	Cloison
	CH 11DE030	Cloison
	CH 11DE031	Cloison
	RESERVE 11DE032	Cloison
	REUNION 11AX033	Cloison
	BUREAU 11DE214	Allèges
	STOCKAGE 11DE215	Allèges
	HYGIENE 11DE226	Allèges
	STOCKAGE 11DE219	Allèges
	BUREAU 11DE220	Allèges
	SOINS 11DE221	Allèges
	OFFICE 11DE223	Allèges
	CH 11DE016	Allèges
	CH 11DE017	Allèges
	CH 11DE018	Allèges
	CH 11DE019	Allèges
	CH 11DE020	Allèges
	CH 11DE020	Allèges
	CH 11DE022	Allèges
	CH 11DE023	Allèges
	CH 11DE024	Allèges
	CH 11DE025	Allèges
	CH 11DE026	Allèges
	CH 11DE027	Allèges
	CH 11DE028	Allèges
	CH 11DE029	Allèges
	CH 11DE030	Allèges
	CH 11DE031	Allèges
	RESERVE 11DE032	Allèges
	REUNION 11AX033	Allèges
	BUREAU 11DE214	Plafond
	STOCKAGE 11DE215	Plafond
	STOCKAGE 11DE219	Plafond
	BUREAU 11DE220	Plafond
	SOINS 11DE221	Plafond

Niveau	Pièce	Zone
	OFFICE 11DE223	Plafond
	CH 11DE016	Plafond
	CH 11DE017	Plafond
	CH 11DE018	Plafond
	CH 11DE019	Plafond
	CH 11DE020	Plafond
	CH 11DE021	Plafond
	CH 11DE022	Plafond
	CH 11DE023	Plafond
	CH 11DE024	Plafond
	CH 11DE025	Plafond
	CH 11DE026	Plafond
	CH 11DE027	Plafond
	CH 11DE028	Plafond
	CH 11DE029	Plafond
	CH 11DE030	Plafond
	CH 11DE031	Plafond
	RESERVE 11DE032	Plafond
	REUNION 11AX033	Plafond
	CH 11DE016	Plafond
	CH 11DE017	Plafond
	CH 11DE018	Plafond
	CH 11DE019	Plafond
	CH 11DE022	Plafond
	CH 11DE023	Plafond
	CH 11DE024	Plafond
	CH 11DE025	Plafond
	CH 11DE026	Plafond
	CH 11DE029	Plafond
	CH 11DE030	Plafond
	CH 11DE031	Plafond
	SDB 11DE216	Mur de refend
	WC 11DE224	Mur de refend
	HYGIENE 11DE226	Mur de refend
	SANIT 11DE569	Mur de refend
	SANIT 11DE566	Mur de refend
	SANIT 11DE559	Mur de refend
	SANIT 11DE556	Mur de refend
	SANIT 11DE563	Mur de refend
	SANIT 11DE564	Mur de refend
	SANIT 11DE573	Mur de refend
	SANIT 11DE574	Mur de refend
	SANIT 11DE577	Mur de refend
	SANIT 11DE580	Mur de refend
	SANIT 11DE583	Mur de refend
	SANIT 11DE589	Mur de refend
	SANIT 11DE591	Mur de refend
	SANIT 11DE592	Mur de refend
	SANIT 11DE597	Mur de refend
	SANIT 11DE600	Mur de refend
	SANIT 11AX682	Mur de refend
	SDB 11DE216	Cloison
	DOUCHE 11DE225	Cloison
	WC 11DE224	Cloison
	HYGIENE 11DE226	Cloison
	SANIT 11DE569	Cloison
	SANIT 11DE566	Cloison
	SANIT 11DE559	Cloison
	SANIT 11DE556	Cloison
	SANIT 11DE563	Cloison
	SANIT 11DE564	Cloison
	SANIT 11DE573	Cloison
	SANIT 11DE574	Cloison
	SANIT 11DE577	Cloison

Niveau	Pièce	Zone
	SANIT 11DE580	Cloison
	SANIT 11DE583	Cloison
	SANIT 11DE589	Cloison
	SANIT 11DE591	Cloison
	SANIT 11DE592	Cloison
	SANIT 11DE597	Cloison
	SANIT 11DE600	Cloison
	SANIT 11AX682	Cloison
	SDB 11DE216	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	DOUCHE 11DE225	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	WC 11DE224	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	SANIT 11DE563	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	SANIT 11DE597	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	CH 11DE020	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	CH 11DE030	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	SAS 11AXS11	Cueillie Mur/plafond
	GT 11AX683	Cueillie Mur/plafond
	GAINE ELEC 11AX213	Cueillie Mur/plafond
	GT 11AX684	Cueillie Mur/plafond
	GT 11AX685	Cueillie Mur/plafond
	GT 11AX686	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11DE214	Cueillie Mur/plafond
	STOCKAGE 11DE215	Cueillie Mur/plafond
	SDB 11DE216	Cueillie Mur/plafond
	DOUCHE 11DE225	Cueillie Mur/plafond
	WC 11DE224	Cueillie Mur/plafond
	HYGIENE 11DE226	Cueillie Mur/plafond
	STOCKAGE 11DE219	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11DE220	Cueillie Mur/plafond
	SOINS 11DE221	Cueillie Mur/plafond
	OFFICE 11DE223	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE016	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE569	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE017	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE566	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE018	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE559	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE019	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE556	Cueillie Mur/plafond
	GT 11DE555	Cueillie Mur/plafond
	LOCAL 11DE690	Cueillie Mur/plafond
	SAS 11DES09	Cueillie Mur/plafond
	ESC 11DEE05	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE020	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE563	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE021	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE564	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE022	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE573	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE023	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE574	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE024	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE577	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE025	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE580	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE026	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE583	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE027	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE589	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE028	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE591	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE029	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE592	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE030	Cueillie Mur/plafond

Niveau	Pièce	Zone
	SANIT 11DE597	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE031	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE600	Cueillie Mur/plafond
	RESERVE 11DE032	Cueillie Mur/plafond
	REUNION 11AX033	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11AX682	Cueillie Mur/plafond
	CIRCU 11DEC02	Cueillie Mur/plafond
	GT 11DE599	Cueillie Mur/plafond
	GT 11DE598	Cueillie Mur/plafond
	GT 11DE594	Cueillie Mur/plafond
	GT 11DE593	Cueillie Mur/plafond
	CIRCU 11DES10	Cueillie Mur/plafond
	GT 11DE588	Cueillie Mur/plafond
	CIRCU 11DEC01	Cueillie Mur/plafond
	GT 11DE579	Cueillie Mur/plafond
	GT 11DE578	Cueillie Mur/plafond
	GT 11DE570	Cueillie Mur/plafond
	GT 11DE571	Cueillie Mur/plafond
	GT 11DE560	Cueillie Mur/plafond
	GT 11DE561	Cueillie Mur/plafond
11ème étage Aile 1	CIRCU 11BCC02	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC001	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC544	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC002	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC540	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC003	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC535	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC004	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC532	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC005	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC529	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC101	Cueillie Mur/plafond
	SAS 11BCS02	Cueillie Mur/plafond
	CIRCU 11BCC01	Cueillie Mur/plafond
	PL 11BC16A	Cueillie Mur/plafond
	SALLE 11BC016	Cueillie Mur/plafond
	RESERVE 11BC006	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC513	Cueillie Mur/plafond
	DGT 11BC117	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC102	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC007	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC509	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC008	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC501	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC009	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC499	Cueillie Mur/plafond
	SAS 11BCS01	Cueillie Mur/plafond
	ESC 11BCE01	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC010	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC492	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC011	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC495	Cueillie Mur/plafond
	CH 11BC012	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC496	Cueillie Mur/plafond
	CH 11BC013	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC506	Cueillie Mur/plafond
	CH 11BC014	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC507	Cueillie Mur/plafond
	CH 11BC015	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC516	Cueillie Mur/plafond
	OFFICE 11BC103	Cueillie Mur/plafond
	IDE 11BC104	Cueillie Mur/plafond
	PHARMA 11BC105	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC106	Cueillie Mur/plafond

Niveau	Pièce	Zone
	RESERVE 11BC107	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC109	Cueillie Mur/plafond
	WC 11BC113	Cueillie Mur/plafond
	WC 11BC114	Cueillie Mur/plafond
	UM 11BC108	Cueillie Mur/plafond
	ASH 11BC110	Cueillie Mur/plafond
	DOUCHE 11BC116	Cueillie Mur/plafond
	DOUCHE 11BC115	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC111	Cueillie Mur/plafond
	L TECH 11BC112	Cueillie Mur/plafond
11ème étage Noyau central	ATTENTE 11BC458	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC459	Cueillie Mur/plafond
	DASRI 11BC439	Cueillie Mur/plafond
	BIBLIOTHEQUE 11BC440	Cueillie Mur/plafond
	GAINE ELEC 11BC441	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC442	Cueillie Mur/plafond
	EXAMEN 11BC443	Cueillie Mur/plafond
	WC 11BC552	Cueillie Mur/plafond
	SAS 11BC517	Cueillie Mur/plafond
	SDE 11BC447	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC449	Cueillie Mur/plafond
	DESINFECTION 11BC448	Cueillie Mur/plafond
	ENDOSCOPIE 11BC445	Cueillie Mur/plafond
	SAS 11BC504	Cueillie Mur/plafond
	ESC 11BCE02	Cueillie Mur/plafond
	REUNION 11AX446	Cueillie Mur/plafond
	ARCHIVES 11AX450	Cueillie Mur/plafond
	UM 11AX482	Cueillie Mur/plafond
	UM 11AX481	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11AX480	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11AX486	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11AX451	Cueillie Mur/plafond
	WC 11AX483	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11AX452	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11AX453	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11AX454	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11AX455	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11AX456	Cueillie Mur/plafond
	EXAMEN 11FG457	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11FG458	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11FG490	Cueillie Mur/plafond
	SAS 11FGS08	Cueillie Mur/plafond
	ESC 11FGE04	Cueillie Mur/plafond
	SECRETARIAT 11FG461	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11FG463	Cueillie Mur/plafond
	SECRETARIAT 11AX464	Cueillie Mur/plafond
	SECRETARIAT 11AX465	Cueillie Mur/plafond
	SECRETARIAT 11AX466	Cueillie Mur/plafond
	CONSULT 11AX470	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11AX471	Cueillie Mur/plafond
	ATTENTE 11AX435	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11AX472	Cueillie Mur/plafond
	CONSULT 11AX436	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11AX437	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11AX474	Cueillie Mur/plafond
	CONSULT 11AX475	Cueillie Mur/plafond
	CIRCU 11AXC01	Cueillie Mur/plafond
	SAS 11AXS12	Cueillie Mur/plafond
	CIRCU 11AXC02	Cueillie Mur/plafond
	CIRCU 11BCC03	Cueillie Mur/plafond
	CIRCU 11AXC03	Cueillie Mur/plafond
	SAS 11AXS13	Cueillie Mur/plafond
	CIRCU 11AXC05	Cueillie Mur/plafond
	CIRCU 11AXC06	Cueillie Mur/plafond

Niveau	Pièce	Zone
	ATTENTE 11AX491	Cueillie Mur/plafond
	CIRCU 11AXC04	Cueillie Mur/plafond
	CIRCU 11FGC03	Cueillie Mur/plafond
	CIRCU 11FGC04	Cueillie Mur/plafond
	SAS 11AXS14	Cueillie Mur/plafond
	SAS 11AXS15	Cueillie Mur/plafond
	SAS 11AXS16	Cueillie Mur/plafond
	L TECH 11FG673	Cueillie Mur/plafond
	GAINE ELEC 11FG459	Cueillie Mur/plafond
11ème étage Ailes 2	PL TECH 11AX689	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE556	Plafond
	GT 11DE555	Plafond
	LOCAL 11DE690	Plafond
	SAS 11DES09	Plafond
	ESC 11DEE05	Plafond
	CH 11DE020	Plafond
	SANIT 11DE563	Plafond
	CH 11DE021	Plafond
	SANIT 11DE564	Plafond
	CH 11DE022	Plafond
	SANIT 11DE573	Plafond
	CH 11DE023	Plafond
	SANIT 11DE574	Plafond
	CH 11DE024	Plafond
	SANIT 11DE577	Plafond
	CH 11DE025	Plafond
	SANIT 11DE580	Plafond
	CH 11DE026	Plafond
	SANIT 11DE583	Plafond
	CH 11DE027	Plafond
	SANIT 11DE589	Plafond
	CH 11DE028	Plafond
	SANIT 11DE591	Plafond
	CH 11DE029	Plafond
	SANIT 11DE592	Plafond
	CH 11DE030	Plafond
	SANIT 11DE597	Plafond
	CH 11DE031	Plafond
	SANIT 11DE600	Plafond
	RESERVE 11DE032	Plafond
	REUNION 11AX033	Plafond
	SANIT 11AX682	Plafond
	CIRCU 11DEC02	Plafond
	GT 11DE599	Plafond
	GT 11DE598	Plafond
	GT 11DE594	Plafond
	GT 11DE593	Plafond
	CIRCU 11DES10	Plafond
	GT 11DE588	Plafond
	CIRCU 11DEC01	Plafond
	GT 11DE579	Plafond
	GT 11DE578	Plafond
	GT 11DE570	Plafond
	GT 11DE571	Plafond
	GT 11DE560	Plafond
	GT 11DE561	Plafond
11ème étage Aile 1	SAS 11BCS03	Plafond
	CIRCU 11BCC02	Plafond
	SANIT 11BC544	Plafond
	SANIT 11BC540	Plafond
	SANIT 11BC535	Plafond
	SANIT 11BC532	Plafond
	SANIT 11BC529	Plafond
	SAS 11BCS02	Plafond

Niveau	Pièce	Zone
	CIRCU 11BCC01	Plafond
	SANIT 11BC513	Plafond
	SANIT 11BC509	Plafond
	SANIT 11BC501	Plafond
	SANIT 11BC499	Plafond
	SAS 11BCS01	Plafond
	SANIT 11BC492	Plafond
	SANIT 11BC495	Plafond
	SANIT 11BC496	Plafond
	SANIT 11BC506	Plafond
	SANIT 11BC507	Plafond
	SANIT 11BC516	Plafond
	SANIT 11BC109	Plafond
	WC 11BC113	Plafond
	WC 11BC114	Plafond
	UM 11BC108	Plafond
	ASH 11BC110	Plafond
	DOUCHE 11BC116	Plafond
	DOUCHE 11BC115	Plafond
11ème étage Noyau central	SAS 11BCS04	Plafond
	SANIT 11AX480	Plafond
	SANIT 11AX486	Plafond
	SANIT 11FG490	Plafond
	SAS 11FGS08	Plafond
	CIRCU 11AXC01	Plafond
	SAS 11AXS12	Plafond
	CIRCU 11AXC02	Plafond
	CIRCU 11BCC03	Plafond
	CIRCU 11AXC03	Plafond
	SAS 11AXS13	Plafond
	CIRCU 11AXC05	Plafond
	CIRCU 11AXC06	Plafond
	ATTENTE 11AX491	Plafond
	CIRCU 11AXC04	Plafond
	CIRCU 11FGC03	Plafond
	CIRCU 11FGC04	Plafond
	SAS 11AXS14	Plafond
	SAS 11AXS16	Plafond
11ème étage Ailes 2	SAS 11AXS11	Plinthes
	GAINE ELEC 11AX213	Plinthes
	STOCKAGE 11DE219	Plinthes
	BUREAU 11DE220	Plinthes
	CH 11DE016	Plinthes
	SANIT 11DE569	Plinthes
	CH 11DE017	Plinthes
	SANIT 11DE566	Plinthes
	CH 11DE018	Plinthes
	SANIT 11DE559	Plinthes
	CH 11DE019	Plinthes
	SANIT 11DE556	Plinthes
	SAS 11DES09	Plinthes
	CH 11DE022	Plinthes
	SANIT 11DE573	Plinthes
	CH 11DE023	Plinthes
	SANIT 11DE574	Plinthes
	CH 11DE024	Plinthes
	SANIT 11DE577	Plinthes
	CH 11DE025	Plinthes
	SANIT 11DE580	Plinthes
	CH 11DE026	Plinthes
	SANIT 11DE583	Plinthes
	CH 11DE029	Plinthes
	SANIT 11DE592	Plinthes
	CIRCU 11DEC02	Plinthes

Niveau	Pièce	Zone
11ème étage Aile 1	CIRCU 11DES10	Plinthes
	CIRCU 11DEC01	Plinthes
	SAS 11BCS03	Plinthes
	CIRCU 11BCC02	Plinthes
	BUREAU 11BC001	Plinthes
	SANIT 11BC544	Plinthes
	BUREAU 11BC002	Plinthes
	SANIT 11BC540	Plinthes
	BUREAU 11BC003	Plinthes
	SANIT 11BC535	Plinthes
	BUREAU 11BC004	Plinthes
	SANIT 11BC532	Plinthes
	BUREAU 11BC005	Plinthes
	SANIT 11BC529	Plinthes
	BUREAU 11BC101	Plinthes
	SAS 11BCS02	Plinthes
	CIRCU 11BCC01	Plinthes
	PL 11BC16A	Plinthes
	SALLE 11BC016	Plinthes
	BUREAU 11BC007	Plinthes
	SANIT 11BC509	Plinthes
	BUREAU 11BC008	Plinthes
	SANIT 11BC501	Plinthes
	BUREAU 11BC009	Plinthes
	SANIT 11BC499	Plinthes
	SAS 11BCS01	Plinthes
	ESC 11BCE01	Plinthes
	BUREAU 11BC010	Plinthes
	SANIT 11BC492	Plinthes
	BUREAU 11BC011	Plinthes
	SANIT 11BC495	Plinthes
	CH 11BC012	Plinthes
	SANIT 11BC496	Plinthes
	CH 11BC013	Plinthes
	SANIT 11BC506	Plinthes
	SANIT 11BC507	Plinthes
	CH 11BC015	Plinthes
	SANIT 11BC516	Plinthes
	BUREAU 11BC106	Plinthes
	RESERVE 11BC107	Plinthes
	BUREAU 11BC111	Plinthes
	L TECH 11BC112	Plinthes
11ème étage Noyau central	BUREAU 11BC459	Plinthes
	BIBLIOTHEQUE 11BC440	Plinthes
	GAINE ELEC 11BC441	Plinthes
	SAS 11BCS04	Plinthes
	SAS 11BCS04	Plinthes
	ESC 11BCE02	Plinthes
	WC 11AX483	Plinthes
	BUREAU 11AX452	Plinthes
	SAS 11FGS08	Plinthes
	ESC 11FGE04	Plinthes
	CIRCU 11AXC01	Plinthes
	SAS 11AXS12	Plinthes
	CIRCU 11AXC02	Plinthes
	CIRCU 11BCC03	Plinthes
	CIRCU 11AXC03	Plinthes
	SAS 11AXS13	Plinthes
	CIRCU 11AXC05	Plinthes
	CIRCU 11AXC06	Plinthes
	ATTENTE 11AX491	Plinthes
	CIRCU 11AXC04	Plinthes
	CIRCU 11FGC03	Plinthes
	CIRCU 11FGC04	Plinthes

Niveau	Pièce	Zone
	SAS 11AXS14	Plinthes
	SAS 11AXS15	Plinthes
	SAS 11AXS16	Plinthes
	L TECH 11FG673	Plinthes
	GAINE ELEC 11FG459	Plinthes
11ème étage Ailes 2	GAINE ELEC 11AX213	Sol
	BUREAU 11DE220	Sol
	CH 11DE016	Sol
	CH 11DE017	Sol
	CH 11DE018	Sol
	CH 11DE019	Sol
	SAS 11DES09	Sol
	CH 11DE022	Sol
	CH 11DE024	Sol
	CH 11DE025	Sol
	CH 11DE026	Sol
	CH 11DE029	Sol
	CIRCU 11DEC02	Sol
	CIRCU 11DES10	Sol
	CIRCU 11DEC01	Sol
11ème étage Aile 1	SAS 11BCS03	Sol
	CIRCU 11BCC02	Sol
	BUREAU 11BC001	Sol
	SANIT 11BC544	Sol
	BUREAU 11BC003	Sol
	BUREAU 11BC004	Sol
	BUREAU 11BC005	Sol
	SAS 11BCS02	Sol
	CIRCU 11BCC01	Sol
	BUREAU 11BC009	Sol
	SAS 11BCS01	Sol
	BUREAU 11BC011	Sol
	CH 11BC012	Sol
	CH 11BC013	Sol
	CH 11BC015	Sol
	BUREAU 11BC111	Sol
11ème étage Noyau central	BIBLIOTHEQUE 11BC440	Sol
	SAS 11BCS04	Sol
	SAS 11FGS08	Sol
	CIRCU 11AXC01	Sol
	SAS 11AXS12	Sol
	CIRCU 11AXC02	Sol
	CIRCU 11BCC03	Sol
	CIRCU 11AXC03	Sol
	SAS 11AXS13	Sol
	CIRCU 11AXC05	Sol
	CIRCU 11AXC06	Sol
	ATTENTE 11AX491	Sol
	CIRCU 11AXC04	Sol
	CIRCU 11FGC03	Sol
	CIRCU 11FGC04	Sol
	SAS 11AXS14	Sol
	SAS 11AXS15	Sol
	SAS 11AXS16	Sol
	L TECH 11FG673	Sol
	GAINE ELEC 11FG459	Sol
11ème étage Ailes 2	CH 11DE020	Sol
	CH 11DE021	Sol
	SANIT 11DE569	Sol
	SANIT 11DE566	Sol
	SANIT 11DE559	Sol
	SANIT 11DE556	Sol
	SANIT 11DE556	Sol
	SANIT 11DE573	Sol

Niveau	Pièce	Zone
	SANIT 11DE574	Sol
	SANIT 11DE577	Sol
	SANIT 11DE580	Sol
	SANIT 11DE583	Sol
	SANIT 11DE589	Sol
	SANIT 11DE591	Sol
	SANIT 11DE592	Sol
	SANIT 11DE600	Sol
11ème étage Aile 1	SANIT 11BC540	Sol
	SANIT 11BC535	Sol
	SANIT 11BC532	Sol
	SANIT 11BC529	Sol
	SALLE 11BC016	Sol
	SANIT 11BC513	Sol
	SANIT 11BC509	Sol
	SANIT 11BC501	Sol
	SANIT 11BC499	Sol
	SANIT 11BC492	Sol
	SANIT 11BC495	Sol
	SANIT 11BC496	Sol
	SANIT 11BC506	Sol
	SANIT 11BC506	Sol
	SANIT 11BC507	Sol
	SANIT 11BC516	Sol
11ème étage Ailes 2	SANIT 11DE563	Sol
	SANIT 11DE564	Sol
	SANIT 11DE597	Sol
11ème étage Aile 1	SANIT 11BC507	Sol
11ème étage Ailes 2	SANIT 11DE566	Tous les murs
	SANIT 11DE559	Tous les murs
	SANIT 11DE556	Tous les murs
	SANIT 11DE577	Tous les murs
	SANIT 11DE592	Tous les murs
	SANIT 11DE569	Plafond
	SANIT 11DE566	Plafond
	SANIT 11DE559	Plafond
	SANIT 11DE556	Plafond
	SANIT 11DE556	Plafond
	SANIT 11DE563	Plafond
	SANIT 11DE563	Plafond
	SANIT 11DE564	Plafond
	SANIT 11DE573	Plafond
	SANIT 11DE574	Plafond
	SANIT 11DE577	Plafond
	SANIT 11DE580	Plafond
	SANIT 11DE583	Plafond
	SANIT 11DE589	Plafond
	SANIT 11DE591	Plafond
	SANIT 11DE592	Plafond
	SANIT 11DE597	Plafond
	SANIT 11DE600	Plafond
	SANIT 11AX682	Plafond
	CH 11DE020	Plafond
	CH 11DE021	Plafond
	CIRCU 11DEC01	Allèges
11ème étage Aile 1	CIRCU 11BCC01	Allèges
11ème étage Ailes 2	SDB 11DE216	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11DE214	Appuis de fenêtre
	STOCKAGE 11DE215	Appuis de fenêtre
	SDB 11DE216	Appuis de fenêtre
	HYGIENE 11DE226	Appuis de fenêtre
	STOCKAGE 11DE219	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11DE220	Appuis de fenêtre
	SOINS 11DE221	Appuis de fenêtre

Niveau	Pièce	Zone
	OFFICE 11DE223	Appuis de fenêtre
	CH 11DE016	Appuis de fenêtre
	CH 11DE017	Appuis de fenêtre
	CH 11DE018	Appuis de fenêtre
	CH 11DE019	Appuis de fenêtre
	CH 11DE020	Appuis de fenêtre
	CH 11DE021	Appuis de fenêtre
	CH 11DE022	Appuis de fenêtre
	CH 11DE023	Appuis de fenêtre
	CH 11DE024	Appuis de fenêtre
	CH 11DE025	Appuis de fenêtre
	CH 11DE027	Appuis de fenêtre
	CH 11DE028	Appuis de fenêtre
	CH 11DE029	Appuis de fenêtre
	CH 11DE030	Appuis de fenêtre
	CH 11DE031	Appuis de fenêtre
	RESERVE 11DE032	Appuis de fenêtre
	REUNION 11AX033	Appuis de fenêtre
11ème étage Aile 1	BUREAU 11BC001	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC002	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC003	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC004	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC005	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC101	Appuis de fenêtre
	SALLE 11BC016	Appuis de fenêtre
	RESERVE 11BC006	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC102	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC007	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC008	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC009	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC010	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC011	Appuis de fenêtre
	CH 11BC012	Appuis de fenêtre
	CH 11BC013	Appuis de fenêtre
	CH 11BC014	Appuis de fenêtre
	CH 11BC015	Appuis de fenêtre
	OFFICE 11BC103	Appuis de fenêtre
	IDE 11BC104	Appuis de fenêtre
	PHARMA 11BC105	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC106	Appuis de fenêtre
	RESERVE 11BC107	Appuis de fenêtre
11ème étage Noyau central	UM 11BC108	Appuis de fenêtre
	ASH 11BC110	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC111	Appuis de fenêtre
	ATTENTE 11BC458	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC459	Appuis de fenêtre
	BIBLIOTHEQUE 11BC440	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC442	Appuis de fenêtre
	EXAMEN 11BC443	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC449	Appuis de fenêtre
	DESINFECTION 11BC448	Appuis de fenêtre
	ENDOSCOPIE 11BC445	Appuis de fenêtre
	REUNION 11AX446	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11AX451	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11AX452	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11AX453	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11AX454	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11AX455	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11AX456	Appuis de fenêtre
	EXAMEN 11FG457	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11FG458	Appuis de fenêtre
	SECRETARIAT 11FG461	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11FG463	Appuis de fenêtre
	SECRETARIAT 11AX464	Appuis de fenêtre

Niveau	Pièce	Zone
	SECRETARIAT 11AX465	Appuis de fenêtre
	SECRETARIAT 11AX466	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11AX471	Appuis de fenêtre
	ATTENTE 11AX435	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11AX472	Appuis de fenêtre
	CONSULT 11AX436	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11AX437	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11AX474	Appuis de fenêtre
11ème étage Ailes 2	BUREAU 11DE214	Fenêtres
	STOCKAGE 11DE215	Fenêtres
	SDB 11DE216	Fenêtres
	HYGIENE 11DE226	Fenêtres
	STOCKAGE 11DE219	Fenêtres
	BUREAU 11DE220	Fenêtres
	SOINS 11DE221	Fenêtres
	OFFICE 11DE223	Fenêtres
	CH 11DE016	Fenêtres
	CH 11DE017	Fenêtres
	CH 11DE018	Fenêtres
	CH 11DE019	Fenêtres
	CH 11DE020	Fenêtres
	CH 11DE021	Fenêtres
	CH 11DE022	Fenêtres
	CH 11DE023	Fenêtres
	CH 11DE024	Fenêtres
	CH 11DE025	Fenêtres
	CH 11DE026	Fenêtres
	CH 11DE027	Fenêtres
	CH 11DE028	Fenêtres
	CH 11DE029	Fenêtres
	CH 11DE030	Fenêtres
	CH 11DE031	Fenêtres
	RESERVE 11DE032	Fenêtres
	REUNION 11AX033	Fenêtres
	CIRCU 11DEC01	Fenêtres
11ème étage Aile 1	BUREAU 11BC001	Fenêtres
	BUREAU 11BC002	Fenêtres
	BUREAU 11BC003	Fenêtres
	BUREAU 11BC004	Fenêtres
	BUREAU 11BC005	Fenêtres
	BUREAU 11BC101	Fenêtres
	CIRCU 11BCC01	Fenêtres
	SALLE 11BC016	Fenêtres
	RESERVE 11BC006	Fenêtres
	BUREAU 11BC102	Fenêtres
	BUREAU 11BC007	Fenêtres
	BUREAU 11BC008	Fenêtres
	BUREAU 11BC009	Fenêtres
	BUREAU 11BC010	Fenêtres
	BUREAU 11BC011	Fenêtres
	CH 11BC012	Fenêtres
	CH 11BC013	Fenêtres
	CH 11BC014	Fenêtres
	CH 11BC015	Fenêtres
	OFFICE 11BC103	Fenêtres
	IDE 11BC104	Fenêtres
	PHARMA 11BC105	Fenêtres
	BUREAU 11BC106	Fenêtres
	RESERVE 11BC107	Fenêtres
	UM 11BC108	Fenêtres
	ASH 11BC110	Fenêtres
11ème étage Noyau central	ATTENTE 11BC458	Fenêtres
	BUREAU 11BC459	Fenêtres
	BIBLIOTHEQUE 11BC440	Fenêtres

Niveau	Pièce	Zone
	BUREAU 11BC442	Fenêtres
	EXAMEN 11BC443	Fenêtres
	BUREAU 11BC449	Fenêtres
	DESINFECTION 11BC448	Fenêtres
	ENDOSCOPIE 11BC445	Fenêtres
	REUNION 11AX446	Fenêtres
	BUREAU 11AX451	Fenêtres
	BUREAU 11AX452	Fenêtres
	BUREAU 11AX453	Fenêtres
	BUREAU 11AX454	Fenêtres
	BUREAU 11AX455	Fenêtres
	BUREAU 11AX456	Fenêtres
	EXAMEN 11FG457	Fenêtres
	BUREAU 11FG458	Fenêtres
	SECRETARIAT 11FG461	Fenêtres
	BUREAU 11FG463	Fenêtres
	SECRETARIAT 11AX464	Fenêtres
	BUREAU 11AX471	Fenêtres
	ATTENTE 11AX435	Fenêtres
	BUREAU 11AX472	Fenêtres
	CONSULT 11AX436	Fenêtres
	BUREAU 11AX437	Fenêtres
	BUREAU 11AX474	Fenêtres
11ème étage Ailes 2	CH 11DE030	Rebouchage plafond
	SAS 11AXS11	Mur de refend
	CIRCU 11DEC02	Mur de refend
	CIRCU 11DES10	Mur de refend
	CIRCU 11DEC01	Mur de refend
	SAS 11AXS11	Cloison
	CIRCU 11DEC02	Cloison
	CIRCU 11DES10	Cloison
	CIRCU 11DEC01	Cloison
11ème étage Noyau central	CIRCU 11AXC01	Cloison
	SAS 11AXS12	Cloison
	CIRCU 11AXC02	Cloison
	CIRCU 11BCC03	Cloison
	CIRCU 11AXC03	Cloison
	SAS 11AXS13	Cloison
	CIRCU 11AXC05	Cloison
	CIRCU 11AXC06	Cloison
	ATTENTE 11AX491	Cloison
	CIRCU 11AXC04	Cloison
	CIRCU 11FGC03	Cloison
	CIRCU 11FGC04	Cloison
11ème étage Ailes 2	SAS 11AXS11	Peinture de porte
	CIRCU 11DEC02	Peinture de porte
	CIRCU 11DES10	Peinture de porte
	CIRCU 11DEC01	Peinture de porte
11ème étage Aile 1	SAS 11BCS03	Peinture de porte
	CIRCU 11BCC02	Peinture de porte
	SAS 11BCS02	Peinture de porte
	CIRCU 11BCC01	Peinture de porte
11ème étage Ailes 2	SAS 11DES09	Mur de refend
	ESC 11DEE05	Mur de refend
11ème étage Aile 1	SAS 11BCS01	Mur de refend
	ESC 11BCE01	Mur de refend
11ème étage Noyau central	SAS 11BCS04	Mur de refend
	ESC 11BCE02	Mur de refend
	SAS 11FGS08	Mur de refend
	ESC 11FGE04	Mur de refend
11ème étage Ailes 2	SAS 11DES09	Cloison
	ESC 11DEE05	Cloison
11ème étage Aile 1	SAS 11BCS01	Cloison
	ESC 11BCE01	Cloison

Niveau	Pièce	Zone
11ème étage Noyau central	SAS 11BCS04	Cloison
	ESC 11BCE02	Cloison
	SAS 11FGS08	Cloison
	ESC 11FGE04	Cloison
11ème étage Ailes 2	ESC 11DEE05	Mur donnant sur extérieur
11ème étage Aile 1	ESC 11BCE01	Mur donnant sur extérieur
11ème étage Noyau central	ESC 11BCE02	Mur donnant sur extérieur
11ème étage Ailes 2	ESC 11DEE05	Plafond
11ème étage Aile 1	ESC 11BCE01	Plafond
11ème étage Noyau central	ESC 11BCE02	Plafond
	ESC 11FGE04	Plafond
11ème étage Ailes 2	STOCKAGE 11DE215	Sol
	OFFICE 11DE223	Sol
11ème étage Aile 1	OFFICE 11BC103	Sol
	IDE 11BC104	Sol
	PHARMA 11BC105	Sol
	SANIT 11BC109	Sol
	WC 11BC113	Sol
	WC 11BC114	Sol
	UM 11BC108	Sol
	DOUCHE 11BC116	Sol
	DOUCHE 11BC115	Sol
11ème étage Noyau central	UM 11AX482	Sol
	SANIT 11AX480	Sol
	SANIT 11AX486	Sol
11ème étage Ailes 2	STOCKAGE 11DE215	Plinthes
	OFFICE 11DE223	Plinthes
11ème étage Aile 1	OFFICE 11BC103	Plinthes
	IDE 11BC104	Plinthes
	IDE 11BC104	Plinthes
	PHARMA 11BC105	Plinthes
	SANIT 11BC109	Plinthes
	WC 11BC113	Plinthes
	WC 11BC114	Plinthes
	DOUCHE 11BC116	Plinthes
	DOUCHE 11BC115	Plinthes
11ème étage Noyau central	SANIT 11AX480	Plinthes
	SANIT 11AX486	Plinthes
11ème étage Ailes 2	OFFICE 11DE223	Tous les murs
11ème étage Aile 1	PL 11BC16A	Tous les murs
	SALLE 11BC016	Tous les murs
	OFFICE 11BC103	Tous les murs
	SANIT 11BC109	Tous les murs
	WC 11BC113	Tous les murs
	WC 11BC114	Tous les murs
	ASH 11BC110	Tous les murs
	DOUCHE 11BC116	Tous les murs
	DOUCHE 11BC115	Tous les murs
11ème étage Noyau central	UM 11AX482	Tous les murs
	SANIT 11AX480	Tous les murs
	SANIT 11AX486	Tous les murs
11ème étage Ailes 2	STOCKAGE 11DE215	Plafond
	OFFICE 11DE223	Plafond
	STOCKAGE 11DE215	Cloison
	OFFICE 11DE223	Cloison
	ESC 11DEE05	Sol
11ème étage Aile 1	ESC 11BCE01	Sol
11ème étage Noyau central	ESC 11BCE02	Sol
	ESC 11FGE04	Sol
11ème étage Ailes 2	REUNION 11AX033	Sol
	SANIT 11AX682	Sol
	CIRCU 11DEC02	Sol
	CIRCU 11DES10	Sol
	CIRCU 11DEC01	Sol

Niveau	Pièce	Zone
	STOCKAGE 11DE219	Sol
11ème étage Aile 1	CH 11BC013	Sol
11ème étage Ailes 2	HYGIENE 11DE226	Sol
	SOINS 11DE221	Sol
	BUREAU 11DE214	Sol
	SDB 11DE216	Sol
	RESERVE 11DE032	Sol
11ème étage Aile 1	SANIT 11BC540	Plafond
	SANIT 11BC535	Plafond
	SANIT 11BC532	Plafond
	SANIT 11BC529	Plafond
	SANIT 11BC513	Plafond
	SANIT 11BC509	Plafond
	SANIT 11BC501	Plafond
	SANIT 11BC499	Plafond
	SANIT 11BC492	Plafond
	SANIT 11BC495	Plafond
	SANIT 11BC496	Plafond
	SANIT 11BC506	Plafond
	SANIT 11BC507	Plafond
	SANIT 11BC516	Plafond
	SANIT 11BC109	Plafond
	BUREAU 11BC001	Allèges
	BUREAU 11BC002	Allèges
	BUREAU 11BC003	Allèges
	BUREAU 11BC004	Allèges
	BUREAU 11BC005	Allèges
	BUREAU 11BC101	Allèges
	SALLE 11BC016	Allèges
	RESERVE 11BC006	Allèges
	BUREAU 11BC102	Allèges
	BUREAU 11BC007	Allèges
	BUREAU 11BC008	Allèges
	BUREAU 11BC009	Allèges
	BUREAU 11BC010	Allèges
	BUREAU 11BC011	Allèges
	CH 11BC012	Allèges
	CH 11BC013	Allèges
	CH 11BC014	Allèges
	CH 11BC015	Allèges
	OFFICE 11BC103	Allèges
	IDE 11BC104	Allèges
	PHARMA 11BC105	Allèges
	BUREAU 11BC106	Allèges
	RESERVE 11BC107	Allèges
	UM 11BC108	Allèges
	ASH 11BC110	Allèges
	BUREAU 11BC111	Allèges
	BUREAU 11BC001	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC002	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC003	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC004	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC005	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC101	Mur donnant sur extérieur
	SALLE 11BC016	Mur donnant sur extérieur
	RESERVE 11BC006	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC102	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC007	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC008	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC009	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC010	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC011	Mur donnant sur extérieur
	CH 11BC012	Mur donnant sur extérieur
	CH 11BC013	Mur donnant sur extérieur

Niveau	Pièce	Zone
	CH 11BC014	Mur donnant sur extérieur
	CH 11BC015	Mur donnant sur extérieur
	OFFICE 11BC103	Mur donnant sur extérieur
	IDE 11BC104	Mur donnant sur extérieur
	PHARMA 11BC105	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC106	Mur donnant sur extérieur
	RESERVE 11BC107	Mur donnant sur extérieur
	UM 11BC108	Mur donnant sur extérieur
	ASH 11BC110	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC111	Mur donnant sur extérieur
	L TECH 11BC112	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC001	Plafond
	BUREAU 11BC002	Plafond
	BUREAU 11BC003	Plafond
	BUREAU 11BC004	Plafond
	BUREAU 11BC005	Plafond
	BUREAU 11BC101	Plafond
	BUREAU 11BC007	Plafond
	BUREAU 11BC008	Plafond
	BUREAU 11BC009	Plafond
	BUREAU 11BC010	Plafond
	BUREAU 11BC011	Plafond
	CH 11BC012	Plafond
	CH 11BC013	Plafond
	CH 11BC014	Plafond
	CH 11BC015	Plafond
	OFFICE 11BC103	Plafond
	IDE 11BC104	Plafond
	PHARMA 11BC105	Plafond
	BUREAU 11BC106	Plafond
	RESERVE 11BC107	Plafond
	BUREAU 11BC111	Plafond
	BUREAU 11BC001	Mur de refend
	BUREAU 11BC002	Mur de refend
	BUREAU 11BC003	Mur de refend
	BUREAU 11BC004	Mur de refend
	BUREAU 11BC005	Mur de refend
	BUREAU 11BC101	Mur de refend
	BUREAU 11BC101	Mur de refend
	PL 11BC16A	Mur de refend
	SALLE 11BC016	Mur de refend
	SALLE 11BC016	Mur de refend
	RESERVE 11BC006	Mur de refend
	DGT 11BC117	Mur de refend
	BUREAU 11BC007	Mur de refend
	BUREAU 11BC008	Mur de refend
	BUREAU 11BC009	Mur de refend
	BUREAU 11BC010	Mur de refend
	BUREAU 11BC011	Mur de refend
	CH 11BC012	Mur de refend
	CH 11BC013	Mur de refend
	CH 11BC014	Mur de refend
	CH 11BC015	Mur de refend
	IDE 11BC104	Mur de refend
	PHARMA 11BC105	Mur de refend
	BUREAU 11BC106	Mur de refend
	BUREAU 11BC106	Mur de refend
	RESERVE 11BC107	Mur de refend
	RESERVE 11BC107	Mur de refend
	BUREAU 11BC111	Mur de refend
	SANIT 11BC544	Mur de refend
	SANIT 11BC540	Mur de refend
	SANIT 11BC535	Mur de refend
	SANIT 11BC532	Mur de refend

Niveau	Pièce	Zone
	SANIT 11BC529	Mur de refend
	SANIT 11BC513	Mur de refend
	SANIT 11BC509	Mur de refend
	SANIT 11BC501	Mur de refend
	SANIT 11BC499	Mur de refend
	SANIT 11BC492	Mur de refend
	SANIT 11BC495	Mur de refend
	SANIT 11BC496	Mur de refend
	SANIT 11BC506	Mur de refend
	SANIT 11BC507	Mur de refend
	SANIT 11BC516	Mur de refend
	BUREAU 11BC001	Cloison
	BUREAU 11BC002	Cloison
	BUREAU 11BC003	Cloison
	BUREAU 11BC004	Cloison
	BUREAU 11BC005	Cloison
	BUREAU 11BC101	Cloison
	PL 11BC16A	Cloison
	SALLE 11BC016	Cloison
	RESERVE 11BC006	Cloison
	DGT 11BC117	Cloison
	DGT 11BC117	Cloison
	BUREAU 11BC102	Cloison
	BUREAU 11BC007	Cloison
	BUREAU 11BC008	Cloison
	BUREAU 11BC009	Cloison
	BUREAU 11BC010	Cloison
	BUREAU 11BC011	Cloison
	CH 11BC012	Cloison
	CH 11BC013	Cloison
	CH 11BC014	Cloison
	CH 11BC015	Cloison
	OFFICE 11BC103	Cloison
	IDE 11BC104	Cloison
	PHARMA 11BC105	Cloison
	BUREAU 11BC106	Cloison
	RESERVE 11BC107	Cloison
	BUREAU 11BC111	Cloison
	SANIT 11BC544	Cloison
	SANIT 11BC540	Cloison
	SANIT 11BC535	Cloison
	SANIT 11BC532	Cloison
	SANIT 11BC529	Cloison
	SANIT 11BC513	Cloison
	SANIT 11BC509	Cloison
	SANIT 11BC501	Cloison
	SANIT 11BC499	Cloison
	SANIT 11BC492	Cloison
	SANIT 11BC495	Cloison
	SANIT 11BC496	Cloison
	SANIT 11BC506	Cloison
	SANIT 11BC506	Cloison
	SANIT 11BC507	Cloison
	SANIT 11BC516	Cloison
	BUREAU 11BC001	Plafond; Doublage
	SANIT 11BC544	Plafond; Doublage
	BUREAU 11BC002	Plafond; Doublage
	BUREAU 11BC003	Plafond; Doublage
	BUREAU 11BC004	Plafond; Doublage
	BUREAU 11BC005	Plafond; Doublage
	BUREAU 11BC007	Plafond; Doublage
	BUREAU 11BC008	Plafond; Doublage
	BUREAU 11BC009	Plafond; Doublage
	BUREAU 11BC010	Plafond; Doublage

Niveau	Pièce	Zone
	BUREAU 11BC011	Plafond; Doublage
	CH 11BC012	Plafond; Doublage
	CH 11BC013	Plafond; Doublage
	CH 11BC014	Plafond; Doublage
	CH 11BC015	Plafond; Doublage
	CH 11BC014	Sol
	SAS 11BCS03	Mur de refend; Mur donnant sur parties communes
	CIRCU 11BCC02	Mur de refend; Mur donnant sur parties communes
	SAS 11BCS02	Mur de refend; Mur donnant sur parties communes
	CIRCU 11BCC01	Mur de refend; Mur donnant sur parties communes
	SAS 11BCS03	Mur donnant sur parties communes; Cloison
	CIRCU 11BCC02	Mur donnant sur parties communes; Cloison
	SAS 11BCS02	Mur donnant sur parties communes; Cloison
	CIRCU 11BCC01	Mur donnant sur parties communes; Cloison
	BUREAU 11BC102	Mur A; Mur D
	DOUCHE 11BC116	Bac de douche
	DOUCHE 11BC115	Bac de douche
	WC 11BC113	Mur de refend
	WC 11BC114	Mur de refend
	DOUCHE 11BC116	Mur de refend
	DOUCHE 11BC115	Mur de refend
	RESERVE 11BC006	Sol
	SANIT 11BC513	Sol
	DGT 11BC117	Sol
	BUREAU 11BC102	Sol
	SALLE 11BC016	Plafond; Doublage
	RESERVE 11BC006	Plafond; Doublage
	DGT 11BC117	Plafond; Doublage
	BUREAU 11BC102	Plafond; Doublage
11ème étage Ailes 2	SDB 11DE216	Fenêtres
	SDB 11DE216	Fenêtres; Joint sous dormant
11ème étage Noyau central	BUREAU 11BC459	Sol
	ATTENTE 11BC458	Mur de refend
	BUREAU 11BC459	Mur de refend
	BIBLIOTHEQUE 11BC440	Mur de refend
	BUREAU 11BC442	Mur de refend
	SAS 11BCS17	Mur de refend
	ENDOSCOPIE 11BC445	Mur de refend
	REUNION 11AX446	Mur de refend
	BUREAU 11AX456	Mur de refend
	EXAMEN 11FG457	Mur de refend
	SECRETARIAT 11FG461	Mur de refend
	BUREAU 11FG463	Mur de refend
	SECRETARIAT 11AX464	Mur de refend
	SECRETARIAT 11AX465	Mur de refend
	SECRETARIAT 11AX466	Mur de refend
	CONSULT 11AX470	Mur de refend
	ATTENTE 11AX435	Mur de refend
	BUREAU 11AX474	Mur de refend
	CONSULT 11AX475	Mur de refend
	ATTENTE 11BC458	Plafond
	BUREAU 11BC459	Plafond
	BIBLIOTHEQUE 11BC440	Plafond
	BUREAU 11BC442	Plafond
	EXAMEN 11BC443	Plafond
	REUNION 11AX446	Plafond
	BUREAU 11AX451	Plafond
	BUREAU 11AX452	Plafond
	BUREAU 11AX453	Plafond
	BUREAU 11AX454	Plafond

Niveau	Pièce	Zone
	BUREAU 11AX455	Plafond
	EXAMEN 11FG457	Plafond
	BUREAU 11FG458	Plafond
	SECRETARIAT 11FG461	Plafond
	BUREAU 11FG463	Plafond
	SECRETARIAT 11AX464	Plafond
	SECRETARIAT 11AX465	Plafond
	SECRETARIAT 11AX466	Plafond
	CONSULT 11AX470	Plafond
	BUREAU 11AX471	Plafond
	ATTENTE 11AX435	Plafond
	BUREAU 11AX472	Plafond
	CONSULT 11AX436	Plafond
	BUREAU 11AX437	Plafond
	BUREAU 11AX474	Plafond
	CONSULT 11AX475	Plafond
	DASRI 11BC439	Plafond
	ATTENTE 11BC458	Allèges
	BUREAU 11BC459	Allèges
	BIBLIOTHEQUE 11BC440	Allèges
	BUREAU 11BC442	Allèges
	EXAMEN 11BC443	Allèges
	BUREAU 11BC449	Allèges
	DESINFECTION 11BC448	Allèges
	ENDOSCOPIE 11BC445	Allèges
	REUNION 11AX446	Allèges
	BUREAU 11AX451	Allèges
	BUREAU 11AX452	Allèges
	BUREAU 11AX453	Allèges
	BUREAU 11AX454	Allèges
	BUREAU 11AX455	Allèges
	BUREAU 11AX456	Allèges
	EXAMEN 11FG457	Allèges
	BUREAU 11FG458	Allèges
	SECRETARIAT 11FG461	Allèges
	BUREAU 11FG463	Allèges
	SECRETARIAT 11AX464	Allèges
	SECRETARIAT 11AX465	Allèges
	SECRETARIAT 11AX466	Allèges
	CONSULT 11AX470	Allèges
	BUREAU 11AX471	Allèges
	ATTENTE 11AX435	Allèges
	BUREAU 11AX472	Allèges
	CONSULT 11AX436	Allèges
	BUREAU 11AX437	Allèges
	BUREAU 11AX474	Allèges
	CIRCU 11AXC01	Intérieur de porte coupe feu
	CIRCU 11AXC02	Intérieur de porte coupe feu
	CIRCU 11AXC03	Intérieur de porte coupe feu
	CIRCU 11AXC05	Intérieur de porte coupe feu
	CIRCU 11AXC06	Intérieur de porte coupe feu
	SAS 11AXS14	Intérieur de porte coupe feu
	SAS 11AXS15	Intérieur de porte coupe feu
	SAS 11AXS16	Intérieur de porte coupe feu
	REUNION 11AX446	Poteaux
	ATTENTE 11AX491	Poteaux
	CIRCU 11AXC04	Poteaux
	CIRCU 11AXC04	Cloison
11ème étage Ailes 2	ESC 11DEE05	Trémie escalier
11ème étage Aile 1	ESC 11BCE01	Trémie escalier
11ème étage Noyau central	ESC 11BCE02	Trémie escalier
	ESC 11FGE04	Trémie escalier
	DASRI 11BC439	Mur de refend
	ATTENTE 11BC458	Mur donnant sur extérieur

Niveau	Pièce	Zone
	BUREAU 11BC459	Mur donnant sur extérieur
	BIBLIOTHEQUE 11BC440	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC442	Mur donnant sur extérieur
	EXAMEN 11BC443	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC449	Mur donnant sur extérieur
	DESINFECTION 11BC448	Mur donnant sur extérieur
	ENDOSCOPIE 11BC445	Mur donnant sur extérieur
	REUNION 11AX446	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11AX451	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11AX452	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11AX453	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11AX454	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11AX455	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11AX456	Mur donnant sur extérieur
	EXAMEN 11FG457	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11FG458	Mur donnant sur extérieur
	SECRETARIAT 11FG461	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11FG463	Mur donnant sur extérieur
	SECRETARIAT 11AX464	Mur donnant sur extérieur
	SECRETARIAT 11AX465	Mur donnant sur extérieur
	SECRETARIAT 11AX466	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11AX471	Mur donnant sur extérieur
	ATTENTE 11AX435	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11AX472	Mur donnant sur extérieur
	CONSULT 11AX436	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11AX437	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11AX474	Mur donnant sur extérieur
	ATTENTE 11BC458	Cloison
	BUREAU 11BC459	Cloison
	DASRI 11BC439	Cloison
	BIBLIOTHEQUE 11BC440	Cloison
	BUREAU 11BC442	Cloison
	REUNION 11AX446	Cloison
	BUREAU 11AX451	Cloison
	BUREAU 11AX452	Cloison
	BUREAU 11AX452	Cloison
	BUREAU 11AX453	Cloison
	BUREAU 11AX454	Cloison
	BUREAU 11AX455	Cloison
	BUREAU 11AX456	Cloison
	EXAMEN 11FG457	Cloison
	BUREAU 11FG458	Cloison
	SECRETARIAT 11FG461	Cloison
	BUREAU 11FG463	Cloison
	SECRETARIAT 11AX464	Cloison
	SECRETARIAT 11AX465	Cloison
	SECRETARIAT 11AX466	Cloison
	BUREAU 11AX471	Cloison
	ATTENTE 11AX435	Cloison
	CONSULT 11AX436	Cloison
11ème étage Aile 1	SANIT 11BC109	Cloison
	WC 11BC113	Cloison
	WC 11BC114	Cloison
	UM 11BC108	Cloison
	ASH 11BC110	Cloison
	DOUCHE 11BC116	Cloison
	DOUCHE 11BC115	Cloison
11ème étage Noyau central	UM 11AX482	Cloison
	UM 11AX481	Cloison
	SANIT 11AX480	Cloison
	WC 11AX483	Cloison
	SANIT 11FG490	Cloison
	WC 11AX483	Mur C
	SANIT 11FG490	Mur C

Niveau	Pièce	Zone
11ème étage Aile 1	ASH 11BC110	Sol
11ème étage Noyau central	UM 11AX482	Sol
	UM 11AX481	Sol
	BUREAU 11AX451	Sol
	WC 11AX483	Sol
	DASRI 11BC439	Sol
	BUREAU 11BC442	Sol
	BUREAU 11AX455	Sol
	BUREAU 11AX453	Sol
11ème étage Ailes 2	CH 11DE027	Sol
	CH 11DE028	Sol
	CH 11DE030	Sol
11ème étage Noyau central	EXAMEN 11FG457	Sol
	BUREAU 11FG458	Sol
	SANIT 11FG490	Sol
	CONSULT 11AX470	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	BUREAU 11AX471	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	ATTENTE 11AX435	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	BUREAU 11AX472	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	CONSULT 11AX436	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	BUREAU 11AX437	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	BUREAU 11AX474	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	CONSULT 11AX475	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	CIRCU 11AXC01	Mur de refend
	SAS 11AXS12	Mur de refend
	CIRCU 11AXC02	Mur de refend
	CIRCU 11BCC03	Mur de refend
	CIRCU 11BCC03	Mur de refend
	CIRCU 11AXC03	Mur de refend
	SAS 11AXS13	Mur de refend
	CIRCU 11AXC05	Mur de refend
	CIRCU 11AXC06	Mur de refend
	ATTENTE 11AX491	Mur de refend
	CIRCU 11AXC04	Mur de refend
	CIRCU 11FGC04	Mur de refend
	SAS 11AXS14	Mur de refend
	SAS 11AXS15	Mur de refend
	SAS 11AXS16	Mur de refend
11ème étage Ailes 2	GAINE ELEC 11AX213	Plafond
11ème étage Aile 1	L TECH 11BC112	Plafond
11ème étage Noyau central	GAINE ELEC 11BC441	Plafond
	ARCHIVES 11AX450	Plafond
	L TECH 11FG673	Plafond
	GAINE ELEC 11FG459	Plafond
11ème étage Ailes 2	GAINE ELEC 11AX213	Mur de refend
11ème étage Aile 1	L TECH 11BC112	Mur de refend
11ème étage Noyau central	GAINE ELEC 11BC441	Mur de refend
	L TECH 11FG673	Mur de refend
	GAINE ELEC 11FG459	Mur de refend
11ème étage Ailes 2	GAINE ELEC 11AX213	Cloison
11ème étage Aile 1	L TECH 11BC112	Cloison
11ème étage Noyau central	BIBLIOTHEQUE 11BC440	Cloison
	GAINE ELEC 11BC441	Cloison
	ARCHIVES 11AX450	Cloison
	L TECH 11FG673	Cloison
	GAINE ELEC 11FG459	Cloison

Niveau	Pièce	Zone
	PL TECH 11AX689	Cloison
	ARCHIVES 11AX450	Cloison
	PL TECH 11AX689	Conduit
	PL TECH 11AX689	Sol
	L TECH 11FG673	Conduit
11ème étage Aile 1	BUREAU 11BC111	Conduit
11ème étage Ailes 2	SAS 11AXS11	Conduit
	CIRCU 11DEC02	Conduit
	CIRCU 11DES10	Conduit
	CIRCU 11DEC01	Conduit
11ème étage Aile 1	SAS 11BCS03	Conduit
	CIRCU 11BCC02	Conduit
	SAS 11BCS02	Conduit
	CIRCU 11BCC01	Conduit
11ème étage Noyau central	CIRCU 11AXC01	Conduit
	SAS 11AXS12	Conduit
	CIRCU 11AXC02	Conduit
	CIRCU 11BCC03	Conduit
	CIRCU 11AXC03	Conduit
	SAS 11AXS13	Conduit
	CIRCU 11AXC05	Conduit
	CIRCU 11AXC06	Conduit
	ATTENTE 11AX491	Conduit
	CIRCU 11AXC04	Conduit
	CIRCU 11FGC03	Conduit
	CIRCU 11FGC04	Conduit
	SAS 11AXS14	Conduit
	SAS 11AXS15	Conduit
	SAS 11AXS16	Conduit
	ATTENTE 11BC458	Sol
	CONSULT 11AX470	Sol
	BUREAU 11AX471	Sol
	ATTENTE 11AX435	Sol
	BUREAU 11AX472	Sol
	CONSULT 11AX436	Sol
	BUREAU 11AX437	Sol
	BUREAU 11AX474	Sol
	CONSULT 11AX475	Sol
	SDE 11BC447	Sol
	BUREAU 11BC449	Sol
	DESINFECTION 11BC448	Sol
	ENDOSCOPIE 11BC445	Sol
	SECRETARIAT 11FG461	Sol
	SECRETARIAT 11AX464	Sol
	SECRETARIAT 11AX465	Sol
	SECRETARIAT 11AX466	Sol
11ème étage Ailes 2	CH 11DE026	Appuis de fenêtre
	SANIT 11DE573	Tous les murs
	STOCKAGE 11DE215	Tous les murs
11ème étage Noyau central	EXAMEN 11BC443	Cloison
	WC 11BC552	Cloison
	SAS 11BCS17	Cloison
	SDE 11BC447	Cloison
	BUREAU 11BC449	Cloison
	DESINFECTION 11BC448	Cloison
	ENDOSCOPIE 11BC445	Cloison
	SAS 11AXS15	Plafond
	CIRCU 11AXC01	Intérieur de porte coupe feu
	CIRCU 11AXC02	Intérieur de porte coupe feu
	CIRCU 11AXC03	Intérieur de porte coupe feu
	CIRCU 11AXC05	Intérieur de porte coupe feu
	CIRCU 11AXC06	Intérieur de porte coupe feu
	SAS 11AXS14	Intérieur de porte coupe feu
	SAS 11AXS15	Intérieur de porte coupe feu

Niveau	Pièce	Zone
	SAS 11AXS16	Intérieur de porte coupe feu
11ème étage Aile 1	CH 11BC014	Plinthes

Descriptif des travaux :

ADX Groupe est mandatée afin de réaliser un Repérage Amiante Avant Travaux (RAAT) portant sur l'aile 1, l'aile 2 ainsi que le noyau central du 11ème étage du bâtiment précité.

Ce repérage s'inscrit dans le cadre de futurs travaux de réhabilitation globale des zones concernées.

Les investigations concernent les éléments suivants :

- Réfection de tous les revêtements de sols (avec percement éventuel) jusqu'aux supports.
- Réfection de tous les revêtements de murs (avec percement éventuel et faïences/plinthes comprises) jusqu'aux supports.
- Réfection de tous les revêtements de plafonds (avec percement éventuel) jusqu'aux supports.
- Réfection des menuiseries en déposes totales.
- Réfection des conduits, portes coupe-feu.

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visitées

Localisation	Description
Néant	-

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone _impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO001	11ème étage Alles 2	BUREAU 11DE214; STOCKAGE 11DE215; STOCKAGE 11DE219; BUREAU 11DE220; SOINS 11DE221; OFFICE 11DE223; CH 11DE016; CH 11DE017; CH 11DE018; CH 11DE019; CH 11DE020; CH 11DE021; CH 11DE022; CH 11DE023; CH 11DE024; CH 11DE026; CH 11DE027; CH 11DE028; CH 11DE029; CH 11DE030; CH 11DE031; RESERVE 11DE032; REUNION 11AX033	Mur de refend	Analyse : P001 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P002 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P031 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P032 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P033 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P034 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P102 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante)	550m2
ZPSO002	11ème étage Alles 2	BUREAU 11DE214; STOCKAGE 11DE215; HYGIENE 11DE226; STOCKAGE 11DE219; BUREAU 11DE220; SOINS 11DE221; OFFICE 11DE223; CH 11DE016; CH 11DE017; CH 11DE018; CH 11DE019; CH 11DE020; CH 11DE021; CH 11DE022; CH 11DE023; CH 11DE024; CH 11DE025; CH 11DE026; CH 11DE027; CH 11DE028; CH 11DE029; CH 11DE030; CH 11DE031; RESERVE 11DE032; REUNION 11AX033	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P003 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P004 - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P056 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) (Absence d'amiante) Analyse : P057 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P058 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P059 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P103 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante)	350m2

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO003	11ème étage Ailes 2	BUREAU 11DE214; STOCKAGE 11DE215; STOCKAGE 11DE219; BUREAU 11DE220; SOINS 11DE221; OFFICE 11DE223; CH 11DE016; CH 11DE017; CH 11DE018; CH 11DE019; GT 11DE555; CH 11DE020; CH 11DE021; CH 11DE022; CH 11DE023; CH 11DE024; CH 11DE025; CH 11DE026; CH 11DE027; CH 11DE028; CH 11DE029; CH 11DE030; CH 11DE031; RESERVE 11DE032; REUNION 11AX033	Cloison; Cloison; Mur C	Analyse : P005 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P006 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Absence d'amiante) Analyse : P044 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P045 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante) Analyse : P046 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P047 - Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante)	900m2
ZPSO006	11ème étage Ailes 2	CH 11DE016; CH 11DE017; CH 11DE018; CH 11DE019; CH 11DE022; CH 11DE023; CH 11DE024; CH 11DE025; CH 11DE026; CH 11DE029; CH 11DE030; CH 11DE031	Plafond	Analyse : P011 - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P039 - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Absence d'amiante) Analyse : P040 - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Absence d'amiante)	30m2
ZPSO007	11ème étage Ailes 2	SDB 11DE216; WC 11DE224; HYGIENE 11DE226; SANIT 11DE569; SANIT 11DE566; SANIT 11DE559; SANIT 11DE556; SANIT 11DE563; SANIT 11DE564; SANIT 11DE573; SANIT 11DE574; SANIT 11DE577; SANIT 11DE580; SANIT 11DE583; SANIT 11DE589; SANIT 11DE591; SANIT 11DE592; SANIT 11DE597; SANIT 11DE600; SANIT 11AX682	Mur de refend	Analyse : P012 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) (Absence d'amiante) Analyse : P013 - Matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P035 - Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P036 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Présence d'amiante) Analyse : P037 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante)	200m2

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO013	11ème étage Ailes 2 -- 11ème étage Aile 1 -- 11ème étage Noyau central	SAS 11AXS11; GAINÉ ELEC 11AX213; STOCKAGE 11DE219; BUREAU 11DE220; CH 11DE016; SANIT 11DE569; CH 11DE017; SANIT 11DE566; CH 11DE018; SANIT 11DE559; CH 11DE019; SANIT 11DE556; SAS 11DES09; CH 11DE022; SANIT 11DE573; CH 11DE023; SANIT 11DE574; CH 11DE024; SANIT 11DE577; CH 11DE025; SANIT 11DE580; CH 11DE026; SANIT 11DE583; CH 11DE029; SANIT 11DE592; CIRCU 11DEC02; CIRCU 11DE510; CIRCU 11DEC01 -- SAS 11BCS03; CIRCU 11BCC02; BUREAU 11BC001; SANIT 11BC544; BUREAU 11BC002; SANIT 11BC540; BUREAU 11BC003; SANIT 11BC535; BUREAU 11BC004; SANIT 11BC532; BUREAU 11BC005; SANIT 11BC529; BUREAU 11BC101; SAS 11BCS02; CIRCU 11BCC01; PL 11BC16A; SALLE 11BC016; BUREAU 11BC007; SANIT 11BC509; BUREAU 11BC008; SANIT 11BC501; BUREAU 11BC009; SANIT 11BC499; SAS 11BCS01; ESC 11BCE01; BUREAU 11BC010; SANIT 11BC492; BUREAU 11BC011; SANIT 11BC495; CH 11BC012; SANIT 11BC496; CH 11BC013; SANIT 11BC506; SANIT 11BC507; CH 11BC015; SANIT 11BC516; BUREAU 11BC106; RESERVE 11BC107; BUREAU 11BC111; L TECH 11BC112 -- BUREAU 11BC459; BIBLIOTHEQUE 11BC440; GAINÉ ELEC 11BC441; SAS 11BCS04; ESC 11BCE02; WC 11AX483; BUREAU 11AX452; SAS 11FGS08; ESC 11FGE04; CIRCU 11AXC01; SAS 11AXS12; CIRCU 11AXC02; CIRCU 11BCC03; CIRCU 11AXC03; SAS 11AXS13; CIRCU 11AXC05; CIRCU 11AXC06; ATTENTE 11AX491; CIRCU 11AXC04; CIRCU 11FGC03; CIRCU 11FGC04; SAS 11AXS14; SAS 11AXS15; SAS 11AXS16; L TECH 11FG673; GAINÉ ELEC 11FG459	Plinthes	Analyse : P020 - Phase 2 Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (marron) (Absence d'amiante) Analyse : P066 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P118 - Phase 2 Matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (gris) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P207</u> - Phase 1 Matériau souple (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) (Présence d'amiante)	7000ml
ZPSO023	11ème étage Ailes 2 -- 11ème étage Aile 1	CIRCU 11DEC01 -- CIRCU 11BCC01	Allèges	<u>Analyse : P060</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)	2U

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO026	11ème étage Ailes 2 -- 11ème étage Aile 1 -- 11ème étage Noyau central	BUREAU 11DE214; STOCKAGE 11DE215; SDB 11DE216; HYGIENE 11DE226; STOCKAGE 11DE219; BUREAU 11DE220; SOINS 11DE221; OFFICE 11DE223; CH 11DE016; CH 11DE017; CH 11DE018; CH 11DE019; CH 11DE020; CH 11DE021; CH 11DE022; CH 11DE023; CH 11DE024; CH 11DE025; CH 11DE026; CH 11DE027; CH 11DE028; CH 11DE029; CH 11DE030; CH 11DE031; RESERVE 11DE032; REUNION 11AX033; CIRCU 11DEC01 -- BUREAU 11BC001; BUREAU 11BC002; BUREAU 11BC003; BUREAU 11BC004; BUREAU 11BC005; BUREAU 11BC101; CIRCU 11BC001; SALLE 11BC016; RESERVE 11BC006; BUREAU 11BC102; BUREAU 11BC007; BUREAU 11BC008; BUREAU 11BC009; BUREAU 11BC010; BUREAU 11BC011; CH 11BC012; CH 11BC013; CH 11BC014; CH 11BC015; OFFICE 11BC103; IDE 11BC104; PHARMA 11BC105; BUREAU 11BC106; RESERVE 11BC107; UM 11BC108; ASH 11BC110 -- ATTENTE 11BC458; BUREAU 11BC459; BIBLIOTHEQUE 11BC440; BUREAU 11BC442; EXAMEN 11BC443; BUREAU 11BC449; DESINFECTION 11BC448; ENDOSCOPIE 11BC445; REUNION 11AX446; BUREAU 11AX451; BUREAU 11AX452; BUREAU 11AX453; BUREAU 11AX454; BUREAU 11AX455; BUREAU 11AX456; EXAMEN 11FG457; BUREAU 11FG458; SECRETARIAT 11FG461; BUREAU 11FG463; SECRETARIAT 11AX464; BUREAU 11AX471; ATTENTE 11AX435; BUREAU 11AX472; CONSULT 11AX436; BUREAU 11AX437; BUREAU 11AX474	Fenêtres	Analyse : P069 - Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P070 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) (marron) (Présence d'amiante) Analyse : P116 - Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (marron) (Présence d'amiante)	79U
ZPSO031	11ème étage Ailes 2 -- 11ème étage Aile 1 -- 11ème étage Noyau central	SAS 11DES09; ESC 11DEE05 -- SAS 11BCS01; ESC 11BCE01 -- SAS 11BCS04; ESC 11BCE02; SAS 11FGS08; ESC 11FGE04	Mur de refend	Analyse : P086 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P087 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P150 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P213 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante)	150m2
ZPSO033	11ème étage Ailes 2 -- 11ème étage Aile 1 -- 11ème étage Noyau central	ESC 11DEE05 -- ESC 11BCE01 -- ESC 11BCE02	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P090 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P215 - Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur (gris) (Présence d'amiante)	84m2
ZPSO034	11ème étage Ailes 2 -- 11ème étage Aile 1 -- 11ème étage Noyau central	ESC 11DEE05 -- ESC 11BCE01 -- ESC 11BCE02; ESC 11FGE04	Plafond	Analyse : P091 - Matériau de type système d'enduit peinture (marron) (Présence d'amiante) Analyse : P149 - Matériau de type système d'enduit peinture (marron) (Présence d'amiante)	84m2

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO049	11ème étage Aile 1	BUREAU 11BC001; BUREAU 11BC002; BUREAU 11BC003; BUREAU 11BC004; BUREAU 11BC005; BUREAU 11BC101; SALLE 11BC016; RESERVE 11BC006; BUREAU 11BC102; BUREAU 11BC007; BUREAU 11BC008; BUREAU 11BC009; BUREAU 11BC010; BUREAU 11BC011; CH 11BC012; CH 11BC013; CH 11BC014; CH 11BC015; OFFICE 11BC103; IDE 11BC104; PHARMA 11BC105; BUREAU 11BC106; RESERVE 11BC107; UM 11BC108; ASH 11BC110; BUREAU 11BC111	Allèges	Analyse : P120 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (beige) (Absence d'amiante) Analyse : P121 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P177</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P178 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P179 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P180 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante)	26U
ZPSO050	11ème étage Aile 1	BUREAU 11BC001; BUREAU 11BC002; BUREAU 11BC003; BUREAU 11BC004; BUREAU 11BC005; BUREAU 11BC101; SALLE 11BC016; RESERVE 11BC006; BUREAU 11BC102; BUREAU 11BC007; BUREAU 11BC008; BUREAU 11BC009; BUREAU 11BC010; BUREAU 11BC011; CH 11BC012; CH 11BC013; CH 11BC014; CH 11BC015; OFFICE 11BC103; IDE 11BC104; PHARMA 11BC105; BUREAU 11BC106; RESERVE 11BC107; UM 11BC108; ASH 11BC110; BUREAU 11BC111; L TECH 11BC112	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P122 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P123</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi- dur (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P174 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P175 - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi- dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P176 - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) <u>Analyse : P194</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (Présence d'amiante)	385m2
ZPSO051	11ème étage Aile 1	BUREAU 11BC001; BUREAU 11BC002; BUREAU 11BC003; BUREAU 11BC004; BUREAU 11BC005; BUREAU 11BC101; BUREAU 11BC007; BUREAU 11BC008; BUREAU 11BC009; BUREAU 11BC010; BUREAU 11BC011; CH 11BC012; CH 11BC013; CH 11BC014; CH 11BC015; OFFICE 11BC103; IDE 11BC104; PHARMA 11BC105; BUREAU 11BC106; RESERVE 11BC107; BUREAU 11BC111	Plafond	Analyse : P124 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P125 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P166 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P167 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) <u>Analyse : P168</u> - Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi- dur (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P196 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante)	650m2

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO052	11ème étage Aile 1	BUREAU 11BC001; BUREAU 11BC002; BUREAU 11BC003; BUREAU 11BC004; BUREAU 11BC005; BUREAU 11BC101; PL 11BC16A; SALLE 11BC016; RESERVE 11BC006; DGT 11BC117; BUREAU 11BC007; BUREAU 11BC008; BUREAU 11BC009; BUREAU 11BC010; BUREAU 11BC011; CH 11BC012; CH 11BC013; CH 11BC014; CH 11BC015; IDE 11BC104; PHARMA 11BC105; BUREAU 11BC106; RESERVE 11BC107; BUREAU 11BC111	Mur de refend	Analyse : P001 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P002 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P031 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P032</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P033</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P034 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P102 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P126</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P127 - Matériau (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P128 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P169 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P170 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P171 - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) <u>Analyse : P172</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P173 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante)	350m2
ZPSO053	11ème étage Aile 1	SANIT 11BC544; SANIT 11BC540; SANIT 11BC535; SANIT 11BC532; SANIT 11BC529; SANIT 11BC513; SANIT 11BC509; SANIT 11BC501; SANIT 11BC499; SANIT 11BC492; SANIT 11BC495; SANIT 11BC496; SANIT 11BC506; SANIT 11BC507; SANIT 11BC516	Mur de refend	<u>Analyse : P129</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P130</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi- dur (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P190 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P191</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi- dur (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P192 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi- dur (gris) (Absence d'amiante)	90m2

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO054	11ème étage Aile 1	BUREAU 11BC001; BUREAU 11BC002; BUREAU 11BC003; BUREAU 11BC004; BUREAU 11BC005; BUREAU 11BC101; PL 11BC16A; SALLE 11BC016; RESERVE 11BC006; DGT 11BC117; BUREAU 11BC102; BUREAU 11BC007; BUREAU 11BC008; BUREAU 11BC009; BUREAU 11BC010; BUREAU 11BC011; CH 11BC012; CH 11BC013; CH 11BC014; CH 11BC015; OFFICE 11BC103; IDE 11BC104; PHARMA 11BC105; BUREAU 11BC106; RESERVE 11BC107; BUREAU 11BC111	Cloison	Analyse : P131 - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P132 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P133 - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P134 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P181 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P182 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P183 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type colle (transparent) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P184 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P185 - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P195 - Phase 1 Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante)	850m2

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO056	11ème étage Aile 1	BUREAU 11BC001; SANIT 11BC544; BUREAU 11BC002; BUREAU 11BC003; BUREAU 11BC004; BUREAU 11BC005; BUREAU 11BC007; BUREAU 11BC008; BUREAU 11BC009; BUREAU 11BC010; BUREAU 11BC011; CH 11BC012; CH 11BC013; CH 11BC014; CH 11BC015	Plafond; Doublage	<u>Analyse : P138</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P139</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P161</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P162</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P193</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Présence d'amiante)	25m2
ZPSO069	11ème étage Noyau central	ATTENTE 11BC458; BUREAU 11BC459; BIBLIOTHEQUE 11BC440; BUREAU 11BC442; SAS 11BCS17; ENDOSCOPIE 11BC445; REUNION 11AX446; BUREAU 11AX456; EXAMEN 11FG457; SECRETARIAT 11FG461; BUREAU 11FG463; SECRETARIAT 11AX464; SECRETARIAT 11AX465; SECRETARIAT 11AX466; CONSULT 11AX470; ATTENTE 11AX435; BUREAU 11AX474; CONSULT 11AX475	Mur de refend	<u>Analyse : P200</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P219</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P220</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P242</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P243</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) <u>Analyse : P244</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) <u>Analyse : P245</u> - Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P246</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante)	550m2

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO070	11ème étage Noyau central	ATTENTE 11BC458; BUREAU 11BC459; BIBLIOTHEQUE 11BC440; BUREAU 11BC442; EXAMEN 11BC443; REUNION 11AX446; BUREAU 11AX451; BUREAU 11AX452; BUREAU 11AX453; BUREAU 11AX454; BUREAU 11AX455; EXAMEN 11FG457; BUREAU 11FG458; SECRETARIAT 11FG461; BUREAU 11FG463; SECRETARIAT 11AX464; SECRETARIAT 11AX465; SECRETARIAT 11AX466; CONSULT 11AX470; BUREAU 11AX471; ATTENTE 11AX435; BUREAU 11AX472; CONSULT 11AX436; BUREAU 11AX437; BUREAU 11AX474; CONSULT 11AX475	Plafond	Analyse : P201 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P202 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P203 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P204 - Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P205 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P247 - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P248 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) (Présence d'amiante) Analyse : P249 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (poudreux) (blanc) (Présence d'amiante) Analyse : P250 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P251 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) (Présence d'amiante) Analyse : P252 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante)	580m2
ZPSO072	11ème étage Noyau central	ATTENTE 11BC458; BUREAU 11BC459; BIBLIOTHEQUE 11BC440; BUREAU 11BC442; EXAMEN 11BC443; BUREAU 11BC449; DESINFECTION 11BC448; ENDOSCOPIE 11BC445; REUNION 11AX446; BUREAU 11AX451; BUREAU 11AX452; BUREAU 11AX453; BUREAU 11AX454; BUREAU 11AX455; BUREAU 11AX456; EXAMEN 11FG457; BUREAU 11FG458; SECRETARIAT 11FG461; BUREAU 11FG463; SECRETARIAT 11AX464; SECRETARIAT 11AX465; SECRETARIAT 11AX466; CONSULT 11AX470; BUREAU 11AX471; ATTENTE 11AX435; BUREAU 11AX472; CONSULT 11AX436; BUREAU 11AX437; BUREAU 11AX474	Allèges	Analyse : P208 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P253 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P254 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P255 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante)	29U
ZPSO073	11ème étage Noyau central	CIRCU 11AXC01; CIRCU 11AXC02; CIRCU 11AXC03; CIRCU 11AXC05; CIRCU 11AXC06; SAS 11AXS14; SAS 11AXS15; SAS 11AXS16	Intérieur de porte coupe feu	Analyse : P210 - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (Absence d'amiante)	8U
ZPSO074	11ème étage Noyau central	REUNION 11AX446; ATTENTE 11AX491; CIRCU 11AXC04	Poteaux	Analyse : P211 - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante)	9U
ZPSO076	11ème étage Ailes 2 -- 11ème étage Aile 1 -- 11ème étage Noyau central	ESC 11DEE05 -- ESC 11BCE01 -- ESC 11BCE02; ESC 11FGE04	Trémie escalier	Analyse : P217 - Matériau de type système d'enduit peinture (marron) (Absence d'amiante)	16m2

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO078	11ème étage Noyau central	ATTENTE 11BC458; BUREAU 11BC459; BIBLIOTHEQUE 11BC440; BUREAU 11BC442; EXAMEN 11BC443; BUREAU 11BC449; DESINFECTION 11BC448; ENDOSCOPIE 11BC445; REUNION 11AX446; BUREAU 11AX451; BUREAU 11AX452; BUREAU 11AX453; BUREAU 11AX454; BUREAU 11AX455; BUREAU 11AX456; EXAMEN 11FG457; BUREAU 11FG458; SECRETARIAT 11FG461; BUREAU 11FG463; SECRETARIAT 11AX464; SECRETARIAT 11AX465; SECRETARIAT 11AX466; BUREAU 11AX471; ATTENTE 11AX435; BUREAU 11AX472; CONSULT 11AX436; BUREAU 11AX437; BUREAU 11AX474	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P221 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P222 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P256 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P257 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) <u>Analyse : P258</u> - Phase 2 Matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P259</u> - Phase 2 Matériau souple (fibreuse) (vert) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Présence d'amiante) Analyse : P260 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante)	400m2
ZPSO092	11ème étage Noyau central	CIRCU 11AXC01; SAS 11AXS12; CIRCU 11AXC02; CIRCU 11BCC03; CIRCU 11AXC03; SAS 11AXS13; CIRCU 11AXC05; CIRCU 11AXC06; ATTENTE 11AX491; CIRCU 11AXC04; CIRCU 11FGC04; SAS 11AXS14; SAS 11AXS15; SAS 11AXS16	Mur de refend	Analyse : P268 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P269</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) (Présence d'amiante)	500m2
ZPSO094	11ème étage Ailes 2 -- 11ème étage Aile 1 -- 11ème étage Noyau central	GAINE ELEC 11AX213 -- L TECH 11BC112 -- GAINE ELEC 11BC441; ARCHIVES 11AX450; L TECH 11FG673; GAIN ELEC 11FG459	Plafond	Analyse : P271 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P272</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante)	48m2
ZPSO095	11ème étage Ailes 2 -- 11ème étage Aile 1 -- 11ème étage Noyau central	GAINE ELEC 11AX213 -- L TECH 11BC112 -- GAINE ELEC 11BC441; L TECH 11FG673; GAIN ELEC 11FG459	Mur de refend	<u>Analyse : P030</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P273 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P274 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) (Absence d'amiante)	110m2
ZPSO102	11ème étage Ailes 2 -- 11ème étage Aile 1 -- 11ème étage Noyau central	SAS 11AXS11; CIRCU 11DEC02; CIRCU 11DES10; CIRCU 11DEC01 -- SAS 11BCS03; CIRCU 11BCC02; SAS 11BCS02; CIRCU 11BCC01 -- CIRCU 11AXC01; SAS 11AXS12; CIRCU 11AXC02; CIRCU 11BCC03; CIRCU 11AXC03; SAS 11AXS13; CIRCU 11AXC05; CIRCU 11AXC06; ATTENTE 11AX491; CIRCU 11AXC04; CIRCU 11FGC03; CIRCU 11FGC04; SAS 11AXS14; SAS 11AXS15; SAS 11AXS16	Conduit	<u>Analyse : P282</u> - Matériau souple de type joint (marron) (Présence d'amiante)	80U
ZPSO111	11ème étage Ailes 2	CH 11DE026	Appuis de fenêtre	<u>Analyse : P068</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante)	1U
ZPSO116	11ème étage Ailes 2	SANIT 11DE573	Tous les murs	<u>Analyse : P074</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces (Présence d'amiante)	12m2
ZPSO117	11ème étage Ailes 2	STOCKAGE 11DE215	Tous les murs	<u>Analyse : P096</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (blanc) (Présence d'amiante)	40m2
ZPSO132	11ème étage Noyau central	CIRCU 11AXC01; CIRCU 11AXC02; CIRCU 11AXC03; CIRCU 11AXC05; CIRCU 11AXC06; SAS 11AXS14; SAS 11AXS15; SAS 11AXS16	Intérieur de porte coupe feu		8U

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO133	11ème étage Aile 1	CH 11BC014	Plinthes	<u>Analyse : P119</u> - Phase 2 Matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (beige) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) (Présence d'amiante)	10ml

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510153927
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon TRIPODE (03PTRI11) 33000 Bordeaux
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
 Px	Prélèvement Positif
 Px	Prélèvement négatif
 S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité





	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510153927
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon TRIPODE (03PTR11) 33000 Bordeaux
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



11ème Etage Noyau central - Mur

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510153927
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon TRIPODE (03PTRI11) 33000 Bordeaux
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amiantée
	Linéaire / paroi amiantée (type 1)
	Linéaire / paroi amiantée (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité




	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510153927
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon TRIPODE (03PTRI11) 33000 Bordeaux
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité



11ème Etage Aile 2 - Mur

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510153927
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon TRIPODE (03PTRI11) 33000 Bordeaux
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amiantée
	Linéaire / paroi amiantée (type 1)
	Linéaire / paroi amiantée (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité





	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510153927
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon TRIPODE (03PTRI11) 33000 Bordeaux
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité





	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510153927
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon
	TRIPODE (03PTRI11)
	33000 Bordeaux
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510153927
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon
	TRIPODE (03PTRI11)
	33000 Bordeaux
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510153927
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon TRIPODE (03PTRI11) 33000 Bordeaux
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité



11ème Etage Appuis de fenêtre et poteaux et cueillie

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510153927
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon TRIPODE (03PTRI11) 33000 Bordeaux
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510153927
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon
	TRIPODE (03PTRI11)
	33000 Bordeaux
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



11ème Etage Conduit

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510153927
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon TRIPODE (03PTRI11) 33000 Bordeaux
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



11ème Etage Porte et fenêtre

Tableau des analyses effectuées:

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage	- Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage	- Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Colle de plinthes	- Phase 2 Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type revêtement de sol (vert) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P026	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P028	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointolement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P029		- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO095 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P034	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P038	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointolement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante	Présence d'amiante

P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P041	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P042	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P046	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P049	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P052	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P053	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P054	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P058	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces Présence d'amiante	Présence d'amiante
P059	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres...)	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P061	<u>Identifiant:</u> ZPSO004	- Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

	<u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché		
P062	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P063	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P065	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (orange) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P066	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Colle de plinthes	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P068	<u>Identifiant:</u> ZPSO111 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P070	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) (marron) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau dur (granulaire) (blanc) ; matériau (pulvérulent) (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P073	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P074	<u>Identifiant:</u> ZPSO116 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P075	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P077	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P078	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P079	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P080	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rouge) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P081	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P082	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P083	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P084	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P085	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P086	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P087	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P088	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P089	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P090	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P091	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (marron) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P092	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P093	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P094	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P095	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P096	<u>Identifiant:</u> ZPSO117 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P097	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P098	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (noir) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P099	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P100	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P101	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P104	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P105	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche5: Colle non bitumineuse + Couche6: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P106	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P107	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type dalle de sol (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante - Phase 4 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P108	<u>Identifiant:</u> ZPSO042	- Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante

	<u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol (rose) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
P109	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol (beige) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P110	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (rouge) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (orange) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P111	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (orange) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P112	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (rouge) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P113	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (orange) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (orange) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage	- Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage	- Matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (marron) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (transparent) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (transparent) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P118	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Colle de plinthes	- Phase 2 Matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P119	<u>Identifiant:</u> ZPSO133 <u>Description:</u> Colle de plinthe	- Phase 2 Matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P120	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P121	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P122	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P123	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces Présence d'amiante	Présence d'amiante
P124	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P125	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P126	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P127	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P128	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P129	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P130	<u>Identifiant:</u> ZPSO053	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	Présence d'amiante

	<u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Présence d'amiante	
P131	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P132	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P133	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P134	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P135	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P136	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P137	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P138	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtres) (marron) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P139	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtres) (marron) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P140	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P141	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P143	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol (beige) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P144	<u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol (marbré) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P145	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P146	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P147	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté	- Phase 1 Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P148	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante

		- Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
P149	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (marron) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P150	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P151	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO060 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P153	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P154	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P155	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P156	<u>Identifiant:</u> ZPSO062 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P157	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté	- Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P159	<u>Identifiant:</u> ZPSO064 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (vert) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P160	<u>Identifiant:</u> ZPSO064 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (vert) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P161	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P162	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P163	<u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P164	<u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P165	<u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués	- Phase 1 Matériau de type colle (transparent) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P166	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P167	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P168	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P169	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P170	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P171	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Présence d'amiante	Présence d'amiante
P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P175	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P176	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P177	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P178	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P179	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P181	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P182	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P183	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type colle (transparent) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Présence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P184	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P185	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P186	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P187	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P188	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P189	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P190	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante

	vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
P191	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces Présence d'amiante	Présence d'amiante
P192	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P193	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointolement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P196	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P197	<u>Identifiant:</u> ZPSO066 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Matériau de type mousse (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P198	<u>Identifiant:</u> ZPSO067 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Matériau dur (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P199	<u>Identifiant:</u> ZPSO068 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (blanc) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P200	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P201	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P202	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P203	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P204	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P205	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P206	<u>Identifiant:</u> ZPSO071 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau souple (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P208	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P209	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P210	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Description:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P211	<u>Identifiant:</u> ZPSO074 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	- Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P212	<u>Identifiant:</u> ZPSO075 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées; gouttelettes; ...) (marron)	- Matériau de type système d'enduit peinture (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P213	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P214	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté	- Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P215	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P216	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P217	<u>Identifiant:</u> ZPSO076 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P218	<u>Identifiant:</u> ZPSO077 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P219	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P220	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P221	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P222	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P223	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P224	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P225	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P226	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P227	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P228	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P229	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P230	<u>Identifiant:</u> ZPSO081 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P231	<u>Identifiant:</u> ZPSO081 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P232	<u>Identifiant:</u> ZPSO082 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (multicolore) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P233	<u>Identifiant:</u> ZPSO083 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P234	<u>Identifiant:</u> ZPSO084 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (noir) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (noir) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P235	<u>Identifiant:</u> ZPSO085 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (rouge) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante

P236	<u>Identifiant:</u> ZPSO086 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (blanc) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P237	<u>Identifiant:</u> ZPSO087 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P238	<u>Identifiant:</u> ZPSO088 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (gris) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P239	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P240	<u>Identifiant:</u> ZPSO090 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P242	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P243	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P244	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P245	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P246	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P247	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P248	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P249	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (poudreuse) (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P250	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P251	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P252	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P253	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P254	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P256	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P257	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante

P258	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P259	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (vert) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P261	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P262	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P263	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P264	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P265	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P266	<u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P267	<u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P268	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P269	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P270	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P271	<u>Identifiant:</u> ZPSO094 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P272	<u>Identifiant:</u> ZPSO094 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P273	<u>Identifiant:</u> ZPSO095 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P274	<u>Identifiant:</u> ZPSO095 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P275	<u>Identifiant:</u> ZPSO096 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P276	<u>Identifiant:</u> ZPSO096 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P277	<u>Identifiant:</u> ZPSO097 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P278	<u>Identifiant:</u> ZPSO098 <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	- Phase 2 Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P279	<u>Identifiant:</u> ZPSO099 <u>Description:</u> Enduit plâtre	- Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P280	<u>Identifiant:</u> ZPSO100 <u>Description:</u> Enduit peinture	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P281	<u>Identifiant:</u> ZPSO101 <u>Description:</u> Joint entre éléments	- Phase 2 Matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (fibreuse) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Description:</u> Jonction entre éléments	- Matériau souple de type joint (marron) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P283	<u>Identifiant:</u> ZPSO103 <u>Description:</u> Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P284	<u>Identifiant:</u> ZPSO104 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P285	<u>Identifiant:</u> ZPSO105 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P286	<u>Identifiant:</u> ZPSO106 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P287	<u>Identifiant:</u> ZPSO107 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P288	<u>Identifiant:</u> ZPSO108 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de

cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « *Description des investigations réalisées* ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Synthèse des ZPSO Incohérente

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO001	11ème étage Ailes 2	BUREAU 11DE214; STOCKAGE 11DE215; STOCKAGE 11DE219; BUREAU 11DE220; SOINS 11DE221; OFFICE 11DE223; CH 11DE016; CH 11DE017; CH 11DE018; CH 11DE019; CH 11DE020; CH 11DE021; CH 11DE022; CH 11DE023; CH 11DE024; CH 11DE026; CH 11DE027; CH 11DE028; CH 11DE029; CH 11DE030; CH 11DE031; RESERVE 11DE032; REUNION 11AX033	Mur de refend	Analyse : P001 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P002 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P031 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P032 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P033 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P034 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P102 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante)
ZPSO002	11ème étage Ailes 2	BUREAU 11DE214; STOCKAGE 11DE215; HYGIENE 11DE226; STOCKAGE 11DE219; BUREAU 11DE220; SOINS 11DE221; OFFICE 11DE223; CH 11DE016; CH 11DE017; CH 11DE018; CH 11DE019; CH 11DE020; CH 11DE021; CH 11DE022; CH 11DE023; CH 11DE024; CH 11DE025; CH 11DE026; CH 11DE027; CH 11DE028; CH 11DE029; CH 11DE030; CH 11DE031; RESERVE 11DE032; REUNION 11AX033	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P003 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P004 - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P056 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) (Absence d'amiante) Analyse : P057 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P058 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P059 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P103 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante)
ZPSO003	11ème étage Ailes 2	BUREAU 11DE214; STOCKAGE 11DE215; STOCKAGE 11DE219; BUREAU 11DE220; SOINS 11DE221; OFFICE 11DE223; CH 11DE016; CH 11DE017; CH 11DE018; CH 11DE019; GT 11DE555; CH 11DE020; CH 11DE021; CH 11DE022; CH 11DE023; CH 11DE024; CH 11DE025; CH 11DE026; CH 11DE027; CH 11DE028; CH 11DE029; CH 11DE030; CH 11DE031; RESERVE 11DE032; REUNION 11AX033	Cloison; Cloison; Mur C	Analyse : P005 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P006 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Absence d'amiante) Analyse : P044 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P045 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante) Analyse : P046 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P047 - Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante)

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO006	11ème étage Ailes 2	CH 11DE016; CH 11DE017; CH 11DE018; CH 11DE019; CH 11DE022; CH 11DE023; CH 11DE024; CH 11DE025; CH 11DE026; CH 11DE029; CH 11DE030; CH 11DE031	Plafond	Analyse : P011 - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtres) (marron) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P039 - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtres) (marron) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Absence d'amiante) Analyse : P040 - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtres) (marron) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Absence d'amiante)
ZPSO007	11ème étage Ailes 2	SDB 11DE216; WC 11DE224; HYGIENE 11DE226; SANIT 11DE569; SANIT 11DE566; SANIT 11DE559; SANIT 11DE556; SANIT 11DE563; SANIT 11DE564; SANIT 11DE573; SANIT 11DE574; SANIT 11DE577; SANIT 11DE580; SANIT 11DE583; SANIT 11DE589; SANIT 11DE591; SANIT 11DE592; SANIT 11DE597; SANIT 11DE600; SANIT 11AX682	Mur de refend	Analyse : P012 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) (Absence d'amiante) Analyse : P013 - Matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P035 - Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P036 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Présence d'amiante) Analyse : P037 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante)
ZPSO013	11ème étage Ailes 2 -- 11ème étage Aile 1 -- 11ème étage Noyau central	SAS 11AXS11; GAINÉ ELEC 11AX213; STOCKAGE 11DE219; BUREAU 11DE220; CH 11DE016; SANIT 11DE569; CH 11DE017; SANIT 11DE566; CH 11DE018; SANIT 11DE559; CH 11DE019; SANIT 11DE556; SAS 11DES09; CH 11DE022; SANIT 11DE573; CH 11DE023; SANIT 11DE574; CH 11DE024; SANIT 11DE577; CH 11DE025; SANIT 11DE580; CH 11DE026; SANIT 11DE583; CH 11DE029; SANIT 11DE592; CIRCU 11DEC02; CIRCU 11DES10; CIRCU 11DEC01 -- SAS 11BCS03; CIRCU 11BCC02; BUREAU 11BC001; SANIT 11BCS44; BUREAU 11BC002; SANIT 11BCS40; BUREAU 11BC003; SANIT 11BCS35; BUREAU 11BC004; SANIT 11BCS32; BUREAU 11BC005; SANIT 11BCS29; BUREAU 11BC101; SAS 11BCS02; CIRCU 11BCC01; PL 11BC16A; SALLE 11BC016; BUREAU 11BC007; SANIT 11BCS09; BUREAU 11BC008; SANIT 11BCS01; BUREAU 11BC009; SANIT 11BC499; SAS 11BCS01; ESC 11BCE01; BUREAU 11BC010; SANIT 11BC492; BUREAU 11BC011; SANIT 11BC495; CH 11BC012; SANIT 11BC496; CH 11BC013; SANIT 11BCS06; SANIT 11BCS07; CH 11BC015; SANIT 11BCS16; BUREAU 11BC106; RESERVE 11BC107; BUREAU 11BC111; L TECH 11BC112 -- BUREAU 11BC459; BIBLIOTHEQUE 11BC440; GAINÉ ELEC 11BC441; SAS 11BCS04; ESC 11BCE02; WC 11AX483; BUREAU 11AX452; SAS 11FGS08; ESC 11FGE04; CIRCU 11AXC01; SAS 11AXS12; CIRCU 11AXC02; CIRCU 11BCC03; CIRCU 11AXC03; SAS 11AXS13; CIRCU 11AXC05; CIRCU 11AXC06; ATTENTE 11AX491; CIRCU 11AXC04; CIRCU 11FGC03; CIRCU 11FGC04; SAS 11AXS14; SAS 11AXS15; SAS 11AXS16; L TECH 11FG673; GAINÉ ELEC 11FG459	Plinthes	Analyse : P020 - Phase 2 Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (fibreux) (marron) (Absence d'amiante) Analyse : P066 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P118 - Phase 2 Matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (gris) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P207 - Phase 1 Matériau souple (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) (Présence d'amiante)
ZPSO031	11ème étage Ailes 2 -- 11ème étage Aile 1 -- 11ème étage Noyau central	SAS 11DES09; ESC 11DEE05 -- SAS 11BCS01; ESC 11BCE01 -- SAS 11BCS04; ESC 11BCE02; SAS 11FGS08; ESC 11FGE04	Mur de refend	Analyse : P086 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P087 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P150 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P213 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante)
ZPSO033	11ème étage Ailes 2 -- 11ème étage Aile 1 -- 11ème étage Noyau central	ESC 11DEE05 -- ESC 11BCE01 -- ESC 11BCE02	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P090 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P215 - Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur (gris) (Présence d'amiante)

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO049	11ème étage Aile 1	BUREAU 11BC001; BUREAU 11BC002; BUREAU 11BC003; BUREAU 11BC004; BUREAU 11BC005; BUREAU 11BC101; SALLE 11BC016; RESERVE 11BC006; BUREAU 11BC102; BUREAU 11BC007; BUREAU 11BC008; BUREAU 11BC009; BUREAU 11BC010; BUREAU 11BC011; CH 11BC012; CH 11BC013; CH 11BC014; CH 11BC015; OFFICE 11BC103; IDE 11BC104; PHARMA 11BC105; BUREAU 11BC106; RESERVE 11BC107; UM 11BC108; ASH 11BC110; BUREAU 11BC111	Allèges	Analyse : P120 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (beige) (Absence d'amiante) Analyse : P121 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P177 - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P178 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P179 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P180 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante)
ZPSO050	11ème étage Aile 1	BUREAU 11BC001; BUREAU 11BC002; BUREAU 11BC003; BUREAU 11BC004; BUREAU 11BC005; BUREAU 11BC101; SALLE 11BC016; RESERVE 11BC006; BUREAU 11BC102; BUREAU 11BC007; BUREAU 11BC008; BUREAU 11BC009; BUREAU 11BC010; BUREAU 11BC011; CH 11BC012; CH 11BC013; CH 11BC014; CH 11BC015; OFFICE 11BC103; IDE 11BC104; PHARMA 11BC105; BUREAU 11BC106; RESERVE 11BC107; UM 11BC108; ASH 11BC110; BUREAU 11BC111; L TECH 11BC112	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P122 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P123 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P174 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P175 - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P176 - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P194 - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (Présence d'amiante)
ZPSO051	11ème étage Aile 1	BUREAU 11BC001; BUREAU 11BC002; BUREAU 11BC003; BUREAU 11BC004; BUREAU 11BC005; BUREAU 11BC101; BUREAU 11BC007; BUREAU 11BC008; BUREAU 11BC009; BUREAU 11BC010; BUREAU 11BC011; CH 11BC012; CH 11BC013; CH 11BC014; CH 11BC015; OFFICE 11BC103; IDE 11BC104; PHARMA 11BC105; BUREAU 11BC106; RESERVE 11BC107; BUREAU 11BC111	Plafond	Analyse : P124 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P125 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P166 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P167 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P168 - Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P196 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante)

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO052	11ème étage Aile 1	BUREAU 11BC001; BUREAU 11BC002; BUREAU 11BC003; BUREAU 11BC004; BUREAU 11BC005; BUREAU 11BC101; PL 11BC16A; SALLE 11BC016; RESERVE 11BC006; DGT 11BC117; BUREAU 11BC007; BUREAU 11BC008; BUREAU 11BC009; BUREAU 11BC010; BUREAU 11BC011; CH 11BC012; CH 11BC013; CH 11BC014; CH 11BC015; IDE 11BC104; PHARMA 11BC105; BUREAU 11BC106; RESERVE 11BC107; BUREAU 11BC111	Mur de refend	Analyse : P001 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P002 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P031 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P032 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P033 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P034 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P102 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P126 - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P127 - Matériau (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P128 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P169 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P170 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P171 - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P172 - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P173 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante)
ZPSO053	11ème étage Aile 1	SANIT 11BC544; SANIT 11BC540; SANIT 11BC535; SANIT 11BC532; SANIT 11BC529; SANIT 11BC513; SANIT 11BC509; SANIT 11BC501; SANIT 11BC499; SANIT 11BC492; SANIT 11BC495; SANIT 11BC496; SANIT 11BC506; SANIT 11BC507; SANIT 11BC516	Mur de refend	Analyse : P129 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante) Analyse : P130 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P190 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P191 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P192 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (Absence d'amiante)

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO054	11ème étage Aile 1	BUREAU 11BC001; BUREAU 11BC002; BUREAU 11BC003; BUREAU 11BC004; BUREAU 11BC005; BUREAU 11BC101; PL 11BC16A; SALLE 11BC016; RESERVE 11BC006; DGT 11BC117; BUREAU 11BC102; BUREAU 11BC007; BUREAU 11BC008; BUREAU 11BC009; BUREAU 11BC010; BUREAU 11BC011; CH 11BC012; CH 11BC013; CH 11BC014; CH 11BC015; OFFICE 11BC103; IDE 11BC104; PHARMA 11BC105; BUREAU 11BC106; RESERVE 11BC107; BUREAU 11BC111	Cloison	Analyse : P131 - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P132 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P133 - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P134 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P181 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P182 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P183 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type colle (transparent) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P184 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P185 - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P195 - Phase 1 Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante)
ZPSO069	11ème étage Noyau central	ATTENTE 11BC458; BUREAU 11BC459; BIBLIOTHEQUE 11BC440; BUREAU 11BC442; SAS 11BCS17; ENDOSCOPIE 11BC445; REUNION 11AX446; BUREAU 11AX456; EXAMEN 11FG457; SECRETARIAT 11FG461; BUREAU 11FG463; SECRETARIAT 11AX464; SECRETARIAT 11AX465; SECRETARIAT 11AX466; CONSULT 11AX470; ATTENTE 11AX435; BUREAU 11AX474; CONSULT 11AX475	Mur de refend	Analyse : P200 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Absence d'amiante) Analyse : P219 - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Absence d'amiante) Analyse : P220 - Phase 2 Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P242 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P243 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P244 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P245 - Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc) (Présence d'amiante) Analyse : P246 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante)

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO070	11ème étage Noyau central	ATTENTE 11BC458; BUREAU 11BC459; BIBLIOTHEQUE 11BC440; BUREAU 11BC442; EXAMEN 11BC443; REUNION 11AX446; BUREAU 11AX451; BUREAU 11AX452; BUREAU 11AX453; BUREAU 11AX454; BUREAU 11AX455; EXAMEN 11FG457; BUREAU 11FG458; SECRETARIAT 11FG461; BUREAU 11FG463; SECRETARIAT 11AX464; SECRETARIAT 11AX465; SECRETARIAT 11AX466; CONSULT 11AX470; BUREAU 11AX471; ATTENTE 11AX435; BUREAU 11AX472; CONSULT 11AX436; BUREAU 11AX437; BUREAU 11AX474; CONSULT 11AX475	Plafond	Analyse : P201 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) <u>Analyse : P202</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P203 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P204 - Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P205 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P247</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante) <u>Analyse : P248</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P249</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (poudreuse) (blanc) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P250</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante) <u>Analyse : P251</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P252</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante)
ZPSO072	11ème étage Noyau central	ATTENTE 11BC458; BUREAU 11BC459; BIBLIOTHEQUE 11BC440; BUREAU 11BC442; EXAMEN 11BC443; BUREAU 11BC449; DESINFECTION 11BC448; ENDOSCOPIE 11BC445; REUNION 11AX446; BUREAU 11AX451; BUREAU 11AX452; BUREAU 11AX453; BUREAU 11AX454; BUREAU 11AX455; BUREAU 11AX456; EXAMEN 11FG457; BUREAU 11FG458; SECRETARIAT 11FG461; BUREAU 11FG463; SECRETARIAT 11AX464; SECRETARIAT 11AX465; SECRETARIAT 11AX466; CONSULT 11AX470; BUREAU 11AX471; ATTENTE 11AX435; BUREAU 11AX472; CONSULT 11AX436; BUREAU 11AX437; BUREAU 11AX474	Allèges	Analyse : P208 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P253 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) <u>Analyse : P254</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P255 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante)
ZPSO078	11ème étage Noyau central	ATTENTE 11BC458; BUREAU 11BC459; BIBLIOTHEQUE 11BC440; BUREAU 11BC442; EXAMEN 11BC443; BUREAU 11BC449; DESINFECTION 11BC448; ENDOSCOPIE 11BC445; REUNION 11AX446; BUREAU 11AX451; BUREAU 11AX452; BUREAU 11AX453; BUREAU 11AX454; BUREAU 11AX455; BUREAU 11AX456; EXAMEN 11FG457; BUREAU 11FG458; SECRETARIAT 11FG461; BUREAU 11FG463; SECRETARIAT 11AX464; SECRETARIAT 11AX465; SECRETARIAT 11AX466; BUREAU 11AX471; ATTENTE 11AX435; BUREAU 11AX472; CONSULT 11AX436; BUREAU 11AX437; BUREAU 11AX474	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P221 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P222 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P256 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P257 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) <u>Analyse : P258</u> - Phase 2 Matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P259</u> - Phase 2 Matériau souple (fibreuse) (vert) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Présence d'amiante) Analyse : P260 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante)
ZPSO092	11ème étage Noyau central	CIRCU 11AXC01; SAS 11AXS12; CIRCU 11AXC02; CIRCU 11BCC03; CIRCU 11AXC03; SAS 11AXS13; CIRCU 11AXC05; CIRCU 11AXC06; ATTENTE 11AX491; CIRCU 11AXC04; CIRCU 11FGC04; SAS 11AXS14; SAS 11AXS15; SAS 11AXS16	Mur de refend	Analyse : P268 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P269</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) (Présence d'amiante)
ZPSO094	11ème étage Ailes 2 -- 11ème étage Aile 1 -- 11ème étage Noyau central	GAINE ELEC 11AX213 -- L TECH 11BC112 -- GAINE ELEC 11BC441; ARCHIVES 11AX450; L TECH 11FG673; GAIN ELEC 11FG459	Plafond	Analyse : P271 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P272</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante)

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO095	11ème étage Ailes 2 -- 11ème étage Aile 1 -- 11ème étage Noyau central	GAINE ELEC 11AX213 -- L TECH 11BC112 -- GAINE ELEC 11BC441; L TECH 11FG673; GAIN ELEC 11FG459	Mur de refend	Analyse : P030 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P273 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P274 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) (Absence d'amiante)

Après vérification d'adx-Groupe et de son laboratoire d'analyse qu'aucune pollution croisée n'a été identifiée au niveau du laboratoire et du prélèvement, l'hétérogénéité du matériau/produit de la ou des ZPSO notifiées ci-dessus peuvent s'expliquer selon la norme NFX 46-020 par :

- une faible quantité d'amiante mélangé manuellement, lors de la fabrication ;
- une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication ;
- la pose d'un enduit sur une surface avec des reliquats d'un produit amianté non complètement enlevé ;

À ce stade, il convient de conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, etc.) la cause probable de cette hétérogénéité

Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux.

ADX GROUPE a choisi d'utiliser les critères non subjectifs de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO026 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)							
Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central							
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11DE214	Discontinue	1	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
STOCKAGE 11DE215	Discontinue	2	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
SDB 11DE216	Discontinue	3	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

					<u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
HYGIENE 11DE226	Discontinue	4	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
STOCKAGE 11DE219	Discontinue	5	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11DE220	Discontinue	6	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
SOINS 11DE221	Discontinue	7	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116


					<u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
OFFICE 11DE223	Discontinue	8	Fenêtres	Oui 11ème étage Ailes 2 - OFFICE 11DE223 : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Quantité estimée:</u> 79 U <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P070 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) (marron) : Présence d'amiante	
CH 11DE016	Discontinue	9	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CH 11DE017	Discontinue	10	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CH 11DE018	Discontinue	11	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

					MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE019	Discontinue	12	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CH 11DE020	Discontinue	13	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CH 11DE021	Discontinue	14	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CH 11DE022	Discontinue	15	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

					MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE023	Discontinue	16	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CH 11DE024	Discontinue	17	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CH 11DE025	Discontinue	18	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CH 11DE026	Discontinue	19	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

					MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE027	Discontinue	20	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CH 11DE028	Discontinue	21	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CH 11DE029	Discontinue	22	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CH 11DE030	Discontinue	23	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

					MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE031	Discontinue	24	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
RESERVE 11DE032	Discontinue	25	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
REUNION 11AX033	Discontinue	26	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

CIRCU 11DEC01	Discontinue	27	Fenêtres	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01 : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Présence d'amiante	
BUREAU 11BC001	Discontinue	28	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11BC002	Discontinue	29	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11BC003	Discontinue	30	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

BUREAU 11BC004	Discontinue	31	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11BC005	Discontinue	32	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11BC101	Discontinue	33	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CIRCU 11BCC01	Discontinue	34	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

SALLE 11BC016	Discontinue	35	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
RESERVE 11BC006	Discontinue	36	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11BC102	Discontinue	37	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11BC007	Discontinue	38	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

BUREAU 11BC008	Discontinue	39	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11BC009	Discontinue	40	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11BC010	Discontinue	41	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11BC011	Discontinue	42	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

CH 11BC012	Discontinue	43	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CH 11BC013	Discontinue	44	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CH 11BC014	Discontinue	45	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CH 11BC015	Discontinue	46	Fenêtres	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC015 : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P116 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (marron) : Présence d'amiante	

OFFICE 11BC103	Discontinue	47	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
IDE 11BC104	Discontinue	48	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
PHARMA 11BC105	Discontinue	49	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11BC106	Discontinue	50	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

RESERVE 11BC107	Discontinue	51	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
UM 11BC108	Discontinue	52	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
ASH 11BC110	Discontinue	53	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
ATTENTE 11BC458	Discontinue	54	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

BUREAU 11BC459	Discontinue	55	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BIBLIOTHEQUE 11BC440	Discontinue	56	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11BC442	Discontinue	57	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
EXAMEN 11BC443	Discontinue	58	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

BUREAU 11BC449	Discontinue	59	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
DESINFECTION 11BC448	Discontinue	60	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
ENDOSCOPIE 11BC445	Discontinue	61	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
REUNION 11AX446	Discontinue	62	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

BUREAU 11AX451	Discontinue	63	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11AX452	Discontinue	64	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11AX453	Discontinue	65	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11AX454	Discontinue	66	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

BUREAU 11AX455	Discontinue	67	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11AX456	Discontinue	68	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
EXAMEN 11FG457	Discontinue	69	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11FG458	Discontinue	70	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

SECRETARIAT 11FG461	Discontinue	71	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11FG463	Discontinue	72	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
SECRETARIAT 11AX464	Discontinue	73	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11AX471	Discontinue	74	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

ATTENTE 11AX435	Discontinue	75	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11AX472	Discontinue	76	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CONSULT 11AX436	Discontinue	77	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11AX437	Discontinue	78	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

BUREAU 11AX474	Discontinue	79	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
----------------	-------------	----	----------	---	---	-------------------------------------	-------------------------------

ZPSO066 : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SDB 11DE216	Discontinue	1	Fenêtres	Oui 11ème étage Ailes 2 - SDB 11DE216 : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO066 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P197 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-001 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P197 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type mousse (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO067 : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SDB 11DE216	Discontinue	1	Fenêtres; Joint sous dormant	Oui 11ème étage Ailes 2 - SDB 11DE216 : Fenêtres; Joint sous dormant	<u>Identifiant:</u> ZPSO067 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P198 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-002 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P198 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO001 : Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11DE214	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) +	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031

					Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
STOCKAGE 11DE215	Discontinue	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031
STOCKAGE 11DE219	Discontinue	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2:	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031

					Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
BUREAU 11DE220	Discontinue	4	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - BUREAU 11DE220 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 550 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Présence d'amiante	
SOINS 11DE221	Discontinue	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031

					<u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
OFFICE 11DE223	Discontinue	6	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - OFFICE 11DE223 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P102 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
CH 11DE016	Discontinue	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031

					MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE017	Discontinue	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031
CH 11DE018	Discontinue	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031

					MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE019	Discontinue	10	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE019 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante	

CH 11DE020	Discontinue	11	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE020 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces Absence d'amiante	
CH 11DE021	Discontinue	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031

					Justificatif: Après analyse en laboratoire		
CH 11DE022	Discontinue	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031
CH 11DE023	Discontinue	14	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) +	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031

					Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE024	Discontinue	15	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 2SEK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 2SEK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 2SEK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 2SEK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 2SEK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 2SEK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 2SEK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 2SEK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031
CH 11DE026	Discontinue	16	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE026 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 2SEK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 2SEK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 2SEK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 2SEK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 2SEK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 2SEK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 2SEK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 2SEK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2:	<u>Analyse:</u> P033 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) Présence d'amiante	

					Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE027	Discontinue	17	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031
CH 11DE028	Discontinue	18	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031

					<u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE029	Discontinue	19	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031
CH 11DE030	Discontinue	20	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE030 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux,	<u>Analyse:</u> P034 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante	

					cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE031	Discontinue	21	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031
RESERVE 11DE032	Discontinue	22	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031

					<u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
REUNION 11AX033	Discontinue	23	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - REUNION 11AX033 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO002 : Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11DE214	Discontinue	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001- 39226; P14 IT070505-3284

STOCKAGE 11DE215	Discontinue	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001-39226; P14 IT070505-3284
HYGIENE 11DE226	Discontinue	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001-39226; P14 IT070505-3284

STOCKAGE 11DE219	Discontinue	4	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001-39226; P14 IT070505-3284
BUREAU 11DE220	Discontinue	5	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001-39226; P14 IT070505-3284

SOINS 11DE221	Discontinue	6	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Ailes 2 - SOINS 11DE221 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P056 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) Absence d'amiante	
OFFICE 11DE223	Discontinue	7	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Ailes 2 - OFFICE 11DE223 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P103 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	

CH 11DE016	Discontinue	8	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001-39226; P14 IT070505-3284
CH 11DE017	Discontinue	9	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001-39226; P14 IT070505-3284

CH 11DE018	Discontinue	10	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001-39226; P14 IT070505-3284
CH 11DE019	Discontinue	11	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE019 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces Absence d'amiante	

CH 11DE020	Discontinue	12	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE020 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces Absence d'amiante	
CH 11DE021	Discontinue	13	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001-39226; P14 IT070505-3284

CH 11DE022	Discontinue	14	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001-39226; P14 IT070505-3284
CH 11DE023	Discontinue	15	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE023 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P057 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) Présence d'amiante	

CH 11DE024	Discontinue	16	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001-39226; P14 IT070505-3284
CH 11DE025	Discontinue	17	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001-39226; P14 IT070505-3284

CH 11DE026	Discontinue	18	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE026 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 350 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P058 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces Présence d'amiante	
CH 11DE027	Discontinue	19	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001-39226; P14 IT070505-3284

CH 11DE028	Discontinue	20	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001-39226; P14 IT070505-3284
CH 11DE029	Discontinue	21	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE029 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P059 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante	

CH 11DE030	Discontinue	22	Mur donnant sur extérieur	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	
CH 11DE031	Discontinue	23	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001-39226; P14 IT070505-3284

RESERVE 11DE032	Discontinue	24	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001-39226; P14 IT070505-3284
REUNION 11AX033	Discontinue	25	Mur donnant sur extérieur	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	

ZPSO003 : Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11DE214	Discontinue	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223

STOCKAGE 11DE215	Discontinue	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223
STOCKAGE 11DE219	Discontinue	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223

BUREAU 11DE220	Discontinue	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223
SOINS 11DE221	Discontinue	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223

OFFICE 11DE223	Discontinue	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223
CH 11DE016	Discontinue	7	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223

CH 11DE017	Discontinue	8	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223
CH 11DE018	Discontinue	9	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223

CH 11DE019	Discontinue	10	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE019 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
GT 11DE555	Discontinue	11	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223

CH 11DE020	Discontinue	12	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE020 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	
CH 11DE021	Discontinue	13	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223

CH 11DE022	Discontinue	14	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE022 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
CH 11DE023	Discontinue	15	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223

CH 11DE024	Discontinue	16	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223
CH 11DE025	Discontinue	17	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE025 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 900 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P045 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Présence d'amiante	

CH 11DE026	Discontinue	18	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE026 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P046 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
CH 11DE027	Discontinue	19	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223

CH 11DE028	Discontinue	20	Cloison; Mur C	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	
CH 11DE029	Discontinue	21	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE029 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P047 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

CH 11DE030	Discontinue	22	Cloison	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	
CH 11DE031	Discontinue	23	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223

RESERVE 11DE032	Discontinue	24	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223
REUNION 11AX033	Discontinue	25	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223


ZPSO004 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11DE214	Discontinue	1	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064
STOCKAGE 11DE215	Discontinue	2	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064

HYGIENE 11DE226	Discontinue	3	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064
STOCKAGE 11DE219	Discontinue	4	Allèges	Oui 11ème étage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE219 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) : Absence d'amiante	

BUREAU 11DE220	Discontinue	5	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064
SOINS 11DE221	Discontinue	6	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064

OFFICE 11DE223	Discontinue	7	Allèges	Oui 11ème étage Ailes 2 - OFFICE 11DE223 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P062 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	
CH 11DE016	Discontinue	8	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064

CH 11DE017	Discontinue	9	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064
CH 11DE018	Discontinue	10	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064

CH 11DE019	Discontinue	11	Allèges	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE019 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante	
CH 11DE020	Discontinue	12	Allèges	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE020 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces Absence d'amiante	

	Discontinue	13	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064
CH 11DE022	Discontinue	14	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064

CH 11DE023	Discontinue	15	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064
CH 11DE024	Discontinue	16	Allèges	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE024 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	

CH 11DE025	Discontinue	17	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064
CH 11DE026	Discontinue	18	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064

CH 11DE027	Discontinue	19	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064
CH 11DE028	Discontinue	20	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064

CH 11DE029	Discontinue	21	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064
CH 11DE030	Discontinue	22	Allèges	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE030 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	

CH 11DE031	Discontinue	23	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064
RESERVE 11DE032	Discontinue	24	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064

REUNION 11AX033	Discontinue	25	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064
-----------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

ZPSO007 : Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SDB 11DE216	Discontinue	1	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - SDB 11DE216 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P035 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces : Absence d'amiante	
WC 11DE224	Discontinue	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013, P035, P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P035, P036, P037	Idem photo : P035; P012; P013; P036; P037

HYGIENE 11DE226	Discontinue	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013, P035, P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P035, P036, P037	Idem photo : P035; P012; P013; P036; P037
SANIT 11DE569	Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013, P035, P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P035, P036, P037	Idem photo : P035; P012; P013; P036; P037

SANIT 11DE566	Discontinue	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013, P035, P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P035, P036, P037	Idem photo : P035; P012; P013; P036; P037
SANIT 11DE559	Discontinue	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013, P035, P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P035, P036, P037	Idem photo : P035; P012; P013; P036; P037

SANIT 11DE556	Discontinue	7	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE556 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) Absence d'amiante	
SANIT 11DE563	Discontinue	8	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE563 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

SANIT 11DE564	Discontinue	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013, P035, P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P035, P036, P037	Idem photo : P035; P012; P013; P036; P037
SANIT 11DE573	Discontinue	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013, P035, P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P035, P036, P037	Idem photo : P035; P012; P013; P036; P037

SANIT 11DE574	Discontinue	11	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE574 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 200 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P036 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Présence d'amiante	
SANIT 11DE577	Discontinue	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013, P035, P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P035, P036, P037	Idem photo : P035; P012; P013; P036; P037

SANIT 11DE580	Discontinue	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013, P035, P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P035, P036, P037	Idem photo : P035; P012; P013; P036; P037
SANIT 11DE583	Discontinue	14	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE583 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante	

SANIT 11DE589	Discontinue	15	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013, P035, P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P035, P036, P037	Idem photo : P035; P012; P013; P036; P037
SANIT 11DE591	Discontinue	16	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013, P035, P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P035, P036, P037	Idem photo : P035; P012; P013; P036; P037

SANIT 11DE592	Discontinue	17	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013, P035, P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P035, P036, P037	Idem photo : P035; P012; P013; P036; P037
SANIT 11DE597	Discontinue	18	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013, P035, P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P035, P036, P037	Idem photo : P035; P012; P013; P036; P037

SANIT 11DE600	Discontinue	19	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013, P035, P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P035, P036, P037	Idem photo : P035; P012; P013; P036; P037
SANIT 11AX682	Discontinue	20	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013, P035, P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P035, P036, P037	Idem photo : P035; P012; P013; P036; P037

ZPSO008 : Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SDB 11DE216	Discontinue	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015, P048, P049, P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015, P048, P049, P050, P051	Idem photo : P048; P049; P014; P015; P050; P051
DOUCHE 11DE225	Discontinue	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015, P048, P049, P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015, P048, P049, P050, P051	Idem photo : P048; P049; P014; P015; P050; P051

WC 11DE224	Discontinue	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015, P048, P049, P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015, P048, P049, P050, P051	Idem photo : P048; P049; P014; P015; P050; P051
HYGIENE 11DE226	Discontinue	4	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - HYGIENE 11DE226 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P048 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

SANIT 11DE569	Discontinue	5	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE569 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
SANIT 11DE566	Discontinue	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015, P048, P049, P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015, P048, P049, P050, P051	Idem photo : P048; P049; P014; P015; P050; P051


SANIT 11DE559	Discontinue	7	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015, P048, P049, P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015, P048, P049, P050, P051	Idem photo : P048; P049; P014; P015; P050; P051
SANIT 11DE556	Discontinue	8	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE556 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

SANIT 11DE563	Discontinue	9	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE563 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
SANIT 11DE564	Discontinue	10	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015, P048, P049, P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015, P048, P049, P050, P051	Idem photo : P048; P049; P014; P015; P050; P051

SANIT 11DE573	Discontinue	11	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015, P048, P049, P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015, P048, P049, P050, P051	Idem photo : P048; P049; P014; P015; P050; P051
SANIT 11DE574	Discontinue	12	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015, P048, P049, P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015, P048, P049, P050, P051	Idem photo : P048; P049; P014; P015; P050; P051

SANIT 11DE577	Discontinue	13	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015, P048, P049, P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015, P048, P049, P050, P051	Idem photo : P048; P049; P014; P015; P050; P051
SANIT 11DE580	Discontinue	14	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE580 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

SANIT 11DE583	Discontinue	15	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015, P048, P049, P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015, P048, P049, P050, P051	Idem photo : P048; P049; P014; P015; P050; P051
SANIT 11DE589	Discontinue	16	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015, P048, P049, P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015, P048, P049, P050, P051	Idem photo : P048; P049; P014; P015; P050; P051

SANIT 11DE591	Discontinue	17	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015, P048, P049, P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015, P048, P049, P050, P051	Idem photo : P048; P049; P014; P015; P050; P051
SANIT 11DE592	Discontinue	18	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE592 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P051 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

SANIT 11DE597	Discontinue	19	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015, P048, P049, P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015, P048, P049, P050, P051	Idem photo : P048; P049; P014; P015; P050; P051
SANIT 11DE600	Discontinue	20	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015, P048, P049, P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015, P048, P049, P050, P051	Idem photo : P048; P049; P014; P015; P050; P051

SANIT 11AX682	Discontinue	21	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015, P048, P049, P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015, P048, P049, P050, P051	Idem photo : P048; P049; P014; P015; P050; P051
---------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

ZPSO009 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SDB 11DE216	Discontinue	1	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 11ème étage Ailes 2 - SDB 11DE216 : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P016, réf. labo.: 25EK055673-016 MA2510153927/P041, réf. labo.: 25EK057189-016 MA2510153927/P042, réf. labo.: 25EK057189-017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P041 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert) Absence d'amiante	

DOUCHE 11DE225	Discontinue	2	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P041, P042	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P016, réf. labo.: 25EK055673-016 MA2510153927/P041, réf. labo.: 25EK057189-016 MA2510153927/P042, réf. labo.: 25EK057189-017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016, P041, P042	Idem photo : P041; P016; P042
----------------	-------------	---	---	---	--	---	-------------------------------

WC 11DE224	Discontinue	3	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P041, P042	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P016, réf. labo.: 25EK055673-016 MA2510153927/P041, réf. labo.: 25EK057189-016 MA2510153927/P042, réf. labo.: 25EK057189-017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016, P041, P042	Idem photo : P041; P016; P042
------------	-------------	---	---	---	--	---	-------------------------------

SANIT 11DE563	Discontinue	4	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE563 : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P016, réf. labo.: 25EK055673-016 MA2510153927/P041, réf. labo.: 25EK057189-016 MA2510153927/P042, réf. labo.: 25EK057189-017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert) Absence d'amiante	
---------------	-------------	---	---	--	--	---	---

SANIT 11DE597	Discontinue	5	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE597 : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P016, réf. labo.: 25EK055673-016 MA2510153927/P041, réf. labo.: 25EK057189-016 MA2510153927/P042, réf. labo.: 25EK057189-017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P042 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante	
---------------	-------------	---	---	--	--	--	---

ZPSO010 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CH 11DE020	Discontinue	1	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE020 : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P017, réf. labo.: 25EK055673-017 MA2510153927/P028, réf. labo.: 25EK057189-003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P017 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	

CH 11DE030	Discontinue	2	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE030 : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P017, réf. labo.: 25EK055673-017 MA2510153927/P028, réf. labo.: 25EK057189-003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert) Absence d'amiante	
------------	-------------	---	---	---	--	---	---

ZPSO011 : Enduit de ragréage, débullage, lissage

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS 11AXS11	Discontinue	1	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
GT 11AX683	Discontinue	2	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
GAINE ELEC 11AX213	Discontinue	3	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
GT 11AX684	Discontinue	4	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

GT 11AX685	Discontinue	5	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
GT 11AX686	Discontinue	6	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11DE214	Discontinue	7	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
STOCKAGE 11DE215	Discontinue	8	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

SDB 11DE216	Discontinue	9	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
DOUCHE 11DE225	Discontinue	10	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
WC 11DE224	Discontinue	11	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
HYGIENE 11DE226	Discontinue	12	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

STOCKAGE 11DE219	Discontinue	13	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11DE220	Discontinue	14	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SOINS 11DE221	Discontinue	15	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
OFFICE 11DE223	Discontinue	16	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

CH 11DE016	Discontinue	17	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE569	Discontinue	18	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CH 11DE017	Discontinue	19	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE566	Discontinue	20	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

CH 11DE018	Discontinue	21	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE559	Discontinue	22	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CH 11DE019	Discontinue	23	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE556	Discontinue	24	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

GT 11DE555	Discontinue	25	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
LOCAL 11DE690	Discontinue	26	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SAS 11DES09	Discontinue	27	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
ESC 11DEE05	Discontinue	28	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

CH 11DE020	Discontinue	29	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE563	Discontinue	30	Cueillie Mur/plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE563 : Cueillie Mur/plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; Absence d'amiante	
CH 11DE021	Discontinue	31	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE564	Discontinue	32	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

CH 11DE022	Discontinue	33	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE573	Discontinue	34	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CH 11DE023	Discontinue	35	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE574	Discontinue	36	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

CH 11DE024	Discontinue	37	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE577	Discontinue	38	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CH 11DE025	Discontinue	39	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE580	Discontinue	40	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

CH 11DE026	Discontinue	41	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE583	Discontinue	42	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CH 11DE027	Discontinue	43	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE589	Discontinue	44	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

CH 11DE028	Discontinue	45	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE591	Discontinue	46	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CH 11DE029	Discontinue	47	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE592	Discontinue	48	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

CH 11DE030	Discontinue	49	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE597	Discontinue	50	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CH 11DE031	Discontinue	51	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE600	Discontinue	52	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

RESERVE 11DE032	Discontinue	53	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
REUNION 11AX033	Discontinue	54	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11AX682	Discontinue	55	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CIRCU 11DEC02	Discontinue	56	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

GT 11DE599	Discontinue	57	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
GT 11DE598	Discontinue	58	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
GT 11DE594	Discontinue	59	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
GT 11DE593	Discontinue	60	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

CIRCU 11DES10	Discontinue	61	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
GT 11DE588	Discontinue	62	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CIRCU 11DEC01	Discontinue	63	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
GT 11DE579	Discontinue	64	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

GT 11DE578	Discontinue	65	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
GT 11DE570	Discontinue	66	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
GT 11DE571	Discontinue	67	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
GT 11DE560	Discontinue	68	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

GT 11DE561	Discontinue	69	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CIRCU 11BCC02	Discontinue	70	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11BC001	Discontinue	71	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11BC544	Discontinue	72	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

BUREAU 11BC002	Discontinue	73	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11BC540	Discontinue	74	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11BC003	Discontinue	75	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11BC535	Discontinue	76	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

BUREAU 11BC004	Discontinue	77	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11BC532	Discontinue	78	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11BC005	Discontinue	79	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11BC529	Discontinue	80	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

BUREAU 11BC101	Discontinue	81	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SAS 11BCS02	Discontinue	82	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CIRCU 11BCC01	Discontinue	83	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
PL 11BC16A	Discontinue	84	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114


SALLE 11BC016	Discontinue	85	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
RESERVE 11BC006	Discontinue	86	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11BC513	Discontinue	87	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
DGT 11BC117	Discontinue	88	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

BUREAU 11BC102	Discontinue	89	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11BC007	Discontinue	90	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11BC509	Discontinue	91	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11BC008	Discontinue	92	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

SANIT 11BC501	Discontinue	93	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11BC009	Discontinue	94	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11BC499	Discontinue	95	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SAS 11BCS01	Discontinue	96	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

ESC 11BCE01	Discontinue	97	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11BC010	Discontinue	98	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11BC492	Discontinue	99	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11BC011	Discontinue	100	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

SANIT 11BC495	Discontinue	101	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CH 11BC012	Discontinue	102	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11BC496	Discontinue	103	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CH 11BC013	Discontinue	104	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

SANIT 11BC506	Discontinue	105	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CH 11BC014	Discontinue	106	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11BC507	Discontinue	107	Cueillie Mur/plafond	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC507 : Cueillie Mur/plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P114 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) : Absence d'amiante	
CH 11BC015	Discontinue	108	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

SANIT 11BC516	Discontinue	109	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
OFFICE 11BC103	Discontinue	110	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
IDE 11BC104	Discontinue	111	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
PHARMA 11BC105	Discontinue	112	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

BUREAU 11BC106	Discontinue	113	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
RESERVE 11BC107	Discontinue	114	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11BC109	Discontinue	115	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
WC 11BC113	Discontinue	116	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

WC 11BC114	Discontinue	117	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
UM 11BC108	Discontinue	118	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
ASH 11BC110	Discontinue	119	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
DOUCHE 11BC116	Discontinue	120	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

DOUCHE 11BC115	Discontinue	121	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11BC111	Discontinue	122	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
L TECH 11BC112	Discontinue	123	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
ATTENTE 11BC458	Discontinue	124	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

BUREAU 11BC459	Discontinue	125	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
DASRI 11BC439	Discontinue	126	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BIBLIOTHEQUE 11BC440	Discontinue	127	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
GAINÉ ELEC 11BC441	Discontinue	128	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

BUREAU 11BC442	Discontinue	129	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
EXAMEN 11BC443	Discontinue	130	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
WC 11BC552	Discontinue	131	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SAS 11BCS17	Discontinue	132	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

SDE 11BC447	Discontinue	133	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11BC449	Discontinue	134	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
DESINFECTION 11BC448	Discontinue	135	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
ENDOSCOPIE 11BC445	Discontinue	136	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

SAS 11BCS04	Discontinue	137	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
ESC 11BCE02	Discontinue	138	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
REUNION 11AX446	Discontinue	139	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
ARCHIVES 11AX450	Discontinue	140	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

UM 11AX482	Discontinue	141	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
UM 11AX481	Discontinue	142	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11AX480	Discontinue	143	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11AX486	Discontinue	144	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

BUREAU 11AX451	Discontinue	145	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
WC 11AX483	Discontinue	146	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11AX452	Discontinue	147	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11AX453	Discontinue	148	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

BUREAU 11AX454	Discontinue	149	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11AX455	Discontinue	150	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11AX456	Discontinue	151	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
EXAMEN 11FG457	Discontinue	152	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

BUREAU 11FG458	Discontinue	153	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11FG490	Discontinue	154	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SAS 11FGS08	Discontinue	155	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
ESC 11FGE04	Discontinue	156	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

SECRETARIAT 11FG461	Discontinue	157	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11FG463	Discontinue	158	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SECRETARIAT 11AX464	Discontinue	159	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SECRETARIAT 11AX465	Discontinue	160	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

SECRETARIAT 11AX466	Discontinue	161	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CONSULT 11AX470	Discontinue	162	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11AX471	Discontinue	163	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
ATTENTE 11AX435	Discontinue	164	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

BUREAU 11AX472	Discontinue	165	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CONSULT 11AX436	Discontinue	166	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11AX437	Discontinue	167	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11AX474	Discontinue	168	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

CONSULT 11AX475	Discontinue	169	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CIRCU 11AXC01	Discontinue	170	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SAS 11AXS12	Discontinue	171	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CIRCU 11AXC02	Discontinue	172	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

CIRCU 11BCC03	Discontinue	173	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CIRCU 11AXC03	Discontinue	174	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SAS 11AXS13	Discontinue	175	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CIRCU 11AXC05	Discontinue	176	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

CIRCU 11AXC06	Discontinue	177	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
ATTENTE 11AX491	Discontinue	178	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CIRCU 11AXC04	Discontinue	179	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CIRCU 11FGC03	Discontinue	180	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

CIRCU 11FGC04	Discontinue	181	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SAS 11AXS14	Discontinue	182	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SAS 11AXS15	Discontinue	183	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SAS 11AXS16	Discontinue	184	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

L TECH 11FG673	Discontinue	185	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
GAINE ELEC 11FG459	Discontinue	186	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
PL TECH 11AX689	Discontinue	187	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

ZPSO013 : Colle de plinthes, Colle de plinthe

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS 11AXS11	Discontinue	1	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
GAINE ELEC 11AX213	Discontinue	2	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
STOCKAGE 11DE219	Discontinue	3	Plinthes	Oui 11ème étage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE219 : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P066 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante	

BUREAU 11DE220	Discontinue	4	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CH 11DE016	Discontinue	5	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11DE569	Discontinue	6	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CH 11DE017	Discontinue	7	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

SANIT 11DE566	Discontinue	8	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CH 11DE018	Discontinue	9	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11DE559	Discontinue	10	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CH 11DE019	Discontinue	11	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

SANIT 11DE556	Discontinue	12	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SAS 11DES09	Discontinue	13	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthe <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthe <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CH 11DE022	Discontinue	14	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11DES73	Discontinue	15	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

CH 11DE023	Discontinue	16	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11DE574	Discontinue	17	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CH 11DE024	Discontinue	18	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11DE577	Discontinue	19	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

CH 11DE025	Discontinue	20	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11DE580	Discontinue	21	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CH 11DE026	Discontinue	22	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11DE583	Discontinue	23	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

CH 11DE029	Discontinue	24	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11DE592	Discontinue	25	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CIRCU 11DEC02	Discontinue	26	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CIRCU 11DES10	Discontinue	27	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

CIRCU 11DEC01	Discontinue	28	Plinthes	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01 : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (marron) Absence d'amiante	
SAS 11BCS03	Discontinue	29	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CIRCU 11BCC02	Discontinue	30	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
BUREAU 11BC001	Discontinue	31	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

SANIT 11BC544	Discontinue	32	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
BUREAU 11BC002	Discontinue	33	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11BC540	Discontinue	34	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
BUREAU 11BC003	Discontinue	35	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

SANIT 11BC535	Discontinue	36	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
BUREAU 11BC004	Discontinue	37	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11BC532	Discontinue	38	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
BUREAU 11BC005	Discontinue	39	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

SANIT 11BC529	Discontinue	40	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
BUREAU 11BC101	Discontinue	41	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SAS 11BCS02	Discontinue	42	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CIRCU 11BCC01	Discontinue	43	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

PL 11BC16A	Discontinue	44	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SALLE 11BC016	Discontinue	45	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
BUREAU 11BC007	Discontinue	46	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11BC509	Discontinue	47	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

BUREAU 11BC008	Discontinue	48	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11BC501	Discontinue	49	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
BUREAU 11BC009	Discontinue	50	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11BC499	Discontinue	51	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

SAS 11BCS01	Discontinue	52	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthe <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthe <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
ESC 11BCE01	Discontinue	53	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
BUREAU 11BC010	Discontinue	54	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11BC492	Discontinue	55	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

BUREAU 11BC011	Discontinue	56	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11BC495	Discontinue	57	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CH 11BC012	Discontinue	58	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11BC496	Discontinue	59	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

CH 11BC013	Discontinue	60	Plinthes	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC013 : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P118 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	
SANIT 11BC506	Discontinue	61	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11BC507	Discontinue	62	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CH 11BC015	Discontinue	63	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

SANIT 11BC516	Discontinue	64	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
BUREAU 11BC106	Discontinue	65	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
RESERVE 11BC107	Discontinue	66	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
BUREAU 11BC111	Discontinue	67	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

L TECH 11BC112	Discontinue	68	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
BUREAU 11BC459	Discontinue	69	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
BIBLIOTHEQUE 11BC440	Discontinue	70	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
GAINE ELEC 11BC441	Discontinue	71	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

SAS 11BCS04	Discontinue	72	Plinthes	Oui 11ème étage Noyau central - SAS 11BCS04 : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthe <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthe <u>Quantité estimée:</u> 7000 ml <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P207 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) Présence d'amiante	
	Discontinue	73	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthe <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthe <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
ESC 11BCE02	Discontinue	74	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

WC 11AX483	Discontinue	75	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
BUREAU 11AX452	Discontinue	76	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SAS 11FGS08	Discontinue	77	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthe <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthe <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
ESC 11FGE04	Discontinue	78	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

CIRCU 11AXC01	Discontinue	79	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SAS 11AXS12	Discontinue	80	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CIRCU 11AXC02	Discontinue	81	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CIRCU 11BCC03	Discontinue	82	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

CIRCU 11AXC03	Discontinue	83	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SAS 11AXS13	Discontinue	84	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CIRCU 11AXC05	Discontinue	85	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CIRCU 11AXC06	Discontinue	86	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

ATTENTE 11AX491	Discontinue	87	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CIRCU 11AXC04	Discontinue	88	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CIRCU 11FGC03	Discontinue	89	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CIRCU 11FGC04	Discontinue	90	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

SAS 11AXS14	Discontinue	91	Plinthes	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthe <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthe <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	
SAS 11AXS15	Discontinue	92	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthe <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthe <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SAS 11AXS16	Discontinue	93	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthe <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthe <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
L TECH 11FG673	Discontinue	94	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

GAINE ELEC 11FG459	Discontinue	95	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
--------------------	-------------	----	----------	---	---	---	---

ZPSO018 : Colle de faïence

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SANIT 11DE566	Discontinue	1	Tous les murs	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE566 : Tous les murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P025, réf. labo.: 25EK055673-025 MA2510153927/P072, réf. labo.: 25EK057191-012 MA2510153927/P073, réf. labo.: 25EK057191-013 MA2510153927/P075, réf. labo.: 25EK057191-015 MA2510153927/P076, réf. labo.: 25EK057191-016 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P072 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	
SANIT 11DE559	Discontinue	2	Tous les murs	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE559 : Tous les murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P025, réf. labo.: 25EK055673-025 MA2510153927/P072, réf. labo.: 25EK057191-012 MA2510153927/P073, réf. labo.: 25EK057191-013 MA2510153927/P075, réf. labo.: 25EK057191-015 MA2510153927/P076, réf. labo.: 25EK057191-016 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P073 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	
SANIT 11DE556	Discontinue	3	Tous les murs	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE556 : Tous les murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P025, réf. labo.: 25EK055673-025 MA2510153927/P072, réf. labo.: 25EK057191-012 MA2510153927/P073, réf. labo.: 25EK057191-013 MA2510153927/P075, réf. labo.: 25EK057191-015 MA2510153927/P076, réf. labo.: 25EK057191-016 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	

SANIT 11DE577	Discontinue	4	Tous les murs	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE577 : Tous les murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P025, réf. labo.: 25EK055673-025 MA2510153927/P072, réf. labo.: 25EK057191-012 MA2510153927/P073, réf. labo.: 25EK057191-013 MA2510153927/P075, réf. labo.: 25EK057191-015 MA2510153927/P076, réf. labo.: 25EK057191-016 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P075 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces : Absence d'amiante	
SANIT 11DE592	Discontinue	5	Tous les murs	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE592 : Tous les murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P025, réf. labo.: 25EK055673-025 MA2510153927/P072, réf. labo.: 25EK057191-012 MA2510153927/P073, réf. labo.: 25EK057191-013 MA2510153927/P075, réf. labo.: 25EK057191-015 MA2510153927/P076, réf. labo.: 25EK057191-016 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P076 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO023 : Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres...)

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CIRCU 11DEC01	Discontinue	1	Allèges	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P013, réf. labo.: 25EK055673-013 MA2510153927/P060, réf. labo.: 25EK057189-035 <u>Description:</u> Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres...) <u>Quantité estimée:</u> 2 U <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P060 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	
CIRCU 11BCC01	Discontinue	2	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P013, réf. labo.: 25EK055673-013 MA2510153927/P060, réf. labo.: 25EK057189-035 <u>Description:</u> Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P060	Idem photo : P060

ZPSO024 : Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SDB 11DE216	Continue	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Ailes 2 - SDB 11DE216 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P065 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057191-005 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P065 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (orange) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	

ZPSO025 : Appui de fenêtres en ciment

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11DE214	Discontinue	1	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
STOCKAGE 11DE215	Discontinue	2	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
SDB 11DE216	Discontinue	3	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
HYGIENE 11DE226	Discontinue	4	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

STOCKAGE 11DE219	Discontinue	5	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11DE220	Discontinue	6	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
SOINS 11DE221	Discontinue	7	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
OFFICE 11DE223	Discontinue	8	Appuis de fenêtre	Oui 11ème étage Ailes 2 - OFFICE 11DE223 : Appuis de fenêtre	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

CH 11DE016	Discontinue	9	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
CH 11DE017	Discontinue	10	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
CH 11DE018	Discontinue	11	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
CH 11DE019	Discontinue	12	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

CH 11DE020	Discontinue	13	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
CH 11DE021	Discontinue	14	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
CH 11DE022	Discontinue	15	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
CH 11DE023	Discontinue	16	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

CH 11DE024	Discontinue	17	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
CH 11DE025	Discontinue	18	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
CH 11DE027	Discontinue	19	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
CH 11DE028	Discontinue	20	Appuis de fenêtre	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	

CH 11DE029	Discontinue	21	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
CH 11DE030	Discontinue	22	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
CH 11DE031	Discontinue	23	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
RESERVE 11DE032	Discontinue	24	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

REUNION 11AX033	Discontinue	25	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11BC001	Discontinue	26	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11BC002	Discontinue	27	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11BC003	Discontinue	28	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

BUREAU 11BC004	Discontinue	29	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11BC005	Discontinue	30	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11BC101	Discontinue	31	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
SALLE 11BC016	Discontinue	32	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

RESERVE 11BC006	Discontinue	33	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11BC102	Discontinue	34	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11BC007	Discontinue	35	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11BC008	Discontinue	36	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

BUREAU 11BC009	Discontinue	37	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11BC010	Discontinue	38	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11BC011	Discontinue	39	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
CH 11BC012	Discontinue	40	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

CH 11BC013	Discontinue	41	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
CH 11BC014	Discontinue	42	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
CH 11BC015	Discontinue	43	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
OFFICE 11BC103	Discontinue	44	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

IDE 11BC104	Discontinue	45	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
PHARMA 11BC105	Discontinue	46	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11BC106	Discontinue	47	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
RESERVE 11BC107	Discontinue	48	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

UM 11BC108	Discontinue	49	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
ASH 11BC110	Discontinue	50	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11BC111	Discontinue	51	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
ATTENTE 11BC458	Discontinue	52	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

BUREAU 11BC459	Discontinue	53	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BIBLIOTHEQUE 11BC440	Discontinue	54	Appuis de fenêtre	Oui 11ème étage Noyau central - BIBLIOTHEQUE 11BC440 : Appuis de fenêtre	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P209 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
BUREAU 11BC442	Discontinue	55	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
EXAMEN 11BC443	Discontinue	56	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

BUREAU 11BC449	Discontinue	57	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
DESINFECTION 11BC448	Discontinue	58	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
ENDOSCOPIE 11BC445	Discontinue	59	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
REUNION 11AX446	Discontinue	60	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

BUREAU 11AX451	Discontinue	61	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11AX452	Discontinue	62	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11AX453	Discontinue	63	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11AX454	Discontinue	64	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

BUREAU 11AX455	Discontinue	65	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11AX456	Discontinue	66	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
EXAMEN 11FG457	Discontinue	67	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11FG458	Discontinue	68	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

SECRETARIAT 11FG461	Discontinue	69	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11FG463	Discontinue	70	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
SECRETARIAT 11AX464	Discontinue	71	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
SECRETARIAT 11AX465	Discontinue	72	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

SECRETARIAT 11AX466	Discontinue	73	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11AX471	Discontinue	74	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
ATTENTE 11AX435	Discontinue	75	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11AX472	Discontinue	76	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

CONSULT 11AX436	Discontinue	77	Appuis de fenêtre	Oui 11ème étage Noyau central - CONSULT 11AX436 : Appuis de fenêtre	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P241 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
BUREAU 11AX437	Discontinue	78	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11AX474	Discontinue	79	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

ZPSO028 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS 11AXS11	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P077, P078, P079	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P077, réf. labo.: 25EK057191-017 MA2510153927/P078, réf. labo.: 25EK057191-018 MA2510153927/P079, réf. labo.: 25EK057191-019 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P077, P078, P079	Idem photo : P077; P078; P079
CIRCU 11DEC02	Discontinue	2	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC02 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P077, réf. labo.: 25EK057191-017 MA2510153927/P078, réf. labo.: 25EK057191-018 MA2510153927/P079, réf. labo.: 25EK057191-019 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P077 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	

CIRCU 11DES10	Discontinue	3	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DES10 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P077, réf. labo.: 25EK057191-017 MA2510153927/P078, réf. labo.: 25EK057191-018 MA2510153927/P079, réf. labo.: 25EK057191-019 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P078 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
CIRCU 11DEC01	Discontinue	4	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P077, réf. labo.: 25EK057191-017 MA2510153927/P078, réf. labo.: 25EK057191-018 MA2510153927/P079, réf. labo.: 25EK057191-019 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P079 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	

ZPSO029 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché, Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS 11AXS11	Discontinue	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P080, P081, P082, P270	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P080, P081, P082, P270	Idem photo : P080; P081; P082; P270
CIRCU 11DEC02	Discontinue	2	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC02 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P080 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rouge) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	


CIRCU 11DES10	Discontinue	3	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DES10 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P081 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
CIRCU 11DEC01	Discontinue	4	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P082 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

CIRCU 11AXC01	Discontinue	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P080, P081, P082, P270	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P080, P081, P082, P270	Idem photo : P080; P081; P082; P270
SAS 11AXS12	Discontinue	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P080, P081, P082, P270	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P080, P081, P082, P270	Idem photo : P080; P081; P082; P270

CIRCU 11AXC02	Discontinue	7	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P080, P081, P082, P270	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P080, P081, P082, P270	Idem photo : P080; P081; P082; P270
CIRCU 11BCC03	Discontinue	8	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P080, P081, P082, P270	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P080, P081, P082, P270	Idem photo : P080; P081; P082; P270

CIRCU 11AXC03	Discontinue	9	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P080, P081, P082, P270	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P080, P081, P082, P270	Idem photo : P080; P081; P082; P270
SAS 11AXS13	Discontinue	10	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P080, P081, P082, P270	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P080, P081, P082, P270	Idem photo : P080; P081; P082; P270

CIRCU 11AXC05	Discontinue	11	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P080, P081, P082, P270	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P080, P081, P082, P270	Idem photo : P080; P081; P082; P270
CIRCU 11AXC06	Discontinue	12	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P080, P081, P082, P270	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P080, P081, P082, P270	Idem photo : P080; P081; P082; P270

ATTENTE 11AX491	Discontinue	13	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P080, P081, P082, P270	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P080, P081, P082, P270	Idem photo : P080; P081; P082; P270
CIRCU 11AXC04	Discontinue	14	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - CIRCU 11AXC04 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P270 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

CIRCU 11FGC03	Discontinue	15	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P080, P081, P082, P270	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P080, P081, P082, P270	Idem photo : P080; P081; P082; P270
CIRCU 11FGC04	Discontinue	16	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P080, P081, P082, P270	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P080, P081, P082, P270	Idem photo : P080; P081; P082; P270

ZPSO030 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1


Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS 11AXS11	Discontinue	1	Peinture de porte	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P083, P084, P085	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P083, réf. labo.: 25EK057191-023 MA2510153927/P084, réf. labo.: 25EK057191-024 MA2510153927/P085, réf. labo.: 25EK057191-025 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P083, P084, P085	Idem photo : P083; P084; P085
CIRCU 11DEC02	Discontinue	2	Peinture de porte	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC02 : Peinture de porte	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P083, réf. labo.: 25EK057191-023 MA2510153927/P084, réf. labo.: 25EK057191-024 MA2510153927/P085, réf. labo.: 25EK057191-025 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P083 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) : Absence d'amiante	
CIRCU 11DES10	Discontinue	3	Peinture de porte	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DES10 : Peinture de porte	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P083, réf. labo.: 25EK057191-023 MA2510153927/P084, réf. labo.: 25EK057191-024 MA2510153927/P085, réf. labo.: 25EK057191-025 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P084 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) : Absence d'amiante	

CIRCU 11DEC01	Discontinue	4	Peinture de porte	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01 : Peinture de porte	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P083, réf. labo.: 25EK057191-023 MA2510153927/P084, réf. labo.: 25EK057191-024 MA2510153927/P085, réf. labo.: 25EK057191-025 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P085 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) : Absence d'amiante	
SAS 11BCS03	Discontinue	5	Peinture de porte	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P083, P084, P085	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P083, réf. labo.: 25EK057191-023 MA2510153927/P084, réf. labo.: 25EK057191-024 MA2510153927/P085, réf. labo.: 25EK057191-025 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P083, P084, P085	Idem photo : P083; P084; P085
CIRCU 11BCC02	Discontinue	6	Peinture de porte	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P083, P084, P085	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P083, réf. labo.: 25EK057191-023 MA2510153927/P084, réf. labo.: 25EK057191-024 MA2510153927/P085, réf. labo.: 25EK057191-025 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P083, P084, P085	Idem photo : P083; P084; P085

SAS 11BCS02	Discontinue	7	Peinture de porte	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P083, P084, P085	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P083, réf. labo.: 25EK057191-023 MA2510153927/P084, réf. labo.: 25EK057191-024 MA2510153927/P085, réf. labo.: 25EK057191-025 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P083, P084, P085	Idem photo : P083; P084; P085
CIRCU 11BCC01	Discontinue	8	Peinture de porte	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P083, P084, P085	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P083, réf. labo.: 25EK057191-023 MA2510153927/P084, réf. labo.: 25EK057191-024 MA2510153927/P085, réf. labo.: 25EK057191-025 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P083, P084, P085	Idem photo : P083; P084; P085

ZPSO031 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS 11DES09	Discontinue	1	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - SAS 11DES09 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P086, réf. labo.: 25EK057191-026 MA2510153927/P087, réf. labo.: 25EK057191-027 MA2510153927/P150, réf. labo.: 25EK056934-006 MA2510153927/P213, réf. labo.: 25EK060442-017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 150 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P086 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Présence d'amiante	
ESC 11DEE05	Discontinue	2	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - ESC 11DEE05 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P086, réf. labo.: 25EK057191-026 MA2510153927/P087, réf. labo.: 25EK057191-027 MA2510153927/P150, réf. labo.: 25EK056934-006 MA2510153927/P213, réf. labo.: 25EK060442-017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P087 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	

SAS 11BCS01	Discontinue	3	Mur de refend	Oui 11ème étage Aile 1 - SAS 11BCS01 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P086, réf. labo.: 25EK057191-026 MA2510153927/P087, réf. labo.: 25EK057191-027 MA2510153927/P150, réf. labo.: 25EK056934-006 MA2510153927/P213, réf. labo.: 25EK060442-017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P150 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	
ESC 11BCE01	Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P086, P087, P150, P213	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P086, réf. labo.: 25EK057191-026 MA2510153927/P087, réf. labo.: 25EK057191-027 MA2510153927/P150, réf. labo.: 25EK056934-006 MA2510153927/P213, réf. labo.: 25EK060442-017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P086, P087, P150, P213	Idem photo : P086; P087; P150; P213

SAS 11BCS04	Discontinue	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P086, P087, P150, P213	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P086, réf. labo.: 25EK057191-026 MA2510153927/P087, réf. labo.: 25EK057191-027 MA2510153927/P150, réf. labo.: 25EK056934-006 MA2510153927/P213, réf. labo.: 25EK060442-017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P086, P087, P150, P213	Idem photo : P086; P087; P150; P213
ESC 11BCE02	Discontinue	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P086, P087, P150, P213	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P086, réf. labo.: 25EK057191-026 MA2510153927/P087, réf. labo.: 25EK057191-027 MA2510153927/P150, réf. labo.: 25EK056934-006 MA2510153927/P213, réf. labo.: 25EK060442-017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P086, P087, P150, P213	Idem photo : P086; P087; P150; P213

SAS 11FGS08	Discontinue	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P086, P087, P150, P213	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P086, réf. labo.: 25EK057191-026 MA2510153927/P087, réf. labo.: 25EK057191-027 MA2510153927/P150, réf. labo.: 25EK056934-006 MA2510153927/P213, réf. labo.: 25EK060442-017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P086, P087, P150, P213	Idem photo : P086; P087; P150; P213
ESC 11FGE04	Discontinue	8	Mur de refend	Oui 11ème étage Noyau central - ESC 11FGE04 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P086, réf. labo.: 25EK057191-026 MA2510153927/P087, réf. labo.: 25EK057191-027 MA2510153927/P150, réf. labo.: 25EK056934-006 MA2510153927/P213, réf. labo.: 25EK060442-017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P213 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Présence d'amiante	

ZPSO032 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS 11DES09	Discontinue	1	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - SAS 11DES09 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P088, réf. labo.: 25EK057191-028 MA2510153927/P089, réf. labo.: 25EK057191-029 MA2510153927/P214, réf. labo.: 25EK060442-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P088 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
ESC 11DEE05	Discontinue	2	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - ESC 11DEE05 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P088, réf. labo.: 25EK057191-028 MA2510153927/P089, réf. labo.: 25EK057191-029 MA2510153927/P214, réf. labo.: 25EK060442-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P089 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

SAS 11BCS01	Discontinue	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P088, P089, P214	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P088, réf. labo.: 25EK057191-028 MA2510153927/P089, réf. labo.: 25EK057191-029 MA2510153927/P214, réf. labo.: 25EK060442-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P088, P089, P214	Idem photo : P088; P089; P214
ESC 11BCE01	Discontinue	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P088, P089, P214	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P088, réf. labo.: 25EK057191-028 MA2510153927/P089, réf. labo.: 25EK057191-029 MA2510153927/P214, réf. labo.: 25EK060442-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P088, P089, P214	Idem photo : P088; P089; P214
SAS 11BCS04	Discontinue	5	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - SAS 11BCS04 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P088, réf. labo.: 25EK057191-028 MA2510153927/P089, réf. labo.: 25EK057191-029 MA2510153927/P214, réf. labo.: 25EK060442-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P214 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

ESC 11BCE02	Discontinue	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P088, P089, P214	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P088, réf. labo.: 25EK057191-028 MA2510153927/P089, réf. labo.: 25EK057191-029 MA2510153927/P214, réf. labo.: 25EK060442-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P088, P089, P214	Idem photo : P088; P089; P214
SAS 11FGS08	Discontinue	7	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P088, P089, P214	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P088, réf. labo.: 25EK057191-028 MA2510153927/P089, réf. labo.: 25EK057191-029 MA2510153927/P214, réf. labo.: 25EK060442-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P088, P089, P214	Idem photo : P088; P089; P214
ESC 11FGE04	Discontinue	8	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P088, P089, P214	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P088, réf. labo.: 25EK057191-028 MA2510153927/P089, réf. labo.: 25EK057191-029 MA2510153927/P214, réf. labo.: 25EK060442-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P088, P089, P214	Idem photo : P088; P089; P214

ZPSO033 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
ESC 11DEE05	Discontinue	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Ailes 2 - ESC 11DEE05 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P090, réf. labo.: 25EK057191-030 MA2510153927/P215, réf. labo.: 25EK060442-019 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P090 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	
ESC 11BCE01	Discontinue	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P090, P215	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P090, réf. labo.: 25EK057191-030 MA2510153927/P215, réf. labo.: 25EK060442-019 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P090, P215	Idem photo : P090; P215

ESC 11BCE02	Discontinue	3	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Noyau central - ESC 11BCE02 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P090, réf. labo.: 25EK057191-030 MA2510153927/P215, réf. labo.: 25EK060442-019 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 84 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P215 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur (gris) : Présence d'amiante	
-------------	-------------	---	---------------------------	---	--	---	---

ZPSO036 : Colle de carrelage

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
STOCKAGE 11DE215	Discontinue	1	Plinthes	Oui 11ème étage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE215 : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P094, réf. labo.: 25EK057187-003 MA2510153927/P095, réf. labo.: 25EK057187-004 MA2510153927/P154, réf. labo.: 25EK056934-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P094 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
OFFICE 11DE223	Discontinue	2	Plinthes	Oui 11ème étage Ailes 2 - OFFICE 11DE223 : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P094, réf. labo.: 25EK057187-003 MA2510153927/P095, réf. labo.: 25EK057187-004 MA2510153927/P154, réf. labo.: 25EK056934-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P095 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	
OFFICE 11BC103	Discontinue	3	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P094, P095, P154	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P094, réf. labo.: 25EK057187-003 MA2510153927/P095, réf. labo.: 25EK057187-004 MA2510153927/P154, réf. labo.: 25EK056934-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P094, P095, P154	Idem photo : P094; P095; P18 0021K000715_018; P154

IDE 11BC104	Discontinue	4	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P094, P095, P154	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P094, réf. labo.: 25EK057187-003 MA2510153927/P095, réf. labo.: 25EK057187-004 MA2510153927/P154, réf. labo.: 25EK056934-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P094, P095, P154	Idem photo : P094; P095; P18 0021K000715_018; P154
	Discontinue	5	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P094, P095, P154	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P094, réf. labo.: 25EK057187-003 MA2510153927/P095, réf. labo.: 25EK057187-004 MA2510153927/P154, réf. labo.: 25EK056934-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P094, P095, P154	Idem photo : P094; P095; P18 0021K000715_018; P154
PHARMA 11BC105	Discontinue	6	Plinthes	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P094, réf. labo.: 25EK057187-003 MA2510153927/P095, réf. labo.: 25EK057187-004 MA2510153927/P154, réf. labo.: 25EK056934-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P094, P095, P154	
SANIT 11BC109	Discontinue	7	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P094, P095, P154	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P094, réf. labo.: 25EK057187-003 MA2510153927/P095, réf. labo.: 25EK057187-004 MA2510153927/P154, réf. labo.: 25EK056934-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P094, P095, P154	Idem photo : P094; P095; P18 0021K000715_018; P154

WC 11BC113	Discontinue	8	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P094, P095, P154	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P094, réf. labo.: 25EK057187-003 MA2510153927/P095, réf. labo.: 25EK057187-004 MA2510153927/P154, réf. labo.: 25EK056934-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P094, P095, P154	Idem photo : P094; P095; P18 0021K000715_018; P154
WC 11BC114	Discontinue	9	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P094, P095, P154	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P094, réf. labo.: 25EK057187-003 MA2510153927/P095, réf. labo.: 25EK057187-004 MA2510153927/P154, réf. labo.: 25EK056934-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P094, P095, P154	Idem photo : P094; P095; P18 0021K000715_018; P154
DOUCHE 11BC116	Discontinue	10	Plinthes	Oui 11ème étage Aile 1 - DOUCHE 11BC116 : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P094, réf. labo.: 25EK057187-003 MA2510153927/P095, réf. labo.: 25EK057187-004 MA2510153927/P154, réf. labo.: 25EK056934-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P154 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	
DOUCHE 11BC115	Discontinue	11	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P094, P095, P154	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P094, réf. labo.: 25EK057187-003 MA2510153927/P095, réf. labo.: 25EK057187-004 MA2510153927/P154, réf. labo.: 25EK056934-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P094, P095, P154	Idem photo : P094; P095; P18 0021K000715_018; P154

SANIT 11AX480	Discontinue	12	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P094, P095, P154	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P094, réf. labo.: 25EK057187-003 MA2510153927/P095, réf. labo.: 25EK057187-004 MA2510153927/P154, réf. labo.: 25EK056934-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P094, P095, P154	Idem photo : P094; P095; P18 0021K000715_018; P154
SANIT 11AX486	Discontinue	13	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P094, P095, P154	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P094, réf. labo.: 25EK057187-003 MA2510153927/P095, réf. labo.: 25EK057187-004 MA2510153927/P154, réf. labo.: 25EK056934-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P094, P095, P154	Idem photo : P094; P095; P18 0021K000715_018; P154

ZPSO037 : Colle de faïence

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
OFFICE 11DE223	Discontinue	1	Tous les murs	Oui 11ème étage Ailes 2 - OFFICE 11DE223 : Tous les murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P097, réf. labo.: 25EK057187-006 MA2510153927/P151, réf. labo.: 25EK056934-007 MA2510153927/P153, réf. labo.: 25EK056934-009 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P097 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	
PL 11BC16A	Discontinue	2	Tous les murs	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P097, réf. labo.: 25EK057187-006 MA2510153927/P151, réf. labo.: 25EK056934-007 MA2510153927/P153, réf. labo.: 25EK056934-009 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P097, P151, P153	
SALLE 11BC016	Discontinue	3	Tous les murs	Oui 11ème étage Aile 1 - SALLE 11BC016 : Tous les murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P097, réf. labo.: 25EK057187-006 MA2510153927/P151, réf. labo.: 25EK056934-007 MA2510153927/P153, réf. labo.: 25EK056934-009 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	



OFFICE 11BC103	Discontinue	4	Tous les murs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P097, P151, P153	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P097, réf. labo.: 25EK057187-006 MA2510153927/P151, réf. labo.: 25EK056934-007 MA2510153927/P153, réf. labo.: 25EK056934-009 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P097, P151, P153	Idem photo : P097; P19 0021K000715_019; P151; P46 0021K000715_046; P153; P4 VALTEIA IT071210-14198; P2 VALTEIA IT071210-14196
SANIT 11BC109	Discontinue	5	Tous les murs	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P097, réf. labo.: 25EK057187-006 MA2510153927/P151, réf. labo.: 25EK056934-007 MA2510153927/P153, réf. labo.: 25EK056934-009 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P097, P151, P153	
WC 11BC113	Discontinue	6	Tous les murs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P097, P151, P153	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P097, réf. labo.: 25EK057187-006 MA2510153927/P151, réf. labo.: 25EK056934-007 MA2510153927/P153, réf. labo.: 25EK056934-009 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P097, P151, P153	Idem photo : P097; P19 0021K000715_019; P151; P46 0021K000715_046; P153; P4 VALTEIA IT071210-14198; P2 VALTEIA IT071210-14196
WC 11BC114	Discontinue	7	Tous les murs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P097, P151, P153	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P097, réf. labo.: 25EK057187-006 MA2510153927/P151, réf. labo.: 25EK056934-007 MA2510153927/P153, réf. labo.: 25EK056934-009 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P097, P151, P153	Idem photo : P097; P19 0021K000715_019; P151; P46 0021K000715_046; P153; P4 VALTEIA IT071210-14198; P2 VALTEIA IT071210-14196

ASH 11BC110	Discontinue	8	Tous les murs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P097, P151, P153	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P097, réf. labo.: 25EK057187-006 MA2510153927/P151, réf. labo.: 25EK056934-007 MA2510153927/P153, réf. labo.: 25EK056934-009 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P097, P151, P153	Idem photo : P097; P19 0021K000715_019; P151; P46 0021K000715_046; P153; P4 VALTEIA IT071210-14198; P2 VALTEIA IT071210-14196
DOUCHE 11BC116	Discontinue	9	Tous les murs	Oui 11ème étage Aile 1 - DOUCHE 11BC116 : Tous les murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P097, réf. labo.: 25EK057187-006 MA2510153927/P151, réf. labo.: 25EK056934-007 MA2510153927/P153, réf. labo.: 25EK056934-009 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P153 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; Absence d'amiante	
DOUCHE 11BC115	Discontinue	10	Tous les murs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P097, P151, P153	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P097, réf. labo.: 25EK057187-006 MA2510153927/P151, réf. labo.: 25EK056934-007 MA2510153927/P153, réf. labo.: 25EK056934-009 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P097, P151, P153	Idem photo : P097; P19 0021K000715_019; P151; P46 0021K000715_046; P153; P4 VALTEIA IT071210-14198; P2 VALTEIA IT071210-14196
UM 11AX482	Discontinue	11	Tous les murs	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P097, réf. labo.: 25EK057187-006 MA2510153927/P151, réf. labo.: 25EK056934-007 MA2510153927/P153, réf. labo.: 25EK056934-009 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P097, P151, P153	

SANIT 11AX480	Discontinue	12	Tous les murs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P097, P151, P153	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P097, réf. labo.: 25EK057187-006 MA2510153927/P151, réf. labo.: 25EK056934-007 MA2510153927/P153, réf. labo.: 25EK056934-009 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P097, P151, P153	Idem photo : P097; P19 0021K000715_019; P151; P46 0021K000715_046; P153; P4 VALTEIA IT071210-14198; P2 VALTEIA IT071210-14196
SANIT 11AX486	Discontinue	13	Tous les murs	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P097, réf. labo.: 25EK057187-006 MA2510153927/P151, réf. labo.: 25EK056934-007 MA2510153927/P153, réf. labo.: 25EK056934-009 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P097, P151, P153	

ZPSO039 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
STOCKAGE 11DE215	Discontinue	1	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE215 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P100, réf. labo.: 25EK057187-009 MA2510153927/P101, réf. labo.: 25EK057187-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P100 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
OFFICE 11DE223	Discontinue	2	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - OFFICE 11DE223 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P100, réf. labo.: 25EK057187-009 MA2510153927/P101, réf. labo.: 25EK057187-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P101 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO049 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11BC001	Discontinue	1	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180

BUREAU 11BC002	Discontinue	2	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
----------------	-------------	---	---------	---	---	--	---

BUREAU 11BC003	Discontinue	3	Allèges	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC003 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 26 U <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P177 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Présence d'amiante	
----------------	-------------	---	---------	---	--	--	---

BUREAU 11BC004	Discontinue	4	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
----------------	-------------	---	---------	---	---	--	---

BUREAU 11BC005	Discontinue	5	Allèges	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC005 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P178 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	
----------------	-------------	---	---------	---	--	--	---

BUREAU 11BC101	Discontinue	6	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
----------------	-------------	---	---------	---	---	--	---

SALLE 11BC016	Discontinue	7	Allèges	Oui 11ème étage Aile 1 - SALLE 11BC016 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P179 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	
---------------	-------------	---	---------	--	--	--	---

RESERVE 11BC006	Discontinue	8	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
-----------------	-------------	---	---------	---	---	--	--

BUREAU 11BC102	Discontinue	9	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
----------------	-------------	---	---------	---	---	--	---

BUREAU 11BC007	Discontinue	10	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
----------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

BUREAU 11BC008	Discontinue	11	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
----------------	-------------	----	---------	---	---	--	--

BUREAU 11BC009	Discontinue	12	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
----------------	-------------	----	---------	---	---	--	--

BUREAU 11BC010	Discontinue	13	Allèges	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254
----------------	-------------	----	---------	---	---	--

BUREAU 11BC011	Discontinue	14	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
----------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

CH 11BC012	Discontinue	15	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
------------	-------------	----	---------	---	---	--	--

CH 11BC013	Discontinue	16	Allèges	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC013 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P121 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) Absence d'amiante	
------------	-------------	----	---------	---	--	---	---

CH 11BC014	Discontinue	17	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

CH 11BC015	Discontinue	18	Allèges	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC015 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (beige) : Absence d'amiante	
------------	-------------	----	---------	---	--	---	---

OFFICE 11BC103	Discontinue	19	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
----------------	-------------	----	---------	---	---	--	--

IDE 11BC104	Discontinue	20	Allèges	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254
-------------	-------------	----	---------	---	---	--

PHARMA 11BC105	Discontinue	21	Allèges	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254
----------------	-------------	----	---------	---	---	--

BUREAU 11BC106	Discontinue	22	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
----------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

RESERVE 11BC107	Discontinue	23	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
-----------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

UM 11BC108	Discontinue	24	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

ASH 11BC110	Discontinue	25	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
-------------	-------------	----	---------	---	---	--	--

BUREAU 11BC111	Discontinue	26	Allèges	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC111 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P180 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	
----------------	-------------	----	---------	---	--	--	---

ZPSO050 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11BC001	Discontinue	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC001 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P174 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante	
BUREAU 11BC002	Discontinue	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505- 3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194

BUREAU 11BC003	Discontinue	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194
BUREAU 11BC004	Discontinue	4	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC004 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P175 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres (blanc) Absence d'amiante	

BUREAU 11BC005	Discontinue	5	Mur donnant sur extérieur	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	
BUREAU 11BC101	Discontinue	6	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194

SALLE 11BC016	Discontinue	7	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194
RESERVE 11BC006	Discontinue	8	Mur donnant sur extérieur	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	

BUREAU 11BC102	Discontinue	9	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194
BUREAU 11BC007	Discontinue	10	Mur donnant sur extérieur	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	

BUREAU 11BC008	Discontinue	11	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194
BUREAU 11BC009	Discontinue	12	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC009 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P176 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante	

BUREAU 11BC010	Discontinue	13	Mur donnant sur extérieur	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	
BUREAU 11BC011	Discontinue	14	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194

CH 11BC012	Discontinue	15	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC012 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 385 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P123 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces Présence d'amiante	
CH 11BC013	Discontinue	16	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194

CH 11BC014	Discontinue	17	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC014 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) Absence d'amiante	
CH 11BC015	Discontinue	18	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194

OFFICE 11BC103	Discontinue	19	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Aile 1 - OFFICE 11BC103 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P194 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Présence d'amiante	
IDE 11BC104	Discontinue	20	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194

PHARMA 11BC105	Discontinue	21	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194
BUREAU 11BC106	Discontinue	22	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194

RESERVE 11BC107	Discontinue	23	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194
UM 11BC108	Discontinue	24	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194

ASH 11BC110	Discontinue	25	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194
BUREAU 11BC111	Discontinue	26	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194

L TECH 11BC112	Discontinue	27	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194
----------------	-------------	----	---------------------------	---	---	--	---

ZPSO052 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché, Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11BC001	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P126, P127, P128, P169, P170, P171, P172, P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 2SEK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 2SEK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 2SEK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 2SEK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 2SEK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 2SEK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 2SEK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P169; P170; P171; P172; P16 0021K000715_016; P128; P127; P126; P173

BUREAU 11BC002	Discontinue	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P126, P127, P128, P169, P170, P171, P172, P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P169; P170; P171; P172; P160021K000715_016; P128; P127; P126; P173
BUREAU 11BC003	Discontinue	3	Mur de refend	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC003 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P169 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	

BUREAU 11BC004	Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P126, P127, P128, P169, P170, P171, P172, P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P169; P170; P171; P172; P16 0021K000715_016; P128; P127; P126; P173
BUREAU 11BC005	Discontinue	5	Mur de refend	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC005 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P170 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	

BUREAU 11BC101	Discontinue	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031
	Discontinue	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P126, P127, P128, P169, P170, P171, P172, P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P169; P170; P171; P172; P16 0021K000715_016; P128; P127; P126; P173

PL 11BC16A	Discontinue	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P126, P127, P128, P169, P170, P171, P172, P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P169; P170; P171; P172; P160021K000715_016; P128; P127; P126; P173
SALLE 11BC016	Discontinue	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031

	Discontinue	10	Mur de refend	Oui 11ème étage Aile 1 - SALLE 11BC016 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P171 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	
RESERVE 11BC006	Discontinue	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P126, P127, P128, P169, P170, P171, P172, P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P169; P170; P171; P172; P16 0021K000715_016; P128; P127; P126; P173

DGT 11BC117	Discontinue	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P126, P127, P128, P169, P170, P171, P172, P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P169; P170; P171; P172; P16 0021K000715_016; P128; P127; P126; P173
BUREAU 11BC007	Discontinue	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P126, P127, P128, P169, P170, P171, P172, P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P169; P170; P171; P172; P16 0021K000715_016; P128; P127; P126; P173

BUREAU 11BC008	Discontinue	14	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P126, P127, P128, P169, P170, P171, P172, P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P169; P170; P171; P172; P16 0021K000715_016; P128; P127; P126; P173
BUREAU 11BC009	Discontinue	15	Mur de refend	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC009 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P172 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Présence d'amiante	

BUREAU 11BC010	Discontinue	16	Mur de refend	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	
BUREAU 11BC011	Discontinue	17	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P126, P127, P128, P169, P170, P171, P172, P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P169; P170; P171; P172; P160021K000715_016; P128; P127; P126; P173

CH 11BC012	Discontinue	18	Mur de refend	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC012 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P128 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	
CH 11BC013	Discontinue	19	Mur de refend	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC013 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P127 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	

CH 11BC014	Discontinue	20	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P126, P127, P128, P169, P170, P171, P172, P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P169; P170; P171; P172; P16 0021K000715_016; P128; P127; P126; P173
CH 11BC015	Discontinue	21	Mur de refend	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC015 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 350 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Présence d'amiante	

IDE 11BC104	Discontinue	22	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P126, P127, P128, P169, P170, P171, P172, P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P169; P170; P171; P172; P160021K000715_016; P128; P127; P126; P173
PHARMA 11BC105	Discontinue	23	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P126, P127, P128, P169, P170, P171, P172, P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P169; P170; P171; P172; P160021K000715_016; P128; P127; P126; P173

BUREAU 11BC106	Discontinue	24	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031
	Discontinue	25	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P126, P127, P128, P169, P170, P171, P172, P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P169; P170; P171; P172; P16 0021K000715_016; P128; P127; P126; P173

RESERVE 11BC107	Discontinue	26	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031
	Discontinue	27	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P126, P127, P128, P169, P170, P171, P172, P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P169; P170; P171; P172; P16 0021K000715_016; P128; P127; P126; P173

BUREAU 11BC111	Discontinue	28	Mur de refend	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC111 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P173 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	
----------------	-------------	----	---------------	---	--	--	---

ZPSO053 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SANIT 11BC544	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P129, P130, P190, P191, P192	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P129, réf. labo.: 25EK057000-016 MA2510153927/P130, réf. labo.: 25EK057000-017 MA2510153927/P172, réf. labo.: 25EK056934-028 MA2510153927/P191, réf. labo.: 25EK056934-047 MA2510153927/P192, réf. labo.: 25EK056934-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P129, P130, P172, P191, P192	Idem photo : P190; P191; P15 0021K000715_015; P192; P130; P129

SANIT 11BC540	Discontinue	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P129, P130, P190, P191, P192	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P129, réf. labo.: 25EK057000-016 MA2510153927/P130, réf. labo.: 25EK057000-017 MA2510153927/P172, réf. labo.: 25EK056934-028 MA2510153927/P191, réf. labo.: 25EK056934-047 MA2510153927/P192, réf. labo.: 25EK056934-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P129, P130, P172, P191, P192	Idem photo : P190; P191; P15 0021K000715_015; P192; P130; P129
SANIT 11BC535	Discontinue	3	Mur de refend	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC535 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P129, réf. labo.: 25EK057000-016 MA2510153927/P130, réf. labo.: 25EK057000-017 MA2510153927/P172, réf. labo.: 25EK056934-028 MA2510153927/P191, réf. labo.: 25EK056934-047 MA2510153927/P192, réf. labo.: 25EK056934-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P190 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

SANIT 11BC532	Discontinue	4	Mur de refend	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC532 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P129, réf. labo.: 25EK057000-016 MA2510153927/P130, réf. labo.: 25EK057000-017 MA2510153927/P172, réf. labo.: 25EK056934-028 MA2510153927/P191, réf. labo.: 25EK056934-047 MA2510153927/P192, réf. labo.: 25EK056934-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 90 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P191 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces Présence d'amiante	
SANIT 11BC529	Discontinue	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P129, P130, P190, P191, P192	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P129, réf. labo.: 25EK057000-016 MA2510153927/P130, réf. labo.: 25EK057000-017 MA2510153927/P172, réf. labo.: 25EK056934-028 MA2510153927/P191, réf. labo.: 25EK056934-047 MA2510153927/P192, réf. labo.: 25EK056934-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P129, P130, P172, P191, P192	Idem photo : P190; P191; P15 0021K000715_015; P192; P130; P129

SANIT 11BC513	Discontinue	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P129, P130, P190, P191, P192	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P129, réf. labo.: 25EK057000-016 MA2510153927/P130, réf. labo.: 25EK057000-017 MA2510153927/P172, réf. labo.: 25EK056934-028 MA2510153927/P191, réf. labo.: 25EK056934-047 MA2510153927/P192, réf. labo.: 25EK056934-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P129, P130, P172, P191, P192	Idem photo : P190; P191; P15 0021K000715_015; P192; P130; P129
SANIT 11BC509	Discontinue	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P129, P130, P190, P191, P192	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P129, réf. labo.: 25EK057000-016 MA2510153927/P130, réf. labo.: 25EK057000-017 MA2510153927/P172, réf. labo.: 25EK056934-028 MA2510153927/P191, réf. labo.: 25EK056934-047 MA2510153927/P192, réf. labo.: 25EK056934-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P129, P130, P172, P191, P192	Idem photo : P190; P191; P15 0021K000715_015; P192; P130; P129

SANIT 11BC501	Discontinue	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P129, P130, P190, P191, P192	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P129, réf. labo.: 25EK057000-016 MA2510153927/P130, réf. labo.: 25EK057000-017 MA2510153927/P172, réf. labo.: 25EK056934-028 MA2510153927/P191, réf. labo.: 25EK056934-047 MA2510153927/P192, réf. labo.: 25EK056934-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P129, P130, P172, P191, P192	Idem photo : P190; P191; P15 0021K000715_015; P192; P130; P129
SANIT 11BC499	Discontinue	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P129, P130, P190, P191, P192	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P129, réf. labo.: 25EK057000-016 MA2510153927/P130, réf. labo.: 25EK057000-017 MA2510153927/P172, réf. labo.: 25EK056934-028 MA2510153927/P191, réf. labo.: 25EK056934-047 MA2510153927/P192, réf. labo.: 25EK056934-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P129, P130, P172, P191, P192	Idem photo : P190; P191; P15 0021K000715_015; P192; P130; P129

SANIT 11BC492	Discontinue	10	Mur de refend	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P129, réf. labo.: 25EK057000-016 MA2510153927/P130, réf. labo.: 25EK057000-017 MA2510153927/P172, réf. labo.: 25EK056934-028 MA2510153927/P191, réf. labo.: 25EK056934-047 MA2510153927/P192, réf. labo.: 25EK056934-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P129, P130, P172, P191, P192	
SANIT 11BC495	Discontinue	11	Mur de refend	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC495 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P129, réf. labo.: 25EK057000-016 MA2510153927/P130, réf. labo.: 25EK057000-017 MA2510153927/P172, réf. labo.: 25EK056934-028 MA2510153927/P191, réf. labo.: 25EK056934-047 MA2510153927/P192, réf. labo.: 25EK056934-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P192 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	

SANIT 11BC496	Discontinue	12	Mur de refend	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC496 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P129, réf. labo.: 25EK057000-016 MA2510153927/P130, réf. labo.: 25EK057000-017 MA2510153927/P172, réf. labo.: 25EK056934-028 MA2510153927/P191, réf. labo.: 25EK056934-047 MA2510153927/P192, réf. labo.: 25EK056934-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P130 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces Présence d'amiante	
SANIT 11BC506	Discontinue	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P129, P130, P190, P191, P192	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P129, réf. labo.: 25EK057000-016 MA2510153927/P130, réf. labo.: 25EK057000-017 MA2510153927/P172, réf. labo.: 25EK056934-028 MA2510153927/P191, réf. labo.: 25EK056934-047 MA2510153927/P192, réf. labo.: 25EK056934-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P129, P130, P172, P191, P192	Idem photo : P190; P191; P15 0021K000715_015; P192; P130; P129

SANIT 11BC507	Discontinue	14	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P129, P130, P190, P191, P192	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P129, réf. labo.: 25EK057000-016 MA2510153927/P130, réf. labo.: 25EK057000-017 MA2510153927/P172, réf. labo.: 25EK056934-028 MA2510153927/P191, réf. labo.: 25EK056934-047 MA2510153927/P192, réf. labo.: 25EK056934-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P129, P130, P172, P191, P192	Idem photo : P190; P191; P15 0021K000715_015; P192; P130; P129
SANIT 11BC516	Discontinue	15	Mur de refend	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC516 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P129, réf. labo.: 25EK057000-016 MA2510153927/P130, réf. labo.: 25EK057000-017 MA2510153927/P172, réf. labo.: 25EK056934-028 MA2510153927/P191, réf. labo.: 25EK056934-047 MA2510153927/P192, réf. labo.: 25EK056934-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P129 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Présence d'amiante	

ZPSO054 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11BC001	Discontinue	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185

BUREAU 11BC002	Discontinue	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185
----------------	-------------	---	---------	---	---	--	---

BUREAU 11BC003	Discontinue	3	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC003 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P181 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
----------------	-------------	---	---------	---	---	--	---

BUREAU 11BC004	Discontinue	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185
----------------	-------------	---	---------	---	---	--	---

BUREAU 11BC005	Discontinue	5	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC005 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P182 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
----------------	-------------	---	---------	---	---	---	---

BUREAU 11BC101	Discontinue	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185
----------------	-------------	---	---------	---	---	--	---

PL 11BC16A	Discontinue	7	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185
------------	-------------	---	---------	---	---	--	---

SALLE 11BC016	Discontinue	8	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185
---------------	-------------	---	---------	---	---	--	---

RESERVE 11BC006	Discontinue	9	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185
-----------------	-------------	---	---------	---	---	--	---

DGT 11BC117	Discontinue	10	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185
-------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

	Discontinue	11	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185
--	-------------	----	---------	---	---	--	---

BUREAU 11BC102	Discontinue	12	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC102 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 850 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P183 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type colle (transparent) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Présence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
----------------	-------------	----	---------	--	--	---	---

BUREAU 11BC007	Discontinue	13	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185
----------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

BUREAU 11BC008	Discontinue	14	Cloison	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195
----------------	-------------	----	---------	---	--	--

BUREAU 11BC009	Discontinue	15	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185
----------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

BUREAU 11BC010	Discontinue	16	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185
----------------	-------------	----	---------	---	---	--	---


BUREAU 11BC011	Discontinue	17	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC011 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P184 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - Absence d'amiante	
----------------	-------------	----	---------	---	---	---	---

CH 11BC012	Discontinue	18	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC012 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P134 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
------------	-------------	----	---------	---	---	---	---

CH 11BC013	Discontinue	19	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC013 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P133 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - Absence d'amiante	
------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

CH 11BC014	Discontinue	20	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC014 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P132 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
------------	-------------	----	---------	---	--	---	---

CH 11BC015	Discontinue	21	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC015 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - Absence d'amiante	
------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

OFFICE 11BC103	Discontinue	22	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - OFFICE 11BC103 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P195 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
----------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

IDE 11BC104	Discontinue	23	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185
-------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

PHARMA 11BC105	Discontinue	24	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185
----------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

BUREAU 11BC106	Discontinue	25	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185
----------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

RESERVE 11BC107	Discontinue	26	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185
-----------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

BUREAU 11BC111	Discontinue	27	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC111 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P185 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
----------------	-------------	----	---------	---	---	---	---

ZPSO055 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché


Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SANIT 11BC544	Discontinue	1	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC544 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P186 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

SANIT 11BC540	Discontinue	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	Idem photo : P186; P187; P188; P189; P137; P136; P135
SANIT 11BC535	Discontinue	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	Idem photo : P186; P187; P188; P189; P137; P136; P135

SANIT 11BC532	Discontinue	4	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC532 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P187 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
SANIT 11BC529	Discontinue	5	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC529 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P188 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

SANIT 11BC513	Discontinue	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	Idem photo : P186; P187; P188; P189; P137; P136; P135
SANIT 11BC509	Discontinue	7	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	Idem photo : P186; P187; P188; P189; P137; P136; P135

SANIT 11BC501	Discontinue	8	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	Idem photo : P186; P187; P188; P189; P137; P136; P135
SANIT 11BC499	Discontinue	9	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC499 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P189 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

SANIT 11BC492	Discontinue	10	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	Idem photo : P186; P187; P188; P189; P137; P136; P135
SANIT 11BC495	Discontinue	11	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	Idem photo : P186; P187; P188; P189; P137; P136; P135

SANIT 11BC496	Discontinue	12	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC496 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P137 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
SANIT 11BC506	Discontinue	13	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	Idem photo : P186; P187; P188; P189; P137; P136; P135

	Discontinue	14	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	Idem photo : P186; P187; P188; P189; P137; P136; P135
SANIT 11BC507	Discontinue	15	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC507 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P136 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - Absence d'amiante	

SANIT 11BC516	Discontinue	16	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC516 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P135 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
---------------	-------------	----	---------	--	--	---	---

ZPSO058 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS 11BCS03	Discontinue	1	Mur de refend; Mur donnant sur parties communes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P145, P146	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P145, réf. labo.: 25EK056934-001 MA2510153927/P146, réf. labo.: 25EK056934-002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P145, P146	Idem photo : P145; P146
CIRCU 11BCC02	Discontinue	2	Mur de refend; Mur donnant sur parties communes	Oui 11ème étage Aile 1 - CIRCU 11BCC02 : Mur de refend; Mur donnant sur parties communes	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P145, réf. labo.: 25EK056934-001 MA2510153927/P146, réf. labo.: 25EK056934-002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P145 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	

SAS 11BCS02	Discontinue	3	Mur de refend; Mur donnant sur parties communes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P145, P146	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P145, réf. labo.: 25EK056934-001 MA2510153927/P146, réf. labo.: 25EK056934-002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P145, P146	Idem photo : P145; P146
CIRCU 11BCC01	Discontinue	4	Mur de refend; Mur donnant sur parties communes	Oui 11ème étage Aile 1 - CIRCU 11BCC01 : Mur de refend; Mur donnant sur parties communes	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P145, réf. labo.: 25EK056934-001 MA2510153927/P146, réf. labo.: 25EK056934-002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P146 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO059 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS 11BCS03	Discontinue	1	Mur donnant sur parties communes; Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - SAS 11BCS03 : Mur donnant sur parties communes; Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P147, réf. labo.: 25EK056934-003 MA2510153927/P148, réf. labo.: 25EK056934-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P147 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
CIRCU 11BCC02	Discontinue	2	Mur donnant sur parties communes; Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P147, P148	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P147, réf. labo.: 25EK056934-003 MA2510153927/P148, réf. labo.: 25EK056934-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P147, P148	Idem photo : P147; P148

SAS 11BCS02	Discontinue	3	Mur donnant sur parties communes; Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P147, P148	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P147, réf. labo.: 25EK056934-003 MA2510153927/P148, réf. labo.: 25EK056934-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P147, P148	Idem photo : P147; P148
CIRCU 11BCC01	Discontinue	4	Mur donnant sur parties communes; Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - CIRCU 11BCC01 : Mur donnant sur parties communes; Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P147, réf. labo.: 25EK056934-003 MA2510153927/P148, réf. labo.: 25EK056934-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P148 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO060 : Colle de faïence

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11BC102	Continue	1	Mur A; Mur D	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC102 : Mur A; Mur D	<u>Identifiant:</u> ZPSO060 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P152 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK056934-008 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P152 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO061 : Colle de faïence

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
DOUCHE 11BC116	Discontinue	1	Bac de douche	Oui 11ème étage Aile 1 - DOUCHE 11BC116 : Bac de douche	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P155 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK056934-011 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P155 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	
DOUCHE 11BC115	Discontinue	2	Bac de douche	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P155 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK056934-011 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P155	

ZPSO062 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC 11BC113	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P156	<u>Identifiant:</u> ZPSO062 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P156 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK056934-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P156	Idem photo : P156
WC 11BC114	Discontinue	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P156	<u>Identifiant:</u> ZPSO062 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P156 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK056934-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P156	Idem photo : P156

DOUCHE 11BC116	Discontinue	3	Mur de refend	Oui 11ème étage Aile 1 - DOUCHE 11BC116 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO062 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P156 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK056934-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P156 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	
DOUCHE 11BC115	Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P156	<u>Identifiant:</u> ZPSO062 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P156 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK056934-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P156	Idem photo : P156

ZPSO069 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché, Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
ATTENTE 118C458	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P200, P219, P220, P242, P243, P244, P245, P246	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P200, P219, P242, P243, P244, P246	Idem photo : P200; P219; P16 VALTEIA IT 071807-1908; P220; P245; P246; P242; P244; P243

BUREAU 11BC459	Discontinue	2	Mur de refend	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC459 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P200 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) Absence d'amiante	
BIBLIOTHEQUE 11BC440	Discontinue	3	Mur de refend	Oui 11ème étage Noyau central - BIBLIOTHEQUE 11BC440 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P219 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	

BUREAU 11BC442	Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P200, P219, P220, P242, P243, P244, P245, P246	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P200, P219, P242, P243, P244, P246	Idem photo : P200; P219; P16 VALTEIA IT 071807-1908; P220; P245; P246; P242; P244; P243
SAS 11BCS17	Discontinue	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P200, P219, P220, P242, P243, P244, P245, P246	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P200, P219, P242, P243, P244, P246	Idem photo : P200; P219; P16 VALTEIA IT 071807-1908; P220; P245; P246; P242; P244; P243

ENDOSCOPIE 11BC445	Discontinue	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P200, P219, P220, P242, P243, P244, P245, P246	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P200, P219, P242, P243, P244, P246	Idem photo : P200; P219; P16 VALTEIA IT 071807-1908; P220; P245; P246; P242; P244; P243
REUNION 11AX446	Discontinue	7	Mur de refend	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P200, P219, P242, P243, P244, P246	

BUREAU 11AX456	Discontinue	8	Mur de refend	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX456 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Quantité estimée:</u> 550 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P220 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Présence d'amiante	
EXAMEN 11FG457	Discontinue	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P200, P219, P220, P242, P243, P244, P245, P246	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P200, P219, P242, P243, P244, P246	Idem photo : P200; P219; P16 VALTEIA IT 071807-1908; P220; P245; P246; P242; P244; P243

SECRETARIAT 11FG461	Discontinue	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P200, P219, P220, P242, P243, P244, P245, P246	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P200, P219, P242, P243, P244, P246	Idem photo : P200; P219; P16 VALTEIA IT 071807-1908; P220; P245; P246; P242; P244; P243
BUREAU 11FG463	Discontinue	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P200, P219, P220, P242, P243, P244, P245, P246	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P200, P219, P242, P243, P244, P246	Idem photo : P200; P219; P16 VALTEIA IT 071807-1908; P220; P245; P246; P242; P244; P243

SECRETARIAT 11AX464	Discontinue	12	Mur de refend	Oui 11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX464 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P245 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) : Présence d'amiante	
SECRETARIAT 11AX465	Discontinue	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P200, P219, P220, P242, P243, P244, P245, P246	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P200, P219, P242, P243, P244, P246	Idem photo : P200; P219; P16 VALTEIA IT 071807-1908; P220; P245; P246; P242; P244; P243

SECRETARIAT 11AX466	Discontinue	14	Mur de refend	Oui 11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX466 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P246 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	
CONSULT 11AX470	Discontinue	15	Mur de refend	Oui 11ème étage Noyau central - CONSULT 11AX470 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P242 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	

ATTENTE 11AX435	Discontinue	16	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P200, P219, P220, P242, P243, P244, P245, P246	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P200, P219, P242, P243, P244, P246	Idem photo : P200; P219; P16 VALTEIA IT 071807-1908; P220; P245; P246; P242; P244; P243
BUREAU 11AX474	Discontinue	17	Mur de refend	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX474 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P244 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	

CONSULT 11AX475	Discontinue	18	Mur de refend	Oui 11ème étage Noyau central - CONSULT 11AX475 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P243 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	
-----------------	-------------	----	---------------	--	--	---	---

ZPSO072 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
ATTENTE 11BC458	Discontinue	1	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601- 7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255
BUREAU 11BC459	Discontinue	2	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601- 7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255

BIBLIOTHEQUE 11BC440	Discontinue	3	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601- 7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255
BUREAU 11BC442	Discontinue	4	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601- 7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255

EXAMEN 11BC443	Discontinue	5	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601-7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255
BUREAU 11BC449	Discontinue	6	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601-7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255

DESINFECTION 11BC448	Discontinue	7	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601- 7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255
ENDOSCOPIE 11BC445	Discontinue	8	Allèges	Oui 11ème étage Noyau central - ENDOSCOPIE 11BC445 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P253 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	

REUNION 11AX446	Discontinue	9	Allèges	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	
BUREAU 11AX451	Discontinue	10	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601-7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255

BUREAU 11AX452	Discontinue	11	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601-7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255
BUREAU 11AX453	Discontinue	12	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601-7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255

BUREAU 11AX454	Discontinue	13	Allèges	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX454 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
BUREAU 11AX455	Discontinue	14	Allèges	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	

BUREAU 11AX456	Discontinue	15	Allèges	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	
EXAMEN 11FG457	Discontinue	16	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601-7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255

BUREAU 11FG458	Discontinue	17	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601-7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255
SECRETARIAT 11FG461	Discontinue	18	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601-7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255

BUREAU 11FG463	Discontinue	19	Allèges	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	
SECRETARIAT 11AX464	Discontinue	20	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601-7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255

SECRETARIAT 11AX465	Discontinue	21	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601-7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255
SECRETARIAT 11AX466	Discontinue	22	Allèges	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	

CONSULT 11AX470	Discontinue	23	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601-7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255
BUREAU 11AX471	Discontinue	24	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601-7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255

ATTENTE 11AX435	Discontinue	25	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601-7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255
BUREAU 11AX472	Discontinue	26	Allèges	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX472 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 29 U <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P254 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Présence d'amiante	

CONSULT 11AX436	Discontinue	27	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601-7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255
BUREAU 11AX437	Discontinue	28	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601-7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255

BUREAU 11AX474	Discontinue	29	Allèges	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX474 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P255 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	
----------------	-------------	----	---------	--	--	---	---

ZPSO073 : Isolant intérieur de porte en plâtre

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CIRCU 11AXC01	Discontinue	1	Intérieur de porte coupe feu	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P210	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P210 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-014 <u>Description:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P210	Idem photo : P210
CIRCU 11AXC02	Discontinue	2	Intérieur de porte coupe feu	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P210	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P210 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-014 <u>Description:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P210	Idem photo : P210
CIRCU 11AXC03	Discontinue	3	Intérieur de porte coupe feu	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P210	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P210 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-014 <u>Description:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P210	Idem photo : P210
CIRCU 11AXC05	Discontinue	4	Intérieur de porte coupe feu	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P210	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P210 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-014 <u>Description:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P210	Idem photo : P210

CIRCU 11AXC06	Discontinue	5	Intérieur de porte coupe feu	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P210	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P210 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-014 <u>Description:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P210	Idem photo : P210
SAS 11AXS14	Discontinue	6	Intérieur de porte coupe feu	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P210	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P210 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-014 <u>Description:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P210	Idem photo : P210
SAS 11AXS15	Discontinue	7	Intérieur de porte coupe feu	Oui 11ème étage Noyau central - SAS 11AXS15 : Intérieur de porte coupe feu	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P210 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-014 <u>Description:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Quantité estimée:</u> 8 U <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P210 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	
SAS 11AXS16	Discontinue	8	Intérieur de porte coupe feu	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P210	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P210 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-014 <u>Description:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P210	Idem photo : P210

ZPSO074 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)


Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
REUNION 11AX446	Discontinue	1	Poteaux	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO074 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P211 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Quantité estimée:</u> 9 U <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P211	
ATTENTE 11AX491	Discontinue	2	Poteaux	Oui 11ème étage Noyau central - ATTENTE 11AX491 : Poteaux	<u>Identifiant:</u> ZPSO074 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P211 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P211 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	

CIRCU 11AXC04	Discontinue	3	Poteaux	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P211	<u>Identifiant:</u> ZPSO074 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P211 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débouillage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débouillage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P211	Idem photo : P15 071807-1907; P211
---------------	-------------	---	---------	---	---	-------------------------	------------------------------------

ZPSO075 : Peinture décorative (pailletées; gouttelettes; ...) (marron)


Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CIRCU 11AXC04	Discontinue	1	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - CIRCU 11AXC04 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO075 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P212 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-016 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées; gouttelettes; ...) (marron) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P212 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (marron) : Absence d'amiante	

ZPSO076 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
ESC 11DEE05	Discontinue	1	Trémie escalier	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P217	<u>Identifiant:</u> ZPSO076 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P217 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P217	Idem photo : P24 0021K000715-024; P217
ESC 11BCE01	Discontinue	2	Trémie escalier	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO076 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P217 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 16 m2 <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P217	

ESC 11BCE02	Discontinue	3	Trémie escalier	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P217	<u>Identifiant:</u> ZPSO076 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P217 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P217	Idem photo : P24 0021K000715-024; P217
ESC 11FGE04	Discontinue	4	Trémie escalier	Oui 11ème étage Noyau central - ESC 11FGE04 : Trémie escalier	<u>Identifiant:</u> ZPSO076 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P217 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P217 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (marron) : Absence d'amiante	

ZPSO077 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché


Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
DASRI 11BC439	Discontinue	1	Mur de refend	Oui 11ème étage Noyau central - DASRI 11BC439 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO077 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P218 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-022 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P218 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO078 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
ATTENTE 11BC458	Discontinue	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807- 1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505- 3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505- 3276; P260; P256; P2071211-13633; P257
BUREAU 11BC459	Discontinue	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807- 1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505- 3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505- 3276; P260; P256; P2071211-13633; P257

BIBLIOTHEQUE 11BC440	Discontinue	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807- 1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505- 3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505- 3276; P260; P256; P2071211-13633; P257
BUREAU 11BC442	Discontinue	4	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC442 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P222 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces Absence d'amiante	

EXAMEN 11BC443	Discontinue	5	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Noyau central - EXAMEN 11BC443 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P258 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) Présence d'amiante	
BUREAU 11BC449	Discontinue	6	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807-1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505-3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505-3276; P260; P256; P2071211-13633; P257

DESINFECTION 11BC448	Discontinue	7	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807- 1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505- 3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505- 3276; P260; P256; P2071211-13633; P257
ENDOSCOPIE 11BC445	Discontinue	8	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807- 1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505- 3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505- 3276; P260; P256; P2071211-13633; P257

REUNION 11AX446	Discontinue	9	Mur donnant sur extérieur	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	
BUREAU 11AX451	Discontinue	10	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807-1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505-3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505-3276; P260; P256; P2071211-13633; P257

BUREAU 11AX452	Discontinue	11	Mur donnant sur extérieur	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	
BUREAU 11AX453	Discontinue	12	Mur donnant sur extérieur	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	

BUREAU 11AX454	Discontinue	13	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807-1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505-3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505-3276; P260; P256; P2071211-13633; P257
BUREAU 11AX455	Discontinue	14	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807-1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505-3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505-3276; P260; P256; P2071211-13633; P257

BUREAU 11AX456	Discontinue	15	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807-1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505-3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505-3276; P260; P256; P2071211-13633; P257
EXAMEN 11FG457	Discontinue	16	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Noyau central - EXAMEN 11FG457 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

BUREAU 11FG458	Discontinue	17	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807-1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505-3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505-3276; P260; P256; P2071211-13633; P257
SECRETARIAT 11FG461	Discontinue	18	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11FG461 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 400 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P259 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple (fibreuse) (vert) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Présence d'amiante	

BUREAU 11FG463	Discontinue	19	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807-1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505-3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505-3276; P260; P256; P2071211-13633; P257
SECRETARIAT 11AX464	Discontinue	20	Mur donnant sur extérieur	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	

SECRETARIAT 11AX465	Discontinue	21	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX465 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P260 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante	
SECRETARIAT 11AX466	Discontinue	22	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807-1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505-3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505-3276; P260; P256; P2071211-13633; P257

BUREAU 11AX471	Discontinue	23	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX471 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P256 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	
ATTENTE 11AX435	Discontinue	24	Mur donnant sur extérieur	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	

BUREAU 11AX472	Discontinue	25	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807-1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505-3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505-3276; P260; P256; P2071211-13633; P257
CONSULT 11AX436	Discontinue	26	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807-1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505-3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505-3276; P260; P256; P2071211-13633; P257

BUREAU 11AX437	Discontinue	27	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX437 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P257 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	
BUREAU 11AX474	Discontinue	28	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807-1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505-3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505-3276; P260; P256; P2071211-13633; P257

ZPSO079 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
ATTENTE 11BC458	Discontinue	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	Idem photo : P223; P224; P225; P226; P227; P261; P262; P263; P264; P265

BUREAU 11BC459	Discontinue	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	Idem photo : P223; P224; P225; P226; P227; P261; P262; P263; P264; P265
DASRI 11BC439	Discontinue	3	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - DASRI 11BC439 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P223 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

BIBLIOTHEQUE 11BC440	Discontinue	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	Idem photo : P223; P224; P225; P226; P227; P261; P262; P263; P264; P265
BUREAU 11BC442	Discontinue	5	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC442 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P224 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

REUNION 11AX446	Discontinue	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	Idem photo : P223; P224; P225; P226; P227; P261; P262; P263; P264; P265
BUREAU 11AX451	Discontinue	7	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	Idem photo : P223; P224; P225; P226; P227; P261; P262; P263; P264; P265

BUREAU 11AX452	Discontinue	8	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX452 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P225 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
	Discontinue	9	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	Idem photo : P223; P224; P225; P226; P227; P261; P262; P263; P264; P265

BUREAU 11AX453	Discontinue	10	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	Idem photo : P223; P224; P225; P226; P227; P261; P262; P263; P264; P265
BUREAU 11AX454	Discontinue	11	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	Idem photo : P223; P224; P225; P226; P227; P261; P262; P263; P264; P265

BUREAU 11AX455	Discontinue	12	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX455 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P226 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante	
BUREAU 11AX456	Discontinue	13	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	Idem photo : P223; P224; P225; P226; P227; P261; P262; P263; P264; P265

EXAMEN 11FG457	Discontinue	14	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	Idem photo : P223; P224; P225; P226; P227; P261; P262; P263; P264; P265
BUREAU 11FG458	Discontinue	15	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11FG458 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P227 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

SECRETARIAT 11FG461	Discontinue	16	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11FG461 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P261 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple (fibreuse) (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
BUREAU 11FG463	Discontinue	17	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	Idem photo : P223; P224; P225; P226; P227; P261; P262; P263; P264; P265

SECRETARIAT 11AX464	Discontinue	18	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX464 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P262 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
SECRETARIAT 11AX465	Discontinue	19	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	Idem photo : P223; P224; P225; P226; P227; P261; P262; P263; P264; P265

SECRETARIAT 11AX466	Discontinue	20	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX466 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P263 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
BUREAU 11AX471	Discontinue	21	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX471 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P264 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ATTENTE 11AX435	Discontinue	22	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	Idem photo : P223; P224; P225; P226; P227; P261; P262; P263; P264; P265
CONSULT 11AX436	Discontinue	23	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - CONSULT 11AX436 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P265 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	


ZPSO080 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché, Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté

Niveau : 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SANIT 11BC109	Discontinue	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P157, P228, P229	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P157, réf. labo.: 25EK056934-013 MA2510153927/P228, réf. labo.: 25EK060442-032 MA2510153927/P229, réf. labo.: 25EK060442-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P157, P228, P229	Idem photo : P157; P5 VALTEIA IT 071210- 14200; P228; P229
WC 11BC113	Discontinue	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P157, P228, P229	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P157, réf. labo.: 25EK056934-013 MA2510153927/P228, réf. labo.: 25EK060442-032 MA2510153927/P229, réf. labo.: 25EK060442-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P157, P228, P229	Idem photo : P157; P5 VALTEIA IT 071210- 14200; P228; P229

WC 11BC114	Discontinue	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P157, P228, P229	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P157, réf. labo.: 25EK056934-013 MA2510153927/P228, réf. labo.: 25EK060442-032 MA2510153927/P229, réf. labo.: 25EK060442-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P157, P228, P229	Idem photo : P157; P5 VALTEIA IT 071210-14200; P228; P229
UM 11BC108	Discontinue	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P157, P228, P229	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P157, réf. labo.: 25EK056934-013 MA2510153927/P228, réf. labo.: 25EK060442-032 MA2510153927/P229, réf. labo.: 25EK060442-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P157, P228, P229	Idem photo : P157; P5 VALTEIA IT 071210-14200; P228; P229
ASH 11BC110	Discontinue	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P157, P228, P229	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P157, réf. labo.: 25EK056934-013 MA2510153927/P228, réf. labo.: 25EK060442-032 MA2510153927/P229, réf. labo.: 25EK060442-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P157, P228, P229	Idem photo : P157; P5 VALTEIA IT 071210-14200; P228; P229

DOUCHE 11BC116	Discontinue	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P157, P228, P229	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P157, réf. labo.: 25EK056934-013 MA2510153927/P228, réf. labo.: 25EK060442-032 MA2510153927/P229, réf. labo.: 25EK060442-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P157, P228, P229	Idem photo : P157; P5 VALTEIA IT 071210-14200; P228; P229
DOUCHE 11BC115	Discontinue	7	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - DOUCHE 11BC115 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P157, réf. labo.: 25EK056934-013 MA2510153927/P228, réf. labo.: 25EK060442-032 MA2510153927/P229, réf. labo.: 25EK060442-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P157 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
UM 11AX482	Discontinue	8	Cloison	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P157, réf. labo.: 25EK056934-013 MA2510153927/P228, réf. labo.: 25EK060442-032 MA2510153927/P229, réf. labo.: 25EK060442-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P157, P228, P229	

UM 11AX481	Discontinue	9	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P157, P228, P229	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P157, réf. labo.: 25EK056934-013 MA2510153927/P228, réf. labo.: 25EK060442-032 MA2510153927/P229, réf. labo.: 25EK060442-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P157, P228, P229	Idem photo : P157; P5 VALTEIA IT 071210-14200; P228; P229
SANIT 11AX480	Discontinue	10	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - SANIT 11AX480 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P157, réf. labo.: 25EK056934-013 MA2510153927/P228, réf. labo.: 25EK060442-032 MA2510153927/P229, réf. labo.: 25EK060442-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P228 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
WC 11AX483	Discontinue	11	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P157, P228, P229	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P157, réf. labo.: 25EK056934-013 MA2510153927/P228, réf. labo.: 25EK060442-032 MA2510153927/P229, réf. labo.: 25EK060442-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P157, P228, P229	Idem photo : P157; P5 VALTEIA IT 071210-14200; P228; P229

SANIT 11FG490	Discontinue	12	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - SANIT 11FG490 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P157, réf. labo.: 25EK056934-013 MA2510153927/P228, réf. labo.: 25EK060442-032 MA2510153927/P229, réf. labo.: 25EK060442-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P229 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
---------------	-------------	----	---------	---	--	--	---

ZPSO081 : Colle de faïence

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC 11AX483	Discontinue	1	Mur C	Oui 11ème étage Noyau central - WC 11AX483 : Mur C	<u>Identifiant:</u> ZPSO081 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P230, réf. labo.: 25EK060442-034 MA2510153927/P231, réf. labo.: 25EK060442-035 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P230 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
SANIT 11FG490	Discontinue	2	Mur C	Oui 11ème étage Noyau central - SANIT 11FG490 : Mur C	<u>Identifiant:</u> ZPSO081 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P230, réf. labo.: 25EK060442-034 MA2510153927/P231, réf. labo.: 25EK060442-035 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P231 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) : Absence d'amiante	

ZPSO091 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CONSULT 11AX470	Discontinue	1	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P266, P267	<u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P266, réf. labo.: 25EK060651-026 MA2510153927/P267, réf. labo.: 25EK060651-027 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P266, P267	Idem photo : P266; P267
BUREAU 11AX471	Discontinue	2	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P266, P267	<u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P266, réf. labo.: 25EK060651-026 MA2510153927/P267, réf. labo.: 25EK060651-027 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P266, P267	Idem photo : P266; P267

ATTENTE 11AX435	Discontinue	3	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P266, P267	<u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P266, réf. labo.: 25EK060651-026 MA2510153927/P267, réf. labo.: 25EK060651-027 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P266, P267	Idem photo : P266; P267
BUREAU 11AX472	Discontinue	4	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX472 : Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds	<u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P266, réf. labo.: 25EK060651-026 MA2510153927/P267, réf. labo.: 25EK060651-027 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P266 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	

CONSULT 11AX436	Discontinue	5	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P266, P267	<u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P266, réf. labo.: 25EK060651-026 MA2510153927/P267, réf. labo.: 25EK060651-027 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P266, P267	Idem photo : P266; P267
BUREAU 11AX437	Discontinue	6	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P266, P267	<u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P266, réf. labo.: 25EK060651-026 MA2510153927/P267, réf. labo.: 25EK060651-027 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P266, P267	Idem photo : P266; P267

BUREAU 11AX474	Discontinue	7	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 11ème étage Noyau central - CONSULT 11AX475 : Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds	<u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P266, réf. labo.: 25EK060651-026 MA2510153927/P267, réf. labo.: 25EK060651-027 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P267 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	
CONSULT 11AX475	Discontinue	8	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P266, P267	<u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P266, réf. labo.: 25EK060651-026 MA2510153927/P267, réf. labo.: 25EK060651-027 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P266, P267	Idem photo : P266; P267

ZPSO092 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CIRCU 11AXC01	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P125, P268, P269	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P268, réf. labo.: 25EK060651-028 MA2510153927/P269, réf. labo.: 25EK060651-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P268, P269	Idem photo : P268; P4 IT070603-393; P269; P125 VALTEIA IT071601-7918; P7 071702-8300; P8 071702-8301
SAS 11AXS12	Discontinue	2	Mur de refend	Oui 11ème étage Noyau central - SAS 11AXS12 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P268, réf. labo.: 25EK060651-028 MA2510153927/P269, réf. labo.: 25EK060651-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P268 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	

CIRCU 11AXC02	Discontinue	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P125, P268, P269	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P268, réf. labo.: 25EK060651-028 MA2510153927/P269, réf. labo.: 25EK060651-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P268, P269	Idem photo : P268; P4 IT070603-393; P269; P125 VALTEIA IT071601-7918; P7 071702-8300; P8 071702-8301
CIRCU 11BCC03	Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P125, P268, P269	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P268, réf. labo.: 25EK060651-028 MA2510153927/P269, réf. labo.: 25EK060651-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P268, P269	Idem photo : P268; P4 IT070603-393; P269; P125 VALTEIA IT071601-7918; P7 071702-8300; P8 071702-8301

	Discontinue	5	Mur de refend	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P268, réf. labo.: 25EK060651-028 MA2510153927/P269, réf. labo.: 25EK060651-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P268, P269	
CIRCU 11AXC03	Discontinue	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P125, P268, P269	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P268, réf. labo.: 25EK060651-028 MA2510153927/P269, réf. labo.: 25EK060651-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P268, P269	Idem photo : P268; P4 IT070603-393; P269; P125 VALTEIA IT071601-7918; P7 071702-8300; P8 071702-8301

SAS 11AXS13	Discontinue	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P125, P268, P269	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P268, réf. labo.: 25EK060651-028 MA2510153927/P269, réf. labo.: 25EK060651-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P268, P269	Idem photo : P268; P4 IT070603-393; P269; P125 VALTEIA IT071601-7918; P7 071702-8300; P8 071702-8301
CIRCU 11AXC05	Discontinue	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P125, P268, P269	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P268, réf. labo.: 25EK060651-028 MA2510153927/P269, réf. labo.: 25EK060651-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P268, P269	Idem photo : P268; P4 IT070603-393; P269; P125 VALTEIA IT071601-7918; P7 071702-8300; P8 071702-8301

CIRCU 11AXC06	Discontinue	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P125, P268, P269	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P268, réf. labo.: 25EK060651-028 MA2510153927/P269, réf. labo.: 25EK060651-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P268, P269	Idem photo : P268; P4 IT070603-393; P269; P125 VALTEIA IT071601-7918; P7 071702-8300; P8 071702-8301
ATTENTE 11AX491	Discontinue	10	Mur de refend	Oui 11ème étage Noyau central - ATTENTE 11AX491 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P268, réf. labo.: 25EK060651-028 MA2510153927/P269, réf. labo.: 25EK060651-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 500 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P269 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) : Présence d'amiante	

CIRCU 11AXC04	Discontinue	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P125, P268, P269	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P268, réf. labo.: 25EK060651-028 MA2510153927/P269, réf. labo.: 25EK060651-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P268, P269	Idem photo : P268; P4 IT070603-393; P269; P125 VALTEIA IT071601-7918; P7 071702-8300; P8 071702-8301
CIRCU 11FGC04	Discontinue	12	Mur de refend	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P268, réf. labo.: 25EK060651-028 MA2510153927/P269, réf. labo.: 25EK060651-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P268, P269	

SAS 11AXS14	Discontinue	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P125, P268, P269	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P268, réf. labo.: 25EK060651-028 MA2510153927/P269, réf. labo.: 25EK060651-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P268, P269	Idem photo : P268; P4 IT070603-393; P269; P125 VALTEIA IT071601-7918; P7 071702-8300; P8 071702-8301
SAS 11AXS15	Discontinue	14	Mur de refend	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P268, réf. labo.: 25EK060651-028 MA2510153927/P269, réf. labo.: 25EK060651-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P268, P269	

SAS 11AXS16	Discontinue	15	Mur de refend	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P268, réf. labo.: 25EK060651-028 MA2510153927/P269, réf. labo.: 25EK060651-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P268, P269	
-------------	-------------	----	---------------	---	---	---------------------------------------	--

ZPSO095 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
GAINE ELEC 11AX213	Discontinue	1	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - GAINE ELEC 11AX213 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO095 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P030, réf. labo.: 25EK057189-005 MA2510153927/P273, réf. labo.: 25EK060651-033 MA2510153927/P274, réf. labo.: 25EK060651-034 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 110 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Présence d'amiante	
L TECH 11BC112	Discontinue	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030, P273, P274	<u>Identifiant:</u> ZPSO095 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P030, réf. labo.: 25EK057189-005 MA2510153927/P273, réf. labo.: 25EK060651-033 MA2510153927/P274, réf. labo.: 25EK060651-034 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030, P273, P274	Idem photo : P030; P273; P274

GAINE ELEC 11BC441	Discontinue	3	Mur de refend	Oui 11ème étage Noyau central - GAINE ELEC 11BC441 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO095 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P030, réf. labo.: 25EK057189-005 MA2510153927/P273, réf. labo.: 25EK060651-033 MA2510153927/P274, réf. labo.: 25EK060651-034 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P273 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	
L TECH 11FG673	Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030, P273, P274	<u>Identifiant:</u> ZPSO095 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P030, réf. labo.: 25EK057189-005 MA2510153927/P273, réf. labo.: 25EK060651-033 MA2510153927/P274, réf. labo.: 25EK060651-034 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030, P273, P274	Idem photo : P030; P273; P274

GAINE ELEC 11FG459	Discontinue	5	Mur de refend	Oui 11ème étage Noyau central - GAINE ELEC 11FG459 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO095 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P030, réf. labo.: 25EK057189-005 MA2510153927/P273, réf. labo.: 25EK060651-033 MA2510153927/P274, réf. labo.: 25EK060651-034 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P274 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	
--------------------	-------------	---	---------------	---	--	---	---

ZPSO096 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché


Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
GAINE ELEC 11AX213	Discontinue	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P275, P276	<u>Identifiant:</u> ZPSO096 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P275, réf. labo.: 25EK060651-035 MA2510153927/P276, réf. labo.: 25EK060651-036 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P275, P276	Idem photo : P275; P276
L TECH 11BC112	Discontinue	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P275, P276	<u>Identifiant:</u> ZPSO096 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P275, réf. labo.: 25EK060651-035 MA2510153927/P276, réf. labo.: 25EK060651-036 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P275, P276	Idem photo : P275; P276
BIBLIOTHEQUE 11BC440	Discontinue	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P275, P276	<u>Identifiant:</u> ZPSO096 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P275, réf. labo.: 25EK060651-035 MA2510153927/P276, réf. labo.: 25EK060651-036 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P275, P276	Idem photo : P275; P276
GAINE ELEC 11BC441	Discontinue	4	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - GAINE ELEC 11BC441 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO096 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P275, réf. labo.: 25EK060651-035 MA2510153927/P276, réf. labo.: 25EK060651-036 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P275 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ARCHIVES 11AX450	Discontinue	5	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - ARCHIVES 11AX450 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO096 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P275, réf. labo.: 25EK060651-035 MA2510153927/P276, réf. labo.: 25EK060651-036 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P276 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
L TECH 11FG673	Discontinue	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P275, P276	<u>Identifiant:</u> ZPSO096 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P275, réf. labo.: 25EK060651-035 MA2510153927/P276, réf. labo.: 25EK060651-036 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P275, P276	Idem photo : P275; P276
GAINÉ ELEC 11FG459	Discontinue	7	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P275, P276	<u>Identifiant:</u> ZPSO096 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P275, réf. labo.: 25EK060651-035 MA2510153927/P276, réf. labo.: 25EK060651-036 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P275, P276	Idem photo : P275; P276
PL TECH 11AX689	Discontinue	8	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P275, P276	<u>Identifiant:</u> ZPSO096 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P275, réf. labo.: 25EK060651-035 MA2510153927/P276, réf. labo.: 25EK060651-036 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P275, P276	Idem photo : P275; P276

ZPSO097 : Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
ARCHIVES 11AX450	Continue	1	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - ARCHIVES 11AX450 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO097 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P277 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-037 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P277 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante	

ZPSO111 : Appui de fenêtres en ciment

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CH 11DE026	Discontinue	1	Appuis de fenêtre	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE026 : Appuis de fenêtre	<u>Identifiant:</u> ZPSO111 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P068 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057191-008 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Quantité estimée:</u> 1 U <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P068 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

ZPSO116 : Colle de faïence

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SANIT 11DE573	Discontinue	1	Tous les murs	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE573 : Tous les murs	Identifiant: ZPSO116 Réf. échantillon: MA2510153927/P074 Réf. laboratoire: 25EK057191-014 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Quantité estimée: 12 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P074 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces : Présence d'amiante	

ZPSO117 : Colle de faïence

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
STOCKAGE 11DE215	Discontinue	1	Tous les murs	Oui 11ème étage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE215 : Tous les murs	Identifiant: ZPSO117 Réf. échantillon: MA2510153927/P096 Réf. laboratoire: 25EK057187-005 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Quantité estimée: 40 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P096 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (blanc) : Présence d'amiante	

ZPSO129 : Couche1: Peinture et support

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
EXAMEN 11BC443	Discontinue	1	Cloison	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO129 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P258 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture et support <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture et support <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P258	
WC 11BC552	Discontinue	2	Cloison	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO129 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P258 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture et support <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture et support <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P258	
SAS 11BCS17	Discontinue	3	Cloison	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO129 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P258 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture et support <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture et support <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P258	Idem photo : P7 VALTEIA IT 071210-14201; P8 VALTEIA IT 071210-14202; P9 VALTEIA IT 071210-14203; P6 VALTEIA IT 071210-14200
SDE 11BC447	Discontinue	4	Cloison	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO129 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P258 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture et support <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture et support <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P258	

BUREAU 11BC449	Discontinue	5	Cloison	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO129 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P258 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture et support <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture et support <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P258	Idem photo : P7 VALTEIA IT 071210-14201; P8 VALTEIA IT 071210-14202; P9 VALTEIA IT 071210-14203; P6 VALTEIA IT 071210-14200
DESINFECTION 11BC448	Discontinue	6	Cloison	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO129 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P258 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture et support <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture et support <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P258	
ENDOSCOPIE 11BC445	Discontinue	7	Cloison	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO129 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P258 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture et support <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture et support <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P258	Idem photo : P7 VALTEIA IT 071210-14201; P8 VALTEIA IT 071210-14202; P9 VALTEIA IT 071210-14203; P6 VALTEIA IT 071210-14200

ZPSO132 : Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CIRCU 11AXC01	Discontinue	1	Intérieur de porte coupe feu	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO132 <u>Description:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Quantité estimée:</u> 8 U <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée; Sur anciennes analyses; Rapport Référence : 002ER841787 réalisé le : 26/01/2024		
CIRCU 11AXC02	Discontinue	2	Intérieur de porte coupe feu	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO132 <u>Description:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée; Sur anciennes analyses		
CIRCU 11AXC03	Discontinue	3	Intérieur de porte coupe feu	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO132 <u>Description:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée; Sur anciennes analyses		

CIRCU 11AXC05	Discontinue	4	Intérieur de porte coupe feu	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO132 <u>Description:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorigènes <u>Partie à sonder:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée; Sur anciennes analyses		
CIRCU 11AXC06	Discontinue	5	Intérieur de porte coupe feu	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO132 <u>Description:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorigènes <u>Partie à sonder:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée; Sur anciennes analyses		
SAS 11AXS14	Discontinue	6	Intérieur de porte coupe feu	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO132 <u>Description:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorigènes <u>Partie à sonder:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée; Sur anciennes analyses		
SAS 11AXS15	Discontinue	7	Intérieur de porte coupe feu	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO132 <u>Description:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorigènes <u>Partie à sonder:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée; Sur anciennes analyses		

SAS 11AXS16	Discontinue	8	Intérieur de porte coupe feu	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO132 <u>Description:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorigènes <u>Partie à sonder:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée; Sur anciennes analyses		
-------------	-------------	---	------------------------------	-------------------	--	--	--

ZPSO133 : Colle de plinthe

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CH 11BC014	Discontinue	1	Plinthes	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC014 : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO133 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P119 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-006 <u>Description:</u> Colle de plinthe <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthe <u>Quantité estimée:</u> 10 ml <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P119 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) Présence d'amiante	

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO005 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché


Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11DE214	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055

					<u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
STOCKAGE 11DE215	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055
STOCKAGE 11DE219	Discontinue	3	Plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE219 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	

BUREAU 11DE220	Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055
SOINS 11DE221	Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055
OFFICE 11DE223	Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055

					de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE016	Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055
CH 11DE017	Discontinue	8	Plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE017 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P053 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	

CH 11DE018	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055
CH 11DE019	Discontinue	10	Plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE019 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante	
CH 11DE020	Discontinue	11	Plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE020 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base	<u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante	

					de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE021	Discontinue	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055
CH 11DE022	Discontinue	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055

					de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE021	Discontinue	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055
CH 11DE022	Discontinue	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055

CH 11DE023	Discontinue	14	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055
CH 11DE024	Discontinue	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055
CH 11DE025	Discontinue	16	Plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE025 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base	<u>Analyse:</u> P054 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	

					de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE026	Discontinue	17	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055
CH 11DE027	Discontinue	18	Plafond	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	

CH 11DE028	Discontinue	19	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055
CH 11DE029	Discontinue	20	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055
CH 11DE030	Discontinue	21	Plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE030 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base	<u>Analyse:</u> P055 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	


					de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE031	Discontinue	22	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055
RESERVE 11DE032	Discontinue	23	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055

REUNION 11AX033	Discontinue	24	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055
-----------------	-------------	----	---------	---	---	---	--

ZPSO006 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CH 11DE016	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P039, P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P011, réf. labo.: 25EK055673-011 MA2510153927/P039, réf. labo.: 25EK057189-014 MA2510153927/P040, réf. labo.: 25EK057189-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P039, P040	Idem photo : P011; P039; P040
CH 11DE017	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P039, P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P011, réf. labo.: 25EK055673-011 MA2510153927/P039, réf. labo.: 25EK057189-014 MA2510153927/P040, réf. labo.: 25EK057189-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P039, P040	Idem photo : P011; P039; P040

CH 11DE018	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P039, P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P011, réf. labo.: 25EK055673-011 MA2510153927/P039, réf. labo.: 25EK057189-014 MA2510153927/P040, réf. labo.: 25EK057189-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P039, P040	Idem photo : P011; P039; P040
CH 11DE019	Discontinue	4	Plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE019 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P011, réf. labo.: 25EK055673-011 MA2510153927/P039, réf. labo.: 25EK057189-014 MA2510153927/P040, réf. labo.: 25EK057189-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Quantité estimée:</u> 30 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	

CH 11DE022	Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P039, P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P011, réf. labo.: 25EK055673-011 MA2510153927/P039, réf. labo.: 25EK057189-014 MA2510153927/P040, réf. labo.: 25EK057189-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P039, P040	Idem photo : P011; P039; P040
CH 11DE023	Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P039, P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P011, réf. labo.: 25EK055673-011 MA2510153927/P039, réf. labo.: 25EK057189-014 MA2510153927/P040, réf. labo.: 25EK057189-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P039, P040	Idem photo : P011; P039; P040

CH 11DE024	Discontinue	7	Plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE024 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P011, réf. labo.: 25EK055673-011 MA2510153927/P039, réf. labo.: 25EK057189-014 MA2510153927/P040, réf. labo.: 25EK057189-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P039 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante	
CH 11DE025	Discontinue	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P039, P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P011, réf. labo.: 25EK055673-011 MA2510153927/P039, réf. labo.: 25EK057189-014 MA2510153927/P040, réf. labo.: 25EK057189-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P039, P040	Idem photo : P011; P039; P040

CH 11DE026	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P039, P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P011, réf. labo.: 25EK055673-011 MA2510153927/P039, réf. labo.: 25EK057189-014 MA2510153927/P040, réf. labo.: 25EK057189-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P039, P040	Idem photo : P011; P039; P040
CH 11DE029	Discontinue	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P039, P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P011, réf. labo.: 25EK055673-011 MA2510153927/P039, réf. labo.: 25EK057189-014 MA2510153927/P040, réf. labo.: 25EK057189-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P039, P040	Idem photo : P011; P039; P040

CH 11DE030	Discontinue	11	Plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE030 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P011, réf. labo.: 25EK055673-011 MA2510153927/P039, réf. labo.: 25EK057189-014 MA2510153927/P040, réf. labo.: 25EK057189-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante	
CH 11DE031	Discontinue	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P039, P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P011, réf. labo.: 25EK055673-011 MA2510153927/P039, réf. labo.: 25EK057189-014 MA2510153927/P040, réf. labo.: 25EK057189-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P039, P040	Idem photo : P011; P039; P040

ZPSO012 : Enduit de ragréage, débullage, lissage

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SANIT 11DE556	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
GT 11DE555	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
LOCAL 11DE690	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

SAS 11DES09	Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
ESC 11DEE05	Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CH 11DE020	Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11DES63	Discontinue	7	Plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DES63 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; - matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	

CH 11DE021	Discontinue	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11DE564	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CH 11DE022	Discontinue	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11DE573	Discontinue	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

CH 11DE023	Discontinue	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11DE574	Discontinue	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CH 11DE024	Discontinue	14	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11DE577	Discontinue	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

CH 11DE025	Discontinue	16	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11DE580	Discontinue	17	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CH 11DE026	Discontinue	18	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11DE583	Discontinue	19	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

CH 11DE027	Discontinue	20	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11DE589	Discontinue	21	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CH 11DE028	Discontinue	22	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11DE591	Discontinue	23	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

CH 11DE029	Discontinue	24	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11DE592	Discontinue	25	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CH 11DE030	Discontinue	26	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11DE597	Discontinue	27	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

CH 11DE031	Discontinue	28	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11DE600	Discontinue	29	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
RESERVE 11DE032	Discontinue	30	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
REUNION 11AX033	Discontinue	31	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

SANIT 11AX682	Discontinue	32	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CIRCU 11DEC02	Discontinue	33	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
GT 11DE599	Discontinue	34	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
GT 11DE598	Discontinue	35	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

GT 11DE594	Discontinue	36	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
GT 11DE593	Discontinue	37	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CIRCU 11DES10	Discontinue	38	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
GT 11DE588	Discontinue	39	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

CIRCU 11DEC01	Discontinue	40	Plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
GT 11DE579	Discontinue	41	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
GT 11DE578	Discontinue	42	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
GT 11DE570	Discontinue	43	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

GT 11DE571	Discontinue	44	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
GT 11DE560	Discontinue	45	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
GT 11DE561	Discontinue	46	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SAS 11BCS03	Discontinue	47	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

CIRCU 11BCC02	Discontinue	48	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11BC544	Discontinue	49	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11BC540	Discontinue	50	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11BC535	Discontinue	51	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

SANIT 11BC532	Discontinue	52	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11BC529	Discontinue	53	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SAS 11BCS02	Discontinue	54	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CIRCU 11BCC01	Discontinue	55	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

SANIT 11BC513	Discontinue	56	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11BC509	Discontinue	57	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11BC501	Discontinue	58	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11BC499	Discontinue	59	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

SAS 11BCS01	Discontinue	60	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11BC492	Discontinue	61	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11BC495	Discontinue	62	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11BC496	Discontinue	63	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

SANIT 11BC506	Discontinue	64	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11BC507	Discontinue	65	Plafond	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC507 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P115 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	
SANIT 11BC516	Discontinue	66	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11BC109	Discontinue	67	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

WC 11BC113	Discontinue	68	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
WC 11BC114	Discontinue	69	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
UM 11BC108	Discontinue	70	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
ASH 11BC110	Discontinue	71	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

DOUCHE 11BC116	Discontinue	72	Plafond	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	
DOUCHE 11BC115	Discontinue	73	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SAS 11BCS04	Discontinue	74	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11AX480	Discontinue	75	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

SANIT 11AX486	Discontinue	76	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11FG490	Discontinue	77	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SAS 11FGS08	Discontinue	78	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CIRCU 11AXC01	Discontinue	79	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

SAS 11AXS12	Discontinue	80	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CIRCU 11AXC02	Discontinue	81	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CIRCU 11BCC03	Discontinue	82	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CIRCU 11AXC03	Discontinue	83	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

SAS 11AXS13	Discontinue	84	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CIRCU 11AXC05	Discontinue	85	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CIRCU 11AXC06	Discontinue	86	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
ATTENTE 11AX491	Discontinue	87	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

CIRCU 11AXC04	Discontinue	88	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CIRCU 11FGC03	Discontinue	89	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CIRCU 11FGC04	Discontinue	90	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SAS 11AXS14	Discontinue	91	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

SAS 11AXS16	Discontinue	92	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
-------------	-------------	----	---------	---	---	-------------------------------------	---

ZPSO019 : Panneaux et plaques

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SANIT 11DE569	Discontinue	1	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
SANIT 11DE566	Discontinue	2	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
SANIT 11DE559	Discontinue	3	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
SANIT 11DE556	Discontinue	4	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
	Discontinue	5	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
SANIT 11DE563	Discontinue	6	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		

	Discontinue	7	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
SANIT 11DE564	Discontinue	8	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
SANIT 11DE573	Discontinue	9	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
SANIT 11DE574	Discontinue	10	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
SANIT 11DE577	Discontinue	11	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
SANIT 11DE580	Discontinue	12	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
SANIT 11DE583	Discontinue	13	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		

SANIT 11DE589	Discontinue	14	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
SANIT 11DE591	Discontinue	15	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
SANIT 11DE592	Discontinue	16	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
SANIT 11DE597	Discontinue	17	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
SANIT 11DE600	Discontinue	18	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
SANIT 11AX682	Discontinue	19	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		

ZPSO020 : Lambris métallique

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CH 11DE020	Discontinue	1	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Lambris métallique <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Lambris métallique <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
CH 11DE021	Discontinue	2	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Lambris métallique <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Lambris métallique <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		

ZPSO027 : Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CH 11DE030	Discontinue	1	Rebouchage plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE030 : Rebouchage plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P071 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057191-011 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P071 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur (granulaire) (blanc) ; matériau (pulvérulent) (marron) : Absence d'amiante	

ZPSO034 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
ESC 11DEE05	Discontinue	1	Plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - ESC 11DEE05 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P091, réf. labo.: 25EK057191-031 MA2510153927/P149, réf. labo.: 25EK056934-005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 84 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P091 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (marron) : Présence d'amiante	
ESC 11BCE01	Discontinue	2	Plafond	Oui 11ème étage Aile 1 - ESC 11BCE01 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P091, réf. labo.: 25EK057191-031 MA2510153927/P149, réf. labo.: 25EK056934-005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P149 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (marron) : Présence d'amiante	

ESC 11BCE02	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P091, P149	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P091, réf. labo.: 25EK057191-031 MA2510153927/P149, réf. labo.: 25EK056934-005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P091, P149	Idem photo : P091; P149
ESC 11FGE04	Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P091, P149	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P091, réf. labo.: 25EK057191-031 MA2510153927/P149, réf. labo.: 25EK056934-005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P091, P149	Idem photo : P091; P149

ZPSO038 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
STOCKAGE 11DE215	Discontinue	1	Plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE215 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P098, réf. labo.: 25EK057187-007 MA2510153927/P099, réf. labo.: 25EK057187-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P098 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (noir) en traces : Absence d'amiante	
OFFICE 11DE223	Discontinue	2	Plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - OFFICE 11DE223 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P098, réf. labo.: 25EK057187-007 MA2510153927/P099, réf. labo.: 25EK057187-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P099 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	

ZPSO047 : Panneaux et plaques

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SANIT 11BC540	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P117 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117	Idem photo : P117
SANIT 11BC535	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P117 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117	Idem photo : P117
SANIT 11BC532	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P117 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117	Idem photo : P117
SANIT 11BC529	Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P117 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117	Idem photo : P117
SANIT 11BC513	Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P117 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117	Idem photo : P117

SANIT 11BC509	Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P117 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117	Idem photo : P117
SANIT 11BC501	Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P117 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117	Idem photo : P117
SANIT 11BC499	Discontinue	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P117 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117	Idem photo : P117
SANIT 11BC492	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P117 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117	Idem photo : P117
SANIT 11BC495	Discontinue	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P117 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117	Idem photo : P117

SANIT 11BC496	Discontinue	11	Plafond	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC496 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P117 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (transparent) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (transparent) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	
SANIT 11BC506	Discontinue	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P117 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117	Idem photo : P117
SANIT 11BC507	Discontinue	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P117 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117	Idem photo : P117
SANIT 11BC516	Discontinue	14	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P117 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117	Idem photo : P117
SANIT 11BC109	Discontinue	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P117 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117	Idem photo : P117

ZPSO051 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Aile 1


Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11BC001	Discontinue	1	Plafond	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P124, P125, P166, P167, P168, P196	
BUREAU 11BC002	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P124, P125, P166, P167, P168, P196	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P124, P125, P166, P167, P168, P196	Idem photo : P38 0021K000715_038; P166; P2 071308-4087; P4 071308-4089; P11 0021K000715_011; P167; P125; P124; P196; P168

BUREAU 11BC003	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P124, P125, P166, P167, P168, P196	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P124, P125, P166, P167, P168, P196	Idem photo : P38 0021K000715_038; P166; P2 071308-4087; P4 071308-4089; P11 0021K000715_011; P167; P125; P124; P196; P168
BUREAU 11BC004	Discontinue	4	Plafond	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC004 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P166 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	

BUREAU 11BC005	Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P124, P125, P166, P167, P168, P196	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P124, P125, P166, P167, P168, P196	Idem photo : P38 0021K000715_038; P166; P2 071308-4087; P4 071308-4089; P11 0021K000715_011; P167; P125; P124; P196; P168
BUREAU 11BC101	Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P124, P125, P166, P167, P168, P196	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P124, P125, P166, P167, P168, P196	Idem photo : P38 0021K000715_038; P166; P2 071308-4087; P4 071308-4089; P11 0021K000715_011; P167; P125; P124; P196; P168

BUREAU 11BC007	Discontinue	7	Plafond	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P124, P125, P166, P167, P168, P196	
BUREAU 11BC008	Discontinue	8	Plafond	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P124, P125, P166, P167, P168, P196	

BUREAU 11BC009	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P124, P125, P166, P167, P168, P196	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P124, P125, P166, P167, P168, P196	Idem photo : P38 0021K000715_038; P166; P2 071308-4087; P4 071308-4089; P11 0021K000715_011; P167; P125; P124; P196; P168
BUREAU 11BC010	Discontinue	10	Plafond	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P124, P125, P166, P167, P168, P196	


BUREAU 11BC011	Discontinue	11	Plafond	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC011 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P167 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	
CH 11BC012	Discontinue	12	Plafond	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC012 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P125 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	

CH 11BC013	Discontinue	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P124, P125, P166, P167, P168, P196	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P124, P125, P166, P167, P168, P196	Idem photo : P38 0021K000715_038; P166; P2 071308-4087; P4 071308-4089; P11 0021K000715_011; P167; P125; P124; P196; P168
CH 11BC014	Discontinue	14	Plafond	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC014 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P124 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	

CH 11BC015	Discontinue	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P124, P125, P166, P167, P168, P196	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P124, P125, P166, P167, P168, P196	Idem photo : P38 0021K000715_038; P166; P2 071308-4087; P4 071308-4089; P11 0021K000715_011; P167; P125; P124; P196; P168
OFFICE 11BC103	Discontinue	16	Plafond	Oui 11ème étage Aile 1 - OFFICE 11BC103 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P196 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	

IDE 11BC104	Discontinue	17	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P124, P125, P166, P167, P168, P196	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P124, P125, P166, P167, P168, P196	Idem photo : P38 0021K000715_038; P166; P2 071308-4087; P4 071308-4089; P11 0021K000715_011; P167; P125; P124; P196; P168
PHARMA 11BC105	Discontinue	18	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P124, P125, P166, P167, P168, P196	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P124, P125, P166, P167, P168, P196	Idem photo : P38 0021K000715_038; P166; P2 071308-4087; P4 071308-4089; P11 0021K000715_011; P167; P125; P124; P196; P168

BUREAU 11BC106	Discontinue	19	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P124, P125, P166, P167, P168, P196	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P124, P125, P166, P167, P168, P196	Idem photo : P38 0021K000715_038; P166; P2 071308-4087; P4 071308-4089; P11 0021K000715_011; P167; P125; P124; P196; P168
RESERVE 11BC107	Discontinue	20	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P124, P125, P166, P167, P168, P196	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P124, P125, P166, P167, P168, P196	Idem photo : P38 0021K000715_038; P166; P2 071308-4087; P4 071308-4089; P11 0021K000715_011; P167; P125; P124; P196; P168

BUREAU 11BC111	Discontinue	21	Plafond	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC111 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 650 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P168 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Présence d'amiante	
----------------	-------------	----	---------	---	--	--	---

ZPSO056 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11BC001	Discontinue	1	Plafond; Doublage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P138, P139, P161, P162, P193	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P138, réf. labo.: 25EK057000-025 MA2510153927/P139, réf. labo.: 25EK057000-026 MA2510153927/P161, réf. labo.: 25EK056934-017 MA2510153927/P162, réf. labo.: 25EK056934-018 MA2510153927/P193, réf. labo.: 25EK056934-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P138, P139, P161, P162, P193	Idem photo : P193; P161; P162; P139; P138
SANIT 11BC544	Discontinue	2	Plafond; Doublage	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC544 : Plafond; Doublage	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P138, réf. labo.: 25EK057000-025 MA2510153927/P139, réf. labo.: 25EK057000-026 MA2510153927/P161, réf. labo.: 25EK056934-017 MA2510153927/P162, réf. labo.: 25EK056934-018 MA2510153927/P193, réf. labo.: 25EK056934-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Quantité estimée:</u> 25 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P193 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Présence d'amiante	


BUREAU 11BC002	Discontinue	3	Plafond; Doublage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P138, P139, P161, P162, P193	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P138, réf. labo.: 25EK057000-025 MA2510153927/P139, réf. labo.: 25EK057000-026 MA2510153927/P161, réf. labo.: 25EK056934-017 MA2510153927/P162, réf. labo.: 25EK056934-018 MA2510153927/P193, réf. labo.: 25EK056934-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P138, P139, P161, P162, P193	Idem photo : P193; P161; P162; P139; P138
BUREAU 11BC003	Discontinue	4	Plafond; Doublage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P138, P139, P161, P162, P193	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P138, réf. labo.: 25EK057000-025 MA2510153927/P139, réf. labo.: 25EK057000-026 MA2510153927/P161, réf. labo.: 25EK056934-017 MA2510153927/P162, réf. labo.: 25EK056934-018 MA2510153927/P193, réf. labo.: 25EK056934-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P138, P139, P161, P162, P193	Idem photo : P193; P161; P162; P139; P138


BUREAU 11BC004	Discontinue	5	Plafond; Doublage	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC004 : Plafond; Doublage	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P138, réf. labo.: 25EK057000-025 MA2510153927/P139, réf. labo.: 25EK057000-026 MA2510153927/P161, réf. labo.: 25EK056934-017 MA2510153927/P162, réf. labo.: 25EK056934-018 MA2510153927/P193, réf. labo.: 25EK056934-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P161 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	
BUREAU 11BC005	Discontinue	6	Plafond; Doublage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P138, P139, P161, P162, P193	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P138, réf. labo.: 25EK057000-025 MA2510153927/P139, réf. labo.: 25EK057000-026 MA2510153927/P161, réf. labo.: 25EK056934-017 MA2510153927/P162, réf. labo.: 25EK056934-018 MA2510153927/P193, réf. labo.: 25EK056934-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P138, P139, P161, P162, P193	Idem photo : P193; P161; P162; P139; P138

BUREAU 11BC007	Discontinue	7	Plafond; Doublage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P138, P139, P161, P162, P193	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P138, réf. labo.: 25EK057000-025 MA2510153927/P139, réf. labo.: 25EK057000-026 MA2510153927/P161, réf. labo.: 25EK056934-017 MA2510153927/P162, réf. labo.: 25EK056934-018 MA2510153927/P193, réf. labo.: 25EK056934-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P138, P139, P161, P162, P193	Idem photo : P193; P161; P162; P139; P138
BUREAU 11BC008	Discontinue	8	Plafond; Doublage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P138, P139, P161, P162, P193	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P138, réf. labo.: 25EK057000-025 MA2510153927/P139, réf. labo.: 25EK057000-026 MA2510153927/P161, réf. labo.: 25EK056934-017 MA2510153927/P162, réf. labo.: 25EK056934-018 MA2510153927/P193, réf. labo.: 25EK056934-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P138, P139, P161, P162, P193	Idem photo : P193; P161; P162; P139; P138

BUREAU 11BC009	Discontinue	9	Plafond; Doublage	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC009 : Plafond; Doublage	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P138, réf. labo.: 25EK057000-025 MA2510153927/P139, réf. labo.: 25EK057000-026 MA2510153927/P161, réf. labo.: 25EK056934-017 MA2510153927/P162, réf. labo.: 25EK056934-018 MA2510153927/P193, réf. labo.: 25EK056934-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P162 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	
BUREAU 11BC010	Discontinue	10	Plafond; Doublage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P138, P139, P161, P162, P193	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P138, réf. labo.: 25EK057000-025 MA2510153927/P139, réf. labo.: 25EK057000-026 MA2510153927/P161, réf. labo.: 25EK056934-017 MA2510153927/P162, réf. labo.: 25EK056934-018 MA2510153927/P193, réf. labo.: 25EK056934-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P138, P139, P161, P162, P193	Idem photo : P193; P161; P162; P139; P138

BUREAU 11BC011	Discontinue	11	Plafond; Doublage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P138, P139, P161, P162, P193	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P138, réf. labo.: 25EK057000-025 MA2510153927/P139, réf. labo.: 25EK057000-026 MA2510153927/P161, réf. labo.: 25EK056934-017 MA2510153927/P162, réf. labo.: 25EK056934-018 MA2510153927/P193, réf. labo.: 25EK056934-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P138, P139, P161, P162, P193	Idem photo : P193; P161; P162; P139; P138
CH 11BC012	Discontinue	12	Plafond; Doublage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P138, P139, P161, P162, P193	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P138, réf. labo.: 25EK057000-025 MA2510153927/P139, réf. labo.: 25EK057000-026 MA2510153927/P161, réf. labo.: 25EK056934-017 MA2510153927/P162, réf. labo.: 25EK056934-018 MA2510153927/P193, réf. labo.: 25EK056934-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P138, P139, P161, P162, P193	Idem photo : P193; P161; P162; P139; P138

CH 11BC013	Discontinue	13	Plafond; Doublage	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC013 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P138, réf. labo.: 25EK057000-025 MA2510153927/P139, réf. labo.: 25EK057000-026 MA2510153927/P161, réf. labo.: 25EK056934-017 MA2510153927/P162, réf. labo.: 25EK056934-018 MA2510153927/P193, réf. labo.: 25EK056934-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P139 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	
CH 11BC014	Discontinue	14	Plafond; Doublage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P138, P139, P161, P162, P193	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P138, réf. labo.: 25EK057000-025 MA2510153927/P139, réf. labo.: 25EK057000-026 MA2510153927/P161, réf. labo.: 25EK056934-017 MA2510153927/P162, réf. labo.: 25EK056934-018 MA2510153927/P193, réf. labo.: 25EK056934-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P138, P139, P161, P162, P193	Idem photo : P193; P161; P162; P139; P138

CH 11BC015	Discontinue	15	Plafond; Doublage	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC015 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P138, réf. labo.: 25EK057000-025 MA2510153927/P139, réf. labo.: 25EK057000-026 MA2510153927/P161, réf. labo.: 25EK056934-017 MA2510153927/P162, réf. labo.: 25EK056934-018 MA2510153927/P193, réf. labo.: 25EK056934-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P138 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	
------------	-------------	----	----------------------	---	---	---	---

ZPSO065 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SALLE 11BC016	Discontinue	1	Plafond; Doublage	Oui 11ème étage Aile 1 - SALLE 11BC016 : Plafond; Doublage	<u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P163, réf. labo.: 25EK056934-019 MA2510153927/P164, réf. labo.: 25EK056934-020 MA2510153927/P165, réf. labo.: 25EK056934-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P163 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
RESERVE 11BC006	Discontinue	2	Plafond; Doublage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P163, P164, P165	<u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P163, réf. labo.: 25EK056934-019 MA2510153927/P164, réf. labo.: 25EK056934-020 MA2510153927/P165, réf. labo.: 25EK056934-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P163, P164, P165	Idem photo : P163; P164; P165

DGT 11BC117	Discontinue	3	Plafond; Doublage	Oui 11ème étage Aile 1 - DGT 11BC117 : Plafond; Doublage	<u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P163, réf. labo.: 25EK056934-019 MA2510153927/P164, réf. labo.: 25EK056934-020 MA2510153927/P165, réf. labo.: 25EK056934-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P164 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
BUREAU 11BC102	Discontinue	4	Plafond; Doublage	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC102 : Plafond; Doublage	<u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P163, réf. labo.: 25EK056934-019 MA2510153927/P164, réf. labo.: 25EK056934-020 MA2510153927/P165, réf. labo.: 25EK056934-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P165 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type colle (transparent) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO070 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
ATTENTE 11BC458	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P111, P127, P132, P201, P202, P203, P204, P205, P247, P248, P249, P250, P251, P252	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P201, P202, P247, P248, P249, P250, P251, P252	Idem photo : P201; P204; P203; P250; P17 VALTEIA IT 071807-1909; P202; P127 VALTEIA IT 071601-7920; P132 VALTEIA IT 071601-7925; P205; P251; P111 VALTEIA IT 071511-55208; P252; P247; P1 VALTEIA IT 071211-13632; P249; P248
BUREAU 11BC459	Discontinue	2	Plafond	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC459 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P201 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante	

BIBLIOTHEQUE 11BC440	Discontinue	3	Plafond	Oui 11ème étage Noyau central - BIBLIOTHEQUE 11BC440 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P204 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante	
BUREAU 11BC442	Discontinue	4	Plafond	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC442 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P203 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	

EXAMEN 11BC443	Discontinue	5	Plafond	Oui 11ème étage Noyau central - EXAMEN 11BC443 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P250 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Présence d'amiante	
REUNION 11AX446	Discontinue	6	Plafond	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P201, P202, P247, P248, P249, P250, P251, P252	

BUREAU 11AX451	Discontinue	7	Plafond	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX451 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P202 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Présence d'amiante	
BUREAU 11AX452	Discontinue	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P111, P127, P132, P201, P202, P203, P204, P205, P247, P248, P249, P250, P251, P252	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P201, P202, P247, P248, P249, P250, P251, P252	Idem photo : P201; P204; P203; P250; P17 VALTEIA IT 071807-1909; P202; P127 VALTEIA IT 071601-7920; P132 VALTEIA IT 071601-7925; P205; P251; P111 VALTEIA IT 071511-55208; P252; P247; P1 VALTEIA IT 071211-13632; P249; P248

BUREAU 11AX453	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P111, P127, P132, P201, P202, P203, P204, P205, P247, P248, P249, P250, P251, P252	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P201, P202, P247, P248, P249, P250, P251, P252	Idem photo : P201; P204; P203; P250; P17 VALTEIA IT 071807-1909; P202; P127 VALTEIA IT 071601-7920; P132 VALTEIA IT 071601-7925; P205; P251; P111 VALTEIA IT 071511-55208; P252; P247; P1 VALTEIA IT 071211-13632; P249; P248
BUREAU 11AX454	Discontinue	10	Plafond	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P201, P202, P247, P248, P249, P250, P251, P252	

BUREAU 11AX455	Discontinue	11	Plafond	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P201, P202, P247, P248, P249, P250, P251, P252	
EXAMEN 11FG457	Discontinue	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P111, P127, P132, P201, P202, P203, P204, P205, P247, P248, P249, P250, P251, P252	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P201, P202, P247, P248, P249, P250, P251, P252	Idem photo : P201; P204; P203; P250; P17 VALTEIA IT 071807-1909; P202; P127 VALTEIA IT 071601-7920; P132 VALTEIA IT 071601-7925; P205; P251; P111 VALTEIA IT 071511-55208; P252; P247; P1 VALTEIA IT 071211-13632; P249; P248

BUREAU 11FG458	Discontinue	13	Plafond	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11FG458 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P205 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	
SECRETARIAT 11FG461	Discontinue	14	Plafond	Oui 11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11FG461 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P251 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) : Présence d'amiante	

BUREAU 11FG463	Discontinue	15	Plafond	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P201, P202, P247, P248, P249, P250, P251, P252	
SECRETARIAT 11AX464	Discontinue	16	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P111, P127, P132, P201, P202, P203, P204, P205, P247, P248, P249, P250, P251, P252	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P201, P202, P247, P248, P249, P250, P251, P252	Idem photo : P201; P204; P203; P250; P17 VALTEIA IT 071807-1909; P202; P127 VALTEIA IT 071601-7920; P132 VALTEIA IT 071601-7925; P205; P251; P111 VALTEIA IT 071511-55208; P252; P247; P1 VALTEIA IT 071211-13632; P249; P248

SECRETARIAT 11AX465	Discontinue	17	Plafond	Oui 11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX465 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P252 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Présence d'amiante	
SECRETARIAT 11AX466	Discontinue	18	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P111, P127, P132, P201, P202, P203, P204, P205, P247, P248, P249, P250, P251, P252	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P201, P202, P247, P248, P249, P250, P251, P252	Idem photo : P201; P204; P203; P250; P17 VALTEIA IT 071807-1909; P202; P127 VALTEIA IT 071601-7920; P132 VALTEIA IT 071601-7925; P205; P251; P111 VALTEIA IT 071511-55208; P252; P247; P1 VALTEIA IT 071211-13632; P249; P248

CONSULT 11AX470	Discontinue	19	Plafond	Oui 11ème étage Noyau central - CONSULT 11AX470 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 580 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P247 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Présence d'amiante	
BUREAU 11AX471	Discontinue	20	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P111, P127, P132, P201, P202, P203, P204, P205, P247, P248, P249, P250, P251, P252	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P201, P202, P247, P248, P249, P250, P251, P252	Idem photo : P201; P204; P203; P250; P17 VALTEIA IT 071807-1909; P202; P127 VALTEIA IT 071601-7920; P132 VALTEIA IT 071601-7925; P205; P251; P111 VALTEIA IT 071511-55208; P252; P247; P1 VALTEIA IT 071211-13632; P249; P248

ATTENTE 11AX435	Discontinue	21	Plafond	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P201, P202, P247, P248, P249, P250, P251, P252	
BUREAU 11AX472	Discontinue	22	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P111, P127, P132, P201, P202, P203, P204, P205, P247, P248, P249, P250, P251, P252	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P201, P202, P247, P248, P249, P250, P251, P252	Idem photo : P201; P204; P203; P250; P17 VALTEIA IT 071807-1909; P202; P127 VALTEIA IT 071601-7920; P132 VALTEIA IT 071601-7925; P205; P251; P111 VALTEIA IT 071511-55208; P252; P247; P1 VALTEIA IT 071211-13632; P249; P248

CONSULT 11AX436	Discontinue	23	Plafond	Oui 11ème étage Noyau central - CONSULT 11AX436 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P249 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (poudreux) (blanc) : Présence d'amiante	
BUREAU 11AX437	Discontinue	24	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P111, P127, P132, P201, P202, P203, P204, P205, P247, P248, P249, P250, P251, P252	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P201, P202, P247, P248, P249, P250, P251, P252	Idem photo : P201; P204; P203; P250; P17 VALTEIA IT 071807-1909; P202; P127 VALTEIA IT 071601-7920; P132 VALTEIA IT 071601-7925; P205; P251; P111 VALTEIA IT 071511-55208; P252; P247; P1 VALTEIA IT 071211-13632; P249; P248

BUREAU 11AX474	Discontinue	25	Plafond	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX474 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P248 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) : Présence d'amiante	
CONSULT 11AX475	Discontinue	26	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P111, P127, P132, P201, P202, P203, P204, P205, P247, P248, P249, P250, P251, P252	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P201, P202, P247, P248, P249, P250, P251, P252	Idem photo : P201; P204; P203; P250; P17 VALTEIA IT 071807-1909; P202; P127 VALTEIA IT 071601-7920; P132 VALTEIA IT 071601-7925; P205; P251; P111 VALTEIA IT 071511-55208; P252; P247; P1 VALTEIA IT 071211-13632; P249; P248

ZPSO071 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
DASRI 11BC439	Discontinue	1	Plafond	Oui 11ème étage Noyau central - DASRI 11BC439 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO071 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P206 <u>Réf. laboratoire:</u> 2SEK060442-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P206 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	

ZPSO094 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
GAINE ELEC 11AX213	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P271, P272	<u>Identifiant:</u> ZPSO094 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P271, réf. labo.: 25EK060651-031 MA2510153927/P272, réf. labo.: 25EK060651-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P271, P272	Idem photo : P271; P272
L TECH 11BC112	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P271, P272	<u>Identifiant:</u> ZPSO094 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P271, réf. labo.: 25EK060651-031 MA2510153927/P272, réf. labo.: 25EK060651-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P271, P272	Idem photo : P271; P272

GAINE ELEC 11BC441	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P271, P272	<u>Identifiant:</u> ZPSO094 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P271, réf. labo.: 25EK060651-031 MA2510153927/P272, réf. labo.: 25EK060651-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P271, P272	Idem photo : P271; P272
ARCHIVES 11AX450	Discontinue	4	Plafond	Oui 11ème étage Noyau central - ARCHIVES 11AX450 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO094 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P271, réf. labo.: 25EK060651-031 MA2510153927/P272, réf. labo.: 25EK060651-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P271 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) : Absence d'amiante	
L TECH 11FG673	Discontinue	5	Plafond	Oui 11ème étage Noyau central - L TECH 11FG673 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO094 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P271, réf. labo.: 25EK060651-031 MA2510153927/P272, réf. labo.: 25EK060651-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 48 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P272 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Présence d'amiante	

GAINE ELEC 11FG459	Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P271, P272	<u>Identifiant:</u> ZPSO094 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P271, réf. labo.: 25EK060651-031 MA2510153927/P272, réf. labo.: 25EK060651-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P271, P272	Idem photo : P271; P272
--------------------	-------------	---	---------	---	--	-------------------------------	-------------------------

ZPSO131 : Enduit à base de ciment projeté

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS 11AXS15	Discontinue	1	Plafond	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO131 échantillon: MA2510153927/P9 VALTEIA IT072001-39235 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment projeté <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment projeté <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée		

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO014 : Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
GAINE ELEC 11AX213	Discontinue	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142

					<u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
BUREAU 11DE220	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CH 11DE016	Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CH 11DE017	Discontinue	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CH 11DE018	Discontinue	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142

					<u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE019	Discontinue	6	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE019 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	
SAS 11DES09	Discontinue	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CH 11DE022	Discontinue	8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CH 11DE024	Discontinue	9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142

					<u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE025	Discontinue	10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CH 11DE026	Discontinue	11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CH 11DE029	Discontinue	12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142

CIRCU 11DEC02	Discontinue	13	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC02 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P107 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type dalle de sol (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante - Phase 4 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
CIRCU 11DES10	Discontinue	14	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CIRCU 11DEC01	Discontinue	15	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
SAS 11BCS03	Discontinue	16	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142

					<u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CIRCU 11BCC02	Discontinue	17	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
BUREAU 11BC001	Discontinue	18	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
SANIT 11BC544	Discontinue	19	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
BUREAU 11BC003	Discontinue	20	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142

					<u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
BUREAU 11BC004	Discontinue	21	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
BUREAU 11BC005	Discontinue	22	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
SAS 11BCS02	Discontinue	23	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CIRCU 11BCC01	Discontinue	24	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142

					<u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
BUREAU 11BC009	Discontinue	25	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
SAS 11BCS01	Discontinue	26	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
BUREAU 11BC011	Discontinue	27	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142

CH 11BC012	Discontinue	28	Sol	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC012 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P142 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
CH 11BC013	Discontinue	29	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CH 11BC015	Discontinue	30	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
BUREAU 11BC111	Discontinue	31	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142

BIBLIOTHEQUE 11BC440	Discontinue	32	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
SAS 11BCS04	Discontinue	33	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
SAS 11FGS08	Discontinue	34	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CIRCU 11AXC01	Discontinue	35	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142

SAS 11AXS12	Discontinue	36	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CIRCU 11AXC02	Discontinue	37	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CIRCU 11BCC03	Discontinue	38	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CIRCU 11AXC03	Discontinue	39	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142

SAS 11AXS13	Discontinue	40	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CIRCU 11AXC05	Discontinue	41	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CIRCU 11AXC06	Discontinue	42	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
ATTENTE 11AX491	Discontinue	43	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142

CIRCU 11AXC04	Discontinue	44	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CIRCU 11FGC03	Discontinue	45	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CIRCU 11FGC04	Discontinue	46	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
SAS 11AXS14	Discontinue	47	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142

SAS 11AXS15	Discontinue	48	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
SAS 11AXS16	Discontinue	49	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
L TECH 11FG673	Discontinue	50	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
GAINE ELEC 11FG459	Discontinue	51	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142

ZPSO015 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CH 11DE020	Discontinue	1	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE020 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P022, réf. labo.: 25EK055673-022 MA2510153927/P106, réf. labo.: 25EK057187-015 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P022 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	
CH 11DE021	Discontinue	2	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE021 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P022, réf. labo.: 25EK055673-022 MA2510153927/P106, réf. labo.: 25EK057187-015 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P106 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

ZPSO016 : Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SANIT 11DE569	Discontinue	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11DE566	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11DE559	Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140

SANIT 11DE556	Discontinue	4	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE556 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	
	Discontinue	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11DE573	Discontinue	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140

SANIT 11DE574	Discontinue	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11DE577	Discontinue	8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11DE580	Discontinue	9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140

SANIT 11DE583	Discontinue	10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11DE589	Discontinue	11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11DE591	Discontinue	12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140

SANIT 11DE592	Discontinue	13	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11DE600	Discontinue	14	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11BC540	Discontinue	15	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140

SANIT 11BC535	Discontinue	16	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11BC532	Discontinue	17	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11BC529	Discontinue	18	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140

SALLE 11BC016	Discontinue	19	Sol	Oui 11ème étage Aile 1 - SALLE 11BC016 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragraéage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragraéage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P158 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragraéage (gris) Absence d'amiante	
SANIT 11BC513	Discontinue	20	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragraéage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragraéage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11BC509	Discontinue	21	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragraéage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragraéage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140

SANIT 11BC501	Discontinue	22	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11BC499	Discontinue	23	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11BC492	Discontinue	24	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140

SANIT 11BC495	Discontinue	25	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragraéage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragraéage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11BC496	Discontinue	26	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragraéage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragraéage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11BC506	Discontinue	27	Sol	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC506 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragraéage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragraéage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P140 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragraéage (gris) Absence d'amiante	

	Discontinue	28	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11BC507	Discontinue	29	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11BC516	Discontinue	30	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140

ZPSO017 : Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SANIT 11DE563	Discontinue	1	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE563 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P024, réf. labo.: 25EK055673-024 MA2510153927/P027, réf. labo.: 25EK057189-002 MA2510153927/P141, réf. labo.: 25EK057000-028 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P024 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type revêtement de sol (vert) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	
SANIT 11DE564	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P024, P027, P141	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P024, réf. labo.: 25EK055673-024 MA2510153927/P027, réf. labo.: 25EK057189-002 MA2510153927/P141, réf. labo.: 25EK057000-028 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P024, P027, P141	Idem photo : P024; P027; P141
SANIT 11DE597	Discontinue	3	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE597 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P024, réf. labo.: 25EK055673-024 MA2510153927/P027, réf. labo.: 25EK057189-002 MA2510153927/P141, réf. labo.: 25EK057000-028 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; Absence d'amiante	

SANIT 11BC507	Discontinue	4	Sol	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC507 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P024, réf. labo.: 25EK055673-024 MA2510153927/P027, réf. labo.: 25EK057189-002 MA2510153927/P141, réf. labo.: 25EK057000-028 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P141 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
---------------	-------------	---	-----	--	--	---	---

ZPSO035 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
STOCKAGE 11DE215	Discontinue	1	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE215 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P092, réf. labo.: 25EK057187-001 MA2510153927/P093, réf. labo.: 25EK057187-002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P092 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
OFFICE 11DE223	Discontinue	2	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - OFFICE 11DE223 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P092, réf. labo.: 25EK057187-001 MA2510153927/P093, réf. labo.: 25EK057187-002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P093 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	
OFFICE 11BC103	Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P092, P093	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P092, réf. labo.: 25EK057187-001 MA2510153927/P093, réf. labo.: 25EK057187-002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P092, P093	Idem photo : P092; P093; P4 0021K000715_004; P43 0021K000715_043; P1 VALTEIA IT071210- 14195

IDE 11BC104	Discontinue	4	Sol	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P092, réf. labo.: 25EK057187-001 MA2510153927/P093, réf. labo.: 25EK057187-002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P092, P093	
PHARMA 11BC105	Discontinue	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P092, P093	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P092, réf. labo.: 25EK057187-001 MA2510153927/P093, réf. labo.: 25EK057187-002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P092, P093	Idem photo : P092; P093; P4 0021K000715_004; P43 0021K000715_043; P1 VALTEIA IT071210-14195
SANIT 11BC109	Discontinue	6	Sol	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P092, réf. labo.: 25EK057187-001 MA2510153927/P093, réf. labo.: 25EK057187-002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P092, P093	
WC 11BC113	Discontinue	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P092, P093	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P092, réf. labo.: 25EK057187-001 MA2510153927/P093, réf. labo.: 25EK057187-002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P092, P093	Idem photo : P092; P093; P4 0021K000715_004; P43 0021K000715_043; P1 VALTEIA IT071210-14195

WC 11BC114	Discontinue	8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P092, P093	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P092, réf. labo.: 25EK057187-001 MA2510153927/P093, réf. labo.: 25EK057187-002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P092, P093	Idem photo : P092; P093; P4 0021K000715_004; P43 0021K000715_043; P1 VALTEIA IT071210-14195
UM 11BC108	Discontinue	9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P092, P093	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P092, réf. labo.: 25EK057187-001 MA2510153927/P093, réf. labo.: 25EK057187-002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P092, P093	Idem photo : P092; P093; P4 0021K000715_004; P43 0021K000715_043; P1 VALTEIA IT071210-14195
DOUCHE 11BC116	Discontinue	10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P092, P093	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P092, réf. labo.: 25EK057187-001 MA2510153927/P093, réf. labo.: 25EK057187-002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P092, P093	Idem photo : P092; P093; P4 0021K000715_004; P43 0021K000715_043; P1 VALTEIA IT071210-14195
DOUCHE 11BC115	Discontinue	11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P092, P093	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P092, réf. labo.: 25EK057187-001 MA2510153927/P093, réf. labo.: 25EK057187-002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P092, P093	Idem photo : P092; P093; P4 0021K000715_004; P43 0021K000715_043; P1 VALTEIA IT071210-14195

UM 11AX482	Discontinue	12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P092, P093	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P092, réf. labo.: 25EK057187-001 MA2510153927/P093, réf. labo.: 25EK057187-002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P092, P093	Idem photo : P092; P093; P4 0021K000715_004; P43 0021K000715_043; P1 VALTEIA IT071210-14195
SANIT 11AX480	Discontinue	13	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P092, P093	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P092, réf. labo.: 25EK057187-001 MA2510153927/P093, réf. labo.: 25EK057187-002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P092, P093	Idem photo : P092; P093; P4 0021K000715_004; P43 0021K000715_043; P1 VALTEIA IT071210-14195
SANIT 11AX486	Discontinue	14	Sol	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P092, réf. labo.: 25EK057187-001 MA2510153927/P093, réf. labo.: 25EK057187-002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P092, P093	

ZPSO040 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
ESC 11DEE05	Discontinue	1	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - ESC 11DEE05 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P104, réf. labo.: 25EK057187-013 MA2510153927/P216, réf. labo.: 25EK060442-020 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P104 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	
ESC 11BCE01	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P104, P216	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P104, réf. labo.: 25EK057187-013 MA2510153927/P216, réf. labo.: 25EK060442-020 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P104, P216	Idem photo : P104; P216
ESC 11BCE02	Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P104, P216	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P104, réf. labo.: 25EK057187-013 MA2510153927/P216, réf. labo.: 25EK060442-020 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P104, P216	Idem photo : P104; P216

ESC 11FGE04	Discontinue	4	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - ESC 11FGE04 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P104, réf. labo.: 25EK057187-013 MA2510153927/P216, réf. labo.: 25EK060442-020 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P216 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	
-------------	-------------	---	-----	---	---	--	---

ZPSO041 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréege + Couche4: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche5: Colle non bitumineuse + Couche6: Ragréege

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
REUNION 11AX033	Continue	1	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - REUNION 11AX033 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P105 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057187-014 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréege + Couche4: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche5: Colle non bitumineuse + Couche6: Ragréege <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréege + Couche4: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche5: Colle non bitumineuse + Couche6: Ragréege <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P105 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréege (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréege (gris) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante	
SANIT 11AX682	Continue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P105	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P105 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057187-014 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréege + Couche4: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche5: Colle non bitumineuse + Couche6: Ragréege <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréege + Couche4: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche5: Colle non bitumineuse + Couche6: Ragréege <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P105	Idem photo : P105

ZPSO042 : Couche1: Dalle de sol (rose) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CIRCU 11DEC02	Discontinue	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P108	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P108 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057187-017 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol (rose) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol (rose) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P108	Idem photo : P108
CIRCU 11DES10	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P108	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P108 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057187-017 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol (rose) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol (rose) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P108	Idem photo : P108
CIRCU 11DEC01	Discontinue	3	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P108 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057187-017 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol (rose) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol (rose) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P108 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

ZPSO043 : Couche1: Dalle de sol (beige) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
STOCKAGE 11DE219	Discontinue	1	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE219 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P109, réf. labo.: 25EK057187-018 MA2510153927/P143, réf. labo.: 25EK057000-030 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol (beige) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P109 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	
CH 11BC013	Discontinue	2	Sol	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC013 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P109, réf. labo.: 25EK057187-018 MA2510153927/P143, réf. labo.: 25EK057000-030 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol (beige) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P143 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (beige) Absence d'amiante	

ZPSO044 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (rouge) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
HYGIENE 11DE226	Discontinue	1	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - HYGIENE 11DE226 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P110, réf. labo.: 25EK057187-019 MA2510153927/P111, réf. labo.: 25EK057187-020 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (rouge) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P110 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (orange) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
SOINS 11DE221	Discontinue	2	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - SOINS 11DE221 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P110, réf. labo.: 25EK057187-019 MA2510153927/P111, réf. labo.: 25EK057187-020 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (rouge) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P111 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (orange) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	

ZPSO045 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (rouge) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11DE214	Continue	1	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - BUREAU 11DE214 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P112 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057187-021 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (rouge) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P112 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (rouge) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	

ZPSO046 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (orange) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SDB 11DE216	Discontinue	1	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - SDB 11DE216 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P113 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057187-022 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (orange) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P113 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (orange) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	
RESERVE 11DE032	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P113	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P113 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057187-022 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (orange) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P113	Idem photo : P113

ZPSO057 : Couche1: Dalle de sol (marbré) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CH 11BC014	Continue	1	Sol	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC014 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P144 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-031 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol (marbré) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol (marbré) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P144 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	

ZPSO064 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
RESERVE 11BC006	Discontinue	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P159, P160	<u>Identifiant:</u> ZPSO064 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P159, réf. labo.: 25EK056934-015 MA2510153927/P160, réf. labo.: 25EK056934-016 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P159, P160	Idem photo : P159; P160
SANIT 11BC513	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P159, P160	<u>Identifiant:</u> ZPSO064 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P159, réf. labo.: 25EK056934-015 MA2510153927/P160, réf. labo.: 25EK056934-016 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P159, P160	Idem photo : P159; P160
DGT 11BC117	Discontinue	3	Sol	Oui 11ème étage Aile 1 - DGT 11BC117 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO064 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P159, réf. labo.: 25EK056934-015 MA2510153927/P160, réf. labo.: 25EK056934-016 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P159 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (vert) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	

BUREAU 11BC102	Discontinue	4	Sol	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC102 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO064 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P159, réf. labo.: 25EK056934-015 MA2510153927/P160, réf. labo.: 25EK056934-016 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P160 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (vert) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	
----------------	-------------	---	-----	--	--	---	---

ZPSO068 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (blanc) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11BC459	Discontinue	1	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC459 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO068 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P199 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-003 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (blanc) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P199 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	

ZPSO082 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (multicolore) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
ASH 11BC110	Discontinue	1	Sol	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO082 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P232 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-036 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (multicolore) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P232	
UM 11AX482	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P232	<u>Identifiant:</u> ZPSO082 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P232 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-036 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (multicolore) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P232	Idem photo : P53 0021K000715_053; P232
UM 11AX481	Discontinue	3	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - UM 11AX481 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO082 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P232 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-036 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (multicolore) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P232 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	

ZPSO083 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11AX451	Discontinue	1	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX451 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO083 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P233 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-037 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P233 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	

ZPSO084 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (noir) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC 11AX483	Continue	1	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - WC 11AX483 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO084 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P234 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-038 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (noir) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P234 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (noir) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

ZPSO085 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (rouge) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
DASRI 11BC439	Continue	1	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - DASRI 11BC439 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO085 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P235 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-039 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (rouge) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P235 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	

ZPSO086 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (blanc) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11BC442	Discontinue	1	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC442 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO086 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P236 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-040 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (blanc) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P236 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	

ZPSO087 : Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11AX455	Continue	1	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX455 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO087 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P237 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-041 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P237 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO088 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (gris) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11AX453	Discontinue	1	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX453 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO088 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P238 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-042 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (gris) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P238 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	

ZPSO089 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CH 11DE027	Discontinue	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P026, P239	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P026, réf. labo.: 25EK057189-001 MA2510153927/P239, réf. labo.: 25EK060442-043 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P026, P239	Idem photo : P026; P239
CH 11DE028	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P026, P239	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P026, réf. labo.: 25EK057189-001 MA2510153927/P239, réf. labo.: 25EK060442-043 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P026, P239	Idem photo : P026; P239
CH 11DE030	Discontinue	3	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE030 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P026, réf. labo.: 25EK057189-001 MA2510153927/P239, réf. labo.: 25EK060442-043 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P026 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragrée (rose) Absence d'amiante	

EXAMEN 11FG457	Discontinue	4	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - EXAMEN 11FG457 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P026, réf. labo.: 25EK057189-001 MA2510153927/P239, réf. labo.: 25EK060442-043 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P239 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	
BUREAU 11FG458	Discontinue	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P026, P239	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P026, réf. labo.: 25EK057189-001 MA2510153927/P239, réf. labo.: 25EK060442-043 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P026, P239	Idem photo : P026; P239

ZPSO090 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Ragréage

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SANIT 11FG490	Continue	1	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - SANIT 11FG490 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO090 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P240 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-044 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P240 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante	

ZPSO099 : Enduit plâtre

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
PL TECH 11AX689	Continue	1	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - PL TECH 11AX689 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO099 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P279 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-039 <u>Description:</u> Enduit plâtre <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Enduit plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P279 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi- dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

ZPSO103 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
ATTENTE 11BC458	Continue	1	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - ATTENTE 11BC458 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO103 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P283 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-043 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P283 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO104 : Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CONSULT 11AX470	Discontinue	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P284	<u>Identifiant:</u> ZPSO104 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P284 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-044 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P284	Idem photo : P3 VALTEIA IT 071211-13634; P284
BUREAU 11AX471	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P284	<u>Identifiant:</u> ZPSO104 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P284 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-044 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P284	Idem photo : P3 VALTEIA IT 071211-13634; P284
ATTENTE 11AX435	Discontinue	3	Sol	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO104 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P284 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-044 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P284	

BUREAU 11AX472	Discontinue	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P284	<u>Identifiant:</u> ZPSO104 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P284 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-044 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P284	Idem photo : P3 VALTEIA IT 071211-13634; P284
CONSULT 11AX436	Discontinue	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P284	<u>Identifiant:</u> ZPSO104 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P284 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-044 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P284	Idem photo : P3 VALTEIA IT 071211-13634; P284
BUREAU 11AX437	Discontinue	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P284	<u>Identifiant:</u> ZPSO104 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P284 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-044 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P284	Idem photo : P3 VALTEIA IT 071211-13634; P284
BUREAU 11AX474	Discontinue	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P284	<u>Identifiant:</u> ZPSO104 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P284 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-044 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P284	Idem photo : P3 VALTEIA IT 071211-13634; P284

CONSULT 11AX475	Discontinue	8	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - CONSULT 11AX475 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO104 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P284 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-044 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P284 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	
-----------------	-------------	---	-----	---	--	---	---

ZPSO105 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SDE 11BC447	Continue	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P285	<u>Identifiant:</u> ZPSO105 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P285 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-045 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P285	Idem photo : P285
BUREAU 11BC449	Continue	2	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC449 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO105 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P285 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-045 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P285 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragrée (gris) Absence d'amiante	
DESINFECTION 11BC448	Continue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P285	<u>Identifiant:</u> ZPSO105 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P285 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-045 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P285	Idem photo : P285

ENDOSCOPIE 11BC445	Continue	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P285	<u>Identifiant:</u> ZPSO105 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P285 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-045 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P285	Idem photo : P285
--------------------	----------	---	-----	---	--	-------------------------	-------------------

ZPSO106 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SECRETARIAT 11FG461	Continue	1	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11FG461 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO106 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P286 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-046 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P286 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	

ZPSO107 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SECRETARIAT 11AX464	Discontinue	1	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX464 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO107 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P287 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-047 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P287 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	

ZPSO108 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SECRETARIAT 11AX465	Continue	1	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX465 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO108 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P288 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-048 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P288 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	
SECRETARIAT 11AX466	Continue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P288	<u>Identifiant:</u> ZPSO108 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P288 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-048 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P288	Idem photo : P288

6 - Conduits et accessoires intérieurs

ZPSO098 : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
--------------	-------------------------------	------------------	------	--	-------------	---------	-------

PL TECH 11AX689	Discontinue	1	Conduit	Oui 11ème étage Noyau central - PL TECH 11AX689 : Conduit	Identifiant: ZPSO098 Réf. échantillon: MA2510153927/P278 Réf. laboratoire: 25EK060651-038 Description: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P278 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	
-----------------	-------------	---	---------	--	--	--	---

ZPSO100 : Enduit peinture

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
L TECH 11FG673	Discontinue	1	Conduit	Oui 11ème étage Noyau central - L TECH 11FG673 : Conduit	Identifiant: ZPSO100 Réf. échantillon: MA2510153927/P280 Réf. laboratoire: 25EK060651-040 Description: Enduit peinture Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Enduit peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P280 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO101 : Joint entre éléments

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11BC111	Discontinue	1	Conduit	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC111 : Conduit	Identifiant: ZPSO101 Réf. échantillon: MA2510153927/P281 Réf. laboratoire: 25EK060651-041 Description: Joint entre éléments Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Joint entre éléments Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P281 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (fibreuse) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	

ZPSO102 : Jonction entre éléments

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS 11AXS11	Discontinue	1	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
CIRCU 11DEC02	Discontinue	2	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
CIRCU 11DES10	Discontinue	3	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
CIRCU 11DEC01	Discontinue	4	Conduit	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01 : Conduit	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Quantité estimée:</u> 80 U <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type joint (marron) : Présence d'amiante	

SAS 11BCS03	Discontinue	5	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
CIRCU 11BCC02	Discontinue	6	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
SAS 11BCS02	Discontinue	7	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
CIRCU 11BCC01	Discontinue	8	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
CIRCU 11AXC01	Discontinue	9	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282

SAS 11AXS12	Discontinue	10	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
CIRCU 11AXC02	Discontinue	11	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
CIRCU 11BCC03	Discontinue	12	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
CIRCU 11AXC03	Discontinue	13	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
SAS 11AXS13	Discontinue	14	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282

CIRCU 11AXC05	Discontinue	15	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
CIRCU 11AXC06	Discontinue	16	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
ATTENTE 11AX491	Discontinue	17	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
CIRCU 11AXC04	Discontinue	18	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
CIRCU 11FGC03	Discontinue	19	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282

CIRCU 11FGC04	Discontinue	20	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
SAS 11AXS14	Discontinue	21	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
SAS 11AXS15	Discontinue	22	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
SAS 11AXS16	Discontinue	23	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet