

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»

Articles R.1334-14, R.1334-17 et 18, R.1334-20 et 21, R.1334-29-5 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ;
Arrêtés du 12 décembre 2012, arrêté du 21 décembre 2012.;
Norme NF X 46-020.

A	INFORMATIONS GENERALES		
A.1	DESIGNATION DU BATIMENT		
Nature du bâtiment : Bâtiment EFS		Escalier :	SO
Cat. du bâtiment : Autres		Bâtiment :	BATIMENT DIACLONE
Nombre de Locaux : 177		Porte :	SO
Etage : SOUS-SOL/RDC/R+1/R+2		Propriété de: ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG EFS	
Numéro de Lot : NC		- BFC DE BESANÇON - IBFC	
Référence Cadastre : NC		8 RUE DU DOCTEUR XAVIER GIROD	
Date du Permis de Construire : Antérieur au 1 juillet 1997		25020 BESANCON CEDEX	
Adresse : 1 BOULEVARD FLEMING			
25000 BESANCON			
A.2	DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE		
Nom : ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG EFS - BFC DE BESANÇON - IBFC		Documents fournis :	Rapport antérieur
Adresse : 8 RUE DU DOCTEUR XAVIER GIROD			Plan
25020 BESANCON CEDEX		Moyens mis à disposition :	Accompagnateur habilité
Qualité :			
A.3	EXECUTION DE LA MISSION		
Rapport N° : 18-06-044244 A		Date d'émission du rapport :	05/07/2018
Le repérage a été réalisé le : 05/07/2018		Accompagnateur :	Mr THEVENIN
Par : CHATOT TIBERI		Laboratoire d'Analyses :	ITGA RENNES
N° certificat de qualification : DTI2780		Adresse laboratoire :	Parc EDONIA Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS 66862 35768 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX
Date d'obtention : 10/02/2015		Numéro d'accréditation :	1-5970
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : DEKRA CERTIFICATION		Organisme d'assurance professionnelle :	AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE - 4 rue Jules Lefevre 75426 PARIS CEDEX
5, avenue Garlande			
92220 BAGNEUX		N° de contrat d'assurance et date de validité :	XFR0050627LI du 01/01/2018 au 31/12/2018
Date de commande : 29/06/2018			XFR0048625FI09A du 01/01/2018 au 31/12/2018

B CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de l'entreprise

DEKRA inspection
SAS au capital de 8 628 320 € - RCS LIMOGES 443 250 834
Agence Meudon - Île de France
Parc de l'Ormeau - 10, rue du Saunois
92120 LAXOU
Tél. 01 81 06 81 09 - Fax 01 83 97 28 05

Date d'établissement du rapport :

Fait à **OSTWALD** le **05/07/2018**

Nom du diagnostiqueur : **CHATOT TIBERI**

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.

Rapport N° : 18-06-044244 A

2/24

C SOMMAIRE

INFORMATIONS GENERALES.....	1
DESIGNATION DU BATIMENT	1
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE.....	1
EXECUTION DE LA MISSION	1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	2
SOMMAIRE	3
CONCLUSION(S)	4
LISTE DES LOCAUX NON VISITES ET JUSTIFICATION	4
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION	4
PROGRAMME DE REPERAGE.....	5
LISTE A DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-20).....	5
LISTE B DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-21).....	5
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
RAPPORTS PRECEDENTS	6
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	6
LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION	7
DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE	11
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR.....	19
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE	19
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.....	19
RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (MATERIAUX NON VISES PAR LA LISTE A OU LA LISTE B DE L'ANNEXE 13/9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE).....	19
COMMENTAIRES	19
ELEMENTS D'INFORMATION	20
ANNEXE 1 – CROQUIS.....	21

D	CONCLUSION(S)
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	

Liste des locaux non visités et justification

N° Local	Partie d'immeuble	Etage	Justification
68	28 DEPOT (CHAMBRE FROIDE)	RDC	Chambre froide réalisé après 1997.
108	10 CHAMBRE FROIDE	1er	Chambre froide réalisé après 1997.
109	11 CHAMBRE FROIDE	1er	Chambre froide réalisé après 1997.
139	41 CHAMBRE FROIDE	1er	Chambre froide réalisé après 1997.
163	ZONE LABO MEDICAMENT	1er	Laboratoire contenant des matériaux de type PVC et récent.

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : des investigations complémentaires devront être réalisées.

Les obligations réglementaires du propriétaire prévues aux articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 des arrêtés du 12 décembre 2012

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-16)

Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-21)

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de sol
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...) Clapets/volets coupe-feu Portes coupe-feu. Vide-ordures.	Conduits, enveloppes de calorifuges. Clapets, volets, rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits.
4. Eléments extérieurs	
Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 05/07/2018

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon la liste citée au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.


L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 de décembre 2008 :

- Concernant les plans et croquis :
- - Suppression de la localisation des sondages non destructifs pour plus de clarté,
- - Absence de l'état de conservation,
- - Absence d'indication de présence d'amiante pour chaque matériaux.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G RAPPORTS PRECEDENTS

Date	Référence	Société	Objet	Conclusions
04/02/2004	9701265	APAVE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION

N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
1	01 HALL	S1	OUI	
2	02 STOCKAGE	S1	OUI	
3	03 DEGAGEMENT n°1	S1	OUI	
4	04 STOCKAGE	S1	OUI	
5	05 ONDULEUR	S1	OUI	
6	06 SAS	S1	OUI	
7	07 MACHINERIE D'ASC	S1	OUI	
8	08 DEGAGEMENT	S1	OUI	
9	09 GROUPE ELECTROGENE	S1	OUI	
10	10 TGBT	S1	OUI	
11	11 DEGAGEMENT	S1	OUI	
12	12 AIR COMPRISE	S1	OUI	
13	13 STOCKAGE-ARCHIVES DIACLONE	S1	OUI	
14	14 TRAITEMENT D'EAU	S1	OUI	
15	15 CHAMBRE FROIDE	S1	OUI	
16	16 DEGAGEMENT	S1	OUI	
17	17 STOCKAGE ANIMALERIE	S1	OUI	
18	18 SAS	S1	OUI	
19	19 MACHINERIE	S1	OUI	
20	20 SAS ANIMALERIE	S1	OUI	
21	21 ANIMALERIE	S1	OUI	
22	22 LOCAL TECHNIQUE ANIMALERIE	S1	OUI	
23	23 VESTIAIRE SANITAIRE	S1	OUI	
24	24 GARAGE	S1	OUI	
25	25 LOCAL TECHNIQUE VMC	S1	OUI	
26	26 LOCAL INFORMATIQUE EFS	S1	OUI	
27	28 LOCAL TECHNIQUE SOCIETE MULTISERVICE	S1	OUI	
28	29 LOCAL COMPRESSEUR	S1	OUI	
29	30 POSTE MOYENNE TENSION	S1	OUI	
30	31 WC	S1	OUI	
31	71 ESC	S1	OUI	
32	72 ESC	S1	OUI	
33	73 GALERIE	S1	OUI	
34	74 ASC	S1	OUI	
35	75 CUVETTE ASC	S1	OUI	
36	76 GAINTECHNIQUE A	S1	OUI	
37	77 GAINTECHNIQUE B	S1	OUI	
38	77 STOCKAGE	S1	OUI	
39	78 MC	S1	OUI	
40	COUR ANGLAISE	S1	OUI	
41	RAMPE ACCES GARAGE	S1	OUI	
42	01 SAS	RDC	OUI	
43	02 HALL	RDC	OUI	
44	03 DEGAGEMENT n°2	RDC	OUI	
45	05 BUREAU DIACLONE	RDC	OUI	
46	06 BUREAU DIACLONE	RDC	OUI	
47	07 DIACLONE RANGEMENT	RDC	OUI	
48	08 BUREAU DIACLONE	RDC	OUI	
49	09 BUREAU DIACLONE	RDC	OUI	
50	10 DIACLONE	RDC	OUI	
51	11 EFS RECHERCHE	RDC	OUI	
52	12 EFS RECHERCHE 6	RDC	OUI	

N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
53	13 ENTRETIEN	RDC	OUI	
54	14 EFS RECHERCHE 1	RDC	OUI	
55	15 EFS RECHERCHE 2	RDC	OUI	
56	16 EFS RECHERCHE 3	RDC	OUI	
57	17 SANIT. H.	RDC	OUI	
58	18 SANIT. F.	RDC	OUI	
59	19 BUREAU DIACLONE	RDC	OUI	
60	20 EFS RECHERCHE 5	RDC	OUI	
61	21 EFS RECHERCHE 4	RDC	OUI	
62	22 DEGAGEMENT	RDC	OUI	
63	23 EFS RECHERCHE 7	RDC	OUI	
64	24 EFS	RDC	OUI	
65	25 CHU BUREAU 3	RDC	OUI	
66	26 DEGAGEMENT	RDC	OUI	
67	27 CHU BUREAU 2	RDC	OUI	
68	28 DEPOT (CHAMBRE FROIDE)	RDC	NON	Chambre froide réalisé après 1997.
69	29 CHU BUREAU 1	RDC	OUI	
70	30 DEGAGEMENT	RDC	OUI	
71	31 VESTIAIRE SANITAIRE HOMMES	RDC	OUI	
72	32 VESTIAIRE SANITAIRE FEMMES	RDC	OUI	
73	33 EFS RECHERCHE 1	RDC	OUI	
74	34 EFS RECHERCHE 2	RDC	OUI	
75	35 LOCAL ENTRETIEN	RDC	OUI	
76	36 LOCAL TECHNIQUE	RDC	OUI	
77	37 RECEPTION/EXPEDITION	RDC	OUI	
78	39 STOCKAGE CRYO	RDC	OUI	
79	40 LOCAL CRY MTI	RDC	OUI	
80	41 SANIT.	RDC	OUI	
81	42 DEGT.	RDC	OUI	
82	43 ACCUEIL	RDC	OUI	
83	44 PORCHE	RDC	OUI	
84	45 POUBELLES	RDC	OUI	
85	46 GAZ MEDICAUX	RDC	OUI	
86	47 BUREAU 1	RDC	OUI	
87	48 BUREAU 2	RDC	OUI	
88	49 WC	RDC	OUI	
89	51 DEGT.	RDC	OUI	
90	52 WC	RDC	OUI	
91	53 WC	RDC	OUI	
92	54 WC	RDC	OUI	
93	55 WC	RDC	OUI	
94	71 ESC	RDC	OUI	
95	72 ESC	RDC	OUI	
96	74 ASC	RDC	OUI	
97	75 ASC	RDC	OUI	
98	76 GAINTE TECHNIQUE A	RDC	OUI	
99	77 GAINTE TECHNIQUE B n°1	RDC	OUI	
100	78 MONTE CHARGE	RDC	OUI	
101	01 HALL D'ETAGE	1er	OUI	
102	02 DEGAGEMENT	1er	OUI	
103	04 VESTIAIRE	1er	OUI	
104	05 DEGAGEMENT	1er	OUI	
105	07 SAS	1er	OUI	
106	08 STOCKAGE CHU	1er	OUI	
107	09 STOCKAGE CHU	1er	OUI	
108	10 CHAMBRE FROIDE	1er	NON	Chambre froide réalisé après 1997.
109	11 CHAMBRE FROIDE	1er	NON	Chambre froide réalisé après 1997.

N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
110	12 CHU ESPACE TERTIARE	1er	OUI	
111	13 CHU EXTRACTION	1er	OUI	
112	14 CHU HYBRIDATION LIQUIDE	1er	OUI	
113	15 SAS	1er	OUI	
114	16 STOCKAGE DIACLONE	1er	OUI	
115	17 SAS	1er	OUI	
116	18 DEGAGEMENT	1er	OUI	
117	19 SANITAIRE	1er	OUI	
118	20 SANITAIRE HANDICAPE	1er	OUI	
119	21 LAVERIE STERILISATION	1er	OUI	
120	22 EFS LABORATOIRE HEMATOPDIESE	1er	OUI	
121	23 EFS BUREAU 1	1er	OUI	
122	24 SALLE DE COLLATION DIACLONE	1er	OUI	
123	25 LABO BIOCELLULAIRE DIACLONE	1er	OUI	
124	26 BUREAU 2 DIACLONE	1er	OUI	
125	27 BUREAU 3 DIACLONE	1er	OUI	
126	28 LABORATOIRE IMMUNOCHIMIE DIACLONE	1er	OUI	
127	29 BUREAU 4 DIACLONE	1er	OUI	
128	30 CHU THERMOCY	1er	OUI	
129	31 LOCAL STOCKAGE	1er	OUI	
130	32 BUREAU AMTI	1er	OUI	
131	33 BUREAU AMTI	1er	OUI	
132	34 ZONE DE DEGAGEMENT	1er	OUI	
133	35 VESTIAIRES	1er	OUI	
134	36 ACCUEIL	1er	OUI	
135	37 SAS MATER.	1er	OUI	
136	38 Q.C.	1er	OUI	
137	39 DEGAGEMENT	1er	OUI	
138	40 SAS CLASSE B	1er	OUI	
139	41 CHAMBRE FROIDE	1er	NON	Chambre froide réalisé après 1997.
140	43 SALLE DE PROD. 1	1er	OUI	
141	44 LABO COMMUN	1er	OUI	
142	45 SALLE DE PROD. 3	1er	OUI	
143	46 SALLE DE PROD. 2	1er	OUI	
144	60 STOCKAGE	1er	OUI	
145	61 EFS	1er	OUI	
146	62 EFS	1er	OUI	
147	63 EFS	1er	OUI	
148	64 EFS	1er	OUI	
149	65 CHU CULTURE CELLULAIRE	1er	OUI	
150	66 CHU SEQUENCEUR PCR TEMPS REEL	1er	OUI	
151	67 CHU POST PCR ELECTROPH.	1er	OUI	
152	68 EFS LABORATOIRE RECHERCHE	1er	OUI	
153	69 WC	1er	OUI	
154	71 ESCALIER	1er	OUI	
155	72 ESC.	1er	OUI	
156	74 ASC	1er	OUI	
157	75 ASC	1er	OUI	
158	76 GAINTE TECHNIQUE B	1er	OUI	
159	77 GAINTE TECHNIQUE B n°2	1er	OUI	

N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
160	78 ZONE DE TRANSFERT	1er	OUI	
161	79 VESTIAIRE	1er	OUI	
162	80 ZONE BUREAU DIACLONE	1er	OUI	
163	ZONE LABO MEDICAMENT	1er	NON	Laboratoire contenant des matériaux de type PVC et récent.
164	02 GALERIE TECHNIQUE	2ème	OUI	
165	02 TERRASSE 8	2ème	OUI	
166	03 TERRASSE 1	2ème	OUI	
167	04 TERRASSE 2	2ème	OUI	
168	05 TERRASSE 3	2ème	OUI	
169	05 TERRASSE 5	2ème	OUI	
170	06 TERRASSE 4	2ème	OUI	
171	06 TERRASSE 6	2ème	OUI	
172	07 TERRASSE 7	2ème	OUI	
173	08 TERRASSE 8	2ème	OUI	
174	ASCENSEUR	2ème	OUI	
175	GAINE TECHNIQUE	2ème	OUI	
176	FACADES		OUI	
177	TOITURE		OUI	

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
1	01 HALL	S1	Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton + Plâtre + Toile de verre + Peinture
			Plafond	Plafond	Fibralith
2	02 STOCKAGE	S1	Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton + Peinture
3	03 DEGAGEMENT n°1	S1	Plafond	Plafond	Fibralith
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton + Peinture
4	04 STOCKAGE	S1	Plafond	Plafond	Fibralith
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton + Peinture
5	05 ONDULEUR	S1	Plafond	Plafond	Fibralith
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton + Peinture
7	07 MACHINERIE D'ASC	S1	Plafond	Plafond	Fibralith
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton + Peinture
8	08 DEGAGEMENT	S1	Plafond	Plafond	Fibralith
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton + Peinture
9	09 GROUPE ELECTROGENE	S1	Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
10	10 TGBT	S1	Plafond	Plafond	Béton + Peinture
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton + Peinture
11	11 DEGAGEMENT	S1	Plafond	Plafond	Fibralith
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Agglo + Béton + Peinture
12	12 AIR COMPRI	S1	Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton + Peinture
13	13 STOCKAGE-ARCHIVES DIACLONE	S1	Plafond	Plafond	Fibralith
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton + Plâtre + Peinture
14	14 TRAITEMENT D'EAU	S1	Plafond	Plafond	Fibralith
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton + Peinture
15	15 CHAMBRE FROIDE	S1	Plafond	Plafond	PVC
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	PVC
16	16 DEGAGEMENT	S1	Plafond	Plafond	Fibralith
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton + Plâtre + Peinture
17	17 STOCKAGE ANIMALERIE	S1	Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture
			Plancher	Sol	Carrelage
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture + Faïence
18	18 SAS	S1	Plafond	Plafond	Béton
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton + Peinture
19	19 MACHINERIE	S1	Plafond	Plafond	Béton
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton + Peinture
20	20 SAS	S1	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	Résine

N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
	ANIMALERIE		Mur	Toutes zones	Béton + Peinture
21	21 ANIMALERIE	S1	Plafond	Plafond	PVC
			Plancher	Sol	Résine
			Mur	Toutes zones	PVC
22	22 LOCAL TECHNIQUE ANIMALERIE	S1	Plafond	Plafond	Fibralith
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton
23	23 VESTIAIRE SANITAIRE	S1	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	Carrelage
			Mur	Toutes zones	Béton + Peinture + Faïence
24	24 GARAGE	S1	Plafond	Plafond	Fibralith
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton + Peinture
25	25 LOCAL TECHNIQUE VMC	S1	Plafond	Plafond	Béton
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton
27	28 LOCAL TECHNIQUE SOCIETE MULTISERVIC E	S1	Plafond	Plafond	Fibralith
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton + Peinture
28	29 LOCAL COMPRESSE UR	S1	Plafond	Plafond	Fibralith
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton
29	30 POSTE MOYENNE TENSION	S1	Plafond	Plafond	Fibralith
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton
30	31 WC	S1	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	Carrelage
			Mur	Toutes zones	Béton + Peinture + Faïence
31	71 ESC	S1	Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture
			Plancher	Sol	Carrelage
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
32	72 ESC	S1	Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture
			Plancher	Sol	Carrelage
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
33	73 GALERIE	S1	Plafond	Plafond	Fibralith + Peinture
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
34	74 ASC	S1	Plafond	Plafond	PVC
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	Métal
35	75 CUVETTE ASC	S1	Plafond	Plafond	PVC
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	Métal
36	76 GAINTE TECHNIQUE A	S1	Plafond	Plafond	Plaques métalliques
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton
37	77 GAINTE TECHNIQUE B	S1	Plafond	Plafond	Plaques métalliques
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton
38	77 STOCKAGE	S1	Plafond	Plafond	Fibralith
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton
39	78 MC	S1	Plafond	Plafond	Métal
			Plancher	Sol	Métal
			Mur	Toutes zones	Métal
40	COUR	S1	Plafond	Plafond	Plaques métalliques
			Plancher	Sol	Béton

N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
	ANGLAISE		Mur	Toutes zones	Béton
41	RAMPE ACCES GARAGE	S1	Plafond	Plafond	Béton + Fibralth
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton + Peinture
42	01 SAS	RDC	Plancher	Sol	Résine
			Mur	Toutes zones	Faïence
			Plafond	Plafond	Faux-plafond récent
43	02 HALL	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond récent
			Plancher	Sol	Résine
			Mur	Toutes zones	Faïence + Plâtre + Toile de verre + Peinture
44	03 DEGAGEMENT T n°2	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond
			Plancher	Sol	Résine
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
45	05 BUREAU DIACLONE	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond
			Plancher	Sol	Moquette
			Mur	Toutes zones	PVC + Plâtre + Papier pient
46	06 BUREAU DIACLONE	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond
			Plancher	Sol	Moquette
			Mur	Toutes zones	PVC + Plâtre + Papier pient
47	07 DIACLONE RANGEMENT	RDC	Plafond	Plafond	Béton + Peinture
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
48	08 BUREAU DIACLONE	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond
			Plancher	Sol	Moquette
			Mur	Toutes zones	PVC + Plâtre + Papier pient
49	09 BUREAU DIACLONE	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	Moquette
			Mur	Toutes zones	PVC + Plâtre + Papier pient
50	10 DIACLONE	RDC	Plafond	Plafond	Béton + Peinture
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
51	11 EFS RECHERCHE	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	PVC + Plâtre + Peinture
52	12 EFS RECHERCHE 6	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	PVC
53	13 ENTRETIEN	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	Carrelage
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture + Faïence
54	14 EFS RECHERCHE 1	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	PVC + Plâtre + Peinture
55	15 EFS RECHERCHE 2	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond
			Plancher	Sol	Moquette
			Mur	Toutes zones	PVC + Plâtre + Peinture
56	16 EFS RECHERCHE 3	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond
			Plancher	Sol	Moquette
			Mur	Toutes zones	PVC + Plâtre + Peinture
57	17 SANIT. H.	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	Carrelage
			Mur	Toutes zones	Faïence
58	18 SANIT. F.	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	Carrelage
			Mur	Toutes zones	Faïence
59	19 BUREAU DIACLONE	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond
			Plancher	Sol	Moquette
			Mur	Toutes zones	PVC + Plâtre + Papier pient
60	20 EFS	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond
			Plancher	Sol	Moquette

N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
	RECHERCHE 5		Mur	Toutes zones	PVC + Plâtre + Peinture
61	21 EFS RECHERCHE 4	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond
			Plancher	Sol	Moquette
			Mur	Toutes zones	PVC + Plâtre + Peinture
62	22 DEGAGEMENT	RDC	Plafond	Plafond	Béton + Peinture
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
63	23 EFS RECHERCHE 7	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	PVC
64	24 EFS	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton + Peinture
65	25 CHU BUREAU 3	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
66	26 DEGAGEMENT	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	PVC + Béton + Plâtre + Peinture
67	27 CHU BUREAU 2	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
69	29 CHU BUREAU 1	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
70	30 DEGAGEMENT	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond
			Plancher	Sol	Résine
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
71	31 VESTIAIRE SANITAIRE HOMMES	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	Carrelage
			Mur	Toutes zones	Faïence
72	32 VESTIAIRE SANITAIRE FEMMES	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	Carrelage
			Mur	Toutes zones	Faïence
73	33 EFS RECHERCHE 1	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Toile de verre + Peinture
74	34 EFS RECHERCHE 2	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Toile de verre + Peinture
75	35 LOCAL ENTRETIEN	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	Faïence + Plâtre + Peinture
76	36 LOCAL TECHNIQUE	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
77	37 RECEPTION/ EXPEDITION	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture + Faïence
79	40 LOCAL CRY MTI	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond
			Plancher	Sol	Carrelage
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
80	41 SANIT.	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
81	42 DEGT.	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond
			Plancher	Sol	Béton

N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
82	43 ACCUEIL	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Toile de verre + Peinture
83	44 PORCHE	RDC	Plafond	Plafond	Béton
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton
84	45 POUBELLES	RDC	Plafond	Plafond	Fibralith
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton
86	47 BUREAU 1	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Toile de verre + Peinture
87	48 BUREAU 2	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Toile de verre + Peinture
88	49 WC	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	Carrelage
			Mur	Toutes zones	Faïence
89	51 DEGT.	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
90	52 WC	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	Carrelage
			Mur	Toutes zones	Faïence
91	53 WC	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	Carrelage
			Mur	Toutes zones	Faïence
92	54 WC	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	Carrelage
			Mur	Toutes zones	Faïence
93	55 WC	RDC	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	Carrelage
			Mur	Toutes zones	Faïence
94	71 ESC	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture
			Plancher	Sol	Carrelage
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
95	72 ESC	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture
			Plancher	Sol	Carrelage
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
96	74 ASC	RDC	Plafond	Plafond	PVC
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	Métal
97	75 ASC	RDC	Plafond	Plafond	PVC
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	Métal
98	76 GAINTECHNIQUE A	RDC	Plafond	Plafond	Plaques métalliques
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton
99	77 GAINTECHNIQUE B n°1	RDC	Plafond	Plafond	Plaques métalliques
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton
100	78 MONTECHARGE	RDC	Plafond	Plafond	Métal
			Plancher	Sol	Métal
			Mur	Toutes zones	Métal
101	01 HALL D'ETAGE	1er	Plancher	Sol	Résine
			Mur	Toutes zones	PVC + Plâtre + Peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture
102	02 DEGAGEMENT	1er	Plafond	Plafond	Faux-plafond
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
103	04 VESTIAIRE	1er	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	Carrelage

N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
104	05 DEGAGEMENT	1er	Mur	Toutes zones	Faïence
			Plafond	Plafond	Faux-plafond
			Plancher	Sol	Béton
105	07 SAS	1er	Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture
			Plancher	Sol	Résine
106	08 STOCKAGE CHU	1er	Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
			Plafond	Plafond	Plaques métalliques
			Plancher	Sol	Béton
107	09 STOCKAGE CHU	1er	Mur	Toutes zones	Moquette mural
			Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture
			Plancher	Sol	Béton
110	12 CHU ESPACE TERTIARE	1er	Mur	Toutes zones	Faïence
			Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	Béton
111	13 CHU EXTRACTION	1er	Mur	Toutes zones	PVC
			Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	Béton
112	14 CHU HYBRIDATIO N LIQUIDE	1er	Mur	Toutes zones	PVC
			Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	Béton
113	15 SAS	1er	Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
			Plafond	Plafond	Résine
			Plancher	Sol	Plâtre + Peinture
114	16 STOCKAGE DIACLONE	1er	Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
			Plafond	Plafond	Béton
			Plancher	Sol	Béton + Peinture
115	17 SAS	1er	Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
			Plafond	Plafond	Résine
			Plancher	Sol	Plâtre + Peinture
116	18 DEGAGEMENT	1er	Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
			Plafond	Plafond	Résine
			Plancher	Sol	Plâtre + Peinture
117	19 SANITAIRE	1er	Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
			Plafond	Plafond	Carrelage
			Plancher	Sol	Faïence
118	20 SANITIAIRE HANDICAPE	1er	Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
			Plafond	Plafond	Carrelage
			Plancher	Sol	Faïence
119	21 LAVERIE STÉRILISATI ON	1er	Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
			Plafond	Plafond	Béton
			Plancher	Sol	Béton
120	22 EFS LABORATOIR E HEMATOPDIE SE	1er	Mur	Toutes zones	PVC + Plâtre + Peinture
			Plafond	Plafond	Béton + Peinture
			Plancher	Sol	Béton
121	23 EFS BUREAU 1	1er	Mur	Toutes zones	PVC + Plâtre + Peinture
			Plafond	Plafond	Béton + Peinture
			Plancher	Sol	Béton
122	24 SALLE DE COLLATION DIACLONE	1er	Mur	Toutes zones	PVC + Plâtre + Peinture
			Plafond	Plafond	Béton + Peinture
			Plancher	Sol	Béton
123	25 LABO BIOCELLULAI RE	1er	Mur	Toutes zones	PVC + Plâtre + Peinture
			Plafond	Plafond	Béton + Peinture
			Plancher	Sol	Béton

N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
	DIACLONE				
124	26 BUREAU 2 DIACLONE	1er	Plafond	Plafond	Béton + Peinture
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	PVC + Plâtre + Peinture
125	27 BUREAU 3 DIACLONE	1er	Plafond	Plafond	Béton + Peinture
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	PVC + Plâtre + Peinture
126	28 LABORATOIR E IMMUNOCHIM IE DIACLONE	1er	Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
127	29 BUREAU 4 DIACLONE	1er	Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
128	30 CHU THERMOCY	1er	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	PVC
129	31 LOCAL STOCKAGE	1er	Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture
			Plancher	Sol	Résine
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
130	32 BUREAU AMTI	1er	Plafond	Plafond	Faux-plafond
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
131	33 BUREAU AMTI	1er	Plafond	Plafond	Faux-plafond
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
132	34 ZONE DE DEGAGEMENT	1er	Plafond	Plafond	PVC
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	PVC
133	35 VESTIAIRES	1er	Plafond	Plafond	PVC
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	PVC
134	36 ACCUEIL	1er	Plafond	Plafond	PVC
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	PVC
135	37 SAS MATER.	1er	Plafond	Plafond	PVC
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	PVC
136	38 Q.C.	1er	Plafond	Plafond	PVC
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	PVC
137	39 DEGAGEMENT	1er	Plafond	Plafond	PVC
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	PVC
138	40 SAS CLASSE B	1er	Plafond	Plafond	PVC
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	PVC
140	43 SALLE DE PROD. 1	1er	Plafond	Plafond	PVC
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	PVC
141	44 LABO COMMUN	1er	Plafond	Plafond	PVC
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	PVC
142	45 SALLE DE PROD. 3	1er	Plafond	Plafond	PVC
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	PVC
143	46 SALLE DE PROD. 2	1er	Plafond	Plafond	PVC
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	PVC
144	60	1er	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	Carrelage

N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
	STOCKAGE		Mur	Toutes zones	Faïence
145	61 EFS	1er	Plafond	Plafond	Béton + Peinture
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	PVC + Plâtre + Peinture
146	62 EFS	1er	Plafond	Plafond	Béton + Peinture
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	PVC + Plâtre + Peinture
147	63 EFS	1er	Plafond	Plafond	Béton + Peinture
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	PVC + Plâtre + Peinture
148	64 EFS	1er	Plafond	Plafond	Béton + Peinture
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	PVC + Plâtre + Peinture
149	65 CHU CULTURE CELLULAIRE	1er	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	PVC
150	66 CHU SEQUENCEUR PCR TEMPS REEL	1er	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	PVC
151	67 CHU POST PCR ELECTROPH.	1er	Plafond	Plafond	Faux-plafond armstrong
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	PVC
152	68 EFS LABORATOIRE RECHERCHE	1er	Plafond	Plafond	Béton + Peinture
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	PVC + Plâtre + Peinture
153	69 WC	1er	Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture
			Plancher	Sol	Carrelage
			Mur	Toutes zones	Faïence
154	71 ESCALIER	1er	Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture
			Plancher	Sol	Carrelage
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
155	72 ESC.	1er	Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture
			Plancher	Sol	Carrelage
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture
156	74 ASC	1er	Plafond	Plafond	PVC
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	Métal
157	75 ASC	1er	Plafond	Plafond	PVC
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	Métal
158	76 GAINES TECHNIQUE B	1er	Plafond	Plafond	Plaques métalliques
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton
159	77 GAINES TECHNIQUE B n°2	1er	Plafond	Plafond	Plaques métalliques
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton
160	78 ZONE DE TRANSFERT	1er	Plafond	Plafond	Faux-plafond
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	PVC + Plâtre + Toile de verre + Peinture
161	79 VESTIAIRE	1er	Plafond	Plafond	Faux-plafond
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	PVC
162	80 ZONE BUREAU DIACLONE	1er	Plafond	Plafond	Béton + Peinture
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	PVC + Plâtre + Peinture
164	02 GALERIE	2ème	Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton + Plâtre + Peinture

N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
	TECHNIQUE		Plafond	Plafond	Béton + Peinture
165	02 TERRASSE 8	2ème	Plafond	Plafond	Béton + Peinture
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton + Peinture
166	03 TERRASSE 1	2ème	Toiture terrasse	Toiture	Etanchéité PVC + Gallet
167	04 TERRASSE 2	2ème	Toiture terrasse	Toiture	Etanchéité PVC + Gallet
168	05 TERRASSE 3	2ème	Toiture terrasse	Toiture	Etanchéité PVC + Gallet
169	05 TERRASSE 5	2ème	Toiture terrasse	Toiture	Etanchéité PVC + Gallet
170	06 TERRASSE 4	2ème	Toiture terrasse	Toiture	Etanchéité PVC + Gallet
171	06 TERRASSE 6	2ème	Toiture terrasse	Toiture	Etanchéité PVC + Gallet
172	07 TERRASSE 7	2ème	Plafond	Plafond	Béton + Peinture
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton + Peinture
173	08 TERRASSE 8	2ème	Plafond	Plafond	Béton + Peinture
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton + Peinture
174	ASCENSEUR	2ème	Plafond	Plafond	PVC
			Plancher	Sol	PVC
			Mur	Toutes zones	Métal
175	GAINE TECHNIQUE	2ème	Plafond	Plafond	Béton + Peinture
			Plancher	Sol	Béton
			Mur	Toutes zones	Béton + Peinture

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS

Néant

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste A ou la liste B de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)

Néant

LEGENDE				
Présence	A : Amiante	N : Non Amianté		a? : Probabilité de présence d'Amiante
Etat de dégradation des Matériaux	F, C, FP	BE : Bon état	DL : Dégradations locales	ME : Mauvais état
	Autres matériaux	MND : Matériau(x) non dégradé(s)		MD : Matériau(x) dégradé(s)
Obligation matériaux de type Flocage, calorifugeage ou faux-plafond (résultat de la grille d'évaluation)	1 Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation			
	2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement			
	3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement			
Recommandations des autres matériaux et produits. (résultat de la grille d'évaluation)	EP Evaluation périodique			
	AC1 Action corrective de premier niveau			
	AC2 Action corrective de second niveau			

COMMENTAIRES

Néant

I ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org

ANNEXE 1 – CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : 1 BOULEVARD FLEMING 25000 BESANCON	
N° dossier :	18-06-044244				
N° planche :	1/4	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics				
				Bâtiment – Niveau :	Sous-sol




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	1 BOULEVARD FLEMING 25000 BESANCON
N° dossier :	18-06-044244				
N° planche :	2/4	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	RDC




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	1 BOULEVARD FLEMING 25000 BESANCON
N° dossier :	18-06-044244				
N° planche :	3/4	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	R+1



PLANCHE DE REPERAGE USUEL						
N° dossier :	18-06-044244			Adresse de l'immeuble :	1 BOULEVARD FLEMING 25000 BESANCON	
N° planche :	4/4	Version :	0			Type :
Origine du plan :				Cabinet de diagnostics	Bâtiment – Niveau :	R+2 (toiture terrasse)