

Bureau Veritas Exploitation SAS

ST HERBLAIN (J.CARTIER)
8 avenue Jacques Cartier
Atlantis
44807 SAINT-HERBLAIN Cedex France
Téléphone : 02 40 92 06 89
Mail : thomas.poidevin@bureauveritas.com

A l'attention de KONIECZNY Soline

UNIVERSITE DE NANTES
1 QUAI DE TOURVILLE
44035 NANTES CEDEX 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante

Article R1334-18 du Code de la Santé Publique, Norme NF X 46-020 du 5 août 2017



Date(s) du repérage : le 24/03/2021

Coordonnées du site : 07_09

Nom du site : 07 - Tertre

Immeuble bâti objet du repérage :

07_09 IEMN IAE Erdre
Chemin de la Censive du Tertre
44000 NANTES

Numéro d'affaire : 10489875

Référence du rapport : 10489875/S4.13.1.R

Rédigé le : 11/06/2021

Par l'opérateur de repérage : Thomas POIDEVIN

Date de la commande : 04/01/2021

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS Certification 60 Avenue du Général de Gaulle - 92046 Paris La Défense Certificat n° 8104602

	Date de début de validité	Date de fin de validité
Amiante sans mention	26/06/2019	25/06/2024
Amiante avec mention	09/06/2017	08/06/2022

Ce rapport contient **41** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

Signature du rédacteur :

SOMMAIRE

1. CONCLUSIONS.....	3
2. INFORMATIONS GENERALES.....	4
2.1. Immeuble bâti objet de la mission.....	4
2.2. Intervenants.....	4
2.3. Opérateur(s) de repérage.....	4
3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE.....	5
3.1. Textes réglementaires.....	5
3.2. Programme de repérage.....	5
3.3. Méthodologie de la mission.....	6
3.4. Limites de la mission.....	6
4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	8
4.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite.....	8
5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	9
5.1. Résultats détaillés.....	9
6. ANNEXES.....	23
6.1. Parties d'immeuble bâti visitées.....	23
6.2. Descriptif des parties d'immeuble visitées.....	27
6.3. Croquis de repérage.....	33
6.4. Attestation d'assurance.....	39
6.5. Certificat de compétence.....	41

1. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

2. INFORMATIONS GENERALES

2.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse: 07_09 IEMN IAE Erdre
Chemin de la Censive du Tertre
44000 NANTES

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
07_09 IEMN IAE Erdre	Enseignement supérieur/recherche	ERP catégorie 1 à 4	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	non communiqué

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe
Parties d'immeubles bâti visitées

2.2. Intervenants

Partie prenante	Société	Adresse	Coordonnées
Commanditaire du repérage	UNIVERSITE DE NANTES Soline KONIECZNY	1 QUAI DE TOURVILLE 44035 NANTES CEDEX 1	0251125260 Soline.Konieczny@univ-nantes.fr
Propriétaire	UNIVERSITE DE NANTES	CHEMIN DE LA CENSIVE DU TERTRE 44313 NANTES	/
Pas d'accompagnateur	/	/	/

2.3. Opérateur(s) de repérage

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 79018467501175	Thomas POIDEVIN	BUREAU VERITAS Certification	8104602	26/06/2019	25/06/2024

3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, en vue de la constitution du Dossier Technique Amiante.

3.1. Textes réglementaires

Code de la Santé Publique : articles L1334-12-1, R1334-17, R1334-18, R1334-20, R1334-21, R1334-23, R1334-24, R1334-27 à 29, R1334-29-3, R1334-29-5, R1334-29-7 alinéas 2 et 3, annexe 13-9

Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013

Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013

Arrêté du 1^{er} juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante.

Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

3.2. Programme de repérage

Dans le cadre de notre mission, le programme de repérage est le suivant :

Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique

Composant à sonder ou à vérifier
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs).	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiseries, amiant-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiant-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux collés ou visés.
Planchers.	Dalles de sol.
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduites de fluides (air, eau, autres fluides ...).	Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets / volets coupe-feu.	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu.	Joints (tresse, bandes).
Vide-ordures.	Conduits.
4. Éléments extérieurs	

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibre-ciment).
Conduits en toiture et façades.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

3.3. Méthodologie de la mission

Lors de la première phase, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans investigation approfondie destructive.

A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l'immeuble bâti. Il détermine les zones présentant des similitudes d'ouvrage et les zones homogènes.

Les zones présentant des similitudes d'ouvrage permettent d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l'opérateur, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs.

Lors de la deuxième phase, en prenant en compte les zones présentant des similitudes d'ouvrage, l'opérateur de repérage identifie et localise parmi les matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ceux qui contiennent de l'amiante.

A cette fin, il conclut quant à la présence d'amiante dans ces matériaux et produits, pour chacun des matériaux et produits repérés à l'issue de la première phase, en fonction des informations et des moyens dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés.

En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et d'analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant à la présence d'amiante. Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur pour les matériaux et produits de la liste A, et sur la première couche accessible pour les produits et matériaux de la liste B. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du Code de la Santé Publique, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur conclut définitivement à l'absence ou à la présence d'amiante pour chaque matériau ou produit repéré.

Pour les matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique : l'opérateur de repérage précise le critère (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou à l'absence d'amiante.

Pour les matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique : l'opérateur de repérage précise le critère (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou l'absence d'amiante.

Pour chacun des matériaux et produits repérés, en fonction de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. Dans ce cas, il précise dans sa conclusion que le critère qui lui a permis de conclure est son jugement personnel.

Lors de la troisième phase, l'opérateur de repérage évalue par zone homogène l'état de conservation des matériaux ou produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique contenant de l'amiante :

liste A : en application des critères des grilles d'évaluations définies en annexes de l'arrêté du 12 décembre 2012 modifié,

liste B : selon les critères de la grille d'évaluation définis en annexe de l'arrêté liste B du 12 décembre 2012 modifié.

3.4. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission.

Il n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante :

avant travaux, et n'est pas adapté ni suffisant à l'évaluation du risque amiante en cas de travaux selon l'article R. 4412-97 du Code du Travail,

avant démolition, tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adapté ni suffisant à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique est réalisée sur les matériaux accessibles sans sondage destructif, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de la norme NF X 46-020 et des arrêtés du 12 décembre 2012 modifiés relatifs aux listes A et B.

Cette recherche ne peut cependant être exhaustive compte tenu de la multitude de formes que peut prendre l'amiante et le caractère aléatoire et sporadique de son ajout aux matériaux du bâtiment. Certains MPCA des listes A et B de l'annexe 13-9

du Code de la Santé Publique peuvent donc ne pas être mis en évidence par la méthode de recherche réglementaire : détermination de zones présentant des similitudes d'ouvrage, fréquence de sondages à l'intérieur de celles-ci conformément à la norme NF X 46-020.

Il n'est ainsi pas exclu que certains MPCA des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique non visibles et inaccessibles sans démontage particulier ou investigation approfondie destructrice puissent être mis en évidence ultérieurement lors d'opérations de travaux, de démolition ou de réhabilitation.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi des fibres peuvent migrer et polluer un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.

Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : le 24/03/2021

4.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Références rapport de repérage	Date rapport	Auteur rapport	Objet du repérage	Principales conclusions
E/04/49054	25/10/2004	IEEB : Jean Pascal ORE	DTA	Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante
7166583/S1.1.2.R	22/06/2018	BUREAU VERITAS : R. FERDINAND	Repérage avant travaux	Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante
7306105/S3.4.2.R	11/09/2019	BUREAU VERITAS : C. FABRE	Repérage avant travaux	Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

Autres documents :

Titre	Référence	Type Document
/	/	Plan

5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

5.1. Résultats détaillés

Abréviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X (tous les prélèvements sont précédés d'un sondage)

Idem Px = produit ou matériau similaire à celui ayant fait l'objet du Px

S = sondage en complément de l'inspection visuelle

Etats de conservation et obligations/recommandations :

1 = évaluation périodique du matériau ou produit dans les 36 mois

2 = mesure d'empoussièrement dans les 3 mois

3 = travaux de retrait ou de confinement achevés dans les 36 mois

EP = évaluation périodique

AC1 = action correctrice de 1^{er} niveau

AC2 = action correctrice de second niveau

EC = État de conservation

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 21	Plafond	Flocage	cotonneux, gris(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P012 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 22	Plafond	Flocage	cotonneux, gris(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P012 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / GT1	Plafond	Flocage	cotonneux, gris(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P012 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 17	Plafond	Flocage	cotonneux, gris(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P012 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 1	Plafond	Flocage	cotonneux, gris(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P012 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 2	Plafond	Flocage	cotonneux, gris(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P012 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 3	Plafond	Flocage	cotonneux, gris(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P012 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 13	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport	NON	/

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
						N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019		
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 6	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 6.1	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 6.2	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 6.3	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 6.4	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 6.5	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 7	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 7.1	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 7.2	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 15	Plafond	Flocage	cotonneux, gris(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P012 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 8	Plafond	Flocage	cotonneux, gris(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P012 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 8.2	Plafond	Flocage	cotonneux, gris(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P012 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 9	Plafond	Flocage	cotonneux, gris(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P012 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / C902	Plafond	Flocage	cotonneux, gris(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P012 du rapport	NON	/

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
						N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019		
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 16	Plafond	Flocage	cotonneux, gris(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P012 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / C901	Plafond	Flocage	cotonneux, gris(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P012 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 10	Plafond	Faux plafond	plâtre, blanc(he), Faux plafond perforé	/	Document consulté	Voir prélèvement P014 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / D19	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 14	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 11	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / D18	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 24	Plafond	Flocage	cotonneux, gris(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P012 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 138.1	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 100	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 101	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 141	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 102	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 103	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport	NON	/

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
						N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019		
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 104	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / PL104	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 105	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 106	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 107	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 108	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 109	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 110	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / PL110	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 140	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 111	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 112	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 112.1	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 113	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport	NON	/

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
						N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019		
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 114	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / C115	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 115	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 115.1	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 142	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 116	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / PL116	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 117	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 119	Plafond	Faux plafond	plâtre, blanc(he), Faux plafond perforé	/	Document consulté	Voir prélèvement P014 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / PL119	Plafond	Faux plafond	plâtre, blanc(he), Faux plafond perforé	/	Document consulté	Voir prélèvement P014 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 121	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 122	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 137	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / PL137	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport	NON	/

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
						N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019		
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 132	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 123	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 124	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 131	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 125	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 136	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 130	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 129	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 127	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 135	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 128	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 242	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 252	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 243	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport	NON	/

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
						N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019		
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 244	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 251	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 241	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 240	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 245	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 250	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 239	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 238	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 246	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 237	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 236	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 235	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 233	Plafond	Faux plafond	plâtre, blanc(he), Faux plafond perforé	/	Document consulté	Voir prélèvement P014 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 234	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport	NON	/

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
						N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019		
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 232	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 231	Plafond	Faux plafond	plâtre, blanc(he), Faux plafond perforé	/	Document consulté	Voir prélèvement P014 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 248	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 214	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 213	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 213.1	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 202	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 203	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 204	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 205	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 206	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 207	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / PL207	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 212	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport	NON	/

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
						N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019		
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 211	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 210	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 208	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 209	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 230	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 229	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 215	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 228	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 216	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 217	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 218	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 249	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 227	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 226	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport	NON	/

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
						N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019		
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 225	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 224	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 223	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 222	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 221	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 220	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 317	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 318	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 352	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 319	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 320	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 321	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 322	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 323	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport	NON	/

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
						N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019		
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 324	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 325	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 326	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 327	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 328	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 351	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 308	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 309	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 310	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 311	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 312	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 313	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 314	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 315	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport	NON	/

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
						N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019		
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 316	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 301	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 302	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 303	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 304	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 353	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 305	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 306	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 306.1	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 307	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 330	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 329	Plafond	Faux plafond	plâtre, blanc(he), Faux plafond perforé	/	Document consulté	Voir prélèvement P014 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 331	Plafond	Faux plafond	plâtre, blanc(he), Faux plafond perforé	/	Document consulté	Voir prélèvement P014 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 332	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport	NON	/

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
						N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019		
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 345	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 346	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 348	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 344	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 335	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 336	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 337	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 343	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 342	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 349	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 338	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 339	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 341	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 350	Plafond	Faux plafond	laine de verre, papier, noir(e)	/	Document consulté	Voir prélèvement P010 du rapport	NON	/

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
						N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019		
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 340	Plafond	Faux plafond	papier, laine de verre, blanc(he)	/	Document consulté	Voir prélèvement P002 du rapport N°7306105/S3.4.2.R du 11/09/2019	NON	/

6. ANNEXES

6.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Commentaires
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / C900	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 21	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 22	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / GT1	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 17	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 1	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 2	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 3	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 13	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 4	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 5	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / GT2	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 6	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 6.1	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 6.2	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 6.3	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 6.4	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 6.5	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 7	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 7.1	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 7.2	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 15	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 8	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 8.1	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 8.2	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 9	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / C902	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 16	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / C901	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 10	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / D19	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 14	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 11	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / D18	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 24	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 12	/
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 20	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 138	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 139	/

Localisation	Commentaires
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 138.1	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 100	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 101	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 141	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 102	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 103	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 104	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / PL104	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 105	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 106	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 107	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 108	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 109	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 110	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / PL110	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / TR110	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 140	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 111	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 112	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 112.1	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 113	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 114	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / C115	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 115	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 115.1	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 142	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 116	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / PL116	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 117	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 118	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 143	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 119	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / PL119	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 120	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 121	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 122	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 137	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / PL137	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 132	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 123	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 124	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 131	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 125	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 136	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 130	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 129	/

Localisation	Commentaires
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 127	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 135	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 128	/
IEMN - IAE ERDRE / RDC / C001	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / P100	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 242	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 252	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 243	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 244	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 251	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 241	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 240	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 245	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 250	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 239	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 238	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 246	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 237	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 247	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 236	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 235	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 233	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 234	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 232	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 231	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 200	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 248	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / TR248	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 214	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / GN104	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 213	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 213.1	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 202	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 203	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 204	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 205	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 206	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 207	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / PL207	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 212	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 211	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 210	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 208	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 209	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 201	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 230	/

Localisation	Commentaires
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 229	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 215	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 228	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 216	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 217	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 218	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 249	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 227	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 226	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 225	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 224	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 223	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 222	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 221	/
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 220	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 317	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 318	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 352	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 319	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 320	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 321	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 322	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 323	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 324	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 325	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 326	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 327	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 328	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 351	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 308	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 309	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 310	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 311	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 312	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 313	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 314	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 315	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 316	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 300	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 301	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 302	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 303	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 304	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 353	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 305	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 306	/

Localisation	Commentaires
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 306.1	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 307	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / GN305	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 347	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 330	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 329	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 331	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 332	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 345	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 346	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 348	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 344	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 335	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 336	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 337	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 343	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 342	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 349	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 338	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 339	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 341	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 350	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 340	/
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / P200	/
IEMN - IAE ERDRE / EXTERIEUR / TOITURE	/

6.2. Descriptif des parties d'immeuble visitées

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / C900	Béton	Béton	Béton	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 21	Béton	Béton	Flocage	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 22	Béton	Béton	Flocage	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / GT1	Béton	Béton	Flocage	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 17	Peinture sur béton	Peinture sur béton	Flocage	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 1	Peinture sur béton	Peinture sur béton	Flocage	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 2	Peinture sur béton	Peinture sur béton	Flocage	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 3	Peinture sur béton	Peinture sur béton	Flocage	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 13	Lé souple collé	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 4	Peinture sur béton	Peinture sur béton	Flocage	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 5	Peinture sur béton	Peinture sur béton	Flocage	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / GT2	Béton	Peinture sur béton	Flocage	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 6	Carrelage	Faïence	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 6.1	Carrelage	Faïence	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 6.2	Carrelage	Faïence	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 6.3	Carrelage	Faïence	Faux-Plafond	

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 6.4	Carrelage	Faïence	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 6.5	Carrelage	Faïence	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 7	Carrelage	Faïence	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 7.1	Carrelage	Faïence	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 7.2	Carrelage	Faïence	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 15	Peinture sur béton	Peinture sur plâtre	Flocage	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 8	Peinture sur béton	Peinture sur plâtre	Flocage	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 8.1	Peinture sur béton	Peinture sur plâtre	Plaque de plâtre	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 8.2	Peinture sur béton	Peinture sur plâtre	Flocage	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 9	Peinture sur béton	Peinture sur béton	Flocage	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / C902	Peinture sur béton	Peinture sur plâtre	Flocage	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 16	Peinture sur béton	Peinture sur plâtre	Flocage	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / C901	Peinture sur béton	Peinture sur plâtre	Flocage	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 10	Lé souple collé	Métal	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / D19	Carrelage	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 14	Carrelage	Peinture sur plâtre + faïence	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 11	Carrelage	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / D18	Carrelage	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 24	Béton	Béton	Flocage	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 12	Carrelage	Peinture sur plâtre	Métal	
IEMN - IAE ERDRE / R-1 / 20	Béton	Béton	Fibralith	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 138	Carrelage	Peinture sur plâtre	Métal	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 139	Moquette collée	Peinture sur plâtre	Métal	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 138.1	Carrelage	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 100	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 101	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 141	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 102	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 103	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 104	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / PL104	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 105	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 106	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 107	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 108	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 109	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 110	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / PL110	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / TR110	Béton	Plâtre	Plâtre	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 140	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 111	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 112	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 112.1	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 113	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 114	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / C115	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 115	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 115.1	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 142	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 116	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / PL116	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 117	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 118	Peinture sur béton	Peinture sur béton	Peinture sur béton	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 143	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 119	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / PL119	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 120	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 121	Carrelage	Faïence	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 122	Carrelage	Faïence	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 137	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / PL137	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 132	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 123	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 124	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 131	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 125	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 136	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 130	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 129	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 127	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 135	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / 128	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / RDC / C001	Peinture sur béton	Peinture sur plâtre	Plâtre + peinture	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / P100	Peinture sur béton	Peinture sur plâtre	Plâtre + peinture	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 242	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 252	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 243	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 244	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 251	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 241	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 240	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 245	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 250	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 239	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 238	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 246	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 237	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 247	Carrelage	Peinture sur plâtre	Métal	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 236	Carrelage	Faïence	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 235	Carrelage	Faïence	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 233	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 234	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 232	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 231	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 200	Carrelage	Peinture sur plâtre	Métal	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 248	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / TR248	Béton	Plâtre	Plâtre	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 214	Carrelage	Faïence	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / GN104	Béton	Béton	Béton	PVC
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 213	Carrelage	Faïence	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 213.1	Carrelage	Faïence	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 202	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 203	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 204	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 205	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 206	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 207	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / PL207	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 212	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 211	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 210	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 208	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 209	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 201	Carrelage	Peinture sur plâtre	Métal	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 230	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 229	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 215	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 228	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 216	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 217	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 218	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 249	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 227	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 226	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 225	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 224	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 223	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 222	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 221	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+1 / 220	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 317	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 318	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 352	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 319	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 320	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 321	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 322	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 323	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 324	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 325	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 326	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 327	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 328	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 351	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 308	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 309	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 310	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 311	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 312	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 313	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 314	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 315	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 316	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 300	Carrelage	Peinture sur plâtre	Métal	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 301	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 302	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 303	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 304	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 353	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 305	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 306	Carrelage	Faïence	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 306.1	Carrelage	Faïence	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 307	Carrelage	Faïence	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / GN305	Béton	Béton	Béton	PVC
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 347	Carrelage	Peinture sur plâtre	Métal	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 330	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 329	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 331	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 332	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 345	Carrelage	Faïence	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 346	Carrelage	Faïence	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 348	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 344	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 335	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 336	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 337	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 343	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 342	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 349	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 338	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 339	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 341	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 350	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / 340	Lé souple collé	Peinture sur plâtre	Faux-Plafond	
IEMN - IAE ERDRE / R+2 / P200	Peinture sur béton	Peinture sur plâtre	Plâtre + peinture	

6.3. Croquis de repérage



Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : 07_09 IEMN IAE Erdre	Adresse : Chemin de la Censive du Tertre 44000 NANTES	Localisation : IEMN - IAE ERDRE / RDC
Réalisé par : Thomas POIDEVIN	N° de planche : 2 / 5	




Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : 07_09 IEMN IAE Erdre	Adresse : Chemin de la Censive du Tertre 44000 NANTES	Localisation : IEMN - IAE ERDRE / R+1
Réalisé par : Thomas POIDEVIN	N° de planche : 3 / 5	

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE				LEGENDE		Situation du bien objet du repérage	
TOITURE	Adresse	07_09 IAE ERDRE Campus Tertre Université de Nantes		Px →	Prélèvement n°X contenant de l'amiante		
	Date visite	26/03/2021		Px →	Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante		
	Auteur	TP		Sx →	Sondage suite à investigation approfondie destructive n°X		
	N° dossier	10558052		NV	Non visité		
	Plan/Elévation	Planche 55 Indice 0					
Matériaux et produits contenant de l'amiante :							

Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : 07_09 IEMN IAE Erdre	Adresse : Chemin de la Censive du Tertre 44000 NANTES	Localisation : IEMN - IAE ERDRE / EXTERIEUR / TOITURE
Réalisé par : Thomas POIDEVIN	N° de planche : 5 / 5	

6.4. Attestation d'assurance



Europe

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulage,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière
 - ERP
 - Neuf
- Mise à jour du DPE,

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



Europe

- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréle (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic méréle (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb.

3) **Analyses et/ou prélèvements d'échantillons,**

4) **Conseil en performance énergétique,**

5) **Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.**

6) **Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage,**

7) **Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.**

La présente attestation valable du 01/01/2021 au 31/12/2021 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 15/12/2020

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire 75009 Paris
Tél : 01 40 67 12 34 Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Sucursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

6.5. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat
Attribué à

Monsieur Thomas POIDEVIN

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat
Amiante sans mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	25/05/2019	25/05/2024
Amiante avec mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/05/2017	05/05/2022

Date : 17/06/2019

Numéro de certificat : 8104602

Jacques MATILLON, Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'à : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-deg

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
50, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense

cofrac



**CERTIFICATION
DE PERSONNES**
ACCREDITATION
N°4-0087
Liste des sites et
portées disponibles
sur www.cofrac.fr

