

PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE



Groupement PREVENTION  
Service Prévention ERP/IGH  
ZAC de Gesvrine  
12, rue Arago – BP 4309  
44243 LA CHAPELLE SUR ERDRE

**COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE  
DE SECURITE**

Sous-commission chargée des attributions relatives  
aux Etablissements Recevant du Public et Immeubles de Grande Hauteur



☞ Séance du 26 octobre 2023 ☛



**Procès-Verbal**

NANTES – Chemin de la Censive du Tertre  
IAE Nantes - Institut d'Economie et de Management  
Visite périodique réglementaire en date du 12 octobre 2023

Le compte rendu de la visite en date du 12 octobre 2023 est adopté.


Après en avoir délibéré la sous-commission départementale de sécurité émet  
un avis favorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement.

Fait à Nantes, le 26 OCT. 2023

Le Président de la Sous-Commission  
Départementale de Sécurité  
par délégation,

Pour le préfet  
et par délégation,  
Le chef du service  
des polices administratives  
de sécurité

Sonja BERRY



**Groupelement PREVENTION  
Service Prévention ERP/IGH**

Affaire suivie par : Lieutenant GESVRET Didier  
Secrétariat : HENAFF Emilie  
Tél. : 02-28-09-83-99

Nos références : N° 2023-006286

Dossier N° E-109-00079 (109-10/a)

**ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC**

Décret N° 2021-872 du 30 juin 2021 codifié

**Sous-commission départementale pour la sécurité  
contre les risques d'incendie et de panique  
dans les ERP et les IGH**

**Séance du 26 octobre 2023**

**Visite périodique réglementaire**

Commune – Adresse : NANTES - Chemin de la Censive du Tertre  
Nom ou raison sociale : IAE Nantes - Institut d'Economie et de Management  
Date de construction : 1995 à 1999  
Activité : Etablissement d'enseignement - Externat  
Propriétaire : Rectorat Academie  
Exploitant : Université de Nantes  
Date de la visite : 12 octobre 2023  
Classement :

**- Type : R-héberg**

**- Catégorie : 1<sup>ère</sup>**

Date d'arrêté d'autorisation d'ouverture du maire : 2 octobre 1998

## **REGLEMENTATIONS APPLICABLES**

- ☐ Code de la construction et de l'habitation - Articles R.143-1 à R.143-47
- ☐ Règlement de sécurité contre l'incendie du 25 juin 1980 modifié relatif aux établissements recevant du public et instructions techniques annexées
- ☐ Arrêté Ministériel du 4 juin 1982 modifié (dispositions particulières applicables aux établissements du type R)

## **EFFECTIF DES PERSONNES RECUES**

Référence : Article R2 de l'arrêté du 4 juin 1982

Mode de calcul : déclaration du chef d'établissement le 12/10/2023

|                 | Aile Nord  |           | Aile Sud                        |                                | TOTAL                               |
|-----------------|------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|                 | Personnels | Etudiants | Personnels                      | Etudiants                      |                                     |
| <b>Rdc bas</b>  | -          | 350       | 15<br>(places parking sous-sol) | 4<br>(places parking sous-sol) | 369                                 |
| <b>Rdc haut</b> | 24         | 196       | 2                               | 549                            | 771                                 |
| <b>Niveau 1</b> | 51         | -         | -                               | 569                            | 620                                 |
| <b>Niveau 2</b> | 83         | 66        | 1                               | 503                            | 653                                 |
| <b>TOTAL</b>    | 158        | 612       | 18                              | 1625                           | <b>2 413</b><br>(y compris parking) |

## **DERNIERE VISITE EFFECTUEE**

- ⇒ Visite périodique et de réception de travaux en date du 20 octobre 2020
- ⇒ Rapport N° 2020-007551 en date du 16 novembre 2020
  - ✚ Avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité en date du 19 novembre 2020

## **TRAVAUX REALISES SANS AVIS DE LA COMMISSION DE SECURITE**

(cf. attestation de l'exploitant)

- ⇒ Aucun

## **PERSONNES PRESENTES**

### **Membres du groupe de visite de la commission de sécurité**

- Mme la Maire ou son représentant : Monsieur COCOTIER, conseiller municipal
- Préventionniste S.D.I.S. : Lieutenant GESVRET Didier
- Police nationale : Monsieur BANSARD

### **Autres personnes**

- Représentant de l'établissement : Madame DUDIT, Messieurs JOSLET, TROMEUR et LEROUX
- Services communaux : Monsieur GONZALEZ
- Mainteneur SSI - SPIE : Monsieur VAHA

## **DESCRIPTION**

Etablissement d'enseignement supérieur construit sur le Campus Universitaire derrière la Faculté de Droit.

Ce bâtiment comporte quatre niveaux répartis essentiellement sur deux ailes Nord et Sud reliées par un grand hall à chaque niveau.

Les locaux se répartissent ainsi dans les quatre niveaux :

#### **2<sup>ème</sup> ETAGE**

- Aile Nord : Salles des thésards - salles de réunions - bureaux des chercheurs
- Aile Sud : Amphi de 93 et 124 places - salles de cours informatique

#### **1<sup>er</sup> ETAGE**

- Aile Nord : Administration - salle des professeurs - bureaux des chercheurs - laboratoires de recherche
- Aile Sud : Amphis de 93 et 140 places - salles de cours banalisées

#### **REZ-DE-CHAUSSEE HAUT**

- Aile Nord : Administration - salle de cours
- Aile Sud : Amphi de 189 places - locaux associatifs - salles de cours

#### **REZ-DE-CHAUSSEE BAS**

- Amphi de 350 places - Local de rangement - Locaux associatifs - Locaux techniques - Zone de stationnement couverte



### **CONSTRUCTION (CO)**

#### **☐ Conception et desserte des bâtiments**

- ⇒ Conception de la distribution intérieure par cloisonnement traditionnel et compartimentage
- ⇒ Façades Nord et Sud accessibles par voies échelles internes et repérées
- ⇒ Baies accessible sur les deux façades
- ⇒ Plancher bas du dernier niveau > 8 mètres

#### **☐ Isolement par rapport aux tiers**

- ⇒ Construction isolée des tiers par des aires libres > 8 mètres

#### **☐ Résistance au feu des structures**

- ⇒ Planchers : Béton armé protégé - stabilité au feu 1 heure et demie  
Structure métallique de liaison aile Sud / aile Nord rendue stable au feu 1 heure et demie par projection
- ⇒ Elévation : Béton avec menuiseries métalliques, bardage zinc ou façades rideaux vitrées

#### **☐ Couvertures**

- ⇒ Etanchéité sur dalle béton

#### **☐ Façades**

- ⇒ Béton. Les façades nord et sud sont accessibles

#### **☐ Distribution intérieure et compartimentage**

- ⇒ Cloisonnement traditionnel (zone à forte occupation dans l'aile Sud)
- ⇒ Compartimentage (zone à faible occupation dans l'aile Nord réservée à la recherche et au personnel)

#### **☐ Locaux à risques particuliers**

- ⇒ Risques importants : local groupe électrogène
- ⇒ Risques moyens : archives  
locaux rangements  
locaux de service

☐ **Dégagements**

- ⇒ Suffisants pour les effectifs déclarés - tous les escaliers sont encloisonnés ou extérieurs sauf l'escalier supplémentaire du hall

☐ **Solution retenue pour l'évacuation des personnes en situation de handicap**

- ⇒ Aide humaine
- ⇒ Transfert horizontal et sur largeur palier cage escalier

**AMENAGEMENTS INTERIEURS - DECORATION ET MOBILIER (AM)**

☐ **Produits et matériaux de parois**

- ⇒ Parois verticales : M2
- ⇒ Plafonds : M1
- ⇒ Revêtement des sols : M3

☐ **Gros mobilier, agencement principal, planchers légers surélevés**

- ⇒ M3

**DESENFUMAGE (DF)**

☐ **Principes de désenfumage**

- ⇒ Par combinaison des deux méthodes
- ⇒ Un groupe électrogène reprend le désenfumage mécanique

☐ **Désenfumage des escaliers**

- ⇒ Naturel par exutoires

☐ **Désenfumage des circulations horizontales encloisonnées et des halls accessibles au public**

- ⇒ Aile Nord : désenfumage mécanique des circulations des compartiments
- ⇒ Déclenchement par commande manuelle à l'UCMC du CMSI
- ⇒ Pas de détection automatique dans ces circulations

☐ **Désenfumage des locaux accessibles au public**

- ⇒ Amphithéâtre du rez-de-chaussée bas : désenfumage mécanique
- ⇒ Faille reliant l'aile Nord à l'aile Sud : évacuation de fumée de 2 m<sup>2</sup> en partie haute
- ⇒ Aile Sud : désenfumage mécanique des amphithéâtres et désenfumage naturel des salles de cours en cloisonnement traditionnel

☐ **Désenfumage des compartiments**

- ⇒ Naturel du compartiment

**CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION, CONDITIONNEMENT D'AIR (CH)**

☐ **Implantation des appareils de production de chaleur**

- ⇒ Réseau de chaleur urbain avec sous-station au rez-de-chaussée bas

☐ **Chauffage à eau chaude, à vapeur et à air chaud**

- ⇒ Réseau de chaleur

☐ **Eau chaude sanitaire**

- ⇒ Réseau de chaleur et ballon eau chaude pour les sanitaires

☐ **Traitement d'air et ventilation**

- ⇒ CTA et extracteur VMC simple flux pour les sanitaires
- ⇒ Ventilation mécanique contrôlée

## **ECLAIRAGE (EC)**

### **☐ Généralités**

- ⇒ Eclairage normal et de sécurité
- ⇒ Eclairage de remplacement assuré par le groupe électrogène, pour le grand amphithéâtre

### **☐ Eclairage de sécurité**

- ⇒ Eclairage d'ambiance et d'évacuation par blocs autonomes

## **ASCENSEURS – ESCALIERS MECANQUES ET TROTTOIRS ROULANTS (AS)**

### **☐ Ascenseurs**

- ⇒ 1 ascenseur hydraulique extérieur 6 personnes

## **MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE (MS)**

### **☐ Moyens d'extinction**

- ⇒ 2 poteaux d'incendie de 100 mm situés à moins de 150 mètres
- ⇒ 6 poteaux privés
- ⇒ Extincteurs à eau pulvérisée et appropriés aux risques

### **☐ Dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers**

- ⇒ Plan d'intervention avec affichage à l'entrée

### **☐ Service de sécurité incendie**

- ⇒ Personnes désignées par l'exploitant et entraînées à la manœuvre des moyens de secours et à l'évacuation du public
- ⇒ Formation du personnel effectuée le 28 septembre 2020 par SAVPRO (manipulation des moyens de secours)
- ⇒ Formation du personnel effectuée le 23 mai 2023 par Chubb (exploitation du système de sécurité incendie)
- ⇒ Exercice d'évacuation réalisé le 18 septembre 2023

### **☐ Système de sécurité incendie**

- ⇒ Système de sécurité incendie de catégorie A associé à un équipement d'alarme de type 1
- ⇒ Détection Automatique d'Incendie dans l'atrium (une seule zone de détection pour tous les niveaux de l'atrium)
- ⇒ Absence de temporisation
- ⇒ Compartimentage
- ⇒ Remise en lumière de l'amphi de 350 places

### **☐ Système d'alerte**

- ⇒ Téléphone urbain

## **REMARQUES IMPORTANTES**

Lors de sa réunion du 20 août 1996, la Sous-Commission Départementale de Sécurité a accordé les dérogations suivantes :

- Surface du compartiment Nord-Est de 720 m<sup>2</sup> et liaison entre les compartiments au travers des halls d'étage
- Absence de protection de l'escalier des halls d'étage desservant quatre niveaux dont deux rez-de-chaussée
- Absence de résistance au feu pour les parois de la salle de réunions A 22 donnant sur le hall moyennant des exigences plus sévères en matière de réaction au feu des aménagements.

Lors de sa réunion du 24 juin 1998, la Sous-Commission Départementale de Sécurité a émis un avis favorable sur les conditions d'accessibilité de la façade Nord (dimensions des baies).

## **ESSAIS TECHNIQUES REALISES**

' Afin de vérifier la mise en sécurité de l'établissement, le groupe de visite de la sous-commission départementale de sécurité a procédé aux essais suivants :

### DEGAGEMENTS

- ouverture des portes des issues de secours

### ECLAIRAGE DE SECURITE

- test dans une circulation horizontale du 2<sup>ème</sup> étage

### SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

- activation d'une tête de détection automatique au 1<sup>er</sup> étage de l'atrium
- coupure de l'alimentation électrique du système de sécurité incendie afin de vérifier le bon état des batteries
- diffusion de l'alarme générale
- compartimentage

### DESENFUMAGE

- désenfumage d'une circulation du 1<sup>er</sup> étage depuis le CMSI

Les résultats obtenus sont consignés ci-dessous.

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| ⇒ Issues de secours            | : Satisfaisant |
| ⇒ Installations de désenfumage | : Satisfaisant |
| ⇒ Eclairage de sécurité        | : Satisfaisant |
| ⇒ Système de sécurité incendie | : Satisfaisant |
| ⇒ Portes automatiques          | : Satisfaisant |

## **VERIFICATIONS TECHNIQUES REGLEMENTAIRES (ARTICLE GE 6)**

| Registre de sécurité présenté <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">           Oui <input checked="" type="checkbox"/><br/>           Non <input type="checkbox"/> </div> |                                          |              |                       |          |                  |     |                          |     |                     |     |                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------|------------------|-----|--------------------------|-----|---------------------|-----|-----------------------|--|
| Installation                                                                                                                                                                                    |                                          | Non vérifiée | Vérification réalisée |          | Rapport présenté |     | Existence d'observations |     | Observations levées |     | Remarques éventuelles |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                          |              | Par                   | le       | Oui              | Non | Oui                      | Non | Oui                 | Non |                       |  |
| Désenfumage                                                                                                                                                                                     | DF 10 (TC) (naturel)                     |              | EXTINCTEURS NANTAIS   | 25/10/23 | X                |     | X                        |     |                     | X   | 1/                    |  |
|                                                                                                                                                                                                 | DF 10 (TC) (mécanique)                   |              | SPIES FACILITIES      | 23/05/23 | X                |     |                          | X   |                     |     |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                 | DF 10 § 3 (OA)                           |              | BUREAU VERITAS        | 06/05/22 | X                |     | X                        |     |                     | X   | 1/                    |  |
| Thermiques (CH 58)                                                                                                                                                                              | Chauffage (TC)                           |              | IDEX                  | 08/11/22 | X                |     |                          | X   |                     |     |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                 | Ventilation (TC)                         |              | IDEX                  | 12/06/23 | X                |     |                          | X   |                     |     |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                 | Climatisation (TC)<br>Réfrigération (TC) |              | IDEX                  | 30/03/23 | X                |     |                          | X   |                     |     |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                 | Clapets coupe-feu                        |              | IDEX                  | 30/03/23 | X                |     |                          | X   |                     |     |                       |  |
| Electricité                                                                                                                                                                                     | EL 19 (TC)                               |              | BUREAU VERITAS        | 07/06/23 | X                |     |                          | X   |                     |     |                       |  |
| Eclairage de sécurité (EC 14-15)                                                                                                                                                                | Semestrielle (TC)                        |              | Régie                 | 06/06/23 | X                |     | X                        |     | X                   |     | Régie                 |  |
|                                                                                                                                                                                                 | Annuelle (TC)                            |              | BUREAU VERITAS        | 07/06/23 | X                |     | X                        |     | X                   |     | Régie                 |  |
| Ascenseurs (AS 9)                                                                                                                                                                               | Annuelle (TC)                            |              | TKE                   | 16/03/23 | X                |     |                          | X   |                     |     |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                 | Quinquennale (OA)                        |              | BUREAU VERITAS        | 09/12/19 | X                |     | X                        |     |                     | X   | 1/                    |  |
| Poteau d'incendie privé                                                                                                                                                                         | MS 73 (TC)                               |              | EXTINCTEURS NANTAIS   | 30/11/22 | X                |     |                          | X   |                     |     |                       |  |
| Extincteurs                                                                                                                                                                                     | MS 73 (TC)                               |              | EXTINCTEURS NANTAIS   | 25/10/22 | X                |     |                          | X   |                     |     |                       |  |
| SSI A ou B (MS 73)                                                                                                                                                                              | Annuelle (TC)                            |              | SPIE FACILITIES       | 23/05/23 | X                |     | X                        |     |                     | X   | 1/                    |  |
|                                                                                                                                                                                                 | Triennale (OA)                           |              | BUREAU VERITAS        | 06/05/22 | X                |     | X                        |     | X                   |     |                       |  |
| Groupe électrogène                                                                                                                                                                              | GE 6 (TC)                                |              | CHAPLAIN              | 13/04/23 | X                |     | X                        |     |                     | X   | 1/                    |  |
| <b>REMARQUES :</b><br>1. Lever les observations et l'attester                                                                                                                                   |                                          |              |                       |          |                  |     |                          |     |                     |     |                       |  |

### **RAPPELS REGLEMENTAIRES**

➤ Faire vérifier annuellement par un technicien compétent ou par une personne ou un organisme agréé, le bon fonctionnement des installations techniques suivantes (**Article GE 6**) :

- les installations de désenfumage,
- les installations de chauffage, de ventilation, de réfrigération, de climatisation, de conditionnement d'air et d'eau chaude sanitaire,
- les installations électriques,
- les installations d'éclairage de sécurité,
- l'ensemble des moyens de secours y compris l'équipement d'alarme.

➤ Faire vérifier tous les 3 ans par un organisme agréé les installations suivantes (**Article MS 73 § 2**) :

- le système de sécurité incendie de catégorie A.

➤ S'assurer de l'autonomie d'une heure de l'ensemble des blocs autonomes d'éclairage de sécurité tous les six mois et mensuellement de l'allumage de ces mêmes blocs en cas de coupure de l'alimentation normale (**Article EC 14**).

➤ Faire vérifier, tous les cinq ans, par un organisme agréé, le bon fonctionnement des ascenseurs (**Articles GE 7 § 1 et AS 9**).

➤ Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel seront mentionnés chaque année, les avis des différents organismes chargés de ces contrôles (**Article R.143-44 du code de la construction et de l'habitation**).

Il est rappelé que les renseignements suivants doivent figurer dans le registre de sécurité :

- l'état du personnel chargé du service de sécurité incendie,
- les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie,
- les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu,
- les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux.

➤ Etablir des consignes d'incendie, entraîner le personnel à l'utilisation des moyens de premiers secours contre l'incendie et afficher bien en évidence, près du téléphone de l'établissement, le numéro d'appel téléphonique ainsi que l'adresse du centre de secours des sapeurs-pompiers le plus proche (**Article MS 47**).

NUMERO DE TELEPHONE : Ligne directe ou 18  
CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS : GOUZE

➤ Afficher d'une façon apparente, près de l'entrée principale, un avis relatif au contrôle de sécurité (**Article GE 5**).

#### **ARTICLE R.143-39 du code de la construction et de l'habitation**

Le Maire autorise l'ouverture de l'établissement par arrêté pris après avis de la sous-commission départementale de sécurité

#### **PRESCRIPTION ANTERIEURE NON ENCORE EXECUTEE**

Lever les observations du dernier rapport « SOCOTEC » de vérifications techniques concernant les ascenseurs ; l'attester (**Article AS 11**).

#### **NOUVELLES PRESCRIPTIONS**

##### **DEGAGEMENTS**

1°/ Supprimer tout dépôt de matière combustibles dans les circulations (canapé, container poubelle à papiers, machine à café, photocopieuses...) (**Article CO 37 § 2**).

2°/ Renforcer le balisage des dégagements par des indications bien visibles, de façon à ce que de tout point accessible au public, celui-ci en aperçoive toujours au moins une, même en cas d'affluence (**Article CO 42 § 1**).

3°/ Installer un ferme-porte sur le 2<sup>ème</sup> vantail de l'issue de secours aile Sud et doter le bloc-porte d'un sélecteur de vantaux (**Article CO 52 § 2**).

#### INSTALLATION DE CHAUFFAGE

4°/ Supprimer les appareils de production-émission de chaleur (radiateurs) mobiles  
(Article CH 44 § 2 e).

#### MOYENS DE SECOURS

5°/ Renforcer la formation du personnel à l'utilisation du SSI de façon à ce qu'il soit en mesure de mettre en œuvre les différentes fonctions du SSI (**Article MS 57**).

#### SUIVI DES PRESCRIPTIONS

Un état de la réalisation des prescriptions sera transmis par l'exploitant à Monsieur le Maire en deux exemplaires dont un pour le secrétariat de la sous-commission départementale de sécurité.


**Suite à cette visite, le groupe de visite de la sous-commission départementale de sécurité propose à l'unanimité un AVIS FAVORABLE à la poursuite de l'exploitation de l'établissement.**

**L'Officier de Sapeurs-Pompiers,  
Rapporteur de la Commission**



**Lieutenant GESVRET Didier**

**P/ Le Directeur,  
Le Directeur Départemental Adjoint  
des Services d'Incendie et de Secours**



**Colonel David GIRET**

Extrait du code de la construction et de l'habitation

Articles R.143-3 et R.143-34 à 36

Les exploitants des établissements recevant du public sont tenus au cours de l'exploitation de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propre à assurer la sécurité des personnes, de s'assurer que les installations ou équipements sont maintenus en conformité avec les dispositions réglementaires.

| NUMERO<br>PRESCRIPTION | PRESCRIPTION | SUITE DONNEE | DATE<br>D'EXECUTION |
|------------------------|--------------|--------------|---------------------|
|                        |              |              |                     |



PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE



**Groupe PREVENTION**

Affaire suivie par : Lieutenant GESVRET Didier

**Commission Consultative Départementale  
de Sécurité**



Décret du 8 mars 1995, modifié par le  
Décret du 31 mai 1997

**Rapport du groupe de visite de la commission de sécurité  
(Article 49)**

- ☒ Sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
- ☐ Commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
- ☐ Ancenis
  - ☐ Châteaubriant
  - ☐ Nantes
  - ☐ Saint-Nazaire
- ☐ Commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
- ☐ Ville de Nantes
  - ☐ Ville de Saint-Nazaire

- ☐ Visite d'autorisation d'ouverture      ☐ Visite de réception de travaux      ☐ Autre visite
- ☒ Visite périodique      ☐ Visite inopinée      ☐ Visite de contrôle

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Commune</b>           | : NANTES                                             |
| <b>Adresse</b>           | : Chemin de la Censive du Tertre                     |
| <b>Etablissement</b>     | : IAE Nantes - Institut d'Economie et de Management  |
| <b>Activité</b>          | : Etablissement d'enseignement - Externat            |
| <b>Classement</b>        | : Type R-hébergement      1 <sup>ère</sup> Catégorie |
| <b>Date de la visite</b> | : 12 octobre 2023                                    |

| MEMBRES                                                           | Avis<br>Favorable ou<br>Défavorable | Motivations | Signatures                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Mme la Maire<br>représentée par :<br>M. COUTIER M.                | Favorable                           |             |    |
| M. le D.D.T.M.<br>représenté par :                                |                                     |             |                                                                                       |
| Police nationale<br>représentée par :<br>B. ANSARD Laurent        | Favorable                           |             |   |
| M. le D.D.S.I.S.<br>représenté par :<br>Lieutenant GESVRET Didier | Favorable                           |             |  |
| M. le D.D.C.S.<br>Représenté par :                                |                                     |             |                                                                                       |
|                                                                   |                                     |             |                                                                                       |

En conclusion, le groupe de visite de la commission de sécurité propose :

- ☒ à l'unanimité de ses membres,
- ☐ à la majorité de ses membres

☒ UN AVIS FAVORABLE

☐ UN AVIS DEFAVORABLE

à la poursuite d'exploitation.

L'avis défavorable est **motivé par** :

---

---

---

---

---

---

---

---

☐ NE PEUT SE PRONONCER POUR LES RAISONS SUIVANTES

- ☐ absence d'un ou plusieurs membres
- ☐ absence d'un ou plusieurs documents
- ☐ autre :

---

---

Le rapport de visite rédigé par le rapporteur du groupe de visite, sera soumis à l'avis de la sous-commission départementale de sécurité.

In fine, les prescriptions émises par la sous-commission départementale de sécurité seront proposées à l'autorité de police.