

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

A Adresse du bien	B Propriétaire
ETS MARITIME LANVEOC POULMIC rue de Poulmic 29160 LANVÉOC	Nom : ESID DE BREST Adresse : BCRM DE BREST 15 bis avenue de l'Ecole Naval - CC16 29240 BREST
C Commanditaire de la mission	
Nom : ESID DE BREST Qualité :	Adresse : BCRM DE BREST 15 bis avenue de l'Ecole Naval - CC16 29240 BREST
D L'appareil à fluorescence X	
Nom du fabricant de l'appareil : Niton Modèle de l'appareil : XLP S N° de série : 93705	Nature du radionucléide : Cadmium 109 Date du dernier chargement de la source : 27/04/2018 Activité de la source à cette date : 370 Mbq
E Execution de la mission	
Rapport N° : 14291269 P Date d'intervention : 22/03/2022	Date du rapport : 11/05/2022
F Nature des Travaux	
Curage du bâtiment en vue d'une rénovation	
G Périmètre de la mission	
Ensemble du bâtiment	
H Cachet du diagnostiqueur	
Signature	Société : BUREAU VERITAS EXPLOITATION Nom du diagnostiqueur : DEROO Sébastien Organisme d'assurance : MSIG Insurance Europe AG Police : F210.16.0414.

SOMMAIRE

PREMIERE PAGE DU RAPPORT

ADRESSE DU BIEN	1
PROPRIETAIRE.....	1
COMMANDITAIRE DE LA MISSION.....	1
L'APPAREIL A FLUORESCENCE X.....	1
EXECUTION DE LA MISSION	1
NATURE DES TRAVAUX.....	1
PERIMETRE DE LA MISSION	1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	1

CADRE REGLEMENTAIRE3

PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION L4121-2 DU CODE DU TRAVAIL	3
PREVENTION DU RISQUE D'EXPOSITION AUX AGENTS CANCEROGENES, MUTAGENES ET TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION R4412-59 ET SUIVANTS.....	3

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION3

L'AUTEUR DU DIAGNOSTIC.....	3
PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION (PCR)	3
ETALONNAGE DE L'APPAREIL.....	3
LE LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL.....	3
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER	3
LE BIEN OBJET DE LA MISSION	3
OCCUPATION DU BIEN	4
LISTE DES LOCAUX VISITES	4
LISTE DES LOCAUX NON VISITES	6

METHODOLOGIE EMPLOYEE6

VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X	8
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE	8

PRESENTATION DES RESULTATS9

CROQUIS10

RESULTATS DES MESURES15

COMMENTAIRES60

ANNEXES61

NOTICE D'INFORMATION.....	61
---------------------------	----

1	CADRE REGLEMENTAIRE
Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants	

2	RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION
2.1	L'auteur du diagnostic
Nom et prénom : DEROO Sébastien	
2.2	Personne compétente en radioprotection (PCR)
Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : Thibault LACROSSE	
2.3	Etalonnage de l'appareil
Fabriquant de l'étalon : NITON N° NIST de l'étalon : SRM2574 Concentration : 0,71 mg/cm² Incertitude : 0,05 mg/cm²	

Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm²)
En début de mission	1	22/03/2022	1,04
En fin de mission	1517	22/03/2022	1,04
Si une remise sous tension a lieu			

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.
En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.4	Le laboratoire d'analyse éventuel
Nom du laboratoire : NC Nom du contact : NC Coordonnées : NC	

2.5	Description de l'ensemble immobilier
Année de construction : Nombre de bâtiments : 1 Nombre de cages d'escalier : 1 Nombre de niveaux :	

2.6	Le bien objet de la mission
Adresse : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC rue de Poulmic 29160 LANVÉOC Type : Bâtiment Nombre de Pièces : Référence Cadastre : NC Bâtiment : Entrée/cage n° : Etage : Situation sur palier : Destination du bâtiment : Accompagnateur : Aucun	

2.7 Occupation du bien		
L'occupant est	☐ Propriétaire	Nom de l'occupant si différent du propriétaire : Nom :
	☐ Locataire	
	☒ Sans objet, le bien est vacant	

2.8 Liste des locaux visites		
N°	Local	Etage

2.8 Liste des locaux visites		
1	0S1.08	Sous-sol
2	0S1.09	Sous-sol
3	0S1.10	Sous-sol
4	0S1.11	Sous-sol
5	0S1.12	Sous-sol
6	0S1.13	Sous-sol
7	0S1.14	Sous-sol
8	0S1.15	Sous-sol
9	0S1.16	Sous-sol
10	0S1.17	Sous-sol
11	Vide sanitaire	Sous-sol
12	0S1.18	Sous-sol
13	0S1.19	Sous-sol
14	0S1.20	Sous-sol
15	0S1.21	Sous-sol
16	0S1.22	Sous-sol
17	0S1.23	Sous-sol
18	00.022	Rez de chaussée
19	00.023	Rez de chaussée
20	00.024	Rez de chaussée
21	00.025	Rez de chaussée
22	00.026	Rez de chaussée
23	00.027	Rez de chaussée
24	00.028	Rez de chaussée
25	00.029	Rez de chaussée
26	00.030	Rez de chaussée
27	00.031	Rez de chaussée
28	00.032	Rez de chaussée
29	00.033	Rez de chaussée
30	00.034	Rez de chaussée
31	00.035	Rez de chaussée
32	01.021	Etage 1
33	01.022	Etage 1
34	01.023	Etage 1
35	01.024	Etage 1
36	01.025	Etage 1
37	01.026	Etage 1
38	01.027	Etage 1
39	01.028	Etage 1
40	01.029	Etage 1
41	01.030	Etage 1
42	01.031	Etage 1
43	01.032	Etage 1
44	01.033	Etage 1
45	01.034	Etage 1
46	01.035	Etage 1
47	01.036	Etage 1
48	01.037	Etage 1
49	01.038	Etage 1

2.8 Liste des locaux visites		
50	01.039	Etage 1
51	01.040	Etage 1
52	02.021	Etage 2
53	02.022	Etage 2
54	02.023	Etage 2
55	02.024	Etage 2
56	02.025	Etage 2
57	02.026	Etage 2
58	02.027	Etage 2
59	02.028	Etage 2
60	02.029	Etage 2
61	02.030	Etage 2
62	02.031	Etage 2
63	02.032	Etage 2
64	02.033	Etage 2
65	02.034	Etage 2
66	02.035	Etage 2
67	03.001	Etage 3
68	03.002	Etage 3
69	03.003	Etage 3
70	03.004	Etage 3
71	03.005	Etage 3
72	03.006	Etage 3
73	03.007	Etage 3
74	03.008	Etage 3
75	03.009	Etage 3
76	03.010	Etage 3
77	03.011	Etage 3
78	Façades	Sans
79	Escalier	Sans

2.9 Liste des locaux non visites		
Néant, tous les locaux ont été visités.		

3 METHODOLOGIE EMPLOYEE		
Calibrage de l'appareil à fluorescence X Avant chaque constat, l'auteur procède au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil. Identification du bien objet de la mission L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble. Identification des locaux Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts : – chaque palier ; – chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers. En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de chaussée.		


Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».



Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Sont exclus du repérage :

- les revêtements de type papiers peints, carrelages et faïences bruts, revêtements de sol plastique ;
- les matériaux de type menuiseries extérieures et intérieures en PVC ; canalisations et goulottes en PVC.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb mais ne libèrent pas de poussières de plomb s'ils sont en bon état, ils ne sont donc pas visés par le présent rapport.

Identification des unités de diagnostic et substrat

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.) constituant des unités de diagnostic distinctes :

- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic :

- l'ensemble des plinthes d'un même local ;
- une porte et son huisserie dans un même local ;
- une fenêtre et son huisserie dans un même local.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :

- l'ensemble des marches ;
- l'ensemble des contremarches ;
- l'ensemble des balustres ;
- le limon ;
- la crémaillère ;
- la main courante ;
- le plafond.

Relevé des mesures :

Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements avec un appareil à fluorescence X avant la réalisation de travaux.

Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail.

Les résultats de nos mesures sont exprimés en mg/cm² de plomb de support avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur nominative et l'écart relatif (ex : 13,4 +/- 0,41).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm² ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

4 PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :


- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.


NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.


5 CROQUIS

R-1



R+0







R+3



6 RESULTATS DES MESURES

Local : Façades								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1502	A	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
1503					C	0,03	0,1	
1504	B	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
1505					C	0,02	0,1	
1506	C	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
1507					C	0,02	0,1	
1508	D	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
1509					C	0,02	0,1	
1510	E	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
1511					C	0,02	0,1	
1512	F	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
1513					C	0,01	0,1	
1514	G	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
1515					C	0,01	0,1	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	7		0			

Local : Escalier								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
	A	Escalier Ensemble des contre-marches	Béton	Carrelage				Non peint
	A	Escalier Ensemble des marches	Béton	Carrelage				Non peint
1516	A	Escalier Main-courante	Métal	Peinture	HD	8,4	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			3		2			

Local : OS1.08 (Sous-sol)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
2	A	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
3					C	0,01	0,1	
4	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
5					C	0,03	0,1	
6	B	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
7					C	0,02	0,1	
12	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
13					C	0,01	0,1	
14	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
15					C	0,01	0,1	

8	C	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
9					C	0,01	0,1	
10	D	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
11					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plafond	Béton					Non peint
	Sol	Revêtement de sol	Béton					Non peint

		Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	9	2	

Local : 0S1.09 (Sous-sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
16	A	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
17					C	0,03	0,1	
24	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
25					C	0,02	0,1	
26	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
27					C	0,02	0,1	
28	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
29					C	0,02	0,1	
18	B	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
19					C	0,02	0,1	
20	C	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
21					C	0,02	0,1	
30	D	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
31					C	0,02	0,1	
32	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
33					C	0,01	0,1	
22	D	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
23					C	0,01	0,1	
	Plafond	Plafond	Béton					Non peint
	Sol	Revêtement de sol	Béton					Non peint

		Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	11	2	

Local : 0S1.10 (Sous-sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
34	A	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
35					C	0,02	0,1	
42	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
43					C	0,01	0,1	
36	B	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
37					C	0,01	0,1	
38	C	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
39					C	0,01	0,1	
40	D	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
41					C	0,02	0,1	

44	D	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
45					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plafond	Béton					Non peint
	Sol	Revêtement de sol	Béton					Non peint
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			8		2			

Local : 0S1.11 (Sous-sol)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
46	A	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
47					C	0,02	0,1	
54	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
55					C	0,02	0,1	
48	B	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
49					C	0,01	0,1	
50	C	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
51					C	0,02	0,1	
52	D	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
53					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plafond	Béton					Non peint
	Sol	Revêtement de sol	Béton					Non peint
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			7		2			

Local : 0S1.12 (Sous-sol)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
56	A	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
57					C	0,01	0,1	
58	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
59					C	0,02	0,1	
60	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
61					C	0,02	0,1	
62	A	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
63					C	0,01	0,1	
64	B	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
65					C	0,02	0,1	
66	C	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
67					C	0,01	0,1	
80	C	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
81					C	0,02	0,1	
78	C	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
79					C	0,02	0,1	
82	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
83					C	0,02	0,1	
84	C	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
85					C	0,01	0,1	

68	D	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
69					C	0,03	0,1	
70	E	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
71					C	0,02	0,1	
72	F	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
73					C	0,01	0,1	
86	F	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
87					C	0,01	0,1	
76	G	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
77					C	0,02	0,1	
88	G	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	HD	0,01	0,1	
89					C	0,01	0,1	
74	H	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
75					C	0,01	0,1	
90	I	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
91					C	0,02	0,1	
94	I	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
95					C	0,02	0,1	
96	I	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
97					C	0,01	0,1	
92	J	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
93					C	0,02	0,1	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	21	0

Local : 0S1.13 (Sous-sol)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
98	A	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
99					C	0,01	0,1	
106	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
107					C	0,01	0,1	
100	B	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
101					C	0,02	0,1	
102	C	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
103					C	0,01	0,1	
104	D	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
105					C	0,01	0,1	
	Plafond	Plafond	Béton					Non peint
	Sol	Revêtement de sol	Béton					Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	7	2

Local : 0S1.14 (Sous-sol)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
114	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
115					C	0,02	0,1	

108	B	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
109					C	0,01	0,1	
110	C	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
111					C	0,02	0,1	
112	D	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
113					C	0,01	0,1	
	Plafond	Plafond	Béton					Non peint
	Sol	Revêtement de sol	Béton					Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	6	2

Local : 0S1.15 (Sous-sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
116	A	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
117					C	0,01	0,1	
124	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
125					C	0,02	0,1	
118	B	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
119					C	0,02	0,1	
120	C	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
121					C	0,03	0,1	
122	D	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
123					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plafond	Béton					Non peint
	Sol	Revêtement de sol	Béton					Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	7	2

Local : 0S1.16 (Sous-sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
126	A	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
127					C	0,01	0,1	
134	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
135					C	0,01	0,1	
128	B	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
129					C	0,02	0,1	
130	C	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
131					C	0,02	0,1	
132	D	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
133					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plafond	Béton					Non peint
	Sol	Revêtement de sol	Béton					Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	7	2

Local : 0S1.17 (Sous-sol)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
136	A	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
137					C	0,02	0,1	
144	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
145					C	0,01	0,1	
138	B	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
139					C	0,02	0,1	
140	C	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
141					C	0,01	0,1	
142	D	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
143					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plafond	Béton					Non peint
	Sol	Revêtement de sol	Béton					Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	7	2

Local : Vide sanitaire (Sous-sol)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
146	A	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
147					C	0,02	0,1	
148	B	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
149					C	0,02	0,1	
150	C	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
151					C	0,02	0,1	
152	D	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
153					C	0,01	0,1	
	Plafond	Plafond	Béton					Non peint
	Sol	Revêtement de sol	Terre					Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	6	2

Local : 0S1.18 (Sous-sol)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
154	A	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
155					C	0,02	0,1	
166	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
167					C	0,02	0,1	
156	B	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
157					C	0,01	0,1	
158	C	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
159					C	0,02	0,1	
160	D	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	

161					C	0,01	0,1	
162	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
163					C	0,02	0,1	
164	Sol	Revêtement de sol	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
165					C	0,02	0,1	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	7	0

Local : 0S1.19 (Sous-sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
168	A	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
169					C	0,02	0,1	
176	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
177					C	0,02	0,1	
170	B	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
171					C	0,01	0,1	
172	C	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
173					C	0,01	0,1	
178	C	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
179					C	0,02	0,1	
174	D	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
175					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plafond	Béton					Non peint
	Sol	Revêtement de sol	Béton					Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	8	2

Local : 0S1.20 (Sous-sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
180	A	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
181					C	0,01	0,1	
188	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
189					C	0,02	0,1	
190	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
191					C	0,01	0,1	
192	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
193					C	0,01	0,1	
182	B	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
183					C	0,02	0,1	
184	C	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
185					C	0,02	0,1	
194	D	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
195					C	0,01	0,1	
196	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
197					C	0,01	0,1	
186	D	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	

187					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plafond	Béton					Non peint
	Sol	Revêtement de sol	Béton					Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	11	2

Local : 0S1.21 (Sous-sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
198	A	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
199					C	0,02	0,1	
206	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
207					C	0,02	0,1	
200	B	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
201					C	0,02	0,1	
202	C	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
203					C	0,01	0,1	
204	D	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
205					C	0,01	0,1	
208	E	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
209					C	0,02	0,1	
210	G	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
211					C	0,02	0,1	
212	H	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
213					C	0,02	0,1	
216	I	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
217					C	0,02	0,1	
214	I	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
215					C	0,02	0,1	
	Plafond	Plafond	Béton					Non peint
	Sol	Revêtement de sol	Béton					Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	12	2

Local : 0S1.22 (Sous-sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
218	A	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
219					C	0,01	0,1	
220	B	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
221					C	0,01	0,1	
222	C	Mur	Béton	Peinture	HD	0,01	0,1	
223					C	0,02	0,1	
224	D	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
225					C	0,01	0,1	
	Plafond	Plafond	Béton					Non peint
	Sol	Revêtement de sol	Béton					Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées

Nombre d'unités de diagnostic	6	2
-------------------------------	---	---

Local : 0S1.23 (Sous-sol)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
226	A	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
227					C	0,02	0,1	
228	B	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
229					C	0,02	0,1	
238	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
239					C	0,02	0,1	
230	C	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
231					C	0,02	0,1	
232	D	Mur	Béton	Peinture	HD	0,03	0,1	
233					C	0,01	0,1	
234	E	Mur	Béton	Peinture	HD	0,03	0,1	
235					C	0,02	0,1	
236	F	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
237					C	0,01	0,1	
	Plafond	Plafond	Béton					Non peint
	Sol	Revêtement de sol	Béton					Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	9	2

Local : 00.022 (Rez de chaussée)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
240	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
241					C	0,02	0,1	
248	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
249					C	0,02	0,1	
250	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
251					C	0,02	0,1	
252	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
253					C	0,02	0,1	
254	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
255					C	0,01	0,1	
256	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
257					C	0,02	0,1	
258	B	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
259					C	0,02	0,1	
260	B	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
261					C	0,01	0,1	
262	B	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
263					C	0,02	0,1	
264	B	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
265					C	0,02	0,1	
266	B	Fenêtre n°5 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	

267					C	0,02	0,1	
268	B	Fenêtre n°5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
269					C	0,02	0,1	
270	B	Fenêtre n°6 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
271					C	0,02	0,1	
272	B	Fenêtre n°6 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
273					C	0,02	0,1	
242	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
243					C	0,01	0,1	
244	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,1	
245					C	0,03	0,1	
300	C	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
301					C	0,01	0,1	
274	D	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
275					C	0,02	0,1	
276	D	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
277					C	0,03	0,1	
286	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
287					C	0,02	0,1	
288	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
289					C	0,02	0,1	
290	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
291					C	0,01	0,1	
292	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
293					C	0,02	0,1	
294	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
295					C	0,03	0,1	
296	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
297					C	0,01	0,1	
278	D	Fenêtre n°5 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
279					C	0,02	0,1	
280	D	Fenêtre n°5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
281					C	0,02	0,1	
282	D	Fenêtre n°6 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
283					C	0,02	0,1	
284	D	Fenêtre n°6 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
285					C	0,02	0,1	
246	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
247					C	0,01	0,1	
298	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,1	
299					C	0,01	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	33	2

Local : 00.023 (Rez de chaussée)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
336	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
337					C	0,02	0,1	
348	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
349					C	0,03	0,1	
302	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
303					C	0,03	0,1	
308	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
309					C	0,01	0,1	
306	B	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
307					C	0,02	0,1	
310	B	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
311					C	0,02	0,1	
312	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
313					C	0,01	0,1	
314	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
315					C	0,02	0,1	
316	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
317					C	0,01	0,1	
318	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
319					C	0,01	0,1	
320	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
321					C	0,02	0,1	
322	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
323					C	0,02	0,1	
324	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
325					C	0,02	0,1	
326	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
327					C	0,02	0,1	
	D	Porte n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Métal					Non peint
332	E	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
333					C	0,03	0,1	
328	E	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
329					C	0,02	0,1	
330	E	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
331					C	0,01	0,1	
334	E	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
335					C	0,02	0,1	
304	F	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
305					C	0,01	0,1	
340	G	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
341					C	0,02	0,1	
338	G	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
339					C	0,02	0,1	
344	H	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
345					C	0,01	0,1	

342	H	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
343					C	0,02	0,1	
346	I	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,1	
347					C	0,02	0,1	
350	J	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
351					C	0,01	0,1	
352	J	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
353					C	0,02	0,1	
354	K	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
355					C	0,02	0,1	
358	L	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
359					C	0,02	0,1	
356	L	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
357					C	0,01	0,1	
360	L	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
361					C	0,01	0,1	
362	L	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
363					C	0,02	0,1	
364	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
365					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	35	3

Local : 00.024 (Rez de chaussée)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
368	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
369					C	0,01	0,1	
370	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
371					C	0,01	0,1	
374	C	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
375					C	0,02	0,1	
372	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
373					C	0,01	0,1	
366	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
367					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	7	2

Local : 00.025 (Rez de chaussée)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
380	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	

381					C	0,01	0,1	
376	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
377					C	0,02	0,1	
382	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,1	
383					C	0,01	0,1	
384	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
385					C	0,02	0,1	
386	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
387					C	0,01	0,1	
388	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
389					C	0,02	0,1	
390	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
391					C	0,02	0,1	
392	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
393					C	0,02	0,1	
394	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
395					C	0,02	0,1	
396	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,1	
397					C	0,01	0,1	
398	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
399					C	0,01	0,1	
378	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,1	
379					C	0,01	0,1	
	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	14	2

Local : 00.026 (Rez de chaussée)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
402	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
403					C	0,02	0,1	
400	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
401					C	0,01	0,1	
404	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
405					C	0,02	0,1	
410	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
411					C	0,02	0,1	
412	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
413					C	0,02	0,1	
414	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
415					C	0,01	0,1	
416	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
417					C	0,01	0,1	
418	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
419					C	0,02	0,1	
420	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
421					C	0,02	0,1	

406	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
407					C	0,02	0,1	
408	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
409					C	0,02	0,1	
422	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
423					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
		14	2

Local : 00.027 (Rez de chaussée)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
426	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
427					C	0,01	0,1	
424	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
425					C	0,02	0,1	
428	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
429					C	0,03	0,1	
434	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
435					C	0,01	0,1	
436	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
437					C	0,02	0,1	
430	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
431					C	0,01	0,1	
432	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
433					C	0,02	0,1	
438	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
439					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
		10	2

Local : 00.028 (Rez de chaussée)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
442	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,1	
443					C	0,01	0,1	
440	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
441					C	0,02	0,1	
444	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
445					C	0,01	0,1	
456	B	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
457					C	0,01	0,1	
458	B	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	

459					C	0,01	0,1	
446	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
447					C	0,02	0,1	
448	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
449					C	0,02	0,1	
460	E	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
461					C	0,01	0,1	
462	F	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
463					C	0,02	0,1	
468	G	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
469					C	0,02	0,1	
450	H	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
451					C	0,02	0,1	
452	H	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
453					C	0,01	0,1	
470	H	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
471					C	0,01	0,1	
472	H	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
473					C	0,02	0,1	
466	H	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
467					C	0,01	0,1	
464	I	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
465					C	0,02	0,1	
454	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,1	
455					C	0,01	0,1	
	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	19	2

Local : 00.029 (Rez de chaussée)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
476	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
477					C	0,01	0,1	
474	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
475					C	0,02	0,1	
478	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
479					C	0,02	0,1	
480	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
481					C	0,01	0,1	
482	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
483					C	0,02	0,1	
492	D	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
493					C	0,01	0,1	
484	E	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
485					C	0,02	0,1	
486	F	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
487					C	0,01	0,1	

488	G	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
489					C	0,02	0,1	
490	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
491					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total 12		Non mesurées 2			

Local : 00.030 (Rez de chaussée)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
496	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
497					C	0,01	0,1	
494	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
495					C	0,02	0,1	
498	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
499					C	0,01	0,1	
502	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
503					C	0,02	0,1	
504	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
505					C	0,01	0,1	
510	C	Revêtement de mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
511					C	0,01	0,1	
512	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
513					C	0,01	0,1	
514	E	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
515					C	0,01	0,1	
506	F	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
507					C	0,02	0,1	
508	F	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
509					C	0,02	0,1	
516	F	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
517					C	0,02	0,1	
518	G	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
519					C	0,01	0,1	
500	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
501					C	0,01	0,1	
	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total 15		Non mesurées 2			

Local : 00.031 (Rez de chaussée)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
544	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,1	

545					C	0,01	0,1	
542	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
543					C	0,02	0,1	
540	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
541					C	0,03	0,1	
558	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
559					C	0,01	0,1	
560	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
561					C	0,02	0,1	
562	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
563					C	0,02	0,1	
564	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
565					C	0,01	0,1	
566	B	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
567					C	0,01	0,1	
568	B	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
569					C	0,01	0,1	
546	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
547					C	0,02	0,1	
552	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
553					C	0,01	0,1	
554	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
555					C	0,01	0,1	
520	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
521					C	0,02	0,1	
522	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
523					C	0,02	0,1	
524	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
525					C	0,01	0,1	
526	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
527					C	0,01	0,1	
548	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
549					C	0,01	0,1	
536	D	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
537					C	0,02	0,1	
538	D	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
539					C	0,02	0,1	
528	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
529					C	0,02	0,1	
530	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
531					C	0,01	0,1	
532	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
533					C	0,01	0,1	
534	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
535					C	0,01	0,1	
550	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
551					C	0,02	0,1	
556	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
557					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage				Non peint

	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			27		2			

Local : 00.032 (Rez de chaussée)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
572	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
573					C	0,01	0,1	
570	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
571					C	0,02	0,1	
574	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
575					C	0,01	0,1	
576	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
577					C	0,02	0,1	
578	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
579					C	0,02	0,1	
582	E	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
583					C	0,01	0,1	
584	F	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,1	
585					C	0,02	0,1	
586	G	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
587					C	0,02	0,1	
588	H	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
589					C	0,01	0,1	
590	I	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
591					C	0,01	0,1	
592	I	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
593					C	0,01	0,1	
596	J	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
597					C	0,01	0,1	
594	J	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
595					C	0,01	0,1	
580	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
581					C	0,01	0,1	
	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			16		2			

Local : 00.033 (Rez de chaussée)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
600	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
601					C	0,02	0,1	
598	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
599					C	0,02	0,1	

602	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
603					C	0,01	0,1	
608	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
609					C	0,02	0,1	
610	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
611					C	0,01	0,1	
604	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
605					C	0,02	0,1	
606	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
607					C	0,02	0,1	
612	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
613					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
		10	2

Local : 00.034 (Rez de chaussée)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
616	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
617					C	0,01	0,1	
614	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
615					C	0,01	0,1	
618	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
619					C	0,01	0,1	
624	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
625					C	0,02	0,1	
626	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
627					C	0,03	0,1	
620	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
621					C	0,02	0,1	
622	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
623					C	0,01	0,1	
628	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
629					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol	Béton	Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
		10	2

Local : 00.035 (Rez de chaussée)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
632	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
633					C	0,02	0,1	
630	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	

631					C	0,01	0,1	
640	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
641					C	0,02	0,1	
642	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
643					C	0,02	0,1	
644	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
645					C	0,01	0,1	
646	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
647					C	0,01	0,1	
648	B	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
649					C	0,02	0,1	
650	B	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
651					C	0,01	0,1	
634	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
635					C	0,02	0,1	
636	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
637					C	0,01	0,1	
638	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
639					C	0,01	0,1	
652	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
653					C	0,01	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	14	2

Local : 01.021 (Etage 1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
654	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
655					C	0,01	0,1	
656	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
657					C	0,02	0,1	
658	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
659					C	0,01	0,1	
660	A	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
661					C	0,02	0,1	
662	A	Porte n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
663					C	0,03	0,1	
664	A	Porte n°5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
665					C	0,01	0,1	
666	A	Porte n°6 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
667					C	0,02	0,1	
668	A	Porte n°7 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
669					C	0,03	0,1	
670	A	Porte n°8 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
671					C	0,01	0,1	
672	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
673					C	0,01	0,1	

	B	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Métal					Non peint
674	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
675					C	0,02	0,1	
	C	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Métal					Non peint
	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Métal					Non peint
676	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,1	
677					C	0,01	0,1	
710	D	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
711					C	0,02	0,1	
708	E	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
709					C	0,02	0,1	
680	F	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
681					C	0,01	0,1	
678	F	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
679					C	0,01	0,1	
682	F	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
683					C	0,02	0,1	
684	F	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
685					C	0,02	0,1	
702	G	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
703					C	0,02	0,1	
686	H	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
687					C	0,03	0,1	
690	H	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
691					C	0,02	0,1	
688	H	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
689					C	0,02	0,1	
692	J	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
693					C	0,02	0,1	
696	K	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
697					C	0,02	0,1	
694	K	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
695					C	0,01	0,1	
698	K	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
699					C	0,01	0,1	
704	L	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
705					C	0,02	0,1	
700	L	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
701					C	0,02	0,1	
706	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,1	
707					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	34	5

Local : 01.022 (Etagé 1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
714	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
715					C	0,02	0,1	
722	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
723					C	0,01	0,1	
716	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
717					C	0,01	0,1	
724	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
725					C	0,02	0,1	
726	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
727					C	0,01	0,1	
718	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
719					C	0,01	0,1	
720	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
721					C	0,02	0,1	
712	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
713					C	0,01	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	10	2

Local : 01.023 (Etagé 1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
730	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
731					C	0,01	0,1	
738	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
739					C	0,01	0,1	
732	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
733					C	0,03	0,1	
740	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
741					C	0,03	0,1	
742	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
743					C	0,01	0,1	
734	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
735					C	0,02	0,1	
736	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
737					C	0,01	0,1	
728	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
729					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
--	-------	--------------

Nombre d'unités de diagnostic	10	2
-------------------------------	----	---

Local : 01.024 (Etag 1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	A	Mur	Béton	Faïence				Non peint
746	B	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
747					C	0,02	0,1	
748	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
749					C	0,01	0,1	
752	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
753					C	0,02	0,1	
750	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
751					C	0,02	0,1	
754	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
755					C	0,02	0,1	
744	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
745					C	0,01	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	9	3

Local : 01.025 (Etag 1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
758	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
759					C	0,02	0,1	
766	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
767					C	0,02	0,1	
760	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
761					C	0,02	0,1	
768	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
769					C	0,02	0,1	
762	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
763					C	0,02	0,1	
756	C	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
757					C	0,01	0,1	
772	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
773					C	0,01	0,1	
774	C	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
775					C	0,01	0,1	
764	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
765					C	0,02	0,1	
770	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
771					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint

	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			12		2			

Local : 01.026 (Etage 1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
778	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
779					C	0,02	0,1	
786	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
787					C	0,02	0,1	
780	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
781					C	0,02	0,1	
788	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
789					C	0,02	0,1	
790	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
791					C	0,01	0,1	
782	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
783					C	0,02	0,1	
784	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
785					C	0,02	0,1	
776	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
777					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			10		2			

Local : 01.027 (Etage 1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
794	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
795					C	0,01	0,1	
802	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
803					C	0,02	0,1	
796	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
797					C	0,02	0,1	
804	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
805					C	0,02	0,1	
806	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
807					C	0,02	0,1	
798	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
799					C	0,02	0,1	
800	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
801					C	0,02	0,1	
792	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
793					C	0,01	0,1	

	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			10		2			

Local : 01.028 (Etage 1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
810	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
811					C	0,02	0,1	
818	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
819					C	0,01	0,1	
812	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
813					C	0,02	0,1	
820	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
821					C	0,02	0,1	
822	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
823					C	0,01	0,1	
814	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
815					C	0,02	0,1	
816	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
817					C	0,02	0,1	
808	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
809					C	0,01	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			10		2			

Local : 01.029 (Etage 1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
826	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
827					C	0,02	0,1	
834	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
835					C	0,02	0,1	
828	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
829					C	0,01	0,1	
836	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
837					C	0,01	0,1	
838	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
839					C	0,01	0,1	
830	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
831					C	0,02	0,1	
832	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,1	
833					C	0,03	0,1	
824	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	

825					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			10		2			

Local : 01.030 (Etage 1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
842	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
843					C	0,02	0,1	
850	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
851					C	0,01	0,1	
844	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
845					C	0,02	0,1	
852	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
853					C	0,02	0,1	
854	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
855					C	0,02	0,1	
846	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
847					C	0,02	0,1	
848	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
849					C	0,01	0,1	
840	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
841					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			10		2			

Local : 01.031 (Etage 1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
858	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
859					C	0,02	0,1	
866	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
867					C	0,01	0,1	
860	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
861					C	0,01	0,1	
862	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
863					C	0,01	0,1	
868	D	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
869					C	0,01	0,1	
864	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
865					C	0,02	0,1	
856	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
857					C	0,02	0,1	

	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			9		2			

Local : 01.032 (Etag 1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
872	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
873					C	0,02	0,1	
880	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
881					C	0,02	0,1	
882	B	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
883					C	0,01	0,1	
874	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
875					C	0,02	0,1	
876	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
877					C	0,01	0,1	
878	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
879					C	0,02	0,1	
870	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
871					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			9		2			

Local : 01.033 (Etag 1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
886	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
887					C	0,02	0,1	
894	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
895					C	0,02	0,1	
888	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
889					C	0,01	0,1	
896	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
897					C	0,02	0,1	
898	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
899					C	0,01	0,1	
890	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
891					C	0,02	0,1	
892	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
893					C	0,01	0,1	
884	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
885					C	0,01	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint

	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			10		2			

Local : 01.034 (Etage 1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
902	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
903					C	0,02	0,1	
910	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
911					C	0,01	0,1	
904	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
905					C	0,02	0,1	
912	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
913					C	0,02	0,1	
914	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
915					C	0,01	0,1	
906	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
907					C	0,02	0,1	
908	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
909					C	0,02	0,1	
900	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
901					C	0,03	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			10		2			

Local : 01.035 (Etage 1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
918	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
919					C	0,02	0,1	
926	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
927					C	0,02	0,1	
920	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
921					C	0,01	0,1	
928	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
929					C	0,01	0,1	
922	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
923					C	0,02	0,1	
924	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
925					C	0,03	0,1	
916	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
917					C	0,01	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint

	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			9		2			

Local : 01.036 (Etage 1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
932	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
933					C	0,01	0,1	
940	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
941					C	0,01	0,1	
934	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
935					C	0,01	0,1	
942	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
943					C	0,02	0,1	
936	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
937					C	0,01	0,1	
938	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,1	
939					C	0,02	0,1	
930	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
931					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			9		2			

Local : 01.037 (Etage 1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
946	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,1	
947					C	0,02	0,1	
954	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
955					C	0,03	0,1	
948	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
949					C	0,02	0,1	
956	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
957					C	0,01	0,1	
950	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
951					C	0,02	0,1	
952	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
953					C	0,01	0,1	
944	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
945					C	0,01	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			9		2			

Local : 01.038 (Etage 1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
960	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
961					C	0,02	0,1	
968	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
969					C	0,02	0,1	
962	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
963					C	0,02	0,1	
970	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
971					C	0,02	0,1	
964	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
965					C	0,01	0,1	
966	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
967					C	0,02	0,1	
958	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
959					C	0,03	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			9		2			

Local : 01.039 (Etage 1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
974	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
975					C	0,01	0,1	
982	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
983					C	0,02	0,1	
976	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
977					C	0,02	0,1	
984	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
985					C	0,02	0,1	
978	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
979					C	0,02	0,1	
980	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
981					C	0,02	0,1	
972	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,1	
973					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			9		2			

Local : 01.040 (Etagé 1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
988	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
989					C	0,02	0,1	
996	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
997					C	0,01	0,1	
990	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
991					C	0,02	0,1	
998	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
999					C	0,01	0,1	
992	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,1	
993					C	0,02	0,1	
994	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
995					C	0,02	0,1	
986	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
987					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	9	2

Local : 02.021 (Etagé 2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1000	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1001					C	0,02	0,1	
1016	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1017					C	0,02	0,1	
1020	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1021					C	0,02	0,1	
1024	A	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1025					C	0,02	0,1	
1026	A	Porte n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1027					C	0,02	0,1	
1028	A	Porte n°5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
1029					C	0,01	0,1	
1030	A	Porte n°6 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1031					C	0,03	0,1	
1032	A	Porte n°7 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1033					C	0,02	0,1	
1034	A	Porte n°8 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1035					C	0,02	0,1	
1038	A	Porte n°9 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
1039					C	0,02	0,1	
1002	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	

1003					C	0,02	0,1	
	B	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Métal					Non peint
1004	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1005					C	0,01	0,1	
1018	C	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1019					C	0,02	0,1	
1022	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1023					C	0,02	0,1	
1040	C	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
1041					C	0,01	0,1	
1006	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1007					C	0,02	0,1	
1042	E	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
1043					C	0,02	0,1	
1008	E	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1009					C	0,02	0,1	
1010	F	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1011					C	0,01	0,1	
1012	G	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1013					C	0,02	0,1	
1046	G	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1047					C	0,02	0,1	
1048	G	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1049					C	0,01	0,1	
1050	G	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1051					C	0,01	0,1	
1044	H	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1045					C	0,02	0,1	
1014	H	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,1	
1015					C	0,02	0,1	
1036	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1037					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
		29	3

Local : 02.022 (Etagé 2)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1052	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1053					C	0,02	0,1	
1060	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1061					C	0,01	0,1	
1054	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1055					C	0,01	0,1	
1062	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1063					C	0,01	0,1	
1064	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	

1065					C	0,01	0,1	
1056	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1057					C	0,01	0,1	
1058	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1059					C	0,02	0,1	
1066	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1067					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			10		2			

Local : 02.023 (Etage 2)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
1068	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,1	
1069					C	0,01	0,1	
1076	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1077					C	0,02	0,1	
1070	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1071					C	0,02	0,1	
1078	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1079					C	0,02	0,1	
1080	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1081					C	0,02	0,1	
1072	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1073					C	0,02	0,1	
1074	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1075					C	0,02	0,1	
1082	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1083					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			10		2			

Local : 02.024 (Etage 2)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
	A	Mur	Béton	Faïence				Non peint
1084	B	Mur	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
1085					C	0,01	0,1	
1090	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1091					C	0,02	0,1	
1092	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1093					C	0,01	0,1	
1086	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,1	

1087					C	0,02	0,1	
1088	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1089					C	0,02	0,1	
1094	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1095					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			9		3			

Local : 02.025 (Etage 2)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1096	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1097					C	0,02	0,1	
1104	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1105					C	0,01	0,1	
1099	B	Mur	Plâtre	Peinture	C	0,01	0,1	
1098					HD	0,02	0,1	
1108	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1109					C	0,02	0,1	
1100	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1101					C	0,03	0,1	
1106	C	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1107					C	0,01	0,1	
1110	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1111					C	0,01	0,1	
1102	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1103					C	0,02	0,1	
1112	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1113					C	0,01	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			11		2			

Local : 02.026 (Etage 2)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1114	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1115					C	0,02	0,1	
1122	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1123					C	0,01	0,1	
1116	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1117					C	0,02	0,1	
1126	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1127					C	0,01	0,1	

1118	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1119					C	0,02	0,1	
1124	C	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1125					C	0,02	0,1	
1128	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1129					C	0,02	0,1	
1120	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1121					C	0,01	0,1	
1130	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1131					C	0,01	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	11	2

Local : 02.027 (Etage 2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1132	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1133					C	0,01	0,1	
1140	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1141					C	0,02	0,1	
1134	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1135					C	0,02	0,1	
1142	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1143					C	0,02	0,1	
1144	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1145					C	0,02	0,1	
1136	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1137					C	0,02	0,1	
1138	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1139					C	0,02	0,1	
1146	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1147					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	10	2

Local : 02.028 (Etage 2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1148	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1149					C	0,01	0,1	
1156	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1157					C	0,02	0,1	
1150	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	

1151					C	0,02	0,1	
1158	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1159					C	0,02	0,1	
1160	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1161					C	0,01	0,1	
1152	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1153					C	0,02	0,1	
1154	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1155					C	0,02	0,1	
1162	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1163					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	10	2

Local : 02.029 (Etage 2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1164	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1165					C	0,02	0,1	
1172	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1173					C	0,02	0,1	
1166	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1167					C	0,02	0,1	
1174	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1175					C	0,01	0,1	
1176	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1177					C	0,01	0,1	
1168	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1169					C	0,02	0,1	
1170	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1171					C	0,01	0,1	
1178	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1179					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	10	2

Local : 02.030 (Etage 2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1180	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1181					C	0,02	0,1	
1188	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1189					C	0,01	0,1	

1182	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1183					C	0,01	0,1	
1190	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1191					C	0,01	0,1	
1192	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1193					C	0,02	0,1	
1184	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1185					C	0,01	0,1	
1186	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1187					C	0,02	0,1	
1194	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1195					C	0,01	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
		10	2

Local : 02.031 (Etage 2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1196	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1197					C	0,02	0,1	
1204	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1205					C	0,02	0,1	
1198	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1199					C	0,02	0,1	
1206	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1207					C	0,01	0,1	
1208	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1209					C	0,01	0,1	
1200	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1201					C	0,01	0,1	
1202	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1203					C	0,02	0,1	
1210	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1211					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
		10	2

Local : 02.032 (Etage 2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1212	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1213					C	0,01	0,1	
1220	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	

1221					C	0,02	0,1	
1214	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1215					C	0,02	0,1	
1222	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1223					C	0,03	0,1	
1224	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1225					C	0,02	0,1	
1216	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1217					C	0,01	0,1	
1218	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1219					C	0,02	0,1	
1226	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1227					C	0,03	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	10	2

Local : 02.033 (Etage 2)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1228	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1229					C	0,02	0,1	
1236	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1237					C	0,03	0,1	
1230	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1231					C	0,01	0,1	
1238	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1239					C	0,01	0,1	
1240	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1241					C	0,01	0,1	
1232	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1233					C	0,01	0,1	
1234	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1235					C	0,01	0,1	
1242	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1243					C	0,01	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	10	2

Local : 02.034 (Etage 2)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1244	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1245					C	0,01	0,1	

1252	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1253					C	0,02	0,1	
1246	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1247					C	0,01	0,1	
1254	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1255					C	0,02	0,1	
1256	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1257					C	0,01	0,1	
1248	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1249					C	0,01	0,1	
1250	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1251					C	0,02	0,1	
1258	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1259					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	10	2

Local : 02.035 (Etage 2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1260	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1261					C	0,01	0,1	
1268	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1269					C	0,02	0,1	
1262	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1263					C	0,02	0,1	
1270	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1271					C	0,02	0,1	
1272	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1273					C	0,01	0,1	
1264	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,1	
1265					C	0,01	0,1	
1266	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1267					C	0,01	0,1	
1274	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1275					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	10	2

Local : 03.001 (Etage 3)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1318	A	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	

1319					C	0,02	0,1	
1320	A	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1321					C	0,02	0,1	
1322	A	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1323					C	0,01	0,1	
1324	A	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1325					C	0,03	0,1	
1326	A	Fenêtre n°5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1327					C	0,02	0,1	
1328	A	Fenêtre n°6 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1329					C	0,01	0,1	
1276	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1277					C	0,01	0,1	
1292	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1293					C	0,01	0,1	
1298	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
1299					C	0,02	0,1	
1304	A	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1305					C	0,02	0,1	
1310	A	Porte n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1311					C	0,02	0,1	
1312	A	Porte n°5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1313					C	0,02	0,1	
1278	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1279					C	0,01	0,1	
1280	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1281					C	0,01	0,1	
1294	C	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1295					C	0,01	0,1	
1300	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1301					C	0,02	0,1	
1306	C	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1307					C	0,01	0,1	
1282	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1283					C	0,02	0,1	
1314	E	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Béton	Peinture	HD	0,02	0,1	
1315					C	0,02	0,1	
1284	E	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1285					C	0,01	0,1	
1286	F	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1287					C	0,02	0,1	
1288	G	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1289					C	0,01	0,1	
1296	G	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1297					C	0,01	0,1	
1302	G	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1303					C	0,01	0,1	
1308	G	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1309					C	0,02	0,1	
1290	H	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	

1291					C	0,02	0,1	
1316	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1317					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	29	2

Local : 03.002 (Etage 3)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1330	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1331					C	0,02	0,1	
1338	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1339					C	0,02	0,1	
1332	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1333					C	0,02	0,1	
1340	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1341					C	0,02	0,1	
1342	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1343					C	0,02	0,1	
1334	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1335					C	0,03	0,1	
1336	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1337					C	0,01	0,1	
1344	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1345					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	10	2

Local : 03.003 (Etage 3)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1346	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1347					C	0,02	0,1	
1354	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1355					C	0,02	0,1	
1348	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1349					C	0,01	0,1	
1356	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1357					C	0,01	0,1	
1358	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1359					C	0,02	0,1	
1350	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1351					C	0,01	0,1	

1352	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1353					C	0,01	0,1	
1360	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1361					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total 10		Non mesurées 2			

Local : 03.004 (Etage 3)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1362	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1363					C	0,02	0,1	
1370	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1371					C	0,02	0,1	
1364	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1365					C	0,02	0,1	
1372	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1373					C	0,01	0,1	
1374	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1375					C	0,01	0,1	
1366	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1367					C	0,02	0,1	
1368	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1369					C	0,02	0,1	
1376	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,1	
1377					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total 10		Non mesurées 2			

Local : 03.005 (Etage 3)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1378	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1379					C	0,02	0,1	
1386	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
1387					C	0,01	0,1	
1380	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1381					C	0,01	0,1	
1388	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1389					C	0,02	0,1	
1390	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1391					C	0,03	0,1	
1382	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	

1383					C	0,02	0,1	
1384	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1385					C	0,01	0,1	
1392	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,1	
1393					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			10		2			

Local : 03.006 (Etage 3)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1394	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1395					C	0,02	0,1	
1402	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1403					C	0,01	0,1	
1396	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1397					C	0,01	0,1	
1404	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1405					C	0,01	0,1	
1406	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1407					C	0,02	0,1	
1398	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1399					C	0,02	0,1	
1400	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1401					C	0,01	0,1	
1408	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1409					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			10		2			

Local : 03.007 (Etage 3)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1410	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1411					C	0,02	0,1	
1418	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1419					C	0,02	0,1	
1412	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1413					C	0,02	0,1	
1420	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1421					C	0,02	0,1	
1422	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1423					C	0,01	0,1	

1414	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1415					C	0,01	0,1	
1416	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1417					C	0,02	0,1	
1424	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1425					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	10	2

Local : 03.008 (Etage 3)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1426	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1427					C	0,02	0,1	
1434	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1435					C	0,02	0,1	
1428	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1429					C	0,02	0,1	
1430	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1431					C	0,02	0,1	
1436	C	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1437					C	0,01	0,1	
1440	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1441					C	0,01	0,1	
1432	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1433					C	0,01	0,1	
1438	E	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1439					C	0,01	0,1	
1444	E	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1445					C	0,02	0,1	
1448	F	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1449					C	0,02	0,1	
1446	F	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1447					C	0,01	0,1	
1442	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1443					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	14	2

Local : 03.009 (Etage 3)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1450	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	

1451					C	0,02	0,1	
1458	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1459					C	0,03	0,1	
1452	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1453					C	0,02	0,1	
1460	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1461					C	0,01	0,1	
1462	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1463					C	0,01	0,1	
1454	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1455					C	0,01	0,1	
1466	C	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1467					C	0,02	0,1	
1468	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1469					C	0,01	0,1	
1456	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1457					C	0,02	0,1	
1464	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1465					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
		12	2

Local : 03.010 (Etagé 3)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1470	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,1	
1471					C	0,02	0,1	
1478	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1479					C	0,02	0,1	
1472	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1473					C	0,02	0,1	
1480	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1481					C	0,03	0,1	
1482	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1483					C	0,02	0,1	
1474	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1475					C	0,01	0,1	
1476	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1477					C	0,02	0,1	
1484	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1485					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
		10	2

Local : 03.011 (Etagé 3)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1486	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1487					C	0,02	0,1	
1494	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1495					C	0,02	0,1	
1498	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1499					C	0,02	0,1	
1488	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1489					C	0,01	0,1	
1496	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1497					C	0,02	0,1	
1490	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1491					C	0,01	0,1	
1492	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1493					C	0,01	0,1	
1500	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
1501					C	0,02	0,1	
	Sol	Revêtement de sol		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	10	2

LEGENDE			
Localisation	HG : en Haut à Gauche	HC : en Haut au Centre	HD : en Haut à Droite
	MG : au Milieu à Gauche	C : au Centre	MD : au Milieu à Droite
	BG : en Bas à Gauche	BC : en Bas au Centre	BD : en Bas à Droite
Nature des dégradations	ND : Non dégradé	NV : Non visible	
	EU : Etat d'usage	D : Dégradé	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	917	159

7 COMMENTAIRES
Néant

8 ANNEXES

NOTICE D'INFORMATION

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils.) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - ! interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - ! rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - ! interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ! ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contactez votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :

Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)

Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)