

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis

L'objet de la mission est l'établissement d'un rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux portant sur tout ou partie de l'immeuble désigné ci-dessous. Il est réalisé suivant nos conditions particulières et générales de vente et d'exécution.

Il ne s'applique pas aux repérages de l'amiante dans les installations industrielles, les navires militaires, marchands, les aéronefs, les véhicules ferroviaires et terrestres dans lesquels l'amiante a pu être utilisée, ni aux sols et aux roches en place.

1. Donneur d'ordre

Si différent du propriétaire

2. Propriétaire

GRUPE HOSPITALIER DU HAVRE DIRECTION DES TRAVAUX ET DU PATR

55bis, rue Gustave Flaubert BP 24, 76083 LE HAVRE CEDEX

3. Identification de l'immeuble bâti

Adresse du bien	29 Avenue Pierre Mendès France, Pharmacie, 76290 MONTIVILLIERS
Description Sommaire	Hôpital
Localisation lot principal	Sans objet
Désignations des lots	Sans objet
Références cadastrales	
Nature et situation de l'immeuble	Immeuble bâti, bien non indépendant
Référence du programme de travaux	
Permis de construire délivré en	De 1949 au 01/07/1997

4. Références de la mission

Commande effectuée le	11/02/2026
Visite réalisée le(s)	19/02/2026 à 17:00
Rapport émis le	19/02/2026
Opérateur(s) de repérage, entité et certification	Monsieur Arthur CORGIE Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : WE-CERT 13 Rue de Saintignon 57100 THIONVILLE (Réf : C2023-SE08-019)
Assurances	RC PRO AXA RCP n° 10393614704 - Montant de garantie : 2 000 000 € - Date de validité : 31/12/2026
Laboratoire accrédité (analyse)	EUROFINS ASCAL
Contact sur place	GRUPE HOSPITALIER DU HAVRE DIRECTION DES TRAVAUX ET DU PATR
Sous-traitance	Sans objet

Textes de référence : Arrêté du 23/01/2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis ; Norme NF X 46-020 version août 2017 ; Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 ; Décret n°2019-251 du 27 mars 2019.

5. Conclusion(s) de la mission de repérage

Tous les ouvrages dont l'opérateur a eu connaissance ont été visités.

En Présence d'Amiante

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Il s'agit de :

Matériaux ou produits	Localisation(s)	ZPSO	Quantité estimée	N° prélèvement ou Justification
Joints de mastic de menuiseries aluminium	Façades	113	100 ml	P113
Joints de mastic de menuiseries aluminium	Façades	114	100 ml	P114
enduit des escaliers	Façades	115	50 m2	P115
enduit des escaliers	Façades	116	50 m2	P116
Joints de mastic de menuiseries aluminium	Façades	126	100 ml	P126

En Absence d'Amiante

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante. Il s'agit de :

Matériaux ou produits	Localisation(s)	ZPSO	N° prélèvement ou Justification
Linoléum collé	Bureau 3	1	P001
Plaques ondulées en fibres-ciment	Bureau 3	2	P002
Plâtre tapissé	Bureau 3	3	P003
Plaques de faux plafonds	Bureau 3	4	P004
Linoléum collé	Bureau 2	5	P005
Plâtre tapissé	Bureau 2	6	P006
Plaques de faux plafonds	Bureau 2	7	P007
Plaques de plâtre tapissée	Couloir, Bureau 2, Bureau 1	8	P008
Linoléum collé	Bureau 1	9	P009
Plâtre tapissé	Bureau 1	10	P010
Plaques de faux plafonds	Bureau 1	11	P011
Carrelage	Couloir	12	P012
Carrelage	Couloir	13	P013

Plinthes	Couloir	14	P014
Plinthes	Couloir	15	P015
Plâtre peint	Couloir	16	P016
Plaques de faux plafonds	Couloir	17	P017
Plaques de faux plafonds	Couloir	18	P018
Carrelage	Secrétariat	19	P019
Dalles Plastique collées	Secrétariat	20	P020
Plinthes	Secrétariat	21	P021
Plaques de plâtre tapissée	Couloir, Secrétariat	22	P022
Plâtre tapissé	Secrétariat	23	P023
Plaques de faux plafonds	Secrétariat	24	P024
Carrelage	Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1	25	P025
Plinthes	Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1	26	P026
Bandes plaques de plâtre	Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1	27	P027
Plâtre peint	Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1	28	P028
Faïence	Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1	29	P029
Plaques de faux plafonds	Salle technique 3 Umologie, Salle technique Histologie 2, Salle technique Cytologie 1	30	P030
Carrelage	Automate, Macroscopie	31	P031
Plinthes	Automate, Macroscopie	32	P032
Plâtre peint	Automate, Macroscopie, Cytotechnicienne, Surveillante	33	P033
Bandes plaques de plâtre	Automate, Macroscopie	34	P034
Faïence	Automate, Macroscopie	35	P035
Plaques de faux plafonds	Automate, Cytotechnicienne, Surveillante	36	P036

Plaques de faux plafonds	Cytotechnicienne	37	P037
Linoléum collé	Cytotechnicienne	38	P038
Plaques de plâtre tapissée	Cytotechnicienne, Surveillante	39	P039
Linoléum collé	Surveillante	40	P040
Faïence	Surveillante	41	P041
Linoléum collé	Bureau 4	42	P042
Plâtre tapissé	Bureau 4, Salle de réunion	43	P043
Plaques de plâtre tapissée	Bureau 4, Kitchenette, Salle de réunion	44	P044
Plaques de faux plafonds	Bureau 4, Kitchenette, Salle de réunion	45	P045
Carrelage	Kitchenette	46	P046
Plinthes	Kitchenette	47	P047
Linoléum collé	Salle de réunion	48	P048
Carrelage	Laverie, Stockage	49	P049
Plaques de plâtre peinte	Laverie, Stockage	50	P050
Faïence	Laverie	51	P051
Carrelage	Vest H, Vest F	52	P052
Carrelage	Vest H, Vest F	53	P053
Plinthes	Vest H, Vest F	54	P054
Plinthes	Vest H, Vest F	55	P055
Faïence	Vest H, Vest F	56	P056
Carrelage	Photos	57	P057
Plinthes	Photos	58	P058
Faïence	Photos	59	P059
Bandes plaques de plâtre	Couloir, Photos	60	P060
Plâtre peint	Vest H, Vest F	61	P061
Carrelage	Zone d'arrivée et de contrôle	62	P062
Plinthes	Zone d'arrivée et de contrôle	63	P063
Plâtre tapissé	Zone d'arrivée et de contrôle	64	P064
Plaques de faux plafonds	Zone d'arrivée et de contrôle	65	P065

Linoléum collé	Accueil/Secrétariat	66	P066
Plâtre tapissé	Accueil/Secrétariat	67	P067
Plaques de faux plafonds	Accueil/Secrétariat	68	P068
Linoléum collé	Pharmacien 1, Pharmacien 2, Pharmacien 3	69	P069
Carrelage sous linoléum	Accueil/Secrétariat, Pharmacien 1, Pharmacien 2, Pharmacien 3	70	P070
Plâtre tapissé	Pharmacien 1, Pharmacien 2, Pharmacien 3	71	P071
Plaques de faux plafonds	Pharmacien 1, Pharmacien 2, Pharmacien 3	72	P072
Linoléum collé	Pharmacien 4, Pharmacien 5, Pharmacien 6 & 7, Détente personnel, WC, Ménage	73	P073
Carrelage sous linoléum	Pharmacien 4, Pharmacien 5, Pharmacien 6 & 7, Détente personnel, WC, Ménage	74	P074
Plâtre tapissé	Pharmacien 4, Pharmacien 5, Pharmacien 6 & 7, Détente personnel, WC	75	P075
Plaques de faux plafonds	Pharmacien 4, Pharmacien 5, Pharmacien 6 & 7, Détente personnel, WC, Ménage	76	P076
Faïence	WC	77	P077
Linoléum collé	Reunions, Bureau Cadre 1	78	P078
Carrelage sous linoléum	Reunions, Bureau Cadre 1	79	P079
Plâtre tapissé	Reunions, Bureau Cadre 1	80	P080
Plaques de faux plafonds	Reunions, Bureau Cadre 1	81	P081
Carrelage	Local stockeur	82	P082
Plâtre tapissé	Local stockeur	83	P083
Plaques de faux plafonds	Local stockeur	84	P084
Plinthes	Local stockeur	85	P085
Carrelage	Zone de dispensation	86	P086
Carrelage	Zone de dispensation, Attente, Distrib 1 1, Distrib 2, DGT, Bureau Cadre 2, Pharmacien 8, Local technique	87	P087
Linoléum collé	Zone de dispensation	88	P088

Plinthes	Zone de dispensation	89	P089
Plinthes	Zone de dispensation	90	P090
Plâtre tapissé	Zone de dispensation	91	P091
Plâtre tapissé	Zone de dispensation	92	P092
Plaques de faux plafonds	Zone de dispensation	93	P093
Plaques de faux plafonds	Zone de dispensation	94	P094
Carrelage	Sas sortie, Sas d'entrée	95	P095
Plâtre tapissé	Sas sortie, Sas d'entrée	96	P096
Plaques de faux plafonds	Sas sortie, Sas d'entrée	97	P097
Plinthes	Sas sortie, Sas d'entrée	98	P098
Flocages	Zone de dispensation, Circulation, Sas sortie, Sas d'entrée, Attente, Distrib 1 1, Distrib 2, DGT, Bureau Cadre 2, Pharmacien 8	99	P099
Flocages	Zone d'arrivée et de contrôle, Local stockeur	100	P100
Linoléum collé	Attente, Distrib 1 1, Distrib 2, DGT, Bureau Cadre 2, Pharmacien 8	101	P101
Plâtre tapissé	Attente, Distrib 1 1, Distrib 2, DGT, Bureau Cadre 2, Pharmacien 8	102	P102
Carrelage	Circulation	103	P103
Plinthes	Circulation	104	P104
Plâtre tapissé	Circulation	105	P105
Plaques de faux plafonds	Circulation	106	P106
Compribande	Façades	107	P107
Compribande	Façades	108	P108
Compribande	Façades	109	P109
Compribande	Façades	110	P110
Enduit de façade	Façades	111	P111
Enduit de façade	Façades	112	P112
enduit des escaliers	Façades	117	P117
enduit des escaliers	Façades	118	P118

Bande d'étanchéité extérieure	Façades	119	P119
Bande d'étanchéité extérieure	Façades	120	P120
Enduit des escaliers	Façades	121	P121
Enduit des escaliers	Façades	122	P122
Enduit des escaliers	Façades	123	P123
Enduit des escaliers	Façades	124	P124
Joints de mastic de menuiseries aluminium	Façades	125	P125
Enduit de façade	Façades	127	P127

Fait à LE HAVRE, le 19/02/2026

Monsieur Arthur CORGIE
Opérateur de repérage certifié




6. Locaux et parties d'immeubles bâtis non visités

Tous les ouvrages dont l'opérateur a eu connaissance ont été visités.