



Diagnostic accessibilité des bâtiments Universitaires

Bâtiment « BU Droit et Sciences Economiques »



Rapport de synthèse

Juillet 2009

SOMMAIRE

1	PREAMBULE	3
2	PRESENTATION DU SITE	4
2.1	LOCALISATION	4
2.2	CARACTERISTIQUES DU SITE	5
2.3	BILAN DU DIAGNOSTIC	6
	❖ <i>Synthèse des points de non-conformité</i>	6
	❖ <i>Niveau d'accessibilité</i>	7
2.4	PROPOSITIONS D' ACTIONS ET MESURES CORRECTRICES	8
	❖ <i>Orientations</i>	8
	❖ <i>Propositions d'actions</i>	8
	❖ <i>Gains sur l'accessibilité</i>	10
	❖ <i>Demandes de dérogation</i>	10
	ANNEXES : FICHES DIAGNOSTICS	11

1 PREAMBULE

L'université de Nantes a engagé en juin 2009 une mission de diagnostic d'accessibilité de ses bâtiments, ceci afin de se mettre en conformité avec la loi du 11 février 2005 et du décret du 1^{er} août 2006. Ce diagnostic a pour objectif de définir l'ensemble des mesures qui permettront de rendre accessible ses bâtiments aux personnes à mobilité réduite.

Ce diagnostic prend en compte tous les handicaps (physique, sensoriels, mentaux, cognitifs et poly-handicaps) et la chaîne des déplacements depuis l'extérieur des bâtiments jusqu'à l'intérieur de ceux-ci.

Le présent rapport de synthèse se décompose de la façon suivante :

- o Présentation globale du site
- o Bilan du diagnostic
- o Propositions d'actions et d'aménagement
- o Annexes : fiches détaillées du diagnostic

2 PRESENTATION DU SITE

2.1 LOCALISATION

Le bâtiment « BU Droit et Sciences Economiques » se situe à l'extrémité est du campus et à proximité de l'Erdre.



2.2 CARACTERISTIQUES DU SITE

Le bâtiment est un ERP et se compose d'un sous-sol, un rez-de-chaussée et de trois niveaux supérieurs dont une mezzanine :

L'occupation des différents niveaux est la suivante :


- Sous-sol : Archives, locaux techniques, parkings
- Rez de chaussée : Accueil, salles de travail et de documentation,
- Niveau 1 (mezzanine) : salles de travail, salles de lecture,
- Niveau 2 : salles de travail et de documentation, bureaux,
- Niveau 3 : salles de documentation, bureaux.

La surface totale du bâtiment est d'environ 7 820 m² (SHON).

L'accès au bâtiment se fait par une entrée principale située en rez de chaussée et s'ouvrant sur le hall d'accueil. Il existe également une entrée véhicule en sous-sol.

D'autres accès secondaires sont présents et sont principalement à vocation d'issues de secours.

Le bâtiment est équipé d'un ascenseur qui dessert tous les niveaux du site.

		
Entrée principale	Accueil	Espace de documentation

Le bâtiment ne présente pas de valeur patrimoniale et historique.


2.3 BILAN DU DIAGNOSTIC

❖ SYNTHÈSE DES POINTS DE NON-CONFORMITÉ

La visite d'audit pour le bâtiment a été réalisée les 11 et 12 juillet 2009 dans des conditions normales d'usage par le personnel du site.

La synthèse des constats établis est décrite ci-après et fait référence aux fiches détaillées du diagnostic figurant en annexe.

CATEGORIES	CONSTATS
Parkings	- Place adaptée non conforme - Absence de marquage du cheminement
Circulations horizontales	- Absence de dispositifs de guidage (personnes non voyantes) - Sols réfléchissants
Circulations verticales	- Escaliers non conformes
Ascenseurs	- Absence de signal vocal
Portes	- Absence de plaques de pied de porte - Portes non contrastées - Effort important pour ouverture de porte avec ferme-porte - Portes vitrées non repérées
Espaces dédiés	- Absence de boucles magnétiques - Mobilier non adapté (accueils, étagères, ...) - Places adaptées insuffisantes - Sols réfléchissants - Absence locale de signalétique - Espaces de circulation insuffisants (bureaux, ...)
Sanitaires	- Sanitaires adaptés partiellement conformes - Absence de sanitaires en mezzanine et niveau 3 - Sanitaire adapté du niveau 2 non ouvert aux étudiants
Sécurité	- Règles d'évacuation non adaptées - Signalisation peu lisible - Manque doublage visuel des alarmes sonores
Commandes	- Poignées de placards peu préhensibles - Commandes trop hautes (lecteurs de carte, ...)
Signalétique	- Absence de dispositif de guidage pour les personnes mal et non voyantes - Absence locale de signalétique.

		
Stationnement non conforme	Bureau exigue	Accueil inadapté

❖ **NIVEAU D'ACCESSIBILITE**

Sur la base des constats présentés ci-dessus et détaillés en annexe, le niveau d'accessibilité du site par type de Handicap est décrit dans le tableau suivant.

CATEGORIES DE HANDICAP	NIVEAUX D'ACCESSIBILITE (en % du site et en niveau de facilité d'accès)	COMMENTAIRES
 (Handicap moteur : Fauteuil roulant, ...)	95% Moyen	- Carrels inaccessibles car exigus - Places adaptées insuffisantes (salles de travail, bureaux,...) - Absence de sanitaires adaptés en niveaux 1 et 3 et sanitaire inaccessible en niveau 2 - Mobilier inadapté - Portes difficilement manœuvrables - Absence de règle d'évacuation adaptée - Commandes difficilement accessibles (lecteurs de cartes, étagères, ...) - Signalétique localement insuffisante
 (Handicap moteur : Fauteuil roulant avec assistance, poussettes, ...)		
 (Handicap moteur : Marche difficile, femme enceinte, ...)	100% Bon à moyen	- Escaliers non conformes - Signalétique localement insuffisante
 (Déficience visuelle)	100% Moyen	- Absence de dispositif de guidage et de repérage - Portes non contrastées et non repérées - Signalétique localement insuffisante
 (Déficience auditive)	100% Moyen	- Absence de boucle magnétique - Absence de doublage visuel des alarmes - Signalétique localement insuffisante
 (Déficience cognitive)	100% Moyen	- Signalétique ponctuellement insuffisante et inadaptée

2.4 PROPOSITIONS D' ACTIONS CORRECTRICES ET MESURES

❖ ORIENTATIONS

Au titre de la réglementation, les bâtiments de catégorie 1^{er} groupe doivent mettre en conformité toutes les parties publiques de l'ERP.

Tous les aménagements permettant d'être en conformité avec la réglementation doivent être entrepris.

❖ PROPOSITIONS D' ACTIONS

Sur la base des constats et orientations proposés précédemment, le tableau ci-après présente une synthèse des coûts par catégorie et des principaux aménagements concernés.

Le détail des coûts pour chaque action proposée figure dans les fiches diagnostic en annexe.

Les actions sont réparties en deux catégories :

- o **Montant « réglementaire »** lié aux actions de mise en conformité vis-à-vis de la loi
- o **Montant « recommandé »** lié aux actions permettant d'améliorer les conditions d'accessibilité et de confort d'usage

Les montants affichés prennent en compte la fourniture et la main d'œuvre. Ils ne comprennent pas le coût de la maîtrise d'œuvre éventuelle.

CATEGORIES	MONTANT REGLEMENTAIRE (€ TTC)	ACTIONS MAJEURES	MONTANT RECOMMANDE (€ TTC)	ACTIONS MAJEURES
Cheminements extérieurs	-	-	-	-
Parkings – accès	735.00	- Marquage au sol et emplacement conformes	-	-
Circulations horizontales	En régie	- Signalétique, affichage d'informations adaptés	9289.00	- Mise à disposition de plans tactiles - Installation de balises audio radiocommandées
Circulations verticales	15027.00	- Mise en conformité des escaliers	2370.00	- Mise en place d'étiquettes braille sur mains courantes
Ascenseurs	11000.00	- Remplacement du pavé de commandes (contrastes, braille) y compris synthèse vocale	600.00	- Installation d'un miroir
Portes	3384.00	- Mise en place de repérage visuel sur parois vitrées - Réglage des fermetures	2010.00	- Mise en peinture des encadrements
Espaces dédiés	1880.00	- Mise en place de mobilier adapté - Signalétique adaptée des espaces dédiés - Mise en place d'une partie d'accueil accessible	2750.00	- Installation de dispositifs de transmission auditive (accueil – salle de formation)
Sanitaires	3530.00	- Mise en conformité des sanitaires adaptés existants	-	-
Sécurité	-		-	-
Commandes	-		-	-
TOTAL	35556.00		17019.00	

Le montant lié aux actions de mise en conformité vis-à-vis de la réglementation représente un ratio d'environ 5 €/m² (SHON).

❖ **GAINS SUR L'ACCESSIBILITE**

CATEGORIES DE HANDICAP	NIVEAUX D'ACCESSIBILITE (en % du site et en niveau de facilité d'accès)	COMMENTAIRES
 <i>(Handicap moteur : Fauteuil roulant, ...)</i>	100% Bon à moyen	- Mise en conformité des sanitaires - Signalisation suffisante et adaptée - Mise en place de mobilier adapté - 1 carrel accessible - ...
 <i>(Handicap moteur : Fauteuil roulant avec assistance, poussettes, ...)</i>	100% Bon à moyen	
 <i>(Handicap moteur : Marche difficile, femme enceinte, ...)</i>	100% Bon	- Améliorations sur les escaliers et la signalétique
 <i>(Déficiency visuelle)</i>	100% Moyen	- La mise en place de dispositifs de guidage et repérage permettrait d'améliorer fortement les conditions d'accès et mobilité
 <i>(Déficiency auditive)</i>	100% Moyen	- Améliorations sur les escaliers et la signalétique
 <i>(Déficiency cognitive)</i>	100% Bon	

❖ **DEMANDES DE DEROGATION**

Dans la mesure où l'ensemble du site et de ses prestations sont accessibles, aucune demande de dérogation n'est nécessaire.

ANNEXES : FICHES DIAGNOSTICS

[illegible]

[illegible]

Implantation		Localisation		INCIDENCES SUR L'ACCESSIBILITE : SITUATION ACTUELLE							FICHE N°
BU Droit - Sciences Eco		Hall vitré Niveau : 0		CATEGORIE DE HANDICAP							BUDE_CH_2
		NIVEAU D'ACCESSIBILITE	1	1	1	3	1	1			
1 : accessible - 2 : accessible mais nécessite un effort - 3 : accessible avec une aide extérieure - 4 : inaccessible											
PHOTOS		CONSTATS			PRESCRIPTION						REG
 1 2 3 4		- Sol réfléchissant - Signalétique peu lisible et insuffisante > Sol non réfléchissant > Signalétique lisible et adaptée Loi Loi									Cheminements Extérieurs Parking Accès Circulations Horizontales Circulations Verticales Ascenseurs Portes Espaces Dédiés Sanitaires Sécurité Commandes
ACTIONS / PISTES D'AMELIORATION				Réglementaire	Travaux		GAIN D'ACCESSIBILITE				
ACTIONS	ERP	CT	COUT TTC	CATEGORIE DU HANDICAP						GAIN	
Maintien en l'état											
Signalétique lisible et suffisante	x		En régie	x	x	x	x	x	x	+++	
				TOTAL :	0.00		Euros				
DEMANDE DE DEROGATION				IMPOSSIBILITE TECHNIQUE				RAPPORT / COUT			
REG : Réglementaire - ERP : Etablissement Recevant du Public - CT : Code du Travail											
PLAN DE SITUATION				INCIDENCES SUR L'ACCESSIBILITE : SITUATION PROJETEE							SYNTHESE DES COUTS
				CATEGORIE DE HANDICAP							MONTANT "Réglementaire" CT
				NIVEAU D'ACCESSIBILITE	1	1	1	1	1	1	0.00 €
				1 : accessible - 2 : accessible mais nécessite un effort - 3 : accessible avec une aide extérieure - 4 : inaccessible							MONTANT "Réglementaire" ERP
COMMENTAIRES : Problème reflets.											0.00 €
											MONTANT "Recommandation"
											0.00 €

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Implantation	Localisation	INCIDENCES SUR L'ACCESSIBILITE : SITUATION ACTUELLE							FICHE N°			
BU Droit - Sciences Eco	Escalier sous-sol Niveau : 0	CATEGORIE DE HANDICAP							BUDE_CV_4			
		NIVEAU D'ACCESSIBILITE	.	.	2	2	1	1				
		1 : accessible - 2 : accessible mais nécessite un effort - 3 : accessible avec une aide extérieure - 4 : inaccessible										
PHOTOS		CONSTATS		PRESCRIPTION				REG	CATEGORIE			
 1 2 3 4		- Absence de contraste de marche haute - Absence de contraste première et dernière contremarche - Absence de contraste de nez de marche - Nez de marche glissant - Main courante non contrastée - Absence de signalisation sur main courante (braille, ...) - Dépassement de main courante insuffisant		> Eveil de vigilance en haut d'escalier à 50 cm de la 1ère marche > Contremarche contrastée > Couleur contrastée des nez de marche > Nez de marche non glissant > Main courante différenciée de la paroi par un contraste visuel > Signalétique sur les mains courantes > Dépassement main courante >0.28m				Loi Loi Loi Loi Loi Rec. Loi	Cheminements Extérieurs Parking Accès Circulations Horizontales Circulations Verticales Ascenseurs Portes Espaces Dédiés Sanitaires Sécurité Commandes			
ACTIONS / PISTES D'AMELIORATION		Réglementaire	Travaux	GAIN D'ACCESSIBILITE								
ACTIONS		ERP	CT	COUT TTC	CATEGORIE DU HANDICAP						GAIN	
Mise en place d'un contraste visuel et tactile à 50 cm de la marche haute (NF P 98-351)	x		60.48								+++	
Peinture sur la première et dernière contremarche, contrastée par rapport à la marche	x		115.20				X				++	
Adhésif sur les nez de marche, contrastée par rapport à la marche	x		504.00				X				++	
Mise en place de bande antidérapante	x		504.00			X	X				++	
Mise en place d'étiquettes brailles sur les mains courantes			80.00			X	X				+++	
Prolongation des mains courantes	x		130.00				X				++	
TOTAL :				1 393.68	Euros							
DEMANDE DE DEROGATION	IMPOSSIBILITE TECHNIQUE				RAPPORT / COUT							
REG : Réglementaire - ERP : Etablissement Recevant du Public - CT : Code du Travail												
PLAN DE SITUATION		INCIDENCES SUR L'ACCESSIBILITE : SITUATION PROJETEE							SYNTHESE DES COUTS			
		CATEGORIE DE HANDICAP										
		NIVEAU D'ACCESSIBILITE	.	.	1	1	1	1				
		1 : accessible - 2 : accessible mais nécessite un effort - 3 : accessible avec une aide extérieure - 4 : inaccessible										
COMMENTAIRES :									MONTANT "Réglementaire" CT			
									0.00 €			
									MONTANT "Réglementaire" ERP			
									1 313.68 €			
									MONTANT "Recommandation"			
									80.00 €			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Implantation		Localisation		INCIDENCES SUR L'ACCESSIBILITE : SITUATION ACTUELLE							FICHE N°	
BU Droit - Sciences Eco		Ascenseur Niveaux : -1 à 3		CATEGORIE DE HANDICAP								BUDE_As_1
		NIVEAU D'ACCESSIBILITE	1	1	1	3	1	1				
1 : accessible - 2 : accessible mais nécessite un effort - 3 : accessible avec une aide extérieure - 4 : inaccessible												
PHOTOS		CONSTATS		PRESCRIPTION			REG		CATEGORIE			
 1		 2		- Absence d'avertisseur sonore palière adapté > Présence d'avertisseur sonore palière adapté - Absence de message vocal indiquant la position de la cabine > Présence de message vocal indiquant la position de la cabine - Absence de miroir > Mise en place d'un miroir Loi Loi Rec.								
 3		 4										
ACTIONS / PISTES D'AMELIORATION		Réglementaire	Travaux	GAIN D'ACCESSIBILITE								
ACTIONS	ERP	CT	COUT TTC	CATEGORIE DU HANDICAP						GAIN		
Remplacement du pavé de commandes avec synthèse vocale	X		11 000.00								+++	
Installation d'un miroir en face de la porte d'accès			600.00	x	x						++	
TOTAL :			11 600.00 Euros									
DEMANDE DE DEROGATION	IMPOSSIBILE TECHNIQUE			RAPPORT / COUT								
REG : Réglementaire - ERP : Etablissement Recevant du Public - CT : Code du Travail												
PLAN DE SITUATION				INCIDENCES SUR L'ACCESSIBILITE : SITUATION PROJETEE							SYNTHESE DES COUTS	
				CATEGORIE DE HANDICAP							MONTANT "Réglementaire" CT	
				NIVEAU D'ACCESSIBILITE	1	1	1	2	1	1	0.00 €	
1 : accessible - 2 : accessible mais nécessite un effort - 3 : accessible avec une aide extérieure - 4 : inaccessible												
COMMENTAIRES : Ascenseur fonctionnant à l'aide d'une clé. Le niveau 0 s'ouvre sur les deux côtés.											MONTANT "Réglementaire" ERP	
											11 000.00 €	
											MONTANT "Recommandation"	
											600.00 €	

[illegible]

Implantation		Localisation		INCIDENCES SUR L'ACCESSIBILITE : SITUATION ACTUELLE							FICHE N°	
BU Droit - Sciences Eco		Pôle handicap Niveau : 3		CATEGORIE DE HANDICAP							REG	FICHE N° BUDE_Po_2
				NIVEAU D'ACCESSIBILITE	2	1	1	2	1	1		
				1 : accessible - 2 : accessible mais nécessite un effort - 3 : accessible avec une aide extérieure - 4 : inaccessible								
PHOTOS		CONSTATS		PRESCRIPTION						REG	CATEGORIE	
 1 2 3 4		- Porte vitrée non repérée		> Repérage de la porte vitrée						Loi		
ACTIONS / PISTES D'AMELIORATION		Réglementaire	Travaux	GAIN D'ACCESSIBILITE								
ACTIONS	ERP	CT	COUT TTC							GAIN		
Mise en place du repérage visuel de la porte vitrée (DTU 39)			50.00				X			++		
				TOTAL :	50.00	Euros						
DEMANDE DE DEROGATION			IMPOSSIBILE TECHNIQUE				RAPPORT / COUT					
REG : Réglementaire - ERP : Etablissement Recevant du Public - CT : Code du Travail												
PLAN DE SITUATION			INCIDENCES SUR L'ACCESSIBILITE : SITUATION PROJETEE							SYNTHESE DES COUTS		
			CATEGORIE DE HANDICAP									
			NIVEAU D'ACCESSIBILITE	1	1	1	1	1	1			
			1 : accessible - 2 : accessible mais nécessite un effort - 3 : accessible avec une aide extérieure - 4 : inaccessible									
			COMMENTAIRES :									
MONTANT "Réglementaire" CT		0.00 €										
MONTANT "Réglementaire" ERP		0.00 €										
MONTANT "Recommandation"		50.00 €										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Implantation		Localisation		INCIDENCES SUR L'ACCESSIBILITE : SITUATION ACTUELLE							FICHE N°	
BU Droit - Sciences Eco		Circulation mezzanine Niveau : 1		CATEGORIE DE HANDICAP							BUDE_Po_13	
		NIVEAU D'ACCESSIBILITE	1	1	1	1	1	1				
1 : accessible - 2 : accessible mais nécessite un effort - 3 : accessible avec une aide extérieure - 4 : inaccessible												
PHOTOS		CONSTATS			PRESCRIPTION			REG	CATEGORIE			
1 2 3 4 - Repérage paroi vitrée insuffisant➤Repérage paroi vitrée suffisantLoi									Cheminements Extérieurs Parking Accès Circulations Horizontales Circulations Verticales Ascenseurs Portes Espaces Dédiés Sanitaires Sécurité Commandes			
ACTIONS / PISTES D'AMELIORATION				Réglementaire	Travaux	GAIN D'ACCESSIBILITE						
ACTIONS	ERP	CT	COUT TTC							GAIN		
Repérage paroi vitrée	x		84.00				x			++		
TOTAL :			84.00	Euros								
DEMANDE DE DEROGATION		IMPOSSIBILE TECHNIQUE			RAPPORT / COUT							
REG : Réglementaire - ERP : Etablissement Recevant du Public - CT : Code du Travail												
PLAN DE SITUATION				INCIDENCES SUR L'ACCESSIBILITE : SITUATION PROJETEE							SYNTHESE DES COUTS	
				CATEGORIE DE HANDICAP							MONTANT "Réglementaire" CT	
				NIVEAU D'ACCESSIBILITE	1	1	1	1	1	1	0.00 €	
				1 : accessible - 2 : accessible mais nécessite un effort - 3 : accessible avec une aide extérieure - 4 : inaccessible							MONTANT "Réglementaire" ERP	
				COMMENTAIRES :							84.00 €	
											MONTANT "Recommandation"	
											0.00 €	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Implantation		Localisation		INCIDENCES SUR L'ACCESSIBILITE : SITUATION ACTUELLE							FICHE N°
BU Droit - Sciences Eco		Grille sortie de secours extérieur Niveau : 0		CATEGORIE DE HANDICAP							BUDE_Po_19
		NIVEAU D'ACCESSIBILITE	3	2	2	2	2	2			
1 : accessible - 2 : accessible mais nécessite un effort - 3 : accessible avec une aide extérieure - 4 : inaccessible											
PHOTOS		CONSTATS			PRESCRIPTION			REG	CATEGORIE		
 1 2 3 4 - Portes non contrastées - Poignée de porte peu préhensible - Verrou peu préhensible - porte difficile à manoeuvrer > Portes contrastées > Poignée de porte préhensible > Verrou préhensible Rec. Rec. Rec.											
ACTIONS / PISTES D'AMELIORATION		Réglementaire	Travaux	GAIN D'ACCESSIBILITE							
ACTIONS	ERP	CT	COUT TTC	CATEGORIE DU HANDICAP						GAIN	
Mise en peinture contrastée de l’ouvrant			80.00					X			++
TOTAL :			80.00	Euros							
DEMANDE DE DEROGATION				IMPOSSIBILITE TECHNIQUE				RAPPORT / COUT			
REG : Réglementaire - ERP : Etablissement Recevant du Public - CT : Code du Travail											
PLAN DE SITUATION		INCIDENCES SUR L'ACCESSIBILITE : SITUATION PROJETEE							SYNTHESE DES COUTS		
		CATEGORIE DE HANDICAP							MONTANT "Réglementaire" CT		
		NIVEAU D'ACCESSIBILITE	1	1	1	1	1	1	0.00 €		
1 : accessible - 2 : accessible mais nécessite un effort - 3 : accessible avec une aide extérieure - 4 : inaccessible								MONTANT "Réglementaire" ERP			
COMMENTAIRES : Difficulté à ouvrir la porte. Porte peu visible.								0.00 €			
								MONTANT "Recommandation"			
								80.00 €			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Implantation		Localisation		INCIDENCES SUR L'ACCESSIBILITE : SITUATION ACTUELLE							FICHE N°
BU Droit - Sciences Eco		Archives Niveau : -1		CATEGORIE DE HANDICAP							FICHE N° BUDE_ED_14
		NIVEAU D'ACCESSIBILITE	2	2	1	2	1	1			
1 : accessible - 2 : accessible mais nécessite un effort - 3 : accessible avec une aide extérieure - 4 : inaccessible											
PHOTOS		CONSTATS		PRESCRIPTION				REG			
1 2 3 4		- Largeur de passage si rétrécissement insuffisant [0.85m] > Largeur passage si rétrécissement > 0,90 m		Loi							
ACTIONS / PISTES D'AMELIORATION		Réglementaire	Travaux	GAIN D'ACCESSIBILITE							
ACTIONS	ERP	CT	COUT TTC	CATEGORIE DU HANDICAP						GAIN	
Local réservé au personnel de l'établissement											
TOTAL :	0.00 Euros										
DEMANDE DE DEROGATION	IMPOSSIBILE TECHNIQUE			RAPPORT / COUT							
REG : Réglementaire - ERP : Etablissement Recevant du Public - CT : Code du Travail											
PLAN DE SITUATION			INCIDENCES SUR L'ACCESSIBILITE : SITUATION PROJETEE							SYNTHESE DES COUTS	
			CATEGORIE DE HANDICAP							MONTANT "Réglementaire" CT	
			NIVEAU D'ACCESSIBILITE	2	2	1	2	1	1	0.00 €	
1 : accessible - 2 : accessible mais nécessite un effort - 3 : accessible avec une aide extérieure - 4 : inaccessible									MONTANT "Réglementaire" ERP		
COMMENTAIRES : Largeur rétrécissement : 0,85 m. Hauteur volant : 1,07 m.									0.00 €		
									MONTANT "Recommandation"		
									0.00 €		

Implantation		Localisation		INCIDENCES SUR L'ACCESSIBILITE : SITUATION ACTUELLE								FICHE N°
BU Droit - Sciences Eco		Economie revues Niveau : 0		CATEGORIE DE HANDICAP							BUDE_ED_15	
		NIVEAU D'ACCESSIBILITE	3	1	1	3	1	1				
1 : accessible - 2 : accessible mais nécessite un effort - 3 : accessible avec une aide extérieure - 4 : inaccessible												
PHOTOS		CONSTATS		PRESCRIPTION				REG				
 1 2 3 4		- Sol réfléchissant - Mobilier non adapté (étagères hautes)		> Sol non réfléchissant > Mobilier adapté				Loi Loi				
ACTIONS / PISTES D'AMELIORATION				Réglementaire	Travaux		GAIN D'ACCESSIBILITE					
ACTIONS	ERP	CT	COUT TTC	CATEGORIE DU HANDICAP							GAIN	
Nécessité d'assistance pour les ouvrages sur étagères hautes				X							+++	
TOTAL :				0.00	Euros							
DEMANDE DE DEROGATION				IMPOSSIBILITE TECHNIQUE				RAPPORT / COUT				
REG : Réglementaire - ERP : Etablissement Recevant du Public - CT : Code du Travail												
PLAN DE SITUATION				INCIDENCES SUR L'ACCESSIBILITE : SITUATION PROJETEE								SYNTHESE DES COUTS
				CATEGORIE DE HANDICAP							MONTANT "Réglementaire" CT	
				NIVEAU D'ACCESSIBILITE	3	1	1	3	1	1	0.00 €	
1 : accessible - 2 : accessible mais nécessite un effort - 3 : accessible avec une aide extérieure - 4 : inaccessible									MONTANT "Réglementaire" ERP			
COMMENTAIRES : Mobilier similaire aux autres étages.									0.00 €			
									MONTANT "Recommandation"			
									0.00 €			

Implantation		Localisation		INCIDENCES SUR L'ACCESSIBILITE : SITUATION ACTUELLE							FICHE N°	
BU Droit - Sciences Eco		Economie ouvrage Niveau : 0		CATEGORIE DE HANDICAP							BUDE_ED_16	
				NIVEAU D'ACCESSIBILITE	3	1	1	3	1	1		
				1 : accessible - 2 : accessible mais nécessite un effort - 3 : accessible avec une aide extérieure - 4 : inaccessible								
PHOTOS				CONSTATS				PRESCRIPTION		REG	CATEGORIE	
 1 2 3 4		- Sol réfléchissant - Mobilier non adapté (étagères hautes)		> Sol non réfléchissant > Mobilier adapté		Loi Loi	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ Cheminements Extérieurs Parking Accès Circulations Horizontales Circulations Verticales Ascenseurs Portes Espaces Dédiés Sanitaires Sécurité Commandes					
ACTIONS / PISTES D'AMELIORATION				Réglementaire	Travaux			GAIN D'ACCESSIBILITE				
ACTIONS	ERP	CT	COUT TTC	CATEGORIE DU HANDICAP						GAIN		
Maintien en l'état	X											
Nécessité d'assistance pour les ouvrages sur étagères hautes				X							+++	
				TOTAL :	0.00		Euros					
DEMANDE DE DEROGATION				IMPOSSIBILITE TECHNIQUE				RAPPORT / COUT				
REG : Réglementaire - ERP : Etablissement Recevant du Public - CT : Code du Travail												
PLAN DE SITUATION				INCIDENCES SUR L'ACCESSIBILITE : SITUATION PROJETEE							SYNTHESE DES COUTS	
				CATEGORIE DE HANDICAP								
				NIVEAU D'ACCESSIBILITE	3	1	1	3	1	1		
				1 : accessible - 2 : accessible mais nécessite un effort - 3 : accessible avec une aide extérieure - 4 : inaccessible								
				COMMENTAIRES : Salle de travail identique aux étages.								
											MONTANT "Réglementaire" CT	
											0.00 €	
											MONTANT "Réglementaire" ERP	
											0.00 €	
											MONTANT "Recommandation"	
											0.00 €	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

INCIDENCES SUR L'ACCESSIBILITE : SITUATION ACTUELLE						
CATEGORIE DE HANDICAP						
NIVEAU D'ACCESSIBILITE	4	3	2	2	3	
1 : accessible - 2 : accessible mais nécessite un effort - 3 : accessible avec une aide extérieure - 4 : inaccessible						

FICHE N°
BUDE_ED_20

PHOTOS

1

2

3

4

CONSTATS

- Absence de boucle magnétique sur système audio
- Nombre de places adaptées insuffisantes [0]
- Largeur de passage si rétrécissement insuffisant [0.15m]
- Sol réfléchissant

> Présence d'une boucle magnétique signalée par pictogramme
> Nombre de places adaptées suffisantes
> Largeur passage si rétrécissement > 0,90 m
> Sol non réfléchissant

PRESRIPTION

REG

ACTIONS / PISTES D'AMELIORATION

RéglementaireTravauxGAIN D'ACCESSIBILITE

ACTIONS	ERP	CT	COUT TTC	CATEGORIE DU HANDICAP								GAIN
Installation d'une boucle magnétique ou autre système de transmission audio			1 300.00					X		+++		
Réserver 2 emplacements facilement accessibles et mobilisables pour les personnes en fauteuil roulant	x		En régie	x	x					++		
Maintien en l'état du sol existant												
TOTAL :			1 300.00 Euros									

DEMANDE DE DEROGATIONIMPOSSIBLITE TECHNIQUERAPPORT / COUT

PLAN DE SITUATION

ECONOMIE REVUES
ECONOMIE OUVRAGES
SALLE DE TRAVAIL
HALL D'EXPOSITION

INCIDENCES SUR L'ACCESSIBILITE : SITUATION PROJETEE

CATEGORIE DE HANDICAP						
NIVEAU D'ACCESSIBILITE	1	1	1	2	1	1

1 : accessible - 2 : accessible mais nécessite un effort - 3 : accessible avec une aide extérieure - 4 : inaccessible
COMMENTAIRES :

SYNTHESE DES COUTS

MONTANT "Règlementaire" CT0.00 €MONTANT "Règlementaire" ERP0.00 €MONTANT "Recommandation"1 300.00 €

Implantation		Localisation		INCIDENCES SUR L'ACCESSIBILITE : SITUATION ACTUELLE							FICHE N°
BU Droit - Sciences Eco		Sanitaires couloir bureaux Niveau : 2		CATEGORIE DE HANDICAP							BUDE_Sa_1
		NIVEAU D'ACCESSIBILITE	2	2	2	2	1	2			
1 : accessible - 2 : accessible mais nécessite un effort - 3 : accessible avec une aide extérieure - 4 : inaccessible											
PHOTOS		CONSTATS		PRESCRIPTION			REG	CATEGORIE			
 1 2 3 4		- Absence de signalisation sur porte - Hauteur assise cuvette non conforme [0.54] - Effort trop important pour ouvrir la porte (avec ferme porte) - Absence de barre de tirage sur porte du cabinet adapté - Hauteur papier toilette trop haute (=0.92) - profondeur sous lavabo insuffisante (=0.2) - Eclairage sanitaire insuffisant [49]		> Signalisation obligatoire des sanitaires dédiés > Hauteur d'assise cuvette entre 0.45m et 0.5m > Effort nécessaire pour ouvrir la porte < 50 N > Présence d'une barre de tirage sur porte du cabinet adapté > Hauteur papier toilette <0.8m > profondeur sous lavabo>0.3m > Eclairage sanitaire : 100 lux			Loi Loi Loi Loi Loi Loi Loi	Cheminements Extérieurs Parking Accès Circulations Horizontales Circulations Verticales Ascenseurs Portes Espaces Dédiés Sanitaires Sécurité Commandes			
ACTIONS / PISTES D'AMELIORATION		Réglementaire	Travaux	GAIN D'ACCESSIBILITE							
ACTIONS	ERP	CT	COUT TTC								GAIN
Mise en place d'un panneau d'indication de sanitaire adapté sur la porte donnant sur couloir	X		30.00	X	X	X	X		X	X	+++
Maintien en l'état de la cuvette											
Réglage du ferme-porte	X		30.00	X	X	X	X		X	X	+++
Installation d'une barre de tirage sur porte	X		150.00	X	X						+++
Abaissement du distributeur de papier toilette	X		30.00	X	X						+++
Maintien en l'état du lavabo											
Ajout d'un luminaire	X		250.00				X				+
TOTAL :			490.00	Euros							
DEMANDE DE DEROGATION	IMPOSSIBILITE TECHNIQUE			RAPPORT / COUT							
REG : Réglementaire - ERP : Etablissement Recevant du Public - CT : Code du Travail											
PLAN DE SITUATION				INCIDENCES SUR L'ACCESSIBILITE : SITUATION PROJETEE							SYNTHESE DES COUTS
				CATEGORIE DE HANDICAP							MONTANT "Réglementaire" CT
				NIVEAU D'ACCESSIBILITE	1	1	1	1	1	1	0.00 €
				1 : accessible - 2 : accessible mais nécessite un effort - 3 : accessible avec une aide extérieure - 4 : inaccessible							MONTANT "Réglementaire" ERP
COMMENTAIRES : Porte très lourde à ouvrir, ne se ferme pas complètement. Sanitaires réservés aux bureaux et non ouverts aux étudiants.											490.00 €
											MONTANT "Recommandation"
											0.00 €

Implantation		Localisation		INCIDENCES SUR L'ACCESSIBILITE : SITUATION ACTUELLE							FICHE N°
BU Droit - Sciences Eco		Sanitaires sous-sol Niveau : -1		CATEGORIE DE HANDICAP							BUDE_Sa_2
		NIVEAU D'ACCESSIBILITE	2	1	2	2	1	2			
1 : accessible - 2 : accessible mais nécessite un effort - 3 : accessible avec une aide extérieure - 4 : inaccessible											
PHOTOS		CONSTATS		PRESCRIPTION						REG	
 1 2 3 4		- Absence de signalisation sur porte - Absence de barre de tirage sur porte du cabinet adapté - Verrou peu préhensible > Signalisation obligatoire des sanitaires dédiés > Présence d'une barre de tirage sur porte du cabinet adapté > Verrou préhensible Loi Loi Loi									
ACTIONS / PISTES D'AMELIORATION				Réglementaire	Travaux		GAIN D'ACCESSIBILITE				
ACTIONS	ERP	CT	COUT TTC	CATEGORIE DU HANDICAP						GAIN	
Mise en place d'un panneau d'indication de sanitaire adapté sur la porte donnant sur couloir	x		30.00	x	x	x	x	x	x	+++	
Installation d'une barre de tirage	x		150.00	x	x					+++	
Mise en place d'un verrou préhensible	x		30.00	x	x		x			++	
TOTAL :			210.00	Euros							
DEMANDE DE DEROGATION	IMPOSSIBILITE TECHNIQUE			RAPPORT / COUT							
REG : Réglementaire - ERP : Etablissement Recevant du Public - CT : Code du Travail											
PLAN DE SITUATION				INCIDENCES SUR L'ACCESSIBILITE : SITUATION PROJETEE							SYNTHESE DES COUTS
				CATEGORIE DE HANDICAP							MONTANT "Réglementaire" CT
				NIVEAU D'ACCESSIBILITE	1	1	1	1	1	1	0.00 €
				1 : accessible - 2 : accessible mais nécessite un effort - 3 : accessible avec une aide extérieure - 4 : inaccessible							MONTANT "Réglementaire" ERP
COMMENTAIRES :											210.00 €
											MONTANT "Recommandation"
											0.00 €

Implantation		Localisation		INCIDENCES SUR L'ACCESSIBILITE : SITUATION ACTUELLE							FICHE N°	
BU Droit - Sciences Eco		Sanitaires personnel Niveau : 0		CATEGORIE DE HANDICAP							BUDE_Sa_3	
				NIVEAU D'ACCESSIBILITE	2	1	2	2	1	2		
				1 : accessible - 2 : accessible mais nécessite un effort - 3 : accessible avec une aide extérieure - 4 : inaccessible								
PHOTOS		CONSTATS		PRESCRIPTION					REG	CATEGORIE		
		- Absence de signalisation sur porte - Hauteur assise cuvette non conforme [0.54] - Effort trop important pour ouvrir la porte (avec ferme porte) - Absence de barre de tirage sur porte du cabinet adapté - Hauteur papier toilette trop haute (=1m) - Verrou peu préhensible - Eclairage sanitaire insuffisant [40] - Barre d'appuis mal positionnées - lavabo inadapté (prof=0.2 et largeur=0.44m) - Patères trop hautes (h=1.7m) - Obstacle dans sanitaires pour accès aux équipements > Signalisation obligatoire des sanitaires dédiés > Hauteur d'assise cuvette entre 0.45m et 0.5m > Effort nécessaire pour ouvrir la porte < 50 N > Présence d'une barre de tirage sur porte du cabinet adapté > Hauteur papier toilette <0.8m > Verrou préhensible > Eclairage sanitaire : 100 lux > Mise en place de la barre d'appuis proche du cabinet > lavabo : prof>0.3 et largeur>0.6m > hauteur patères <1.3m > Absence d'obstacle pour l'accès aux équipements Loi Loi Loi Loi Loi Loi Loi Loi Loi Loi								Cheminements Extérieurs Parking Accès Circulations Horizontales Circulations Verticales Ascenseurs Portes Espaces Dédiés Sanitaires Sécurité Commandes		
ACTIONS / PISTES D'AMELIORATION		Réglementaire	Travaux	GAIN D'ACCESSIBILITE								
ACTIONS		ERP	CT	COUT TTC	CATEGORIE DU HANDICAP						GAIN	
Mise en place d'un panneau d'indication de sanitaire adapté sur la porte donnant sur couloir		x		30.00	x	x	x	x	x		x	+++
Maintien en l'état de la cuvette												
Réglage du ferme-porte		x		30.00	x	x	x	x	x		x	+++
Installation d'une barre de tirage sur porte		x		150.00	x	x						+++
Abaissement du distributeur de papier toilette		x		30.00	x	x						
Remplacement verrou		x		30.00	x	x		x				+
Ajout d'un luminaire		x		250.00				x				+
Déplacement des barres d'appui		x		60.00	x	x					+++	
Maintien en l'état du lavabo - robinetterie adaptée (atteinte facile)												
Abaissement des patères		x		30.00	x	x					+++	
Supression des obstacles		x		En régie	x	x	x	x			+++	

[illegible]

Implantation		Localisation		INCIDENCES SUR L'ACCESSIBILITE : SITUATION ACTUELLE							FICHE N°			
BU Droit - Sciences Eco		Sanitaire Femmes Niveau : 0		CATEGORIE DE HANDICAP							BUDE_Sa_5			
				NIVEAU D'ACCESSIBILITE	2	1	1	2	1	2				
				1 : accessible - 2 : accessible mais nécessite un effort - 3 : accessible avec une aide extérieure - 4 : inaccessible										
PHOTOS				CONSTATS				PRESCRIPTION		REG	CATEGORIE			
 1 2 3 4				- Barre d'appuis mal positionnées - Verrou peu préhensible - Absence de signalisation sur porte		> Mise en place de la barre d'appuis proche du cabinet > Verrou préhensible > Signalisation obligatoire des sanitaires dédiés		Loi Loi Loi		Cheminements Extérieurs Parking Accès Circulations Horizontales Circulations Verticales Ascenseurs Portes Espaces Dédiés Sanitaires Sécurité Commandes				
ACTIONS / PISTES D'AMELIORATION				Réglementaire	Travaux		GAIN D'ACCESSIBILITE							
ACTIONS				ERP	CT	COUT TTC	CATEGORIE DU HANDICAP				GAIN			
Installation d'une robinetterie adaptée				X		250.00								+++
Mise en place d'un verrou préhensible				X		30.00	X	X			X		+++	
Signalétique sanitaire adapté				X		30.00	X	X	X		X	X	X	+++
TOTAL :						310.00	Euros							
DEMANDE DE DEROGATION				IMPOSSIBILITE TECHNIQUE				RAPPORT / COUT						
REG : Réglementaire - ERP : Etablissement Recevant du Public - CT : Code du Travail														
PLAN DE SITUATION				INCIDENCES SUR L'ACCESSIBILITE : SITUATION PROJETEE							SYNTHESE DES COUTS			
				CATEGORIE DE HANDICAP										
				NIVEAU D'ACCESSIBILITE	1	1	1	2	1	1				
				1 : accessible - 2 : accessible mais nécessite un effort - 3 : accessible avec une aide extérieure - 4 : inaccessible										
COMMENTAIRES :				Pas de signalisation handicapé sur la porte extérieure							MONTANT "Réglementaire" CT			
											0.00 €			
											MONTANT "Réglementaire" ERP			
											310.00 €			
											MONTANT "Recommandation"			
											0.00 €			

[illegible]

[illegible]

[illegible]