

Contrôle périodique

Rapport de repérage de matériaux (Liste A ; Liste B) contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique

Numéro de dossier : BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date du repérage : 02/02/2026

Références réglementaires

Textes réglementaires	Articles L. 1334-13, R. 1334-16 et 20, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1 ^{er} juin 2015.
-----------------------	--

Immeuble bâti visité

Adresse	Rue : 1 place Carpeaux Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: TOUR SEQUOIA, Lot numéro Non communiqué Code postal, ville : . 92800 PUTEAUX (France) Références cadastrales non communiquées Parcelle(s) n° : NC
Périmètre de repérage :	 Contrôle périodique des matériaux amiantés de l'immeuble "Tour Séquoia" situé au 1 place Carpeaux à Puteaux
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction :	 Bureaux Bureaux NC

Le propriétaire et le commanditaire

Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... Ministère de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer Adresse : Arche Paroi Sud 92055 Paris-La Défense Cédex 04 (France)
Le commanditaire	Nom et prénom : ... Ministère de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la m - Madame LEFEUVRE Gabrielle Adresse : Arche Paroi Sud 92055 Paris-La Défense Cédex 04 (France)

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	ROUSSEAUX Vincent	Opérateur de repérage	I.Cert Centre Alphas - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE	Obtention : 27/01/2021 Échéance : 26/01/2028 N° de certification : CPDI4894

Raison sociale de l'entreprise : **SASU Bio-Goujard (Numéro SIRET : 91898754600044)**

Adresse : **1 rue Royale / 119 Les Bureaux de la Colline, 92100 Saint-Cloud**

Désignation de la compagnie d'assurance : **ALLIANZ**

Numéro de police et date de validité : **62453557 - 31/12/2026**

Le rapport de contrôle

Date d'émission du rapport de contrôle : 02/02/2026, remis au propriétaire le 02/02/2026
Diffusion : le présent rapport de contrôle ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 136 pages

Sommaire

- 1 Les conclusions**
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses**
- 3 La mission de repérage**
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
 - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation de l'inspection**
 - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
 - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
 - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur
 - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Résultats détaillés de l'inspection**
 - 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
 - 5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse
 - 5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif
- 6 Signatures**
- 7 Annexes**

1. – Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. **La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.**

1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante suivant documentation consultée :
 - Enveloppe de calorifuge + colle (32ème étage - Local technique T09) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*
 - Enveloppe de calorifuge + colle (32ème étage - Local technique T09) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*
 - Enveloppe de calorifuge + colle (32ème étage - Local technique T21) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*
 - Enveloppe de calorifuge + colle (31er étage - Local technique T09) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*
 - Enveloppe de calorifuge + colle (31er étage - Local technique T21) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*
 - Enveloppe de calorifuge + colle (30ème étage - Local technique T09) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*
 - Enveloppe de calorifuge + colle (30ème étage - Local technique T21) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*
 - Enveloppe de calorifuge + colle (29e étage - Local technique T09) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*
 - Enveloppe de calorifuge + colle (29e étage - Local technique T21) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*
 - Enveloppe de calorifuge + colle (28e étage - Local technique T09) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*
 - Enveloppe de calorifuge + colle (28e étage - Local technique T21) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*
 - Enveloppe de calorifuge + colle (27e étage - Local technique T09) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*
 - Enveloppe de calorifuge + colle (27e étage - Local technique T21) pour lequel il faut faire réaliser une

[illegible]

évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (9e étage - Local technique T21) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (8e étage - Local technique T09) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (8e étage - Local technique T21) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (7e étage - Local technique T09) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (7e étage - Local technique T21) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (6e étage - Local technique T09) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (6e étage - Local technique T21) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (5e étage - Local technique T09) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (5e étage - Local technique T21) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (4e étage - Local technique T09) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (4e étage - Local technique T21) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (3e étage - Local technique T09) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (3e étage - Local technique T21) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (2e étage - Local technique T09) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (2e étage - Local technique T21) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (1er étage - Local technique T09) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (1er étage - Local technique T21) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (RDD - Local technique T21) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (RDD - Local technique T68) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (R2 - Local technique T09) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (R2 - Local technique T21) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (R1 - Local technique T09) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (R1 - Local technique T21) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (R1 - Local technique T13 / Grande CTA) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (R1 - Local technique T88) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (R1 - Local technique T89 / Réserve) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (R1 - Local technique T90) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (R0 - Local technique T09) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (R0 - Local technique T21) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (R0 - R0S70 / Enerthem ou Climespace) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (R0 - R0S16 / Réserve) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (R0 - R0S71 / Réserve) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (R0 - R0S72 / LT Onduleur) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

Enveloppe de calorifuge + colle (R0 - Local plomberie) pour lequel il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation.*

1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sur jugement de l'opérateur :
 - Revêtements durs en fibres-ciment (R0 bas - Local surpresseur) pour lequel il est recommandé de réaliser une action corrective de second niveau.*
 - Revêtements durs en fibres-ciment (R0 bas - Vide-sanitaires) pour lequel il est recommandé de réaliser une action corrective de second niveau.*
 - Conduits en fibres-ciment (R0 bas - Local surpresseur) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
 - Conduits en fibres-ciment (R0 bas - Local surpresseur) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
 - Conduits en fibres-ciment (R0 bas - Local surpresseur) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
 - Revêtements durs en fibres-ciment (R0 bas - Vide-sanitaires) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
 - Conduits en fibres-ciment (R0 bas - Vide-sanitaires) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse

Adresse : -

Numéro de l'accréditation Cofrac : -

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

La présente mission concerne le repérage des matériaux de la liste A et liste B en vue de l'établissement du Dossier Technique

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Repérage des matériaux et produits de la liste A et liste B à intégrer au « Dossier technique ».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.»

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, «l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code».

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés en annexe du Code la santé publique.»

L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste A et B).

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini à minima par l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant.

En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13.9

Important : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux.

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Liste A	
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Flocages
	Calorifugeages
	Faux plafonds

Liste B	
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Parois verticales intérieures	
Murs, Cloisons "en dur" et Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés
	Revêtement dur (plaques de menuiseries)
	Revêtement dur (amiante-ciment)
	Entourages de poteaux (carton)
	Entourages de poteaux (amiante-ciment)
	Entourages de poteaux (matériau sandwich)
Cloisons (légères et préfabriquées), Gaines et Coffres verticaux	Entourages de poteaux (carton+plâtre)
	Coffrage perdu
	Enduits projetés
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et Coffres Horizontaux	Panneaux collés ou vissés
	Enduits projetés
Planchers	Dalles de sol
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)	Conduits
	Enveloppes de calorifuges
Clapets / volets coupe-feu	Clapets coupe-feu
	Volets coupe-feu
Portes coupe-feu	Rebouchage
	Joint (tresses)
Vide-ordures	Joint (bandes)
	Conduits
4. Eléments extérieurs	
Toitures	Plaques (composites)
	Plaques (fibres-ciment)
	Ardoises (composites)
	Ardoises (fibres-ciment)
	Accessoires de couvertures (composites)
	Accessoires de couvertures (fibres-ciment)
Bardages et façades légères	Bardeaux bitumineux
	Plaques (composites)
	Plaques (fibres-ciment)
	Ardoises (composites)
	Ardoises (fibres-ciment)
	Panneaux (composites)
Conduits en toiture et façade	Panneaux (fibres-ciment)
	Conduites d'eaux pluviales en amiante-ciment
	Conduites d'eaux usées en amiante-ciment
	Conduits de fumée en amiante-ciment

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Descriptif des pièces visitées

32ème étage - Local technique T09,
32ème étage - Local technique T21,
31er étage - Local technique T09,
31er étage - Local technique T21,
30ème étage - Local technique T09,
30ème étage - Local technique T21,
29e étage - Local technique T09,
29e étage - Local technique T21,
28e étage - Local technique T09,
28e étage - Local technique T21,
27e étage - Local technique T09,
27e étage - Local technique T21,
26e étage - Local technique T09,
26e étage - Local technique T21,
25e étage - Local technique T09,
25e étage - Local technique T21,
24e étage - Local technique T09,
24e étage - Local technique T21,
23e étage - Local technique T09,
23e étage - Local technique T21,
22e étage - Local technique T09,
22e étage - Local technique T21,
21er étage - Local technique T09,
21er étage - Local technique T21,
20ème étage - Local technique T09,
20ème étage - Local technique T21,
19e étage - Local technique T09,
19e étage - Local technique T21,
18e étage - Local technique T09,
18e étage - Local technique T21,
17e étage - Local technique T09,
17e étage - Local technique T21,
16e étage - Local technique T09,
16e étage - Local technique T21,
15e étage - Local technique T09,
15e étage - Local technique T21,
14e étage - Local technique T09,
14e étage - Local technique T21,
13e étage - Local technique T09,
13e étage - Local technique T21,
12e étage - Local technique T09,

12e étage - Local technique T21,
11e étage - Local technique T09,
11e étage - Local technique T21,
10e étage - Local technique T09,
10e étage - Local technique T21,
9e étage - Local technique T09,
9e étage - Local technique T21,
8e étage - Local technique T09,
8e étage - Local technique T21,
7e étage - Local technique T09,
7e étage - Local technique T21,
6e étage - Local technique T09,
6e étage - Local technique T21,
5e étage - Local technique T09,
5e étage - Local technique T21,
4e étage - Local technique T09,
4e étage - Local technique T21,
3e étage - Local technique T09,
3e étage - Local technique T21,
2e étage - Local technique T09,
2e étage - Local technique T21,
1er étage - Local technique T09,
1er étage - Local technique T21,
RDD - Local technique T21,
RDD - Local technique T68,
R2 - Local technique T09,
R2 - Local technique T21,
R1 - Local technique T09,
R1 - Local technique T21,
R1 - Local technique T13 / Grande CTA,
R1 - Local technique T88,
R1 - Local technique T89 / Réserve,
R1 - Local technique T90,
R0 - Local technique T09,
R0 - Local technique T21,
R0 - R0S70 / Enerthem ou Climespace,
R0 - R0S16 / Réserve,
R0 - R0S71 / Réserve,
R0 - R0S72 / LT Onduleur,
R0 - Local plomberie,
R0 bas - Local surpresseur,
R0 bas - Vide-sanitaires

4. – Conditions de réalisation de l'inspection

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Fiche récapitulative du DTA	Oui
Dossier de plan	Oui

Observations :

Néant

4.2 Date d'exécution des visites de l'inspection in situ

Date de la commande : 19/01/2026

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 02/02/2026

Heure d'arrivée :

Durée du repérage :

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : LEFEUVRE Gabrielle

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-
Vide-sanitaires	X		

4.4 Plan et procédures de prélèvements

Aucun prélèvement n'a été réalisé.

5. – Résultats détaillés de l'inspection

5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste A

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
32ème étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
32ème étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
31er étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
31er étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
30ème étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air,	Présence d'amiante (Suivant documentation	Score 1 (C-III-P-f-f)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	consultée)		
30ème étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
29e étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
29e étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
28e étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
28e étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
27e étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
27e étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
26e étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
26e étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
25e étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
25e étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et	Présence d'amiante (Suivant	Score 1 (C-III-P-f-f)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	documentation consultée		
24e étage - Local technique T09	<u>Identifiant</u> : MA-001 <u>Description</u> : Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction</u> : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
24e étage - Local technique T21	<u>Identifiant</u> : MA-001 <u>Description</u> : Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction</u> : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
23e étage - Local technique T09	<u>Identifiant</u> : MA-001 <u>Description</u> : Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction</u> : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
23e étage - Local technique T21	<u>Identifiant</u> : MA-001 <u>Description</u> : Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction</u> : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
22e étage - Local technique T09	<u>Identifiant</u> : MA-001 <u>Description</u> : Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction</u> : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
22e étage - Local technique T21	<u>Identifiant</u> : MA-001 <u>Description</u> : Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction</u> : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
21er étage - Local technique T09	<u>Identifiant</u> : MA-001 <u>Description</u> : Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction</u> : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
21er étage - Local technique T21	<u>Identifiant</u> : MA-001 <u>Description</u> : Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction</u> : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
20ème étage - Local technique T09	<u>Identifiant</u> : MA-001 <u>Description</u> : Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction</u> : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
20ème étage - Local technique T21	<u>Identifiant</u> : MA-001 <u>Description</u> : Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction</u> : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
19e étage - Local technique T09	<u>Identifiant</u> : MA-001 <u>Description</u> : Enveloppe de calorifuge + colle	Présence d'amiante	Score 1 (C-III-P-f-f)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Composant de la construction</u> : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	(Suivant documentation consultée)		
19e étage - Local technique T21	<u>Identifiant</u> : MA-001 <u>Description</u> : Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction</u> : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
18e étage - Local technique T09	<u>Identifiant</u> : MA-001 <u>Description</u> : Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction</u> : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
18e étage - Local technique T21	<u>Identifiant</u> : MA-001 <u>Description</u> : Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction</u> : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
17e étage - Local technique T09	<u>Identifiant</u> : MA-001 <u>Description</u> : Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction</u> : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
17e étage - Local technique T21	<u>Identifiant</u> : MA-001 <u>Description</u> : Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction</u> : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
16e étage - Local technique T09	<u>Identifiant</u> : MA-001 <u>Description</u> : Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction</u> : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
16e étage - Local technique T21	<u>Identifiant</u> : MA-001 <u>Description</u> : Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction</u> : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
15e étage - Local technique T09	<u>Identifiant</u> : MA-001 <u>Description</u> : Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction</u> : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
15e étage - Local technique T21	<u>Identifiant</u> : MA-001 <u>Description</u> : Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction</u> : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
14e étage - Local technique T09	<u>Identifiant</u> : MA-001 <u>Description</u> : Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction</u> : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
14e étage - Local technique T21	<u>Identifiant</u> : MA-001	Présence	Score 1	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	d'amiante (Suivant documentation consultée)	(C-III-P-f-f)	
13e étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
13e étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
12e étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
12e étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
11e étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
11e étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
10e étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
10e étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
9e étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
9e étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
8e étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
8e étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
7e étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
7e étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
6e étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
6e étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
5e étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
5e étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
4e étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
4e étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
3e étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles,	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	matelas...)			
3e étage - Local technique T21	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
2e étage - Local technique T09	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
2e étage - Local technique T21	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
1er étage - Local technique T09	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
1er étage - Local technique T21	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
RDD - Local technique T21	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
RDD - Local technique T68	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
R2 - Local technique T09	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
R2 - Local technique T21	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
R1 - Local technique T09	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
R1 - Local technique T21	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)			
R1 - Local technique T13 / Grande CTA	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
R1 - Local technique T88	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
R1 - Local technique T89 / Réserve	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
R1 - Local technique T90	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
R0 - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
R0 - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
R0 - R0S70 / Enerthem ou Climespace	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
R0 - R0S16 / Réserve	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
R0 - R0S71 / Réserve	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
R0 - R0S72 / LT Onduleur	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	
R0 - Local plomberie	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Score 1 (C-III-P-f-f)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)			

Aucun autre matériau de la liste A n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste B

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
R0 bas - Local surpresseur	<u>Identifiant:</u> MA-002 <u>Description:</u> Revêtements durs en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Revêtements durs en fibres-ciment	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	AC2 (Z-I)	
R0 bas - Vide-sanitaires	<u>Identifiant:</u> MA-002 <u>Description:</u> Revêtements durs en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Revêtements durs en fibres-ciment	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	AC2 (Z-I)	
R0 bas - Local surpresseur	<u>Identifiant:</u> MA-003 <u>Description:</u> Conduits en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-III-RF)	
	<u>Identifiant:</u> MA-003 <u>Description:</u> Conduits en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 9 - Fondations et soubassements - Conduits et fourreaux <u>Partie à sonder:</u> Fourreau en fibres-ciment dans maçonnerie	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-III-RF)	
	<u>Identifiant:</u> MA-003 <u>Description:</u> Conduits en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 9 - Fondations et soubassements - Conduits et fourreaux <u>Partie à sonder:</u> Fourreau en fibres-ciment dans maçonnerie	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-III-RF)	
R0 bas - Vide-sanitaires	<u>Identifiant:</u> MA-004 <u>Description:</u> Revêtements durs en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Revêtements durs en fibres-ciment	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-III-RF)	
	<u>Identifiant:</u> MA échantillon: MA-005 <u>Description:</u> Conduits en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-III-RF)	

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
32ème étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
32ème étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
31er étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
31er étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
30ème étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
30ème étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
29e étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
29e étage - Local technique	<u>Identifiant:</u> MA-001	Présence	Calorifugeage en bon état	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
T21	<u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	d'amiante (Suivant documentation consultée)	Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
28e étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
28e étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
27e étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
27e étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
26e étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
26e étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
25e étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
25e étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
	Liste selon annexe.13-9 du CSP: A		l'état de conservation des calorifugeages.	
24e étage - Local technique T09	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Liste selon annexe.13-9 du CSP: A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
24e étage - Local technique T21	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Liste selon annexe.13-9 du CSP: A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
23e étage - Local technique T09	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Liste selon annexe.13-9 du CSP: A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
23e étage - Local technique T21	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Liste selon annexe.13-9 du CSP: A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
22e étage - Local technique T09	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Liste selon annexe.13-9 du CSP: A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
22e étage - Local technique T21	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Liste selon annexe.13-9 du CSP: A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
21er étage - Local technique T09	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Liste selon annexe.13-9 du CSP: A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
21er étage - Local technique T21	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Liste selon annexe.13-9 du CSP: A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
20ème étage - Local technique T09	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction</u> : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP</u> : A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
20ème étage - Local technique T21	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction</u> : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP</u> : A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
19e étage - Local technique T09	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction</u> : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP</u> : A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
19e étage - Local technique T21	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction</u> : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP</u> : A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
18e étage - Local technique T09	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction</u> : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP</u> : A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
18e étage - Local technique T21	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction</u> : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP</u> : A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
17e étage - Local technique T09	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction</u> : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP</u> : A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
17e étage - Local technique T21	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction</u> : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP</u> : A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
16e étage - Local technique T09	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction</u> : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder</u> : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP</u> : A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
	matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</u>		évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
16e étage - Local technique T21	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)</u> <u>Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)</u> <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</u>	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
15e étage - Local technique T09	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)</u> <u>Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)</u> <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</u>	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
15e étage - Local technique T21	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)</u> <u>Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)</u> <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</u>	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
14e étage - Local technique T09	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)</u> <u>Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)</u> <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</u>	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
14e étage - Local technique T21	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)</u> <u>Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)</u> <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</u>	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
13e étage - Local technique T09	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)</u> <u>Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)</u> <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</u>	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
13e étage - Local technique T21	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)</u> <u>Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)</u> <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</u>	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
12e étage - Local technique T09	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)</u> <u>Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)</u> <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</u>	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
12e étage - Local technique T21	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction: 6 - Conduits et</u>	Présence d'amiante (Suivant	Calorifugeage en bon état	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
	accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	documentation consultée)	Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
11e étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
11e étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
10e étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
10e étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
9e étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
9e étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
8e étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
8e étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
7e étage - Local technique T09	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Liste selon annexe.13-9 du CSP: A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
7e étage - Local technique T21	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Liste selon annexe.13-9 du CSP: A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
6e étage - Local technique T09	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Liste selon annexe.13-9 du CSP: A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
6e étage - Local technique T21	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Liste selon annexe.13-9 du CSP: A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
5e étage - Local technique T09	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Liste selon annexe.13-9 du CSP: A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
5e étage - Local technique T21	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Liste selon annexe.13-9 du CSP: A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
4e étage - Local technique T09	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Liste selon annexe.13-9 du CSP: A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
4e étage - Local technique T21	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Liste selon annexe.13-9 du CSP: A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
3e étage - Local technique T09	Identifiant: MA-001 Description: Enveloppe de calorifuge + colle Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Liste selon annexe.13-9 du CSP: A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
	matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</u>		évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
3e étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</u>	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
2e étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</u>	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
2e étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</u>	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
1er étage - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</u>	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
1er étage - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</u>	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
RDD - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</u>	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
RDD - Local technique T68	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</u>	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
R2 - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP: A</u>	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
R2 - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
R1 - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
R1 - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
R1 - Local technique T13 / Grande CTA	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
R1 - Local technique T88	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
R1 - Local technique T89 / Réserve	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
R1 - Local technique T90	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
R0 - Local technique T09	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
R0 - Local technique T21	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
R0 - R0S70 / Enerthem ou Climespace	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
R0 - R0S16 / Réserve	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
R0 - R0S71 / Réserve	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
R0 - R0S72 / LT Onduleur	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
R0 - Local plomberie	<u>Identifiant:</u> MA-001 <u>Description:</u> Enveloppe de calorifuge + colle <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> A	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Calorifugeage en bon état Souligne_Score 1** Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.	
R0 bas - Local surpresseur	<u>Identifiant:</u> MA-002 <u>Description:</u> Revêtements durs en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Revêtements durs en fibres-ciment <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> B	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	Matériau dégradé (étendue généralisée) Résultat AC2** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une action corrective de second niveau.	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
R0 bas - Vide-sanitaires	<u>Identifiant:</u> MA-002 <u>Description:</u> Revêtements durs en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Revêtements durs en fibres-ciment <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> B	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	Matériau dégradé (étendue généralisée) Résultat AC2** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une action corrective de second niveau.	
R0 bas - Local surpresseur	<u>Identifiant:</u> MA-003 <u>Description:</u> Conduits en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> B	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	Matériau non dégradé Résultat EP** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	
	<u>Identifiant:</u> MA-003 <u>Description:</u> Conduits en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 9 - Fondations et soubassements - Conduits et fourreaux <u>Partie à sonder:</u> Fourreau en fibres-ciment dans maçonnerie <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> B	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	Matériau non dégradé Résultat EP** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	
	<u>Identifiant:</u> MA-003 <u>Description:</u> Conduits en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 9 - Fondations et soubassements - Conduits et fourreaux <u>Partie à sonder:</u> Fourreau en fibres-ciment dans maçonnerie <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> B	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	Matériau non dégradé Résultat EP** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	
R0 bas - Vide-sanitaires	<u>Identifiant:</u> MA-004 <u>Description:</u> Revêtements durs en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Revêtements durs en fibres-ciment <u>Liste selon annexe.13-9 du CSP:</u> B	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	Matériau non dégradé Résultat EP** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
	Identifiant: MA échantillon: MA-005 Description: Conduits en fibres-ciment Composant de la construction: 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie à sonder: Conduits Liste selon annexe.13-9 du CSP: B	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	Matériau non dégradé Résultat EP** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport

** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Identifiant + Description
Néant	-

5.3 Liste des matériaux ou produits (liste A et B) ne contenant pas d'amiante sur justificatif

Localisation	Identifiant + Description
Néant	-

6. – Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert**
Centre Alphasys - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE

Fait à **Saint-Cloud**, le **02/02/2026**

Par : **ROUSSEAUX Vincent**



Signature du représentant :

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais


7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante


7.4 Conséquences réglementaires et recommandations


7.5 Consignes générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport

7.1 - Annexe - Schéma de repérage









Tour Séquoia - R2







Légende Bio-Goujard :

-  **MAxxx : Matériaux positifs**
-  **Présence d'amiante : Conduits en fibres-ciment**
-  **Présence d'amiante : Revêtements durs en fibres-ciment en EP (trou d'homme)**
-  **Présence d'amiante : Revêtements durs en fibres-ciment en AC2 (trou d'homme)**
-  **Présence d'amiante : Enveloppe de calorifuge**

Photos



Photo n° PhA001
Localisation : 32ème étage - Local technique T09
Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)
Description : Enveloppe de calorifuge + colle



Photo n° PhA002
Localisation : 32ème étage - Local technique T21
Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)
Description : Enveloppe de calorifuge + colle



Photo n° PhA003
Localisation : 26e étage - Local technique T21
Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)
Description : Enveloppe de calorifuge + colle



Photo n° PhA004
Localisation : 25e étage - Local technique T09
Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)
Description : Enveloppe de calorifuge + colle



Photo n° PhA005
Localisation : 20ème étage - Local technique T09
Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)
Description : Enveloppe de calorifuge + colle



Photo n° PhA006

Localisation : 20ème étage - Local technique T21

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Description : Enveloppe de calorifuge + colle



Photo n° PhA007

Localisation : 15e étage - Local technique T09

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Description : Enveloppe de calorifuge + colle



Photo n° PhA008

Localisation : 15e étage - Local technique T21

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Description : Enveloppe de calorifuge + colle



Photo n° PhA009

Localisation : 10e étage - Local technique T09

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Description : Enveloppe de calorifuge + colle



Photo n° PhA010

Localisation : 10e étage - Local technique T21

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Description : Enveloppe de calorifuge + colle



Photo n° PhA011

Localisation : 5e étage - Local technique T09

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Description : Enveloppe de calorifuge + colle



Photo n° PhA012

Localisation : 5e étage - Local technique T21

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Description : Enveloppe de calorifuge + colle



Photo n° PhA013

Localisation : R0 - Local technique T21

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Description : Enveloppe de calorifuge + colle



Photo n° PhA014

Localisation : R0 - Local technique T09

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Description : Enveloppe de calorifuge + colle



Photo n° PhA015

Localisation : R0 - R0S70 / Enerthem ou Climespace

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Description : Enveloppe de calorifuge + colle



Photo n° PhA016

Localisation : R0 - R0S72 / LT Onduleur

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Description : Enveloppe de calorifuge + colle



Photo n° PhA017

Localisation : R0 - Local plomberie

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Description : Enveloppe de calorifuge + colle



Photo n° PhA018

Localisation : R0 bas - Local surpresseur

Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Partie d'ouvrage : Revêtements durs en fibres-ciment

Description : Revêtements durs en fibres-ciment



Photo n° PhA019

Localisation : R0 bas - Local surpresseur

Ouvrage : 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Conduits

Description : Conduits en fibres-ciment



Photo n° PhA020

Localisation : R0 bas - Local surpresseur

Ouvrage : 9 - Fondations et soubassements - Conduits et fourreaux

Partie d'ouvrage : Fourreau en fibres-ciment dans maçonnerie

Description : Conduits en fibres-ciment



Photo n° PhA021
Localisation : R0 bas - Local surpresseur
Ouvrage : 9 - Fondations et soubassements - Conduits et fourreaux
Partie d'ouvrage : Fourreau en fibres-ciment dans maçonnerie
Description : Conduits en fibres-ciment



Photo n° PhA022
Localisation : R1 - Local technique T21
Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)
Description : Enveloppe de calorifuge + colle



Photo n° PhA023
Localisation : R1 - Local technique T09
Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)
Description : Enveloppe de calorifuge + colle



Photo n° PhA024
Localisation : R1 - Local technique T88
Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)
Description : Enveloppe de calorifuge + colle



Photo n° PhA025
Localisation : R2 - Local technique T09
Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)
Description : Enveloppe de calorifuge + colle

	Photo n° PhA026 Localisation : R2 - Local technique T21 Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie d'ouvrage : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Description : Enveloppe de calorifuge + colle
	Photo n° PhA027 Localisation : R0 bas - Vide-sanitaires Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Revêtements durs en fibres-ciment Description : Revêtements durs en fibres-ciment
	Photo n° PhA028 Localisation : R0 bas - Vide-sanitaires Ouvrage : 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduits Description : Conduits en fibres-ciment

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélèvements :

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description
-	-	-	-	-

Copie des rapports d'essais :

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐		faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	3
			faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	3
			fort ☐	fort ☐	3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒		faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 32ème étage - Local technique T09
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐		faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	3
			faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	3
			fort ☐	fort ☐	3
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒		faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	3
			fort ☐	fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 32ème étage - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	3
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒					
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐				
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
	Calorifugeage en bon état ☒				
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 31er étage - Local technique T09
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
			moyen ☐	faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
			fort ☐	faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
			moyen ☐	faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	3
			fort ☐	faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
			moyen ☐	faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
			fort ☐	faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
			moyen ☐	faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
			fort ☐	faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 31er étage - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 30ème étage - Local technique T09
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 30ème étage - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 29e étage - Local technique T09
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
			moyen ☐	faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
			fort ☐	faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
			moyen ☐	faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	3
			fort ☐	faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
			moyen ☐	faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
			fort ☐	faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
			moyen ☐	faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
			fort ☐	faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 29e étage - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐		faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	3
			faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	3
			fort ☐	fort ☐	3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒		faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 28e étage - Local technique T09
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 28e étage - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
			moyen ☐	faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
			fort ☐	faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
			moyen ☐	faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	3
			fort ☐	faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
			moyen ☐	faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
			fort ☐	faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
			moyen ☐	faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
			fort ☐	faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 27e étage - Local technique T09
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
			moyen ☐	faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
			fort ☐	faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
			moyen ☐	faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	3
			fort ☐	faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
			moyen ☐	faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
			fort ☐	faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
			moyen ☐	faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
			fort ☐	faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 27e étage - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 26e étage - Local technique T09
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation		
Protection physique étanche ☐	Calorifugeage en mauvais état ☐				1		
					3		
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1		
			moyen ☐	moyen ☐	1		
				fort ☐	fort ☐	2	
				faible ☐	faible ☐	1	
				moyen ☐	moyen ☐	1	
				fort ☐	fort ☐	2	
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2		
				moyen ☐	moyen ☐	2	
				fort ☐	fort ☐	2	
				faible ☐	faible ☐	2	
				moyen ☐	moyen ☐	2	
				fort ☐	fort ☐	3	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒	Calorifugeage en bon état ☒	Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1		
				moyen ☐	moyen ☐	1	
					fort ☐	fort ☐	2
					faible ☐	faible ☐	1
					moyen ☐	moyen ☐	1
					fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1		
				moyen ☐	moyen ☐	2	
					fort ☐	fort ☐	2
					faible ☐	faible ☐	1
					moyen ☐	moyen ☐	2
					fort ☐	fort ☐	2

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 26e étage - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 25e étage - Local technique T09
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 25e étage - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐		faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	3
			faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	3
			fort ☐	fort ☐	3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒		faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 24e étage - Local technique T09
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 24e étage - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 23e étage - Local technique T09
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	3
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒					
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐				
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	3
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
	Calorifugeage en bon état ☒				
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 23e étage - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐				
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	3
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
	Calorifugeage en bon état ☒				
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 22e étage - Local technique T09
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 22e étage - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 21er étage - Local technique T09
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 20ème étage - Local technique T09
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 20ème étage - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 19e étage - Local technique T09
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 19e étage - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 18e étage - Local technique T09
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 18e étage - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
	Calorifugeage en bon état ☒				

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 17e étage - Local technique T09
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 17e étage - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 16e étage - Local technique T09
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 16e étage - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐				
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	3
			faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	3
			fort ☐	fort ☐	3
	Calorifugeage en bon état ☒				
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	3
			fort ☐	fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 15e étage - Local technique T09
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐		faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	3
			faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	3
			fort ☐	fort ☐	3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒		faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 15e étage - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 14e étage - Local technique T09
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 14e étage - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 13e étage - Local technique T09
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐		faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	3
			faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	3
			fort ☐	fort ☐	3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒		faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 13e étage - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐	Calorifugeage en mauvais état ☐				1
					3
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
		</			

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 12e étage - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	3
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen	

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 11e étage - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 10e étage - Local technique T09
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 10e étage - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐				
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	3
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
	Calorifugeage en bon état ☒				
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 9e étage - Local technique T09
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐		faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	3
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒		faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort	

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐				
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	3
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
	Calorifugeage en bon état ☒				
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 8e étage - Local technique T09
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 8e étage - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐				
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	3
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
	Calorifugeage en bon état ☒				
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐				
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	3
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
	Calorifugeage en bon état ☒				
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 7e étage - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	3
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
	Calorifugeage en bon état ☒				

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 6e étage - Local technique T09
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 6e étage - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐				
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	3
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
	Calorifugeage en bon état ☒				
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 5e étage - Local technique T09
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐	Calorifugeage en mauvais état ☐				1
					3
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
		</			

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐				
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	3
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
	Calorifugeage en bon état ☒				
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 4e étage - Local technique T09
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐				
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	3
			faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	3
			fort ☐	fort ☐	3
	Calorifugeage en bon état ☒				
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	3
			fort ☐	fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 4e étage - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 3e étage - Local technique T09
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	3
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒					
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐				
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	3
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
	Calorifugeage en bon état ☒				
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 3e étage - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐		faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	3
			faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	3
			fort ☐	fort ☐	3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒		faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 2e étage - Local technique T09
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐		faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	3
			faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	3
			fort ☐	fort ☐	3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒		faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 2e étage - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - Local technique T09
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : RDD - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : RDD - Local technique T68
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : R2 - Local technique T09
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐		faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	3
			faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	3
			fort ☐	fort ☐	3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒		faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : R2 - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐		faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	3
			faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	3
			fort ☐	fort ☐	3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒		faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : R1 - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : R1 - Local technique T13 / Grande CTA
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	3
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
	Calorifugeage en bon état ☒				

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : R1 - Local technique T88
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐				
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	3
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
	Calorifugeage en bon état ☒				
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : R1 - Local technique T89 / Réserve
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐		faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	3
			faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	3
			fort ☐	fort ☐	3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒		faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
			faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : R1 - Local technique T90
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	3
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen	

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
			moyen ☐	faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
			fort ☐	faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
			moyen ☐	faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	3
			fort ☐	faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
			moyen ☐	faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
			fort ☐	faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
			moyen ☐	faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
			fort ☐	faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : R0 - Local technique T21
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : R0 - R0S70 / Enerthem ou Climespace
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : R0 - R0S16 / Réserve
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : R0 - R0S71 / Réserve
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : R0 - R0S72 / LT Onduleur
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Protection physique du calorifugeage	Etat de dégradation du calorifugeage	Protection physique du calorifugeage	Niveau d'exposition du calorifugeage aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...)	Niveau d'exposition du calorifugeage aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche ☐					1
	Calorifugeage en mauvais état ☐				3
		Protection physique non étanche (P) ☐	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
	Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) ☐	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			faible ☒	faible ☒	1
				moyen ☐	1
				fort ☐	2
		Protection physique non étanche (P) ☒	faible ☐	faible ☐	1
			moyen ☐	moyen ☐	1
			fort ☐	fort ☐	2
	Calorifugeage en bon état ☒	Pas de protection physique (NP) ☐	faible ☐	faible ☐	2
			moyen ☐	moyen ☐	2
			fort ☐	fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	1
				moyen ☐	2
				fort ☐	2
				faible ☐	2
				moyen ☐	3
				fort ☐	3

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : R0 - Local plomberie
Identifiant Matériau : MA-001
Matériau : Enveloppe de calorifuge + colle
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des calorifugeages.

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation		Type de recommandation
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau		
Protection physique étanche ☐	Matériau non dégradé ☐ Matériau dégradé ☒	ponctuelle ☐ généralisée ☒	risque de dégradation faible ou à terme ☐	EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			risque de dégradation rapide ☐	AC1	
			risque faible d'extension de la dégradation ☐	EP	
			risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1	
			risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2	
				AC2	

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : R0 bas - Local surpresseur
Identifiant Matériau : MA-002
Matériau : Revêtements durs en fibres-ciment
Résultat AC2 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de second niveau.

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation		Type de recommandation
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau		
Protection physique étanche ☐	Matériau non dégradé ☐ Matériau dégradé ☒	ponctuelle ☐ généralisée ☒	risque de dégradation faible ou à terme ☐	EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			risque de dégradation rapide ☐	AC1	
			risque faible d'extension de la dégradation ☐	EP	
			risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1	
			risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2	
				AC2	

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : R0 bas - Vide-sanitaires
Identifiant Matériau : MA-002
Matériau : Revêtements durs en fibres-ciment
Résultat AC2 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de second niveau.

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche ☐	Matériau non dégradé ☒		risque de dégradation faible ou à terme ☒	EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			risque de dégradation rapide ☐	AC1
			risque faible d'extension de la dégradation ☐	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1
			risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
	Matériau dégradé ☐	punctuelle ☐	risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
		généralisée ☐		AC2

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : R0 bas - Local surpresseur
Identifiant Matériau : MA-003
Matériau : Conduits en fibres-ciment
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche ☐	Matériau non dégradé ☒		risque de dégradation faible ou à terme ☒	EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			risque de dégradation rapide ☐	AC1
			risque faible d'extension de la dégradation ☐	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1
			risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
	Matériau dégradé ☐	punctuelle ☐	risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
		généralisée ☐		AC2


Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : R0 bas - Local surpresseur
Identifiant Matériau : MA-003
Matériau : Conduits en fibres-ciment
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche ☐	Matériau non dégradé ☒		risque de dégradation faible ou à terme ☒	EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			risque de dégradation rapide ☐	AC1
			risque faible d'extension de la dégradation ☐	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1
			risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
	Matériau dégradé ☐	punctuelle ☐		
		généralisée ☐		AC2

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : R0 bas - Local surpresseur
Identifiant Matériau : MA-003
Matériau : Conduits en fibres-ciment
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche ☐	Matériau non dégradé ☒		risque de dégradation faible ou à terme ☒	EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique ☒			risque de dégradation rapide ☐	AC1
			risque faible d'extension de la dégradation ☐	EP
			risque d'extension à terme de la dégradation ☐	AC1
			risque d'extension rapide de la dégradation ☐	AC2
	Matériau dégradé ☐	punctuelle ☐		
		généralisée ☐		AC2

Dossier n° BG-2601-1726-VRO-TOUR SEQUOIA
Date de l'évaluation : 02/02/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : R0 bas - Vide-sanitaires
Identifiant Matériau : MA-004
Matériau : Revêtements durs en fibres-ciment
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conservation et transmission de ce rapport (Article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019)

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :

- a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;

d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante.

Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;

c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;

d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Consignes générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le risque d'exposition des occupants et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures doivent être inscrites sous forme de consignes de sécurité dans le dossier technique « amiante » et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application de l'article 10-2 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié. Ces consignes doivent également être portées à connaissance de toute personne susceptible d'intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits repérés. Les consignes générales de sécurité définies ci-après constituent une base minimale. Le propriétaire (ou le gestionnaire) de l'immeuble concerné doit l'adapter pour tenir compte des particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation. Lorsque des travaux sont programmés, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Les consignes générales de sécurité données ci-après correspondent à des matériaux et produits en bon état de conservation. Il convient donc de veiller au bon état des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de prendre en compte, le cas échéant, les situations d'usure anormale ou de dégradation. Ces situations peuvent faire l'objet d'une expertise par un opérateur qualifié, selon les critères fournis en annexe I de l'arrêté du 22 août 2002.

1. Informations générales

Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé. L'inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (dont les cancers du poumon et de la plèvre). Les matériaux contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de l'amiante (flocages, calorifugeages, cartons d'amiante, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isolante de calfeutrement...) et d'avoir recours, dans de telles situations, à des professionnels (cf. point 2 ci-dessous).

2. Information des professionnels

Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout destinées aux particuliers. Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

3. Consignes générales de sécurité

A. - Consignes générales de sécurité (visant à réduire l'exposition aux poussières d'amiante)

Lors d'interventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l'amiante, il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières pour vous et votre voisinage.

L'émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de :

- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l'amiante (comme le remplacement de joints ou encore la manutention d'éléments en amiante-ciment) ;
 - travaux réalisés à proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle floquée, d'interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;
 - travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...), comme le perçage ou encore la découpe d'éléments en amiante-ciment ;
 - déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements.
- L'émission de poussières peut être limitée :
- par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussière ;
 - en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements de protection est recommandé

Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes à la norme européenne EN 149) permettent de réduire l'inhalation de fibres d'amiante. Ces masques doivent être jetés après utilisation. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées à la fin de chaque utilisation. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

B. - Consignes générales de sécurité (relatives à la gestion des déchets contenant de l'amiante)

Stockage des déchets sur le site

Seuls les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment ou les dalles de sol, par exemple) peuvent être stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit être aménagé de manière à éviter l'envol et la migration de fibres. Son accès doit être interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux. Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent être placés en sacs étanches puis transférés dès leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats.

Élimination des déchets

Les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés soit en décharges pour déchets inertes pourvues, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de l'amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées. Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) et les matériaux dégradés doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés. Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861*01). Il reçoit l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Élimination des déchets connexes

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante.

7.6 - Annexe - Autres documents



Attestation d'assurance Responsabilité civile

Allianz I.A.R.D, dont le siège social est situé 1 cours Michelet CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex, atteste que la société :

SAS BIOVALE
BIO-GOUJARD
119 LES BUREAUX DE LA COLLINE
1 RUE ROYALE

92210 ST CLOUD

est titulaire d'un contrat « Allianz Responsabilités des entreprises » souscrit sous le numéro 62453557 et qui a pris effet le 07/10/2022.

Ce contrat a pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités de diagnostiqueur immobilier conformément aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006-1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271-1 à R 271-5 et L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.

Montant de la garantie de Responsabilité civile professionnelle : **500 000 EUR** par année d'assurance et **300 000 EUR** par sinistre.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2026 au 31/12/2026.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur et ne peut engager celui-ci au-delà des limites, des conditions de garanties et des montants fixés au contrat auquel elle se réfère.

Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances...).

De plus, nous vous rappelons qu'en cas de non-paiement des cotisations, de suspension ou résiliation du contrat, cette attestation ne sera plus valide.

Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Etablie à Paris, le 07.01.2026

Pour Allianz,



Frédéric BACCELLI

Underwriting Agency (UWA)

Allianz IARD
Tramé en vertu de la Loi des assurances
Société anonyme au capital de 955 567 205 €
1 cours Michelet CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex
SAS 119 291 RCS Nanterre

CONTRAT N° 62453557

1

Tableau récapitulatif des montants des garanties

GARANTIES RESPONSABILITE CIVILE	Garanti OUI / NON	Montants maximums de garanties
Responsabilité civile professionnelle Tous dommages confondus : corporels, matériels et immatériels selon la clause d'extension spécifique « Responsabilité civile des diagnostiqueurs immobiliers » ayant pour objet de satisfaire aux obligations édictées par l'article R 271-2 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents	OUI	500 000 EUR par année d'assurance et 300 000 EUR par sinistre
Responsabilité civile exploitation et Responsabilité civile après livraison de vos produits/après achèvement de vos prestations/après achèvement de vos travaux	OUI	
Tous dommages confondus (corporels, matériels, immatériels consécutifs confondus) autres que ceux visés aux paragraphes « responsabilité civile professionnelle » ci-avant et « garanties de frais » ci-après, dont :	OUI	10 000 000 EUR par année d'assurance
- Dommages corporels	OUI	10 000 000 EUR par année d'assurance
- Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	OUI	3 000 000 EUR par année d'assurance
- Dommages immatériels non consécutifs	OUI	500 000 EUR par année d'assurance dont 300 000 EUR par sinistre
- Dommages aux biens confiés (dommages matériels et immatériels consécutifs - §1.1.3 des Dispositions générales)	OUI	100 000 EUR par sinistre
- Dommages liés à l'utilisation de drones (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs - § 1.1.5 des Dispositions générales)	OUI	500 000 EUR par année d'assurance
Faute inexcusable (Dommages corporels - §1.1.1 a) des Dispositions générales)	OUI	2 000 000 EUR par année d'assurance
Responsabilités du fait des risques environnementaux (§1.1.8 des Dispositions générales) Tous dommages confondus : corporels, matériels et immatériels y compris en cas d'action de groupe (§1.1.7.1 b) des Dispositions générales, dont :	OUI	1 000 000 EUR par année d'assurance (1)
- Atteinte accidentelle à l'environnement - § 1.1.8 des Dispositions générales (tous dommages confondus : corporels, matériels et immatériels)	OUI	750 000 EUR par année d'assurance
dont frais d'urgence	OUI	150 000 EUR (2) par année d'assurance
dont frais de dépollution de vos biens mobiliers et immobiliers	OUI	150 000 EUR (2) par année d'assurance
- Responsabilité civile / préjudice écologique accidentel (dommages corporels, matériels et immatériels - §1.1.8.2 des Dispositions générales)	OUI	200 000 EUR (2) par année d'assurance
- Responsabilité Environnementale (§1.1.8.3 des Dispositions générales)	OUI	150 000 EUR (2) par année d'assurance

CONTRAT N° 62453557

2

Tableau récapitulatif des montants des garanties I

GARANTIES RESPONSABILITE CIVILE	Garanti OUI / NON	Montants maximums de garanties
Garanties de frais		
Frais de prévention (§1.3 des Dispositions générales)	OUI	100 000 EUR par année d'assurance
Frais de reconstitution des documents et médias confiés (§2.2.2 des Dispositions générales)	OUI	75 000 EUR par année d'assurance
Frais de remplacement d'un collaborateur clé (§2.2.5 des Dispositions générales)	NON	
Frais d'image et frais des consultants en gestion de crise (§2.2.3 des Dispositions générales)	OUI	50 000 EUR par année d'assurance
Frais de publicité en cas d'action de groupe en droit de la consommation - en matière environnementale ou en matière d'atteintes aux données à caractère personnel (§1.1.7 des Dispositions générales)	NON	
Frais liés à l'e-reputation (§2.2.4 des Dispositions générales)	NON	
Frais du fait d'une atteinte aux données à caractère personnel (§2.2.6 des Dispositions générales)	NON	
Frais des consultants spécialisés en protection de l'environnement (§2.2.7 des Dispositions générales)	NON	
Défense civile et défense pénale et recours	OUI	
Défense civile – Frais et honoraires (§4.1 des Dispositions générales)	OUI	Inclus dans le montant de la garantie Responsabilité civile mise en jeu
Défense pénale et recours - Frais et honoraires pris en charge quel que soit le nombre de victimes (§4.2 des Dispositions générales)	OUI	50 000 EUR par année d'assurance

CONTRAT N° 62453557

3



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI4894 Version 004

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur ROUSSEAU Vincent

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 27/01/2021 - Date d'expiration : 26/01/2028
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 27/01/2021 - Date d'expiration : 26/01/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 02/05/2023 - Date d'expiration : 02/05/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/09/2024.

Etienne Lamy

CE Certificat est délivré par I.Cert à l'adresse des titulaires de certification des diagnostics immobiliers pour les domaines du diagnostic amiante, plomb, gaz, plomb et terreux, de la liste des organismes d'information et de la liste des organismes de certification.



I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance - Bât K
35750 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev19

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible