



APAVE
AGENCE D'ORLEANS

174 rue de Gautray
45590 SAINT-CYR-EN-VAL
N° SIRET : 90386907101350

DONNEUR D'ORDRE
UIOSS UNION

41000 BLOIS
CONTACT : Mr GODIN



RAPPORT DE REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents



Numéro d'offre : 3212018.1 Numéro de contrat : C26066445 Numéro de rapport (n° de tâche) : T260083127 Date : 31/03/2026	Lieu d'intervention : A402638801 6 rue Louis Armand 41000 BLOIS Destinataire rapport : UIOSS UNION	Date d'intervention : Le 19/02/2026 Intervenant : Monsieur Clément JAHAN Signature : 
--	--	---

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 95 pages

RAPPORT DE REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

A OBJECTIF DE LA PRESTATION

L'objectif du repérage plomb avant travaux est d'identifier et de localiser les revêtements et matériaux contenant du plomb, susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme communiqué par le donneur d'ordre.

Ce repérage est un préalable aux démarches de prévention des risques pour la santé des intervenants sur le chantier et constitue un élément d'information pour la réalisation d'une évaluation des risques qui incombe au maître d'ouvrage et ne se substitue pas à cette dernière (article L.4531-1 du Code du Travail). Cette évaluation des risques permet le choix des mesures de prévention les plus adaptées.

Ce repérage n'est ni un CREP (Constat de Risque d'Exposition au Plomb), ni un DRIP (Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb) prévus par le code de la santé publique, qui s'inscrivent principalement dans un dispositif de prévention du saturnisme infantile.

Le présent rapport de repérage n'a pas pour objet d'émettre des préconisations.

B ADRESSE DU BIEN

6 rue Louis Armand
41000 BLOIS

C PROPRIETAIRE

UIOSS UNION
41000 BLOIS

DONNEUR D'ORDRE

UIOSS UNION
41000 BLOIS

Accompagnateur : Mr GODIN

D EXECUTION DE LA MISSION

Date d'intervention : 19/02/2026

Date du rapport : 31/03/2026

E PROGRAMME DE TRAVAUX

Rénovation énergétique du bâtiment (voir programme technique UCANSS)

F CONCLUSION

A ce jour, il n'existe pas de valeur seuil de concentration réglementaire pour conclure sur le niveau de risque que présentent les matériaux ou revêtement contenant du plomb.

Les niveaux d'exposition au plomb des intervenants dépendent notamment :

- De la concentration en plomb des revêtements, matériaux et produits ;
- Des tâches réalisées, des techniques mises en œuvre et de leurs modes opératoires ;
- Des mesures d'organisation du chantier ;
- De l'ampleur et de la durée des travaux.

L'INRS met à disposition un guide sur les mesures à prendre en cas d'intervention sur des peintures contenant du plomb. Le guide est disponible à l'adresse suivante : <http://www.inrs.fr/>

Note informative :

- Le Code de la Santé Publique dans le cadre du Constat de Risque d'Exposition au Plomb et de la lutte contre le saturnisme infantile a fixé un seuil de positivité de 1mg / cm² pour les mesures par fluorescence X et 1,5 mg/g pour les analyses physico chimiques / recherche du plomb acido soluble. Ces seuils ne peuvent servir de références en matière de protection des salariés.
- Le niveau de 0,3 mg/cm² est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure

SOMMAIRE :

OBJECTIF DE LA PRESTATION	2
PROPRIETAIRE	2
DONNEUR D'ORDRE	2
EXECUTION DE LA MISSION	2
PROGRAMME DE TRAVAUX	2
CONCLUSION	2
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	4
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION	4
L'APPAREIL A FLUORESCENCE X	4
ETALONNAGE DE L'APPAREIL	4
LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL	4
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER	4
BIEN OBJET DE LA MISSION	4
PERIMETRE DE REPERAGE	4
COMMENTAIRES MISSION	10
LISTE DES REVETEMENTS ET MATERIAUX CONCERNES PAR LE PROGRAMME DES TRAVAUX ET CONTENANT DU PLOMB	10
METHODOLOGIE EMPLOYEE	87
VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X	87
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE	88
CROQUIS	89
ATTESTATION D'ASSURANCE	95

1 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Evaluation des risques article L4531-2 du code du travail.
 Principes généraux de prévention L.4121-2 du code du travail.
 Prévention du risque d'exposition aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R.4412-59 et suivants du code travail.
 Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (référence à la méthodologie du repérage).

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

2.1 L'APPAREIL A FLUORESCENCE X

Nom du fabricant de l'appareil : FONDIS
 ELECTRONICS
 Modèle de l'appareil : **FenX2**
 N° de série : 25-1111

Nature du radionucléide : Cd109
 Date du dernier chargement de la source : 21/07/2025
 Activité de la source à cette date : 370 MBq

2.2 ETALONNAGE DE L'APPAREIL

Fabricant de l'étalon : NITON
 N° NIST de l'étalon : SRM2575

Concentration : 0,31 mg/cm²
 Incertitude : 0,02

Fabricant de l'étalon : NITON
 N° NIST de l'étalon : SRM2574

Concentration : 0,71 mg/cm²
 Incertitude : 0,08

N° de mesure	Teneur (mg/cm ²)	Marge	Date	Observation
1	1,04	0,01	19/02/2026	
1372	1,04	0,01	19/02/2026	

2.3 LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest 7 rue Pierre Adolphe Bobierre - BP 44300 44300 Nantes Cedex 3
 N° accréditation : 1-5597

2.4 DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

Date du permis de construire Non communiquée ou date de construction : 1982
 Usage : Bureaux

2.5 BIEN OBJET DE LA MISSION

Type : Bureaux
 Bâtiment : A402638801

Etage : /
 N° Lot : /

2.6 PERIMETRE DE REPERAGE

Liste des locaux visités :

Etage	Local
Sous sol	Coursives CPAM
Sous sol	Archives 1 CPAM
Sous sol	Archives 2 CPAM
Sous sol	Archives 3 CPAM
Sous sol	Archives 4 CPAM
Sous sol	Archives 5 CPAM
Sous sol	Archives 6 CPAM

Sous sol	Archives 7 CPAM
Sous sol	Archives 8 CPAM
Sous sol	Bureau 1 CPAM
Sous sol	Bureau 2 CPAM
Sous sol	Bureau 3 CPAM
Sous sol	Bureau 4 CPAM
Sous sol	Bureau 5 CPAM
Sous sol	Dépôt 1 CPAM
Sous sol	Dépôt 2 CPAM
Sous sol	Dépôt 3 CPAM
Sous sol	Dépôt 4 CPAM
Sous sol	CE 1 CPAM
Sous sol	CE 2 CPAM
Sous sol	Local CE CPAM
Sous sol	Sous-station CPAM
Sous sol	Sous-station Conférence
Sous sol	Atelier UIOSS
Sous sol	Coursives CAF
Sous sol	Stockage informatique CPAM
Sous sol	Répartiteur informatique CPAM
Sous sol	Serveur informatique CPAM
Sous sol	Onduleur CPAM
Sous sol	Imprimerie CAF
Sous sol	Garage CAF
Sous sol	Local CE CAF
Sous sol	Onduleur CAF
Sous sol	Dépôt 1 CAF
Sous sol	Dépôt 2 CAF
Sous sol	Douches CAF
Sous sol	Archives CAF
Sous sol	Sous-station CAF
Sous sol	Imprimerie CPAM
Sous sol	Bureau CPAM
Sous sol	Dépôt CPAM
Sous sol	Coursives URSSAF
Sous sol	Sanitaires 1 CPAM
Sous sol	Archives 1 URSSAF
Sous sol	Archives 2 URSSAF
Sous sol	Archives 3 URSSAF
Sous sol	Archives 4 URSSAF
Sous sol	Sanitaires URSSAF
Sous sol	Archives servives généraux URSSAF
Sous sol	Dépôt URSSAF
Sous sol	Local CE URSSAF
Sous sol	Local URSSAF
Sous sol	Stock informatique URSSAF
Sous sol	Garage URSSAF
Sous sol	Sous-station URSSAF
Sous sol	Salle de conférence Raboliot
Sous sol	Local transformateur
Sous sol	Cages d'escaliers
RDC	Accueil

RDC	Coursives URSSAF
RDC	Bureau URSSAF n°1
RDC	Bureau URSSAF n°2
RDC	Bureau URSSAF n°3
RDC	Bureau URSSAF n°4
RDC	Bureau URSSAF n°5
RDC	Bureau URSSAF n°6
RDC	Bureau URSSAF n°7
RDC	Bureau URSSAF n°8
RDC	Bureau URSSAF n°9
RDC	Bureau URSSAF n°10
RDC	Bureau URSSAF n°11
RDC	Bureau URSSAF n°12
RDC	Bureau URSSAF n°13
RDC	Bureau URSSAF n°14
RDC	Bureau URSSAF n°15
RDC	Bureau URSSAF n°16
RDC	Détente URSSAF
RDC	Sanitaires URSSAF
RDC	Coursives CAF
RDC	Bureau CAF n°1
RDC	Bureau CAF n°2
RDC	Bureau CAF n°3
RDC	Bureau CAF n°4
RDC	Bureau CAF n°5
RDC	Bureau CAF n°6
RDC	Bureau CAF n°7
RDC	Bureau CAF n°8
RDC	Bureau CAF n°9
RDC	Bureau CAF n°10
RDC	Bureau CAF n°11
RDC	Bureau CAF n°12
RDC	Bureau CAF n°13
RDC	Bureau CAF n°14
RDC	Bureau CAF n°15
RDC	Sanitaires CAF
RDC	Coursives CPAM
Sous sol	Sanitaires 2 CPAM
RDC	Bureau CPAM n°1
RDC	Bureau CPAM n°2
RDC	Bureau CPAM n°3
RDC	Bureau CPAM n°4
RDC	Bureau CPAM n°5
RDC	Bureau CPAM n°6
RDC	Bureau CPAM n°7
RDC	Bureau CPAM n°8
RDC	Bureau CPAM n°9
RDC	Bureau CPAM n°10
RDC	Bureau CPAM n°11
RDC	Bureau CPAM n°12
RDC	Bureau CPAM n°13
RDC	Bureau CPAM n°14

RDC	Bureau CPAM n°15
RDC	Bureau CPAM n°16
RDC	Bureau CPAM n°17
RDC	Bureau CPAM n°18
RDC	Bureau CPAM n°19
RDC	Bureau CPAM n°20
RDC	Bureau CPAM n°21
RDC	Bureau CPAM n°22
RDC	Bureau CPAM n°23
RDC	Bureau CPAM n°24
RDC	Bureau CPAM n°25
RDC	Bureau CPAM n°26
RDC	Bureau CPAM n°27
RDC	Sanitaires CPAM
RDC	Local CPAM
RDC	Local serveur URSSAF
RDC	Cages d'escaliers
R+1	Salle de conférence
R+1	Coursives URSSAF
R+1	Bureau URSSAF n°1
R+1	Bureau URSSAF n°2
R+1	Bureau URSSAF n°3
R+1	Bureau URSSAF n°4
R+1	Bureau URSSAF n°5
R+1	Bureau URSSAF n°6
R+1	Bureau URSSAF n°7
R+1	Bureau URSSAF n°8
R+1	Bureau URSSAF n°9
R+1	Bureau URSSAF n°10
R+1	Bureau URSSAF n°11
R+1	Bureau URSSAF n°12
R+1	Bureau URSSAF n°13
R+1	Bureau URSSAF n°14
R+1	Bureau URSSAF n°15
R+1	Vestiaires URSSAF
R+1	Sanitaires URSSAF
R+1	Détente URSSAF
R+1	Coursives CAF
R+1	Bureau CAF n°1
R+1	Bureau CAF n°2
R+1	Bureau CAF n°3
R+1	Bureau CAF n°4
R+1	Bureau CAF n°5
R+1	Bureau CAF n°6
R+1	Bureau CAF n°7
R+1	Bureau CAF n°8
R+1	Bureau CAF n°9
R+1	Bureau CAF n°10
R+1	Bureau CAF n°11
R+1	Bureau CAF n°12
R+1	Réserve CAF
R+1	Bureau informatique CAF

R+1	Local clim CAF
R+1	Local serveur CAF
R+1	Local informatique CAF
R+1	Coursives CPAM
R+1	Bureau CPAM n°1
R+1	Bureau CPAM n°2
R+1	Bureau CPAM n°3
R+1	Bureau CPAM n°4
R+1	Bureau CPAM n°5
R+1	Bureau CPAM n°6
R+1	Bureau CPAM n°7
R+1	Bureau CPAM n°8
R+1	Bureau CPAM n°9
R+1	Bureau CPAM n°10
R+1	Bureau CPAM n°11
R+1	Bureau CPAM n°12
R+1	Bureau CPAM n°13
R+1	Bureau CPAM n°14
R+1	Bureau CPAM n°15
R+1	Bureau CPAM n°16
R+1	Bureau CPAM n°17
R+1	Bureau CPAM n°18
R+1	Bureau CPAM n°19
R+1	Bureau CPAM n°20
R+1	Bureau CPAM n°21
R+1	Bureau CPAM n°22
R+1	Sanitaires CPAM
R+1	Local photocopies
R+1	Cages d'escaliers
R+2	Coursives CPAM
R+2	Bureau CPAM n°1
R+2	Bureau CPAM n°2
R+2	Bureau CPAM n°3
R+2	Bureau CPAM n°4
R+2	Bureau CPAM n°5
R+2	Bureau CPAM n°6
R+2	Bureau CPAM n°7
R+2	Bureau CPAM n°8
R+2	Bureau CPAM n°9
R+2	Bureau CPAM n°10
R+2	Bureau CPAM n°11
R+2	Bureau CPAM n°12
R+2	Bureau CPAM n°13
R+2	Bureau CPAM n°14
R+2	Bureau CPAM n°15
R+2	Bureau CPAM n°16
R+2	Bureau CPAM n°17
R+2	Bureau CPAM n°18
R+2	Bureau CPAM n°19
R+2	Bureau CPAM n°20
R+2	Bureau CPAM n°21
R+2	Stock CPAM

R+2	Réserve CPAM
R+2	Local Ventilation CPAM
R+2	Sanitaires CPAM
R+2	Coursives URSSAF
R+2	Bureau URSSAF n°1
R+2	Bureau URSSAF n°2
R+2	Bureau URSSAF n°3
R+2	Bureau URSSAF n°4
R+2	Bureau URSSAF n°5
R+2	Sanitaires URSSAF
R+2	Local Ventilation URSSAF
R+2	Coursives CAF
R+2	Bureau CAF n°1
R+2	Bureau CAF n°2
R+2	Bureau CAF n°3
R+2	Bureau CAF n°4
R+2	Bureau CAF n°5
R+2	Bureau CAF n°6
R+2	Bureau CAF n°7
R+2	Bureau CAF n°8
R+2	Bureau CAF n°9
R+2	Bureau CAF n°10
R+2	Bureau CAF n°11
R+2	Bureau CAF n°12
R+2	Bureau CAF n°13
R+2	Bureau CAF n°14
R+2	Bureau CAF n°15
R+2	Bureau CAF n°16
R+2	Bureau CAF n°17
R+2	Bureau CAF n°18
R+2	Cafétéria CAF
R+2	Sanitaires CAF
R+2	Local Ventilation CAF
R+3	Coursives
R+3	Bureau CPAM n°1
R+3	Bureau CPAM n°2
R+3	Bureau CPAM n°3
R+3	Bureau CPAM n°4
R+3	Bureau CPAM n°5
R+3	Bureau CPAM n°6
R+3	Bureau CPAM n°7
R+3	Bureau CPAM n°8
R+3	Bureau CPAM n°9
R+3	Bureau CPAM n°10
R+3	Bureau CPAM n°11
R+3	Bureau CPAM n°12
R+3	Bureau CPAM n°13
R+3	Bureau CPAM n°14
R+3	Bureau CPAM n°15
R+3	Bureau CPAM n°16
R+3	Bureau CPAM n°17
R+3	Bureau CPAM n°18

R+3	Bureau CPAM n°19
R+3	Bureau CPAM n°20
R+3	Réserve CPAM
R+3	Local photocopieur CPAM
R+3	Sanitaires CPAM
R+3	Local ventilation CPAM
R+3	Sanitaires CAF
R+3	Salle de réunion CAF n°1
R+3	Salle de réunion CAF n°2
R+3	Salle de réunion CAF n°3
R+3	Salle de réunion CAF n°4
R+3	Salle de réunion CAF n°5
R+3	Local ventilation CAF
R+3	Local Ascenseur CAF
R+4	Salle de réunions n°1
R+4	Salle de réunions n°2
R+4	Salle de formations
R+4	Sanitaires
R+4	Coursives
R+4	Local Chaufferie CPAM
R+4	Local Ascenseur CPAM
R+4	Local ventilation CPAM
R+4	Cages d'escaliers
R+1	Local ventilation CPAM

Liste des locaux non visités / Investigations non réalisées :

SANS OBJET

2.7 COMMENTAIRES MISSION

L'ensemble des menuiseries intérieures et extérieures ne sont pas visées par les travaux. Les peintures sur les tuyauteries de chauffage n'ont pu être vérifiées dans leur intégralité (calorifugeage, faux-plafond...)

3 LISTE DES REVETEMENTS ET MATERIAUX CONCERNES PAR LE PROGRAMME DES TRAVAUX ET CONTENANT DU PLOMB

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic par l'opérateur est fonction de l'âge de la construction, de la nature et de la localisation des travaux effectués.

Apave a défini sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui ont fait l'objet du présent repérage (fluorescence X ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux ont fait l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures ont été réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Coursives CPAM (Sous sol)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Plafond	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Archives 1 CPAM (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Archives 2 CPAM (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Archives 3 CPAM (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Plafond	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Plafond	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			6	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Archives 4 CPAM (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Plafond	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Plafond	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			6	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Archives 5 CPAM (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Archives 6 CPAM (Sous sol)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Plafond	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Plafond	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			6	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Archives 7 CPAM (Sous sol)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Archives 8 CPAM (Sous sol)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau 1 CPAM (Sous sol)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau 2 CPAM (Sous sol)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau 3 CPAM (Sous sol)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau 4 CPAM (Sous sol)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau 5 CPAM (Sous sol)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Dépôt 1 CPAM (Sous sol)									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Carrelage						Carrelage
2	Murs A B C D	ensembles des murs Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,05	0	
3					MD		0,1		
4					MG		0,29		
	Plafond	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
5	Plafond	Plafond	Béton	Brut	C		0,08	0	
6					MD		0,05		
7					MG		0,16		
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			6	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Dépôt 2 CPAM (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Carrelage						Carrelage
8	Murs A B C D	ensembles des murs Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,07	0	
9					MD		0,04		
10					MG		0,2		
	Plafond	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
11	Plafond	Plafond	Béton	Brut	C		0,28	0	
12					MD		0,06		
13					MG		0,06		
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			6	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Dépôt 3 CPAM (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Dépôt 4 CPAM (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

CE 1 CPAM (Sous sol)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

CE 2 CPAM (Sous sol)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local CE CPAM (Sous sol)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Sous-station CPAM (Sous sol)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Plafond	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Sous-station Conférence (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Plafond	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Atelier UIOSS (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Plafond	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Coursives CAF (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Plafond	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Stockage informatique CPAM (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Répartiteur informatique CPAM (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Serveur informatique CPAM (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Onduleur CPAM (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Imprimerie CAF (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Plafond	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Garage CAF (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Plafond	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Local CE CAF (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Onduleur CAF (Sous sol)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Dépôt 1 CAF (Sous sol)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Dépôt 2 CAF (Sous sol)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Douches CAF (Sous sol)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
14	Murs	Ensemble des murs	Placoplâtre	Peinture	C		0,08	0	
15					MD		0,06		
16	Plafond	Revêtements de plafond	Faux plafond		C		0,18	0	
17					MD		0,11		
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage						Carrelage
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Archives CAF (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Plafond	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Sous-station CAF (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Plafond	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Imprimerie CPAM (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Plafond	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Plafond	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Dépôt CPAM (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Plafond	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Coursives URSSAF (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Plafond	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Sanitaires 1 CPAM (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
18	Murs	Ensemble des murs	Placoplâtre	Peinture	C		0,17	0	
19					MD		0,04		
20	Plafond	Revêtements de plafond	Faux plafond		C		0,11	0	
21					MD		0,04		
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage						Carrelage

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Archives 1 URSSAF (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Archives 2 URSSAF (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Archives 3 URSSAF (Sous sol)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Archives 4 URSSAF (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Plafond	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Sanitaires URSSAF (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
22	Murs	Ensemble des murs	Placoplâtre	Peinture	C		0,08	0	
23					MD		0,07		
24	Plafond	Revêtements de plafond	Faux plafond		C		0,09	0	
25					MD		0,08		
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage						Carrelage
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Archives servies généraux URSSAF (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Dépôt URSSAF (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Local CE URSSAF (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Local URSSAF (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Stock informatique URSSAF (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Garage URSSAF (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Plafond	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Sous-station URSSAF (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Plafond	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Salle de conférence Raboliot (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
26	Murs	Ensemble des murs	Placoplâtre	Peinture	C		0,09	0	
27					MD		0,09		
28	Plafond	Revêtements de plafond	Faux plafond		C		0,1	0	
29					MD		0,07		
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage						Carrelage
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local transformateur (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Cages d'escaliers (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
32	Murs	Ensemble des murs	Placoplâtre	Peinture	C		0,04	0	
33					MD		0,07		
34	Plafond	Ensemble des plafonds	Plâtre	Peinture	C		0,09	0	
35					MD		0,08		
30	Sol	Revêtement de sol	Revêtement plastique		C		0,12	0	
31					MD		0,11		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Sanitaires 2 CPAM (Sous sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
258	Murs	Ensemble des murs	Placoplâtre	Peinture	C		0,15	0	
259					MD		0,09		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
260	Plafond	Revêtements de plafond	Faux plafond		C		0,08	0	
261					MD		0,05		
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage						Carrelage
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Accueil (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
36	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,24	0	
37					MD		0,07		
38	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,1	0	
39					MD		0,28		
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage						Carrelage
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Coursives URSSAF (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
42	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,1	0	
43					MD		0,1		
44	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,08	0	
45					MD		0,07		
40	Sol	Revêtement de sol		sol plastique	C		0,07	0	
41					MD		0,1		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°1 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
46	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,09	0	
47					MD		0,29		
50	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,05	0	
51					MD		0,1		
48	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,12	0	
49					MD		0,24		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°2 (RDC)									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
52	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,08	0	
53					MD		0,12		
54	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,05	0	
55					MD		0,04		
56	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,04	0	
57					MD		0,25		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°3 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
58	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,11	0	
59					MD		0,21		
60	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,11	0	
61					MD		0,06		
62	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,06	0	
63					MD		0,05		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°4 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
64	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,07	0	
65					MD		0,09		
66	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,22	0	
67					MD		0,06		
68	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,09	0	
69					MD		0,03		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°5 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
70	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,09	0	
71					MD		0,06		
72	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,11	0	
73					MD		0,1		
74	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,08	0	
75					MD		0,19		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°6 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
76	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,04	0	
77					MD		0,1		
78	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,1	0	
79					MD		0,19		
80	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,1	0	
81					MD		0,06		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°7 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
82	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,08	0	
83					MD		0,08		
84	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,21	0	
85					MD		0,25		
86	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,04	0	
87					MD		0,21		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°8 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
88	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,08	0	
89					MD		0,06		
90	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,05	0	
91					MD		0,11		
92	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,08	0	
93					MD		0,08		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°9 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
94	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,04	0	
95					MD		0,06		
96	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,05	0	
97					MD		0,06		
98	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,04	0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
99					MD		0,09		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°10 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
100	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,05	0	
101					MD		0,04		
102	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,06	0	
103					MD		0,1		
104	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,05	0	
105					MD		0,1		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°11 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
106	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,09	0	
107					MD		0,09		
108	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,05	0	
109					MD		0,21		
110	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,11	0	
111					MD		0,06		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°12 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
112	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,04	0	
113					MD		0,09		
114	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,29	0	
115					MD		0,06		
116	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,05	0	
117					MD		0,09		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°13 (RDC)									
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
118	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,24	0	
119					MD		0,04		
120	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,06	0	
121					MD		0,01		
122	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,09	0	
123					MD		0,04		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°14 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
124	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,08	0	
125					MD		0,09		
126	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,1	0	
127					MD		0,06		
128	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	
129					MD		0,21		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°15 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
130	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,09	0	
131					MD		0,09		
132	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,07	0	
133					MD		0,09		
134	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,09	0	
135					MD		0,07		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°16 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
136	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,03	0	
137					MD		0,07		
138	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,04	0	
139					MD		0,04		
140	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,06	0	
141					MD		0,06		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Détente URSSAF (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
142	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,09	0	
143					MD		0,06		
144	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,06	0	
145					MD		0,1		
146	Sol	Revêtement de sol		sol plastique	C		0,07	0	
147					MD		0,1		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Sanitaires URSSAF (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
148	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,05	0	
149					MD		0,1		
150	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,14	0	
151					MD		0,07		
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage						Carrelage
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Coursives CAF (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
152	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,29	0	
153					MD		0,11		
154	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,04	0	
155					MD		0,05		
156	Sol	Revêtement de sol		sol plastique	C		0,06	0	
157					MD		0,2		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
158	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,05	0	
159					MD		0,07		
160	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,02	0	
161					MD		0,04		
162	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,21	0	
163					MD		0,21		

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Bureau CAF n°2 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
164	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,05	0	
165					MD		0,15		
166	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,1	0	
167					MD		0,27		
168	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,02	0	
169					MD		0,08		

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Bureau CAF n°3 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
170	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,05	0	
171					MD		0,09		
172	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,06	0	
173					MD		0,1		
174	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,1	0	
175					MD		0,11		

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Bureau CAF n°4 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
176	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,2	0	
177					MD		0,05		
178	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,08	0	
179					MD		0,09		
180	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,21	0	
181					MD		0,03		

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Bureau CAF n°5 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
182	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,08	0	
183					MD		0,08		
184	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,08	0	
185					MD		0,17		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
186	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	
187					MD		0,07		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°6 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
188	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,09	0	
189					MD		0,05		
190	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,11	0	
191					MD		0,09		
192	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,17	0	
193					MD		0,08		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°7 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
194	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,04	0	
195					MD		0,16		
196	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,04	0	
197					MD		0,07		
198	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,05	0	
199					MD		0,05		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°8 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
200	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,02	0	
201					MD		0,05		
202	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,09	0	
203					MD		0,08		
204	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,05	0	
205					MD		0,04		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°9 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
206	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,13	0	
207					MD		0,05		
208	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,11	0	
209					MD		0,04		
210	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,2	0	
211					MD		0,16		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°10 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
212	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,06	0	
213					MD		0,07		
214	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,05	0	
215					MD		0,11		
216	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,25	0	
217					MD		0,06		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°11 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
218	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,14	0	
219					MD		0,28		
220	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,07	0	
221					MD		0,04		
222	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,06	0	
223					MD		0,07		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°12 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
224	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,07	0	
225					MD		0,07		
226	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,08	0	
227					MD		0,09		
228	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	
229					MD		0,08		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°13 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
230	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,07	0	
231					MD		0,07		
232	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,04	0	
233					MD		0,04		
234	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,09	0	
235					MD		0,09		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°14 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
236	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,19	0	
237					MD		0,05		
238	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,04	0	
239					MD		0,09		
240	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,05	0	
241					MD		0,21		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°15 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
242	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,06	0	
243					MD		0,05		
244	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,23	0	
245					MD		0,11		
246	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,05	0	
247					MD		0,06		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Sanitaires CAF (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
248	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,05	0	
249					MD		0,04		
250	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,1	0	
251					MD		0,1		
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage						Carrelage

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Coursives CPAM (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
252	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,06	0	
253					MD		0,09		
254	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,09	0	
255					MD		0,08		
256	Sol	Revêtement de sol		sol plastique	C		0,1	0	
257					MD		0,25		

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Bureau CPAM n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
262	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,09	0	
263					MD		0,05		
264	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,08	0	
265					MD		0,07		
266	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,09	0	
267					MD		0,15		

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Bureau CPAM n°2 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
268	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,1	0	
269					MD		0,07		
270	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,09	0	
271					MD		0,1		
272	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,2	0	
273					MD		0,05		

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Bureau CPAM n°3 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
274	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,24	0	
275					MD		0,05		
276	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,09	0	
277					MD		0,06		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
278	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,05	0	
279					MD		0,07		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°4 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
280	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,24	0	
281					MD		0,16		
282	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,05	0	
283					MD		0,04		
284	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,09	0	
285					MD		0,09		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°5 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
286	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,1	0	
287					MD		0,06		
288	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,06	0	
289					MD		0,05		
290	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,1	0	
291					MD		0,1		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°6 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
292	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,24	0	
293					MD		0,06		
294	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,1	0	
295					MD		0,08		
296	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,05	0	
297					MD		0,12		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°7 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
298	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,08	0	
299					MD		0,07		
300	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,13	0	
301					MD		0,24		
302	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	
303					MD		0,09		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°8 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
304	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,06	0	
305					MD		0,04		
306	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,08	0	
307					MD		0,12		
308	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,06	0	
309					MD		0,06		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°9 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
310	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,1	0	
311					MD		0,1		
312	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,1	0	
313					MD		0,06		
314	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	
315					MD		0,06		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°10 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
316	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,11	0	
317					MD		0,06		
318	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,07	0	
319					MD		0,1		
320	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,06	0	
321					MD		0,04		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°11 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
322	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,08	0	
323					MD		0,09		
324	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,07	0	
325					MD		0,1		
326	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	
327					MD		0,08		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°12 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
328	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,04	0	
329					MD		0,06		
330	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,1	0	
331					MD		0,08		
332	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,04	0	
333					MD		0,09		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°13 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
334	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,06	0	
335					MD		0,11		
336	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,06	0	
337					MD		0,07		
338	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,09	0	
339					MD		0,09		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°14 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
340	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,09	0	
341					MD		0,11		
342	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,01	0	
343					MD		0,05		
344	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,12	0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
345					MD		0,06		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°15 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
346	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,1	0	
347					MD		0,08		
348	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,1	0	
349					MD		0,07		
350	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,08	0	
351					MD		0,11		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°16 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
352	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,06	0	
353					MD		0,09		
354	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,1	0	
355					MD		0,09		
356	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	
357					MD		0,09		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°17 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
358	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,18	0	
359					MD		0,08		
360	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,05	0	
361					MD		0,11		
362	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,09	0	
363					MD		0,11		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°18 (RDC)									
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
364	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,06	0	
365					MD		0,27		
366	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,06	0	
367					MD		0,09		
368	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,05	0	
369					MD		0,07		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°19 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
370	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,11	0	
371					MD		0,05		
372	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,08	0	
373					MD		0,09		
374	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,1	0	
375					MD		0,06		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°20 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
376	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,04	0	
377					MD		0,07		
378	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,08	0	
379					MD		0,07		
380	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,09	0	
381					MD		0,1		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°21 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
382	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,1	0	
383					MD		0,08		
384	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,09	0	
385					MD		0,1		
386	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,15	0	
387					MD		0,06		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°22 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
388	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,08	0	
389					MD		0,07		
390	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,05	0	
391					MD		0,08		
392	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,05	0	
393					MD		0,14		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°23 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
394	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,05	0	
395					MD		0,13		
396	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,16	0	
397					MD		0,02		
398	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,06	0	
399					MD		0,1		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°24 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
400	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,06	0	
401					MD		0,02		
402	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,08	0	
403					MD		0,26		
404	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	
405					MD		0,04		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°25 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
406	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,04	0	
407					MD		0,08		
408	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,1	0	
409					MD		0,07		
410	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
411					MD		0,11		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°26 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
412	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,06	0	
413					MD		0,07		
414	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,1	0	
415					MD		0,05		
416	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,09	0	
417					MD		0,14		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°27 (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
418	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,16	0	
419					MD		0,07		
420	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,13	0	
421					MD		0,04		
422	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,05	0	
423					MD		0,05		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Sanitaires CPAM (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
424	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,2	0	
425					MD		0,26		
426	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,03	0	
427					MD		0,06		
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage						Carrelage
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local CPAM (RDC)									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
428	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,05	0	
429					MD		0,08		
430	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,05	0	
431					MD		0,29		
432	Sol	Revêtement de sol		sol plastique	C		0,11	0	
433					MD		0,1		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local serveur URSSAF (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Murs	Ensemble des murs	Béton brut						Brut
	Murs	Ensemble des plafonds	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Cages d'escaliers (RDC)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
434	Murs	Ensemble des murs	Placoplâtre	Peinture	C		0,1	0	
435					MD		0,09		
436	Plafond	Ensemble des plafonds	Plâtre	Peinture	C		0,04	0	
437					MD		0,07		
438	Sol	Revêtement de sol	Revêtement plastique		C		0,13	0	
439					MD		0,07		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Salle de conférence (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
440	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,07	0	
441					MD		0,05		
442	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,07	0	
443					MD		0,14		
444	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,1	0	
445					MD		0,06		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Coursives URSSAF (R+1)									
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
446	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,08	0	
447					MD		0,09		
448	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,26	0	
449					MD		0,11		
450	Sol	Revêtement de sol		sol plastique	C		0,05	0	
451					MD		0,03		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°1 (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
452	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,1	0	
453					MD		0,1		
454	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,08	0	
455					MD		0,06		
456	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	
457					MD		0,27		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°2 (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
458	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,07	0	
459					MD		0,04		
460	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,27	0	
461					MD		0,09		
462	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,04	0	
463					MD		0,19		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°3 (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
464	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,19	0	
465					MD		0,29		
466	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,1	0	
467					MD		0,18		
468	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,06	0	
469					MD		0,12		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°4 (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
470	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,15	0	
471					MD		0,06		
472	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,02	0	
473					MD		0,07		
474	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,1	0	
475					MD		0,08		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°5 (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
476	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,05	0	
477					MD		0,28		
478	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,04	0	
479					MD		0,08		
480	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	
481					MD		0,21		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°6 (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
482	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,04	0	
483					MD		0,05		
484	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,08	0	
485					MD		0,05		
486	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,05	0	
487					MD		0,17		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°7 (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
488	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,16	0	
489					MD		0,07		
490	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,16	0	
491					MD		0,04		
492	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
493					MD		0,09		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°8 (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
494	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,04	0	
495					MD		0,1		
496	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,1	0	
497					MD		0,05		
498	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,1	0	
499					MD		0,09		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°9 (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
500	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,07	0	
501					MD		0,06		
502	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,04	0	
503					MD		0,15		
504	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,09	0	
505					MD		0,07		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°10 (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
506	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,02	0	
507					MD		0,27		
508	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,11	0	
509					MD		0,03		
510	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,05	0	
511					MD		0,04		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°11 (R+1)									
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
512	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,11	0	
513					MD		0,04		
514	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,09	0	
515					MD		0,07		
516	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,06	0	
517					MD		0,1		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°12 (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
518	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,06	0	
519					MD		0,09		
520	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,09	0	
521					MD		0,08		
522	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,03	0	
523					MD		0,1		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°13 (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
524	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,11	0	
525					MD		0,12		
526	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,1	0	
527					MD		0,23		
528	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,04	0	
529					MD		0,1		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°14 (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
530	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,07	0	
531					MD		0,03		
532	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,04	0	
533					MD		0,06		
534	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,16	0	
535					MD		0,05		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°15 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
536	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,1	0	
537					MD		0,16		
538	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,07	0	
539					MD		0,12		
540	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,04	0	
541					MD		0,18		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Vestiaires URSSAF (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
542	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,18	0	
543					MD		0,13		
544	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,07	0	
545					MD		0,09		
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage						Carrelage
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Sanitaires URSSAF (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
546	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,09	0	
547					MD		0,25		
548	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,04	0	
549					MD		0,25		
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage						Carrelage
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Détente URSSAF (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
550	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,05	0	
551					MD		0,23		
552	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,1	0	
553					MD		0,14		
554	Sol	Revêtement de sol		sol plastique	C		0,11	0	
555					MD		0,1		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Coursives CAF (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
556	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,06	0	
557					MD		0,06		
558	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,19	0	
559					MD		0,08		
560	Sol	Revêtement de sol		sol plastique	C		0,08	0	
561					MD		0,09		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°1 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
562	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,11	0	
563					MD		0,1		
564	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,05	0	
565					MD		0,03		
566	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,04	0	
567					MD		0,06		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°2 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
568	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,19	0	
569					MD		0,08		
570	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,22	0	
571					MD		0,04		
572	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,26	0	
573					MD		0,05		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°3 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
574	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,06	0	
575					MD		0,08		
576	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,06	0	
577					MD		0,1		
578	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,04	0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
579					MD		0,17		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°4 (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
580	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,04	0	
581					MD		0,08		
582	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,2	0	
583					MD		0,07		
584	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,08	0	
585					MD		0,05		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°5 (R+1)											
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations		
586	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,09	0			
587					MD		0,2				
588	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,06	0			
589					MD		0,27				
590	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,06	0			
591					MD		0,05				
Nombre total d'unités de diagnostic			3		Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3		0,00 %

Bureau CAF n°6 (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
592	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,11	0	
593					MD		0,1		
594	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,05	0	
595					MD		0,07		
596	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,22	0	
597					MD		0,28		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°7 (R+1)									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
598	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,08	0	
599					MD		0,07		
600	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,09	0	
601					MD		0,07		
602	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	
603					MD		0,04		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°8 (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
604	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,04	0	
605					MD		0,06		
606	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,11	0	
607					MD		0,07		
608	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,08	0	
609					MD		0,04		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°9 (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
610	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,05	0	
611					MD		0,07		
612	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,19	0	
613					MD		0,04		
614	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,08	0	
615					MD		0,06		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°10 (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
616	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,07	0	
617					MD		0,1		
618	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,21	0	
619					MD		0,11		
620	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,1	0	
621					MD		0,09		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°11 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
622	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,1	0	
623					MD		0,1		
624	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,21	0	
625					MD		0,09		
626	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,05	0	
627					MD		0,04		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°12 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
628	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,1	0	
629					MD		0,1		
630	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,06	0	
631					MD		0,28		
632	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,18	0	
633					MD		0,08		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Réserve CAF (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
634	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,05	0	
635					MD		0,05		
636	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,07	0	
637					MD		0,1		
638	Sol	Revêtement de sol		sol plastique	C		0,04	0	
639					MD		0,08		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau informatique CAF (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
640	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,05	0	
641					MD		0,06		
642	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,06	0	
643					MD		0,25		
644	Sol	Revêtement de sol		sol plastique	C		0,1	0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
645					MD		0,1		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local clim CAF (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
646	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,21	0	
647					MD		0,1		
648	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,24	0	
649					MD		0,05		
650	Sol	Revêtement de sol		sol plastique	C		0,1	0	
651					MD		0,04		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local serveur CAF (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
652	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,08	0	
653					MD		0,08		
654	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,07	0	
655					MD		0,1		
656	Sol	Revêtement de sol		sol plastique	C		0,08	0	
657					MD		0,16		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local informatique CAF (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
658	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,1	0	
659					MD		0,21		
660	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,08	0	
661					MD		0,07		
662	Sol	Revêtement de sol		sol plastique	C		0,07	0	
663					MD		0,08		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Coursives CPAM (R+1)									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
664	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,09	0	
665					MD		0,1		
666	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,05	0	
667					MD		0,06		
668	Sol	Revêtement de sol		sol plastique	C		0,07	0	
669					MD		0,29		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°1 (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
670	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,06	0	
671					MD		0,08		
672	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,1	0	
673					MD		0,06		
674	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	
675					MD		0,05		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°2 (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
676	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,04	0	
677					MD		0,08		
678	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,03	0	
679					MD		0,04		
680	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	
681					MD		0,05		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°3 (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
682	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,12	0	
683					MD		0,07		
684	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,11	0	
685					MD		0,17		
686	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,21	0	
687					MD		0,05		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°4 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
688	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,12	0	
689					MD		0,05		
690	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,08	0	
691					MD		0,05		
692	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,09	0	
693					MD		0,09		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°5 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
694	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,11	0	
695					MD		0,09		
696	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,1	0	
697					MD		0,09		
698	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,05	0	
699					MD		0,09		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°6 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
700	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,06	0	
701					MD		0,08		
702	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,04	0	
703					MD		0,1		
704	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,1	0	
705					MD		0,25		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°7 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
706	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,05	0	
707					MD		0,06		
708	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,17	0	
709					MD		0,2		
710	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
711					MD		0,11		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°8 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
712	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,14	0	
713					MD		0,09		
714	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,07	0	
715					MD		0,26		
716	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,06	0	
717					MD		0,08		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°9 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
718	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,09	0	
719					MD		0,08		
720	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,1	0	
721					MD		0,11		
722	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,04	0	
723					MD		0,21		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°10 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
724	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,06	0	
725					MD		0,03		
726	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,1	0	
727					MD		0,04		
728	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	
729					MD		0,09		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°11 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
730	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,07	0	
731					MD		0,06		
732	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,28	0	
733					MD		0,21		
734	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,09	0	
735					MD		0,1		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°12 (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
736	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,16	0	
737					MD		0,17		
738	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,08	0	
739					MD		0,08		
740	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,08	0	
741					MD		0,08		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°13 (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
742	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,04	0	
743					MD		0,1		
744	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,09	0	
745					MD		0,09		
746	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,04	0	
747					MD		0,11		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°14 (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
748	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,28	0	
749					MD		0,08		
750	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,27	0	
751					MD		0,09		
752	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,11	0	
753					MD		0,09		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°15 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
754	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,1	0	
755					MD		0,06		
756	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,05	0	
757					MD		0,09		
758	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,05	0	
759					MD		0,1		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°16 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
760	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,04	0	
761					MD		0,05		
762	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,11	0	
763					MD		0,05		
764	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	
765					MD		0,08		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°17 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
766	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,08	0	
767					MD		0,1		
768	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,01	0	
769					MD		0,08		
770	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,12	0	
771					MD		0,05		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°18 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
772	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,05	0	
773					MD		0,07		
774	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,1	0	
775					MD		0,23		
776	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,08	0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
777					MD		0,05		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°19 (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
778	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,05	0	
779					MD		0,09		
780	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,08	0	
781					MD		0,1		
782	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,09	0	
783					MD		0,1		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°20 (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
784	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,06	0	
785					MD		0,09		
786	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,07	0	
787					MD		0,06		
788	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,29	0	
789					MD		0,04		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°21 (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
790	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,06	0	
791					MD		0,07		
792	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,08	0	
793					MD		0,09		
794	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,05	0	
795					MD		0,04		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°22 (R+1)									
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
796	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,08	0	
797					MD		0,1		
798	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,04	0	
799					MD		0,09		
800	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,06	0	
801					MD		0,05		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local photocopies (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
802	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,11	0	
803					MD		0,07		
808	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,09	0	
809					MD		0,08		
804	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,07	0	
805					MD		0,1		
810	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,09	0	
811					MD		0,11		
812	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,08	0	
813					MD		0,07		
806	Sol	Revêtement de sol		sol plastique	C		0,05	0	
807					MD		0,1		
Nombre total d'unités de diagnostic			6	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Cages d'escaliers (R+1)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
814	Murs	Ensemble des murs	Placoplâtre	Peinture	C		0,2	0	
815					MD		0,05		
816	Plafond	Ensemble des plafonds	Plâtre	Peinture	C		0,07	0	
817					MD		0,11		
818	Sol	Revêtement de sol	Revêtement plastique		C		0,1	0	
819					MD		0,09		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Coursives CPAM (R+2)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
820	Ensemble	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,06	0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
821	des murs				MD		0,22		
822	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,08	0	
823					MD		0,08		
824	Sol	Revêtement de sol		sol plastique	C		0,2	0	
825						MD			
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°1 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
826	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,07	0	
827					MD		0,08		
828	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,08	0	
829					MD		0,07		
830	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,06	0	
831					MD		0,09		
Nombre total d'unités de diagnostic			3		Nombre d'unités de classe 3		0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°2 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
832	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,12	0	
833					MD		0,07		
834	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,08	0	
835					MD		0,04		
836	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,1	0	
837					MD		0,19		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°3 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
838	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,25	0	
839					MD		0,07		
840	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,05	0	
841					MD		0,07		
842	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,08	0	
843					MD		0,07		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°4 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
844	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,06	0	
845					MD		0,06		
846	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,05	0	
847					MD		0,13		
848	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	
849					MD		0,11		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°5 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
850	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,08	0	
851					MD		0,07		
852	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,02	0	
853					MD		0,06		
854	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,25	0	
855					MD		0,09		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°6 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
856	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,08	0	
857					MD		0,04		
858	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,05	0	
859					MD		0,07		
860	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,26	0	
861					MD		0,08		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°7 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
862	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,28	0	
863					MD		0,23		
864	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,21	0	
865					MD		0,11		
866	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,1	0	
867					MD		0,1		

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Bureau CPAM n°8 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
868	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,1	0	
869					MD		0,1		
870	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,06	0	
871					MD		0,06		
872	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,1	0	
873					MD		0,27		

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Bureau CPAM n°9 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
874	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,05	0	
875					MD		0,1		
876	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,07	0	
877					MD		0,09		
878	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,14	0	
879					MD		0,08		

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Bureau CPAM n°10 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
880	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,08	0	
881					MD		0,06		
882	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,11	0	
883					MD		0,08		
884	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,11	0	
885					MD		0,1		

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Bureau CPAM n°11 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
886	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,09	0	
887					MD		0,07		
888	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,05	0	
889					MD		0,1		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
890	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	
891					MD		0,07		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°12 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
892	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,09	0	
893					MD		0,08		
894	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,05	0	
895					MD		0,08		
896	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,05	0	
897					MD		0,05		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°13 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
898	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,05	0	
899					MD		0,07		
900	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,08	0	
901					MD		0,28		
902	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,24	0	
903					MD		0,08		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°14 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
904	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,06	0	
905					MD		0,21		
906	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,09	0	
907					MD		0,08		
908	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,14	0	
909					MD		0,04		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°15 (R+2)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
910	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,04	0	
911					MD		0,07		
912	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,19	0	
913					MD		0,08		
914	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,1	0	
915					MD		0,08		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°16 (R+2)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
916	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,07	0	
917					MD		0,07		
918	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,27	0	
919					MD		0,04		
920	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,18	0	
921					MD		0,26		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°17 (R+2)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
922	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,08	0	
923					MD		0,01		
924	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,27	0	
925					MD		0,1		
926	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,08	0	
927					MD		0,19		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°18 (R+2)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
928	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,1	0	
929					MD		0,07		
930	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,06	0	
931					MD		0,12		
932	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,08	0	
933					MD		0,07		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°19 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
934	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,01	0	
935					MD		0,05		
936	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,28	0	
937					MD		0,05		
938	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,25	0	
939					MD		0,09		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°20 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
940	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,15	0	
941					MD		0,06		
942	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,06	0	
943					MD		0,04		
944	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	
945					MD		0,11		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°21 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
946	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,05	0	
947					MD		0,05		
948	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,09	0	
949					MD		0,07		
950	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,13	0	
951					MD		0,09		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Stock CPAM (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
952	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,19	0	
953					MD		0,07		
954	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,05	0	
955					MD		0,05		
956	Sol	Revêtement de sol		sol plastique	C		0,07	0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
957					MD		0,24		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Réserve CPAM (R+2)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
958	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,05	0	
959					MD		0,07		
960	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,06	0	
961					MD		0,07		
962	Sol	Revêtement de sol		sol plastique	C		0,1	0	
963					MD		0,06		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local Ventilation CPAM (R+2)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
964	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,09	0	
965					MD		0,19		
966	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,1	0	
967					MD		0,07		
968	Sol	Revêtement de sol		sol plastique	C		0,08	0	
969					MD		0,05		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Sanitaires CPAM (R+2)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
970	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,06	0	
971					MD		0,23		
972	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,04	0	
973					MD		0,06		
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage						Carrelage
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Coursives URSSAF (R+2)									
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
974	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,18	0	
975					MD		0,13		
976	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,09	0	
977					MD		0,08		
978	Sol	Revêtement de sol		sol plastique	C		0,05	0	
979					MD		0,04		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°1 (R+2)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
980	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,06	0	
981					MD		0,08		
982	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,05	0	
983					MD		0,28		
984	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,06	0	
985					MD		0,09		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°2 (R+2)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
986	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,1	0	
987					MD		0,07		
988	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,17	0	
989					MD		0,07		
990	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,1	0	
991					MD		0,05		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°3 (R+2)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
992	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,11	0	
993					MD		0,08		
994	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,26	0	
995					MD		0,07		
996	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,2	0	
997					MD		0,01		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°4 (R+2)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
998	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,24	0	
999					MD		0,05		
1000	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,03	0	
1001					MD		0,09		
1002	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,04	0	
1003					MD		0,05		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau URSSAF n°5 (R+2)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1004	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,16	0	
1005					MD		0,1		
1006	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,06	0	
1007					MD		0,08		
1008	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,1	0	
1009					MD		0,29		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Sanitaires URSSAF (R+2)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1010	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,07	0	
1011					MD		0,1		
1012	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,09	0	
1013					MD		0,14		
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage						Carrelage
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local Ventilation URSSAF (R+2)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1014	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,09	0	
1015					MD		0,1		
1016	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,2	0	
1017					MD		0,07		
1018	Sol	Revêtement de sol		sol plastique	C		0,11	0	
1019					MD		0,06		

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Coursives CAF (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1020	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,26	0	
1021					MD		0,04		
1022	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,06	0	
1023					MD		0,15		
1024	Sol	Revêtement de sol		sol plastique	C		0,07	0	
1025					MD		0,05		

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Bureau CAF n°1 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1026	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,27	0	
1027					MD		0,07		
1028	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,25	0	
1029					MD		0,07		
1030	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,1	0	
1031					MD		0,09		

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Bureau CAF n°2 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1032	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,05	0	
1033					MD		0,11		
1034	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,04	0	
1035					MD		0,08		
1036	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,05	0	
1037					MD		0,04		

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %
-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--------

Bureau CAF n°3 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1038	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,13	0	
1039					MD		0,07		
1040	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,04	0	
1041					MD		0,25		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1042	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,09	0	
1043					MD		0,1		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°4 (R+2)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1044	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,11	0	
1045					MD		0,11		
1046	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,23	0	
1047					MD		0,09		
1048	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	
1049					MD		0,05		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°5 (R+2)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1050	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,05	0	
1051					MD		0,07		
1052	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,06	0	
1053					MD		0,18		
1054	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,18	0	
1055					MD		0,08		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°6 (R+2)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1056	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,04	0	
1057					MD		0,18		
1058	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,09	0	
1059					MD		0,08		
1060	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	
1061					MD		0,09		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°7 (R+2)									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1062	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,05	0	
1063					MD		0,04		
1064	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,05	0	
1065					MD		0,1		
1066	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,05	0	
1067					MD		0,09		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°8 (R+2)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1068	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,09	0	
1069					MD		0,05		
1070	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,06	0	
1071					MD		0,17		
1072	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,06	0	
1073					MD		0,04		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°9 (R+2)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1074	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,09	0	
1075					MD		0,01		
1076	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,06	0	
1077					MD		0,07		
1078	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,2	0	
1079					MD		0,07		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°10 (R+2)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1080	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,22	0	
1081					MD		0,05		
1082	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,04	0	
1083					MD		0,09		
1084	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,25	0	
1085					MD		0,04		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°11 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1086	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,08	0	
1087					MD		0,28		
1088	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,09	0	
1089					MD		0,07		
1090	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,04	0	
1091					MD		0,19		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°12 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1092	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,27	0	
1093					MD		0,05		
1094	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,11	0	
1095					MD		0,06		
1096	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,09	0	
1097					MD		0,06		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°13 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1098	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,06	0	
1099					MD		0,08		
1100	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,06	0	
1101					MD		0,05		
1102	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,11	0	
1103					MD		0,22		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°14 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1104	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,1	0	
1105					MD		0,22		
1106	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,15	0	
1107					MD		0,08		
1108	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,05	0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1109					MD		0,17		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°15 (R+2)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1110	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,21	0	
1111					MD		0,09		
1112	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,11	0	
1113					MD		0,18		
1114	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,06	0	
1115					MD		0,22		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°16 (R+2)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1116	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,09	0	
1117					MD		0,07		
1118	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,05	0	
1119					MD		0,04		
1120	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,18	0	
1121					MD		0,18		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°17 (R+2)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1122	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,02	0	
1123					MD		0,04		
1124	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,07	0	
1125					MD		0,04		
1126	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,1	0	
1127					MD		0,08		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CAF n°18 (R+2)									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1128	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,05	0	
1129					MD		0,29		
1130	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,22	0	
1131					MD		0,07		
1132	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	
1133					MD		0,13		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Cafétéria CAF (R+2)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1134	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,08	0	
1135					MD		0,09		
1136	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,06	0	
1137					MD		0,09		
1138	Sol	Revêtement de sol		sol plastique	C		0,1	0	
1139					MD		0,04		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Sanitaires CAF (R+2)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1140	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,19	0	
1141					MD		0,02		
1142	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,1	0	
1143					MD		0,08		
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage						Carrelage
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local Ventilation CAF (R+2)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1144	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,05	0	
1145					MD		0,07		
	Ensemble des Murs	Revêtement de murs	Béton brut						Brut
	Plafond	Revêtements de plafond	Béton brut						Brut
1146	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,22	0	
1147					MD		0,1		
1148	Sol	Revêtement de sol		sol plastique	C		0,1	0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1149					MD		0,09		
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			6	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Coursives (R+3)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1150	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,08	0	
1151					MD		0,2		
1152	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,05	0	
1153					MD		0,06		
1154	Sol	Revêtement de sol		sol plastique	C		0,1	0	
1155					MD		0,05		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°1 (R+3)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1156	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,05	0	
1157					MD		0,08		
1158	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,16	0	
1159					MD		0,07		
1160	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,04	0	
1161					MD		0,08		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°2 (R+3)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1162	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,04	0	
1163					MD		0,15		
1164	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,11	0	
1165					MD		0,15		
1166	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,08	0	
1167					MD		0,1		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°3 (R+3)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1168	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,11	0	
1169					MD		0,08		
1170	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,08	0	
1171					MD		0,11		
1172	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,08	0	
1173					MD		0,02		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°4 (R+3)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1174	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,1	0	
1175					MD		0,16		
1176	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,04	0	
1177					MD		0,04		
1178	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,1	0	
1179					MD		0,06		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°5 (R+3)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1180	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,12	0	
1181					MD		0,09		
1182	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,2	0	
1183					MD		0,07		
1184	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	
1185					MD		0,02		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°6 (R+3)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1186	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,07	0	
1187					MD		0,07		
1188	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,22	0	
1189					MD		0,08		
1190	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,05	0	
1191					MD		0,09		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°7 (R+3)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1192	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,08	0	
1193					MD		0,05		
1194	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,08	0	
1195					MD		0,12		
1196	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,08	0	
1197					MD		0,08		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°8 (R+3)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1198	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,08	0	
1199					MD		0,22		
1200	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,1	0	
1201					MD		0,04		
1202	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,11	0	
1203					MD		0,19		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°9 (R+3)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1204	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,02	0	
1205					MD		0,08		
1206	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,06	0	
1207					MD		0,05		
1208	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	
1209					MD		0,08		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°10 (R+3)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1210	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,06	0	
1211					MD		0,04		
1212	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,09	0	
1213					MD		0,08		
1214	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,06	0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1215					MD		0,06		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°11 (R+3)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1216	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,1	0	
1217					MD		0,08		
1218	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,07	0	
1219					MD		0,1		
1220	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,06	0	
1221					MD		0,14		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°12 (R+3)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1222	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,08	0	
1223					MD		0,05		
1224	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,28	0	
1225					MD		0,11		
1226	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,04	0	
1227					MD		0,04		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°13 (R+3)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1228	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,04	0	
1229					MD		0,08		
1230	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,06	0	
1231					MD		0,07		
1232	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	
1233					MD		0,08		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°14 (R+3)									
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1234	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,07	0	
1235					MD		0,09		
1236	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,09	0	
1237					MD		0,02		
1238	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	
1239					MD		0,09		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°15 (R+3)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1240	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,06	0	
1241					MD		0,22		
1242	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,1	0	
1243					MD		0,06		
1244	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,08	0	
1245					MD		0,05		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°16 (R+3)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1246	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,11	0	
1247					MD		0,11		
1248	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,1	0	
1249					MD		0,25		
1250	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,25	0	
1251					MD		0,11		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°17 (R+3)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1252	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,17	0	
1253					MD		0,09		
1254	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,08	0	
1255					MD		0,09		
1256	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,08	0	
1257					MD		0,07		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°18 (R+3)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1258	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,1	0	
1259					MD		0,04		
1260	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,05	0	
1261					MD		0,24		
1262	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,14	0	
1263					MD		0,1		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°19 (R+3)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1264	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,04	0	
1265					MD		0,06		
1266	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,05	0	
1267					MD		0,07		
1268	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,13	0	
1269					MD		0,08		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Bureau CPAM n°20 (R+3)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1270	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,08	0	
1271					MD		0,1		
1272	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,11	0	
1273					MD		0,08		
1274	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,06	0	
1275					MD		0,04		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Réserve CPAM (R+3)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1276	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,22	0	
1277					MD		0,2		
1278	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,08	0	
1279					MD		0,1		
1280	Sol	Revêtement de sol		sol plastique	C		0,01	0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1281					MD		0,04		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local photocopieur CPAM (R+3)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1282	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,05	0	
1283					MD		0,06		
1288	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,03	0	
1289					MD		0,09		
1284	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,06	0	
1285					MD		0,06		
1290	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,1	0	
1291					MD		0,24		
1292	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,11	0	
1293					MD		0,07		
1286	Sol	Revêtement de sol		sol plastique	C		0,05	0	
1287					MD		0,1		
Nombre total d'unités de diagnostic			6	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Sanitaires CPAM (R+3)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1294	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,05	0	
1295					MD		0,27		
1296	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,09	0	
1297					MD		0,03		
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage						Carrelage
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local ventilation CPAM (R+3)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1298	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,19	0	
1299					MD		0,2		
	Ensemble des Murs	Revêtement de murs	Béton brut						Brut
	Plafond	Revêtements de plafond	Béton brut						Brut
1300	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,03	0	
1301					MD		0,1		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1302	Sol	Revêtement de sol		sol plastique	C		0,1	0	
1303					MD		0,22		
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			6	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Sanitaires CAF (R+3)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1304	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,07	0	
1305					MD		0,05		
1306	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,1	0	
1307					MD		0,05		
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage						Carrelage
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Salle de réunion CAF n°1 (R+3)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1308	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,04	0	
1309					MD		0,05		
1310	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,07	0	
1311					MD		0,06		
1312	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,1	0	
1313					MD		0,05		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Salle de réunion CAF n°2 (R+3)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1314	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,03	0	
1315					MD		0,14		
1316	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,09	0	
1317					MD		0,09		
1318	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,05	0	
1319					MD		0,09		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Salle de réunion CAF n°3 (R+3)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1320	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,03	0	
1321					MD		0,06		
1322	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,05	0	
1323					MD		0,04		
1324	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	
1325					MD		0,05		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Salle de réunion CAF n°4 (R+3)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1326	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,09	0	
1327					MD		0,06		
1328	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,04	0	
1329					MD		0,21		
1330	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,24	0	
1331					MD		0,2		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Salle de réunion CAF n°5 (R+3)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1332	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,02	0	
1333					MD		0,06		
1334	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,09	0	
1335					MD		0,09		
1336	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,05	0	
1337					MD		0,2		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local ventilation CAF (R+3)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Ensemble des Murs	Revêtement de murs	Béton brut						Brut
	Plafond	Revêtements de plafond	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local Ascenseur CAF (R+3)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Ensemble des Murs	Revêtement de murs	Béton brut						Brut
	Plafond	Revêtements de plafond	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Salle de réunions n°1 (R+4)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1338	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,06	0	
1339					MD		0,14		
1340	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,07	0	
1341					MD		0,11		
1342	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	
1343					MD		0,07		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Salle de réunions n°2 (R+4)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1344	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,25	0	
1345					MD		0,07		
1346	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,05	0	
1347					MD		0,07		
1348	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,07	0	
1349					MD		0,04		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Salle de formations (R+4)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1350	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,05	0	
1351					MD		0,11		
1352	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,07	0	
1353					MD		0,05		
1354	Sol	Revêtement de sol		Moquette collé	C		0,18	0	
1355					MD		0,06		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Sanitaires (R+4)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1356	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,1	0	
1357					MD		0,07		
1358	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,07	0	
1359					MD		0,17		
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage						Carrelage
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Coursives (R+4)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm ²)	Classement	Observations
1360	Ensemble des murs	Revêtement de murs	Plâtre	Peinture	C		0,07	0	
1361					MD		0,05		
1362	Plafond	Revêtements de plafond	Faux-plafond		C		0,16	0	
1363					MD		0,1		
1364	Sol	Revêtement de sol		sol plastique	C		0,18	0	
1365					MD		0,05		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local Chaufferie CPAM (R+4)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Ensemble des Murs	Revêtement de murs	Béton brut						Brut
	Plafond	Revêtements de plafond	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local Ascenseur CPAM (R+4)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Ensemble des Murs	Revêtement de murs	Béton brut						Brut
	Plafond	Revêtements de plafond	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Local ventilation CPAM (R+4)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Ensemble des Murs	Revêtement de murs	Béton brut						Brut
	Plafond	Revêtements de plafond	Béton brut						Brut
	Sol	Revêtement de sol	Béton brut						Brut
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Cages d'escaliers (R+4)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
1366	Murs	Ensemble des murs	Placoplâtre	Peinture	C		0,06	0	
1367					MD		0,04		
1368	Plafond	Ensemble des plafonds	Plâtre	Peinture	C		0,2	0	
1369					MD		0,1		
1370	Sol	Revêtement de sol	Revêtement plastique		C		0,08	0	
1371					MD		0,07		
Nombre total d'unités de diagnostic			3	Nombre d'unités de classe 3			0	% de classe 3	0,00 %

Liste des prélèvements :

Sans objet

4 METHODOLOGIE EMPLOYEE

Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil doit être réalisée avant la campagne de mesure, après tout redémarrage de l'analyseur et en fin de campagne.

La vérification est réalisée à l'aide de deux échantillons de référence avec certificats d'analyse NIST ou équivalent (traçabilité et plage de mesure)

Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.


Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat peut diviser chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».



Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

4.1 VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X

Les unités de diagnostic sont mesurées avec un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du plomb dans le spectre de fluorescence émis en réponse par le matériau. Les résultats de mesures (M) sont enregistrés et restitués avec leur incertitude de mesure (I) sous la forme suivante : $M \text{ (mg/cm}^2\text{)} \pm I \text{ (mg/cm}^2\text{)}$.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites

dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la **valeur M** et l'**incertitude I** (ex : **13,4** +/- **0,41**).

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements à l'aide d'un appareil à fluorescence X.

Dans le cadre d'un repérage avant travaux, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail au-delà duquel des mesures de protection des salariés doivent être mises en place lors de travaux, et plus particulièrement pendant la phase de préparation des fonds. Le niveau de 0,3mg/cm² étant le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils à fluorescence X.

4.2 RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du **plomb total** (sauf exigence du client d'une recherche du plomb acido soluble) par un laboratoire accrédité par le COFRAC ou équivalent dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

CROQUIS




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : 6 rue Louis Armand 41000 BLOIS
N° dossier :	C26066445			
N° planche :	2/6	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : Rez de chaussée




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	6 rue Louis Armand 41000 BLOIS
N° dossier :	C26066445				
N° planche :	3/6	Version :	0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	1er étage

*Union Immobilière
des Organismes de Sécurité Sociale*
6 Rue Louis Armand
41015 BLOIS CEDEX

Etage 1




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : 6 rue Louis Armand 41000 BLOIS
N° dossier :	C26066445			
N° planche :	4/6	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			
				Bâtiment – Niveau : 2ème étage



*Union Immobilière
des Organismes de Sécurité Sociale*
6 Rue Louis Armand
41015 BLOIS CEDEX

Etage 2




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : 6 rue Louis Armand 41000 BLOIS
N° dossier :	C26066445			
N° planche :	5/6	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			
Bâtiment – Niveau :				3ème étage





PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : 6 rue Louis Armand 41000 BLOIS
N° dossier :	C26066445			
N° planche :	6/6	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			
				Bâtiment – Niveau : 4ème étage

ion Immobilière
s Organismes
Sécurité Sociale
Le Louis Armand
5 BLOIS CEDEX

CPAM

Etage 4



LEGENDE

ATTESTATION D'ASSURANCE



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société :

SAS APAVE
Immeuble CANOPY 6 rue du général Audran
92400 COURBEVOIE
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL003861** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle

Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs sur base « Loss of use »	2 500 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages causés par l'amiante et le plomb (hors Faute Inexcusable)	5 000 000	EUR	Par année d'assurance

Il est précisé que le souscripteur est à jour du paiement de ses primes / ne fait pas l'objet d'une procédure de mise à demeure pour non-paiement de prime / ne fait l'objet d'aucune suspension de garantie, ni d'aucune procédure de mise en demeure pour non-paiement de prime au titre de ce contrat. Les activités assurées sont décrites dans l'Annexe suivante.


Période d'assurance du 01/01/2026 au 31/12/2026

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 17/11/2025

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :



Signature autorisée/ Authorised signatory :

