

**Bâtiment :**  
**Espace Vivier Merle – Lyon (69003)**

**Classement Etablissement : ERT**

S.D.I.		
DETECTION		
Zones de détection ZD		
ZDA : Automatique		
ZDM : Manuelle		
Niv	Repère	Bâtiment

SMSI					
EVACUATION		COMPARTIMENTAGE		DESENFUMAGE	
Alarme Générale	Zone de compartimentage	Patio	Circulation R+2 Ouest	Circulation R+3 Ouest	Circulation R+4 Ouest
		ZF1	ZF2	ZF3	ZF4

R-1	<b>ZDM01</b>	Ensemble R-1
R-1	<b>ZDA02</b>	Sous-sol - Parc de Stationnement
R-1	<b>ZDA03</b>	Sous-sol - SAS Ascenseur, Dégagement, LT Ascenseur condamnés, Centrale d'aspiration
R-1	<b>ZDA04</b>	Sous-sol - Locaux Archive
RDC	<b>ZDM05</b>	Ensemble RDC
RDC	<b>ZDA06</b>	RDC - Salle de réunion RDC, Dégagement, Bureau Agent de service, Bureau Trésorerie
RDC	<b>ZDA07</b>	RDC - Bandothèque protégée, Grand local 014, Dégagement
RDC	<b>ZDA08</b>	RDC et entresol- LT Sous-station, LT Transfo
RDC	<b>ZDA09</b>	RDC - LT TGBT, LT Onduleur, LT Informatique, Livraison/Stockage GEIDE, Local entretien
RDC	<b>ZDA10</b>	RDC - ZDA08 : RDC - Dégagements, SAS RDC, Bureau Agent de service
RDC	<b>ZDA40</b>	RDC Plénum - Dégagements, SAS RDC
ETRS	<b>ZDM11</b>	Ensemble entresol
ETRS	<b>ZDA12</b>	Entresol - Bureau Trésorerie
ETRS	<b>ZDA13</b>	Entresol - Local Perdu
ETRS	<b>ZDA14</b>	Entresol - LT Courant Faible
R+1	<b>ZDM15</b>	Ensemble R+1
R+1	<b>ZDA16</b>	R+1 - Cafétéria, Office, Dégagement, Salle de réunion
R+1	<b>ZDA17</b>	R+1 - Bureaux collectifs 1 et 5, Bureau individuel, Local brassage, Local Technique, Archives vivantes
R+1	<b>ZDA18</b>	R+1 - Dégagement, local Entretien
R+1	<b>ZDA19</b>	R+1 - Bureaux collectifs 2,3 et 4, Bureau Chef, Bureau Adjoint
R+1	<b>ZDA20</b>	R+1 - Espace de détente
R+1	<b>ZDA41</b>	R+1 Plénum - Dégagement
R+1	<b>ZDA42</b>	R+1 Plénum - Espace de détente
R+2	<b>ZDM21</b>	Ensemble R+2
R+2	<b>ZDA22</b>	R+2 - Bureaux côté Ouest, LT Informatique
R+2	<b>ZDA23</b>	R+2 - Dégagement Ouest
R+2	<b>ZDA24</b>	R+2 - Bureau côté Est, Local Entretien
R+2	<b>ZDA25</b>	R+2 - Dégagement Est
R+2	<b>ZDA43</b>	R+2 Plénum - Vestiaire
R+2	<b>ZDA44</b>	R+2 Plénum - Dégagement Ouest
R+2	<b>ZDA45</b>	R+2 Plénum - Dégagement Est
R+3	<b>ZDM26</b>	Ensemble R+3
R+3	<b>ZDA27</b>	R+3 - Bureaux côté Ouest, LT Informatique
R+3	<b>ZDA28</b>	R+3 - Dégagement Ouest

[illegible]

<b>Bâtiment :</b>
<b>Espace Vivier Merle – Lyon (69003)</b>

<b>Classement Etablissement : ERT</b>
---------------------------------------

**DB : ingénierie**

<b>S.D.I.</b>		
<b>DETECTION</b>		
Zones de détection ZD		
ZDA : Automatique		
ZDM: Manuelle		
Niv	Repère	Bâtiment
R+3	<b>ZDA29</b>	R+3 – Bureau côté Est, Local Entretien
R+3	<b>ZDA30</b>	R+3 – Dégagement Est
R+3	<b>ZDA46</b>	R+3 Plénum – LT Informatique
R+3	<b>ZDA47</b>	R+3 Plénum – Dégagement Ouest
R+3	<b>ZDA48</b>	R+3 Plénum – Dégagement Est
R+4	<b>ZDM31</b>	Ensemble R+4
R+4	<b>ZDA32</b>	R+4 – Bureaux côté Ouest, LT Informatique
R+4	<b>ZDA33</b>	R+4 – Dégagement Ouest
R+4	<b>ZDA34</b>	R+4 – Bureau côté Est, Local Entretien
R+4	<b>ZDA35</b>	R+4 – Dégagement Est
R+4	<b>ZDA49</b>	R+4 Plénum – LT Informatique
R+4	<b>ZDA50</b>	R+4 Plénum – Dégagement Ouest
R+4	<b>ZDA51</b>	R+4 Plénum – Dégagement Est
TOIT	<b>ZDA36</b>	Locaux Techniques Toiture

<b>SMSI</b>					
EVACUATION	COMPARTIMENTAGE	DESENFUMAGE			
Alarme Générale	Zone de compartimentage	Patio	Circulation R+2 Ouest	Circulation R+3 Ouest	Circulation R+4 Ouest
<b>ZA01</b>	<b>ZC01</b>	<b>ZF1</b>	<b>ZF2</b>	<b>ZF3</b>	<b>ZF4</b>
X	X				
X	X	X			
X	X				
X	X			X	
X	X	X			
X	X				
X	X				
X	X				X
X	X				
X	X	X			
X	X				
X	X				X
X	X	X			
X	X				