

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Version : V03

Numéro de dossier : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML
Norme employée : AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)
Date du repérage : 04/03/2025
Heure d'arrivée : 11 h 00
Date émission : 31/03/2026

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition, conformément à l'arrêté du 26 juin 2013, de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la note de la DGT de juin 2021. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **26 RUE DE PENTHIEVRE
22270 JUGON LES LACS**

Référence cadastrale : **A0505**
Périmètre de repérage :
Ensemble du bâtiment

Propriétaire

Nom : **EPF Bretagne**
Adresse : **14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNES**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (*Sur déclaration de l'intéressé*) :
Propriétaire
Nom : **EPF Bretagne**
Adresse : **14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNES**

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, allée Pierre-Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00027**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité :
7627751904 / 01/07/2025

Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	AMET Jean-David	Diagnostiqueur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 13/10/2021 Échéance : 12/10/2028 N° de certification : 21-1454
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	AMET Jean-David	Diagnostiqueur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 13/10/2021 Échéance : 12/10/2028 N° de certification : 21-1454

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Laboratoires ayant effectué des analyses.....	2
C.	Conclusions du rapport.....	3
D.	Résultats détaillés du repérage.....	4
	D.1. Listes des locaux visités.....	4
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	5
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	7
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	21
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante.....	21
	D.6. Zones non visitées.....	22
E.	Annexes au rapport.....	23
	E.1. Consignes générales de sécurité.....	23
	E.2. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	25
	E.3. Planches de repérage.....	55
	E.4. Résultats d'analyses.....	72

A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **04/03/2025**

Type de bâtiment : **Ancienne gendarmerie**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Aucun accompagnateur

Procédures de prélèvements utilisés :

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.

Programme de repérage :

Le programme de repérage est défini par l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

L'espace sous la dalle du bâtiment peut comporter des matériaux et/ou produits susceptibles de contenir de l'amiante. Ces éléments de construction ne peuvent être investigués sans travaux lourds de destruction et/ou de terrassement. Lors de ces travaux, il conviendra de faire appel à un diagnostiqueur dès lors qu'un doute serait émis sur la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés dans le présent rapport. Ceci ne donne pas lieu à un pré-rapport.

Ecart par rapport à la norme :

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Ecart par rapport aux conditions de prélèvement :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

B. Laboratoires ayant effectué des analyses

Nom	Adresse	Acc. Cofrac ou équivalent
ITGA	Centre performance Alphasys - 35760 SAINT-GREGOIRE	1-5970
EUROFINS	Parc de la Lormandiere Rue Maryse Bastie Batiment C Campus de Ker Lann - 35170 BRUZ	1-6491

C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

(Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante)

Dalles de sol (a) + colle noire (a) + ragréage (a) (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Pièce 1	Colle de plinthe carrelage (a) (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Pièce 1
Colle de plinthe carrelage (a) (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Pièce 3	Enduit plâtre sur mur béton (a) (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Pièce 4
Colle de plinthe carrelage (a) (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Pièce 4; RDC - Salle d'eau	Colle de plinthe carrelage (a) (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Circulation 2
Linoleum (a) + colle (a) (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Placard 2	Enduit plâtre rebouchage (a) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Sous-sol - Pièce 1; Sous-sol - Pièce 7; Sous-sol - Pièce 8; Sous-sol - Pièce 10; Sous-sol - Pièce 11; Sous-sol - Pièce 12; Sous-sol - Pièce 13; Sous-sol - Pièce 14; Sous-sol - Circulation 2
Conduit fibres-ciment (a) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Sous-sol - Pièce 1	Conduit fibres-ciment (a) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Sous-sol - Pièce 8; Sous-sol - Pièce 13
Conduit fibres-ciment (a) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Sous-sol - Pièce 13	Plaque bitumineuse isophonique (a) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Eta 3 log - Cuisine
Dalles de sol (a) + colle (Après analyse en laboratoire) Localisation : Eta 3 log - Chambre 1; Eta 3 log - Chambre 2; Eta 3 log - Chambre 3	Colle (a) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Eta 3 log - Combles 1; Eta 3 log - Combles 2
Conduit fibres-ciment (a) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Eta 3 log - Combles 2	Mitre en fibres-ciment (Après analyse en laboratoire) Localisation : Parties extérieures
Colle de plinthe carrelage (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - WC	Colle isolant (Après analyse en laboratoire) Localisation : Eta 3 log - Combles 2
Enduit plâtre mural (Après analyse en laboratoire) Localisation : Sous-sol - Circulation 2	Enduit plâtre mural (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Pièce 4
Enduit plâtre mural (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Pièce 4	Enduit plâtre mural (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Pièce 4
Colle de plinthe carrelage (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Pièce 5	

Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

- ❖ RDC - Pièce 1
- ❖ RDC - Placard 1
- ❖ RDC - Salle d'eau
- ❖ RDC - Cellule 1
- ❖ RDC - Escalier 1
- ❖ RDC - WC 2
- ❖ RDC - Placard 2
- ❖ RDC - Pièce 11
- ❖ RDC - Circulation 2
- ❖ Sous-sol - Circulation 1
- ❖ Sous-sol - Pièce 3
- ❖ Sous-sol - Pièce 6
- ❖ Sous-sol - Pièce 9
- ❖ Sous-sol - Pièce 12
- ❖ Sous-sol - Chauffage
- ❖ Sous-sol - Palier
- ❖ Étage 3 - Palier
- ❖ Étage 2 - Gai 1
- ❖ Eta 1 log G - Entrée
- ❖ Eta 1 log G - SdB
- ❖ Eta 1 log G - Chambre 2
- ❖ Eta 1 log D - Entrée
- ❖ Eta 1 log D - SdB
- ❖ Eta 1 log D - Chambre 2
- ❖ Eta 2 log G - Cuisine
- ❖ Eta 2 log G - WC
- ❖ Eta 2 log G - Chambre 3
- ❖ Eta 2 log D - Cuisine
- ❖ Eta 2 log D - WC
- ❖ Eta 2 log D - Rangement
- ❖ Eta 3 log - Séjour
- ❖ Eta 3 log - Chambre 3
- ❖ Eta 3 log - Placard
- ❖ Étage 1 bis - Bureau 1
- ❖ RDC - Pièce 2
- ❖ RDC - Circulation 1
- ❖ RDC - Salle d'eau 2
- ❖ RDC - Cellule 2
- ❖ RDC - Escalier 2
- ❖ RDC - Pièce 7
- ❖ RDC - Pièce 9
- ❖ RDC - Gaine 1
- ❖ RDC - Circulation 3
- ❖ Sous-sol - Pièce 1
- ❖ Sous-sol - Pièce 4
- ❖ Sous-sol - Pièce 7
- ❖ Sous-sol - Pièce 10
- ❖ Sous-sol - Pièce 13
- ❖ Sous-sol - Circulation 2
- ❖ Étage 1 - Palier
- ❖ Étage 1 - Gai 1
- ❖ Étage 2 - Gai 2
- ❖ Eta 1 log G - Cuisine
- ❖ Eta 1 log G - WC
- ❖ Eta 1 log G - Chambre 3
- ❖ Eta 1 log D - Cuisine
- ❖ Eta 1 log D - WC
- ❖ Eta 1 log D - Rangement
- ❖ Eta 2 log G - Séjour
- ❖ Eta 2 log G - Chambre 1
- ❖ Eta 2 log G - Rangement
- ❖ Eta 2 log D - Séjour
- ❖ Eta 2 log D - Chambre 1
- ❖ Eta 3 log - Entrée
- ❖ Eta 3 log - Chambre 1
- ❖ Eta 3 log - SdB
- ❖ Eta 3 log - Combles 1
- ❖ Étage 1 bis - Bureau 2
- ❖ RDC - Pièce 3
- ❖ RDC - Pièce 4
- ❖ RDC - WC
- ❖ RDC - Pièce 5
- ❖ RDC - Pièce 6
- ❖ RDC - Pièce 8
- ❖ RDC - Pièce 10
- ❖ RDC - Gaine 2
- ❖ RDC - Pièce 12
- ❖ Sous-sol - Pièce 2
- ❖ Sous-sol - Pièce 5
- ❖ Sous-sol - Pièce 8
- ❖ Sous-sol - Pièce 11
- ❖ Sous-sol - Pièce 14
- ❖ Sous-sol - Circulation 3
- ❖ Étage 2 - Palier
- ❖ Étage 1 - Gai 2
- ❖ Étage 3 - Pce
- ❖ Eta 1 log G - Séjour
- ❖ Eta 1 log G - Chambre 1
- ❖ Eta 1 log G - Rangement
- ❖ Eta 1 log D - Séjour
- ❖ Eta 1 log D - Chambre 1
- ❖ Eta 2 log G - Entrée
- ❖ Eta 2 log G - SdB
- ❖ Eta 2 log G - Chambre 2
- ❖ Eta 2 log D - Entrée
- ❖ Eta 2 log D - SdB
- ❖ Eta 2 log D - Chambre 2
- ❖ Eta 3 log - Cuisine
- ❖ Eta 3 log - Chambre 2
- ❖ Eta 3 log - WC
- ❖ Eta 3 log - Combles 2
- ❖ Extérieur

D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion
RDC - Pièce 1	Identifiant : ZPSO-0009 Description : Dalles de sol (a) + colle noire (a) + ragréage (a)	Après analyse en laboratoire (P0009)
RDC - Pièce 1	Identifiant : ZPSO-0010 Description : Colle de plinthe carrelage (a)	Après analyse en laboratoire (P0010)
RDC - Pièce 3	Identifiant : ZPSO-0016 Description : Colle de plinthe carrelage (a)	Après analyse en laboratoire (P0016)
RDC - Pièce 4	Identifiant : ZPSO-0022 Description : Enduit plâtre sur mur béton (a)	Après analyse en laboratoire (P0022)
RDC - Pièce 4; RDC - Salle d'eau	Identifiant : ZPSO-0026 Description : Colle de plinthe carrelage (a)	Après analyse en laboratoire (P0026)
RDC - Circulation 2	Identifiant : ZPSO-0036 Description : Colle de plinthe carrelage (a)	Après analyse en laboratoire (P0036)
RDC - Placard 2	Identifiant : ZPSO-0056 Description : Linoleum (a) + colle (a)	Après analyse en laboratoire (P0056)
Sous-sol - Pièce 1; Sous-sol - Pièce 7; Sous-sol - Pièce 8; Sous-sol - Pièce 10; Sous-sol - Pièce 11; Sous-sol - Pièce 12; Sous-sol - Pièce 13; Sous-sol - Pièce 14; Sous-sol - Circulation 2	Identifiant : ZPSO-0062 Description : Enduit plâtre rebouchage (a)	Après analyse en laboratoire (P0062)
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : ZPSO-0067 Description : Conduit fibres-ciment (a)	Après analyse en laboratoire (P0067)
Sous-sol - Pièce 8; Sous-sol - Pièce 13	Identifiant : ZPSO-0080 Description : Conduit fibres-ciment (a)	Après analyse en laboratoire (P0080)
Sous-sol - Pièce 13	Identifiant : ZPSO-0081 Description : Conduit fibres-ciment (a)	Après analyse en laboratoire (P0081)
Eta 3 log - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0204 Description : Plaque bitumineuse isophonique (a)	Après analyse en laboratoire (P0204)
Eta 3 log - Chambre 1; Eta 3 log - Chambre 2; Eta 3 log - Chambre 3	Identifiant : ZPSO-0218 Description : Dalles de sol (a) + colle	Après analyse en laboratoire (P0218)
Eta 3 log - Combles 1; Eta 3 log - Combles 2	Identifiant : ZPSO-0222 Description : Colle (a)	Après analyse en laboratoire (P0222)
Eta 3 log - Combles 2	Identifiant : ZPSO-0225 Description : Conduit fibres-ciment (a)	Après analyse en laboratoire (P0225)
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0235 Description : Mitre en fibres-ciment	Après analyse en laboratoire (P0235)
RDC - WC	Identifiant : ZPSO-0238 Description : Colle de plinthe carrelage	Après analyse en laboratoire (P0238)
Eta 3 log - Combles 2	Identifiant : ZPSO-0239 Description : Colle isolant	Après analyse en laboratoire (P0239)



Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion
Sous-sol - Circulation 2	Identifiant : ZPSO-0240 Description : Enduit plâtre mural	Après analyse en laboratoire (P0240)
RDC - Pièce 4	Identifiant : ZPSO-0244 Description : Enduit plâtre mural	Après analyse en laboratoire (P0244)
RDC - Pièce 4	Identifiant : ZPSO-0245 Description : Enduit plâtre mural	Après analyse en laboratoire (P0245)
RDC - Pièce 4	Identifiant : ZPSO-0246 Description : Enduit plâtre mural	Après analyse en laboratoire (P0246)
RDC - Pièce 5	Identifiant : ZPSO-0248 Description : Colle de plinthe carrelage	Après analyse en laboratoire (P0248)



D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Description du matériau
RDC - Pièce 1	Identifiant : ZPSO-0001 (P0001) Description : Enduit plâtre sur mur béton
RDC - Pièce 1	Identifiant : ZPSO-0002 (P0002) Description : Enduit plâtre sur mur béton
RDC - Pièce 1	Identifiant : ZPSO-0003 (P0003) Description : Enduit plâtre sur mur brique
RDC - Pièce 1	Identifiant : ZPSO-0004 (P0004) Description : Enduit plâtre sur mur béton
RDC - Pièce 1	Identifiant : ZPSO-0005 (P0005) Description : Enduit plâtre peint plafond
RDC - Pièce 1	Identifiant : ZPSO-0006 (P0006) Description : Enduit plâtre peint plafond (Cueillie)
RDC - Pièce 1	Identifiant : ZPSO-0007 (P0007) Description : Linoleum + colle
RDC - Pièce 1	Identifiant : ZPSO-0008 (P0008) Description : Linoleum + colle
RDC - Pièce 2	Identifiant : ZPSO-0011 (P0011) Description : Enduit plâtre sur mur béton
RDC - Pièce 2	Identifiant : ZPSO-0012 (P0012) Description : Linoleum + colle
RDC - Pièce 2	Identifiant : ZPSO-0013 (P0013) Description : Colle noire
RDC - Pièce 3	Identifiant : ZPSO-0014 (P0014) Description : Enduit plâtre sur mur béton
RDC - Pièce 3	Identifiant : ZPSO-0015 (P0015) Description : Dalles de sol + colle
RDC - Circulation 1	Identifiant : ZPSO-0017 (P0017) Description : Enduit plâtre sur mur brique
RDC - Circulation 1	Identifiant : ZPSO-0018 (P0018) Description : Enduit plâtre sur mur béton
RDC - Circulation 1	Identifiant : ZPSO-0019 (P0019) Description : Enduit plâtre peint plafond
RDC - Placard 1; RDC - Circulation 1	Identifiant : ZPSO-0020 (P0020) Description : Linoleum + colle
RDC - Circulation 1; RDC - Salle d'eau	Identifiant : ZPSO-0021 (P0021) Description : Colle noire
RDC - Pièce 4	Identifiant : ZPSO-0023 (P0023) Description : Linoleum + colle
RDC - Pièce 4	Identifiant : ZPSO-0024 (P0024) Description : Colle + ragréage



Localisation	Description du matériau
RDC - Salle d'eau	Identifiant : ZPSO-0025 (P0025) Description : Colle de faïence
RDC - Salle d'eau 2	Identifiant : ZPSO-0027 (P0027) Description : Colle de faïence
RDC - Circulation 1	Identifiant : ZPSO-0028 (P0028) Description : Enduit mural
RDC - Circulation 1	Identifiant : ZPSO-0029 (P0029) Description : Enduit plâtre peint plafond
RDC - Circulation 1	Identifiant : ZPSO-0030 (P0030) Description : Chape maigre
RDC - Pièce 5	Identifiant : ZPSO-0031 (P0031) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural
RDC - Gaine 1	Identifiant : ZPSO-0032 (P0032) Description : Enduit rebouchage
RDC - Gaine 1	Identifiant : ZPSO-0033 (P0033) Description : Chape maigre
RDC - Gaine 1	Identifiant : ZPSO-0034 (P0034) Description : Joint de maçonnerie
RDC - WC 2; RDC - Pièce 7; RDC - Circulation 2	Identifiant : ZPSO-0035 (P0035) Description : Colle de carrelage de sol
RDC - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0037 (P0037) Description : Linoleum + colle
RDC - Pièce 6	Identifiant : ZPSO-0038 (P0038) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural
RDC - Pièce 6	Identifiant : ZPSO-0039 (P0039) Description : Colle de faïence
RDC - Pièce 6	Identifiant : ZPSO-0040 (P0040) Description : Colle de faïence
RDC - Pièce 6	Identifiant : ZPSO-0041 (P0041) Description : Linoleum + colle
RDC - Pièce 6	Identifiant : ZPSO-0042 (P0042) Description : Linoleum + colle
RDC - Pièce 6; RDC - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0043 (P0043) Description : Colle de carrelage de sol
RDC - Pièce 6; RDC - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0044 (P0044) Description : Colle de plinthe carrelage
RDC - Pièce 7	Identifiant : ZPSO-0045 (P0045) Description : Colle de faïence
RDC - Pièce 7	Identifiant : ZPSO-0046 (P0046) Description : Colle de faïence
RDC - Pièce 12	Identifiant : ZPSO-0047 (P0047) Description : Colle de faïence



Localisation	Description du matériau
RDC - Pièce 12	Identifiant : ZPSO-0048 (P0048) Description : Colle de faïence
RDC - Pièce 12	Identifiant : ZPSO-0049 (P0049) Description : Colle de faïence
RDC - Pièce 7	Identifiant : ZPSO-0050 (P0050) Description : Colle de carrelage de sol
RDC - Pièce 7	Identifiant : ZPSO-0051 (P0051) Description : Colle de plinthe carrelage
RDC - Placard 2	Identifiant : ZPSO-0052 (P0052) Description : Enduit plâtre sur mur brique
RDC - Placard 2	Identifiant : ZPSO-0053 (P0053) Description : Enduit plâtre sur mur béton
RDC - Placard 2	Identifiant : ZPSO-0054 (P0054) Description : Enduit plâtre peint plafond
RDC - Placard 2	Identifiant : ZPSO-0055 (P0055) Description : Enduit plâtre peint plafond (Cueillie)
Sous-sol - Circulation 1; Sous-sol - Pièce 1; Sous-sol - Pièce 5; Sous-sol - Pièce 6; Sous-sol - Pièce 7; Sous-sol - Pièce 8; Sous-sol - Pièce 9; Sous-sol - Pièce 10; Sous-sol - Pièce 11; Sous-sol - Pièce 12; Sous-sol - Pièce 13; Sous-sol - Pièce 14; Sous-sol - Chaufferie; Sous-sol - Circulation 2; Sous-sol - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0057 (P0057) Description : Enduit ciment joint parpaing
Sous-sol - Circulation 2	Identifiant : ZPSO-0058 (P0058) Description : Enduit plâtre peint plafond
Sous-sol - Circulation 2	Identifiant : ZPSO-0059 (P0059) Description : Colle de carrelage de sol
Sous-sol - Circulation 2	Identifiant : ZPSO-0060 (P0060) Description : Colle de plinthe carrelage
Sous-sol - Circulation 2	Identifiant : ZPSO-0061 (P0061) Description : Enduit plâtre rebouchage
Sous-sol - Pièce 1; Sous-sol - Pièce 10; Sous-sol - Pièce 11; Sous-sol - Pièce 12; Sous-sol - Pièce 13; Sous-sol - Circulation 2; Sous-sol - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0063 (P0063) Description : Calorifugeage
Sous-sol - Pièce 1; Sous-sol - Pièce 5; Sous-sol - Pièce 6; Sous-sol - Pièce 7; Sous-sol - Pièce 8; Sous-sol - Pièce 9; Sous-sol - Pièce 10; Sous-sol - Pièce 11; Sous-sol - Pièce 12; Sous-sol - Pièce 13; Sous-sol - Pièce 14; Sous-sol - Chaufferie; Sous-sol - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0064 (P0064) Description : Enduit ciment joint pierre
Sous-sol - Circulation 1; Sous-sol - Pièce 1; Sous-sol - Pièce 2; Sous-sol - Pièce 3; Sous-sol - Pièce 4; Sous-sol - Pièce 5	Identifiant : ZPSO-0065 (P0065) Description : Béton



Localisation	Description du matériau
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : ZPSO-0066 (P0066) Description : Enduit ciment
Sous-sol - Pièce 1; Sous-sol - Pièce 2; Sous-sol - Pièce 3; Sous-sol - Pièce 4; Sous-sol - Pièce 5; Sous-sol - Pièce 6; Sous-sol - Pièce 7; Sous-sol - Pièce 8; Sous-sol - Pièce 9; Sous-sol - Pièce 10; Sous-sol - Pièce 11; Sous-sol - Pièce 12; Sous-sol - Pièce 13; Sous-sol - Pièce 14; Sous-sol - Chauffage; Sous-sol - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0068 (P0068) Description : Enduit ciment plafond
Sous-sol - Pièce 1; Sous-sol - Pièce 2; Sous-sol - Pièce 3; Sous-sol - Pièce 4; Sous-sol - Pièce 5; Sous-sol - Pièce 6; Sous-sol - Pièce 7; Sous-sol - Pièce 8; Sous-sol - Pièce 9; Sous-sol - Pièce 10; Sous-sol - Pièce 11; Sous-sol - Pièce 12; Sous-sol - Pièce 13; Sous-sol - Pièce 14; Sous-sol - Chauffage; Sous-sol - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0069 (P0069) Description : Panneaux de fibralith plafond
Sous-sol - Pièce 2; Sous-sol - Pièce 3; Sous-sol - Pièce 4	Identifiant : ZPSO-0070 (P0070) Description : Enduit ciment mural
Sous-sol - Pièce 3	Identifiant : ZPSO-0071 (P0071) Description : Béton seuil
Sous-sol - Pièce 6; Sous-sol - Pièce 7; Sous-sol - Pièce 8	Identifiant : ZPSO-0072 (P0072) Description : Chape maigre
Sous-sol - Circulation 1; Sous-sol - Pièce 1; Sous-sol - Pièce 2; Sous-sol - Pièce 6; Sous-sol - Pièce 7; Sous-sol - Pièce 8; Sous-sol - Pièce 9; Sous-sol - Pièce 10; Sous-sol - Pièce 11; Sous-sol - Pièce 12; Sous-sol - Pièce 13; Sous-sol - Pièce 14; Sous-sol - Chauffage; Sous-sol - Circulation 2; Sous-sol - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0073 (P0073) Description : Enduit ciment joint parpaing
Sous-sol - Pièce 5; Sous-sol - Pièce 6; Sous-sol - Pièce 7; Sous-sol - Pièce 8; Sous-sol - Pièce 9; Sous-sol - Pièce 10; Sous-sol - Pièce 11; Sous-sol - Pièce 12; Sous-sol - Pièce 13; Sous-sol - Pièce 14; Sous-sol - Chauffage; Sous-sol - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0074 (P0074) Description : Enduit ciment joint pierre
Sous-sol - Pièce 9; Sous-sol - Pièce 10; Sous-sol - Pièce 11; Sous-sol - Pièce 12; Sous-sol - Pièce 13; Sous-sol - Pièce 14; Sous-sol - Chauffage; Sous-sol - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0075 (P0075) Description : Béton
Sous-sol - Circulation 1; Sous-sol - Pièce 1; Sous-sol - Pièce 2; Sous-sol - Pièce 3; Sous-sol - Pièce 4; Sous-sol - Pièce 5; Sous-sol - Pièce 6; Sous-sol - Pièce 7; Sous-sol - Pièce 8; Sous-sol - Pièce 9; Sous-sol - Pièce 10; Sous-sol - Pièce 11; Sous-sol - Pièce 12; Sous-sol - Pièce 13; Sous-sol - Pièce 14; Sous-sol - Chauffage; Sous-sol - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0076 (P0076) Description : Enduit ciment plafond



Localisation	Description du matériau
Sous-sol - Pièce 1; Sous-sol - Pièce 2; Sous-sol - Pièce 3; Sous-sol - Pièce 4; Sous-sol - Pièce 5; Sous-sol - Pièce 6; Sous-sol - Pièce 7; Sous-sol - Pièce 8; Sous-sol - Pièce 9; Sous-sol - Pièce 10; Sous-sol - Pièce 11; Sous-sol - Pièce 12; Sous-sol - Pièce 13; Sous-sol - Pièce 14; Sous-sol - Chaufferie; Sous-sol - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0077 (P0077) Description : Panneaux de fibralith plafond
Sous-sol - Pièce 13; Sous-sol - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0078 (P0078) Description : Mastic vitrier
Sous-sol - Pièce 13	Identifiant : ZPSO-0079 (P0079) Description : Joint chassis-vitrage
Sous-sol - Palier	Identifiant : ZPSO-0082 (P0082) Description : Enduit plâtre sur mur béton
Sous-sol - Palier	Identifiant : ZPSO-0083 (P0083) Description : Enduit plâtre sur mur béton
Sous-sol - Palier	Identifiant : ZPSO-0084 (P0084) Description : Enduit plâtre sur mur béton
Sous-sol - Palier	Identifiant : ZPSO-0085 (P0085) Description : Enduit plâtre sur mur béton
Sous-sol - Palier	Identifiant : ZPSO-0086 (P0086) Description : Enduit plâtre peint plafond
Sous-sol - Palier	Identifiant : ZPSO-0087 (P0087) Description : Enduit plâtre peint plafond
Sous-sol - Palier	Identifiant : ZPSO-0088 (P0088) Description : Colle de carrelage de sol
Sous-sol - Palier	Identifiant : ZPSO-0089 (P0089) Description : Colle de plinthe carrelage
Étage 3 - Palier	Identifiant : ZPSO-0090 (P0090) Description : Enduit plâtre sur mur béton
Étage 3 - Palier	Identifiant : ZPSO-0091 (P0091) Description : Enduit plâtre sur mur béton
Étage 3 - Palier	Identifiant : ZPSO-0092 (P0092) Description : Enduit plâtre sur mur béton
Étage 3 - Palier	Identifiant : ZPSO-0093 (P0093) Description : Enduit plâtre sur mur béton
Étage 3 - Palier	Identifiant : ZPSO-0094 (P0094) Description : Enduit plâtre peint plafond
Étage 3 - Palier	Identifiant : ZPSO-0095 (P0095) Description : Enduit plâtre peint plafond
Étage 3 - Palier	Identifiant : ZPSO-0096 (P0096) Description : Colle de carrelage de sol



Localisation	Description du matériau
Étage 3 - Palier	Identifiant : ZPSO-0097 (P0097) Description : Colle de plinthe carrelage
Eta 1 log G - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0098 (P0098) Description : Enduit plâtre sur mur brique
Eta 1 log G - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0099 (P0099) Description : Enduit plâtre sur mur béton
Eta 1 log G - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0100 (P0100) Description : Enduit plâtre peint plafond
Eta 1 log G - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0101 (P0101) Description : Cueillie (Cueillie)
Eta 1 log G - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0102 (P0102) Description : Colle de faïence
Eta 1 log G - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0103 (P0103) Description : Plaque bitumineuse isophonique
Eta 1 log G - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0104 (P0104) Description : Linoleum + colle
Eta 1 log G - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0105 (P0105) Description : Linoleum + colle
Eta 1 log G - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0106 (P0106) Description : Colle de carrelage de sol
Eta 1 log G - Entrée; Eta 1 log G - Cuisine; Eta 1 log G - Séjour; Eta 1 log G - SdB; Eta 1 log G - WC; Eta 1 log G - Chambre 1; Eta 1 log G - Chambre 2; Eta 1 log G - Chambre 3; Eta 1 log G - Rangement	Identifiant : ZPSO-0107 (P0107) Description : Enduit plâtre sur mur brique
Eta 1 log G - Entrée; Eta 1 log G - Cuisine; Eta 1 log G - Séjour; Eta 1 log G - SdB; Eta 1 log G - WC; Eta 1 log G - Chambre 1; Eta 1 log G - Chambre 2; Eta 1 log G - Chambre 3; Eta 1 log G - Rangement	Identifiant : ZPSO-0108 (P0108) Description : Enduit plâtre sur mur béton
Eta 1 log G - Entrée; Eta 1 log G - Cuisine; Eta 1 log G - Séjour; Eta 1 log G - SdB; Eta 1 log G - WC; Eta 1 log G - Chambre 1; Eta 1 log G - Chambre 2; Eta 1 log G - Chambre 3; Eta 1 log G - Rangement	Identifiant : ZPSO-0109 (P0109) Description : Enduit plâtre peint plafond
Eta 1 log G - Entrée; Eta 1 log G - Cuisine; Eta 1 log G - Séjour; Eta 1 log G - SdB; Eta 1 log G - WC; Eta 1 log G - Chambre 1; Eta 1 log G - Chambre 2; Eta 1 log G - Chambre 3; Eta 1 log G - Rangement	Identifiant : ZPSO-0110 (P0110) Description : Enduit plâtre peint plafond (Cueillie)
Eta 1 log G - Rangement	Identifiant : ZPSO-0111 (P0111) Description : Linoleum + colle
Eta 1 log G - Entrée	Identifiant : ZPSO-0112 (P0112) Description : Linoleum + colle
Eta 1 log G - SdB	Identifiant : ZPSO-0113 (P0113) Description : Colle de faïence



Localisation	Description du matériau
Eta 1 log G - SdB	Identifiant : ZPSO-0114 (P0114) Description : Colle de faïence
Eta 1 log G - SdB	Identifiant : ZPSO-0115 (P0115) Description : Colle de faïence
Eta 1 log G - SdB	Identifiant : ZPSO-0116 (P0116) Description : Colle de carrelage de sol
Eta 1 log G - SdB	Identifiant : ZPSO-0117 (P0117) Description : Colle de plinthe carrelage
Eta 1 log G - WC	Identifiant : ZPSO-0118 (P0118) Description : Linoleum + colle
Eta 1 log D - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0119 (P0119) Description : Enduit plâtre sur mur brique
Eta 1 log D - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0120 (P0120) Description : Enduit plâtre sur mur béton
Eta 1 log D - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0121 (P0121) Description : Enduit plâtre peint plafond
Eta 1 log D - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0122 (P0122) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre de plafond (Cueillie)
Eta 1 log D - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0123 (P0123) Description : Colle de faïence
Eta 1 log D - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0124 (P0124) Description : Plaque bitumineuse isophonique
Eta 1 log D - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0125 (P0125) Description : Linoleum + colle
Eta 1 log D - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0126 (P0126) Description : Linoleum + colle
Eta 1 log D - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0127 (P0127) Description : Colle de plinthe carrelage
Eta 1 log D - Chambre 1	Identifiant : ZPSO-0128 (P0128) Description : Enduit plâtre sur mur brique
Eta 1 log D - Chambre 1	Identifiant : ZPSO-0129 (P0129) Description : Enduit plâtre sur mur béton
Eta 1 log D - Chambre 1	Identifiant : ZPSO-0130 (P0130) Description : Enduit plâtre peint plafond
Eta 1 log D - Chambre 1	Identifiant : ZPSO-0131 (P0131) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre de plafond (Cueillie)
Eta 1 log D - Rangement	Identifiant : ZPSO-0132 (P0132) Description : Linoleum + colle
Eta 1 log D - Entrée	Identifiant : ZPSO-0133 (P0133) Description : Linoleum + colle
Eta 1 log D - SdB	Identifiant : ZPSO-0134 (P0134) Description : Colle de faïence



Localisation	Description du matériau
Eta 1 log D - SdB	Identifiant : ZPSO-0135 (P0135) Description : Colle de faïence
Eta 1 log D - SdB	Identifiant : ZPSO-0136 (P0136) Description : Colle de faïence
Eta 1 log D - SdB	Identifiant : ZPSO-0137 (P0137) Description : Colle de carrelage de sol
Eta 1 log D - SdB	Identifiant : ZPSO-0138 (P0138) Description : Colle de plinthe carrelage
Eta 1 log D - WC	Identifiant : ZPSO-0139 (P0139) Description : Linoleum + colle
Eta 1 log D - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0140 (P0140) Description : Colle de carrelage de sol
Eta 2 log G - Entrée; Eta 2 log G - Cuisine; Eta 2 log G - Séjour; Eta 2 log G - SdB; Eta 2 log G - WC; Eta 2 log G - Chambre 1; Eta 2 log G - Chambre 2; Eta 2 log G - Chambre 3; Eta 2 log G - Rangement	Identifiant : ZPSO-0141 (P0141) Description : Enduit plâtre sur mur brique
Eta 2 log G - Entrée; Eta 2 log G - Cuisine; Eta 2 log G - Séjour; Eta 2 log G - SdB; Eta 2 log G - WC; Eta 2 log G - Chambre 1; Eta 2 log G - Chambre 2; Eta 2 log G - Chambre 3; Eta 2 log G - Rangement	Identifiant : ZPSO-0142 (P0142) Description : Enduit plâtre sur mur béton
Eta 2 log G - Entrée; Eta 2 log G - Cuisine; Eta 2 log G - Séjour; Eta 2 log G - SdB; Eta 2 log G - WC; Eta 2 log G - Chambre 1; Eta 2 log G - Chambre 2; Eta 2 log G - Chambre 3; Eta 2 log G - Rangement	Identifiant : ZPSO-0143 (P0143) Description : Enduit plâtre peint plafond
Eta 2 log G - Entrée; Eta 2 log G - Cuisine; Eta 2 log G - Séjour; Eta 2 log G - SdB; Eta 2 log G - WC; Eta 2 log G - Chambre 1; Eta 2 log G - Chambre 2; Eta 2 log G - Chambre 3	Identifiant : ZPSO-0144 (P0144) Description : Enduit plâtre peint plafond
Eta 2 log G - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0145 (P0145) Description : Colle de faïence
Eta 2 log G - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0146 (P0146) Description : Plaque bitumineuse isophonique
Eta 2 log G - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0147 (P0147) Description : Linoleum + colle
Eta 2 log G - Cuisine; Eta 2 log G - SdB; Eta 2 log G - WC	Identifiant : ZPSO-0148 (P0148) Description : Colle de carrelage de sol
Eta 2 log G - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0149 (P0149) Description : Linoleum + colle
Eta 2 log G - Cuisine; Eta 2 log G - SdB; Eta 2 log G - WC	Identifiant : ZPSO-0150 (P0150) Description : Colle de plinthe carrelage
Eta 2 log G - WC	Identifiant : ZPSO-0151 (P0151) Description : Linoleum + colle



Localisation	Description du matériau
Eta 2 log G - Chambre 2	Identifiant : ZPSO-0152 (P0152) Description : Enduit plâtre sur mur béton
Eta 2 log G - Chambre 2	Identifiant : ZPSO-0153 (P0153) Description : Enduit plâtre peint plafond
Eta 2 log G - Chambre 2	Identifiant : ZPSO-0154 (P0154) Description : Enduit plâtre peint plafond (Cueillie)
Eta 2 log G - Rangement	Identifiant : ZPSO-0155 (P0155) Description : Linoleum + colle
Eta 2 log G - Entrée	Identifiant : ZPSO-0156 (P0156) Description : Linoleum + colle
Eta 2 log G - Chambre 2	Identifiant : ZPSO-0157 (P0157) Description : Enduit plâtre sur mur brique
Eta 2 log G - SdB	Identifiant : ZPSO-0158 (P0158) Description : Colle de faïence
Eta 2 log G - SdB	Identifiant : ZPSO-0159 (P0159) Description : Colle de faïence
Eta 2 log G - SdB	Identifiant : ZPSO-0160 (P0160) Description : Colle de faïence
Eta 2 log G - SdB	Identifiant : ZPSO-0161 (P0161) Description : Colle de carrelage de sol
Eta 2 log G - SdB	Identifiant : ZPSO-0162 (P0162) Description : Colle de plinthe carrelage
Eta 2 log G - Rangement; Eta 2 log D - Entrée; Eta 2 log D - Cuisine; Eta 2 log D - Séjour; Eta 2 log D - SdB; Eta 2 log D - WC; Eta 2 log D - Chambre 1; Eta 2 log D - Chambre 2; Eta 2 log D - Rangement	Identifiant : ZPSO-0163 (P0163) Description : Enduit plâtre sur mur brique
Eta 2 log D - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0164 (P0164) Description : Enduit plâtre sur mur béton
Eta 2 log D - Entrée; Eta 2 log D - Cuisine; Eta 2 log D - Séjour; Eta 2 log D - SdB; Eta 2 log D - WC; Eta 2 log D - Chambre 1; Eta 2 log D - Chambre 2; Eta 2 log D - Rangement	Identifiant : ZPSO-0165 (P0165) Description : Enduit plâtre peint plafond
Eta 2 log D - Entrée; Eta 2 log D - Cuisine; Eta 2 log D - Séjour; Eta 2 log D - SdB; Eta 2 log D - WC; Eta 2 log D - Chambre 1; Eta 2 log D - Chambre 2; Eta 2 log D - Rangement	Identifiant : ZPSO-0166 (P0166) Description : Enduit plâtre peint plafond (Cueillie)
Eta 2 log D - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0167 (P0167) Description : Colle de faïence
Eta 2 log D - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0168 (P0168) Description : Plaque bitumineuse isophonique
Eta 2 log D - Cuisine; Eta 2 log D - SdB; Eta 2 log D - WC	Identifiant : ZPSO-0169 (P0169) Description : Linoleum + colle



Localisation	Description du matériau
Eta 2 log D - Cuisine; Eta 2 log D - SdB; Eta 2 log D - WC	Identifiant : ZPSO-0170 (P0170) Description : Colle de carrelage de sol
Eta 2 log D - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0171 (P0171) Description : Linoleum + colle
Eta 2 log D - Cuisine; Eta 2 log D - SdB; Eta 2 log D - WC	Identifiant : ZPSO-0172 (P0172) Description : Colle de plinthe carrelage
Eta 2 log D - Entrée; Eta 2 log D - Cuisine; Eta 2 log D - Séjour; Eta 2 log D - SdB; Eta 2 log D - WC; Eta 2 log D - Chambre 1; Eta 2 log D - Chambre 2; Eta 2 log D - Rangement	Identifiant : ZPSO-0173 (P0173) Description : Enduit plâtre sur mur brique
Eta 2 log D - Chambre 1	Identifiant : ZPSO-0174 (P0174) Description : Enduit plâtre sur mur béton
Eta 2 log D - Chambre 1	Identifiant : ZPSO-0175 (P0175) Description : Enduit plâtre peint plafond
Eta 2 log D - Chambre 1	Identifiant : ZPSO-0176 (P0176) Description : Enduit plâtre peint plafond (Cueillie)
Eta 2 log D - Rangement	Identifiant : ZPSO-0177 (P0177) Description : Linoleum + colle
Eta 2 log D - Entrée	Identifiant : ZPSO-0178 (P0178) Description : Linoleum + colle
Eta 2 log D - WC	Identifiant : ZPSO-0179 (P0179) Description : Linoleum + colle
Eta 2 log D - SdB	Identifiant : ZPSO-0180 (P0180) Description : Colle de faïence
Eta 2 log D - SdB	Identifiant : ZPSO-0181 (P0181) Description : Colle de faïence
Eta 2 log D - SdB	Identifiant : ZPSO-0182 (P0182) Description : Colle de faïence
Eta 2 log D - SdB	Identifiant : ZPSO-0183 (P0183) Description : Colle de carrelage de sol
Eta 2 log D - SdB	Identifiant : ZPSO-0184 (P0184) Description : Colle de plinthe carrelage
Eta 2 log G - Séjour	Identifiant : ZPSO-0185 (P0185) Description : Faux plafond
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0186 (P0186) Description : Enduit de façade
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0187 (P0187) Description : Colle
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0188 (P0188) Description : Enduit de façade
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0189 (P0189) Description : Chape maigre



Localisation	Description du matériau
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0190 (P0190) Description : Joint de maçonnerie
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0191 (P0191) Description : Enduit ciment
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0192 (P0192) Description : Joint de maçonnerie
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0193 (P0193) Description : Appui de fenêtre
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0194 (P0194) Description : Béton seuil
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0195 (P0195) Description : Béton
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0196 (P0196) Description : Béton
Eta 2 log D - Séjour	Identifiant : ZPSO-0197 (P0197) Description : Mastic vitrier
Eta 2 log D - Séjour	Identifiant : ZPSO-0198 (P0198) Description : Joint d'étanchéité de radiateurs
Eta 2 log G - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0199 (P0199) Description : Mastic vitrier
Eta 2 log G - Séjour	Identifiant : ZPSO-0200 (P0200) Description : Joint d'étanchéité de radiateurs
Eta 3 log - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0201 (P0201) Description : Enduit plâtre sur mur brique
Eta 3 log - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0202 (P0202) Description : Enduit plâtre peint plafond
Eta 3 log - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0203 (P0203) Description : Colle de faïence
Eta 3 log - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0205 (P0205) Description : Colle de carrelage de sol
Eta 3 log - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0206 (P0206) Description : Colle de plinthe carrelage
Eta 3 log - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0207 (P0207) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre
Eta 3 log - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0208 (P0208) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre
Eta 3 log - Chambre 3	Identifiant : ZPSO-0209 (P0209) Description : Enduit plâtre sur mur brique
Eta 3 log - Chambre 3	Identifiant : ZPSO-0210 (P0210) Description : Enduit plâtre peint plafond
Eta 3 log - Placard	Identifiant : ZPSO-0211 (P0211) Description : Enduit plâtre sur mur béton



Localisation	Description du matériau
Eta 3 log - SdB	Identifiant : ZPSO-0212 (P0212) Description : Colle de faïence
Eta 3 log - SdB	Identifiant : ZPSO-0213 (P0213) Description : Colle de faïence
Eta 3 log - SdB	Identifiant : ZPSO-0214 (P0214) Description : Colle de faïence
Eta 3 log - SdB	Identifiant : ZPSO-0215 (P0215) Description : Colle de carrelage de sol
Eta 3 log - SdB	Identifiant : ZPSO-0216 (P0216) Description : Colle de carrelage de sol
Eta 3 log - SdB	Identifiant : ZPSO-0217 (P0217) Description : Colle de plinthe carrelage
Eta 3 log - Séjour	Identifiant : ZPSO-0219 (P0219) Description : Colle de parquet
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0220 (P0220) Description : Ardoises
Eta 3 log - Combles 1; Eta 3 log - Combles 2	Identifiant : ZPSO-0221 (P0221) Description : Colle
Eta 3 log - Combles 1	Identifiant : ZPSO-0223 (P0223) Description : Mastic vitrier
Eta 3 log - Combles 1	Identifiant : ZPSO-0224 (P0224) Description : Enduit ciment peint mural
Eta 3 log - Combles 2	Identifiant : ZPSO-0226 (P0226) Description : Calorifugeage
Eta 3 log - Combles 2	Identifiant : ZPSO-0227 (P0227) Description : Linoleum
Étage 1 bis - Bureau 1; Étage 1 bis - Bureau 2	Identifiant : ZPSO-0228 (P0228) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural
Étage 1 bis - Bureau 1; Étage 1 bis - Bureau 2	Identifiant : ZPSO-0229 (P0229) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre de plafond
Étage 1 bis - Bureau 1; Étage 1 bis - Bureau 2	Identifiant : ZPSO-0230 (P0230) Description : Linoleum + colle
Étage 1 bis - Bureau 2	Identifiant : ZPSO-0231 (P0231) Description : Mastic vitrier
Étage 1 bis - Bureau 2	Identifiant : ZPSO-0232 (P0232) Description : Colle
Étage 1 bis - Bureau 2	Identifiant : ZPSO-0233 (P0233) Description : Ardoises
Extérieur	Identifiant : ZPSO-0234 (P0234) Description : Mitre en fibres-ciment
RDC - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0236 (P0236) Description : Colle plinthe



Localisation	Description du matériau
RDC - WC 2	Identifiant : ZPSO-0237 (P0237) Description : Colle de plinthe carrelage
Sous-sol - Chaufferie	Identifiant : ZPSO-0241 (P0241) Description : Enduit plâtre mural
Sous-sol - Pièce 6	Identifiant : ZPSO-0242 (P0242) Description : Enduit plâtre mural
RDC - Pièce 4	Identifiant : ZPSO-0243 (P0243) Description : Colle papier peint
RDC - Pièce 4	Identifiant : ZPSO-0247 (P0247) Description : Enduit plâtre mural
RDC - Pièce 8	Identifiant : ZPSO-0249 (P0249) Description : Peinture murale
RDC - Pièce 8	Identifiant : ZPSO-0250 (P0250) Description : Enduit plâtre sur mur brique
RDC - Pièce 8	Identifiant : ZPSO-0251 (P0251) Description : Peinture murale
RDC - Pièce 8	Identifiant : ZPSO-0252 (P0252) Description : Enduit plâtre sur mur brique
Eta 1 log G - Chambre 1	Identifiant : ZPSO-0253 (P0253) Description : Colle papier peint
Eta 1 log G - Chambre 1	Identifiant : ZPSO-0254 (P0254) Description : Peinture murale
Eta 1 log G - Chambre 1	Identifiant : ZPSO-0255 (P0255) Description : Enduit plâtre sur mur brique
Eta 1 log D - Séjour	Identifiant : ZPSO-0256 (P0256) Description : Colle papier peint jaune
Eta 1 log D - Séjour	Identifiant : ZPSO-0257 (P0257) Description : Colle papier peint multi-colors
Eta 1 log D - Séjour	Identifiant : ZPSO-0258 (P0258) Description : Enduit plâtre sur mur brique
Eta 2 log D - Chambre 1	Identifiant : ZPSO-0259 (P0259) Description : Colle papier peint jaune
Eta 2 log D - Chambre 1	Identifiant : ZPSO-0260 (P0260) Description : Enduit plâtre sur mur brique
Eta 2 log G - Chambre 1	Identifiant : ZPSO-0261 (P0261) Description : Colle papier peint bleu
Eta 2 log G - Chambre 1	Identifiant : ZPSO-0262 (P0262) Description : Colle isolant
Eta 2 log G - Chambre 1	Identifiant : ZPSO-0263 (P0263) Description : Peinture murale bleu
Eta 2 log G - Chambre 1	Identifiant : ZPSO-0264 (P0264) Description : Enduit plâtre sur mur brique





D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau
Néant	-

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-



D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Néant	-	-

Fait à **JUGON LES LACS**, le **31/03/2026**

Par : **AMET Jean-David**

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION - 102, route de Limours - Bat A6 - 78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE**

E. Annexes au rapport

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012 :

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épandements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

E.1. Consignes générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du

1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).


Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

E.2. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0001	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - Pièce 1	
P0002	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - Pièce 1	
P0003	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Pièce 1	
P0004	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - Pièce 1	
P0005	Enduit plâtre peint plafond	RDC - Pièce 1	
P0006	Enduit plâtre peint plafond (Cueillie)	RDC - Pièce 1	
P0007	Linoleum + colle	RDC - Pièce 1	
P0008	Linoleum + colle	RDC - Pièce 1	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0009	Dalles de sol (a) + colle noire (a) + ragréage (a)	RDC - Pièce 1	
P0010	Colle de plinthe carrelage (a)	RDC - Pièce 1	
P0011	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - Pièce 2	
P0012	Linoleum + colle	RDC - Pièce 2	
P0013	Colle noire	RDC - Pièce 2	
P0014	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - Pièce 3	
P0015	Dalles de sol + colle	RDC - Pièce 3	
P0016	Colle de plinthe carrelage (a)	RDC - Pièce 3	
P0017	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Circulation 1	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0018	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - Circulation 1	
P0019	Enduit plâtre peint plafond	RDC - Circulation 1	
P0020	Linoleum + colle	RDC - Circulation 1	
P0021	Colle noire	RDC - Circulation 1	
P0022	Enduit plâtre sur mur béton (a)	RDC - Pièce 4	
P0023	Linoleum + colle	RDC - Pièce 4	
P0024	Colle + ragréage	RDC - Pièce 4	
P0025	Colle de faïence	RDC - Salle d'eau	
P0026	Colle de plinthe carrelage (a)	RDC - Salle d'eau	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0027	Colle de faïence	RDC - Salle d'eau 2	
P0028	Enduit mural	RDC - Circulation 1	
P0029	Enduit plâtre peint plafond	RDC - Circulation 1	
P0030	Chape maigre	RDC - Circulation 1	
P0031	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	RDC - Pièce 5	
P0032	Enduit rebouchage	RDC - Gaine 1	
P0033	Chape maigre	RDC - Gaine 1	
P0034	Joint de maçonnerie	RDC - Gaine 1	
P0035	Colle de carrelage de sol	RDC - Circulation 2	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0036	Colle de plinthe carrelage (a)	RDC - Circulation 2	
P0037	Linoleum + colle	RDC - Circulation 3	
P0038	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	RDC - Pièce 6	
P0039	Colle de faïence	RDC - Pièce 6	
P0040	Colle de faïence	RDC - Pièce 6	
P0041	Linoleum + colle	RDC - Pièce 6	
P0042	Linoleum + colle	RDC - Pièce 6	
P0043	Colle de carrelage de sol	RDC - Pièce 6	
P0044	Colle de plinthe carrelage	RDC - Pièce 6	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0045	Colle de faïence	RDC - Pièce 7	
P0046	Colle de faïence	RDC - Pièce 7	
P0047	Colle de faïence	RDC - Pièce 12	
P0048	Colle de faïence	RDC - Pièce 12	
P0049	Colle de faïence	RDC - Pièce 12	
P0050	Colle de carrelage de sol	RDC - Pièce 7	
P0051	Colle de plinthe carrelage	RDC - Pièce 7	
P0052	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Placard 2	
P0053	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - Placard 2	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0054	Enduit plâtre peint plafond	RDC - Placard 2	
P0055	Enduit plâtre peint plafond (Cueillie)	RDC - Placard 2	
P0056	Linoleum (a) + colle (a)	RDC - Placard 2	
P0057	Enduit ciment joint parpaing	Sous-sol - Circulation 2	
P0058	Enduit plâtre peint plafond	Sous-sol - Circulation 2	
P0059	Colle de carrelage de sol	Sous-sol - Circulation 2	
P0060	Colle de plinthe carrelage	Sous-sol - Circulation 2	
P0061	Enduit plâtre rebouchage	Sous-sol - Circulation 2	
P0062	Enduit plâtre rebouchage (a)	Sous-sol - Circulation 2	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0063	Calorifugeage	Sous-sol - Circulation 2	
P0064	Enduit ciment joint pierre	Sous-sol - Pièce 1	
P0065	Béton	Sous-sol - Pièce 1	
P0066	Enduit ciment	Sous-sol - Pièce 1	
P0067	Conduit fibres-ciment (a)	Sous-sol - Pièce 1	
P0068	Enduit ciment plafond	Sous-sol - Pièce 1	
P0069	Panneaux de fibralith plafond	Sous-sol - Pièce 1	
P0070	Enduit ciment mural	Sous-sol - Pièce 3	
P0071	Béton seuil	Sous-sol - Pièce 3	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0072	Chape maigre	Sous-sol - Pièce 6	
P0073	Enduit ciment joint parpaing	Sous-sol - Pièce 13	
P0074	Enduit ciment joint pierre	Sous-sol - Pièce 13	
P0075	Béton	Sous-sol - Pièce 13	
P0076	Enduit ciment plafond	Sous-sol - Pièce 13	
P0077	Panneaux de fibralith plafond	Sous-sol - Pièce 13	
P0078	Mastic vitrier	Sous-sol - Pièce 13	
P0079	Joint chassis-vitrage	Sous-sol - Pièce 13	
P0080	Conduit fibres-ciment (a)	Sous-sol - Pièce 13	



Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0081	Conduit fibres-ciment (a)	Sous-sol - Pièce 13	
P0082	Enduit plâtre sur mur béton	Sous-sol - Palier	
P0083	Enduit plâtre sur mur béton	Sous-sol - Palier	
P0084	Enduit plâtre sur mur béton	Sous-sol - Palier	
P0085	Enduit plâtre sur mur béton	Sous-sol - Palier	
P0086	Enduit plâtre peint plafond	Sous-sol - Palier	
P0087	Enduit plâtre peint plafond	Sous-sol - Palier	
P0088	Colle de carrelage de sol	Sous-sol - Palier	
P0089	Colle de plinthe carrelage	Sous-sol - Palier	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0090	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 3 - Palier	
P0091	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 3 - Palier	
P0092	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 3 - Palier	
P0093	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 3 - Palier	
P0094	Enduit plâtre peint plafond	Étage 3 - Palier	
P0095	Enduit plâtre peint plafond	Étage 3 - Palier	
P0096	Colle de carrelage de sol	Étage 3 - Palier	
P0097	Colle de plinthe carrelage	Étage 3 - Palier	
P0098	Enduit plâtre sur mur brique	Eta 1 log G - Cuisine	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0099	Enduit plâtre sur mur béton	Eta 1 log G - Cuisine	
P0100	Enduit plâtre peint plafond	Eta 1 log G - Cuisine	
P0101	Cueillie (Cueillie)	Eta 1 log G - Cuisine	
P0102	Colle de faïence	Eta 1 log G - Cuisine	
P0103	Plaque bitumineuse isophonique	Eta 1 log G - Cuisine	
P0104	Linoleum + colle	Eta 1 log G - Cuisine	
P0105	Linoleum + colle	Eta 1 log G - Cuisine	
P0106	Colle de carrelage de sol	Eta 1 log G - Cuisine	
P0107	Enduit plâtre sur mur brique	Eta 1 log G - Chambre 1	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0108	Enduit plâtre sur mur béton	Eta 1 log G - Chambre 1	
P0109	Enduit plâtre peint plafond	Eta 1 log G - Chambre 1	
P0110	Enduit plâtre peint plafond (Cueillie)	Eta 1 log G - Chambre 1	
P0111	Linoleum + colle	Eta 1 log G - Rangement	
P0112	Linoleum + colle	Eta 1 log G - Entrée	
P0113	Colle de faïence	Eta 1 log G - SdB	
P0114	Colle de faïence	Eta 1 log G - SdB	
P0115	Colle de faïence	Eta 1 log G - SdB	
P0116	Colle de carrelage de sol	Eta 1 log G - SdB	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0117	Colle de plinthe carrelage	Eta 1 log G - SdB	
P0118	Linoleum + colle	Eta 1 log G - WC	
P0119	Enduit plâtre sur mur brique	Eta 1 log D - Cuisine	
P0120	Enduit plâtre sur mur béton	Eta 1 log D - Cuisine	
P0121	Enduit plâtre peint plafond	Eta 1 log D - Cuisine	
P0122	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre de plafond (Cueillie)	Eta 1 log D - Cuisine	
P0123	Colle de faïence	Eta 1 log D - Cuisine	
P0124	Plaque bitumineuse isophonique	Eta 1 log D - Cuisine	
P0125	Linoleum + colle	Eta 1 log D - Cuisine	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0126	Linoleum + colle	Eta 1 log D - Cuisine	
P0127	Colle de plinthe carrelage	Eta 1 log D - Cuisine	
P0128	Enduit plâtre sur mur brique	Eta 1 log D - Chambre 1	
P0129	Enduit plâtre sur mur béton	Eta 1 log D - Chambre 1	
P0130	Enduit plâtre peint plafond	Eta 1 log D - Chambre 1	
P0131	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre de plafond (Cueillie)	Eta 1 log D - Chambre 1	
P0132	Linoleum + colle	Eta 1 log D - Rangement	
P0133	Linoleum + colle	Eta 1 log D - Entrée	
P0134	Colle de faïence	Eta 1 log D - SdB	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0135	Colle de faïence	Eta 1 log D - SdB	
P0136	Colle de faïence	Eta 1 log D - SdB	
P0137	Colle de carrelage de sol	Eta 1 log D - SdB	
P0138	Colle de plinthe carrelage	Eta 1 log D - SdB	
P0139	Linoleum + colle	Eta 1 log D - WC	
P0140	Colle de carrelage de sol	Eta 1 log D - Cuisine	
P0141	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Pièce 1	
P0142	Enduit plâtre sur mur béton	Eta 2 log G - Cuisine	
P0143	Enduit plâtre peint plafond	Eta 2 log G - Cuisine	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0144	Enduit plâtre peint plafond	Eta 2 log G - Cuisine	
P0145	Colle de faïence	Eta 2 log G - Cuisine	
P0146	Plaque bitumineuse isophonique	Eta 2 log G - Cuisine	
P0147	Linoleum + colle	Eta 2 log G - Cuisine	
P0148	Colle de carrelage de sol	Eta 2 log G - Cuisine	
P0149	Linoleum + colle	Eta 2 log G - Cuisine	
P0150	Colle de plinthe carrelage	Eta 2 log G - Cuisine	
P0151	Linoleum + colle	Eta 2 log G - WC	
P0152	Enduit plâtre sur mur béton	Eta 2 log G - Chambre 2	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0153	Enduit plâtre peint plafond	Eta 2 log G - Chambre 2	
P0154	Enduit plâtre peint plafond (Cueillie)	Eta 2 log G - Chambre 2	
P0155	Linoleum + colle	Eta 2 log G - Rangement	
P0156	Linoleum + colle	Eta 2 log G - Entrée	
P0157	Enduit plâtre sur mur brique	Eta 2 log G - Chambre 2	
P0158	Colle de faïence	Eta 2 log G - SdB	
P0159	Colle de faïence	Eta 2 log G - SdB	
P0160	Colle de faïence	Eta 2 log G - SdB	
P0161	Colle de carrelage de sol	Eta 2 log G - SdB	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0162	Colle de plinthe carrelage	Eta 2 log G - SdB	
P0163	Enduit plâtre sur mur brique	Eta 2 log D - Cuisine	
P0164	Enduit plâtre sur mur béton	Eta 2 log D - Cuisine	
P0165	Enduit plâtre peint plafond	Eta 2 log D - Cuisine	
P0166	Enduit plâtre peint plafond (Cueillie)	Eta 2 log D - Cuisine	
P0167	Colle de faïence	Eta 2 log D - Cuisine	
P0168	Plaque bitumineuse isophonique	Eta 2 log D - Cuisine	
P0169	Linoleum + colle	Eta 2 log D - Cuisine	
P0170	Colle de carrelage de sol	Eta 2 log D - Cuisine	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0171	Linoleum + colle	Eta 2 log D - Cuisine	
P0172	Colle de plinthe carrelage	Eta 2 log D - Cuisine	
P0173	Enduit plâtre sur mur brique	Eta 2 log D - Chambre 1	
P0174	Enduit plâtre sur mur béton	Eta 2 log D - Chambre 1	
P0175	Enduit plâtre peint plafond	Eta 2 log D - Chambre 1	
P0176	Enduit plâtre peint plafond (Cueillie)	Eta 2 log D - Chambre 1	
P0177	Linoleum + colle	Eta 2 log D - Rangement	
P0178	Linoleum + colle	Eta 2 log D - Entrée	
P0179	Linoleum + colle	Eta 2 log D - WC	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0180	Colle de faïence	Eta 2 log D - SdB	
P0181	Colle de faïence	Eta 2 log D - SdB	
P0182	Colle de faïence	Eta 2 log D - SdB	
P0183	Colle de carrelage de sol	Eta 2 log D - SdB	
P0184	Colle de plinthe carrelage	Eta 2 log D - SdB	
P0185	Faux plafond	Eta 2 log G - Séjour	
P0186	Enduit de façade	Parties extérieures	
P0187	Colle	Parties extérieures	
P0188	Enduit de façade	Parties extérieures	



Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0189	Chape maigre	Parties extérieures	
P0190	Joint de maçonnerie	Parties extérieures	
P0191	Enduit ciment	Parties extérieures	
P0192	Joint de maçonnerie	Parties extérieures	
P0193	Appui de fenêtre	Parties extérieures	
P0194	Béton seuil	Parties extérieures	
P0195	Béton	Parties extérieures	
P0196	Béton	Parties extérieures	
P0197	Mastic vitrier	Eta 2 log D - Séjour	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0198	Joint d'étanchéité de radiateurs	Eta 2 log D - Séjour	
P0199	Mastic vitrier	Eta 2 log G - Cuisine	
P0200	Joint d'étanchéité de radiateurs	Eta 2 log G - Séjour	
P0201	Enduit plâtre sur mur brique	Eta 3 log - Cuisine	
P0202	Enduit plâtre peint plafond	Eta 3 log - Cuisine	
P0203	Colle de faïence	Eta 3 log - Cuisine	
P0204	Plaque bitumineuse isophonique (a)	Eta 3 log - Cuisine	
P0205	Colle de carrelage de sol	Eta 3 log - Cuisine	
P0206	Colle de plinthe carrelage	Eta 3 log - Cuisine	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0207	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	Eta 3 log - Cuisine	
P0208	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	Eta 3 log - Cuisine	
P0209	Enduit plâtre sur mur brique	Eta 3 log - Chambre 3	
P0210	Enduit plâtre peint plafond	Eta 3 log - Chambre 3	
P0211	Enduit plâtre sur mur béton	Eta 3 log - Placard	
P0212	Colle de faïence	Eta 3 log - SdB	
P0213	Colle de faïence	Eta 3 log - SdB	
P0214	Colle de faïence	Eta 3 log - SdB	
P0215	Colle de carrelage de sol	Eta 3 log - SdB	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0216	Colle de carrelage de sol	Eta 3 log - SdB	
P0217	Colle de plinthe carrelage	Eta 3 log - SdB	
P0218	Dalles de sol (a) + colle	Eta 3 log - Chambre 2	
P0219	Colle de parquet	Eta 3 log - Séjour	
P0220	Ardoises	Parties extérieures	
P0221	Colle	Eta 3 log - Combles 1	
P0222	Colle (a)	Eta 3 log - Combles 1	
P0223	Mastic vitrier	Eta 3 log - Combles 1	
P0224	Enduit ciment peint mural	Eta 3 log - Combles 1	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0225	Conduit fibres-ciment (a)	Eta 3 log - Combles 2	
P0226	Calorifugeage	Eta 3 log - Combles 2	
P0227	Linoleum	Eta 3 log - Combles 2	
P0228	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	Étage 1 bis - Bureau 2	
P0229	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre de plafond	Étage 1 bis - Bureau 2	
P0230	Linoleum + colle	Étage 1 bis - Bureau 2	
P0231	Mastic vitrier	Étage 1 bis - Bureau 2	
P0232	Colle	Étage 1 bis - Bureau 2	
P0233	Ardoises	Étage 1 bis - Bureau 2	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0234	Mitre en fibres-ciment	Extérieur	
P0235	Mitre en fibres-ciment	Parties extérieures	
P0236	Colle plinthe	RDC - Circulation 3	
P0237	Colle de plinthe carrelage	RDC - WC 2	
P0238	Colle de plinthe carrelage	RDC - WC	
P0239	Colle isolant	Eta 3 log - Combles 2	
P0240	Enduit plâtre mural	Sous-sol - Circulation 2	
P0241	Enduit plâtre mural	Sous-sol - Chauffage	
P0242	Enduit plâtre mural	Sous-sol - Pièce 6	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0243	Colle papier peint	RDC - Pièce 4	
P0244	Enduit plâtre mural	RDC - Pièce 4	
P0245	Enduit plâtre mural	RDC - Pièce 4	
P0246	Enduit plâtre mural	RDC - Pièce 4	
P0247	Enduit plâtre mural	RDC - Pièce 4	
P0248	Colle de plinthe carrelage	RDC - Pièce 5	
P0249	Peinture murale	RDC - Pièce 8	
P0250	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Pièce 8	
P0251	Peinture murale	RDC - Pièce 8	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0252	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Pièce 8	
P0253	Colle papier peint	Eta 1 log G - Chambre 1	
P0254	Peinture murale	Eta 1 log G - Chambre 1	
P0255	Enduit plâtre sur mur brique	Eta 1 log G - Chambre 1	
P0256	Colle papier peint jaune	Eta 1 log D - Séjour	
P0257	Colle papier peint multi-colors	Eta 1 log D - Séjour	
P0258	Enduit plâtre sur mur brique	Eta 1 log D - Séjour	
P0259	Colle papier peint jaune	Eta 2 log D - Chambre 1	
P0260	Enduit plâtre sur mur brique	Eta 2 log D - Chambre 1	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0261	Colle papier peint bleu	Eta 2 log G - Chambre 1	
P0262	Colle isolant	Eta 2 log G - Chambre 1	
P0263	Peinture murale bleu	Eta 2 log G - Chambre 1	
P0264	Enduit plâtre sur mur brique	Eta 2 log G - Chambre 1	

E.3. Planches de repérage




Rez-de-chaussée

Annexe au rapport : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML

Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNESBien : 26 RUE DE PENTHIEVRE
22270 JUGON LES LACSEtabli par : AMET Jean-David
Société : AED Groupe
Le : 31/03/2026Croquis 1 / 17
Version : V03
du : 31/03/2026

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



1er Etage bis

Annexe au rapport : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML

Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNESBien : 26 RUE DE PENTHIEVRE
22270 JUGON LES LACSÉtabli par : AMET Jean-David
Société : AED Groupe
Le : 31/03/2026Croquis 2 / 17
Version : V03
du : 31/03/2026


PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



Comble 1 bis

Combles 1 bis

Annexe au rapport : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML			Croquis 3 / 17			Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
Propriétaire : EPF Bretagne 14, Avenue Henri Fréville - CS90721-35207 RENNES	Bien : 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS	Établi par : AMET Jean-David Société : AED Groupe Le : 31/03/2026	Version : V03 du : 31/03/2026			Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
						Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



Sous-sol

Annexe au rapport : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML


Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNES

Bien : 26 RUE DE PENTHIEVRE
22270 JUGON LES LACS

Établi par : AMET Jean-David
Société : AED Groupe
Le : 31/03/2026

Croquis 4 / 17
Version : V03
du : 31/03/2026

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



Pc sous sol

Annexe au rapport : **EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML**


Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNES

Bien : 26 RUE DE PENTHIEVRE
22270 JUGON LES LACS

Établi par : AMET Jean-David
Société : AED Groupe
Le : 31/03/2026


Croquis 5 / 17
Version : V03
du : 31/03/2026

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)




Pc Rdc

Annexe au rapport : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML				Croquis 6 / 17		PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
Propriétaire : EPF Bretagne 14, Avenue Henri Fréville - CS90721-35207 RENNES	Bien : 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS	Établi par : AMET Jean-David Société : AED Groupe Le : 31/03/2026	Version : V03 du : 31/03/2026			PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
						MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



Pc 1er etage

Annexe au rapport : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML			Croquis 7 / 17		PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
Propriétaire : EPF Bretagne 14, Avenue Henri Fréville - CS90721-35207 RENNES	Bien : 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS	Établi par : AMET Jean-David Société : AED Groupe Le : 31/03/2026	Version : V03 du : 31/03/2026		PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
					MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



Pc 2eme etage

Annexe au rapport : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML


Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNES

Bien : 26 RUE DE PENTHIEVRE
22270 JUGON LES LACS

Établi par : AMET Jean-David
Société : AED Groupe
Le : 31/03/2026


Croquis 8 / 17
Version : V03
du : 31/03/2026

 PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
 MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



Pc 3 ème etage

Annexe au rapport : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML			Croquis 9 / 17			Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
Propriétaire : EPF Bretagne 14, Avenue Henri Fréville - CS90721-35207 RENNES	Bien : 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS	Établi par : AMET Jean-David Société : AED Groupe Le : 31/03/2026	Version : V03 du : 31/03/2026		Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse	
					Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)	




1er Etage logement gauche

Annexe au rapport : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML

Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNESBien : 26 RUE DE PENTHIEVRE
22270 JUGON LES LACSEtabli par : AMET Jean-David
Société : AED Groupe
Le : 31/03/2026Croquis 10 / 17
Version : V03
du : 31/03/2026

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)




1er Etage logement droite

Annexe au rapport : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML

Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNESBien : 26 RUE DE PENTHIEVRE
22270 JUGON LES LACSÉtabli par : AMET Jean-David
Société : AED Groupe
Le : 31/03/2026Croquis 11 / 17
Version : V03
du : 31/03/2026



PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



Annexe au rapport : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML

Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNESBien : 26 RUE DE PENTHIEVRE
22270 JUGON LES LACSEtabli par : AMET Jean-David
Société : AED Groupe
Le : 31/03/2026Croquis 12 / 17
Version : V03
du : 31/03/2026

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



2ème Étage logement droit

Annexe au rapport : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML


Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNES

Bien : 26 RUE DE PENTHIEVRE
22270 JUGON LES LACS

Établi par : AMET Jean-David
Société : AED Groupe
Le : 31/03/2026

Croquis 13 / 17
Version : V03
du : 31/03/2026

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



Annexe au rapport : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML

Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNESBien : 26 RUE DE PENTHIEVRE
22270 JUGON LES LACSEtabli par : AMET Jean-David
Société : AED Groupe
Le : 31/03/2026Croquis 14 / 17
Version : V03
du : 31/03/2026

a PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
a MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



Rapport de repérage amiante
Dossier n° EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML



Plan de masse

Annexe au rapport : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML


Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNES

Bien : 26 RUE DE PENTHIEVRE
22270 JUGON LES LACS

Établi par : AMET Jean-David
Société : AED Groupe
Le : 31/03/2026

Croquis 15 / 17
Version : V03
du : 31/03/2026


PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



Annexe au rapport : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML

Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNESBien : 26 RUE DE PENTHIEVRE
22270 JUGON LES LACSÉtabli par : AMET Jean-David
Société : AED Groupe
Le : 31/03/2026Croquis 16 / 17
Version : V03
du : 31/03/2026

a PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
a MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)





E.4. Résultats d'analyses



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8506 EN DATE DU 10/03/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - BRETAGNE-LOIRE 310 Rue de Fougères 35700 Rennes	Réf. Commande ITGA : IT0725-8506 Réf. Commande Client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML_2025_03_05_1406_4881
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0001 - Enduit plâtre sur mur beton - RDC - Piece 1		Réf échantillon ITGA : IT072503-7826 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0002 - Enduit plâtre sur mur beton - RDC - Piece 1		Réf échantillon ITGA : IT072503-7827 Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8506 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7828	
Réf échantillon client : P0003 - Enduit platre sur mur brique - RDC - Piece 1		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7829	
Réf échantillon client : P0004 - Enduit platre sur mur beton - RDC - Piece 1		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7830	
Réf échantillon client : P0005 - Enduit platre peint plafond - RDC - Piece 1		Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac	
Enduit plâtreux beige en vrac	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7831	
Réf échantillon client : P0006 - Enduit platre peint plafond (Cueillie) - RDC - Piece 1		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7832	
Réf échantillon client : P0007 - Linoleum + colle - RDC - Piece 1		Description ITGA : Revêtement souple gris avec poussières	
Revêtement souple gris avec poussières	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7833	
Réf échantillon client : P0008 - Linoleum + colle - RDC - Piece 1		Description ITGA : Revêtement souple gris	
Revêtement souple gris	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8506 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0009 - Dalles de sol + colle noire - RDC - Piece 1			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-7834 Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage gris / Colle bitumineuse noire	
▸ Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + Ragréage gris non séparable + Colle bitumineuse noire non séparable	MOLP le 10/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FNK (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0010 - Colle de plinthe carrelage - RDC - Piece 1			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-7835 Description ITGA : Peinture / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
▸ Peinture non séparable + Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste(s) : MVS / AYK / LDA (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0011 - Enduit platre sur mur beton - RDC - Piece 2			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-7836 Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▸ Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0012 - Linoleum + colle - RDC - Piece 2			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-7837 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0013 - Colle noire - RDC - Piece 2			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-7838 Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Colle polymère jaune	
▸ Matériau bitumineux noir + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8506 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7839	
Réf échantillon client : P0014 - Enduit platre sur mur beton - RDC - Piece 3		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en faible quantité non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7840	
Réf échantillon client : P0015 - Dalles de sol + colle - RDC - Piece 3		Description ITGA : Revêtement bitumineux beige / Colle polymère jaune / Matériau beige	
▸ Revêtement bitumineux beige + Colle polymère jaune non séparable + Matériau beige non séparable	META (B) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7841	
Réf échantillon client : P0016 - Colle de plinthe carrelage - RDC - Piece 3		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7843	
Réf échantillon client : P0017 - Enduit platre sur mur brique - RDC - Circulation 1		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7844	
Réf échantillon client : P0018 - Enduit platre sur mur beton - RDC - Circulation 1		Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▸ Peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7845	
Réf échantillon client : P0019 - Enduit platre peint plafond - RDC - Circulation 1		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8506 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7846	
Réf échantillon client : P0020 - Linoleum + colle - RDC - Circulation 1		Description ITGA : Revêtement souple gris	
▶ Revêtement souple gris	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8513 EN DATE DU 10/03/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - BRETAGNE-LOIRE 310 Rue de Fougères 35700 Rennes	Réf. Commande ITGA : IT0725-8513 Réf. Commande Client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML_2025_03_06_1518_2849
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0021 - Colle noire - RDC - Circulation 1		Réf échantillon ITGA : IT072503-7650 Description ITGA : Colle bitumineuse noire avec couche fibreuse	
Colle bitumineuse noire avec couche fibreuse	MOLP + META (B) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0022 - Enduit plâtre sur mur beton - RDC - Piece 4		Réf échantillon ITGA : IT072503-7651 Description ITGA : Peinture avec couche cartonnée / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche cartonnée non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : DGM (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8513 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0023 - Linoleum + colle - RDC - Piece 4			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-7652 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité	
▶ Revêtement souple gris	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : IOC
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en faible quantité non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : IOC (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0024 - Colle + ragreage - RDC - Piece 4			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-7653 Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris	
▶ Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : IOC (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0025 - Colle de faïence - RDC - Salle d'eau			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-7654 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant blanc non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0026 - Colle de plinthe carrelage - RDC - Salle d'eau			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-7655 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RLP (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8513 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7656	
Réf échantillon client : P0027 - Colle de faïence - RDC - Salle d'eau 2		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtréuse blanche / Joint cassant blanc	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Couche plâtréuse blanche non séparable + Joint cassant blanc non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7657	
Réf échantillon client : P0028 - Enduit mural - RDC - Circulation 1		Description ITGA : Matériau blanc en faible quantité en vrac / Enduit beige en vrac	
▸ Matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable + Enduit beige en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFP (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7658	
Réf échantillon client : P0029 - Enduit plâtre peint plafond - RDC - Circulation 1		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFP (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7659	
Réf échantillon client : P0030 - Chape maigre - RDC - Circulation 1		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFP (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7660	
Réf échantillon client : P0031 - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural - RDC - Piece 5		Description ITGA : Peinture / Papier beige	
▸ Peinture non séparable + Papier beige non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFP (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8513 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0032 - Enduit rebouchage - RDC - Gaine 1			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-7661 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac / Enduit beige en vrac	
Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + Enduit beige en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFF (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0033 - Chape maigre - RDC - Gaine 1			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-7662 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : IOC
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0034 - Joint de maçonnerie - RDC - Gaine 1			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-7663 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFF (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0035 - Colle de carrelage de sol - RDC - Circulation 2			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-7664 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau gris en vrac hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFF (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0036 - Colle de plinthe carrelage - RDC - Circulation 2			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-7665 Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle grise hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Colle grise hétérogène non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RLP (3)
Carrelage	---	Non analysé	

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8513 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7666			
Réf échantillon client : P0037 - Linoleum + colle - RDC - Circulation 3			
Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Bois massif			
▶ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)
Bois massif	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7667			
Réf échantillon client : P0038 - Platre de bande calicot de plaque de platre mural - RDC - Piece 6			
Description ITGA : Papier beige / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée			
▶ Papier beige + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7668			
Réf échantillon client : P0039 - Colle de faience - RDC - Piece 6			
Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peinture avec couche cartonnée / Joint cassant blanc			
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige + Peinture avec couche cartonnée non séparable + Joint cassant blanc non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : IOC (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7669			
Réf échantillon client : P0040 - Colle de faience - RDC - Piece 6			
Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peintures multiples / Couche plâtreuse blanche			
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige + Peintures multiples non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Pierre SZCZEPANSKI Technicien de Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8512 EN DATE DU 10/03/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - BRETAGNE-LOIRE 310 Rue de Fougères 35700 Rennes	Réf. Commande ITGA : IT0725-8512 Réf. Commande Client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML_2025_03_06_1519_5961
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
ou électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0041 - Linoleum + colle - RDC - Piece 6		Réf échantillon ITGA : IT072503-7723 Description ITGA : Revêtement souple gris avec couche fibreuse	
▶ Revêtement souple gris avec couche fibreuse	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : IOC
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0042 - Linoleum + colle - RDC - Piece 6		Réf échantillon ITGA : IT072503-7724 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8512 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7725	
Réf échantillon client : P0043 - Colle de carrelage de sol - RDC - Piece 6		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène / Ragréage rose / Colle polymère jaune	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac hétérogène + Ragréage rose non séparable + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFP (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7726	
Réf échantillon client : P0044 - Colle de plinthe carrelage - RDC - Piece 6		Description ITGA : Colle grise hétérogène	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : IOC
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7727	
Réf échantillon client : P0045 - Colle de faïence - RDC - Piece 7		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant beige en faible quantité	
▸ Peinture non séparable + Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant beige en faible quantité non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFP (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7728	
Réf échantillon client : P0046 - Colle de faïence - RDC - Piece 7		Description ITGA : Carrelage / Colle beige avec couche fibreuse / Joint cassant blanc en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige avec couche fibreuse + Joint cassant blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8512 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7729			
Réf échantillon client : P0047 - Colle de faïence - RDC - Piece 12			
Description ITGA : Carrelage / Colle beige avec couche cartonnée			
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige avec couche cartonnée	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7730			
Réf échantillon client : P0048 - Colle de faïence - RDC - Piece 12			
Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peinture / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc			
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Peinture non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant blanc non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (4)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7731			
Réf échantillon client : P0049 - Colle de faïence - RDC - Piece 12			
Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc en faible quantité			
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM (4)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7732			
Réf échantillon client : P0050 - Colle de carrelage de sol - RDC - Piece 7			
Description ITGA : Carrelage / Colle grise			
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8512 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7733			
Réf échantillon client : P0051 - Colle de plinthe carrelage - RDC - Piec 7			
Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche			
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AFE (4)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7734			
Réf échantillon client : P0052 - Enduit platre sur mur brique - RDC - Placard 2			
Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFP (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7735			
Réf échantillon client : P0053 - Enduit platre sur mur beton - RDC - Placard 2			
Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : IOC (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7736			
Réf échantillon client : P0054 - Enduit platre peint plafond - RDC - Placard 2			
Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène			
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7737			
Réf échantillon client : P0055 - Enduit platre peint plafond (Cueillie) - RDC - Placard 2			
Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8512 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7738	
Réf échantillon client : P0056 - Linoleum + colle - RDC - Placard 2		Description ITGA :	Revêtement souple beige avec fibres visibles avec couche cartonnée / Colle polymère jaune
▶ Revêtement souple beige avec fibres visibles avec couche cartonnée + Colle polymère jaune non séparable	MOLP le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FNK (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Pierre SZCZEPANSKI Technicien de Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8515 EN DATE DU 10/03/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - BRETAGNE-LOIRE 310 Rue de Fougères 35700 Rennes	Réf. Commande ITGA : IT0725-8515 Réf. Commande Client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML_2025_03_06_1521_2993
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7673	
Réf échantillon client : P0057 - Enduit ciment joint parpaing - Sous-sol - Circulation 2		Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac	
Enduit plâtreux beige en vrac	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7674	
Réf échantillon client : P0058 - Enduit platre peint plafond - Sous-sol - Circulation 2		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8515 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7675	
Réf échantillon client : P0059 - Colle de carrelage de sol - Sous-sol - Circulation 2		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7676	
Réf échantillon client : P0060 - Colle de plinthe carrelage - Sous-sol - Circulation 2		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène / Matériau beige hétérogène / Joint cassant gris en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène non séparable + Matériau beige hétérogène non séparable + Joint cassant gris en faible quantité non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7677	
Réf échantillon client : P0061 - Enduit plâtre rebouchage - Sous-sol - Circulation 2		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7678	
Réf échantillon client : P0062 - Enduit plâtre rebouchage - Sous-sol - Circulation 2		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : DGM (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7679	
Réf échantillon client : P0063 - Calorifugeage - Sous-sol - Circulation 2		Description ITGA : Toile fibreuse beige / Carton / Matériau fibreux multicolore	
▸ Toile fibreuse beige non séparable + Carton non séparable + Matériau fibreux multicolore non séparable	MOLP + META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8515 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7680	
Réf échantillon client : P0064 - Enduit ciment joint pierre - Sous-sol - Piece 1		Description ITGA : Enduit beige en vrac hétérogène	
▸ Enduit beige en vrac hétérogène	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7681	
Réf échantillon client : P0065 - Béton - Sous-sol - Piece 1		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7682	
Réf échantillon client : P0066 - Enduit ciment - Sous-sol - Piece 1		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7683	
Réf échantillon client : P0067 - Conduit fibres-ciment - Sous-sol - Piece 1		Description ITGA : Peinture bitumineuse / Matériau compact beige avec fibres visibles / Fibrociment gris avec fibres visibles	
▸ Peinture bitumineuse non séparable + Matériau compact beige avec fibres visibles	MOLP le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : JIP (3)
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : JIP
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7684	
Réf échantillon client : P0068 - Enduit ciment plafond - Sous-sol - Piece 1		Description ITGA : Enduit gris / Bois en lamelles avec liant en vrac	
▸ Enduit gris non séparable + Bois en lamelles avec liant en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : IOC (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8515 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7685			
Réf échantillon client : P0069 - Panneaux de fibralith plafond - Sous-sol - Piece 1			
Description ITGA : Bois en lamelles avec liant / Polystyrène expansé (billes)			
Bois en lamelles avec liant	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : IOC
Polystyrène expansé (billes) non séparable	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7686			
Réf échantillon client : P0070 - Enduit ciment mural - Sous-sol - Piece 3			
Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène			
Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : IOC (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7687			
Réf échantillon client : P0071 - Beton seuil - Sous-sol - Piece 3			
Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène			
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7688			
Réf échantillon client : P0072 - Chape maigre - Sous-sol - Piece 6			
Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène			
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : IOC
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7689			
Réf échantillon client : P0073 - Enduit ciment joint parpaing - Sous-sol - Piece 13			
Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac			
Enduit plâtreux beige en vrac	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7690			
Réf échantillon client : P0074 - Enduit ciment joint pierre - Sous-sol - Piece 13			
Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène			
Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8515 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0075 - Beton - Sous-sol - Piece 13			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-7691	
		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▶ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0076 - Enduit ciment plafond - Sous-sol - Piece 13			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-7692	
		Description ITGA : Enduit gris / Bois en lamelles avec liant en vrac	
▶ Enduit gris + Bois en lamelles avec liant en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0077 - Panneaux de fibralith plafond - Sous-sol - Piece 13			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-7693	
		Description ITGA : Bois en lamelles avec liant / Polystyrène expansé (billes)	
▶ Bois en lamelles avec liant	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
Polystyrène expansé (billes)	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0078 - Mastic vitrier - Sous-sol - Piece 13			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-7694	
		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige avec poussières	
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige avec poussières	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0079 - Joint chassis-vitrage - Sous-sol - Piece 13			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-7695	
		Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac avec poussières	
▶ Peinture non séparable + Matériau beige en vrac avec poussières	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0080 - Conduit fibres-ciment - Sous-sol - Piece 13			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-7696	
		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
▶ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : JIP

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
-------------------	---	------------------------------	----------------------

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Pierre SZCZEPANSKI Technicien de Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8510 EN DATE DU 10/03/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - BRETAGNE-LOIRE 310 Rue de Fougères 35700 Rennes	Réf. Commande ITGA : IT0725-8510 Réf. Commande Client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML_2025_03_06_1522_3445
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0081 - Conduit fibres-ciment - Sous-sol - Piece 13	Réf échantillon ITGA : IT072503-7739 Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles		
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FNK
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0082 - Enduit plâtre sur mur beton - Sous-sol - Palier	Réf échantillon ITGA : IT072503-7740 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac		
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8510 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7741	
Réf échantillon client : P0083 - Enduit platre sur mur beton - Sous-sol - Palier		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en vrac	
Peintures multiples non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7742	
Réf échantillon client : P0084 - Enduit platre sur mur beton - Sous-sol - Palier		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en vrac	
Peintures multiples non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7743	
Réf échantillon client : P0085 - Enduit platre sur mur beton - Sous-sol - Palier		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Enduit compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFP (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7744	
Réf échantillon client : P0086 - Enduit platre peint plafond - Sous-sol - Palier		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7745	
Réf échantillon client : P0087 - Enduit platre peint plafond - Sous-sol - Palier		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7746	
Réf échantillon client : P0088 - Colle de carrelage de sol - Sous-sol - Palier		Description ITGA : Colle grise / Matériau compact gris hétérogène	
Colle grise + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8510 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7747	
Réf échantillon client : P0089 - Colle de plinthe carrelage - Sous-sol - Palier		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7748	
Réf échantillon client : P0090 - Enduit plâtre sur mur beton - Etage 3 - Palier		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7749	
Réf échantillon client : P0091 - Enduit plâtre sur mur beton - Etage 3 - Palier		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en vrac	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7750	
Réf échantillon client : P0092 - Enduit plâtre sur mur beton - Etage 3 - Palier		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7751	
Réf échantillon client : P0093 - Enduit plâtre sur mur beton - Etage 3 - Palier		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7752	
Réf échantillon client : P0094 - Enduit plâtre peint plafond - Etage 3 - Palier		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFP (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8510 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7753	
Réf échantillon client : P0095 - Enduit platre peint plafond - Etage 3 - Palier		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFP (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7754	
Réf échantillon client : P0096 - Colle de carrelage de sol - Etage 3 - Palier		Description ITGA : Colle grise hétérogène	
Colle grise hétérogène	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7755	
Réf échantillon client : P0097 - Colle de plinthe carrelage - Etage 3 - Palier		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle grise hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7756	
Réf échantillon client : P0098 - Enduit platre sur mur brique - Eta 1 log G - Cuisine		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7757	
Réf échantillon client : P0099 - Enduit platre sur mur beton - Eta 1 log G - Cuisine		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7758	
Réf échantillon client : P0100 - Enduit platre peint plafond - Eta 1 log G - Cuisine		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8510 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
-------------------	---	------------------------------	----------------------

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Pierre SZCZEPANSKI Technicien de Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8508 EN DATE DU 10/03/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - BRETAGNE-LOIRE 310 Rue de Fougères 35700 Rennes	Réf. Commande ITGA : IT0725-8508 Réf. Commande Client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML_2025_03_06_1524_4486
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0101 - Cueillie (Cueillie) - Eta 1 log G - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072503-7779 Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac	
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0102 - Colle de faïence - Eta 1 log G - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072503-7780 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peintures multiples / Couche plâtrée blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Peintures multiples non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8508 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7781	
Réf échantillon client : P0103 - Plaque bitumineuse isophonique - Eta 1 log G - Cuisine		Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
▶ Matériau bitumineux noir	META (B) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7782	
Réf échantillon client : P0104 - Linoleum + colle - Eta 1 log G - Cuisine		Description ITGA : Revêtement souple gris	
▶ Revêtement souple gris	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7783	
Réf échantillon client : P0105 - Linoleum + colle - Eta 1 log G - Cuisine		Description ITGA : Revêtement souple blanc / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau blanc en faible quantité	
▶ Revêtement souple blanc	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7784	
Réf échantillon client : P0106 - Colle de carrelage de sol - Eta 1 log G - Cuisine		Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage gris / Carrelage / Colle grise / Matériau gris hétérogène	
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + Ragréage gris + Colle grise non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7785	
Réf échantillon client : P0107 - Enduit plâtre sur mur brique - Eta 1 log G - Chambre 1		Description ITGA : Enduit blanc / Enduit beige	
▶ Enduit blanc non séparable + Enduit beige	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8508 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7786	
Réf échantillon client : P0108 - Enduit platre sur mur beton - Eta 1 log G - Chambre 1		Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac	
▸ Enduit plâtreux beige en vrac	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7787	
Réf échantillon client : P0109 - Enduit platre peint plafond - Eta 1 log G - Chambre 1		Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▸ Peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7788	
Réf échantillon client : P0110 - Enduit platre peint plafond (Cueillie) - Eta 1 log G - Chambre 1		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▸ Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7789	
Réf échantillon client : P0111 - Linoleum + colle - Eta 1 log G - Rangement		Description ITGA : Revêtement souple beige	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7790	
Réf échantillon client : P0112 - Linoleum + colle - Eta 1 log G - Entree		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité	
▸ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8508 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon client : P0113 - Colle de faïence - Eta 1 log G - SdB			
Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture / Couche plâtruse blanche en faible quantité			
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Peinture non séparable + Couche plâtruse blanche en faible quantité non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFP (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon client : P0114 - Colle de faïence - Eta 1 log G - SdB			
Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtruse blanche en faible quantité / Joint cassant blanc			
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise non séparable + Couche plâtruse blanche en faible quantité non séparable + Joint cassant blanc	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon client : P0115 - Colle de faïence - Eta 1 log G - SdB			
Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtruse blanche			
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Couche plâtruse blanche non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon client : P0116 - Colle de carrelage de sol - Eta 1 log G - SdB			
Description ITGA : Carrelage / Colle grise			
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon client : P0117 - Colle de plinthe carrelage - Eta 1 log G - SdB			
Description ITGA : Carrelage / Colle grise			
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8508 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0118 - Linoleum + colle - Eta 1 log G - WC Description ITGA : Revêtement souple blanc / Colle polymère jaune / Matériau blanc			
▶ Revêtement souple blanc	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ
▶ Colle polymère jaune + Matériau blanc	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0119 - Enduit plâtre sur mur brique - Eta 1 log D - Cuisine Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac			
▶ Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0120 - Enduit plâtre sur mur beton - Eta 1 log D - Cuisine Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac			
▶ Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Pierre SZCZEPANSKI Technicien de Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8507 EN DATE DU 10/03/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - BRETAGNE-LOIRE 310 Rue de Fougères 35700 Rennes	Réf. Commande ITGA : IT0725-8507 Réf. Commande Client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML_2025_03_06_1526_0170
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0121 - Enduit plâtre peint plafond - Eta 1 log D - Cuisine	Réf échantillon ITGA : IT072503-7804 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : RLP (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0122 - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre de plafond (Cueillie) - Eta 1 log D - Cuisine	Réf échantillon ITGA : IT072503-7805 Description ITGA : Matériau plâtreux beige en vrac		
Matériau plâtreux beige en vrac	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8507 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon client : P0123 - Colle de faïence - Eta 1 log D - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072503-7806 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon client : P0124 - Plaque bitumineuse isophonique - Eta 1 log D - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072503-7807 Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
▸ Matériau bitumineux noir	META (B) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon client : P0125 - Linoleum + colle - Eta 1 log D - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072503-7808 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (4)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon client : P0126 - Linoleum + colle - Eta 1 log D - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072503-7809 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peintures multiples	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS
▸ Colle polymère jaune + Peintures multiples non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (4)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon client : P0127 - Colle de plinthe carrelage - Eta 1 log D - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072503-7810 Description ITGA : Colle grise hétérogène	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8507 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7811	
Réf échantillon client : P0128 - Enduit platre sur mur brique - Eta 1 log D - Chambre 1		Description ITGA : Papier en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▸ Papier en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7812	
Réf échantillon client : P0129 - Enduit platre sur mur beton - Eta 1 log D - Chambre 1		Description ITGA : Papier en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Papier en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7813	
Réf échantillon client : P0130 - Enduit platre peint plafond - Eta 1 log D - Chambre 1		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7814	
Réf échantillon client : P0131 - Platre de bande calicot de plaque de platre de plafond (Cueillie) - Eta 1 log D - Chambre 1		Description ITGA : Matériau plâtreux beige en vrac	
▸ Matériau plâtreux beige en vrac	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7815	
Réf échantillon client : P0132 - Linoleum + colle - Eta 1 log D - Rangement		Description ITGA : Revêtement souple vert	
▸ Revêtement souple vert	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8507 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0133 - Linoleum + colle - Eta 1 log D - Entree			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7816 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité / Bois massif			
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS
▸ Colle polymère jaune en faible quantité	META (B) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
Bois massif	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0134 - Colle de faïence - Eta 1 log D - SdB			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7817 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche			
▸ Peinture non séparable + Colle grise non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable Carrelage	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0135 - Colle de faïence - Eta 1 log D - SdB			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7818 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche			
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0136 - Colle de faïence - Eta 1 log D - SdB			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7819 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche			
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8507 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7820	
Réf échantillon client : P0137 - Colle de carrelage de sol - Eta 1 log D - SdB		Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7821	
Réf échantillon client : P0138 - Colle de plinthe carrelage - Eta 1 log D - SdB		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7822	
Réf échantillon client : P0139 - Linoleum + colle - Eta 1 log D - WC		Description ITGA : Revêtement souple beige	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7823	
Réf échantillon client : P0140 - Colle de carrelage de sol - Eta 1 log D - Cuisine		Description ITGA : Colle grise en vrac hétérogène	
▸ Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8509 EN DATE DU 10/03/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - BRETAGNE-LOIRE 310 Rue de Fougères 35700 Rennes	Réf. Commande ITGA : IT0725-8509 Réf. Commande Client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML_2025_03_06_1527_2781
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7759	
Réf échantillon client : P0141 - Enduit plâtre sur mur brique - RDC - Piece 1		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DGM (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7760	
Réf échantillon client : P0142 - Enduit plâtre sur mur beton - Eta 2 log G - Cuisine		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DGM (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8509 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7761			
Réf échantillon client : P0143 - Enduit platre peint plafond - Eta 2 log G - Cuisine			
Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac			
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DGM (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7762			
Réf échantillon client : P0144 - Enduit platre peint plafond - Eta 2 log G - Cuisine			
Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac			
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DGM (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7763			
Réf échantillon client : P0145 - Colle de faience - Eta 2 log G - Cuisine			
Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture / Couche plâtreuse blanche			
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Peinture non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DGM (4)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7764			
Réf échantillon client : P0146 - Plaque bitumineuse isophonique - Eta 2 log G - Cuisine			
Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
Matériau bitumineux noir	META (B) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : OFP

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8509 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0147 - Linoleum + colle - Eta 2 log G - Cuisine			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-7765 Description ITGA : Revêtement souple blanc / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Carrelage / Joint cassant gris en faible quantité	
▸ Revêtement souple blanc	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Joint cassant gris en faible quantité non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ (4)
▸ Carrelage	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0148 - Colle de carrelage de sol - Eta 2 log G - Cuisine			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-7766 Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle grise en vrac / Matériau blanc hétérogène / Joint cassant gris en vrac	
Carrelage en vrac	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac non séparable + Matériau blanc hétérogène non séparable + Joint cassant gris en vrac	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : OFP (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0149 - Linoleum + colle - Eta 2 log G - Cuisine			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-7767 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Matériau beige	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IOC
▸ Colle polymère jaune + Matériau beige non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IOC (4)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0150 - Colle de plinthe carrelage - Eta 2 log G - Cuisine			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-7768 Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène / Couche plâtrée blanche en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène + Couche plâtrée blanche en faible quantité non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : OFP (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8509 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7769			
Réf échantillon client : P0151 - Linoleum + colle - Eta 2 log G - WC			
Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité (1)			
▸ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : OFP (4)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7770			
Réf échantillon client : P0152 - Enduit plâtre sur mur beton - Eta 2 log G - Chambre 2			
Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac			
▸ Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7771			
Réf échantillon client : P0153 - Enduit plâtre peint plafond - Eta 2 log G - Chambre 2			
Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac			
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7772			
Réf échantillon client : P0154 - Enduit plâtre peint plafond (Cueillie) - Eta 2 log G - Chambre 2			
Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac			
▸ Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DGM (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7773			
Réf échantillon client : P0155 - Linoleum + colle - Eta 2 log G - Rangement			
Description ITGA : Revêtement souple beige avec couche cartonnée			
▸ Revêtement souple beige avec couche cartonnée	MOLP + META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IOC

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8509 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0156 - Linoleum + colle - Eta 2 log G - Entree			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7774 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune en faible quantité / Bois massif			
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ
▸ Colle polymère jaune en faible quantité	META (B) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : OFP
Bois massif	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0157 - Enduit plâtre sur mur brique - Eta 2 log G - Chambre 2			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7775 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac			
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0158 - Colle de faïence - Eta 2 log G - SdB			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7776 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité			
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : OFP (4)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0159 - Colle de faïence - Eta 2 log G - SdB			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7777 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Peinture / Couche plâtreuse blanche			
▸ Peinture + Colle grise non séparable + Peinture non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IOC (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0160 - Colle de faïence - Eta 2 log G - SdB			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7778 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche			
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DGM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8509 EN DATE DU **10/03/2025**
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
-------------------	---	------------------------------	----------------------

- (1) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour analyse.
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Pierre SZCZEPANSKI Technicien de Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8529 EN DATE DU 10/03/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - BRETAGNE-LOIRE 310 Rue de Fougères 35700 Rennes	Réf. Commande ITGA : IT0725-8529 Réf. Commande Client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML_2025_03_06_1528_4180
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7911	
Réf échantillon client : P0161 - Colle de carrelage de sol - Eta 2 log G - SdB		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Joint cassant gris en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Joint cassant gris en vrac	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7912	
Réf échantillon client : P0162 - Colle de plinthe carrelage - Eta 2 log G - SdB		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Matériau gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle blanche + Matériau gris hétérogène	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8529 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7913	
Réf échantillon client : P0163 - Enduit platre sur mur brique - Eta 2 log D - Cuisine		Description ITGA : Papier / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Papier non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7914	
Réf échantillon client : P0164 - Enduit platre sur mur beton - Eta 2 log D - Cuisine		Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac	
Enduit plâtreux beige en vrac	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7915	
Réf échantillon client : P0165 - Enduit platre peint plafond - Eta 2 log D - Cuisine		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7916	
Réf échantillon client : P0166 - Enduit platre peint plafond (Cueillie) - Eta 2 log D - Cuisine		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Enduit plâtreux beige en vrac	
Peinture en faible quantité non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : RLP (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7917	
Réf échantillon client : P0167 - Colle de faience - Eta 2 log D - Cuisine		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Peinture non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7918	
Réf échantillon client : P0168 - Plaque bitumineuse isophonique - Eta 2 log D - Cuisine		Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
Matériau bitumineux noir	META (B) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8529 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon client : P0169 - Linoleum + colle - Eta 2 log D - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072503-7919 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS
▸ Colle polymère jaune + Ragréage gris en faible quantité non séparable	META (B) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon client : P0170 - Colle de carrelage de sol - Eta 2 log D - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072503-7920 Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle grise en faible quantité en vrac / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Carrelage en vrac	---	Non analysé	
▸ Colle grise en faible quantité en vrac + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon client : P0171 - Linoleum + colle - Eta 2 log D - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072503-7921 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE
▸ Colle polymère jaune + Peinture non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE (4)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon client : P0172 - Colle de plinthe carrelage - Eta 2 log D - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072503-7922 Description ITGA : Colle grise hétérogène	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon client : P0173 - Enduit platre sur mur brique - Eta 2 log D - Chambre 1		Réf échantillon ITGA : IT072503-7923 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8529 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7924	
Réf échantillon client : P0174 - Enduit platre sur mur beton - Eta 2 log D - Chambre 1		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : RLP (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7925	
Réf échantillon client : P0175 - Enduit platre peint plafond - Eta 2 log D - Chambre 1		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7926	
Réf échantillon client : P0176 - Enduit platre peint plafond (Cueillie) - Eta 2 log D - Chambre 1		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : RLP (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7927	
Réf échantillon client : P0177 - Linoleum + colle - Eta 2 log D - Rangement		Description ITGA : Revêtement souple beige	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFP
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7928	
Réf échantillon client : P0178 - Linoleum + colle - Eta 2 log D - Entree		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité	
▸ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE (4)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7929	
Réf échantillon client : P0179 - Linoleum + colle - Eta 2 log D - WC		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité	
▸ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8529 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7930	
Réf échantillon client : P0180 - Colle de faïence - Eta 2 log D - SdB		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peintures multiples / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
 Colle grise + Peintures multiples non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Pierre SZCZEPANSKI Technicien de Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8514 EN DATE DU 10/03/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - BRETAGNE-LOIRE 310 Rue de Fougères 35700 Rennes	Réf. Commande ITGA : IT0725-8514 Réf. Commande Client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML_2025_03_06_1529_4713
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0181 - Colle de faïence - Eta 2 log D - SdB		Réf échantillon ITGA : IT072503-7702 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant blanc non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0182 - Colle de faïence - Eta 2 log D - SdB		Réf échantillon ITGA : IT072503-7703 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8514 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7704			
Réf échantillon client : P0183 - Colle de carrelage de sol - Eta 2 log D - SdB			
Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Joint cassant gris			
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise non séparable + Joint cassant gris	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7705			
Réf échantillon client : P0184 - Colle de plinthe carrelage - Eta 2 log D - SdB			
Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Joint cassant gris			
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7706			
Réf échantillon client : P0185 - Faux plafond - Eta 2 log G - Sejour			
Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige			
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige non séparable	MOLP + META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7707			
Réf échantillon client : P0186 - Enduit de facade - Parties exterieures			
Description ITGA : Enduit beige en vrac avec couche en toile / Polystyrène			
▸ Enduit beige en vrac avec couche en toile	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (2)
Polystyrène	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7708			
Réf échantillon client : P0187 - Colle - Parties exterieures			
Description ITGA : Colle beige hétérogène / Polystyrène expansé (billes)			
▸ Colle beige hétérogène	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
Polystyrène expansé (billes)	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8514 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7709			
Réf échantillon client : P0188 - Enduit de facade - Parties exterieures			
Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris			
▸ Peinture + Enduit compact gris	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7710			
Réf échantillon client : P0189 - Chape maigre - Parties exterieures			
Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Mousse végétale			
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
Mousse végétale	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7711			
Réf échantillon client : P0190 - Joint de maconnerie - Parties exterieures			
Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène			
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7712			
Réf échantillon client : P0191 - Enduit ciment - Parties exterieures			
Description ITGA : Enduit compact gris			
▸ Enduit compact gris	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7713			
Réf échantillon client : P0192 - Joint de maconnerie - Parties exterieures			
Description ITGA : Matériau compact gris avec poussières			
▸ Matériau compact gris avec poussières	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7714			
Réf échantillon client : P0193 - Appui de fenetre - Parties exterieures			
Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène			
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8514 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7715			
Réf échantillon client : P0194 - Beton seuil - Parties exterieures			
Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène			
▶ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7716			
Réf échantillon client : P0195 - Beton - Parties exterieures			
Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène			
▶ Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7717			
Réf échantillon client : P0196 - Beton - Parties exterieures			
Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Mousse végétale			
▶ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ
Mousse végétale	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7718			
Réf échantillon client : P0197 - Mastic vitrier - Eta 2 log D - Sejour			
Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige			
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7719			
Réf échantillon client : P0198 - Joint d'etancheite de radiateurs - Eta 2 log D - Sejour			
Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux beige			
▶ Peinture non séparable + Matériau fibreux beige non séparable	MOLP + META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7720			
Réf échantillon client : P0199 - Mastic vitrier - Eta 2 log G - Cuisine			
Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige			
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8514 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client :	EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA :	IT072503-7721
Réf échantillon client :	P0200 - Joint d'etancheite de radiateurs - Eta 2 log G - Sejour		Description ITGA :	Matériau beige en faible quantité / Matériau fibreux beige avec poussières
Matériau beige en faible quantité non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières		MOLP + META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Pierre SZCZEPANSKI Technicien de Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8531 EN DATE DU 10/03/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - BRETAGNE-LOIRE 310 Rue de Fougères 35700 Rennes	Réf. Commande ITGA : IT0725-8531 Réf. Commande Client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML_2025_03_06_1531_3329
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0201 - Enduit plâtre sur mur brique - Eta 3 log - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072503-7874 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau rouge en faible quantité en vrac	
Peinture + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0202 - Enduit plâtre peint plafond - Eta 3 log - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072503-7875 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8531 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0203 - Colle de faïence - Eta 3 log - Cuisine			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-7876 Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Peintures multiples non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0204 - Plaque bitumineuse isophonique - Eta 3 log - Cuisine			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-7877 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche souple	
Matériau bitumineux noir avec couche souple	MOLP le 10/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YCD
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0205 - Colle de carrelage de sol - Eta 3 log - Cuisine			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-7878 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0206 - Colle de plinthe carrelage - Eta 3 log - Cuisine			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-7879 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant gris en faible quantité	
Peinture en faible quantité non séparable + Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant gris en faible quantité non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0207 - Joint d'etancheite ouvrant-dormant de fenetre - Eta 3 log - Cuisine			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-7880 Description ITGA : Mousse grise avec poussières	
Mousse grise avec poussières	META (B) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8531 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7881	
Réf échantillon client : P0208 - Joint d'etancheite ouvrant-dormant de fenetre - Eta 3 log - Cuisine		Description ITGA : Matériau fibreux bleu avec poussières	
Matériau fibreux bleu avec poussières	MOLP + META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7882	
Réf échantillon client : P0209 - Enduit platre sur mur brique - Eta 3 log - Chambre 3		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7883	
Réf échantillon client : P0210 - Enduit platre peint plafond - Eta 3 log - Chambre 3		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7884	
Réf échantillon client : P0211 - Enduit platre sur mur beton - Eta 3 log - Placard		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau rouge en faible quantité en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7885	
Réf échantillon client : P0212 - Colle de faience - Eta 3 log - SdB		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8531 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7886			
Réf échantillon client : P0213 - Colle de faïence - Eta 3 log - SdB			
Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc en faible quantité			
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7887			
Réf échantillon client : P0214 - Colle de faïence - Eta 3 log - SdB			
Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau compact gris / Joint cassant beige			
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Matériau compact gris non séparable + Joint cassant beige non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7888			
Réf échantillon client : P0215 - Colle de carrelage de sol - Eta 3 log - SdB			
Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Joint cassant gris			
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7889			
Réf échantillon client : P0216 - Colle de carrelage de sol - Eta 3 log - SdB			
Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène			
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7890			
Réf échantillon client : P0217 - Colle de plinthe carrelage - Eta 3 log - SdB			
Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche			
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8531 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7891			
Réf échantillon client : P0218 - Dalles de sol + colle - Eta 3 log - Chambre 2			
Description ITGA : Dalle dure cassante bleue / Colle polymère jaune / Ragréage gris			
▸ Dalle dure cassante bleue	META (B) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFE
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DGM (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7892			
Réf échantillon client : P0219 - Colle de parquet - Eta 3 log - Sejour			
Description ITGA : Bois massif / Colle polymère jaune / Ragréage gris			
Bois massif	---	Non analysé	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7893			
Réf échantillon client : P0220 - Ardoises - Parties exterieures			
Description ITGA : Matériau compact noir			
▸ Matériau compact noir	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Pierre SZCZEPANSKI Technicien de Laboratoire

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8527 EN DATE DU 11/03/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - BRETAGNE-LOIRE 310 Rue de Fougères 35700 Rennes	Réf. Commande ITGA : IT0725-8527 Réf. Commande Client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML_2025_03_06_1532_3628
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0221 - Colle - Eta 3 log - Combles 1		Réf échantillon ITGA : IT072503-7896 Description ITGA : Polystyrène / Colle beige / Matériau blanc / Matériau compact rouge	
Polystyrène + Matériau compact rouge	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Matériau blanc non séparable	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AFE (4)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0222 - Colle - Eta 3 log - Combles 1		Réf échantillon ITGA : IT072503-7897 Description ITGA : Colle beige / Polystyrène / Matériau gris en faible quantité	
▸ Colle beige + Matériau gris en faible quantité	META (B) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : OFP
Polystyrène	---	Non analysé	

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8527 EN DATE DU 11/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7898	
Réf échantillon client : P0223 - Mastic vitrier - Eta 3 log - Combles 1		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige en vrac non séparable	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7899	
Réf échantillon client : P0224 - Enduit ciment peint mural - Eta 3 log - Combles 1		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac non séparable	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7900	
Réf échantillon client : P0225 - Conduit fibres-ciment - Eta 3 log - Combles 2		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 11/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : JIP
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7901	
Réf échantillon client : P0226 - Calorifugeage - Eta 3 log - Combles 2		Description ITGA : Matériau mousse grise avec poussières	
▸ Matériau mousse grise avec poussières	META (B) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7902	
Réf échantillon client : P0227 - Linoleum - Eta 3 log - Combles 2		Description ITGA : Revêtement souple rouge avec couche fibreuse et poussières	
▸ Revêtement souple rouge avec couche fibreuse et poussières	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7903	
Réf échantillon client : P0228 - Platre de bande calicot de plaque de platre mural - Etage 1 bis - Bureau 2		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc / Papier	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8527 EN DATE DU 11/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7904			
Réf échantillon client : P0229 - Platre de bande calicot de plaque de platre de plafond - Etage 1 bis - Bureau 2			
Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée			
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7905			
Réf échantillon client : P0230 - Linoleum + colle - Etage 1 bis - Bureau 2			
Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène			
Revêtement souple gris	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris hétérogène non séparable	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (4)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7906			
Réf échantillon client : P0231 - Mastic vitrier - Etage 1 bis - Bureau 2			
Description ITGA : Peinture / Matériau mou marron			
Peinture non séparable + Matériau mou marron non séparable	META (B) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFP (4)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7907			
Réf échantillon client : P0232 - Colle - Etage 1 bis - Bureau 2			
Description ITGA : Colle grise en vrac / Matériau blanc			
Colle grise en vrac non séparable + Matériau blanc non séparable	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste(s) : LDA / AYK (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DE ML - 26 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7908			
Réf échantillon client : P0233 - Ardoises - Etage 1 bis - Bureau 2			
Description ITGA : Matériau compact gris en vrac avec poussières			
Matériau compact gris en vrac avec poussières	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8527 EN DATE DU 11/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
-------------------	---	------------------------------	----------------------

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Pierre SZCZEPANSKI Technicien de Laboratoire

SARL AED EXPERTISES
Monsieur Jean-David AMET
310 Rue des Fougères
35700 RENNES

Notre référence : AR-25-SE-048151-01

Numéro de dossier : 25SE030216

Référence de dossier : Dossier: EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25SE030216-001 - Référence *P0234 - Conduits en toiture - Conduits fibres-ciment - Mitre en fibres-ciment - Exterieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE030216-002 - Référence *P0235 - Conduits en toiture - Conduits fibres-ciment - Mitre en fibres-ciment - Parties extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE030216-003 - Référence *P0236 - Murs et cloisons - Peinture - Colle plinthe - RDC - Circulation 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE030216-004 - Référence *P0237 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - WC 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE030216-005 - Référence *P0238 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - WC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE030216-006 - Référence *P0239 - Revêtements de murs - Colles - Colle isolant - Eta 3 log - Combles 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE030216-007 - Référence *P0240 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre mural - Sous-sol - Circulation 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE030216-008 - Référence *P0241* - *Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - Sous-sol - Chaufferie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE030216-009 - Référence *P0242* - *Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - Sous-sol - Piece 6*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE030216-010 - Référence *P0243* - *Revetements de murs - Colles - Colle papier peint - RDC - Piece 4*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE030216-011 - Référence *P0244* - *Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - RDC - Piece 4*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE030216-012 - Référence *P0245* - *Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - RDC - Piece 4*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE030216-013 - Référence *P0246* - *Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - RDC - Piece 4*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE030216-014 - Référence *P0247* - *Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - RDC - Piece 4*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Eichrom Amiante SAS

**EUROFINS EICHROM AMIANTE
LABORATOIRE**
Analyses Eichrom

Campus de Ker Lann, Rue Maryse Bastié,
Rue Maryse Bastié - Bât. C France
35170 Bruz

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-069178-01 Date d'émission de rapport : 02/12/2025 15:15 Page 1/5
Référence laboratoire N° : 25RI084745 Référence de suivi du dossier N° : 25SE030216
Reçu au laboratoire le : 28/11/2025 Date de réception : 27/11/2025
Date d'analyse : 01/12/2025
Référence dossier Client: 25SE030216 - Dossier: EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	25SE030216-001 - P0234 - Conduits en toiture - Conduits fibres-ciment - Mitre en fibres-ciment - Exterieur	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (2)	25SE030216-002 - P0235 - Conduits en toiture - Conduits fibres-ciment - Mitre en fibres-ciment - Parties exterieures	Matériau dur (fibreux) (gris)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
003	25SE030216-003 - P0236 - Murs et cloisons - Peinture - Colle plinthe - RDC - Circulation 3	Matériau (gris) en traces ; matériau semi-dur (blanc)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004 (3)	25SE030216-004 - P0237 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - WC 2	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau (gris) en traces ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur (polymérisé) (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-069178-01

Date d'émission de rapport : 02/12/2025 15:15

Page 2/5

Référence laboratoire N° : 25RI084745

Référence de suivi du dossier N° : 25SE030216

Reçu au laboratoire le : 28/11/2025

Date de réception : 27/11/2025

Date d'analyse : 01/12/2025

Référence dossier Client: 25SE030216 - Dossier: EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	25SE030216-005 - P0238 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - WC	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
006	25SE030216-006 - P0239 - Revêtements de murs - Colles - Colle isolant - Eta 3 log - Combles 2	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau souple (beige) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
007	25SE030216-007 - P0240 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre mural - Sous-sol - Circulation 2	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
008	25SE030216-008 - P0241 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre mural - Sous-sol - Chauffage	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009 (3)	25SE030216-009 - P0242 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre mural - Sous-sol - Piece 6					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-069178-01

Date d'émission de rapport : 02/12/2025 15:15

Page3/5

Référence laboratoire N° : 25RI084745

Référence de suivi du dossier N° : 25SE030216

Reçu au laboratoire le : 28/11/2025

Date de réception :27/11/2025

Date d'analyse : 01/12/2025

Référence dossier Client:25SE030216 - Dossier: EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / LCW2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25SE030216-010 - P0243 - Revêtements de murs - Colles - Colle papier peint - RDC - Piece 4	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25SE030216-011 - P0244 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre mural - RDC - Piece 4	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (beige) en traces	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
012 (3)	25SE030216-012 - P0245 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre mural - RDC - Piece 4	Matériau (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
013	25SE030216-013 - P0246 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre mural - RDC - Piece 4	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-069178-01

Date d'émission de rapport : 02/12/2025 15:15

Page 4/5

Référence laboratoire N° : 25RI084745

Référence de suivi du dossier N° : 25SE030216

Reçu au laboratoire le : 28/11/2025

Date de réception : 27/11/2025

Date d'analyse : 01/12/2025

Référence dossier Client: 25SE030216 - Dossier: EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	25SE030216-014 - P0247 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre mural - RDC - Piece 4	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Description client non cohérente avec l'échantillon physiquement présent.
- (2) Echantillon mouillé.
- (3) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-069178-01

Date d'émission de rapport : 02/12/2025 15:15

Page 5/5

Référence laboratoire N° : 25RI084745

Référence de suivi du dossier N° : 25SE030216

Reçu au laboratoire le : 28/11/2025

Date de réception : 27/11/2025

Date d'analyse : 01/12/2025

Référence dossier Client: 25SE030216 - Dossier: EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Michal Czapka
Chef d'équipe

SARL AED EXPERTISES
Monsieur Jean-David AMET
310 Rue des Fougères
35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-012729-01 Date d'émission de rapport : 23/03/2026 7:29 Page1/5
Dossier N° : 26SE007317 Date de réception : 18/03/2026 Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P0248 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - Piece 5	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) (foncé) ; matériau de type colle (blanc) (cémenteux)	MET * / AU7D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
002 (1)	P0249 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale - RDC - Piece 8	Matériau de type peinture (blanc)	MET * / AU7D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003 (2)	P0250 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique - RDC - Piece 8	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / AU7D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P0251 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale - RDC - Piece 8	Matériau de type peinture (blanc) (plâtreux)	MET * / AU7D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-012729-01

Date d'émission de rapport : 23/03/2026 7:29

Page 2/5

Dossier N° : 26SE007317

Date de réception : 18/03/2026

Date d'analyse : 20/03/2026

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005 (2)	P0252 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique - RDC - Piece 8	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / AU7D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P0253 - Revêtements de murs - Colles - Colle papier peint - Eta 1 log G - Chambre 1	Matériau fibreux de type papier peint (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / AU7D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P0254 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale - Eta 1 log G - Chambre 1	Matériau de type peinture (gris) + (blanc) (plâtreux)	MET * / AU7D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008 (2)	P0255 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique - Eta 1 log G - Chambre 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / AU7D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P0256 - Revêtements de murs - Colles - Colle papier peint jaune - Eta 1 log D - Séjour	Matériau fibreux de type papier peint (jaune) ; matériau de type colle	MET * / AU7D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-012729-01

Date d'émission de rapport : 23/03/2026 7:29

Page3/5

Dossier N° : 26SE007317

Date de réception : 18/03/2026

Date d'analyse : 20/03/2026

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	P0257 - Revetements de murs - Colles - Colle papier peint multi-colors - Eta 1 log D - Sejour	Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / AU7D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011 (2)	P0258 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique - Eta 1 log D - Sejour	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / AU7D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P0259 - Revetements de murs - Colles - Colle papier peint jaune - Eta 2 log D - Chambre 1	Matériau fibreux de type papier peint (jaune) ; matériau de type colle	MET * / AU7D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P0260 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique - Eta 2 log D - Chambre 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)(i)	MET * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P0261 - Revetements de murs - Colles - Colle papier peint bleu - Eta 2 log G - Chambre 1	Matériau fibreux de type papier peint (jaune) ; matériau de type colle	MET * / AU7D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-012729-01

Date d'émission de rapport : 23/03/2026 7:29

Page4/5

Dossier N° : 26SE007317

Date de réception : 18/03/2026

Date d'analyse : 20/03/2026

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	P0262 - Revetements de murs - Colles - Colle isolant - Eta 2 log G - Chambre 1	Matériau de type colle (gris) (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET * / AU7D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P0263 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale bleu - Eta 2 log G - Chambre 1	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET * / AU7D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P0264 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique - Eta 2 log G - Chambre 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / AU7D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (2) Des fibres minérales asbestiformes inhalables ($l < 3\mu m$) ont été observées au sein de la couche/échantillon. Ces fibres, non amiantées, sont suspectées d'être de nature gypse. Elles ont pu être différenciées des amiantes par analyse.

Observation(s) couche(s)

- (i) Des fibres minérales asbestiformes inhalables ($l < 3\mu m$) ont été observées au sein de la couche/échantillon. Ces fibres, non amiantées, sont suspectées d'être de nature gypse et talc. Elles ont pu être différenciées des amiantes par diffraction.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-012729-01

Date d'émission de rapport : 23/03/2026 7:29

Page 5/5

Dossier N° : 26SE007317

Date de réception : 18/03/2026

Date d'analyse : 20/03/2026

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATA_DEML

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Tifenn GOUIN

Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

AMET Jean-David
sous le numéro 21-1454

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| ☒ | Amiante sans mention | Prise d'effet : 13/10/2021 | Validité : 12/10/2028 |
| | Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | |
| ☒ | Amiante avec mention | Prise d'effet : 13/10/2021 | Validité : 12/10/2028 |
| | Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | |
| ☒ | DPE individuel | Prise d'effet : 25/01/2022 | Validité : 24/01/2029 |
| | Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | |
| ☒ | Gaz | Prise d'effet : 25/01/2022 | Validité : 24/01/2029 |
| | Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | |
| ☒ | CREP | Prise d'effet : 13/10/2021 | Validité : 12/10/2028 |
| | Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | |
| ☒ | Termites
Métropole | Prise d'effet : 13/10/2021 | Validité : 12/10/2028 |
| | <i>Zone d'intervention : France métropolitaine</i>
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | |
| ☒ | Electricité | Prise d'effet : 10/12/2021 | Validité : 09/12/2028 |
| | Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | |

21-1454 - v3 - 25/01/2022



SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC FR

AGENT

EI- DE LA CHAPELLE, STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES
Tél : 0557341313
Fax : 05 57 34 06 62
Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR
Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904
Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC

Ainsi que :

AED Expertises
4 allée Pierre Gilles de Gennes
33700 Mérignac

AED Services
4 allée Pierre Gilles de Gennes
33700 Mérignac

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **27/12/2024**, garantissant sa responsabilité civile et professionnelle pour les activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

1/ En cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation ;

2/ En cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au **plomb** prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de **l'amiante** prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de **gaz** prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des **risques naturels, miniers et technologiques** prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure **d'électricité** prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- L'information sur la présence d'un risque de **mérule** prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

- Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique.
- Repérages et examens visuels avant travaux, avant démolitions dans les différents types d'établissements (tels ERP Catégories 1 à 4, IGH....) comme le prévoit le Code du travail.
- Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.
- Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.
- Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.
- Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique.

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

AUDIT REGLEMENTAIRE ENERGETIQUE

DIAGNOSTICS PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX

Les garanties s'exercent à concurrence des montants des garanties du tableau ci-après.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **27/12/2024** au **01/07/2025** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 9 janvier 2025

Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance
Dont :	
• Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	150 000 € par année d'assurance
• Dommages aux biens confiés	150 000 € par sinistre
Autres garanties :	
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1 500 000 € par année d'assurance dont 1 500 000 € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :	
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance