

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Version : V02

Numéro de dossier : **EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DEML**
Norme employée : **AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)**
Date du repérage : **03/03/2025**
Heure d'arrivée : **08 h 30**
Date émission : **05/12/2025**

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition, conformément à l'arrêté du 26 juin 2013, de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la note de la DGT de juin 2021. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **22 RUE DE PENTHIEVRE
22270 JUGON LES LACS**

Référence cadastrale : **A0568**
Périmètre de repérage :
Ensemble du bâtiment

Propriétaire

Nom : **EPF Bretagne**
Adresse : **14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNES**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (*Sur déclaration de l'intéressé*) :
Propriétaire
Nom : **EPF Bretagne**
Adresse : **14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNES**

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, allée Pierre-Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00027**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité :
7627751904 / 01/07/2025

Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	COLLET Yann	Diagnosticteur	I.Cert	Obtention : 23/12/2024 Échéance : 22/12/2031 N° de certification : CPDI5542
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	COLLET Yann	Diagnosticteur	I.Cert	Obtention : 23/12/2024 Échéance : 22/12/2031 N° de certification : CPDI5542

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Laboratoires ayant effectué des analyses.....	2
C.	Conclusions du rapport.....	3
D.	Résultats détaillés du repérage.....	4
	D.1. Listes des locaux visités.....	4
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	5
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	6
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	11
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante.....	11
	D.6. Zones non visitées.....	12
E.	Annexes au rapport.....	13
	E.1. Consignes générales de sécurité.....	13
	E.2. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	15
	E.3. Planches de repérage.....	26
	E.4. Résultats d'analyses.....	30

A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **03/03/2025**

Type de bâtiment : **Pavillon individuel**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Aucun accompagnateur

Procédures de prélèvements utilisés :

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.

Programme de repérage :

Le programme de repérage est défini par l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

Pas de joint compriband RDC

Fenêtre pvc double vitrage récente

Pas de calicot plafond etage

Mastic vitrier fenêtre de toit : Rangement 1 et rangement 2 : Impossible sans casser la vitre (risque infiltration d'eau après)

Ecart par rapport à la norme :

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Ecart par rapport aux conditions de prélèvement :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

B. Laboratoires ayant effectué des analyses

Nom	Adresse	Acc. Cofrac ou équivalent
ITGA	Centre performance Alphasys - 35760 SAINT-GREGOIRE	1-5970
EUROFINS	Parc de la Lormandiere Rue Maryse Bastie Batiment C Campus de Ker Lann - 35170 BRUZ	1-6491



C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

(Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante)

Plaque bitumineuse isophonique(A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage - SdE	Joint compribande chassis-maçonnerie(A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage - SdE; Étage - Cuisine; Étage - Chambre 1; Étage - Chambre 2; Étage - Bureau
Plaque bitumineuse isophonique(A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage - Placard	

Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

- ❖ Sous-sol - Garage 1
- ❖ Sous-sol - Caves 2
- ❖ RDC - Entrée 1
- ❖ RDC - Chambre
- ❖ RDC - Placard
- ❖ RDC - Dégagement
- ❖ Étage - WC
- ❖ Étage - Chambre 1
- ❖ Étage - Placard
- ❖ Jardin

- ❖ Sous-sol - Garage 2
- ❖ Sous-sol - Atelier
- ❖ RDC - WC
- ❖ RDC - Séjour
- ❖ RDC - Cuisine
- ❖ RDC - Escalier
- ❖ Étage - SdE
- ❖ Étage - Chambre 2
- ❖ Étage - Rangement 1

- ❖ Sous-sol - Caves 1
- ❖ Sous-sol - Escalier
- ❖ RDC - SdE
- ❖ RDC - Salon
- ❖ RDC - Entrée 2
- ❖ Étage - Dégagement
- ❖ Étage - Cuisine
- ❖ Étage - Bureau
- ❖ Étage - Rangement 2



D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion
Étage - SdE	Identifiant : ZPSO-0053 Description : Plaque bitumineuse isophonique(A)	Après analyse en laboratoire (P0053)
Étage - SdE; Étage - Cuisine; Étage - Chambre 1; Étage - Chambre 2; Étage - Bureau	Identifiant : ZPSO-0065 Description : Joint compribande chassis-maçonnerie(A)	Après analyse en laboratoire (P0065)
Étage - Placard	Identifiant : ZPSO-0071 Description : Plaque bitumineuse isophonique(A)	Après analyse en laboratoire (P0071)



D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Description du matériau
RDC - Entrée 1; RDC - Salon	Identifiant : ZPSO-0001 (P0001) Description : Enduit plâtre sur mur brique
RDC - Entrée 1; RDC - Séjour; RDC - Salon	Identifiant : ZPSO-0002 (P0002) Description : Enduit plâtre sur mur brique
RDC - Entrée 1; RDC - Chambre; RDC - Séjour; RDC - Placard	Identifiant : ZPSO-0003 (P0003) Description : Enduit plâtre sur mur brique
RDC - Entrée 1; RDC - WC; RDC - SdE; RDC - Chambre; RDC - Séjour; RDC - Salon; RDC - Placard; RDC - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0004 (P0004) Description : Enduit plâtre sur mur béton
RDC - Entrée 1; RDC - WC; RDC - SdE; RDC - Chambre; RDC - Séjour; RDC - Salon; RDC - Placard; RDC - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0005 (P0005) Description : Enduit plâtre peint plafond
RDC - Entrée 1	Identifiant : ZPSO-0006 (P0006) Description : Colle de carrelage de sol
RDC - Entrée 1	Identifiant : ZPSO-0007 (P0007) Description : Colle de plinthe carrelage
RDC - Séjour	Identifiant : ZPSO-0008 (P0008) Description : Enduit plâtre sur mur brique
RDC - SdE; RDC - Chambre; RDC - Séjour; RDC - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0009 (P0009) Description : Enduit plâtre sur mur brique
RDC - Entrée 1; RDC - WC; RDC - SdE; RDC - Chambre; RDC - Séjour; RDC - Salon; RDC - Placard; RDC - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0010 (P0010) Description : Enduit plâtre sur mur béton
RDC - Entrée 1; RDC - WC; RDC - SdE; RDC - Chambre; RDC - Séjour; RDC - Salon; RDC - Placard; RDC - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0011 (P0011) Description : Enduit plâtre peint plafond
RDC - Séjour	Identifiant : ZPSO-0012 (P0012) Description : Enduit plâtre sur mur brique
RDC - Séjour	Identifiant : ZPSO-0013 (P0013) Description : Colle de carrelage de sol
RDC - Séjour	Identifiant : ZPSO-0014 (P0014) Description : Colle de plinthe carrelage
RDC - Séjour	Identifiant : ZPSO-0015 (P0015) Description : Enduit ciment joint pierre
RDC - Salon; RDC - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0016 (P0016) Description : Enduit plâtre sur mur brique
RDC - Entrée 1; RDC - WC; RDC - SdE; RDC - Chambre; RDC - Séjour; RDC - Salon; RDC - Placard; RDC - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0017 (P0017) Description : Enduit plâtre sur mur béton



Localisation	Description du matériau
RDC - Salon	Identifiant : ZPSO-0018 (P0018) Description : Colle de carrelage de sol
RDC - Salon	Identifiant : ZPSO-0019 (P0019) Description : Colle de plinthe carrelage
RDC - Salon	Identifiant : ZPSO-0020 (P0020) Description : Plaque bitumineuse isophonique
RDC - Placard	Identifiant : ZPSO-0021 (P0021) Description : Plaque bitumineuse isophonique
RDC - SdE; RDC - Chambre	Identifiant : ZPSO-0022 (P0022) Description : Enduit plâtre sur mur brique
RDC - Chambre	Identifiant : ZPSO-0023 (P0023) Description : Linoleum + colle + chape maigre
RDC - WC	Identifiant : ZPSO-0024 (P0024) Description : Colle de carrelage de sol
RDC - WC	Identifiant : ZPSO-0025 (P0025) Description : Colle de plinthe carrelage
RDC - SdE; RDC - Chambre; RDC - Séjour; RDC - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0026 (P0026) Description : Enduit plâtre sur mur brique
RDC - WC; RDC - SdE; RDC - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0027 (P0027) Description : Enduit plâtre sur mur brique
RDC - SdE	Identifiant : ZPSO-0028 (P0028) Description : Colle de faïence
RDC - SdE	Identifiant : ZPSO-0029 (P0029) Description : Colle de faïence
RDC - SdE	Identifiant : ZPSO-0030 (P0030) Description : Enduit plâtre rebouchage
RDC - SdE	Identifiant : ZPSO-0031 (P0031) Description : Colle de carrelage de sol
RDC - SdE	Identifiant : ZPSO-0032 (P0032) Description : Colle de plinthe carrelage
RDC - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0033 (P0033) Description : Colle de faïence
RDC - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0034 (P0034) Description : Colle de carrelage de sol
RDC - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0035 (P0035) Description : Colle de plinthe carrelage
RDC - Chambre; RDC - Séjour; RDC - Salon; RDC - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0036 (P0036) Description : Joint de coulisse de volets roulants
RDC - Entrée 2	Identifiant : ZPSO-0037 (P0037) Description : Enduit plâtre sur mur brique
RDC - Entrée 2	Identifiant : ZPSO-0038 (P0038) Description : Enduit plâtre sur mur brique



Localisation	Description du matériau
RDC - Entrée 2	Identifiant : ZPSO-0039 (P0039) Description : Enduit plâtre sur mur béton
RDC - Entrée 2	Identifiant : ZPSO-0040 (P0040) Description : Enduit plâtre peint plafond
Sous-sol - Atelier; RDC - Entrée 2	Identifiant : ZPSO-0041 (P0041) Description : Enduit ciment joint carreaux verre
RDC - Entrée 2; RDC - Dégagement	Identifiant : ZPSO-0042 (P0042) Description : Colle de carrelage de sol
RDC - Entrée 2; RDC - Dégagement	Identifiant : ZPSO-0043 (P0043) Description : Colle de plinthe carrelage
Sous-sol - Garage 1; Sous-sol - Garage 2; Sous-sol - Atelier; RDC - Dégagement	Identifiant : ZPSO-0044 (P0044) Description : Panneaux de fibralith plafond
RDC - Escalier	Identifiant : ZPSO-0045 (P0045) Description : Colle de moquette + ragréage
Étage - WC; Étage - SdE	Identifiant : ZPSO-0046 (P0046) Description : Enduit plâtre sur mur brique
Étage - SdE; Étage - Cuisine; Étage - Chambre 1; Étage - Chambre 2	Identifiant : ZPSO-0047 (P0047) Description : Enduit plâtre sur mur brique
Étage - Dégagement; Étage - WC; Étage - SdE; Étage - Cuisine; Étage - Chambre 1; Étage - Chambre 2; Étage - Bureau; Étage - Placard; Étage - Rangement 1; Étage - Rangement 2	Identifiant : ZPSO-0048 (P0048) Description : Enduit plâtre sur mur brique
Étage - SdE	Identifiant : ZPSO-0049 (P0049) Description : Colle de faïence
Étage - Dégagement; Étage - WC; Étage - SdE; Étage - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0050 (P0050) Description : Colle de carrelage de sol
Étage - WC; Étage - SdE	Identifiant : ZPSO-0051 (P0051) Description : Colle de plinthe carrelage
Étage - SdE	Identifiant : ZPSO-0052 (P0052) Description : Colle de carrelage de sol
Étage - Dégagement	Identifiant : ZPSO-0054 (P0054) Description : Enduit plâtre sur mur brique
Étage - Dégagement	Identifiant : ZPSO-0055 (P0055) Description : Enduit plâtre sur mur brique
Étage - Dégagement; Étage - WC; Étage - SdE; Étage - Cuisine; Étage - Chambre 1; Étage - Chambre 2; Étage - Bureau	Identifiant : ZPSO-0056 (P0056) Description : Enduit plâtre peint plafond
Étage - Dégagement	Identifiant : ZPSO-0057 (P0057) Description : Colle de plinthe carrelage
Étage - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0058 (P0058) Description : Colle de faïence



Localisation	Description du matériau
Étage - Dégagement; Étage - WC; Étage - SdE; Étage - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0059 (P0059) Description : Colle de carrelage de sol
Étage - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0060 (P0060) Description : Colle de plinthe carrelage
Étage - Dégagement; Étage - WC; Étage - SdE; Étage - Cuisine; Étage - Chambre 1; Étage - Chambre 2; Étage - Bureau; Étage - Placard; Étage - Rangement 1; Étage - Rangement 2	Identifiant : ZPSO-0061 (P0061) Description : Enduit plâtre sur mur brique
Étage - Chambre 1	Identifiant : ZPSO-0062 (P0062) Description : Colle de moquette + ragréage
Étage - Chambre 2	Identifiant : ZPSO-0063 (P0063) Description : Colle de moquette + ragréage
Étage - SdE; Étage - Cuisine; Étage - Chambre 1; Étage - Chambre 2; Étage - Bureau	Identifiant : ZPSO-0064 (P0064) Description : Mastic vitrier
Étage - Chambre 2; Étage - Bureau	Identifiant : ZPSO-0066 (P0066) Description : Enduit plâtre sur mur brique
Étage - Chambre 2	Identifiant : ZPSO-0067 (P0067) Description : Enduit plâtre sur mur brique
Étage - WC; Étage - SdE; Étage - Cuisine; Étage - Chambre 1; Étage - Chambre 2; Étage - Bureau	Identifiant : ZPSO-0068 (P0068) Description : Enduit plâtre peint plafond
Étage - Bureau; Étage - Placard; Étage - Rangement 1; Étage - Rangement 2	Identifiant : ZPSO-0069 (P0069) Description : Enduit plâtre sur mur brique
Étage - Bureau; Étage - Placard	Identifiant : ZPSO-0070 (P0070) Description : Colle de moquette + ragréage
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0072 (P0072) Description : Ardoises
Sous-sol - Atelier; Sous-sol - Escalier	Identifiant : ZPSO-0073 (P0073) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural
Sous-sol - Escalier	Identifiant : ZPSO-0074 (P0074) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre de plafond
Sous-sol - Escalier	Identifiant : ZPSO-0075 (P0075) Description : Béton peint escalier
Sous-sol - Garage 1	Identifiant : ZPSO-0076 (P0076) Description : Enduit ciment rebouchage
Sous-sol - Garage 1; Sous-sol - Garage 2; Sous-sol - Caves 1; Sous-sol - Caves 2; Sous-sol - Atelier	Identifiant : ZPSO-0077 (P0077) Description : Enduit ciment joint parpaing
Sous-sol - Garage 1	Identifiant : ZPSO-0078 (P0078) Description : Enduit plâtre mural
Sous-sol - Garage 1; Sous-sol - Atelier; Sous-sol - Escalier	Identifiant : ZPSO-0079 (P0079) Description : Enduit plâtre plot colle map
Sous-sol - Atelier	Identifiant : ZPSO-0080 (P0080) Description : Enduit plâtre mural



Localisation	Description du matériau
Sous-sol - Atelier	Identifiant : ZPSO-0081 (P0081) Description : Mastic vitrier
Sous-sol - Garage 1	Identifiant : ZPSO-0082 (P0082) Description : Mastic vitrier
Sous-sol - Garage 2	Identifiant : ZPSO-0083 (P0083) Description : Enduit ciment peint mural
Sous-sol - Garage 1; Sous-sol - Garage 2; Sous-sol - Caves 1; Sous-sol - Caves 2; Sous-sol - Atelier	Identifiant : ZPSO-0084 (P0084) Description : Béton
Sous-sol - Garage 1; Sous-sol - Caves 1; Sous-sol - Caves 2	Identifiant : ZPSO-0085 (P0085) Description : Enduit ciment
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0086 (P0086) Description : Béton seuil
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0087 (P0087) Description : Enduit ciment joint pierre
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0088 (P0088) Description : Enduit de façade
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0089 (P0089) Description : Appui de fenêtre pré-fabrique
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0090 (P0090) Description : Béton joint pierre terrasse
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0091 (P0091) Description : Béton
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0092 (P0092) Description : Enduit de façade
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0093 (P0093) Description : Béton joint pierre
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0094 (P0094) Description : Béton seuil
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0095 (P0095) Description : Béton seuil
RDC - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0096 (P0096) Description : Plaque bitumineuse isophonique



D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau
Néant	-

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-



D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Néant	-	-

Fait à **JUGON LES LACS**, le **05/12/2025**

Par : **COLLET Yann**

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 SAINT GREGOIRE**

E. Annexes au rapport

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012 :

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épandements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

E.1. Consignes générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangers de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du

1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.


E.2. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0001	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Entrée 1	
P0002	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Entrée 1	
P0003	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Entrée 1	
P0004	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - Entrée 1	
P0005	Enduit plâtre peint plafond	RDC - Entrée 1	
P0006	Colle de carrelage de sol	RDC - Entrée 1	
P0007	Colle de plinthe carrelage	RDC - Entrée 1	
P0008	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Séjour	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0009	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Séjour	
P0010	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - Séjour	
P0011	Enduit plâtre peint plafond	RDC - Séjour	
P0012	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Séjour	
P0013	Colle de carrelage de sol	RDC - Séjour	
P0014	Colle de plinthe carrelage	RDC - Séjour	
P0015	Enduit ciment joint pierre	RDC - Séjour	
P0016	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Salon	
P0017	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - Salon	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0018	Colle de carrelage de sol	RDC - Salon	
P0019	Colle de plinthe carrelage	RDC - Salon	
P0020	Plaque bitumineuse isophonique	RDC - Salon	
P0021	Plaque bitumineuse isophonique	RDC - Placard	
P0022	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Chambre	
P0023	Linoleum + colle + chape maigre	RDC - Chambre	
P0024	Colle de carrelage de sol	RDC - WC	
P0025	Colle de plinthe carrelage	RDC - WC	
P0026	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - SdE	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0027	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - SdE	
P0028	Colle de faïence	RDC - SdE	
P0029	Colle de faïence	RDC - SdE	
P0030	Enduit plâtre rebouchage	RDC - SdE	
P0031	Colle de carrelage de sol	RDC - SdE	
P0032	Colle de plinthe carrelage	RDC - SdE	
P0033	Colle de faïence	RDC - Cuisine	
P0034	Colle de carrelage de sol	RDC - Cuisine	
P0035	Colle de plinthe carrelage	RDC - Cuisine	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0036	Joint de coulisse de volets roulants	RDC - Séjour	
P0037	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Entrée 2	
P0038	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Entrée 2	
P0039	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - Entrée 2	
P0040	Enduit plâtre peint plafond	RDC - Entrée 2	
P0041	Enduit ciment joint carreaux verre	RDC - Entrée 2	
P0042	Colle de carrelage de sol	RDC - Entrée 2	
P0043	Colle de plinthe carrelage	RDC - Entrée 2	
P0044	Panneaux de fibralith plafond	RDC - Dégagement	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0045	Colle de moquette + ragréage	RDC - Escalier	
P0046	Enduit plâtre sur mur brique	Étage - SdE	
P0047	Enduit plâtre sur mur brique	Étage - SdE	
P0048	Enduit plâtre sur mur brique	Étage - SdE	
P0049	Colle de faïence	Étage - SdE	
P0050	Colle de carrelage de sol	Étage - SdE	
P0051	Colle de plinthe carrelage	Étage - SdE	
P0052	Colle de carrelage de sol	Étage - SdE	
P0053	Plaque bitumineuse isophonique(A)	Étage - SdE	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0054	Enduit plâtre sur mur brique	Étage - Dégagement	
P0055	Enduit plâtre sur mur brique	Étage - Dégagement	
P0056	Enduit plâtre peint plafond	Étage - Dégagement	
P0057	Colle de plinthe carrelage	Étage - Dégagement	
P0058	Colle de faïence	Étage - Cuisine	
P0059	Colle de carrelage de sol	Étage - Cuisine	
P0060	Colle de plinthe carrelage	Étage - Cuisine	
P0061	Enduit plâtre sur mur brique	Étage - Chambre 1	
P0062	Colle de moquette + ragréage	Étage - Chambre 1	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0063	Colle de moquette + ragréage	Étage - Chambre 2	
P0064	Mastic vitrier	Étage - Chambre 2	
P0065	Joint compribande chassis-maçonnerie(A)	Étage - Chambre 2	
P0066	Enduit plâtre sur mur brique	Étage - Chambre 2	
P0067	Enduit plâtre sur mur brique	Étage - Chambre 2	
P0068	Enduit plâtre peint plafond	Étage - Chambre 2	
P0069	Enduit plâtre sur mur brique	Étage - Bureau	
P0070	Colle de moquette + ragréage	Étage - Bureau	
P0071	Plaque bitumineuse isophonique(A)	Étage - Placard	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0072	Ardoises	Parties extérieures	
P0073	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	Sous-sol - Escalier	
P0074	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre de plafond	Sous-sol - Escalier	
P0075	Béton peint escalier	Sous-sol - Escalier	
P0076	Enduit ciment rebouchage	Sous-sol - Garage 1	
P0077	Enduit ciment joint parpaing	Sous-sol - Garage 1	
P0078	Enduit plâtre mural	Sous-sol - Garage 1	
P0079	Enduit plâtre plot colle map	Sous-sol - Atelier	
P0080	Enduit plâtre mural	Sous-sol - Atelier	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0081	Mastic vitrier	Sous-sol - Atelier	
P0082	Mastic vitrier	Sous-sol - Garage 1	
P0083	Enduit ciment peint mural	Sous-sol - Garage 2	
P0084	Béton	Sous-sol - Garage 1	
P0085	Enduit ciment	Sous-sol - Garage 1	
P0086	Béton seuil	Parties extérieures	
P0087	Enduit ciment joint pierre	Parties extérieures	
P0088	Enduit de façade	Parties extérieures	
P0089	Appui de fenêtre pré-fabriquée	Parties extérieures	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0090	Béton joint pierre terrasse	Parties extérieures	
P0091	Béton	Parties extérieures	
P0092	Enduit de façade	Parties extérieures	
P0093	Béton joint pierre	Parties extérieures	
P0094	Béton seuil	Parties extérieures	
P0095	Béton seuil	Parties extérieures	
P0096	Plaque bitumineuse isophonique	RDC - Cuisine	

E.3. Planches de repérage



Annexe au rapport : **EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DEML**


Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNES

Bien : 22 RUE DE PENTHIEVRE
22270 JUGON LES LACS

Etabli par : COLLET Yann
Société : AED Groupe
Le : 05/12/2025

Croquis 1 / 4
Version : V02
du : 05/12/2025

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



Annexe au rapport : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DEML


Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNES

Bien : 22 RUE DE PENTHIEVRE
22270 JUGON LES LACS

Établi par : COLLET Yann
Société : AED Groupe
Le : 05/12/2025

Croquis 2 / 4
Version : V02
du : 05/12/2025


PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

1^{er} étage

Annexe au rapport : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DEML

Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNESBien : 22 RUE DE PENTHIEVRE
22270 JUGON LES LACSÉtabli par : COLLET Yann
Société : AED Groupe
Le : 05/12/2025Croquis 3 / 4
Version : V02
du : 05/12/2025

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



Annexe au rapport : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DEML					Croquis 4 / 4	
Propriétaire : EPF Bretagne 14, Avenue Henri Fréville - CS90721-35207 RENNES	Bien : 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS	Etabli par : COLLET Yann Société : AED Groupe Le : 05/12/2025	Version : V02 du : 05/12/2025	PXXX - MXXX Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant		
				PXXX Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse		
				MXXX Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)		



E.4. Résultats d'analyses



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8407 EN DATE DU 07/03/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - BRETAGNE-LOIRE 310 Rue de Fougères 35700 Rennes	Réf. Commande ITGA : IT0725-8407 Réf. Commande Client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DEML_2025_03_04_1706_2091
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 06/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
ou électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0081 - Mastic vitrier - Sous-sol - Atelier		Réf échantillon ITGA : IT072503-6766 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige avec poussières	
Peinture non séparable + Matériau compact beige avec poussières	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0082 - Mastic vitrier - Sous-sol - Garage 1		Réf échantillon ITGA : IT072503-6767 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige avec poussières	
Peinture non séparable + Matériau compact beige avec poussières	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8407 EN DATE DU 07/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-6768	
Réf échantillon client : P0083 - Enduit ciment peint mural - Sous-sol - Garage 2		Description ITGA : Enduit gris en vrac	
▸ Enduit gris en vrac	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-6769	
Réf échantillon client : P0084 - Beton - Sous-sol - Garage 1		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-6770	
Réf échantillon client : P0085 - Enduit ciment - Sous-sol - Garage 1		Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-6771	
Réf échantillon client : P0086 - Beton seuil - Parties exterieures		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris / Matériau compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFP (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-6772	
Réf échantillon client : P0087 - Enduit ciment joint pierre - Parties exterieures		Description ITGA : Enduit compact gris	
▸ Enduit compact gris	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-6773	
Réf échantillon client : P0088 - Enduit de facade - Parties exterieures		Description ITGA : Matériau gris / Enduit compact beige hétérogène	
▸ Matériau gris non séparable + Enduit compact beige hétérogène	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8407 EN DATE DU 07/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-6774	
Réf échantillon client : P0089 - Appui de fenetre pre-fabrique - Parties exterieures		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▶ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-6775	
Réf échantillon client : P0090 - Beton joint pierre terrasse - Parties exterieures		Description ITGA : Mousse végétale / Matériau beige / Matériau compact gris hétérogène	
Mousse végétale	---	Non analysé	
▶ Matériau beige non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFP (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-6776	
Réf échantillon client : P0091 - Beton - Parties exterieures		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▶ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-6777	
Réf échantillon client : P0092 - Enduit de facade - Parties exterieures		Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité en vrac / Enduit beige en vrac	
▶ Peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable + Enduit beige en vrac non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-6778	
Réf échantillon client : P0093 - Beton joint pierre - Parties exterieures		Description ITGA : Matériau gris / Matériau compact beige hétérogène	
▶ Matériau gris non séparable + Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8407 EN DATE DU 07/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0094 - Beton seuil - Parties exterieures			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-6779 Description ITGA : Mousse végétale / Matériau beige en faible quantité / Matériau compact gris hétérogène	
Mousse végétale	---	Non analysé	
 Matériau beige en faible quantité non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0095 - Beton seuil - Parties exterieures			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-6780 Description ITGA : Mousse végétale / Matériau compact gris hétérogène	
Mousse végétale	---	Non analysé	
 Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Souad OUALI Chef d'équipe



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8402 EN DATE DU 07/03/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - BRETAGNE-LOIRE 310 Rue de Fougères 35700 Rennes	Réf. Commande ITGA : IT0725-8402 Réf. Commande Client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DEML_2025_03_03_1707_3238
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 06/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0001 - Enduit plâtre sur mur brique - RDC - Entree 1		Réf échantillon ITGA : IT072503-6727 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0002 - Enduit plâtre sur mur brique - RDC - Entree 1		Réf échantillon ITGA : IT072503-6729 Description ITGA : Papiers peints / Enduit plâtreux beige en vrac	
Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8402 EN DATE DU 07/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon client : P0003 - Enduit platre sur mur brique - RDC - Entree 1			
Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac			
Enduit plâtreux beige en vrac	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon client : P0004 - Enduit platre sur mur beton - RDC - Entree 1			
Description ITGA : Papiers peints / Enduit plâtreux beige en vrac			
Papiers peints + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFP (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon client : P0005 - Enduit platre peint plafond - RDC - Entree 1			
Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac			
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon client : P0006 - Colle de carrelage de sol - RDC - Entree 1			
Description ITGA : Peinture / Colle grise hétérogène			
Peinture non séparable + Colle grise hétérogène	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon client : P0007 - Colle de plinthe carrelage - RDC - Entree 1			
Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche			
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon client : P0008 - Enduit platre sur mur brique - RDC - Sejour			
Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac			
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8402 EN DATE DU 07/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-6744	
Réf échantillon client : P0009 - Enduit platre sur mur brique - RDC - Sejour		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-6746	
Réf échantillon client : P0010 - Enduit platre sur mur beton - RDC - Sejour		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-6748	
Réf échantillon client : P0011 - Enduit platre peint plafond - RDC - Sejour		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-6750	
Réf échantillon client : P0012 - Enduit platre sur mur brique - RDC - Sejour		Description ITGA : Enduit compact beige hétérogène	
Enduit compact beige hétérogène	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 8	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-6752	
Réf échantillon client : P0013 - Colle de carrelage de sol - RDC - Sejour		Description ITGA : Peinture / Colle grise hétérogène	
Peinture non séparable + Colle grise hétérogène	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-6754	
Réf échantillon client : P0014 - Colle de plinthe carrelage - RDC - Sejour		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8402 EN DATE DU 07/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-6756	
Réf échantillon client : P0015 - Enduit ciment joint pierre - RDC - Sejour		Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène	
▸ Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-6758	
Réf échantillon client : P0016 - Enduit platre sur mur brique - RDC - Salon		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-6760	
Réf échantillon client : P0017 - Enduit platre sur mur beton - RDC - Salon		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▸ Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-6762	
Réf échantillon client : P0018 - Colle de carrelage de sol - RDC - Salon		Description ITGA : Carrelage / Matériau blanc / Colle grise hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Matériau blanc + Colle grise hétérogène	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-6764	
Réf échantillon client : P0019 - Colle de plinthe carrelage - RDC - Salon		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8402 EN DATE DU 07/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client :	EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA :	IT072503-6765
Réf échantillon client :	P0020 - Plaque bitumineuse isophonique - RDC - Salon		Description ITGA :	Matériau bitumineux noir
Matériau bitumineux noir		META (B) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Pierre SZCZEPANSKI Technicien de Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8403 EN DATE DU 07/03/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - BRETAGNE-LOIRE 310 Rue de Fougères 35700 Rennes	Réf. Commande ITGA : IT0725-8403 Réf. Commande Client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DEML_2025_03_03_1708_2688
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 06/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0021 - Plaque bitumineuse isophonique - RDC - Placard		Réf échantillon ITGA : IT072503-6831 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche souple	
Matériau bitumineux noir avec couche souple	META (B) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0022 - Enduit plâtre sur mur brique - RDC - Chambre		Réf échantillon ITGA : IT072503-6832 Description ITGA : Peinture avec couche en papier / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en papier non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8403 EN DATE DU 07/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-6833			
Réf échantillon client : P0023 - Linoleum + colle + chape maigre - RDC - Chambre			
Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris			
▶ Revêtement souple marron	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon client : P0024 - Colle de carrelage de sol - RDC - WC			
Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène			
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise hétérogène	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon client : P0025 - Colle de plinthe carrelage - RDC - WC			
Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche			
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon client : P0026 - Enduit platre sur mur brique - RDC - SdE			
Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FTM (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon client : P0027 - Enduit platre sur mur brique - RDC - SdE			
Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier			
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FTM (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8403 EN DATE DU 07/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0028 - Colle de faïence - RDC - SdE			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-6838 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FTM (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0029 - Colle de faïence - RDC - SdE			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-6839 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0030 - Enduit platre rebouchage - RDC - SdE			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-6840 Description ITGA : Matériau beige en faible quantité / Enduit plâtreux blanc	
▸ Matériau beige en faible quantité non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0031 - Colle de carrelage de sol - RDC - SdE			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-6841 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ILM (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0032 - Colle de plinthe carrelage - RDC - SdE			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-6842 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ILM (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8403 EN DATE DU 07/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-6843	
Réf échantillon client : P0033 - Colle de faïence - RDC - Cuisine		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant beige en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant beige en faible quantité non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-6844	
Réf échantillon client : P0034 - Colle de carrelage de sol - RDC - Cuisine		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-6845	
Réf échantillon client : P0035 - Colle de plinthe carrelage - RDC - Cuisine		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-6846	
Réf échantillon client : P0036 - Joint de coulisse de volets roulants - RDC - Sejour		Description ITGA : Matériau souple gris avec couche fibreuse et poussières	
▸ Matériau souple gris avec couche fibreuse et poussières	META (B) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-6847	
Réf échantillon client : P0037 - Enduit platre sur mur brique - RDC - Entree 2		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Matériau rouge en faible quantité en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + Matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8403 EN DATE DU 07/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-6848			
Réf échantillon client : P0038 - Enduit platre sur mur brique - RDC - Entree 2			
Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Matériau rouge en faible quantité en vrac			
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + Matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-6849			
Réf échantillon client : P0039 - Enduit platre sur mur beton - RDC - Entree 2			
Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac			
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-6850			
Réf échantillon client : P0040 - Enduit platre peint plafond - RDC - Entree 2			
Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ILM (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Pierre SZCZEPANSKI Technicien de Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8449 EN DATE DU 10/03/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - BRETAGNE-LOIRE 310 Rue de Fougères 35700 Rennes	Réf. Commande ITGA : IT0725-8449 Réf. Commande Client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DEML_2025_03_03_1709_4489
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 06/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7166	
Réf échantillon client : P0041 - Enduit ciment joint carreaux verre - RDC - Entree 2		Description ITGA : Matériau beige / Enduit gris en vrac hétérogène	
▶ Matériau beige non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 08/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7167	
Réf échantillon client : P0042 - Colle de carrelage de sol - RDC - Entree 2		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise hétérogène	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8449 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon client : P0043 - Colle de plinthe carrelage - RDC - Entree 2		Réf échantillon ITGA : IT072503-7168 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon client : P0044 - Panneaux de fibralith plafond - RDC - Degagement		Réf échantillon ITGA : IT072503-7169 Description ITGA : Bois sous forme de fibres / Polystyrène expansé (billes)	
▸ Bois sous forme de fibres	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK
Polystyrène expansé (billes)	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon client : P0045 - Colle de moquette + ragreage - RDC - Escalier		Réf échantillon ITGA : IT072503-7170 Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage gris	
▸ Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 08/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon client : P0046 - Enduit platre sur mur brique - Etage - SdE		Réf échantillon ITGA : IT072503-7171 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 08/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon client : P0047 - Enduit platre sur mur brique - Etage - SdE		Réf échantillon ITGA : IT072503-7172 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 08/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8449 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7173			
Réf échantillon client : P0048 - Enduit platre sur mur brique - Etage - SdE			
Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7174			
Réf échantillon client : P0049 - Colle de faience - Etage - SdE			
Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche			
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7175			
Réf échantillon client : P0050 - Colle de carrelage de sol - Etage - SdE			
Description ITGA : Colle grise hétérogène			
Colle grise hétérogène	META (A) le 08/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7176			
Réf échantillon client : P0051 - Colle de plinthe carrelage - Etage - SdE			
Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche			
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7177			
Réf échantillon client : P0052 - Colle de carrelage de sol - Etage - SdE			
Description ITGA : Colle beige / Matériau compact gris hétérogène			
Colle beige + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 08/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8449 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7178			
Réf échantillon client : P0053 - Plaque bitumineuse isophonique - Etage - SdE			
Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche souple			
Matériau bitumineux noir avec couche souple	META (B) le 08/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7179			
Réf échantillon client : P0054 - Enduit plâtre sur mur brique - Etage - Degagement			
Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 08/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7180			
Réf échantillon client : P0055 - Enduit plâtre sur mur brique - Etage - Degagement			
Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau rose en faible quantité en vrac			
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau rose en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7181			
Réf échantillon client : P0056 - Enduit plâtre peint plafond - Etage - Degagement			
Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 08/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (2)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7182			
Réf échantillon client : P0057 - Colle de plinthe carrelage - Etage - Degagement			
Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité			
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8449 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0058 - Colle de faïence - Etage - Cuisine			
		Réf échantillon ITGA :	IT072503-7183
		Description ITGA :	Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0059 - Colle de carrelage de sol - Etage - Cuisine			
		Réf échantillon ITGA :	IT072503-7184
		Description ITGA :	Carrelage / Colle grise hétérogène
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise hétérogène	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0060 - Colle de plinthe carrelage - Etage - Cuisine			
		Réf échantillon ITGA :	IT072503-7186
		Description ITGA :	Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8447 EN DATE DU 10/03/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - BRETAGNE-LOIRE 310 Rue de Fougères 35700 Rennes	Réf. Commande ITGA : IT0725-8447 Réf. Commande Client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DEML_2025_03_03_1710_4019
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 06/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0061 - Enduit plâtre sur mur brique - Etage - Chambre 1		Réf échantillon ITGA : IT072503-7230 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS Réf échantillon client : P0062 - Colle de moquette + ragréage - Etage - Chambre 1		Réf échantillon ITGA : IT072503-7231 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8447 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7232			
Réf échantillon client : P0063 - Colle de moquette + ragréage - Etage - Chambre 2			
Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac			
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7233			
Réf échantillon client : P0064 - Mastic vitrier - Etage - Chambre 2			
Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige en vrac			
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7234			
Réf échantillon client : P0065 - Joint compribande chassis-maçonnerie - Etage - Chambre 2			
Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Matériau beige en faible quantité			
▸ Matériau bitumineux noir + Matériau beige en faible quantité non séparable	META (B) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7235			
Réf échantillon client : P0066 - Enduit plâtre sur mur brique - Etage - Chambre 2			
Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7236			
Réf échantillon client : P0067 - Enduit plâtre sur mur brique - Etage - Chambre 2			
Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7237			
Réf échantillon client : P0068 - Enduit plâtre peint plafond - Etage - Chambre 2			
Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : RLP (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8447 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7238	
Réf échantillon client : P0069 - Enduit platre sur mur brique - Etage - Bureau		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7239	
Réf échantillon client : P0070 - Colle de moquette + ragreage - Etage - Bureau		Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage gris en vrac	
▸ Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7240	
Réf échantillon client : P0071 - Plaque bitumineuse isophonique - Etage - Placard		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche en papier	
▸ Matériau bitumineux noir avec couche en papier	META (B) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AHZ
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7241	
Réf échantillon client : P0072 - Ardoises - Parties exterieures		Description ITGA : Matériau compact gris	
▸ Matériau compact gris	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7242	
Réf échantillon client : P0073 - Platre de bande calicot de plaque de platre mural - Sous-sol - Escalier		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8447 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7243	
Réf échantillon client : P0074 - Platre de bande calicot de plaque de platre de plafond - Sous-sol - Escalier		Description ITGA : Peinture / Papier / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Papier non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (4)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7244	
Réf échantillon client : P0075 - Beton peint escalier - Sous-sol - Escalier		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (4)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7245	
Réf échantillon client : P0076 - Enduit ciment rebouchage - Sous-sol - Garage 1		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7246	
Réf échantillon client : P0077 - Enduit ciment joint parpaing - Sous-sol - Garage 1		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
Enduit compact gris en vrac	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (3)
Peinture	---	Quantité insuffisante pour analyse	
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS		Réf échantillon ITGA : IT072503-7247	
Réf échantillon client : P0078 - Enduit platre mural - Sous-sol - Garage 1		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8447 EN DATE DU 10/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7248			
Réf échantillon client : P0079 - Enduit platre plot colle map - Sous-sol - Atelier			
Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (3)
Réf dossier client : EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DE ML - 22 RUE DE PENTHIEVRE 22270 JUGON LES LACS			
Réf échantillon ITGA : IT072503-7249			
Réf échantillon client : P0080 - Enduit platre mural - Sous-sol - Atelier			
Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 07/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FTM (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

SARL AED EXPERTISES
Monsieur Jean-David AMET
310 Rue des Fougères
35700 RENNES

Notre référence : AR-25-SE-048106-01

Numéro de dossier : 25SE030218

Référence de dossier : Dossier: EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DEML

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d'analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 25SE030218-001 - Référence *P0096* - *Evier* - *Plaque bitumineuse* - *Plaque bitumineuse isophonique*
- *RDC - Cuisine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Eichrom Amiante SAS

**EUROFINS EICHROM AMIANTE
LABORATOIRE****Analyses Eichrom**

Campus de Ker Lann, Rue Maryse Bastié,
Rue Maryse Bastié - Bât. C France
35170 Bruz

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-069027-01

Référence laboratoire N° : 25RI084741

Reçu au laboratoire le : 28/11/2025

Date d'analyse : 01/12/2025

Référence dossier Client:25SE030218 - Dossier: EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DEML

Date d'émission de rapport : 02/12/2025 6:15

Référence de suivi du dossier N° : 25SE030218

Date de réception :27/11/2025

Page1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25SE030218-001 - P0096 - Evier - Plaque bitumineuse - Plaque bitumineuse isophonique - RDC - Cuisine	Matériau souple bitumineux (noir)	MET /ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-069027-01

Date d'émission de rapport : 02/12/2025 6:15

Page 2/2

Référence laboratoire N° : 25RI084741

Référence de suivi du dossier N° : 25SE030218

Reçu au laboratoire le : 28/11/2025

Date de réception : 27/11/2025

Date d'analyse : 01/12/2025

Référence dossier Client: 25SE030218 - Dossier: EPFBR3_01_20250211_21-22084-1_BATD_DEML

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Olivia Pietras
Chef d'équipe



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI5542 Version 005

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur COLLET Yann

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 23/12/2024 - Date d'expiration : 22/12/2031
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 23/12/2024 - Date d'expiration : 22/12/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 23/12/2024.

Etienne Lamy

[1] Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et thermique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4 0522
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev19

La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

COLLET Yann
sous le numéro 18-1262

Cette certification concerne la spécialité de diagnostics immobiliers suivante :



CREP

Prise d'effet : 25/09/2023

Validité : 24/09/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

18-1262 - v4 - 26/09/2023





SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC FR

AGENT

EI- DE LA CHAPELLE, STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES
Tél : 0557341313
Fax : 05 57 34 06 62
Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR
Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904
Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC

Ainsi que :

AED Expertises
4 allée Pierre Gilles de Gennes
33700 Mérignac

AED Services
4 allée Pierre Gilles de Gennes
33700 Mérignac

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **27/12/2024**, garantissant sa responsabilité civile et professionnelle pour les activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

1/ En cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation ;

2/ En cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au **plomb** prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de **l'amiante** prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de **gaz** prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des **risques naturels, miniers et technologiques** prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure **d'électricité** prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- L'information sur la présence d'un risque de **mérule** prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

- Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique.
- Repérages et examens visuels avant travaux, avant démolitions dans les différents types d'établissements (tels ERP Catégories 1 à 4, IGH....) comme le prévoit le Code du travail.
- Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.
- Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.
- Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.
- Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique.

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

AUDIT REGLEMENTAIRE ENERGETIQUE

DIAGNOSTICS PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX

Les garanties s'exercent à concurrence des montants des garanties du tableau ci-après.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **27/12/2024** au **01/07/2025** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 9 janvier 2025

Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance
Dont :	
• Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	150 000 € par année d'assurance
• Dommages aux biens confiés	150 000 € par sinistre
Autres garanties :	
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1 500 000 € par année d'assurance dont 1 500 000 € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :	
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance