

**Chevalier Diag**Diagnostic, Conseil
Agents CMR et Polluants

Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux

(Hors champ du code de la santé publique)

Numéro de dossier : 25-MIN-67
Date du repérage : 22/07/2025

Adresse du bien immobilier	Donneur d'ordre / Propriétaire :
Localisation du ou des bâtiments : Département : ... Ille-et-Vilaine Adresse : BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE BATIMENT H - AILE BL 1 Commune : 35000 RENNES Année de construction : < 1994	Donneur d'ordre : Mme RANNOU LERAY Tiphaine BATIMENT D - CAMPUS VILLEJEAN BUREAU D211 35000 RENNES Propriétaire : UNIVERSITE RENNES 2 PLACE DU RECTEUR HENRI LE MOAL 35000 RENNES

Le Diagnostic suivant concerne			
	Les parties communes d'un immeuble	X	Avant travaux <i>N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP</i>
Nature des travaux : Rénovation / Réhabilitation : OUI		Démolition : NON	

Société réalisant le constat	
Nom et prénom de l'auteur du constat	Chassagne Morgane
N° de certificat de certification	23-2298 le 26/10/2020
Nom de l'organisme de certification	ABCDIA CERTIFICATION
Organisme d'assurance professionnelle	AXA France
N° de contrat d'assurance	11002336104
Date de validité :	01/01/2026

Ce diagnostic plomb avant travaux a été rédigé par Chassagne Morgane le 09/09/2025.	
---	---

Objectif de la mission :

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Périmètre des travaux :

Le donneur d'ordre remet au diagnostiqueur ces informations via un tableau synthétique dont le modèle est téléchargeable sur le site de la DIRECCTE Centre : Annexe 2 Tableau de recensement des travaux établi par le donneur d'ordre ainsi qu'une description détaillée des travaux, de leur localisation et si déjà définis le nom et adresse des entreprises intervenantes. Il est important de disposer d'informations précises pour définir la stratégie de mesures.

Appareil utilisé	
Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	FEnX 2 / RTV-2173-23
Nature du radionucléide	Cd109
Date du dernier chargement de la source	-
Activité à cette date et durée de vie de la source	850Mbq

Tableau de recensement des travaux :



Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenant

1. Rappel des références réglementaires

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail,
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants,
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb,
- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb.
- Norme NF X 46 035 juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et produits de construction.

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS	
Modèle de l'appareil	FEnX 2	
N° de série de l'appareil	RTV-2173-23	
Nature du radionucléide	Cd109	
Date du dernier chargement de la source	-	Activité à cette date et durée de vie : 850Mbq
Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR)	N° N° SIGIS : T560411	Nom du titulaire/signataire Mr LEHOT Sébastien
	Date d'autorisation/de déclaration 05/12/2023	Date de fin de validité (si applicable)
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	Mr LEHOT Sébastien	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	Guillaume IMPERIALI	

Étalon :

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Etalonnage entrée	1	22/07/2025	0,31 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	713	22/07/2025	0,31 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
------------------------------	---

Liste des locaux visités

NIVEAU 200 - Salle de consultation H1.209,
NIVEAU 200 - Escalier 1,
NIVEAU 200 - Bureau H1.205,
NIVEAU 200 - Bureau H1.204,
NIVEAU 200 - Bureau H1.203,
NIVEAU 200 - Escalier 7,
NIVEAU 200 - Sanitaire 1,
NIVEAU 200 - Sanitaire 2,
NIVEAU TOITURE - Entrée,
NIVEAU TOITURE - Chambre 3,
NIVEAU TOITURE - Dressing,

NIVEAU 000 - Bureau H1.004,
NIVEAU 000 - Bureau H1.005,
NIVEAU 000 - Bureau H1.006,
NIVEAU 000 - Bureau H1.007,
NIVEAU 000 - Bureau H1.008,
NIVEAU 000 - Bureau H1.009,
NIVEAU 000 - Bureau H1.010,
NIVEAU 000 - Bureau H1.011,
NIVEAU 000 - Bureau H1.012,
NIVEAU 000 - Bureau H1.013,
NIVEAU 000 - Bureau H1.014,

NIVEAU TOITURE - Chambre 2,
 NIVEAU TOITURE - Chambre 1,
 NIVEAU TOITURE - Salle de bain,
 NIVEAU TOITURE - Salle d'eau,
 NIVEAU TOITURE - WC,
 NIVEAU TOITURE - Dégagement,
 NIVEAU TOITURE - Cellier,
 NIVEAU TOITURE - Cuisine,
 NIVEAU TOITURE - Salle à manger,
 NIVEAU TOITURE - Séjour,
 NIVEAU 100 - Salle de consultation H1.103,
 NIVEAU 100 - Escalier 5,
 NIVEAU 100 - Sas entrée,
 NIVEAU 100 - Dégagement 1,
 NIVEAU 100 - Escalier 1,
 NIVEAU 100 - LOGEMENT - Entrée,
 NIVEAU 100 - LOGEMENT - Salle de bain,
 NIVEAU 100 - LOGEMENT - Sanitaire,
 NIVEAU 100 - LOGEMENT - Séjour/Cuisine,
 NIVEAU 100 - LOGEMENT - Dégagement,
 NIVEAU 100 - LOGEMENT - Chambre 1,
 NIVEAU 100 - LOGEMENT - Chambre 2,
 NIVEAU 100 - LOGEMENT - Salle d'eau,
 NIVEAU 000 - Escalier 1,
 NIVEAU 000 - Bureau H1.001,
 NIVEAU 000 - Bureau H1.002,
 NIVEAU 000 - Bureau H1.003,

NIVEAU 000 - Bureau H1.015,
 NIVEAU 000 - Bureau H1.016,
 NIVEAU 000 - Bureau H1.017,
 NIVEAU 000 - Bureau H1.018,
 NIVEAU 000 - Bureau H1.019,
 NIVEAU 000 - Stockage H1 022,
 NIVEAU 000 - Sanitaire 4,
 NIVEAU 000 - WC homme,
 NIVEAU 000 - Atelier bibliothèque H1.023,
 NIVEAU 000 - Atelier bibliothèque H1.024A,
 NIVEAU 000 - Atelier bibliothèque H1.025,
 NIVEAU 000 - Atelier bibliothèque H1.026,
 NIVEAU 000 - Dégagement 2,
 NIVEAU 000 - Sanitaire 1,
 NIVEAU 000 - Sanitaire 2,
 NIVEAU 000 - Sanitaire 3,
 NIVEAU 000 - Salle d'équipe H2.001,
 NIVEAU 000 - Salle d'équipe H1.033B,
 NIVEAU 000 - Salle de pause H2.008,
 NIVEAU 000 - Espace détente H2.009,
 NIVEAU 000 - Dégagement 8,
 NIVEAU 000 - Entretien H2.002,
 NIVEAU 000 - Dégagement 7,
 NIVEAU 000 - Escalier 2,
 NIVEAU 000 - Galerie d'art H1.033,
 NIVEAU 000 - Bureau H1.024B,
 NIVEAU 000 - Bureau H1.024C

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

3. Méthodologie employée

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

3.1 Stratégie de mesure

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic (UD) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire (idem réglementation du CREP).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

5. Résultats des mesures

NIVEAU TOITURE - Chambre 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0			0	
3		Mur (partie haute)			0,01			0	
4	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,06			0	
5		Mur (partie haute)			0,03			0	
6	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,02			0	
7		Mur (partie haute)			0,06			0	
8	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04			0	
9		Mur (partie haute)			0,05			0	
10		Plafond (mesure 1)	-	Peinture	0,07			0	
11		Plafond (mesure 2)			0,06			0	
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	PVC					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	PVC					NM	Absence de revêtement
12		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	0,06			0	
13		Porte (P1) (partie haute)			0,07			0	
14		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	0,01			0	
15		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			0,09			0	
16		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,06			0	
17		Plinthes (mesure 2)			0,1			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

NIVEAU TOITURE - Dressing

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
18	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,03			0	
19		Mur (partie haute)			0,07			0	
20	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,09			0	
21		Mur (partie haute)			0,06			0	
22	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,05			0	
23		Mur (partie haute)			0,05			0	
24	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04			0	
25		Mur (partie haute)			0,05			0	

26		Plafond (mesure 1)	-	Peinture	0,08			0	
27		Plafond (mesure 2)			0,07			0	
28		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	0,02			0	
29		Porte (P1) (partie haute)			0,05			0	
30		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	0			0	
31		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			0,08			0	
32		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,09			0	
33		Plinthes (mesure 2)			0			0	
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	PVC					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	PVC					NM	Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : 10

NIVEAU TOITURE - Salle d'eau

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
34	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
35		Mur (partie haute)			0,01			0	
36	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0			0	
37		Mur (partie haute)			0,01			0	
38	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,09			0	
39		Mur (partie haute)			0			0	
40	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,05			0	
41		Mur (partie haute)			0,09			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
42		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	0,06			0	
43		Porte (P1) (partie haute)			0,02			0	
44		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	0,03			0	
45		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			0			0	
46		Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	Métal	Peinture	0,04			0	
47		Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)			0,64			0	
48		Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	Métal	Peinture	0,01			0	
49		Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)			0,04			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 9

NIVEAU TOITURE - Chambre 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
50	A	Mur (partie basse)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,2			0	
51		Mur (partie haute)			0,05			0	
52	B	Mur (partie basse)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,05			0	
53		Mur (partie haute)			0,2			0	
54	C	Mur (partie basse)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,05			0	
55		Mur (partie haute)			0,06			0	
56	D	Mur (partie basse)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0			0	
57		Mur (partie haute)			0,05			0	
58		Plafond (mesure 1)	-	Peinture	0,05			0	
59		Plafond (mesure 2)			0,05			0	
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	PVC					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	PVC					NM	Absence de revêtement
60		Porte (P2) (partie basse)	Bois	Peinture	0,07			0	
61		Porte (P2) (partie haute)			0,01			0	
62		Huisserie Porte (P2) (partie basse)	Bois	Peinture	0,05			0	
63		Huisserie Porte (P2) (partie haute)			0,04			0	
64		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,04			0	
65		Plinthes (mesure 2)			0,05			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

NIVEAU TOITURE - Chambre 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
66	A	Mur (partie basse)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,05			0	
67		Mur (partie haute)			0,03			0	
68	B	Mur (partie basse)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,01			0	
69		Mur (partie haute)			0,05			0	
70	C	Mur (partie basse)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,03			0	
71		Mur (partie haute)			0,08			0	

72	D	Mur (partie basse)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0			0	
73		Mur (partie haute)			0.03			0	
74		Plafond (mesure 1)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0.08			0	
75		Plafond (mesure 2)			0.02			0	
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	PVC					NM	Absence de revêtement
-		Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	PVC					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	PVC					NM	Absence de revêtement
-		Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	PVC					NM	Absence de revêtement
76		Porte (P1) (partie basse)	bois	Peinture	0,05			0	
77		Porte (P1) (partie haute)			0.05			0	
78		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	Peinture	0,02			0	
79		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			0.05			0	
80		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0.05			0	
81		Plinthes (mesure 2)			0.05			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

NIVEAU TOITURE - Salle de bain

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
82	A	Mur (partie basse)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0.05			0	
83		Mur (partie haute)			0.09			0	
84	B	Mur (partie basse)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0.05			0	
85		Mur (partie haute)			0.05			0	
86	C	Mur (partie basse)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0.05			0	
87		Mur (partie haute)			0.02			0	
88	D	Mur (partie basse)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0.05			0	
89		Mur (partie haute)			0.09			0	
90		Plafond (mesure 1)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0.05			0	
91		Plafond (mesure 2)			0.05			0	
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	pvc					NM	Absence de revêtement
-		Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	pvc					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	pvc					NM	Absence de revêtement
-		Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	pvc					NM	Absence de revêtement
92		Porte (P1) (partie basse)	bois	Peinture	0.05			0	
93		Porte (P1) (partie haute)			0,04			0	
94		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	Peinture	0,03			0	
95		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			0,06			0	
210		Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	Métal	Peinture	0,08			0	
211		Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)			0,02			0	
212		Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	Métal	Peinture	0,09			0	
213		Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)			0,08			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

NIVEAU TOITURE - Entrée

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
96		Plafond (mesure 1)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0.08			0	
97		Plafond (mesure 2)			0.05			0	
98		Porte (P1) (partie basse)	bois	Peinture	0.04			0	
99		Porte (P1) (partie haute)			0.05			0	
100		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	Peinture	0.05			0	
101		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			0.05			0	
102		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0.05			0	
103		Plinthes (mesure 2)			0,09			0	
196	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	0			0	
197		Mur (partie haute)			0,07			0	
198	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	0.05			0	
199		Mur (partie haute)			0			0	
200	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,09			0	

201		Mur (partie haute)			0,06			0	
202		Mur (partie basse)			0,08			0	
203	D	Mur (partie haute)	-	Peinture	0,02			0	
204		Mur (partie basse)			0,07			0	
205	E	Mur (partie haute)	-	Peinture	0,07			0	
206		Mur (partie basse)			0,01			0	
207	F	Mur (partie haute)	-	Peinture	0,08			0	
208		Mur (partie basse)			0			0	
209	G	Mur (partie haute)	-	Peinture	0,04			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 11

NIVEAU TOITURE - WC

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
104		Mur (partie basse)			0,05			0	
105	A	Mur (partie haute)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,05			0	
106		Mur (partie basse)			0,05			0	
107	B	Mur (partie haute)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,09			0	
108		Mur (partie basse)			0,05			0	
109		Mur (partie haute)			0,05			0	
110		Mur (partie basse)			0,05			0	
111	D	Mur (partie haute)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,05			0	
-		Plafond (Non mesurée)	dalles de faux-plafond					NM	Absence de revêtement
112		Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	0,05			0	
113		Porte (P1) (partie haute)			0,05			0	
114		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	0,05			0	
115		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			0,05			0	
116		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,05			0	
117		Plinthes (mesure 2)			0,05			0	
192		Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	Métal	Peinture	0,03			0	
193		Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)			0,06			0	
194		Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	Métal	Peinture	0,02			0	
195		Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)			0,05			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

NIVEAU TOITURE - Dégagement

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
118		Mur (partie basse)			0,01			0	
119	A	Mur (partie haute)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,03			0	
120		Mur (partie basse)			0,05			0	
121	B	Mur (partie haute)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,05			0	
122		Mur (partie basse)			0,05			0	
123	C	Mur (partie haute)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,05			0	
124		Mur (partie basse)			0,05			0	
125	D	Mur (partie haute)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,05			0	
126		Plafond (mesure 1)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,05			0	
127		Plafond (mesure 2)			0,04			0	
190		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01			0	
191		Plinthes (mesure 2)			0,03			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 6

NIVEAU TOITURE - Séjour

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
128		Mur (partie basse)			0,05			0	
129	A	Mur (partie haute)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,05			0	
130		Mur (partie basse)			0,02			0	
131	B	Mur (partie haute)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0			0	
132		Mur (partie basse)			0,09			0	
133	C	Mur (partie haute)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,05			0	
134		Mur (partie basse)			0,08			0	
135	D	Mur (partie haute)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,05			0	
136		Plafond (mesure 1)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,05			0	
137		Plafond (mesure 2)			0,05			0	
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	PVC					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	PVC					NM	Absence de revêtement
138		Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	0,05			0	
139		Porte (P1) (partie haute)			0,05			0	
140		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	0,05			0	
141		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			0,09			0	

188		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,07			0	
189		Plinthes (mesure 2)			0,05			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

NIVEAU TOITURE - Salle à manger

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
142	A	Mur (partie basse)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,05			0	
143		Mur (partie haute)			0,05			0	
144	B	Mur (partie basse)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,02			0	
145		Mur (partie haute)			0,05			0	
146	C	Mur (partie basse)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,05			0	
147		Mur (partie haute)			0,08			0	
148	D	Mur (partie basse)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,05			0	
149		Mur (partie haute)			0,05			0	
150		Plafond (mesure 1)		peinture	0,05			0	
151		Plafond (mesure 2)		Peinture	0,05			0	
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	pvc					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	pvc					NM	Absence de revêtement
152		Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	0,09			0	
153		Porte (P1) (partie haute)			0,03			0	
154		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	0,09			0	
155		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			0,02			0	
156		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,03			0	
157		Plinthes (mesure 2)			0,03			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 11

NIVEAU TOITURE - Cellier

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
158	A	Mur (partie basse)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,02			0	
159		Mur (partie haute)			0,01			0	
160	B	Mur (partie basse)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,05			0	
161		Mur (partie haute)			0,05			0	
162	C	Mur (partie basse)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,05			0	
163		Mur (partie haute)			0,03			0	
164	D	Mur (partie basse)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,01			0	
165		Mur (partie haute)			0,02			0	
166		Plafond (mesure 1)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,05			0	
167		Plafond (mesure 2)			0,03			0	
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	pvc					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	pvc					NM	Absence de revêtement
168		Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	0,03			0	
169		Porte (P1) (partie haute)			0,05			0	
170		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	0,05			0	
171		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			0,02			0	
186		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,04			0	
187		Plinthes (mesure 2)			0,05			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

NIVEAU TOITURE - Cuisine

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
172	A	Mur (partie basse)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,05			0	
173		Mur (partie haute)			0,07			0	
174	B	Mur (partie basse)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,07			0	
175		Mur (partie haute)			0,03			0	
176	C	Mur (partie basse)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,02			0	
177		Mur (partie haute)			0,02			0	
178	D	Mur (partie basse)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,03			0	
179		Mur (partie haute)			0,03			0	
180		Plafond (mesure 1)	Plâtre ou assimilé	Peinture	0,03			0	
181		Plafond (mesure 2)			0,03			0	
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	pvc					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	pvc					NM	Absence de revêtement
182		Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	0,07			0	
183		Porte (P1) (partie haute)			0,05			0	
184		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	0,03			0	
185		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			0,02			0	

		Plinthes (Non mesurée)	Carrelage				NM	Absence de revêtement
--	--	------------------------	-----------	--	--	--	----	-----------------------

Nombre d'unités de diagnostic : 10

NIVEAU 000 - Bureau H1.001

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
214		Tuyauterie (mesure 1)	-	Peinture	0.01			0	
215		Tuyauterie (mesure 2)			0.01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 1

NIVEAU 000 - Bureau H1.002

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
216		Tuyauterie (mesure 1)	-	Peinture	0.01			0	
217		Tuyauterie (mesure 2)			0.01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 1

NIVEAU 000 - Bureau H1.003

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
218		Tuyauterie (mesure 1)	-	Peinture	0.01			0	
219		Tuyauterie (mesure 2)			0.01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 1

NIVEAU 000 - Bureau H1.004

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
220		Tuyauterie (mesure 1)	-	Peinture	0.01			0	
221		Tuyauterie (mesure 2)			0.01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 1

NIVEAU 000 - Bureau H1.005

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
222		Tuyauterie (mesure 1)	-	Peinture	0.01			0	
223		Tuyauterie (mesure 2)			0.01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 1

NIVEAU 000 - Bureau H1.006

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
224		Tuyauterie (mesure 1)	-	Peinture	0.06			0	
225		Tuyauterie (mesure 2)			0.01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 1

NIVEAU 000 - Bureau H1.007

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
226		Tuyauterie (mesure 1)	-	Peinture	0.05			0	
227		Tuyauterie (mesure 2)			0.03			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 1

NIVEAU 000 - Bureau H1.008

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
228		Tuyauterie (mesure 1)	-	Peinture	0.04			0	
229		Tuyauterie (mesure 2)			0.02			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 1

NIVEAU 000 - Bureau H1.009

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
230		Tuyauterie (mesure 1)	-	Peinture	0.04			0	
231		Tuyauterie (mesure 2)			0.09			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 1

NIVEAU 000 - Bureau H1.010

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
232		Tuyauterie (mesure 1)	-	Peinture	0.01			0	
233		Tuyauterie (mesure 2)			0.07			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 1

NIVEAU 000 - Bureau H1.011

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
234		Tuyauterie (mesure 1)	-	Peinture	0.06			0	
235		Tuyauterie (mesure 2)			0			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 1

NIVEAU 000 - Bureau H1.012

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
236		Tuyauterie (mesure 1)	-	Peinture	0.04			0	

237		Tuyauterie (mesure 2)			0,07			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 1									

NIVEAU 000 - Bureau H1.013

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
238		Tuyauterie (mesure 1)	-	Peinture	0,07			0	
239		Tuyauterie (mesure 2)			0,07			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 1									

NIVEAU 000 - Bureau H1.014

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
240		Tuyauterie (mesure 1)	-	Peinture	0,06			0	
241		Tuyauterie (mesure 2)			0,02			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 1									

NIVEAU 000 - Bureau H1.015

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
242		Tuyauterie (mesure 1)	-	Peinture	0,05			0	
243		Tuyauterie (mesure 2)			0,01			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 1									

NIVEAU 000 - Bureau H1.016

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
244		Tuyauterie (mesure 1)	-	Peinture	0,04			0	
245		Tuyauterie (mesure 2)			0,08			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 1									

NIVEAU 000 - Bureau H1.017

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
246		Tuyauterie (mesure 1)	-	Peinture	0,01			0	
247		Tuyauterie (mesure 2)			0,07			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 1									

NIVEAU 000 - Bureau H1.018

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
248		Tuyauterie (mesure 1)	-	Peinture	0,04			0	
249		Tuyauterie (mesure 2)			0,05			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 1									

NIVEAU 000 - Bureau H1.019

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
250		Tuyauterie (mesure 1)	-	Peinture	0.05			0	
251		Tuyauterie (mesure 2)			0.23			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 1									

NIVEAU 000 - Sanitaire 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
252		Tuyauterie (mesure 1)	-	Peinture	0.06			0	
253		Tuyauterie (mesure 2)			0.06			0	
254		Radiateur (mesure 1)	-	Peinture	0.10			0	
255		Radiateur (mesure 2)			0.68			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 2									

NIVEAU 000 - Galerie d'art H1.033

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
256		Sol (mesure 1)	Béton	Peinture	0			0	
257		Sol (mesure 2)			0			0	
258		Tuyauterie (mesure 1)	-	Peinture	0,02			0	
259		Tuyauterie (mesure 2)			0,05			0	
260		Radiateur (mesure 1)	-	Peinture	0,08			0	
261		Radiateur (mesure 2)			0,01			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 3									

NIVEAU 000 - Entretien H2.002

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
262		Tuyauterie (mesure 1)	-	Peinture	0,02			0	
263		Tuyauterie (mesure 2)			0,01			0	
264		Radiateur (mesure 1)	-	Peinture	0,02			0	
265		Radiateur (mesure 2)			0,03			0	

NIVEAU 000 - Salle d'équipe H2.001

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
----	------	---------------------	----------	---------------------	-----------------	--------------------------	----------------------	---------------	-----------------------

266		Tuyauterie (T1) (mesure 1)	-	Peinture	0,02			0	
267		Tuyauterie (T1) (mesure 2)			0,02			0	
268		Tuyauterie (T2) (mesure 1)	-	Peinture	0,03			0	
269		Tuyauterie (T2) (mesure 2)			0,05			0	
270		Tuyauterie (T3) (mesure 1)	-	Peinture	0,04			0	
271		Tuyauterie (T3) (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

NIVEAU 000 - Dégagement 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
272		Tuyauterie (T1) (mesure 1)	-	Peinture	0,02			0	
273		Tuyauterie (T1) (mesure 2)			0,01			0	
274		Radiateur (mesure 1)	-	Peinture	0,05			0	
275		Radiateur (mesure 2)			0,03			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 2

NIVEAU 000 - Escalier 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
276		Tuyauterie (T1) (mesure 1)	-	Peinture	0,02			0	
277		Tuyauterie (T1) (mesure 2)			0,03			0	
278		Radiateur (mesure 1)	-	Peinture	0,04			0	
279		Radiateur (mesure 2)			0,05			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 2

NIVEAU 000 - Dégagement 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
280		Tuyauterie (T1) (mesure 1)	-	Peinture	0,03			0	
281		Tuyauterie (T1) (mesure 2)			0,05			0	
282		Radiateur (mesure 1)	-	Peinture	0,03			0	
283		Radiateur (mesure 2)			0,02			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 2

NIVEAU 000 - Salle de pause H2.008

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
284		Tuyauterie (T1) (mesure 1)	-	Peinture	0,01			0	
285		Tuyauterie (T1) (mesure 2)			0,05			0	
286		Radiateur (mesure 1)	-	Peinture	0,02			0	
287		Radiateur (mesure 2)			0			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 2

NIVEAU 000 - Espace détente H2.009

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
288		Tuyauterie (T1) (mesure 1)	-	Peinture	0,02			0	
289		Tuyauterie (T1) (mesure 2)			0,03			0	
290		Tuyauterie (T2) (mesure 1)	-	Peinture	0,04			0	
291		Tuyauterie (T2) (mesure 2)			0,03			0	
292		Radiateur (R1) (mesure 1)	-	Peinture	0,03			0	
293		Radiateur (R1) (mesure 2)			0,02			0	
294		Radiateur (R2) (mesure 1)	-	Peinture	0,02			0	
295		Radiateur (R2) (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

NIVEAU 000 - Stockage H1 022

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
296	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,06			0	
297		Mur (partie haute)			0,03			0	
298	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,02			0	
299		Mur (partie haute)			0,1			0	
300	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,01			0	

301	D	Mur (partie haute)	-	Peinture	0,02			0	
302		Mur (partie basse)			0			0	
303		Mur (partie haute)			0,05			0	
-		Plafond (Non mesurée)	Béton	Brut				NM	Elément récent
304		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,023			0	
305		Plinthes (mesure 2)			0,02			0	
306		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	0,04			0	
307		Porte (P1) (partie haute)			0,01			0	
308		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	0,02			0	
309		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

NIVEAU 000 - Sanitaire 4

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
310	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,04			0	
311		Mur (partie haute)			0,08			0	
312	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,02			0	
313		Mur (partie haute)			0,07			0	
314	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,09			0	
315		Mur (partie haute)			0,06			0	
316	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,08			0	
317		Mur (partie haute)			0,05			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Plinthes (Non mesurée)	Carrelage					NM	Absence de revêtement
318		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	0,03			0	
319		Porte (P1) (partie haute)			0,03			0	
320		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	0,03			0	
321		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			0,02			0	
322		Tuyauterie (T1) (mesure 1)	-	Peinture	0,02			0	
323		Tuyauterie (T1) (mesure 2)			0,02			0	
324		Radiateur (R1) (mesure 1)	-	Peinture	0,02			0	
325		Radiateur (R1) (mesure 2)			0,02			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

NIVEAU 000 - WC homme

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
326	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,04			0	
327		Mur (partie haute)			0,08			0	
328	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,03			0	
329		Mur (partie haute)			0,04			0	
330	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,02			0	
331		Mur (partie haute)			0,02			0	
332	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,01			0	
333		Mur (partie haute)			0,04			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
334		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	0,05			0	
335		Porte (P1) (partie haute)			0,02			0	
336		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	0,03			0	
337		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			0,02			0	
-		Plinthes (Non mesurée)	Carrelage					NM	Absence de revêtement
338		Tuyauterie (T1) (mesure 1)	-	Peinture	0			0	
339		Tuyauterie (T1) (mesure 2)			0			0	
340		Radiateur (R1) (mesure 1)	-	Peinture	0			0	
341		Radiateur (R1) (mesure 2)			0,02			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

NIVEAU 000 - Salle d'équipe H1.033B

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
----	------	---------------------	----------	---------------------	-----------------	--------------------------	----------------------	---------------	-----------------------

342		Tuyauterie (T1) (mesure 1)	-	Peinture	0,03			0	
343		Tuyauterie (T1) (mesure 2)			0.03			0	
344		Radiateur (R1) (mesure 1)	-	Peinture	0			0	
345		Radiateur (R1) (mesure 2)			0,05			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 2

NIVEAU 000 - Sanitaire 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
346		Tuyauterie (T1) (mesure 1)	-	Peinture	0,1			0	
347		Tuyauterie (T1) (mesure 2)			0.04			0	
348		Radiateur (R1) (mesure 1)	-	Peinture	0,02			0	
349		Radiateur (R1) (mesure 2)			0.03			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 2

NIVEAU 000 - Sanitaire 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
350		Tuyauterie (T1) (mesure 1)	-	Peinture	0.03			0	
351		Tuyauterie (T1) (mesure 2)			0.03			0	
352		Radiateur (R1) (mesure 1)	-	Peinture	0.02			0	
353		Radiateur (R1) (mesure 2)			0.02			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 2

NIVEAU 000 - Atelier bibliothèque H1.025

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
354		Tuyauterie (T1) (mesure 1)	-	Peinture	0.03			0	
355		Tuyauterie (T1) (mesure 2)			0.03			0	
356		Tuyauterie (T2) (mesure 1)	-	Peinture	0.03			0	
357		Tuyauterie (T2) (mesure 2)			0.03			0	
358		Radiateur (R1) (mesure 1)	-	Peinture	0.04			0	
359		Radiateur (R1) (mesure 2)			0			0	
360		Radiateur (R2) (mesure 1)	-	Peinture	0			0	
361		Radiateur (R2) (mesure 2)			0.03			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

NIVEAU 000 - Bureau H1.024B

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
362		Tuyauterie (T1) (mesure 1)	-	Peinture	0,04			0	
363		Tuyauterie (T1) (mesure 2)			0,02			0	
364		Radiateur (R1) (mesure 1)	-	Peinture	0,02			0	
365		Radiateur (R1) (mesure 2)			0,02			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 2

NIVEAU 000 - Bureau H1.024C

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
366		Tuyauterie (T1) (mesure 1)	-	Peinture	0.03			0	
367		Tuyauterie (T1) (mesure 2)			0,03			0	
368		Radiateur (R1) (mesure 1)	-	Peinture	0,03			0	
369		Radiateur (R1) (mesure 2)			0,02			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 2

NIVEAU 000 - Atelier bibliothèque H1.023

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
----	------	---------------------	----------	---------------------	-----------------	--------------------------	----------------------	---------------	-----------------------

370		Tuyauterie (T1) (mesure 1)	-	Peinture	0.03			0	
371		Tuyauterie (T1) (mesure 2)			0,03			0	
372		Tuyauterie (T2) (mesure 1)	-	Peinture	0.02			0	
373		Tuyauterie (T2) (mesure 2)			0.02			0	
374		Radiateur (R1) (mesure 1)	-	Peinture	0.01			0	
375		Radiateur (R1) (mesure 2)			0,05			0	
376		Radiateur (R2) (mesure 1)	-	Peinture	0,02			0	
377		Radiateur (R2) (mesure 2)			0,03			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

NIVEAU 000 - Atelier bibliothèque H1.024A

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
378		Radiateur (R1) (mesure 1)	-	Peinture	0.31			0	
379		Radiateur (R1) (mesure 2)			0.58			0	
380		Tuyauterie (T1) (mesure 1)	-	Peinture	0.03			0	
381		Tuyauterie (T1) (mesure 2)			0.04			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 2

NIVEAU 000 - Atelier bibliothèque H1.026

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
382		Tuyauterie (T1) (mesure 1)	-	Peinture	0,02			0	
383		Tuyauterie (T1) (mesure 2)			0			0	
384		Tuyauterie (T2) (mesure 1)	-	Peinture	0,02			0	
385		Tuyauterie (T2) (mesure 2)			0,03			0	
386		Radiateur (R1) (mesure 1)	-	Peinture	0,01			0	
387		Radiateur (R1) (mesure 2)			0,01			0	
388		Radiateur (R2) (mesure 1)	-	Peinture	0,02			0	
389		Radiateur (R2) (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

NIVEAU 000 - Dégagement 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
390		Tuyauterie (T1) (mesure 1)	-	Peinture	0.02			0	
391		Tuyauterie (T1) (mesure 2)			0,02			0	
392		Radiateur (R1) (mesure 1)	-	Peinture	0.02			0	
393		Radiateur (R1) (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 2

NIVEAU 200 - Salle de consultation H1.209

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
394		Fenêtre intérieure (F1)	-	Peinture	0,08			0	
395		Fenêtre intérieure (F1)			0.79			0	
396		Fenêtre intérieure (F2)	-	Peinture	0,05			0	
397		Fenêtre intérieure (F2)			0.38			0	
398		Fenêtre intérieure (F3)	-	Peinture	0.14			0	
399		Fenêtre intérieure (F3)			0,02			0	
400		Fenêtre intérieure (F4)	-	Peinture	0.14			0	
401		Fenêtre intérieure (F4)			0.30			0	
402		Fenêtre intérieure (F5)	-	Peinture	0.12			0	
403		Fenêtre intérieure (F5)			0,10			0	
404		Fenêtre intérieure (F6)	-	Peinture	0.14			0	
405		Fenêtre intérieure (F6)			0.30			0	
406		Fenêtre intérieure (F7)	-	Peinture	0.60			0	
407		Fenêtre intérieure (F7)			0.17			0	
408		Fenêtre intérieure (F8)	-	Peinture	0.37			0	
409		Fenêtre intérieure (F8)			0.10			0	
410		Fenêtre intérieure (F9)	-	Peinture	0.21			0	
411		Fenêtre intérieure (F9)			0.10			0	

412		Fenêtre intérieure (F10)	-	Peinture	0.11			0	
413		Fenêtre intérieure (F10)			0.46			0	
414		Fenêtre intérieure (F11)	-	Peinture	0.34			0	
415		Fenêtre intérieure (F11)			0.13			0	
416		Fenêtre intérieure (F12)	-	Peinture	0.36			0	
417		Fenêtre intérieure (F12)			0.91			0	
418		Fenêtre intérieure (F13)	-	Peinture	0.06			0	
419		Fenêtre intérieure (F13)			0.92			0	
420		Fenêtre intérieure (F14)	-	Peinture	0.09			0	
421		Fenêtre intérieure (F14)			0.40			0	
422		Fenêtre intérieure (F15)	-	Peinture	0.45			0	
423		Fenêtre intérieure (F15)			0.11			0	
424		Fenêtre intérieure (F16)	-	Peinture	0.09			0	
425		Fenêtre intérieure (F16)			0.55			0	
426		Fenêtre intérieure (F17)	-	Peinture	0.07			0	
427		Fenêtre intérieure (F17)			0.47			0	
428		Fenêtre intérieure (F18)	-	Peinture	0.36			0	
429		Fenêtre intérieure (F18)			0.29			0	
430		Fenêtre intérieure (F19)	-	Peinture	0.08			0	
431		Fenêtre intérieure (F19)			0.47			0	
432		Fenêtre intérieure (F20)	-	Peinture	0.08			0	
433		Fenêtre intérieure (F20)			0.38			0	
434		Fenêtre intérieure (F21)	-	Peinture	0.45			0	
435		Fenêtre intérieure (F21)			0.05			0	
436		Fenêtre intérieure (F22)	-	Peinture	0.11			0	
437		Fenêtre intérieure (F22)			0.76			0	
438		Fenêtre intérieure (F23)	-	Peinture	0.04			0	
439		Fenêtre intérieure (F23)			0.47			0	
440		Fenêtre intérieure (F24)	-	Peinture	0.06			0	
441		Fenêtre intérieure (F24)			0.31			0	
442		Fenêtre intérieure (F25)	-	Peinture	0.12			0	
443		Fenêtre intérieure (F25)			0.41			0	
444		Fenêtre intérieure (F26)	-	Peinture	0.03			0	
445		Fenêtre intérieure (F26)			0.43			0	
446		Fenêtre intérieure (F27)	-	Peinture	0.05			0	
447		Fenêtre intérieure (F27)			0.91			0	
448		Fenêtre intérieure (F28)	-	Peinture	0.04			0	
449		Fenêtre intérieure (F28)			0.26			0	
450		Fenêtre intérieure (F29)	-	Peinture	0.50			0	
451		Fenêtre intérieure (F29)			0.18			0	
452		Fenêtre intérieure (F30)	-	Peinture	0.37			0	
453		Fenêtre intérieure (F30)			0.09			0	
454		Fenêtre intérieure (F31)	-	Peinture	0.06			0	
455		Fenêtre intérieure (F31)			0.14			0	

456		Fenêtre intérieure (F32)	-	Peinture	0.05			0	
457		Fenêtre intérieure (F32)			0.41			0	
458		Fenêtre intérieure (F33)	-	Peinture	0.15			0	
459		Fenêtre intérieure (F33)			0.63			0	
460		Fenêtre intérieure (F34)	-	Peinture	0.3			0	
461		Fenêtre intérieure (F34)			0.68			0	
462		Fenêtre intérieure (F35)	-	Peinture	0.55			0	
463		Fenêtre intérieure (F35)			0.2			0	
464		Fenêtre intérieure (F36)	-	Peinture	0.20			0	
465		Fenêtre intérieure (F36)			0.45			0	
466		Fenêtre intérieure (F37)	-	Peinture	0.20			0	
467		Fenêtre intérieure (F37)			0.07			0	
468		Fenêtre intérieure (F38)	-	Peinture	0.51			0	
469		Fenêtre intérieure (F38)			0.20			0	
470		Fenêtre intérieure (F39)	-	Peinture	0.08			0	
471		Fenêtre intérieure (F39)			0.34			0	
472		Fenêtre intérieure (F40)	-	Peinture	0.05			0	
473		Fenêtre intérieure (F40)			0.37			0	
474		Fenêtre intérieure (F41)	-	Peinture	0.07			0	
475		Fenêtre intérieure (F41)			0.08			0	
476		Tuyauterie (T1) (mesure 1)	-	Peinture	0.06			0	
477		Tuyauterie (T1) (mesure 2)			0.05			0	
478		Tuyauterie (T2) (mesure 1)	-	Peinture	0.08			0	
479		Tuyauterie (T2) (mesure 2)			0.10			0	
480		Tuyauterie (T3) (mesure 1)	-	Peinture	0.05			0	
481		Tuyauterie (T3) (mesure 2)			0.03			0	
482		Tuyauterie (T4) (mesure 1)	-	Peinture	0.04			0	
483		Tuyauterie (T4) (mesure 2)			0.01			0	
484		Tuyauterie (T5) (mesure 1)	-	Peinture	0.03			0	
485		Tuyauterie (T5) (mesure 2)			0.05			0	
486		Tuyauterie (T6) (mesure 1)	-	Peinture	0.20			0	
487		Tuyauterie (T6) (mesure 2)			0.03			0	
488		Tuyauterie (T7) (mesure 1)	-	Peinture	0.05			0	
489		Tuyauterie (T7) (mesure 2)			0.28			0	
490		Radiateur (R1) (mesure 1)	-	Peinture	0.02			0	
491		Radiateur (R1) (mesure 2)			0.12			0	
492		Radiateur (R2) (mesure 1)	-	Peinture	0.09			0	
493		Radiateur (R2) (mesure 2)			0.32			0	
494		Radiateur (R3) (mesure 1)	-	Peinture	0.08			0	
495		Radiateur (R3) (mesure 2)			0.18			0	
496		Radiateur (R4) (mesure 1)	-	Peinture	0.06			0	
497		Radiateur (R4) (mesure 2)			0.15			0	
498		Radiateur (R5) (mesure 1)	-	Peinture	0.05			0	
499		Radiateur (R5) (mesure 2)			0.28			0	

500		Radiateur (R6) (mesure 1)	-	Peinture	0,05			0	
501		Radiateur (R6) (mesure 2)			0.11			0	
502		Radiateur (R7) (mesure 1)	-	Peinture	0.2			0	
503		Radiateur (R7) (mesure 2)			0.34			0	
504		Radiateur (R8) (mesure 1)	-	Peinture	0.05			0	
505		Radiateur (R8) (mesure 2)			0.18			0	
506		Radiateur (R9) (mesure 1)	-	Peinture	0,05			0	
507		Radiateur (R9) (mesure 2)			0.14			0	
508		Radiateur (R10) (mesure 1)	-	Peinture	0,08			0	
509		Radiateur (R10) (mesure 2)			0,02			0	
510		Radiateur (R11) (mesure 1)	-	Peinture	0.2			0	
511		Radiateur (R11) (mesure 2)			0.31			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 59

NIVEAU 200 - Sanitaire 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
512		Tuyauterie (T1) (mesure 1)	-	Peinture	0.02			0	
513		Tuyauterie (T1) (mesure 2)			0,01			0	
514		Fenêtre intérieure (F1)	-	Peinture	0.91			0	
515		Fenêtre intérieure (F1)			0.80			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 2

NIVEAU 200 - Sanitaire 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
516		Tuyauterie (T1) (mesure 1)	-	Peinture	0.02			0	
517		Tuyauterie (T1) (mesure 2)			0.03			0	
518		Fenêtre intérieure (F1)	-	Peinture	0.7			0	
519		Fenêtre intérieure (F1)			0.87			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 2

NIVEAU 200 - Escalier 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
520		Tuyauterie (T1) (mesure 1)	-	Peinture	0,07			0	
521		Tuyauterie (T1) (mesure 2)			0.5			0	
522		Radiateur (R1) (mesure 1)	-	Peinture	0.05			0	
523		Radiateur (R1) (mesure 2)			0.05			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 2

NIVEAU 200 - Escalier 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
524		Tuyauterie (T1) (mesure 1)	-	Peinture	0.03			0	
525		Tuyauterie (T1) (mesure 2)			0,02			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 1

NIVEAU 200 - Bureau H1.205

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
526		Tuyauterie (T1) (mesure 1)	-	Peinture	0.02			0	
527		Tuyauterie (T1) (mesure 2)			0.05			0	
528		Tuyauterie (T2) (mesure 1)	-	Peinture	0.03			0	
529		Tuyauterie (T2) (mesure 2)			0.05			0	
530		Radiateur (R1) (mesure 1)	-	Peinture	0.03			0	
531		Radiateur (R1) (mesure 2)			0,03			0	
532		Radiateur (R2) (mesure 1)	-	Peinture	0.02			0	

533		Radiateur (R2) (mesure 2)			0.01			0	
-----	--	------------------------------	--	--	------	--	--	---	--

Nombre d'unités de diagnostic : 4

NIVEAU 200 - Bureau H1.204

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
534		Tuyauterie (T1) (mesure 1)	-	Peinture	0.03			0	
535		Tuyauterie (T1) (mesure 2)			0.03			0	
536		Radiateur (R1) (mesure 1)	-	Peinture	0.03			0	
537		Radiateur (R1) (mesure 2)			0.02			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 2

NIVEAU 200 - Bureau H1.203

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
538		Tuyauterie (T1) (mesure 1)	-	Peinture	0.05			0	
539		Tuyauterie (T1) (mesure 2)			0.02			0	
540		Radiateur (R1) (mesure 1)	-	Peinture	0.03			0	
541		Radiateur (R1) (mesure 2)			0.03			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 2

NIVEAU 100 - Salle de consultation H1.103

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
542		Tuyauterie (T1) (mesure 1)	-	Peinture	0.04			0	
543		Tuyauterie (T1) (mesure 2)			0.03			0	
544		Tuyauterie (T2) (mesure 1)	-	Peinture	0.06			0	
545		Tuyauterie (T2) (mesure 2)			0.04			0	
546		Tuyauterie (T3) (mesure 1)	-	Peinture	0.02			0	
547		Tuyauterie (T3) (mesure 2)			0.05			0	
548		Tuyauterie (T4) (mesure 1)	-	Peinture	0.01			0	
549		Tuyauterie (T4) (mesure 2)			0.04			0	
550		Tuyauterie (T5) (mesure 1)	-	Peinture	0.02			0	
551		Tuyauterie (T5) (mesure 2)			0.06			0	
552		Tuyauterie (T6) (mesure 1)	-	Peinture	0.04			0	
553		Tuyauterie (T6) (mesure 2)			0.04			0	
554		Tuyauterie (T7) (mesure 1)	-	Peinture	0.07			0	
555		Tuyauterie (T7) (mesure 2)			0.07			0	
556		Tuyauterie (T8) (mesure 1)	-	Peinture	0.07			0	
557		Tuyauterie (T8) (mesure 2)			0.09			0	
558		Tuyauterie (T9) (mesure 1)	-	Peinture	0.02			0	
559		Tuyauterie (T9) (mesure 2)			0.07			0	
560		Tuyauterie (T10) (mesure 1)	-	Peinture	0.02			0	
561		Tuyauterie (T10) (mesure 2)			0.05			0	
562		Tuyauterie (T11) (mesure 1)	-	Peinture	0.08			0	
563		Tuyauterie (T11) (mesure 2)			0.08			0	
564		Tuyauterie (T12) (mesure 1)	-	Peinture	0.05			0	
565		Tuyauterie (T12) (mesure 2)			0.09			0	
566		Radiateur (R1) (mesure 1)	-	Peinture	0.03			0	
567		Radiateur (R1) (mesure 2)			0.02			0	
568		Radiateur (R2) (mesure 1)	-	Peinture	0.06			0	

569		Radiateur (R2) (mesure 2)			0,09			0	
570		Radiateur (R3) (mesure 1)	-	Peinture	0,02			0	
571		Radiateur (R3) (mesure 2)			0,04			0	
572		Radiateur (R4) (mesure 1)	-	Peinture	0,03			0	
573		Radiateur (R4) (mesure 2)			0,04			0	
574		Radiateur (R5) (mesure 1)	-	Peinture	0,03			0	
575		Radiateur (R5) (mesure 2)			0,05			0	
576		Radiateur (R6) (mesure 1)	-	Peinture	0,03			0	
577		Radiateur (R6) (mesure 2)			0,08			0	
578		Radiateur (R7) (mesure 1)	-	Peinture	0,01			0	
579		Radiateur (R7) (mesure 2)			0,05			0	
580		Radiateur (R8) (mesure 1)	-	Peinture	0,01			0	
581		Radiateur (R8) (mesure 2)			0,04			0	
582		Radiateur (R9) (mesure 1)	-	Peinture	0,06			0	
583		Radiateur (R9) (mesure 2)			0,02			0	
584		Radiateur (R10) (mesure 1)	-	Peinture	0,04			0	
585		Radiateur (R10) (mesure 2)			0,05			0	
586		Radiateur (R11) (mesure 1)	-	Peinture	0,03			0	
587		Radiateur (R11) (mesure 2)			0			0	
588		Radiateur (R12) (mesure 1)	-	Peinture	0,06			0	
589		Radiateur (R12) (mesure 2)			0,03			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 24

NIVEAU 100 - Escalier 5

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
590		Tuyauterie (T1) (mesure 1)	-	Peinture	0,03			0	
591		Tuyauterie (T1) (mesure 2)			0,03			0	
592		Radiateur (R1) (mesure 1)	-	Peinture	0,03			0	
593		Radiateur (R1) (mesure 2)			0,02			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 2

NIVEAU 100 - Escalier 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
594		Raccord robinet (mesure 1)	-	Peinture	5,01			1	
595		Radiateur (R1) (mesure 1)	-	Peinture	0,01			0	
596		Radiateur (R1) (mesure 2)			0,06			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 2

NIVEAU 100 - Sas entrée

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
597		Tuyauterie (mesure 1)	-	Peinture	0,04			0	
598		Tuyauterie (mesure 2)			0,05			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 1

NIVEAU 100 - Dégagement 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
599		Tuyauterie (mesure 1)	-	Peinture	0,04			0	
600		Tuyauterie (mesure 2)			0,08			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 1

NIVEAU 000 - Escalier 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
601		Tuyauterie (mesure 1)	-	Peinture	0,08			0	
602		Tuyauterie (mesure 2)			0,02			0	

603		Radiateur (mesure 1)	-	Peinture	0,08			0	
604		Radiateur (mesure 2)			0,02			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 2

NIVEAU 100 - LOGEMENT - Entrée

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
605	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,02			0	
606		Mur (partie haute)			0,05			0	
607	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,04			0	
608		Mur (partie haute)			0,03			0	
609	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,06			0	
610		Mur (partie haute)			0,02			0	
611	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,06			0	
612		Mur (partie haute)			0,09			0	
613		Plafond (mesure 1)	-	Peinture	0,07			0	
614		Plafond (mesure 2)			0,05			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 5

NIVEAU 100 - LOGEMENT - Salle de bain

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
615	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,05			0	
616		Mur (partie haute)			0,07			0	
617	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,09			0	
618		Mur (partie haute)			0,03			0	
619	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,04			0	
620		Mur (partie haute)			0,09			0	
621	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	0			0	
622		Mur (partie haute)			0,05			0	
623		Plafond (mesure 1)	-	Peinture	0,04			0	
624		Plafond (mesure 2)			0,04			0	
625		Porte (P1) (partie basse)	-	Peinture	0,1			0	
626		Porte (P1) (partie haute)			0,07			0	
627		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	-	Peinture	0,1			0	
628		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			0,02			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

NIVEAU 100 - LOGEMENT - Séjour/Cuisine

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
629	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,09			0	
630		Mur (partie haute)			0,07			0	
631	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,02			0	
632		Mur (partie haute)			0,03			0	
633	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	0			0	
634		Mur (partie haute)			0,05			0	
635	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,06			0	
636		Mur (partie haute)			0,01			0	
637	E	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,02			0	
638		Mur (partie haute)			0,07			0	
639	F	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,07			0	
640		Mur (partie haute)			0,03			0	
641		Plafond (mesure 1)	-	Peinture	0,03			0	
642		Plafond (mesure 2)			0,09			0	
643		Plinthes (mesure 1)	-	Peinture	0,06			0	
644		Plinthes (mesure 2)			0,09			0	
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	PVC					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	PVC					NM	Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : 10

NIVEAU 100 - LOGEMENT - Sanitaire

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
645	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,01			0	
646		Mur (partie haute)			0,07			0	
647	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,03			0	
648		Mur (partie haute)			0,09			0	
649	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,02			0	
650		Mur (partie haute)			0,09			0	
651	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,02			0	
652		Mur (partie haute)			0,01			0	
653		Plafond (mesure 1)	-	Peinture	0			0	
654		Plafond (mesure 2)			0,02			0	
655		Porte (P1) (partie basse)	-	Peinture	0,06			0	
656		Porte (P1) (partie haute)			0,1			0	
657		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	-	Peinture	0,01			0	

658		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			0,02			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 7									

NIVEAU 100 - LOGEMENT - Dégagement

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
659	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	0			0	
660		Mur (partie haute)			0,09			0	
661	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,03			0	
662		Mur (partie haute)			0,01			0	
663	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,09			0	
664		Mur (partie haute)			0,01			0	
665	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,01			0	
666		Mur (partie haute)			0			0	
667		Plafond (mesure 1)	-	Peinture	0,04			0	
668		Plafond (mesure 2)			0,07			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 5

NIVEAU 100 - LOGEMENT - Chambre 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
669	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,03			0	
670		Mur (partie haute)			0,04			0	
671	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,09			0	
672		Mur (partie haute)			0,07			0	
673	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,05			0	
674		Mur (partie haute)			0,09			0	
675	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,04			0	
676		Mur (partie haute)			0,05			0	
677		Plafond (mesure 1)	-	Peinture	0,09			0	
678		Plafond (mesure 2)			0,08			0	
679		Porte (P1) (partie basse)	-	Peinture	0,05			0	
680		Porte (P1) (partie haute)			0,03			0	
681		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	-	Peinture	0,08			0	
682		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			0,04			0	
683		Plinthes (mesure 1)	-	Peinture	0,02			0	
684		Plinthes (mesure 2)			0,03			0	
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	PVC					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	PVC					NM	Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : 10

NIVEAU 100 - LOGEMENT - Chambre 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
685	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,09			0	
686		Mur (partie haute)			0,06			0	
687	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,08			0	
688		Mur (partie haute)			0,08			0	
689	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,08			0	
690		Mur (partie haute)			0			0	
691	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,1			0	
692		Mur (partie haute)			0			0	
693		Plafond (mesure 1)	-	Peinture	0,07			0	
694		Plafond (mesure 2)			0,09			0	
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	PVC					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	PVC					NM	Absence de revêtement
695		Porte (P1) (partie basse)	-	Peinture	0,07			0	
696		Porte (P1) (partie haute)			0,03			0	
697		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	-	Peinture	0,09			0	
698		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			0,05			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 9

NIVEAU 100 - LOGEMENT - Salle d'eau

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
699	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	0			0	
700		Mur (partie haute)			0,05			0	
701	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,05			0	
702		Mur (partie haute)			0,01			0	
703	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,07			0	
704		Mur (partie haute)			0			0	
705	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	0,07			0	
706		Mur (partie haute)			0,06			0	

707		Plafond (mesure 1)		Peinture	0,01			0	
708		Plafond (mesure 2)	-	Peinture	0,01			0	
709		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	0,09			0	
710		Porte (P1) (partie haute)			0,1			0	
711		Huissierie Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	0			0	
712		Huissierie Porte (P1) (partie haute)			0,08			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation

* : à défaut d'avoir l'incertitude par mesure, la tolérance est fournie par les données constructeur de la machine utilisée.

Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Constatations diverses :

Néant

Validité du constat :

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Sans accompagnateur

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse**


Fait à **QUEVEN**, le **09/09/2025**


Par : **Chassagne Morgane**


¶




6. Localisation des mesures sur croquis de repérage









7. Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)

Notice d'information à remettre systématiquement aux donneurs d'ordre en annexe du diagnostic

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :
Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

8. Autres documents et rapports antérieurs



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

CHASSAGNE Morgane
sous le numéro **23-2298**

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

☒	Amiante sans mention	Prise d'effet : 26/10/2020	Validité : 25/10/2027
	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
☒	Amiante avec mention	Prise d'effet : 26/10/2020	Validité : 25/10/2027
	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
☒	DPE individuel	Prise d'effet : 04/11/2020	Validité : 03/11/2027
	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
☒	Gaz	Prise d'effet : 08/10/2020	Validité : 07/10/2027
	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
☒	CREP	Prise d'effet : 08/10/2020	Validité : 07/10/2027
	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
☒	Electricité	Prise d'effet : 04/11/2020	Validité : 03/11/2027
	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		

23-2298 - v3 - 10/10/2023



Votre Assurance► RCE PRESTATAIRES

Assurance et Banque

ATTESTATION

CHEVALIER DIAG BRETAGNE
11 RUE LAVOISIER
56530 QUEVEN FR

COURTIER**DURAND ASSURANCES**

8 RUE MAGENTA

53120 GORRON

Tél : 02 43 30 45 98

Fax : 02 43 30 45 98

Email :

CABINET.DURAND.COURTAGE@GMAIL.COM

Portefeuille : 0201386584

Vos références :**Contrat n° 11002336104**

Client n° 0762343120

AXA France IARD, atteste que :

**CHEVALIER DIAG BRETAGNE
11 RUE LAVOISIER
56530 QUEVEN**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 11002336104** garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait des activités suivantes :

A titre principal :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS :

- Constat de risque d'exposition au plomb
- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Information sur la présence d'un risque de mэрule

A titre accessoire :

- LOI CARREZ
- MESURE DU RADON
- DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX OU DEMOLITION
- DIAGNOSTIC DE CONFORMITE AUX NORMES DE SURFACE ET D'HABITABILITE
- PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE PERMEABILITE A L'AIR
- VERIFICATION DE LA CONFORMITE DE LA NOUVELLE REGLEMENTATION THERMIQUE RT2012
- DIAGNOSTIC SUR FIBRE CERAMIQUE REFRACTAIRE
- DIAGNOSTIC SUR HYDROCARBURE AROMATIQUE POLYCYCLIQUE
- DIAGNOSTIC DE DECHETS ISSUS DE LA DEMOLITION à l'exclusion des métaux lourds

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2

1/ En cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation :

2/ En cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des risques naturels, miniers et technologiques prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 131-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'information sur la présence d'un risque de mэрule prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

En complément de l'article 1.1 des Conditions générales, ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux diagnostics techniques.

La garantie du contrat est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré lorsqu'il réalise à titre accessoire ces mêmes constats et diagnostics en dehors de la constitution du dossier technique.

La présente attestation, qui ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat en cours d'établissement auquel elle se réfère, est délivrée sous réserve de la régularisation de celui-ci.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2025** au **01/01/2026** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 26 décembre 2024
Pour la société :

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2