



PRÉFECTURE DU FINISTÈRE

**Commission Consultative Départementale d'Incendie et de Secours du Finistère
(C.C.D.S.A)**

**Service Départemental d'Incendie et de Secours du Finistère
Groupement Prévention - Evaluation des Risques**

Service ERP Quimper-Chateaulin

58, avenue de Keradennec

29337 Quimper

Tél : 02 98 10 31 82 ou 81

Télécopie : 02 98 10 31 95

Service ERP Brest-Morlaix

27, avenue Foch

29200 Brest

Tél : 02 98 34 55 29 ou 56 43

Télécopie : 02 98 34 55 79

Mél. : grpt.prevention-evaluationdesrisques@sdis29.fr

Dossier suivi par le Lieutenant Isabelle DELETOILLE

**Procès-verbal de visite Périodique
ERP de 3e catégorie**

Avis de la commission de sécurité de l'arrondissement de Brest

Le groupe de visite de la commission de sécurité de l'arrondissement de Brest a visité l'établissement le
19 mai 2020

Dénomination	UBO - Bibliothèque Universitaire	
Adresse	10 Rue du Bouguen 29200 Brest	
Adresse électronique	jerome.glane@univ-brest.fr	
Activité	Bibliothèque	
N° de dossier Prévention	02291	
Classement	Type : S	Catégorie : 3 ^e

Téléphone	0298016022 (services technique UBO)
Propriétaire	Université de Bretagne Occidentale
Exploitant	Université de Bretagne Occidentale

En application des articles R 123.49 du Code de la Construction et de l'Habitation et 42 du décret du 8 mars 1995 modifié relatif à la C.C.D.S.A, le maire doit notifier le résultat de sa visite et sa décision à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

A Textes réglementaires applicables

- Code de l'Urbanisme
- Code de la Construction et de l'Habitation
- Décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (C.C.D.S.A)
- Arrêté n°2019101-0001 du 11 avril 2019 du Préfet du Finistère relatif à la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité
- Articles GN (dispositions applicables à tous les établissements recevant du public - Livre I du règlement de sécurité)
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
- Arrêté Préfectoral n° 2017-079-0002 du 20 mars 2017 portant approbation du Règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie
- Arrêté du 12 juin 1995 modifié relatif aux établissements de type S

B Historique - Dérogations

Date	Événement	Observation
16 février 2015	Visite périodique. Avis de la commission d'arrondissement de Brest	Avis favorable
19 mai 2020	Visite périodique. Avis de la commission d'arrondissement de Brest	

- Procès-verbal d'étude DT 29 019 05 60 044 avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité incendie du 12/05/2005 : travaux de mise en sécurité.
- s'agissant de disposition constructive existante et de travaux de mise en sécurité, la sous-commission départementale de sécurité incendie émet un avis favorable à la création d'un compartiment de 920m² au Rdc.
 - s'agissant de disposition constructive existante et de travaux de mise en sécurité, la sous-commission départementale de sécurité incendie émet un avis favorable à la mise en place d'une détection automatique incendie en compensation d'un doute sur le degré CF 2h du local archive. L'organisme agréé devra toutefois confirmer le degré CF 1h, à minima, du plancher haut de ce local.
 - s'agissant de disposition constructive existante et de travaux de mise en sécurité, la sous-commission départementale de sécurité incendie émet un avis favorable au maintien en place des huisseries existantes. Toutefois, ces huisseries devront être traitées afin de présenter un degré de résistance équivalent à un degré CF 1/2h.
- Procès-verbal de visite périodique et réception (DT 29 019 05 60 044) du 05/12/2005.
- Le degré CF 1h du plancher haut du magasin Rdc bas est confirmé à la commission de sécurité.
 - Maintenir vide de tous stockages et dépôts le vide sanitaire.
 - Le 19 décembre 2002, la Sous-commission Départementale de Sécurité Incendie (voir procès-verbal de la visite périodique du 19/11/2002 de l'UFR de lettres de l'UBO) a admis les dispositions suivantes :

Dérogation au principe de surveillance du tableau de signalisation du SSI.A., dans le cadre d'une temporisation d'alarme incendie :

* l'article MS66.5 précise que toute temporisation d'alarme incendie est admise sous réserve que l'établissement dispose, pendant la présence de public, d'un personnel qualifié pour exploiter immédiatement l'alarme restreinte. L'article MS66.1 stipule que ce tableau de signalisation doit être visible du personnel de surveillance, tout report devant être limité à une distance permettant d'intervenir rapidement au niveau de ce tableau.

* l'emprise bâtementaire du site de l'U.B.O. ne permet pas une telle surveillance. L'organisation sécuritaire est basée sur une intervention des personnels du service technique, encadrés par un ingénieur sécurité. L'alerte de cette équipe sécurité se fait suivant 3 modes :

- SSI.A. ⇒ BIP
- SSI.A. ⇒ GTC ⇒ BIP
- SSI.A. ⇒ Télésurveillance ⇒ contrat téléphonique

Lors des différentes visites périodiques et essais réalisés à ces occasions, il est apparu que ces modes de transmission donnaient entièrement satisfaction.

Sous réserve d'aucune modification négative dans le principe actuel, cette dérogation est admise pour les UFR de l'UBO.

- Organisation de la sécurité incendie présentée par l'UBO à la sous-commission départementale de sécurité incendie le 08/12/2005 (voir procès-verbal de l'UFR de sciences et techniques).

Placé sous l'autorité du Président de l'Université, la sécurité incendie est assurée par un ensemble de personnel dûment formé.

*Du lundi au vendredi (hors jours fériés)

De 08h00-12h15 & 13h30-17h30

Les alarmes incendie sont gérées par le personnel du service technique des ateliers sécurité, électricité, plomberie et menuiserie.

L'ensemble des personnels est formé aux fonctionnements de l'ensemble des dispositifs de sécurité (Système de Sécurité Incendie,...). Par ailleurs et depuis plusieurs années dans le cadre de la politique de prévention développée au sein de l'établissement, plusieurs personnels ont suivi les formations d'agent de sécurité incendie ERP1, 2 et 3.

- Ingénieur Hygiène et Sécurité : 1 x ERP 3
- Atelier sécurité : 2 x ERP 2
- Atelier menuiserie : 1 x ERP 2
- Atelier électricité : 1 x ERP 1
- Atelier menuiserie : 1 x ERP 1

Conjointement, les personnels administratifs présents au sein des secrétariats des doyens et directeurs de site sont informés à TO des alarmes déclenchées au moyen de reports délocalisés (type TR31 de chez SIEMENS).

De 12h15 à 13h30 et 17h30-20h30

Le personnel d'astreinte technique de l'UBO réceptionne et gère les alarmes incendie. Celui-ci est informé des alarmes incendie via les dispositifs de report d'alarme incendie existant (BIP + appel téléphonique du centre de télésurveillance).

De 20h30-08h00

Un centre de télésurveillance réceptionne les alarmes incendie ; Elle détache sur site un personnel de gardiennage formé à la manipulation des Systèmes de Sécurité Incendie. En cas de sinistre confirmé, elle informe l'astreinte technique UBO de l'Université (tel. 02.98.01.73.33).

Du samedi 08h00 au lundi 08h00.

Un centre de télésurveillance réceptionne les alarmes incendie ; Elle détache sur site un personnel de gardiennage formé à la manipulation des Systèmes de sécurité Incendie. En cas de sinistre confirmé, elle informe l'astreinte technique UBO de l'Université.

- Procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité incendie du 04/06/2009 : avis favorable à la mise en place d'une procédure simplifiée relatif à certains travaux d'aménagement intérieure.

C Description sommaire

Défense extérieure contre l'incendie (DECI)

PI/BI/REI	Numéro	Débit/Volume (m ³ /h, m ³)	Distance (m)	Conformité
	230	227m ³ /h	150m	

Descriptif

Bâtiment 3 niveaux :

- Rdc bas : locaux techniques, magasin.
- Rdc: 2 salles de lecture.
- Etage : 2 salles de lecture, 1 zone administration.

Desserte	2 façades accessibles 1 voie « engin »
Isolement tiers	Isolé CF3h PN2B (pôle numérique Brest Bouguen)
Structures	Structure : béton Plancher : béton
Toiture	Couverture : béton, toiture terrasse
Façades	béton
Distribution intérieure	Cloisonnement traditionnel : Oui, zone administration de l'étage et rdc bas Secteurs : Non Compartiments : Oui Rdc : 1 compartiment unique : salle de lecture 005 + salle de lecture 008 + magasin 007b + magasin 007c ; Etage : 1 compartiment par salle de lecture.
Locaux à risques particuliers	Importants : Stockage magasin (plancher haut CF 1h : DAI en compensation), *TGBT, poste de transformation. Moyens : coursives

Dégagements	Barres antipanique, verrouillage issues secours
Désenfumage des locaux	Naturel : Salles de lecture : amenées d'air et extraction naturelles. Commande automatique sur DAI et sur CMSI. Magasin Rdc bas : amenées d'air et extraction naturelles. Commande automatique sur DAI et sur CMSI.
Désenfumage des escaliers / hall	Naturel 2 exutoires hall étage + amenées d'air et ouvrant en façade Rdc : commande sur CMSI. Ouverture simultanée Rdc et étage. Ecran de cantonnement en sous face de plancher haut au niveau de l'escalier.
Chauffage	Sous-station alimentée par réseau urbain.
Ventilation / Climatisation	VMC simple flux CTA : salles de lecture CCF
Electricité	TGBT
Eclairage de sécurité	Blocs autonomes d'éclairage d'évacuation et d'ambiance
Ascenseurs - Monte charges	1 monte charges et 2 monte-livres.
Moyens d'extinction internes	Extincteurs portatifs
Service de sécurité	Personnes désignées par l'exploitant : Oui Personne(s) qualifiés en électricité : Oui
Détection incendie	Dans les circulations horizontales communes et les locaux à risques particuliers DAI linéaire salles de lecture
S.S.I	Catégorie A
Alarme	Type 1 non temporisée
Alerte	Téléphone urbain

D Calcul des effectifs - Classement - Dégagements

Effectifs

L'effectif du public a été calculé en prenant en application les articles GN 1 - GN 2 du règlement de sécurité et des dispositions particulières.

Niveau	Désignation du local	Article	Mode de calcul	Effectif public	Effectif personnel	Effectif total
1er	niveau	R2	Déclaration	200	19	219
rdc	niveau	R2	Déclaration	200	5	205
Rdc bas	niveau	R2	Déclaration	/	1	1

L'effectif total du public accueilli est de 400 personnes.

L'effectif du personnel est de 25 personnes.

Le bâtiment peut accueillir 425 personnes.

Classement

Type : S	Catégorie : 3 ^e
----------	----------------------------

Dégagements

Niveau	Désignation du local	Effectif	Nbre de sorties réglementaires	Nbre de sorties réelles	Largeur réglementaire	Largeur réelle
1er	niveau	219	2		4	
rdc	Niveau et cumul	425	2		6	
Rdc bas	niveau	1	1	1	1	1

E Vérifications techniques

Les renseignements ci-dessous proviennent de documents présentés par le chef d'établissement (registre de sécurité, rapport de vérifications...).

Désenfumage	Date	Contrôleur	Observation
Naturel DF 10 (annuelle par un TC)	12 août 2019	SST	Registre de sécurité pas d'observation

Installations thermiques	Date	Contrôleur	Observation
Clapets d'isolement (conduits aérauliques) CH 58 (annuelle par un TC)	12 août 2020	SST	Registre de sécurité pas d'observation
Ventilation de confort (filtres, DAD) CH 58 (annuelle par un TC)	Mars 2020	Direction patrimoine	Registre de sécurité pas d'observation
Ventilation mécanique contrôlée CH 58 (annuelle par un TC)	Mars 2020	Direction patrimoine	Registre de sécurité pas d'observation

Installations électriques	Date	Contrôleur	Observation
Sécurité du public EL 19 (annuelle par un TC)	30 avril 2019	Bureau Véritas	Rapport n° 2878639-13.4.1-RVRE pas d'observation
Sécurité des travailleurs EL 4 (annuelle par un TC)	30 avril 2019	Bureau Véritas	Rapport n° 2878639-13.4.1-P pas d'observation
Eclairage (normal, sécurité, remplacement) EC 15 (annuelle par un TC)	9 décembre 2019	SST	Registre de sécurité pas d'observation

Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants	Date	Contrôleur	Observation
Ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants AS 8 (contrat par un TC)		OTIS	Contrat annuel 2 passages par an
Ascenseurs AS 9 (quinquennale par un OA)	Neuf 2018		

Moyens de secours contre l'incendie	Date	Contrôleur	Observation
Extincteurs MS 73 (annuelle par un TC)	5 septembre 2019	Eurofeu	Rapport pas d'observation
SSI catégorie A MS 68 (annuelle - contrat par un TC)	5 juillet 2020	Siemens	Rapport 20190705170343 Observations levées par SST
SSI catégorie A MS 73 (triennale par un OA)	19 mai 2017	SOCOTEC	Rapport 92310/17/4110 1 observation administrative (dossier identité)

OA : Organisme agréé par le Ministère de l'Intérieur

TC : Technicien compétent

En application de l'article GE 7, les vérifications techniques doivent être effectuées par des personnes ou des organismes agréés dans les établissements des 1^{re}, 2^e, 3^e et 4^e catégories, à la construction et pour tous travaux soumis à permis de construire, ainsi que pour les travaux d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public.

F Exploitation

Affichage des plans des locaux
Affichés

Affichage et formalisation dans le registre de sécurité des consignes générales ou particulières
Réalisés

La commission de sécurité conseille de maintenir en position fermée les portes des locaux ou circulations en période nocturne. Cette disposition simple permet de limiter la propagation des fumées et des gaz de combustion. En fonction des impératifs liés à l'exploitation, cette recommandation vaut aussi pour les locaux d'hébergement.

Formation du personnel et du service de sécurité incendie (connaissance et mise en œuvre des organes de secours : alarme incendie, désenfumage, moyen d'extinction, coupure des fluides...)

Actions de formation :

31/01/2017 : 10 personnels formés aux consignes UBO en cas d'évacuation incendie.

08/09/2017 : 15 personnels et moniteurs BU sont formés aux consignes UBO.

Formation en interne en début d'année scolaire (présentation, évacuation, alarme).

Organisation de la sécurité incendie (gestion de l'alarme, de l'alerte des secours, évacuation du public et personnel)

Rédigée

Registre de sécurité (R 123-51) sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité, et en particulier :

- l'état du personnel chargé du service d'incendie ;
- les diverses consignes générales et particulières établies en cas d'incendie y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ;
- les dates des divers contrôles et vérifications techniques ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;
- les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux.

Complet

En application de l'article GN13, l'exploitant ne peut effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne à son évacuation.

Dernier exercice évacuation : 19 septembre 2019 pas d'observation

Périodicité des essais de ligne directe ou ligne téléphonique

TU

Mesures mises en œuvre pour répondre aux dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation de handicap

En application de l'article R123-48 du CCH, le groupe de visite a évoqué avec l'exploitant les mesures mises en œuvre pour répondre aux dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation de handicap.

Établissement concerné par les mesures de mise en sécurité des personnes en situation de handicap : les principes fondamentaux d'évacuation définis par l'article GN8 sont pris en considération et réalisés dans l'établissement. En cas d'incendie, les mesures prévues sont les suivantes :

- Aide humaine disponible en permanence pour participer à l'évacuation ;
- Transfert horizontale
- Élaboration de procédures et consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap.

Dérrogation UBO

Rappel des opérations à réaliser en cours d'exploitation

Une fiche rappelant les opérations à effectuer en cours d'exploitation ainsi que des modèles d'attestation de vérification des installations techniques sont accessibles en téléchargement sur le site internet du SDIS du Finistère (<http://www.sdis29.fr>) dans l'espace prévention.

G Résultats d'essais ponctuels réalisés lors de la visite

Arrêt d'urgence électrique	Essais sur Hall, rdc bas et SSI
Éclairage de sécurité	Bon fonctionnement
Issues de secours	Bon fonctionnement
Détection incendie <ul style="list-style-type: none">• déclenchement des portes de recoupement• déclenchement des clapets• déclenchement de l'alarme• fonctionnement du non-stop ascenseur	Bon fonctionnement
Alerte par ligne téléphonique	Bon fonctionnement

H Modifications réalisées

Le chef d'établissement ou son représentant précise à la commission de sécurité que l'établissement n'a subi aucune modification depuis la dernière visite de sécurité.

En application des articles législatifs et réglementaires du Code de la Construction et de l'Habitation, les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire ne peuvent être exécutés qu'après autorisation du maire donnée après avis de la commission de sécurité compétente. Il en est de même pour toute création, tout aménagement ou toute modification des établissements.

I Prescriptions

Prescriptions exécutées

Le représentant du chef d'établissement a confirmé aux membres du groupe de visite, lors de cette visite de sécurité, la réalisation des prescriptions suivantes :

- Procès-verbal de visite du 3 mars 2015 : N°1, 2, 3, 4, 5

Prescriptions à exécuter

- Procès-verbal de visite du 3 mars 2015 :

N°1 Transmettre à très court terme, les procès verbaux des matériaux utilisés dans le cadre des travaux liés à la PS 2012.01.
Dans l'attente les locaux doivent être maintenus vides et inaccessibles.

- **Procès-verbal de visite du 19 mai 2020 :**

N°1 Apposer un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, à chaque entrée de l'établissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Le plan doit avoir les caractéristiques des plans d'intervention, définies à la norme NF S 60-303 du 20 septembre 1987 relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie. Il doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement. Doivent y figurer, outre les dégagements, les espaces d'attente sécurisés et les cloisonnements principaux, l'emplacement :

- des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers ;
- des dispositifs et commandes de sécurité ;
- des organes de coupure des fluides ;
- des organes de coupure des sources d'énergie ;
- des moyens d'extinction fixes et d'alarme.

Article MS 41

N°2 Accrocher les extincteurs portatifs de la coursive à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol. Article MS 39

J Avis

Dénomination	UBO - Bibliothèque Universitaire	
Adresse	10 Rue du Bouguen 29200 Brest	
Adresse électronique	jerome.glane@univ-brest.fr	
Activité	Bibliothèque	
N° de dossier Prévention	02291	
Classement	Type : S	Catégorie : 3e

Après avoir pris connaissance des éléments suivants :

- les textes réglementaires applicables,
- les documents présentés lors de la visite,
- les vérifications techniques réglementaires réalisées ou non,
- les conditions d'exploitation,
- l'analyse des prescriptions,
- les modifications réalisées,

La Commission de Sécurité de l'Arrondissement de Brest émet,
en date du mardi **8 septembre 2020** après délibération, dans le domaine de la sécurité incendie,
un avis

Favorable - Défavorable
à la poursuite de l'activité de l'établissement

Le Président de la Commission,



Carine LE GALL

Dans le cadre d'un établissement dépendant de personnes de droit public, une copie doit être adressée à l'administration concernée - article R 123-16 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Les destinataires du présent procès verbal sont avisés que les données figurant sur ce document sont prévues à l'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 1998, relatif à la création dans les préfectures d'un traitement automatisé de gestion de la liste départementale des Etablissements Recevant du Public.