

# ATSI 3D

Désamiantage  
Déconstruction  
Dépollution



Assistant à la Maîtrise d'Ouvrage, Maîtrise d'Œuvre • Polluants Sols et Bâtiments



CENTRE HOSPITALIER DE  
CAVAILLON / IRS STE

35 Route De Gordes  
84304 CAVAILLON

## **Rapport de repérage des matériaux et produits contenant du plomb**

avant travaux dans un immeuble bâti

*Article L 230-2 du code du Travail*

*Articles L. 4121-2 à 5, L. 4531-1 et R. 4412-59 à 65 du Code du Travail*

*Loi du 31/12/93 sur les principes généraux de prévention des travailleurs*

*Décret d'application n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail.*

Rédactrice : Teddy BERNARD

Date d'émission : 28/04/2026

N° Certification : B2C - 1148

N° Dossier : 2509-1730 V2

## 1. CONCLUSIONS

**Le constat a mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb**  
*(notamment des concentrations supérieures ou égale aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L1334-2).*

Nb : Compte tenu de la tolérance de mesure, les mesures inférieures au seuil de tolérance sont à regarder comme des mesures négatives.



|                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. CONCLUSIONS.....</b>                                                                              | <b>2</b>  |
| <b>2. INTRODUCTION.....</b>                                                                             | <b>4</b>  |
| 2.1. IDENTIFICATION DES PARTIES ET INTERVENANTS.....                                                    | 4         |
| 2.2. IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE .....                                                                 | 4         |
| 2.3. PERIMETRE DES TRAVAUX.....                                                                         | 4         |
| 2.4. CALENDRIER DE LA MISSION .....                                                                     | 5         |
| 2.5. APPAREIL A FLUORESCENCE X .....                                                                    | 5         |
| 2.6. LABORATOIRE D'ANALYSE.....                                                                         | 5         |
| 2.7. OBLIGATIONS ISSUES DU REPERAGE .....                                                               | 6         |
| <b>3. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION .....</b>                                                    | <b>7</b>  |
| 3.1. AUTORISATION ASN ET PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION (PCR).....                              | 7         |
| 3.2. ÉTALONNAGE DE L'APPAREIL .....                                                                     | 7         |
| 3.3. PLANS ET CROQUIS .....                                                                             | 7         |
| 3.4. LISTE DES PARTIES VISITEES .....                                                                   | 10        |
| 3.5. LISTE DES PARTIES NON VISITEES .....                                                               | 10        |
| <b>4. MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE .....</b>                                                                   | <b>10</b> |
| 4.1. CALIBRAGE DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X .....                                                     | 10        |
| 4.2. IDENTIFICATION DU BIEN OBJET DE LA MISSION .....                                                   | 10        |
| 4.3. IDENTIFICATION DES LOCAUX .....                                                                    | 10        |
| 4.4. IDENTIFICATION DES ZONES .....                                                                     | 11        |
| 4.5. IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS .....                                                               | 11        |
| 4.6. RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE .....                                     | 13        |
| 4.7. PRESENTATION DES RESULTATS.....                                                                    | 13        |
| <b>5. RÉSULTATS DES INVESTIGATIONS.....</b>                                                             | <b>14</b> |
| <b>6. PLANS DE LOCALISATION REVÊTEMENT, MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT<br/>DU PLOMB IDENTIFIÉ.....</b> | <b>64</b> |
| <b>7. ANNEXES.....</b>                                                                                  | <b>68</b> |
| 7.1. NOTICE D'INFORMATION .....                                                                         | 68        |
| 7.2. CERTIFICAT DE COMPETENCE DE L'OPÉRATEUR.....                                                       | 70        |
| 7.3. ATTESTATION D'ASSURANCE.....                                                                       | 71        |

## 2. INTRODUCTION

### 2.1. Identification des parties et intervenants


| Partie prenantes              | Société                               | Adresse                                              | Personne physique   |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| Propriétaire<br>Commanditaire | CENTRE<br>HOSPITALIER DE<br>CAVAILLON | 119, Avenue Georges<br>Clémenceau 84304<br>CAVAILLON | Mme DELBAC Marjorie |



| Opérateur de repérage | Société | SIRET          | Certificat | Assurance | Visa Signature                                                                      |
|-----------------------|---------|----------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BERNARD Teddy         | ATSI 3D | 88889348400012 | B2C - 1148 | NEXUS     |  |

### 2.2. Identification de l'immeuble

| Dénomination                          | Adresse                               | Date PC | Fonction              | Autre |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------------------|-------|
| CENTRE<br>HOSPITALIER DE<br>CAVAILLON | 35 Route De Gordes<br>84304 CAVAILLON | NC      | Centre<br>hospitalier | --    |

### 2.3. Périmètre des travaux

| Parties de l'immeuble          | Travaux prévus                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ensemble du centre hospitalier | Réhabilitation et réaménagement significatif<br><b>Plénum, plafond et faux plafond ensemble du niveau R+2, hors périmètre de la mission sur décision du donneur d'ordre.</b> |
| RDC                            |                                                                                          |
| R+1                            |                                                                                          |
| R+2                            |                                                                                          |

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| R+3     |   |
| R+4     |   |
| Toiture |  |

## 2.4. Calendrier de la mission

| Date commande | Date du repérage | Date de signature |
|---------------|------------------|-------------------|
| 18/09/2025    | 06/10/2025       | 12/11/2025        |

## 2.5. Appareil à fluorescence X

| Nom du fabricant de l'appareil | Modèle de l'appareil | N° de série | Nature du radionucléide | Date du dernier chargement de la source | Activité de la source à cette date |
|--------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Fondis                         | Isodose Pb 200i      | GCo7.27     | Cobalt 57               | Décembre 2022                           | 185 MBq                            |

## 2.6. Laboratoire d'analyse

| Nom               | Adresse                                                                                              | Numéro d'accréditation |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Fibrecount</b> | 8 Avenue de Saint Menet - Bât : Bourbon 1 - Domaine de la Vallée Verte Valentine - 13011 - MARSEILLE | 1-6017                 |

## **2.7. Obligations issues du repérage**

### **Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du Diagnostic Plomb avant travaux**

La mission est effectuée en application de l'article L4531-1 du code du travail conjointement à l'arrêté du 26 juin 2013 et conformément aux articles R4412-61 à R4412-65, R4412-97 du Code du Travail et L541-1 à L541-8 du Code de l'Environnement.

Ce rapport de diagnostic plomb avant travaux n'est pas un constat de risque d'exposition au plomb.

- Principes généraux de prévention énoncés à l'article L 230-2 du code du Travail
- Articles L. 4121-2 à 5, L. 4531-1 et R. 4412-59 à 65 du Code du Travail
- Loi du 31/12/93 sur les principes généraux de prévention des travailleurs
- décret d'application n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail

### **Rappel De La Commande**

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants

Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb

Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb



### 3. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

#### 3.1. Autorisation ASN et personne compétente en radioprotection (PCR)

| Autorisation ASN (DGSNR) | Nom du titulaire | Date d'autorisation | Expire-le  | Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) |
|--------------------------|------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| <b>T130746</b>           | DUMAINE Marie    | 20/04/2022          | 24/03/2027 | DUMAINE Marie                                          |

#### 3.2. Étalonnage de l'appareil

Fabricant de l'étalon : Fondis  
N° NIST de l'étalon : SRM 2573 /SMR 2570

Concentration : 0,71 mg/cm<sup>2</sup>  
Incertitude : **0,3 mg/cm<sup>2</sup>**

| Vérification De La Justesse De L'appareil | N° Mesure | Date       | Concentration (Mg/Cm <sup>2</sup> ) |
|-------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|
| <b>En début de mission</b>                | 1         | 06/10/2025 | 1,04                                |
| <b>En fin de mission</b>                  | 782       | 28/10/2025 | 1,04                                |
| <b>Si une remise sous tension a lieu</b>  | --        | --         | --                                  |

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.



En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.



#### 3.3. Plans et croquis

| Plan 1     |                           |                           |
|------------|---------------------------|---------------------------|
| Étage      | Type de locaux            | Date de rédaction du plan |
| <b>R+4</b> | <b>Centre hospitalier</b> | <b>12/11/2025</b>         |

The floor plan details the layout of the R+4 level. Key areas include:
 

- Left Wing:** Bureau de consultation (18,44m²), Circulation (4,33m²), Salle de réunion (17,36m²), Miroir 2 (26,02m²), Bureau de consultation (22,49m²), Miroir 3 (17,35m²), Ressources humaines (13,87m²), Administration (15,40m²), Secrétariat administration (62,56m²).
- Central Area:** Office (21,33m²), Machine à monter malades, Salle (11,11m²), Déplacement (7,85m²), Déplacement (11,12m²), Sanitaires (4,51m²), Sanitaires (4,56m²).
- Right Wing:** Rgt (6,22m²), Bureau (10,08m²), Archives (36,34m²), Archives (22,78m²), Archives (15,98m²), Archives (8,26m²), Dgt (6,34m²), Bureau (10,52m²), Bureau (11,00m²), Bureau (17,50m²), Salle de réunion (32,19m²), Hall (6,20m²), Sanitaires (3,99m²).
- Other:** Self (19,62m²).





### 3.4. Liste des parties visitées

| Partie visitée         | Contraintes de visite                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Ensemble du R+4</b> | Locaux vacant – présence de meuble et d'encombrant  |
| <b>Ensemble du R+3</b> | Locaux vacant – présence de meuble et d'encombrant  |
| <b>Ensemble du R+2</b> | Locaux occupés – présence de meuble et d'encombrant |
| <b>Ensemble du R+1</b> | Locaux vacant – présence de meuble et d'encombrant  |
| <b>Ensemble du RDC</b> | Locaux occupés – présence de meuble et d'encombrant |

Lors de notre visite, nous n'étions pas accompagnés.

### 3.5. Liste des parties non visitées

| Partie non visitée | Motif de non-visite | Commentaire |
|--------------------|---------------------|-------------|
|                    | Néant               |             |

En cas de présence de parties non visitées, les obligations réglementaires du propriétaire prévues à l'article R 12334-19 du Code de la Santé Publique ne sont pas remplies.

## 4. MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb

### 4.1. Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Avant chaque constat, l'auteur procède au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil. Le seuil de détection limite est de 0,3 mg de plomb/cm<sup>2</sup> et le seuil haut est de 80 mg/cm<sup>2</sup>.

### 4.2. Identification du bien objet de la mission

L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

### 4.3. Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

- Chaque palier ;
- Chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers.


En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de-chaussée.

#### 4.4. Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire. Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».



#### 4.5. Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb. Les revêtements de type carrelage ne sont pas visés par le présent rapport. Les revêtements de type carrelage ne libèrent pas de poussière de plomb s'ils sont en bon état. Identification des unités de diagnostic et substrat. Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser. Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous. L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic. Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.) constituant des unités de diagnostic distinctes :

- Les différents murs d'une même pièce ;
- Des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- Les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- Des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- Une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic :

- L'ensemble des plinthes d'un même local ;
- Une porte et son huisserie dans un même local ;
- Une fenêtre et son huisserie dans un même local.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :

- L'ensemble des marches ;
- L'ensemble des contremarches ;
- L'ensemble des balustres ;
- Le limon ;
- La crémaillère ;
- La main courante ;
- Le plafond.

Relevé des mesures :

Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.

Référentiel d'évaluation de la dégradation :

Non visible : si le revêtement contenant du plomb (peinture par exemple) est manifestement situé en dessous d'un revêtement sans plomb (papier peint par exemple), la description de l'état de conservation de cette peinture peut ne pas être possible ;

Etat d'usage : Présence de dégradations d'usage couramment rencontrées dans un bien régulièrement entretenu (usure par friction, traces de chocs, microfissures ...) : ces dégradations ne génèrent pas spontanément des poussières ou des écailles ;

Dégradé : présence de dégradations caractéristiques d'un défaut d'entretien ou de désordres liés au bâti, qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles (pulvérulence, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, traces de grattage, lézardes).

Non dégradé : revêtement visible et sans dégradation

Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

La concentration en plomb est exprimée en mg/cm<sup>2</sup> de support avec indication de l'incertitude de la mesure. Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de

mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur nominative et l'écart relatif (ex : 13,4 +/- 0,41). Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les peintures avec un appareil à fluorescence X. Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail pour l'application des dispositions à prendre afin de protéger les travailleurs lors des travaux de peinture, et plus particulièrement pendant la phase de préparation des fonds.

#### **4.6. Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire**

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 « Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb », dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm<sup>2</sup> ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

#### **4.7. Présentation des résultats**

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- La zone de l'accès au local est nommée « A » et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre
- La zone « plafond » est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

#### **NOTE**

Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

## 5. RÉSULTATS DES INVESTIGATIONS

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local                      | Unité de diagnostic | Localisation             |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                            |                     | Substrat                 | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| **           | CH       | R+4    | Dégagement escaliers       | Sol                 | Granito                  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 2            | CH       | R+4    | Dégagement escaliers       | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,18               | 0.3                 |
| 3            | CH       | R+4    | Dégagement escaliers       | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,10               | 0.3                 |
| 4            | CH       | R+4    | Dégagement escaliers       | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,12               | 0.3                 |
| 5            | CH       | R+4    | Dégagement escaliers       | Murs                | Main courante métallique | Peinture            | Ensemble des zones | 0,06               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Dégagement escaliers       | Murs                | Plinthe granito          | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 6            | CH       | R+4    | Dégagement escaliers       | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,19               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Dégagement escaliers       | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Dégagement 1               | Sol                 | Granito                  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 7            | CH       | R+4    | Dégagement 1               | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,16               | 0.3                 |
| 8            | CH       | R+4    | Dégagement 1               | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,18               | 0.3                 |
| 9            | CH       | R+4    | Dégagement 1               | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,23               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Dégagement 1               | Murs                | Plinthe granito          | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 10           | CH       | R+4    | Dégagement 1               | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,16               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Dégagement 1               | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Dégagement 2               | Sol                 | Granito                  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 11           | CH       | R+4    | Dégagement 2               | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,22               | 0.3                 |
| 12           | CH       | R+4    | Dégagement 2               | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,11               | 0.3                 |
| 13           | CH       | R+4    | Dégagement 2               | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,01               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Dégagement 2               | Murs                | Plinthe granito          | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 14           | CH       | R+4    | Dégagement 2               | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,22               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Dégagement 2               | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Secrétariat administration | Sol                 | Carrelage gris 30x30     | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 15           | CH       | R+4    | Secrétariat administration | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,21               | 0.3                 |
| 16           | CH       | R+4    | Secrétariat administration | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,22               | 0.3                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local                      | Unité de diagnostic | Localisation          |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                            |                     | Substrat              | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| 17           | CH       | R+4    | Secrétariat administration | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,08               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Secrétariat administration | Murs                | Plinthe grise         | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Secrétariat administration | Murs                | Fenêtre aluminium     | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 18           | CH       | R+4    | Secrétariat administration | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,07               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Secrétariat administration | Plafond             | Bac acier             | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Secrétariat administration | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Administration             | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 19           | CH       | R+4    | Administration             | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,26               | 0.3                 |
| 20           | CH       | R+4    | Administration             | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,14               | 0.3                 |
| 21           | CH       | R+4    | Administration             | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,03               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Administration             | Murs                | Plinthe grise         | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Administration             | Murs                | Fenêtre aluminium     | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Administration             | Plafond             | Bac acier             | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Administration             | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Ressources humaines        | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 22           | CH       | R+4    | Ressources humaines        | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,21               | 0.3                 |
| 23           | CH       | R+4    | Ressources humaines        | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,30               | 0.3                 |
| 24           | CH       | R+4    | Ressources humaines        | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,19               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Ressources humaines        | Murs                | Plinthe grise         | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Ressources humaines        | Murs                | Fenêtre aluminium     | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Ressources humaines        | Plafond             | Bac acier             | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Ressources humaines        | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Médecin 3                  | Sol                 | Carrelage bleu 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 25           | CH       | R+4    | Médecin 3                  | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,13               | 0.3                 |
| 26           | CH       | R+4    | Médecin 3                  | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,12               | 0.3                 |
| 27           | CH       | R+4    | Médecin 3                  | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,26               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Médecin 3                  | Murs                | Plinthe bleue         | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local                    | Unité de diagnostic | Localisation          |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                          |                     | Substrat              | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| **           | CH       | R+4    | Médecin 3                | Murs                | Fenêtre aluminium     | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Médecin 3                | Plafond             | Bac acier             | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Médecin 3                | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Bureau de consultation 1 | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 28           | CH       | R+4    | Bureau de consultation 1 | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,23               | 0.3                 |
| 29           | CH       | R+4    | Bureau de consultation 1 | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,12               | 0.3                 |
| 30           | CH       | R+4    | Bureau de consultation 1 | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,09               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Bureau de consultation 1 | Murs                | Plinthe grise         | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Bureau de consultation 1 | Murs                | Fenêtre aluminium     | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Bureau de consultation 1 | Plafond             | Bac acier             | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Bureau de consultation 1 | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Médecin 4                | Sol                 | Carrelage bleu 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 31           | CH       | R+4    | Médecin 4                | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,01               | 0.3                 |
| 32           | CH       | R+4    | Médecin 4                | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,05               | 0.3                 |
| 33           | CH       | R+4    | Médecin 4                | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,06               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Médecin 4                | Murs                | Plinthe bleue         | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Médecin 4                | Murs                | Fenêtre aluminium     | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Médecin 4                | Plafond             | Bac acier             | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Médecin 4                | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Bureau de consultation 2 | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 34           | CH       | R+4    | Bureau de consultation 2 | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,19               | 0.3                 |
| 35           | CH       | R+4    | Bureau de consultation 2 | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,12               | 0.3                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local                    | Unité de diagnostic | Localisation          |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                          |                     | Substrat              | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| 36           | CH       | R+4    | Bureau de consultation 2 | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,03               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Bureau de consultation 2 | Murs                | Plinthe grise         | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Bureau de consultation 2 | Murs                | Fenêtre aluminium     | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Bureau de consultation 2 | Plafond             | Bac acier             | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Bureau de consultation 2 | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Circulation 1            | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 37           | CH       | R+4    | Circulation 1            | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,16               | 0.3                 |
| 38           | CH       | R+4    | Circulation 1            | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,10               | 0.3                 |
| 39           | CH       | R+4    | Circulation 1            | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,15               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Circulation 1            | Murs                | Plinthe grise         | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 40           | CH       | R+4    | Circulation 1            | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,26               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Circulation 1            | Plafond             | Bac acier             | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Circulation 1            | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Salle de réunion         | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 41           | CH       | R+4    | Salle de réunion         | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,15               | 0.3                 |
| 42           | CH       | R+4    | Salle de réunion         | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,19               | 0.3                 |
| 43           | CH       | R+4    | Salle de réunion         | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,14               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Salle de réunion         | Murs                | Plinthe grise         | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Salle de réunion         | Murs                | Fenêtre aluminium     | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 44           | CH       | R+4    | Salle de réunion         | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,12               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Salle de réunion         | Plafond             | Bac acier             | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Salle de réunion         | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Circulation 2            | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 45           | CH       | R+4    | Circulation 2            | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,24               | 0.3                 |
| 46           | CH       | R+4    | Circulation 2            | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,29               | 0.3                 |
| 47           | CH       | R+4    | Circulation 2            | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,21               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Circulation 2            | Murs                | Plinthe grise         | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 48           | CH       | R+4    | Circulation 2            | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,12               | 0.3                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local                    | Unité de diagnostic | Localisation          |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                          |                     | Substrat              | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| **           | CH       | R+4    | Circulation 2            | Plafond             | Bac acier             | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Circulation 2            | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | WC                       | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 49           | CH       | R+4    | WC                       | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,07               | 0.3                 |
| 50           | CH       | R+4    | WC                       | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,24               | 0.3                 |
| 51           | CH       | R+4    | WC                       | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,01               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | WC                       | Murs                | Plinthe grise         | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | WC                       | Murs                | Fenêtre aluminium     | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 52           | CH       | R+4    | WC                       | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,29               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | WC                       | Plafond             | Bac acier             | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | WC                       | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Machinerie ascenseur 1   | Sol                 | Béton                 | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 53           | CH       | R+4    | Machinerie ascenseur 1   | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,28               | 0.3                 |
| 54           | CH       | R+4    | Machinerie ascenseur 1   | Murs                | Portes métallique     | Peinture            | Ensemble des zones | 0,09               | 0.3                 |
| 55           | CH       | R+4    | Machinerie ascenseur 1   | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,11               | 0.3                 |
| 56           | CH       | R+4    | Machinerie ascenseur 1   | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,14               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Office                   | Sol                 | Carrelage Hexagonal   | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 57           | CH       | R+4    | Office                   | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,30               | 0.3                 |
| 58           | CH       | R+4    | Office                   | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,26               | 0.3                 |
| 59           | CH       | R+4    | Office                   | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,06               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Office                   | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Office                   | Murs                | Fenêtre aluminium     | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 60           | CH       | R+4    | Office                   | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,23               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Office                   | Plafond             | Bac acier             | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Office                   | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Machinerie monte malades | Sol                 | Béton                 | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 61           | CH       | R+4    | Machinerie monte malades | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,15               | 0.3                 |
| 62           | CH       | R+4    | Machinerie monte malades | Murs                | Portes métallique     | Peinture            | Ensemble des zones | 0,18               | 0.3                 |
| 63           | CH       | R+4    | Machinerie monte malades | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,14               | 0.3                 |

# RPAT

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local                    | Unité de diagnostic | Localisation          |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                          |                     | Substrat              | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| 64           | CH       | R+4    | Machinerie monte malades | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,03               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Self                     | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 65           | CH       | R+4    | Self                     | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,30               | 0.3                 |
| 66           | CH       | R+4    | Self                     | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,02               | 0.3                 |
| 67           | CH       | R+4    | Self                     | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,14               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Self                     | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Self                     | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Self                     | Murs                | Fenêtre aluminium     | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 68           | CH       | R+4    | Self                     | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,09               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Self                     | Plafond             | Bac acier             | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Self                     | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Sanitaires 2             | Sol                 | Carrelage Hexagonal   | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 69           | CH       | R+4    | Sanitaires 2             | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,28               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Sanitaires 2             | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 70           | CH       | R+4    | Sanitaires 2             | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,14               | 0.3                 |
| 71           | CH       | R+4    | Sanitaires 2             | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,19               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Sanitaires 2             | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 72           | CH       | R+4    | Sanitaires 2             | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,06               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Sanitaires 2             | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Sanitaires 3             | Sol                 | Carrelage Hexagonal   | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 73           | CH       | R+4    | Sanitaires 3             | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,30               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Sanitaires 3             | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 74           | CH       | R+4    | Sanitaires 3             | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,28               | 0.3                 |
| 75           | CH       | R+4    | Sanitaires 3             | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,21               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Sanitaires 3             | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 76           | CH       | R+4    | Sanitaires 3             | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,07               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Sanitaires 3             | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Bureau 1                 | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 77           | CH       | R+4    | Bureau 1                 | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,20               | 0.3                 |
| 78           | CH       | R+4    | Bureau 1                 | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,02               | 0.3                 |
| 79           | CH       | R+4    | Bureau 1                 | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,21               | 0.3                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local      | Unité de diagnostic | Localisation          |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |            |                     | Substrat              | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| **           | CH       | R+4    | Bureau 1   | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Bureau 1   | Murs                | Fenêtre aluminium     | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 80           | CH       | R+4    | Bureau 1   | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,26               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Bureau 1   | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Rangement  | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 81           | CH       | R+4    | Rangement  | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,26               | 0.3                 |
| 82           | CH       | R+4    | Rangement  | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,25               | 0.3                 |
| 83           | CH       | R+4    | Rangement  | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,25               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Rangement  | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 84           | CH       | R+4    | Rangement  | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,08               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Rangement  | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Archives 1 | Sol                 | Granito               | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 85           | CH       | R+4    | Archives 1 | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,30               | 0.3                 |
| 86           | CH       | R+4    | Archives 1 | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,10               | 0.3                 |
| 87           | CH       | R+4    | Archives 1 | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,11               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Archives 1 | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Archives 1 | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Archives 1 | Murs                | Fenêtre aluminium     | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 88           | CH       | R+4    | Archives 1 | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,12               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Archives 2 | Sol                 | Granito               | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 89           | CH       | R+4    | Archives 2 | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,00               | 0.3                 |
| 90           | CH       | R+4    | Archives 2 | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,23               | 0.3                 |
| 91           | CH       | R+4    | Archives 2 | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,04               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Archives 2 | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Archives 2 | Murs                | Fenêtre aluminium     | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 92           | CH       | R+4    | Archives 2 | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,23               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Archives 3 | Sol                 | Granito               | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 93           | CH       | R+4    | Archives 3 | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,21               | 0.3                 |
| 94           | CH       | R+4    | Archives 3 | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,05               | 0.3                 |
| 95           | CH       | R+4    | Archives 3 | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,26               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Archives 3 | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 96           | CH       | R+4    | Archives 3 | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,12               | 0.3                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local             | Unité de diagnostic | Localisation             |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                   |                     | Substrat                 | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| **           | CH       | R+4    | Archives 4        | Sol                 | Granito                  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 97           | CH       | R+4    | Archives 4        | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,16               | 0.3                 |
| 98           | CH       | R+4    | Archives 4        | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,14               | 0.3                 |
| 99           | CH       | R+4    | Archives 4        | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,14               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Archives 4        | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 100          | CH       | R+4    | Archives 4        | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,08               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Sanitaires 3      | Sol                 | Granito                  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 101          | CH       | R+4    | Sanitaires 3      | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,13               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Sanitaires 3      | Murs                | Faïence                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 102          | CH       | R+4    | Sanitaires 3      | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,08               | 0.3                 |
| 103          | CH       | R+4    | Sanitaires 3      | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,01               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Sanitaires 3      | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 104          | CH       | R+4    | Sanitaires 3      | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,27               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Hall              | Sol                 | Granito                  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 105          | CH       | R+4    | Hall              | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,12               | 0.3                 |
| 106          | CH       | R+4    | Hall              | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,09               | 0.3                 |
| 107          | CH       | R+4    | Hall              | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,23               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Hall              | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 108          | CH       | R+4    | Hall              | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,28               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Dgt               | Sol                 | Granito                  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 109          | CH       | R+4    | Dgt               | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,23               | 0.3                 |
| 110          | CH       | R+4    | Dgt               | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,10               | 0.3                 |
| 111          | CH       | R+4    | Dgt               | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,03               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Dgt               | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 112          | CH       | R+4    | Dgt               | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,28               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Cage d'escalier 2 | Sol                 | Granito                  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 113          | CH       | R+4    | Cage d'escalier 2 | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,29               | 0.3                 |
| 114          | CH       | R+4    | Cage d'escalier 2 | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,15               | 0.3                 |
| 115          | CH       | R+4    | Cage d'escalier 2 | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,00               | 0.3                 |
| 116          | CH       | R+4    | Cage d'escalier 2 | Murs                | Main courante métallique | Peinture            | Ensemble des zones | <b>5,90</b>        | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Cage d'escalier 2 | Murs                | Fenêtre aluminium        | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local             | Unité de diagnostic | Localisation          |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                   |                     | Substrat              | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| **           | CH       | R+4    | Cage d'escalier 2 | Murs                | Plinthe granito       | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 117          | CH       | R+4    | Cage d'escalier 2 | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,10               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Bureau 2          | Sol                 | Granito               | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 118          | CH       | R+4    | Bureau 2          | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,25               | 0.3                 |
| 119          | CH       | R+4    | Bureau 2          | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,13               | 0.3                 |
| 120          | CH       | R+4    | Bureau 2          | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,04               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Bureau 2          | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Bureau 2          | Murs                | Fenêtre aluminium     | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 121          | CH       | R+4    | Bureau 2          | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,09               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Bureau 2          | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Bureau 3          | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 122          | CH       | R+4    | Bureau 3          | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,00               | 0.3                 |
| 123          | CH       | R+4    | Bureau 3          | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,15               | 0.3                 |
| 124          | CH       | R+4    | Bureau 3          | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,24               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Bureau 3          | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Bureau 3          | Murs                | Fenêtre aluminium     | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 125          | CH       | R+4    | Bureau 3          | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,25               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Bureau 3          | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Bureau 4          | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 126          | CH       | R+4    | Bureau 4          | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,14               | 0.3                 |
| 127          | CH       | R+4    | Bureau 4          | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,10               | 0.3                 |
| 128          | CH       | R+4    | Bureau 4          | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,01               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Bureau 4          | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Bureau 4          | Murs                | Fenêtre aluminium     | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 129          | CH       | R+4    | Bureau 4          | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,05               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Bureau 4          | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Sanitaires 2      | Sol                 | Granito               | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 130          | CH       | R+4    | Sanitaires 2      | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,16               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Sanitaires 2      | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 131          | CH       | R+4    | Sanitaires 2      | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,04               | 0.3                 |
| 132          | CH       | R+4    | Sanitaires 2      | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,23               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Sanitaires 2      | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local             | Unité de diagnostic | Localisation             |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                   |                     | Substrat                 | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| 133          | CH       | R+4    | Sanitaires 2      | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,26               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+4    | Sanitaires 2      | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Cage d'escalier 1 | Sol                 | Granito                  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 134          | CH       | R+3    | Cage d'escalier 1 | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,20               | 0.3                 |
| 135          | CH       | R+3    | Cage d'escalier 1 | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,04               | 0.3                 |
| 136          | CH       | R+3    | Cage d'escalier 1 | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,17               | 0.3                 |
| 137          | CH       | R+3    | Cage d'escalier 1 | Murs                | Main courante métallique | Peinture            | Ensemble des zones | <b>2,00</b>        | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Cage d'escalier 1 | Murs                | Fenêtre aluminium        | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Cage d'escalier 1 | Murs                | Plinthe granito          | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 138          | CH       | R+3    | Cage d'escalier 1 | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,11               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Circulation 1     | Sol                 | Carrelage beige 30x30    | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 139          | CH       | R+3    | Circulation 1     | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,13               | 0.3                 |
| 140          | CH       | R+3    | Circulation 1     | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,01               | 0.3                 |
| 141          | CH       | R+3    | Circulation 1     | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,24               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Circulation 1     | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 142          | CH       | R+3    | Circulation 1     | Ascenseur 1         | Porte métallique         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,10               | 0.3                 |
| 143          | CH       | R+3    | Circulation 1     | Ascenseur 1         | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,03               | 0.3                 |
| 144          | CH       | R+3    | Circulation 1     | Ascenseur 2         | Porte métallique         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,21               | 0.3                 |
| 145          | CH       | R+3    | Circulation 1     | Ascenseur 2         | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,02               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Circulation 1     | Murs                | Porte fenêtre aluminium  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 146          | CH       | R+3    | Circulation 1     | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,25               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Circulation 1     | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 333       | Sol                 | Carrelage gris 30x30     | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 147          | CH       | R+3    | Chambre 333       | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,19               | 0.3                 |
| 148          | CH       | R+3    | Chambre 333       | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,04               | 0.3                 |
| 149          | CH       | R+3    | Chambre 333       | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,28               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 333       | Murs                | Faïence                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 333       | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 333       | Murs                | Porte fenêtre            | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local           | Unité de diagnostic | Localisation          |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                 |                     | Substrat              | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| 150          | CH       | R+3    | Chambre 333     | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,22               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 333     | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 333 bis | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 151          | CH       | R+3    | Chambre 333 bis | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,14               | 0.3                 |
| 152          | CH       | R+3    | Chambre 333 bis | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,16               | 0.3                 |
| 153          | CH       | R+3    | Chambre 333 bis | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,07               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 333 bis | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 333 bis | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 333 bis | Murs                | Porte fenêtre         | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 154          | CH       | R+3    | Chambre 333 bis | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,15               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 333 bis | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 331     | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 155          | CH       | R+3    | Chambre 331     | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,02               | 0.3                 |
| 156          | CH       | R+3    | Chambre 331     | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,09               | 0.3                 |
| 157          | CH       | R+3    | Chambre 331     | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,26               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 331     | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 331     | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 331     | Murs                | Porte fenêtre         | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 158          | CH       | R+3    | Chambre 331     | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,02               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 331     | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 329     | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 159          | CH       | R+3    | Chambre 329     | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,15               | 0.3                 |
| 160          | CH       | R+3    | Chambre 329     | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,07               | 0.3                 |
| 161          | CH       | R+3    | Chambre 329     | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,05               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 329     | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 329     | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 329     | Murs                | Porte fenêtre         | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 162          | CH       | R+3    | Chambre 329     | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,09               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 329     | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Balcon          | Sol                 | Béton                 | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 163          | CH       | R+3    | Balcon          | Murs                | Enduit ciment         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,09               | 0.3                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local         | Unité de diagnostic | Localisation             |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|---------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |               |                     | Substrat                 | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| **           | CH       | R+3    | Balcon        | Murs                | Main courante métallique | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 164          | CH       | R+3    | Balcon        | Plafond             | Enduit ciment            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,11               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 327   | Sol                 | Carrelage gris 30x30     | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 165          | CH       | R+3    | Chambre 327   | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,01               | 0.3                 |
| 166          | CH       | R+3    | Chambre 327   | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,19               | 0.3                 |
| 167          | CH       | R+3    | Chambre 327   | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,18               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 327   | Murs                | Faïence                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 327   | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 327   | Murs                | Fenêtre                  | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 168          | CH       | R+3    | Chambre 327   | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,02               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 327   | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 325   | Sol                 | Carrelage gris 30x30     | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 169          | CH       | R+3    | Chambre 325   | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,28               | 0.3                 |
| 170          | CH       | R+3    | Chambre 325   | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,03               | 0.3                 |
| 171          | CH       | R+3    | Chambre 325   | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,13               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 325   | Murs                | Faïence                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 325   | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 325   | Murs                | Fenêtre                  | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 172          | CH       | R+3    | Chambre 325   | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,01               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 325   | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Bureau        | Sol                 | Carrelage gris 30x30     | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 173          | CH       | R+3    | Bureau        | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,08               | 0.3                 |
| 174          | CH       | R+3    | Bureau        | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,25               | 0.3                 |
| 175          | CH       | R+3    | Bureau        | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,11               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Bureau        | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Bureau        | Murs                | Fenêtre aluminium        | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 176          | CH       | R+3    | Bureau        | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,27               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Bureau        | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | PC infirmiers | Sol                 | Carrelage gris 30x30     | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 177          | CH       | R+3    | PC infirmiers | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,29               | 0.3                 |
| 178          | CH       | R+3    | PC infirmiers | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,09               | 0.3                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local                | Unité de diagnostic | Localisation          |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                      |                     | Substrat              | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| 179          | CH       | R+3    | PC infirmiers        | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,26               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | PC infirmiers        | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | PC infirmiers        | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 180          | CH       | R+3    | PC infirmiers        | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,21               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | PC infirmiers        | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Office PC infirmiers | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 181          | CH       | R+3    | Office PC infirmiers | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,25               | 0.3                 |
| 182          | CH       | R+3    | Office PC infirmiers | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,01               | 0.3                 |
| 183          | CH       | R+3    | Office PC infirmiers | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,11               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Office PC infirmiers | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Office PC infirmiers | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 184          | CH       | R+3    | Office PC infirmiers | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,30               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Office PC infirmiers | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Désinfection         | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 185          | CH       | R+3    | Désinfection         | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,29               | 0.3                 |
| 186          | CH       | R+3    | Désinfection         | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,08               | 0.3                 |
| 187          | CH       | R+3    | Désinfection         | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,09               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Désinfection         | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Désinfection         | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 188          | CH       | R+3    | Désinfection         | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,09               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Désinfection         | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Circulation 2        | Sol                 | Linoléum              | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 189          | CH       | R+3    | Circulation 2        | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,28               | 0.3                 |
| 190          | CH       | R+3    | Circulation 2        | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,13               | 0.3                 |
| 191          | CH       | R+3    | Circulation 2        | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,02               | 0.3                 |
| 192          | CH       | R+3    | Circulation 2        | Murs                | Dormant Bois          | Peinture            | Ensemble des zones | 0,14               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Circulation 2        | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Circulation 2        | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 193          | CH       | R+3    | Circulation 2        | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,05               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Circulation 2        | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Sanitaires communs   | Sol                 | Linoléum              | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 194          | CH       | R+3    | Sanitaires communs   | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,07               | 0.3                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local              | Unité de diagnostic | Localisation          |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                    |                     | Substrat              | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| 195          | CH       | R+3    | Sanitaires communs | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,14               | 0.3                 |
| 196          | CH       | R+3    | Sanitaires communs | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,15               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Sanitaires communs | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Sanitaires communs | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Sanitaires communs | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 197          | CH       | R+3    | Sanitaires communs | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,24               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Sanitaires communs | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 323-324    | Sol                 | Linoléum              | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 198          | CH       | R+3    | Chambre 323-324    | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,21               | 0.3                 |
| 199          | CH       | R+3    | Chambre 323-324    | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,27               | 0.3                 |
| 200          | CH       | R+3    | Chambre 323-324    | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,12               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 323-324    | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 323-324    | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 323-324    | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 201          | CH       | R+3    | Chambre 323-324    | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,17               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 323-324    | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 321        | Sol                 | Linoléum              | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 202          | CH       | R+3    | Chambre 321        | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,18               | 0.3                 |
| 203          | CH       | R+3    | Chambre 321        | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,24               | 0.3                 |
| 204          | CH       | R+3    | Chambre 321        | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,08               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 321        | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 321        | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 321        | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 205          | CH       | R+3    | Chambre 321        | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,28               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 321        | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 319-320    | Sol                 | Linoléum              | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 206          | CH       | R+3    | Chambre 319-320    | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,09               | 0.3                 |
| 207          | CH       | R+3    | Chambre 319-320    | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,17               | 0.3                 |
| 208          | CH       | R+3    | Chambre 319-320    | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,26               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 319-320    | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 319-320    | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 319-320    | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local             | Unité de diagnostic | Localisation             |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                   |                     | Substrat                 | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| 209          | CH       | R+3    | Chambre 319-320   | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,16               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 319-320   | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 317-318   | Sol                 | Linoléum                 | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 210          | CH       | R+3    | Chambre 317-318   | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,06               | 0.3                 |
| 211          | CH       | R+3    | Chambre 317-318   | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,08               | 0.3                 |
| 212          | CH       | R+3    | Chambre 317-318   | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,11               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 317-318   | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 317-318   | Murs                | Faïence                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 317-318   | Murs                | Fenêtre aluminium        | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 213          | CH       | R+3    | Chambre 317-318   | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,16               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 317-318   | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Lingerie          | Sol                 | Linoléum                 | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 214          | CH       | R+3    | Lingerie          | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,09               | 0.3                 |
| 215          | CH       | R+3    | Lingerie          | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,28               | 0.3                 |
| 216          | CH       | R+3    | Lingerie          | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,21               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Lingerie          | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Lingerie          | Murs                | Fenêtre aluminium        | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 217          | CH       | R+3    | Lingerie          | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,12               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Cage d'escalier 2 | Sol                 | Granito                  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 218          | CH       | R+3    | Cage d'escalier 2 | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,30               | 0.3                 |
| 219          | CH       | R+3    | Cage d'escalier 2 | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,08               | 0.3                 |
| 220          | CH       | R+3    | Cage d'escalier 2 | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,29               | 0.3                 |
| 221          | CH       | R+3    | Cage d'escalier 2 | Murs                | Main courante métallique | Peinture            | Ensemble des zones | <b>5,90</b>        | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Cage d'escalier 2 | Murs                | Fenêtre aluminium        | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Cage d'escalier 2 | Murs                | Plinthe granito          | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 222          | CH       | R+3    | Cage d'escalier 2 | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,29               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 315-316   | Sol                 | Linoléum                 | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 223          | CH       | R+3    | Chambre 315-316   | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,02               | 0.3                 |
| 224          | CH       | R+3    | Chambre 315-316   | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,13               | 0.3                 |
| 225          | CH       | R+3    | Chambre 315-316   | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,11               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 315-316   | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local           | Unité de diagnostic | Localisation          |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                 |                     | Substrat              | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 315-316 | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 315-316 | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 226          | CH       | R+3    | Chambre 315-316 | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,00               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 315-316 | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Local matériel  | Sol                 | Linoléum              | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 227          | CH       | R+3    | Local matériel  | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,16               | 0.3                 |
| 228          | CH       | R+3    | Local matériel  | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,21               | 0.3                 |
| 229          | CH       | R+3    | Local matériel  | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,25               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Local matériel  | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 230          | CH       | R+3    | Local matériel  | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,18               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Local matériel  | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 313-314 | Sol                 | Linoléum              | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 231          | CH       | R+3    | Chambre 313-314 | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,17               | 0.3                 |
| 232          | CH       | R+3    | Chambre 313-314 | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,19               | 0.3                 |
| 233          | CH       | R+3    | Chambre 313-314 | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,24               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 313-314 | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 313-314 | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 313-314 | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 234          | CH       | R+3    | Chambre 313-314 | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,09               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 313-314 | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 311-312 | Sol                 | Linoléum              | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 235          | CH       | R+3    | Chambre 311-312 | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,11               | 0.3                 |
| 236          | CH       | R+3    | Chambre 311-312 | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,21               | 0.3                 |
| 237          | CH       | R+3    | Chambre 311-312 | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,14               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 311-312 | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 311-312 | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 311-312 | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 238          | CH       | R+3    | Chambre 311-312 | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,26               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 311-312 | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 309     | Sol                 | Linoléum              | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 239          | CH       | R+3    | Chambre 309     | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,13               | 0.3                 |
| 240          | CH       | R+3    | Chambre 309     | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,05               | 0.3                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local       | Unité de diagnostic | Localisation          |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |             |                     | Substrat              | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| 241          | CH       | R+3    | Chambre 309 | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,05               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 309 | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 309 | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 309 | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 242          | CH       | R+3    | Chambre 309 | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,16               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 309 | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 307 | Sol                 | Linoléum              | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 243          | CH       | R+3    | Chambre 307 | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,21               | 0.3                 |
| 244          | CH       | R+3    | Chambre 307 | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,03               | 0.3                 |
| 245          | CH       | R+3    | Chambre 307 | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,29               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 307 | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 307 | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 307 | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 246          | CH       | R+3    | Chambre 307 | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,04               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 307 | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 305 | Sol                 | Linoléum              | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 247          | CH       | R+3    | Chambre 305 | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,23               | 0.3                 |
| 248          | CH       | R+3    | Chambre 305 | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,23               | 0.3                 |
| 249          | CH       | R+3    | Chambre 305 | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,20               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 305 | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 305 | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 305 | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 250          | CH       | R+3    | Chambre 305 | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,29               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 305 | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 303 | Sol                 | Linoléum              | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 251          | CH       | R+3    | Chambre 303 | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,08               | 0.3                 |
| 252          | CH       | R+3    | Chambre 303 | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,11               | 0.3                 |
| 253          | CH       | R+3    | Chambre 303 | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,17               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 303 | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 303 | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 303 | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 254          | CH       | R+3    | Chambre 303 | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,05               | 0.3                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local             | Unité de diagnostic | Localisation             |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                   |                     | Substrat                 | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 303       | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 301-302   | Sol                 | Linoléum                 | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 255          | CH       | R+3    | Chambre 301-302   | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,15               | 0.3                 |
| 256          | CH       | R+3    | Chambre 301-302   | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,26               | 0.3                 |
| 257          | CH       | R+3    | Chambre 301-302   | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,17               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 301-302   | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 301-302   | Murs                | Faïence                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 301-302   | Murs                | Fenêtre aluminium        | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 258          | CH       | R+3    | Chambre 301-302   | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,21               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 301-302   | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 337-338   | Sol                 | Linoléum                 | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 259          | CH       | R+3    | Chambre 337-338   | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,10               | 0.3                 |
| 260          | CH       | R+3    | Chambre 337-338   | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,23               | 0.3                 |
| 261          | CH       | R+3    | Chambre 337-338   | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,12               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 337-338   | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 337-338   | Murs                | Faïence                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 337-338   | Murs                | Fenêtre aluminium        | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 262          | CH       | R+3    | Chambre 337-338   | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,25               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Chambre 337-338   | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Cage d'escalier 3 | Sol                 | Dalle de sol             | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 263          | CH       | R+3    | Cage d'escalier 3 | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,22               | 0.3                 |
| 264          | CH       | R+3    | Cage d'escalier 3 | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,20               | 0.3                 |
| 265          | CH       | R+3    | Cage d'escalier 3 | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,21               | 0.3                 |
| 266          | CH       | R+3    | Cage d'escalier 3 | Murs                | Main courante métallique | Peinture            | Ensemble des zones | 0,06               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+3    | Cage d'escalier 3 | Murs                | Plinthe granito          | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 267          | CH       | R+3    | Cage d'escalier 3 | Murs                | Fenêtre métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 4,2                | 0.3                 |
| 268          | CH       | R+3    | Cage d'escalier 3 | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,24               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Cage d'escalier 1 | Sol                 | Granito                  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 269          | CH       | R+1    | Cage d'escalier 1 | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,05               | 0.3                 |
| 270          | CH       | R+1    | Cage d'escalier 1 | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,11               | 0.3                 |
| 271          | CH       | R+1    | Cage d'escalier 1 | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,20               | 0.3                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local             | Unité de diagnostic | Localisation             |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                   |                     | Substrat                 | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| 272          | CH       | R+1    | Cage d'escalier 1 | Murs                | Main courante métallique | Peinture            | Ensemble des zones | 2,00               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Cage d'escalier 1 | Murs                | Fenêtre aluminium        | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Cage d'escalier 1 | Murs                | Plinthe granito          | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 273          | CH       | R+1    | Cage d'escalier 1 | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,07               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Circulation 2-3   | Sol                 | Carrelage beige 30x30    | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 274          | CH       | R+1    | Circulation 2-3   | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,29               | 0.3                 |
| 275          | CH       | R+1    | Circulation 2-3   | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,15               | 0.3                 |
| 276          | CH       | R+1    | Circulation 2-3   | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,29               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Circulation 2-3   | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 277          | CH       | R+1    | Circulation 2-3   | Ascenseur 1         | Porte métallique         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,25               | 0.3                 |
| 278          | CH       | R+1    | Circulation 2-3   | Ascenseur 1         | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,09               | 0.3                 |
| 279          | CH       | R+1    | Circulation 2-3   | Ascenseur 2         | Porte métallique         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,01               | 0.3                 |
| 280          | CH       | R+1    | Circulation 2-3   | Ascenseur 2         | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,25               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Circulation 2-3   | Murs                | Porte fenêtre aluminium  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 281          | CH       | R+1    | Circulation 2-3   | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,21               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Circulation 2-3   | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 137-138   | Sol                 | Linoléum                 | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 282          | CH       | R+1    | Chambre 137-138   | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,29               | 0.3                 |
| 283          | CH       | R+1    | Chambre 137-138   | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,20               | 0.3                 |
| 284          | CH       | R+1    | Chambre 137-138   | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,20               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 137-138   | Murs                | Faïence                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 137-138   | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 137-138   | Murs                | Porte fenêtre            | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 285          | CH       | R+1    | Chambre 137-138   | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,09               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 137-138   | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 135-136   | Sol                 | Linoléum                 | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 286          | CH       | R+1    | Chambre 135-136   | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,16               | 0.3                 |
| 287          | CH       | R+1    | Chambre 135-136   | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,07               | 0.3                 |
| 288          | CH       | R+1    | Chambre 135-136   | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,29               | 0.3                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local           | Unité de diagnostic | Localisation             |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|-----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                 |                     | Substrat                 | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 135-136 | Murs                | Faïence                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 135-136 | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 135-136 | Murs                | Porte fenêtre            | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 289          | CH       | R+1    | Chambre 135-136 | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,03               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 135-136 | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 133-134 | Sol                 | Linoléum                 | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 290          | CH       | R+1    | Chambre 133-134 | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,23               | 0.3                 |
| 291          | CH       | R+1    | Chambre 133-134 | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,19               | 0.3                 |
| 292          | CH       | R+1    | Chambre 133-134 | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,14               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 133-134 | Murs                | Faïence                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 133-134 | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 133-134 | Murs                | Porte fenêtre            | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 293          | CH       | R+1    | Chambre 133-134 | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,15               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 133-134 | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 131-132 | Sol                 | Carrelage gris 30x30     | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 294          | CH       | R+1    | Chambre 131-132 | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,18               | 0.3                 |
| 295          | CH       | R+1    | Chambre 131-132 | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,09               | 0.3                 |
| 296          | CH       | R+1    | Chambre 131-132 | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,05               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 131-132 | Murs                | Faïence                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 131-132 | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 131-132 | Murs                | Porte fenêtre            | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 297          | CH       | R+1    | Chambre 131-132 | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,02               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 131-132 | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Balcon 1        | Sol                 | Béton                    | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 298          | CH       | R+1    | Balcon 1        | Murs                | Enduit ciment            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,25               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Balcon 1        | Murs                | Main courante métallique | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 299          | CH       | R+1    | Balcon 1        | Plafond             | Enduit ciment            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,18               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 129     | Sol                 | Linoléum                 | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 300          | CH       | R+1    | Chambre 129     | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,08               | 0.3                 |
| 301          | CH       | R+1    | Chambre 129     | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,07               | 0.3                 |
| 302          | CH       | R+1    | Chambre 129     | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,01               | 0.3                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local           | Unité de diagnostic | Localisation          |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                 |                     | Substrat              | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 129     | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 129     | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 129     | Murs                | Fenêtre               | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 303          | CH       | R+1    | Chambre 129     | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,21               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 129     | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 127     | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 304          | CH       | R+1    | Chambre 127     | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,10               | 0.3                 |
| 305          | CH       | R+1    | Chambre 127     | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,08               | 0.3                 |
| 306          | CH       | R+1    | Chambre 127     | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,17               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 127     | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 127     | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 127     | Murs                | Fenêtre               | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 307          | CH       | R+1    | Chambre 127     | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,25               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 127     | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Bureau 3        | Sol                 | Linoléum              | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 308          | CH       | R+1    | Bureau 3        | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,14               | 0.3                 |
| 309          | CH       | R+1    | Bureau 3        | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,13               | 0.3                 |
| 310          | CH       | R+1    | Bureau 3        | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,27               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Bureau 3        | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Bureau 3        | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 311          | CH       | R+1    | Bureau 3        | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,20               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Bureau 3        | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | PC infirmiers 1 | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 312          | CH       | R+1    | PC infirmiers 1 | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,17               | 0.3                 |
| 313          | CH       | R+1    | PC infirmiers 1 | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,14               | 0.3                 |
| 314          | CH       | R+1    | PC infirmiers 1 | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,12               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | PC infirmiers 1 | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | PC infirmiers 1 | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 315          | CH       | R+1    | PC infirmiers 1 | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,22               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | PC infirmiers 1 | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | PC infirmiers 2 | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 316          | CH       | R+1    | PC infirmiers 2 | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,15               | 0.3                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local           | Unité de diagnostic | Localisation          |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                 |                     | Substrat              | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| 317          | CH       | R+1    | PC infirmiers 2 | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,19               | 0.3                 |
| 318          | CH       | R+1    | PC infirmiers 2 | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,28               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | PC infirmiers 2 | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | PC infirmiers 2 | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 319          | CH       | R+1    | PC infirmiers 2 | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,12               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | PC infirmiers 2 | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Rangement       | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 320          | CH       | R+1    | Rangement       | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,01               | 0.3                 |
| 321          | CH       | R+1    | Rangement       | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,20               | 0.3                 |
| 322          | CH       | R+1    | Rangement       | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,05               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Rangement       | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 323          | CH       | R+1    | Rangement       | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,19               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Local           | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 324          | CH       | R+1    | Local           | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,22               | 0.3                 |
| 325          | CH       | R+1    | Local           | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,03               | 0.3                 |
| 326          | CH       | R+1    | Local           | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,28               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Local           | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Local           | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 327          | CH       | R+1    | Local           | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,26               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Local           | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Désinfection    | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 328          | CH       | R+1    | Désinfection    | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,04               | 0.3                 |
| 329          | CH       | R+1    | Désinfection    | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,22               | 0.3                 |
| 330          | CH       | R+1    | Désinfection    | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,23               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Désinfection    | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Désinfection    | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 331          | CH       | R+1    | Désinfection    | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,11               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Désinfection    | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Circulation 4   | Sol                 | Carrelage beige 30x30 | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 332          | CH       | R+1    | Circulation 4   | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,08               | 0.3                 |
| 333          | CH       | R+1    | Circulation 4   | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,27               | 0.3                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local           | Unité de diagnostic | Localisation          |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                 |                     | Substrat              | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| 334          | CH       | R+1    | Circulation 4   | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,06               | 0.3                 |
| 335          | CH       | R+1    | Circulation 4   | Murs                | Dormant Bois          | Peinture            | Ensemble des zones | 0,08               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Circulation 4   | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Circulation 4   | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 336          | CH       | R+1    | Circulation 4   | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,20               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Circulation 4   | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 126B    | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 337          | CH       | R+1    | Chambre 126B    | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,22               | 0.3                 |
| 338          | CH       | R+1    | Chambre 126B    | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,02               | 0.3                 |
| 339          | CH       | R+1    | Chambre 126B    | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,01               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 126B    | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 126B    | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 126B    | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 340          | CH       | R+1    | Chambre 126B    | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,15               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 126B    | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 126A    | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 341          | CH       | R+1    | Chambre 126A    | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,17               | 0.3                 |
| 342          | CH       | R+1    | Chambre 126A    | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,06               | 0.3                 |
| 343          | CH       | R+1    | Chambre 126A    | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,04               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 126A    | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 126A    | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 126A    | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 344          | CH       | R+1    | Chambre 126A    | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,05               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 126A    | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 125-126 | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 345          | CH       | R+1    | Chambre 125-126 | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,24               | 0.3                 |
| 346          | CH       | R+1    | Chambre 125-126 | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,26               | 0.3                 |
| 347          | CH       | R+1    | Chambre 125-126 | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,08               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 125-126 | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 125-126 | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 125-126 | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 348          | CH       | R+1    | Chambre 125-126 | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,12               | 0.3                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local             | Unité de diagnostic | Localisation             |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                   |                     | Substrat                 | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 125-126   | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 123-124   | Sol                 | Carrelage gris 30x30     | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 349          | CH       | R+1    | Chambre 123-124   | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,04               | 0.3                 |
| 350          | CH       | R+1    | Chambre 123-124   | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,03               | 0.3                 |
| 351          | CH       | R+1    | Chambre 123-124   | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,20               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 123-124   | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 123-124   | Murs                | Faïence                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 123-124   | Murs                | Fenêtre aluminium        | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 352          | CH       | R+1    | Chambre 123-124   | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,18               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 123-124   | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 121-122   | Sol                 | Carrelage gris 30x30     | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 353          | CH       | R+1    | Chambre 121-122   | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,00               | 0.3                 |
| 354          | CH       | R+1    | Chambre 121-122   | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,14               | 0.3                 |
| 355          | CH       | R+1    | Chambre 121-122   | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,05               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 121-122   | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 121-122   | Murs                | Faïence                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 121-122   | Murs                | Fenêtre aluminium        | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 356          | CH       | R+1    | Chambre 121-122   | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,24               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 121-122   | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Lingerie          | Sol                 | Linoléum                 | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 357          | CH       | R+1    | Lingerie          | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,22               | 0.3                 |
| 358          | CH       | R+1    | Lingerie          | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,16               | 0.3                 |
| 359          | CH       | R+1    | Lingerie          | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,27               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Lingerie          | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Lingerie          | Murs                | Fenêtre aluminium        | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 360          | CH       | R+1    | Lingerie          | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,13               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Cage d'escalier 2 | Sol                 | Granito                  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 361          | CH       | R+1    | Cage d'escalier 2 | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,14               | 0.3                 |
| 362          | CH       | R+1    | Cage d'escalier 2 | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,02               | 0.3                 |
| 363          | CH       | R+1    | Cage d'escalier 2 | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,23               | 0.3                 |
| 364          | CH       | R+1    | Cage d'escalier 2 | Murs                | Main courante métallique | Peinture            | Ensemble des zones | <b>5,90</b>        | 0.3                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local             | Unité de diagnostic | Localisation          |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                   |                     | Substrat              | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| **           | CH       | R+1    | Cage d'escalier 2 | Murs                | Plinthe granito       | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 365          | CH       | R+1    | Cage d'escalier 2 | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,02               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 119       | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 366          | CH       | R+1    | Chambre 119       | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,24               | 0.3                 |
| 367          | CH       | R+1    | Chambre 119       | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,21               | 0.3                 |
| 368          | CH       | R+1    | Chambre 119       | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,16               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 119       | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 119       | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 119       | Murs                | Porte fenêtre         | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 369          | CH       | R+1    | Chambre 119       | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,09               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 119       | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 117       | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 370          | CH       | R+1    | Chambre 117       | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,00               | 0.3                 |
| 371          | CH       | R+1    | Chambre 117       | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,26               | 0.3                 |
| 372          | CH       | R+1    | Chambre 117       | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,02               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 117       | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 117       | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 117       | Murs                | Porte fenêtre         | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 373          | CH       | R+1    | Chambre 117       | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,00               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 117       | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 115       | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 374          | CH       | R+1    | Chambre 115       | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,26               | 0.3                 |
| 375          | CH       | R+1    | Chambre 115       | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,24               | 0.3                 |
| 376          | CH       | R+1    | Chambre 115       | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,02               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 115       | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 115       | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 115       | Murs                | Porte fenêtre         | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 377          | CH       | R+1    | Chambre 115       | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,01               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 115       | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 111       | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 378          | CH       | R+1    | Chambre 111       | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,06               | 0.3                 |
| 379          | CH       | R+1    | Chambre 111       | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,18               | 0.3                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local       | Unité de diagnostic | Localisation          |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |             |                     | Substrat              | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| 380          | CH       | R+1    | Chambre 111 | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,13               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 111 | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 111 | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 111 | Murs                | Porte fenêtre         | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 381          | CH       | R+1    | Chambre 111 | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,19               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 111 | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 111 | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 382          | CH       | R+1    | Chambre 109 | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,26               | 0.3                 |
| 383          | CH       | R+1    | Chambre 109 | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,28               | 0.3                 |
| 384          | CH       | R+1    | Chambre 109 | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,02               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 109 | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 109 | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 109 | Murs                | Porte fenêtre         | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 385          | CH       | R+1    | Chambre 109 | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,09               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 109 | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 107 | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 386          | CH       | R+1    | Chambre 107 | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,22               | 0.3                 |
| 387          | CH       | R+1    | Chambre 107 | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,00               | 0.3                 |
| 388          | CH       | R+1    | Chambre 107 | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,01               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 107 | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 107 | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 107 | Murs                | Porte fenêtre         | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 389          | CH       | R+1    | Chambre 107 | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,14               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 107 | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 105 | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 390          | CH       | R+1    | Chambre 105 | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,17               | 0.3                 |
| 391          | CH       | R+1    | Chambre 105 | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,04               | 0.3                 |
| 392          | CH       | R+1    | Chambre 105 | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,26               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 105 | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 105 | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 105 | Murs                | Porte fenêtre         | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 393          | CH       | R+1    | Chambre 105 | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,10               | 0.3                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local              | Unité de diagnostic | Localisation             |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                    |                     | Substrat                 | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 105        | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 103        | Sol                 | Carrelage gris 30x30     | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 394          | CH       | R+1    | Chambre 103        | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,09               | 0.3                 |
| 395          | CH       | R+1    | Chambre 103        | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,14               | 0.3                 |
| 396          | CH       | R+1    | Chambre 103        | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,04               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 103        | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 103        | Murs                | Faïence                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 103        | Murs                | Porte fenêtre            | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 397          | CH       | R+1    | Chambre 103        | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,27               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 103        | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 101-102    | Sol                 | Carrelage gris 30x30     | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 398          | CH       | R+1    | Chambre 101-102    | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,14               | 0.3                 |
| 399          | CH       | R+1    | Chambre 101-102    | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,20               | 0.3                 |
| 400          | CH       | R+1    | Chambre 101-102    | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,16               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 101-102    | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 101-102    | Murs                | Faïence                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 101-102    | Murs                | Fenêtre aluminium        | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 401          | CH       | R+1    | Chambre 101-102    | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,27               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Chambre 101-102    | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Balcon 2           | Sol                 | Carrelage                | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 402          | CH       | R+1    | Balcon 2           | Murs                | Enduit ciment            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,06               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Balcon 2           | Murs                | Main courante métallique | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 403          | CH       | R+1    | Balcon 2           | Plafond             | Enduit ciment            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,12               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Sanitaires communs | Sol                 | Linoléum                 | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 404          | CH       | R+1    | Sanitaires communs | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,28               | 0.3                 |
| 405          | CH       | R+1    | Sanitaires communs | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,29               | 0.3                 |
| 406          | CH       | R+1    | Sanitaires communs | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,05               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Sanitaires communs | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Sanitaires communs | Murs                | Faïence                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Sanitaires communs | Murs                | Fenêtre aluminium        | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 407          | CH       | R+1    | Sanitaires communs | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,12               | 0.3                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local            | Unité de diagnostic | Localisation          |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                  |                     | Substrat              | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| **           | CH       | R+1    | Bureau cadre     | Sol                 | Linoléum              | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 408          | CH       | R+1    | Bureau cadre     | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,14               | 0.3                 |
| 409          | CH       | R+1    | Bureau cadre     | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,10               | 0.3                 |
| 410          | CH       | R+1    | Bureau cadre     | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,19               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Bureau cadre     | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Bureau cadre     | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Bureau cadre     | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 411          | CH       | R+1    | Bureau cadre     | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,23               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Espace d'attente | Sol                 | Granito               | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 412          | CH       | R+1    | Espace d'attente | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,19               | 0.3                 |
| 413          | CH       | R+1    | Espace d'attente | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,04               | 0.3                 |
| 414          | CH       | R+1    | Espace d'attente | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,03               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Espace d'attente | Murs                | Plinthe granito       | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Espace d'attente | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 415          | CH       | R+1    | Espace d'attente | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,11               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Espace d'attente | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Circulation 1    | Sol                 | Linoléum              | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 416          | CH       | R+1    | Circulation 1    | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,08               | 0.3                 |
| 417          | CH       | R+1    | Circulation 1    | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,24               | 0.3                 |
| 418          | CH       | R+1    | Circulation 1    | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,25               | 0.3                 |
| 419          | CH       | R+1    | Circulation 1    | Murs                | Dormant Bois          | Peinture            | Ensemble des zones | 0,04               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Circulation 1    | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 420          | CH       | R+1    | Circulation 1    | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,07               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Circulation 1    | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Accueil          | Sol                 | Linoléum              | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 421          | CH       | R+1    | Accueil          | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,21               | 0.3                 |
| 422          | CH       | R+1    | Accueil          | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,28               | 0.3                 |
| 423          | CH       | R+1    | Accueil          | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,21               | 0.3                 |
| 424          | CH       | R+1    | Accueil          | Murs                | Plinthe               | Peinture            | Ensemble des zones | 0,23               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Accueil          | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 425          | CH       | R+1    | Accueil          | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,04               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Local            | Sol                 | Linoléum              | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local       | Unité de diagnostic | Localisation       |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |             |                     | Substrat           | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| 426          | CH       | R+1    | Local       | Murs                | Enduit plâtre      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,15               | 0.3                 |
| 427          | CH       | R+1    | Local       | Murs                | Portes bois        | Peinture            | Ensemble des zones | 0,23               | 0.3                 |
| 428          | CH       | R+1    | Local       | Murs                | Dormant métallique | Peinture            | Ensemble des zones | 0,18               | 0.3                 |
| 429          | CH       | R+1    | Local       | Murs                | Plinthe            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,13               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Local       | Murs                | Fenêtre aluminium  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 430          | CH       | R+1    | Local       | Plafond             | Enduit plâtre      | Peinture            | Plafond            | 0,20               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Secrétariat | Sol                 | Linoléum           | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 431          | CH       | R+1    | Secrétariat | Murs                | Enduit plâtre      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,04               | 0.3                 |
| 432          | CH       | R+1    | Secrétariat | Murs                | Portes bois        | Peinture            | Ensemble des zones | 0,11               | 0.3                 |
| 433          | CH       | R+1    | Secrétariat | Murs                | Dormant métallique | Peinture            | Ensemble des zones | 0,11               | 0.3                 |
| 434          | CH       | R+1    | Secrétariat | Murs                | Plinthe            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,10               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Secrétariat | Murs                | Fenêtre aluminium  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 435          | CH       | R+1    | Secrétariat | Plafond             | Enduit plâtre      | Peinture            | Plafond            | 0,06               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Bureau 1    | Sol                 | Linoléum           | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 436          | CH       | R+1    | Bureau 1    | Murs                | Enduit plâtre      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,14               | 0.3                 |
| 437          | CH       | R+1    | Bureau 1    | Murs                | Portes bois        | Peinture            | Ensemble des zones | 0,18               | 0.3                 |
| 438          | CH       | R+1    | Bureau 1    | Murs                | Dormant métallique | Peinture            | Ensemble des zones | 0,27               | 0.3                 |
| 439          | CH       | R+1    | Bureau 1    | Murs                | Plinthe            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,12               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Bureau 1    | Murs                | Faïence            | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Bureau 1    | Murs                | Fenêtre aluminium  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 440          | CH       | R+1    | Bureau 1    | Plafond             | Enduit plâtre      | Peinture            | Plafond            | 0,26               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Bureau 2    | Sol                 | Linoléum           | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 441          | CH       | R+1    | Bureau 2    | Murs                | Enduit plâtre      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,27               | 0.3                 |
| 442          | CH       | R+1    | Bureau 2    | Murs                | Portes bois        | Peinture            | Ensemble des zones | 0,11               | 0.3                 |
| 443          | CH       | R+1    | Bureau 2    | Murs                | Dormant métallique | Peinture            | Ensemble des zones | 0,26               | 0.3                 |
| 444          | CH       | R+1    | Bureau 2    | Murs                | Plinthe            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,24               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Bureau 2    | Murs                | Faïence            | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Bureau 2    | Murs                | Fenêtre aluminium  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 445          | CH       | R+1    | Bureau 2    | Plafond             | Enduit plâtre      | Peinture            | Plafond            | 0,25               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Bureau 3    | Sol                 | Linoléum           | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 446          | CH       | R+1    | Bureau 3    | Murs                | Enduit plâtre      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,03               | 0.3                 |
| 447          | CH       | R+1    | Bureau 3    | Murs                | Portes bois        | Peinture            | Ensemble des zones | 0,15               | 0.3                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local                   | Unité de diagnostic | Localisation         |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                         |                     | Substrat             | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| 448          | CH       | R+1    | Bureau 3                | Murs                | Dormant métallique   | Peinture            | Ensemble des zones | 0,03               | 0.3                 |
| 449          | CH       | R+1    | Bureau 3                | Murs                | Plinthe              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,21               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Bureau 3                | Murs                | Faïence              | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Bureau 3                | Murs                | Fenêtre aluminium    | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 450          | CH       | R+1    | Bureau 3                | Plafond             | Enduit plâtre        | Peinture            | Plafond            | 0,13               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Bureau Anesthésiste 1   | Sol                 | Linoléum             | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 451          | CH       | R+1    | Bureau Anesthésiste 1   | Murs                | Enduit plâtre        | Peinture            | Ensemble des zones | 0,10               | 0.3                 |
| 452          | CH       | R+1    | Bureau Anesthésiste 1   | Murs                | Portes bois          | Peinture            | Ensemble des zones | 0,20               | 0.3                 |
| 453          | CH       | R+1    | Bureau Anesthésiste 1   | Murs                | Dormant métallique   | Peinture            | Ensemble des zones | 0,18               | 0.3                 |
| 454          | CH       | R+1    | Bureau Anesthésiste 1   | Murs                | Plinthe              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,23               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Bureau Anesthésiste 1   | Murs                | Fenêtre aluminium    | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 455          | CH       | R+1    | Bureau Anesthésiste 1   | Plafond             | Enduit plâtre        | Peinture            | Plafond            | 0,24               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Dégagement 1            | Sol                 | Linoléum             | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 456          | CH       | R+1    | Dégagement 1            | Murs                | Enduit plâtre        | Peinture            | Ensemble des zones | 0,14               | 0.3                 |
| 457          | CH       | R+1    | Dégagement 1            | Murs                | Portes bois          | Peinture            | Ensemble des zones | 0,24               | 0.3                 |
| 458          | CH       | R+1    | Dégagement 1            | Murs                | Dormant métallique   | Peinture            | Ensemble des zones | 0,15               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Dégagement 1            | Murs                | Plinthe              | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Dégagement 1            | Murs                | Fenêtre aluminium    | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 459          | CH       | R+1    | Dégagement 1            | Plafond             | Enduit plâtre        | Peinture            | Plafond            | 0,17               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Dégagement 2            | Sol                 | Linoléum             | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 460          | CH       | R+1    | Dégagement 2            | Murs                | Enduit plâtre        | Peinture            | Ensemble des zones | 0,22               | 0.3                 |
| 461          | CH       | R+1    | Dégagement 2            | Murs                | Portes bois          | Peinture            | Ensemble des zones | 0,09               | 0.3                 |
| 462          | CH       | R+1    | Dégagement 2            | Murs                | Dormant métallique   | Peinture            | Ensemble des zones | 0,17               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Dégagement 2            | Murs                | Plinthe              | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Dégagement 2            | Murs                | Fenêtre aluminium    | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 463          | CH       | R+1    | Dégagement 2            | Plafond             | Enduit plâtre        | Peinture            | Plafond            | 0,14               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Bureau de consultations | Sol                 | Carrelage gris 30x30 | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 464          | CH       | R+1    | Bureau de consultations | Murs                | Enduit plâtre        | Peinture            | Ensemble des zones | 0,00               | 0.3                 |
| 465          | CH       | R+1    | Bureau de consultations | Murs                | Portes bois          | Peinture            | Ensemble des zones | 0,12               | 0.3                 |
| 466          | CH       | R+1    | Bureau de consultations | Murs                | Dormant métallique   | Peinture            | Ensemble des zones | 0,03               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Bureau de consultations | Murs                | Plinthe              | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Bureau de consultations | Murs                | Fenêtre aluminium    | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local                   | Unité de diagnostic | Localisation             |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                         |                     | Substrat                 | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| 467          | CH       | R+1    | Bureau de consultations | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,05               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Bureau de consultations | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Bureau Polyvalent       | Sol                 | Carrelage gris 30x30     | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 468          | CH       | R+1    | Bureau Polyvalent       | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,29               | 0.3                 |
| 469          | CH       | R+1    | Bureau Polyvalent       | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,00               | 0.3                 |
| 470          | CH       | R+1    | Bureau Polyvalent       | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,08               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Bureau Polyvalent       | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 471          | CH       | R+1    | Bureau Polyvalent       | Murs                | Fenêtre fixe bois        | Peinture            | Ensemble des zones | 0,08               | 0.3                 |
| 472          | CH       | R+1    | Bureau Polyvalent       | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,16               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Bureau Polyvalent       | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Salle d'examens         | Sol                 | Carrelage gris 30x30     | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 473          | CH       | R+1    | Salle d'examens         | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,25               | 0.3                 |
| 474          | CH       | R+1    | Salle d'examens         | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,05               | 0.3                 |
| 475          | CH       | R+1    | Salle d'examens         | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,11               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Salle d'examens         | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 476          | CH       | R+1    | Salle d'examens         | Murs                | Fenêtre fixe bois        | Peinture            | Ensemble des zones | 0,02               | 0.3                 |
| 477          | CH       | R+1    | Salle d'examens         | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,18               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Bureau Anesthésiste 2   | Sol                 | Carrelage gris 30x30     | Non peint           | Sol                | NM                 | 0.3                 |
| 478          | CH       | R+1    | Bureau Anesthésiste 2   | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,17               | 0.3                 |
| 479          | CH       | R+1    | Bureau Anesthésiste 2   | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,29               | 0.3                 |
| 480          | CH       | R+1    | Bureau Anesthésiste 2   | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,17               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Bureau Anesthésiste 2   | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| **           | CH       | R+1    | Bureau Anesthésiste 2   | Murs                | Fenêtre aluminium        | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | 0.3                 |
| 481          | CH       | R+1    | Bureau anesthésiste 2   | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,21               | 0.3                 |
| **           | CH       | R+2    | Cage d'escalier 1       | Sol                 | Granito                  | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 482          | CH       | R+2    | Cage d'escalier 1       | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,11               | 482                 |
| 483          | CH       | R+2    | Cage d'escalier 1       | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,16               | 483                 |
| 484          | CH       | R+2    | Cage d'escalier 1       | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,19               | 484                 |
| 485          | CH       | R+2    | Cage d'escalier 1       | Murs                | Main courante métallique | Peinture            | Ensemble des zones | <b>2,00</b>        | 485                 |
| **           | CH       | R+2    | Cage d'escalier 1       | Murs                | Fenêtre aluminium        | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Cage d'escalier 1       | Murs                | Plinthe granito          | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local             | Unité de diagnostic | Localisation            |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                   |                     | Substrat                | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| 486          | CH       | R+2    | Cage d'escalier 1 | Plafond             | Enduit plâtre           | Peinture            | Plafond            | 0,27               | 486                 |
| **           | CH       | R+2    | Circulation 1     | Sol                 | Carrelage gris 30x30    | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 487          | CH       | R+2    | Circulation 1     | Murs                | Enduit plâtre           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,10               | 487                 |
| 488          | CH       | R+2    | Circulation 1     | Murs                | Portes bois             | Peinture            | Ensemble des zones | 0,25               | 488                 |
| 489          | CH       | R+2    | Circulation 1     | Murs                | Dormant métallique      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,11               | 489                 |
| **           | CH       | R+2    | Circulation 1     | Murs                | Plinthe                 | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 490          | CH       | R+2    | Circulation 1     | Ascenseur 1         | Porte métallique        | Peinture            | Ensemble des zones | 0,01               | 490                 |
| 491          | CH       | R+2    | Circulation 1     | Ascenseur 1         | Dormant métallique      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,20               | 491                 |
| 492          | CH       | R+2    | Circulation 1     | Ascenseur 2         | Porte métallique        | Peinture            | Ensemble des zones | 0,26               | 492                 |
| 493          | CH       | R+2    | Circulation 1     | Ascenseur 2         | Dormant métallique      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,22               | 493                 |
| **           | CH       | R+2    | Circulation 1     | Murs                | Porte fenêtre aluminium | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 494          | CH       | R+2    | Circulation 1     | Plafond             | Enduit plâtre           | Peinture            | Plafond            | 0,03               | 494                 |
| **           | CH       | R+2    | Circulation 1     | Plafond             | Dalle de faux plafond   | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 231-232   | Sol                 | Carrelage gris 30x30    | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 495          | CH       | R+2    | Chambre 231-232   | Murs                | Enduit plâtre           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,26               | 495                 |
| 496          | CH       | R+2    | Chambre 231-232   | Murs                | Portes bois             | Peinture            | Ensemble des zones | 0,09               | 496                 |
| 497          | CH       | R+2    | Chambre 231-232   | Murs                | Dormant métallique      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,23               | 497                 |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 231-232   | Murs                | Faïence                 | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 231-232   | Murs                | Plinthe                 | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 231-232   | Murs                | Porte fenêtre           | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 231-232   | Plafond             | Dalle de faux plafond   | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 229-230   | Sol                 | Carrelage gris 30x30    | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 498          | CH       | R+2    | Chambre 229-230   | Murs                | Enduit plâtre           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,09               | 498                 |
| 499          | CH       | R+2    | Chambre 229-230   | Murs                | Portes bois             | Peinture            | Ensemble des zones | 0,00               | 499                 |
| 500          | CH       | R+2    | Chambre 229-230   | Murs                | Dormant métallique      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,16               | 500                 |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 229-230   | Murs                | Faïence                 | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 229-230   | Murs                | Plinthe                 | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 229-230   | Murs                | Porte fenêtre           | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 229-230   | Plafond             | Dalle de faux plafond   | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 227-228   | Sol                 | Carrelage gris 30x30    | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 501          | CH       | R+2    | Chambre 227-228   | Murs                | Enduit plâtre           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,11               | 501                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local           | Unité de diagnostic | Localisation             |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|-----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                 |                     | Substrat                 | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| 502          | CH       | R+2    | Chambre 227-228 | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,05               | 502                 |
| 503          | CH       | R+2    | Chambre 227-228 | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,22               | 503                 |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 227-228 | Murs                | Faïence                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 227-228 | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 227-228 | Murs                | Porte fenêtre            | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 227-228 | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 225-226 | Sol                 | Carrelage gris 30x30     | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 504          | CH       | R+2    | Chambre 225-226 | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,09               | 504                 |
| 505          | CH       | R+2    | Chambre 225-226 | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,18               | 505                 |
| 506          | CH       | R+2    | Chambre 225-226 | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,13               | 506                 |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 225-226 | Murs                | Faïence                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 225-226 | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 225-226 | Murs                | Porte fenêtre            | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 225-226 | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Balcon 1        | Sol                 | Béton                    | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 507          | CH       | R+2    | Balcon 1        | Murs                | Enduit ciment            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,01               | 507                 |
| **           | CH       | R+2    | Balcon 1        | Murs                | Main courante métallique | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 508          | CH       | R+2    | Balcon 1        | Plafond             | Enduit ciment            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,03               | 508                 |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 223     | Sol                 | Carrelage gris 30x30     | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 509          | CH       | R+2    | Chambre 223     | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,24               | 509                 |
| 510          | CH       | R+2    | Chambre 223     | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,17               | 510                 |
| 511          | CH       | R+2    | Chambre 223     | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,14               | 511                 |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 223     | Murs                | Faïence                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 223     | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 223     | Murs                | Fenêtre                  | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 223     | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 221     | Sol                 | Carrelage gris 30x30     | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 512          | CH       | R+2    | Chambre 221     | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,27               | 512                 |
| 513          | CH       | R+2    | Chambre 221     | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,09               | 513                 |
| 514          | CH       | R+2    | Chambre 221     | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,18               | 514                 |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 221     | Murs                | Faïence                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local           | Unité de diagnostic | Localisation          |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                 |                     | Substrat              | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 221     | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 221     | Murs                | Fenêtre               | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 221     | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Bureau          | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 515          | CH       | R+2    | Bureau          | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,09               | 515                 |
| 516          | CH       | R+2    | Bureau          | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,09               | 516                 |
| 517          | CH       | R+2    | Bureau          | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,21               | 517                 |
| **           | CH       | R+2    | Bureau          | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Bureau          | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Bureau          | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | PC infirmiers 1 | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 518          | CH       | R+2    | PC infirmiers 1 | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,04               | 518                 |
| 519          | CH       | R+2    | PC infirmiers 1 | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,05               | 519                 |
| 520          | CH       | R+2    | PC infirmiers 1 | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,13               | 520                 |
| **           | CH       | R+2    | PC infirmiers 1 | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | PC infirmiers 1 | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | PC infirmiers 1 | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | PC infirmiers 2 | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 521          | CH       | R+2    | PC infirmiers 2 | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,17               | 521                 |
| 522          | CH       | R+2    | PC infirmiers 2 | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,19               | 522                 |
| 523          | CH       | R+2    | PC infirmiers 2 | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,13               | 523                 |
| **           | CH       | R+2    | PC infirmiers 2 | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | PC infirmiers 2 | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | PC infirmiers 2 | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Rangement       | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 524          | CH       | R+2    | Rangement       | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,25               | 524                 |
| 525          | CH       | R+2    | Rangement       | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,17               | 525                 |
| 526          | CH       | R+2    | Rangement       | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,05               | 526                 |
| **           | CH       | R+2    | Rangement       | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Secrétariat     | Sol                 | Carrelage gris 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 527          | CH       | R+2    | Secrétariat     | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,22               | 527                 |
| 528          | CH       | R+2    | Secrétariat     | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,26               | 528                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local           | Unité de diagnostic | Localisation          |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                 |                     | Substrat              | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| 529          | CH       | R+2    | Secrétariat     | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,02               | 529                 |
| **           | CH       | R+2    | Secrétariat     | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Secrétariat     | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Secrétariat     | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Désinfection    | Sol                 | Carrelage bleu 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 530          | CH       | R+2    | Désinfection    | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,13               | 530                 |
| 531          | CH       | R+2    | Désinfection    | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,05               | 531                 |
| 532          | CH       | R+2    | Désinfection    | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,24               | 532                 |
| **           | CH       | R+2    | Désinfection    | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Désinfection    | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Désinfection    | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Circulation 2   | Sol                 | Carrelage beige 30x30 | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 533          | CH       | R+2    | Circulation 2   | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,09               | 533                 |
| 534          | CH       | R+2    | Circulation 2   | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,12               | 534                 |
| 535          | CH       | R+2    | Circulation 2   | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,04               | 535                 |
| 536          | CH       | R+2    | Circulation 2   | Murs                | Dormant Bois          | Peinture            | Ensemble des zones | 0,01               | 536                 |
| **           | CH       | R+2    | Circulation 2   | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Circulation 2   | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 537          | CH       | R+2    | Circulation 2   | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,10               | 537                 |
| **           | CH       | R+2    | Circulation 2   | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 219     | Sol                 | Carrelage bleu 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 538          | CH       | R+2    | Chambre 219     | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,20               | 538                 |
| 539          | CH       | R+2    | Chambre 219     | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,04               | 539                 |
| 540          | CH       | R+2    | Chambre 219     | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,14               | 540                 |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 219     | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 219     | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 219     | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 219     | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 217-218 | Sol                 | Carrelage bleu 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 541          | CH       | R+2    | Chambre 217-218 | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,07               | 541                 |
| 542          | CH       | R+2    | Chambre 217-218 | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,12               | 542                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local           | Unité de diagnostic | Localisation          |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                 |                     | Substrat              | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| 543          | CH       | R+2    | Chambre 217-218 | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,08               | 543                 |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 217-218 | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 217-218 | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 217-218 | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 217-218 | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 215-216 | Sol                 | Carrelage bleu 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 544          | CH       | R+2    | Chambre 215-216 | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,18               | 544                 |
| 545          | CH       | R+2    | Chambre 215-216 | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,08               | 545                 |
| 546          | CH       | R+2    | Chambre 215-216 | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,00               | 546                 |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 215-216 | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 215-216 | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 215-216 | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 215-216 | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 213-214 | Sol                 | Carrelage bleu 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 547          | CH       | R+2    | Chambre 213-214 | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,06               | 547                 |
| 548          | CH       | R+2    | Chambre 213-214 | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,11               | 548                 |
| 549          | CH       | R+2    | Chambre 213-214 | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,25               | 549                 |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 213-214 | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 213-214 | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 213-214 | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 213-214 | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 211-212 | Sol                 | Carrelage bleu 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 550          | CH       | R+2    | Chambre 211-212 | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,03               | 550                 |
| 551          | CH       | R+2    | Chambre 211-212 | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,26               | 551                 |
| 552          | CH       | R+2    | Chambre 211-212 | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,11               | 552                 |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 211-212 | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 211-212 | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 211-212 | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 211-212 | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Lingerie        | Sol                 | Carrelage bleu 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 553          | CH       | R+2    | Lingerie        | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,12               | 553                 |
| 554          | CH       | R+2    | Lingerie        | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,26               | 554                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local             | Unité de diagnostic | Localisation             |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                   |                     | Substrat                 | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| 555          | CH       | R+2    | Lingerie          | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,24               | 555                 |
| **           | CH       | R+2    | Lingerie          | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Lingerie          | Murs                | Fenêtre aluminium        | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Cage d'escalier 2 | Sol                 | Granito                  | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 556          | CH       | R+2    | Cage d'escalier 2 | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,03               | 556                 |
| 557          | CH       | R+2    | Cage d'escalier 2 | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,27               | 557                 |
| 558          | CH       | R+2    | Cage d'escalier 2 | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,15               | 558                 |
| 559          | CH       | R+2    | Cage d'escalier 2 | Murs                | Main courante métallique | Peinture            | Ensemble des zones | <b>5,90</b>        | 559                 |
| **           | CH       | R+2    | Cage d'escalier 2 | Murs                | Plinthe granito          | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 560          | CH       | R+2    | Cage d'escalier 2 | Plafond             | Enduit plâtre            | Peinture            | Plafond            | 0,22               | 560                 |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 210       | Sol                 | Carrelage bleu 30x30     | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 561          | CH       | R+2    | Chambre 210       | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,29               | 561                 |
| 562          | CH       | R+2    | Chambre 210       | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,16               | 562                 |
| 563          | CH       | R+2    | Chambre 210       | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,05               | 563                 |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 210       | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 210       | Murs                | Faïence                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 210       | Murs                | Porte fenêtre            | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 210       | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 209       | Sol                 | Carrelage bleu 30x30     | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 564          | CH       | R+2    | Chambre 209       | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,21               | 564                 |
| 565          | CH       | R+2    | Chambre 209       | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,20               | 565                 |
| 566          | CH       | R+2    | Chambre 209       | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,14               | 566                 |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 209       | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 209       | Murs                | Faïence                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 209       | Murs                | Porte fenêtre            | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 209       | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 208       | Sol                 | Carrelage bleu 30x30     | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 567          | CH       | R+2    | Chambre 208       | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,23               | 567                 |
| 568          | CH       | R+2    | Chambre 208       | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,16               | 568                 |
| 569          | CH       | R+2    | Chambre 208       | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,29               | 569                 |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 208       | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local       | Unité de diagnostic | Localisation          |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |             |                     | Substrat              | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 208 | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 208 | Murs                | Porte fenêtre         | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 208 | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 207 | Sol                 | Carrelage bleu 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 570          | CH       | R+2    | Chambre 207 | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,08               | 570                 |
| 571          | CH       | R+2    | Chambre 207 | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,15               | 571                 |
| 572          | CH       | R+2    | Chambre 207 | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,12               | 572                 |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 207 | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 207 | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 207 | Murs                | Porte fenêtre         | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 207 | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 207 | Sol                 | Carrelage bleu 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 573          | CH       | R+2    | Chambre 206 | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,07               | 573                 |
| 574          | CH       | R+2    | Chambre 206 | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,08               | 574                 |
| 575          | CH       | R+2    | Chambre 206 | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,08               | 575                 |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 206 | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 206 | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 206 | Murs                | Porte fenêtre         | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 206 | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 205 | Sol                 | Carrelage bleu 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 576          | CH       | R+2    | Chambre 205 | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,24               | 576                 |
| 577          | CH       | R+2    | Chambre 205 | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,22               | 577                 |
| 578          | CH       | R+2    | Chambre 205 | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,11               | 578                 |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 205 | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 205 | Murs                | Faïence               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 205 | Murs                | Porte fenêtre         | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 205 | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 204 | Sol                 | Carrelage bleu 30x30  | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 579          | CH       | R+2    | Chambre 204 | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,13               | 579                 |
| 580          | CH       | R+2    | Chambre 204 | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,29               | 580                 |
| 581          | CH       | R+2    | Chambre 204 | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,08               | 581                 |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 204 | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local              | Unité de diagnostic | Localisation             |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                    |                     | Substrat                 | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 204        | Murs                | Faïence                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 204        | Murs                | Porte fenêtre            | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 204        | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 203        | Sol                 | Carrelage bleu 30x30     | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 582          | CH       | R+2    | Chambre 203        | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,13               | 582                 |
| 583          | CH       | R+2    | Chambre 203        | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,27               | 583                 |
| 584          | CH       | R+2    | Chambre 203        | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,30               | 584                 |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 203        | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 203        | Murs                | Faïence                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 203        | Murs                | Porte fenêtre            | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 203        | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 201-202    | Sol                 | Carrelage bleu 30x30     | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 585          | CH       | R+2    | Chambre 201-202    | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,28               | 585                 |
| 586          | CH       | R+2    | Chambre 201-202    | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,14               | 586                 |
| 587          | CH       | R+2    | Chambre 201-202    | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,00               | 587                 |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 201-202    | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 201-202    | Murs                | Faïence                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 201-202    | Murs                | Fenêtre aluminium        | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 201-202    | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Balcon 2           | Sol                 | Carrelage                | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 588          | CH       | R+2    | Balcon 2           | Murs                | Enduit ciment            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,20               | 588                 |
| **           | CH       | R+2    | Balcon 2           | Murs                | Main courante métallique | Peinture usinée     | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 589          | CH       | R+2    | Balcon 2           | Plafond             | Enduit ciment            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,16               | 589                 |
| **           | CH       | R+2    | Sanitaires communs | Sol                 | Carrelage gris 20x20     | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 590          | CH       | R+2    | Sanitaires communs | Murs                | Enduit plâtre            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,15               | 590                 |
| 591          | CH       | R+2    | Sanitaires communs | Murs                | Portes bois              | Peinture            | Ensemble des zones | 0,26               | 591                 |
| 592          | CH       | R+2    | Sanitaires communs | Murs                | Dormant métallique       | Peinture            | Ensemble des zones | 0,07               | 592                 |
| **           | CH       | R+2    | Sanitaires communs | Murs                | Plinthe                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Sanitaires communs | Murs                | Faïence                  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Sanitaires communs | Murs                | Fenêtre aluminium        | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Sanitaires communs | Plafond             | Dalle de faux plafond    | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local                | Unité de diagnostic | Localisation            |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                      |                     | Substrat                | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 233-234      | Sol                 | Dalle de sol beige      | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 593          | CH       | R+2    | Chambre 233-234      | Murs                | Enduit plâtre           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,06               | 593                 |
| 594          | CH       | R+2    | Chambre 233-234      | Murs                | Portes bois             | Peinture            | Ensemble des zones | 0,02               | 594                 |
| 595          | CH       | R+2    | Chambre 233-234      | Murs                | Dormant métallique      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,21               | 595                 |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 233-234      | Murs                | Plinthe                 | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 233-234      | Murs                | Faïence                 | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 233-234      | Murs                | Fenêtre aluminium       | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | R+2    | Chambre 233-234      | Plafond             | Dalle de faux plafond   | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Vestiaire            | Sol                 | Carrelage               | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 596          | CH       | RDC    | Vestiaire            | Murs                | Enduit plâtre           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,29               | 596                 |
| 597          | CH       | RDC    | Vestiaire            | Murs                | Portes bois             | Peinture            | Ensemble des zones | 0,00               | 597                 |
| 598          | CH       | RDC    | Vestiaire            | Murs                | Dormant métallique      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,15               | 598                 |
| **           | CH       | RDC    | Vestiaire            | Murs                | Plinthe                 | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Vestiaire            | Murs                | Faïence                 | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 599          | CH       | RDC    | Vestiaire            | Murs                | Fenêtre métallique      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,16               | 599                 |
| **           | CH       | R+2    | Vestiaire            | Plafond             | Dalle de faux plafond   | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Circulation cuisine  | Sol                 | Carrelage               | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 600          | CH       | RDC    | Circulation cuisine  | Murs                | Enduit plâtre           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,11               | 600                 |
| 601          | CH       | RDC    | Circulation cuisine  | Murs                | Portes bois             | Peinture            | Ensemble des zones | 0,12               | 601                 |
| 602          | CH       | RDC    | Circulation cuisine  | Murs                | Dormant métallique      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,13               | 602                 |
| **           | CH       | RDC    | Circulation cuisine  | Murs                | Plinthe                 | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Circulation cuisine  | Murs                | Porte fenêtre aluminium | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 603          | CH       | RDC    | Circulation cuisine  | Plafond             | Plaque de plâtre        | Peinture            | Ensemble des zones | 0,19               | 603                 |
| **           | CH       | RDC    | Stockage médicaments | Sol                 | Carrelage               | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 604          | CH       | RDC    | Stockage médicaments | Murs                | Enduit plâtre           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,07               | 604                 |
| 605          | CH       | RDC    | Stockage médicaments | Murs                | Portes bois             | Peinture            | Ensemble des zones | 0,10               | 605                 |
| 606          | CH       | RDC    | Stockage médicaments | Murs                | Dormant métallique      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,10               | 606                 |
| **           | CH       | RDC    | Stockage médicaments | Murs                | Plinthe                 | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 607          | CH       | RDC    | Stockage médicaments | Murs                | Fenêtre métallique      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,22               | 607                 |
| 608          | CH       | RDC    | Stockage médicaments | Plafond             | Enduit plâtre           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,28               | 608                 |
| **           | CH       | RDC    | Zone transfert       | Sol                 | Carrelage               | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local             | Unité de diagnostic | Localisation            |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                   |                     | Substrat                | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| 609          | CH       | RDC    | Zone transfert    | Murs                | Enduit plâtre           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,18               | 609                 |
| 610          | CH       | RDC    | Zone transfert    | Murs                | Portes bois             | Peinture            | Ensemble des zones | 0,00               | 610                 |
| 611          | CH       | RDC    | Zone transfert    | Murs                | Dormant métallique      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,18               | 611                 |
| **           | CH       | RDC    | Zone transfert    | Murs                | Plinthe                 | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Zone transfert    | Murs                | Porte fenêtre aluminium | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 612          | CH       | RDC    | Zone transfert    | Plafond             | Enduit plâtre           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,29               | 612                 |
| **           | CH       | RDC    | Stock médicaments | Sol                 | Carrelage               | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Stock médicaments | Sol                 | Sol souple              | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 613          | CH       | RDC    | Stock médicaments | Murs                | Enduit plâtre           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,24               | 613                 |
| 614          | CH       | RDC    | Stock médicaments | Murs                | Portes bois             | Peinture            | Ensemble des zones | 0,24               | 614                 |
| 615          | CH       | RDC    | Stock médicaments | Murs                | Dormant métallique      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,24               | 615                 |
| **           | CH       | RDC    | Stock médicaments | Murs                | Plinthe                 | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Stock médicaments | Murs                | Fenêtre aluminium       | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 616          | CH       | RDC    | Stock médicaments | Plafond             | Enduit plâtre           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,21               | 616                 |
| **           | CH       | RDC    | Bureau pharmacie  | Sol                 | Carrelage               | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 617          | CH       | RDC    | Bureau pharmacie  | Murs                | Enduit plâtre           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,03               | 617                 |
| 618          | CH       | RDC    | Bureau pharmacie  | Murs                | Portes bois             | Peinture            | Ensemble des zones | 0,03               | 618                 |
| 619          | CH       | RDC    | Bureau pharmacie  | Murs                | Dormant métallique      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,07               | 619                 |
| **           | CH       | RDC    | Bureau pharmacie  | Murs                | Plinthe                 | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Bureau pharmacie  | Murs                | Porte fenêtre aluminium | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 620          | CH       | RDC    | Bureau pharmacie  | Plafond             | Enduit plâtre           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,13               | 620                 |
| **           | CH       | RDC    | Economat 2        | Sol                 | Carrelage               | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 621          | CH       | RDC    | Economat 2        | Murs                | Enduit plâtre           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,24               | 621                 |
| 622          | CH       | RDC    | Economat 2        | Murs                | Portes bois             | Peinture            | Ensemble des zones | 0,26               | 622                 |
| 623          | CH       | RDC    | Economat 2        | Murs                | Dormant métallique      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,29               | 623                 |
| **           | CH       | RDC    | Economat 2        | Murs                | Plinthe                 | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 624          | CH       | RDC    | Economat 2        | Plafond             | Enduit plâtre           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,02               | 624                 |
| **           | CH       | RDC    | Buanderie         | Sol                 | Sol souple              | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 625          | CH       | RDC    | Buanderie         | Murs                | Enduit plâtre           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,14               | 625                 |
| 626          | CH       | RDC    | Buanderie         | Murs                | Portes bois             | Peinture            | Ensemble des zones | 0,20               | 626                 |

# RPAT

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local        | Unité de diagnostic | Localisation       |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |              |                     | Substrat           | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| 627          | CH       | RDC    | Buanderie    | Murs                | Dormant métallique | Peinture            | Ensemble des zones | 0,28               | 627                 |
| **           | CH       | RDC    | Buanderie    | Murs                | Plinthe            | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 628          | CH       | RDC    | Buanderie    | Plafond             | Enduit plâtre      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,23               | 628                 |
| **           | CH       | RDC    | Sanitaires   | Sol                 | Carrelage          | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 629          | CH       | RDC    | Sanitaires   | Murs                | Enduit plâtre      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,11               | 629                 |
| 630          | CH       | RDC    | Sanitaires   | Murs                | Portes bois        | Peinture            | Ensemble des zones | 0,08               | 630                 |
| 631          | CH       | RDC    | Sanitaires   | Murs                | Dormant métallique | Peinture            | Ensemble des zones | 0,29               | 631                 |
| **           | CH       | RDC    | Sanitaires   | Murs                | Faïence            | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Sanitaires   | Murs                | Plinthe            | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 632          | CH       | RDC    | Sanitaires   | Plafond             | Enduit plâtre      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,11               | 632                 |
| **           | CH       | RDC    | Economat 1   | Sol                 | Carrelage          | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 633          | CH       | RDC    | Economat 1   | Murs                | Enduit plâtre      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,22               | 633                 |
| 634          | CH       | RDC    | Economat 1   | Murs                | Portes bois        | Peinture            | Ensemble des zones | 0,27               | 634                 |
| 635          | CH       | RDC    | Economat 1   | Murs                | Dormant métallique | Peinture            | Ensemble des zones | 0,17               | 635                 |
| **           | CH       | RDC    | Economat 1   | Murs                | Faïence            | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Economat 1   | Murs                | Plinthe            | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 636          | CH       | RDC    | Economat 1   | Plafond             | Enduit plâtre      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,02               | 636                 |
| **           | CH       | RDC    | Cuisine      | Sol                 | Carrelage          | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 637          | CH       | RDC    | Cuisine      | Murs                | Enduit plâtre      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,19               | 637                 |
| 638          | CH       | RDC    | Cuisine      | Murs                | Portes bois        | Peinture            | Ensemble des zones | 0,10               | 638                 |
| 639          | CH       | RDC    | Cuisine      | Murs                | Dormant métallique | Peinture            | Ensemble des zones | 0,12               | 639                 |
| **           | CH       | RDC    | Cuisine      | Murs                | Faïence            | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Cuisine      | Murs                | Plinthe            | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 640          | CH       | RDC    | Cuisine      | Plafond             | Enduit plâtre      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,03               | 640                 |
| **           | CH       | RDC    | Stockage     | Sol                 | Carrelage          | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 641          | CH       | RDC    | Stockage     | Murs                | Enduit plâtre      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,01               | 641                 |
| 642          | CH       | RDC    | Stockage     | Murs                | Portes bois        | Peinture            | Ensemble des zones | 0,23               | 642                 |
| 643          | CH       | RDC    | Stockage     | Murs                | Dormant métallique | Peinture            | Ensemble des zones | 0,18               | 643                 |
| **           | CH       | RDC    | Stockage     | Murs                | Plinthe            | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 644          | CH       | RDC    | Stockage     | Plafond             | Enduit plâtre      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,15               | 644                 |
| 645          | CH       | RDC    | Sous station | Sol                 | Béton              | Peinture            | Sol                | 0,25               | 645                 |
| 646          | CH       | RDC    | Sous station | Murs                | Enduit plâtre      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,21               | 646                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local               | Unité de diagnostic | Localisation          |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                     |                     | Substrat              | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| 647          | CH       | RDC    | Sous station        | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,14               | 647                 |
| 648          | CH       | RDC    | Sous station        | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,16               | 648                 |
| **           | CH       | RDC    | Sous station        | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 649          | CH       | RDC    | Sous station        | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,08               | 649                 |
| 650          | CH       | RDC    | Placard circulation | Sol                 | Sol souple            | Peinture            | Sol                | 0,07               | 650                 |
| 651          | CH       | RDC    | Placard circulation | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,24               | 651                 |
| 652          | CH       | RDC    | Placard circulation | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,09               | 652                 |
| 653          | CH       | RDC    | Placard circulation | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,13               | 653                 |
| **           | CH       | RDC    | Placard circulation | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 654          | CH       | RDC    | Placard circulation | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,19               | 654                 |
| **           | CH       | RDC    | Bureau admission 1  | Sol                 | Carrelage             | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 655          | CH       | RDC    | Bureau admission 1  | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,04               | 655                 |
| 656          | CH       | RDC    | Bureau admission 1  | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,29               | 656                 |
| 657          | CH       | RDC    | Bureau admission 1  | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,24               | 657                 |
| **           | CH       | RDC    | Bureau admission 1  | Murs                | Dormant bois          | Peinture            | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Bureau admission 1  | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Bureau admission 1  | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Bureau admission 2  | Sol                 | Carrelage             | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 658          | CH       | RDC    | Bureau admission 2  | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,13               | 658                 |
| 659          | CH       | RDC    | Bureau admission 2  | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,23               | 659                 |
| 660          | CH       | RDC    | Bureau admission 2  | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,23               | 660                 |
| **           | CH       | RDC    | Bureau admission 2  | Murs                | Dormant bois          | Peinture            | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Bureau admission 2  | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Bureau admission 2  | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Accès public        | Sol                 | Sol souple            | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 661          | CH       | RDC    | Accès public        | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,12               | 661                 |
| 662          | CH       | RDC    | Accès public        | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,24               | 662                 |
| 663          | CH       | RDC    | Accès public        | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,10               | 663                 |
| **           | CH       | RDC    | Accès public        | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 664          | CH       | RDC    | Accès public        | Ascenseur 1         | Porte métallique      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,17               | 664                 |
| 665          | CH       | RDC    | Accès public        | Ascenseur 1         | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,21               | 665                 |
| 666          | CH       | RDC    | Accès public        | Ascenseur 2         | Porte métallique      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,24               | 666                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local              | Unité de diagnostic | Localisation            |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                    |                     | Substrat                | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| 667          | CH       | RDC    | Accès public       | Ascenseur 2         | Dormant métallique      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,29               | 667                 |
| **           | CH       | RDC    | Accès public       | Murs                | Porte fenêtre aluminium | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Accès public       | Plafond             | Dalle de faux plafond   | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Exploration        | Sol                 | Sol souple              | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 668          | CH       | RDC    | Exploration        | Murs                | Enduit plâtre           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,14               | 668                 |
| 669          | CH       | RDC    | Exploration        | Murs                | Portes bois             | Peinture            | Ensemble des zones | 0,18               | 669                 |
| 670          | CH       | RDC    | Exploration        | Murs                | Dormant métallique      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,06               | 670                 |
| **           | CH       | RDC    | Exploration        | Murs                | Plinthe                 | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 671          | CH       | RDC    | Exploration        | Plafond             | Plaque de plâtre        | Peinture            | Plafond            | 0,17               | 671                 |
| **           | CH       | RDC    | Circulation bloc   | Sol                 | Sol souple              | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 672          | CH       | RDC    | Circulation bloc   | Murs                | Enduit plâtre           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,26               | 672                 |
| 673          | CH       | RDC    | Circulation bloc   | Murs                | Portes bois             | Peinture            | Ensemble des zones | 0,13               | 673                 |
| 674          | CH       | RDC    | Circulation bloc   | Murs                | Dormant métallique      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,09               | 674                 |
| **           | CH       | RDC    | Circulation bloc   | Murs                | Plinthe                 | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 675          | CH       | RDC    | Circulation bloc   | Plafond             | Plaque de plâtre        | Peinture            | Plafond            | 0,16               | 675                 |
| **           | CH       | RDC    | Bloc 5             | Sol                 | Sol souple              | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 676          | CH       | RDC    | Bloc 5             | Murs                | Enduit plâtre           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,06               | 676                 |
| 677          | CH       | RDC    | Bloc 5             | Murs                | Portes bois             | Peinture            | Ensemble des zones | 0,29               | 677                 |
| 678          | CH       | RDC    | Bloc 5             | Murs                | Dormant métallique      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,28               | 678                 |
| **           | CH       | RDC    | Bloc 5             | Murs                | Plinthe                 | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 679          | CH       | RDC    | Bloc 5             | Plafond             | Plaque de plâtre        | Peinture            | Plafond            | 0,11               | 679                 |
| **           | CH       | RDC    | Pharmacie matériel | Sol                 | Sol souple              | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 680          | CH       | RDC    | Pharmacie matériel | Murs                | Enduit plâtre           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,09               | 680                 |
| 681          | CH       | RDC    | Pharmacie matériel | Murs                | Portes bois             | Peinture            | Ensemble des zones | 0,23               | 681                 |
| 682          | CH       | RDC    | Pharmacie matériel | Murs                | Dormant métallique      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,17               | 682                 |
| **           | CH       | RDC    | Pharmacie matériel | Murs                | Plinthe                 | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 683          | CH       | RDC    | Pharmacie matériel | Plafond             | Plaque de plâtre        | Peinture            | Plafond            | 0,13               | 683                 |
| **           | CH       | RDC    | Pharmacie          | Sol                 | Sol souple              | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 684          | CH       | RDC    | Pharmacie          | Murs                | Enduit plâtre           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,05               | 684                 |
| 685          | CH       | RDC    | Pharmacie          | Murs                | Portes bois             | Peinture            | Ensemble des zones | 0,26               | 685                 |
| 686          | CH       | RDC    | Pharmacie          | Murs                | Dormant métallique      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,30               | 686                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local            | Unité de diagnostic | Localisation          |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                  |                     | Substrat              | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| **           | CH       | RDC    | Pharmacie        | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 687          | CH       | RDC    | Pharmacie        | Plafond             | Plaque de plâtre      | Peinture            | Plafond            | 0,22               | 687                 |
| **           | CH       | RDC    | Buanderie bloc   | Sol                 | Sol souple            | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 688          | CH       | RDC    | Buanderie bloc   | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,09               | 688                 |
| 689          | CH       | RDC    | Buanderie bloc   | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,28               | 689                 |
| 690          | CH       | RDC    | Buanderie bloc   | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,29               | 690                 |
| **           | CH       | RDC    | Buanderie bloc   | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Buanderie bloc   | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Bureau bloc      | Sol                 | Sol souple            | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 691          | CH       | RDC    | Bureau bloc      | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,16               | 691                 |
| 692          | CH       | RDC    | Bureau bloc      | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,17               | 692                 |
| 693          | CH       | RDC    | Bureau bloc      | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,25               | 693                 |
| **           | CH       | RDC    | Bureau bloc      | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 694          | CH       | RDC    | Bureau bloc      | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,20               | 694                 |
| **           | CH       | RDC    | Bureau bloc      | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Local déchets    | Sol                 | Sol souple            | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 695          | CH       | RDC    | Local déchets    | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,05               | 695                 |
| 696          | CH       | RDC    | Local déchets    | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,22               | 696                 |
| 697          | CH       | RDC    | Local déchets    | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,02               | 697                 |
| **           | CH       | RDC    | Local déchets    | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 698          | CH       | RDC    | Local déchets    | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,30               | 698                 |
| **           | CH       | RDC    | Local déchets    | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Local électrique | Sol                 | Sol souple            | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 699          | CH       | RDC    | Local électrique | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,20               | 699                 |
| 700          | CH       | RDC    | Local électrique | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,24               | 700                 |
| 701          | CH       | RDC    | Local électrique | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,22               | 701                 |
| **           | CH       | RDC    | Local électrique | Plafond             | Flocage               | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Sas Blocs        | Sol                 | Sol souple            | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 702          | CH       | RDC    | Sas Blocs        | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,15               | 702                 |
| 703          | CH       | RDC    | Sas Blocs        | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,00               | 703                 |
| **           | CH       | RDC    | Sas Blocs        | Murs                | Portes aluminium      | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 704          | CH       | RDC    | Sas Blocs        | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,17               | 704                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local             | Unité de diagnostic | Localisation          |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                   |                     | Substrat              | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| 705          | CH       | RDC    | Sas Blocs         | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,23               | 705                 |
| **           | CH       | RDC    | Salle de réveil   | Sol                 | Sol souple            | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 706          | CH       | RDC    | Salle de réveil   | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,03               | 706                 |
| 707          | CH       | RDC    | Salle de réveil   | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,01               | 707                 |
| 708          | CH       | RDC    | Salle de réveil   | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,14               | 708                 |
| **           | CH       | RDC    | Salle de réveil   | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Salle de réveil   | Plafond             | Flocage               | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Salle de réveil   | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Endoscopie        | Sol                 | Sol souple            | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 709          | CH       | RDC    | Endoscopie        | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,29               | 709                 |
| 710          | CH       | RDC    | Endoscopie        | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,25               | 710                 |
| 711          | CH       | RDC    | Endoscopie        | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,16               | 711                 |
| **           | CH       | RDC    | Endoscopie        | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Endoscopie        | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Dégagement        | Sol                 | Sol souple            | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 712          | CH       | RDC    | Dégagement        | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,17               | 712                 |
| 713          | CH       | RDC    | Dégagement        | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,08               | 713                 |
| 714          | CH       | RDC    | Dégagement        | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,06               | 714                 |
| **           | CH       | RDC    | Dégagement        | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Dégagement        | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Soins externes    | Sol                 | Sol souple            | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 715          | CH       | RDC    | Soins externes    | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,02               | 715                 |
| 716          | CH       | RDC    | Soins externes    | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,10               | 716                 |
| 717          | CH       | RDC    | Soins externes    | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,12               | 717                 |
| **           | CH       | RDC    | Soins externes    | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Soins externes    | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Sanitaires public | Sol                 | Carrelage             | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 718          | CH       | RDC    | Sanitaires public | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,19               | 718                 |
| 719          | CH       | RDC    | Sanitaires public | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,23               | 719                 |
| 720          | CH       | RDC    | Sanitaires public | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,27               | 720                 |
| **           | CH       | RDC    | Sanitaires public | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Sanitaires public | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |

# RPAT

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local           | Unité de diagnostic | Localisation          |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                 |                     | Substrat              | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| **           | CH       | RDC    | Bureau          | Sol                 | Sol souple            | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 721          | CH       | RDC    | Bureau          | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,26               | 721                 |
| 722          | CH       | RDC    | Bureau          | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,07               | 722                 |
| 723          | CH       | RDC    | Bureau          | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,06               | 723                 |
| **           | CH       | RDC    | Bureau          | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Bureau          | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Décontamination | Sol                 | Sol souple            | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 724          | CH       | RDC    | Décontamination | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,11               | 724                 |
| 725          | CH       | RDC    | Décontamination | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,04               | 725                 |
| 726          | CH       | RDC    | Décontamination | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,15               | 726                 |
| **           | CH       | RDC    | Décontamination | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Décontamination | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Vestiaire F     | Sol                 | Sol souple            | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 727          | CH       | RDC    | Vestiaire F     | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,23               | 727                 |
| 728          | CH       | RDC    | Vestiaire F     | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,04               | 728                 |
| 729          | CH       | RDC    | Vestiaire F     | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,03               | 729                 |
| **           | CH       | RDC    | Vestiaire F     | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Vestiaire F     | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Hall            | Sol                 | Sol souple            | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 730          | CH       | RDC    | Hall            | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,09               | 730                 |
| 731          | CH       | RDC    | Hall            | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,21               | 731                 |
| 732          | CH       | RDC    | Hall            | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,03               | 732                 |
| **           | CH       | RDC    | Hall            | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Hall            | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Dégagement      | Sol                 | Sol souple            | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 733          | CH       | RDC    | Dégagement      | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,26               | 733                 |
| 734          | CH       | RDC    | Dégagement      | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,05               | 734                 |
| 735          | CH       | RDC    | Dégagement      | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,18               | 735                 |
| **           | CH       | RDC    | Dégagement      | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Dégagement      | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Reprographie    | Sol                 | Sol souple            | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 736          | CH       | RDC    | Reprographie    | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,18               | 736                 |


| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local        | Unité de diagnostic | Localisation          |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |              |                     | Substrat              | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| 737          | CH       | RDC    | Reprographie | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,26               | 737                 |
| 738          | CH       | RDC    | Reprographie | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,17               | 738                 |
| **           | CH       | RDC    | Reprographie | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Reprographie | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Secrétariat  | Sol                 | Sol souple            | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 739          | CH       | RDC    | Secrétariat  | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,29               | 739                 |
| 740          | CH       | RDC    | Secrétariat  | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,15               | 740                 |
| 741          | CH       | RDC    | Secrétariat  | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,29               | 741                 |
| **           | CH       | RDC    | Secrétariat  | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Secrétariat  | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Attente      | Sol                 | Sol souple            | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 742          | CH       | RDC    | Attente      | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,02               | 742                 |
| 743          | CH       | RDC    | Attente      | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,15               | 743                 |
| 744          | CH       | RDC    | Attente      | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,26               | 744                 |
| **           | CH       | RDC    | Attente      | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Attente      | Plafond             | Dalle de faux plafond | Non peint           | Plafond            | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Rééducation  | Sol                 | Sol souple            | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 745          | CH       | RDC    | Rééducation  | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,07               | 745                 |
| 746          | CH       | RDC    | Rééducation  | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,05               | 746                 |
| 747          | CH       | RDC    | Rééducation  | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,19               | 747                 |
| **           | CH       | RDC    | Rééducation  | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Rééducation  | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 748          | CH       | RDC    | Rééducation  | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,02               | 748                 |
| **           | CH       | RDC    | Cabine 1     | Sol                 | Sol souple            | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 749          | CH       | RDC    | Cabine 1     | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,15               | 749                 |
| 750          | CH       | RDC    | Cabine 1     | Murs                | Portes bois           | Peinture            | Ensemble des zones | 0,06               | 750                 |
| 751          | CH       | RDC    | Cabine 1     | Murs                | Dormant métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,13               | 751                 |
| **           | CH       | RDC    | Cabine 1     | Murs                | Fenêtre aluminium     | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Cabine 1     | Murs                | Plinthe               | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 752          | CH       | RDC    | Cabine 1     | Plafond             | Enduit plâtre         | Peinture            | Plafond            | 0,14               | 752                 |
| **           | CH       | RDC    | Cabine 4     | Sol                 | Sol souple            | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 753          | CH       | RDC    | Cabine 4     | Murs                | Enduit plâtre         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,06               | 753                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local              | Unité de diagnostic | Localisation       |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                    |                     | Substrat           | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| 754          | CH       | RDC    | Cabine 4           | Murs                | Portes bois        | Peinture            | Ensemble des zones | 0,29               | 754                 |
| 755          | CH       | RDC    | Cabine 4           | Murs                | Dormant métallique | Peinture            | Ensemble des zones | 0,05               | 755                 |
| **           | CH       | RDC    | Cabine 4           | Murs                | Fenêtre aluminium  | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Cabine 4           | Murs                | Plinthe            | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 756          | CH       | RDC    | Cabine 4           | Plafond             | Enduit plâtre      | Peinture            | Plafond            | 0,09               | 756                 |
| **           | CH       | RDC    | Balnéothérapie     | Sol                 | Sol souple         | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| 757          | CH       | RDC    | Balnéothérapie     | Murs                | Enduit plâtre      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,18               | 757                 |
| 758          | CH       | RDC    | Balnéothérapie     | Murs                | Portes bois        | Peinture            | Ensemble des zones | 0,03               | 758                 |
| 759          | CH       | RDC    | Balnéothérapie     | Murs                | Dormant métallique | Peinture            | Ensemble des zones | 0,17               | 759                 |
| **           | CH       | RDC    | Balnéothérapie     | Murs                | Fenêtre PVC        | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Balnéothérapie     | Murs                | Plinthe            | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Balnéothérapie     | Murs                | Fenêtre PVC        | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Balnéothérapie     | Murs                | Plinthe            | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Balnéothérapie     | Murs                | Faïence            | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 760          | CH       | RDC    | Balnéothérapie     | Plafond             | Enduit plâtre      | Peinture            | Plafond            | 0,11               | 760                 |
| **           | CH       | RDC    | Trémie ascenseur 1 | Sol                 | Béton              | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Trémie ascenseur 1 | Murs                | Béton              | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 761          | CH       | RDC    | Trémie ascenseur 1 | Murs                | Guide métallique   | Peinture            | Ensemble des zones | 0,29               | 761                 |
| 762          | CH       | RDC    | Trémie ascenseur 1 | Murs                | Porte métallique   | Peinture            | Ensemble des zones | 0,28               | 762                 |
| **           | CH       | RDC    | Trémie ascenseur 2 | Sol                 | Béton              | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Trémie ascenseur 2 | Murs                | Béton              | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 763          | CH       | RDC    | Trémie ascenseur 2 | Murs                | Guide métallique   | Peinture            | Ensemble des zones | 0,09               | 763                 |
| 764          | CH       | RDC    | Trémie ascenseur 2 | Murs                | Porte métallique   | Peinture            | Ensemble des zones | 0,11               | 764                 |
| **           | CH       | RDC    | Trémie ascenseur 3 | Sol                 | Béton              | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Trémie ascenseur 3 | Murs                | Béton              | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 765          | CH       | RDC    | Trémie ascenseur 3 | Murs                | Guide métallique   | Peinture            | Ensemble des zones | 0,00               | 765                 |
| 766          | CH       | RDC    | Trémie ascenseur 3 | Murs                | Porte métallique   | Peinture            | Ensemble des zones | 0,06               | 766                 |
| **           | CH       | RDC    | Trémie ascenseur 4 | Sol                 | Béton              | Non peint           | Sol                | NM                 | **                  |
| **           | CH       | RDC    | Trémie ascenseur 4 | Murs                | Béton              | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 767          | CH       | RDC    | Trémie ascenseur 4 | Murs                | Guide métallique   | Peinture            | Ensemble des zones | 0,20               | 767                 |
| 768          | CH       | RDC    | Trémie ascenseur 4 | Murs                | Porte métallique   | Peinture            | Ensemble des zones | 0,19               | 768                 |
| 769          | CH       | RDC    | Façade Ouest       | Murs                | Enduit ciment      | Peinture            | Ensemble des zones | 0,30               | 769                 |

| N° de Mesure | Bâtiment | Niveau | Local                            | Unité de diagnostic | Localisation              |                     | Localisation       | Résultats (mg/cm²) | Tolérance de mesure |
|--------------|----------|--------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|              |          |        |                                  |                     | Substrat                  | Revêtement apparent |                    |                    |                     |
| **           | CH       | RDC    | Façade Ouest                     | Murs                | Porte vitrée              | Non peint           | Ensemble des zones | NM                 | **                  |
| 770          | CH       | RDC    | Façade Ouest                     | Murs                | Garde-corps métallique    | Peinture            | Ensemble des zones | 0,10               | 770                 |
| 771          | CH       | RDC    | Façade Ouest                     | Murs                | Bardage composite         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,16               | 771                 |
| 772          | CH       | RDC    | Façade Ouest                     | Murs                | Bardage métallique        | Peinture            | Ensemble des zones | 0,09               | 772                 |
| 773          | CH       | RDC    | Façade Sud                       | Murs                | Bardage métallique        | Peinture            | Ensemble des zones | 0,09               | 773                 |
| 774          | CH       | RDC    | Façade Sud                       | Murs                | Grille métallique         | Peinture            | Ensemble des zones | 0,27               | 774                 |
| 775          | CH       | RDC    | Façade Sud                       | Murs                | Poteaux métallique        | Peinture            | Ensemble des zones | 0,09               | 775                 |
| 776          | CH       | RDC    | Façade Sud                       | Murs                | Enduit ciment             | Peinture            | Ensemble des zones | 0,16               | 776                 |
| 777          | CH       | RDC    | Façade Sud (Côté Balnéothérapie) | Murs                | Evacuations eaux pluviale | Elément plomb       | Ensemble des zones | <b>40,00</b>       | 777                 |
| 778          | CH       | RDC    | Façade Est                       | Murs                | Enduit ciment             | Peinture            | Ensemble des zones | 0,17               | 778                 |
| 779          | CH       | RDC    | Façade Est                       | Murs                | Poteaux ciment            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,05               | 779                 |
| 780          | CH       | RDC    | Façade Nord                      | Murs                | Enduit ciment             | Peinture            | Ensemble des zones | 0,05               | 780                 |
| 781          | CH       | RDC    | Façade Nord                      | Murs                | Poteaux ciment            | Peinture            | Ensemble des zones | 0,16               | 781                 |


**\*\*Compte tenu de la tolérance de mesure, les mesures inférieures au seuil de tolérance sont à regarder comme des mesures négatives.**

## 6. PLANS DE LOCALISATION REVÊTEMENT, MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DU PLOMB IDENTIFIÉ



## Plan 2

|       |                    |                           |
|-------|--------------------|---------------------------|
| Étage | Type de locaux     | Date de rédaction du plan |
| R+3   | Centre Hospitalier | 12/11/2025                |



## Plan 3

Étage

Type de locaux

Date de rédaction du plan


R+1

Centre Hospitalier

12/11/2025

Légende :

Peinture sur main courante escaliers



## Plan 4

Étage


Type de locaux

Date de rédaction du plan

RDC extérieur

Centre Hospitalier

12/11/2025



## 7. ANNEXES

### 7.1. Notice d'information

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

#### **Les effets du plomb sur la santé**

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard.

L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

#### **Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb**

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb
- S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb
- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

#### **Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :**

Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.

Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

Evitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

**En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions**

Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

**Si vous êtes enceinte**

- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.



## 7.2. Certificat de compétence de l'opérateur



**cofrac**  
CERTIFICATION  
DE PERSONNES

Accréditation  
n° 4-0557  
PORTEE  
DISPONIBLE SUR  
www.cofrac.fr



**B2C**  
Bureau Contrôle Certification

N° de certification  
**B2C 1148**



**CERTIFICATION DE PERSONNES**  
attribuée à :

**Teddy BERNARD**  
Dans les domaines suivants :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Amiante sans mention</b> : Secteur B - certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante                                                                             |                                       |
| <b>Obtenu le</b> : 19/01/2023                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Valable jusqu'au</b> : 18/01/2030* |
| Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification |                                       |
| <b>Amiante avec mention</b> : Secteur Bbis : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante                                                                          |                                       |
| <b>Obtenu le</b> : 19/01/2023                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Valable jusqu'au</b> : 18/01/2030* |
| Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification |                                       |
| <b>Plomb sans mention</b> : Secteur A - Certification de personnes réalisant des constats de risque d'exposition au plomb (CREP)                                                                                                                                                 |                                       |
| <b>Obtenu le</b> : 19/01/2023                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Valable jusqu'au</b> : 18/01/2030* |
| Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification |                                       |

Fait à STRASBOURG, le 25 mars 2026

Gérant  
**STEGER Alexandre**



\*Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveillance.  
La conformité de cette certification peut être vérifiée sur le site : [www.b2c-france.com](http://www.b2c-france.com)

24 rue des Prés • 67380 LINGOLSHEIM • Tél : 03 88 22 21 97 • e-mail : [B.2.C@outlook.com](mailto:B.2.C@outlook.com) • [www.b2c-france.com](http://www.b2c-france.com)

## 7.3. Attestation d'assurance

425U874184309



### ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

Nous soussignés, AXIS SPECIALTY EUROPE SE, Sixth Floor, 20 Kildare Street, Dublin 2, D02 T3V7, République d'Irlande, attestons que :

**ATSI 3D** (numéro SIREN 888 893 484) 8 Avenue de la Moutte, 13220 Châteauneuf-les-Martigues, France

A souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile sous le n° 425U874184309 à effet du 08/10/2020 par délégation de souscription et de signature n° B1747260425 à notre mandataire NEXUS EUROPE SAS.

#### Activités garanties

- Maître d'œuvre déconstruction, démolition, curage d'ouvrage, amiante, plomb, dépollution.
- Assistant à Maître d'Ouvrage (programmation, évaluation & budgétisation) amiante, plomb & polluants à l'exclusion de toute activité de maîtrise d'œuvre.
- Coordonnateur SPS niveau 1.
- Investigation pour la présence de polluants et stratégie.
- Etudes, conseil, assistance technique, maîtrise d'œuvre et assistance à maîtrise d'ouvrage en environnement, sites et sols pollués.
- Repérage Amiante Avant-Vente, Repérage Amiante Avant Démolition, Repérage Amiante Avant Travaux, Repérage Plomb Avant Travaux y compris en milieu industriel.
- Diagnostiqueur PEMD (Produits-Equipements-Matériaux-Déchets).

#### Nature et montant des garanties

Les frais de défense sont inclus dans les montants de garantie.

Garantie principale

| INTITULE GARANTIES                                        | MONTANT DES GARANTIES             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>RC PROFESSIONNELLE</b>                                 |                                   |
| Tous dommages confondus                                   | 3.000.000 € par année d'assurance |
| <b>Dont :</b>                                             |                                   |
| 1. Dommages corporels                                     | 3.000.000 € par année d'assurance |
| 2. Dommages matériels et dommages immatériels consécutifs | 1.000.000 € par année d'assurance |
| 3. Dommages immatériels non consécutifs                   | 250.000 € par année d'assurance   |

425U874184309



Extension de garanties

| INTITULE GARANTIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MONTANT DES GARANTIES                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RC EXPLOITATION</b><br>Tous dommages confondus<br><b>Dont :</b><br>1. Dommages corporels<br>1.1 dont recours en faute inexcusable<br>2. Dommages matériels et dommages immatériels consécutifs<br>3. Dommages immatériels non consécutifs<br>4. Atteintes à l'environnement<br>5. Biens confiés                                                                                                                                                                             | 3.000.000 € par année d'assurance<br><br>3.000.000 € par année d'assurance<br>1.000.000 € par année d'assurance<br>1.000.000 € par année d'assurance<br>250.000 € par année d'assurance<br>1.000.000 € par année d'assurance<br>50.000 € par année d'assurance |
| <b>GARANTIE SOLIDITE OUVRAGES NON SOUMIS A L'OBLIGATION D'ASSURANCE DECENNALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>MONTANT DES GARANTIES</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dommages de la nature de ceux prévus par l'article 1792 du code civil affectant la solidité des réalisations de l'Assuré, lorsque celui-ci intervient sur des ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance conformément à l'article L243-1.1 paragraphe 1 du Code des Assurances. Il est précisé que ne sont pas compris dans cette garantie les éléments d'équipement, ainsi que les dommages qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination sans en affecter la solidité. | 1.000.000 € par année d'assurance                                                                                                                                                                                                                              |

LE MONTANT MAXIMUM POUR L'ENSEMBLE DES GARANTIES EST LIMITE A EUR 3.000.000 PAR ANNEE D'ASSURANCE TOUS DOMMAGES CONFONDUS.

**Observations**

La présente attestation est valable du 01/01/2026 au 31/12/2026.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait le 11/12/2025,

Le mandataire, Nexus Europe SAS  
Pour le compte de l'assureur  
AXIS SPECIALTY EUROPE SE.