

## Dossier technique amiante

---

---

Immeuble bâti visité :

Adresse : .....Ancienne Halle aux sucres  
33 Avenue du Peuple Belge

Code Postal : .....59000

Ville : .....LILLE

Précision : .....RdC partiel (archives) et 2<sup>ème</sup> étage

### Version du dossier :

Révision	Date	Objet
REV 01	13/02/2019	Établissement du Dossier Technique

**À conserver même après destruction**

---

## **Sommaire du Dossier technique Amiante**

1. Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au Dossier technique amiante
2. Résultat des évaluations périodiques
3. Suivi des travaux de retrait et de confinement de l'amiante
4. Fiche récapitulative du Dossier technique amiante  
Recommandations générales de sécurité du dossier technique amiante

# 1

## **Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au Dossier technique amiante**

---

# Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique « amiante » (Listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : 2312  
Date du repérage : 13/02/2019

Références réglementaires	
Textes réglementaires	Articles R. 1334-17, 18, 20 et 21 et R. 1334-23 et 24 du Code de la Santé Publique ; Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, Arrêtés du 12 et 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1 <sup>er</sup> juin 2015.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité	
Adresse	Rue : ..... <b>Ancienne Halle aux sucres 33 Avenue du Peuple Belge RdC partiel (archives) et 2<sup>ème</sup> étage</b> Niveau : ..... Code postal, ville : . <b>59000 LILLE</b>
Périmètre de repérage :	..... <b>Mise à jour du DTA / RdC partiel (archives) et 2<sup>ème</sup> étage</b>
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction :	..... ..... <b>Bureaux</b> ..... <b>Date du permis de construire non connue</b>

Le propriétaire et le commanditaire	
Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... <b>Ministère de la Justice</b> Adresse : ..... <b>32-50 Boulevard Carnot CS 70031 59043 LILLE CEDEX</b>
Le commanditaire	Nom et prénom : ... <b>Ministère de la Justice</b> Adresse : ..... <b>32-50 Boulevard Carnot CS 70031 59043 LILLE CEDEX</b>

Le(s) signataire(s)				
	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	MAYEUR Mathieu	Opérateur de repérage	SOCOTEC Certification France 1 rue René Anjolvly 94250 GENTILLY	Obtention : 12/10/2017 Échéance : 11/10/2022 N° de certification : DTI/0906-007
Raison sociale de l'entreprise : <b>AB EXPERTISES</b> (Numéro SIRET : <b>53119217700040</b> ) Adresse : <b>Parc d'Activité du Mélantois - 102 Rue des Séquoias, 59810 LESQUIN</b> Désignation de la compagnie d'assurance : <b>AXA Assurances</b> Numéro de police et date de validité : <b>5703466904 / 01/04/2019</b>				

Le rapport de repérage
Date d'émission du rapport de repérage : 21/02/2019, remis au propriétaire le 21/02/2019
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 86 pages

## Sommaire

- 1 Les conclusions**
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses**
- 3 La mission de repérage**
  - 3.1 L'objet de la mission
  - 3.2 Le cadre de la mission
    - 3.2.1 L'intitulé de la mission
    - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
    - 3.2.3 L'objectif de la mission
    - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
    - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
    - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage**
  - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
  - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
  - 4.3 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Résultats détaillés du repérage**
  - 5.0 Identification des matériaux repérés de la liste A et B
  - 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
  - 5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse
  - 5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif
- 6 Signatures**
- 7 Annexes**

## 1. – Les conclusions

**Avertissement** : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. **La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.**

**1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :**

- des matériaux et produits de la liste A ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :  
**Flocage grossier avec support (Rez de chaussée - Local archives)**

- des matériaux et produits de la liste A ayant déjà fait l'objet d'analyse, statué ne contenant pas d'amiante :  
**Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.08)**  
**Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.08)**  
**Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.10)**  
**Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.10)**  
**Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.13)**  
**Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.13)**  
**Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.14)**  
**Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.14)**  
**Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.15)**  
**Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.15)**  
**Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.16)**  
**Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.16)**  
**Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.22)**  
**Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.22)**  
**Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.23)**  
**Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.23)**  
**Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.24)**  
**Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.24)**

Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.25)  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.25)  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.26)  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.26)  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.27)  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.27)  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.28)  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.28)  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.29 (SERVEUR))  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.29 (SERVEUR))  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.30)  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.30)  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.31)  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.31)  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.32)  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.32)  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.34)  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.34)  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.35)  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.35)  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.36)  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.36)  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.37 (ARCHIVES))  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.37 (ARCHIVES))  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.38)  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.38)  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.39)  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.39)  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.40)  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.40)  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.41 (SALLE D'AUDIENCE))  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.41 (SALLE D'AUDIENCE))  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.42)  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.42)  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.43)  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.43)  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.43-1)  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.43-1)  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.44)  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.44)  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.45)  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.45)  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.46)  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.46)  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.47)  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.47)  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.48)  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.48)  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.49)  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.49)  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.50)  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.50)  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.51)  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.51)  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.59)  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.59)  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.60)  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.60)  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.61)  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.61)  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.63)  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.63)  
Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.64)  
Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.64)

Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.66)  
 Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.66)  
 Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.67)  
 Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.67)  
 Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.68)  
 Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.68)  
 Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.69)  
 Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.69)  
 Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.70)  
 Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.70)  
 Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.71)  
 Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.71)  
 Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.72)  
 Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.72)  
 Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.73)  
 Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.73)  
 Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.74)  
 Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.74)  
 Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.75)  
 Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.75)  
 Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.76)  
 Panneau et plaque (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.76)  
 Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Tous pléniums)  
 Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.21)  
 Flocage (TI - CPH - 2ème étage - Local N2.55)

## 1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits de la liste B ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :  
 Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Rez de chaussée - Local archives)

## 1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

## 2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

**Raison sociale et nom de l'entreprise :** ... ITGA LILLE

**Adresse :** ..... Parc scientifique de la Haute Borne - Park Plaza Bâtiment II - bât D – 31 Av de l'Harmonie 59650 Villeneuve D'Ascq

**Numéro de l'accréditation Cofrac :** ..... 1-5971

## 3. – La mission de repérage

### 3.1 L'objet de la mission

La présente mission concerne le repérage en vue de l'établissement du constat de présence ou d'absence d'amiante établi en vue de la constitution du dossier technique amiante.

## 3.2 Le cadre de la mission

### 3.2.1 L'intitulé de la mission

«Repérage en vue de l'établissement du constat de présence ou d'absence d'amiante établi en vue de la constitution du dossier technique amiante».

### 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article R 1334-17 et 18 du code de la construction et de l'habitation prévoit que «*Les propriétaires des parties communes d'immeubles collectifs d'habitation ainsi les propriétaires d'immeuble à usage autre que d'habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante*».

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, «*l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code*».

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

### 3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés en annexe du Code la santé publique.»

L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste A et B).

### 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant.

*En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13.9*

**Important** : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux.

### 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

### 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Descriptif des pièces visitées

Liste A	
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Flocages
	Calorifugeages
	Faux plafonds

Liste B	
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
<b>1. Parois verticales intérieures</b>	
Murs, Cloisons "en dur" et Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés
	Revêtement durs (plaques de menuiseries)
	Revêtement durs (amiante-ciment)
	Entourages de poteaux (carton)
	Entourages de poteaux (amiante-ciment)
	Entourages de poteaux (matériau sandwich)
Cloisons (légères et préfabriquées), Gains et Coffres verticaux	Entourages de poteaux (carton+plâtre)
	Coffrage perdu
	Enduits projetés
<b>2. Planchers et plafonds</b>	
Plafonds, Poutres et Charpentes, Gains et Coffres Horizontaux	Panneaux de cloisons
	Enduits projetés
Planchers	Panneaux collés ou vissés
	Dalles de sol
<b>3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs</b>	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)	Conduits
	Enveloppes de calorifuges
Clapets / volets coupe-feu	Clapets coupe-feu
	Volets coupe-feu
Portes coupe-feu	Rebouchage
	Joints (tresses)
Vide-ordures	Joints (bandes)
	Conduits
<b>4. Eléments extérieurs</b>	
Toitures	Plaques (composites)
	Plaques (fibres-ciment)
	Ardoises (composites)
	Ardoises (fibres-ciment)
	Accessoires de couvertures (composites)
	Accessoires de couvertures (fibres-ciment)
Bardages et façades légères	Bardeaux bitumineux
	Plaques (composites)
	Plaques (fibres-ciment)
	Ardoises (composites)
	Ardoises (fibres-ciment)
	Panneaux (composites)
Conduits en toiture et façade	Panneaux (fibres-ciment)
	Conduites d'eaux pluviales en amiante-ciment
	Conduites d'eaux usées en amiante-ciment
	Conduits de fumée en amiante-ciment



**Rez de chaussée - Local archives,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.01,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.02,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.03,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.04,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.05,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.06,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.07,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.08,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.09,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.10,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.11,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.12,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.13,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.14,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.15,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.16,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.17,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.18,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.19,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.20,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.21,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.22,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.23,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.24,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.25,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.26,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.27,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.28,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.29**  
**(SERVEUR),**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.30,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.31,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.32,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.33,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.34,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.35,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.36,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.37**  
**(ARCHIVES),**

**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.38,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.39,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.40,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.41 (SALLE**  
**D'AUDIENCE),**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.42,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.43,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.43-1,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.44,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.45,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.46,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.47,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.48,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.49,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.50,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.51,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.57,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.58,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.59,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.60,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.61,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.62,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.63,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.64,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.65,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.66,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.67,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.68,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.69,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.70,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.71,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.72,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.73,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.74,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.75,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.76,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Toutes circulations,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Tous locaux et/ou**  
**gaines techniques,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Tous pléniums,**  
**TI - CPH - 2ème étage - Local N2.55**

Localisation	Description
Néant	-

## 4. – Conditions de réalisation du repérage

### 4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Diagnostic sur les flocages et calorifugeages de la société DEFI	Rapport amiante daté du 24/10/1996
DTA de la société DEP	Rapport amiante n° 59800PEBE003300 daté du 05/10/2005

Observations :

**Néant**

### 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 13/02/2019

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Agent de police

### 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

### 4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

## 5. – Résultats détaillés du repérage

### 5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste A

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Rez de chaussée - Local archives	<u>Identifiant:</u> M001 <u>Réf. prélèvement:</u> P001 <u>Réf. laboratoire:</u> IT021902-16784 <u>Description:</u> Flocage grossier avec support <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage <u>Localisation sur croquis :</u> P001	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.08	<u>Identifiant:</u> M003 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	<u>Identifiant:</u> M004 <u>Description:</u> Panneau et plaque <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.10	<u>Identifiant:</u> M005 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	<u>Identifiant:</u> M006 <u>Description:</u> Panneau et plaque <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.13	<u>Identifiant:</u> M007 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	<u>Identifiant:</u> M008 <u>Description:</u> Panneau et plaque <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.14	Identifiant: M009 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	Identifiant: M010 Description: Panneau et plaque Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.15	Identifiant: M011 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	Identifiant: M012 Description: Panneau et plaque Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.16	Identifiant: M013 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	Identifiant: M014 Description: Panneau et plaque Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.22	Identifiant: M015 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	Identifiant: M016 Description: Panneau et plaque Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.23	Identifiant: M017 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	Identifiant: M018 Description: Panneau et plaque Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.24	Identifiant: M019 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	Identifiant: M020 Description: Panneau et plaque Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.25	Identifiant: M021 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	Identifiant: M022 Description: Panneau et plaque Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.26	Identifiant: M023 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	Identifiant: M024 Description: Panneau et plaque Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.27	Identifiant: M025 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	Identifiant: M026 Description: Panneau et plaque Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.28	Identifiant: M027 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	Identifiant: M028 Description: Panneau et plaque Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.29 (SERVEUR)	Identifiant: M029 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	Identifiant: M030 Description: Panneau et plaque Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.30	Identifiant: M031 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	Identifiant: M032 Description: Panneau et plaque Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.31	Identifiant: M033 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	Identifiant: M034 Description: Panneau et plaque Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.32	Identifiant: M035 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	Identifiant: M036 Description: Panneau et plaque Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.33	Identifiant: M037 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur justificatif daté)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.34	Identifiant: M038 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	Identifiant: M039 Description: Panneau et plaque Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.35	Identifiant: M040 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	Identifiant: M041 Description: Panneau et plaque Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.36	Identifiant: M042 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	Identifiant: M043 Description: Panneau et plaque Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.37 (ARCHIVES)	Identifiant: M044 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	Identifiant: M045 Description: Panneau et plaque Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.38	Identifiant: M046 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	Identifiant: M047 Description: Panneau et plaque Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.39	Identifiant: M048 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	Identifiant: M049 Description: Panneau et plaque Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.40	Identifiant: M050 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.40	Identifiant: M051 Description: Panneau et plaque Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.41 (SALLE D'AUDIENCE)	Identifiant: M052 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	Identifiant: M053 Description: Panneau et plaque Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.42	Identifiant: M054 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	Identifiant: M055 Description: Panneau et plaque Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.43	Identifiant: M056 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	Identifiant: M057 Description: Panneau et plaque Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.43-1	Identifiant: M058 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	Identifiant: M059 Description: Panneau et plaque Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.44	Identifiant: M060 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	Identifiant: M061 Description: Panneau et plaque Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.45	Identifiant: M062 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	Identifiant: M063 Description: Panneau et plaque Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.46	Identifiant: M064 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.46	<u>Identifiant:</u> M065 <u>Description:</u> Panneau et plaque <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.47	<u>Identifiant:</u> M066 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	<u>Identifiant:</u> M067 <u>Description:</u> Panneau et plaque <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.48	<u>Identifiant:</u> M068 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	<u>Identifiant:</u> M069 <u>Description:</u> Panneau et plaque <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.49	<u>Identifiant:</u> M070 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	<u>Identifiant:</u> M071 <u>Description:</u> Panneau et plaque <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.50	<u>Identifiant:</u> M072 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	<u>Identifiant:</u> M073 <u>Description:</u> Panneau et plaque <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.51	<u>Identifiant:</u> M074 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	<u>Identifiant:</u> M075 <u>Description:</u> Panneau et plaque <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.59	<u>Identifiant:</u> M076 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	<u>Identifiant:</u> M077 <u>Description:</u> Panneau et plaque <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.60	<u>Identifiant:</u> M078 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.60	<u>Identifiant:</u> M079 <u>Description:</u> Panneau et plaque <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.61	<u>Identifiant:</u> M080 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	<u>Identifiant:</u> M081 <u>Description:</u> Panneau et plaque <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.63	<u>Identifiant:</u> M082 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	<u>Identifiant:</u> M083 <u>Description:</u> Panneau et plaque <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.64	<u>Identifiant:</u> M084 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	<u>Identifiant:</u> M085 <u>Description:</u> Panneau et plaque <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.66	<u>Identifiant:</u> M086 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	<u>Identifiant:</u> M087 <u>Description:</u> Panneau et plaque <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.67	<u>Identifiant:</u> M088 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	<u>Identifiant:</u> M089 <u>Description:</u> Panneau et plaque <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.68	<u>Identifiant:</u> M090 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	<u>Identifiant:</u> M091 <u>Description:</u> Panneau et plaque <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.69	<u>Identifiant:</u> M092 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		



Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.69	<u>Identifiant:</u> M093 <u>Description:</u> Panneau et plaque <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.70	<u>Identifiant:</u> M094 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	<u>Identifiant:</u> M095 <u>Description:</u> Panneau et plaque <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.71	<u>Identifiant:</u> M096 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	<u>Identifiant:</u> M097 <u>Description:</u> Panneau et plaque <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.72	<u>Identifiant:</u> M098 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	<u>Identifiant:</u> M099 <u>Description:</u> Panneau et plaque <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.73	<u>Identifiant:</u> M100 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	<u>Identifiant:</u> M101 <u>Description:</u> Panneau et plaque <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.74	<u>Identifiant:</u> M102 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	<u>Identifiant:</u> M103 <u>Description:</u> Panneau et plaque <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.75	<u>Identifiant:</u> M104 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
	<u>Identifiant:</u> M105 <u>Description:</u> Panneau et plaque <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.76	<u>Identifiant:</u> M106 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.76	Identifiant: M107 Description: Panneau et plaque Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneau et plaque	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Tous plénums	Identifiant: M108 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.21	Identifiant: M109 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.55	Identifiant: M110 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)		

Aucun autre matériau de la liste A n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

## 5.0.2 Identification des matériaux repérés de la liste B

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Rez de chaussée - Local archives	Identifiant: M002 Réf. prélèvement: P002 Réf. laboratoire: IT021902-16785 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux Partie à sonder: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Localisation sur croquis: P002	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

## 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)



### Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*
Néant	-		

\* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport

\*\* détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

## 5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Rez de chaussée - Local archives	<p>Identifiant: M001  Réf. prélèvement: P001  Réf. laboratoire: IT021902-16784  Description: Flocage grossier avec support  Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  Partie à sonder: Flocage  Liste selon annexe.13-9 du CSP : A  Localisation sur croquis : P001</p>	
	<p>Identifiant: M002  Réf. prélèvement: P002  Réf. laboratoire: IT021902-16785  Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux  Partie à sonder: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  Liste selon annexe.13-9 du CSP : B  Localisation sur croquis : P002</p>	

## 5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif

Localisation	Identifiant + Description	Justification
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.08	<p>Identifiant: M003  Description: Flocage  Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  Partie à sonder: Flocage  Liste selon annexe.13-9 du CSP : A  Justificatif: sur anciennes analyses et documents consultés</p>	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<p>Identifiant: M004  Description: Panneau et plaque  Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds  Partie à sonder: Panneau et plaque  Liste selon annexe.13-9 du CSP : A  Justificatif: sur anciennes analyses et documents consultés</p>	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.10	<p>Identifiant: M005  Description: Flocage  Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  Partie à sonder: Flocage  Liste selon annexe.13-9 du CSP : A  Justificatif: sur anciennes analyses et documents consultés</p>	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<p>Identifiant: M006  Description: Panneau et plaque  Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds  Partie à sonder: Panneau et plaque  Liste selon annexe.13-9 du CSP : A  Justificatif: sur anciennes analyses et documents consultés</p>	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.13	<p>Identifiant: M007  Description: Flocage  Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  Partie à sonder: Flocage  Liste selon annexe.13-9 du CSP : A  Justificatif: sur anciennes analyses et documents consultés</p>	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<p>Identifiant: M008  Description: Panneau et plaque  Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds  Partie à sonder: Panneau et plaque  Liste selon annexe.13-9 du CSP : A  Justificatif: sur anciennes analyses et documents consultés</p>	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.14	<p>Identifiant: M009  Description: Flocage  Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  Partie à sonder: Flocage  Liste selon annexe.13-9 du CSP : A  Justificatif: sur anciennes analyses et documents consultés</p>	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<p>Identifiant: M010  Description: Panneau et plaque  Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds  Partie à sonder: Panneau et plaque  Liste selon annexe.13-9 du CSP : A  Justificatif: sur anciennes analyses et documents consultés</p>	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)

Localisation	Identifiant + Description	Justification
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.15	<b>Identifiant:</b> M011 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M012 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.16	<b>Identifiant:</b> M013 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M014 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.22	<b>Identifiant:</b> M015 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M016 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.23	<b>Identifiant:</b> M017 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M018 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.24	<b>Identifiant:</b> M019 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M020 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.25	<b>Identifiant:</b> M021 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M022 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.26	<b>Identifiant:</b> M023 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M024 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)

Localisation	Identifiant + Description	Justification
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.27	<b>Identifiant:</b> M025 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M026 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.28	<b>Identifiant:</b> M027 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M028 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.29 (SERVEUR)	<b>Identifiant:</b> M029 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M030 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.30	<b>Identifiant:</b> M031 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M032 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.31	<b>Identifiant:</b> M033 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M034 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.32	<b>Identifiant:</b> M035 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M036 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.33	<b>Identifiant:</b> M037 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur justificatif daté	Absence d'amiante (sur justificatif daté)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.34	<b>Identifiant:</b> M038 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)

Localisation	Identifiant + Description	Justification
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.34	<b>Identifiant:</b> M039 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.35	<b>Identifiant:</b> M040 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M041 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.36	<b>Identifiant:</b> M042 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M043 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.37 (ARCHIVES)	<b>Identifiant:</b> M044 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M045 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.38	<b>Identifiant:</b> M046 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M047 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.39	<b>Identifiant:</b> M048 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M049 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.40	<b>Identifiant:</b> M050 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M051 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.41 (SALLE D'AUDIENGE)	<b>Identifiant:</b> M052 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)

Localisation	Identifiant + Description	Justification
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.41 (SALLE D'AUDIENCE)	<b>Identifiant:</b> M053 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.42	<b>Identifiant:</b> M054 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M055 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.43	<b>Identifiant:</b> M056 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M057 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.43-1	<b>Identifiant:</b> M058 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M059 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.44	<b>Identifiant:</b> M060 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M061 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.45	<b>Identifiant:</b> M062 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M063 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.46	<b>Identifiant:</b> M064 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M065 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.47	<b>Identifiant:</b> M066 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)



Localisation	Identifiant + Description	Justification
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.47	<p><b>Identifiant:</b> M067  <b>Description:</b> Panneau et plaque  <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds  <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque  <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A  <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés</p>	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.48	<p><b>Identifiant:</b> M068  <b>Description:</b> Flocage  <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <b>Partie à sonder:</b> Flocage  <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A  <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés</p>	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<p><b>Identifiant:</b> M069  <b>Description:</b> Panneau et plaque  <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds  <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque  <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A  <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés</p>	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.49	<p><b>Identifiant:</b> M070  <b>Description:</b> Flocage  <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <b>Partie à sonder:</b> Flocage  <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A  <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés</p>	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<p><b>Identifiant:</b> M071  <b>Description:</b> Panneau et plaque  <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds  <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque  <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A  <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés</p>	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.50	<p><b>Identifiant:</b> M072  <b>Description:</b> Flocage  <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <b>Partie à sonder:</b> Flocage  <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A  <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés</p>	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<p><b>Identifiant:</b> M073  <b>Description:</b> Panneau et plaque  <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds  <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque  <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A  <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés</p>	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.51	<p><b>Identifiant:</b> M074  <b>Description:</b> Flocage  <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <b>Partie à sonder:</b> Flocage  <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A  <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés</p>	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<p><b>Identifiant:</b> M075  <b>Description:</b> Panneau et plaque  <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds  <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque  <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A  <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés</p>	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.59	<p><b>Identifiant:</b> M076  <b>Description:</b> Flocage  <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <b>Partie à sonder:</b> Flocage  <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A  <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés</p>	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<p><b>Identifiant:</b> M077  <b>Description:</b> Panneau et plaque  <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds  <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque  <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A  <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés</p>	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.60	<p><b>Identifiant:</b> M078  <b>Description:</b> Flocage  <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <b>Partie à sonder:</b> Flocage  <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A  <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés</p>	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<p><b>Identifiant:</b> M079  <b>Description:</b> Panneau et plaque  <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds  <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque  <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A  <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés</p>	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.61	<p><b>Identifiant:</b> M080  <b>Description:</b> Flocage  <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <b>Partie à sonder:</b> Flocage  <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A  <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés</p>	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)



Localisation	Identifiant + Description	Justification
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.61	<b>Identifiant:</b> M081 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.63	<b>Identifiant:</b> M082 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M083 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.64	<b>Identifiant:</b> M084 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M085 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.66	<b>Identifiant:</b> M086 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M087 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.67	<b>Identifiant:</b> M088 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M089 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.68	<b>Identifiant:</b> M090 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M091 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.69	<b>Identifiant:</b> M092 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M093 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.70	<b>Identifiant:</b> M094 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)

Localisation	Identifiant + Description	Justification
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.70	<b>Identifiant:</b> M095 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.71	<b>Identifiant:</b> M096 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M097 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.72	<b>Identifiant:</b> M098 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M099 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.73	<b>Identifiant:</b> M100 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M101 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.74	<b>Identifiant:</b> M102 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M103 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.75	<b>Identifiant:</b> M104 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M105 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.76	<b>Identifiant:</b> M106 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
	<b>Identifiant:</b> M107 <b>Description:</b> Panneau et plaque <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <b>Partie à sonder:</b> Panneau et plaque <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Tous pléniums	<b>Identifiant:</b> M108 <b>Description:</b> Flocage <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <b>Partie à sonder:</b> Flocage <b>Liste selon annexe.13-9 du CSP :</b> A <b>Justificatif:</b> sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)

Localisation	Identifiant + Description	Justification
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.21	Identifiant: M109 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage Liste selon annexe.13-9 du CSP : A Justificatif: sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)
TI - CPH - 2ème étage - Local N2.55	Identifiant: M110 Description: Flocage Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Flocage Liste selon annexe.13-9 du CSP : A Justificatif: sur anciennes analyses et documents consultés	Absence d'amiante (sur anciennes analyses et documents consultés)

## 6. – Signatures

*Nota :* Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **SOCOTEC Certification France** 1 rue René Anjoly 94250 GENTILLY (détail sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr) programme n°4-4-11)

Fait à **LESQUIN**, le **21/02/2019**

**Par : MAYEUR Mathieu**



**ANNEXES**

Au rapport de mission de repérage n° 2312

**Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012**

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.


Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.


Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

**Sommaire des annexes****7 Annexes****7.1 Schéma de repérage****7.2 Rapports d'essais****7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante****7.4 Conséquences réglementaires et recommandations****7.5 Documents annexés au présent rapport**

## 7.1 - Annexe - Schéma de repérage















TI – CPH  
Zone « archives »  
33 avenue du Peuple Belge – Ancienne « Halle aux sucres » - 59000 LILLE



**Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : AB EXPERTISES, auteur : MAYEUR Mathieu**  
**Dossier n° 2312 du 21/02/2019**  
**Adresse du bien : Ancienne Halle aux sucres / RdC**  
**33 Avenue du Peuple Belge - 59000 LILLE**

## Légende



	Conduit en fibro-ciment		Dalles de sol	<p>Nom du propriétaire :  <b>Ministère de la Justice</b>            Adresse du bien :  <b>Ancienne Halle aux sucres</b>  <b>RdC partiel (archives) et 2<sup>ème</sup> étage</b>  <b>33 Avenue du Peuple Belge</b>  <b>59000</b>  <b>LILLE</b></p>
	Conduit autre que fibro-ciment		Carrelage	
	Brides		Colle de revêtement	
	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante		Dalles de faux-plafond	
	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste		Toiture en fibro-ciment	
	Présence d'amiante		Toiture en matériaux composites	

**Photos**

	<p>Photo n° DSCN001</p> <p>Localisation : Rez de chaussée - Local archives</p> <p>Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p>Partie d'ouvrage : Flocage</p> <p>Description : Flocage grossier avec support</p> <p>Localisation sur croquis : P001</p>
	<p>Photo n° DSCN002</p> <p>Localisation : Rez de chaussée - Local archives</p> <p>Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux</p> <p>Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p>Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p>Localisation sur croquis : P002</p>

## 7.2 - Annexe - Rapports d'essais

### Identification des prélèvements :

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M001-P001	Rez de chaussée - Local archives	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Flocage	Flocage grossier avec support  <b>Ref Laboratoire:</b> IT021902-16784 <b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau cotonneux blanc avec poussières + peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable:MET <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
M002-P002	Rez de chaussée - Local archives	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <b>Ref Laboratoire:</b> IT021902-16785 <b>Commentaires Laboratoire:</b> Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable:MET <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	



**Copie des rapports d'essais :**

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Liste des sites et portées  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT021902-16784 EN DATE DU 21/02/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

AB EXPERTISES et Associés  
M. Mathieu MAYEUR  
102 Rue des Séquoias  
59810 LESQUIN

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0219-3822  
Echantillon ITGA : IT021902-16784  
Reçu au laboratoire le : 15/02/2019

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2312_0482
Dossier client	2312 - Halle aux sucres 33 Avenue du Peuple Belge 59000 LILLE
Echantillon	P001 - Flocage grossier avec support - Rez de chaussée - Local archives
Description ITGA	Matériau cotonneux blanc avec poussières / Peinture en vrac / Matériau gris en vrac

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Matériau cotonneux blanc avec poussières + peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1) le 21/02/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 15

Page 1 / 1



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de  
l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT021902-16785 EN DATE DU 21/02/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Cliant :

AB EXPERTISES et Associés  
M. Mathieu MAYEUR  
102 Rue des Séquoias  
59810 LESQUIN

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0219-3822  
Echantillon ITGA : IT021902-16785  
Reçu au laboratoire le : 15/02/2019

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2312_0482
Dossier client	2312 - Halle aux sucres 33 Avenue du Peuple Belge 59000 LILLE
Echantillon	P002 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - Local archives
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)


### Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	META (1) le 21/02/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 15

Page 1 / 1

**7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante**
**Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A**
**Aucune évaluation n'a été réalisée**
**Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A**
**1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air**

<b>Fort</b>	<b>Moyen</b>	<b>Faible</b>
<p>1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou</p> <p>2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou</p> <p>3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.</p>	<p>1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou</p> <p>2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).</p>	<p>1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou</p> <p>2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.</p>

**2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations**

<b>Fort</b>	<b>Moyen</b>	<b>Faible</b>
<p>L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).</p>	<p>L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).</p>	<p>L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.</p>

**Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B**
**Aucune évaluation n'a été réalisée**
**Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B**
**1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.**

<b>Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation</b>	<b>Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation</b>	<b>Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation</b>
<p>L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.</p>	<p>L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.</p>	<p>L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.</p>

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que le risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

## 7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

### Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

**Article R1334-27 :** En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

**Score 1** – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

**Score 2** – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

**Score 3** – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

**Article R1334-28 :** Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

**Article R1334-29 :** Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

#### **Article R.1334-29-3 :**

**I)** A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

**II)** Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

**III)** Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

### Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. **Réalisation d'une « évaluation périodique »**, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
  - a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
  - b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
2. **Réalisation d'une « action corrective de premier niveau »**, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
  - a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
  - c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
  - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
3. **Réalisation d'une « action corrective de second niveau »**, qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
  - a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c) (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

- b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
  - c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
  - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
- En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Autres documents



ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

TRIBUNAL DE COMMERCE  
33 Avenue du PEUPLE BELGE - HALLE AUX SUCRES  
59800 LILLE

*DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE*

*ABSENCE D'AMIANTE*



Siège social : 9, rue Edmond Michelet - ZA Ferrière du Vaisseau - 93360 NOUILLY PLAISANCE

N° Indigo 0 820 000 723 N° Indigo FAX 0 820 821 102

S.A.S. au capital de 11 000 € - RCS Bobigny B 364 546 520 - Code APE 342 C - Code TVA : FR 22 544 546 520 - [www.dep-environnement.fr](http://www.dep-environnement.fr)



---

**DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC**

---

*En application du code de la santé publique et de la Norme NF X 46-020 du 27 novembre 2002 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.*

---

**Commanditaire**

MINISTERE DE LA JUSTICE  
ANTENNE REGIONALE D'AMIENS  
7 Rue ANNE FRANK  
80136 AMIENS CEDEX

**Adresse de l'établissement**

TRIBUNAL DE COMMERCE  
33 Avenue du PEUPLE BELGE - HALLE AUX SUCRES  
59800 LILLE

Code de la santé publique - Article R.1334-28 : "...Le dossier technique "Amiante" défini à l'article R.1334-26 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés aux articles L. 1312-1 et L. 1422-1 du code de la santé publique, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Les propriétaires communiquent le dossier technique "Amiante" à toutes personnes physiques ou morales appelées à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.

**Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "Amiante" prévue à l'article R.1334-26 aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour."**

**Ce dossier contient**

- La fiche récapitulative du diagnostic amiante
- Le rapport complet du diagnostic amiante
- Les consignes générales de sécurité
- Recommandations d'utilisation de la fiche d'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement
- Fiche d'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement
- Les comptes-rendus d'analyses du laboratoire
- Localisation des points de prélèvements sur plan

Ce dossier doit être mis à jour au moment de toute nouvelle intervention relative à l'amiante.

**Modalités de consultation et coordonnées de la personne détenant le dossier technique (à remplir par le propriétaire ou son mandataire)**

---

---

**Travaux de retrait ou de confinement des matériaux ou produits contenant de l'amiante**

---

Se référer Chapitre VII "Annexes"



---

**FICHE RECAPITULATIVE DU REPERAGE AMIANTE****ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC\***

*En application du code de la santé publique et de la Norme NF X 46-020 du 27 novembre 2002 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.*

---

Diagnosticteur : Société D.E.P.  
RC AGFIART N° 37 97 53 31

Date de rédaction : 5 Octobre 2005  
Date de mise à jour : 00/00/00

Date d'intervention : 18/07/05 repérage établi par JEAN-LUC ABDOUL

---

**Commanditaire**

MINISTERE DE LA JUSTICE  
ANTENNE REGIONALE D'AMIENS  
7 Rue ANNE FRANK  
80136 AMIENS CEDEX

---

**Adresse de l'établissement**

TRIBUNAL DE COMMERCE  
33 Avenue de PEUPLE BELGE - HALLE AUX SUCRES  
59800 LILLE

---

**Descriptif sommaire de l'établissement**

- TRIBUNAL DE COMMERCE au niveau 2

Loge : NON

**Accompagnateur de la visite** : Non précisé

---

**Locaux encombrés ou fermés à clés lors de notre visite**

- Néant.

---

**Résultats sommaires du repérage**

Présence d'amiante dans les flocages, calorifugeages, faux-plafonds repérés :	NON
Présence d'amiante dans les matériaux de l'annexe 13-9 du code de la santé publique repérés : (hors flocages, calorifugeages, faux-plafonds)	NON



**Conclusions sur les matériaux : Flocages, Calorifugeages, Faux-Plafonds**

Compte tenu des résultats d'analyses et conformément code de la santé publique, aucune suite n'est à donner dans les parties et locaux visités.



## Conclusions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (hors flocages, calorifugeages, faux-plafonds)

Conformément au code de la santé publique, notre recherche n'a pas révélé la présence de produits et matériaux contenant de l'amiante, aucune suite n'est à donner dans les parties et locaux visités.

Neuilly Plaisance, le 5 Octobre 2005

Philippe BONNET

Responsable Département Amiante



## Modalités de consultation et coordonnées de la personne détenant le dossier technique (à remplir par le propriétaire ou son mandataire)

\* Pour accéder aux résultats détaillés se référer au rapport dont sont issues les informations contenues dans cette fiche.



---

## CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

*Définies par l'arrêté n°2002-1181 du 22 Août 2002.*

---

### 1. Informations générales

---

Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé. L'inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (dont les cancers du poumon et de la plèvre).

Les matériaux contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de l'amiante (flocages, calorifuges, cartons d'amiante, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isolante de calfeutrement...) et d'avoir recours, dans de telles situations, à des professionnels (cf. point 2 ci-dessous).

### 2. Information des professionnels

---

Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout destinées aux particuliers. Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

### 3. Consignes générales de sécurité

---

#### A. - Consignes générales de sécurité visant à réduire l'exposition aux poussières d'amiante.

Lors d'interventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l'amiante, il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières pour vous et votre voisinage.

L'émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de :

- manipulation et maintenance de matériaux non friables contenant de l'amiante (comme le remplacement de joints ou encore la maintenance d'éléments en amiante-ciment) ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle floquée, d'interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;
- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...), comme le perçage ou encore la découpe d'éléments en amiante-ciment ;
- déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements.

## L'émission de poussières peut être limitée :

- par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussière ;
- en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

## Le port d'équipements de protection est recommandé :

Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes à la norme européenne EN 149) permettent de réduire l'inhalation de fibres d'amiante. Ces masques doivent être jetés après utilisation.

Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées à la fin de chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

## **B. - Consignes générales de sécurité relatives à la gestion des déchets contenant de l'amiante.**

### Stockage des déchets sur le site :

Seuls les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment ou les dalles de sol, par exemple) peuvent être stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit être aménagé de manière à éviter l'envol et la migration de fibres. Son accès doit être interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent être placés en sacs étanches puis transférés dès leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats.

### Élimination des déchets :


Les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés soit en décharges pour déchets inertes pourvués, dans les deux cas, d'alcôves spécifiques pour les déchets contenant de l'amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) et les matériaux dégradés doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861\*01). Il reçoit l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

### Élimination des déchets connexes :

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante.





ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

TRIBUNAL DE COMMERCE

33 Avenue du PEUPLE BELGE - HALLE AUX SUCRES  
59800 LILLE

Nesilly Plaisance, le : 5 Octobre 2005  
Date de la visite : 18/07/05  
Repérage établi par : JEAN-LUC ABDOUL opérateur de repérage possédant une attestation de compétence conformément à l'article R.1334-29 du code de la santé publique.  
CODE SITE : 59800PEBE003300  
N/Réf : MJU8/JLA//SGA

Assurance en Responsabilité Civile : AGFIART N° 37 97 53 31

*RAPPORT DE REPERAGE*

*MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE  
À INTEGRER AU DOSSIER TECHNIQUE "AMIANTE"  
Etablissement recevant du public*

*Selon le code de la santé publique et la Norme NF X 46-020 du 27 novembre 2002*

**CONCLUSION** : Dans le cadre du présent diagnostic :

Après analyses, les matériaux et produits repérés ne contiennent pas d'amiante.

**Sommaire**

- I Identification du lot diagnostiqué
- II Amiante : Nouveau dispositif réglementaire dans le bâti
- III Méthodologie
- IV Résultats du repérage des matériaux : Flocages, Calorifugeages, Faux-Plafonds
- V Résultats du repérage des matériaux et produits de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (hors flocages, calorifugeages, faux-plafonds)
- VI Conclusions générales
- VII Annexes

\* Ce rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

Siège social : 9, rue Edmond Michellet - ZA Ferrière du Vaisseau - 93360 NESILLY PLAISANCE

Page 8/21  
N° Indigo 0 820 000 123 N° Indigo FAX 0 820 821 102

59800PEBE003300

S.A.S. au capital de 11 000 € RCS Roubaix B 384 546 529 - Code APE 342 C - Code TVA : FR 12 344 546 529 - www.dep-environnement.fr

**TRIBUNAL DE COMMERCE**

33 Avenue du PEUPLE BELGE - HALLE AUX SUCRES  
59800 LILLE

**I - Identification de l'établissement****Commanditaire**

MINISTERE DE LA JUSTICE  
ANTENNE REGIONALE D'AMIENS  
7 Rue ANNE FRANK  
80136 AMIENS CEDEX

**Adresse de l'établissement**

TRIBUNAL DE COMMERCE  
33 Avenue du PEUPLE BELGE - HALLE AUX SUCRES  
59800 LILLE

**Descriptif sommaire de l'établissement**

- TRIBUNAL DE COMMERCE au niveau 2

Loge : NON

**Accompagnateur de la visite** : Non précisé

**Locaux encombrés ou fermés à clés lors de notre visite**

- Néant.

**Documents transmis par le donneur d'ordre**

Diagnostic sur les flocages et calorifugeages réalisé par la société DEFI le 24/10/96.

**Résultats sommaires du repérage**

Présence d'amiante dans les flocages, calorifugeages, faux-plafonds repérés :	NON
Présence d'amiante dans les matériaux de l'annexe 13-9 du code de la santé publique repérés : (hors flocages, calorifugeages, faux-plafonds)	NON



**TRIBUNAL DE COMMERCE**

33 Avenue du PEUPLE BELGE - HALLE AUX SUCRES  
59800 LILLE

**II – Amiante : Nouveau dispositif réglementaire dans le bâti**

Depuis plusieurs années, un programme d'actions contre les risques sanitaires liés aux expositions à l'amiante a été mis en œuvre par les pouvoirs publics, en raison du caractère cancérogène des fibres d'amiante lorsqu'elles sont inhalées. Les mesures de protection des travailleurs exposés professionnellement aux poussières d'amiante ont ainsi été renforcées et une interdiction générale de fabrication et de mise sur le marché des produits contenant de l'amiante a été instaurée.

L'amiante ayant été utilisé dans de nombreux domaines de la construction en raison de ses propriétés de résistance au feu et d'isolation phonique, un dispositif réglementaire a été mis en place afin d'assurer la protection de la population générale vis à vis des risques d'exposition à l'amiante dans les bâtiments.

**Le décret 96/97 modifié faisait obligation aux propriétaires de la plupart des immeubles de rechercher la présence de flocages, calorifugeages et faux-plafonds contenant de l'amiante, matériaux particulièrement fragiles, et d'évaluer leur état de conservation afin de déterminer si des travaux s'avéraient nécessaires et protéger ainsi les usagers des immeubles.**

Cette première étape a permis de traiter en priorité les situations d'exposition les plus importantes et les plus urgentes.

**Cinq ans après la mise en œuvre de ce dispositif réglementaire visant la surveillance et la résorption des situations les plus à risque, les pouvoirs publics ont décidé d'engager une seconde étape dans la réduction des expositions à l'amiante dans les bâtiments.** Cette nouvelle étape se traduit par un renforcement des règles de gestion des flocages, calorifugeages et faux-plafonds, et par une nouvelle obligation de repérage portant sur un plus grand nombre de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante.

En effet, de nombreux matériaux qui ne libèrent pas spontanément des fibres, sont néanmoins susceptibles de générer des expositions à l'amiante dans les conditions normales d'utilisation des bâtiments et particulièrement lors des opérations d'entretien et de maintenance. Il s'agit donc de renforcer la protection des usagers des immeubles mais aussi des travailleurs appelés à y intervenir, en développant une démarche d'identification et de gestion de ces matériaux. Leur repérage semait toutefois insuffisant s'il n'était pas associé au respect de règles de sécurité à mettre en œuvre lors d'interventions sur ces matériaux et à l'information des occupants des immeubles et des travailleurs appelés à y intervenir.

Aussi les décrets n° 2001-840 du 13 septembre 2001 et n° 2002-839 du 3 mai 2002 marquent une évolution importante dans le dispositif mis en place en 1996 et impliquent :

- La mise en œuvre d'un repérage des matériaux contenant de l'amiante élargi à d'autres produits que les flocages, calorifugeages et faux-plafonds. Ce repérage doit servir de base à la constitution d'un dossier technique " Amiante ".
- La réduction de l'exposition des occupants puisqu'ils abaissent le seuil de déclenchement des travaux de désamiantage et encadrent les délais de réalisation des chantiers correspondants.
- Une amélioration des modalités d'information des propriétaires, occupants ou entreprises intervenantes dans les immeubles, grâce à la constitution et à l'actualisation d'un dossier technique amiante et d'une fiche récapitulative de ce dossier.
- L'obligation (depuis le 1er septembre 2002) pour les propriétaires, en cas de vente de leur bien, de fournir un constat mentionnant la présence, ou le cas échéant, l'absence de matériaux et produits friables, durs et semi-durs contenant de l'amiante.
- L'obligation (depuis le 1er janvier 2002) pour les propriétaires, en cas de démolition de leur bien, de faire réaliser un diagnostic portant sur des matériaux et produits définis en annexe 1 de l'arrêté du 2 janvier 2002.
- Depuis le 27 mai 2003, le décret 96/97 modifié, a été abrogé et inclus dans le code de la santé publique.

**TRIBUNAL DE COMMERCE**

33 Avenue du PEUPLE BELGE - HALLE AUX SUCRES  
59800 LILLE

**III - Méthodologie**

**Objet de la mission :** la présente mission consiste à repérer les matériaux et produits contenant de l'amiante en vue de la constitution du dossier technique "amiante" en référence aux articles R.1334-25 et R.1334-26 du code de la santé publique.

**1 - Repérage et prélèvements**

Repérage et prélèvements des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, **accessibles sans travaux destructifs**, définis par une liste en annexe 13-9 du code de la santé publique.

**Le repérage porte sur deux types de matériaux :**

- Les flocages, les calorifugeages et les faux-plafonds,
- Les matériaux et produits de l'annexe 13-9 du code de la santé publique que sont les enduits projetés, l'amiante-ciment, les panneaux de cloisons, les dalles de sol, les clapets et volets coupe-feu....
- Les matériaux prélevés par confrère lors de précédents diagnostics, sont localisés et renseignés par "Conf." dans la colonne prélèvement.

Les analyses ont été confiées au laboratoire accrédité :

I.T.G.A.  
33, ROUTE DES GARDES  
92190 MEUDON

**2 - Le repérage des matériaux : Flocages, Calorifugeages, Faux-Plafonds**

a) Prélèvement des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, pour analyse par un laboratoire accrédité.

Le choix de la méthode analytique a été déterminé par le laboratoire, en fonction de la nature de chaque matériau ou produit. Les comptes-rendus d'analyses du laboratoire sont joints en annexe.

b) Pour les matériaux et produits contenant de l'amiante : évaluation de l'état de conservation par remplissage d'une grille définie par arrêté ministériel, qui tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son niveau de dégradation, de son exposition aux chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.

En fonction du résultat obtenu à partir de la grille d'évaluation, il faudra procéder :

- Si score 1 : à un contrôle triennal de l'état de conservation de ces matériaux,
- Si score 2 : à une mesure du niveau d'empoissièrement atmosphérique,
- Si score 3 : à des travaux de retrait ou de confinement, avec un délai d'achèvement de 36 mois.

Lorsque l'évaluation de l'état de conservation a déjà été menée, nous procédons à son actualisation réglementaire au cours de notre intervention (hors score 3).

Si la précédente évaluation a conclu à la nécessité d'engager des travaux que vous n'avez pas achevés, le nouveau dispositif réglementaire vous impose de les achever avant le 1er Janvier 2005.



## TRIBUNAL DE COMMERCE

33 Avenue du PEUPLE BELGE - HALLE AUX SUCRES  
59800 LILLE

---

### 3 - Le repérage des matériaux et produits de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (hors flocages, calorifugeages, faux-plafonds)

---

a) Prélèvement des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, pour analyse par un laboratoire accrédité.

Certains matériaux, réputés contenir de l'amiante, ne nécessitent pas d'analyses en laboratoire.

b) Evaluation de l'état de conservation selon des critères visuels définis par arrêté ministériel :

- Bon état
- Etat dégradé

c) S'il y a présence de matériaux durs et/ou semi-durs contenant de l'amiante et dégradés, des mesures d'ordre général sont préconisées.

Dans l'hypothèse où certaines investigations relatives à l'amiante auraient déjà été menées dans le cadre du code de la santé publique, DEP vérifie et complète l'ensemble des données recueillies au cours des différentes interventions et remet au client un rapport complet répondant aux dispositions du code de la santé publique, sous réserve que les documents relatifs aux diagnostics antérieurs aient été remis à DEP.



## TRIBUNAL DE COMMERCE

33 Avenue du PEUPLE BELGE - HALLE AUX SUCRES  
59800 LILLE

### IV -Résultats du repérage des matériaux : flocages, calorifugeages, faux-plafonds

### Résultats d'analyses des matériaux et produits recensés

Type matériaux	N°	Localisation	Prélèvement	Amiante	Type amiante
Flocage	1	Labo et local informatique au niveau 2	NON	NON	
	1	Dépôt actes de société au niveau 2	NON	NON	
	1	Registre du Commerce et bureau Reg. Com. au niv 2	NON	NON	
	1	Dégagement 2 au niveau 2	NON	NON	
	1	Standard au niveau 2	NON	NON	
	1	Comptabilité au niveau 2	NON	NON	
	1	Salle de repos au niveau 2	NON	NON	
	1	Sanitaires 2 au niveau 2	NON	NON	
	1	Contrier au niveau 2	NON	NON	
	1	Greffier 2, 3, 4 et 5 au niveau 2	NON	NON	
	1	Secrétariat juge au niveau 2	NON	NON	
	1	Juge au niveau 2	NON	NON	
	1	Secrétariat classement au niveau 2	NON	NON	
	1	Bibliothèque au niveau 2	NON	NON	
	1	Salle de réunion au niveau 2	NON	NON	
	1	Bureaux 205 à 215 au niveau 2	NON	NON	
	1	Procureur au niveau 2	NON	NON	
	1	Sanitaires 1 au niveau 2	NON	NON	
	1	Vestiaire au niveau 2	NON	NON	
	1	Mandataire au niveau 2	NON	NON	
	1	Salle d'audience B au niveau 2	NON	NON	
	1	Salles du conseil 1 et 2 au niveau 2	NON	NON	
	1	Sas salle d'audience A au niveau 2	NON	NON	
	1	Salle d'audience A au niveau 2	NON	NON	
	1	Dégagement 1 au niveau 2	NON	NON	
	1	Palier côté Avenue du Peuple Belge au niveau 2	NON	NON	
	1	Greffier 1 au niveau 2	Conf.	NON	

## TRIBUNAL DE COMMERCE

33 Avenue du PEUPLE BELGE - HALLE AUX SUCRES  
59800 LILLE

### Résultats d'analyses des matériaux et produits recensés (suite)

Type matériaux	N°	Localisation	Prélèvement	Amiante	Type amiante
Faux-plafond	2	Palier côté Avenue du Peuple Belge au niveau 2	OUI	NON	
Faux-plafond	3	Salle d'audience A au niveau 2	NON	NON	
	3	Sas salle d'audience A au niveau 2	OUI	NON	
Faux-plafond	4	Labo et local informatique au niveau 2	NON	NON	
	4	Dépôt actes de société au niveau 2	NON	NON	
	4	Registre du Commerce et bureaux Reg. Comm. au niv 2	NON	NON	
	4	Standard au niveau 2	NON	NON	
	4	Comptabilité au niveau 2	NON	NON	
	4	Greffier 3, 4 et 5 au niveau 2	NON	NON	
	4	Salle de repos du niveau 2	NON	NON	
	4	Sanitaires 2 au niveau 2	NON	NON	
	4	Couloir au niveau 2	NON	NON	
	4	Greffier 1 au niveau 2	NON	NON	
	4	Secrétariat juge au niveau 2	NON	NON	
	4	Juge au niveau 2	NON	NON	
	4	Secrétariat classement au niveau 2	NON	NON	
	4	Bibliothèque au niveau 2	NON	NON	
	4	Salle de réunion au niveau 2	NON	NON	
	4	Bureaux 206 à 215 au niveau 2	NON	NON	
	4	Procureur au niveau 2	NON	NON	
	4	Sanitaires 1 au niveau 2	NON	NON	
	4	Vestiaire au niveau 2	NON	NON	
	4	Mandataire au niveau 2	NON	NON	
	4	Salle d'audience B au niveau 2	NON	NON	
	4	Salles du conseil 1 et 2 au niveau 2	NON	NON	
	4	Bureau 205 au niveau 2	OUI	NON	
Faux-plafond	5	Greffier 2 au niveau 2	OUI	NON	


**TRIBUNAL DE COMMERCE**

33 Avenue du PEUPLE BELGE - HALLE AUX SUCRES  
59800 LILLE

V - Résultats du repérage des matériaux et produits de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (hors flocages, calorifugeages, faux-plafonds)

**Résultats d'analyses des matériaux et produits recensés**

Absence de matériaux et produits durs ou semi-durs susceptibles de contenir de l'amiante.



**TRIBUNAL DE COMMERCE**

33 Avenue du PEUPLE BELGE - HALLE AUX SUCRES  
59800 LILLE

**VI – Conclusions générales**

**Conclusions sur les Flocages, Calorifugeages, Faux-Plafonds**

**Compte tenu des résultats d'analyses et conformément au code de la santé publique, aucune suite n'est à donner dans les parties et locaux visités.**

## TRIBUNAL DE COMMERCE

33 Avenue du PEUPLE BELGE - HALLE AUX SUCRES  
59800 LILLE


---

### Conclusions sur les matériaux et produits amiantés de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (hors floccages, calorifugeages, faux-plafonds)

---

Conformément au code de la santé publique, notre recherche n'a pas révélé la présence de produits et matériaux contenant de l'amiante. Par conséquent aucune suite n'est à donner dans les parties et locaux visités

Neuilly Plaisance, le 5 Octobre 2005  
Philippe BONNET  
Responsable Département Amiante



## TRIBUNAL DE COMMERCE

33 Avenue du PEUPLE BELGE - HALLE AUX SUCRES  
59800 LILLE

---

### Devoir d'information

---

Code de la santé publique - Article R.1334-28 : "...Le dossier technique "Amiante" défini à l'article R.1334-26 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés aux articles L. 1312-1 et L. 1422-1 du code de la santé publique, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Les propriétaires communiquent le dossier technique "Amiante" à toutes personnes physiques ou morales appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.

Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "Amiante" prévue à l'article R.1334-26 aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour."

## TRIBUNAL DE COMMERCE

33 Avenue du PEUPLE BELGE - HALLE AUX SUCRES  
59800 LILLE

### VII – Annexes

- Consignes générales de sécurité
- Recommandations d'utilisation de la fiche d'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement
- Fiche d'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement
- Comptes-rendus d'analyses du laboratoire
- Localisation des points de prélèvements sur plan



---

---

## CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

*Définies par l'arrêté n°2002-1181 du 22 Août 2002.*

---

---

### 1. Informations générales

---

Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé. L'inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (dont les cancers du poumon et de la plèvre).

Les matériaux contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de l'amiante (flocages, calorifugages, cartons d'amiante, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isolante de calfeutrement...) et d'avoir recours, dans de telles situations, à des professionnels (cf. point 2 ci-dessous).

### 2. Information des professionnels

---

Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout destinées aux particuliers. Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPBTP).

### 3. Consignes générales de sécurité

---

#### A. - Consignes générales de sécurité visant à réduire l'exposition aux poussières d'amiante.

Lors d'interventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l'amiante, il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières pour vous et votre voisinage.

L'émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de :

- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l'amiante (comme le remplacement de joints ou encore la manutention d'éléments en amiante-ciment) ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugage), comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle floquée, d'interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;
- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...), comme le perçage ou encore la découpe d'éléments en amiante-ciment ;
- déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements.



## L'émission de poussières peut être limitée :

- par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussière ;
- en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

## Le port d'équipements de protection est recommandé :

Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes à la norme européenne EN 149) permettent de réduire l'inhalation de fibres d'amiante. Ces masques doivent être jetés après utilisation.

Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées à la fin de chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

## **B. - Consignes générales de sécurité relatives à la gestion des déchets contenant de l'amiante.**

### Stockage des déchets sur le site :

Seuls les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment ou les dalles de sol, par exemple) peuvent être stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit être aménagé de manière à éviter l'envol et la migration de fibres. Son accès doit être interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent être placés en sacs étanches puis transférés dès leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats.

### Élimination des déchets :


Les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés soit en décharges pour déchets inertes pourvues, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de l'amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) et les matériaux dégradés doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861\*01). Il reçoit l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

### Élimination des déchets connexes :

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante.





---

**RECOMMANDATIONS D'UTILISATION DE LA FICHE D'ENREGISTREMENT  
DES TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT**

---

Cette fiche est à renseigner pour toute phase de travaux de retrait ou de confinement de matériaux amiantés.

- Il convient d'utiliser une fiche par localisation et par matériau traité.
- Cette fiche devra être annexée au Dossier Technique Amiante avec le plan de retrait fourni par l'entreprise ayant effectué les travaux.
- Les rubriques concernant la description du matériau et du local sont à reprendre dans le rapport de repérage du Dossier Technique Amiante.

---

Siège social : 9, rue Edmond Michélet - ZA Ferrière du Vaisseau - 93360 NOUILLY PLAISANCE

N° Indigo 0 820 000 723

N° Indigo FAX 0 820 821 102

S.A.S. au capital de 11 000 € - RCS Bobigny B 384 546 529 - Code APE 742 C - Code TVA : FR 22 344 568 529 - [www.dep-environnement.fr](http://www.dep-environnement.fr)

Code site : 59800PEBE003300 Etablissement : TRIBUNAL DE COMMERCE	Adresse : 33, Avenue du PEUPLE BELGE - HALLE AUX SUCRES 59800 LILLE
Bâtiment :	Page : sur

### ANNEXE au Dossier Technique Amiante

#### Fiche d'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement

N° matériau ou produit	Nature matériau ou produit	Local	Emplacement dans le local

Retrait :	OUI	NON	Confinement :	OUI	NON
<u>Nature des travaux :</u>					
Date de réception :			Références du PV de réception : -		

#### Dans le cas du retrait de flocages, calorifugeages ou faux plafonds

Mesure de surveillance du niveau d'empoussièrement après travaux :	Date	Laboratoire	N° mesure	Résultat
		-	-	-
Examen visuel des surfaces traitées :	Date	Opérateur de repérage		Résultat
		-		-





DEFI SA - Zone Industrielle - BP 29 - 40110 MORCENX  
Tel : 05 58 04 43 12 - Fax : 05 58 04 14 40

RECHERCHE D'AMIANTE DANS UN MATERIAU  
-  
ANALYSE PAR  
MICROSCOPIE OPTIQUE EN LUMIERE POLARISEE

Morcenx, le 27.11.96

● **Références**

MINISTERE DE LA JUSTICE - NORD

Ref. échantillon : 1149 - 24 - 1

Réf. analyse : 1149 - 535

Date de prélèvement : 24.10.96

Lieu de prélèvement : TC LILLE - Plafond - Salle de greffe du tribunal  
Flocage

● **Terminologie**

Le terme amiante désigne l'un des silicates fibreux naturels suivants :

⇒ Groupe des serpentines : le Chrysotile

⇒ Groupe des amphiboles : l'Amosite, l'Anthophyllite, l'Actinolite, la Trémolite, la Crocidolite.

● **Méthodologie**

L'identification des fibres se fait par microscopie optique en lumière polarisée.

● **Résultats**

Aspect : Matériau fibreux gris

Analyse Optique : Fibres minérales synthétiques

● **Conclusion**

Cet échantillon ne contient pas de fibre d'amiante.

Nathalie HAUREILS  
Technicienne



Fabienne BANNERY  
Resp. Laboratoire







# Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA)

15, route des Gardes 92197 MEUDON CEDEX Tél : 01 49 66 75 75 Fax : 01 49 66 65 95



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. accréditation n° 1-0966

## RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT060509-1564 EN DATE DU 19/09/2005 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analyse comporte 3 pages, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :** DEP  
9 Rue Edmond Michelet  
Z.A. Fontaine du Vaisseau  
93360 NEUILLY PLAISANCE

**Prélèvement :** Reçu au laboratoire le : 14/09/2005

<b>Réf. Commande Client :</b>	39836
<b>Réf. Dossier Client :</b>	A/39836 - 59800PEBE003300
<b>Référence Client de l'échantillon :</b>	2 - Faux-plafond - 59800PEBE003300/02/00/1 - Batiment TC - - Palier au niveau 2
<b>Réf. Commande ITGA :</b>	IT0605-14660
<b>Réf. Echantillon ITGA :</b>	IT060509-1564
<b>Description ITGA :</b>	Faux plafond blanchâtre fibreux homogène avec peinture blanche

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode MDHS 77)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nbre de Prépa.
Faux plafond blanchâtre fibreux homogène avec peinture blanche	MOLP le 16/09/2005	Amiante non détecté	---	2

**Validé par :** Jean-Luc GABARD  
Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'analyse s'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation de l'Institut.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 3 ans.

En finies avec : DTR n°24 chapitre XI

DTA n° 163 - Révision 02 - Page 1 / 1



## Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA)

15, route des Gardes 92197 MEUDON CEDEX Tél : 01 49 66 75 75 Fax : 01 49 66 65 95



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

accréditation n° 1-0966

### RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT060509-1565 EN DATE DU 19/09/2005 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analyse comporte 3 pages, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :** DEP  
9 Rue Edmond Michelet  
Z.A. Fontaine du Vaisseau  
93360 NEUILLY PLAISANCE

**Prélèvement :** Reçu au laboratoire le : 14/09/2005

<b>Réf. Commande Client :</b>	39836
<b>Réf. Dossier Client :</b>	A/39836 - 59800PEBB003300
<b>Référence Client de l'échantillon :</b>	3 - Faux-plafond - 59800PEBB003300/03/00/1 - Batiment TC - - Sas acces salle d'audience A au niveau 2
<b>Réf. Commande ITGA :</b>	IT0605-14660
<b>Réf. Echantillon ITGA :</b>	IT060509-1565
<b>Description ITGA :</b>	Faux plafond blanchâtre fibreux homogène avec peinture blanche

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode MDHS 77)

#### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nbre de Prépa.
Faux plafond blanchâtre fibreux homogène avec peinture blanche	MOLP le 16/09/2005	Amiante non détecté	---	2

**Validé par :** Jean-Luc GABARD  
Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'analyse s'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation de l'Institut.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 3 ans.

En finies avec : DTR n°24 chapitre XI

DTA n° 163 - Révision 02 - Page 1 / 1





Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA)

15, route des Gardes 92197 MEUDON CEDEX Tél : 01 49 66 75 75 Fax : 01 49 66 65 95



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. accréditation n° 1-0966

**RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT060509-1566 EN DATE DU 19/09/2005**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'analyse comporte 3 pages, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :** DEP  
9 Rue Edmond Michelet  
Z.A. Fontaine du Vaisseau  
93360 NEUILLY PLAISANCE

**Prélèvement :** Reçu au laboratoire le : 14/09/2005

<b>Réf. Commande Client :</b>	39836
<b>Réf. Dossier Client :</b>	A/39836 - 59800PEBE003300
<b>Référence Client de l'échantillon :</b>	4 - Faux-plafond - 59800PEBE003300/04/00/1 - Batiment TC - - Bureau 205 au niveau 2
<b>Réf. Commande ITGA :</b>	IT0605-14660
<b>Réf. Echantillon ITGA :</b>	IT060509-1566
<b>Description ITGA :</b>	Faux plafond blanchâtre fibreux homogène avec peinture blanche

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode MDHS 77)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nbre de Prépa.
Faux plafond blanchâtre fibreux homogène avec peinture blanche	MOLP le 16/09/2005	Amiante non détecté	---	2

**Validé par :** Jean-Luc GABARD  
Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'analyse s'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation de l'Institut.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 3 ans.

En liaison avec : DTR n°24 chapitre XI

DTA n° 163 - Révision 02 - Page 1 / 1



## Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA)

15, route des Gardes 93197 MEUDON CEDEX Tél : 01 49 66 75 75 Fax : 01 49 66 65 95



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

accréditation n° 1-0966

### RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT060509-1567 EN DATE DU 19/09/2005 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analyse comporte 3 pages, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :** DEP  
9 Rue Edmond Michelet  
Z.A. Fontaine du Vaisseau  
93360 NEUILLY PLAISANCE

**Prélèvement :** Reçu au laboratoire le : 14/09/2005

<b>Réf. Commande Client :</b>	39836
<b>Réf. Dossier Client :</b>	A/39836 - 59800PEBE003300
<b>Référence Client de l'échantillon :</b>	5 - Faux-plafond - 59800PEBE003300/05/00/1 - Batiment TC - - Bureau 2 du Greffier au niveau 2
<b>Réf. Commande ITGA :</b>	IT0605-14660
<b>Réf. Echantillon ITGA :</b>	IT060509-1567
<b>Description ITGA :</b>	Faux plafond beige fibreux homogène avec peinture blanche

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode MDHS 77)

#### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nbre de Prépa.
Faux plafond beige fibreux homogène avec peinture blanche	MOLP le 16/09/2005	Amiante non détecté	---	2


**Validé par :** Jean-Luc GABARD  
Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'analyse s'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation de l'Institut.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 3 ans.

En finitions avec : DTR n°24 chapitre XI

DTA n° 163 - Révision 02 - Page 1 / 1



## Votre Assurance

► RCE PRESTATAIRES



ATTESTATION

## AGENT

CHRISTOPHE DUCROCO  
96 BOULEVARD JACQUARD  
62100 CALAIS  
Tél : 03 21 96 58 58  
Fax : 03 21 96 44 70  
Email : AGENCE.DUCROCO@AXA.FR  
Portefeuille : 0062028244

SAS AB EXPERTISES ET ASSOCIES  
PARC ACTIVITE DU MELANTOIS  
102 RUE DES SEQUOIAS  
59810 LESQUIN FR

## Vos références :

Contrat n° 5703466904  
Client n° 3741143204

AXA France IARD, atteste que :

**SAS AB EXPERTISES ET ASSOCIES  
PARC ACTIVITE DU MELANTOIS  
102 RUE DES SEQUOIAS  
59810 LESQUIN**

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 5703466904 ayant pris effet le 01/04/2013 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de l'exercice des activités suivantes :

- **Diagnostics techniques immobiliers**
- **Diagnostics de traitement des déchets avant démolition**
- **Tests d'étanchéité à l'air**
- **Diagnostics accessibilité bâtiment (ERP) ou sites ouverts au public, à l'exclusion de toutes missions de maîtrise d'œuvre ou toutes activités de louage d'ouvrage.**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/04/2018 au 01/04/2019 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à CALAIS  
le 5 avril 2018



## AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 759 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Ancre - 92222 Nanterre Cedex 722 057 450 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunitaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/1

### Montant des garanties et des franchises

(« Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales. )

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES	FRANCHISES par sinistre
<b>Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus</b> (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	<b>9.000.000 €</b> par année d'assurance	
<b>Dont :</b>		
• <b>Dommages corporels</b>	<b>9.000.000 €</b> par année d'assurance	<b>NEANT</b>
• <b>Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus</b>	<b>1.200.000 €</b> par année d'assurance	<b>500 €</b>
<b>Autres garanties :</b>		
<b>Faute inexcusable</b> (dommages corporels) (article 2.1 des conditions générales)	<b>2.000.000 €</b> par année d'assurance dont <b>1.000.000 €</b> par sinistre	<b>380 €</b>
<b>Atteinte accidentelle à l'environnement</b> (tous dommages confondus) (article 3.1 des conditions générales)	<b>750.000 €</b> par année d'assurance	<b>10 %</b> <b>Mini : 500 €</b> <b>Maxi : 4.000 €</b>
<b>Responsabilité civile professionnelle</b> (tous dommages confondus)	<b>300.000 €</b> par sinistre et <b>500.000 €</b> par année d'assurance	<b>10 %</b> <b>Mini : 1.500 €</b> <b>Maxi : 3.000 €</b>
<b>Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance</b> (article 3.2 des conditions générales)	<b>150.000 €</b> par année d'assurance	<b>10 %</b> <b>Mini : 1.500 €</b> <b>Maxi : 3.000 €</b>
<b>Dommages aux biens confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>150.000 €</b> par sinistre	<b>10 %</b> <b>Mini : 400 €</b> <b>Maxi : 2.500 €</b>
<b>Reconstitution de documents/ médias confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>30.000 €</b> par sinistre	<b>1.200 €</b>
<b>Défense</b> (art 5 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu	Selon la franchise de la garantie mise en jeu
<b>Recours</b> (art 5 des conditions générales)	<b>20.000 €</b> par litige	Seuil d'intervention : <b>380 €</b>

#### AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 759 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Ancre - 92122 Nanterre Cedex 722 057 450 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunitaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/1





**CERTIFICAT**  
N° DTI / 0906-007

Certifié par la présente que :  
**MATHIEU MAYEUR**  
 a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	DEBUT DE VALORITE	FIN DE VALORITE
AMIANTE	12/10/2017	11/10/2022
AMIANTE - avec mention	12/10/2017	11/10/2022

ALL INFORMATION CONTAINED  
HEREIN IS UNCLASSIFIED  
DATE 08-09-2010 BY 60322  
UNCLAS

La société a le statut de société à capital variable. Son conseil d'administration est composé de 12 membres. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. Les décisions relatives aux modifications de la structure de la société sont prises à la majorité des 2/3 des voix.

Directeur Opérationnel Guillaume Roy

## 2

### Résultat des évaluations périodiques



## Evaluation des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date de la visite	Matériaux	Localisation	Etat de conservation	Mesures d'empoussièrement
Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet

## Evaluation des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date de la visite	Matériaux	Localisation	Etat de conservation	Mesures d'empoussièrement
Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet

## Evaluation des matériaux et produits hors liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date de la visite	Matériaux	Localisation	Etat de conservation	Mesures d'empoussièrement
Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet

# 3

## **Suivi des travaux de retrait et de confinement de l'amiante**

## Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Matériaux	Localisation	Nature des travaux	Date des travaux	Entreprises intervenantes	Résultats de l'examen visuel et mesures d'empoussièrement
Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet

## Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Matériaux	Localisation	Nature des travaux	Date des travaux	Entreprises intervenantes	Résultats de l'examen visuel et mesures d'empoussièrement
Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet

## Matériaux et produits hors liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Matériaux	Localisation	Nature des travaux	Date des travaux	Entreprises intervenantes	Résultats de l'examen visuel et mesures d'empoussièrement
Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet

# 4

## Fiche récapitulative du Dossier technique amiante

**Fiche récapitulative du dossier technique « amiante »**

Référence du présent DTA : 2312  
 Norme méthodologique employée : AFNOR NFX 46-020 d'Août 2017  
 Date de création : 21/02/2019

Historique des dates de mise à jour

Révision	Date	Objet
Initial	24/10/1996	Diagnostic sur les flocages et calorifugeages réalisé par la société DEFI
REV 00	18/07/2005	Repérage des matériaux : Flocages, Calorifugeages, Faux-Plafonds Repérage des matériaux et produits de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (hors flocages, calorifugeages, faux-plafonds) Par la société DEP

**Informations :** cette fiche présente les informations minimales devant être contenues dans la fiche récapitulative mentionnée dans l'arrêté du 12 et 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 ainsi qu'à l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique, à charge pour le propriétaire de compléter par toutes informations utiles et spécifiques aux bâtiments concernés.

Toutes les rubriques mentionnées ci-après sont à renseigner. Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par immeuble bâti.

La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de l'amiante. Elle est mise à jour systématiquement à l'occasion de travaux ayant conduit à la découverte ou à la suppression de matériaux ou produits contenant de l'amiante.

**1. – Identification de l'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA**
**Désignation du ou des bâtiments**

Localisation du ou des bâtiments :

Département : ..... **Nord**

Adresse : ..... **Ancienne Halle aux sucres  
33 Avenue du Peuple Belge**

Commune : ..... **59000 LILLE**

Périmètre de repérage : .. **Mise à jour du DTA / RdC partiel (archives) et 2<sup>ème</sup> étage**

Date de construction : ..... **Date du permis de construire non connue**

Fonction principale du bâtiment : **Bureaux**

**Désignation de la personne détenant le dossier technique « amiante »**

Désignation du propriétaire :

Nom et prénom : ..... **Ministère de la Justice**

Adresse : ..... **32-50 Boulevard Carnot  
CS 70031  
59043 LILLE CEDEX**

Détenteur du dossier technique amiante :

Nom et prénom : ..... **TI - CPH**

Adresse : ..... **Ancienne Halle aux sucres  
33 Avenue du Peuple Belge  
59000 LILLE**

Modalités de consultation :

.....  
 .....

**2. – Rapports de repérage**

Numéro de référence du rapport de repérage	Date du rapport	Nom de la société et de l'opérateur de repérage	Objet du repérage
2312	21/02/2019	AB EXPERTISES MAYEUR Mathieu	Repérage des matériaux de la liste A et B au titre de l'article R1334-20 et 21 du code de la santé publique

Observations :

**Néant**

### 3. – Liste des locaux ayant donnés lieu au repérage

Liste des différents repérages	Numéro de rapport de repérage	Liste des locaux visités	Liste des pièces non visitées
Repérage des matériaux de la liste A au titre de l'article R1334-20 du code de la santé publique	2312	<p>Rez de chaussée - Local archives, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.01, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.02, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.03, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.04, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.05, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.06, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.07, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.08, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.09, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.10, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.11, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.12, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.13, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.14, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.15, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.16, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.17, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.18, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.19, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.20, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.21, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.22, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.23, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.24, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.25, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.26, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.27, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.28, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.29 (SERVEUR), TI - CPH - 2ème étage - Local N2.30, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.31, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.32, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.33, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.34, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.35, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.36, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.37 (ARCHIVES), TI - CPH - 2ème étage - Local N2.38, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.39, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.40, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.41 (SALLE D'AUDIENCE), TI - CPH - 2ème étage - Local N2.42, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.43, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.43-1, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.44, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.45, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.46, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.47, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.48, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.49, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.50, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.51, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.57, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.58, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.59, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.60, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.61, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.62, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.63, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.64, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.65, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.66, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.67, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.68, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.69, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.70, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.71, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.72, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.73, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.74, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.75, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.76, TI - CPH - 2ème étage - Toutes circulations, TI - CPH - 2ème étage - Tous locaux et/ou gaines techniques, TI - CPH - 2ème étage - Tous pléniums, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.55</p>	Néant



Liste des différents repérages	Numéro de rapport de repérage	Liste des locaux visités	Liste des pièces non visitées
Repérage des matériaux de la liste B au titre de l'article R1334-21 du code de la santé publique	2312	Rez de chaussée - Local archives, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.01, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.02, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.03, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.04, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.05, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.06, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.07, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.08, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.09, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.10, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.11, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.12, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.13, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.14, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.15, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.16, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.17, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.18, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.19, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.20, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.21, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.22, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.23, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.24, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.25, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.26, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.27, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.28, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.29 (SERVEUR), TI - CPH - 2ème étage - Local N2.30, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.31, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.32, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.33, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.34, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.35, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.36, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.37 (ARCHIVES), TI - CPH - 2ème étage - Local N2.38, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.39, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.40, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.41 (SALLE D'AUDIENCE), TI - CPH - 2ème étage - Local N2.42, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.43, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.43-1, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.44, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.45, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.46, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.47, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.48, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.49, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.50, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.51, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.57, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.58, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.59, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.60, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.61, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.62, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.63, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.64, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.65, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.66, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.67, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.68, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.69, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.70, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.71, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.72, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.73, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.74, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.75, TI - CPH - 2ème étage - Toutes circulations, TI - CPH - 2ème étage - Tous locaux et/ou gaines techniques, TI - CPH - 2ème étage - Tous pléniums, TI - CPH - 2ème étage - Local N2.55	Néant
Autres repérages (préciser) :	-	-	-

**4. – Identification des matériaux ou produits contenant de l'amiante****4.1 Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante**

Date de la visite	Type de repérage	Matériau ou produit	Localisation précise	Etat de conservation	MESURES obligatoires associées (évaluation périodique, mesures d'empoussièrement ou travaux de retrait ou confinement)
Néant	-	-			

**4.2 Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante**

Date de la visite	Type de repérage	Matériau ou produit	Localisation précise	Etat de conservation	MESURES préconisées par l'opérateur
Néant	-	-			

**5. – Les évaluations périodiques****5.1 Evaluation des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante**

Date de la visite	Matériaux	Localisation	Etat de conservation et préconisations*	Mesures d'empoussièrement
Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet

\* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport

**5.2 Evaluation des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante**

Date de la visite	Matériaux	Localisation	Etat de conservation et préconisations*	Mesures d'empoussièrement
Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet

\* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport

**5.3 Evaluation des matériaux et produits hors liste A, B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante**

Date de la visite	Matériaux	Localisation	Etat de conservation et préconisations*	Mesures d'empoussièrement
Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet

\* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport

**6. – Travaux de retrait ou de confinement – Mesures conservatoires****6.1 Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante**

Matériaux	Localisation	Nature des travaux	Date des travaux	Entreprises intervenantes	Résultats de l'examen visuel et mesures d'empoussièrement
Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet

**6.2 Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante**

Matériaux	Localisation	Nature des travaux	Date des travaux	Entreprises intervenantes	Résultats de l'examen visuel et mesures d'empoussièrement
Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet


**6.3 Matériaux et produits hors liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante**

Matériaux	Localisation	Nature des travaux	Date des travaux	Entreprises intervenantes	Résultats de l'examen visuel et mesures d'empoussièrement
Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet

**Tribunal de Grande Instance**  
**33, Avenue du Peuple Belge**  
**59000 Lille**













**Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : AB EXPERTISES, auteur : MAYEUR Mathieu**  
**Dossier n° 2312 du 21/02/2019**  
**Adresse du bien : Ancienne Halle aux sucres / 2<sup>ème</sup> étage**  
**33 Avenue du Peuple Belge - 59000 LILLE**

TI – CPH  
Zone « archives »  
33 avenue du Peuple Belge – Ancienne « Halle aux sucres » - 59000 LILLE





**Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : AB EXPERTISES, auteur : MAYEUR Mathieu**  
Dossier n° 2312 du 21/02/2019  
Adresse du bien : Ancienne Halle aux sucres / RdC partiel  
33 Avenue du Peuple Belge - 59000 LILLE

**Légende**

	Conduit en fibro-ciment		Dalles de sol	<p>Nom du propriétaire :  <b>Ministère de la Justice</b>                      Adresse du bien :  <b>Ancienne Halle aux sucres</b>  <b>RdC partiel (archives) et 2<sup>ème</sup> étage</b>  <b>33 Avenue du Peuple Belge</b>  <b>59000</b>  <b>LILLE</b></p>
	Conduit autre que fibro-ciment		Carrelage	
	Brides		Colle de revêtement	
	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante		Dalles de faux-plafond	
	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste		Toiture en fibro-ciment	
	Présence d'amiante		Toiture en matériaux composites	

**Photos**

	<p>Photo n° DSCN001</p> <p>Localisation : Rez de chaussée - Local archives</p> <p>Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p>Partie d'ouvrage : Flocage</p> <p>Description : Flocage grossier avec support</p> <p>Localisation sur croquis : P001</p>
	<p>Photo n° DSCN002</p> <p>Localisation : Rez de chaussée - Local archives</p> <p>Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux</p> <p>Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p>Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p>Localisation sur croquis : P002</p>



## 8. - Recommandations générales de sécurité du dossier technique amiante

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

### 1. Informations générales

#### a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

#### b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

### 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

### 3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr). De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

### 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

## a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

## b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

## c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

## d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

## e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.