

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Version : V01

Numéro de dossier : **APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT**
Norme employée : **AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)**
Date du repérage : **03/04/2023**
Heure d'arrivée : **09 h 00**
Date émission : **17/04/2023**

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante sur la santé des travailleurs. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **Hopital Broca de Paris**
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Référence cadastrale : **Non communiquée**
Périmètre de repérage : **Bâtiment BROCA R02 et R06**

Propriétaire

Nom : **Assistante Public des Hopitaux de PARIS**
Adresse : **Broca de Paris**
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (*Sur déclaration de l'intéressé*) : **Apporteur**
Nom : **Assistante Public des Hopitaux de PARIS**
Adresse : **Broca de Paris**
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Programme de travaux : Voir détail en page 3 du rapport

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, avenue Graham Bell**
33700 MERIGNAC

Numéro SIRET : **840 795 348 00019**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité : **7627751904 / 01/07/2023**

Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	CIVIL Joël	Diagnostiqueur	LCC QUALIXPERT	Obtention : 10/01/2023 Échéance : 28/07/2027 N° de certification : C3681
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	CIVIL Joël	Diagnostiqueur	LCC QUALIXPERT	Obtention : 10/01/2023 Échéance : 28/07/2027 N° de certification : C3681

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Désignation du laboratoire ayant effectué des analyses.....	2
C.	Conclusions du rapport.....	4
D.	Résultats détaillés du repérage.....	5
	D.1. Listes des locaux visités.....	5
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	7
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	8
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	23
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante.....	23
	D.6. Zones non visitées.....	24
E.	Annexes au rapport.....	25
	E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	25
	E.2. Planches de repérage.....	49
	E.3. Résultats d'analyses.....	69

A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **03/04/2023**

Type de bâtiment : **Bâtiment de bureaux**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Le donneur d'ordre

Procédures de prélèvements utilisés :

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.

Programme de repérage :

Le programme de repérage est défini par l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'août 2017 et l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

Néant

Ecart par rapport à la norme :

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Ecarts par rapport aux conditions de prélèvement :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

B. Désignation du laboratoire ayant effectué des analyses

Nom du laboratoire : **ITGA**

Adresse : **Parc Edonia - Bât R - Rue de la Terre Adélie - CS 66862
35768 Saint-Grégoire Cedex**

Acc. Cofrac ou équivalent : **1-5967**



Programme de travaux

Démolition des salles de bain pour agrandissement nettoyage des chambres

C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

(Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante)

Enduit plâtre (A) + Enduit ciment + peinture de plafond (Après analyse en laboratoire) Localisation : R+6 Bât BROCA - Chambre 653; R+6 Bât BROCA - Chambre 655; R+6 Bât BROCA - Chambre 654; R+6 Bât BROCA - Chambre 656	Enduit plâtre (A) + Enduit ciment + peinture de plafond (Après analyse en laboratoire) Localisation : R+6 Bât BROCA - Chambre 645_646; R+6 Bât BROCA - Chambre 647_648; R+6 Bât BROCA - Chambre 649_650; R+6 Bât BROCA - Chambre 651_652
Enduit plâtre (A) + Enduit ciment + peinture de plafond (Après analyse en laboratoire) Localisation : R+6 Bât BROCA - Chambre 631; R+6 Bât BROCA - Chambre 632; R+6 Bât BROCA - Chambre 634; R+6 Bât BROCA - Chambre 635; R+6 Bât BROCA - Chambre 636	Enduit plâtre (A) + Enduit ciment + peinture de plafond (Après analyse en laboratoire) Localisation : R+6 Bât BROCA - Chambre 605; R+6 Bât BROCA - Chambre 604; R+6 Bât BROCA - Chambre 603; R+6 Bât BROCA - Chambre 602; R+6 Bât BROCA - Chambre 601
Enduit plâtre (A) + Enduit ciment + peinture de plafond (Après analyse en laboratoire) Localisation : R+6 Bât BROCA - Chambre 637_638; R+6 Bât BROCA - Chambre 639_640; R+6 Bât BROCA - Chambre 641_642	Colle de faïence (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : R+6 Bât BROCA - Sanitaire 199_066; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 197_066; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 192_066; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 190_066
Enduit plâtre (A) + Enduit ciment (A) + peinture de plafond (Après analyse en laboratoire) Localisation : R+4 Bât BROCA - Chambre 471_472; R+4 Bât BROCA - Chambre 473_474; R+4 Bât BROCA - Chambre 475_476	Enduit plâtre (A) + Enduit ciment (A) + peinture de plafond (Après analyse en laboratoire) Localisation : R+2 Bât BROCA - Chambre 269_270
Enduit plâtre (A) + Enduit ciment (A) + peinture de plafond (Après analyse en laboratoire) Localisation : R+3 Bât BROCA - Chambre 369_370; R+3 Bât BROCA - Chambre 371_372; R+3 Bât BROCA - Chambre 373_374; R+3 Bât BROCA - Chambre 375_376	Enduit plâtre (A) + Enduit ciment (A) + peinture de plafond (Après analyse en laboratoire) Localisation : R+2 Bât BROCA - Chambre 252_251; R+2 Bât BROCA - Chambre 250_249; R+2 Bât BROCA - Chambre 247_248; R+2 Bât BROCA - Chambre 246_245
Enduit plâtre (A) + Enduit ciment (A) + peinture de plafond (Après analyse en laboratoire) Localisation : R+2 Bât BROCA - Chambre 269_270; R+2 Bât BROCA - Chambre 271_272; R+2 Bât BROCA - Chambre 273_274; R+2 Bât BROCA - Chambre 275_276	Enduit plâtre (A) + Enduit ciment + peinture de plafond (Après analyse en laboratoire) Localisation : R+2 Bât BROCA - Chambre 212_214; R+2 Bât BROCA - Chambre 208_209; R+2 Bât BROCA - Chambre 210_211; R+2 Bât BROCA - Chambre 206_207

Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 199_066	❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 612_614	❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 197_066
❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 610_611	❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 192_066	❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 608_609
❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 190_066	❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 607_608	❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 184_063
❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 605	❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 179_063	❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 604
❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 177_063	❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 603	❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 172_063
❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 602	❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_063	❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 601
❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 197_053	❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 628	❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 192_053
❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 629	❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 190_053	❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 630
❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 184_049	❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 631	❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 179_049
❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 632	❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 177_049	❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 634
❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 172_049	❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 635	❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_049
❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 636	❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 164_047	❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 637_638
❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 164_050	❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 639_640	❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 164_055
❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 641_642	❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 162_081	❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 680
❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 162_082	❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 679	❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 162_088
❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 678	❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 162_090	❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 677
❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 159_080	❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 645_646	❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 150_080
❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 159_083	❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 647_648	❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 150_088
❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 649_650	❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 150_090	❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 651_652
❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_095	❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 675_676	❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_097
❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 673_674	❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_102	❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 671_672
❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 156_095	❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 653	❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 156_097
❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 655	❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 156_102	❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 654
❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 156_104	❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 656	❖ R+6 Bât BROCA - Chambre 620
❖ R+6 Bât BROCA - Sanitaire 205_061	❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 156_104	❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 556
❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 156_102	❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 555	❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 156_097
❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 554	❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 156_095	❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 553
❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 170_102	❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 571_572	❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 170_097
❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 573_574	❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 170_095	❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 575_576
❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 150_090	❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 551_552	❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 150_088
❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 549_550	❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 150_083	❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 547_548
❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 150_081	❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 545_546	❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 150_076
❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 544	❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 150_073	❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 543
❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_090	❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 577	❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_088
❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 578	❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_083	❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 579
❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_081	❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 580	❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_076
❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 581	❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_073	❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 582
❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 170_063	❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 501	❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 172_063
❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 502	❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 177_063	❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 503

❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 179_063	❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 504	❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 184_063
❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 505	❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 164_055	❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 541_542
❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 164_050	❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 539_540	❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 164_047
❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 537_538	❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 170_049	❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 536
❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 172_049	❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 535	❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 177_049
❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 534	❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 179_049	❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 532
❖ R+5 Bât BROCA - Sanitaire 184_050	❖ R+5 Bât BROCA - Chambre 531	❖ R+4 Bât BROCA - Sanitaire 170_102
❖ R+4 Bât BROCA - Chambre 471_472	❖ R+4 Bât BROCA - Sanitaire 170_097	❖ R+4 Bât BROCA - Chambre 473_474
❖ R+4 Bât BROCA - Sanitaire 170_095	❖ R+4 Bât BROCA - Chambre 475_476	❖ R+4 Bât BROCA - Sanitaire 150_090
❖ R+4 Bât BROCA - Chambre 451_452	❖ R+4 Bât BROCA - Sanitaire 150_088	❖ R+4 Bât BROCA - Chambre 449_450
❖ R+4 Bât BROCA - Sanitaire 150_083	❖ R+4 Bât BROCA - Chambre 447_448	❖ R+4 Bât BROCA - Sanitaire 150_081
❖ R+4 Bât BROCA - Chambre 445_446	❖ R+4 Bât BROCA - Sanitaire 184_049	❖ R+4 Bât BROCA - Sanitaire 179_049
❖ R+4 Bât BROCA - Sanitaire 177_049	❖ R+4 Bât BROCA - Sanitaire 172_049	❖ R+4 Bât BROCA - Sanitaire 170_049
❖ R+4 Bât BROCA - Sanitaire 184_053	❖ R+4 Bât BROCA - Sanitaire 179_053	❖ R+4 Bât BROCA - Sanitaire 177_053
❖ R+4 Bât BROCA - Sanitaire 172_053	❖ R+4 Bât BROCA - Sanitaire 170_053	❖ R+4 Bât BROCA - Sanitaire 164_046
❖ R+4 Bât BROCA - Sanitaire 164_050	❖ R+4 Bât BROCA - Sanitaire 164_055	❖ R+4 Bât BROCA - Sanitaire 184_063
❖ R+4 Bât BROCA - Sanitaire 179_063	❖ R+4 Bât BROCA - Sanitaire 177_063	❖ R+4 Bât BROCA - Sanitaire 172_063
❖ R+4 Bât BROCA - Sanitaire 170_063	❖ R+4 Bât BROCA - Sanitaire 150_076	❖ R+4 Bât BROCA - Sanitaire 150_073
❖ R+3 Bât BROCA - Sanitaire 170_104	❖ R+3 Bât BROCA - Chambre 369_370	❖ R+3 Bât BROCA - Sanitaire 170_102
❖ R+3 Bât BROCA - Chambre 371_372	❖ R+3 Bât BROCA - Sanitaire 170_097	❖ R+3 Bât BROCA - Chambre 373_374
❖ R+3 Bât BROCA - Sanitaire 170_095	❖ R+3 Bât BROCA - Chambre 375_376	❖ R+3 Bât BROCA - Sanitaire 150_090
❖ R+3 Bât BROCA - Chambre 351_352	❖ R+3 Bât BROCA - Sanitaire 150_088	❖ R+3 Bât BROCA - Chambre 349_350
❖ R+3 Bât BROCA - Sanitaire 150_083	❖ R+3 Bât BROCA - Chambre 347_348	❖ R+3 Bât BROCA - Sanitaire 150_081
❖ R+3 Bât BROCA - Chambre 345_346	❖ R+3 Bât BROCA - Sanitaire 164_055	❖ R+3 Bât BROCA - Chambre 341_342
❖ R+3 Bât BROCA - Sanitaire 164_050	❖ R+3 Bât BROCA - Chambre 339_340	❖ R+3 Bât BROCA - Sanitaire 164_047
❖ R+3 Bât BROCA - Chambre 337_338	❖ R+3 Bât BROCA - Sanitaire 190_066	❖ R+3 Bât BROCA - Chambre 306_307
❖ R+3 Bât BROCA - Sanitaire 192_066	❖ R+3 Bât BROCA - Chambre 308_309	❖ R+3 Bât BROCA - Sanitaire 197_066
❖ R+3 Bât BROCA - Chambre 310_311	❖ R+3 Bât BROCA - Sanitaire 199_066	❖ R+3 Bât BROCA - Chambre 312_314
❖ R+3 Bât BROCA - Sanitaire 199_054	❖ R+3 Bât BROCA - Chambre 326_327	❖ R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_104
❖ R+2 Bât BROCA - Chambre 269_270	❖ R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_102	❖ R+2 Bât BROCA - Chambre 271_272
❖ R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_097	❖ R+2 Bât BROCA - Chambre 273_274	❖ R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_095
❖ R+2 Bât BROCA - Chambre 275_276	❖ R+2 Bât BROCA - Sanitaire 150_090	❖ R+2 Bât BROCA - Chambre 252_251
❖ R+2 Bât BROCA - Sanitaire 150_088	❖ R+2 Bât BROCA - Chambre 250_249	❖ R+2 Bât BROCA - Sanitaire 150_083
❖ R+2 Bât BROCA - Chambre 247_248	❖ R+2 Bât BROCA - Sanitaire 150_081	❖ R+2 Bât BROCA - Chambre 246_245
❖ R+2 Bât BROCA - Sanitaire 164_055	❖ R+2 Bât BROCA - Sanitaire 164_050	❖ R+2 Bât BROCA - Sanitaire 164_047
❖ R+2 Bât BROCA - Sanitaire 199_054	❖ R+2 Bât BROCA - Sanitaire 199_066	❖ R+2 Bât BROCA - Chambre 212_214
❖ R+2 Bât BROCA - Sanitaire 192_066	❖ R+2 Bât BROCA - Chambre 208_209	❖ R+2 Bât BROCA - Sanitaire 197_066
❖ R+2 Bât BROCA - Chambre 210_211	❖ R+2 Bât BROCA - Sanitaire 190_066	❖ R+2 Bât BROCA - Chambre 206_207
❖ R+1 Bât BROCA - Bureau des rendez-vous 148_079	❖ R+1 Bât BROCA - Accueil 149_084	❖ R+1 Bât BROCA - Bureau consultation 147_083
❖ R+1 Bât BROCA - Bureau consultation 146_087	❖ R+1 Bât BROCA - Bureau 146_091	❖ R+1 Bât BROCA - Bureau secrétariat 166_104
❖ R+1 Bât BROCA - Bureau psychologue 171_105	❖ R+1 Bât BROCA - Bureau chef de service 172_096	❖ R+1 Bât BROCA - Circulation



D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion
R+6 Bât BROCA - Chambre 653; R+6 Bât BROCA - Chambre 655; R+6 Bât BROCA - Chambre 654; R+6 Bât BROCA - Chambre 656	Identifiant : M0003 Description : Enduit plâtre (A) + Enduit ciment + peinture de plafond	Après analyse en laboratoire (P0003)
R+6 Bât BROCA - Chambre 645_646; R+6 Bât BROCA - Chambre 647_648; R+6 Bât BROCA - Chambre 649_650; R+6 Bât BROCA - Chambre 651_652	Identifiant : M0020 Description : Enduit plâtre (A) + Enduit ciment + peinture de plafond	Après analyse en laboratoire (P0020)
R+6 Bât BROCA - Chambre 631; R+6 Bât BROCA - Chambre 632; R+6 Bât BROCA - Chambre 634; R+6 Bât BROCA - Chambre 635; R+6 Bât BROCA - Chambre 636	Identifiant : M0035 Description : Enduit plâtre (A) + Enduit ciment + peinture de plafond	Après analyse en laboratoire (P0035)
R+6 Bât BROCA - Chambre 605; R+6 Bât BROCA - Chambre 604; R+6 Bât BROCA - Chambre 603; R+6 Bât BROCA - Chambre 602; R+6 Bât BROCA - Chambre 601	Identifiant : M0042 Description : Enduit plâtre (A) + Enduit ciment + peinture de plafond	Après analyse en laboratoire (P0042)
R+6 Bât BROCA - Chambre 637_638; R+6 Bât BROCA - Chambre 639_640; R+6 Bât BROCA - Chambre 641_642	Identifiant : M0049 Description : Enduit plâtre (A) + Enduit ciment + peinture de plafond	Après analyse en laboratoire (P0049)
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 199_066; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 197_066; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 192_066; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 190_066	Identifiant : M0064 Description : Colle de faïence (A)	Après analyse en laboratoire (P0064)
R+4 Bât BROCA - Chambre 471_472; R+4 Bât BROCA - Chambre 473_474; R+4 Bât BROCA - Chambre 475_476	Identifiant : M0114 Description : Enduit plâtre (A) + Enduit ciment (A) + peinture de plafond	Après analyse en laboratoire (P0114)
R+2 Bât BROCA - Chambre 269_270	Identifiant : M0141 Description : Enduit plâtre (A) + Enduit ciment (A) + peinture de plafond	Après analyse en laboratoire (P0141)
R+3 Bât BROCA - Chambre 369_370; R+3 Bât BROCA - Chambre 371_372; R+3 Bât BROCA - Chambre 373_374; R+3 Bât BROCA - Chambre 375_376	Identifiant : M0144 Description : Enduit plâtre (A) + Enduit ciment (A) + peinture de plafond	Après analyse en laboratoire (P0144)
R+2 Bât BROCA - Chambre 252_251; R+2 Bât BROCA - Chambre 250_249; R+2 Bât BROCA - Chambre 247_248; R+2 Bât BROCA - Chambre 246_245	Identifiant : M0158 Description : Enduit plâtre (A) + Enduit ciment (A) + peinture de plafond	Après analyse en laboratoire (P0158)
R+2 Bât BROCA - Chambre 269_270; R+2 Bât BROCA - Chambre 271_272; R+2 Bât BROCA - Chambre 273_274; R+2 Bât BROCA - Chambre 275_276	Identifiant : M0168 Description : Enduit plâtre (A) + Enduit ciment (A) + peinture de plafond	Après analyse en laboratoire (P0168)
R+2 Bât BROCA - Chambre 212_214; R+2 Bât BROCA - Chambre 208_209; R+2 Bât BROCA - Chambre 210_211; R+2 Bât BROCA - Chambre 206_207	Identifiant : M0179 Description : Enduit plâtre (A) + Enduit ciment + peinture de plafond	Après analyse en laboratoire (P0179)

D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Description du matériau
R+6 Bât BROCA - Chambre 653; R+6 Bât BROCA - Chambre 655; R+6 Bât BROCA - Chambre 654; R+6 Bât BROCA - Chambre 656	Identifiant : M0001 (P0001) Description : Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre
R+6 Bât BROCA - Chambre 653; R+6 Bât BROCA - Chambre 655; R+6 Bât BROCA - Chambre 654; R+6 Bât BROCA - Chambre 656	Identifiant : M0002 (P0002) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+6 Bât BROCA - Sanitaire156_095; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 156_097; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 156_102; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 156_104	Identifiant : M0004 (P0004) Description : Linoleum + colle + ragréage + chape maigre
R+6 Bât BROCA - Sanitaire156_095; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 156_097; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 156_102; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 156_104	Identifiant : M0005 (P0005) Description : Colle de faïence
R+6 Bât BROCA - Sanitaire156_095; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 156_097; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 156_102; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 156_104	Identifiant : M0006 (P0006) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+6 Bât BROCA - Sanitaire156_095; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 156_097; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 156_102; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 156_104	Identifiant : M0007 (P0007) Description : Plafond - Panneaux et plaques
R+6 Bât BROCA - Sanitaire156_095; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 156_097; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 156_102; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 156_104	Identifiant : M0008 (P0008) Description : Plafond - Enduit ciment
R+6 Bât BROCA - Chambre 675_676; R+6 Bât BROCA - Chambre 673_674; R+6 Bât BROCA - Chambre 671_672	Identifiant : M0009 (P0009) Description : Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre
R+6 Bât BROCA - Chambre 675_676; R+6 Bât BROCA - Chambre 673_674; R+6 Bât BROCA - Chambre 671_672	Identifiant : M0010 (P0010) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+6 Bât BROCA - Chambre 675_676; R+6 Bât BROCA - Chambre 673_674; R+6 Bât BROCA - Chambre 671_672	Identifiant : M0011 (P0011) Description : Mur lourd - Enduit ciment + peinture + toile de verre
R+6 Bât BROCA - Chambre 675_676; R+6 Bât BROCA - Chambre 673_674; R+6 Bât BROCA - Chambre 671_672	Identifiant : M0012 (P0012) Description : Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_095; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_097; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_102	Identifiant : M0013 (P0013) Description : Linoleum + colle + ragréage + chape maigre
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_095; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_097; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_102	Identifiant : M0014 (P0014) Description : Colle de faïence
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_095; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_097; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_102	Identifiant : M0015 (P0015) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture + toile de verre



Localisation	Description du matériau
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_095; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_097; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_102	Identifiant : M0016 (P0016) Description : Plafond - Panneaux et plaques
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_095; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_097; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_102	Identifiant : M0017 (P0017) Description : Plafond - Enduit ciment
R+6 Bât BROCA - Chambre 645_646; R+6 Bât BROCA - Chambre 647_648; R+6 Bât BROCA - Chambre 649_650; R+6 Bât BROCA - Chambre 651_652	Identifiant : M0018 (P0018) Description : Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre
R+6 Bât BROCA - Chambre 645_646; R+6 Bât BROCA - Chambre 647_648; R+6 Bât BROCA - Chambre 649_650; R+6 Bât BROCA - Chambre 651_652	Identifiant : M0019 (P0019) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 162_090; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 150_080; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 150_088	Identifiant : M0021 (P0021) Description : Linoleum + colle + ragréage + chape maigre
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 162_090; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 150_080; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 150_088	Identifiant : M0022 (P0022) Description : Colle de faïence
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 150_080; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 159_083; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 150_088	Identifiant : M0023 (P0023) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 159_083	Identifiant : M0024 (P0024) Description : Plafond - Enduit ciment
R+6 Bât BROCA - Chambre 680; R+6 Bât BROCA - Chambre 679; R+6 Bât BROCA - Chambre 678; R+6 Bât BROCA - Chambre 677	Identifiant : M0025 (P0025) Description : Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre
R+6 Bât BROCA - Chambre 680; R+6 Bât BROCA - Chambre 679; R+6 Bât BROCA - Chambre 678; R+6 Bât BROCA - Chambre 677	Identifiant : M0026 (P0026) Description : Mur lourd - Enduit ciment + peinture + toile de verre
R+6 Bât BROCA - Chambre 680; R+6 Bât BROCA - Chambre 679; R+6 Bât BROCA - Chambre 678; R+6 Bât BROCA - Chambre 677	Identifiant : M0027 (P0027) Description : Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 150_090	Identifiant : M0028 (P0028) Description : Colle de carrelage + chape maigre
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 150_090	Identifiant : M0029 (P0029) Description : Colle de plinthe carrelage
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 150_090	Identifiant : M0030 (P0030) Description : Colle de faïence
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 150_090	Identifiant : M0031 (P0031) Description : Plafond - Enduit ciment



Localisation	Description du matériau
R+6 Bât BROCA - Chambre 631; R+6 Bât BROCA - Chambre 632; R+6 Bât BROCA - Chambre 634; R+6 Bât BROCA - Chambre 635; R+6 Bât BROCA - Chambre 636	Identifiant : M0032 (P0032) Description : Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre
R+6 Bât BROCA - Chambre 631; R+6 Bât BROCA - Chambre 632; R+6 Bât BROCA - Chambre 634; R+6 Bât BROCA - Chambre 635; R+6 Bât BROCA - Chambre 636	Identifiant : M0033 (P0033) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture



Localisation	Description du matériau
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 199_066; R+6 Bât BROCA - Chambre 612_614; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 197_066; R+6 Bât BROCA - Chambre 610_611; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 192_066; R+6 Bât BROCA - Chambre 608_609; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 190_066; R+6 Bât BROCA - Chambre 607_608; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 184_063; R+6 Bât BROCA - Chambre 605; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 179_063; R+6 Bât BROCA - Chambre 604; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 177_063; R+6 Bât BROCA - Chambre 603; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 172_063; R+6 Bât BROCA - Chambre 602; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_063; R+6 Bât BROCA - Chambre 601; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 197_053; R+6 Bât BROCA - Chambre 628; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 192_053; R+6 Bât BROCA - Chambre 629; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 190_053; R+6 Bât BROCA - Chambre 630; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 184_049; R+6 Bât BROCA - Chambre 631; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 179_049; R+6 Bât BROCA - Chambre 632; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 177_049; R+6 Bât BROCA - Chambre 634; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 172_049; R+6 Bât BROCA - Chambre 635; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_049; R+6 Bât BROCA - Chambre 636; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 164_047; R+6 Bât BROCA - Chambre 637_638; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 164_050; R+6 Bât BROCA - Chambre 639_640; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 164_055; R+6 Bât BROCA - Chambre 641_642; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 162_081; R+6 Bât BROCA - Chambre 680; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 162_082; R+6 Bât BROCA - Chambre 679; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 162_088; R+6 Bât BROCA - Chambre 678; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 162_090; R+6 Bât BROCA - Chambre 677; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 159_080; R+6 Bât BROCA - Chambre 645_646; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 150_080; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 159_083; R+6 Bât BROCA - Chambre 647_648; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 150_088; R+6 Bât BROCA - Chambre 649_650; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 150_090; R+6 Bât BROCA - Chambre 651_652; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_095; R+6 Bât BROCA - Chambre 675_676; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_097; R+6 Bât BROCA - Chambre 673_674; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_102; R+6 Bât BROCA - Chambre 671_672; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 156_095; R+6 Bât BROCA - Chambre 653; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 156_097; R+6 Bât BROCA - Chambre 655; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 156_102; R+6 Bât BROCA	Identifiant : M0034 (P0034) Description : Plafond - Panneaux et plaques



Localisation	Description du matériau
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 184_049	Identifiant : M0036 (P0036) Description : Linoleum + colle + ragréage + chape maigre
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 184_049	Identifiant : M0037 (P0037) Description : Colle de faïence
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 184_049	Identifiant : M0038 (P0038) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 184_049	Identifiant : M0039 (P0039) Description : Plafond - Enduit ciment
R+6 Bât BROCA - Chambre 605; R+6 Bât BROCA - Chambre 604; R+6 Bât BROCA - Chambre 603; R+6 Bât BROCA - Chambre 602; R+6 Bât BROCA - Chambre 601	Identifiant : M0040 (P0040) Description : Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre
R+6 Bât BROCA - Chambre 605; R+6 Bât BROCA - Chambre 604; R+6 Bât BROCA - Chambre 603; R+6 Bât BROCA - Chambre 602; R+6 Bât BROCA - Chambre 601	Identifiant : M0041 (P0041) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 184_063; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 179_063; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 177_063; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 172_063; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_063	Identifiant : M0043 (P0043) Description : Linoleum + colle + ragréage + chape maigre
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 184_063; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 179_063; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 177_063; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 172_063; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_063	Identifiant : M0044 (P0044) Description : Colle de faïence
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 184_063; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 179_063; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 177_063; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 172_063; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_063	Identifiant : M0045 (P0045) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 184_063; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 179_063; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 177_063; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 172_063; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_063	Identifiant : M0046 (P0046) Description : Plafond - Enduit ciment
R+6 Bât BROCA - Chambre 637_638; R+6 Bât BROCA - Chambre 639_640; R+6 Bât BROCA - Chambre 641_642	Identifiant : M0047 (P0047) Description : Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre
R+6 Bât BROCA - Chambre 637_638; R+6 Bât BROCA - Chambre 639_640; R+6 Bât BROCA - Chambre 641_642	Identifiant : M0048 (P0048) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 164_055	Identifiant : M0050 (P0050) Description : Colle de carrelage + chape maigre
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 164_055	Identifiant : M0051 (P0051) Description : Colle de plinthe carrelage
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 164_055	Identifiant : M0052 (P0052) Description : Colle de faïence



Localisation	Description du matériau
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 164_055	Identifiant : M0053 (P0053) Description : Plafond - Enduit ciment
R+6 Bât BROCA - Chambre 628; R+6 Bât BROCA - Chambre 629; R+6 Bât BROCA - Chambre 630	Identifiant : M0054 (P0054) Description : Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre
R+6 Bât BROCA - Chambre 628; R+6 Bât BROCA - Chambre 629; R+6 Bât BROCA - Chambre 630	Identifiant : M0055 (P0055) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 197_053; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 192_053; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 190_053	Identifiant : M0056 (P0056) Description : Linoleum + colle + ragréage + chape maigre
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 197_053; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 192_053; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 190_053	Identifiant : M0057 (P0057) Description : Colle de faïence
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 197_053; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 192_053; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 190_053	Identifiant : M0058 (P0058) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 197_053; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 192_053; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 190_053	Identifiant : M0059 (P0059) Description : Plafond - Enduit ciment
R+6 Bât BROCA - Chambre 612_614; R+6 Bât BROCA - Chambre 610_611; R+6 Bât BROCA - Chambre 608_609; R+6 Bât BROCA - Chambre 607_608	Identifiant : M0060 (P0060) Description : Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre
R+6 Bât BROCA - Chambre 612_614; R+6 Bât BROCA - Chambre 610_611; R+6 Bât BROCA - Chambre 608_609; R+6 Bât BROCA - Chambre 607_608	Identifiant : M0061 (P0061) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+6 Bât BROCA - Chambre 612_614; R+6 Bât BROCA - Chambre 610_611; R+6 Bât BROCA - Chambre 608_609; R+6 Bât BROCA - Chambre 607_608	Identifiant : M0062 (P0062) Description : Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 199_066; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 197_066; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 192_066; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 190_066	Identifiant : M0063 (P0063) Description : Linoleum + colle + ragréage + chape maigre
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 199_066; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 197_066; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 192_066; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 190_066	Identifiant : M0065 (P0065) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 199_066; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 197_066; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 192_066; R+6 Bât BROCA - Sanitaire 190_066	Identifiant : M0066 (P0066) Description : Plafond - Enduit ciment
R+6 Bât BROCA - Chambre 620	Identifiant : M0067 (P0067) Description : Linoleum + colle + ragréage + chape maigre
R+6 Bât BROCA - Sanitaire 205_061	Identifiant : M0068 (P0068) Description : Linoleum + colle + ragréage + chape maigre



Localisation	Description du matériau
R+5 Bât BROCA - Chambre 556; R+5 Bât BROCA - Chambre 555; R+5 Bât BROCA - Chambre 554; R+5 Bât BROCA - Chambre 553; R+5 Bât BROCA - Chambre 551_552; R+5 Bât BROCA - Chambre 549_550; R+5 Bât BROCA - Chambre 547_548; R+5 Bât BROCA - Chambre 545_546; R+5 Bât BROCA - Chambre 544; R+5 Bât BROCA - Chambre 543; R+5 Bât BROCA - Chambre 577; R+5 Bât BROCA - Chambre 578; R+5 Bât BROCA - Chambre 579; R+5 Bât BROCA - Chambre 580; R+5 Bât BROCA - Chambre 581; R+5 Bât BROCA - Chambre 582	Identifiant : M0069 (P0069) Description : Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre
R+5 Bât BROCA - Chambre 556; R+5 Bât BROCA - Chambre 555; R+5 Bât BROCA - Chambre 554; R+5 Bât BROCA - Chambre 553; R+5 Bât BROCA - Chambre 551_552; R+5 Bât BROCA - Chambre 549_550; R+5 Bât BROCA - Chambre 547_548; R+5 Bât BROCA - Chambre 545_546; R+5 Bât BROCA - Chambre 543; R+5 Bât BROCA - Chambre 577; R+5 Bât BROCA - Chambre 578; R+5 Bât BROCA - Chambre 579; R+5 Bât BROCA - Chambre 580; R+5 Bât BROCA - Chambre 581; R+5 Bât BROCA - Chambre 582	Identifiant : M0070 (P0070) Description : Mur lourd - Enduit plâtre + enduit ciment + peinture
R+5 Bât BROCA - Chambre 577; R+5 Bât BROCA - Chambre 578; R+5 Bât BROCA - Chambre 579; R+5 Bât BROCA - Chambre 580; R+5 Bât BROCA - Chambre 581; R+5 Bât BROCA - Chambre 582	Identifiant : M0071 (P0071) Description : Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond
R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_090; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_088; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_083; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_081; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_076; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_073	Identifiant : M0072 (P0072) Description : Linoleum + colle + ragréage + chape maigre
R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_090; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_088; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_083; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_081; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_076; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_073	Identifiant : M0073 (P0073) Description : Colle de faïence
R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_090; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_088; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_083; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_081; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_076; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_073	Identifiant : M0074 (P0074) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_090; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_088; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_083; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_081; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_076; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_073	Identifiant : M0075 (P0075) Description : Plafond - Enduit ciment



Localisation	Description du matériau
R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_090; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_088; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_083; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_081; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_076; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_073	Identifiant : M0076 (P0076) Description : Plafond - Panneaux et plaques
R+5 Bât BROCA - Chambre 571_572; R+5 Bât BROCA - Chambre 573_574; R+5 Bât BROCA - Chambre 575_576	Identifiant : M0077 (P0077) Description : Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre
R+5 Bât BROCA - Chambre 571_572; R+5 Bât BROCA - Chambre 573_574; R+5 Bât BROCA - Chambre 575_576	Identifiant : M0078 (P0078) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+5 Bât BROCA - Chambre 571_572; R+5 Bât BROCA - Chambre 573_574; R+5 Bât BROCA - Chambre 575_576	Identifiant : M0079 (P0079) Description : Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond
R+5 Bât BROCA - Sanitaire 170_102; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 170_097; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 170_095	Identifiant : M0080 (P0080) Description : Linoleum + colle + ragréage + chape maigre
R+5 Bât BROCA - Sanitaire 170_102; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 170_097; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 170_095	Identifiant : M0081 (P0081) Description : Colle de faïence
R+5 Bât BROCA - Sanitaire 170_102; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 170_097; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 170_095	Identifiant : M0082 (P0082) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+5 Bât BROCA - Sanitaire 170_102; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 170_097; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 170_095	Identifiant : M0083 (P0083) Description : Plafond - Enduit ciment
R+5 Bât BROCA - Chambre 536; R+5 Bât BROCA - Chambre 535; R+5 Bât BROCA - Chambre 534; R+5 Bât BROCA - Chambre 532; R+5 Bât BROCA - Chambre 531	Identifiant : M0084 (P0084) Description : Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre
R+5 Bât BROCA - Chambre 536; R+5 Bât BROCA - Chambre 535; R+5 Bât BROCA - Chambre 534; R+5 Bât BROCA - Chambre 532; R+5 Bât BROCA - Chambre 531	Identifiant : M0085 (P0085) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+5 Bât BROCA - Chambre 536; R+5 Bât BROCA - Chambre 535; R+5 Bât BROCA - Chambre 534; R+5 Bât BROCA - Chambre 532; R+5 Bât BROCA - Chambre 531	Identifiant : M0086 (P0086) Description : Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond
R+5 Bât BROCA - Sanitaire 172_049; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 177_049	Identifiant : M0087 (P0087) Description : Colle de carrelage + revêtement d'étanchéité + chape maigre
R+5 Bât BROCA - Sanitaire 172_049; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 177_049	Identifiant : M0088 (P0088) Description : Colle de plinthe carrelage
R+5 Bât BROCA - Sanitaire 172_049; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 177_049	Identifiant : M0089 (P0089) Description : Colle de faïence



Localisation	Description du matériau
R+5 Bât BROCA - Sanitaire 170_049; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 172_049; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 177_049; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 179_049; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 184_050	Identifiant : M0090 (P0090) Description : Plafond - Enduit ciment
R+5 Bât BROCA - Chambre 541_542; R+5 Bât BROCA - Chambre 539_540; R+5 Bât BROCA - Chambre 537_538	Identifiant : M0091 (P0091) Description : Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre
R+5 Bât BROCA - Chambre 541_542; R+5 Bât BROCA - Chambre 539_540; R+5 Bât BROCA - Chambre 537_538	Identifiant : M0092 (P0092) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+5 Bât BROCA - Chambre 541_542; R+5 Bât BROCA - Chambre 539_540; R+5 Bât BROCA - Chambre 537_538	Identifiant : M0093 (P0093) Description : Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond
R+5 Bât BROCA - Sanitaire 164_055; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 164_050; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 164_047	Identifiant : M0094 (P0094) Description : Linoleum + colle + ragréage + chape maigre
R+5 Bât BROCA - Sanitaire 164_055; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 164_050; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 164_047	Identifiant : M0095 (P0095) Description : Colle de faïence
R+5 Bât BROCA - Sanitaire 164_055; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 164_050; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 164_047	Identifiant : M0096 (P0096) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+5 Bât BROCA - Sanitaire 164_055; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 164_050; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 164_047; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 150_076; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 150_073	Identifiant : M0097 (P0097) Description : Plafond - Enduit ciment
R+5 Bât BROCA - Chambre 501; R+5 Bât BROCA - Chambre 502; R+5 Bât BROCA - Chambre 503; R+5 Bât BROCA - Chambre 504; R+5 Bât BROCA - Chambre 505	Identifiant : M0098 (P0098) Description : Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre
R+5 Bât BROCA - Chambre 501; R+5 Bât BROCA - Chambre 502; R+5 Bât BROCA - Chambre 503; R+5 Bât BROCA - Chambre 504; R+5 Bât BROCA - Chambre 505	Identifiant : M0099 (P0099) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+5 Bât BROCA - Chambre 501; R+5 Bât BROCA - Chambre 502; R+5 Bât BROCA - Chambre 503; R+5 Bât BROCA - Chambre 504; R+5 Bât BROCA - Chambre 505	Identifiant : M0100 (P0100) Description : Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond
R+5 Bât BROCA - Sanitaire 170_063; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 172_063; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 177_063; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 179_063; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 184_063	Identifiant : M0101 (P0101) Description : Linoleum + colle + ragréage + chape maigre



Localisation	Description du matériau
R+5 Bât BROCA - Sanitaire 170_063; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 172_063; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 177_063; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 179_063; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 184_063	Identifiant : M0102 (P0102) Description : Colle de faïence
R+5 Bât BROCA - Sanitaire 170_063; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 172_063; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 177_063; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 179_063; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 184_063	Identifiant : M0103 (P0103) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+5 Bât BROCA - Sanitaire 170_063; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 172_063; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 177_063; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 179_063; R+5 Bât BROCA - Sanitaire 184_063	Identifiant : M0104 (P0104) Description : Plafond - Enduit ciment
R+4 Bât BROCA - Chambre 451_452; R+4 Bât BROCA - Chambre 449_450; R+4 Bât BROCA - Chambre 447_448; R+4 Bât BROCA - Chambre 445_446	Identifiant : M0105 (P0105) Description : Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre
R+4 Bât BROCA - Chambre 451_452; R+4 Bât BROCA - Chambre 449_450; R+4 Bât BROCA - Chambre 447_448; R+4 Bât BROCA - Chambre 445_446	Identifiant : M0106 (P0106) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+4 Bât BROCA - Chambre 451_452; R+4 Bât BROCA - Chambre 449_450; R+4 Bât BROCA - Chambre 447_448; R+4 Bât BROCA - Chambre 445_446	Identifiant : M0107 (P0107) Description : Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond
R+4 Bât BROCA - Sanitaire 170_097; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 170_095; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 150_090; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 150_088; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 150_083; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 150_081	Identifiant : M0108 (P0108) Description : Linoleum + colle + ragréage + chape maigre
R+4 Bât BROCA - Sanitaire 170_097; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 170_095; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 150_090; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 150_088; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 150_083; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 150_081	Identifiant : M0109 (P0109) Description : Colle de faïence
R+4 Bât BROCA - Sanitaire 170_097; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 170_095; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 150_090; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 150_088; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 150_083; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 150_081	Identifiant : M0110 (P0110) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+4 Bât BROCA - Sanitaire 170_102; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 170_097; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 170_095; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 150_090; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 150_088; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 150_083; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 150_081	Identifiant : M0111 (P0111) Description : Plafond - Enduit ciment
R+4 Bât BROCA - Chambre 471_472; R+4 Bât BROCA - Chambre 473_474; R+4 Bât BROCA - Chambee 475_476	Identifiant : M0112 (P0112) Description : Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre



Localisation	Description du matériau
R+4 Bât BROCA - Chambre 471_472; R+4 Bât BROCA - Chambre 473_474; R+4 Bât BROCA - Chambee 475_476	Identifiant : M0113 (P0113) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+4 Bât BROCA - Sanitaire 170_102	Identifiant : M0115 (P0115) Description : Colle de carrelage + revêtement d'étanchéité + ragréage + chape maigre
R+4 Bât BROCA - Sanitaire 170_102	Identifiant : M0116 (P0116) Description : Colle de plinthe carrelage
R+4 Bât BROCA - Sanitaire 170_102	Identifiant : M0117 (P0117) Description : Colle de faïence
R+4 Bât BROCA - Sanitaire 170_102	Identifiant : M0118 (P0118) Description : Plafond - Enduit ciment
R+4 Bât BROCA - Sanitaire 164_046; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 164_050; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 164_055	Identifiant : M0119 (P0119) Description : Plafond - Enduit ciment
R+4 Bât BROCA - Sanitaire 184_049; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 179_049; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 177_049; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 172_049; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 170_049	Identifiant : M0120 (P0120) Description : Plafond - Enduit ciment
R+4 Bât BROCA - Sanitaire 184_049; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 179_049; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 177_049; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 172_049; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 170_049	Identifiant : M0121 (P0121) Description : Mur lourd - Enduit ciment
R+4 Bât BROCA - Sanitaire 184_063; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 179_063; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 177_063; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 172_063; R+4 Bât BROCA - Sanitaire 170_063	Identifiant : M0122 (P0122) Description : Plafond - Enduit ciment
R+3 Bât BROCA - Chambre 341_342; R+3 Bât BROCA - Chambre 339_340; R+3 Bât BROCA - Chambre 337_338	Identifiant : M0123 (P0123) Description : Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre
R+3 Bât BROCA - Sanitaire 164_055; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 164_050	Identifiant : M0124 (P0124) Description : Linoleum + colle + ragréage + chape maigre
R+3 Bât BROCA - Sanitaire 164_055; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 164_050	Identifiant : M0125 (P0125) Description : Colle de faïence
R+3 Bât BROCA - Sanitaire 164_055; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 164_050	Identifiant : M0126 (P0126) Description : Mur lourd - Enduit plâtre + peinture + toile de verre
R+3 Bât BROCA - Sanitaire 164_055; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 164_050	Identifiant : M0127 (P0127) Description : Plafond - Enduit ciment
R+3 Bât BROCA - Chambre 306_307; R+3 Bât BROCA - Chambre 308_309; R+3 Bât BROCA - Chambre 310_311; R+3 Bât BROCA - Chambre 312_314	Identifiant : M0128 (P0128) Description : Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre
R+3 Bât BROCA - Chambre 306_307; R+3 Bât BROCA - Chambre 308_309; R+3 Bât BROCA - Chambre 310_311; R+3 Bât BROCA - Chambre 312_314	Identifiant : M0129 (P0129) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture



Localisation	Description du matériau
R+3 Bât BROCA - Chambre 306_307; R+3 Bât BROCA - Chambre 308_309; R+3 Bât BROCA - Chambre 310_311; R+3 Bât BROCA - Chambre 312_314	Identifiant : M0130 (P0130) Description : Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond
R+3 Bât BROCA - Sanitaire 190_066; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 192_066; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 197_066; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 199_066	Identifiant : M0131 (P0131) Description : Linoleum + colle + ragréage + chape maigre
R+3 Bât BROCA - Sanitaire 190_066; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 192_066; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 197_066; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 199_066	Identifiant : M0132 (P0132) Description : Colle de faïence
R+3 Bât BROCA - Sanitaire 190_066; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 192_066; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 197_066; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 199_066	Identifiant : M0133 (P0133) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+3 Bât BROCA - Sanitaire 190_066; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 192_066; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 197_066; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 199_066	Identifiant : M0134 (P0134) Description : Plafond - Enduit ciment
R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_104	Identifiant : M0135 (P0135) Description : Linoleum + colle + ragréage + chape maigre
R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_104	Identifiant : M0136 (P0136) Description : Colle de faïence
R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_104	Identifiant : M0137 (P0137) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_104	Identifiant : M0138 (P0138) Description : Plafond - Enduit ciment
R+2 Bât BROCA - Chambre 269_270	Identifiant : M0139 (P0139) Description : Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre
R+2 Bât BROCA - Chambre 269_270	Identifiant : M0140 (P0140) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+3 Bât BROCA - Chambre 369_370; R+3 Bât BROCA - Chambre 371_372; R+3 Bât BROCA - Chambre 373_374; R+3 Bât BROCA - Chambre 375_376	Identifiant : M0142 (P0142) Description : Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre
R+3 Bât BROCA - Chambre 369_370; R+3 Bât BROCA - Chambre 371_372; R+3 Bât BROCA - Chambre 373_374; R+3 Bât BROCA - Chambre 375_376	Identifiant : M0143 (P0143) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+3 Bât BROCA - Sanitaire 170_104; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 170_102; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 170_097; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 170_095	Identifiant : M0145 (P0145) Description : Linoleum + colle + ragréage + chape maigre
R+3 Bât BROCA - Sanitaire 170_104; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 170_102; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 170_097; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 170_095	Identifiant : M0146 (P0146) Description : Colle de faïence
R+3 Bât BROCA - Sanitaire 170_104; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 170_102; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 170_097; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 170_095	Identifiant : M0147 (P0147) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture



Localisation	Description du matériau
R+3 Bât BROCA - Sanitaire 170_104; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 170_102; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 170_097; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 170_095	Identifiant : M0148 (P0148) Description : Plafond - Enduit ciment
R+3 Bât BROCA - Chambre 349_350; R+3 Bât BROCA - Chambre 347_348; R+3 Bât BROCA - Chambre 345_346; R+3 Bât BROCA - Chambre 341_342	Identifiant : M0149 (P0149) Description : Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre
R+3 Bât BROCA - Chambre 349_350; R+3 Bât BROCA - Chambre 347_348; R+3 Bât BROCA - Chambre 345_346; R+3 Bât BROCA - Chambre 341_342	Identifiant : M0150 (P0150) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+3 Bât BROCA - Chambre 349_350; R+3 Bât BROCA - Chambre 347_348; R+3 Bât BROCA - Chambre 345_346; R+3 Bât BROCA - Chambre 341_342	Identifiant : M0151 (P0151) Description : Enduit platre + Enduit ciment + peinture de plafond
R+3 Bât BROCA - Sanitaire 150_088; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 150_083; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 150_081; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 164_055	Identifiant : M0152 (P0152) Description : Linoleum + colle + ragréage + chape maigre
R+3 Bât BROCA - Sanitaire 150_088; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 150_083; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 150_081; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 164_055	Identifiant : M0153 (P0153) Description : Colle de faïence
R+3 Bât BROCA - Sanitaire 150_088; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 150_083; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 150_081; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 164_055	Identifiant : M0154 (P0154) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+3 Bât BROCA - Sanitaire 150_088; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 150_083; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 150_081; R+3 Bât BROCA - Sanitaire 164_055	Identifiant : M0155 (P0155) Description : Plafond - Enduit ciment
R+2 Bât BROCA - Chambre 252_251; R+2 Bât BROCA - Chambre 250_249; R+2 Bât BROCA - Chambre 247_248; R+2 Bât BROCA - Chambre 246_245	Identifiant : M0156 (P0156) Description : Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre
R+2 Bât BROCA - Chambre 252_251; R+2 Bât BROCA - Chambre 250_249; R+2 Bât BROCA - Chambre 247_248; R+2 Bât BROCA - Chambre 246_245	Identifiant : M0157 (P0157) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+2 Bât BROCA - Sanitaire 150_081	Identifiant : M0159 (P0159) Description : Linoleum + colle + ragréage + chape maigre
R+2 Bât BROCA - Sanitaire 150_081	Identifiant : M0160 (P0160) Description : Colle de faïence
R+2 Bât BROCA - Sanitaire 150_081	Identifiant : M0161 (P0161) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+2 Bât BROCA - Sanitaire 150_090; R+2 Bât BROCA - Sanitaire 150_081	Identifiant : M0162 (P0162) Description : Plafond - Enduit ciment
R+2 Bât BROCA - Sanitaire 150_090	Identifiant : M0163 (P0163) Description : Colle de carrelage + chape maigre
R+2 Bât BROCA - Sanitaire 150_090	Identifiant : M0164 (P0164) Description : Colle de plinthe carrelage



Localisation	Description du matériau
R+2 Bât BROCA - Sanitaire 150_090	Identifiant : M0165 (P0165) Description : Colle de faïence
R+2 Bât BROCA - Chambre 269_270; R+2 Bât BROCA - Chambre 271_272; R+2 Bât BROCA - Chambre 273_274; R+2 Bât BROCA - Chambre 275_276	Identifiant : M0166 (P0166) Description : Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre
R+2 Bât BROCA - Chambre 269_270; R+2 Bât BROCA - Chambre 271_272; R+2 Bât BROCA - Chambre 273_274; R+2 Bât BROCA - Chambre 275_276	Identifiant : M0167 (P0167) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_104; R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_102; R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_097; R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_095	Identifiant : M0169 (P0169) Description : Linoleum + colle + ragréage + chape maigre
R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_104; R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_102; R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_097; R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_095	Identifiant : M0170 (P0170) Description : Colle de faïence
R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_104; R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_102; R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_097; R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_095	Identifiant : M0171 (P0171) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_104; R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_102; R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_097; R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_095	Identifiant : M0172 (P0172) Description : Plafond - Enduit ciment
R+2 Bât BROCA - Sanitaire 164_055; R+2 Bât BROCA - Sanitaire 164_050; R+2 Bât BROCA - Sanitaire 164_047	Identifiant : M0173 (P0173) Description : Plafond - Enduit ciment + peinture
R+2 Bât BROCA - Sanitaire 164_055; R+2 Bât BROCA - Sanitaire 164_050; R+2 Bât BROCA - Sanitaire 164_047	Identifiant : M0174 (P0174) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+2 Bât BROCA - Sanitaire 199_054	Identifiant : M0175 (P0175) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+2 Bât BROCA - Sanitaire 199_054	Identifiant : M0176 (P0176) Description : Plafond - Enduit ciment
R+2 Bât BROCA - Chambre 212_214; R+2 Bât BROCA - Chambre 208_209; R+2 Bât BROCA - Chambre 210_211; R+2 Bât BROCA - Chambre 206_207	Identifiant : M0177 (P0177) Description : Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre
R+2 Bât BROCA - Chambre 212_214; R+2 Bât BROCA - Chambre 208_209; R+2 Bât BROCA - Chambre 210_211; R+2 Bât BROCA - Chambre 206_207	Identifiant : M0178 (P0178) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+2 Bât BROCA - Sanitaire 199_066; R+2 Bât BROCA - Sanitaire 192_066; R+2 Bât BROCA - Sanitaire 197_066; R+2 Bât BROCA - Sanitaire 190_066	Identifiant : M0180 (P0180) Description : Linoleum + colle + ragréage + chape maigre
R+2 Bât BROCA - Sanitaire 199_066; R+2 Bât BROCA - Sanitaire 192_066; R+2 Bât BROCA - Sanitaire 197_066; R+2 Bât BROCA - Sanitaire 190_066	Identifiant : M0181 (P0181) Description : Colle de faïence



Localisation	Description du matériau
R+2 Bât BROCA - Sanitaire 199_066; R+2 Bât BROCA - Sanitaire 192_066; R+2 Bât BROCA - Sanitaire 197_066; R+2 Bât BROCA - Sanitaire 190_066	Identifiant : M0182 (P0182) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+2 Bât BROCA - Sanitaire 199_066; R+2 Bât BROCA - Sanitaire 192_066; R+2 Bât BROCA - Sanitaire 197_066; R+2 Bât BROCA - Sanitaire 190_066	Identifiant : M0183 (P0183) Description : Plafond - Enduit ciment
R+1 Bât BROCA - Bureau des rendez-vous 148_079; R+1 Bât BROCA - Accueil 149_084; R+1 Bât BROCA - Bureau consultation 147_083; R+1 Bât BROCA - Bureau consultation 146_087; R+1 Bât BROCA - Bureau 146_091	Identifiant : M0184 (P0184) Description : Cloison légère - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées
R+1 Bât BROCA - Bureau des rendez-vous 148_079; R+1 Bât BROCA - Accueil 149_084; R+1 Bât BROCA - Bureau consultation 147_083; R+1 Bât BROCA - Bureau consultation 146_087; R+1 Bât BROCA - Bureau 146_091	Identifiant : M0185 (P0185) Description : Plafond - Enduit ciment
R+1 Bât BROCA - Bureau secrétariat 166_104; R+1 Bât BROCA - Bureau psychologue 171_105; R+1 Bât BROCA - Bureau chef de service 172_096; R+1 Bât BROCA - Circulation	Identifiant : M0186 (P0186) Description : Mur léger - Enduit plâtre + peinture
R+1 Bât BROCA - Bureau secrétariat 166_104; R+1 Bât BROCA - Bureau psychologue 171_105; R+1 Bât BROCA - Bureau chef de service 172_096; R+1 Bât BROCA - Circulation	Identifiant : M0187 (P0187) Description : Plafond - Enduit ciment
R+1 Bât BROCA - Bureau secrétariat 166_104	Identifiant : M0188 (P0188) Description : Isolant plafond
R+1 Bât BROCA - Bureau secrétariat 166_104; R+1 Bât BROCA - Bureau psychologue 171_105; R+1 Bât BROCA - Bureau chef de service 172_096; R+1 Bât BROCA - Circulation	Identifiant : M0189 (P0189) Description : Plafond - Panneaux collés vissés ou cloués



D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau
Néant	-

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-

D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Néant	-	-

Nota : Il est rappelé aux propriétaires d'immeubles d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, l'obligation de conserver le présent rapport ou pré-rapport le cas échéant, et de le transmettre à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Fait à **PARIS 13EME ARRONDISSEMENT**, le **17/04/2023**

Par : **CIVIL Joël**



E. Annexes au rapport

E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0001	Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre	R+6 Bât BROCA - Chambre 655	
P0002	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+6 Bât BROCA - Chambre 655	
P0003	Enduit plâtre (A) + Enduit ciment + peinture de plafond	R+6 Bât BROCA - Chambre 655	
P0004	Linoleum + colle + ragréage + chape maigre	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 156_097	
P0005	Colle de faïence	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 156_097	
P0006	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 156_097	
P0007	Plafond - Panneaux et plaques	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 156_097	
P0008	Plafond - Enduit ciment	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 156_097	



Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0009	Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre	R+6 Bât BROCA - Chambre 675_676	
P0010	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+6 Bât BROCA - Chambre 675_676	
P0011	Mur lourd - Enduit ciment + peinture + toile de verre	R+6 Bât BROCA - Chambre 675_676	
P0012	Enduit platre + Enduit ciment + peinture de plafond	R+6 Bât BROCA - Chambre 675_676	
P0013	Linoleum + colle + ragréage + chape maigre	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_095	
P0014	Colle de faïence	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_095	
P0015	Mur léger - Enduit plâtre + peinture + toile de verre	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_095	
P0016	Plafond - Panneaux et plaques	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_095	



Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0017	Plafond - Enduit ciment	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 170_095	
P0018	Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre	R+6 Bât BROCA - Chambre 647_648	
P0019	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+6 Bât BROCA - Chambre 647_648	
P0020	Enduit platre (A) + Enduit ciment + peinture de plafond	R+6 Bât BROCA - Chambre 647_648	
P0021	Linoleum + colle + ragréage + chape maigre	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 159_083	
P0022	Colle de faïence	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 159_083	
P0023	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 159_083	
P0024	Plafond - Enduit ciment	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 159_083	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0025	Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre	R+6 Bât BROCA - Chambre 677	
P0026	Mur lourd - Enduit ciment + peinture + toile de verre	R+6 Bât BROCA - Chambre 677	
P0027	Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond	R+6 Bât BROCA - Chambre 677	
P0028	Colle de carrelage + chape maigre	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 150_090	
P0029	Colle de plinthe carrelage	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 150_090	
P0030	Colle de faïence	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 150_090	
P0031	Plafond - Enduit ciment	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 150_090	
P0032	Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre	R+6 Bât BROCA - Chambre 631	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0033	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+6 Bât BROCA - Chambre 631	
P0034	Plafond - Panneaux et plaques	R+6 Bât BROCA - Chambre 631	
P0035	Enduit platre (A) + Enduit ciment + peinture de plafond	R+6 Bât BROCA - Chambre 631	
P0036	Linoleum + colle + ragréage + chape maigre	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 184_049	
P0037	Colle de faïence	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 184_049	
P0038	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 184_049	
P0039	Plafond - Enduit ciment	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 184_049	
P0040	Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre	R+6 Bât BROCA - Chambre 604	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0041	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+6 Bât BROCA - Chambre 604	
P0042	Enduit platre (A) + Enduit ciment + peinture de plafond	R+6 Bât BROCA - Chambre 604	
P0043	Linoleum + colle + ragréage + chape maigre	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 179_063	
P0044	Colle de faïence	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 179_063	
P0045	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 179_063	
P0046	Plafond - Enduit ciment	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 179_063	
P0047	Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre	R+6 Bât BROCA - Chambre 641_642	
P0048	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+6 Bât BROCA - Chambre 641_642	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0049	Enduit platre (A) + Enduit ciment + peinture de plafond	R+6 Bât BROCA - Chambre 641_642	
P0050	Colle de carrelage + chape maigre	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 164_055	
P0051	Colle de plinthe carrelage	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 164_055	
P0052	Colle de faïence	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 164_055	
P0053	Plafond - Enduit ciment	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 164_055	
P0054	Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre	R+6 Bât BROCA - Chambre 630	
P0055	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+6 Bât BROCA - Chambre 630	
P0056	Linoleum + colle + ragréage + chape maigre	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 190_053	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0057	Colle de faïence	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 190_053	
P0058	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 190_053	
P0059	Plafond - Enduit ciment	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 190_053	
P0060	Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre	R+6 Bât BROCA - Chambre 610_611	
P0061	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+6 Bât BROCA - Chambre 610_611	
P0062	Enduit platre + Enduit ciment + peinture de plafond	R+6 Bât BROCA - Chambre 610_611	
P0063	Linoleum + colle + ragréage + chape maigre	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 197_066	
P0064	Colle de faïence (A)	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 197_066	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0065	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 197_066	
P0066	Plafond - Enduit ciment	R+6 Bât BROCA - Sanitaire 197_066	
P0067	Linoleum + colle + ragréage + chape maigre	R+6 Bât BROCA - Chambre 620	
P0068	Linoleum + colle + ragréage + chape maigre	R+6 Bât BROCA - Sanitaire205_061	
P0069	Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre	R+5 Bât BROCA - Chambre 577	
P0070	Mur lourd - Enduit plâtre + enduit ciment + peinture	R+5 Bât BROCA - Chambre 577	
P0071	Enduit platre + Enduit ciment + peinture de plafond	R+5 Bât BROCA - Chambre 577	
P0072	Linoleum + colle + ragréage + chape maigre	R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_090	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0073	Colle de faïence	R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_090	
P0074	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_090	
P0075	Plafond - Enduit ciment	R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_090	
P0076	Plafond - Panneaux et plaques	R+5 Bât BROCA - Sanitaire 162_090	
P0077	Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre	R+5 Bât BROCA - Chambre 573_574	
P0078	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+5 Bât BROCA - Chambre 573_574	
P0079	Enduit platre + Enduit ciment + peinture de plafond	R+5 Bât BROCA - Chambre 573_574	
P0080	Linoleum + colle + ragréage + chape maigre	R+5 Bât BROCA - Sanitaire 170_097	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0081	Colle de faïence	R+5 Bât BROCA - Sanitaire 170_097	
P0082	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+5 Bât BROCA - Sanitaire 170_097	
P0083	Plafond - Enduit ciment	R+5 Bât BROCA - Sanitaire 170_097	
P0084	Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre	R+5 Bât BROCA - Chambre 535	
P0085	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+5 Bât BROCA - Chambre 535	
P0086	Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond	R+5 Bât BROCA - Chambre 535	
P0087	Colle de carrelage + revêtement d'étanchéité + chape maigre	R+5 Bât BROCA - Sanitaire172_049	
P0088	Colle de plinthe carrelage	R+5 Bât BROCA - Sanitaire172_049	




Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0089	Colle de faïence	R+5 Bât BROCA - Sanitaire172_049	
P0090	Plafond - Enduit ciment	R+5 Bât BROCA - Sanitaire172_049	
P0091	Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre	R+5 Bât BROCA - Chambre 539_540	
P0092	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+5 Bât BROCA - Chambre 539_540	
P0093	Enduit platre + Enduit ciment + peinture de plafond	R+5 Bât BROCA - Chambre 539_540	
P0094	Linoleum + colle + ragréage + chape maigre	R+5 Bât BROCA - Sanitaire 164_050	
P0095	Colle de faïence	R+5 Bât BROCA - Sanitaire 164_050	
P0096	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+5 Bât BROCA - Sanitaire 164_050	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0097	Plafond - Enduit ciment	R+5 Bât BROCA - Sanitaire 164_050	
P0098	Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre	R+5 Bât BROCA - Chambre 502	
P0099	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+5 Bât BROCA - Chambre 502	
P0100	Enduit platre + Enduit ciment + peinture de plafond	R+5 Bât BROCA - Chambre 502	
P0101	Linoleum + colle + ragréage + chape maigre	R+5 Bât BROCA - Sanitaire 172_063	
P0102	Colle de faïence	R+5 Bât BROCA - Sanitaire 172_063	
P0103	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+5 Bât BROCA - Sanitaire 172_063	
P0104	Plafond - Enduit ciment	R+5 Bât BROCA - Sanitaire 172_063	



Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0105	Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre	R+4 Bât BROCA - Chambre 451_452	
P0106	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+4 Bât BROCA - Chambre 451_452	
P0107	Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond	R+4 Bât BROCA - Chambre 451_452	
P0108	Linoleum + colle + ragréage + chape maigre	R+4 Bât BROCA - Sanitaire 150_090	
P0109	Colle de faïence	R+4 Bât BROCA - Sanitaire 150_090	
P0110	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+4 Bât BROCA - Sanitaire 150_090	
P0111	Plafond - Enduit ciment	R+4 Bât BROCA - Sanitaire 150_090	
P0112	Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre	R+4 Bât BROCA - Chambre 471_472	



Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0113	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+4 Bât BROCA - Chambre 471_472	
P0114	Enduit platre (A) + Enduit ciment (A) + peinture de plafond	R+4 Bât BROCA - Sanitaire 170_102	
P0115	Colle de carrelage + revêtement d'étanchéité + ragréage + chape maigre	R+4 Bât BROCA - Sanitaire 170_102	
P0116	Colle de plinthe carrelage	R+4 Bât BROCA - Sanitaire 170_102	
P0117	Colle de faïence	R+4 Bât BROCA - Sanitaire 170_102	
P0118	Plafond - Enduit ciment	R+4 Bât BROCA - Sanitaire 170_102	
P0119	Plafond - Enduit ciment	R+4 Bât BROCA - Sanitaire 164_046	
P0120	Plafond - Enduit ciment	R+4 Bât BROCA - Sanitaire 184_049	



Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0121	Mur lourd - Enduit ciment	R+4 Bât BROCA - Sanitaire 184_049	
P0122	Plafond - Enduit ciment	R+4 Bât BROCA - Sanitaire 179_063	
P0123	Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre	R+3 Bât BROCA - Chambre 341_342	
P0124	Linoleum + colle + ragréage + chape maigre	R+3 Bât BROCA - Sanitaire 164_055	
P0125	Colle de faïence	R+3 Bât BROCA - Sanitaire 164_055	
P0126	Mur lourd - Enduit plâtre + peinture + toile de verre	R+3 Bât BROCA - Sanitaire 164_055	
P0127	Plafond - Enduit ciment	R+3 Bât BROCA - Sanitaire 164_055	
P0128	Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre	R+3 Bât BROCA - Chambre 306_307	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0129	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+3 Bât BROCA - Chambre 306_307	
P0130	Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond	R+3 Bât BROCA - Chambre 306_307	
P0131	Linoleum + colle + ragréage + chape maigre	R+3 Bât BROCA - Sanitaire 190_066	
P0132	Colle de faïence	R+3 Bât BROCA - Sanitaire 190_066	
P0133	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+3 Bât BROCA - Sanitaire 190_066	
P0134	Plafond - Enduit ciment	R+3 Bât BROCA - Sanitaire 190_066	
P0135	Linoleum + colle + ragréage + chape maigre	R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_104	
P0136	Colle de faïence	R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_104	




Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0137	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_104	
P0138	Plafond - Enduit ciment	R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_104	
P0139	Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre	R+2 Bât BROCA - Chambre 269_270	
P0140	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+2 Bât BROCA - Chambre 269_270	
P0141	Enduit platre (A) + Enduit ciment (A) + peinture de plafond	R+2 Bât BROCA - Chambre 269_270	
P0142	Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre	R+3 Bât BROCA - Chambre 369_370	
P0143	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+3 Bât BROCA - Chambre 369_370	
P0144	Enduit platre (A) + Enduit ciment (A) + peinture de plafond	R+3 Bât BROCA - Chambre 369_370	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0145	Linoleum + colle + ragréage + chape maigre	R+3 Bât BROCA - Sanitaire 170_104	
P0146	Colle de faïence	R+3 Bât BROCA - Sanitaire 170_104	
P0147	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+3 Bât BROCA - Sanitaire 170_104	
P0148	Plafond - Enduit ciment	R+3 Bât BROCA - Sanitaire 170_104	
P0149	Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre	R+3 Bât BROCA - Chambre 349_350	
P0150	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+3 Bât BROCA - Chambre 349_350	
P0151	Enduit platre + Enduit ciment + peinture de plafond	R+3 Bât BROCA - Chambre 349_350	
P0152	Linoleum + colle + ragréage + chape maigre	R+3 Bât BROCA - Sanitaire 150_088	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0153	Colle de faïence	R+3 Bât BROCA - Sanitaire 150_088	
P0154	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+3 Bât BROCA - Sanitaire 150_088	
P0155	Plafond - Enduit ciment	R+3 Bât BROCA - Sanitaire 150_088	
P0156	Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre	R+2 Bât BROCA - Chambre 246_245	
P0157	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+2 Bât BROCA - Chambre 246_245	
P0158	Enduit plâtre (A) + Enduit ciment (A) + peinture de plafond	R+2 Bât BROCA - Chambre 246_245	
P0159	Linoleum + colle + ragréage + chape maigre	R+2 Bât BROCA - Sanitaire 150_081	
P0160	Colle de faïence	R+2 Bât BROCA - Sanitaire 150_081	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0161	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+2 Bât BROCA - Sanitaire 150_081	
P0162	Plafond - Enduit ciment	R+2 Bât BROCA - Sanitaire 150_081	
P0163	Colle de carrelage + chape maigre	R+2 Bât BROCA - Sanitaire 150_090	
P0164	Colle de plinthe carrelage	R+2 Bât BROCA - Sanitaire 150_090	
P0165	Colle de faïence	R+2 Bât BROCA - Sanitaire 150_090	
P0166	Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre	R+2 Bât BROCA - Chambre 275_276	
P0167	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+2 Bât BROCA - Chambre 275_276	
P0168	Enduit platre (A) + Enduit ciment (A) + peinture de plafond	R+2 Bât BROCA - Chambre 275_276	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0169	Linoleum + colle + ragréage + chape maigre	R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_095	
P0170	Colle de faïence	R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_095	
P0171	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_095	
P0172	Plafond - Enduit ciment	R+2 Bât BROCA - Sanitaire 170_095	
P0173	Plafond - Enduit ciment + peinture	R+4 Bât BROCA - Sanitaire 164_050	
P0174	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+2 Bât BROCA - Sanitaire 164_050	
P0175	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+2 Bât BROCA - Sanitaire 199_054	
P0176	Plafond - Enduit ciment	R+2 Bât BROCA - Sanitaire 199_054	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0177	Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre	R+2 Bât BROCA - Chambre 210_211	
P0178	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+2 Bât BROCA - Chambre 210_211	
P0179	Enduit platre (A) + Enduit ciment + peinture de plafond	R+2 Bât BROCA - Chambre 210_211	
P0180	Linoleum + colle + ragréage + chape maigre	R+2 Bât BROCA - Sanitaire 197_066	
P0181	Colle de faïence	R+2 Bât BROCA - Sanitaire 197_066	
P0182	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+2 Bât BROCA - Sanitaire 197_066	
P0183	Plafond - Enduit ciment	R+2 Bât BROCA - Sanitaire 197_066	
P0184	Cloison légère - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées	R+1 Bât BROCA - Bureau des rendez-vous 148_079	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0185	Plafond - Enduit ciment	R+1 Bât BROCA - Bureau des rendez-vous 148_079	
P0186	Mur léger - Enduit plâtre + peinture	R+1 Bât BROCA - Bureau secrétariat 166_104	
P0187	Plafond - Enduit ciment	R+1 Bât BROCA - Bureau secrétariat 166_104	
P0188	Isolant plafond	R+1 Bât BROCA - Bureau secrétariat 166_104	
P0189	Plafond - Panneaux collés vissés ou cloués	R+1 Bât BROCA - Circulation	

E.2. Planches de repérage




Annexe au rapport : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT

Propriétaire : Assistante Public des Hopitaux de PARIS
Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Bien : Hopital Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : CIVIL Joël
Société : AED Groupe
Le : 17/04/2023

Croquis 1 / 20
Version : V01
du : 17/04/2023



R+6 - 2 BAT BROCA


Annexe au rapport : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT

Propriétaire : Assistante Public des Hopitaux de PARIS
Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Bien : Hopital Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : CIVIL Joël
Société : AED Groupe
Le : 17/04/2023

Croquis 2 / 20
Version : V01
du : 17/04/2023




Annexe au rapport : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT

Propriétaire : Assistante Public des Hopitaux de PARIS
Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Bien : Hopital Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : CIVIL Joël
Société : AED Groupe
Le : 17/04/2023

Croquis 3 / 20
Version : V01
du : 17/04/2023



R+6 - 4 BAT BROCA


Annexe au rapport : **APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT**

Propriétaire : Assistante Public des Hopitaux de PARIS
Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Bien : Hopital Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Établi par : CIVIL Joël
Société : AED Groupe
Le : 17/04/2023

Croquis 4 / 20
Version : V01
du : 17/04/2023



R+5 - BAT BROCA


Annexe au rapport : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT

Propriétaire : Assistante Public des Hopitaux de PARIS
Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Bien : Hopital Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Établi par : CIVIL Joël
Société : AED Groupe
Le : 17/04/2023

Croquis 5 / 20
Version : V01
du : 17/04/2023



R+5 - 2 BAT BROCA


Annexe au rapport : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT

Propriétaire : Assistante Public des Hopitaux de PARIS
Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Bien : Hopital Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : CIVIL Joël
Société : AED Groupe
Le : 17/04/2023

Croquis 6 / 20
Version : V01
du : 17/04/2023



R+5 - 3 BAT BROCA


Annexe au rapport : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT

Propriétaire : Assistante Public des Hopitaux de PARIS
Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Bien : Hopital Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : CIVIL Joël
Société : AED Groupe
Le : 17/04/2023

Croquis 7 / 20
Version : V01
du : 17/04/2023




Annexe au rapport : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT

Propriétaire : Assistante Public des Hopitaux de PARIS
Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Bien : Hopital Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : CIVIL Joël
Société : AED Groupe
Le : 17/04/2023

Croquis 8 / 20
Version : V01
du : 17/04/2023



R+4 - 2 BAT BROCA


Annexe au rapport : **APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT**

Propriétaire : Assistante Public des Hopitaux de PARIS
Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Bien : Hopital Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : CIVIL Joël
Société : AED Groupe
Le : 17/04/2023

Croquis 9 / 20
Version : V01
du : 17/04/2023




Annexe au rapport : **APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT**

Propriétaire : Assistante Public des Hopitaux de PARIS
Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Bien : Hopital Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : CIVIL Joël
Société : AED Groupe
Le : 17/04/2023

Croquis 10 / 20
Version : V01
du : 17/04/2023



R+3 - 1 BAT BROCA


Annexe au rapport : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT

Propriétaire : Assistante Public des Hopitaux de PARIS
Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Bien : Hopital Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Établi par : CIVIL Joël
Société : AED Groupe
Le : 17/04/2023

Croquis 11 / 20
Version : V01
du : 17/04/2023



R+3 - 2 BAT BROCA


Annexe au rapport : **APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT**

Propriétaire : Assistante Public des Hopitaux de PARIS
Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Bien : Hopital Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : CIVIL Joël
Société : AED Groupe
Le : 17/04/2023

Croquis 12 / 20
Version : V01
du : 17/04/2023



R+3 - 3 BAT BROCA

Annexe au rapport : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT

Propriétaire : Assistante Public des Hopitaux de PARIS
Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Bien : Hopital Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : CIVIL Joël
Société : AED Groupe
Le : 17/04/2023

Croquis 13 / 20
Version : V01
du : 17/04/2023



R+3 - 4 BAT BROCA


Annexe au rapport : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT

Propriétaire : Assistante Public des Hopitaux de PARIS
Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Bien : Hopital Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Établi par : CIVIL Joël
Société : AED Groupe
Le : 17/04/2023

Croquis 14 / 20
Version : V01
du : 17/04/2023




Annexe au rapport : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT

Propriétaire : Assistante Public des Hopitaux de PARIS
Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Bien : Hopital Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : CIVIL Joël
Société : AED Groupe
Le : 17/04/2023

Croquis 15 / 20
Version : V01
du : 17/04/2023



R+2 - 2 BAT BROCA

Annexe au rapport : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT

Propriétaire : Assistante Public des Hopitaux de PARIS
Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Bien : Hopital Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : CIVIL Joël
Société : AED Groupe
Le : 17/04/2023

Croquis 16 / 20
Version : V01
du : 17/04/2023



R+2 - 3 BAT BROCA

Annexe au rapport : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT

Propriétaire : Assistante Public des Hopitaux de PARIS
Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Bien : Hopital Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : CIVIL Joël
Société : AED Groupe
Le : 17/04/2023

Croquis 17 / 20
Version : V01
du : 17/04/2023



R+2 - 4 BAT BROCA


Annexe au rapport : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT

Propriétaire : Assistante Public des Hopitaux de PARIS
Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Bien : Hopital Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : CIVIL Joël
Société : AED Groupe
Le : 17/04/2023

Croquis 18 / 20
Version : V01
du : 17/04/2023



R+1 - 1 BAT BROCA


Annexe au rapport : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT

Propriétaire : Assistante Public des Hopitaux de PARIS
Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Bien : Hopital Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : CIVIL Joël
Société : AED Groupe
Le : 17/04/2023

Croquis 19 / 20
Version : V01
du : 17/04/2023



R+1 - 2 BAT BROCA

Annexe au rapport : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT

Propriétaire : Assistant Public des Hopitaux de PARIS
Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Bien : Hopital Broca de Paris
54-56, rue Pascal
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : CIVIL Joël
Société : AED Groupe
Le : 17/04/2023

Croquis 20 / 20
Version : V01
du : 17/04/2023



E.3. Résultats d'analyses



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - ILE DE FRANCE 10 Boulevard Louise Michel 91000 Évry-Courcouronnes	Réf. Commande ITGA : IT1423-9523 Réf. Commande Client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.B AIN_DAT_2023_04_06_1401_2564
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/04/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8602		
Réf échantillon client : P0001 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 655	Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Peinture en vrac / Ragréage gris en vrac		
▸ Revêtement cassant beige	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
▸ Colle polymère jaune non séparable + Peinture en vrac non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8603	
Réf échantillon client : P0002 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Chambre 655		Description ITGA : Papier peint / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Papier peint non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8604	
Réf échantillon client : P0003 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+6 Bat BROCA - Chambre 655		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SYO (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8605	
Réf échantillon client : P0004 - Linoleum + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 156_097		Description ITGA : Revêtement cassant rose / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Revêtement cassant rose	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8606	
Réf échantillon client : P0005 - Colle de faïence - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 156_097		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
▶ Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8607		
Réf échantillon client : P0006 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 156_097	Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8608		
Réf échantillon client : P0007 - Plafond - Panneaux et plaques - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 156_097	Description ITGA : Matériau plâtreux rose avec couche cartonnée		
▸ Matériau plâtreux rose avec couche cartonnée	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : BRC
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8609		
Réf échantillon client : P0008 - Plafond - Enduit ciment - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 156_097	Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène		
▸ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWG (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8610		
Réf échantillon client : P0009 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 675_676	Description ITGA : Revêtement souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
▸ Revêtement souple beige et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8611		
Réf échantillon client : P0010 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Chambre 675_676	Description ITGA : Papier peint / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▸ Papier peint non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : MWG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0011 - Mur lourd - Enduit ciment + peinture + toile de verre - R+6 Bat BROCA - Chambre 675_676	Réf échantillon ITGA : IT142304-8612 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige		
▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0012 - Enduit platre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+6 Bat BROCA - Chambre 675_676	Réf échantillon ITGA : IT142304-8613 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0013 - Linoleum + colle + ragreage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 170_095	Réf échantillon ITGA : IT142304-8614 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture en vrac / Ragréage rose		
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC
▶ Colle polymère jaune non séparable + Peinture en vrac non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0014 - Colle de faïence - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 170_095	Réf échantillon ITGA : IT142304-8615 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche		
▶ Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable Carrelage	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2 ---	Amiante non détecté (1) / - Non analysé	Analyste : FAF (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0015 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture + toile de verre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 170_095			
Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige		Réf échantillon ITGA : IT142304-8616	
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyse : FAF (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0016 - Plafond - Panneaux et plaques - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 170_095			
Description ITGA : Papier peint / Matériau plâtreux rose avec couche cartonnée		Réf échantillon ITGA : IT142304-8617	
Papier peint non séparable + Matériau plâtreux rose avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (2) Analyse : BRC (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0017 - Plafond - Enduit ciment - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 170_095			
Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène		Réf échantillon ITGA : IT142304-8618	
Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : SYO (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0018 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 647_648			
Description ITGA : Peinture / Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris		Réf échantillon ITGA : IT142304-8619	
Peinture	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : MWG
Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : MWG
Colle polymère jaune non séparable + Peinture non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : MWG (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8620	
Réf échantillon client : P0019 - Mur léger - Enduit platre + peinture - R+6 Bat BROCA - Chambre 647_648		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8621	
Réf échantillon client : P0020 - Enduit platre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+6 Bat BROCA - Chambre 647_648		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FAF (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8622	
Réf échantillon client : P0021 - Linoleum + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 159_083		Description ITGA : Revêtement cassant rose / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau beige en vrac hétérogène	
▸ Revêtement cassant rose	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste(s) : SYO / KOB (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8623	
Réf échantillon client : P0022 - Colle de faïence - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 159_083		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
▸ Peinture + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FAF (4)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8624		
Réf échantillon client : P0023 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 159_083	Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige		
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FAF (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8625		
Réf échantillon client : P0024 - Plafond - Enduit ciment - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 159_083	Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène		
▸ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8626		
Réf échantillon client : P0025 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 677	Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau beige		
▸ Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau beige non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8627		
Réf échantillon client : P0026 - Mur lourd - Enduit ciment + peinture + toile de verre - R+6 Bat BROCA - Chambre 677	Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène		
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8628		
Réf échantillon client : P0027 - Enduit platre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+6 Bat BROCA - Chambre 677	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8629		
Réf échantillon client : P0028 - Colle de carrelage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 150_090	Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peinture / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac		
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + Peinture non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWG (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8630		
Réf échantillon client : P0029 - Colle de plinthe carrelage - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 150_090	Description ITGA : Carrelage / Colle beige		
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8631		
Réf échantillon client : P0030 - Colle de faïence - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 150_090	Description ITGA : Matériau souple beige / Carrelage / Colle blanche en vrac		
▸ Matériau souple beige + Colle blanche en vrac	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8632		
Réf échantillon client : P0031 - Plafond - Enduit ciment - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 150_090	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit beige en vrac		
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit beige en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0032 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 183_048			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8633	
		Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Couche blanche	
▶ Revêtement cassant beige	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Couche blanche non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0033 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Chambre 183_048			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8634	
		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0034 - Plafond - Panneaux et plaques - R+6 Bat BROCA - Chambre 183_048			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8635	
		Description ITGA : Peinture / Couche fibreuse blanche / Matériau fibreux jaune	
▶ Peinture non séparable + Couche fibreuse blanche non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0035 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+6 Bat BROCA - Chambre 183_048			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8636	
		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MWG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0036 - Linoleum + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 184_049			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8637
		Description ITGA :	Revêtement cassant rose / Colle polymère jaune / Ragréage gris
▶ Revêtement cassant rose	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0037 - Colle de faïence - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 184_049			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8638
		Description ITGA :	Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche
▶ Peintures multiples + Colle beige non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0038 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 184_049			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8639
		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Toile fibreuse non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : MNE (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0039 - Plafond - Enduit ciment - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 184_049			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8640
		Description ITGA :	Enduit gris en vrac hétérogène
▶ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0040 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 604			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8641
		Description ITGA :	Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène
▸ Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWG
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris hétérogène non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWG (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0041 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Chambre 604			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8642
		Description ITGA :	Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0042 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+6 Bat BROCA - Chambre 604			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8643
		Description ITGA :	Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FAF (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0043 - Linoléum + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 179_063			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8644
		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWG
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWG (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0044 - Colle de faïence - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 179_063			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8645
		Description ITGA :	Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtruse blanche en vrac
▸ Peinture + Colle beige non séparable + Couche plâtruse blanche en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FAF (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0045 - Mur léger - Enduit platre + peinture - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 179_063			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8646
		Description ITGA :	Peinture / Toile fibreuse / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0046 - Plafond - Enduit ciment - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 179_063			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8647
		Description ITGA :	Enduit gris en vrac
▸ Enduit gris en vrac	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0047 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 641_642			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8648
		Description ITGA :	Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène
▸ Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8649	
Réf échantillon client : P0048 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Chambre 641_642		Description ITGA : Papier peint / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Papier peint non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWG (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8650	
Réf échantillon client : P0049 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+6 Bat BROCA - Chambre 641_642		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FAF (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8651	
Réf échantillon client : P0050 - Colle de carrelage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 164_055		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Carton / Matériau souple bleu / Matériau rose	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + Carton non séparable + Matériau souple bleu non séparable + Matériau rose non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Fatima BELARBI Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - ILE DE FRANCE 10 Boulevard Louise Michel 91000 Évry-Courcouronnes	Réf. Commande ITGA : IT1423-9524 Réf. Commande Client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.B AIN_DAT_2023_04_06_1401_2564
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/04/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0051 - Colle de plinthe carrelage - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 164_055	Réf échantillon ITGA : IT142304-8695 Description ITGA :	Carrelage / Colle beige en vrac / Couche plâtreuse blanche en vrac / Joint cassant blanc en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige en vrac non séparable + Couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + Joint cassant blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0052 - Colle de faïence - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 164_055			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8696
		Description ITGA :	Carrelage / Colle beige en vrac / Joint cassant blanc en vrac
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige en vrac non séparable + Joint cassant blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0053 - Plafond - Enduit ciment - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 164_055			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8697
		Description ITGA :	Enduit gris en vrac hétérogène
▸ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0054 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 189_052			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8698
		Description ITGA :	Revêtement bicouche souple gris et noir / Colle polymère jaune / Couche blanche / Ragréage gris en vrac hétérogène
▸ Revêtement bicouche souple gris et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SMY
▸ Colle polymère jaune non séparable + Couche blanche non séparable + Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SMY (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0055 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Chambre 189_052			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8699
		Description ITGA :	Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0056 - Linoleum + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 190_053			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8700	
		Description ITGA : Revêtement souple rose / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Revêtement souple rose	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SMY
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SMY (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0057 - Colle de faïence - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 190_053			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8701	
		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige en vrac / Couche plâtrée blanche en vrac	
▶ Peinture non séparable + Colle beige en vrac non séparable + Couche plâtrée blanche en vrac non séparable Carrelage	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWG (4)
	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0058 - Mur léger - Enduit platre + peinture - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 190_053			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8702	
		Description ITGA : Toile fibreuse blanche / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Toile fibreuse blanche non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0059 - Plafond - Enduit ciment - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 190_053			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8703	
		Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
▶ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0060 - Dalles de sol + colle + ragreage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 610_611			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8704	
		Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0061 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Chambre 610_611			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8705	
		Description ITGA : Papier peint / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Papier peint non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0062 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+6 Bat BROCA - Chambre 610_611			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8706	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0063 - Linoléum + colle + ragreage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 197_066			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8707	
		Description ITGA : Revêtement souple rose / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Revêtement souple rose	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0064 - Colle de faïence - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 197_066	Réf échantillon ITGA : IT142304-8708 Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac / Couche plâtreuse blanche en vrac / Joint cassant blanc en vrac / Peinture en vrac		
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige en vrac non séparable + Couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + Joint cassant blanc en vrac non séparable + Peinture en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante (1) / Chrysotile	Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0065 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 197_066	Réf échantillon ITGA : IT142304-8709 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0066 - Plafond - Enduit ciment - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 197_066	Réf échantillon ITGA : IT142304-8710 Description ITGA : Enduit gris en vrac		
▸ Enduit gris en vrac	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0067 - Linoléum + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 620	Réf échantillon ITGA : IT142304-8711 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac		
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0068 - Linoleum + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire205_061			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8712	
		Description ITGA : Revêtement cassant bleu / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac	
▶ Revêtement cassant bleu	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0069 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Chambre 577			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8713	
		Description ITGA : Revêtement bicouche souple gris et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Couche blanche	
▶ Revêtement bicouche souple gris et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste(s) : JNN / BRC
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Couche blanche non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0070 - Mur lourd - Enduit plâtre + enduit ciment + peinture - R+5 Bat BROCA - Chambre 577			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8714	
		Description ITGA : Papier peint / Enduit plâtreux beige / Enduit gris en vrac	
▶ Papier peint non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0071 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+5 Bat BROCA - Chambre 577			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8715	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac / Enduit gris en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0072 - Linoleum + colle + ragréage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 162_090			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8716	
		Description ITGA :	Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène / Couche blanche
▶ Revêtement cassant beige	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + Couche blanche non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0073 - Colle de faïence - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 162_090			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8717	
		Description ITGA :	Joint cassant blanc / Carrelage / Colle beige / Matériau plâtreux blanc
▶ Joint cassant blanc non séparable + Colle beige non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (5)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0074 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 162_090			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8718	
		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0075 - Plafond - Enduit ciment - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 162_090			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8719	
		Description ITGA :	Enduit gris en vrac hétérogène
▶ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0076 - Plafond - Panneaux et plaques - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 162_090			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8720	
		Description ITGA : Papier / Peinture en vrac / Matériau plâtreux rose avec couche cartonnée	
Papier non séparable + Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux rose avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (3) Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0077 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Chambre 573_574			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8721	
		Description ITGA : Revêtement bicouche souple gris et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement bicouche souple gris et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0078 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+5 Bat BROCA - Chambre 573_574			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8722	
		Description ITGA : Papier peint / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Papier peint non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0079 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+5 Bat BROCA - Chambre 573_574			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8723	
		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0080 - Linoleum + colle + ragreage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 170_097			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8724	
		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau gris en vrac
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0081 - Colle de faïence - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 170_097			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8725	
		Description ITGA :	Peinture / Joint cassant blanc en vrac / Carrelage / Colle beige / Matériau plâtreux blanc en vrac
▶ Peinture non séparable + Joint cassant blanc en vrac non séparable + Colle beige non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0082 - Mur leger - Enduit platre + peinture - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 170_097			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8726	
		Description ITGA :	Toile fibreuse blanche / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Revêtement souple beige en faible quantité / Colle polymère jaune en faible quantité
▶ Toile fibreuse blanche non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Revêtement souple beige en faible quantité non séparable + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0083 - Plafond - Enduit ciment - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 170_097			
Réf échantillon ITGA : IT142304-8727		Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0084 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Chambre 535			
Réf échantillon ITGA : IT142304-8728		Description ITGA : Revêtement bicouche souple gris et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène	
Revêtement bicouche souple gris et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0085 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+5 Bat BROCA - Chambre 535			
Réf échantillon ITGA : IT142304-8729		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0086 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+5 Bat BROCA - Chambre 535			
Réf échantillon ITGA : IT142304-8730		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0087 - Colle de carrelage + revêtement d'etancheite + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Sanitaire172_049			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8731	
		Description ITGA :	Carrelage / Colle beige avec couche en papier / Couche bleue / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Joint cassant gris
Carrelage	---	Non analysé	
▀ Colle beige avec couche en papier non séparable + Couche bleue non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0088 - Colle de plinthe carrelage - R+5 Bat BROCA - Sanitaire172_049			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8732	
		Description ITGA :	Joint cassant blanc / Carrelage / Colle grise / Colle polymère jaune
▀ Joint cassant blanc + Colle grise non séparable + Colle polymère jaune non séparable Carrelage	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (5)
	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0089 - Colle de faïence - R+5 Bat BROCA - Sanitaire172_049			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8733	
		Description ITGA :	Joint cassant blanc en vrac / Carrelage / Colle beige / Peintures multiples en vrac / Couche plâtreuse blanche en vrac
▀ Joint cassant blanc en vrac non séparable + Colle beige non séparable + Peintures multiples en vrac non séparable + Couche plâtreuse blanche en vrac non séparable Carrelage	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC (4)
	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0090 - Plafond - Enduit ciment - R+5 Bat BROCA - Sanitaire172_049			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8734	
		Description ITGA :	Enduit gris en vrac hétérogène
▀ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0091 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Chambre 539_540			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8735	
		Description ITGA : Revêtement bicouche souple gris et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement bicouche souple gris et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0092 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+5 Bat BROCA - Chambre 539_540			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8736	
		Description ITGA : Papier peint / Peinture / Enduit plâtreux blanc	
▸ Papier peint non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0093 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+5 Bat BROCA - Chambre 539_540			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8737	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0094 - Linoléum + colle + ragréage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 164_050			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8738	
		Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	
▸ Revêtement cassant gris	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0095 - Colle de faïence - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 164_050			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8739	
		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0096 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 164_050			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8740	
		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0097 - Plafond - Enduit ciment - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 164_050			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8741	
		Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
▶ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0098 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Chambre 502			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8742	
		Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac hétérogène	
▶ Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8743	
Réf échantillon client : P0099 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+5 Bat BROCA - Chambre 502		Description ITGA : Papier peint / Peinture / Enduit plâtreux blanc	
▸ Papier peint non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8744	
Réf échantillon client : P0100 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+5 Bat BROCA - Chambre 502		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)

(1) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées.

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Marion GUINAULT Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - ILE DE FRANCE 10 Boulevard Louise Michel 91000 Évry-Courcouronnes	Réf. Commande ITGA : IT1423-9524 Réf. Commande Client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.B AIN_DAT_2023_04_06_1401_2564
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/04/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8695		
Réf échantillon client : P0051 - Colle de plinthe carrelage - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 164_055	Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac / Couche plâtreuse blanche en vrac / Joint cassant blanc en vrac		
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige en vrac non séparable + Couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + Joint cassant blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0052 - Colle de faïence - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 164_055			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8696
		Description ITGA :	Carrelage / Colle beige en vrac / Joint cassant blanc en vrac
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige en vrac non séparable + Joint cassant blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0053 - Plafond - Enduit ciment - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 164_055			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8697
		Description ITGA :	Enduit gris en vrac hétérogène
▸ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0054 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 189_052			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8698
		Description ITGA :	Revêtement bicouche souple gris et noir / Colle polymère jaune / Couche blanche / Ragréage gris en vrac hétérogène
▸ Revêtement bicouche souple gris et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SMY
▸ Colle polymère jaune non séparable + Couche blanche non séparable + Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SMY (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0055 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Chambre 189_052			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8699
		Description ITGA :	Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0056 - Linoleum + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 190_053			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8700	
		Description ITGA :	Revêtement souple rose / Colle polymère jaune / Ragréage gris
▶ Revêtement souple rose	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SMY
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SMY (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0057 - Colle de faïence - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 190_053			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8701	
		Description ITGA :	Peinture / Carrelage / Colle beige en vrac / Couche plâtrée blanche en vrac
▶ Peinture non séparable + Colle beige en vrac non séparable + Couche plâtrée blanche en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWG (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0058 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 190_053			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8702	
		Description ITGA :	Toile fibreuse blanche / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
▶ Toile fibreuse blanche non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0059 - Plafond - Enduit ciment - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 190_053			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8703	
		Description ITGA :	Enduit gris en vrac hétérogène
▶ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0060 - Dalles de sol + colle + ragreage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 610_611			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8704	
		Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0061 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Chambre 610_611			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8705	
		Description ITGA : Papier peint / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Papier peint non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0062 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+6 Bat BROCA - Chambre 610_611			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8706	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0063 - Linoléum + colle + ragreage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 197_066			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8707	
		Description ITGA : Revêtement souple rose / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Revêtement souple rose	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0064 - Colle de faïence - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 197_066	Réf échantillon ITGA : IT142304-8708 Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac / Couche plâtreuse blanche en vrac / Joint cassant blanc en vrac / Peinture en vrac		
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige en vrac non séparable + Couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + Joint cassant blanc en vrac non séparable + Peinture en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante (1) / Chrysotile	Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0065 - Mur léger - Enduit platre + peinture - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 197_066	Réf échantillon ITGA : IT142304-8709 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0066 - Plafond - Enduit ciment - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 197_066	Réf échantillon ITGA : IT142304-8710 Description ITGA : Enduit gris en vrac		
▸ Enduit gris en vrac	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0067 - Linoleum + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 620	Réf échantillon ITGA : IT142304-8711 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac		
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0068 - Linoleum + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire205_061			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8712	
		Description ITGA : Revêtement cassant bleu / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac	
▶ Revêtement cassant bleu	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0069 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Chambre 577			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8713	
		Description ITGA : Revêtement bicouche souple gris et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Couche blanche	
▶ Revêtement bicouche souple gris et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste(s) : JNN / BRC
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Couche blanche non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0070 - Mur lourd - Enduit plâtre + enduit ciment + peinture - R+5 Bat BROCA - Chambre 577			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8714	
		Description ITGA : Papier peint / Enduit plâtreux beige / Enduit gris en vrac	
▶ Papier peint non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0071 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+5 Bat BROCA - Chambre 577			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8715	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac / Enduit gris en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0072 - Linoleum + colle + ragréage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 162_090			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8716	
		Description ITGA :	Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène / Couche blanche
▶ Revêtement cassant beige	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + Couche blanche non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0073 - Colle de faïence - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 162_090			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8717	
		Description ITGA :	Joint cassant blanc / Carrelage / Colle beige / Matériau plâtreux blanc
▶ Joint cassant blanc non séparable + Colle beige non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (5)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0074 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 162_090			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8718	
		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0075 - Plafond - Enduit ciment - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 162_090			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8719	
		Description ITGA :	Enduit gris en vrac hétérogène
▶ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0076 - Plafond - Panneaux et plaques - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 162_090			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8720	
		Description ITGA : Papier / Peinture en vrac / Matériau plâtreux rose avec couche cartonnée	
Papier non séparable + Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux rose avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (3) Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0077 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Chambre 573_574			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8721	
		Description ITGA : Revêtement bicouche souple gris et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement bicouche souple gris et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0078 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+5 Bat BROCA - Chambre 573_574			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8722	
		Description ITGA : Papier peint / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Papier peint non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0079 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+5 Bat BROCA - Chambre 573_574			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8723	
		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0080 - Linoleum + colle + ragreage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 170_097			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8724	
		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau gris en vrac
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0081 - Colle de faïence - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 170_097			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8725	
		Description ITGA :	Peinture / Joint cassant blanc en vrac / Carrelage / Colle beige / Matériau plâtreux blanc en vrac
▶ Peinture non séparable + Joint cassant blanc en vrac non séparable + Colle beige non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0082 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 170_097			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8726	
		Description ITGA :	Toile fibreuse blanche / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Revêtement souple beige en faible quantité / Colle polymère jaune en faible quantité
▶ Toile fibreuse blanche non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Revêtement souple beige en faible quantité non séparable + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0083 - Plafond - Enduit ciment - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 170_097			
Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène			
Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0084 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Chambre 535			
Description ITGA : Revêtement bicouche souple gris et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène			
Revêtement bicouche souple gris et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0085 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+5 Bat BROCA - Chambre 535			
Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc			
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0086 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+5 Bat BROCA - Chambre 535			
Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène			
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0087 - Colle de carrelage + revêtement d'etancheite + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Sanitaire172_049	Réf échantillon ITGA : IT142304-8731 Description ITGA : Carrelage / Colle beige avec couche en papier / Couche bleue / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Joint cassant gris		
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige avec couche en papier non séparable + Couche bleue non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0088 - Colle de plinthe carrelage - R+5 Bat BROCA - Sanitaire172_049	Réf échantillon ITGA : IT142304-8732 Description ITGA : Joint cassant blanc / Carrelage / Colle grise / Colle polymère jaune		
▸ Joint cassant blanc + Colle grise non séparable + Colle polymère jaune non séparable Carrelage	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (5)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0089 - Colle de faïence - R+5 Bat BROCA - Sanitaire172_049	Réf échantillon ITGA : IT142304-8733 Description ITGA : Joint cassant blanc en vrac / Carrelage / Colle beige / Peintures multiples en vrac / Couche plâtreuse blanche en vrac		
▸ Joint cassant blanc en vrac non séparable + Colle beige non séparable + Peintures multiples en vrac non séparable + Couche plâtreuse blanche en vrac non séparable Carrelage	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0090 - Plafond - Enduit ciment - R+5 Bat BROCA - Sanitaire172_049	Réf échantillon ITGA : IT142304-8734 Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène		
▸ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0091 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Chambre 539_540			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8735	
		Description ITGA : Revêtement bicouche souple gris et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement bicouche souple gris et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0092 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+5 Bat BROCA - Chambre 539_540			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8736	
		Description ITGA : Papier peint / Peinture / Enduit plâtreux blanc	
▸ Papier peint non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0093 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+5 Bat BROCA - Chambre 539_540			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8737	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0094 - Linoléum + colle + ragréage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 164_050			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8738	
		Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	
▸ Revêtement cassant gris	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0095 - Colle de faïence - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 164_050			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8739	
		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0096 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 164_050			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8740	
		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0097 - Plafond - Enduit ciment - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 164_050			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8741	
		Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
▶ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0098 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Chambre 502			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8742	
		Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac hétérogène	
▶ Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8743	
Réf échantillon client : P0099 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+5 Bat BROCA - Chambre 502		Description ITGA : Papier peint / Peinture / Enduit plâtreux blanc	
▸ Papier peint non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8744	
Réf échantillon client : P0100 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+5 Bat BROCA - Chambre 502		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)

(1) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées.

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Marion GUINAULT Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - ILE DE FRANCE 10 Boulevard Louise Michel 91000 Évry-Courcouronnes	Réf. Commande ITGA : IT1423-9523 Réf. Commande Client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.B AIN_DAT_2023_04_06_1401_2564
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/04/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
ou électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8602	
Réf échantillon client : P0001 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 655		Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Peinture en vrac / Ragréage gris en vrac	
▸ Revêtement cassant beige	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
▸ Colle polymère jaune non séparable + Peinture en vrac non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8603	
Réf échantillon client : P0002 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Chambre 655		Description ITGA : Papier peint / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Papier peint non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8604	
Réf échantillon client : P0003 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+6 Bat BROCA - Chambre 655		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SYO (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8605	
Réf échantillon client : P0004 - Linoleum + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 156_097		Description ITGA : Revêtement cassant rose / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Revêtement cassant rose	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8606	
Réf échantillon client : P0005 - Colle de faïence - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 156_097		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
▶ Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0006 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 156_097			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8607	
		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0007 - Plafond - Panneaux et plaques - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 156_097			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8608	
		Description ITGA : Matériau plâtreux rose avec couche cartonnée	
▶ Matériau plâtreux rose avec couche cartonnée	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : BRC
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0008 - Plafond - Enduit ciment - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 156_097			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8609	
		Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
▶ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWG (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0009 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 675_676			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8610	
		Description ITGA : Revêtement souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Revêtement souple beige et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0010 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Chambre 675_676			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8611	
		Description ITGA : Papier peint / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Papier peint non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : MWG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0011 - Mur lourd - Enduit ciment + peinture + toile de verre - R+6 Bat BROCA - Chambre 675_676			
Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige			
▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0012 - Enduit platre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+6 Bat BROCA - Chambre 675_676			
Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac			
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0013 - Linoleum + colle + ragreage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 170_095			
Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture en vrac / Ragréage rose			
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC
▶ Colle polymère jaune non séparable + Peinture en vrac non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0014 - Colle de faience - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 170_095			
Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche			
▶ Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF (4)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0015 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture + toile de verre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 170_095			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8616	
		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige	
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FAF (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0016 - Plafond - Panneaux et plaques - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 170_095			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8617	
		Description ITGA : Papier peint / Matériau plâtreux rose avec couche cartonnée	
▸ Papier peint non séparable + Matériau plâtreux rose avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (2) Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0017 - Plafond - Enduit ciment - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 170_095			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8618	
		Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0018 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 647_648			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8619	
		Description ITGA : Peinture / Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris	
▸ Peinture	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWG
▸ Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWG
▸ Colle polymère jaune non séparable + Peinture non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWG (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8620	
Réf échantillon client : P0019 - Mur léger - Enduit platre + peinture - R+6 Bat BROCA - Chambre 647_648		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8621	
Réf échantillon client : P0020 - Enduit platre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+6 Bat BROCA - Chambre 647_648		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FAF (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8622	
Réf échantillon client : P0021 - Linoleum + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 159_083		Description ITGA : Revêtement cassant rose / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau beige en vrac hétérogène	
▸ Revêtement cassant rose	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste(s) : SYO / KOB (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8623	
Réf échantillon client : P0022 - Colle de faïence - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 159_083		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
▸ Peinture + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FAF (4)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8624	
Réf échantillon client : P0023 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 159_083		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige	
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FAF (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8625	
Réf échantillon client : P0024 - Plafond - Enduit ciment - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 159_083		Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8626	
Réf échantillon client : P0025 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 677		Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau beige	
▸ Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau beige non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8627	
Réf échantillon client : P0026 - Mur lourd - Enduit ciment + peinture + toile de verre - R+6 Bat BROCA - Chambre 677		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8628		
Réf échantillon client : P0027 - Enduit platre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+6 Bat BROCA - Chambre 677	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8629		
Réf échantillon client : P0028 - Colle de carrelage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 150_090	Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peinture / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac		
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + Peinture non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWG (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8630		
Réf échantillon client : P0029 - Colle de plinthe carrelage - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 150_090	Description ITGA : Carrelage / Colle beige		
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8631		
Réf échantillon client : P0030 - Colle de faïence - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 150_090	Description ITGA : Matériau souple beige / Carrelage / Colle blanche en vrac		
▸ Matériau souple beige + Colle blanche en vrac	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8632		
Réf échantillon client : P0031 - Plafond - Enduit ciment - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 150_090	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit beige en vrac		
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit beige en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0032 - Dalles de sol + colle + ragreage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 183_048			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8633	
		Description ITGA :	Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Couche blanche
▶ Revêtement cassant beige	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Couche blanche non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0033 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Chambre 183_048			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8634	
		Description ITGA :	Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0034 - Plafond - Panneaux et plaques - R+6 Bat BROCA - Chambre 183_048			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8635	
		Description ITGA :	Peinture / Couche fibreuse blanche / Matériau fibreux jaune
▶ Peinture non séparable + Couche fibreuse blanche non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0035 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+6 Bat BROCA - Chambre 183_048			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8636	
		Description ITGA :	Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MWG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0036 - Linoleum + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 184_049			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8637	
		Description ITGA : Revêtement cassant rose / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Revêtement cassant rose	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0037 - Colle de faïence - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 184_049			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8638	
		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche	
▶ Peintures multiples + Colle beige non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0038 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 184_049			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8639	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Toile fibreuse non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : MNE (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0039 - Plafond - Enduit ciment - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 184_049			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8640	
		Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
▶ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0040 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 604			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8641
		Description ITGA :	Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène
▸ Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWG
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris hétérogène non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWG (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0041 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Chambre 604			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8642
		Description ITGA :	Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0042 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+6 Bat BROCA - Chambre 604			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8643
		Description ITGA :	Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FAF (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0043 - Linoléum + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 179_063			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8644
		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWG
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWG (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0044 - Colle de faïence - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 179_063			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8645
		Description ITGA :	Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en vrac
▶ Peinture + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FAF (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0045 - Mur léger - Enduit platre + peinture - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 179_063			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8646
		Description ITGA :	Peinture / Toile fibreuse / Enduit plâtreux blanc en vrac
▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0046 - Plafond - Enduit ciment - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 179_063			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8647
		Description ITGA :	Enduit gris en vrac
▶ Enduit gris en vrac	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0047 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 641_642			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8648
		Description ITGA :	Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène
▶ Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8649	
Réf échantillon client : P0048 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Chambre 641_642		Description ITGA : Papier peint / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Papier peint non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWG (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8650	
Réf échantillon client : P0049 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+6 Bat BROCA - Chambre 641_642		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FAF (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8651	
Réf échantillon client : P0050 - Colle de carrelage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 164_055		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Carton / Matériau souple bleu / Matériau rose	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + Carton non séparable + Matériau souple bleu non séparable + Matériau rose non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Fatima BELARBI Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - ILE DE FRANCE 10 Boulevard Louise Michel 91000 Évry-Courcouronnes	Réf. Commande ITGA : IT1423-9524 Réf. Commande Client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.B AIN_DAT_2023_04_06_1401_2564
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/04/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0051 - Colle de plinthe carrelage - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 164_055	Réf échantillon ITGA : IT142304-8695 Description ITGA :	Carrelage / Colle beige en vrac / Couche plâtreuse blanche en vrac / Joint cassant blanc en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige en vrac non séparable + Couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + Joint cassant blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0052 - Colle de faïence - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 164_055			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8696
		Description ITGA :	Carrelage / Colle beige en vrac / Joint cassant blanc en vrac
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige en vrac non séparable + Joint cassant blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0053 - Plafond - Enduit ciment - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 164_055			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8697
		Description ITGA :	Enduit gris en vrac hétérogène
▸ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0054 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 189_052			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8698
		Description ITGA :	Revêtement bicouche souple gris et noir / Colle polymère jaune / Couche blanche / Ragréage gris en vrac hétérogène
▸ Revêtement bicouche souple gris et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SMY
▸ Colle polymère jaune non séparable + Couche blanche non séparable + Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SMY (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0055 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Chambre 189_052			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8699
		Description ITGA :	Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0056 - Linoleum + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 190_053			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8700	
		Description ITGA : Revêtement souple rose / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Revêtement souple rose	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SMY
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SMY (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0057 - Colle de faïence - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 190_053			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8701	
		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige en vrac / Couche plâtrée blanche en vrac	
▶ Peinture non séparable + Colle beige en vrac non séparable + Couche plâtrée blanche en vrac non séparable Carrelage	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWG (4)
	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0058 - Mur léger - Enduit platre + peinture - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 190_053			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8702	
		Description ITGA : Toile fibreuse blanche / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Toile fibreuse blanche non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0059 - Plafond - Enduit ciment - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 190_053			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8703	
		Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
▶ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0060 - Dalles de sol + colle + ragreage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 610_611			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8704	
		Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0061 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Chambre 610_611			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8705	
		Description ITGA : Papier peint / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Papier peint non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0062 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+6 Bat BROCA - Chambre 610_611			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8706	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0063 - Linoléum + colle + ragreage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 197_066			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8707	
		Description ITGA : Revêtement souple rose / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Revêtement souple rose	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0064 - Colle de faïence - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 197_066	Réf échantillon ITGA : IT142304-8708 Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac / Couche plâtreuse blanche en vrac / Joint cassant blanc en vrac / Peinture en vrac		
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige en vrac non séparable + Couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + Joint cassant blanc en vrac non séparable + Peinture en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante (1) / Chrysotile	Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0065 - Mur léger - Enduit platre + peinture - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 197_066	Réf échantillon ITGA : IT142304-8709 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0066 - Plafond - Enduit ciment - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 197_066	Réf échantillon ITGA : IT142304-8710 Description ITGA : Enduit gris en vrac		
▶ Enduit gris en vrac	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0067 - Linoleum + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 620	Réf échantillon ITGA : IT142304-8711 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac		
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0068 - Linoleum + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire205_061			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8712	
		Description ITGA : Revêtement cassant bleu / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac	
▶ Revêtement cassant bleu	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0069 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Chambre 577			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8713	
		Description ITGA : Revêtement bicouche souple gris et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Couche blanche	
▶ Revêtement bicouche souple gris et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste(s) : JNN / BRC
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Couche blanche non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0070 - Mur lourd - Enduit plâtre + enduit ciment + peinture - R+5 Bat BROCA - Chambre 577			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8714	
		Description ITGA : Papier peint / Enduit plâtreux beige / Enduit gris en vrac	
▶ Papier peint non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0071 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+5 Bat BROCA - Chambre 577			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8715	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac / Enduit gris en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0072 - Linoleum + colle + ragréage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 162_090			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8716	
		Description ITGA :	Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène / Couche blanche
▶ Revêtement cassant beige	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + Couche blanche non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0073 - Colle de faïence - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 162_090			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8717	
		Description ITGA :	Joint cassant blanc / Carrelage / Colle beige / Matériau plâtreux blanc
▶ Joint cassant blanc non séparable + Colle beige non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (5)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0074 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 162_090			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8718	
		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0075 - Plafond - Enduit ciment - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 162_090			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8719	
		Description ITGA :	Enduit gris en vrac hétérogène
▶ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0076 - Plafond - Panneaux et plaques - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 162_090			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8720	
		Description ITGA : Papier / Peinture en vrac / Matériau plâtreux rose avec couche cartonnée	
Papier non séparable + Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux rose avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (3) Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0077 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Chambre 573_574			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8721	
		Description ITGA : Revêtement bicouche souple gris et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement bicouche souple gris et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0078 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+5 Bat BROCA - Chambre 573_574			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8722	
		Description ITGA : Papier peint / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Papier peint non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0079 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+5 Bat BROCA - Chambre 573_574			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8723	
		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0080 - Linoleum + colle + ragreage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 170_097			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8724	
		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau gris en vrac
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0081 - Colle de faïence - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 170_097			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8725	
		Description ITGA :	Peinture / Joint cassant blanc en vrac / Carrelage / Colle beige / Matériau plâtreux blanc en vrac
▶ Peinture non séparable + Joint cassant blanc en vrac non séparable + Colle beige non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0082 - Mur leger - Enduit platre + peinture - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 170_097			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8726	
		Description ITGA :	Toile fibreuse blanche / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Revêtement souple beige en faible quantité / Colle polymère jaune en faible quantité
▶ Toile fibreuse blanche non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Revêtement souple beige en faible quantité non séparable + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0083 - Plafond - Enduit ciment - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 170_097			
Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène			
Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0084 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Chambre 535			
Description ITGA : Revêtement bicouche souple gris et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène			
Revêtement bicouche souple gris et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0085 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+5 Bat BROCA - Chambre 535			
Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc			
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0086 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+5 Bat BROCA - Chambre 535			
Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène			
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0087 - Colle de carrelage + revêtement d'etancheite + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Sanitaire172_049	Réf échantillon ITGA : IT142304-8731 Description ITGA : Carrelage / Colle beige avec couche en papier / Couche bleue / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Joint cassant gris		
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige avec couche en papier non séparable + Couche bleue non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0088 - Colle de plinthe carrelage - R+5 Bat BROCA - Sanitaire172_049	Réf échantillon ITGA : IT142304-8732 Description ITGA : Joint cassant blanc / Carrelage / Colle grise / Colle polymère jaune		
▸ Joint cassant blanc + Colle grise non séparable + Colle polymère jaune non séparable Carrelage	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (5)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0089 - Colle de faïence - R+5 Bat BROCA - Sanitaire172_049	Réf échantillon ITGA : IT142304-8733 Description ITGA : Joint cassant blanc en vrac / Carrelage / Colle beige / Peintures multiples en vrac / Couche plâtreuse blanche en vrac		
▸ Joint cassant blanc en vrac non séparable + Colle beige non séparable + Peintures multiples en vrac non séparable + Couche plâtreuse blanche en vrac non séparable Carrelage	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0090 - Plafond - Enduit ciment - R+5 Bat BROCA - Sanitaire172_049	Réf échantillon ITGA : IT142304-8734 Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène		
▸ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8735	
Réf échantillon client : P0091 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Chambre 539_540		Description ITGA : Revêtement bicouche souple gris et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement bicouche souple gris et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8736	
Réf échantillon client : P0092 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+5 Bat BROCA - Chambre 539_540		Description ITGA : Papier peint / Peinture / Enduit plâtreux blanc	
▸ Papier peint non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8737	
Réf échantillon client : P0093 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+5 Bat BROCA - Chambre 539_540		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8738	
Réf échantillon client : P0094 - Linoléum + colle + ragréage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 164_050		Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	
▸ Revêtement cassant gris	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0095 - Colle de faïence - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 164_050			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8739	
		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0096 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 164_050			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8740	
		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0097 - Plafond - Enduit ciment - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 164_050			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8741	
		Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
▶ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0098 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Chambre 502			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8742	
		Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac hétérogène	
▶ Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8743	
Réf échantillon client : P0099 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+5 Bat BROCA - Chambre 502		Description ITGA : Papier peint / Peinture / Enduit plâtreux blanc	
▸ Papier peint non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8744	
Réf échantillon client : P0100 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+5 Bat BROCA - Chambre 502		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)

(1) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées.

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Marion GUINAULT Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9525 EN DATE DU 14/04/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - ILE DE FRANCE 10 Boulevard Louise Michel 91000 Évry-Courcouronnes	Réf. Commande ITGA : IT1423-9525 Réf. Commande Client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.B AIN_DAT_2023_04_06_1401_2564
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/04/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8745		
Réf échantillon client : P0101 - Linoleum + colle + ragréage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 172_063	Description ITGA : Revêtement cassant marron / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Matériau gris en vrac		
▸ Revêtement cassant marron	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9525 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0102 - Colle de faïence - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 172_063			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8746	
		Description ITGA :	Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche / Joint cassant blanc
▶ Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable + Joint cassant blanc non séparable Carrelage	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (2) Analyste : BRC (4)
	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0103 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 172_063			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8747	
		Description ITGA :	Peintures multiples en vrac / Enduit plâtré blanc en vrac
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtré blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (2) Analyste : BRC (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0104 - Plafond - Enduit ciment - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 172_063			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8748	
		Description ITGA :	Enduit gris en vrac hétérogène
▶ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0105 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+4 Bat BROCA - Chambre 451_452			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8749	
		Description ITGA :	Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris
▶ Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9525 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8750		
Réf échantillon client : P0106 - Mur léger - Enduit platre + peinture - R+4 Bat BROCA - Chambre 451_452	Description ITGA : Papier peint / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
▶ Papier peint non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8751		
Réf échantillon client : P0107 - Enduit platre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+4 Bat BROCA - Chambre 451_452	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8752		
Réf échantillon client : P0108 - Linoleum + colle + ragréage + chape maigre - R+4 Bat BROCA - Sanitaire 150_090	Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Matériau gris en vrac		
▶ Revêtement cassant gris	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAB
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ABK (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8753		
Réf échantillon client : P0109 - Colle de faïence - R+4 Bat BROCA - Sanitaire 150_090	Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche		
▶ Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAB (4)
Carrelage	---	Non analysé	

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9525 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0110 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+4 Bat BROCA - Sanitaire 150_090	Réf échantillon ITGA : IT142304-8754 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0111 - Plafond - Enduit ciment - R+4 Bat BROCA - Sanitaire 150_090	Réf échantillon ITGA : IT142304-8755 Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène		
Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0112 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+4 Bat BROCA - Chambre 471_472	Réf échantillon ITGA : IT142304-8756 Description ITGA : Revêtement bicouche souple gris et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac hétérogène		
Revêtement bicouche souple gris et noir	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0113 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+4 Bat BROCA - Chambre 471_472	Réf échantillon ITGA : IT142304-8757 Description ITGA : Papier peint / Peinture / Enduit plâtreux blanc		
Papier peint non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (2) Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0114 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+4 Bat BROCA - Sanitaire 170_102	Réf échantillon ITGA : IT142304-8758 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Enduit gris en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FAB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9525 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0115 - Colle de carrelage + revêtement d'étancheite + ragréage + chape maigre - R+4 Bat BROCA - Sanitaire 170_102			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8759
		Description ITGA :	Joint cassant gris / Carrelage / Colle grise avec couche en papier / Couche bleue / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac
▶ Joint cassant gris + Colle grise avec couche en papier non séparable + Couche bleue non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable Carrelage	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE (3)
	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0116 - Colle de plinthe carrelage - R+4 Bat BROCA - Sanitaire 170_102			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8760
		Description ITGA :	Carrelage / Colle grise / Peinture / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc en vrac
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise non séparable + Peinture non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant blanc en vrac non séparable	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ABK (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0117 - Colle de faïence - R+4 Bat BROCA - Sanitaire 170_102			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8761
		Description ITGA :	Peinture / Carrelage / Colle beige en vrac / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc en vrac / Matériau souple blanc
▶ Peinture non séparable + Colle beige en vrac non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant blanc en vrac non séparable + Matériau souple blanc non séparable Carrelage	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ABK (3)
	---	Non analysé	

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9525 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8762		
Réf échantillon client : P0118 - Plafond - Enduit ciment - R+4 Bat BROCA - Sanitaire 170_102	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène		
Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ABK (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8763		
Réf échantillon client : P0119 - Plafond - Enduit ciment - R+4 Bat BROCA - Sanitaire 184_049	Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène		
Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : REM (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8764		
Réf échantillon client : P0120 - Plafond - Enduit ciment - R+4 Bat BROCA - Sanitaire 179_063	Description ITGA : Enduit gris en vrac		
Enduit gris en vrac	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ABK (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8765		
Réf échantillon client : P0121 - Mur lourd - Enduit ciment - R+4 Bat BROCA - Sanitaire 179_063	Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac		
Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8766		
Réf échantillon client : P0122 - Plafond - Enduit ciment - R+4 Bat BROCA - Sanitaire 179_063	Description ITGA : Matériau blanc en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène		
Matériau blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9525 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0123 - Dalles de sol + colle + ragreage + chape maigre - R+3 Bat BROCA - Chambre 341_342			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8767	
		Description ITGA :	Revêtement bicouche souple gris et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène
▸ Revêtement bicouche souple gris et noir	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0124 - Linoleum + colle + ragreage + chape maigre - R+3 Bat BROCA - Sanitaire 164_055			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8768	
		Description ITGA :	Revêtement cassant marron / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau gris en vrac hétérogène
▸ Revêtement cassant marron	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ABK (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0125 - Colle de faïence - R+3 Bat BROCA - Sanitaire 164_055			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8769	
		Description ITGA :	Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche / Joint cassant blanc
▸ Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable + Joint cassant blanc non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
Carrelage	---	Non analysé	

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9525 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0126 - Mur lourd - Enduit platre + peinture + toile de verre - R+3 Bat BROCA - Sanitaire 164_055			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8770	
		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0127 - Plafond - Enduit ciment - R+3 Bat BROCA - Sanitaire 164_055			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8771	
		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène	
▶ Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0128 - Dalles de sol + colle + ragreage + chape maigre - R+3 Bat BROCA - Chambre 306_307			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8772	
		Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau gris en vrac hétérogène	
▶ Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0129 - Mur léger - Enduit platre + peinture - R+3 Bat BROCA - Chambre 306_307			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8773	
		Description ITGA : Papier peint / Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▶ Papier peint non séparable + Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9525 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8774	
Réf échantillon client : P0130 - Enduit platre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+3 Bat BROCA - Chambre 306_307		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8775	
Réf échantillon client : P0131 - Linoleum + colle + ragreage + chape maigre - R+3 Bat BROCA - Sanitaire 190_066		Description ITGA : Revêtement cassant marron / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
Revêtement cassant marron	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8776	
Réf échantillon client : P0132 - Colle de faience - R+3 Bat BROCA - Sanitaire 190_066		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Peintures multiples non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable Carrelage	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (2) Analyste : BRC (4)
	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8777	
Réf échantillon client : P0133 - Mur léger - Enduit platre + peinture - R+3 Bat BROCA - Sanitaire 190_066		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9525 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0134 - Plafond - Enduit ciment - R+3 Bat BROCA - Sanitaire 190_066			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8778
		Description ITGA :	Matériau blanc en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène
▶ Matériau blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0135 - Linoleum + colle + ragreage + chape maigre - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 170_104			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8779
		Description ITGA :	Revêtement cassant marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau gris en vrac hétérogène
▶ Revêtement cassant marron	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0136 - Colle de faïence - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 170_104			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8780
		Description ITGA :	Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtruse blanche
▶ Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtruse blanche non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : MNE (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0137 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 170_104			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8781
		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : MNE (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9525 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0138 - Plafond - Enduit ciment - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 170_104		Réf échantillon ITGA : IT142304-8782 Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0139 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+2 Bat BROCA - Chambre 269_270		Réf échantillon ITGA : IT142304-8783 Description ITGA : Revêtement bicouche souple gris et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Revêtement bicouche souple gris et noir	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0140 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+2 Bat BROCA - Chambre 269_270		Réf échantillon ITGA : IT142304-8784 Description ITGA : Papier peint / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Papier peint non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0141 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+2 Bat BROCA - Chambre 269_270		Réf échantillon ITGA : IT142304-8785 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SYO (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9525 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0142 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+3 Bat BROCA - Chambre 369_370			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8786	
		Description ITGA :	Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène
▶ Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris hétérogène non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0143 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+3 Bat BROCA - Chambre 369_370			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8787	
		Description ITGA :	Papier peint / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche
▶ Papier peint non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0144 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+3 Bat BROCA - Chambre 369_370			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8788	
		Description ITGA :	Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SYO (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0145 - Linoléum + colle + ragréage + chape maigre - R+3 Bat BROCA - Sanitaire 170_104			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8789	
		Description ITGA :	Revêtement cassant marron / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau gris en vrac
▶ Revêtement cassant marron	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9525 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0146 - Colle de faïence - R+3 Bat BROCA - Sanitaire 170_104			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8790	
		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche / Joint cassant blanc	
▸ Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable + Joint cassant blanc non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0147 - Mur léger - Enduit platre + peinture - R+3 Bat BROCA - Sanitaire 170_104			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8791	
		Description ITGA : Toile fibreuse blanche / Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Toile fibreuse blanche non séparable + Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKV (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0148 - Plafond - Enduit ciment - R+3 Bat BROCA - Sanitaire 170_104			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8792	
		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0149 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+3 Bat BROCA - Chambre 349_350			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8793	
		Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac hétérogène	
▸ Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9525 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8794	
Réf échantillon client : P0150 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+3 Bat BROCA - Chambre 349_350		Description ITGA : Papier peint / Peinture / Enduit plâtreux blanc	
Papier peint non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Marie NEDELEC DELCOURT Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9526 EN DATE DU 14/04/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - ILE DE FRANCE 10 Boulevard Louise Michel 91000 Évry-Courcouronnes	Réf. Commande ITGA : IT1423-9526 Réf. Commande Client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.B AIN_DAT_2023_04_06_1401_2564
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/04/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8795	
Réf échantillon client : P0151 - Enduit platre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+3 Bat BROCA - Chambre 349_350		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9526 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0152 - Linoleum + colle + ragréage + chape maigre - R+3 Bat BROCA - Sanitaire 150_088			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8796	
		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0153 - Colle de faïence - R+3 Bat BROCA - Sanitaire 150_088			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8797	
		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche	
▸ Peinture + Colle beige non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0154 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+3 Bat BROCA - Sanitaire 150_088			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8798	
		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : ABK (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0155 - Plafond - Enduit ciment - R+3 Bat BROCA - Sanitaire 150_088			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8799	
		Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ZAS (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9526 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0156 - Dalles de sol + colle + ragreage + chape maigre - R+2 Bat BROCA - Chambre 246_245			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8800	
		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AUG
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AUG (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0157 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+2 Bat BROCA - Chambre 246_245			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8801	
		Description ITGA :	Peinture / Papier / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peinture non séparable + Papier non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0158 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+2 Bat BROCA - Chambre 246_245			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8802	
		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SYO (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0159 - Linoleum + colle + ragreage + chape maigre - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 150_081			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8803	
		Description ITGA :	Revêtement cassant marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau gris en vrac
▸ Revêtement cassant marron	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9526 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8804		
Réf échantillon client : P0160 - Colle de faïence - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 150_081	Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche		
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8805		
Réf échantillon client : P0161 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 150_081	Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : MNE (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8806		
Réf échantillon client : P0162 - Plafond - Enduit ciment - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 150_081	Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène		
▸ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8807		
Réf échantillon client : P0163 - Colle de carrelage + chape maigre - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 150_090	Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peinture		
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8808		
Réf échantillon client : P0164 - Colle de plinthe carrelage - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 150_090	Description ITGA : Carrelage / Colle grise en faible quantité en vrac		
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en faible quantité en vrac	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9526 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8809	
Réf échantillon client : P0165 - Colle de faïence - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 150_090		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Joint cassant blanc en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + Joint cassant blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8810	
Réf échantillon client : P0166 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+2 Bat BROCA - Chambre 275_276		Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Revêtement cassant beige	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8811	
Réf échantillon client : P0167 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+2 Bat BROCA - Chambre 275_276		Description ITGA : Papier peint / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Papier peint non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : ZAS (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8812	
Réf échantillon client : P0168 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+2 Bat BROCA - Chambre 275_276		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SYO (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9526 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0169 - Linoleum + colle + ragréage + chape maigre - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 170_095			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8813	
		Description ITGA : Revêtement cassant marron / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
▶ Revêtement cassant marron	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AUG
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AUG (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0170 - Colle de faïence - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 170_095			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8814	
		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAB (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0171 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 170_095			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8815	
		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ZAS (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0172 - Plafond - Enduit ciment - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 170_095			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8816	
		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
▶ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ABK (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0173 - Plafond - Enduit ciment + peinture - R+4 Bat BROCA - Sanitaire 164_050			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8817	
		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
▶ Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distingues par M. (2) Analyste : MNE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9526 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8818		
Réf échantillon client : P0174 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 164_050	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : ZAS (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8819		
Réf échantillon client : P0175 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 199_054	Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac		
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : ZAS (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8820		
Réf échantillon client : P0176 - Plafond - Enduit ciment - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 199_054	Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène		
▸ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ZAS (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8821		
Réf échantillon client : P0177 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+2 Bat BROCA - Chambre 210_211	Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau gris en vrac hétérogène		
▸ Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8822		
Réf échantillon client : P0178 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+2 Bat BROCA - Chambre 210_211	Description ITGA : Peinture / Papier / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▸ Peinture non séparable + Papier non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : ZAS (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9526 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0179 - Enduit platre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+2 Bat BROCA - Chambre 210_211	Réf échantillon ITGA : IT142304-8823 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ZAS (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0180 - Linoleum + colle + ragreage + chape maigre - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 197_066	Réf échantillon ITGA : IT142304-8824 Description ITGA : Revêtement cassant marron / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau gris en vrac hétérogène		
Revêtement cassant marron	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ZAS
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ZAS (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0181 - Colle de faïence - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 197_066	Réf échantillon ITGA : IT142304-8825 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité		
Peinture + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0182 - Mur léger - Enduit platre + peinture - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 197_066	Réf échantillon ITGA : IT142304-8826 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : MNE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9526 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8827		
Réf échantillon client : P0183 - Plafond - Enduit ciment - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 197_066	Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène		
Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8828		
Réf échantillon client : P0184 - Cloison legere - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées - R+1 Bat BROCA - Bureau des rendez-vous	Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8829		
Réf échantillon client : P0185 - Plafond - Enduit ciment - R+1 Bat BROCA - Bureau des rendez-vous	Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène		
Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ZAS (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8830		
Réf échantillon client : P0186 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+1 Bat BROCA - Bureau secretariat	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8831		
Réf échantillon client : P0187 - Plafond - Enduit ciment - R+1 Bat BROCA - Bureau secretariat	Description ITGA : Enduit compact gris en vrac hétérogène		
Enduit compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ABK (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9526 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0188 - Isolant plafond - R+1 Bat BROCA - Bureau secretariat			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8832
		Description ITGA :	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Matériau fibreux marron
▶ Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + Matériau fibreux marron	MOLP + META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (2) Analyste : BRC (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0189 - Plafond - Panneaux colles visses ou cloues - R+1 Bat BROCA - Circulation			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8833
		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : MNE (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Marie NEDELEC DELCOURT Analyste

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - ILE DE FRANCE 10 Boulevard Louise Michel 91000 Évry-Courcouronnes	Réf. Commande ITGA : IT1423-9523 Réf. Commande Client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.B AIN_DAT_2023_04_06_1401_2564
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/04/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8602	
Réf échantillon client : P0001 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 655		Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Peinture en vrac / Ragréage gris en vrac	
▸ Revêtement cassant beige	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
▸ Colle polymère jaune non séparable + Peinture en vrac non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8603	
Réf échantillon client : P0002 - Mur léger - Enduit platre + peinture - R+6 Bat BROCA - Chambre 655		Description ITGA : Papier peint / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Papier peint non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8604	
Réf échantillon client : P0003 - Enduit platre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+6 Bat BROCA - Chambre 655		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SYO (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8605	
Réf échantillon client : P0004 - Linoleum + colle + ragreage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 156_097		Description ITGA : Revêtement cassant rose / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Revêtement cassant rose	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8606	
Réf échantillon client : P0005 - Colle de faïence - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 156_097		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
▶ Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0006 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 156_097			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8607	
		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0007 - Plafond - Panneaux et plaques - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 156_097			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8608	
		Description ITGA : Matériau plâtreux rose avec couche cartonnée	
▶ Matériau plâtreux rose avec couche cartonnée	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : BRC
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0008 - Plafond - Enduit ciment - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 156_097			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8609	
		Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
▶ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWG (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0009 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 675_676			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8610	
		Description ITGA : Revêtement souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Revêtement souple beige et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0010 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Chambre 675_676			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8611	
		Description ITGA : Papier peint / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Papier peint non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : MWG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0011 - Mur lourd - Enduit ciment + peinture + toile de verre - R+6 Bat BROCA - Chambre 675_676			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8612	
		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige	
▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0012 - Enduit platre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+6 Bat BROCA - Chambre 675_676			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8613	
		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0013 - Linoleum + colle + ragreage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 170_095			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8614	
		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture en vrac / Ragréage rose	
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC
▶ Colle polymère jaune non séparable + Peinture en vrac non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0014 - Colle de faïence - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 170_095			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8615	
		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
▶ Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF (4)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0015 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture + toile de verre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 170_095			
Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige		Réf échantillon ITGA : IT142304-8616	
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyse : FAF (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0016 - Plafond - Panneaux et plaques - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 170_095			
Description ITGA : Papier peint / Matériau plâtreux rose avec couche cartonnée		Réf échantillon ITGA : IT142304-8617	
Papier peint non séparable + Matériau plâtreux rose avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (2) Analyse : BRC (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0017 - Plafond - Enduit ciment - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 170_095			
Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène		Réf échantillon ITGA : IT142304-8618	
Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : SYO (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0018 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 647_648			
Description ITGA : Peinture / Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris		Réf échantillon ITGA : IT142304-8619	
Peinture	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : MWG
Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : MWG
Colle polymère jaune non séparable + Peinture non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : MWG (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0019 - Mur léger - Enduit platre + peinture - R+6 Bat BROCA - Chambre 647_648	Réf échantillon ITGA : IT142304-8620 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0020 - Enduit platre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+6 Bat BROCA - Chambre 647_648	Réf échantillon ITGA : IT142304-8621 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FAF (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0021 - Linoleum + colle + ragreage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 159_083	Réf échantillon ITGA : IT142304-8622 Description ITGA : Revêtement cassant rose / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau beige en vrac hétérogène		
▸ Revêtement cassant rose	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste(s) : SYO / KOB (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0022 - Colle de faience - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 159_083	Réf échantillon ITGA : IT142304-8623 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche		
▸ Peinture + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FAF (4)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8624	
Réf échantillon client : P0023 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 159_083		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige	
▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FAF (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8625	
Réf échantillon client : P0024 - Plafond - Enduit ciment - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 159_083		Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
▶ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8626	
Réf échantillon client : P0025 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 677		Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau beige	
▶ Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau beige non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8627	
Réf échantillon client : P0026 - Mur lourd - Enduit ciment + peinture + toile de verre - R+6 Bat BROCA - Chambre 677		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
▶ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8628		
Réf échantillon client : P0027 - Enduit platre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+6 Bat BROCA - Chambre 677	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8629		
Réf échantillon client : P0028 - Colle de carrelage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 150_090	Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peinture / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac		
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + Peinture non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWG (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8630		
Réf échantillon client : P0029 - Colle de plinthe carrelage - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 150_090	Description ITGA : Carrelage / Colle beige		
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8631		
Réf échantillon client : P0030 - Colle de faïence - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 150_090	Description ITGA : Matériau souple beige / Carrelage / Colle blanche en vrac		
▸ Matériau souple beige + Colle blanche en vrac	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8632		
Réf échantillon client : P0031 - Plafond - Enduit ciment - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 150_090	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit beige en vrac		
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit beige en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0032 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 183_048			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8633	
		Description ITGA :	Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Couche blanche
▶ Revêtement cassant beige	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Couche blanche non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0033 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Chambre 183_048			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8634	
		Description ITGA :	Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0034 - Plafond - Panneaux et plaques - R+6 Bat BROCA - Chambre 183_048			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8635	
		Description ITGA :	Peinture / Couche fibreuse blanche / Matériau fibreux jaune
▶ Peinture non séparable + Couche fibreuse blanche non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0035 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+6 Bat BROCA - Chambre 183_048			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8636	
		Description ITGA :	Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MWG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0036 - Linoleum + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 184_049			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8637	
		Description ITGA : Revêtement cassant rose / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Revêtement cassant rose	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0037 - Colle de faïence - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 184_049			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8638	
		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche	
▶ Peintures multiples + Colle beige non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0038 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 184_049			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8639	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Toile fibreuse non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : MNE (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0039 - Plafond - Enduit ciment - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 184_049			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8640	
		Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
▶ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0040 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 604			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8641
		Description ITGA :	Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène
▶ Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWG
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris hétérogène non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWG (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0041 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Chambre 604			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8642
		Description ITGA :	Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac
▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0042 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+6 Bat BROCA - Chambre 604			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8643
		Description ITGA :	Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FAF (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0043 - Linoléum + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 179_063			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8644
		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWG
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWG (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0044 - Colle de faïence - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 179_063			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8645
		Description ITGA :	Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en vrac
▸ Peinture + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FAF (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0045 - Mur léger - Enduit platre + peinture - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 179_063			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8646
		Description ITGA :	Peinture / Toile fibreuse / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0046 - Plafond - Enduit ciment - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 179_063			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8647
		Description ITGA :	Enduit gris en vrac
▸ Enduit gris en vrac	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0047 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 641_642			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8648
		Description ITGA :	Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène
▸ Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9523 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8649	
Réf échantillon client : P0048 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Chambre 641_642		Description ITGA : Papier peint / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Papier peint non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWG (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8650	
Réf échantillon client : P0049 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+6 Bat BROCA - Chambre 641_642		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FAF (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8651	
Réf échantillon client : P0050 - Colle de carrelage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 164_055		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Carton / Matériau souple bleu / Matériau rose	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + Carton non séparable + Matériau souple bleu non séparable + Matériau rose non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Fatima BELARBI Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - ILE DE FRANCE 10 Boulevard Louise Michel 91000 Évry-Courcouronnes	Réf. Commande ITGA : IT1423-9524 Réf. Commande Client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.B AIN_DAT_2023_04_06_1401_2564
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/04/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8695		
Réf échantillon client : P0051 - Colle de plinthe carrelage - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 164_055	Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac / Couche plâtreuse blanche en vrac / Joint cassant blanc en vrac		
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige en vrac non séparable + Couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + Joint cassant blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0052 - Colle de faïence - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 164_055			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8696
		Description ITGA :	Carrelage / Colle beige en vrac / Joint cassant blanc en vrac
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige en vrac non séparable + Joint cassant blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0053 - Plafond - Enduit ciment - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 164_055			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8697
		Description ITGA :	Enduit gris en vrac hétérogène
▸ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0054 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 189_052			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8698
		Description ITGA :	Revêtement bicouche souple gris et noir / Colle polymère jaune / Couche blanche / Ragréage gris en vrac hétérogène
▸ Revêtement bicouche souple gris et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SMY
▸ Colle polymère jaune non séparable + Couche blanche non séparable + Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SMY (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0055 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Chambre 189_052			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8699
		Description ITGA :	Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0056 - Linoleum + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 190_053			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8700	
		Description ITGA :	Revêtement souple rose / Colle polymère jaune / Ragréage gris
▶ Revêtement souple rose	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SMY
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SMY (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0057 - Colle de faïence - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 190_053			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8701	
		Description ITGA :	Peinture / Carrelage / Colle beige en vrac / Couche plâtrée blanche en vrac
▶ Peinture non séparable + Colle beige en vrac non séparable + Couche plâtrée blanche en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWG (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0058 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 190_053			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8702	
		Description ITGA :	Toile fibreuse blanche / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
▶ Toile fibreuse blanche non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0059 - Plafond - Enduit ciment - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 190_053			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8703	
		Description ITGA :	Enduit gris en vrac hétérogène
▶ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0060 - Dalles de sol + colle + ragreage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 610_611			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8704	
		Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0061 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+6 Bat BROCA - Chambre 610_611			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8705	
		Description ITGA : Papier peint / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Papier peint non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0062 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+6 Bat BROCA - Chambre 610_611			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8706	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0063 - Linoléum + colle + ragreage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 197_066			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8707	
		Description ITGA : Revêtement souple rose / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Revêtement souple rose	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0064 - Colle de faïence - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 197_066	Réf échantillon ITGA : IT142304-8708 Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac / Couche plâtreuse blanche en vrac / Joint cassant blanc en vrac / Peinture en vrac		
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige en vrac non séparable + Couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + Joint cassant blanc en vrac non séparable + Peinture en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante (1) / Chrysotile	Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0065 - Mur léger - Enduit platre + peinture - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 197_066	Réf échantillon ITGA : IT142304-8709 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0066 - Plafond - Enduit ciment - R+6 Bat BROCA - Sanitaire 197_066	Réf échantillon ITGA : IT142304-8710 Description ITGA : Enduit gris en vrac		
▸ Enduit gris en vrac	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0067 - Linoleum + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Chambre 620	Réf échantillon ITGA : IT142304-8711 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac		
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0068 - Linoleum + colle + ragréage + chape maigre - R+6 Bat BROCA - Sanitaire205_061			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8712	
		Description ITGA : Revêtement cassant bleu / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac	
▶ Revêtement cassant bleu	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0069 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Chambre 577			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8713	
		Description ITGA : Revêtement bicouche souple gris et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Couche blanche	
▶ Revêtement bicouche souple gris et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste(s) : JNN / BRC
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Couche blanche non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0070 - Mur lourd - Enduit plâtre + enduit ciment + peinture - R+5 Bat BROCA - Chambre 577			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8714	
		Description ITGA : Papier peint / Enduit plâtreux beige / Enduit gris en vrac	
▶ Papier peint non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0071 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+5 Bat BROCA - Chambre 577			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8715	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac / Enduit gris en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0072 - Linoleum + colle + ragréage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 162_090			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8716	
		Description ITGA :	Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène / Couche blanche
▶ Revêtement cassant beige	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + Couche blanche non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0073 - Colle de faïence - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 162_090			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8717	
		Description ITGA :	Joint cassant blanc / Carrelage / Colle beige / Matériau plâtreux blanc
▶ Joint cassant blanc non séparable + Colle beige non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (5)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0074 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 162_090			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8718	
		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0075 - Plafond - Enduit ciment - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 162_090			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8719	
		Description ITGA :	Enduit gris en vrac hétérogène
▶ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0076 - Plafond - Panneaux et plaques - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 162_090			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8720	
		Description ITGA : Papier / Peinture en vrac / Matériau plâtreux rose avec couche cartonnée	
Papier non séparable + Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux rose avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (3) Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0077 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Chambre 573_574			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8721	
		Description ITGA : Revêtement bicouche souple gris et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement bicouche souple gris et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0078 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+5 Bat BROCA - Chambre 573_574			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8722	
		Description ITGA : Papier peint / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Papier peint non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0079 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+5 Bat BROCA - Chambre 573_574			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8723	
		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0080 - Linoleum + colle + ragreage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 170_097			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8724	
		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau gris en vrac
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0081 - Colle de faïence - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 170_097			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8725	
		Description ITGA :	Peinture / Joint cassant blanc en vrac / Carrelage / Colle beige / Matériau plâtreux blanc en vrac
▶ Peinture non séparable + Joint cassant blanc en vrac non séparable + Colle beige non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0082 - Mur leger - Enduit platre + peinture - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 170_097			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8726	
		Description ITGA :	Toile fibreuse blanche / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Revêtement souple beige en faible quantité / Colle polymère jaune en faible quantité
▶ Toile fibreuse blanche non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Revêtement souple beige en faible quantité non séparable + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0083 - Plafond - Enduit ciment - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 170_097			
Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène			
Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0084 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Chambre 535			
Description ITGA : Revêtement bicouche souple gris et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène			
Revêtement bicouche souple gris et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0085 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+5 Bat BROCA - Chambre 535			
Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc			
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0086 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+5 Bat BROCA - Chambre 535			
Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène			
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0087 - Colle de carrelage + revêtement d'etancheite + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Sanitaire172_049			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8731	
		Description ITGA : Carrelage / Colle beige avec couche en papier / Couche bleue / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▀ Colle beige avec couche en papier non séparable + Couche bleue non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0088 - Colle de plinthe carrelage - R+5 Bat BROCA - Sanitaire172_049			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8732	
		Description ITGA : Joint cassant blanc / Carrelage / Colle grise / Colle polymère jaune	
▀ Joint cassant blanc + Colle grise non séparable + Colle polymère jaune non séparable Carrelage	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (5)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0089 - Colle de faïence - R+5 Bat BROCA - Sanitaire172_049			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8733	
		Description ITGA : Joint cassant blanc en vrac / Carrelage / Colle beige / Peintures multiples en vrac / Couche plâtreuse blanche en vrac	
▀ Joint cassant blanc en vrac non séparable + Colle beige non séparable + Peintures multiples en vrac non séparable + Couche plâtreuse blanche en vrac non séparable Carrelage	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0090 - Plafond - Enduit ciment - R+5 Bat BROCA - Sanitaire172_049			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8734	
		Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
▀ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0091 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Chambre 539_540			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8735	
		Description ITGA : Revêtement bicouche souple gris et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement bicouche souple gris et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0092 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+5 Bat BROCA - Chambre 539_540			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8736	
		Description ITGA : Papier peint / Peinture / Enduit plâtreux blanc	
▸ Papier peint non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0093 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+5 Bat BROCA - Chambre 539_540			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8737	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JNN (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0094 - Linoléum + colle + ragréage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 164_050			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8738	
		Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	
▸ Revêtement cassant gris	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0095 - Colle de faïence - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 164_050			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8739	
		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0096 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 164_050			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8740	
		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0097 - Plafond - Enduit ciment - R+5 Bat BROCA - Sanitaire 164_050			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8741	
		Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
▶ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0098 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+5 Bat BROCA - Chambre 502			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8742	
		Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac hétérogène	
▶ Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9524 EN DATE DU 12/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8743	
Réf échantillon client : P0099 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+5 Bat BROCA - Chambre 502		Description ITGA : Papier peint / Peinture / Enduit plâtreux blanc	
▸ Papier peint non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (5)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8744	
Réf échantillon client : P0100 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+5 Bat BROCA - Chambre 502		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYO (4)

(1) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées.

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Marion GUINAULT Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9526 EN DATE DU 14/04/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AED GROUPE - ILE DE FRANCE 10 Boulevard Louise Michel 91000 Évry-Courcouronnes	Réf. Commande ITGA : IT1423-9526 Réf. Commande Client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R02.R06_SALLE.DE.B AIN_DAT_2023_04_06_1401_2564
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/04/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8795	
Réf échantillon client : P0151 - Enduit platre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+3 Bat BROCA - Chambre 349_350		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9526 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0152 - Linoleum + colle + ragréage + chape maigre - R+3 Bat BROCA - Sanitaire 150_088			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8796	
		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0153 - Colle de faïence - R+3 Bat BROCA - Sanitaire 150_088			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8797	
		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche	
▸ Peinture + Colle beige non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0154 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+3 Bat BROCA - Sanitaire 150_088			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8798	
		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : ABK (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0155 - Plafond - Enduit ciment - R+3 Bat BROCA - Sanitaire 150_088			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8799	
		Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ZAS (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9526 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0156 - Dalles de sol + colle + ragreage + chape maigre - R+2 Bat BROCA - Chambre 246_245			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8800	
		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AUG
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AUG (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0157 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+2 Bat BROCA - Chambre 246_245			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8801	
		Description ITGA : Peinture / Papier / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Papier non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0158 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+2 Bat BROCA - Chambre 246_245			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8802	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SYO (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0159 - Linoleum + colle + ragreage + chape maigre - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 150_081			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8803	
		Description ITGA : Revêtement cassant marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau gris en vrac	
▸ Revêtement cassant marron	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9526 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0160 - Colle de faïence - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 150_081			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8804	
		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0161 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 150_081			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8805	
		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : MNE (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0162 - Plafond - Enduit ciment - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 150_081			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8806	
		Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
▶ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0163 - Colle de carrelage + chape maigre - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 150_090			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8807	
		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peinture	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0164 - Colle de plinthe carrelage - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 150_090			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8808	
		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en faible quantité en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise en faible quantité en vrac	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9526 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8809	
Réf échantillon client : P0165 - Colle de faïence - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 150_090		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Joint cassant blanc en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + Joint cassant blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8810	
Réf échantillon client : P0166 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+2 Bat BROCA - Chambre 275_276		Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Revêtement cassant beige	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8811	
Réf échantillon client : P0167 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+2 Bat BROCA - Chambre 275_276		Description ITGA : Papier peint / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Papier peint non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : ZAS (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142304-8812	
Réf échantillon client : P0168 - Enduit plâtre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+2 Bat BROCA - Chambre 275_276		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SYO (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9526 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0169 - Linoleum + colle + ragréage + chape maigre - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 170_095			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8813	
		Description ITGA : Revêtement cassant marron / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
▶ Revêtement cassant marron	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AUG
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AUG (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0170 - Colle de faïence - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 170_095			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8814	
		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAB (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0171 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 170_095			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8815	
		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ZAS (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0172 - Plafond - Enduit ciment - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 170_095			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8816	
		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
▶ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ABK (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0173 - Plafond - Enduit ciment + peinture - R+4 Bat BROCA - Sanitaire 164_050			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8817	
		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
▶ Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distingues par M. (2) Analyste : MNE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9526 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8818		
Réf échantillon client : P0174 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 164_050	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : ZAS (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8819		
Réf échantillon client : P0175 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 199_054	Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac		
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : ZAS (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8820		
Réf échantillon client : P0176 - Plafond - Enduit ciment - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 199_054	Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène		
▸ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ZAS (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8821		
Réf échantillon client : P0177 - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+2 Bat BROCA - Chambre 210_211	Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau gris en vrac hétérogène		
▸ Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142304-8822		
Réf échantillon client : P0178 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+2 Bat BROCA - Chambre 210_211	Description ITGA : Peinture / Papier / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▸ Peinture non séparable + Papier non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : ZAS (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9526 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0179 - Enduit platre + Enduit ciment + peinture de plafond - R+2 Bat BROCA - Chambre 210_211			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8823	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ZAS (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0180 - Linoleum + colle + ragreage + chape maigre - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 197_066			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8824	
		Description ITGA : Revêtement cassant marron / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Revêtement cassant marron	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ZAS
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ZAS (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0181 - Colle de faïence - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 197_066			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8825	
		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité	
▸ Peinture + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_R0 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0182 - Mur léger - Enduit platre + peinture - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 197_066			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-8826	
		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : MNE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9526 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0183 - Plafond - Enduit ciment - R+2 Bat BROCA - Sanitaire 197_066			
Réf échantillon ITGA : IT142304-8827		Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0184 - Cloison legere - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées - R+1 Bat BROCA - Bureau des rendez-vous			
Réf échantillon ITGA : IT142304-8828		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0185 - Plafond - Enduit ciment - R+1 Bat BROCA - Bureau des rendez-vous			
Réf échantillon ITGA : IT142304-8829		Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ZAS (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0186 - Mur léger - Enduit plâtre + peinture - R+1 Bat BROCA - Bureau secretariat			
Réf échantillon ITGA : IT142304-8830		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0187 - Plafond - Enduit ciment - R+1 Bat BROCA - Bureau secretariat			
Réf échantillon ITGA : IT142304-8831		Description ITGA : Enduit compact gris en vrac hétérogène	
▸ Enduit compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ABK (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9526 EN DATE DU 14/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0188 - Isolant plafond - R+1 Bat BROCA - Bureau secretariat			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8832
		Description ITGA :	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Matériau fibreux marron
▶ Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + Matériau fibreux marron	MOLP + META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (2) Analyste : BRC (3)
Réf dossier client : APHP11_2_BRC_20230316_BROCA_RO 2.R06_SALLE.DE.BAIN_DAT - Hopital Broca de Paris 54-56, rue Pascal 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0189 - Plafond - Panneaux colles vissés ou cloués - R+1 Bat BROCA - Circulation			
		Réf échantillon ITGA :	IT142304-8833
		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : MNE (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Marie NEDELEC DELCOURT Analyste

Certificat N° C3681

Monsieur Joël CIVIL

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :



Amiante avec mention	Certificat valable Du 10/01/2023 au 28/07/2027	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Constat de risque d'exposition au plomb	Certificat valable Du 10/01/2023 au 15/12/2027	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Date d'établissement le mercredi 04 janvier 2023

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

P10

Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

F09 Certification de compétence version N 010120

LCC 17, rue Borel - 81100 CASTRES
Tél. 05 63 73 06 13 - Fax 05 63 73 32 87 - www.qualixpert.com
sarl au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018

Votre Assurance

► **IL PRÉSIDENTS**

Assurance et Banque



AGENT

DE LA CHAPELLE STONE STREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSÉS

Tél : 05 57 34 13 13

Fax : 05 57 34 06 62

Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR

Portefeuille : 0033074244

SAS HOLDING AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC FR

Vos références :

Contrat n° 7627751904

Client n° 3396859804

AXA France IARD, atteste que :

SAS HOLDING AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

Ainsi que :

SARL AED EXPERTISES
4 Avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC

SARL AED AMIANTE ET ENVIRONNEMENT
226 Rue de l'Ecosais
69400 LIMAS

SARL AED EXPERTISES CENTRE AUVERGNE
77 Avenue de Gramont
03200 VICHY

SARL AED EXPERTISES AQUITAINE
4 Avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC

AED SERVICES
4 Avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC

AED FIDELIS EXPERTISES
4 Avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC

sont titulaires d'un contrat d'assurance N° 7627751904 ayant pris effet le 01/07/2017 et garantissant sa responsabilité civile et professionnelle.

Activités garanties

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

AXA Assurances IARD Mutuelle

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques divers
Entreprise régie par le Code des assurances - 313, Terrasses de l'Archier - 92227 Nanterre Cedex
Siren 775 099 309 - TVA intracommunautaire n° FR 775 099 309

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261 C 4 bis - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

1. **En cas de vente** d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, visé aux 1° à 7° de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation
2. **En cas de location** de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique (visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée)
 - L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de **l'amiante** (prévu à l'article L 1334-13 du Code de la Santé Publique)
 - Le Constat de Risques d'Exposition **au plomb** (CREP) (prévu aux articles L 1334-5 et L 1334-6 du Code de la Santé Publique)
 - Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) (prévu à l'article L 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation)
 - L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment (prévu à l'article L 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation)
 - L'état de l'installation intérieure de **gaz** (prévu à l'article L 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation)
 - L'état de l'installation intérieure **d'électricité** (prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation)
 - L'état des risques et pollutions (**ERP**) (prévu à l'article L 125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article)
 - L'information sur la présence d'un risque de **mérule** (prévu à l'article L 133-9 du Code de la Construction et de l'habitation)

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages **Loi Carrez et Loi Boutin**
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (**PTZ**)
- Etats de conformité de la **sécurité des piscines**
- **Etats des lieux** Locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics **radon**
- Diagnostics relatifs à la présence **d'insectes xylophages** (autres que termites) et **champignons lignivores**
- Diagnostics réglementaires **d'accessibilité handicapés**
- Etat des installations **d'assainissement non collectif**
- Contrôle de raccordement au réseau **d'assainissement collectif**
- Rédaction des règlements de copropriété dont **l'état descriptif de division** (EDD)
- **Calcul des tantièmes**
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)

AXA Assurances IARD Mutuelle

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques divers.
 Entreprise régie par le Code des assurances - 313, Terrasses de l'Arche - 92722 Nanterre Cedex
 Siren 775 699 309 - TVA intracommunautaire n° FR 92 775 699 309

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261 C 4 CG - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

AUTRES DIAGNOSTICS

Constats et diagnostics ci-avant réalisés en dehors de la constitution du dossier technique dont notamment :

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE, notamment :

- Repérages prévus aux articles R 1134-20, R 1334-21, R 1334-22 du Code de la Santé Publique
 - Evaluations périodique de l'état de conservations des matériaux prévus à l'article R 1334-27 du Code la Santé Publique
 - Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé Publique
 - Mesures d'empoussièrément prévues à l'article R 1134-25 du Code de la Santé Publique
 - Dossiers Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévus à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé Publique
- Repérages avant travaux, notamment prévus aux :
Décret n°2017-899 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE DE PLOMB, notamment :

Repérages plomb dans le cadre de travaux et/ou démolition

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE DE PARASITAIRES, notamment :

Etat parasites dans le cadre et/ou travaux ou de démolition

Montant des garanties


NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe 'autres garanties' ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance
Dont :	
Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance
AUTRES GARANTIES	
Faute inexcusable (dommages corporels) [Article 2.1 des conditions générales]	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus) [article 3.1 des conditions générales]	885 000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	1 500 000 € par année d'assurance
Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance [article 3.2 des conditions générales]	500 000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150 000 € par sinistre
Reconstitution de documents / médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	35 000 € par sinistre
Défense [Art 5 des conditions générales]	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours [Art 5 des conditions générales]	25 000 € par litige

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2022** au **01/07/2023** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSÉES le 14 juin 2022

Pour la société :



AXA Assurances IARD Mutuelle

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques divers.

L'entreprise régie par le Code des Assurances - 313, Terrasse de l'Esche - 92222 Nanterre Cedex

Siren 775 699 899 - TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 899

Opérations d'assurance enregistrées de TVA - art. 263 C. G.R. - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances