



Façade A / Rue Aufredy / Baies de 001 à 004

Etat existant



Remplacement
À l'identique (bois
et partition des
vitrages) des
menuiseries
(fenêtres et volets)

Peinture en gris
bleu clair

Les baies aux
volets fermés sont
d'un modèle
identique à celles
du même niveau

La porte n'est pas
concernée par les
travaux

Façade A / Rue Aufredy / Baies de 001 à 004

Etat projeté



Façade A / Rue Aufredy / Baies de 005 à 008

Etat Existant



Remplacement
À l'identique
(bois et partition
des vitrages) des
menuiseries,
fenêtres et volets

Peinture en gris
bleu clair

Les baies aux
volets fermés sont
d'un modèle
identique à celles
du même niveau

Façade A / Rue Aufredy / Baies de 005 à 008

Etat projeté



Façade B / Rue Chaudrier / Baies de 009 à 013

Etat Existant



Remplacement à l'identique (bois et partition des vitrages) des menuiseries, fenêtres et volets
Peinture en gris bleu clair

La baie aux volets fermés est d'un modèle identique à celles du même niveau

La porte d'entrée : révision et remise en peinture, RAL identique porte rue Aufredy

Façade B / Rue Chaudrier / Baies de 009 à 013

Etat projeté



Façade D / Cour intérieure ouest / Baies de 016 à 018

Etat existant



Remplacement
À l'entree (bois
et partition des
vitres) des
menuiseries,
fenêtres et volets.

Rajout du volet
manquant au rdc

Porte d'entree :
suppression volet
Partie haute vitree
à 4 carreaux

Peinture en gris
bleu clair

Les baies aux
volets fermes sont
d'un modele
identique à celles
du même niveau.

Façade D / Cour intérieure ouest / Baies de 016 à 018

Etat projeté



Etat existant



Etat projeté

Façade D / Cour intérieure ouest / Baie 017



Etat existant

Façade B / Rue Aufredy / Baie 112





Etat existant

Façade B / Rue Aufredy – Baie 012



Etat existant

Façade D / Cour intérieure ouest / Baie 116





Etat existant

Façade A / rue Aufredy / Baie 106

