

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : BE-2018-04-1316-ALA
Date du repérage : 05/04/2018



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :
Département : ... **Loire-Atlantique**
Adresse : **36 rue des landes**
Commune : **44300 NANTES**
Désignation et situation du ou des lots de copropriété :
Bat. G; Etage RDC
Périmètre de repérage :
**complément d'analyses, sols:
dégagement 2, salle informatique 1,
salle informatique 2
Dégagement, Dgt-Placard, Bureau 1,
Bureau 2, B2-
Placard, Bureau 3, Cuisine, Bureau 4,
Salle de bains,
WC, Bureau 5**

Désignation du propriétaire

Désignation du client :
Nom et prénom : **CROUS de Nantes**
Adresse : **2 boulevard Guy Mollet
BP 52213
44300 NANTES**

Attestation sur l'honneur

Je soussigné, **Fabrice OLLIVE**, gérant du **BATIS EXPERT**, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :

- Disposer des techniciens ayant les compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste leurs certifications de compétences et les attestations de compétences
- Avoir souscrit à une assurance (AXA n° 10068975804 valable jusqu'au 01/01/2019) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de nos interventions.
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.

Fait à **Sainte Luce sur Loire**, le **05/04/2018**

Fabrice OLLIVE, Gérant

BATIS'GROUP (SARL Batis'Invest)
1, rue des Eglantines
44119 Granchamps des Fontaines
Tél. 02 28 25 08 39 | contact@batis.group
N° TVA FR-88 821 233 970
SIRET 821 233 970 00010 - APE 6420Z

Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation

« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : BE-2018-04-1316-ALA
 Date du repérage : 05/04/2018

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4531-1 du code du travail conjointement aux arrêtés du 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013 et conformément aux articles R4412-61 à R4412-65, R4412-97 du Code du Travail et L541-1 à L541-8 du Code de l'Environnement.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 de décembre 2008 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Immeuble bâti visité

Adresse	Rue : 36 rue des landes Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n° : Bat. G; Etage RDC Lot numéro Non communiqué, Code postal, ville : .. 44300 NANTES
Périmètre de repérage :	complément d'analyses, sols: dégagement 2, salle informatique 1, salle informatique 2 Dégagement, Dgt-Placard, Bureau 1, Bureau 2, B2-Placard, Bureau 3, Cuisine, Bureau 4, Salle de bains, WC, Bureau 5
Type de logement :	 Appartement
Fonction principale du bâtiment :	 Habitation (partie privative d'immeuble)
Date de construction :	 non communiquée

Le propriétaire et le donneur d'ordre

Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : CROUS de Nantes Adresse : 2 boulevard Guy Mollet BP 52213 44300 NANTES
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : CROUS de Nantes Adresse : 2 boulevard Guy Mollet BP 52213 44300 NANTES

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	LEPLEY Alain	Opérateur de repérage	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 09/06/2017 Échéance : 08/06/2022 N° de certification : 17-945
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	OLLIVE Fabrice	Gérant	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 03/07/2017 Échéance : 02/07/2022 N° de certification : 17-942

Raison sociale de l'entreprise : **BATIS EXPERT** (Numéro SIRET : **442 890 190 00048**)
 Adresse : **18 rue de la Planchonnais, 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE**
 Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
 Numéro de police et date de validité : **10068975804 / 01/01/2019**

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 12/04/2018, remis au propriétaire le 12/04/2018
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 82 pages. La conclusion est située en page 4.

Sommaire

- 1 Les conclusions**
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses**
- 3 La mission de repérage**
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
 - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage**
 - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
 - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
 - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
 - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Résultats détaillés du repérage**
 - 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
 - 5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse
 - 5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif
- 6 Signatures**
- 7 Annexes**

1. – Les conclusions**1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :**

- des matériaux et produits ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :

Revêtement souple gris (Dégagement 1)
Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable (Dégagement 1)
Revêtement bicouche souple gris et rouge (Dgt-Placard)
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable (Dgt-Placard)
Dalle dure cassante beige (Bureau 5)
Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable (Bureau 5)
Revêtement souple bleu (Bureau 1)
Colle polymère jaune avec couche en toile (Bureau 1)
Peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable (Bureau 1)
Moquette grise avec couche bitumineuse (Bureau 2; Bureau 3; Bureau 4, salle informatique 1, salle informatique 2, dégagement 2)
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable (Bureau 2; Bureau 3; Bureau 4)
Revêtement souple beige (B2-Placard)
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable (B2-Placard)
Revêtement souple beige (Cuisine)
Colle polymère jaune avec couche en papier (Cuisine)
Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable (Cuisine)
Colle grise de carrelage - sol (SdBain; WC)
Ragréage gris hétérogène (SdBain; WC)
Joint cassant gris (SdBain; WC)
Carrelage (SdBain; WC)
Peintures multiples (Dégagement 1)
Bois (Dégagement 1)
Colle polymère jaune non séparable + couche plâtreuse blanche (Dégagement 1)
Peintures multiples (Dgt-Placard; Bureau 1; Bureau 2; B2-Placard; Bureau 3; Cuisine; Bureau 4; Bureau 5)
Bois (Dgt-Placard; Bureau 1; Bureau 2; B2-Placard; Bureau 3; Cuisine; Bureau 4; Bureau 5)
Colle polymère jaune (Dgt-Placard; Bureau 1; Bureau 2; B2-Placard; Bureau 3; Cuisine; Bureau 4; Bureau 5)
Ragréage gris (Dgt-Placard; Bureau 1; Bureau 2; B2-Placard; Bureau 3; Cuisine; Bureau 4; Bureau 5)
Colle beige (SdBain)
Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée et poussières (SdBain)
Joint cassant gris (SdBain)
Carrelage (SdBain)
Enduit gris en vrac (Cuisine)
Peintures multiples avec couche en toile (Cuisine)
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable (Bureau 2; Bureau 4)
Peinture avec couche en toile (Bureau 2; Bureau 4)
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable (SdBain; WC)
Toile fibreuse blanche (SdBain; WC)
Papier peint (SdBain; WC)
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable (Dégagement; Dgt-Placard; Bureau 1; Bureau 2; B2-Placard; Bureau 3; Bureau 4; Bureau 5)
Toile fibreuse blanche (Dégagement; Dgt-Placard; Bureau 1; Bureau 2; B2-Placard; Bureau 3; Bureau 4; Bureau 5)
Papier peint (Dégagement; Dgt-Placard; Bureau 1; Bureau 2; B2-Placard; Bureau 3; Bureau 4; Bureau 5)
Bande et enduit de jointoiment des plaques de plâtre (Cuisine)
Bande et enduit de jointoiment des plaques de plâtre (SdBain; WC)

Colle beige (Cuisine)
Carrelage (Cuisine)
Peintures multiples (Cuisine)
Colle beige (SdBain)
Carrelage (SdBain)
Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable (SdBain)
Joint cassant beige (SdBain)
Carrelage (SdBain)
Matériau fibreux beige (Dégagement; Bureau 5)
Peinture (Dégagement; Bureau 5)
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris non séparable (Dégagement 1)
Papier peint (Dégagement 1)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Dégagement; Dgt-Placard; Bureau 1; Bureau 2; B2-Placard; Bureau 3; Bureau 4)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Cuisine)
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable (SdBain; WC)
Papier peint (SdBain; WC)
Matériau fibreux blanc + matériau blanc en vrac non séparable (Bureau 5)
Matériau compact beige + peinture non séparable (Bureau 5)
Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre (Bureau 2)
Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre (WC)
Plaque souple bitumineuse antivibratile (Cuisine)
Plaque souple bitumineuse antivibratile (SdBain)
Colle beige non séparable + ragréage gris (Dégagement 1)
Joint cassant gris (Dégagement 1)
Enduit blanc en vrac + peinture non séparable (Bureau 5)
Matériau gris en vrac (Bureau 5)
Revêtement bicouche souple vert et noir (Dégagement 2; salle informatique 1; salle informatique 2)
Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable (Dégagement 2; salle informatique 1; salle informatique 2)
ragréage + colle (Dégagement 2; salle informatique 1; salle informatique 2)
Colle blanche (Bureau 5)
Matériau gris hétérogène (Bureau 5)
Joint cassant gris + peinture en faible quantité non séparable (Bureau 5)
Matériau souple gris (Bureau 5)
Carrelage (Bureau 5)
Colle de placoplâtre / portes condamnées (Bureau 5)
peinture type "écaillés" + enduit / mur béton (Bureau 5)
enduit + bande / murs doublage - portes condamnées (Bureau 5)
Joints transparent - porte métallique pleine (Bureau 5)
Peintures intumescents sur dormant/ouvrant (Bureau 5)
enduit + bande / murs extérieurs (Bureau 5)

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... ITGA Parc Edonia

Adresse : Parc Edonia - Bât R - Rue de la Terre Adélie 35768 SAINT GREGOIRE Cedex

Numéro de l'accréditation Cofrac : 1-5967 - 394 082 697 00332

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article R. 1334-19 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante ».

Conjointement, l'article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de l'évaluation des risques que le maître d'ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérigène portant sur les matériaux susceptibles d'en contenir et qui doivent faire l'objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante (articles R 4412-97 à 113 et R 4412-139 et suivants du code du travail)

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 13-9 du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par la liste C de l'Annexe 13.9 du Code de la santé publique et l'annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008

Extrait de l'annexe 13.9 (liste C) du Code de la santé publique modifié (liste non exhaustive)

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment
Ardoises	Ardoises composites
	Ardoises fibres-ciment
Eléments ponctuels	Conduits de cheminée
	Conduits de ventilation
	Conduits d'évacuation d'eau
Revêtements bitumineux d'étanchéité	Bardeaux d'asphalte
	Bardeaux bitume ("shingle")
	Pare-vapeur
	Revêtements
Accessoires de toitures	Colles
	Rivets
	Faîtages
	Closoirs
2. Façades	
Panneaux sandwichs	Plaques
	Joint d'assemblage
	Tresses
Bardages	Plaques fibres-ciment
	Bacs fibres-ciment
	Ardoises fibres-ciment
	Isolants sous bardages
Appuis de fenêtres	Eléments fibres-ciment

3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons	Flocages
	Enduits projetés
	Revêtements durs (plaques planes fibres-ciment)
	Joints de dilatation
Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages
	Enduits projetés
	Joints de dilatation
	Entourage de poteaux (carton)
	Entourage de poteaux (fibres-ciment)
	Entourage de poteaux (matériau sandwich)
	Entourage de poteaux (carton+plâtre)
Cloisons légères ou préfabriquées	Peintures intumescents
	Panneaux de cloisons
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (tresses)
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton)
Gainex et coffres verticaux	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (fibres-ciment)
	Flocages
	Enduits projetés coupe-feu
	Enduits lissés coupe-feu
	Enduits talochés coupe-feu
Portes coupe-feu, portes pare-flammes	Panneaux
	Vantaux
	Joints
4. Plafonds et faux-plafonds	
Plafonds	Flocages
	Enduits projetés
	Panneaux collés ou vissés
	Coffrages perdus (carton-amiante)
	Coffrages perdus (fibres-ciment)
	Coffrages perdus (composites)
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)	Flocages
	Enduits projetés
	Peintures intumescents
Interfaces entre structures	Rebouchage de trémies
	Jonctions avec la façade
	Calfeutrement
	Joints de dilatation
Gainex et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits projetés
	Panneaux
Faux-plafonds	Jonction entre panneaux
	Panneaux
	Plaques
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Dalles plastiques
	Colles bitumineuses
	Revêtement plastique avec sous-couche
	Chape maigre
	Calfeutrement des passages de conduits
	Revêtement bitumineux des fondations
Revêtements de murs	Sous-couche des tissus muraux
	Revêtements durs (plaques de menuiseries)
	Revêtements durs (fibres-ciment)
	Colles des carrelages
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides)	Calorifugeages
	Enveloppes de calorifuges
	Conduits fibres-ciment
Conduits de vapeur, fumée, échappement	Conduits fibres-ciment
	Joints entre éléments
	Mastics
	Tresses
	Manchons
Clapets / volets coupe-feu	Clapets coupe-feu
	Volets coupe-feu
	Rebouchage
Vide-ordures	Conduit fibres-ciment
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes et cloisons palières	Portes palières
	Cloisons palières
Trémie	Flocages
	Bourres
	Jonction murs / plancher
	Joints mousse
Machinerie	Flocages
	Bourres
	Jonction murs / plancher
	Joints mousse

8. Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes.....	Bourres
	Tresses
	Joints
	Calorifugeages
	Peintures anti-condensation
	Plaques isolantes internes
	Plaques isolantes externes
	Tissu amiante
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourres
	Tresses
	Joints
	Calorifugeages
	Peintures anti-condensation
	Plaques isolantes
	Tissu amiante
	Freins
	Embrayages
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus	Eléments fibres-ciment

Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 (liste non exhaustive)

1-Toiture, terrasse et étanchéité	Plaques ondulées et planes
	Ardoises
	Eléments ponctuels
	Eléments de sous-toiture
	Bardeaux bitumé (type Shingle)
	Complexe d'étanchéité pour toiture
2-Parois verticales extérieures	Panneaux sandwichs
	Bardages
	Bardages métalliques à simple ou double peau
	Isolants sous bardage
	Mur et cloisons «en dur»
3-Parois verticales intérieures	Mur et cloisons «en dur»
	Poteaux (périphériques et intérieurs)
	Cloisons légères ou préfabriquées
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu / pare-flamme
	Revêtement de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme
4-Plafonds et faux plafonds	Plafonds
	Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)
	Interfaces entre structures
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux-plafonds
	Suspentes et contrevents
5-Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol
	Planchers
6-Conduits, canalisations et accessoires intérieurs et extérieurs	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)
	Conduits de vapeur, fumée, échappement
	Câbles électriques
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
7-Ascenseurs et monte-charges	Portes intérieures et extérieures de l'ascenseur et portes palières de l'étage
	Machinerie
	Trémie et Machinerie
8-Equipements divers et accessoires	Chaudières
	Tuyauteries
	Etuves
	Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs
	Aérothermes
	Installations autres
9-Installations industrielles	Fours
	Etuves Industrielles
	Tuyauteries Industrielles
	Racks
	Autres Industrielles
10-Voies et Réseaux divers	Conduits
	Revêtement routier

3.2.5 Le périmètre de repérage effectif

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Descriptif des travaux :

- **Sols: Changement des revêtements: Souples, Dalles de sol, Moquette (Dégagement, Bureau 1,2,3,4,5, Placards, Cuisine, dégagement 2, salle informatique 1, salle informatique 2)**
- **Création d'une cloison: Dégagement, Bureau N°2, Bureau N°5.**
- **Dépose de l'équipement de la salle de bains, et de la cloison donnant sur le Bureau 4.**
- **Dépose de l'équipement et modification de la cuisine: Sols, Murs, Plafond.**
- **Mise en place de faux plafond sur l'ensemble des pièces.**
- **Remise en service de la porte fenêtre du bureau 5 donnant sur l'extérieur, et remplacement de la porte métal, par une fenêtre.**

Périmètre de repérage :

**complément d'analyses, sols: dégagement 2, salle informatique 1, salle informatique 2
Dégagement, Dgt-Placard, Bureau 1, Bureau 2, B2-
Placard, Bureau 3, Cuisine, Bureau 4, Salle de bains,
WC, Bureau 5**

Descriptif des pièces visitées

**Dégagement 1,
Dgt-Placard,
Bureau 1,
Bureau 2,
B2-Placard,
Bureau 3,
Cuisine,**

**Bureau 4,
SdBain,
WC,
Bureau 5,
Dégagement 2,
salle informatique 1,
salle informatique 2**

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations : Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 03/04/2018

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 05/04/2018

Heure d'arrivée : 14 h 00

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Autre

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision de décembre 2008.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	X	-
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Résultats détaillés du repérage

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)


Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation et préconisations
Néant	-		



5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Dégagement 1	<u>Identifiant:</u> M001-P001 <u>Description:</u> Revêtement souple gris	
	<u>Identifiant:</u> M001-2-P001-2 <u>Description:</u> Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	
Dgt-Placard	<u>Identifiant:</u> M002-P002 <u>Description:</u> Revêtement bicouche souple gris et rouge	
	<u>Identifiant:</u> M002-2-P002-2 <u>Description:</u> Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	
Bureau 5	<u>Identifiant:</u> M003-P003 <u>Description:</u> Dalle dure cassante beige	
	<u>Identifiant:</u> M003-2-P003-2 <u>Description:</u> Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	
Bureau 1	<u>Identifiant:</u> M004-P004 <u>Description:</u> Revêtement souple bleu	
	<u>Identifiant:</u> M004-2-P004-2 <u>Description:</u> Colle polymère jaune avec couche en toile	
	<u>Identifiant:</u> M004-2-3-P004-3 <u>Description:</u> Peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	
Bureau 2; Bureau 3; Bureau 4, salle informatique 1, salle informatique 2, dégagement 2	<u>Identifiant:</u> M005-P005 <u>Description:</u> Moquette grise avec couche bitumineuse	
Bureau 2; Bureau 3; Bureau 4	<u>Identifiant:</u> M005-2-P005-2 <u>Description:</u> Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
B2-Placard	<u>Identifiant:</u> M006-P006 <u>Description:</u> Revêtement souple beige	
	<u>Identifiant:</u> M006-2-P006-2 <u>Description:</u> Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	
Cuisine	<u>Identifiant:</u> M007-P007 <u>Description:</u> Revêtement souple beige	
	<u>Identifiant:</u> M007-2-P007-2 <u>Description:</u> Colle polymère jaune avec couche en papier	
	<u>Identifiant:</u> M007-2-3-P007-3 <u>Description:</u> Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	
SdBain; WC	<u>Identifiant:</u> M008-P008 <u>Description:</u> Colle grise de carrelage - sol	
	<u>Identifiant:</u> M008-2-P008-2 <u>Description:</u> Ragréage gris hétérogène	
	<u>Identifiant:</u> M008-2-3-P008-3 <u>Description:</u> Joint cassant gris	
	<u>Identifiant:</u> M008-2-3-4-P008-4 <u>Description:</u> Carrelage	
Dégagement 1	<u>Identifiant:</u> M009-P009 <u>Description:</u> Peintures multiples	
	<u>Identifiant:</u> M009-2-P009-2 <u>Description:</u> Bois	
	<u>Identifiant:</u> M009-2-3-P009-3 <u>Description:</u> Colle polymère jaune non séparable + couche plâtrée blanche	
Dgt-Placard; Bureau 1; Bureau 2; B2-Placard; Bureau 3; Cuisine; Bureau 4; Bureau 5	<u>Identifiant:</u> M010-P010 <u>Description:</u> Peintures multiples / plinthes bois	
	<u>Identifiant:</u> M010-2-P010-2 <u>Description:</u> Bois	
	<u>Identifiant:</u> M010-2-3-P010-3 <u>Description:</u> Colle polymère jaune / plinthes bois	
	<u>Identifiant:</u> M010-2-3-4-P010-4 <u>Description:</u> Ragréage gris	

SdBain	<u>Identifiant:</u> M011-P011 <u>Description:</u> Colle beige	
	<u>Identifiant:</u> M011-2-P011-2 <u>Description:</u> Couche plâtrée blanche avec couche cartonnée et poussières	
	<u>Identifiant:</u> M011-2-3-P011-3 <u>Description:</u> Joint cassant gris	
	<u>Identifiant:</u> M011-2-3-4-P011-4 <u>Description:</u> Carrelage	
Cuisine	<u>Identifiant:</u> M012-P012 <u>Description:</u> Enduit gris en vrac	
	<u>Identifiant:</u> M012-2-P012-2 <u>Description:</u> Peintures multiples avec couche en toile	
Bureau 2; Bureau 4	<u>Identifiant:</u> M013-P013 <u>Description:</u> Enduit plâtré blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	
	<u>Identifiant:</u> M013-2-P013-2 <u>Description:</u> Peinture avec couche en toile	
SdBain; WC	<u>Identifiant:</u> M014-P014 <u>Description:</u> Enduit plâtré blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	
	<u>Identifiant:</u> M014-2-P014-2 <u>Description:</u> Toile fibreuse blanche	
	<u>Identifiant:</u> M014-2-3-P014-3 <u>Description:</u> Papier peint	
Dégagement; Dgt-Placard; Bureau 1; Bureau 2; B2-Placard; Bureau 3; Bureau 4; Bureau 5	<u>Identifiant:</u> M015-P015 <u>Description:</u> Enduit plâtré blanc en vrac + peinture non séparable	
	<u>Identifiant:</u> M015-2-P015-2 <u>Description:</u> Toile fibreuse blanche	
	<u>Identifiant:</u> M015-2-3-P015-3 <u>Description:</u> Papier peint	
Cuisine	<u>Identifiant:</u> M016-P016 <u>Description:</u> Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre	
SdBain; WC	<u>Identifiant:</u> M017-P017 <u>Description:</u> Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre	

Cuisine	<u>Identifiant:</u> M018-P018 <u>Description:</u> Colle beige	
	<u>Identifiant:</u> M018-2-P018-2 <u>Description:</u> Carrelage	
	<u>Identifiant:</u> M018-2-3-P018-3 <u>Description:</u> Peintures multiples	
SdBain	<u>Identifiant:</u> M019-P019 <u>Description:</u> Colle beige	
	<u>Identifiant:</u> M019-2-P019-2 <u>Description:</u> Carrelage	
	<u>Identifiant:</u> M020-P020 <u>Description:</u> Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	
	<u>Identifiant:</u> M020-2-P020-2 <u>Description:</u> Joint cassant beige	
	<u>Identifiant:</u> M020-2-3-P020-3 <u>Description:</u> Carrelage	
Dégagement; Bureau 5	<u>Identifiant:</u> M021-P021 <u>Description:</u> Matériau fibreux beige	
	<u>Identifiant:</u> M021-2-P021-2 <u>Description:</u> Peinture	
Dégagement 1	<u>Identifiant:</u> M022-P022 <u>Description:</u> Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris non séparable	
	<u>Identifiant:</u> M022-2-P022-2 <u>Description:</u> Papier peint	
Dégagement; Dgt-Placard; Bureau 1; Bureau 2; B2-Placard; Bureau 3; Bureau 4	<u>Identifiant:</u> M023-P023 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
Cuisine	<u>Identifiant:</u> M024-P024 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	

SdBain; WC	<u>Identifiant:</u> M025-P025 <u>Description:</u> Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	
	<u>Identifiant:</u> M025-2-P025-2 <u>Description:</u> Papier peint	
Bureau 5	<u>Identifiant:</u> M026-P026 <u>Description:</u> Matériau fibreux blanc + matériau blanc en vrac non séparable	
	<u>Identifiant:</u> M026-2-P026-2 <u>Description:</u> Matériau compact beige + peinture non séparable	
Bureau 2	<u>Identifiant:</u> M027-P027 <u>Description:</u> Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre	
WC	<u>Identifiant:</u> M028-P028 <u>Description:</u> Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre	
Cuisine	<u>Identifiant:</u> M029-P029 <u>Description:</u> Plaque souple bitumineuse antivibratile	
SdBain	<u>Identifiant:</u> M030-P030 <u>Description:</u> Plaque souple bitumineuse antivibratile	
Dégagement 1	<u>Identifiant:</u> M031-P031 <u>Description:</u> Colle beige non séparable + ragréage gris	
	<u>Identifiant:</u> M031-2-P031-2 <u>Description:</u> Joint cassant gris	

Bureau 5	<u>Identifiant:</u> M032-P032 <u>Description:</u> Enduit blanc en vrac + peinture non séparable	
	<u>Identifiant:</u> M032-2-P032-2 <u>Description:</u> Matériau gris en vrac	
Dégagement 2; salle informatique 1; salle informatique 2	<u>Identifiant:</u> M034-P033 <u>Description:</u> Revêtement bicouche souple vert et noir	
	<u>Identifiant:</u> M034-2-P033-2 <u>Description:</u> Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	
	<u>Identifiant:</u> M035-P034 <u>Description:</u> ragréage + colle	
Bureau 5	<u>Identifiant:</u> M036-P035 <u>Description:</u> Colle blanche	
	<u>Identifiant:</u> M036-2-P035-2 <u>Description:</u> Matériau gris hétérogène	
	<u>Identifiant:</u> M036-2-3-P035-3 <u>Description:</u> Joint cassant gris + peinture en faible quantité non séparable	
	<u>Identifiant:</u> M036-2-3-4-P035-4 <u>Description:</u> Matériau souple gris	
	<u>Identifiant:</u> M036-2-3-4-5-P035-5 <u>Description:</u> Carrelage	
	<u>Identifiant:</u> M037-P036 <u>Description:</u> Colle de placoplâtre / portes condamnées	
	<u>Identifiant:</u> M038-P037 <u>Description:</u> peinture type "écailles" + enduit / mur béton	

	<u>Identifiant:</u> M039-P038 <u>Description:</u> enduit + bande / murs doublage - portes condamnées	
	<u>Identifiant:</u> M040-P039 <u>Description:</u> Joints transparent - porte métallique pleine	
	<u>Identifiant:</u> M041-P040 <u>Description:</u> Peintures intumescents sur dormant/ouvrant	
	<u>Identifiant:</u> M042-P041 <u>Description:</u> enduit + bande / murs extérieurs	

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif


Localisation	Identifiant + Description
Cuisine; SdBain	<u>Identifiant:</u> M033 <u>Description:</u> Conduit PVC <u>Justificatif:</u> matériau qui par nature ne contient pas d'amiante

6. – Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)**

Fait à **SAINTE LUCE SUR LOIRE**, le **12/04/2018**

Par : **LEPLEY Alain**



Signature du représentant :

Fabrice OLLIVE

BATIS'GROUP (SARL Batis'Invest)
1, rue des Eglantines
44119 Granchamps des Fontaines
Tél. 02 28 25 08 39 | al.ollive@batis.group
N° TVA FR-88 821 233 970
SIRET 821 233 970 00010 - APE 8420Z

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° BE-2018-04-1316-ALA

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.


Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.


Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes**7 Annexes****7.1 Schéma de repérage****7.2 Rapports d'essais****7.3 Recommandations générales de sécurité****7.4 Documents annexés au présent rapport**

7.1 - Annexe - Schéma de repérage





Légende

	Conduit en fibre-ciment		Dalles de sol
	Conduit autre que fibre-ciment		Carrelage
	Brides		Colle de revêtement
	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante		Dalles de faux-plafond
	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste		Toiture en fibre-ciment
	Présence d'amiante		Toiture en matériaux composites

Nom du propriétaire : **CROUS de Nantes**
 Adresse du bien : **36 rue des landes**
44300 NANTES

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélèvements :

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M001-P001	Dégagement	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Revêtement souple gris	Revêtement souple gris Commentaires prélèvement: Dalle de sol + Colle + Ragréage Envoyé au labo en tant que : Dalle de sol + Colle + Ragréage Ref Laboratoire: IT151711-10531 Commentaires Laboratoire: Revêtement souple gris:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M001-2-P001-2	Dégagement	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Revêtement souple gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable Commentaires prélèvement: Dalle de sol + Colle + Ragréage Envoyé au labo en tant que : Dalle de sol + Colle + Ragréage Ref Laboratoire: IT151711-10531 Commentaires Laboratoire: Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M002-P002	Dgt-Placard	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Revêtement bicouche souple gris et rouge	Revêtement bicouche souple gris et rouge Commentaires prélèvement: Dalle de sol souple + Colle + Ragréage Envoyé au labo en tant que : Dalle de sol souple + Colle + Ragréage Ref Laboratoire: IT151711-10532 Commentaires Laboratoire: Revêtement bicouche souple gris et rouge:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M002-2-P002-2	Dgt-Placard	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Revêtement bicouche souple gris et rouge	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable Commentaires prélèvement: Dalle de sol souple + Colle + Ragréage Envoyé au labo en tant que : Dalle de sol souple + Colle + Ragréage Ref Laboratoire: IT151711-10532 Commentaires Laboratoire: Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

M003-P003	Bureau 5	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle dure cassante beige	Dalle dure cassante beige Commentaires prélèvement: Dalle de sol rigide + Colle + Ragrée Envoyé au labo en tant que : Dalle de sol rigide + Colle + Ragrée Ref Laboratoire: IT151711-10533 Commentaires Laboratoire: Dalle dure cassante beige:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M003-2-P003-2	Bureau 5	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle dure cassante beige	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable Commentaires prélèvement: Dalle de sol rigide + Colle + Ragrée Envoyé au labo en tant que : Dalle de sol rigide + Colle + Ragrée Ref Laboratoire: IT151711-10533 Commentaires Laboratoire: Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M004-P004	Bureau 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Revêtement souple bleu	Revêtement souple bleu Commentaires prélèvement: Revêtement souple + Colle + Ragrée Envoyé au labo en tant que : Revêtement souple + Colle + Ragrée Ref Laboratoire: IT151711-10534 Commentaires Laboratoire: Revêtement souple bleu:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M004-2-P004-2	Bureau 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Revêtement souple bleu	Colle polymère jaune avec couche en toile Commentaires prélèvement: Revêtement souple + Colle + Ragrée Envoyé au labo en tant que : Revêtement souple + Colle + Ragrée Ref Laboratoire: IT151711-10534 Commentaires Laboratoire: Colle polymère jaune avec couche en toile:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M004-2-3-P004-3	Bureau 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Revêtement souple bleu	Peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable Commentaires prélèvement: Revêtement souple + Colle + Ragrée Envoyé au labo en tant que : Revêtement souple + Colle + Ragrée Ref Laboratoire: IT151711-10534 Commentaires Laboratoire: Peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

M005-P005	Bureau 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Moquette	Moquette grise avec couche bitumineuse Commentaires prélèvement: Moquette + Colle + Ragréage Envoyé au labo en tant que : Moquette + Colle + Ragréage Ref Laboratoire: IT151711-10535 Commentaires Laboratoire: Moquette grise avec couche bitumineuse:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M005-2-P005-2	Bureau 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Moquette	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable Commentaires prélèvement: Moquette + Colle + Ragréage Envoyé au labo en tant que : Moquette + Colle + Ragréage Ref Laboratoire: IT151711-10535 Commentaires Laboratoire: Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M006-P006	B2-Placard	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Revêtement souple beige	Revêtement souple beige Commentaires prélèvement: Revêtement souple + Colle + Ragréage Envoyé au labo en tant que : Revêtement souple + Colle + Ragréage Ref Laboratoire: IT151711-10536 Commentaires Laboratoire: Revêtement souple beige:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M006-2-P006-2	B2-Placard	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Revêtement souple beige	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable Commentaires prélèvement: Revêtement souple + Colle + Ragréage Envoyé au labo en tant que : Revêtement souple + Colle + Ragréage Ref Laboratoire: IT151711-10536 Commentaires Laboratoire: Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

M007-P007	Cuisine	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Revêtement souple beige	Revêtement souple beige Commentaires prélèvement: Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage Envoyé au labo en tant que : Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage Ref Laboratoire: IT151711-10537 Commentaires Laboratoire: Revêtement souple beige:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M007-2-P007-2	Cuisine	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Revêtement souple beige	Colle polymère jaune avec couche en papier Commentaires prélèvement: Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage Envoyé au labo en tant que : Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage Ref Laboratoire: IT151711-10537 Commentaires Laboratoire: Colle polymère jaune avec couche en papier:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M007-2-3-P007-3	Cuisine	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Revêtement souple beige	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable Commentaires prélèvement: Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage Envoyé au labo en tant que : Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage Ref Laboratoire: IT151711-10537 Commentaires Laboratoire: Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M008-P008	SdBain	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle grise de carrelage - sol Commentaires prélèvement: Colle et joint de carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle et joint de carrelage Ref Laboratoire: IT151711-10538 Commentaires Laboratoire: Colle grise:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M008-2-P008-2	SdBain	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Ragréage gris hétérogène Commentaires prélèvement: Colle et joint de carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle et joint de carrelage Ref Laboratoire: IT151711-10538 Commentaires Laboratoire: Ragréage gris hétérogène:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M008-2-3-P008-3	SdBain	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Joint cassant gris Commentaires prélèvement: Colle et joint de carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle et joint de carrelage Ref Laboratoire: IT151711-10538 Commentaires Laboratoire: Joint cassant gris:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M008-2-3-4-P008-4	SdBain	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Carrelage Commentaires prélèvement: Colle et joint de carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle et joint de carrelage Ref Laboratoire: IT151711-10538 Commentaires Laboratoire: Carrelage:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

M009-P009	Dégagement	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	colle de plinthes bois	Peintures multiples Commentaires prélèvement: Colle de plinthes bois Envoyé au labo en tant que : Colle de plinthes bois Ref Laboratoire: IT151711-10539 Commentaires Laboratoire: Peintures multiples:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M009-2-P009-2	Dégagement	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	colle de plinthes bois	Bois Commentaires prélèvement: Colle de plinthes bois Envoyé au labo en tant que : Colle de plinthes bois Ref Laboratoire: IT151711-10539 Commentaires Laboratoire: Bois:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M009-2-3-P009-3	Dégagement	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	colle de plinthes bois	Colle polymère jaune non séparable + couche plâtreuse blanche Commentaires prélèvement: Colle de plinthes bois Envoyé au labo en tant que : Colle de plinthes bois Ref Laboratoire: IT151711-10539 Commentaires Laboratoire: Colle polymère jaune non séparable + couche plâtreuse blanche:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M010-P010	Dgt-Placard; Bureau 1; Bureau 2; B2-Placard; Bureau 3; Cuisine; Bureau 4; Bureau 5	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes bois	Peintures multiples Commentaires prélèvement: Colle de plinthes bois Envoyé au labo en tant que : Colle de plinthes bois Ref Laboratoire: IT151711-10540 Commentaires Laboratoire: Peintures multiples:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	 
M010-2-P010-2	Dgt-Placard; Bureau 1; Bureau 2; B2-Placard; Bureau 3; Cuisine; Bureau 4; Bureau 5	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes bois	Bois Commentaires prélèvement: Colle de plinthes bois Envoyé au labo en tant que : Colle de plinthes bois Ref Laboratoire: IT151711-10540 Commentaires Laboratoire: Bois:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M010-2-3-P010-3	Dgt-Placard; Bureau 1; Bureau 2; B2-Placard; Bureau 3; Cuisine; Bureau 4; Bureau 5	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes bois	Colle polymère jaune Commentaires prélèvement: Colle de plinthes bois Envoyé au labo en tant que : Colle de plinthes bois Ref Laboratoire: IT151711-10540 Commentaires Laboratoire: Colle polymère jaune:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M010-2-3-4-P010-4	Dgt-Placard; Bureau 1; Bureau 2; B2-Placard; Bureau 3; Cuisine; Bureau 4; Bureau 5	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes bois	Ragréage gris Commentaires prélèvement: Colle de plinthes bois Envoyé au labo en tant que : Colle de plinthes bois Ref Laboratoire: IT151711-10540 Commentaires Laboratoire: Ragréage gris:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	



M011-P011	SdBain	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes carrelage	Colle beige Commentaires prélèvement: Colle de plinthes Envoyé au labo en tant que : Colle de plinthes Ref Laboratoire: IT151711-10541 Commentaires Laboratoire: Colle beige:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M011-2-P011-2	SdBain	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes carrelage	Couche plâtrée blanche avec couche cartonnée et poussières Commentaires prélèvement: Colle de plinthes Envoyé au labo en tant que : Colle de plinthes Ref Laboratoire: IT151711-10541 Commentaires Laboratoire: Couche plâtrée blanche avec couche cartonnée et poussières:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M011-2-3-P011-3	SdBain	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes carrelage	Joint cassant gris Commentaires prélèvement: Colle de plinthes Envoyé au labo en tant que : Colle de plinthes Ref Laboratoire: IT151711-10541 Commentaires Laboratoire: Joint cassant gris:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M011-2-3-4-P011-4	SdBain	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes carrelage	Carrelage Commentaires prélèvement: Colle de plinthes Envoyé au labo en tant que : Colle de plinthes Ref Laboratoire: IT151711-10541 Commentaires Laboratoire: Carrelage:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M011-2-3-4-5-P011-5				Commentaires prélèvement: Colle de plinthes Envoyé au labo en tant que : Colle de plinthes Ref Laboratoire: IT151711-10541 Commentaires Laboratoire: Peinture en faible quantité:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M012-P012	Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit + Peinture	Enduit gris en vrac Commentaires prélèvement: Enduit + Peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit + Peinture Ref Laboratoire: IT151711-10542 Commentaires Laboratoire: Enduit gris en vrac:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M012-2-P012-2	Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit + Peinture	Peintures multiples avec couche en toile Commentaires prélèvement: Enduit + Peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit + Peinture Ref Laboratoire: IT151711-10542 Commentaires Laboratoire: Peintures multiples avec couche en toile:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

M013-P013	Bureau 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit + Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable Commentaires prélèvement: Enduit + Peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit + Peinture Ref Laboratoire: IT151711-10543 Commentaires Laboratoire: Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M013-2-P013-2	Bureau 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit + Peinture	Peinture avec couche en toile Commentaires prélèvement: Enduit + Peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit + Peinture Ref Laboratoire: IT151711-10543 Commentaires Laboratoire: Peinture avec couche en toile:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M014-P014	SdBain	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit + Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable Commentaires prélèvement: Enduit + Peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit + Peinture Ref Laboratoire: IT151711-10544 Commentaires Laboratoire: Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M014-2-P014-2	SdBain	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit + Peinture	Toile fibreuse blanche Commentaires prélèvement: Enduit + Peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit + Peinture Ref Laboratoire: IT151711-10544 Commentaires Laboratoire: Toile fibreuse blanche:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M014-2-3-P014-3	SdBain	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit + Peinture	Papier peint Commentaires prélèvement: Enduit + Peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit + Peinture Ref Laboratoire: IT151711-10544 Commentaires Laboratoire: Papier peint:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

M015-P015	Dégagement; Dgt-Placard; Bureau 1; Bureau 2; B2-Placard; Bureau 3; Bureau 4; Bureau 5	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	bande plâtre + enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable Commentaires prélèvement: Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre Envoyé au labo en tant que : Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre Ref Laboratoire: IT151711-10545 Commentaires Laboratoire: Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M015-2-P015-2	Dégagement; Dgt-Placard; Bureau 1; Bureau 2; B2-Placard; Bureau 3; Bureau 4; Bureau 5	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	bande plâtre + enduit	Toile fibreuse blanche Commentaires prélèvement: Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre Envoyé au labo en tant que : Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre Ref Laboratoire: IT151711-10545 Commentaires Laboratoire: Toile fibreuse blanche:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M015-2-3-P015-3	Dégagement; Dgt-Placard; Bureau 1; Bureau 2; B2-Placard; Bureau 3; Bureau 4; Bureau 5	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	bande plâtre + enduit	Papier peint Commentaires prélèvement: Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre Envoyé au labo en tant que : Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre Ref Laboratoire: IT151711-10545 Commentaires Laboratoire: Papier peint:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M016-P016	Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	bande plâtre + enduit	Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre Ref Laboratoire: IT151711-10546 Commentaires Laboratoire: Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable + papier peint non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M017-P017	SdBain; WC	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	bande plâtre + enduit	Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre Ref Laboratoire: IT151711-10547 Commentaires Laboratoire: Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en toile non séparable + papier peint non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

M018-P018	Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence murale	Colle beige Commentaires prélèvement: Colle de faïence Envoyé au labo en tant que : Colle de faïence Ref Laboratoire: IT151711-10548 Commentaires Laboratoire: Colle beige:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M018-2-P018-2	Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence murale	Carrelage Commentaires prélèvement: Colle de faïence Envoyé au labo en tant que : Colle de faïence Ref Laboratoire: IT151711-10548 Commentaires Laboratoire: Carrelage:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M018-2-3-P018-3	Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence murale	Peintures multiples Commentaires prélèvement: Colle de faïence Envoyé au labo en tant que : Colle de faïence Ref Laboratoire: IT151711-10548 Commentaires Laboratoire: Peintures multiples:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M019-P019	SdBain	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence murale	Colle beige Commentaires prélèvement: Colle de faïence Envoyé au labo en tant que : Colle de faïence Ref Laboratoire: IT151711-10549 Commentaires Laboratoire: Colle beige:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M019-2-P019-2	SdBain	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence murale	Carrelage Commentaires prélèvement: Colle de faïence Envoyé au labo en tant que : Colle de faïence Ref Laboratoire: IT151711-10549 Commentaires Laboratoire: Carrelage:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

M020-P020	SdBain	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence: Tablier	Colle beige + couche plâtrée blanche non séparable Commentaires prélèvement: Colle de faïence: Tablier Envoyé au labo en tant que : Colle de faïence: Tablier Ref Laboratoire: IT151711-10550 Commentaires Laboratoire: Colle beige + couche plâtrée blanche non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M020-2-P020-2	SdBain	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence: Tablier	Joint cassant beige Commentaires prélèvement: Colle de faïence: Tablier Envoyé au labo en tant que : Colle de faïence: Tablier Ref Laboratoire: IT151711-10550 Commentaires Laboratoire: Joint cassant beige:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M020-2-3-P020-3	SdBain	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence: Tablier	Carrelage Commentaires prélèvement: Colle de faïence: Tablier Envoyé au labo en tant que : Colle de faïence: Tablier Ref Laboratoire: IT151711-10550 Commentaires Laboratoire: Carrelage:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M021-P021	Dégagement; Bureau 5	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneau et plaque	Matériau fibreux beige Commentaires prélèvement: Panneau et plaque Envoyé au labo en tant que : Panneau et plaque Ref Laboratoire: IT151711-10551 Commentaires Laboratoire: Matériau fibreux beige:MOLP Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M021-2-P021-2	Dégagement; Bureau 5	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneau et plaque	Peinture Commentaires prélèvement: Panneau et plaque Envoyé au labo en tant que : Panneau et plaque Ref Laboratoire: IT151711-10551 Commentaires Laboratoire: Peinture:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M022-P022	Dégagement	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris non séparable Commentaires prélèvement: Enduit à base de plâtre projeté Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de plâtre projeté Ref Laboratoire: IT151711-10552 Commentaires Laboratoire: Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M022-2-P022-2	Dégagement	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre projeté	Papier peint Commentaires prélèvement: Enduit à base de plâtre projeté Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de plâtre projeté Ref Laboratoire: IT151711-10552 Commentaires Laboratoire: Papier peint:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

M023-P023	Dégagement; Dgt-Placard; Bureau 1; Bureau 2; B2-Placard; Bureau 3; Bureau 4	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Ref Laboratoire: IT151711-10553 Commentaires Laboratoire: Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M024-P024	Cuisine	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Ref Laboratoire: IT151711-10554 Commentaires Laboratoire: Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M025-P025	SdBain; WC	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable Commentaires prélèvement: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Ref Laboratoire: IT151711-10555 Commentaires Laboratoire: Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M025-2-P025-2	SdBain; WC	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Papier peint Commentaires prélèvement: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Ref Laboratoire: IT151711-10555 Commentaires Laboratoire: Papier peint:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M026-P026	Bureau 5	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Flocage + Béton	Matériau fibreux blanc + matériau blanc en vrac non séparable Commentaires prélèvement: Flocage + Béton Envoyé au labo en tant que : Flocage + Béton Ref Laboratoire: IT151711-10556 Commentaires Laboratoire: Matériau fibreux blanc + matériau blanc en vrac non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M026-2-P026-2	Bureau 5	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Flocage + Béton	Matériau compact beige + peinture non séparable Commentaires prélèvement: Flocage + Béton Envoyé au labo en tant que : Flocage + Béton Ref Laboratoire: IT151711-10556 Commentaires Laboratoire: Matériau compact beige + peinture non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M027-P027	Bureau 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre Ref Laboratoire: IT151711-10557 Commentaires Laboratoire: Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M028-P028	WC	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre Ref Laboratoire: IT151711-10558 Commentaires Laboratoire: Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

M029-P029	Cuisine	8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaque souple bitumineuse antivibratile	Plaque souple bitumineuse antivibratile Ref Laboratoire: IT151711-10559 Commentaires Laboratoire: Tampon bitumineux noir:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M030-P030	SdBain	8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaque souple bitumineuse antivibratile	Plaque souple bitumineuse antivibratile Ref Laboratoire: IT151711-10560 Commentaires Laboratoire: Tampon bitumineux noir:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M031-P031	Dégagement	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle et joint de carrelage	Colle beige non séparable + ragréage gris Commentaires prélèvement: Colle et joint de carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle et joint de carrelage Ref Laboratoire: IT151711-10561 Commentaires Laboratoire: Colle beige non séparable + ragréage gris:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M031-2-P031-2	Dégagement	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle et joint de carrelage	Joint cassant gris Commentaires prélèvement: Colle et joint de carrelage Envoyé au labo en tant que : Colle et joint de carrelage Ref Laboratoire: IT151711-10561 Commentaires Laboratoire: Joint cassant gris:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M032-P032	Bureau 5	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit blanc en vrac + peinture non séparable Commentaires prélèvement: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Envoyé au labo en tant que : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Ref Laboratoire: IT151711-10562 Commentaires Laboratoire: Enduit blanc en vrac + peinture non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M032-2-P032-2	Bureau 5	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Matériau gris en vrac Commentaires prélèvement: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Envoyé au labo en tant que : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Ref Laboratoire: IT151711-10562 Commentaires Laboratoire: Matériau gris en vrac:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

M034-P033	Dégagement 2; salle informatique 1; salle informatique 2	Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Dalles plastiques en sous-couche	Revêtement bicouche souple vert et noir Commentaires prélèvement: Dalles de sol plastiques verdâtre en sous-couche + colle Envoyé au labo en tant que : Dalles de sol plastiques verdâtre en sous-couche + colle Ref Laboratoire: IT071804-12880 Commentaires Laboratoire: Revêtement bicouche souple vert et noir:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M034-2-P033-2	Dégagement 2; salle informatique 1; salle informatique 2	Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Dalles plastiques en sous-couche	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable Commentaires prélèvement: Dalles de sol plastiques verdâtre en sous-couche + colle Envoyé au labo en tant que : Dalles de sol plastiques verdâtre en sous-couche + colle Ref Laboratoire: IT071804-12880 Commentaires Laboratoire: Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M035-P034	Dégagement 2; salle informatique 1; salle informatique 2	Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Chape maigre	ragréage + colle Ref Laboratoire: IT071804-12881 Commentaires Laboratoire: Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

M036-P035	Bureau 5	Revêtements de murs	Colles des plinthes faïence	Colle blanche Commentaires prélèvement: Colles des plinthes faïence Envoyé au labo en tant que : Colles des plinthes faïence Ref Laboratoire: IT071804-12882 Commentaires Laboratoire: Colle blanche:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M036-2-P035-2	Bureau 5	Revêtements de murs	Colles des plinthes faïence	Matériau gris hétérogène Commentaires prélèvement: Colles des plinthes faïence Envoyé au labo en tant que : Colles des plinthes faïence Ref Laboratoire: IT071804-12882 Commentaires Laboratoire: Matériau gris hétérogène:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M036-2-3-P035-3	Bureau 5	Revêtements de murs	Colles des plinthes faïence	Joint cassant gris + peinture en faible quantité non séparable Commentaires prélèvement: Colles des plinthes faïence Envoyé au labo en tant que : Colles des plinthes faïence Ref Laboratoire: IT071804-12882 Commentaires Laboratoire: Joint cassant gris + peinture en faible quantité non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M036-2-3-4-P035-4	Bureau 5	Revêtements de murs	Colles des plinthes faïence	Matériau souple gris Commentaires prélèvement: Colles des plinthes faïence Envoyé au labo en tant que : Colles des plinthes faïence Ref Laboratoire: IT071804-12882 Commentaires Laboratoire: Matériau souple gris:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M036-2-3-4-5-P035-5	Bureau 5	Revêtements de murs	Colles des plinthes faïence	Carrelage Commentaires prélèvement: Colles des plinthes faïence Envoyé au labo en tant que : Colles des plinthes faïence Ref Laboratoire: IT071804-12882 Commentaires Laboratoire: Carrelage:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M037-P036	Bureau 5	Revêtements de murs	Colle de placoplâtre	Colle de placoplâtre / portes condamnées Ref Laboratoire: IT071804-12883 Commentaires Laboratoire: Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau fibreux jaune non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M038-P037	Bureau 5	murs (périphériques et intérieurs)	peinture type "écailles" + enduit / mur béton	peinture type "écailles" + enduit / mur béton Ref Laboratoire: IT071804-12885 Commentaires Laboratoire: Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

M039-P038	Bureau 5	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (fibres-ciment)	enduit + bande / murs doublage - portes condamnées Ref Laboratoire: IT071804-12887 Commentaires Laboratoire: Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable + matériau blanc non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M040-P039	Bureau 5	Portes	Joint d'étanchéité - porte condamnée métallique pleine	Joint transparent - porte métallique pleine Ref Laboratoire: IT071804-12888 Commentaires Laboratoire: Matériau souple incolore + matériau compact rouge hétérogène non séparable + matériau souple gris non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M041-P040	Bureau 5	vantaux-portes	Peintures intumescence	Peintures intumescences sur dormant/ouvrant Ref Laboratoire: IT071804-12889 Commentaires Laboratoire: Peintures multiples en vrac:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
M042-P041	Bureau 5	Murs et cloisons	bande et enduit	enduit + bande / murs extérieurs Ref Laboratoire: IT071804-12890 Commentaires Laboratoire: Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable:MET Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	

Copie des rapports d'essais :



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10531 EN DATE DU 23/11/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Cliant :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10531
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P001 - Dalle de sol + Colle + Ragréage - Degagement
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple gris	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10532 EN DATE DU 23/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10532
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P002 - Dalle de sol souple + Colle + Ragréage - Dgt-Placard
Description ITGA	Revêtement bicouche souple gris et rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement bicouche souple gris et rouge	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
► Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10533 EN DATE DU 23/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10533
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P003 - Dalle de sol rigide + Colle + Ragrée - Bureau 5
Description ITGA	Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragrée rose / Peinture / Ragrée gris / Sous couche de ragrée blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Dalle dure cassante beige	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
► Colle polymère jaune non séparable + ragrée rose + peinture non séparable + ragrée gris non séparable + sous couche de ragrée blanche non séparable	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10534 EN DATE DU 23/11/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10534
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P004 - Revêtement souple + Colle + Ragréage - Bureau 1
Description ITGA	Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune avec couche en toile / Peinture / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple bleu	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
► Colle polymère jaune avec couche en toile	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
► Peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10535 EN DATE DU 23/11/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10535
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P005 - Moquette + Colle + Ragréage - Bureau 2; Bureau 3; Bureau 4
Description ITGA	Moquette grise avec couche bitumineuse / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Moquette grise avec couche bitumineuse	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10536 EN DATE DU 23/11/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10536
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P006 - Revêtement souple + Colle + Ragréage - B2-Placard
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
► Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10537 EN DATE DU 23/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10537
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P007 - Revêtement de sol souple + Colle + Ragréage - Cuisine
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec couche en papier / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
► Colle polymère jaune avec couche en papier	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
► Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10538 EN DATE DU 23/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10538
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P008 - Colle et joint de carrelage - SdBain
Description ITGA	Colle grise / Ragrée gris hétérogène / Joint cassant gris / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
► Ragrée gris hétérogène	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
► Joint cassant gris	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
► Carrelage	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10539 EN DATE DU 23/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10539
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P009 - Colle de plinthes bois - Degagement
Description ITGA	Peintures multiples / Bois / Colle polymère jaune / Couche plâtrée blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Peintures multiples	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
► Bois	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
► Colle polymère jaune non séparable + couche plâtrée blanche	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10540 EN DATE DU 23/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10540
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P010 - Colle de plinthes bois - Dgt-Placard; Bureau 1; Bureau 2; B2-Placard; Bureau 3; Cuisine; Bureau 4; Bureau 5
Description ITGA	Peintures multiples / Bois / Colle polymère jaune / Ragrée gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Peintures multiples	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Bois	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère jaune	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Ragrée gris	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10541 EN DATE DU 23/11/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10541
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P011 - Colle de plinthes - SdBain
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée et poussières / Joint cassant gris / Carrelage / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée et poussières	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Joint cassant gris	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Carrelage	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Peinture en faible quantité	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10542 EN DATE DU 23/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10542
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P012 - Enduit + Peinture - Cuisine
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peintures multiples avec couche en toile

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
► Peintures multiples avec couche en toile	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10543 EN DATE DU 23/11/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10543
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P013 - Enduit + Peinture - Bureau 2; Bureau 4
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac / Peinture avec couche en toile

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Peinture avec couche en toile	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10544 EN DATE DU 23/11/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10544
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P014 - Enduit + Peinture - SdBain; WC
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac / Toile fibreuse blanche / Papier peint

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Toile fibreuse blanche	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Papier peint	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10545 EN DATE DU 23/11/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10545
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P015 - Bande et enduit de jointoiment des plaques de plâtre - Degagement; Dgt-Placard; Bureau 1; Bureau 2; B2-Placard; Bureau 3; Bureau 4; Bureau 5
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier peint

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
► Toile fibreuse blanche	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
► Papier peint	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10546 EN DATE DU 23/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10546
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P016 - Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre - Cuisine
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Carton / Papier peint

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable + papier peint non séparable	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10547 EN DATE DU 23/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10547
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P017 - Bande et enduit de jointoiment des plaques de plâtre - SdBain; WC
Description ITGA	Enduit plâtré blanc en vrac / Peinture avec couche en toile / Papier peint

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtré blanc en vrac + peinture avec couche en toile non séparable + papier peint non séparable	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10548 EN DATE DU 23/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10548
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P018 - Colle de faïence - Cuisine.
Description ITGA	Colle beige / Carrelage / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
► Carrelage	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
► Peintures multiples	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10549 EN DATE DU 23/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10549
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P019 - Colle de faïence - SdBain
Description ITGA	Colle beige / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
► Carrelage	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10550 EN DATE DU 23/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10550
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P020 - Colle de faïence: Tablier - SdBain
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant beige / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
► Joint cassant beige	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
► Carrelage	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10551 EN DATE DU 23/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10551
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P021 - Panneau et plaque - Degagement; Bureau 5
Description ITGA	Matériau fibreux beige / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau fibreux beige	MOLP le 22/11/2017	Amiante non détecté	---	2
► Peinture	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10552 EN DATE DU 23/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10552
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P022 - Enduit a base de platre projete - Degagement
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris / Papier peint

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris non séparable	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
► Papier peint	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10553 EN DATE DU 23/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Cliant :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10553
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P023 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Degagement; Dgt-Placard; Bureau 1; Bureau 2; B2-Placard; Bureau 3; Bureau 4
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier peint

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10554 EN DATE DU 23/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10554
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P024 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Cuisine
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10555 EN DATE DU 23/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10555
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P025 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - SdBain; WC
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier peint

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Papier peint	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10556 EN DATE DU 23/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10556
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P026 - Flochage + Béton - Bureau 5
Description ITGA	Matériau fibreux blanc / Matériau blanc en vrac / Matériau compact beige / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau fibreux blanc + matériau blanc en vrac non séparable	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Matériau compact beige + peinture non séparable	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10557 EN DATE DU 23/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10557
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P027 - Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre - Bureau 2
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10558 EN DATE DU 23/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10558
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P028 - Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre - WC
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10559 EN DATE DU 23/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10559
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P029 - Plaque souple bitumineuse antivibratile - Cuisine
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Tampon bitumineux noir	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10560 EN DATE DU 23/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10560
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P030 - Plaque souple bitumineuse antivibratile - SdBain
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Tampon bitumineux noir	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10561 EN DATE DU 23/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10561
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P031 - Colle et joint de carrelage - Degagement
Description ITGA	Colle beige / Ragrée gris / Joint cassant gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige non séparable + ragrée gris	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
► Joint cassant gris	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151711-10562 EN DATE DU 23/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Dalila ABDELQARI
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-112073
Echantillon ITGA : IT151711-10562
Reçu au laboratoire le : 21/11/2017

Réf. Client :

Commande	BE-2017-11-0092-LGU_2017_11_20_1249_5063
Dossier client	BE-2017-11-0092-LGU - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P032 - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Bureau 5
Description ITGA	Enduit blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit blanc en vrac + peinture non séparable	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1
► Matériau gris en vrac	META le 23/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66842
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071804-12880 EN DATE DU 12/04/2018

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Alain LÉPLEY
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0718-38719
Échantillon ITGA : IT071804-12880
Reçu au laboratoire le : 09/04/2018

Réf. Client :

Commande	BE-2018-04-1316-ALA_2018_04_05_1808_1474
Dossier client	BE-2018-04-1316-ALA - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P033 - Dalles de sol plastiques vendatre en sous-couche + colle - Degagement 2; salle informatique 1; salle informatique 2
Description ITGA	Revêtement bicouche souple vert et noir / Colle polymère jaune avec poussières / Ragrage gris en faible quantité / Peinture en faible quantité / Colle bitumineuse noire en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement bicouche souple vert et noir	META le 12/04/2018	Amiante non détecté	---	1
► Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragrage gris en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	META le 12/04/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66842
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071804-12881 EN DATE DU 12/04/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Alain LÉPLEY
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0718-38719
Echantillon ITGA : IT071804-12881
Reçu au laboratoire le : 09/04/2018

Réf. Client :

Commande	BE-2018-04-1316-ALA_2018_04_05_1808_1474
Dossier client	BE-2018-04-1316-ALA - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P034 - ragréage + colle - Degagement 2; salle informatique 1; salle informatique 2
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris	META le 12/04/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66842
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071804-12882 EN DATE DU 12/04/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Alain LEPLEY
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0718-38719
Echantillon ITGA : IT071804-12882
Reçu au laboratoire le : 09/04/2018

Réf. Client :

Commande	BE-2018-04-1316-ALA_2018_04_05_1808_1474
Dossier client	BE-2018-04-1316-ALA - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P035 - Colles des plinthes faïence - Bureau 5
Description ITGA	Colle blanche / Carrelage / Matériau gris hétérogène / Joint cassant gris / Matériau souple gris / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle blanche	META le 12/04/2018	Amiante non détecté	---	1
► Carrelage	META le 12/04/2018	Amiante non détecté	---	1
► Matériau gris hétérogène	META le 12/04/2018	Amiante non détecté	---	1
► Joint cassant gris + peinture en faible quantité non séparable	META le 12/04/2018	Amiante non détecté	---	1
► Matériau souple gris	META le 11/04/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66842
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071804-12883 EN DATE DU 12/04/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Alain LÉPLEY
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0718-38719
Échantillon ITGA : IT071804-12883
Reçu au laboratoire le : 09/04/2018

Réf. Client :

Commande	BE-2018-04-1316-ALA_2018_04_05_1808_1474
Dossier client	BE-2018-04-1316-ALA - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P036 - Colle de placoplatre / portes condamnées - Bureau 5
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau fibreux jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau fibreux jaune non séparable	META le 12/04/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66842
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071804-12885 EN DATE DU 12/04/2018

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Alain LEPLEY
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0718-38719
Echantillon ITGA : IT071804-12885
Reçu au laboratoire le : 09/04/2018

Réf. Client :

Commande	BE-2018-04-1316-ALA_2018_04_05_1808_1474
Dossier client	BE-2018-04-1316-ALA - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P037 - peinture type "écailles" + enduit / mur béton - Bureau 5
Description ITGA	Enduit plâtré blanc en vrac / Peintures multiples / Matériau gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtré blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	META le 12/04/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66842
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071804-12887 EN DATE DU 12/04/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Alain LEPLEY
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0718-38719
Echantillon ITGA : IT071804-12887
Reçu au laboratoire le : 09/04/2018

Réf. Client :

Commande	BE-2018-04-1316-ALA_2018_04_05_1808_1474
Dossier client	BE-2018-04-1316-ALA - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P038 - enduit + bande / murs doublage - portes condamnées - Bureau 5
Description ITGA	Enduit plâtré blanc en vrac / Peinture / Carton / Papier / Matériau blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtré blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable + matériau blanc non séparable	META le 12/04/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66842
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071804-12888 EN DATE DU 12/04/2018

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Alain LEPLEY
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0718-38719
Echantillon ITGA : IT071804-12888
Reçu au laboratoire le : 09/04/2018

Réf. Client :

Commande	BE-2018-04-1316-ALA_2018_04_05_1808_1474
Dossier client	BE-2018-04-1316-ALA - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P039 - Joints transparent - porte métallique pleine - Bureau 5
Description ITGA	Matériau souple incolore / Matériau compact rouge hétérogène / Matériau souple gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple incolore + matériau compact rouge hétérogène non séparable + matériau souple gris non séparable	META le 12/04/2018	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66842
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071804-12889 EN DATE DU 12/04/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Alain LÉPLEY
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0718-38719
Échantillon ITGA : IT071804-12889
Reçu au laboratoire le : 09/04/2018

Réf. Client :

Commande	BE-2018-04-1316-ALA_2018_04_05_1808_1474
Dossier client	BE-2018-04-1316-ALA - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P040 - Peintures intumescentes sur dormant/ouvrant - Bureau 5
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Peintures multiples en vrac	META le 12/04/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66842
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071804-12890 EN DATE DU 12/04/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

BATIS EXPERT
M. Alain LEPLEY
18 rue de la Planchonnais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0718-38719
Echantillon ITGA : IT071804-12890
Reçu au laboratoire le : 09/04/2018

Réf. Client :

Commande	BE-2018-04-1316-ALA_2018_04_05_1808_1474
Dossier client	BE-2018-04-1316-ALA - 36 rue des landes 44300 NANTES
Echantillon	P041 - enduit + bande / murs extérieurs - Bureau 5
Description ITGA	Enduit plâtré blanc / Peinture / Toile fibreuse blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtré blanc + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META le 12/04/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

7.3 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrément important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.4 - Annexe - Autres documents



 ÖSYM
 YÖK / YÖNEK / YÖKTEK / YÖKTEK-İ
 YÖK / YÖNEK / YÖKTEK / YÖKTEK-İ



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

LEPLEY Alain
sous le numéro 17-945

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :



Amiante sans mention

Prise d'effet : 09/06/2017

Validité : 08/06/2022

Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.



Amiante avec mention

Prise d'effet : 09/06/2017

Validité : 08/06/2022

Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.

