



RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BÂTI

Code du Travail – article R4412-97
Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012
Décret no 2013-594 du 5 juillet 2013
Décret n°2015-789 du 29 juin 2015
Norme NFX 46-020 – août 2017

Rapport N° 641069 établi le 26/03/2019

**Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN
Rés. RESIDENCE LES LANDES
44000 NANTES**

Programme de travaux : Réfection des kitchenettes : remplacement de l'évier, réfection sols, murs et plafond, faïence conservée (recouverte par une crédence).

Ref : Non fournis



Donneur d'ordre :

**CROUS DE NANTES ET DES PAYS DE LA LOIRE - 2 BOULEVARD GUY
MOLLET
BP 52213 - 44322 NANTES CEDEX 3**

Représentant ayant accompagné l'opérateur de repérage : Aucun accompagnateur

Laboratoire ayant effectué les éventuelles analyses :

**ITGA - Espace Performance - Bâtiment K - 35760 SAINT GREGOIRE - Numéro
d'accréditation COFRAC : 1-5970**

Opérateur de repérage : Thomas POUPARD

QUALICONCONSULT IMMOBILIER

Direction Régionale - 6 bis rue Alessandro Volta
BP 708 - 44470 CARQUEFOU

Tél : 02 51 13 12 31 / Fax : 02 51 13 99 44
nantes@qualiconsult.fr

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

SOMMAIRE

I.	CONCLUSIONS	3
II.	CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :	25
III.	OBSERVATIONS :	25
IV.	PREAMBULE	26
V.	BUT DE LA MISSION.....	26
VI.	TEXTES REGLEMENTAIRES.....	26
VII.	METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC.....	27
	1. Obligations du donneur d'ordre	27
	2. Phase de repérage	27
	3. Phase prélèvement et analyse d'échantillons	27
VIII.	LOCAUX VISITES ET NON VISITES.....	28
	1. Liste des locaux visités et non visités	28
	2. Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante	30
	3. Liste des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante	31
IX.	RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE	53

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS

ANNEXE 3 - PHOTOS

ANNEXE 4 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE

ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

ANNEXE 6 - ATTESTATION DE CERTIFICATION

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

I. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
Revêtement souple + colle (Sol)	Bâtiment A - Rdc - Apt 7 Cuisine - Pièce de vie	Résultat d'analyse	/
	Bâtiment A - Rdc - Apt 2 Cuisine - Pièce de vie		
	Bâtiment A - 1er étage - Apt 18 Cuisine - Pièce de vie		
	Bâtiment A - 1er étage - Apt 10 Cuisine - Pièce de vie		
	Bâtiment A - 1er étage - Apt 15 Cuisine - Pièce de vie		
	Bâtiment A - 1er étage - Apt 16 Cuisine - Pièce de vie		
	Bâtiment A - 1er étage - Apt 19 Cuisine - Pièce de vie		
	Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29 Cuisine - Pièce de vie		
	Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22 Cuisine - Pièce de vie		
	Bâtiment A - 2ème étage - Apt 20 Cuisine - Pièce de vie		
	Bâtiment A - 2ème étage - Apt 23 Cuisine - Pièce de vie		
	Bâtiment A - 2ème étage - Apt 26 Cuisine - Pièce de vie		
	Bâtiment A - 2ème étage - Apt 27 Cuisine - Pièce de vie		
	Bâtiment B - Rdc - Apt 2 Cuisine - Pièce de vie		
	Bâtiment B - 1er étage - Apt 11 Cuisine - Pièce de vie		
	Bâtiment B - 1er étage - Apt 15 Cuisine - Pièce de vie		
	Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21 Cuisine - Pièce de vie		
	Bâtiment B - Rdc - Apt 3 Cuisine - Pièce de vie		
	Bâtiment B - 1er étage - Apt 12 Cuisine - Pièce de vie		
	Bâtiment B - 1er étage - Apt 13 Cuisine - Pièce de vie		
	Bâtiment B - 1er étage - Apt 17 Cuisine - Pièce de vie		
	Bâtiment B - 2ème étage - Apt 20 Cuisine - Pièce de vie		
	Bâtiment B - 2ème étage - Apt 24 Cuisine - Pièce de vie		
	Bâtiment B - 2ème étage - Apt 25 Cuisine - Pièce de vie		
	Bâtiment B - 2ème étage - Apt 26 Cuisine - Pièce de vie		
	Bâtiment B - 2ème étage - Apt 29 Cuisine - Pièce de vie		
	Bâtiment C - Rdc - Apt 1 Cuisine - Pièce de vie		
	Bâtiment C - Rdc - Apt 4 Cuisine - Pièce de vie		
	Bâtiment C - 1er étage - Apt 10 Cuisine - Pièce de vie		
	Bâtiment C - 1er étage - Apt 17 Cuisine - Pièce de vie		
	Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29 Cuisine - Pièce de vie		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie		
Ragréage (Sol)	<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie	Résultat d'analyse	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment C - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie		
Peinture + placoplatre (Mur)	<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie	Résultat d'analyse	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie		
Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande (Mur)	<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie	Résultat d'analyse	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment B - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie		
Peinture + enduit maigre 1 (Mur)	<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie	Résultat d'analyse	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie		
Peinture + enduit maigre 2 (Mur)	<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie	Résultat d'analyse	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie		
Peinture + enduit maigre 1 (Plafond)	<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie	Résultat d'analyse	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment C - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie		
Peinture + enduit maigre 2 (Plafond)	<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie	Résultat d'analyse	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie		
Dalle phonique (Evier)	<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie	Résultat d'analyse	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment B - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie		
Linoléum + colle (Sol)	<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie	Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie		
Dalle de sol beige + colle (Sol)	<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie	Résultat d'analyse	/
Dalles de sol beige + colle (Sol)	<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie	Résultat d'analyse	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

II. CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :

Liste des documents fournis par le donneur d'ordre	Observations	Voir annexe
Plans ou croquis		
Non		ANNEXE 2
Autres documents relatifs à la construction		
Non		/
Documents relatifs aux travaux projetés		
Non		/
Rapports de repérage antérieurs		
Non		/

III. OBSERVATIONS :

Intitulé de l'observation	OUI	NON	Sans Objet	Observations
Un plan de prévention a été réalisé avant intervention sur site	☐	☒	☐	/
Le bâtiment était vide d'occupants	☐	☒	☐	/
Le bâtiment était vide de meubles	☐	☒	☐	/
Les équipements et installations étaient en services	☒	☐	☐	/
Les équipements et installations étaient alimentés	☒	☐	☐	/
Le vide sanitaire était visitable	☐	☐	☒	/
Les combles ou la toiture terrasse étaient accessibles et visitables	☐	☐	☒	/
Justificatif des écarts à la norme				/

Propriétaire :

CROUS DE NANTES ET DES PAYS DE LA LOIRE - 2 BOULEVARD GUY MOLLET
BP 52213 - 44322 NANTES CEDEX 3

Organisme ayant réalisé la mission :

QUALICONSULT IMMOBILIER - Agence de NANTES TRAVAUX -

Contrat d'assurance : **MMA IARD - n°127.106.241** valide jusqu'au 31 décembre 2019

Opérateur de repérage : **Thomas POUPARD**

Certificat de compétence : **I.CERT - Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT GREGOIRE (CPDI 3296)**

Date de réalisation de la mission : le 18/03/2019

Date de la visite complémentaire : /

Date de la visite de reconnaissance : le 18/03/2019

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

IV. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des principaux éléments de la construction dans le cadre **des travaux de l'immeuble sis :**

Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN
Rés. RESIDENCE LES LANDES
44000 NANTES

Date de délivrance du permis de construire : <1997

Destination présente et passé du local ou de l'immeuble bâti : ,

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.

Rapports de repérage amiante antérieurs :

Néant

V. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction et susceptibles d'être affectés par les travaux

Description des travaux :

Programme de travaux : Réfection des kitchenettes : remplacement de l'évier, réfection sols, murs et plafond, faïence conservée (recouverte par une crédence).

Ref : Non fournis

Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants affectés par les travaux font l'objet du présent repérage

VI. TEXTES REGLEMENTAIRES

- Code du travail – article R4412-97
- Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Norme NFX 46-020 – Août 2017 : Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis — Mission et méthodologie

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

VII. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

1. Obligations du donneur d'ordre

Dans le cadre d'une mission de repérage avant réalisation de travaux, **le donneur d'ordre doit communiquer à QUALICONSULT IMMOBILIER le programme détaillé des travaux** les plans du bâtiment ainsi que tout document pouvant faciliter la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante (rapports antérieurs, document concernant la construction, ...).

En cas de repérage avant travaux, le donneur d'ordre doit définir la nature et le périmètre de l'opération. Il ne doit pas imposer la méthode de repérage, celle-ci étant définie par la norme NF X 46-020. Il ne doit pas définir le nombre de prélèvements à analyser. Le nombre d'investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d'analyses à effectuer ne peut pas être déterminé avant l'achèvement de la mission de repérage.

Le donneur d'ordre a la responsabilité de fournir à QUALICONSULT IMMOBILIER tous les moyens d'accès pour le bon déroulement de sa mission et cela en assurant la sécurité de l'opérateur de repérage. Il désigne un accompagnateur qui doit avoir une connaissance des lieux et qui dispose de tous les instruments d'accès nécessaires.

Le donneur d'ordre informe les occupants et exploitants, de l'intervention qui doit être réalisée dans les locaux, et organise leur présence, si nécessaire, pour accéder à certaines zones. Le donneur d'ordre ou son représentant prend, à la demande de l'opérateur de repérage, les dispositions pour faire évacuer temporairement les locaux si les investigations le requièrent ;

Le donneur d'ordre est tenu :

- de vérifier la cohérence entre le programme de travaux, le périmètre et le programme de repérage proposés ;
- de fournir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.), et d'en définir les conditions d'utilisation ;
- de procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandés par l'opérateur de repérage ;
- d'informer l'opérateur de repérage en cas de modification du programme de travaux,

En cas de manquement à ces obligations, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre dans l'hypothèse où ce rapport venait à être incomplet.

2. Phase de repérage

La phase de repérage comporte deux étapes :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage s'enquiert des caractéristiques constructives de l'immeuble ; pour cela, il recherche des zones présentant des similitudes d'ouvrage

Dans un second temps, il :

- recherche et identifie les matériaux ou produits objets du programme de repérage ;
- repère les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante ;
- conclut sur la présence ou l'absence d'amiante.

Tout au long de la mission, les matériaux et produits du programme de repérage sont enregistrés ainsi que leurs caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Les sondages et investigations approfondies ont été réalisés conformément à l'annexe A de la norme NF X 46-020. Cependant, Il est possible que des revêtements de sol anciens (dalles, colles, ragréages...) n'aient pas été détectés car masqués par un autre revêtement qu'il aura été impossible d'arracher ou enlever le jour de la visite, les locaux étant par exemple encore en activité ou des meubles masquant ces revêtements étant encore en place.

3. Phase prélèvement et analyse d'échantillons

Chaque prélèvement a été réalisé avec un outil adapté à la nature du produit ou du matériau puis placé dans un contenant étanche doublé sur lequel ont été portées les indications nécessaires à son identification. Afin d'éviter toute contamination croisée, le matériel a été soigneusement nettoyé à l'aide de lingettes humides entre chaque prélèvement.

Les prélèvements feront l'objet si besoin d'une analyse par un laboratoire accrédité par le COFRAC au titre du programme 144 sous le n° 1-1029. Les méthodes de prélèvements et d'analyses appliquées sont conformes au programme d'accréditation des laboratoires n°144 « Essais concernant la recherche d'amiante dans les matériaux et dans l'air » du COFRAC.

En fonction de la nature du matériau à analyser, les techniques d'analyses appliquées sont les suivantes :

- La microscopie optique à lumière polarisée (MOLP)
- La microscopie électronique à transmission analytique (META).

Ces techniques d'analyses sont prescrites dans l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2003 « relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

VIII. LOCAUX VISITES ET NON VISITES

1. Liste des locaux visités et non visités

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
Bâtiment A - Rdc - Apt 7	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment A - Rdc - Apt 1	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment A - Rdc - Apt 2	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment A - Rdc - Apt 3	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment A - Rdc - Apt 4	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment A - Rdc - Apt 5	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment A - Rdc - Apt 6	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment A - Rdc - Apt 8	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment A - 1er étage - Apt 18	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment A - 1er étage - Apt 10	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment A - 1er étage - Apt 11	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment A - 1er étage - Apt 12	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment A - 1er étage - Apt 13	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment A - 1er étage - Apt 14	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment A - 1er étage - Apt 15	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment A - 1er étage - Apt 16	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment A - 1er étage - Apt 17	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment A - 1er étage - Apt 19	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment A - 2ème étage - Apt 20	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment A - 2ème étage - Apt 21	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment A - 2ème étage - Apt 23	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment A - 2ème étage - Apt 24	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment A - 2ème étage - Apt 25	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment A - 2ème étage - Apt 26	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment A - 2ème étage - Apt 27	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment A - 2ème étage - Apt 28	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment B - Rdc - Apt 2	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment B - Rdc - Apt 4	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment B - 1er étage - Apt 11	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment B - 1er étage - Apt 15	Cuisine - Pièce de vie	/	/

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

6b, rue Volta - BP 708 44470 CARQUEFOU - Tel./Fax. : 0251131231 - 0251139944

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00569 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.46.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment B - Rdc - Apt 1	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment B - Rdc - Apt 3	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment B - Rdc - Apt 5	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment B - Rdc - Apt 6	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment B - Rdc - Apt 7	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment B - Rdc - Apt 8	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment B - 1er étage - Apt 10	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment B - 1er étage - Apt 12	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment B - 1er étage - Apt 13	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment B - 1er étage - Apt 14	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment B - 1er étage - Apt 16	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment B - 1er étage - Apt 17	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment B - 1er étage - Apt 18	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment B - 1er étage - Apt 19	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment B - 2ème étage - Apt 20	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment B - 2ème étage - Apt 22	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment B - 2ème étage - Apt 23	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment B - 2ème étage - Apt 24	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment B - 2ème étage - Apt 25	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment B - 2ème étage - Apt 26	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment B - 2ème étage - Apt 27	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment B - 2ème étage - Apt 29	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment C - Rdc - Apt 1	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment C - Rdc - Apt 4	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment C - 1er étage - Apt 10	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment C - 1er étage - Apt 17	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment C - Rdc - Apt 2	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment C - Rdc - Apt 3	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment C - Rdc - Apt 5	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment C - Rdc - Apt 6	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment C - Rdc - Apt 7	Cuisine - Pièce de vie	/	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
Bâtiment C - Rdc - Apt 8	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment C - 1er étage - Apt 11	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment C - 1er étage - Apt 12	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment C - 1er étage - Apt 13	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment C - 1er étage - Apt 14	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment C - 1er étage - Apt 15	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment C - 1er étage - Apt 16	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment C - 1er étage - Apt 18	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment C - 1er étage - Apt 19	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment C - 2ème étage - Apt 20	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment C - 2ème étage - Apt 21	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment C - 2ème étage - Apt 22	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment C - 2ème étage - Apt 23	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment C - 2ème étage - Apt 25	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment C - 2ème étage - Apt 26	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment C - 2ème étage - Apt 27	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment C - 2ème étage - Apt 28	Cuisine - Pièce de vie	/	/

2. Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante

Néant

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

3. Liste des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie	Sol	Revêtement souple + colle	Résultat d'analyse P1, Résultat d'analyse P10, Résultat d'analyse P19, Résultat d'analyse P28, Résultat d'analyse P37, Résultat d'analyse P46, Résultat d'analyse P55, Résultat d'analyse P73, Résultat d'analyse P82, Résultat d'analyse P100, Résultat d'analyse P109, Résultat d'analyse P118, Résultat d'analyse P127, Résultat d'analyse P136, Résultat d'analyse P145, Résultat d'analyse P154
<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie			

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21</u>			
	Sol	Ragréage	Résultat d'analyse P2, Résultat d'analyse P11, Résultat d'analyse P20, Résultat d'analyse P29, Résultat d'analyse P38, Résultat d'analyse P47, Résultat d'analyse P56, Résultat d'analyse P65, Résultat d'analyse P74, Résultat d'analyse P83, Résultat d'analyse P92, Résultat d'analyse P101, Résultat d'analyse P110, Résultat d'analyse P119, Résultat d'analyse P128, Résultat d'analyse P137, Résultat d'analyse P146, Résultat d'analyse P155

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 1</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 3</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 5</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 6</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 7</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 8</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 10</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 12</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 13</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 14</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 16</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 17</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 18</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 19</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 20</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 22</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 23</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 24</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 25</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 26</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 27</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 29</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 1</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 4</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 10</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 17</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 2</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 3</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 5</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 6</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 7</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 8</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 11</u>			
Cuisine - Pièce de vie			

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie	Mur	Peinture + placoplâtre	Résultat d'analyse P3, Résultat d'analyse P12, Résultat d'analyse P21, Résultat d'analyse P30, Résultat d'analyse P39, Résultat d'analyse P48, Résultat d'analyse P57, Résultat d'analyse P66, Résultat d'analyse P75, Résultat d'analyse P84, Résultat d'analyse P93, Résultat d'analyse P102, Résultat d'analyse P111, Résultat d'analyse P120, Résultat d'analyse P129, Résultat d'analyse P138, Résultat d'analyse P147, Résultat d'analyse P156

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 21</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 23</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 24</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 25</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 26</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 27</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 28</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 2</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 4</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 11</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 15</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 1</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 3</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 5</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 6</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 7</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 8</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 10</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 12</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 13</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 14</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 16</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 17</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 18</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 19</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 20</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 22</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 23</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 24</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 25</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 26</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 27</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 29</u>			
Cuisine - Pièce de vie			

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Bâtiment C - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 8</u>	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Résultat d'analyse P4, Résultat d'analyse P13, Résultat d'analyse P22, Résultat d'analyse P31, Résultat d'analyse P40, Résultat d'analyse P49, Résultat d'analyse P58, Résultat d'analyse P67, Résultat d'analyse P76, Résultat d'analyse P85, Résultat d'analyse P94, Résultat d'analyse P103, Résultat d'analyse P112, Résultat d'analyse P121, Résultat d'analyse P130, Résultat d'analyse P139, Résultat d'analyse P148, Résultat d'analyse P157

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 18</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 10</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 11</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 12</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 13</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 14</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 15</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 16</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 17</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 19</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 20</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 21</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 23</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 24</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 25</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 26</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 27</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 28</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 2</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 4</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 11</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 15</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 1</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 3</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 5</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 6</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 7</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 8</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 10</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 12</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 13</u>			
Cuisine - Pièce de vie			

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 22</u>			

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Résultat d'analyse P5, Résultat d'analyse P14, Résultat d'analyse P23, Résultat d'analyse P32, Résultat d'analyse P41, Résultat d'analyse P50, Résultat d'analyse P59, Résultat d'analyse P68, Résultat d'analyse P77, Résultat d'analyse P86, Résultat d'analyse P95, Résultat d'analyse P104, Résultat d'analyse P113, Résultat d'analyse P122, Résultat d'analyse P131, Résultat d'analyse P140, Résultat d'analyse P149, Résultat d'analyse P158

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - Rdc - Apt 6</u>			

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Résultat d'analyse P6, Résultat d'analyse P15, Résultat d'analyse P24, Résultat d'analyse P33, Résultat d'analyse P42, Résultat d'analyse P51, Résultat d'analyse P60, Résultat d'analyse P69, Résultat d'analyse P78, Résultat d'analyse P87, Résultat d'analyse P96, Résultat d'analyse P105, Résultat d'analyse P114, Résultat d'analyse P123, Résultat d'analyse P132, Résultat d'analyse P141, Résultat d'analyse P150, Résultat d'analyse P159

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 25</u>			

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Résultat d'analyse P7, Résultat d'analyse P16, Résultat d'analyse P25, Résultat d'analyse P34, Résultat d'analyse P43, Résultat d'analyse P52, Résultat d'analyse P61, Résultat d'analyse P70, Résultat d'analyse P79, Résultat d'analyse P88, Résultat d'analyse P97, Résultat d'analyse

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie			P106, Résultat d'analyse P115, Résultat d'analyse P124, Résultat d'analyse P133, Résultat d'analyse P142, Résultat d'analyse P151, Résultat d'analyse P160
<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - Rdc - Apt 8</u>			

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 10</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 12</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 13</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 14</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 16</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 17</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 18</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 19</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 20</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 22</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 23</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 24</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 25</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 26</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 27</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 29</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 1</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 4</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 10</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 17</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 2</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 3</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 5</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 6</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 7</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 8</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 11</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 12</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 13</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 14</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 15</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 16</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 18</u>			
Cuisine - Pièce de vie			

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Résultat d'analyse P8, Résultat d'analyse P17, Résultat d'analyse P26, Résultat d'analyse P35, Résultat d'analyse P44, Résultat d'analyse P53, Résultat d'analyse P62, Résultat d'analyse P71, Résultat d'analyse P80, Résultat d'analyse P89, Résultat d'analyse P98, Résultat d'analyse P107, Résultat d'analyse P116, Résultat d'analyse P125, Résultat d'analyse P134, Résultat d'analyse P143, Résultat d'analyse P152, Résultat d'analyse P161

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 28</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 2</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 4</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 11</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 15</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 1</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 3</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 5</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 6</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 7</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 8</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 10</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 12</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 13</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 14</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 16</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 17</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 18</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 19</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 20</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 22</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 23</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 24</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 25</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 26</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 27</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 29</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 1</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 4</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 10</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 17</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24</u>			
Cuisine - Pièce de vie			

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Bâtiment C - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 14</u>	Evier	Dalle phonique	Résultat d'analyse P9, Résultat d'analyse P18, Résultat d'analyse P27, Résultat d'analyse P36, Résultat d'analyse P45, Résultat d'analyse P54, Résultat d'analyse P63, Résultat d'analyse P72, Résultat d'analyse P81, Résultat d'analyse P90, Résultat d'analyse P99, Résultat d'analyse P108, Résultat d'analyse P117, Résultat d'analyse P126, Résultat d'analyse P135, Résultat d'analyse P144, Résultat d'analyse P153, Résultat d'analyse P162

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 15</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 16</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 17</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 19</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 20</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 21</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 23</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 24</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 25</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 26</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 27</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 28</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 2</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 4</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 11</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 15</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 1</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 3</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 5</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 6</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 7</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 8</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 10</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 12</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 13</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 14</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 16</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 17</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 18</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 19</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 20</u>			
Cuisine - Pièce de vie			

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 1</u>	Sol	Linoléum + colle	Postérieur à 1997, non susceptible de

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 27</u>			contenir de l'amiante
<u>Bâtiment A - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie	Sol	Dalle de sol beige + colle	Résultat d'analyse P64

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Bâtiment A - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment C - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment B - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie	Sol	Dalles de sol beige + colle	Résultat d'analyse P91

La localisation des prélèvements sont à retrouver dans l'ANNEXE 1 - la fiche de cotation et d'identification

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

IX. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1^{er} juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1^{er} juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.

Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret No 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1^{er} janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P1	18/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - Rdc - Apt 7	Négatif	/	Photo P1	/
P2	18/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - Rdc - Apt 7	Négatif	/	Photo P2	/
P3	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - Rdc - Apt 7	Négatif	/	Photo P3	/
P4	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - Rdc - Apt 7	Négatif	/	Photo P4	/
P5	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - Rdc - Apt 7	Négatif	/	Photo P5	/
P6	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - Rdc - Apt 7	Négatif	/	Photo P6	/
P7	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - Rdc - Apt 7	Négatif	/	Photo P7	/
P8	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - Rdc - Apt 7	Négatif	/	Photo P8	/
P9	18/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - Rdc - Apt 7	Négatif	/	Photo P9	/
P10	18/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P10	/
P11	18/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P11	/
P12	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P12	/
P13	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P13	/
P14	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P14	/
P15	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P15	/
P16	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P16	/
P17	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P17	/
P18	18/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P18	/
P19	18/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 1er étage - Apt 18	Négatif	/	Photo P19	/
P20	18/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 1er étage - Apt 18	Négatif	/	Photo P20	/
P21	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 1er étage - Apt 18	Négatif	/	Photo P21	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P22	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 1er étage - Apt 18	Négatif	/	Photo P22	/
P23	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 1er étage - Apt 18	Négatif	/	Photo P23	/
P24	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 1er étage - Apt 18	Négatif	/	Photo P24	/
P25	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 1er étage - Apt 18	Négatif	/	Photo P25	/
P26	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 1er étage - Apt 18	Négatif	/	Photo P26	/
P27	18/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 1er étage - Apt 18	Négatif	/	Photo P27	/
P28	18/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 1er étage - Apt 10	Négatif	/	Photo P28	/
P29	18/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 1er étage - Apt 10	Négatif	/	Photo P29	/
P30	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 1er étage - Apt 10	Négatif	/	Photo P30	/
P31	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 1er étage - Apt 10	Négatif	/	Photo P31	/
P32	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 1er étage - Apt 10	Négatif	/	/	/
P33	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 1er étage - Apt 10	Négatif	/	/	/
P34	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 1er étage - Apt 10	Négatif	/	Photo P34	/
P35	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 1er étage - Apt 10	Négatif	/	Photo P35	/
P36	18/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 1er étage - Apt 10	Négatif	/	Photo P36	/
P37	18/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29	Négatif	/	Photo P37	/
P38	18/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29	Négatif	/	Photo P38	/
P39	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29	Négatif	/	Photo P39	/
P40	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29	Négatif	/	Photo P40	/
P41	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29	Négatif	/	Photo P41	/
P42	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29	Négatif	/	Photo P42	/

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

6b, rue Volta - BP 708 44470 CARQUEFOU - Tel./Fax : 0251131231 - 0251139944

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00569 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676

293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P43	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29	Négatif	/	Photo P43	/
P44	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29	Négatif	/	Photo P44	/
P45	18/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29	Négatif	/	Photo P45	/
P46	18/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22	Négatif	/	Photo P46	/
P47	18/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22	Négatif	/	Photo P47	/
P48	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22	Négatif	/	Photo P48	/
P49	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22	Négatif	/	Photo P49	/
P50	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22	Négatif	/	Photo P50	/
P51	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22	Négatif	/	Photo P51	/
P52	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22	Négatif	/	Photo P52	/
P53	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22	Négatif	/	Photo P53	/
P54	18/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22	Négatif	/	Photo P54	/
P55	18/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P55	/
P56	18/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P56	/
P57	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P57	/
P58	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P58	/
P59	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P59	/
P60	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P60	/
P61	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P61	/
P62	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P62	/
P63	18/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P63	/
P64	18/03/2019	Sol	Dalle de sol beige + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B -	Négatif	/	Photo P64	/

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

6b, rue Volta - BP 708 44470 CARQUEFOU - Tel./Fax : 0251131231 - 0251139944

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 000569 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676

293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
				Rdc - Apt 4				
P65	18/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - Rdc - Apt 4	Négatif	/	Photo P65	/
P66	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - Rdc - Apt 4	Négatif	/	Photo P66	/
P67	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - Rdc - Apt 4	Négatif	/	Photo P67	/
P68	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - Rdc - Apt 4	Négatif	/	Photo P68	/
P69	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - Rdc - Apt 4	Négatif	/	Photo P69	/
P70	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - Rdc - Apt 4	Négatif	/	Photo P70	/
P71	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - Rdc - Apt 4	Négatif	/	Photo P71	/
P72	18/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - Rdc - Apt 4	Négatif	/	Photo P72	/
P73	18/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 1er étage - Apt 11	Négatif	/	Photo P73	/
P74	18/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 1er étage - Apt 11	Négatif	/	Photo P74	/
P75	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 1er étage - Apt 11	Négatif	/	Photo P75	/
P76	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 1er étage - Apt 11	Négatif	/	Photo P76	/
P77	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 1er étage - Apt 11	Négatif	/	Photo P77	/
P78	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 1er étage - Apt 11	Négatif	/	Photo P78	/
P79	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 1er étage - Apt 11	Négatif	/	Photo P79	/
P80	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 1er étage - Apt 11	Négatif	/	Photo P80	/
P81	18/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 1er étage - Apt 11	Négatif	/	Photo P81	/
P82	18/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 1er étage - Apt 15	Négatif	/	Photo P82	/
P83	18/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 1er étage - Apt 15	Négatif	/	Photo P83	/
P84	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 1er étage - Apt 15	Négatif	/	Photo P84	/
P85	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 1er étage - Apt 15	Négatif	/	Photo P85	/

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

6b, rue Volta - BP 708 44470 CARQUEFOU - Tel./Fax : 0251131231 - 0251139944

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00569 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
			de lissage / bande					
P86	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 1er étage - Apt 15	Négatif	/	Photo P86	/
P87	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 1er étage - Apt 15	Négatif	/	Photo P87	/
P88	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 1er étage - Apt 15	Négatif	/	Photo P88	/
P89	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 1er étage - Apt 15	Négatif	/	Photo P89	/
P90	18/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 1er étage - Apt 15	Négatif	/	Photo P90	/
P91	18/03/2019	Sol	Dalles de sol beige + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28	Négatif	/	Photo P91	/
P92	18/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28	Négatif	/	Photo P92	/
P93	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28	Négatif	/	Photo P93	/
P94	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28	Négatif	/	Photo P94	/
P95	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28	Négatif	/	Photo P95	/
P96	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28	Négatif	/	Photo P96	/
P97	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28	Négatif	/	Photo P97	/
P98	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28	Négatif	/	Photo P98	/
P99	18/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28	Négatif	/	Photo P99	/
P100	18/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21	Négatif	/	Photo P100	/
P101	18/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21	Négatif	/	Photo P101	/
P102	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21	Négatif	/	Photo P102	/
P103	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21	Négatif	/	Photo P103	/
P104	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21	Négatif	/	Photo P104	/
P105	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21	Négatif	/	Photo P105	/
P106	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21	Négatif	/	Photo P106	/

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

6b, rue Volta - BP 708 44470 CARQUEFOU - Tel./Fax : 0251131231 - 0251139944

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00569 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P107	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21	Négatif	/	Photo P107	/
P108	18/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21	Négatif	/	Photo P108	/
P109	18/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - Rdc - Apt 1	Négatif	/	Photo P109	/
P110	18/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - Rdc - Apt 1	Négatif	/	Photo P110	/
P111	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - Rdc - Apt 1	Négatif	/	Photo P111	/
P112	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - Rdc - Apt 1	Négatif	/	Photo P112	/
P113	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - Rdc - Apt 1	Négatif	/	Photo P113	/
P114	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - Rdc - Apt 1	Négatif	/	Photo P114	/
P115	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - Rdc - Apt 1	Négatif	/	Photo P115	/
P116	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - Rdc - Apt 1	Négatif	/	Photo P116	/
P117	18/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - Rdc - Apt 1	Négatif	/	/	/
P118	18/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - Rdc - Apt 4	Négatif	/	Photo P118	/
P119	18/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - Rdc - Apt 4	Négatif	/	Photo P119	/
P120	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - Rdc - Apt 4	Négatif	/	Photo P120	/
P121	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - Rdc - Apt 4	Négatif	/	Photo P121	/
P122	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - Rdc - Apt 4	Négatif	/	Photo P122	/
P123	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - Rdc - Apt 4	Négatif	/	Photo P123	/
P124	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - Rdc - Apt 4	Négatif	/	Photo P124	/
P125	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - Rdc - Apt 4	Négatif	/	Photo P125	/
P126	18/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - Rdc - Apt 4	Négatif	/	Photo P126	/
P127	18/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 1er étage - Apt 10	Négatif	/	Photo P127	/
P128	18/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C -	Négatif	/	Photo P128	/

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

6b, rue Volta - BP 708 44470 CARQUEFOU - Tel./Fax : 0251131231 - 0251139944

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00569 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676

293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
				1er étage - Apt 10				
P129	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 1er étage - Apt 10	Négatif	/	Photo P129	/
P130	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 1er étage - Apt 10	Négatif	/	Photo P130	/
P131	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 1er étage - Apt 10	Négatif	/	Photo P131	/
P132	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 1er étage - Apt 10	Négatif	/	Photo P132	/
P133	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 1er étage - Apt 10	Négatif	/	Photo P133	/
P134	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 1er étage - Apt 10	Négatif	/	Photo P134	/
P135	18/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 1er étage - Apt 10	Négatif	/	Photo P135	/
P136	18/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 1er étage - Apt 17	Négatif	/	/	/
P137	18/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 1er étage - Apt 17	Négatif	/	/	/
P138	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 1er étage - Apt 17	Négatif	/	/	/
P139	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 1er étage - Apt 17	Négatif	/	/	/
P140	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 1er étage - Apt 17	Négatif	/	/	/
P141	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 1er étage - Apt 17	Négatif	/	/	/
P142	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 1er étage - Apt 17	Négatif	/	/	/
P143	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 1er étage - Apt 17	Négatif	/	/	/
P144	18/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 1er étage - Apt 17	Négatif	/	/	/
P145	18/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29	Négatif	/	Photo P145	/
P146	18/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29	Négatif	/	Photo P146	/
P147	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29	Négatif	/	Photo P147	/
P148	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29	Négatif	/	Photo P148	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P149	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29	Négatif	/	Photo P149	/
P150	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29	Négatif	/	Photo P150	/
P151	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29	Négatif	/	Photo P151	/
P152	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29	Négatif	/	Photo P152	/
P153	18/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29	Négatif	/	Photo P153	/
P154	18/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24	Négatif	/	Photo P154	/
P155	18/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24	Négatif	/	Photo P155	/
P156	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24	Négatif	/	Photo P156	/
P157	18/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24	Négatif	/	Photo P157	/
P158	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24	Négatif	/	Photo P158	/
P159	18/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24	Négatif	/	Photo P159	/
P160	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24	Négatif	/	Photo P160	/
P161	18/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24	Négatif	/	Photo P161	/
P162	18/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24	Négatif	/	Photo P162	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS

[illegible]

Planche N°2 / 4		NIVEAU : 1 ^{er}
LEGENDE		
P	Prélèvement négatif	
P	Prélèvement positif	
S	Sondage	
Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	Représentation graphique	
Divers	Représentation graphique	
PLANCHE DE REPERAGE USUEL		
Indice de révision : 0	Origine du plan / Auteur : Thomas POUPARD	VUE en PLAN

[illegible]

[illegible]

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

ANNEXE 3 - PHOTOS

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P1

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 7)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Revêtement souple + colle

Présence d'amiante Non

Plan N° /



PRELEVEMENT : P2

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 7)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Ragréage

Présence d'amiante Non

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P3

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 7)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P4

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 7)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P5

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 7)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P6

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 7)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P7

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 7)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P8

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 7)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P9

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 7)
Composant de la construction	Evier
Partie du composant	Dalle phonique
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P10

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 2)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Revêtement souple + colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P11

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 2)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Ragréage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P12

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 2)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre


Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P13

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 2)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P14


Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 2)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P15

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 2)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P16

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 2)	
Composant de la construction	Plafond	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P17

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 2)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P18


Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 2)
Composant de la construction	Evier
Partie du composant	Dalle phonique
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P19

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 18)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Revêtement souple + colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P20

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 18)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Ragréage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P21

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 18)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + placoplâtre	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P22

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 18)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage / bande	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P23

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 18)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P24

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 18)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P25

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 18)	
Composant de la construction	Plafond	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	


PRELEVEMENT : P26

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 18)	
Composant de la construction	Plafond	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P27

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 18)
Composant de la construction	Evier
Partie du composant	Dalle phonique
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P28

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 10)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Revêtement souple + colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/




Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P29

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 10)	
Composant de la construction	Sol	
Partie du composant	Ragréage	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P30


Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 10)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + placoplâtre	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P31

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 10)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P34

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 10)	
Composant de la construction	Plafond	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P35

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 10)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P36

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 10)
Composant de la construction	Evier
Partie du composant	Dalle phonique
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P37

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Revêtement souple + colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P38

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Ragréage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P39

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P40

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage / bande
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P41

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P42

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P43

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P44

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P45

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29)
Composant de la construction	Evier
Partie du composant	Dalle phonique
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P46

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Revêtement souple + colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P47

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Ragréage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P48

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P49

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P50

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P51

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P52

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P53

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P54

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22)
Composant de la construction	Evier
Partie du composant	Dalle phonique
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P55

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 2)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Revêtement souple + colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P56

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 2)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Ragréage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P57

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 2)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + placoplâtre	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P58

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 2)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage / bande	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	


Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P59

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 2)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1

Présence d'amiante	Non
---------------------------	------------

Plan N°	/
----------------	---



PRELEVEMENT : P60

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 2)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2

Présence d'amiante	Non
---------------------------	------------

Plan N°	/
----------------	---




Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P61

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 2)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P62

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 2)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P63

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 2)
Composant de la construction	Evier
Partie du composant	Dalle phonique

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P64

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 4)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Dalle de sol beige + colle

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P65

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 4)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Ragréage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P66

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 4)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplâtre

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P67

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 4)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande

**Présence
d'amiante** **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P68

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 4)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1

**Présence
d'amiante** **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P69

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 4)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P70

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 4)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P71

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 4)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2

Présence d'amiante Non

Plan N° /



PRELEVEMENT : P72

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 4)
Composant de la construction	Evier
Partie du composant	Dalle phonique

Présence d'amiante Non


Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P73

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 11)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Revêtement souple + colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P74

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 11)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Ragréage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P75

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 11)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P76

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 11)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P77

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 11)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P78

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 11)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P79

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 11)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1

Présence d'amiante	Non
-------------------------------	------------

Plan N°	/
----------------	---




PRELEVEMENT : P80

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 11)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2

Présence d'amiante	Non
-------------------------------	------------

Plan N°	/
----------------	---



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P81

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 11)
Composant de la construction	Evier
Partie du composant	Dalle phonique
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P82

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 15)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Revêtement souple + colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/




Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P83

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 15)	
Composant de la construction	Sol	
Partie du composant	Ragréage	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P84

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 15)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + placoplâtre	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P85


Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 15)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage / bande	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P86


Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 15)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P87


Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 15)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P88

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 15)	
Composant de la construction	Plafond	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P89

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 15)	
Composant de la construction	Plafond	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P90

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 15)	
Composant de la construction	Evier	
Partie du composant	Dalle phonique	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P91

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Dalles de sol beige + colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P92


Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Ragréage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P93

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P94

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P95

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P96

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P97

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P98

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P99

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28)
Composant de la construction	Evier
Partie du composant	Dalle phonique
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P100

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Revêtement souple + colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P101

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21)	
Composant de la construction	Sol	
Partie du composant	Ragréage	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P102


Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + placoplâtre	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P103

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	


PRELEVEMENT : P104

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P105

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P106

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P107

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21)	
Composant de la construction	Plafond	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P108

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21)	
Composant de la construction	Evier	
Partie du composant	Dalle phonique	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P109

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 1)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Revêtement souple + colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P110

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 1)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Ragréage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P111

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 1)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + placoplâtre	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P112

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 1)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage / bande	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P113

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 1)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P114

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 1)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P115

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 1)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P116

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 1)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P118

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 4)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Revêtement souple + colle

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P119

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 4)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Ragréage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P120

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 4)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P121

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 4)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P122

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 4)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1

Présence d'amiante	Non
---------------------------	------------

Plan N°	/
----------------	---




PRELEVEMENT : P123

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 4)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2

Présence d'amiante	Non
---------------------------	------------

Plan N°	/
----------------	---




Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P124

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 4)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P125

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 4)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P126

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 4)
Composant de la construction	Evier
Partie du composant	Dalle phonique

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P127

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 1er étage - Apt 10)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Revêtement souple + colle

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P128

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 1er étage - Apt 10)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Ragréage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P129

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 1er étage - Apt 10)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P130

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 1er étage - Apt 10)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P131


Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 1er étage - Apt 10)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P132

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 1er étage - Apt 10)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P133


Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 1er étage - Apt 10)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P134

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 1er étage - Apt 10)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P135

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 1er étage - Apt 10)
Composant de la construction	Evier
Partie du composant	Dalle phonique
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P145

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Revêtement souple + colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P146

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Ragréage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P147

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P148

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P149

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P150

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/




Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P151

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1

Présence d'amiante Non

Plan N° /




PRELEVEMENT : P152

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2

Présence d'amiante Non


Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P153

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29)
Composant de la construction	Evier
Partie du composant	Dalle phonique
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P154

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Revêtement souple + colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P155

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Ragréage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P156


Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P157

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P158

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P159

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P160

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24)	
Composant de la construction	Plafond	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P161

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P162

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24)
Composant de la construction	Evier
Partie du composant	Dalle phonique

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

ANNEXE 4 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02 99 35 41 41
Fax : 02 23 22 52 27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12653 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client :	QUALICONSULT IMMOBILIER - NANTES 6bis, rue Alessandro Volta BP 708 44481 CARQUEFOU	Réf. Commande ITGA :	IT1419-12653
		Réf. Commande Client :	641069/P1

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/03/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0001 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 7) / Sol		Réf échantillon ITGA : IT141903-42797		
* Revêtement bicouche souple gris et rouge + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable + ragréage gris	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0002 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 7) / Sol		Réf échantillon ITGA : IT141903-42798		
* Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/9

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12653 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0003 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 7) / Mur		Réf échantillon ITGA : IT141903-42799		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture
* Matériau plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0004 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 7) / Mur		Réf échantillon ITGA : IT141903-42800		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0005 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 7) / Mur		Réf échantillon ITGA : IT141903-42801		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture
* Enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0006 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 7) / Mur		Réf échantillon ITGA : IT141903-42802		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0007 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 7) / Plafond		Réf échantillon ITGA : IT141903-42803		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peinture en vrac
* Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0008 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 7) / Plafond		Réf échantillon ITGA : IT141903-42804		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0009 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 7) / Evier		Réf échantillon ITGA : IT141903-42805		Description ITGA : Matériau bitumineux noir
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/9

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12653 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0010 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 2) / Sol	Réf échantillon ITGA : IT141903-42806 Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières / Peinture / Ragréage gris			
* Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0011 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 2) / Sol	Réf échantillon ITGA : IT141903-42807 Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières / Peinture en faible quantité / Ragréage gris			
* Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0012 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 2) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42808 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Papier / Peinture			
* Matériau plâtreux blanc + papier non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0013 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 2) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42809 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture			
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0014 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 2) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42810 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture			
* Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0015 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 2) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42811 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture			
* Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/9

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12653 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0016 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 2) / Plafond	Réf échantillon ITGA : IT141903-42812 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture			
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0017 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 2) / Plafond	Réf échantillon ITGA : IT141903-42813 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc / Peinture			
* Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META (1)	2	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0018 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - Rdc - Apt 2) / Evier	Réf échantillon ITGA : IT141903-42814 Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0019 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 18) / Sol	Réf échantillon ITGA : IT141903-42815 Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris			
* Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris	META (1)	2	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0020 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 18) / Sol	Réf échantillon ITGA : IT141903-42816 Description ITGA : Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche			
* Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0021 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 18) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42817 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture			
* Matériau plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 4/9

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12653 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141903-42818
Réf échantillon client : P0022 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 18) / Mur				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141903-42819
Réf échantillon client : P0023 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 18) / Mur				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141903-42820
Réf échantillon client : P0024 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 18) / Mur				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141903-42821
Réf échantillon client : P0025 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 18) / Plafond				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture
* Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141903-42822
Réf échantillon client : P0026 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 18) / Plafond				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141903-42823
Réf échantillon client : P0027 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 18) / Evier				Description ITGA : Matériau bitumineux noir
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 5/9

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12653 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0028 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 10) / Sol	Réf échantillon ITGA : IT141903-42824 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières / Ragréage gris			
* Peinture en faible quantité non séparable + revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage gris	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0029 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 10) / Sol	Réf échantillon ITGA : IT141903-42825 Description ITGA : Ragréage gris			
* Ragréage gris	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0030 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 10) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42826 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture			
* Matériau plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0031 - Peinture + placoplatre - enduit en zone de lissage / bande - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 10) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42827 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture			
* Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0032 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 10) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42828 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac			
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0033 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 10) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42829 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture			
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 6/9

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12653 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0034 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 10) / Plafond				Réf échantillon ITGA : IT141903-42830 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0035 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 10) / Plafond				Réf échantillon ITGA : IT141903-42831 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0036 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 1er étage - Apt 10) / Evier				Réf échantillon ITGA : IT141903-42832 Description ITGA : Matériau bitumineux noir
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0037 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29) / Sol				Réf échantillon ITGA : IT141903-42833 Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité
* Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0038 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29) / Sol				Réf échantillon ITGA : IT141903-42834 Description ITGA : Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris
* Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris	META (1)	2	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0039 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-42835 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Papier / Peinture
* Matériau plâtreux blanc + papier non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 7/9

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12653 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0040 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-42836 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier en vrac / Peinture en faible quantité en vrac
* Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0041 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-42837 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0042 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-42838 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0043 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29) / Plafond				Réf échantillon ITGA : IT141903-42839 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture
* Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0044 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29) / Plafond				Réf échantillon ITGA : IT141903-42840 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0045 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 29) / Evier				Réf échantillon ITGA : IT141903-42841 Description ITGA : Matériau bitumineux noir
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/9

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12653 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0046 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22) / Sol				Réf échantillon ITGA : IT141903-42842 Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune avec poussières / Peinture en faible quantité / Ragréage gris
* Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0047 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22) / Sol				Réf échantillon ITGA : IT141903-42843 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	2	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0048 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-42844 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture
* Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0049 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-42845 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture
* Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0050 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-42846 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 9/9

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02 99 35 41 41
Fax : 02 23 22 52 27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12654 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client :	QUALICONSULT IMMOBILIER - NANTES 6bis, rue Alessandro Volta BP 708 44481 CARQUEFOU	Réf. Commande ITGA :	IT1419-12654
		Réf. Commande Client :	641069/P1

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/03/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai:
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0051 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22) / Mur			Réf échantillon ITGA : IT141903-42847 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Enduit beige en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac	
* Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit beige en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0052 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22) / Plafond			Réf échantillon ITGA : IT141903-42848 Description ITGA : Enduit beige en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac	
* Enduit beige en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07


Page 1/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12654 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : ITI41903-42894
Réf échantillon client : P0098 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28) / Plafond				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : ITI41903-42895
Réf échantillon client : P0099 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28) / Evier				Description ITGA : Matériau bitumineux noir
* Matériau bitumineux noir	META (2)	2	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : ITI41903-42896
Réf échantillon client : P0100 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21) / Sol				Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris
* Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Valentin PIROT - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 10/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12654 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0053 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22) / Plafond				Réf échantillon ITGA : IT141903-42849 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Enduit beige en vrac / Enduit plâtréux blanc en vrac / Peinture en vrac
* Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit beige en vrac non séparable + enduit plâtréux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0054 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment A - 2ème étage - Apt 22) / Evier				Réf échantillon ITGA : IT141903-42850 Description ITGA : Matériau bitumineux noir
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0055 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 2) / Sol				Réf échantillon ITGA : IT141903-42851 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Revêtement bicouche souple gris et rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture en faible quantité
* Peinture en faible quantité non séparable + revêtement bicouche souple gris et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0056 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 2) / Sol				Réf échantillon ITGA : IT141903-42852 Description ITGA : Peinture avec poussières / Ragréage gris hétérogène
* Peinture avec poussières non séparable + ragréage gris hétérogène	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0057 - Peinture + placoplâtre - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 2) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-42853 Description ITGA : Matériau plâtréux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtréux blanc / Papier / Matériau plâtréux blanc en vrac / Peinture en vrac / Matériau plâtréux blanc / Peinture
* Matériau plâtréux blanc avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtréux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtréux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtréux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2 / 10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12654 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0058 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 2) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-42854 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Enduit plâtreux blanc / Papier / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc / Peinture
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0059 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 2) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-42855 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture
* Enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0060 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 2) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-42856 Description ITGA : Matériau gris en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Matériau gris en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0061 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 2) / Plafond				Réf échantillon ITGA : IT141903-42857 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture
* Enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0062 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 2) / Plafond				Réf échantillon ITGA : IT141903-42858 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture
* Enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0063 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 2) / Evier				Réf échantillon ITGA : IT141903-42859 Description ITGA : Matériau bitumineux noir
* Matériau bitumineux noir	META (2)	2	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3 / 10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12654 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0064 - Dalle de sol beige + colle - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 4) / Sol				
Réf échantillon ITGA : IT141903-42860		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune avec poussières		
* Dalle dure cassante beige	META (2)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune avec poussières	META (2)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0065 - Ragrèage - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 4) / Sol				
Réf échantillon ITGA : IT141903-42861		Description ITGA : Dalle dure cassante beige en faible quantité / Colle polymère jaune / Ragrèage gris en vrac / Sous couche de ragrèage blanche en vrac / Matériau compact gris en vrac hétérogène		
* Dalle dure cassante beige en faible quantifié	META (2)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + ragrèage gris en vrac non séparable + sous couche de ragrèage blanche en vrac non séparable + matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0066 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 4) / Mur				
Réf échantillon ITGA : IT141903-42862		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc / Peinture		
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0067 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 4) / Mur				
Réf échantillon ITGA : IT141903-42863		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac		
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0068 - Peinture + enduit maigre l - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 4) / Mur				
Réf échantillon ITGA : IT141903-42864		Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac		
* Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 4 / 10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12654 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0069 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 4) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42865		Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac	
* Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0070 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 4) / Plafond	Réf échantillon ITGA : IT141903-42866		Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac	
* Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0071 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 4) / Plafond	Réf échantillon ITGA : IT141903-42867		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac	
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0072 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - Rdc - Apt 4) / Evier	Réf échantillon ITGA : IT141903-42868		Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0073 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 11) / Sol	Réf échantillon ITGA : IT141903-42869		Description ITGA : Revêtement bicouche souple gris et rouge / Colle polymère jaune / Peinture / Ràgréage gris / Matériau gris en faible quantité	
* Revêtement bicouche souple gris et rouge + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ràgréage gris + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0074 - Ràgréage - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 11) / Sol	Réf échantillon ITGA : IT141903-42870		Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières / Peinture / Ràgréage gris	
* Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + peinture non séparable + ràgréage gris	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 5/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12654 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0075 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 11) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42871		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture	
* Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0076 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 11) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42872		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Enduit plâtreux blanc / Papier / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0077 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 11) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42873		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac	
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0078 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 11) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42874		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0079 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 11) / Plafond	Réf échantillon ITGA : IT141903-42875		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité	
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0080 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 11) / Plafond	Réf échantillon ITGA : IT141903-42876		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 6 / 10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12654 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0081 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 11) / Evier		Réf échantillon ITGA : IT141903-42877		
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0082 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 15) / Sol		Réf échantillon ITGA : IT141903-42878		
* Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante beige	META (2)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0083 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 15) / Sol		Réf échantillon ITGA : IT141903-42879		
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris en vrac hétérogène	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0084 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 15) / Mur		Réf échantillon ITGA : IT141903-42880		
* Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0085 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 15) / Mur		Réf échantillon ITGA : IT141903-42881		
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0086 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 15) / Mur		Réf échantillon ITGA : IT141903-42882		
* Enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 7/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12654 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0087 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 15) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42883 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture			
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0088 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 15) / Plafond	Réf échantillon ITGA : IT141903-42884 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture			
* Enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0089 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 15) / Plafond	Réf échantillon ITGA : IT141903-42885 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture			
* Enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0090 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 1er étage - Apt 15) / Evier	Réf échantillon ITGA : IT141903-42886 Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0091 - Dalles de sol beige + colle - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28) / Sol	Réf échantillon ITGA : IT141903-42887 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragrèage blanc avec poussières / Ragrèage gris			
* Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (2)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
* Ragrèage blanc avec poussières non séparable + ragrèage gris	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0092 - Ragrèage - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28) / Sol	Réf échantillon ITGA : IT141903-42888 Description ITGA : Dalle dure cassante beige en faible quantité / Colle polymère jaune / Ragrèage blanc / Ragrèage gris			
* Dalle dure cassante beige en faible quantité	META (2)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + ragrèage blanc non séparable + ragrèage gris	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 8/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12654 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0093 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42889 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc / Peinture			
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0094 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42890 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Enduit plâtreux blanc / Peinture			
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0095 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42891 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Enduit beige en faible quantité / Enduit plâtreux blanc / Peinture			
* Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit beige en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0096 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42892 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Enduit beige en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac			
* Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit beige en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0097 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 28) / Plafond	Réf échantillon ITGA : IT141903-42893 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac			
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 9/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02 99 35 41 41
Fax : 02 23 22 52 27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12655 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client :	QUALICONSULT IMMOBILIER - NANTES 6bis, rue Alessandro Volta BP 708 44481 CARQUEFOU	Réf. Commande ITGA :	IT1419-12655
		Réf. Commande Client :	641069/P1

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/03/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES		Réf échantillon ITGA :	IT141903-42943	
Réf échantillon client : P0101 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21) / Sol		Description ITGA :	Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris en vrac	
* Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en vrac	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES		Réf échantillon ITGA :	IT141903-42944	
Réf échantillon client : P0102 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21) / Mur		Description ITGA :	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc / Peinture	
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07


Page 1/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12655 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0149 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42991 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac			
* Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0150 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42992 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac			
* Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Valentin PIROT - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 10/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12655 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0103 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42945 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Enduit plâtreux blanc / Papier / Enduit plâtreux blanc / Peinture			
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0104 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42946 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture			
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	23/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0105 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42947 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture			
* Enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	2	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0106 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21) / Plafond	Réf échantillon ITGA : IT141903-42948 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture			
* Enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	23/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0107 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21) / Plafond	Réf échantillon ITGA : IT141903-42949 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples			
* Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0108 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment B - 2ème étage - Apt 21) / Evier	Réf échantillon ITGA : IT141903-42950 Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2 / 10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12655 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0109 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 1) / Sol	Réf échantillon ITGA : IT141903-42951 Description ITGA : Revêtement bicouche souple gris et rouge / Colle polymère jaune avec poussières / Peinture en faible quantité / Ragréage gris en faible quantité			
* Revêtement bicouche souple gris et rouge + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	23/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0110 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 1) / Sol	Réf échantillon ITGA : IT141903-42952 Description ITGA : Ragréage gris en vrac / Matériau blanc en faible quantité			
* Ragréage gris en vrac + matériau blanc en faible quantité non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0111 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 1) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42953 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc			
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	23/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0112 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 1) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42954 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Enduit plâtreux blanc / Papier / Enduit plâtreux blanc / Peinture			
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	23/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0113 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 1) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42955 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac			
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	23/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3 / 10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12655 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0114 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 1) / Mur				
Réf échantillon ITGA :		ITI141903-42956		
Description ITGA :		Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples en vrac		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	META (1)	1	23/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0115 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 1) / Plafond				
Réf échantillon ITGA :		ITI141903-42957		
Description ITGA :		Enduit beige en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac		
* Enduit beige en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	23/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0116 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 1) / Plafond				
Réf échantillon ITGA :		ITI141903-42958		
Description ITGA :		Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	23/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0117 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 1) / Evier				
Réf échantillon ITGA :		ITI141903-42959		
Description ITGA :		Matériau bitumineux noir		
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0118 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 4) / Sol				
Réf échantillon ITGA :		ITI141903-42960		
Description ITGA :		Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche		
* Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0119 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 4) / Sol				
Réf échantillon ITGA :		ITI141903-42961		
Description ITGA :		Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Matériau compact beige hétérogène		
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 4 / 10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12655 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0120 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 4) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42962 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc en faible quantité / Papier en faible quantité / Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac			
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + papier en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0121 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 4) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42963 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Enduit plâtreux blanc / Papier / Enduit plâtreux blanc / Peinture			
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0122 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 4) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42964 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac			
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0123 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 4) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42965 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac / Enduit blanc en vrac / Peinture en vrac			
* Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	23/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0124 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 4) / Plafond	Réf échantillon ITGA : IT141903-42966 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac			
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 5/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12655 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0125 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 4) / Plafond				Réf échantillon ITGA : IT141903-42967 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac
* Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	23/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0126 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - Rdc - Apt 4) / Evier				Réf échantillon ITGA : IT141903-42968 Description ITGA : Matériau bitumineux noir
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0127 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 1er étage - Apt 10) / Sol				Réf échantillon ITGA : IT141903-42969 Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris
* Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	23/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0128 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 1er étage - Apt 10) / Sol				Réf échantillon ITGA : IT141903-42970 Description ITGA : Ragréage gris
* Ragréage gris	META (1)	1	23/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0129 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 1er étage - Apt 10) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-42971 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0130 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 1er étage - Apt 10) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-42972 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Enduit plâtreux blanc / Papier / Enduit plâtreux blanc / Peinture
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 6 / 10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12655 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0131 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 1er étage - Apt 10) / Mur		Réf échantillon ITGA : IT141903-42973 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0132 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 1er étage - Apt 10) / Mur		Réf échantillon ITGA : IT141903-42974 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0133 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 1er étage - Apt 10) / Plafond		Réf échantillon ITGA : IT141903-42975 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0134 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 1er étage - Apt 10) / Plafond		Réf échantillon ITGA : IT141903-42976 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peinture en faible quantité en vrac		
* Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0135 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 1er étage - Apt 10) / Evier		Réf échantillon ITGA : IT141903-42977 Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0136 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 1er étage - Apt 17) / Sol		Réf échantillon ITGA : IT141903-42978 Description ITGA : Revêtement bicouche souple gris et rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène		
* Revêtement bicouche souple gris et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 7/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12655 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0137 - Ragrage - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 1er étage - Apt 17) / Sol				Réf échantillon ITGA : IT141903-42979 Description ITGA : Ragrage gris en faible quantité / Ragrage beige hétérogène
* Ragrage gris en faible quantité non séparable + ragrage beige hétérogène	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0138 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 1er étage - Apt 17) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-42980 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0139 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 1er étage - Apt 17) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-42981 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Enduit plâtreux blanc / Papier / Enduit plâtreux blanc / Peinture
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0140 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 1er étage - Apt 17) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-42982 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	2	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0141 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 1er étage - Apt 17) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-42983 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0142 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 1er étage - Apt 17) / Plafond				Réf échantillon ITGA : IT141903-42984 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture
* Enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 8/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12655 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0143 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 1er étage - Apt 17) / Plafond	Réf échantillon ITGA : IT141903-42985 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture			
* Enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0144 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 1er étage - Apt 17) / Evier	Réf échantillon ITGA : IT141903-42986 Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0145 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29) / Sol	Réf échantillon ITGA : IT141903-42987 Description ITGA : Revêtement bicouche souple gris et rouge / Peinture en faible quantité / Colle polymère jaune / Ragréage gris			
* Revêtement bicouche souple gris et rouge + peinture en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0146 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29) / Sol	Réf échantillon ITGA : IT141903-42988 Description ITGA : Peinture / Ragréage gris			
* Peinture non séparable + ragréage gris	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0147 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42989 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc / Papier / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac			
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0148 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-42990 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité			
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 9/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02 99 35 41 41
Fax : 02 23 22 52 27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12656 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client :	QUALICONSULT IMMOBILIER - NANTES 6bis, rue Alessandro Volta BP 708 44481 CARQUEFOU	Réf. Commande ITGA :	IT1419-12656
		Réf. Commande Client :	641069/P1

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/03/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai:
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0151 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29) / Plafond		Réf échantillon ITGA : IT141903-43043		Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac
* Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0152 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29) / Plafond		Réf échantillon ITGA : IT141903-43044		Description ITGA : Matériau gris en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac
* Matériau gris en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12656 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0153 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 29) / Evier		Réf échantillon ITGA : IT141903-43045		
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0154 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24) / Sol		Réf échantillon ITGA : IT141903-43046		
* Peinture en faible quantité non séparable + revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère beige non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0155 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24) / Sol		Réf échantillon ITGA : IT141903-43047		
* Colle polymère beige non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0156 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24) / Mur		Réf échantillon ITGA : IT141903-43048		
* Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0157 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24) / Mur		Réf échantillon ITGA : IT141903-43049		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0158 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24) / Mur		Réf échantillon ITGA : IT141903-43050		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12656 EN DATE DU 25/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0159 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-43051 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en faible quantité / Peinture en faible quantité			
* Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0160 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24) / Plafond	Réf échantillon ITGA : IT141903-43052 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac			
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0161 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24) / Plafond	Réf échantillon ITGA : IT141903-43053 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac			
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641069 - Amiante avant travaux - Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0162 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment C - 2ème étage - Apt 24) / Evier	Réf échantillon ITGA : IT141903-43054 Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/03/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Valentin PIROT - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/3

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**



ASSQCI1

ATTESTATION D'ASSURANCE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD

Atteste que le souscripteur désigné ci-dessous : **QUALICONSULT IMMOBILIER** (490 676 293 RCS Paris) VELIZY PLUS – Bâtiment E – 1bis, rue du Petit Clamart 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Est titulaire du contrat de **RESPONSABILITE CIVILE n°127106241** destiné à garantir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs, omissions qui pourraient être commises dans l'exercice des missions confiées en qualité de **diagnostiqueurs immobiliers**.

Les missions :

- Diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques avant travaux ou démolition,
- Diagnostics amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Diagnostic gaz,
- Diagnostic termites,
- Exposition au plomb (CREP),
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performance énergétique,
- Diagnostic légionellose,
- Diagnostic radon,
- Etat des lieux,
- Prêt conventionné : normes d'habitabilité, prêt à taux zéro,
- Contrôle périodique amiante,
- Etat parasitaire,
- Loi Carrez,
- Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,
- Etat de l'installation électrique intérieure,
- Millièmes/Tantièmes,
- Diagnostic technique SRU,
- Recherche de plomb dans l'eau,
- Recherche de plomb avant travaux,
- Etat descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),
- Assainissement autonome et privatif,
- Diagnostic conformité piscine,
- Diagnostic gestion des déchets issus de démolition,
- Assistance dans l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret 2001-1016 du 5 nov. 2001) : document unique
- Repérage des matériaux contenant des Fibres Céramiques Réfractaires,
- Mesure d'empoussièrément

Les sommes assurées :

- RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre
- RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du **1^{er} janvier au 31 décembre 2019**. Elle ne peut engager la compagnie au-delà des clauses, limites et conditions de la police à laquelle elle se réfère, notamment en cas de suspension et de résiliation.

Fait à Paris, le : 11/12/2018



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**

ANNEXE 6 - ATTESTATION DE CERTIFICATION

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment A, B & C - 1 à 5 RUE JEAN POULAIN - 44000 NANTES**



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI3296 Version 003

Je soussigné, **Philippe TROYAUX**, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur POUPARD Thomas

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 07/09/2017 - Date d'expiration : 06/09/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 07/09/2017 - Date d'expiration : 06/09/2022
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 14/12/2018 - Date d'expiration : 13/12/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce qu'il de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 21/12/2018.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement. Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

cofrac
ACCREDITATION
N° 6-0002
POUR
CERTIFICATION FOURNISSEUR SUR
DE PERSONNES WWW.COFRAC.FR

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev13