

RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BÂTI

Code du Travail – article R4412-97
Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012
Décret no 2013-594 du 5 juillet 2013
Décret n°2015-789 du 29 juin 2015
Norme NFX 46-020 – août 2017

Rapport N° 641076 établi le 27/03/2019

**Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
Rés. RESIDENCE LES LANDES
44000 NANTES**

Programme de travaux : Réfection des kitchenettes : remplacement de l'évier, réfection sols, murs et plafond, faïence conservée (recouverte par une crédence).

Ref : Non fournis



Donneur d'ordre :

**CROUS DE NANTES ET DES PAYS DE LA LOIRE - 2 BOULEVARD GUY
MOLLET
BP 52213 - 44322 NANTES CEDEX 3**

Représentant ayant accompagné l'opérateur de repérage : Aucun accompagnateur

Laboratoire ayant effectué les éventuelles analyses :

**ITGA - Espace Performance - Bâtiment K - 35760 SAINT GREGOIRE - Numéro
d'accréditation COFRAC : 1-5970**

Opérateur de repérage : Thomas POUPARD

QUALICONSULT IMMOBILIER

Direction Régionale - 6 bis rue Alessandro Volta
BP 708 - 44470 CARQUEFOU

Tél : 02 51 13 12 31 / Fax : 02 51 13 99 44
nantes@qualiconsult.fr

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
6b, rue Volta - BP 708 44470 CARQUEFOU - Tel./Fax. : 0251131231 - 0251139944

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00569 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

SOMMAIRE

I.	CONCLUSIONS	3
II.	CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :	27
III.	OBSERVATIONS :	27
IV.	PREAMBULE	28
V.	BUT DE LA MISSION.....	28
VI.	TEXTES REGLEMENTAIRES.....	28
VII.	METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC.....	29
1.	Obligations du donneur d'ordre	29
2.	Phase de repérage	29
3.	Phase prélèvement et analyse d'échantillons	29
VIII.	LOCAUX VISITES ET NON VISITES	30
1.	Liste des locaux visités et non visités	30
2.	Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante	32
3.	Liste des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante	33
IX.	RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE	57

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS

ANNEXE 3 - PHOTOS

ANNEXE 4 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE

ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

ANNEXE 6 - ATTESTATION DE CERTIFICATION

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

I. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
Revêtement souple + colle (Sol)	<u>Bâtiment D - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie	Résultat d'analyse	/
	<u>Bâtiment D - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie		
	<u>Bâtiment D - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie		
	<u>Bâtiment D - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie		
	<u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie		
	<u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie		
	<u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie		
	<u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie		
	<u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie		
	<u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie		
	<u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie		
	<u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie		
	<u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie		
	<u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie		
	<u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie		
	<u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie		
	<u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie		
	<u>Bâtiment E - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie		
	<u>Bâtiment E - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie		
	<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie		
	<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie		
	<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie		
	<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie		
	<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie		
	<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie		
	<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie		
	<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie		
	<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie		
	<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie		
	<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie		
	<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 22</u>		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine - Pièce de vie 2 <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 9</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie		
Ragréage (Sol)	<u>Bâtiment D - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie	Résultat d'analyse	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment E - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine - Pièce de vie 2 <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 30</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 22</u>		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 9</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 31</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie		
Peinture + placoplâtre (Mur)	<u>Bâtiment D - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 12</u>	Résultat d'analyse	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 25</u>		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine - Pièce de vie 2 <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 30</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 9</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 31</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie		
Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage / bande (Mur)	<u>Bâtiment D - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie	Résultat d'analyse	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine - Pièce de vie 2 <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 8</u>		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 30</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 9</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 31</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 21</u>		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 2</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 7</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 1</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 3</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 4</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 5</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 6</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 18</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 10</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 12</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 13</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 14</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 15</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 17</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 19</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 21</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 23</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 24</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 25</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 26</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 27</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 28</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 2</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 4</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 15</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 11</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 3</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 5</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 6</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 10</u>		
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 12</u>		
Peinture + enduit maigre 1 (Mur)		Résultat d'analyse	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine - Pièce de vie 2 <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 30</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 9</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 31</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie		
Peinture + enduit maigre 2 (Mur)	<u>Bâtiment D - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie	Résultat d'analyse	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine - Pièce de vie 2 <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 30</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 9</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 31</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 13</u>		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie		
Peinture + enduit maigre 1 (Plafond)	<u>Bâtiment D - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 2</u>	Résultat d'analyse	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine - Pièce de vie 2 <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 30</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 9</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 31</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie		
Peinture + enduit maigre 2 (Plafond)	<u>Bâtiment D - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie	Résultat d'analyse	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment D - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine - Pièce de vie 2 <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 30</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 9</u>		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 31</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 2</u>		
Dalle phonique (Evier)	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 19</u>	Résultat d'analyse	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 20</u>		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine - Pièce de vie 2 <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 30</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 9</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 31</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie		
Dalle de sol beige + colle (Sol)	<u>Bâtiment D - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie	Résultat d'analyse	/
Linoléum + colle (Sol)	<u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 30</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 31</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie	Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

II. CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :

Liste des documents fournis par le donneur d'ordre	Observations	Voir annexe
Plans ou croquis		
Non		ANNEXE 2
Autres documents relatifs à la construction		
Non		/
Documents relatifs aux travaux projetés		
Non		/
Rapports de repérage antérieurs		
Non		/

III. OBSERVATIONS :

Intitulé de l'observation	OUI	NON	Sans Objet	Observations
Un plan de prévention a été réalisé avant intervention sur site	☐	☒	☐	/
Le bâtiment était vide d'occupants	☐	☒	☐	/
Le bâtiment était vide de meubles	☐	☒	☐	/
Les équipements et installations étaient en services	☒	☐	☐	/
Les équipements et installations étaient alimentés	☒	☐	☐	/
Le vide sanitaire était visitable	☐	☐	☒	/
Les combles ou la toiture terrasse étaient accessibles et visitables	☐	☐	☒	/
Justificatif des écarts à la norme				/

Propriétaire :
CROUS DE NANTES ET DES PAYS DE LA LOIRE - 2 BOULEVARD GUY MOLLET
BP 52213 - 44322 NANTES CEDEX 3

Organisme ayant réalisé la mission :

QUALICONSULT IMMOBILIER - Agence de NANTES TRAVAUX -

Contrat d'assurance : **MMA IARD - n°127.106.241** valide jusqu'au 31 décembre 2019

Opérateur de repérage : **Thomas POUPARD**

Certificat de compétence : **I.CERT - Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT GREGOIRE (CPDI 3296)**

Date de réalisation de la mission : le 19/03/2019

Date de la visite complémentaire : /

Date de la visite de reconnaissance : le 19/03/2019

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

IV. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des principaux éléments de la construction dans le cadre **des travaux de l'immeuble sis :**

**Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
Rés. RESIDENCE LES LANDES
44000 NANTES**

Date de délivrance du permis de construire : <1997

Destination présente et passé du local ou de l'immeuble bâti :

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.

Rapports de repérage amiante antérieurs :

Néant

V. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction et susceptibles d'être affectés par les travaux

Description des travaux :

Programme de travaux : Réfection des kitchenettes : remplacement de l'évier, réfection sols, murs et plafond, faïence conservée (recouverte par une crédence).

Ref : Non fournis

Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants affectés par les travaux font l'objet du présent repérage

VI. TEXTES REGLEMENTAIRES

- Code du travail – article R4412-97
- Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Norme NFX 46-020 – Août 2017 : Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis — Mission et méthodologie

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

VII. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

1. Obligations du donneur d'ordre

Dans le cadre d'une mission de repérage avant réalisation de travaux, **le donneur d'ordre doit communiquer à QUALICONSULT IMMOBILIER le programme détaillé des travaux** les plans du bâtiment ainsi que tout document pouvant faciliter la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante (rapports antérieurs, document concernant la construction, ...).

En cas de repérage avant travaux, le donneur d'ordre doit définir la nature et le périmètre de l'opération. Il ne doit pas imposer la méthode de repérage, celle-ci étant définie par la norme NF X 46-020. Il ne doit pas définir le nombre de prélèvements à analyser. Le nombre d'investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d'analyses à effectuer ne peut pas être déterminé avant l'achèvement de la mission de repérage.

Le donneur d'ordre à la responsabilité de fournir à QUALICONSULT IMMOBILIER tous les moyens d'accès pour le bon déroulement de sa mission et cela en assurant la sécurité de l'opérateur de repérage. Il désigne un accompagnateur qui doit avoir une connaissance des lieux et qui dispose de tous les instruments d'accès nécessaires.

Le donneur d'ordre informe les occupants et exploitants, de l'intervention qui doit être réalisée dans les locaux, et organise leur présence, si nécessaire, pour accéder à certaines zones. Le donneur d'ordre ou son représentant prend, à la demande de l'opérateur de repérage, les dispositions pour faire évacuer temporairement les locaux si les investigations le requièrent ;

Le donneur d'ordre est tenu :

- de vérifier la cohérence entre le programme de travaux, le périmètre et le programme de repérage proposés ;
- de fournir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.), et d'en définir les conditions d'utilisation ;
- de procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandés par l'opérateur de repérage ;
- d'informer l'opérateur de repérage en cas de modification du programme de travaux,

En cas de manquement à ces obligations, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre dans l'hypothèse où ce rapport venait à être incomplet.

2. Phase de repérage

La phase de repérage comporte deux étapes :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage s'enquiert des caractéristiques constructives de l'immeuble ; pour cela, il recherche des zones présentant des similitudes d'ouvrage

Dans un second temps, il :

- recherche et identifie les matériaux ou produits objets du programme de repérage ;
- repère les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante ;
- conclut sur la présence ou l'absence d'amiante.

Tout au long de la mission, les matériaux et produits du programme de repérage sont enregistrés ainsi que leurs caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Les sondages et investigations approfondies ont été réalisés conformément à l'annexe A de la norme NF X 46-020. Cependant, Il est possible que des revêtements de sol anciens (dalles, colles, ragréages...) n'aient pas été détectés car masqués par un autre revêtement qu'il aura été impossible d'arracher ou enlever le jour de la visite, les locaux étant par exemple encore en activité ou des meubles masquant ces revêtements étant encore en place.

3. Phase prélèvement et analyse d'échantillons

Chaque prélèvement a été réalisé avec un outil adapté à la nature du produit ou du matériau puis placé dans un contenant étanche doublé sur lequel ont été portées les indications nécessaires à son identification. Afin d'éviter toute contamination croisée, le matériel a été soigneusement nettoyé à l'aide de lingettes humides entre chaque prélèvement.

Les prélèvements feront l'objet si besoin d'une analyse par un laboratoire accrédité par le COFRAC au titre du programme 144 sous le n° 1-1029. Les méthodes de prélèvements et d'analyses appliquées sont conformes au programme d'accréditation des laboratoires n°144 « Essais concernant la recherche d'amiante dans les matériaux et dans l'air » du COFRAC.

En fonction de la nature du matériau à analyser, les techniques d'analyses appliquées sont les suivantes :

- La microscopie optique à lumière polarisée (MOLP)
- La microscopie électronique à transmission analytique (META).

Ces techniques d'analyses sont prescrites dans l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2003 « relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

VIII. LOCAUX VISITES ET NON VISITES

1. Liste des locaux visités et non visités

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
Bâtiment D - Rdc - Apt 7	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment D - Rdc - Apt 1	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment D - Rdc - Apt 3	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment D - Rdc - Apt 4	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment D - Rdc - Apt 5	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment D - Rdc - Apt 6	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment D - 1er étage - Apt 18	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment D - 1er étage - Apt 10	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment D - 1er étage - Apt 12	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment D - 1er étage - Apt 13	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment D - 1er étage - Apt 14	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment D - 1er étage - Apt 15	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment D - 1er étage - Apt 17	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment D - 1er étage - Apt 19	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment D - 2ème étage - Apt 21	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment D - 2ème étage - Apt 23	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment D - 2ème étage - Apt 24	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment D - 2ème étage - Apt 25	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment D - 2ème étage - Apt 26	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment D - 2ème étage - Apt 27	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment D - 2ème étage - Apt 28	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment E - Rdc - Apt 2	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment E - Rdc - Apt 4	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment E - 1er étage - Apt 15	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment E - 1er étage - Apt 11	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment E - Rdc - Apt 3	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment E - Rdc - Apt 5	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment E - Rdc - Apt 6	Cuisine - Pièce de vie	/	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
Bâtiment E - 1er étage - Apt 10	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment E - 1er étage - Apt 12	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment E - 1er étage - Apt 13	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment E - 1er étage - Apt 14	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment E - 1er étage - Apt 16	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment E - 1er étage - Apt 17	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment E - 1er étage - Apt 19	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment E - 2ème étage - Apt 20	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment E - 2ème étage - Apt 22	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment E - 2ème étage - Apt 23	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment E - 2ème étage - Apt 24	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment E - 2ème étage - Apt 25	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment E - 2ème étage - Apt 26	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment E - 2ème étage - Apt 29	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment F - Rdc - Apt 7	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment F - Rdc - Apt 1	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment F - 1er étage - Apt 20	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment F - 1er étage - Apt 17	Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine - Pièce de vie 2	/	/
Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment F - Rdc - Apt 2	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment F - Rdc - Apt 3	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment F - Rdc - Apt 5	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment F - Rdc - Apt 6	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment F - Rdc - Apt 8	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment F - 1er étage - Apt 11	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment F - 1er étage - Apt 12	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment F - 1er étage - Apt 13	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment F - 1er étage - Apt 14	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment F - 1er étage - Apt 15	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment F - 1er étage - Apt 16	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment F - 1er étage - Apt 18	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment F - 2ème étage - Apt 30	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment F - 2ème étage - Apt 21	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment F - 2ème étage - Apt 22	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment F - 2ème étage	Cuisine - Pièce de vie	/	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
- Apt 25			
Bâtiment F - 2ème étage - Apt 26	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment F - 2ème étage - Apt 27	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment F - 2ème étage - Apt 28	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment F - Rdc - Apt 9	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment F - Rdc - Apt 4	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment F - 1er étage - Apt 10	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment F - 2ème étage - Apt 31	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment F - 2ème étage - Apt 29	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment G - 1er étage - Apt 12	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment G - 1er étage - Apt 10	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment G - 1er étage - Apt 11	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment G - 1er étage - Apt 13	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment G - 1er étage - Apt 14	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment G - 1er étage - Apt 15	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment G - 1er étage - Apt 16	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment G - 1er étage - Apt 17	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment G - 1er étage - Apt 18	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment G - 1er étage - Apt 19	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment G - 2ème étage - Apt 21	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment G - 2ème étage - Apt 22	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment G - 2ème étage - Apt 23	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment E - 2ème étage - Apt 21	Cuisine - Pièce de vie	/	/
Bâtiment D - Rdc - Apt 2	Cuisine - Pièce de vie	/	/

2. Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante

Néant

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

3. Liste des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Bâtiment D - Rdc - Apt 7 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment D - Rdc - Apt 1 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment D - Rdc - Apt 4 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment D - Rdc - Apt 5 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment D - 1er étage - Apt 18 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment D - 1er étage - Apt 10 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment D - 1er étage - Apt 12 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment D - 1er étage - Apt 14 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment D - 1er étage - Apt 15 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment D - 2ème étage - Apt 21 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment D - 2ème étage - Apt 23 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment D - 2ème étage - Apt 24 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment D - 2ème étage - Apt 25 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment D - 2ème étage - Apt 26 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment D - 2ème étage - Apt 28 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment E - Rdc - Apt 2 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment E - Rdc - Apt 4 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment E - 1er étage - Apt 15 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment E - 1er étage - Apt 11 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment E - 1er étage - Apt 10 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment E - 1er étage - Apt 12 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment E - 1er étage - Apt 13 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment E - 1er étage - Apt 14 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment E - 1er étage - Apt 16 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment E - 1er étage - Apt 17 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment E - 1er étage - Apt 19 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment E - 2ème étage - Apt 20 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment E - 2ème étage - Apt 22 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment E - 2ème étage - Apt 23 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment E - 2ème étage - Apt 24 Cuisine - Pièce de vie Bâtiment E - 2ème étage - Apt 25	Sol	Revêtement souple + colle	Résultat d'analyse P1, Résultat d'analyse P19, Résultat d'analyse P28, Résultat d'analyse P37, Résultat d'analyse P46, Résultat d'analyse P55, Résultat d'analyse P64, Résultat d'analyse P73, Résultat d'analyse P82, Résultat d'analyse P100, Résultat d'analyse P109, Résultat d'analyse P118, Résultat d'analyse P127, Résultat d'analyse P136, Résultat d'analyse P145, Résultat d'analyse P154, Résultat d'analyse P163, Résultat d'analyse P172, Résultat d'analyse P10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine - Pièce de vie 2 <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 9</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 2</u>			

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie	Sol	Ragréage	Résultat d'analyse P2, Résultat d'analyse P20, Résultat d'analyse P29, Résultat d'analyse P38, Résultat d'analyse P47, Résultat d'analyse P56, Résultat d'analyse P65, Résultat d'analyse P74, Résultat d'analyse P83, Résultat d'analyse P92, Résultat d'analyse P101, Résultat d'analyse P110, Résultat d'analyse P119, Résultat d'analyse P128, Résultat d'analyse P137, Résultat d'analyse P146, Résultat d'analyse P155, Résultat d'analyse P164, Résultat d'analyse P173, Résultat d'analyse P11

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine - Pièce de vie 2			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 30</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie			

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 9</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 31</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment D - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 19</u>	Mur	Peinture + placoplâtre	Résultat d'analyse P3, Résultat d'analyse P21, Résultat d'analyse P30, Résultat d'analyse P39, Résultat d'analyse P48, Résultat d'analyse P57, Résultat d'analyse P66, Résultat d'analyse P75, Résultat d'analyse P84, Résultat d'analyse P93, Résultat d'analyse P102, Résultat d'analyse P111, Résultat d'analyse P120, Résultat d'analyse P129, Résultat d'analyse P138, Résultat d'analyse P147, Résultat d'analyse P156, Résultat d'analyse P165, Résultat d'analyse P174, Résultat d'analyse P12

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 21</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 23</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 24</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 25</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 26</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 27</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 28</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 2</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 4</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 15</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 11</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 3</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 5</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 6</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 10</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 12</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 13</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 14</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 16</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 17</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 19</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 20</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 22</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 23</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 24</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 25</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 26</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 29</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 7</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 1</u>			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 20</u>			
Cuisine - Pièce de vie			

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine - Pièce de vie 2 <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 30</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 9</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 31</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie			

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment D - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28</u>	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Résultat d'analyse P4, Résultat d'analyse P22, Résultat d'analyse P31, Résultat d'analyse P40, Résultat d'analyse P49, Résultat d'analyse P58, Résultat d'analyse P67, Résultat d'analyse P76, Résultat d'analyse P85, Résultat d'analyse P94, Résultat d'analyse P103, Résultat d'analyse P112, Résultat d'analyse P121, Résultat d'analyse P130, Résultat d'analyse P139, Résultat d'analyse P148, Résultat d'analyse P157, Résultat d'analyse P166, Résultat d'analyse P175, Résultat d'analyse P13

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine - Pièce de vie 2 <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 18</u>			

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 30</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 9</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 31</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie			
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Résultat d'analyse P5, Résultat d'analyse P23, Résultat d'analyse P32, Résultat d'analyse P41, Résultat d'analyse P50, Résultat d'analyse P59, Résultat d'analyse P68, Résultat d'analyse P77, Résultat d'analyse P86, Résultat d'analyse P95, Résultat d'analyse P104, Résultat d'analyse P113, Résultat d'analyse P122, Résultat d'analyse P131, Résultat d'analyse P140, Résultat d'analyse P149, Résultat d'analyse P158,

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie			Résultat d'analyse P167, Résultat d'analyse P176, Résultat d'analyse P14
<u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie			

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine - Pièce de vie 2 <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 30</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 9</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 31</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 12</u>			

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment D - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Résultat d'analyse P6, Résultat d'analyse P24, Résultat d'analyse P33, Résultat d'analyse P42, Résultat d'analyse P51, Résultat d'analyse P60, Résultat d'analyse P69, Résultat d'analyse P78, Résultat d'analyse P87, Résultat d'analyse P96, Résultat d'analyse P105, Résultat d'analyse P114, Résultat d'analyse P123, Résultat d'analyse P132, Résultat d'analyse P141, Résultat d'analyse P150, Résultat d'analyse P159, Résultat d'analyse P168, Résultat d'analyse P177, Résultat d'analyse P15

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine - Pièce de vie 2			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie			

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 30</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 9</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 31</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 21</u>			

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment D - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Résultat d'analyse P7, Résultat d'analyse P25, Résultat d'analyse P34, Résultat d'analyse P43, Résultat d'analyse P52, Résultat d'analyse P61, Résultat d'analyse P70, Résultat d'analyse P79, Résultat d'analyse P88, Résultat d'analyse P97, Résultat d'analyse P106, Résultat d'analyse P115, Résultat d'analyse P124, Résultat d'analyse P133, Résultat d'analyse P142, Résultat d'analyse P151, Résultat d'analyse P160, Résultat d'analyse P169, Résultat d'analyse P178, Résultat d'analyse P16

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine - Pièce de vie 2			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 30</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie			

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 9</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 31</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment D - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 17</u>	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Résultat d'analyse P8, Résultat d'analyse P26, Résultat d'analyse P35, Résultat d'analyse P44, Résultat d'analyse P53, Résultat d'analyse P62, Résultat d'analyse P71, Résultat d'analyse P80, Résultat d'analyse P89, Résultat d'analyse P98, Résultat d'analyse P107, Résultat d'analyse P116, Résultat d'analyse P125, Résultat d'analyse P134, Résultat d'analyse P143, Résultat d'analyse P152, Résultat d'analyse P161, Résultat d'analyse P170, Résultat d'analyse P179, Résultat d'analyse P17

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie			

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine - Pièce de vie 2			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 30</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 9</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 31</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie			

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment D - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 11</u>	Evier	Dalle phonique	Résultat d'analyse P9, Résultat d'analyse P27, Résultat d'analyse P36, Résultat d'analyse P45, Résultat d'analyse P54, Résultat d'analyse P63, Résultat d'analyse P72, Résultat d'analyse P81, Résultat d'analyse P90, Résultat d'analyse P99, Résultat d'analyse P108, Résultat d'analyse P117, Résultat d'analyse P126, Résultat d'analyse P135, Résultat d'analyse P144, Résultat d'analyse P153, Résultat d'analyse P162, Résultat d'analyse P171, Résultat d'analyse P180, Résultat d'analyse P18

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 7</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 1</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 20</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie 1, Cuisine - Pièce de vie 2 <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 16</u>			

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 30</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 25</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 26</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 9</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 31</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 29</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 12</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 14</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 23</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 2</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment D - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 19</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment D - 2ème étage - Apt 27</u> Cuisine - Pièce de vie	Sol	Dalle de sol beige + colle	Résultat d'analyse P91

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 3</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 6</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 11</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 2ème étage - Apt 22</u> Cuisine - Pièce de vie			
<u>Bâtiment D - 1er étage - Apt 17</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - Rdc - Apt 5</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 8</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 13</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 1er étage - Apt 18</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 30</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - Rdc - Apt 4</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment F - 2ème étage - Apt 31</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 10</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 15</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment G - 1er étage - Apt 16</u> Cuisine - Pièce de vie <u>Bâtiment E - 2ème étage - Apt 21</u> Cuisine - Pièce de vie	Sol	Linoléum + colle	Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante

La localisation des prélèvements sont à retrouver dans l'ANNEXE 1 - la fiche de cotation et d'indentification

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

IX. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoississement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1^{er} juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1^{er} juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.

Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret No 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1^{er} janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P1	19/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - Rdc - Apt 7	Négatif	/	/	/
P2	19/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - Rdc - Apt 7	Négatif	/	/	/
P3	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - Rdc - Apt 7	Négatif	/	/	/
P4	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - Rdc - Apt 7	Négatif	/	/	/
P5	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - Rdc - Apt 7	Négatif	/	/	/
P6	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - Rdc - Apt 7	Négatif	/	/	/
P7	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - Rdc - Apt 7	Négatif	/	/	/
P8	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - Rdc - Apt 7	Négatif	/	/	/
P9	19/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - Rdc - Apt 7	Négatif	/	/	/
P10	19/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P10	/
P11	19/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P11	/
P12	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P12	/
P13	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P13	/
P14	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P14	/
P15	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P15	/
P16	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P16	/
P17	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P17	/
P18	19/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P18	/
P19	19/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 1er étage - Apt 18	Négatif	/	/	/
P20	19/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 1er étage - Apt 18	Négatif	/	/	/
P21	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 1er étage - Apt 18	Négatif	/	/	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P22	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 1er étage - Apt 18	Négatif	/	/	/
P23	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 1er étage - Apt 18	Négatif	/	/	/
P24	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 1er étage - Apt 18	Négatif	/	/	/
P25	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 1er étage - Apt 18	Négatif	/	/	/
P26	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 1er étage - Apt 18	Négatif	/	/	/
P27	19/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 1er étage - Apt 18	Négatif	/	/	/
P28	19/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 1er étage - Apt 10	Négatif	/	Photo P28	/
P29	19/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 1er étage - Apt 10	Négatif	/	Photo P29	/
P30	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 1er étage - Apt 10	Négatif	/	Photo P30	/
P31	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 1er étage - Apt 10	Négatif	/	Photo P31	/
P32	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 1er étage - Apt 10	Négatif	/	Photo P32	/
P33	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 1er étage - Apt 10	Négatif	/	Photo P33	/
P34	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 1er étage - Apt 10	Négatif	/	Photo P34	/
P35	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 1er étage - Apt 10	Négatif	/	Photo P35	/
P36	19/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 1er étage - Apt 10	Négatif	/	Photo P36	/
P37	19/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22	Négatif	/	Photo P37	/
P38	19/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22	Négatif	/	Photo P38	/
P39	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22	Négatif	/	Photo P39	/
P40	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22	Négatif	/	Photo P40	/
P41	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22	Négatif	/	Photo P41	/
P42	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22	Négatif	/	Photo P42	/

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

6b, rue Volta - BP 708 44470 CARQUEFOU - Tel./Fax : 0251131231 - 0251139944

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00569 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VILLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P43	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22	Négatif	/	Photo P43	/
P44	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22	Négatif	/	Photo P44	/
P45	19/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22	Négatif	/	/	/
P46	19/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29	Négatif	/	Photo P46	/
P47	19/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29	Négatif	/	Photo P47	/
P48	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29	Négatif	/	Photo P48	/
P49	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29	Négatif	/	Photo P49	/
P50	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29	Négatif	/	Photo P50	/
P51	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29	Négatif	/	Photo P51	/
P52	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29	Négatif	/	Photo P52	/
P53	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29	Négatif	/	Photo P53	/
P54	19/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29	Négatif	/	Photo P54	/
P55	19/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P55	/
P56	19/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P56	/
P57	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P57	/
P58	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P58	/
P59	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P59	/
P60	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P60	/
P61	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P61	/
P62	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P62	/
P63	19/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - Rdc - Apt 2	Négatif	/	Photo P63	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P64	19/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - Rdc - Apt 4	Négatif	/	Photo P64	/
P65	19/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - Rdc - Apt 4	Négatif	/	Photo P65	/
P66	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - Rdc - Apt 4	Négatif	/	Photo P66	/
P67	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - Rdc - Apt 4	Négatif	/	Photo P67	/
P68	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - Rdc - Apt 4	Négatif	/	Photo P68	/
P69	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - Rdc - Apt 4	Négatif	/	Photo P69	/
P70	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - Rdc - Apt 4	Négatif	/	Photo P70	/
P71	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - Rdc - Apt 4	Négatif	/	Photo P71	/
P72	19/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - Rdc - Apt 4	Négatif	/	Photo P72	/
P73	19/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 1er étage - Apt 15	Négatif	/	Photo P73	/
P74	19/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 1er étage - Apt 15	Négatif	/	Photo P74	/
P75	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 1er étage - Apt 15	Négatif	/	Photo P75	/
P76	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 1er étage - Apt 15	Négatif	/	Photo P76	/
P77	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 1er étage - Apt 15	Négatif	/	Photo P77	/
P78	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 1er étage - Apt 15	Négatif	/	Photo P78	/
P79	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 1er étage - Apt 15	Négatif	/	Photo P79	/
P80	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 1er étage - Apt 15	Négatif	/	Photo P80	/
P81	19/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 1er étage - Apt 15	Négatif	/	Photo P81	/
P82	19/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 1er étage - Apt 11	Négatif	/	Photo P82	/
P83	19/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 1er étage - Apt 11	Négatif	/	Photo P83	/
P84	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 1er étage - Apt 11	Négatif	/	Photo P84	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P85	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 1er étage - Apt 11	Négatif	/	Photo P85	/
P86	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 1er étage - Apt 11	Négatif	/	Photo P86	/
P87	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 1er étage - Apt 11	Négatif	/	Photo P87	/
P88	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 1er étage - Apt 11	Négatif	/	Photo P88	/
P89	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 1er étage - Apt 11	Négatif	/	Photo P89	/
P90	19/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 1er étage - Apt 11	Négatif	/	Photo P90	/
P91	19/03/2019	Sol	Dalle de sol beige + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28	Négatif	/	Photo P91	/
P92	19/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28	Négatif	/	Photo P92	/
P93	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28	Négatif	/	Photo P93	/
P94	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28	Négatif	/	Photo P94	/
P95	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28	Négatif	/	Photo P95	/
P96	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28	Négatif	/	Photo P96	/
P97	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28	Négatif	/	Photo P97	/
P98	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28	Négatif	/	Photo P98	/
P99	19/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28	Négatif	/	Photo P99	/
P100	19/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27	Négatif	/	Photo P100	/
P101	19/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27	Négatif	/	Photo P101	/
P102	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27	Négatif	/	Photo P102	/
P103	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27	Négatif	/	Photo P103	/
P104	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27	Négatif	/	Photo P104	/
P105	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27	Négatif	/	Photo P105	/

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

6b, rue Volta - BP 708 44470 CARQUEFOU - Tel./Fax : 0251131231 - 0251139944

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00569 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P106	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27	Négatif	/	Photo P106	/
P107	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27	Négatif	/	Photo P107	/
P108	19/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27	Négatif	/	Photo P108	/
P109	19/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - Rdc - Apt 7	Négatif	/	Photo P109	/
P110	19/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - Rdc - Apt 7	Négatif	/	Photo P110	/
P111	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - Rdc - Apt 7	Négatif	/	Photo P111	/
P112	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - Rdc - Apt 7	Négatif	/	Photo P112	/
P113	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - Rdc - Apt 7	Négatif	/	Photo P113	/
P114	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - Rdc - Apt 7	Négatif	/	Photo P114	/
P115	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - Rdc - Apt 7	Négatif	/	Photo P115	/
P116	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - Rdc - Apt 7	Négatif	/	Photo P116	/
P117	19/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - Rdc - Apt 7	Négatif	/	/	/
P118	19/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - Rdc - Apt 1	Négatif	/	Photo P118	/
P119	19/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - Rdc - Apt 1	Négatif	/	Photo P119	/
P120	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - Rdc - Apt 1	Négatif	/	Photo P120	/
P121	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - Rdc - Apt 1	Négatif	/	Photo P121	/
P122	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - Rdc - Apt 1	Négatif	/	Photo P122	/
P123	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - Rdc - Apt 1	Négatif	/	Photo P123	/
P124	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - Rdc - Apt 1	Négatif	/	Photo P124	/
P125	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - Rdc - Apt 1	Négatif	/	Photo P125	/
P126	19/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - Rdc - Apt 1	Négatif	/	Photo P126	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P127	19/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - 1er étage - Apt 20	Négatif	/	Photo P127	/
P128	19/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - 1er étage - Apt 20	Négatif	/	Photo P128	/
P129	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - 1er étage - Apt 20	Négatif	/	Photo P129	/
P130	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - 1er étage - Apt 20	Négatif	/	Photo P130	/
P131	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - 1er étage - Apt 20	Négatif	/	Photo P131	/
P132	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - 1er étage - Apt 20	Négatif	/	Photo P132	/
P133	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - 1er étage - Apt 20	Négatif	/	Photo P133	/
P134	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - 1er étage - Apt 20	Négatif	/	Photo P134	/
P135	19/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - 1er étage - Apt 20	Négatif	/	Photo P135	/
P136	19/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie 1 - Bâtiment F - 1er étage - Apt 17	Négatif	/	Photo P136	/
P137	19/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie 1 - Bâtiment F - 1er étage - Apt 17	Négatif	/	Photo P137	/
P138	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie 1 - Bâtiment F - 1er étage - Apt 17	Négatif	/	Photo P138	/
P139	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie 1 - Bâtiment F - 1er étage - Apt 17	Négatif	/	Photo P139	/
P140	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie 1 - Bâtiment F - 1er étage - Apt 17	Négatif	/	/	/
P141	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie 1 - Bâtiment F - 1er étage - Apt 17	Négatif	/	/	/
P142	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie 1 - Bâtiment F - 1er étage - Apt 17	Négatif	/	Photo P142	/
P143	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie 1 - Bâtiment F - 1er étage - Apt 17	Négatif	/	Photo P143	/
P144	19/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie 1 - Bâtiment F - 1er étage - Apt 17	Négatif	/	/	/
P145	19/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24	Négatif	/	/	/
P146	19/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24	Négatif	/	/	/
P147	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24	Négatif	/	/	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P148	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24	Négatif	/	/	/
P149	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24	Négatif	/	/	/
P150	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24	Négatif	/	/	/
P151	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24	Négatif	/	/	/
P152	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24	Négatif	/	/	/
P153	19/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24	Négatif	/	/	/
P154	19/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23	Négatif	/	Photo P154	/
P155	19/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23	Négatif	/	Photo P155	/
P156	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23	Négatif	/	Photo P156	/
P157	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23	Négatif	/	Photo P157	/
P158	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23	Négatif	/	Photo P158	/
P159	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23	Négatif	/	Photo P159	/
P160	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23	Négatif	/	Photo P160	/
P161	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23	Négatif	/	Photo P161	/
P162	19/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23	Négatif	/	Photo P162	/
P163	19/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment G - 1er étage - Apt 12	Négatif	/	/	/
P164	19/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment G - 1er étage - Apt 12	Négatif	/	/	/
P165	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment G - 1er étage - Apt 12	Négatif	/	/	/
P166	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment G - 1er étage - Apt 12	Négatif	/	/	/
P167	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment G - 1er étage - Apt 12	Négatif	/	/	/
P168	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment G - 1er étage - Apt 12	Négatif	/	/	/

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

6b, rue Volta - BP 708 44470 CARQUEFOU - Tel./Fax : 0251131231 - 0251139944

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00569 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VILLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P169	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment G - 1er étage - Apt 12	Négatif	/	/	/
P170	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment G - 1er étage - Apt 12	Négatif	/	/	/
P171	19/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment G - 1er étage - Apt 12	Négatif	/	/	/
P172	19/03/2019	Sol	Revêtement souple + colle	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24	Négatif	/	Photo P172	/
P173	19/03/2019	Sol	Ragréage	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24	Négatif	/	Photo P173	/
P174	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24	Négatif	/	Photo P174	/
P175	19/03/2019	Mur	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24	Négatif	/	Photo P175	/
P176	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24	Négatif	/	Photo P176	/
P177	19/03/2019	Mur	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24	Négatif	/	Photo P177	/
P178	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 1	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24	Négatif	/	Photo P178	/
P179	19/03/2019	Plafond	Peinture + enduit maigre 2	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24	Négatif	/	Photo P179	/
P180	19/03/2019	Evier	Dalle phonique	Cuisine - Pièce de vie - Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24	Négatif	/	Photo P180	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS

[illegible]

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

[illegible]

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

[illegible]

[illegible]

Immeuble bâti concerné :

E **D**

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

P91/92
P93/94
P95/96
P97/98
P99

P100/101
P102/103
P104/105
P106/107
P108

P37/38
P39/40
P41/42
P43/44
P45

P46/47
P48/49
P50/51
P52/53
P54

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Thomas POUPARD

VUE en PLAN

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

Planche
N°6 / 8

NIVEAU : 2^{ème} / Bât F et G

LEGENDE

P

Prélèvement négatif

P

Prélèvement positif

S

Sondage

Matériaux ou Produits Contenant
de l'Amiante

Représentation graphique

Divers

Représentation graphique




PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Thomas POUPARD

VUE en PLAN

[illegible]

The figure is a detailed architectural floor plan of a building, divided into two main sections labeled G and F. Section G is a large, mostly empty space with a curved boundary on the left and a small rectangular structure on the top. Section F is a more complex, multi-roomed structure with various rooms, corridors, and a central staircase. The plan includes numerous labels for rooms, corridors, and structural elements, as well as a grid system for reference.

Section G:

- TOITURE (Roof)
- TERRASSE (Terrace)
- STATION 100
- STATION 101
- STATION 102
- STATION 103
- STATION 104
- STATION 105
- STATION 106
- STATION 107
- STATION 108
- STATION 109
- STATION 110
- STATION 111
- STATION 112
- STATION 113
- STATION 114
- STATION 115
- STATION 116
- STATION 117
- STATION 118
- STATION 119
- STATION 120
- STATION 121
- STATION 122
- STATION 123
- STATION 124
- STATION 125
- STATION 126
- STATION 127
- STATION 128
- STATION 129
- STATION 130
- STATION 131
- STATION 132
- STATION 133
- STATION 134
- STATION 135
- STATION 136
- STATION 137
- STATION 138
- STATION 139
- STATION 140
- STATION 141
- STATION 142
- STATION 143
- STATION 144
- STATION 145
- STATION 146
- STATION 147
- STATION 148
- STATION 149
- STATION 150
- STATION 151
- STATION 152
- STATION 153
- STATION 154
- STATION 155
- STATION 156
- STATION 157
- STATION 158
- STATION 159
- STATION 160
- STATION 161
- STATION 162
- STATION 163
- STATION 164
- STATION 165
- STATION 166
- STATION 167
- STATION 168
- STATION 169
- STATION 170
- STATION 171
- STATION 172
- STATION 173
- STATION 174
- STATION 175
- STATION 176
- STATION 177
- STATION 178
- STATION 179
- STATION 180
- STATION 181
- STATION 182
- STATION 183
- STATION 184
- STATION 185
- STATION 186
- STATION 187
- STATION 188
- STATION 189
- STATION 190
- STATION 191
- STATION 192
- STATION 193
- STATION 194
- STATION 195
- STATION 196
- STATION 197
- STATION 198
- STATION 199
- STATION 200
- STATION 201
- STATION 202
- STATION 203
- STATION 204
- STATION 205
- STATION 206
- STATION 207
- STATION 208
- STATION 209
- STATION 210
- STATION 211
- STATION 212
- STATION 213
- STATION 214
- STATION 215
- STATION 216
- STATION 217
- STATION 218
- STATION 219
- STATION 220
- STATION 221
- STATION 222
- STATION 223
- STATION 224
- STATION 225
- STATION 226
- STATION 227
- STATION 228
- STATION 229
- STATION 230
- STATION 231
- STATION 232
- STATION 233
- STATION 234
- STATION 235
- STATION 236
- STATION 237
- STATION 238
- STATION 239
- STATION 240
- STATION 241
- STATION 242
- STATION 243
- STATION 244
- STATION 245
- STATION 246
- STATION 247
- STATION 248
- STATION 249
- STATION 250
- STATION 251
- STATION 252
- STATION 253
- STATION 254
- STATION 255
- STATION 256
- STATION 257
- STATION 258
- STATION 259
- STATION 260
- STATION 261
- STATION 262
- STATION 263
- STATION 264
- STATION 265
- STATION 266
- STATION 267
- STATION 268
- STATION 269
- STATION 270
- STATION 271
- STATION 272
- STATION 273
- STATION 274
- STATION 275
- STATION 276
- STATION 277
- STATION 278
- STATION 279
- STATION 280
- STATION 281
- STATION 282
- STATION 283
- STATION 284
- STATION 285
- STATION 286
- STATION 287
- STATION 288
- STATION 289
- STATION 290
- STATION 291
- STATION 292
- STATION 293
- STATION 294
- STATION 295
- STATION 296
- STATION 297
- STATION 298
- STATION 299
- STATION 300
- STATION 301
- STATION 302
- STATION 303
- STATION 304
- STATION 305
- STATION 306
- STATION 307
- STATION 308
- STATION 309
- STATION 310
- STATION 311
- STATION 312
- STATION 313
- STATION 314
- STATION 315
- STATION 316
- STATION 317
- STATION 318
- STATION 319
- STATION 320
- STATION 321
- STATION 322
- STATION 323
- STATION 324
- STATION 325
- STATION 326
- STATION 327
- STATION 328
- STATION 329
- STATION 330
- STATION 331
- STATION 332
- STATION 333
- STATION 334
- STATION 335
- STATION 336
- STATION 337
- STATION 338
- STATION 339
- STATION 340
- STATION 341
- STATION 342
- STATION 343
- STATION 344
- STATION 345
- STATION 346
- STATION 347
- STATION 348
- STATION 349
- STATION 350
- STATION 351
- STATION 352
- STATION 353
- STATION 354
- STATION 355
- STATION 356
- STATION 357
- STATION 358
- STATION 359
- STATION 360
- STATION 361
- STATION 362
- STATION 363
- STATION 364
- STATION 365
- STATION 366
- STATION 367
- STATION 368
- STATION 369
- STATION 370
- STATION 371
- STATION 372
- STATION 373
- STATION 374
- STATION 375
- STATION 376
- STATION 377
- STATION 378
- STATION 379
- STATION 380
- STATION 381
- STATION 382
- STATION 383
- STATION 384
- STATION 385
- STATION 386
- STATION 387
- STATION 388
- STATION 389
- STATION 390
- STATION 391
- STATION 392
- STATION 393
- STATION 394
- STATION 395
- STATION 396
- STATION 397
- STATION 398
- STATION 399
- STATION 400
- STATION 401
- STATION 402
- STATION 403
- STATION 404
- STATION 405
- STATION 406
- STATION 407
- STATION 408
- STATION 409
- STATION 410
- STATION 411
- STATION 412
- STATION 413
- STATION 414
- STATION 415
- STATION 416
- STATION 417
- STATION 418
- STATION 419
- STATION 420
- STATION 421
- STATION 422
- STATION 423
- STATION 424
- STATION 425
- STATION 426
- STATION 427
- STATION 428
- STATION 429
- STATION 430
- STATION 431
- STATION 432
- STATION 433
- STATION 434
- STATION 435
- STATION 436
- STATION 437
- STATION 438
- STATION 439
- STATION 440
- STATION 441
- STATION 442
- STATION 443
- STATION 444
- STATION 445
- STATION 446
- STATION 447
- STATION 448
- STATION 449
-


Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

ANNEXE 3 - PHOTOS

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P10

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - Rdc - Apt 2)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Revêtement souple + colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P11


Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - Rdc - Apt 2)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Ragréage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P12

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - Rdc - Apt 2)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P13

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - Rdc - Apt 2)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P14

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - Rdc - Apt 2)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P15


Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - Rdc - Apt 2)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P16

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - Rdc - Apt 2)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P17

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - Rdc - Apt 2)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P18

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - Rdc - Apt 2)
Composant de la construction	Evier
Partie du composant	Dalle phonique

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P28

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 1er étage - Apt 10)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Revêtement souple + colle

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P29

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 1er étage - Apt 10)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Ragréage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P30

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 1er étage - Apt 10)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P31

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 1er étage - Apt 10)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P32


Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 1er étage - Apt 10)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P33

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 1er étage - Apt 10)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P34


Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 1er étage - Apt 10)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P35

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 1er étage - Apt 10)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P36

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 1er étage - Apt 10)
Composant de la construction	Evier
Partie du composant	Dalle phonique
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P37

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22)	
Composant de la construction	Sol	
Partie du composant	Revêtement souple + colle	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P38

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22)	
Composant de la construction	Sol	
Partie du composant	Ragréage	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P39

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + placoplâtre	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P40

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage / bande	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P41

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P42


Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P43

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22)	
Composant de la construction	Plafond	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P44

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22)	
Composant de la construction	Plafond	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P46

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Revêtement souple + colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P47


Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Ragréage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 641076 27/03/2019
Immeuble bâti concerné :	Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN 44000 NANTES	

PRELEVEMENT : P48

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P49

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P50

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P51


Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P52

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P53


Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P54

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29)
Composant de la construction	Evier
Partie du composant	Dalle phonique
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P55

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - Rdc - Apt 2)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Revêtement souple + colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P56

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - Rdc - Apt 2)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Ragréage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P57

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - Rdc - Apt 2)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P58

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - Rdc - Apt 2)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P59

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - Rdc - Apt 2)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P60

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - Rdc - Apt 2)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P61

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - Rdc - Apt 2)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P62

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - Rdc - Apt 2)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P63

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - Rdc - Apt 2)
Composant de la construction	Evier
Partie du composant	Dalle phonique

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P64

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - Rdc - Apt 4)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Revêtement souple + colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P65

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - Rdc - Apt 4)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Ragréage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P66

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - Rdc - Apt 4)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplâtre

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P67

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - Rdc - Apt 4)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage / bande

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 641076 27/03/2019
Immeuble bâti concerné :	Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN 44000 NANTES	


PRELEVEMENT : P68

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - Rdc - Apt 4)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P69

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - Rdc - Apt 4)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P70

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - Rdc - Apt 4)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P71

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - Rdc - Apt 4)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/




Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P72

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - Rdc - Apt 4)
Composant de la construction	Evier
Partie du composant	Dalle phonique

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P73

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 1er étage - Apt 15)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Revêtement souple + colle

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P74

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 1er étage - Apt 15)	
Composant de la construction	Sol	
Partie du composant	Ragréage	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	


PRELEVEMENT : P75

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 1er étage - Apt 15)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + placoplatre	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P76

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 1er étage - Apt 15)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P77


Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 1er étage - Apt 15)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P78

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 1er étage - Apt 15)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P79

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 1er étage - Apt 15)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P80

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 1er étage - Apt 15)	
Composant de la construction	Plafond	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P81

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 1er étage - Apt 15)	
Composant de la construction	Evier	
Partie du composant	Dalle phonique	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P82

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 1er étage - Apt 11)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Revêtement souple + colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P83

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 1er étage - Apt 11)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Ragréage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 641076 27/03/2019
Immeuble bâti concerné :	Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN 44000 NANTES	


PRELEVEMENT : P84

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 1er étage - Apt 11)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P85


Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 1er étage - Apt 11)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P86

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 1er étage - Apt 11)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P87


Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 1er étage - Apt 11)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P88

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 1er étage - Apt 11)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P89

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 1er étage - Apt 11)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P90

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 1er étage - Apt 11)
Composant de la construction	Evier
Partie du composant	Dalle phonique
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P91

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Dalle de sol beige + colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/




Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P92

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Ragréage

Présence d'amiante	Non
-------------------------------	------------

Plan N°	/
----------------	---




PRELEVEMENT : P93

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplâtre

Présence d'amiante	Non
-------------------------------	------------

Plan N°	/
----------------	---



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P94

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P95

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P96

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P97

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P98

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28)	
Composant de la construction	Plafond	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	


PRELEVEMENT : P99

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28)	
Composant de la construction	Evier	
Partie du composant	Dalle phonique	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P100

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Revêtement souple + colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P101

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Ragréage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P102

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P103

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P104

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P105


Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P106

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P107

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P108

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27)
Composant de la construction	Evier
Partie du composant	Dalle phonique
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P109

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 7)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Revêtement souple + colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P110

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 7)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Ragréage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P111

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 7)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre


Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P112

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 7)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P113

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 7)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P114

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 7)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P115

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 7)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P116

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 7)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P118

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 1)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Revêtement souple + colle

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P119

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 1)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Ragréage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P120

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 1)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplâtre

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P121

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 1)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P122


Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 1)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 641076 27/03/2019
Immeuble bâti concerné :	Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN 44000 NANTES	

PRELEVEMENT : P123

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 1)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P124

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 1)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P125

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 1)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P126

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 1)
Composant de la construction	Evier
Partie du composant	Dalle phonique
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P127

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 1er étage - Apt 20)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Revêtement souple + colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P128

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 1er étage - Apt 20)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Ragréage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 641076 27/03/2019
Immeuble bâti concerné :	Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN 44000 NANTES	

PRELEVEMENT : P129

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 1er étage - Apt 20)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P130


Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 1er étage - Apt 20)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P131

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 1er étage - Apt 20)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P132


Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 1er étage - Apt 20)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 641076 27/03/2019
Immeuble bâti concerné :	Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN 44000 NANTES	

PRELEVEMENT : P133

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 1er étage - Apt 20)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P134

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 1er étage - Apt 20)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P135

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 1er étage - Apt 20)
Composant de la construction	Evier
Partie du composant	Dalle phonique
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P136

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment F - 1er étage - Apt 17)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Revêtement souple + colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P137

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment F - 1er étage - Apt 17)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Ragréage

**Présence
d'amiante** **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P138

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment F - 1er étage - Apt 17)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplâtre

**Présence
d'amiante** **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P139

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment F - 1er étage - Apt 17)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P142

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment F - 1er étage - Apt 17)	
Composant de la construction	Plafond	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P143

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment F - 1er étage - Apt 17)	
Composant de la construction	Plafond	
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P154

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23)	
Composant de la construction	Sol	
Partie du composant	Revêtement souple + colle	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P155

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Ragréage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P156

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P157

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P158

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P159

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P160

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P161

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P162

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23)
Composant de la construction	Evier
Partie du composant	Dalle phonique
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

PRELEVEMENT : P172

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Revêtement souple + colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P173

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Ragréage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 641076 27/03/2019
Immeuble bâti concerné :	Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN 44000 NANTES	

PRELEVEMENT : P174

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + placoplâtre	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P175

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24)	
Composant de la construction	Mur	
Partie du composant	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage / bande	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**


PRELEVEMENT : P176

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P177

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 641076 27/03/2019
Immeuble bâti concerné :	Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN 44000 NANTES	

PRELEVEMENT : P178

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 1
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P179

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24)
Composant de la construction	Plafond
Partie du composant	Peinture + enduit maigre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 641076 27/03/2019
Immeuble bâti concerné :	Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN 44000 NANTES	

PRELEVEMENT : P180

Pièce ou Local	Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24)
Composant de la construction	Evier
Partie du composant	Dalle phonique
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

ANNEXE 4 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12649 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement rétranscrites et identifiées comme telles.*

Client : QUALICONSULT IMMOBILIER - NANTES 6bis, rue Alessandro Volta BP 708 44481 CARQUEFOU	Réf. Commande ITGA : IT1419-12649 Réf. Commande Client : 641076/P1
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/03/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141903-43731
Réf échantillon client : P0001 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - Rdc - Apt 7) / Sol				Description ITGA : Peinture / Revêtement bicouche souple gris et rouge / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris
* Peinture non séparable + revêtement bicouche souple gris et rouge + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141903-43732
Réf échantillon client : P0002 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - Rdc - Apt 7) / Sol				Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Peinture / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche
* Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/11

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12649 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Ref dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0003 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - Rdc - Apt 7) / Mur	Ref échantillon ITGA : IT141903-43733 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc / Peintures multiples			
* Matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0004 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lavage / bande - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - Rdc - Apt 7) / Mur	Ref échantillon ITGA : IT141903-43734 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples en vrac			
* Matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0005 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - Rdc - Apt 7) / Mur	Ref échantillon ITGA : IT141903-43735 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples en vrac			
* Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0006 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - Rdc - Apt 7) / Mur	Ref échantillon ITGA : IT141903-43736 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples en vrac			
* Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0007 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - Rdc - Apt 7) / Plafond	Ref échantillon ITGA : IT141903-43737 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peintures multiples en vrac			
* Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/11

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12649 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0008 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - Rdc - Apt 7) / Plafond		Réf échantillon ITGA : IT141903-43738 Description ITGA : Enduit beige en vrac / Peintures multiples en vrac		
* Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0009 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - Rdc - Apt 7) / Evier		Réf échantillon ITGA : IT141903-43739 Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0010 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie 2 (Bâtiment D - Rdc - Apt 1) / Sol		Réf échantillon ITGA : IT141903-43740 Description ITGA : Revêtement bicouche souple marron et rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
* Revêtement bicouche souple marron et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0011 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie 2 (Bâtiment D - Rdc - Apt 1) / Sol		Réf échantillon ITGA : IT141903-43741 Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité		
* Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0012 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie 2 (Bâtiment D - Rdc - Apt 1) / Mur		Réf échantillon ITGA : IT141903-43742 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc / Peinture		
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/11

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12649 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0013 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande - Cuisine - Pièce de vie 2 (Bâtiment D - Rdc - Apt 1) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-43743 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Enduit plâtreux blanc / Papier / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac			
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0014 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie 2 (Bâtiment D - Rdc - Apt 1) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-43744 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac			
* Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0015 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie 2 (Bâtiment D - Rdc - Apt 1) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-43745 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac			
* Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0016 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie 2 (Bâtiment D - Rdc - Apt 1) / Plafond	Réf échantillon ITGA : IT141903-43746 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac			
* Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0017 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie 2 (Bâtiment D - Rdc - Apt 1) / Plafond	Réf échantillon ITGA : IT141903-43747 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac			
* Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 4/11

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12649 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0018 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie 2 (Bâtiment D - Rdc - Apt 1) / Evier * Matériau bitumineux noir	META (2)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0019 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - 1er étage - Apt 18) / Sol * Revêtement bicouche souple marron et rouge + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0020 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - 1er étage - Apt 18) / Sol * Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0021 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - 1er étage - Apt 18) / Mur * Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0022 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lavage / bande - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - 1er étage - Apt 18) / Mur * Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 5/11

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12649 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0023 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - 1er étage - Apt 18) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-43753 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac
* Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0024 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - 1er étage - Apt 18) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-43754 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac
* Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0025 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - 1er étage - Apt 18) / Plafond				Réf échantillon ITGA : IT141903-43755 Description ITGA : Matériau beige en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac
* Matériau beige en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0026 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - 1er étage - Apt 18) / Plafond				Réf échantillon ITGA : IT141903-43756 Description ITGA : Matériau beige en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac
* Matériau beige en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0027 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - 1er étage - Apt 18) / Evier				Réf échantillon ITGA : IT141903-43757 Description ITGA : Matériau bitumineux noir
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 6/11

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12649 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0028 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - 1er étage - Apt 10) / Sol	Réf échantillon ITGA : IT141903-43758 Description ITGA : Revêtement bicouche souple gris et rouge / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris en vrac / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité			
* Revêtement bicouche souple gris et rouge + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0029 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - 1er étage - Apt 10) / Sol	Réf échantillon ITGA : IT141903-43759 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche			
* Peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0030 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - 1er étage - Apt 10) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-43760 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac			
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0031 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - 1er étage - Apt 10) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-43761 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac			
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 7/11

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12649 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0032 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - 1er étage - Apt 10) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-43762 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac
* Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0033 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - 1er étage - Apt 10) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-43763 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Enduit plâtreux blanc / Peinture
* Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0034 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - 1er étage - Apt 10) / Plafond				Réf échantillon ITGA : IT141903-43764 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac
* Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0035 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - 1er étage - Apt 10) / Plafond				Réf échantillon ITGA : IT141903-43765 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac
* Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0036 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - 1er étage - Apt 10) / Evier				Réf échantillon ITGA : IT141903-43766 Description ITGA : Matériau bitumineux noir
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 8/11

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12649 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0037 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22)/ Sol	Réf échantillon ITGA : IT141903-43767 Description ITGA : Revêtement bicouche souple marron et rouge avec poussières / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche			
* Revêtement bicouche souple marron et rouge avec poussières + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0038 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22)/ Sol	Réf échantillon ITGA : IT141903-43768 Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières / Peinture / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité			
* Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0039 - Peinture + placoplâtre - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22)/ Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-43769 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac			
* Matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0040 - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage / bande - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22)/ Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-43770 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Enduit plâtreux blanc / Papier / Enduit plâtreux blanc / Peinture			
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 9/11

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12649 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Ref dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0041 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22)/ Mur		Ref échantillon ITGA : IT141903-43771		
		Description ITGA : Enduit blanc en vrac / Peinture en vrac		
* Enduit blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0042 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22)/ Mur		Ref échantillon ITGA : IT141903-43772		
		Description ITGA : Enduit blanc en vrac hétérogène / Peinture en vrac		
* Enduit blanc en vrac hétérogène non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0043 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22)/ Plafond		Ref échantillon ITGA : IT141903-43773		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0044 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22)/ Plafond		Ref échantillon ITGA : IT141903-43774		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0045 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 22)/ Evier		Ref échantillon ITGA : IT141903-43775		
		Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0046 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29) / Sol		Ref échantillon ITGA : IT141903-43776		
		Description ITGA : Revêtement bicouche souple gris et rouge / Colle polymère jaune		
* Revêtement bicouche souple gris et rouge + colle polymère jaune	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 10/11

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12649 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0047 - Ragraéage - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29) / Sol	Réf échantillon ITGA : IT141903-43777 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragraéage gris en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène			
* Colle polymère jaune non séparable + ragraéage gris en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0048 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-43778 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture / Matériau plâtreux blanc / Peinture			
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0049 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-43779 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Papier / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac			
* Enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0050 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-43780 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac			
* Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 11/11

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12650 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement rétranscrites et identifiées comme telles.*

Client : QUALICONSULT IMMOBILIER - NANTES 6bis, rue Alessandro Volta BP 708 44481 CARQUEFOU	Réf. Commande ITGA : IT1419-12650 Réf. Commande Client : 641076/P1
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/03/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7 au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0051 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-43781 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7 au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0052 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29) / Plafond				Réf échantillon ITGA : IT141903-43782 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12650 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Ref dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0053 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29) / Plafond		Ref échantillon ITGA : IT141903-43783		
		Description ITGA : Enduit plâtré blanc en vrac / Peinture		
* Enduit plâtré blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0054 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment D - 2ème étage - Apt 29) / Evier		Ref échantillon ITGA : IT141903-43784		
		Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0055 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - Rdc - Apt 2) / Sol		Ref échantillon ITGA : IT141903-43785		
		Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
* Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0056 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - Rdc - Apt 2) / Sol		Ref échantillon ITGA : IT141903-43786		
		Description ITGA : Ragréage gris en vrac hétérogène / Peinture en vrac		
* Ragréage gris en vrac hétérogène + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0057 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - Rdc - Apt 2) / Mur		Ref échantillon ITGA : IT141903-43787		
		Description ITGA : Matériau plâtré blanc avec couche cartonnée / Papier / Matériau plâtré blanc / Peinture		
* Matériau plâtré blanc avec couche cartonnée + papier non séparable + matériau plâtré blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0058 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lavage / bande - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - Rdc - Apt 2) / Mur		Ref échantillon ITGA : IT141903-43788		
		Description ITGA : Matériau plâtré blanc avec couche cartonnée / Papier / Enduit plâtré blanc / Peinture		
* Matériau plâtré blanc avec couche cartonnée + papier non séparable + enduit plâtré blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12650 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0059 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - Rdc - Apt 2) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-43789 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche / Peinture			
* Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0060 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - Rdc - Apt 2) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-43790 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture			
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0061 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - Rdc - Apt 2) / Plafond	Réf échantillon ITGA : IT141903-43791 Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture			
* Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0062 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - Rdc - Apt 2) / Plafond	Réf échantillon ITGA : IT141903-43792 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture			
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0063 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - Rdc - Apt 2) / Evier	Réf échantillon ITGA : IT141903-43793 Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0064 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - Rdc - Apt 4) / Sol	Réf échantillon ITGA : IT141903-43794 Description ITGA : Revêtement bicouche souple gris et rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage beige			
* Revêtement bicouche souple gris et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12650 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0065 - Ragrage - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - Rdc - Apt 4) / Sol				Réf échantillon ITGA : IT141903-43795 Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Ragrage gris / Sous couche de ragrage beige hétérogène
* Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragrage gris non séparable + sous couche de ragrage beige hétérogène	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0066 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - Rdc - Apt 4) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-43796 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Papier / Matériau plâtreux blanc / Peinture
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0067 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de fosse / bande - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - Rdc - Apt 4) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-43797 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc / Peinture
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0068 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - Rdc - Apt 4) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-43798 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0069 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - Rdc - Apt 4) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-43799 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0070 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - Rdc - Apt 4) / Plafond				Réf échantillon ITGA : IT141903-43800 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 4/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12650 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Ref dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0071 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - Rdc - Apt 4) / Plafond	Ref échantillon ITGA : IT141903-43801 Description ITGA : Enduit plâtré blanc en vrac / Peinture			
* Enduit plâtré blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0072 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - Rdc - Apt 4) / Evier	Ref échantillon ITGA : IT141903-43802 Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0073 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - 1er étage - Apt 15) / Sol	Ref échantillon ITGA : IT141903-43803 Description ITGA : Revêtement bicouche souple rouge / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche			
* Revêtement bicouche souple rouge + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0074 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - 1er étage - Apt 15) / Sol	Ref échantillon ITGA : IT141903-43804 Description ITGA : Colle polymère jaune avec poussières / Peinture / Ragréage gris en vrac / Sous couche de ragréage beige			
* Colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + sous couche de ragréage beige	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0075 - Peinture + plâcoplâtre - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - 1er étage - Apt 15) / Mur	Ref échantillon ITGA : IT141903-43805 Description ITGA : Matériau plâtré blanc en vrac / Peinture			
* Matériau plâtré blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 5/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12650 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0076 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - 1er étage - Apt 15) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-43806 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée / Papier / Matériau plâtreux blanc / Peinture
* Matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0077 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - 1er étage - Apt 15) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-43807 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0078 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - 1er étage - Apt 15) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-43808 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0079 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - 1er étage - Apt 15) / Plafond				Réf échantillon ITGA : IT141903-43809 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0080 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - 1er étage - Apt 15) / Plafond				Réf échantillon ITGA : IT141903-43810 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0081 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - 1er étage - Apt 15) / Evier				Réf échantillon ITGA : IT141903-43811 Description ITGA : Matériau bitumineux noir
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 6/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12650 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0082 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 1er étage - Apt 11) / Sol				Réf échantillon ITGA : IT141903-43812 Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune avec poussières / Peinture / Ragréage gris
* Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0083 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 1er étage - Apt 11) / Sol				Réf échantillon ITGA : IT141903-43813 Description ITGA : Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris / Sous couche de ragréage beige
* Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0084 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 1er étage - Apt 11) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-43814 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0085 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 1er étage - Apt 11) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-43815 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Enduit plâtreux blanc / Peinture
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0086 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 1er étage - Apt 11) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-43816 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0087 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 1er étage - Apt 11) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-43817 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 7/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12650 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Ref dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0088 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 1er étage - Apt 11) / Plafond	Ref échantillon ITGA : IT141903-43818 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture			
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0089 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 1er étage - Apt 11) / Plafond	Ref échantillon ITGA : IT141903-43819 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture			
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0090 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 1er étage - Apt 11) / Evier	Ref échantillon ITGA : IT141903-43820 Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0091 - Dalle de sol beige + colle - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28) / Sol	Ref échantillon ITGA : IT141903-43821 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage beige			
* Dalle dure cassante beige	META (2)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0092 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28) / Sol	Ref échantillon ITGA : IT141903-43822 Description ITGA : Ragréage gris en vrac hétérogène / Sous couche de ragréage beige			
* Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable + sous couche de ragréage beige non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Ref échantillon client : P0093 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28) / Mur	Ref échantillon ITGA : IT141903-43823 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Papier / Matériau plâtreux blanc / Peinture			
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 8/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12650 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0094 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-43824 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Enduit plâtreux blanc / Peinture			
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (I)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0095 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-43825 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture			
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (I)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0096 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-43826 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture			
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (I)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0097 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28) / Plafond	Réf échantillon ITGA : IT141903-43827 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture			
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (I)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0098 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28) / Plafond	Réf échantillon ITGA : IT141903-43828 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture			
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (I)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0099 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 28) / Evier	Réf échantillon ITGA : IT141903-43829 Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
* Matériau bitumineux noir	META (G)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 9/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12650 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0100 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27) / Sol		Réf échantillon ITGA : IT141903-43830 Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
* Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 10/ 10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12651 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement rétranscrites et identifiées comme telles.*

Client : QUALICONSULT IMMOBILIER - NANTES 6bis, rue Alessandro Volta BP 708 44481 CARQUEFOU	Réf. Commande ITGA : IT1419-12651 Réf. Commande Client : 641076/P1
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/03/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7 au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141903-43831
Réf échantillon client : P0101 - Ragrée - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 273) / Sol				Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Ragrée gris
* Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7 au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141903-43832
Réf échantillon client : P0102 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 273) / Mur				Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc / Peinture
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12651 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0103 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27) / Mur		Réf échantillon ITGA : IT141903-43833		
		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Enduit plâtreux blanc / Peinture		
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0104 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27) / Mur		Réf échantillon ITGA : IT141903-43834		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture		
* Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0105 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27) / Mur		Réf échantillon ITGA : IT141903-43835		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0106 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27) / Plafond		Réf échantillon ITGA : IT141903-43836		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0107 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27) / Plafond		Réf échantillon ITGA : IT141903-43837		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0108 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment E - 2ème étage - Apt 27) / Evier		Réf échantillon ITGA : IT141903-43838		
		Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
* Matériau bitumineux noir	META (2)	2	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12651 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0109 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 7) / Sol	Réf échantillon ITGA : IT141903-43839 Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune / Ragrée gris			
* Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0110 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 7) / Sol	Réf échantillon ITGA : IT141903-43840 Description ITGA : Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris / Sous couche de ragréage beige			
* Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0111 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 7) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-43841 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc / Peinture			
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0112 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lavage / bande - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 7) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-43842 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc / Peinture			
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0113 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 7) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-43843 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples			
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0114 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 7) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-43844 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture			
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12651 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0115 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 7) / Plafond				Réf échantillon ITGA : IT141903-43845 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0116 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 7) / Plafond				Réf échantillon ITGA : IT141903-43846 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0117 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 7) / Evier				Réf échantillon ITGA : IT141903-43847 Description ITGA : Matériau bitumineux noir
* Matériau bitumineux noir	META (2)	2	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0118 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 1) / Sol				Réf échantillon ITGA : IT141903-43848 Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Peintures multiples / Revêtement bicouche souple beige et rouge / Matériau souple incolore
* Revêtement cassant beige + colle polymère jaune + peintures multiples non séparable + revêtement bicouche souple beige et rouge + matériau souple incolore	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0119 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 1) / Sol				Réf échantillon ITGA : IT141903-43849 Description ITGA : Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche
* Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0120 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 1) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-43850 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 4/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12651 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0121 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 1) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-43851 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0122 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 1) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-43852 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	2	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0123 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 1) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-43853 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0124 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 1) / Plafond				Réf échantillon ITGA : IT141903-43854 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0125 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 1) / Plafond				Réf échantillon ITGA : IT141903-43855 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0126 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - Rdc - Apt 1) / Evier				Réf échantillon ITGA : IT141903-43856 Description ITGA : Matériau bitumineux noir
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 5/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12651 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0127 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 1er étage - Apt 20) / Sol	Réf échantillon ITGA : IT141903-43857 Description ITGA : Revêtement souple rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche			
* Revêtement souple rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0128 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 1er étage - Apt 20) / Sol	Réf échantillon ITGA : IT141903-43858 Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris			
* Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0129 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 1er étage - Apt 20) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-43859 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc / Peinture			
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0130 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lavage / bande - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 1er étage - Apt 20) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-43860 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Enduit plâtreux blanc / Peinture			
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0131 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 1er étage - Apt 20) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-43861 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture			
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 6/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12651 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0132 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 1er étage - Apt 20) / Mur		Réf échantillon ITGA : IT141903-43862		
		Description ITGA : Enduit plâtré blanc en vrac / Peinture		
* Enduit plâtré blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0133 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 1er étage - Apt 20) / Plafond		Réf échantillon ITGA : IT141903-43863		
		Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Enduit plâtré blanc en vrac / Peinture		
* Matériau gris en faible quantité non séparable + enduit plâtré blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0134 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 1er étage - Apt 20) / Plafond		Réf échantillon ITGA : IT141903-43864		
		Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac / Enduit plâtré blanc en vrac / Peinture		
* Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtré blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0135 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 1er étage - Apt 20) / Esier		Réf échantillon ITGA : IT141903-43865		
		Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0136 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment F - 1er étage - Apt 17) / Sol		Réf échantillon ITGA : IT141903-43866		
		Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
* Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0137 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment F - 1er étage - Apt 17) / Sol		Réf échantillon ITGA : IT141903-43867		
		Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris en vrac		
* Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en vrac	META (1)	2	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 7/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12651 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0138 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment F - 1er étage - Apt 17) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-43868 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc / Peinture
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0139 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lavage / bande - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment F - 1er étage - Apt 17) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-43869 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Papier / Enduit plâtreux blanc / Peinture
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0140 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment F - 1er étage - Apt 17) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-43870 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0141 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment F - 1er étage - Apt 17) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-43871 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0142 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment F - 1er étage - Apt 17) / Plafond				Réf échantillon ITGA : IT141903-43872 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0143 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment F - 1er étage - Apt 17) / Plafond				Réf échantillon ITGA : IT141903-43873 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 8/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12651 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0144 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie 1 (Bâtiment F - 1er étage - Apt 17) / Evier	Réf échantillon ITGA : IT141903-43874 Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0145 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24) / Sol	Réf échantillon ITGA : IT141903-43875 Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris			
* Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0146 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24) / Sol	Réf échantillon ITGA : IT141903-43876 Description ITGA : Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche			
* Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META (1)	2	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0147 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-43877 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture			
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0148 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lavage / bande - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-43878 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Enduit plâtreux blanc / Peinture			
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0149 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-43879 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture			
* Enduit plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 9/10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12651 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0150 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24) / Mur		Réf échantillon ITGA : IT141903-43880 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 10/ 10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12652 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement rétranscrites et identifiées comme telles.*

Client : QUALICONSULT IMMOBILIER - NANTES 6bis, rue Alessandro Volta BP 708 44481 CARQUEFOU	Réf. Commande ITGA : IT1419-12652 Réf. Commande Client : 641076/P1
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/03/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141903-43901
Réf échantillon client : P0151 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24) / Plafond				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141903-43902
Réf échantillon client : P0152 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24) / Plafond				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES				Réf échantillon ITGA : IT141903-43903
Réf échantillon client : P0153 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 2ème étage - Apt 24) / Evier				Description ITGA : Matériau bitumineux noir
* Matériau bitumineux noir	META (2)	4	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/6

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12652 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0154 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23) / Sol	Réf échantillon ITGA : IT141903-43904 Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris			
* Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0155 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23) / Sol	Réf échantillon ITGA : IT141903-43905 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris			
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0156 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-43906 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc / Peinture			
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0157 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lissage / bande - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-43907 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Papier / Matériau plâtreux blanc / Peinture			
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0158 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-43908 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture			
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0159 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23) / Mur	Réf échantillon ITGA : IT141903-43909 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture			
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/6

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12652 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0160 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23) / Plafond		Réf échantillon ITGA : IT141903-43910		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	3	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0161 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23) / Plafond		Réf échantillon ITGA : IT141903-43911		
		Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
* Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0162 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment F - 2ème étage - Apt 23) / Evier		Réf échantillon ITGA : IT141903-43912		
		Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0163 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment G - 1er étage - Apt 12) / Sol		Réf échantillon ITGA : IT141903-43913		
		Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche		
* Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0164 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment G - 1er étage - Apt 12) / Sol		Réf échantillon ITGA : IT141903-43914		
		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage beige		
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage beige	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/6

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12652 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0165 - Peinture + placoplatre - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment G - 1er étage - Apt 12) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-43915 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc / Peinture / Papier peint
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0166 - Peinture + placoplatre + enduit en zone de lavage / bande - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment G - 1er étage - Apt 12) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-43916 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc / Peinture
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0167 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment G - 1er étage - Apt 12) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-43917 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0168 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment G - 1er étage - Apt 12) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-43918 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0169 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment G - 1er étage - Apt 12) / Plafond				Réf échantillon ITGA : IT141903-43919 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0170 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment G - 1er étage - Apt 12) / Plafond				Réf échantillon ITGA : IT141903-43920 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 4/6

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12652 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0171 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment G - 1er étage - Apt 12) / Evier				Réf échantillon ITGA : IT141903-43921 Description ITGA : Matériau bitumineux noir
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0172 - Revêtement souple + colle - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24) / Sol				Réf échantillon ITGA : IT141903-43922 Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris en vrac / Sous couche de ragréage blanche en vrac
* Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en vrac non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0173 - Ragréage - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24) / Sol				Réf échantillon ITGA : IT141903-43923 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage beige
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0174 - Peinture + placoplâtre - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-43924 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc / Peinture
* Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0175 - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lavage / bande - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24) / Mur				Réf échantillon ITGA : IT141903-43925 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 5/6

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1419-12652 EN DATE DU 26/03/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0176 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24) / Mur		Réf échantillon ITGA : IT141903-43926		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0177 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24) / Mur		Réf échantillon ITGA : IT141903-43927		
		Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
* Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0178 - Peinture + enduit maigre 1 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24) / Plafond		Réf échantillon ITGA : IT141903-43928		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0179 - Peinture + enduit maigre 2 - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24) / Plafond		Réf échantillon ITGA : IT141903-43929		
		Description ITGA : Matériau gris et gris en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
* Matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 641076 - Amiante avant travaux - Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN BAT D-E-F-G - Rés. RESIDENCE LES LANDES - 44000 NANTES Réf échantillon client : P0180 - Dalle phonique - Cuisine - Pièce de vie (Bâtiment G - 2ème étage - Apt 24) / Evier		Réf échantillon ITGA : IT141903-43930		
		Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	26/03/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 6/6

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**



ASSQCI1

ATTESTATION D'ASSURANCE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD

Atteste que le souscripteur désigné ci-dessous : **QUALICONSULT IMMOBILIER** (490 676 293 RCS Paris) VELIZY PLUS – Bâtiment E – 1bis, rue du Petit Clamart 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Est titulaire du contrat de **RESPONSABILITE CIVILE n°127106241** destiné à garantir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs, omissions qui pourraient être commises dans l'exercice des missions confiées en qualité de **diagnostiqueurs immobiliers**.

Les missions :

- Diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques avant travaux ou démolition,
- Diagnostics amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Diagnostic gaz,
- Diagnostic termites,
- Exposition au plomb (CREP),
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performance énergétique,
- Diagnostic légionellose,
- Diagnostic radon,
- Etat des lieux,
- Prêt conventionné : normes d'habitabilité, prêt à taux zéro,
- Contrôle périodique amiante,
- Etat parasitaire,
- Loi Carrez,
- Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,
- Etat de l'installation électrique intérieure,
- Millièmes/Tantièmes,
- Diagnostic technique SRU,
- Recherche de plomb dans l'eau,
- Recherche de plomb avant travaux,
- Etat descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),
- Assainissement autonome et privatif,
- Diagnostic conformité piscine,
- Diagnostic gestion des déchets issus de démolition,
- Assistance dans l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret 2001-1016 du 5 nov. 2001) : document unique
- Repérage des matériaux contenant des Fibres Céramiques Réfractaires,
- Mesure d'empoussièrement

Les sommes assurées :

- RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre
- RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du **1^{er} janvier au 31 décembre 2019**. Elle ne peut engager la compagnie au-delà des clauses, limites et conditions de la police à laquelle elle se réfère, notamment en cas de suspension et de résiliation.

Fait à Paris, le : 11/12/2018



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**

ANNEXE 6 - ATTESTATION DE CERTIFICATION

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D, E, F & G - 7au 13 RUE JEAN POULAIN
44000 NANTES**



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI3296 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur POUPARD Thomas

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 07/09/2017 - Date d'expiration : 06/09/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 07/09/2017 - Date d'expiration : 06/09/2022
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 14/12/2018 - Date d'expiration : 13/12/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 21/12/2018.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement. Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'insalubrité par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

cofrac
ACCREDITATION
FRANCIS
PONTIER
CERTIFICATION
RESPONSABLE SUR
DE PERSONNES
IMMOBILIERES

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI DR 11 rev13