

Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bâti

(Selon Norme NF X 46-035 de Juin 2021)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

2 RUE LOBSTEIN
CPAM
67000 STRASBOURG

Propriétaire

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
16 RUE DE LAUSANNE
67000 STRASBOURG

Demandeur

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
16 RUE DE LAUSANNE
67000 STRASBOURG

Nature des travaux : Rénovation / Réhabilitation : OUI Démolition : NON

Programme des travaux : Voir chapitre I.3

Date du rapport : 19/03/2026

Date de visite : 04/02/2026

Nombre de pages : 109

Fait à : 67000 STRASBOURG

Référence du dossier : 2602CGEST
- BI14370000000231

Le présent rapport est établi par :
Anthony BLUM

Contrat d'assurance :
AXA / n° 37503519275087 / échéance 31/12/2026

Révision	Date	Objet
Version initiale	20/02/2026	Diagnostic plomb avant travaux
Version 02	19/03/2026	ajout de locaux complémentaires

Nota : Toute nouvelle version de rapport annule et remplace les versions précédentes.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I.	CADRE DE LA MISSION	3
1.	Objet de la mission	3
2.	Références règlementaires et normatives	3
3.	Programme des travaux du donneur d'ordre	4
4.	Périmètre du repérage (locaux et parties de locaux concernés)	4
5.	Description du bien	6
II.	METHODOLOGIE EMPLOYEE	7
1.	Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb	7
2.	Stratégie de mesurage	7
3.	Présentation des résultats	8
III.	PROTOCOLE DU REPERAGE.....	8
1.	Identification des locaux	8
2.	Identification des zones	8
3.	Identification des revêtements	8
4.	Identification des unités de repérage et substrat	9
IV.	INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE.....	10
V.	DEROULEMENT DE LA MISSION	11
1.	Prestations réalisées :	11
2.	Personnes présentes lors de la visite :	11
3.	Informations complémentaires sur la visite	11
4.	Documents communiqués à Socotec dans le cadre de la présente mission	11
5.	Plans des parties d'immeuble concernées par la mission	11
VI.	RESULTATS DETAILLES	12
	Annexe 1 - REPERAGE DES LOCAUX.....	98
	Annexe 2 - REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE	106
	Annexe 3 - AUTRES DOCUMENTS / PV ANALYSES	106
	Annexe 4 - ATTESTATION D'ASSURANCE	106
	Annexe 5 - ATTESTATION DU FABRICANT DE L'ANALYSEUR XRF	107
	Annexe 6 - NOTICE D'INFORMATION	108

I. CADRE DE LA MISSION

1. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits de construction contenant du plomb susceptibles d'être impactés, directement ou indirectement, au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission, dans l'immeuble bâti considéré. L'altération de ces revêtements, matériaux et produits peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux.

La recherche se limite aux revêtements, matériaux et produits de construction impactés, directement ou indirectement, par les travaux.

Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux tels que :

- Peintures, enduits, vernis, papiers (comprenant une feuille de plomb entrecollée), tissus muraux peints, colle (surtout en utilisation au sein de monuments historiques pour des toiles marouflées)
- Feuilles de plomb laminé (couverture, accessoire de couverture ou d'étanchéité, isolation phonique), canalisations en plomb, sertissage de vitraux, câbles gainés de plomb, éléments décoratifs en plomb etc.

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement effectuée, leur recherche n'a pas été incluse dans le domaine d'application de la norme NF X 46 035 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

2. REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

- > Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- > Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants
- > Norme NF X 46-031 d'avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb
- > Norme NF X 46-035 de juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction

3. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Ce paragraphe est consacré à la description détaillée des travaux envisagés afin de permettre au diagnostiqueur de définir la stratégie de mesures la plus adaptée. En l'absence de programme détaillé fourni par le donneur d'ordre, notre responsabilité ne saurait être engagée sur la stratégie de mesure ou le périmètre de repérage établi.

PROGRAMME DE TRAVAUX TRANSMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE :

Travaux impactant les murs, sols, plafonds

Les sanitaires ne sont pas concernés par les travaux ni les cages d'escaliers, ni les bureaux 24, 25 et le Coffre.

Les dormants de portes, embrasures de portes et les plinthes, tous classés monuments historiques sont plombés mais hors travaux, une note est mise sur les plans pour ne pas les oublier.

compléments demandé sur les locaux suivants:

Bureau 316 (dégât des eaux important)

Couloir 34 (b327 - couloir avant la salle RIO)

Salle de réunion 329 (historique de dégâts des eaux,)

Salle de réunion 330 (historique de dégâts des eaux, infiltrations)

Local Archives (noté local 30 sur le plan – dégâts des eaux importants)

4. PERIMETRE DU REPERAGE (LOCAUX ET PARTIES DE LOCAUX CONCERNES)

Parties d'immeubles visitées :

Niveaux	Locaux
R+4	401
R+4	402
R+4	403
R+4	404
R+4	405
R+4	406
R+4	407
R+4	408
R+4	409
R+4	410
R+4	411
R+4	Couloir 40
R+4	Couloir 41
R+4	Couloir 42
R+4	Couloir 43
R+4	Dég. 40
R+3	301
R+3	302
R+3	303
R+3	304
R+3	305
R+3	306
R+3	307
R+3	308
R+3	309
R+3	310a
R+3	310b
R+3	311
R+3	312
R+3	313
R+3	314
R+3	316
R+3	327
R+3	329
R+3	330
R+3	local 30
R+3	Couloir 30
R+3	Couloir 31

R+3	Couloir 32
R+3	Couloir 33
R+3	Couloir 34
R+3	Dég.30
R+3	Dég.31
R+2	201
R+2	202
R+2	203
R+2	204
R+2	205
R+2	206
R+2	207
R+2	208
R+2	209
R+2	210
R+2	213
R+2	214
R+2	215
R+2	216
R+2	232
R+2	Couloir 20
R+2	Couloir 21
R+2	Couloir 22
R+2	Couloir 23
R+2	Couloir 24
R+2	Couloir 25
R+2	Dég
R+1	101
R+1	102
R+1	103
R+1	104
R+1	105
R+1	106
R+1	107
R+1	108
R+1	109
R+1	110
R+1	111
R+1	ISOLA
R+1	Dég
R+1	Couloir 15
R+1	Couloir 16
R+1	Couloir 17
R+1	Couloir 18
RDC	001
RDC	002
RDC	003
RDC	004
RDC	005
RDC	006
RDC	007
RDC	Espace 13 - ménage
RDC	Couloir 09
RDC	21
RDC	22
RDC	23
RDC	26
RDC	27
RDC	28
RDC	29
RDC	Couloir 01
RDC	Local 01

Parties d'immeubles non visitées :

Niveaux	Locaux
Néant	

Éléments non contrôlables (le cas échéant) :

Local	Parties du local	Raisons
Néant		

5. DESCRIPTION DU BIEN

Activité principale de l'immeuble : Bureaux
Année de construction : non communiqué

II. METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb ont été réalisées selon le cadre réglementaire défini précédemment, et selon les modalités de la norme NF X 46-035 de Juin 2021.

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux, produits et des unités de repérage sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de repérage qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de repérage impactées par les travaux font l'objet de mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil est réalisée avant la campagne de mesure, après tout redémarrage de l'analyseur et en fin de campagne.

En cas d'impossibilité de mesure par fluorescence X sur le revêtement, matériau, produit visé, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb total.

En cas d'unité de repérage située à une hauteur supérieure à 3 mètres, il appartient au donneur d'ordre de prendre les dispositions nécessaires, en accord avec la réglementation du travail, pour permettre à l'opérateur de repérage de réaliser les mesures de concentration en plomb sur celle-ci, faute de quoi le constat n'aurait de valeur que pour les unités diagnostiquées.

Il appartient également au donneur d'ordre de procéder aux opérations de démontage des éléments masquant les revêtements ou matériaux concernés par le périmètre de repérage et de faire procéder au démontage nécessitant des outillages et / ou aux investigations approfondies destructives demandées par l'opérateur de repérage.

1. VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB

En l'absence de valeur-seuil réglementaire de prise en compte du risque plomb dans le cadre de cette mission, le présent rapport n'a pas vocation à conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

Il appartient aux donneurs d'ordre et entreprises intervenantes de choisir la technique d'intervention la moins polluante et de définir les mesures de prévention des risques et d'hygiène adaptées à chaque situation de travail.

Les valeurs mesurées renseignent aussi sur la nature des composés. Dans la pratique les valeurs élevées mettent en évidence la présence de céruse ou de minium de plomb. Les valeurs faibles ($< 1\text{mg/cm}^2$) peuvent révéler la présence de siccatif de plomb (colle papier peint, peinture) ou d'impuretés dans les matériaux (support métallique, parpaings,...).

2. STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet de mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Le nombre de mesures est défini selon l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux.

Pour une unité de repérage définie, au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents, l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'unité de repérage définie initialement est décomposée en plusieurs unités de repérage distinctes et les mesures sont complétées jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Ces mesures sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...). Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, il est procédé à des mesures complémentaires.

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements, il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire.

3. PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le(s) croquis et dans le(s) tableau(x) des mesures est la suivante :

- > La zone de l'accès au local est nommée « A » et est reportée sur le(s) croquis ; les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;

Les unités de repérage (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet de mesures sont classées dans le(s) tableau(x) des mesures.

Nota : Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction.

III. PROTOCOLE DU REPERAGE

1. IDENTIFICATION DES LOCAUX

L'auteur du constat dresse la liste détaillée :

- des locaux ;
- des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures etc.).

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

- > chaque palier ;
- > chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers ;
- > gaine d'ascenseur.

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de-chaussée.

2. IDENTIFICATION DES ZONES

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage (porte, fenêtre, ...) peut être associée à une « zone ».

3. IDENTIFICATION DES REVETEMENTS

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement

effectuée, leur recherche n'a pas été incluse dans le domaine d'application de la norme NF X 46 035 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction. Sauf demande du donneur d'ordre, il n'est pas réalisé de mesures sur ces matériaux.

4. IDENTIFICATION DES UNITES DE REPERAGE ET SUBSTRAT

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de repérage à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous. L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de repérage.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).

Une unité de repérage définit soit :

- Un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- Un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants : le niveau, le local, la zone, le produit ou matériau, le substrat, le revêtement.

Peuvent constituer une seule et même unité de repérage :

- > l'ensemble des plinthes d'un même local ;
- > l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local ;
- > une porte et son huisserie dans un même local ;
- > une fenêtre et son huisserie dans un même local ;
- > l'ensemble des modénatures d'une façade.

Constituent des unités de repérage distinctes :

- > les différents murs d'une même pièce ;
- > des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- > les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- > des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte, d'une fenêtre, d'une cloison mobile... car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- > une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de repérage.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de repérage distinctes :

- > l'ensemble des marches ;
- > l'ensemble des contremarches ;
- > l'ensemble des balustres ;
- > le limon ;
- > la crémaillère ;
- > la main courante ;
- > le plafond.

IV. INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS	
Modèle de l'appareil	FENX2	
N° de série de l'appareil	24-1048	
Nature du radionucléide	Cd109	
Date du dernier chargement de la source	01/03/2024 00:00:00	Activité à cette date et durée de vie : 850 Mbq
Autorisation ASN (DGSNR) Remplacé par Déclaration au 1 ^{er} Janvier 2019	N° T921024_CODEP-PRS-2022-006922	Date de déclaration 07/02/2022
	Date de fin de validité de l'autorisation Déclaration ASN / m^{ai} 2023	
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	DELATTRE Olivier	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	LAGARRIGUE Florian	

Étalon : NIST SRM2573 1.04mg/cm¹³¹

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Etalonnage entrée	1	04/02/2026	0,31 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	3347	04/02/2026	0,31 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

Ces vérifications sont effectuées selon les modalités définies par le fabricant de l'appareil.

V. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES :

- ☒ Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des revêtements, matériaux, produits susceptibles de contenir du plomb concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Mesures, avec un appareil à fluorescence X, de la concentration en plomb des revêtements, matériaux, produits repérés.
- ☐ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
- ☒ Enregistrement des données sur les revêtements, produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE :

Accompagnateur(s) : Sans accompagnateur

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Etat d'occupation des locaux lors de notre visite :

Vide

Autres informations sur le déroulement de la mission :

Néant

4. DOCUMENTS COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents remis
Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans/schémas des parties d'immeubles concernées par la mission sont les suivants :

Etage	Intitulé du plan
R+4	R+4
R+3	R+3
R+3 suite	R+3 suite
R+2	R+2
R+1	R+1
RDC bas	RDC bas
RDC haut	RDC haut

VI. RESULTATS DETAILLES

Analyses par fluorescence X :

R+4 - 401

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,06	0,03	
3					Sol (mesure 2)	0,01	0,03	
4	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
5					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
6	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
7					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
8	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
9					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
10	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
11					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
12	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,08	0,03	
13					Plinthes basses (mesure 2)	0,01	0,03	
14	Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,07	0,03	
15					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
16	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,02	0,03	
17					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,05	0,03	
18	Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,03	0,03	
19					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,06	0,03	
20	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,07	0,03	
21					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,05	0,03	
22	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,09	0,03	
23					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,06	0,03	
24	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,06	0,03	
25					Allège fenêtre (mesure 2)	0,08	0,03	
26	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,02	0,03	
27					Radiateur (mesure 2)	0,08	0,03	
28	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,07	0,03	
29					Plafond (mesure 2)	0,07	0,03	
30	Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0	0,03	
31					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
32	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,09	0,03	
33					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
34	Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,01	0,03	
35					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,01	0,03	
36	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
37					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,05	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

R+4 - 402

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
38	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,06	0,03	
39					Sol (mesure 2)	0,01	0,03	
40	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
41					Mur (partie haute)	0,04	0,03	
42	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
43					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
44	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
45					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
46					Mur (au centre)	0,06	0,03	
47	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
48					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
49					Mur (au centre)	0,05	0,03	
50	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,09	0,03	
51					Plinthes basses (mesure 2)	0,08	0,03	
52	Porte d'entrée intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
53					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,02	0,03	
54	Huisserie Porte d'entrée intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,05	0,03	
55					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,05	0,03	
56	Porte d'entrée extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
57					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,08	0,03	
58	Huisserie Porte d'entrée extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
59					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,09	0,03	
60	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,01	0,03	
61					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,01	0,03	
62	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,07	0,03	
63					Allège fenêtre (mesure 2)	0,01	0,03	
64	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,04	0,03	
65					Radiateur (mesure 2)	0,03	0,03	
66	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,06	0,03	
67					Plafond (mesure 2)	0,06	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+4 - 403

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
68	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,01	0,03	
69					Sol (mesure 2)	0,02	0,03	
70	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
71					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
72					Mur (au centre)	0,05	0,03	
73	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
74					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
75					Mur (au centre)	0,03	0,03	
76	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
77	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,05	0,03	
78					Mur (au centre)	0,05	0,03	
79					Mur (partie basse)	0,09	0,03	
80					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
81					Mur (au centre)	0,09	0,03	
82	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,01	0,03	
83					Plinthes basses (mesure 2)	0,09	0,03	
84	Porte d'entrée intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,01	0,03	
85					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,04	0,03	
86	Huisserie Porte d'entrée intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,08	0,03	
87					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
88	Porte d'entrée extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,07	0,03	
89					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,05	0,03	
90	Huisserie Porte d'entrée extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,07	0,03	
91					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,09	0,03	
92	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,05	0,03	
93					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,02	0,03	
94	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,06	0,03	
95					Allège fenêtre (mesure 2)	0,05	0,03	
96	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,04	0,03	
97					Radiateur (mesure 2)	0,02	0,03	
98	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,08	0,03	
99					Plafond (mesure 2)	0,01	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+4 - 404

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
100	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,05	0,03	
101					Sol (mesure 2)	0,08	0,03	
102	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
103					Mur (partie haute)	0,04	0,03	
104					Mur (au centre)	0,03	0,03	
105	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
106					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
107					Mur (au centre)	0,05	0,03	
108	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
109					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
110					Mur (au centre)	0,02	0,03	
111	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
112					Mur (partie haute)	0,04	0,03	
113					Mur (au centre)	0,07	0,03	
114	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,05	0,03	
115					Plinthes basses (mesure 2)	0,05	0,03	
116	Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,09	0,03	
117					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,05	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
118	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,07	0,03	
119					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,02	0,03	
120	Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
121					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,03	0,03	
122	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,03	0,03	
123					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,05	0,03	
124	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,01	0,03	
125					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,07	0,03	
126	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,07	0,03	
127					Allège fenêtre (mesure 2)	0,05	0,03	
128	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,09	0,03	
129					Radiateur (mesure 2)	0,07	0,03	
130	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,09	0,03	
131					Plafond (mesure 2)	0,03	0,03	
132	Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,05	0,03	
133					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
134	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,09	0,03	
135					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,04	0,03	
136	Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
137					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,07	0,03	
138	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
139					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,06	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

R+4 - 405

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
140	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,02	0,03	
141					Sol (mesure 2)	0,03	0,03	
142	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
143					Mur (partie haute)	0,06	0,03	
144					Mur (au centre)	0,02	0,03	
145	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
146					Mur (partie haute)	0,03	0,03	
147					Mur (au centre)	0,07	0,03	
148	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
149					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
150					Mur (au centre)	0,04	0,03	
151	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
152					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
153					Mur (au centre)	0,04	0,03	
154	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,02	0,03	
155					Plinthes basses (mesure 2)	0,03	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
156	Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,07	0,03	
157					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,09	0,03	
158	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,05	0,03	
159					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
160	Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,03	0,03	
161					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,08	0,03	
162	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,04	0,03	
163					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,02	0,03	
164	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,01	0,03	
165					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,05	0,03	
166	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,04	0,03	
167					Allège fenêtre (mesure 2)	0,04	0,03	
168	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,06	0,03	
169					Radiateur (mesure 2)	0,05	0,03	
170	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,05	0,03	
171					Plafond (mesure 2)	0,02	0,03	
172	Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,09	0,03	
173					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
174	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,02	0,03	
175					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
176	Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
177					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,04	0,03	
178	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
179					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,07	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

R+4 - 406

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
180	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,05	0,03	
181					Sol (mesure 2)	0,05	0,03	
182	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
183					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
184					Mur (au centre)	0,06	0,03	
185	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
186					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
187					Mur (au centre)	0,05	0,03	
188	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
189					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
190					Mur (au centre)	0,05	0,03	
191	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
192					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
193					Mur (au centre)	0,07	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
194	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,05	0,03	
195					Plinthes basses (mesure 2)	0,07	0,03	
196	Porte d'entrée intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,09	0,03	
197					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
198	Huisserie Porte d'entrée intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,03	0,03	
199					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,05	0,03	
200	Porte d'entrée extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
201					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,03	0,03	
202	Huisserie Porte d'entrée extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
203					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,01	0,03	
204	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,02	0,03	
205					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,04	0,03	
206	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,05	0,03	
207					Allège fenêtre (mesure 2)	0,05	0,03	
208	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,06	0,03	
209					Radiateur (mesure 2)	0,04	0,03	
210	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,09	0,03	
211					Plafond (mesure 2)	0,05	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+4 - 407

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
212	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,06	0,03	
213					Sol (mesure 2)	0,02	0,03	
214	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
215					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
216					Mur (au centre)	0,04	0,03	
217	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
218					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
219					Mur (au centre)	0,05	0,03	
220	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
221					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
222					Mur (au centre)	0,08	0,03	
223	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
224					Mur (partie haute)	0,06	0,03	
225					Mur (au centre)	0,05	0,03	
226	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,06	0,03	
227					Plinthes basses (mesure 2)	0,02	0,03	
228	Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
229					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,09	0,03	
230	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,05	0,03	
231					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,05	0,03	
232	Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,08	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
233					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,02	0,03	
234	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,04	0,03	
235					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,04	0,03	
236	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,02	0,03	
237					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,05	0,03	
238	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,04	0,03	
239					Allège fenêtre (mesure 2)	0,03	0,03	
240	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,09	0,03	
241					Radiateur (mesure 2)	0,02	0,03	
242	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,02	0,03	
243					Plafond (mesure 2)	0,06	0,03	
244	Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,04	0,03	
245					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,09	0,03	
246	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
247					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,04	0,03	
248	Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,04	0,03	
249					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,02	0,03	
250	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,02	0,03	
251					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,03	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

R+4 - 408

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
252	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,08	0,03	
253					Sol (mesure 2)	0,06	0,03	
254	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
255					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
256					Mur (au centre)	0,07	0,03	
257	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
258					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
259					Mur (au centre)	0,06	0,03	
260	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
261					Mur (partie haute)	0,04	0,03	
262					Mur (au centre)	0,04	0,03	
263	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
264					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
265					Mur (au centre)	0,03	0,03	
266	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,05	0,03	
267					Plinthes basses (mesure 2)	0,08	0,03	
268	Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,09	0,03	
269					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,03	0,03	
270		A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,05	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
271	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure				Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,06	0,03	
272	Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
273					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,02	0,03	
274	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
275					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,02	0,03	
276	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,07	0,03	
277					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,05	0,03	
278	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,05	0,03	
279					Allège fenêtre (mesure 2)	0,07	0,03	
280	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,08	0,03	
281					Radiateur (mesure 2)	0,01	0,03	
282	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,06	0,03	
283					Plafond (mesure 2)	0,05	0,03	
284	Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
285					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,08	0,03	
286	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,08	0,03	
287					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,03	0,03	
288	Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,02	0,03	
289					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,07	0,03	
290	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,07	0,03	
291					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,05	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

R+4 - 409

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
292	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,01	0,03	
293					Sol (mesure 2)	0,03	0,03	
294	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
295					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
296					Mur (au centre)	0,02	0,03	
297	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
298					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
299					Mur (au centre)	0,09	0,03	
300	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
301					Mur (partie haute)	0,03	0,03	
302					Mur (au centre)	0,02	0,03	
303	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
304					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
305					Mur (au centre)	0,05	0,03	
306	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,07	0,03	
307					Plinthes basses (mesure 2)	0,09	0,03	
308	Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,03	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
309					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,03	0,03	
310	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
311					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,03	0,03	
312	Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
313					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,06	0,03	
314	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
315					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,02	0,03	
316	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,03	0,03	
317					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,01	0,03	
318	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,02	0,03	
319					Allège fenêtre (mesure 2)	0,08	0,03	
320	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,07	0,03	
321					Radiateur (mesure 2)	0,05	0,03	
322	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,05	0,03	
323					Plafond (mesure 2)	0,08	0,03	
324	Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,05	0,03	
325					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,04	0,03	
326	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,01	0,03	
327					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,05	0,03	
328	Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,02	0,03	
329					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,07	0,03	
330	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
331					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,01	0,03	

Nombre d'unités de diagnostic : 18

R+4 - 410

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
332	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,08	0,03	
333					Sol (mesure 2)	0,04	0,03	
334	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
335					Mur (partie haute)	0,03	0,03	
336					Mur (au centre)	0,02	0,03	
337	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
338					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
339					Mur (au centre)	0,07	0,03	
340	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
341					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
342					Mur (au centre)	0,02	0,03	
343	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
344					Mur (partie haute)	0,03	0,03	
345					Mur (au centre)	0,04	0,03	
346	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,09	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
347					Plinthes basses (mesure 2)	0,02	0,03	
348	Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,05	0,03	
349					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,04	0,03	
350	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,03	0,03	
351					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
352	Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
353					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,03	0,03	
354	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,03	0,03	
355					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,06	0,03	
356	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,05	0,03	
357					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,05	0,03	
358	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,09	0,03	
359					Allège fenêtre (mesure 2)	0,08	0,03	
360	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,02	0,03	
361					Radiateur (mesure 2)	0,02	0,03	
362	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,07	0,03	
363					Plafond (mesure 2)	0,08	0,03	
364	Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,08	0,03	
365					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,05	0,03	
366	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
367					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,08	0,03	
368	Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,04	0,03	
369					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,09	0,03	
370	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
371					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,05	0,03	

Nombre d'unités de diagnostic : 18

R+4 - 411

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
372	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,06	0,03	
373					Sol (mesure 2)	0,05	0,03	
374	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
375					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
376					Mur (au centre)	0,04	0,03	
377	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
378					Mur (partie haute)	0,04	0,03	
379					Mur (au centre)	0,04	0,03	
380	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
381					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
382					Mur (au centre)	0,04	0,03	
383	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
384					Mur (partie haute)	0,03	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
385	Plinthes basses		Bois	Peinture	Mur (au centre)	0,08	0,03	
386					Plinthes basses (mesure 1)	0,08	0,03	
387					Plinthes basses (mesure 2)	0,08	0,03	
388	Porte d'entrée intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,08	0,03	
389					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,05	0,03	
390	Huisserie Porte d'entrée intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,07	0,03	
391					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
392	Porte d'entrée extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
393					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,01	0,03	
394	Huisserie Porte d'entrée extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
395					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,05	0,03	
396	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,07	0,03	
397					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,09	0,03	
398	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,05	0,03	
399					Allège fenêtre (mesure 2)	0,05	0,03	
400	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,09	0,03	
401					Radiateur (mesure 2)	0,08	0,03	
402	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,05	0,03	
403					Plafond (mesure 2)	0,02	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+4 - Couloir 40

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
404	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,08	0,03	
405					Sol (mesure 2)	0,09	0,03	
406	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
407					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
408					Mur (au centre)	0,08	0,03	
409	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
410					Mur (partie haute)	0,03	0,03	
411					Mur (au centre)	0,09	0,03	
412	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
413					Mur (partie haute)	0,06	0,03	
414					Mur (au centre)	0,05	0,03	
415	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
416					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
417					Mur (au centre)	0,08	0,03	
418	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,05	0,03	
419					Plinthes basses (mesure 2)	0,04	0,03	
420	Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,07	0,03	
421					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,05	0,03	
422	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,05	0,03	
423					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,08	0,03	
424	Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,03	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
425					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,09	0,03	
426	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,07	0,03	
427					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,04	0,03	
428	Porte d'entrée 1 WC intérieure	C	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 WC intérieure (partie basse)	0,02	0,03	
429					Porte d'entrée 1 WC intérieure (partie haute)	0,03	0,03	
430	Huisserie Porte d'entrée 1 WC intérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 WC intérieure (partie basse)	0,08	0,03	
431					Huisserie Porte d'entrée 1 WC intérieure (partie haute)	0,06	0,03	
432	Porte d'entrée 1 WC extérieure	C	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 WC extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
433					Porte d'entrée 1 WC extérieure (partie haute)	0,02	0,03	
434	Huisserie Porte d'entrée 1 WC extérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 WC extérieure (partie basse)	0,01	0,03	
435					Huisserie Porte d'entrée 1 WC extérieure (partie haute)	0,08	0,03	
436	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,05	0,03	
437					Plafond (mesure 2)	0,05	0,03	
438	Porte d'entrée 2 WC intérieure	C	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 WC intérieure (partie basse)	0,04	0,03	
439					Porte d'entrée 2 WC intérieure (partie haute)	0,05	0,03	
440	Huisserie Porte d'entrée 2 WC intérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 WC intérieure (partie basse)	0,05	0,03	
441					Huisserie Porte d'entrée 2 WC intérieure (partie haute)	0,03	0,03	
442	Porte d'entrée 2 WC extérieure	C	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 WC extérieure (partie basse)	0,07	0,03	
443					Porte d'entrée 2 WC extérieure (partie haute)	0,08	0,03	
444	Huisserie Porte d'entrée 2 WC extérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 WC extérieure (partie basse)	0,09	0,03	
445					Huisserie Porte d'entrée 2 WC extérieure (partie haute)	0,05	0,03	
446	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	0,01	0,03	
447					Plafond (mesure 2)	0,04	0,03	

Nombre d'unités de diagnostic : 20

R+4 - Couloir 41

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
448	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,07	0,03	
449					Sol (mesure 2)	0,05	0,03	
450	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
451					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
452					Mur (au centre)	0,01	0,03	
453	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
454					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
455					Mur (au centre)	0,09	0,03	
456	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
457					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
458					Mur (au centre)	0,05	0,03	
459	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
460					Mur (partie haute)	0,01	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
461					Mur (au centre)	0,05	0,03	
462	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,09	0,03	
463					Plinthes basses (mesure 2)	0,05	0,03	
464	Porte d'entrée intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,04	0,03	
465					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,03	0,03	
466	Huisserie Porte d'entrée intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,07	0,03	
467					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,03	0,03	
468	Porte d'entrée extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
469					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,06	0,03	
470	Huisserie Porte d'entrée extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
471					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,09	0,03	
472	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,03	0,03	
473					Plafond (mesure 2)	0,03	0,03	
474	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	0,08	0,03	
475					Plafond (mesure 2)	0,09	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

R+4 - Couloir 42

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
476	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,09	0,03	
477					Sol (mesure 2)	0,05	0,03	
478	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
479					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
480					Mur (au centre)	0,04	0,03	
481	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
482					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
483					Mur (au centre)	0,05	0,03	
484	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,06	0,03	
485					Plinthes basses (mesure 2)	0,06	0,03	
486	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,02	0,03	
487					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,05	0,03	
488	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,01	0,03	
489					Allège fenêtre (mesure 2)	0,05	0,03	
490	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,06	0,03	
491					Radiateur (mesure 2)	0,02	0,03	
492	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,02	0,03	
493					Plafond (mesure 2)	0,03	0,03	
494	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	0,02	0,03	
495					Plafond (mesure 2)	0,09	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

R+4 - Couloir 43

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
496	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,09	0,03	
497					Sol (mesure 2)	0,08	0,03	
498	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
499					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
500					Mur (au centre)	0,05	0,03	
501	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
502					Mur (partie haute)	0,06	0,03	
503					Mur (au centre)	0,07	0,03	
504	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
505					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
506					Mur (au centre)	0,03	0,03	
507	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,08	0,03	
508					Plinthes basses (mesure 2)	0,06	0,03	
509	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,09	0,03	
510					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,04	0,03	
511	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,05	0,03	
512					Allège fenêtre (mesure 2)	0,01	0,03	
513	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,03	0,03	
514					Radiateur (mesure 2)	0,03	0,03	
515	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,03	0,03	
516					Plafond (mesure 2)	0,03	0,03	
517	Porte d'entrée escalier intérieure	B	Bois	Peinture	Porte d'entrée escalier intérieure (partie basse)	0,05	0,03	
518					Porte d'entrée escalier intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
519	Huisserie Porte d'entrée escalier intérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée escalier intérieure (partie basse)	0,04	0,03	
520					Huisserie Porte d'entrée escalier intérieure (partie haute)	0,08	0,03	
521	Porte d'entrée escalier extérieure	B	Bois	Peinture	Porte d'entrée escalier extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
522					Porte d'entrée escalier extérieure (partie haute)	0,05	0,03	
523	Huisserie Porte d'entrée escalier extérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée escalier extérieure (partie basse)	0,09	0,03	
524					Huisserie Porte d'entrée escalier extérieure (partie haute)	0,05	0,03	
525	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	0,02	0,03	
526					Plafond (mesure 2)	0,07	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+4 - Dég. 40

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
527	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,03	0,03	
528					Sol (mesure 2)	0,06	0,03	
529	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
530					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
531					Mur (au centre)	0,03	0,03	
532	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
533					Mur (partie haute)	0,04	0,03	
534					Mur (au centre)	0,09	0,03	
535	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
536					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
537					Mur (au centre)	0,06	0,03	
538	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
539					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
540					Mur (au centre)	0,05	0,03	
541	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,03	0,03	
542					Plinthes basses (mesure 2)	0,07	0,03	
543	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,01	0,03	
544					Plafond (mesure 2)	0,03	0,03	
545	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	0,06	0,03	
546					Plafond (mesure 2)	0,06	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

R+3 - 301

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
547	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,01	0,03	
548					Sol (mesure 2)	0,08	0,03	
549	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
550					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
551					Mur (au centre)	0,04	0,03	
552	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
553					Mur (partie haute)	0,06	0,03	
554					Mur (au centre)	0,07	0,03	
555	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
556					Mur (partie haute)	0,03	0,03	
557					Mur (au centre)	0,01	0,03	
558	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
559					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
560					Mur (au centre)	0,08	0,03	
561	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,03	0,03	
562					Plinthes basses (mesure 2)	0,03	0,03	
563	Porte d'entrée intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,03	0,03	
564					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
565	Huisserie Porte d'entrée intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,01	0,03	
566					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,06	0,03	
567	Porte d'entrée extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,09	0,03	
568					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,07	0,03	
569	Huisserie Porte d'entrée extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
570					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,02	0,03	
571	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,08	0,03	
572					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,03	0,03	
573	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,04	0,03	
574					Allège fenêtre (mesure 2)	0,01	0,03	
575	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,09	0,03	
576					Radiateur (mesure 2)	0,07	0,03	
577	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,04	0,03	
578					Plafond (mesure 2)	0,01	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+3 - 302

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
579	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,06	0,03	
580					Sol (mesure 2)	0,04	0,03	
581	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
582					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
583					Mur (au centre)	0,02	0,03	
584	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
585					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
586					Mur (au centre)	0,04	0,03	
587	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
588					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
589					Mur (au centre)	0,02	0,03	
590	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
591					Mur (partie haute)	0,03	0,03	
592					Mur (au centre)	0,02	0,03	
593	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,05	0,03	
594					Plinthes basses (mesure 2)	0,02	0,03	
595	Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,05	0,03	
596					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,02	0,03	
597	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,01	0,03	
598					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
599	Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
600					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,01	0,03	
601	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,03	0,03	
602					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,04	0,03	
603	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,02	0,03	
604					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,05	0,03	
605	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,09	0,03	
606					Allège fenêtre (mesure 2)	0,08	0,03	
607	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,02	0,03	
608					Radiateur (mesure 2)	0,03	0,03	
609	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,04	0,03	
610					Plafond (mesure 2)	0,08	0,03	
611	Porte d'entrée 2 intérieure	B	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,08	0,03	
612					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,05	0,03	
613	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,03	0,03	
614					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,08	0,03	
615	Porte d'entrée 2 extérieure	B	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,04	0,03	
616					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,06	0,03	
617	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
618					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,05	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

R+3 - 303

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
619	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,06	0,03	
620					Sol (mesure 2)	0,05	0,03	
621	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
622					Mur (partie haute)	0,03	0,03	
623					Mur (au centre)	0,04	0,03	
624	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
625					Mur (partie haute)	0,04	0,03	
626					Mur (au centre)	0,04	0,03	
627	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
628					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
629					Mur (au centre)	0,04	0,03	
630	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
631					Mur (partie haute)	0,03	0,03	
632					Mur (au centre)	0,06	0,03	
633	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,05	0,03	
634					Plinthes basses (mesure 2)	0,05	0,03	
635	Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,08	0,03	
636					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,05	0,03	
637	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,08	0,03	
638					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
639	Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
640					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,01	0,03	
641	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,04	0,03	
642					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,05	0,03	
643	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,05	0,03	
644					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,05	0,03	
645	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,05	0,03	
646					Allège fenêtre (mesure 2)	0,03	0,03	
647	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,09	0,03	
648					Radiateur (mesure 2)	0,08	0,03	
649	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,05	0,03	
650					Plafond (mesure 2)	0,02	0,03	
651	Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,08	0,03	
652					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,09	0,03	
653	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,02	0,03	
654					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,04	0,03	
655	Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,07	0,03	
656					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,02	0,03	
657	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
658					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,03	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

R+3 - 304

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
659	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,07	0,03	
660					Sol (mesure 2)	0,09	0,03	
661	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
662					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
663					Mur (au centre)	0,07	0,03	
664	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
665					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
666					Mur (au centre)	0,05	0,03	
667	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
668					Mur (partie haute)	0,04	0,03	
669					Mur (au centre)	0,05	0,03	
670	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
671					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
672					Mur (au centre)	0,06	0,03	
673	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,07	0,03	
674					Plinthes basses (mesure 2)	0,07	0,03	
675	Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,05	0,03	
676					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,05	0,03	
677	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,01	0,03	
678					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,08	0,03	
679	Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,01	0,03	
680					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,04	0,03	
681	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,03	0,03	
682					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,01	0,03	
683	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,03	0,03	
684					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,07	0,03	
685	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,07	0,03	
686					Allège fenêtre (mesure 2)	0,03	0,03	
687	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,05	0,03	
688					Radiateur (mesure 2)	0,07	0,03	
689	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,09	0,03	
690					Plafond (mesure 2)	0,09	0,03	
691	Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,03	0,03	
692					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,04	0,03	
693	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,04	0,03	
694					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,05	0,03	
695	Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
696					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,05	0,03	
697	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
698					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,08	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

R+3 - 305

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
699	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,03	0,03	
700					Sol (mesure 2)	0,09	0,03	
701	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
702					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
703					Mur (au centre)	0,05	0,03	
704	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
705					Mur (partie haute)	0,04	0,03	
706					Mur (au centre)	0,09	0,03	
707	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
708					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
709					Mur (au centre)	0,09	0,03	
710	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
711					Mur (partie haute)	0,04	0,03	
712					Mur (au centre)	0,06	0,03	
713	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,09	0,03	
714					Plinthes basses (mesure 2)	0,06	0,03	
715	Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,08	0,03	
716					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,02	0,03	
717	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,02	0,03	
718					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,02	0,03	
719	Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
720					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,05	0,03	
721	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
722					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,01	0,03	
723	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,02	0,03	
724					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,03	0,03	
725	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,01	0,03	
726					Allège fenêtre (mesure 2)	0,03	0,03	
727	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,07	0,03	
728					Radiateur (mesure 2)	0,07	0,03	
729	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,03	0,03	
730					Plafond (mesure 2)	0,07	0,03	
731	Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
732					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,04	0,03	
733	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,04	0,03	
734					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,05	0,03	
735	Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
736					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,07	0,03	
737	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
738					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,01	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

R+3 - 306

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
739	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,05	0,03	
740					Sol (mesure 2)	0,07	0,03	
741	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
742					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
743					Mur (au centre)	0,02	0,03	
744	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
745					Mur (partie haute)	0,03	0,03	
746					Mur (au centre)	0,03	0,03	
747	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
748					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
749					Mur (au centre)	0,08	0,03	
750	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
751					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
752					Mur (au centre)	0,05	0,03	
753	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,02	0,03	
754					Plinthes basses (mesure 2)	0,06	0,03	
755	Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,03	0,03	
756					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
757	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,03	0,03	
758					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,08	0,03	
759	Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,09	0,03	
760					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,05	0,03	
761	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
762					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,03	0,03	
763	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,08	0,03	
764					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,05	0,03	
765	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,06	0,03	
766					Allège fenêtre (mesure 2)	0,01	0,03	
767	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,02	0,03	
768					Radiateur (mesure 2)	0,09	0,03	
769	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,07	0,03	
770					Plafond (mesure 2)	0,07	0,03	
771	Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,04	0,03	
772					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,09	0,03	
773	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,09	0,03	
774					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
775	Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,07	0,03	
776					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,08	0,03	
777	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,01	0,03	
778					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,05	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

R+3 - 307

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
779	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,02	0,03	
780					Sol (mesure 2)	0,08	0,03	
781	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
782					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
783					Mur (au centre)	0,04	0,03	
784	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
785					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
786					Mur (au centre)	0,01	0,03	
787	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
788					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
789					Mur (au centre)	0,05	0,03	
790	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
791					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
792					Mur (au centre)	0,01	0,03	
793	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,08	0,03	
794					Plinthes basses (mesure 2)	0,01	0,03	
795	Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,01	0,03	
796					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,04	0,03	
797	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,05	0,03	
798					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,08	0,03	
799	Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,03	0,03	
800					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,07	0,03	
801	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
802					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,07	0,03	
803	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,01	0,03	
804					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,02	0,03	
805	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,06	0,03	
806					Allège fenêtre (mesure 2)	0,05	0,03	
807	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,08	0,03	
808					Radiateur (mesure 2)	0,04	0,03	
809	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,08	0,03	
810					Plafond (mesure 2)	0,01	0,03	
811	Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,09	0,03	
812					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,04	0,03	
813	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,03	0,03	
814					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,09	0,03	
815	Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
816					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,06	0,03	
817	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,09	0,03	
818					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,07	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

R+3 - 308

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
819	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,08	0,03	
820					Sol (mesure 2)	0,07	0,03	
821	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
822					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
823					Mur (au centre)	0,02	0,03	
824	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
825					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
826					Mur (au centre)	0,07	0,03	
827	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
828					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
829					Mur (au centre)	0,01	0,03	
830	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
831					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
832					Mur (au centre)	0,01	0,03	
833	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,02	0,03	
834					Plinthes basses (mesure 2)	0,05	0,03	
835	Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,05	0,03	
836					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,04	0,03	
837	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
838					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
839	Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
840					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,03	0,03	
841	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,09	0,03	
842					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,03	0,03	
843	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,02	0,03	
844					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,05	0,03	
845	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,05	0,03	
846					Allège fenêtre (mesure 2)	0,08	0,03	
847	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,02	0,03	
848					Radiateur (mesure 2)	0,05	0,03	
849	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,04	0,03	
850					Plafond (mesure 2)	0,01	0,03	
851	Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,01	0,03	
852					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,06	0,03	
853	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,02	0,03	
854					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
855	Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,07	0,03	
856					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,02	0,03	
857	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,02	0,03	
858					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,05	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

R+3 - 309

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
859	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,02	0,03	
860					Sol (mesure 2)	0,04	0,03	
861	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
862					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
863					Mur (au centre)	0,05	0,03	
864	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
865					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
866					Mur (au centre)	0,05	0,03	
867	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
868					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
869					Mur (au centre)	0,07	0,03	
870	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
871					Mur (partie haute)	0,06	0,03	
872					Mur (au centre)	0,01	0,03	
873	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,01	0,03	
874					Plinthes basses (mesure 2)	0,04	0,03	
875	Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,04	0,03	
876					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
877	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,07	0,03	
878					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,04	0,03	
879	Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,03	0,03	
880					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,07	0,03	
881	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,03	0,03	
882					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,03	0,03	
883	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,05	0,03	
884					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,05	0,03	
885	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,02	0,03	
886					Allège fenêtre (mesure 2)	0,08	0,03	
887	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,04	0,03	
888					Radiateur (mesure 2)	0,07	0,03	
889	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,05	0,03	
890					Plafond (mesure 2)	0,08	0,03	
891	Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
892					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,08	0,03	
893	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,05	0,03	
894					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,09	0,03	
895	Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
896					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,01	0,03	
897	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
898					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,08	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

R+3 - 310a

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
899	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,09	0,03	
900					Sol (mesure 2)	0,05	0,03	
901	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
902					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
903					Mur (au centre)	0,09	0,03	
904	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
905					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
906					Mur (au centre)	0,08	0,03	
907	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
908					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
909					Mur (au centre)	0,09	0,03	
910	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
911					Mur (partie haute)	0,04	0,03	
912					Mur (au centre)	0,03	0,03	
913	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,07	0,03	
914					Plinthes basses (mesure 2)	0,07	0,03	
915	Porte d'entrée intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,01	0,03	
916					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,02	0,03	
917	Huisserie Porte d'entrée intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,01	0,03	
918					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,02	0,03	
919	Porte d'entrée extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,07	0,03	
920					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,02	0,03	
921	Huisserie Porte d'entrée extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,04	0,03	
922					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,07	0,03	
923	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,05	0,03	
924					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,04	0,03	
925	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,05	0,03	
926					Allège fenêtre (mesure 2)	0,09	0,03	
927	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,07	0,03	
928					Radiateur (mesure 2)	0,05	0,03	
929	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,08	0,03	
930					Plafond (mesure 2)	0,09	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+3 - 310b

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
931	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,03	0,03	
932					Sol (mesure 2)	0,04	0,03	
933	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
934					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
935					Mur (au centre)	0,01	0,03	
936	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
937					Mur (partie haute)	0,07	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations				
938					Mur (au centre)	0,04	0,03					
939	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03					
940					Mur (partie haute)	0,07	0,03					
941					Mur (au centre)	0,02	0,03					
942					Mur (partie basse)	0,08	0,03					
943	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,01	0,03					
944					Mur (au centre)	0,03	0,03					
945					Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,05	0,03	
946									Plinthes basses (mesure 2)	0,05	0,03	
947	Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,05	0,03					
948					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,01	0,03					
949	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,03	0,03					
950					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,03	0,03					
951	Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,08	0,03					
952					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,07	0,03					
953	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,02	0,03					
954					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,02	0,03					
955	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,09	0,03					
956					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,06	0,03					
957	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,02	0,03					
958					Allège fenêtre (mesure 2)	0,03	0,03					
959	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,02	0,03					
960					Radiateur (mesure 2)	0,04	0,03					
961	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,05	0,03					
962					Plafond (mesure 2)	0,02	0,03					
963	Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,03	0,03					
964					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,01	0,03					
965	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,03	0,03					
966					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,05	0,03					
967	Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,09	0,03					
968					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,05	0,03					
969	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,05	0,03					
970					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,03	0,03					
Nombre d'unités de diagnostic : 18												

R+3 - 311

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
971	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,04	0,03	
972					Sol (mesure 2)	0,03	0,03	
973	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
974					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
975					Mur (au centre)	0,08	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
976	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
977					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
978					Mur (au centre)	0,03	0,03	
979	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
980					Mur (partie haute)	0,04	0,03	
981					Mur (au centre)	0,06	0,03	
982	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
983					Mur (partie haute)	0,03	0,03	
984					Mur (au centre)	0,02	0,03	
985	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,05	0,03	
986					Plinthes basses (mesure 2)	0,04	0,03	
987	Porte d'entrée intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,01	0,03	
988					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,04	0,03	
989	Huisserie Porte d'entrée intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,02	0,03	
990					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,08	0,03	
991	Porte d'entrée extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,03	0,03	
992					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,09	0,03	
993	Huisserie Porte d'entrée extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,04	0,03	
994					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,04	0,03	
995	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,05	0,03	
996					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,06	0,03	
997	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,07	0,03	
998					Allège fenêtre (mesure 2)	0,08	0,03	
999	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,05	0,03	
1000					Radiateur (mesure 2)	0,04	0,03	
1001	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,04	0,03	
1002					Plafond (mesure 2)	0,05	0,03	
1003	Structure métallique		Métal	Peinture	Structure métallique (mesure 1)	3,22	0,32	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+3 - 312

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1004	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,07	0,03	
1005					Sol (mesure 2)	0,03	0,03	
1006	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
1007					Mur (partie haute)	0,04	0,03	
1008					Mur (au centre)	0,02	0,03	
1009	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
1010					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
1011					Mur (au centre)	0,06	0,03	
1012	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
1013					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
1014					Mur (au centre)	0,06	0,03	
1015	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
1016					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
1017					Mur (au centre)	0,05	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1018	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,03	0,03	
1019					Plinthes basses (mesure 2)	0,03	0,03	
1020	Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,03	0,03	
1021					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
1022	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
1023					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
1024	Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
1025					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,02	0,03	
1026	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
1027					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,06	0,03	
1028	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,06	0,03	
1029					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,07	0,03	
1030	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,05	0,03	
1031					Allège fenêtre (mesure 2)	0,07	0,03	
1032	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,06	0,03	
1033					Radiateur (mesure 2)	0,03	0,03	
1034	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,09	0,03	
1035					Plafond (mesure 2)	0,03	0,03	
1036	Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,02	0,03	
1037					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,05	0,03	
1038	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,03	0,03	
1039					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
1040	Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,04	0,03	
1041					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,03	0,03	
1042	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
1043					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,08	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

R+3 - 313

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1044	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,02	0,03	
1045					Sol (mesure 2)	0,04	0,03	
1046	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
1047					Mur (partie haute)	0,03	0,03	
1048					Mur (au centre)	0,01	0,03	
1049	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
1050					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
1051					Mur (au centre)	0,01	0,03	
1052	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
1053					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
1054					Mur (au centre)	0,05	0,03	
1055	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1056	Plinthes basses		Bois	Peinture	Mur (partie haute)	0,08	0,03	
1057					Mur (au centre)	0,04	0,03	
1058					Plinthes basses (mesure 1)	0,08	0,03	
1059					Plinthes basses (mesure 2)	0,05	0,03	
1060	Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,01	0,03	
1061					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
1062	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,02	0,03	
1063					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
1064	Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
1065					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,06	0,03	
1066	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,02	0,03	
1067					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,09	0,03	
1068	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,05	0,03	
1069					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,06	0,03	
1070	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,01	0,03	
1071					Allège fenêtre (mesure 2)	0,03	0,03	
1072	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,04	0,03	
1073					Radiateur (mesure 2)	0,01	0,03	
1074	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,02	0,03	
1075					Plafond (mesure 2)	0,09	0,03	
1076	Structure métallique		Métal	Peinture	Structure métallique (mesure 1)	3,22	0,03	
1077	Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,02	0,03	
1078					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
1079	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,09	0,03	
1080					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,02	0,03	
1081	Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,01	0,03	
1082					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,03	0,03	
1083	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,02	0,03	
1084					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,08	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 19								

R+3 - 314

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1085	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,01	0,03	
1086					Sol (mesure 2)	0,07	0,03	
1087	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
1088					Mur (partie haute)	0,06	0,03	
1089					Mur (au centre)	0,02	0,03	
1090	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
1091					Mur (partie haute)	0,03	0,03	
1092					Mur (au centre)	0,05	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1093	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
1094					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
1095					Mur (au centre)	0,01	0,03	
1096	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
1097					Mur (partie haute)	0,03	0,03	
1098					Mur (au centre)	0,01	0,03	
1099	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,03	0,03	
1100					Plinthes basses (mesure 2)	0,07	0,03	
1101	Porte d'entrée intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
1102					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,02	0,03	
1103	Huisserie Porte d'entrée intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,03	0,03	
1104					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,05	0,03	
1105	Porte d'entrée extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,09	0,03	
1106					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,01	0,03	
1107	Huisserie Porte d'entrée extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,02	0,03	
1108					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,08	0,03	
1109	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,04	0,03	
1110					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,07	0,03	
1111	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,01	0,03	
1112					Allège fenêtre (mesure 2)	0,08	0,03	
1113	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,06	0,03	
1114					Radiateur (mesure 2)	0,08	0,03	
1115	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,03	0,03	
1116					Plafond (mesure 2)	0,09	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+3 - 327

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1117	Sol		-	Moquette	Sol (mesure 1)	0,01	0,03	
1118					Sol (mesure 2)	0,01	0,03	
1119	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
1120					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
1121					Mur (au centre)	0,04	0,03	
1122	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
1123					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
1124					Mur (au centre)	0,08	0,03	
1125	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
1126					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
1127					Mur (au centre)	0,07	0,03	
1128	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
1129					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
1130					Mur (au centre)	0,08	0,03	
1131	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,08	0,03	
1132					Plinthes basses (mesure 2)	0,02	0,03	
1133	Porte d'entrée intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,08	0,03	
1134					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,06	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1135	Huisserie Porte d'entrée intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
1136					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
1137	Porte d'entrée extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,07	0,03	
1138					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,08	0,03	
1139	Huisserie Porte d'entrée extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,01	0,03	
1140					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,03	0,03	
1141	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,01	0,03	
1142					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,03	0,03	
1143	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,02	0,03	
1144					Allège fenêtre (mesure 2)	0,08	0,03	
1145	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,03	0,03	
1146					Radiateur (mesure 2)	0,07	0,03	
1147	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,06	0,03	
1148					Plafond (mesure 2)	0,04	0,03	
1149	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	0,01	0,03	
1150					Plafond (mesure 2)	0,05	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+3 - 329

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1151	Sol		-	Moquette	Sol (mesure 1)	0,06	0,03	
1152					Sol (mesure 2)	0,01	0,03	
1153	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
1154					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
1155					Mur (au centre)	0,07	0,03	
1156	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
1157					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
1158					Mur (au centre)	0,04	0,03	
1159	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
1160					Mur (partie haute)	0,03	0,03	
1161					Mur (au centre)	0,03	0,03	
1162	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
1163					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
1164					Mur (au centre)	0,08	0,03	
1165	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,01	0,03	
1166					Plinthes basses (mesure 2)	0,02	0,03	
1167	Porte d'entrée intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,08	0,03	
1168					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,02	0,03	
1169	Huisserie Porte d'entrée intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,08	0,03	
1170					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
1171	Porte d'entrée extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,01	0,03	
1172					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,05	0,03	
1173	Huisserie Porte d'entrée extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,04	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1174					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,09	0,03	
1175	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,01	0,03	
1176					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,06	0,03	
1177	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,08	0,03	
1178					Allège fenêtre (mesure 2)	0,08	0,03	
1179	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,08	0,03	
1180					Radiateur (mesure 2)	0,08	0,03	
1181	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,01	0,03	
1182					Plafond (mesure 2)	0,02	0,03	
1183	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	0,01	0,03	
1184					Plafond (mesure 2)	0,01	0,03	
1185	Structure métallique		Métal	Peinture	Structure métallique (mesure 1)	0,05	0,03	
1186					Structure métallique (mesure 2)	0,04	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

R+3 - Couloir 30

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1187	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,04	0,03	
1188					Sol (mesure 2)	0,05	0,03	
1189	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
1190					Mur (partie haute)	0,06	0,03	
1191					Mur (au centre)	0,09	0,03	
1192	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
1193					Mur (partie haute)	0,03	0,03	
1194					Mur (au centre)	0,06	0,03	
1195	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
1196					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
1197					Mur (au centre)	0,01	0,03	
1198	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
1199					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
1200					Mur (au centre)	0,09	0,03	
1201	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,01	0,03	
1202					Plinthes basses (mesure 2)	0,08	0,03	
1203	Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,04	0,03	
1204					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,06	0,03	
1205	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,01	0,03	
1206					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,09	0,03	
1207	Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,07	0,03	
1208					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,02	0,03	
1209	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,09	0,03	
1210					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,09	0,03	
1211	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,04	0,03	
1212					Plafond (mesure 2)	0,01	0,03	
1213	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,01	0,03	
1214					Radiateur (mesure 2)	0,05	0,03	
1215	Porte d'entrée 2 intérieure	C	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,01	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1216					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,08	0,03	
1217	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,09	0,03	
1218					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,09	0,03	
1219	Porte d'entrée 2 extérieure	C	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,02	0,03	
1220					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,01	0,03	
1221	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,04	0,03	
1222					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,06	0,03	
1223	Porte d'entrée 3 intérieure	C	Bois	Peinture	Porte d'entrée 3 intérieure (partie basse)	0,01	0,03	
1224					Porte d'entrée 3 intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
1225	Huisserie Porte d'entrée 3 intérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 3 intérieure (partie basse)	0,04	0,03	
1226					Huisserie Porte d'entrée 3 intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
1227	Porte d'entrée 3 extérieure	C	Bois	Peinture	Porte d'entrée 3 extérieure (partie basse)	0,01	0,03	
1228					Porte d'entrée 3 extérieure (partie haute)	0,03	0,03	
1229	Huisserie Porte d'entrée 3 extérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 3 extérieure (partie basse)	0,07	0,03	
1230					Huisserie Porte d'entrée 3 extérieure (partie haute)	0,09	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 20								

R+3 - Couloir 31

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1231	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,04	0,03	
1232					Sol (mesure 2)	0,07	0,03	
1233	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
1234					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
1235					Mur (au centre)	0,08	0,03	
1236	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
1237					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
1238					Mur (au centre)	0,02	0,03	
1239	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
1240					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
1241					Mur (au centre)	0,04	0,03	
1242	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
1243					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
1244					Mur (au centre)	0,09	0,03	
1245	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,02	0,03	
1246					Plinthes basses (mesure 2)	0,09	0,03	
1247	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,08	0,03	
1248					Plafond (mesure 2)	0,09	0,03	
1249	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	0,02	0,03	
1250					Plafond (mesure 2)	0,07	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

R+3 - Couloir 32

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1251	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,02	0,03	
1252					Sol (mesure 2)	0,08	0,03	
1253	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
1254					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
1255					Mur (au centre)	0,06	0,03	
1256	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
1257					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
1258					Mur (au centre)	0,07	0,03	
1259	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
1260					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
1261					Mur (au centre)	0,09	0,03	
1262	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
1263					Mur (partie haute)	0,04	0,03	
1264					Mur (au centre)	0,01	0,03	
1265	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,01	0,03	
1266					Plinthes basses (mesure 2)	0,01	0,03	
1267	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,01	0,03	
1268					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,08	0,03	
1269	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,07	0,03	
1270					Allège fenêtre (mesure 2)	0,06	0,03	
1271	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,01	0,03	
1272					Radiateur (mesure 2)	0,01	0,03	
1273	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,02	0,03	
1274					Plafond (mesure 2)	0,06	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

R+3 - Couloir 33

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1275	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,06	0,03	
1276					Sol (mesure 2)	0,07	0,03	
1277	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
1278					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
1279					Mur (au centre)	0,08	0,03	
1280	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
1281					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
1282					Mur (au centre)	0,07	0,03	
1283	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
1284					Mur (partie haute)	0,03	0,03	
1285					Mur (au centre)	0,09	0,03	
1286	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
1287					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
1288					Mur (au centre)	0,03	0,03	
1289	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	0,02	0,03	
1290					Plafond (mesure 2)	0,05	0,03	
1291	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,06	0,03	
1292					Plinthes basses (mesure 2)	0,02	0,03	
1293	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,03	0,03	
1294					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,01	0,03	
1295	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,08	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1296					Allège fenêtre (mesure 2)	0,03	0,03	
1297	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,01	0,03	
1298					Radiateur (mesure 2)	0,06	0,03	
1299	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,02	0,03	
1300					Plafond (mesure 2)	0,05	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

R+3 - Couloir 34

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1301	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,09	0,03	
1302					Sol (mesure 2)	0,09	0,03	
1303	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
1304					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
1305					Mur (au centre)	0,03	0,03	
1306	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
1307					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
1308					Mur (au centre)	0,01	0,03	
1309	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
1310					Mur (partie haute)	0,06	0,03	
1311					Mur (au centre)	0,04	0,03	
1312	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
1313					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
1314					Mur (au centre)	0,06	0,03	
1315	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,01	0,03	
1316					Plinthes basses (mesure 2)	0,01	0,03	
1317	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,05	0,03	
1318					Plafond (mesure 2)	0,05	0,03	
1319	Escalier garde-corps		Métal	Peinture	Escalier garde-corps (mesure 1)	2,3	0,23	
1320	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,07	0,03	
1321					Radiateur (mesure 2)	0,02	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

R+3 - Dég.30

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1322	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,01	0,03	
1323					Sol (mesure 2)	0,03	0,03	
1324	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
1325					Mur (partie haute)	0,04	0,03	
1326					Mur (au centre)	0,05	0,03	
1327	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
1328					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
1329					Mur (au centre)	0,09	0,03	
1330	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
1331					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
1332					Mur (au centre)	0,06	0,03	
1333	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
1334					Mur (partie haute)	0,01	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1335					Mur (au centre)	0,04	0,03	
1336	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,09	0,03	
1337					Plinthes basses (mesure 2)	0,09	0,03	
1338	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,06	0,03	
1339					Plafond (mesure 2)	0,03	0,03	
1340	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	0,09	0,03	
1341					Plafond (mesure 2)	0,01	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

R+3 - Dég.31

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1342	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,06	0,03	
1343					Sol (mesure 2)	0,02	0,03	
1344	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
1345					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
1346					Mur (au centre)	0,01	0,03	
1347	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
1348					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
1349					Mur (au centre)	0,04	0,03	
1350	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
1351					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
1352					Mur (au centre)	0,08	0,03	
1353	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
1354					Mur (partie haute)	0,03	0,03	
1355					Mur (au centre)	0,02	0,03	
1356	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,05	0,03	
1357					Plinthes basses (mesure 2)	0,01	0,03	
1358	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,05	0,03	
1359					Plafond (mesure 2)	0,08	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

R+2 - 201

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1360	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,01	0,03	
1361					Sol (mesure 2)	0,05	0,03	
1362	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
1363					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
1364					Mur (au centre)	0,01	0,03	
1365	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
1366					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
1367					Mur (au centre)	0,02	0,03	
1368	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
1369					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
1370					Mur (au centre)	0,05	0,03	
1371	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
1372					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
1373					Mur (au centre)	0,04	0,03	
1374	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,04	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1375					Plinthes basses (mesure 2)	0,09	0,03	
1376	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,08	0,03	
1377					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,08	0,03	
1378	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,09	0,03	
1379					Allège fenêtre (mesure 2)	0,06	0,03	
1380	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,08	0,03	
1381					Radiateur (mesure 2)	0,09	0,03	
1382	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,01	0,03	
1383					Plafond (mesure 2)	0,07	0,03	
1384	Porte d'entrée intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,01	0,03	
1385					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,08	0,03	
1386	Huisserie Porte d'entrée intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,01	0,03	
1387					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,09	0,03	
1388	Porte d'entrée extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,04	0,03	
1389					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,04	0,03	
1390	Huisserie Porte d'entrée extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,09	0,03	
1391					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,09	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+2 - 202

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1392	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,05	0,03	
1393					Sol (mesure 2)	0,02	0,03	
1394	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
1395					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
1396					Mur (au centre)	0,02	0,03	
1397	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
1398					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
1399					Mur (au centre)	0,01	0,03	
1400	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
1401					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
1402					Mur (au centre)	0,04	0,03	
1403	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
1404					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
1405					Mur (au centre)	0,06	0,03	
1406	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,01	0,03	
1407					Plinthes basses (mesure 2)	0,08	0,03	
1408	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,05	0,03	
1409					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,04	0,03	
1410	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,07	0,03	
1411					Allège fenêtre (mesure 2)	0,01	0,03	
1412	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,06	0,03	
1413					Radiateur (mesure 2)	0,07	0,03	
1414	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,01	0,03	
1415					Plafond (mesure 2)	0,07	0,03	
1416	Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,01	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1417					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,02	0,03	
1418	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,03	0,03	
1419					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,08	0,03	
1420	Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
1421					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,08	0,03	
1422	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,02	0,03	
1423					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,01	0,03	
1424	Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,07	0,03	
1425					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
1426	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,05	0,03	
1427					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
1428	Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
1429					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,03	0,03	
1430	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,07	0,03	
1431					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,07	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

R+2 - 203

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1432	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,09	0,03	
1433					Sol (mesure 2)	0,09	0,03	
1434	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
1435					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
1436					Mur (au centre)	0,04	0,03	
1437	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
1438					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
1439					Mur (au centre)	0,01	0,03	
1440	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
1441					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
1442					Mur (au centre)	0,06	0,03	
1443	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
1444					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
1445					Mur (au centre)	0,03	0,03	
1446	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,05	0,03	
1447					Plinthes basses (mesure 2)	0,01	0,03	
1448	Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,09	0,03	
1449					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
1450	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,05	0,03	
1451					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,04	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1452	Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,02	0,03	
1453					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,07	0,03	
1454	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,04	0,03	
1455					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,04	0,03	
1456	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,06	0,03	
1457					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,06	0,03	
1458	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,06	0,03	
1459					Allège fenêtre (mesure 2)	0,01	0,03	
1460	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,06	0,03	
1461					Radiateur (mesure 2)	0,04	0,03	
1462	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,06	0,03	
1463					Plafond (mesure 2)	0,08	0,03	
1464	Porte d'entrée 2 intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
1465					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
1466	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,01	0,03	
1467					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
1468	Porte d'entrée 2 extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,09	0,03	
1469					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,05	0,03	
1470	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,01	0,03	
1471					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,07	0,03	
1472	Porte d'entrée 3 intérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 3 intérieure (partie basse)	0,03	0,03	
1473					Porte d'entrée 3 intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
1474	Huisserie Porte d'entrée 3 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 3 intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
1475					Huisserie Porte d'entrée 3 intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
1476	Porte d'entrée 3 extérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 3 extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
1477					Porte d'entrée 3 extérieure (partie haute)	0,01	0,03	
1478	Huisserie Porte d'entrée 3 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 3 extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
1479					Huisserie Porte d'entrée 3 extérieure (partie haute)	0,06	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 22								

R+2 - 204

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1480	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,01	0,03	
1481					Sol (mesure 2)	0,01	0,03	
1482	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
1483					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
1484					Mur (au centre)	0,08	0,03	
1485	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
1486					Mur (partie haute)	0,04	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1487					Mur (au centre)	0,01	0,03	
1488	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
1489					Mur (partie haute)	0,04	0,03	
1490					Mur (au centre)	0,09	0,03	
1491	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
1492					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
1493					Mur (au centre)	0,09	0,03	
1494	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,02	0,03	
1495					Plinthes basses (mesure 2)	0,08	0,03	
1496	Porte d'entrée 1 intérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,02	0,03	
1497					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,08	0,03	
1498	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,01	0,03	
1499					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
1500	Porte d'entrée 1 extérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
1501					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,04	0,03	
1502	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,09	0,03	
1503					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,09	0,03	
1504	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,06	0,03	
1505					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,03	0,03	
1506	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,09	0,03	
1507					Allège fenêtre (mesure 2)	0,01	0,03	
1508	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,09	0,03	
1509					Radiateur (mesure 2)	0,01	0,03	
1510	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,02	0,03	
1511					Plafond (mesure 2)	0,09	0,03	
1512	Porte d'entrée 2 intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,01	0,03	
1513					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,08	0,03	
1514	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,01	0,03	
1515					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
1516	Porte d'entrée 2 extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
1517					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,07	0,03	
1518	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,02	0,03	
1519					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,01	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

R+2 - 205

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1520	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,01	0,03	
1521					Sol (mesure 2)	0,01	0,03	
1522	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
1523					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
1524					Mur (au centre)	0,05	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1525	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
1526					Mur (partie haute)	0,04	0,03	
1527					Mur (au centre)	0,01	0,03	
1528	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
1529					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
1530					Mur (au centre)	0,03	0,03	
1531	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
1532					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
1533					Mur (au centre)	0,09	0,03	
1534	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,02	0,03	
1535					Plinthes basses (mesure 2)	0,01	0,03	
1536	Porte d'entrée 1 intérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,08	0,03	
1537					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
1538	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
1539					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,02	0,03	
1540	Porte d'entrée 1 extérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,07	0,03	
1541					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,03	0,03	
1542	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
1543					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,08	0,03	
1544	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,09	0,03	
1545					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,01	0,03	
1546	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,01	0,03	
1547					Allège fenêtre (mesure 2)	0,02	0,03	
1548	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,09	0,03	
1549					Radiateur (mesure 2)	0,08	0,03	
1550	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,09	0,03	
1551					Plafond (mesure 2)	0,05	0,03	
1552	Porte d'entrée 2 intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,08	0,03	
1553					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,02	0,03	
1554	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,08	0,03	
1555					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,08	0,03	
1556	Porte d'entrée 2 extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,01	0,03	
1557					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,05	0,03	
1558	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
1559					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,07	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

R+2 - 206

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1560	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,04	0,03	
1561					Sol (mesure 2)	0,03	0,03	
1562	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1563	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,05	0,03	
1564					Mur (au centre)	0,03	0,03	
1565					Mur (partie basse)	0,05	0,03	
1566					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
1567					Mur (au centre)	0,06	0,03	
1568	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
1569					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
1570					Mur (au centre)	0,07	0,03	
1571	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
1572					Mur (partie haute)	0,06	0,03	
1573					Mur (au centre)	0,04	0,03	
1574	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,07	0,03	
1575					Plinthes basses (mesure 2)	0,09	0,03	
1576	Porte d'entrée 1 intérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,07	0,03	
1577					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
1578	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,02	0,03	
1579					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,08	0,03	
1580	Porte d'entrée 1 extérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,01	0,03	
1581					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,06	0,03	
1582	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,01	0,03	
1583					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,07	0,03	
1584	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,04	0,03	
1585					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,08	0,03	
1586	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,07	0,03	
1587					Allège fenêtre (mesure 2)	0,05	0,03	
1588	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,01	0,03	
1589					Radiateur (mesure 2)	0,06	0,03	
1590	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,07	0,03	
1591					Plafond (mesure 2)	0,01	0,03	
1592	Porte d'entrée 2 intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,02	0,03	
1593					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,06	0,03	
1594	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,08	0,03	
1595					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,09	0,03	
1596	Porte d'entrée 2 extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
1597					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,05	0,03	
1598	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,01	0,03	
1599					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,04	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

R+2 - 207

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1600	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,09	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1601					Sol (mesure 2)	0,08	0,03	
1602	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
1603					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
1604					Mur (au centre)	0,03	0,03	
1605								
1606	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
1607					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
1608					Mur (au centre)	0,08	0,03	
1609	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
1610					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
1611					Mur (au centre)	0,04	0,03	
1612	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
1613					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
1614					Mur (au centre)	0	0,03	
1615	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,01	0,03	
1616					Plinthes basses (mesure 2)	0,07	0,03	
1617	Porte d'entrée 1 intérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,09	0,03	
1618					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,09	0,03	
1619	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0	0,03	
1620					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,04	0,03	
1621	Porte d'entrée 1 extérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
1622					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,01	0,03	
1623	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,03	0,03	
1624					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,09	0,03	
1625	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,01	0,03	
1626					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,08	0,03	
1627	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,05	0,03	
1628					Allège fenêtre (mesure 2)	0	0,03	
1629	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,07	0,03	
1630					Radiateur (mesure 2)	0,03	0,03	
1631	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,09	0,03	
1632					Plafond (mesure 2)	0,02	0,03	
1633	Porte d'entrée 2 intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,05	0,03	
1634					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,06	0,03	
1635	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,09	0,03	
1636					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,06	0,03	
1637	Porte d'entrée 2 extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
1638					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,09	0,03	
1639	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,07	0,03	
1640					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,05	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

R+2 - 208

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1640	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,05	0,03	
1641					Sol (mesure 2)	0,03	0,03	
1642	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
1643					Mur (partie haute)	0	0,03	
1644					Mur (au centre)	0,07	0,03	
1645	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
1646					Mur (partie haute)	0,04	0,03	
1647					Mur (au centre)	0,07	0,03	
1648	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
1649					Mur (partie haute)	0,03	0,03	
1650					Mur (au centre)	0,02	0,03	
1651	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
1652					Mur (partie haute)	0,04	0,03	
1653					Mur (au centre)	0,09	0,03	
1654	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,09	0,03	
1655					Plinthes basses (mesure 2)	0	0,03	
1656	Porte d'entrée 1 intérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,02	0,03	
1657					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,02	0,03	
1658	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,03	0,03	
1659					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,06	0,03	
1660	Porte d'entrée 1 extérieure	D	Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,04	0,03	
1661					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,08	0,03	
1662	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,09	0,03	
1663					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,05	0,03	
1664	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,09	0,03	
1665					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,02	0,03	
1666	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,05	0,03	
1667					Allège fenêtre (mesure 2)	0	0,03	
1668	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,05	0,03	
1669					Radiateur (mesure 2)	0,07	0,03	
1670	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,02	0,03	
1671					Plafond (mesure 2)	0,05	0,03	
1672	Porte d'entrée 2 intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,03	0,03	
1673					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
1674	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
1675					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,03	0,03	
1676	Porte d'entrée 2 extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,09	0,03	
1677					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,06	0,03	
1678	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
1679					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,09	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1680	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,08	0,03	
1681					Sol (mesure 2)	0,02	0,03	
1682	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
1683					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
1684					Mur (au centre)	0,02	0,03	
1685	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
1686					Mur (partie haute)	0,06	0,03	
1687					Mur (au centre)	0,06	0,03	
1688	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0,03	
1689					Mur (partie haute)	0	0,03	
1690					Mur (au centre)	0,06	0,03	
1691	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0,03	
1692					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
1693					Mur (au centre)	0,01	0,03	
1694	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,09	0,03	
1695					Plinthes basses (mesure 2)	0,04	0,03	
1696	Porte d'entrée intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,07	0,03	
1697					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
1698	Huisserie Porte d'entrée intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,05	0,03	
1699					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,08	0,03	
1700	Porte d'entrée extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
1701					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,09	0,03	
1702	Huisserie Porte d'entrée extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
1703					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,01	0,03	
1704	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,02	0,03	
1705					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,06	0,03	
1706	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,07	0,03	
1707					Allège fenêtre (mesure 2)	0,01	0,03	
1708	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,06	0,03	
1709					Radiateur (mesure 2)	0,01	0,03	
1710	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0	0,03	
1711					Plafond (mesure 2)	0	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+2 - 210

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1712	Sol		-	Moquette	Sol (mesure 1)	0,01	0,03	
1713					Sol (mesure 2)	0,08	0,03	
1714	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
1715					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
1716					Mur (au centre)	0,04	0,03	
1717	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
1718					Mur (partie haute)	0,03	0,03	
1719					Mur (au centre)	0,05	0,03	
1720	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
1721					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
1722					Mur (au centre)	0,06	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1723	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
1724					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
1725					Mur (au centre)	0,01	0,03	
1726	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,09	0,03	
1727					Allège fenêtre (mesure 2)	0,09	0,03	
1728	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,06	0,03	
1729					Radiateur (mesure 2)	0,05	0,03	
1730	embrasure de porte historique		bois	peinture	embrasure de porte historique (mesure 1)	18	1,8	
1731	Embrasure de fenêtre		enduit	peinture	Embrasure de fenêtre (mesure 1)	16,43	1,64	
1732	Porte d'entrée intérieure		Bois	Peinture	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,09	0,03	
1733					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,06	0,03	
1734	Huisserie Porte d'entrée intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0	0,03	
1735					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
1736	Porte d'entrée extérieure		Bois	Peinture	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,02	0,03	
1737					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,01	0,03	
1738	Huisserie Porte d'entrée extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,07	0,03	
1739					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,06	0,03	
1740	plinthes haute historiques		bois	peinture	plinthes haute historiques (mesure 1)	16	1,6	
1741	Plafond		dalles de faux-plafond collé		Plafond (mesure 1)	0,09	0,03	
1742					Plafond (mesure 2)	0,02	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+2 - 213

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1743	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0	0,03	
1744					Sol (mesure 2)	0,05	0,03	
1745	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
1746					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
1747					Mur (au centre)	0,07	0,03	
1748	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
1749					Mur (partie haute)	0	0,03	
1750					Mur (au centre)	0,07	0,03	
1751	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0,03	
1752					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
1753					Mur (au centre)	0,03	0,03	
1754	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0,03	
1755					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
1756					Mur (au centre)	0,01	0,03	
1757	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,01	0,03	
1758					Allège fenêtre (mesure 2)	0,09	0,03	
1759	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,03	0,03	
1760					Radiateur (mesure 2)	0,08	0,03	
1761	embrasure de porte historique		bois	peinture	embrasure de porte historique (mesure 1)	18	1,8	
1762	Embrasure de fenêtre		enduit	peinture	Embrasure de fenêtre (mesure 1)	16,43	1,64	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1763	Porte d'entrée intérieure		Bois	Peinture	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,03	0,03	
1764					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,06	0,03	
1765	Huisserie Porte d'entrée intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0	0,03	
1766					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
1767	Porte d'entrée extérieure		Bois	Peinture	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,02	0,03	
1768					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,08	0,03	
1769	Huisserie Porte d'entrée extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
1770					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,07	0,03	
1771	plinthes haute historiques		bois	peinture	plinthes haute historiques (mesure 1)	16	1,6	
1772	Plafond		dalles de faux-plafond collé		Plafond (mesure 1)	0,09	0,03	
1773					Plafond (mesure 2)	0	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+2 - 214

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1774	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0,03	
1775					Mur (partie haute)	0	0,03	
1776					Mur (au centre)	0,03	0,03	
1777	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
1778					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
1779					Mur (au centre)	0	0,03	
1780	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
1781					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
1782					Mur (au centre)	0,04	0,03	
1783	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
1784					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
1785					Mur (au centre)	0,08	0,03	
1786	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	0,04	0,03	
1787					Plafond (mesure 2)	0	0,03	
1788	plinthes historiques		bois	peinture	plinthes historiques (mesure 1)	16	1,6	
1789	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,07	0,03	
1790					Allège fenêtre (mesure 2)	0,09	0,03	
1791	Embrasure de fenêtre		enduit	peinture	Embrasure de fenêtre (mesure 1)	16,43	1,64	
1792	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,04	0,03	
1793					Sol (mesure 2)	0,08	0,03	
1794	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	10,28	1,02	
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

R+2 - 215

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1795	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	20,98	2,09	
1796	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,01	0,03	
1797					Allège fenêtre (mesure 2)	0,02	0,03	
1798	Porte d'entrée intérieure		Bois	Peinture	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,07	0,03	
1799					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,06	0,03	
1800	Huisserie Porte d'entrée intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
1801					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,02	0,03	
1802	Porte d'entrée extérieure		Bois	Peinture	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
1803					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,08	0,03	
1804	Huisserie Porte d'entrée extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,02	0,03	
1805					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,08	0,03	
1806	Dormant porte historique		Bois	Peinture	Dormant porte historique (mesure 1)	11,48	1,14	
1807	embrasure de porte historique		bois	peinture	embrasure de porte historique (mesure 1)	18	1,8	
1808	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
1809					Mur (partie haute)	0,03	0,03	
1810					Mur (au centre)	0,02	0,03	
1811	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
1812					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
1813					Mur (au centre)	0,04	0,03	
1814	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
1815					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
1816					Mur (au centre)	0,05	0,03	
1817	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
1818					Mur (partie haute)	0,06	0,03	
1819					Mur (au centre)	0,04	0,03	
1820	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	0,02	0,03	
1821					Plafond (mesure 2)	0,09	0,03	
1822	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0,03	
1823					Radiateur (mesure 2)	0,01	0,03	
1824	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	10,28	1,02	
1825	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,03	0,03	
1826					Sol (mesure 2)	0,06	0,03	
1827	plinthes haute historiques		bois	peinture	plinthes haute historiques (mesure 1)	16	1,6	
Nombre d'unités de diagnostic : 17								

R+2 - 216

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1828	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,09	0,03	
1829					Sol (mesure 2)	0,05	0,03	
1830	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0,03	
1831					Mur (partie haute)	0,06	0,03	
1832					Mur (au centre)	0,08	0,03	
1833	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
1834					Mur (partie haute)	0,04	0,03	
1835					Mur (au centre)	0,08	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1836	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
1837					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
1838					Mur (au centre)	0,05	0,03	
1839	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
1840					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
1841					Mur (au centre)	0,06	0,03	
1842	embrasure de porte historique		bois	peinture	embrasure de porte historique (mesure 1)	18	1,8	
1843	Embrasure de fenêtre		enduit	peinture	Embrasure de fenêtre (mesure 1)	16,43	16,43	
1844	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0	0,03	
1845					Allège fenêtre (mesure 2)	0,06	0,03	
1846	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,08	0,03	
1847					Radiateur (mesure 2)	0,05	0,03	
1848	Porte d'entrée historique intérieure		bois	peinture	Porte d'entrée historique intérieure (partie basse)	16	1,6	
1849	Huisserie Porte d'entrée historique intérieure		bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée historique intérieure (partie basse)	16	1,6	
1850	Porte d'entrée historique extérieure		bois	peinture	Porte d'entrée historique extérieure (partie basse)	16	1,6	
1851	Huisserie Porte d'entrée historique extérieure		bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée historique extérieure (partie basse)	16	1,6	
1852	plinthes haute historiques		bois	peinture	plinthes haute historiques (mesure 1)	16	1,6	
1853	Plafond		dalles de faux-plafond collé		Plafond (mesure 1)	0,01	0,03	
1854					Plafond (mesure 2)	0,08	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+2 - 232

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1855	Sol		-	Moquette	Sol (mesure 1)	0	0,03	
1856					Sol (mesure 2)	0,08	0,03	
1857	Mur 1	A	enduit	Peinture	Mur 1 (mesure 1)	0,03	0,03	
1858					Mur 1 (mesure 2)	0,06	0,03	
1859	Mur 2	B	enduit	Peinture	Mur 2 (mesure 1)	0,03	0,03	
1860					Mur 2 (mesure 2)	0,07	0,03	
1861	Mur 3	C	enduit	Peinture	Mur 3 (mesure 1)	0,05	0,03	
1862					Mur 3 (mesure 2)	0,02	0,03	
1863	Mur 4	D	enduit	Peinture	Mur 4 (mesure 1)	0,03	0,03	
1864					Mur 4 (mesure 2)	0,01	0,03	
1865	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,01	0,03	
1866					Allège fenêtre (mesure 2)	0,07	0,03	
1867	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,07	0,03	
1868					Radiateur (mesure 2)	0	0,03	
1869	Porte d'entrée historique intérieure		bois	peinture	Porte d'entrée historique intérieure (partie basse)	16	1,6	
1870	Huisserie Porte d'entrée historique intérieure		bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée historique intérieure (partie basse)	16	1,6	
1871	Porte d'entrée historique extérieure		bois	peinture	Porte d'entrée historique extérieure (partie basse)	16	1,6	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1872	Huisserie Porte d'entrée historique extérieure		bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée historique extérieure (partie basse)	16	1,6	
1873	embrasure de porte historique		bois	peinture	embrasure de porte historique (mesure 1)	18	1,8	
1874	Embrasure de fenêtre		enduit	peinture	Embrasure de fenêtre (mesure 1)	16,43	1,64	
1875	plinthes haute historiques		bois	peinture	plinthes haute historiques (mesure 1)	16	0,03	
1876	Plafond		dalles de faux-plafond collé		Plafond (mesure 1)	0,05	0,03	
1877					Plafond (mesure 2)	0,01	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+2 - Couloir 20

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1878	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,01	0,03	
1879					Sol (mesure 2)	0,06	0,03	
1880	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
1881					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
1882					Mur (au centre)	0,09	0,03	
1883	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
1884					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
1885					Mur (au centre)	0,06	0,03	
1886	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
1887					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
1888					Mur (au centre)	0,04	0,03	
1889	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
1890					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
1891					Mur (au centre)	0,05	0,03	
1892	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,03	0,03	
1893					Plafond (mesure 1)	0,02	0,02	
1894	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,04	0,03	
1895					Plinthes basses (mesure 2)	0,04	0,03	
1896	Porte d'entrée 1 intérieure		Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0	0,03	
1897					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,08	0,03	
1898	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0	0,03	
1899					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,04	0,03	
1900	Porte d'entrée 1 extérieure		Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,03	0,03	
1901					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0	0,03	
1902	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
1903					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,03	0,03	
1904	Porte d'entrée WC intérieure		Bois	Peinture	Porte d'entrée WC intérieure (partie basse)	0,03	0,03	
1905					Porte d'entrée WC intérieure (partie haute)	0,05	0,03	
1906	Huisserie Porte d'entrée WC intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée WC intérieure (partie basse)	0,04	0,03	
1907					Huisserie Porte d'entrée WC intérieure (partie haute)	0,09	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1908	Porte d'entrée WC extérieure		Bois	Peinture	Porte d'entrée WC extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
1909					Porte d'entrée WC extérieure (partie haute)	0,04	0,03	
1910	Huisserie Porte d'entrée WC extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée WC extérieure (partie basse)	0,04	0,03	
1911					Huisserie Porte d'entrée WC extérieure (partie haute)	0,02	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+2 - Couloir 21

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1912	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,04	0,03	
1913					Sol (mesure 2)	0,07	0,03	
1914	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
1915					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
1916					Mur (au centre)	0	0,03	
1917	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
1918					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
1919					Mur (au centre)	0,03	0,03	
1920	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
1921					Mur (partie haute)	0	0,03	
1922					Mur (au centre)	0	0,03	
1923	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
1924					Mur (partie haute)	0,06	0,03	
1925					Mur (au centre)	0,04	0,03	
1926	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	0,04	0,03	
1927					Plafond (mesure 2)	0,07	0,03	
1928	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,04	0,03	
1929					Plinthes basses (mesure 2)	0,04	0,03	
1930	Porte d'entrée 1 intérieure		Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
1931					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,08	0,03	
1932	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,04	0,03	
1933					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,09	0,03	
1934	Porte d'entrée 1 extérieure		Bois	Peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
1935					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,03	0,03	
1936	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0	0,03	
1937					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,08	0,03	
1938	Porte d'entrée WC intérieure		Bois	Peinture	Porte d'entrée WC intérieure (partie basse)	0,02	0,03	
1939					Porte d'entrée WC intérieure (partie haute)	0,08	0,03	
1940	Huisserie Porte d'entrée WC intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée WC intérieure (partie basse)	0,05	0,03	
1941					Huisserie Porte d'entrée WC intérieure (partie haute)	0,08	0,03	
1942	Porte d'entrée WC extérieure		Bois	Peinture	Porte d'entrée WC extérieure (partie basse)	0,01	0,03	
1943					Porte d'entrée WC extérieure (partie haute)	0	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1944	Huisserie Porte d'entrée WC extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée WC extérieure (partie basse)	0,01	0,03	
1945					Huisserie Porte d'entrée WC extérieure (partie haute)	0,06	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+2 - Couloir 22

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1946	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,01	0,03	
1947					Sol (mesure 2)	0,07	0,03	
1948	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
1949					Mur (partie haute)	0	0,03	
1950					Mur (au centre)	0,05	0,03	
1951	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
1952					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
1953					Mur (au centre)	0,06	0,03	
1954	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
1955					Mur (partie haute)	0,04	0,03	
1956					Mur (au centre)	0,08	0,03	
1957	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
1958					Mur (partie haute)	0,03	0,03	
1959					Mur (au centre)	0,09	0,03	
1960	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	0,09	0,03	
1961					Plafond (mesure 2)	0	0,03	
1962	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,09	0,03	
1963					Plinthes basses (mesure 2)	0,04	0,03	
1964	Porte d'entrée intérieure		Métal		Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
1965					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,05	0,03	
1966	Huisserie Porte d'entrée intérieure		Métal		Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,05	0,03	
1967					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
1968	Porte d'entrée extérieure		Métal		Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
1969					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,01	0,03	
1970	Huisserie Porte d'entrée extérieure		Métal		Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
1971					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,04	0,03	
1972	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,06	0,03	
1973					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0	0,03	
1974	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,06	0,03	
1975					Allège fenêtre (mesure 2)	0,07	0,03	
1976	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,09	0,03	
1977					Radiateur (mesure 2)	0,07	0,03	
1978	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,09	0,03	
1979					Plafond (mesure 2)	0,01	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+2 - Couloir 23

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1980	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,09	0,03	
1981					Sol (mesure 2)	0,09	0,03	
1982	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
1983					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
1984					Mur (au centre)	0	0,03	
1985	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
1986					Mur (partie haute)	0	0,03	
1987					Mur (au centre)	0,04	0,03	
1988	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
1989					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
1990					Mur (au centre)	0,09	0,03	
1991	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
1992					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
1993					Mur (au centre)	0,01	0,03	
1994	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	0,04	0,03	
1995					Plafond (mesure 2)	0,02	0,03	
1996	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,03	0,03	
1997					Plinthes basses (mesure 2)	0,02	0,03	
1998	Porte d'entrée 1 intérieure		Métal		Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,04	0,03	
1999					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0	0,03	
2000	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure		Métal		Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,07	0,03	
2001					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,06	0,03	
2002	Porte d'entrée 1 extérieure		Métal		Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0	0,03	
2003					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,06	0,03	
2004	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure		Métal		Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
2005					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,09	0,03	
2006	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,03	0,03	
2007					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,02	0,03	
2008	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,09	0,03	
2009					Allège fenêtre (mesure 2)	0,06	0,03	
2010	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,02	0,03	
2011					Radiateur (mesure 2)	0,03	0,03	
2012	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,09	0,03	
2013					Plafond (mesure 2)	0,05	0,03	
2014	Porte d'entrée vers escalier intérieure		Bois	Peinture	Porte d'entrée vers escalier intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
2015					Porte d'entrée vers escalier intérieure (partie haute)	0,02	0,03	
2016	Huisserie Porte d'entrée vers escalier intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée vers escalier intérieure (partie basse)	0,04	0,03	
2017					Huisserie Porte d'entrée vers escalier intérieure (partie haute)	0,03	0,03	
2018	Porte d'entrée vers escalier extérieure		Bois	Peinture	Porte d'entrée vers escalier extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
2019					Porte d'entrée vers escalier extérieure (partie haute)	0,05	0,03	
2020	Huisserie Porte d'entrée vers escalier extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée vers escalier extérieure (partie basse)	0,03	0,03	
2021					Huisserie Porte d'entrée vers escalier extérieure (partie haute)	0,03	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 19								

R+2 - Couloir 24

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2022	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,06	0,03	
2023					Sol (mesure 2)	0,03	0,03	
2024	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
2025					Mur (partie haute)	0,03	0,03	
2026					Mur (au centre)	0,07	0,03	
2027	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
2028					Mur (partie haute)	0,06	0,03	
2029					Mur (au centre)	0,08	0,03	
2030	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
2031					Mur (partie haute)	0,04	0,03	
2032					Mur (au centre)	0,09	0,03	
2033	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
2034					Mur (partie haute)	0,03	0,03	
2035					Mur (au centre)	0,04	0,03	
2036	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,04	0,03	
2037					Plinthes basses (mesure 2)	0,02	0,03	
2038	Escalier garde-corps		Métal	Peinture	Escalier garde-corps (mesure 1)	2,3	0,23	
2039	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	10,24	1,02	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

R+2 - Couloir 25

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2040	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	19,6	1,96	
2041	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	19,6	1,96	
2042	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	19,6	1,96	
2043	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	19,6	1,96	
2044	plinthes historiques		bois	peinture	plinthes historiques (mesure 1)	16	0,03	
2045	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	10,28	1,02	
2046	Porte d'entrée intérieure		Bois	Peinture	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,08	0,03	
2047					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,06	0,03	
2048	Huisserie Porte d'entrée intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
2049					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,04	0,03	
2050	Porte d'entrée extérieure		Bois	Peinture	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,04	0,03	
2051					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,02	0,03	
2052	Huisserie Porte d'entrée extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
2053					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,07	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

R+2 - Dég

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2054	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,09	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2055					Sol (mesure 2)	0,05	0,03	
2056	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
2057					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
2058					Mur (au centre)	0,07	0,03	
2059					Mur (partie basse)	0,08	0,03	
2060	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,03	0,03	
2061					Mur (au centre)	0,07	0,03	
2062					Mur (partie basse)	0,06	0,03	
2063	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,04	0,03	
2064					Mur (au centre)	0,04	0,03	
2065					Mur (partie basse)	0,02	0,03	
2066	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,06	0,03	
2067					Mur (au centre)	0,05	0,03	
2068					Plafond (mesure 1)	0,02	0,03	
2069	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 2)	0,08	0,03	
2070	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,08	0,03	
2071					Plinthes basses (mesure 2)	0,08	0,03	
2072	Porte d'entrée intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,07	0,03	
2073					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,02	0,03	
2074	Huisserie Porte d'entrée intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,01	0,03	
2075					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
2076	Porte d'entrée extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
2077					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,05	0,03	
2078	Huisserie Porte d'entrée extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,07	0,03	
2079					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,06	0,03	
2080	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,03	0,03	
2081					Plafond (mesure 2)	0,02	0,03	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

R+1 - 101

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2082	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,04	0,03	
2083					Sol (mesure 2)	0,09	0,03	
2084	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
2085					Mur (partie haute)	0,06	0,03	
2086					Mur (au centre)	0,04	0,03	
2087	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
2088					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
2089					Mur (au centre)	0	0,03	
2090	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
2091					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
2092					Mur (au centre)	0,04	0,03	
2093	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
2094					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
2095					Mur (au centre)	0,04	0,03	
2096	Plinthes basses		bois	peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,02	0,03	
2097					Plinthes basses (mesure 2)	0,09	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2098	Porte d'entrée intérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,09	0,03	
2099					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,04	0,03	
2100	Huisserie Porte d'entrée intérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,01	0,03	
2101					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,06	0,03	
2102	Porte d'entrée extérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
2103					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0	0,03	
2104	Huisserie Porte d'entrée extérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0	0,03	
2105					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,08	0,03	
2106	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0	0,03	
2107					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,03	0,03	
2108	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,01	0,03	
2109					Allège fenêtre (mesure 2)	0,04	0,03	
2110	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,09	0,03	
2111					Radiateur (mesure 2)	0,06	0,03	
2112	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0	0,03	
2113					Plafond (mesure 2)	0,04	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+1 - 102

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2114	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,05	0,03	
2115					Sol (mesure 2)	0,08	0,03	
2116	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
2117					Mur (partie haute)	0,03	0,03	
2118					Mur (au centre)	0,09	0,03	
2119	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
2120					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
2121					Mur (au centre)	0,03	0,03	
2122	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
2123					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
2124					Mur (au centre)	0,02	0,03	
2125	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
2126					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
2127					Mur (au centre)	0,01	0,03	
2128	Plinthes basses		bois	peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,09	0,03	
2129					Plinthes basses (mesure 2)	0,06	0,03	
2130	Porte d'entrée 1 intérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,07	0,03	
2131					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,08	0,03	
2132	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
2133					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,04	0,03	
2134	Porte d'entrée 1 extérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
2135					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,07	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2136	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
2137					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,06	0,03	
2138	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,05	0,03	
2139					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,07	0,03	
2140	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,02	0,03	
2141					Allège fenêtre (mesure 2)	0,08	0,03	
2142	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,09	0,03	
2143					Radiateur (mesure 2)	0,09	0,03	
2144	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,04	0,03	
2145					Plafond (mesure 2)	0,05	0,03	
2146	Porte d'entrée 2 intérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,04	0,03	
2147					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,03	0,03	
2148	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
2149					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,04	0,03	
2150	Porte d'entrée 2 extérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,07	0,03	
2151					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,09	0,03	
2152	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
2153					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,07	0,03	
2154	Porte d'entrée 3 intérieure	B	bois	peinture	Porte d'entrée 3 intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
2155					Porte d'entrée 3 intérieure (partie haute)	0,05	0,03	
2156	Huisserie Porte d'entrée 3 intérieure	B	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 3 intérieure (partie basse)	0,02	0,03	
2157					Huisserie Porte d'entrée 3 intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
2158	Porte d'entrée 3 extérieure	B	bois	peinture	Porte d'entrée 3 extérieure (partie basse)	0,01	0,03	
2159					Porte d'entrée 3 extérieure (partie haute)	0,01	0,03	
2160	Huisserie Porte d'entrée 3 extérieure	B	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 3 extérieure (partie basse)	0,01	0,03	
2161					Huisserie Porte d'entrée 3 extérieure (partie haute)	0,07	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 22								

R+1 - 103

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2162	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,03	0,03	
2163					Sol (mesure 2)	0,06	0,03	
2164	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
2165					Mur (partie haute)	0	0,03	
2166	Mur	B	enduit	peinture	Mur (au centre)	0,05	0,03	
2167					Mur (partie basse)	0	0,03	
2168	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,06	0,03	
2169					Mur (au centre)	0,08	0,03	
2170	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
2171					Mur (partie haute)	0,04	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2172					Mur (au centre)	0,08	0,03	
2173	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
2174					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
2175					Mur (au centre)	0,05	0,03	
2176					Plinthes basses		bois	peinture
2177	Plinthes basses (mesure 2)	0,08	0,03					
2178	Porte d'entrée 1 intérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,01	0,03	
2179					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,03	0,03	
2180	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,09	0,03	
2181					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
2182	Porte d'entrée 1 extérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,07	0,03	
2183					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,02	0,03	
2184	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
2185					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,03	0,03	
2186	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,05	0,03	
2187					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,04	0,03	
2188	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,06	0,03	
2189					Allège fenêtre (mesure 2)	0,08	0,03	
2190	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0,03	
2191					Radiateur (mesure 2)	0,04	0,03	
2192	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,04	0,03	
2193					Plafond (mesure 2)	0,06	0,03	
2194	Porte d'entrée 2 intérieure	D	bois	peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,03	0,03	
2195					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,05	0,03	
2196	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	D	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
2197					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,05	0,03	
2198	Porte d'entrée 2 extérieure	D	bois	peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,02	0,03	
2199					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,05	0,03	
2200	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	D	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,09	0,03	
2201					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,01	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

R+1 - 104

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2202	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,09	0,03	
2203					Sol (mesure 2)	0,09	0,03	
2204	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
2205					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
2206					Mur (au centre)	0	0,03	
2207	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
2208					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
2209					Mur (au centre)	0,04	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2210	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
2211					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
2212					Mur (au centre)	0,09	0,03	
2213	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
2214					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
2215					Mur (au centre)	0,01	0,03	
2216	Plinthes basses		bois	peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,09	0,03	
2217					Plinthes basses (mesure 2)	0,06	0,03	
2218	Porte d'entrée 1 intérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,08	0,03	
2219					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
2220	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0	0,03	
2221					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
2222	Porte d'entrée 1 extérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
2223					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,09	0,03	
2224	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
2225					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0	0,03	
2226	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,01	0,03	
2227					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,03	0,03	
2228	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,09	0,03	
2229					Allège fenêtre (mesure 2)	0,09	0,03	
2230	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,06	0,03	
2231					Radiateur (mesure 2)	0,03	0,03	
2232	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,08	0,03	
2233					Plafond (mesure 2)	0	0,03	
2234	Porte d'entrée 2 intérieure	D	bois	peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
2235					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
2236	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	D	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,08	0,03	
2237					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,08	0,03	
2238	Porte d'entrée 2 extérieure	D	bois	peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,01	0,03	
2239					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,07	0,03	
2240	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	D	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
2241					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

R+1 - 105

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2242	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,09	0,03	
2243					Sol (mesure 2)	0,09	0,03	
2244	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
2245					Mur (partie haute)	0	0,03	
2246					Mur (au centre)	0,02	0,03	
2247	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2248	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,03	0,03	
2249					Mur (au centre)	0,05	0,03	
2250					Mur (partie basse)	0,02	0,03	
2251					Mur (partie haute)	0,04	0,03	
2252					Mur (au centre)	0,08	0,03	
2253	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0,03	
2254					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
2255					Mur (au centre)	0,05	0,03	
2256	Plinthes basses		bois	peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0	0,03	
2257					Plinthes basses (mesure 2)	0,01	0,03	
2258	Porte d'entrée 1 intérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
2259					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,04	0,03	
2260	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,07	0,03	
2261					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,06	0,03	
2262	Porte d'entrée 1 extérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,09	0,03	
2263					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0	0,03	
2264	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
2265					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,08	0,03	
2266	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,07	0,03	
2267					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,06	0,03	
2268	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,03	0,03	
2269					Allège fenêtre (mesure 2)	0	0,03	
2270	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,02	0,03	
2271					Radiateur (mesure 2)	0,02	0,03	
2272	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,06	0,03	
2273					Plafond (mesure 2)	0,04	0,03	
2274	Porte d'entrée 2 intérieure	D	bois	peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,02	0,03	
2275					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0	0,03	
2276	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	D	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,01	0,03	
2277					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,06	0,03	
2278	Porte d'entrée 2 extérieure	D	bois	peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,01	0,03	
2279					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,03	0,03	
2280	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	D	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,04	0,03	
2281					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,02	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

R+1 - 106

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2282	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,04	0,03	
2283					Sol (mesure 2)	0,03	0,03	
2284	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
2285					Mur (partie haute)	0,09	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2286					Mur (au centre)	0,05	0,03	
2287	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
2288					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
2289					Mur (au centre)	0,09	0,03	
2290					Mur (partie basse)	0,07	0,03	
2291	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0	0,03	
2292					Mur (au centre)	0,07	0,03	
2293					Mur (partie basse)	0,08	0,03	
2294					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
2295	Mur	D	enduit	peinture	Mur (au centre)	0,09	0,03	
2296					Plinthes basses (mesure 1)	0,09	0,03	
2297					Plinthes basses (mesure 2)	0,06	0,03	
2298					Plinthes basses (mesure 3)	0,06	0,03	
2298	Porte d'entrée intérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,08	0,03	
2299					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,06	0,03	
2300	Huisserie Porte d'entrée intérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,09	0,03	
2301					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
2302	Porte d'entrée extérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0	0,03	
2303					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,09	0,03	
2304	Huisserie Porte d'entrée extérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
2305					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,06	0,03	
2306	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,04	0,03	
2307					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,06	0,03	
2308	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,03	0,03	
2309					Allège fenêtre (mesure 2)	0,09	0,03	
2310	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,06	0,03	
2311					Radiateur (mesure 2)	0	0,03	
2312	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,01	0,03	
2313					Plafond (mesure 2)	0,09	0,03	

Nombre d'unités de diagnostic : 14

R+1 - 107

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2314	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,05	0,03	
2315					Sol (mesure 2)	0,08	0,03	
2316	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
2317					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
2318					Mur (au centre)	0,07	0,03	
2319	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0,03	
2320					Mur (partie haute)	0	0,03	
2321					Mur (au centre)	0,03	0,03	
2322	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
2323					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
2324					Mur (au centre)	0,07	0,03	
2325	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
2326					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
2327					Mur (au centre)	0,05	0,03	
2328	Plinthes basses		bois	peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,01	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2329					Plinthes basses (mesure 2)	0,04	0,03	
2330	Porte d'entrée intérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,07	0,03	
2331					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,05	0,03	
2332	Huisserie Porte d'entrée intérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0	0,03	
2333					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
2334	Porte d'entrée extérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
2335					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0	0,03	
2336	Huisserie Porte d'entrée extérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
2337					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,06	0,03	
2338	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,07	0,03	
2339					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,05	0,03	
2340	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,05	0,03	
2341					Allège fenêtre (mesure 2)	0,01	0,03	
2342	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,06	0,03	
2343					Radiateur (mesure 2)	0,09	0,03	
2344	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,09	0,03	
2345					Plafond (mesure 2)	0,07	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+1 - 108

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2346	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,09	0,03	
2347					Sol (mesure 2)	0,03	0,03	
2348	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
2349					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
2350					Mur (au centre)	0,06	0,03	
2351	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
2352					Mur (partie haute)	0	0,03	
2353					Mur (au centre)	0	0,03	
2354	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
2355					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
2356					Mur (au centre)	0,03	0,03	
2357	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
2358					Mur (partie haute)	0,04	0,03	
2359					Mur (au centre)	0,06	0,03	
2360	Plinthes basses		bois	peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,03	0,03	
2361					Plinthes basses (mesure 2)	0,05	0,03	
2362	Porte d'entrée intérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,04	0,03	
2363					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
2364	Huisserie Porte d'entrée intérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
2365					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,06	0,03	
2366	Porte d'entrée extérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,01	0,03	
2367					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,01	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2368	Huisserie Porte d'entrée extérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,09	0,03	
2369					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,01	0,03	
2370	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,09	0,03	
2371					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,01	0,03	
2372	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,04	0,03	
2373					Allège fenêtre (mesure 2)	0,06	0,03	
2374	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0,03	
2375					Radiateur (mesure 2)	0,02	0,03	
2376	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,05	0,03	
2377					Plafond (mesure 2)	0,01	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+1 - 109

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2378	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,04	0,03	
2379					Sol (mesure 2)	0,08	0,03	
2380	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
2381					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
2382					Mur (au centre)	0,02	0,03	
2383	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
2384					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
2385					Mur (au centre)	0,06	0,03	
2386	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
2387					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
2388					Mur (au centre)	0,07	0,03	
2389	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
2390					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
2391					Mur (au centre)	0,05	0,03	
2392	Plinthes basses		bois	peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,09	0,03	
2393					Plinthes basses (mesure 2)	0,04	0,03	
2394	Porte d'entrée 1 intérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,05	0,03	
2395					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0	0,03	
2396	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,08	0,03	
2397					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0	0,03	
2398	Porte d'entrée 1 extérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,04	0,03	
2399					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,03	0,03	
2400	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,03	0,03	
2401					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,06	0,03	
2402	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,07	0,03	
2403					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,03	0,03	
2404	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,05	0,03	
2405					Allège fenêtre (mesure 2)	0,02	0,03	
2406	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,09	0,03	
2407					Radiateur (mesure 2)	0,04	0,03	
2408	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,01	0,03	
2409					Plafond (mesure 2)	0,07	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2410	Porte d'entrée 2 intérieure	D	bois	peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,03	0,03	
2411					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,06	0,03	
2412	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	D	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,05	0,03	
2413					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0	0,03	
2414	Porte d'entrée 2 extérieure	D	bois	peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,02	0,03	
2415					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,05	0,03	
2416	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	D	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0	0,03	
2417					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,04	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

R+1 - 110

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2418	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,01	0,03	
2419					Sol (mesure 2)	0,09	0,03	
2420	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
2421					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
2422					Mur (au centre)	0,07	0,03	
2423	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
2424					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
2425					Mur (au centre)	0,04	0,03	
2426	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
2427					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
2428					Mur (au centre)	0,03	0,03	
2429	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
2430					Mur (partie haute)	0,06	0,03	
2431					Mur (au centre)	0	0,03	
2432	Plinthes basses		bois	peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,08	0,03	
2433					Plinthes basses (mesure 2)	0,03	0,03	
2434	Porte d'entrée 1 intérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,03	0,03	
2435					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,04	0,03	
2436	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,05	0,03	
2437					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
2438	Porte d'entrée 1 extérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
2439					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0	0,03	
2440	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,04	0,03	
2441					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,03	0,03	
2442	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,03	0,03	
2443					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,09	0,03	
2444	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,03	0,03	
2445					Allège fenêtre (mesure 2)	0,06	0,03	
2446	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,09	0,03	
2447					Radiateur (mesure 2)	0,03	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2448	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,09	0,03	
2449					Plafond (mesure 2)	0,01	0,03	
2450	Porte d'entrée 2 intérieure	D	bois	peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
2451					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,09	0,03	
2452	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	D	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,07	0,03	
2453					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0	0,03	
2454	Porte d'entrée 2 extérieure	D	bois	peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,01	0,03	
2455					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,04	0,03	
2456	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	D	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
2457					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,09	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

R+1 - 111

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2458	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,09	0,03	
2459					Sol (mesure 2)	0,03	0,03	
2460	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
2461					Mur (partie haute)	0,06	0,03	
2462					Mur (au centre)	0,03	0,03	
2463	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
2464					Mur (partie haute)	0,06	0,03	
2465					Mur (au centre)	0,04	0,03	
2466	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0,03	
2467					Mur (partie haute)	0	0,03	
2468					Mur (au centre)	0,02	0,03	
2469	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
2470					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
2471					Mur (au centre)	0,04	0,03	
2472	Plinthes basses		bois	peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0	0,03	
2473					Plinthes basses (mesure 2)	0,05	0,03	
2474	Porte d'entrée intérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,03	0,03	
2475					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,08	0,03	
2476	Huisserie Porte d'entrée intérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,02	0,03	
2477					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
2478	Porte d'entrée extérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,02	0,03	
2479					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,01	0,03	
2480	Huisserie Porte d'entrée extérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
2481					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0	0,03	
2482	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,02	0,03	
2483					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,05	0,03	
2484	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,06	0,03	
2485					Allège fenêtre (mesure 2)	0	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2486	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,01	0,03	
2487					Radiateur (mesure 2)	0,05	0,03	
2488	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,09	0,03	
2489					Plafond (mesure 2)	0,05	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+1 - ISOLA

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2490	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,04	0,03	
2491					Sol (mesure 2)	0,04	0,03	
2492	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
2493					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
2494					Mur (au centre)	0,04	0,03	
2495	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
2496					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
2497					Mur (au centre)	0,09	0,03	
2498	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
2499					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
2500					Mur (au centre)	0	0,03	
2501	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
2502					Mur (partie haute)	0	0,03	
2503					Mur (au centre)	0,09	0,03	
2504	Plinthes basses		bois	peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,05	0,03	
2505					Plinthes basses (mesure 2)	0,05	0,03	
2506	Porte d'entrée intérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,02	0,03	
2507					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,03	0,03	
2508	Huisserie Porte d'entrée intérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,04	0,03	
2509					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,05	0,03	
2510	Porte d'entrée extérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
2511					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0	0,03	
2512	Huisserie Porte d'entrée extérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
2513					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,08	0,03	
2514	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,07	0,03	
2515					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,06	0,03	
2516	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,01	0,03	
2517					Allège fenêtre (mesure 2)	0	0,03	
2518	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,02	0,03	
2519					Radiateur (mesure 2)	0,02	0,03	
2520	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,06	0,03	
2521					Plafond (mesure 2)	0,04	0,03	
2522	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,02	0,03	
2523					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
2524	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,01	0,03	
2525					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,04	0,03	
2526	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,01	0,03	
2527					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,03	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2528	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,04	0,03	
2529					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,02	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

R+1 - Dég

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2530	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,04	0,03	
2531					Sol (mesure 2)	0	0,03	
2532	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
2533					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
2534					Mur (au centre)	0,05	0,03	
2535	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
2536					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
2537					Mur (au centre)	0,09	0,03	
2538	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
2539					Mur (partie haute)	0	0,03	
2540					Mur (au centre)	0,07	0,03	
2541	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
2542					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
2543					Mur (au centre)	0,09	0,03	
2544	Plinthes basses		bois	peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,09	0,03	
2545					Plinthes basses (mesure 2)	0,03	0,03	
2546	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,08	0,03	
2547					Plafond (mesure 2)	0,06	0,03	
2548	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	0,09	0,03	
2549					Plafond (mesure 2)	0,01	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

R+1 - Couloir 15

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2550	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,09	0,03	
2551					Sol (mesure 2)	0,02	0,03	
2552	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
2553					Mur (partie haute)	0,04	0,03	
2554					Mur (au centre)	0,03	0,03	
2555	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
2556					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
2557					Mur (au centre)	0,04	0,03	
2558	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0,03	
2559					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
2560					Mur (au centre)	0,02	0,03	
2561	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
2562					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
2563					Mur (au centre)	0,01	0,03	
2564	Plinthes basses		bois	peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0	0,03	
2565					Plinthes basses (mesure 2)	0,08	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2566	Porte d'entrée 1 intérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0	0,03	
2567					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,04	0,03	
2568	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,01	0,03	
2569					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,03	0,03	
2570	Porte d'entrée 1 extérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,02	0,03	
2571					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,07	0,03	
2572	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,04	0,03	
2573					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,02	0,03	
2574	Porte d'entrée 2 intérieure	C	bois	peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
2575					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,05	0,03	
2576	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	C	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,02	0,03	
2577					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,04	0,03	
2578	Porte d'entrée 2 extérieure	C	bois	peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
2579					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,04	0,03	
2580	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	C	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
2581					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0	0,03	
2582	Porte d'entrée 3 intérieure	C	bois	peinture	Porte d'entrée 3 intérieure (partie basse)	0,05	0,03	
2583					Porte d'entrée 3 intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
2584	Huisserie Porte d'entrée 3 intérieure	C	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 3 intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
2585					Huisserie Porte d'entrée 3 intérieure (partie haute)	0,02	0,03	
2586	Porte d'entrée 3 extérieure	C	bois	peinture	Porte d'entrée 3 extérieure (partie basse)	0,07	0,03	
2587					Porte d'entrée 3 extérieure (partie haute)	0,07	0,03	
2588	Huisserie Porte d'entrée 3 extérieure	C	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 3 extérieure (partie basse)	0,02	0,03	
2589					Huisserie Porte d'entrée 3 extérieure (partie haute)	0,02	0,03	
2590	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,01	0,03	
2591					Radiateur (mesure 2)	0,06	0,03	
2592	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,04	0,03	
2593					Plafond (mesure 2)	0,02	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 20								

R+1 - Couloir 16

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2594	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,01	0,03	
2595					Sol (mesure 2)	0,07	0,03	
2596	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
2597					Mur (partie haute)	0,01	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2598					Mur (au centre)	0,06	0,03	
2599	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0,03	
2600					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
2601					Mur (au centre)	0,09	0,03	
2602					Mur (partie basse)	0,05	0,03	
2603	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,03	0,03	
2604					Mur (au centre)	0,03	0,03	
2605					Mur (partie basse)	0,05	0,03	
2606					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
2607	Plinthes basses		Bois	Peinture	Mur (au centre)	0,07	0,03	
2608					Plinthes basses (mesure 1)	0,01	0,03	
2609					Plinthes basses (mesure 2)	0,04	0,03	
2610					Plinthes basses (mesure 3)	0,01	0,03	
2611	Porte d'entrée intérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0	0,03	
2612					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
2613	Huisserie Porte d'entrée intérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0	0,03	
2614					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
2615	Porte d'entrée extérieure	A	Bois	Peinture	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,03	0,03	
2616					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,07	0,03	
2617	Huisserie Porte d'entrée extérieure	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
2618					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,07	0,03	
2619	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,04	0,03	
2620					Plafond (mesure 2)	0,05	0,03	
2621	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	0,06	0,03	
2622					Plafond (mesure 2)	0,05	0,03	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

R+1 - Couloir 17

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2622	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,01	0,03	
2623					Sol (mesure 2)	0,07	0,03	
2624	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
2625					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
2626					Mur (au centre)	0,06	0,03	
2627					Mur (partie basse)	0,01	0,03	
2628	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,01	0,03	
2629					Mur (au centre)	0,06	0,03	
2630					Plinthes basses (mesure 1)	0,03	0,03	
2631					Plinthes basses (mesure 2)	0,09	0,03	
2632	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,05	0,03	
2633					Plafond (mesure 2)	0,08	0,03	
2634	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	0,01	0,03	
2635					Plafond (mesure 2)	0,02	0,03	
2636	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,07	0,03	
2637					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,02	0,03	
2638	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,04	0,03	
2639					Allège fenêtre (mesure 2)	0,03	0,03	
2640	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,04	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2641					Radiateur (mesure 2)	0,01	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

R+1 - Couloir 18

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2642	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,09	0,03	
2643					Sol (mesure 2)	0	0,03	
2644	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
2645					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
2646					Mur (au centre)	0,08	0,03	
2647	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
2648					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
2649					Mur (au centre)	0,01	0,03	
2650	Plinthes basses		Bois	Peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,02	0,03	
2651					Plinthes basses (mesure 2)	0,08	0,03	
2652	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,07	0,03	
2653					Plafond (mesure 2)	0,07	0,03	
2654	Plafond		dalles de faux-plafond		Plafond (mesure 1)	0,04	0,03	
2655					Plafond (mesure 2)	0,09	0,03	
2656	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,06	0,03	
2657					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,02	0,03	
2658	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,08	0,03	
2659					Allège fenêtre (mesure 2)	0,01	0,03	
2660	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,04	0,03	
2661					Radiateur (mesure 2)	0,02	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

RDC - 001

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2662	Sol		-	Moquette	Sol (mesure 1)	0,06	0,03	
2663					Sol (mesure 2)	0,08	0,03	
2664	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
2665					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
2666					Mur (au centre)	0,09	0,03	
2667	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0,03	
2668					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
2669					Mur (au centre)	0,07	0,03	
2670	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
2671					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
2672					Mur (au centre)	0,04	0,03	
2673	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
2674					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
2675					Mur (au centre)	0,03	0,03	
2676	Plinthes basses		bois	peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,07	0,03	
2677					Plinthes basses (mesure 2)	0,06	0,03	
2678	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,09	0,03	
2679					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,08	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2680	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,03	0,03	
2681					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0	0,03	
2682	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
2683					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,08	0,03	
2684	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
2685					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,06	0,03	
2686	Porte d'entrée intérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0	0,03	
2687					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,02	0,03	
2688	Huisserie Porte d'entrée intérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0	0,03	
2689					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
2690	Porte d'entrée extérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
2691					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,01	0,03	
2692	Huisserie Porte d'entrée extérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,03	0,03	
2693					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,06	0,03	
2694	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,09	0,03	
2695					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,04	0,03	
2696	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,09	0,03	
2697					Allège fenêtre (mesure 2)	0,08	0,03	
2698	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,06	0,03	
2699					Radiateur (mesure 2)	0,09	0,03	
2700	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,07	0,03	
2701					Plafond (mesure 2)	0,08	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

RDC - 002

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2702	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,02	0,03	
2703					Sol (mesure 2)	0,03	0,03	
2704	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
2705					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
2706					Mur (au centre)	0	0,03	
2707	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
2708					Mur (partie haute)	0,06	0,03	
2709					Mur (au centre)	0,03	0,03	
2710	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
2711					Mur (partie haute)	0,06	0,03	
2712					Mur (au centre)	0,01	0,03	
2713	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
2714					Mur (partie haute)	0,06	0,03	
2715					Mur (au centre)	0,07	0,03	
2716	Plinthes basses		bois	peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,09	0,03	
2717					Plinthes basses (mesure 2)	0,05	0,03	
2718	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,09	0,03	
2719					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,06	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2720	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,08	0,03	
2721					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
2722	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,02	0,03	
2723					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,02	0,03	
2724	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,07	0,03	
2725					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,06	0,03	
2726	Porte d'entrée intérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,03	0,03	
2727					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0	0,03	
2728	Huisserie Porte d'entrée intérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,03	0,03	
2729					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
2730	Porte d'entrée extérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
2731					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,06	0,03	
2732	Huisserie Porte d'entrée extérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,09	0,03	
2733					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,06	0,03	
2734	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,06	0,03	
2735					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,01	0,03	
2736	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,05	0,03	
2737					Allège fenêtre (mesure 2)	0,07	0,03	
2738	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,07	0,03	
2739					Radiateur (mesure 2)	0,07	0,03	
2740	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0	0,03	
2741					Plafond (mesure 2)	0,07	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

RDC - 003

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2742	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,09	0,03	
2743					Sol (mesure 2)	0,07	0,03	
2744	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
2745					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
2746					Mur (au centre)	0,02	0,03	
2747	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
2748					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
2749					Mur (au centre)	0,08	0,03	
2750	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
2751					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
2752					Mur (au centre)	0	0,03	
2753	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
2754					Mur (partie haute)	0,03	0,03	
2755					Mur (au centre)	0,01	0,03	
2756	Plinthes basses		bois	peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,05	0,03	
2757					Plinthes basses (mesure 2)	0,04	0,03	
2758	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0	0,03	
2759					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,04	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2760	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,08	0,03	
2761					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,05	0,03	
2762	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,09	0,03	
2763					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,06	0,03	
2764	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,01	0,03	
2765					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0	0,03	
2766	Porte d'entrée intérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,02	0,03	
2767					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,02	0,03	
2768	Huisserie Porte d'entrée intérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,08	0,03	
2769					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,05	0,03	
2770	Porte d'entrée extérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
2771					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,02	0,03	
2772	Huisserie Porte d'entrée extérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,01	0,03	
2773					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,08	0,03	
2774	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,07	0,03	
2775					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,08	0,03	
2776	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,04	0,03	
2777					Allège fenêtre (mesure 2)	0	0,03	
2778	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,01	0,03	
2779					Radiateur (mesure 2)	0	0,03	
2780	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,08	0,03	
2781					Plafond (mesure 2)	0,09	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

RDC - 004

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2782	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,06	0,03	
2783					Sol (mesure 2)	0,05	0,03	
2784	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
2785					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
2786					Mur (au centre)	0,05	0,03	
2787	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
2788					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
2789					Mur (au centre)	0,08	0,03	
2790	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
2791					Mur (partie haute)	0,04	0,03	
2792					Mur (au centre)	0,09	0,03	
2793	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
2794					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
2795					Mur (au centre)	0,06	0,03	
2796	Plinthes basses		bois	peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,09	0,03	
2797					Plinthes basses (mesure 2)	0,01	0,03	
2798	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,09	0,03	
2799					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,02	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2800	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,04	0,03	
2801					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0	0,03	
2802	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,02	0,03	
2803					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,08	0,03	
2804	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,03	0,03	
2805					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,09	0,03	
2806	Porte d'entrée 1 intérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
2807					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0	0,03	
2808	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,09	0,03	
2809					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0	0,03	
2810	Porte d'entrée 1 extérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
2811					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,03	0,03	
2812	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
2813					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,09	0,03	
2814	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,02	0,03	
2815					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,04	0,03	
2816	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,08	0,03	
2817					Allège fenêtre (mesure 2)	0	0,03	
2818	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,03	0,03	
2819					Radiateur (mesure 2)	0,09	0,03	
2820	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,02	0,03	
2821					Plafond (mesure 2)	0,06	0,03	
2822	Porte d'entrée 2 intérieure	D	bois	peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,02	0,03	
2823					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0	0,03	
2824	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	D	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0	0,03	
2825					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,08	0,03	
2826	Porte d'entrée 2 extérieure	D	bois	peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,01	0,03	
2827					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,02	0,03	
2828	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	D	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
2829					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,07	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 22								

RDC - 005

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2830	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,04	0,03	
2831					Sol (mesure 2)	0,07	0,03	
2832	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
2833					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
2834					Mur (au centre)	0,07	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2835	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
2836					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
2837					Mur (au centre)	0,03	0,03	
2838	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0,03	
2839					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
2840					Mur (au centre)	0,01	0,03	
2841	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
2842					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
2843					Mur (au centre)	0,04	0,03	
2844	Plinthes basses		bois	peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,06	0,03	
2845					Plinthes basses (mesure 2)	0,02	0,03	
2846	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,03	0,03	
2847					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
2848	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,03	0,03	
2849					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0	0,03	
2850	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,09	0,03	
2851					Fenêtre extérieure (partie haute)	0	0,03	
2852	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,06	0,03	
2853					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,03	0,03	
2854	Porte d'entrée 1 intérieure	D	bois	peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,05	0,03	
2855					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,03	0,03	
2856	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	D	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,09	0,03	
2857					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
2858	Porte d'entrée 1 extérieure	D	bois	peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,04	0,03	
2859					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,09	0,03	
2860	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	D	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,02	0,03	
2861					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,07	0,03	
2862	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,07	0,03	
2863					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0	0,03	
2864	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,06	0,03	
2865					Allège fenêtre (mesure 2)	0,06	0,03	
2866	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,02	0,03	
2867					Radiateur (mesure 2)	0,09	0,03	
2868	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,05	0,03	
2869					Plafond (mesure 2)	0,06	0,03	
2870	Porte d'entrée 2 intérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,02	0,03	
2871					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,08	0,03	
2872	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,05	0,03	
2873					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,04	0,03	
2874	Porte d'entrée 2 extérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
2875					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,04	0,03	
2876	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,04	0,03	
2877					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,07	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 22								

RDC - 006

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2878	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,06	0,03	
2879					Sol (mesure 2)	0,06	0,03	
2880	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
2881					Mur (partie haute)	0,06	0,03	
2882					Mur (au centre)	0,08	0,03	
2883	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
2884					Mur (partie haute)	0	0,03	
2885					Mur (au centre)	0,01	0,03	
2886	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
2887					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
2888					Mur (au centre)	0,04	0,03	
2889	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
2890					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
2891					Mur (au centre)	0,01	0,03	
2892	Plinthes basses		bois	peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,09	0,03	
2893					Plinthes basses (mesure 2)	0	0,03	
2894	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,07	0,03	
2895					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,05	0,03	
2896	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,08	0,03	
2897					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,09	0,03	
2898	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,03	0,03	
2899					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,04	0,03	
2900	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
2901					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,02	0,03	
2902	Porte d'entrée 1 intérieure	D	bois	peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,01	0,03	
2903					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
2904	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	D	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,04	0,03	
2905					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0	0,03	
2906	Porte d'entrée 1 extérieure	D	bois	peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,04	0,03	
2907					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,03	0,03	
2908	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	D	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,04	0,03	
2909					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0,02	0,03	
2910	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,08	0,03	
2911					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,08	0,03	
2912	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,02	0,03	
2913					Allège fenêtre (mesure 2)	0,02	0,03	
2914	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0,03	
2915					Radiateur (mesure 2)	0,02	0,03	
2916	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,08	0,03	
2917					Plafond (mesure 2)	0,04	0,03	
2918	Porte d'entrée 2 intérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,05	0,03	
2919					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,04	0,03	
2920		A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,09	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2921	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure				Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,09	0,03	
2922	Porte d'entrée 2 extérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,07	0,03	
2923					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0	0,03	
2924	Huisserie Porte d'entr�e 2 ext�rieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entr�e 2 ext�rieure (partie basse)	0,08	0,03	
2925					Huisserie Porte d'entr�e 2 ext�rieure (partie haute)	0,01	0,03	
Nombre d'unit�s de diagnostic : 22								

RDC - 007

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2926	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,08	0,03	
2927					Sol (mesure 2)	0,09	0,03	
2928	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
2929					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
2930					Mur (au centre)	0,09	0,03	
2931	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0,03	
2932					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
2933					Mur (au centre)	0,03	0,03	
2934	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
2935					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
2936					Mur (au centre)	0	0,03	
2937	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0,03	
2938					Mur (partie haute)	0,03	0,03	
2939					Mur (au centre)	0,07	0,03	
2940	Plinthes basses		bois	peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,07	0,03	
2941					Plinthes basses (mesure 2)	0,08	0,03	
2942	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
2943					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,08	0,03	
2944	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,09	0,03	
2945					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,07	0,03	
2946	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
2947					Fenêtre extérieure (partie haute)	0	0,03	
2948	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,04	0,03	
2949					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,03	0,03	
2950	Porte d'entrée intérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,01	0,03	
2951					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
2952	Huisserie Porte d'entrée intérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,02	0,03	
2953					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,02	0,03	
2954	Porte d'entrée extérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,04	0,03	
2955					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,07	0,03	
2956	Huisserie Porte d'entrée extérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,08	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2957					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,04	0,03	
2958	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,04	0,03	
2959					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,05	0,03	
2960	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,04	0,03	
2961					Allège fenêtre (mesure 2)	0,09	0,03	
2962	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,01	0,03	
2963					Radiateur (mesure 2)	0,01	0,03	
2964	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,01	0,03	
2965					Plafond (mesure 2)	0,04	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

RDC - Espace 13 - ménage

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2966	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
2967					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
2968					Mur (au centre)	0,04	0,03	
2969	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
2970					Mur (partie haute)	0	0,03	
2971					Mur (au centre)	0,04	0,03	
2972	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
2973					Mur (partie haute)	0,06	0,03	
2974					Mur (au centre)	0,03	0,03	
2975	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
2976					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
2977					Mur (au centre)	0,02	0,03	
2978	Plinthes basses		bois	peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,08	0,03	
2979					Plinthes basses (mesure 2)	0,05	0,03	
2980	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,09	0,03	
2981					Fenêtre intérieure (partie haute)	0	0,03	
2982	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,03	0,03	
2983					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,05	0,03	
2984	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
2985					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,02	0,03	
2986	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,09	0,03	
2987					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,03	0,03	
2988	Porte d'entrée intérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,08	0,03	
2989					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0	0,03	
2990	Huisserie Porte d'entrée intérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,04	0,03	
2991					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,06	0,03	
2992	Porte d'entrée extérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,07	0,03	
2993					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,02	0,03	
2994	Huisserie Porte d'entrée extérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0	0,03	
2995					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,02	0,03	
2996	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2997					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,03	0,03	
2998	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,08	0,03	
2999					Allège fenêtre (mesure 2)	0,05	0,03	
3000	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,02	0,03	
3001					Radiateur (mesure 2)	0,06	0,03	
3002	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,07	0,03	
3003					Plafond (mesure 2)	0,09	0,03	
3004	Sol		plastique (lino) très abimé		Sol (mesure 1)	0,05	0,03	
3005					Sol (mesure 2)	0,05	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

RDC - Couloir 09

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
3006	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,02	0,03	
3007					Sol (mesure 2)	0,09	0,03	
3008	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
3009					Mur (partie haute)	0,06	0,03	
3010					Mur (au centre)	0,09	0,03	
3011	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
3012					Mur (partie haute)	0,04	0,03	
3013					Mur (au centre)	0,04	0,03	
3014	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
3015					Mur (partie haute)	0,06	0,03	
3016					Mur (au centre)	0,01	0,03	
3017	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0,03	
3018					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
3019					Mur (au centre)	0	0,03	
3020	Plinthes basses		bois	peinture	Plinthes basses (mesure 1)	0,03	0,03	
3021					Plinthes basses (mesure 2)	0,04	0,03	
3022	Porte d'entrée 1 intérieure	A	Métal	peinture	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,09	0,03	
3023					Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,08	0,03	
3024	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure	A	Métal	peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	0,08	0,03	
3025					Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)	0,04	0,03	
3026	Porte d'entrée 1 extérieure	A	Métal	peinture	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
3027					Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0	0,03	
3028	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure	A	Métal	peinture	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	0,04	0,03	
3029					Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)	0	0,03	
3030	Porte d'entrée 2 intérieure	B	Bois	peinture	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,01	0,03	
3031					Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,01	0,03	
3032	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure	B	Bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	0,06	0,03	
3033					Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)	0,05	0,03	
3034	Porte d'entrée 2 extérieure	B	Bois	peinture	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,04	0,03	
3035					Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,06	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
3036	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure	B	Bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
3037					Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)	0,08	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

RDC - 21

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
3038	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,05	0,03	
3039					Sol (mesure 2)	0,05	0,03	
3040	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,03	
3041					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
3042					Mur (au centre)	0,05	0,03	
3043	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
3044					Mur (partie haute)	0,04	0,03	
3045					Mur (au centre)	0,09	0,03	
3046	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
3047					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
3048					Mur (au centre)	0,06	0,03	
3049	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
3050					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
3051					Mur (au centre)	0,02	0,03	
3052	Plafond		dalles de faux-plafond collé		Plafond (mesure 1)	0,05	0,03	
3053					Plafond (mesure 2)	0,06	0,03	
3054	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,04	0,03	
3055					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,06	0,03	
3056	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,03	0,03	
3057					Allège fenêtre (mesure 2)	0,02	0,03	
3058	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,01	0,03	
3059					Radiateur (mesure 2)	0,05	0,03	
3060	plinthes haute historiques		bois	peinture	plinthes haute historiques (mesure 1)	9,5	0,9	
3061	Porte d'entrée historique 1 intérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée historique 1 intérieure (partie basse)	7,87	0,03	
3062	Huisserie Porte d'entrée historique 1 intérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée historique 1 intérieure (partie basse)	7,87	0,03	
3063	Porte d'entrée historique 1 extérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée historique 1 extérieure (partie basse)	7,87	0,03	
3064	Huisserie Porte d'entrée historique 1 extérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée historique 1 extérieure (partie basse)	7,87	0,03	
3065	Porte d'entrée historique 2 intérieure	B	bois	peinture	Porte d'entrée historique 2 intérieure (partie basse)	7,87	0,03	
3066	Huisserie Porte d'entrée historique 2 intérieure	B	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée historique 2 intérieure (partie basse)	7,87	0,03	
3067	Porte d'entrée historique 2 extérieure	B	bois	peinture	Porte d'entrée historique 2 extérieure (partie basse)	7,87	0,03	
3068	Huisserie Porte d'entrée historique 2 extérieure	B	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée historique 2 extérieure (partie basse)	7,87	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

RDC - 22

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
3069	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,08	0,03	
3070					Sol (mesure 2)	0,09	0,03	
3071	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
3072					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
3073					Mur (au centre)	0,06	0,03	
3074	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,03	
3075					Mur (partie haute)	0	0,03	
3076					Mur (au centre)	0,09	0,03	
3077	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
3078					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
3079					Mur (au centre)	0,07	0,03	
3080	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
3081					Mur (partie haute)	0,06	0,03	
3082					Mur (au centre)	0,05	0,03	
3083	Plafond		dalles de faux-plafond collé		Plafond (mesure 1)	0	0,03	
3084					Plafond (mesure 2)	0,03	0,03	
3085	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0	0,03	
3086					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,04	0,03	
3087	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,04	0,03	
3088					Allège fenêtre (mesure 2)	0,02	0,03	
3089	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,02	0,03	
3090					Radiateur (mesure 2)	0	0,03	
3091	Porte d'entrée historique intérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée historique intérieure (partie basse)	7,87	0,03	
3092	Huisserie Porte d'entrée historique intérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée historique intérieure (partie basse)	7,87	0,03	
3093	Porte d'entrée historique extérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée historique extérieure (partie basse)	7,87	0,03	
3094	Huisserie Porte d'entrée historique extérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée historique extérieure (partie basse)	7,87	0,03	
3095	plinthes haute historiques		bois	peinture	plinthes haute historiques (mesure 1)	9,5	0,9	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

RDC - 23

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
3096	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,02	0,03	
3097					Sol (mesure 2)	0,03	0,03	
3098	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
3099					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
3100					Mur (au centre)	0,02	0,03	
3101	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
3102					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
3103					Mur (au centre)	0,03	0,03	
3104	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
3105					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
3106					Mur (au centre)	0,09	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
3107	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
3108					Mur (partie haute)	0,03	0,03	
3109					Mur (au centre)	0,04	0,03	
3110	Plafond		dalles de faux-plafond collé		Plafond (mesure 1)	0,02	0,03	
3111					Plafond (mesure 2)	0,01	0,03	
3112	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,01	0,03	
3113					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,07	0,03	
3114	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0	0,03	
3115					Allège fenêtre (mesure 2)	0,04	0,03	
3116	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,06	0,03	
3117					Radiateur (mesure 2)	0,01	0,03	
3118	Porte d'entrée historique 1 intérieure	D	bois	peinture	Porte d'entrée historique 1 intérieure (partie basse)	7,87	0,78	
3119	Huisserie Porte d'entrée historique 1 intérieure	D	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée historique 1 intérieure (partie basse)	7,87	0,78	
3120	Porte d'entrée historique 1 extérieure	D	bois	peinture	Porte d'entrée historique 1 extérieure (partie basse)	7,87	0,78	
3121	Huisserie Porte d'entrée historique 1 extérieure	D	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée historique 1 extérieure (partie basse)	7,87	0,78	
3122	plinthes haute historiques		bois	peinture	plinthes haute historiques (mesure 1)	9,5	0,9	
3123	Porte d'entrée historique 2 intérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée historique 2 intérieure (partie basse)	7,87	0,78	
3124	Huisserie Porte d'entrée historique 2 intérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée historique 2 intérieure (partie basse)	7,87	0,78	
3125	Porte d'entrée historique 2 extérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée historique 2 extérieure (partie basse)	7,87	0,78	
3126	Huisserie Porte d'entrée historique 2 extérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée historique 2 extérieure (partie basse)	7,87	0,78	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

RDC - 26

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
3127	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,08	0,03	
3128					Sol (mesure 2)	0,07	0,03	
3129	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
3130					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
3131					Mur (au centre)	0,01	0,03	
3132	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
3133					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
3134					Mur (au centre)	0,04	0,03	
3135	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
3136					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
3137					Mur (au centre)	0,09	0,03	
3138	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
3139					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
3140					Mur (au centre)	0,01	0,03	
3141	Plafond		dalles de faux-plafond collé		Plafond (mesure 1)	0,09	0,03	
3142					Plafond (mesure 2)	0,02	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
3143	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,07	0,03	
3144					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,01	0,03	
3145	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,08	0,03	
3146					Allège fenêtre (mesure 2)	0,03	0,03	
3147	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,01	0,03	
3148					Radiateur (mesure 2)	0,06	0,03	
3149	Porte d'entrée historique 1 intérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée historique 1 intérieure (partie basse)	7,87	0,78	
3150	Huisserie Porte d'entrée historique 1 intérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée historique 1 intérieure (partie basse)	7,87	0,78	
3151	Porte d'entrée historique 1 extérieure	A	bois	peinture	Porte d'entrée historique 1 extérieure (partie basse)	7,87	0,78	
3152	Huisserie Porte d'entrée historique 1 extérieure	A	bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée historique 1 extérieure (partie basse)	7,87	0,78	
3153	plinthes haute historiques		bois	peinture	plinthes haute historiques (mesure 1)	9,5	0,9	
3154	Porte d'entrée historique 2 intérieure	B	Métal	peinture	Porte d'entrée historique 2 intérieure (partie basse)	7,87	0,78	
3155	Huisserie Porte d'entrée historique 2 intérieure	B	Métal	peinture	Huisserie Porte d'entrée historique 2 intérieure (partie basse)	7,87	0,78	
3156	Porte d'entrée historique 2 extérieure	B	Métal	peinture	Porte d'entrée historique 2 extérieure (partie basse)	7,87	0,78	
3157	Huisserie Porte d'entrée historique 2 extérieure	B	Métal	peinture	Huisserie Porte d'entrée historique 2 extérieure (partie basse)	7,87	0,78	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

RDC - 27

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
3158	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,09	0,03	
3159					Sol (mesure 2)	0,03	0,03	
3160	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
3161					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
3162					Mur (au centre)	0	0,03	
3163	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
3164					Mur (partie haute)	0	0,03	
3165					Mur (au centre)	0,07	0,03	
3166	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
3167					Mur (partie haute)	0,06	0,03	
3168					Mur (au centre)	0,06	0,03	
3169	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0,03	
3170					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
3171					Mur (au centre)	0,01	0,03	
3172	Plafond		dalles de faux-plafond collé		Plafond (mesure 1)	0,04	0,03	
3173					Plafond (mesure 2)	0,05	0,03	
3174	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0	0,03	
3175					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,05	0,03	
3176	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,08	0,03	
3177					Allège fenêtre (mesure 2)	0,07	0,03	
3178	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,08	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
3179					Radiateur (mesure 2)	0,08	0,03	
3180	plinthes haute historiques		bois	peinture	plinthes haute historiques (mesure 1)	9,5	0,9	
3181	Porte d'entrée historique intérieure	A	Bois	peinture	Porte d'entrée historique intérieure (partie basse)	7,87	0,78	
3182	Huisserie Porte d'entrée historique intérieure	A	Bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée historique intérieure (partie basse)	7,87	0,78	
3183	Porte d'entrée historique extérieure	A	Bois	peinture	Porte d'entrée historique extérieure (partie basse)	7,87	0,78	
3184	Huisserie Porte d'entrée historique extérieure	A	Bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée historique extérieure (partie basse)	7,87	0,78	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

RDC - 28

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
3185	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,02	0,03	
3186					Sol (mesure 2)	0,02	0,03	
3187	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
3188					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
3189					Mur (au centre)	0,05	0,03	
3190	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
3191					Mur (partie haute)	0,02	0,03	
3192					Mur (au centre)	0,07	0,03	
3193	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
3194					Mur (partie haute)	0,04	0,03	
3195					Mur (au centre)	0	0,03	
3196	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,03	
3197					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
3198					Mur (au centre)	0,04	0,03	
3199	Plafond		dalles de faux-plafond collé		Plafond (mesure 1)	0,05	0,03	
3200					Plafond (mesure 2)	0,09	0,03	
3201	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,09	0,03	
3202					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,01	0,03	
3203	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,08	0,03	
3204					Allège fenêtre (mesure 2)	0	0,03	
3205	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,07	0,03	
3206					Radiateur (mesure 2)	0,04	0,03	
3207	Porte d'entrée historique intérieure	A	Bois	peinture	Porte d'entrée historique intérieure (partie basse)	7,87	0,78	
3208	Huisserie Porte d'entrée historique intérieure	A	Bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée historique intérieure (partie basse)	7,87	0,78	
3209	Porte d'entrée historique extérieure	A	Bois	peinture	Porte d'entrée historique extérieure (partie basse)	7,87	0,78	
3210	Huisserie Porte d'entrée historique extérieure	A	Bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée historique extérieure (partie basse)	7,87	0,78	
3211	plinthes haute historiques		bois	peinture	plinthes haute historiques (mesure 1)	9,5	0,9	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

RDC - 29

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
3212	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,04	0,03	
3213					Sol (mesure 2)	0,04	0,03	
3214	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
3215					Mur (partie haute)	0,06	0,03	
3216					Mur (au centre)	0,05	0,03	
3217	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
3218					Mur (partie haute)	0,05	0,03	
3219					Mur (au centre)	0,09	0,03	
3220	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
3221					Mur (partie haute)	0,04	0,03	
3222					Mur (au centre)	0,04	0,03	
3223	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	
3224					Mur (partie haute)	0,06	0,03	
3225					Mur (au centre)	0,06	0,03	
3226	Plafond		dalles de faux-plafond collé		Plafond (mesure 1)	0,09	0,03	
3227					Plafond (mesure 2)	0,06	0,03	
3228	Embrasure fenêtre		enduit	Peinture	Embrasure fenêtre (mesure 1)	0,08	0,03	
3229					Embrasure fenêtre (mesure 2)	0,07	0,03	
3230	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,07	0,03	
3231					Allège fenêtre (mesure 2)	0,03	0,03	
3232	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,07	0,03	
3233					Radiateur (mesure 2)	0,04	0,03	
3234	Porte d'entrée historique intérieure	A	Bois	peinture	Porte d'entrée historique intérieure (partie basse)	7,87	0,03	
3235	Huisserie Porte d'entrée historique intérieure	A	Bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée historique intérieure (partie basse)	7,87	0,03	
3236	Porte d'entrée historique extérieure	A	Bois	peinture	Porte d'entrée historique extérieure (partie basse)	7,87	0,03	
3237	Huisserie Porte d'entrée historique extérieure	A	Bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée historique extérieure (partie basse)	7,87	0,03	
3238	plinthes haute historiques		bois	peinture	plinthes haute historiques (mesure 1)	9,5	0,9	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

RDC - Couloir 01

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
3239	plinthes haute historiques		bois	peinture	plinthes haute historiques (mesure 1)	9,5	0,9	
3240	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	19,6	1,96	
3241	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	19,6	1,96	
3242	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	19,6	1,96	
3243	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	19,6	1,96	
3244	Mur	E	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,03	
3245					Mur (partie haute)	0	0,03	
3246					Mur (au centre)	0,03	0,03	
3247	Mur	F	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,03	
3248					Mur (partie haute)	0,09	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
3249					Mur (au centre)	0,08	0,03	
3250	Mur	G	enduit	peinture	Mur (partie basse)	19,6	0,03	
3251	Plafond		dalles de faux-plafond collé		Plafond (mesure 1)	0	0,03	
3252					Plafond (mesure 2)	0,05	0,03	
3253	Sol		-	Parquet	Sol (mesure 1)	0,05	0,03	
3254					Sol (mesure 2)	0,04	0,03	
3255	Porte d'entrée historique intérieure	A	Bois	peinture	Porte d'entrée historique intérieure (partie basse)	7,87	0,78	
3256	Huisserie Porte d'entrée historique intérieure	A	Bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée historique intérieure (partie basse)	7,87	0,78	
3257	Porte d'entrée historique extérieure	A	Bois	peinture	Porte d'entrée historique extérieure (partie basse)	7,87	0,78	
3258	Huisserie Porte d'entrée historique extérieure	A	Bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée historique extérieure (partie basse)	7,87	0,78	
3259	Porte d'entrée intérieure	B	Métal		Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,02	0,03	
3260					Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,04	0,03	
3261	Huisserie Porte d'entrée intérieure	B	Métal		Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	0,02	0,03	
3262					Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)	0,03	0,03	
3263	Porte d'entrée extérieure	B	Métal		Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,08	0,03	
3264					Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,03	0,03	
3265	Huisserie Porte d'entrée extérieure	B	Métal		Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	0,05	0,03	
3266					Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)	0,08	0,03	
3267	Porte d'entrée historique WC intérieure	A	Bois	peinture	Porte d'entrée historique WC intérieure (partie basse)	7,87	0,78	
3268	Huisserie Porte d'entrée historique WC intérieure	A	Bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée historique WC intérieure (partie basse)	7,87	0,78	
3269	Porte d'entrée historique WC extérieure	A	Bois	peinture	Porte d'entrée historique WC extérieure (partie basse)	7,87	0,78	
3270	Huisserie Porte d'entrée historique WC extérieure	A	Bois	peinture	Huisserie Porte d'entrée historique WC extérieure (partie basse)	7,87	0,78	
Nombre d'unités de diagnostic : 22								

RDC - Local 01

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
3271	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,01	0,03	
3272					Sol (mesure 2)	0	0,03	
3273	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
3274					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
3275					Mur (au centre)	0,09	0,03	
3276	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0,03	
3277					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
3278					Mur (au centre)	0,09	0,03	
3279	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
3280	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,03	0,03	
3281					Mur (au centre)	0	0,03	
3282					Mur (partie basse)	0,01	0,03	
3283					Mur (partie haute)	0,08	0,03	
3284					Mur (au centre)	0,04	0,03	
3285	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0,03	0,03	
3286					Plafond (mesure 2)	0,03	0,03	
3287	Dormant porte		Bois	Peinture	Dormant porte (mesure 1)	0,03	0,03	
3288					Dormant porte (mesure 2)	0,01	0,03	
3289	plinthes haute historiques		bois	peinture	plinthes haute historiques (mesure 1)	9,5	0,9	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

R+3 - Bureau 316

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
3290	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0,03	
3291					Mur (partie haute)	0	0,03	
3292					Mur (au centre)	0,03	0,03	
3293	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
3294					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
3295					Mur (au centre)	0	0,03	
3296	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
3297					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
3298					Mur (au centre)	0,04	0,03	
3299	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
3300					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
3301					Mur (au centre)	0,08	0,03	
3302	Plafond		dalles de faux-plafond collée		Plafond (mesure 1)	0,04	0,03	
3303					Plafond (mesure 2)	0	0,03	
3304	plinthes historiques		bois	peinture	plinthes historiques (mesure 1)	16	1,6	
3305	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,07	0,03	
3306					Allège fenêtre (mesure 2)	0,09	0,03	
3307	Embrasure de fenêtre		enduit	peinture	Embrasure de fenêtre (mesure 1)	16,43	1,64	
3308	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,04	0,03	
3309					Sol (mesure 2)	0,08	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

R+3 - Bureau 330

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
3310	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0,03	
3311					Mur (partie haute)	0	0,03	
3312					Mur (au centre)	0,03	0,03	
3313	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
3314					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
3315					Mur (au centre)	0	0,03	
3316	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
3317					Mur (partie haute)	0,09	0,03	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
3318					Mur (au centre)	0,04	0,03	
3319	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
3320					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
3321					Mur (au centre)	0,08	0,03	
3322	Plafond		dalles de faux-plafond collée		Plafond (mesure 1)	0,04	0,03	
3323					Plafond (mesure 2)	0	0,03	
3324	plinthes historiques		bois	peinture	plinthes historiques (mesure 1)	16	1,6	
3325	Allège fenêtre		enduit	Peinture	Allège fenêtre (mesure 1)	0,07	0,03	
3326					Allège fenêtre (mesure 2)	0,09	0,03	
3327	Embrasure de fenêtre		enduit	peinture	Embrasure de fenêtre (mesure 1)	16,43	1,64	
3328	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,04	0,03	
3329					Sol (mesure 2)	0,08	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

R+3 - local 30

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
3330	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0,03	
3331					Mur (partie haute)	0	0,03	
3332					Mur (au centre)	0,03	0,03	
3333	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,03	
3334					Mur (partie haute)	0,01	0,03	
3335					Mur (au centre)	0	0,03	
3336	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,03	
3337					Mur (partie haute)	0,09	0,03	
3338					Mur (au centre)	0,04	0,03	
3339	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,03	
3340					Mur (partie haute)	0,07	0,03	
3341					Mur (au centre)	0,08	0,03	
3342	Plafond		dalles de faux-plafond collée		Plafond (mesure 1)	0,04	0,03	
3343					Plafond (mesure 2)	0	0,03	
3344	plinthes historiques		bois	peinture	plinthes historiques (mesure 1)	16	1,6	
3345	Sol		plastique (lino)		Sol (mesure 1)	0,04	0,03	
3346					Sol (mesure 2)	0,08	0,03	
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Analyses chimiques en laboratoire :

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/g)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
Néant								

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Commentaires relatifs aux mesures incohérentes (le cas échéant) : /

ANNEXE 1 - REPERAGE DES LOCAUX

Planche de repérage technique

N° planche: 1/7

Nom du plan:
R+4

Entreprise réalisant le repérage :
SOCOTEC Diagnostic Strasbourg
5 allée Cérés
67000 STRASBOURG

Adresse du bien :
2 RUE LOBSTEIN
CPAM
67000 STRASBOURG

Informations relatives au rapport du repérage :
Réf. du rapport : 2602CGEST - BI14370000000231
Rédacteur : Anthony BLUM
Date : 19/03/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche: 2/7

Nom du plan:
R+3

Entreprise réalisant le repérage :
SOCOTEC Diagnostic Strasbourg
5 allée Cérés
67000 STRASBOURG

Adresse du bien :
2 RUE LOBSTEIN
CPAM
67000 STRASBOURG

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2602CGEST - BI14370000000231
Rédacteur : Anthony BLUM
Date : 19/03/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche: 3/7

Nom du plan:

R+3 suite

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Strasbourg
5 allée Cérés
67000 STRASBOURG


Adresse du bien :

2 RUE LOBSTEIN
CPAM
67000 STRASBOURG

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2602CGEST -
BI14370000000231
Rédacteur : Anthony BLUM
Date : 19/03/2026

Commentaires :



 peinture plafond protégé par faux plafond collé teneur en plomb : 10,28+-1,02 mg/cm²

Les éléments historiques suivants hors travaux ont des teneurs en plomb supérieures à 1mg/cm² :
ouvrants de portes + dormant + embrasures de portes + plinthes hautes

7,87+-0,78 7,87+-0,78 7,87+-0,78 16,0+-1,6

Planche de repérage technique

N° planche: 4/7

Nom du plan:
R+2

Entreprise réalisant le repérage :
SOCOTEC Diagnostic Strasbourg
5 allée Cérés
67000 STRASBOURG

Adresse du bien :
2 RUE LOBSTEIN
CPAM
67000 STRASBOURG

Informations relatives au rapport du repérage :
Réf. du rapport : 2602CGEST - BI14370000000231
Rédacteur : Anthony BLUM
Date : 19/03/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche: 5/7

Nom du plan:
R+1

Entreprise réalisant le repérage :
SOCOTEC Diagnostic Strasbourg
5 allée Cérés
67000 STRASBOURG

Adresse du bien :
2 RUE LOBSTEIN
CPAM
67000 STRASBOURG

Informations relatives au rapport du repérage :
Réf. du rapport : 2602CGEST - BI14370000000231
Rédacteur : Anthony BLUM
Date : 19/03/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche: 6/7

Nom du plan:
RDC bas

Entreprise réalisant le repérage :
SOCOTEC Diagnostic Strasbourg
5 allée Cérés
67000 STRASBOURG

Adresse du bien :
2 RUE LOBSTEIN
CPAM
67000 STRASBOURG

Informations relatives au rapport du repérage :
Réf. du rapport : 2602CGEST - BI14370000000231
Rédacteur : Anthony BLUM
Date : 19/03/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche: 7/7


Nom du plan:
RDC haut

Entreprise réalisant le repérage :
SOCOTEC Diagnostic Strasbourg
5 allée Cérés
67000 STRASBOURG

Adresse du bien :
2 RUE LOBSTEIN
CPAM
67000 STRASBOURG

Informations relatives au rapport du repérage :
Réf. du rapport : 2602CGEST - BI14370000000231
Rédacteur : Anthony BLUM
Date : 19/03/2026

Commentaires :



- enduit peinture mur teneur en plomb 19,6+-1,96 mg/cm²
- peinture plafond protégé par faux plafond collé teneur en plomb : 10,28+-1,02 mg/cm²

Les éléments historiques suivants hors travaux ont des teneurs en plomb supérieures à 1mg/cm² :
ouvrants de portes + dormant + embrasures de portes + plinthes hautes
7,87+-0,78 7,87+-0,78 7,87+-0,78 9,5+-0,9

ANNEXE 2 - REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS / PV ANALYSES

Néant

ANNEXE 4 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex



Assurance et Banque

☎ **01 41 34 50 00**
📠 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2026 au 01/01/2027.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-9 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.126-24 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 12/12/2025
POUR LA SOCIETE :

Mathieu GODART
Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92227 Nanterre Cedex, Juridica - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

ANNEXE 5 - ATTESTATION DU FABRICANT DE L'ANALYSEUR XRF



Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109 dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d'une source isotopique Cadmium 109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est **55 MBq**. Cette valeur correspond à l'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des ratios signal/bruit statistiquement et une durée d'analyse acceptables.

- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **850 MBq** cette valeur limite est atteinte après **60 mois**.
- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **370 MBq** cette valeur limite est atteinte après **36 mois**.


Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroît même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d'utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Nom de la société : SOCOTEC DIAGNOSTIC

Modèle de l'analyseur :	FEnX2
Numéro de série analyseur :	24-1048
Numéro de série de la source :	RTV-2243-23
Activité de la source (Mbq) :	850
Date d'origine de la source :	01/03/2024
Date de fin de validité de la source :	01/03/2029

FONDIS ELECTRONIC SAS
26 av. Duguay-Trouin
F-78961 VOISINS LE BRETONNEUX CEDEX
Tél. : (0)1 34 521 030 - Fax : (0)1 30 573 325
SIREN 428 583 637 - RCS Versailles
TVA FR 15 428 583 637 - APE 4652Z



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D - CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : <https://www.physitek.fr>



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.

ANNEXE 6 - NOTICE D'INFORMATION

1. LES EFFETS DU PLOMB SUR LA SANTE

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

2. COMMENT SE CONTAMINE-T-ON ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- > en travaillant sans protection,
- > en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- > en se rongant les ongles,
- > en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

3. QUE FAIRE EN CAS DE RISQUE POTENTIEL SUR UN CHANTIER ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- > Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition
- > Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- > Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- > Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- > Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- > Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- > Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- > Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- > Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- > des conseils dans le choix des protections,
- > une aide à l'information et à la formation,
- > une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

CARSAT du Centre

www.carsat-centre.fr

Tél 02 38 81 50 00

prev@carsat-centre.fr



OPPBTP Centre

www.preventionbtp.fr

Tél 02 38 83 60 21

orleans@oppbtp.fr



RSI région Centre

<http://www.rsi.fr/centre>

Tél 08 20 20 96 26



Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre :

www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- > le rapport de repérage plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- > la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- > Les guides de prévention :
 - Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
 - Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 6374 (téléchargeable sur www.inrs.fr)