

# Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



## BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN  
25000 BESANCON (France)

## Propriétaire

Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS  
2, Rue Denis PAPIN  
250036 BESANCON Cedex (France)

## Demandeur

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS -  
Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS  
2, Rue Denis PAPIN  
250036 BESANCON Cedex (France)

## SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Programme des travaux : cf. chapitre 1

**Date du rapport :** 17/04/2026

**Date de visite :** 27/03/2026

**Nombre de pages :** 48

**Fait à :** 21000 DIJON

**Référence du dossier :** 2602CGEDI -  
BI11440000002627

**Nombre de prélèvements :** 36

**Nombre d'analyses réalisées :** 36

**Le présent rapport est établi par :**  
Gwendolyn WYART

**dont les compétences sont certifiées par :** I.Cert  
Centre Alphas - Bâtiment K - Parc d'affaires -  
Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE  
**sur la durée de validité du :** 11/10/2022 au  
10/10/2029  
**Certificat de compétence :**  
n° CPDI 6499  
**Contrat d'assurance :**  
AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2026

| Révision         | Date       | Objet            |
|------------------|------------|------------------|
| Version initiale | 17/04/2026 | Edition initiale |
|                  |            |                  |
|                  |            |                  |

Nota : Toute nouvelle version de rapport annule et remplace les versions précédentes.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

# Sommaire

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. PROGRAMME ET PERIMETRE.....</b>                                                            | <b>3</b>  |
| 1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....                                     | 3         |
| 2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE .....                                                       | 3         |
| <b>II. CONCLUSIONS .....</b>                                                                     | <b>3</b>  |
| <b>III. OBJET DE LA MISSION .....</b>                                                            | <b>4</b>  |
| 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE .....                                                       | 4         |
| 2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES .....                                                             | 4         |
| <b>IV. DEROULEMENT DE LA MISSION .....</b>                                                       | <b>5</b>  |
| 1. PRESTATIONS REALISEES.....                                                                    | 5         |
| 2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE .....                                                   | 5         |
| 3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE .....                                              | 5         |
| 4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION..... | 6         |
| 5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION .....                                  | 6         |
| <b>V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....</b>                                                  | <b>7</b>  |
| 1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE .....                                  | 7         |
| 2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE.....                               | 9         |
| 3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES.....          | 10        |
| <b>VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE.....</b>                                                      | <b>11</b> |
| 1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT .....                                              | 11        |
| 2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT.....                        | 11        |
| <b>ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION.....</b>                                                    | <b>12</b> |
| 1. PRELEVEMENTS .....                                                                            | 13        |
| 2. COMPOSANTS.....                                                                               | 16        |
| <b>ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS .....</b>                                                          | <b>18</b> |
| <b>ANNEXE 3 - PV ANALYSES .....</b>                                                              | <b>37</b> |
| <b>ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS .....</b>                                                         | <b>46</b> |
| <b>ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES .....</b>                                                | <b>47</b> |
| <b>ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE .....</b>                                                  | <b>48</b> |

## I. PROGRAMME ET PERIMETRE

### 1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Référence du programme de travaux transmis : Néant

Néant

### 2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Le périmètre de repérage est le suivant :

## II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

| Localisation     | Matériau ou produit        |
|------------------|----------------------------|
| Batiment D - R+9 | Isolant thermique cartonné |
| Batiment D - R+8 | Isolant thermique cartonné |
| Batiment D - R+7 | Isolant thermique cartonné |
| Batiment D - R+6 | Isolant thermique cartonné |
| Batiment D - R+5 | Isolant thermique cartonné |
| Batiment D - R+4 | Isolant thermique cartonné |
| Batiment D - R+3 | Isolant thermique cartonné |
| Batiment D - R+1 | Isolant thermique cartonné |
| Batiment D - RDC | Isolant thermique cartonné |

### III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

*Rappel réglementaire et normatif:*

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Article R4412-97 du code du travail
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

**Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.**

#### 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres

Date de construction : Date du permis de construire non connue

#### 2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

| Niveaux    | Locaux |
|------------|--------|
| Batiment D | RDC    |
| Batiment D | R+1    |
| Batiment D | R+3    |
| Batiment D | R+4    |
| Batiment D | R+5    |
| Batiment D | R+6    |
| Batiment D | R+7    |
| Batiment D | R+8    |
| Batiment D | R+9    |

## IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

### 1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC  
**Laboratoire(s) d'analyse :** ITGA Saint Grégoire BAT K (Cofrac : 1-5970)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croquis.

### 2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :

> Mme Donda

### 3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

| Observations                                           | Oui | Non | Sans<br>Objet |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|
| Plan de prévention réalisé avant intervention sur site | -   | -   | -             |
| Vide sanitaire accessible et visitable                 |     |     | X             |
| Combles accessibles et visitables                      |     |     | X             |
| Toiture accessible et visitable                        |     |     | X             |
| Bâtiment vide d'occupants                              |     | X   |               |
| Bâtiment vide de mobiliers                             |     | X   |               |
| Equipements en fonctionnement                          | X   |     |               |

**Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :**

| Localisation | Parties du local | Raison | Moyens à mettre en œuvre |
|--------------|------------------|--------|--------------------------|
| Néant        | -                |        |                          |

### Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Vide

#### 4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

| Documents demandés                                                                            | Documents remis |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés                                      | -               |
| Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place | -               |
| Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité | -               |

Observations :

**Néant**

#### 5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

| Etage            | Intitulé du plan |
|------------------|------------------|
| Plan de reparage | Rdc              |
| Plan de reparage | R+1              |
| Plan de reparage | R+3              |
| Plan de reparage | R+4              |
| Plan de reparage | R+5              |
| Plan de reparage | R+6              |
| Plan de reparage | R+7              |
| Plan de reparage | R+8              |
| Plan de reparage | R+9              |
| Plan de zone     | Rdc              |
| Plan de zone     | R+1              |
| Plan de zone     | R+4              |
| Plan de zone     | R+5              |
| Plan de zone     | R+6              |
| Plan de zone     | R+7              |
| Plan de zone     | R+8              |
| Plan de zone     | R+9              |
| Plan de zone     | R+3              |

## V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§V.2)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.3)

**Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.**

En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

### 1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

| N° Composant*1 | Localisation                                               | Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées                                             | Descriptif                 | N° Prélèvement(s)                                                                                                                    | Conclusion (justification)                        | Quantité*2              |
|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| ZPSO-001       | Batiment D - R+9                                           | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques - Isolant thermique cartonné | Isolant thermique cartonné | P001 (Batiment D - R+9 - D911)<br>P002 (Batiment D - R+9 - D903)<br>P003 (Batiment D - R+9 - D909)<br>P004 (Batiment D - R+9 - D906) | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | Ensemble des radiateurs |
| ZPSO-002       | Batiment D - R+8;<br>Batiment D - RDC;<br>Batiment D - R+1 | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques - Isolant thermique cartonné | Isolant thermique cartonné | P005 (Batiment D - R+8 - D806)<br>P006 (Batiment D - R+8 - D805A)<br>P007 (Batiment D - R+8 - D805)                                  | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | Ensemble des radiateurs |
| ZPSO-003       | Batiment D - R+7                                           | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques - Isolant thermique cartonné | Isolant thermique cartonné | P009 (Batiment D - R+7 - D704)<br>P010 (Batiment D - R+7 - D710)<br>P011 (Batiment D - R+7 - )<br>P012 (Batiment D - R+7 - D709)     | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | Ensemble des radiateurs |
| ZPSO-004       | Batiment D - R+6                                           | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques - Isolant thermique cartonné | Isolant thermique cartonné | P013 (Batiment D - R+6 - D609)<br>P014 (Batiment D - R+6 - D601)<br>P015 (Batiment D - R+6 - D604)<br>P016 (Batiment D - R+6 - D606) | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | Ensemble des radiateurs |

| N° Composant*1 | Localisation     | Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées                                             | Descriptif                 | N° Prélèvement(s)                                                                                                                     | Conclusion (justification)                        | Quantité*2              |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| ZPSO-005       | Batiment D - R+5 | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques - Isolant thermique cartonné | Isolant thermique cartonné | P017 (Batiment D - R+5 - D502)<br>P018 (Batiment D - R+5 - D503)<br>P019 (Batiment D - R+5 - D507)<br>P020 (Batiment D - R+5 - D504)  | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | Ensemble des radiateurs |
| ZPSO-006       | Batiment D - R+4 | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques - Isolant thermique cartonné | Isolant thermique cartonné | P021 (Batiment D - R+4 - D404)<br>P022 (Batiment D - R+4 - D401)<br>P023 (Batiment D - R+4 - D402)<br>P024 (Batiment D - R+4 - D403)  | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | Ensemble des radiateurs |
| ZPSO-007       | Batiment D - R+3 | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques - Isolant thermique cartonné | Isolant thermique cartonné | P025 (Batiment D - R+3 - D301)<br>P026 (Batiment D - R+3 - D303A)<br>P027 (Batiment D - R+3 - D308)<br>P028 (Batiment D - R+3 - D306) | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | Ensemble des radiateurs |
| ZPSO-008       | Batiment D - R+1 | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques - Isolant thermique cartonné | Isolant thermique cartonné | P029 (Batiment D - R+1 - D102)<br>P030 (Batiment D - R+1 - D104)                                                                      | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | Ensemble des radiateurs |
| ZPSO-009       | Batiment D - RDC | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques - Isolant thermique cartonné | Isolant thermique cartonné | P035 (Batiment D - RDC - D059A)<br>P036 (Batiment D - RDC - D056)                                                                     | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | Ensemble des radiateurs |

\*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

\*2 : La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

## 2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

| N° Composant*1 | Localisation                                                                                                                                                                             | Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées                                             | Descriptif                              | N° Prélèvement(s)                                                                                                                                                      | Conclusion (justification)                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ZPSO-002*      | Batiment D - RDC;<br>Batiment D - R+1;<br>Batiment D - R+8                                                                                                                               | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques - Isolant thermique cartonné | Isolant thermique cartonné              | P008 (Batiment D - R+8 - D801)<br>P031 (Batiment D - R+1 - D108)<br>P032 (Batiment D - R+1 - D101)<br>P033 (Batiment D - RDC - D065)<br>P034 (Batiment D - RDC - D060) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)             |
| ZPSO-011       | Batiment D - RDC;<br>Batiment D - R+1;<br>Batiment D - R+3;<br>Batiment D - R+4;<br>Batiment D - R+5;<br>Batiment D - R+6;<br>Batiment D - R+7;<br>Batiment D - R+8;<br>Batiment D - R+9 | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté            | Enduit à base de plâtre - Murs : Absent |                                                                                                                                                                        | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |

\*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

### 3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

| N° Composant*1 | Localisation | Parties d'ouvrages ou composants<br>de la construction concernés | Descriptif | Conclusion (justification) |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| Néant          | -            | -                                                                |            |                            |

## VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

### 1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

### 2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.

## ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

## 1. PRELEVEMENTS

| N° de prélèvements | N° de composant *1<br>& Description opérateur                                   | Localisation             | Composant de la construction                                                  | Date du prélèvement | Résultat de l'analyse |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| P001               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-001<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné  | Batiment D - R+9 - D911  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |
| P002               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-001<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné  | Batiment D - R+9 - D903  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |
| P003               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-001<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné  | Batiment D - R+9 - D909  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |
| P004               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-001<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné  | Batiment D - R+9 - D906  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |
| P005               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-002<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné  | Batiment D - R+8 - D806  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |
| P006               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-002<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné  | Batiment D - R+8 - D805A | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |
| P007               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-002<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné  | Batiment D - R+8 - D805  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |
| P008               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-002*<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné | Batiment D - R+8 - D801  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Absence d'amiante     |
| P009               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-003<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné  | Batiment D - R+7 - D704  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |
| P010               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-003<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné  | Batiment D - R+7 - D710  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |
| P011               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-003<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné  | Batiment D - R+7 -       | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |
| P012               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-003<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné  | Batiment D - R+7 - D709  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |
| P013               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-004<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné  | Batiment D - R+6 - D609  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |

| N° de prélèvements | N° de composant *1<br>& Description opérateur                                  | Localisation             | Composant de la construction                                                  | Date du prélèvement | Résultat de l'analyse |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| P014               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-004<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné | Batiment D - R+6 - D601  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |
| P015               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-004<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné | Batiment D - R+6 - D604  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |
| P016               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-004<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné | Batiment D - R+6 - D606  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |
| P017               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-005<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné | Batiment D - R+5 - D502  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |
| P018               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-005<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné | Batiment D - R+5 - D503  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |
| P019               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-005<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné | Batiment D - R+5 - D507  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |
| P020               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-005<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné | Batiment D - R+5 - D504  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |
| P021               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-006<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné | Batiment D - R+4 - D404  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |
| P022               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-006<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné | Batiment D - R+4 - D401  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |
| P023               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-006<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné | Batiment D - R+4 - D402  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |
| P024               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-006<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné | Batiment D - R+4 - D403  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |
| P025               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-007<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné | Batiment D - R+3 - D301  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |
| P026               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-007<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné | Batiment D - R+3 - D303A | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |
| P027               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-007<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné | Batiment D - R+3 - D308  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |

| N° de prélèvements | N° de composant *1<br>& Description opérateur                                   | Localisation             | Composant de la construction                                                  | Date du prélèvement | Résultat de l'analyse |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| P028               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-007<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné  | Batiment D - R+3 - D306  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |
| P029               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-008<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné  | Batiment D - R+1 - D102  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |
| P030               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-008<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné  | Batiment D - R+1 - D104  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |
| P031               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-002*<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné | Batiment D - R+1 - D108  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Absence d'amiante     |
| P032               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-002*<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné | Batiment D - R+1 - D101  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Absence d'amiante     |
| P033               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-002*<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné | Batiment D - RDC - D065  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Absence d'amiante     |
| P034               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-002*<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné | Batiment D - RDC - D060  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Absence d'amiante     |
| P035               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-009<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné  | Batiment D - RDC - D059A | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |
| P036               | <u>Identifiant:</u> ZPSO-009<br><u>Description:</u> Isolant thermique cartonné  | Batiment D - RDC - D056  | 8 - Équipements divers et accessoires - Convecteurs et radiateurs électriques | 27/03/2026          | Présence d'amiante    |

## 2. COMPOSANTS

| N° de composant | Localisation                                            | Description                | Justification                                        | Photo                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ZPSO-001        | Batiment D - R+9                                        | Isolant thermique cartonné | Présence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire) |  |
| ZPSO-002        | Batiment D - R+8                                        | Isolant thermique cartonné | Présence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire) |                                                                                     |
| ZPSO-002*       | Batiment D - RDC; Batiment D - R+1;<br>Batiment D - R+8 | Isolant thermique cartonné | Absence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire)  |                                                                                     |
| ZPSO-003        | Batiment D - R+7                                        | Isolant thermique cartonné | Présence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire) |                                                                                     |
| ZPSO-004        | Batiment D - R+6                                        | Isolant thermique cartonné | Présence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire) |                                                                                     |
| ZPSO-005        | Batiment D - R+5                                        | Isolant thermique cartonné | Présence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire) |                                                                                     |
| ZPSO-006        | Batiment D - R+4                                        | Isolant thermique cartonné | Présence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire) |                                                                                     |
| ZPSO-007        | Batiment D - R+3                                        | Isolant thermique cartonné | Présence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire) |                                                                                     |
| ZPSO-008        | Batiment D - R+1                                        | Isolant thermique cartonné | Présence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire) |                                                                                     |
| ZPSO-009        | Batiment D - RDC                                        | Isolant thermique cartonné | Présence d'amiante<br>(Après analyse en laboratoire) |                                                                                     |

| N° de composant | Localisation                                                                                                                                                                 | Description                             | Justification                                                | Photo |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| ZPSO-011        | Batiment D - RDC; Batiment D - R+1;<br>Batiment D - R+3; Batiment D - R+4;<br>Batiment D - R+5; Batiment D - R+6;<br>Batiment D - R+7; Batiment D - R+8;<br>Batiment D - R+9 | Enduit à base de plâtre - Murs : Absent | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |       |

## ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS

Planche de repérage technique

N° planche :1/18


Nom du plan :  
Plan de repérage - Rdc

Entreprise réalisant le repérage :  
SOCOTEC Diagnostic Dijon  
19 avenue Françoise Giroud - Helios Park  
21000 DIJON

Adresse du bien :  
CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN  
25000 BESANCON (France)

Informations relatives au rapport du repérage :  
Réf. du rapport : 2602CGEDI -  
BI11440000002627  
Rédacteur : Gwendolyn WYART  
Date : 17/04/2026

Commentaires :



## Planche de repérage technique

N° planche :2/18

Nom du plan :

Plan de reparation - R+1

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Dijon  
19 avenue Françoise Giroud - Helios Park  
21000 DIJON


Adresse du bien :

CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN  
25000 BESANCON (France)

Informations relatives au rapport du repérage :


Réf. du rapport : 2602CGEDI -  
BI11440000002627  
Rédacteur : Gwendolyn WYART  
Date : 17/04/2026


Commentaires :



| Planche de repérage technique                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| N° planche :3/18                                                                                                                                          |  |
| Nom du plan :<br>R+3                                                                                                                                      |  |
| Entreprise réalisant le repérage :<br>SOCOTEC Diagnostic Dijon<br>19 avenue Françoise Giroud - Helios Park<br>21000 DIJON                                 |  |
| Adresse du bien :<br>CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN<br>25000 BESANCON (France)                                                                        |  |
| Informations relatives au rapport du repérage :<br><br>Réf. du rapport : 2602CGEDI - BI11440000002627<br>Rédacteur : Gwendolyn WYART<br>Date : 17/04/2026 |  |
| Commentaires :                                                                                                                                            |  |

N+3 Bât D  
Echelle : 1 : 100



|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>N+4 Bât D</div><div>Echelle : 1 : 100</div><div></div></div> | Planche de repérage technique                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                           | N° planche :4/18                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                           | Nom du plan :<br>Plan de repavage - R+4                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                           | Entreprise réalisant le repérage :<br>SOCOTEC Diagnostic Dijon<br>19 avenue Françoise Giroud - Helios Park<br>21000 DIJON                                 |
|                                                                                                                                                           | Adresse du bien :<br>CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN<br>25000 BESANCON (France)                                                                        |
|                                                                                                                                                           | Informations relatives au rapport du repérage :<br><br>Réf. du rapport : 2602CGEDI - BI11440000002627<br>Rédacteur : Gwendolyn WYART<br>Date : 17/04/2026 |
|                                                                                                                                                           | Commentaires :                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>N+5 Bât D</div><div>Echelle : 1 : 100</div><div></div></div> |  | Planche de repérage technique                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                           |  | N° planche :5/18                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                           |  | Nom du plan :<br>Plan de repavage - R+5                                                                                                               |
|                                                                                                                                                           |  | Entreprise réalisant le repérage :<br>SOCOTEC Diagnostic Dijon<br>19 avenue Françoise Giroud - Helios Park<br>21000 DIJON                             |
|                                                                                                                                                           |  | Adresse du bien :<br>CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN<br>25000 BESANCON (France)                                                                    |
|                                                                                                                                                           |  | Informations relatives au rapport du repérage :<br>Réf. du rapport : 2602CGEDI - BI11440000002627<br>Rédacteur : Gwendolyn WYART<br>Date : 17/04/2026 |
|                                                                                                                                                           |  | Commentaires :                                                                                                                                        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Planche de repérage technique</b>                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>N° planche :</b> 7/18                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Nom du plan :</b><br>Plan de repérage - R+7                                                                                                                   |
| <p><b>N+7 Bât D</b><br/>Echelle : 1 : 100</p>  <p><b>a P012 - Amianté</b><br/>Isolant thermique cartonné</p> <p><b>a P010 - Amianté</b><br/>Isolant thermique cartonné</p> <p><b>a P011 - Amianté</b><br/>Isolant thermique cartonné</p> <p><b>a P009 - Amianté</b><br/>Isolant thermique cartonné</p> | <b>Entreprise réalisant le repérage :</b><br><br>SOCOTEC Diagnostic Dijon<br>19 avenue Françoise Giroud - Helios Park<br>21000 DIJON                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Adresse du bien :</b><br><br>CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN<br>25000 BESANCON (France)                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Informations relatives au rapport du repérage :</b><br><br>Réf. du rapport : 2602CGEDI - BI11440000002627<br>Rédacteur : Gwendolyn WYART<br>Date : 17/04/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Commentaires :</b>                                                                                                                                            |

## Planche de repérage technique

N° planche :8/18

Nom du plan :

Plan de reparation - R+8

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Dijon  
19 avenue Françoise Giroud - Helios Park  
21000 DIJON


|                   |
|-------------------|
| Adresse du bien : |
|-------------------|

CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN  
25000 BESANCON (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2602CGEDI -  
BI11440000002627  
Rédacteur : Gwendolyn WYART  
Date : 17/04/2026

|                |
|----------------|
| Commentaires : |
|----------------|



## Planche de repérage technique

N° planche :9/18

Nom du plan :

Plan de reparation - R+9

Entreprise réalisant le repérage :  
SOCOTEC Diagnostic Dijon  
19 avenue Françoise Giroud - Helios Park  
21000 DIJON

Adresse du bien :  
CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN  
25000 BESANCON (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2602CGEDI - BI11440000002627  
Rédacteur : Gwendolyn WYART  
Date : 17/04/2026

|                |
|----------------|
| Commentaires : |
|----------------|



|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>RDC Bât D</div> <div>Echelle : 1 : 100</div>  </div> | <div> <div>Planche de repérage technique</div> <div>N° planche :10/18</div> <div>Nom du plan :<br/>Plan de zone - Rdc</div> <div>           Entreprise réalisant le repérage :<br/><br/>           SOCOTEC Diagnostic Dijon<br/>           19 avenue Françoise Giroud - Helios Park<br/>           21000 DIJON         </div> <div>           Adresse du bien :<br/><br/>           CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN<br/>           25000 BESANCON (France)         </div> <div>           Informations relatives au rapport du repérage :<br/><br/>           Réf. du rapport : 2602CGEDI - BI11440000002627<br/>           Rédacteur : Gwendolyn WYART<br/>           Date : 17/04/2026         </div> <div>           Commentaires :<br/><br/> <b>Légende :</b><br/>           Radiateurs : Isolant thermique cartonné           <div></div> </div> </div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

N+1 Bât D

Echelle : 1 : 100




Planche de repérage technique

N° planche :11/18

Nom du plan :  
Plan de zone - R+1

Entreprise réalisant le repérage :  
SOCOTEC Diagnostic Dijon  
19 avenue Françoise Giroud - Helios Park  
21000 DIJON

Adresse du bien :  
CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN  
25000 BESANCON (France)

Informations relatives au rapport du repérage :  
Réf. du rapport : 2602CGEDI - BI11440000002627  
Rédacteur : Gwendolyn WYART  
Date : 17/04/2026

Commentaires :  
**Légende :**  
Radiateurs : Isolant thermique cartonné  


N+4 Bât D

Echelle : 1 : 100



Planche de repérage technique

N° planche :12/18

Nom du plan :  
Plan de zone - R+4

Entreprise réalisant le repérage :  
SOCOTEC Diagnostic Dijon  
19 avenue Françoise Giroud - Helios Park  
21000 DIJON

Adresse du bien :  
CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN  
25000 BESANCON (France)

Informations relatives au rapport du repérage :  
Réf. du rapport : 2602CGEDI - BI11440000002627  
Rédacteur : Gwendolyn WYART  
Date : 17/04/2026

Commentaires :  
**Légende :**  
Radiateurs : Isolant thermique cartonné  


N+5 Bât D

Echelle : 1 : 100




Planche de repérage technique

N° planche :13/18

Nom du plan :  
Plan de zone - R+5

Entreprise réalisant le repérage :  
SOCOTEC Diagnostic Dijon  
19 avenue Françoise Giroud - Helios Park  
21000 DIJON

Adresse du bien :  
CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN  
25000 BESANCON (France)

Informations relatives au rapport du repérage :  
Réf. du rapport : 2602CGEDI - BI11440000002627  
Rédacteur : Gwendolyn WYART  
Date : 17/04/2026

Commentaires :  
**Légende :**  
Radiateurs : Isolant thermique cartonné



N+6 Bât D

Echelle : 1 : 100




Planche de repérage technique

N° planche :14/18

Nom du plan :  
Plan de zone - R+6

Entreprise réalisant le repérage :  
SOCOTEC Diagnostic Dijon  
19 avenue Françoise Giroud - Helios Park  
21000 DIJON

Adresse du bien :  
CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN  
25000 BESANCON (France)

Informations relatives au rapport du repérage :  
Réf. du rapport : 2602CGEDI - BI11440000002627  
Rédacteur : Gwendolyn WYART  
Date : 17/04/2026

Commentaires :  
**Légende :**  
Radiateurs : Isolant thermique cartonné



N+7 Bât D

Echelle : 1 : 100




Planche de repérage technique

N° planche :15/18

Nom du plan :  
Plan de zone - R+7

Entreprise réalisant le repérage :  
SOCOTEC Diagnostic Dijon  
19 avenue Françoise Giroud - Helios Park  
21000 DIJON

Adresse du bien :  
CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN  
25000 BESANCON (France)

Informations relatives au rapport du repérage :  
Réf. du rapport : 2602CGEDI - BI11440000002627  
Rédacteur : Gwendolyn WYART  
Date : 17/04/2026

Commentaires :  
**Légende :**  
Radiateurs : Isolant thermique cartonné



N+8 Bât D

Echelle : 1 : 100




Planche de repérage technique

N° planche :16/18

Nom du plan :

Plan de zone - R+8

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Dijon  
19 avenue Françoise Giroud - Helios Park  
21000 DIJON

Adresse du bien :

CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN  
25000 BESANCON (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2602CGEDI -  
BI11440000002627  
Rédacteur : Gwendolyn WYART  
Date : 17/04/2026

Commentaires :

Légende :

Radiateurs : Isolant thermique cartonné



N+9 Bât D

Echelle : 1 : 100



Planche de repérage technique

N° planche :17/18

Nom du plan :  
Plan de zone - R+9

Entreprise réalisant le repérage :  
SOCOTEC Diagnostic Dijon  
19 avenue Françoise Giroud - Helios Park  
21000 DIJON

Adresse du bien :  
CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN  
25000 BESANCON (France)

Informations relatives au rapport du repérage :  
Réf. du rapport : 2602CGEDI - BI11440000002627  
Rédacteur : Gwendolyn WYART  
Date : 17/04/2026

Commentaires :  
**Légende :**  
Radiateurs : Isolant thermique cartonné  


N+3 Bât D  
Echelle : 1 : 100




Planche de repérage technique

N° planche : 18/18

Nom du plan :

Plan de zone - R+3

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Dijon  
19 avenue Françoise Giroud - Helios Park  
21000 DIJON

Adresse du bien :

CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN  
25000 BESANCON (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2602CGEDI -  
BI11440000002627  
Rédacteur : Gwendolyn WYART  
Date : 17/04/2026

Commentaires :

Légende :

Radiateurs : Isolant thermique cartonné



## ANNEXE 3 - PV ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-4105 EN DATE DU 03/04/2026

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

|                                                                                                             |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)<br>Immeuble Hélios 19, 19, Avenue Françoise Giroud<br>21000 DIJON | Réf. Commande ITGA : IT0326-4105<br><br>Réf. Commande Client : 2602CGEDI_-_BI11440000002627_2026_03_27_2013_488<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 31/03/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou  
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux  
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

| Fraction analysée                                                                                                                                                                                                                             | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                       | Résultat / Variété d'amiante                                                  | Elements analytiques |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br><br>Réf échantillon client : P001 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+9 - D911 I TM-BSKGQ-2917964 |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT032603-15022<br><br>Description ITGA : Carton bitumé |                      |
| ▶ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                               | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Présence de fibres d'amiante (2) /<br>Chrysotile                              | Analyste : KSA       |
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br><br>Réf échantillon client : P002 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+9 - D903 I TM-ACFCE-2917963 |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT032603-15023<br><br>Description ITGA : Carton bitumé |                      |
| ▶ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                               | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Présence de fibres d'amiante /<br>Chrysotile                                  | Analyste : AHZ       |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 1/8

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-4105 EN DATE DU 03/04/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                                                                                                                                                         | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                              | Résultat / Variété d'amiante                                              | Eléments analytiques    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P003 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+9 - D909 ITM-CIDLG-2917965  |                                                                                                 | Réf échantillon ITGA : IT032603-15024<br>Description ITGA : Carton bitumé |                         |
| ▸ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                           | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1        | Présence de fibres d'amiante /<br>Chrysotile                              | Analyste : LYA          |
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P004 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+9 - D906 ITM-GOZZM-2917966  |                                                                                                 | Réf échantillon ITGA : IT032603-15025<br>Description ITGA : Carton bitumé |                         |
| ▸ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                           | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1        | Présence de fibres d'amiante /<br>Chrysotile                              | Analyste : AHZ          |
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P005 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+8 - D806 ITM-JWVLG-2917967  |                                                                                                 | Réf échantillon ITGA : IT032603-15026<br>Description ITGA : Carton bitumé |                         |
| ▸ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                           | META (B) le 02/04/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1        | Présence de fibres d'amiante /<br>Chrysotile                              | Analyste : LYA          |
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P006 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+8 - D805A ITM-IUSRO-2917968 |                                                                                                 | Réf échantillon ITGA : IT032603-15027<br>Description ITGA : Carton bitumé |                         |
| ▸ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                           | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1        | Présence de fibres d'amiante /<br>Chrysotile                              | Analyste(s) : LYA / KSA |
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P007 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+8 - D805 ITM-STNKI-2915320  |                                                                                                 | Réf échantillon ITGA : IT032603-15028<br>Description ITGA : Carton bitumé |                         |
| ▸ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                           | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 4<br>Nombre de supports d'analyse : 4<br>(1) | Présence de fibres d'amiante /<br>Chrysotile                              | Analyste : LDA          |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 2/8

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-4105 EN DATE DU 03/04/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                                                                                                                                                         | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                              | Résultat / Variété d'amiante                                              | Eléments analytiques                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P008 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+ 8 - D801 ITM-OZZHN-2915321 |                                                                                                 | Réf échantillon ITGA : IT032603-15029<br>Description ITGA : Carton bitumé |                                                                   |
| ▸ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                           | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3        | Amiante non détecté (3) / -                                               | Analyste : KAN                                                    |
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P009 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+ 7 - D704 ITM-PRFTC-2915322 |                                                                                                 | Réf échantillon ITGA : IT032603-15030<br>Description ITGA : Carton bitumé |                                                                   |
| ▸ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                           | META (B) le 02/04/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1        | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile                                 | Analyste : LYA                                                    |
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P010 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+ 7 - D710 ITM-BMNXF-2915323 |                                                                                                 | Réf échantillon ITGA : IT032603-15031<br>Description ITGA : Carton bitumé |                                                                   |
| ▸ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                           | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 4<br>Nombre de supports d'analyse : 4<br>(1) | Présence de fibres d'amiante (2) / Chrysotile                             | Analyste : LDA                                                    |
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P011 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+ 7 - ITM-DQXLQ-2915324      |                                                                                                 | Réf échantillon ITGA : IT032603-15032<br>Description ITGA : Carton bitumé |                                                                   |
| ▸ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                           | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1        | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile                                 | Analyste(s) : LYA / DGM                                           |
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P012 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+ 7 - D709 ITM-PXCTA-2915325 |                                                                                                 | Réf échantillon ITGA : IT032603-15033<br>Description ITGA : Carton bitumé |                                                                   |
| ▸ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                           | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2        | Présence de fibres d'amiante (2) / Chrysotile                             | Autres fibres inhalables distinguées par M. (4)<br>Analyste : BEJ |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 3/8

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-4105 EN DATE DU 03/04/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                                                                                                                                                        | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                       | Résultat / Variété d'amiante                                              | Eléments analytiques                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P013 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+6 - D609 ITM-QQJW-2915327  |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT032603-15034<br>Description ITGA : Carton bitumé |                                                                   |
| ▸ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                          | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Présence de fibres d'amiante /<br>Chrysotile                              | Analyste(s) : LYA / KSA                                           |
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P014 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+6 - D601 ITM-JFFZT-2915328 |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT032603-15035<br>Description ITGA : Carton bitumé |                                                                   |
| ▸ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                          | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Présence de fibres d'amiante (2) /<br>Chrysotile                          | Autres fibres inhalables distinguées par M. (4)<br>Analyste : BEJ |
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P015 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+6 - D604 ITM-XZLR-2915329  |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT032603-15036<br>Description ITGA : Carton bitumé |                                                                   |
| ▸ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                          | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Présence de fibres d'amiante /<br>Chrysotile                              | Analyste(s) : LYA / KSA                                           |
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P016 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+6 - D606 ITM-DPUO-2915330  |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT032603-15037<br>Description ITGA : Carton bitumé |                                                                   |
| ▸ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                          | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Présence de fibres d'amiante /<br>Chrysotile                              | Autres fibres inhalables distinguées par M. (4)<br>Analyste : BEJ |
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P017 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+5 - D502 ITM-YFCSX-2915331 |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT032603-15038<br>Description ITGA : Carton bitumé |                                                                   |
| ▸ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                          | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3 | Présence de fibres d'amiante /<br>Chrysotile                              | Analyste : LDA                                                    |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 4/8

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-4105 EN DATE DU 03/04/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                                                                                                                                                        | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                       | Résultat / Variété d'amiante                                              | Eléments analytiques    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P018 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+5 - D503 ITM-HMPOS-2915332 |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT032603-15039<br>Description ITGA : Carton bitumé |                         |
| ▸ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                          | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Présence de fibres d'amiante /<br>Chrysotile                              | Analyste : KSA          |
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P019 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+5 - D507 ITM-MWFZF-2915333 |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT032603-15040<br>Description ITGA : Carton bitumé |                         |
| ▸ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                          | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Présence de fibres d'amiante /<br>Chrysotile                              | Analyste : KSA          |
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P020 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+5 - D504 ITM-WPRMA-2915334 |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT032603-15041<br>Description ITGA : Carton bitumé |                         |
| ▸ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                          | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Présence de fibres d'amiante /<br>Chrysotile                              | Analyste(s) : LYA / KSA |
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P021 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+4 - D404 ITM-YYXWK-2915335 |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT032603-15042<br>Description ITGA : Carton bitumé |                         |
| ▸ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                          | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Présence de fibres d'amiante /<br>Chrysotile                              | Analyste(s) : LYA / KSA |
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P022 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+4 - D401 ITM-KYRVX-2915336 |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT032603-15043<br>Description ITGA : Carton bitumé |                         |
| ▸ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                          | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Présence de fibres d'amiante /<br>Chrysotile                              | Analyste : AHZ          |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 5/8

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-4105 EN DATE DU 03/04/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                                                                                                                                                         | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                       | Résultat / Variété d'amiante                                              | Eléments analytiques    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P023 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+4 - D402 ITM-MMHYZ-2915337  |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT032603-15044<br>Description ITGA : Carton bitumé |                         |
| ▸ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                           | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Présence de fibres d'amiante /<br>Chrysotile                              | Analyste : AHZ          |
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P024 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+4 - D403 ITM-JOPIV-2915338  |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT032603-15045<br>Description ITGA : Carton bitumé |                         |
| ▸ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                           | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Présence de fibres d'amiante (2) /<br>Chrysotile                          | Analyste : DGM          |
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P025 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+3 - D301 ITM-VOQHZ-2915339  |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT032603-15046<br>Description ITGA : Carton bitumé |                         |
| ▸ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                           | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Présence de fibres d'amiante /<br>Chrysotile                              | Analyste : AHZ          |
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P026 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+3 - D303A ITM-DUBRJ-2915340 |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT032603-15047<br>Description ITGA : Carton bitumé |                         |
| ▸ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                           | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Présence de fibres d'amiante /<br>Chrysotile                              | Analyste : AHZ          |
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P027 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+3 - D308 ITM-AZNDQ-2915341  |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT032603-15048<br>Description ITGA : Carton bitumé |                         |
| ▸ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                           | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Présence de fibres d'amiante /<br>Chrysotile                              | Analyste(s) : AHZ / CBL |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 6/8

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-4105 EN DATE DU 03/04/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                                                                                                                                                         | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                       | Résultat / Variété d'amiante                                              | Eléments analytiques |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P028 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+ 3 - D306 ITM-PUDUM-2915342 |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT032603-15049<br>Description ITGA : Carton bitumé |                      |
| ▸ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                           | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Présence de fibres d'amiante /<br>Chrysotile                              | Analyste : AHZ       |
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P029 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+ 1 - D102 ITM-ZREWI-2915343 |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT032603-15050<br>Description ITGA : Carton bitumé |                      |
| ▸ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                           | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Présence de fibres d'amiante /<br>Chrysotile                              | Analyste : AHZ       |
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P030 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+ 1 - D104 ITM-NINOG-2915344 |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT032603-15051<br>Description ITGA : Carton bitumé |                      |
| ▸ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                           | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3 | Présence de fibres d'amiante (2) /<br>Chrysotile                          | Analyste : LDA       |
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P031 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+ 1 - D108 ITM-SPTCT-2915345 |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT032603-15052<br>Description ITGA : Carton bitumé |                      |
| ▸ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                           | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (3) / -                                               | Analyste : DGM       |
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P032 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - R+ 1 - D101 ITM-KWIGR-2915346 |                                                                                          | Réf échantillon ITGA : IT032603-15053<br>Description ITGA : Carton bitumé |                      |
| ▸ Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                           | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3 | Amiante non détecté (3) / -                                               | Analyste : KAN       |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 7/8

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-4105 EN DATE DU 03/04/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                                                                                                                                                         | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                              | Résultat / Variété d'amiante                                              | Éléments analytiques                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P033 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - RDC - D065 ITM-OSRFX-2915303  |                                                                                                 | Réf échantillon ITGA : IT032603-15054<br>Description ITGA : Carton bitumé |                                                                   |
| Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                             | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3        | Amiante non détecté (3) / -                                               | Analyste : KAN                                                    |
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P034 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - RDC - D060 ITM-ANITH-2915304  |                                                                                                 | Réf échantillon ITGA : IT032603-15055<br>Description ITGA : Carton bitumé |                                                                   |
| Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                             | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3<br>(1) | Amiante non détecté (3) / -                                               | Analyste : KAN                                                    |
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P035 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - RDC - D059A ITM-ZHLIS-2915306 |                                                                                                 | Réf échantillon ITGA : IT032603-15056<br>Description ITGA : Carton bitumé |                                                                   |
| Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                             | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2        | Présence de fibres d'amiante (2) /<br>Chrysotile                          | Autres fibres inhalables distinguées par M. (4)<br>Analyste : BEJ |
| Réf dossier client : 2602CGEDI - BI11440000002627 - CPAM du Doubs - 2, Rue Denis PAPIN 25000 BESANCON France ITC-EVRYCD-240792<br>Réf échantillon client : P036 - Isolant thermique cartonne - Batiment D - RDC - D056 ITM-YYRFX-2915326  |                                                                                                 | Réf échantillon ITGA : IT032603-15057<br>Description ITGA : Carton bitumé |                                                                   |
| Carton bitumé                                                                                                                                                                                                                             | META (B) le 03/04/2026<br>Nombre de préparations : 4<br>Nombre de supports d'analyse : 4<br>(1) | Présence de fibres d'amiante /<br>Chrysotile                              | Analyste : LDA                                                    |

(1) Cet échantillon a fait l'objet d'une réanalyse en laboratoire afin d'en confirmer les caractéristiques.

(2) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées.

(3) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(4) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).

Validé par : Gwladys PATISSOU Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 8/8

## ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS

Néant

# ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



## Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 6499 Version 003

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

**Madame WYART Gwendolyn**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

|                      |                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amiante avec mention | Amiante Avec Mention<br>Date d'effet : 11/10/2022 - Date d'expiration : 10/10/2029                            |
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention<br>Date d'effet : 11/10/2022 - Date d'expiration : 10/10/2029                            |
| Electricité          | Etat de l'installation intérieure électrique<br>Date d'effet : 08/07/2022 - Date d'expiration : 07/07/2029    |
| Energie sans mention | Energie sans mention<br>Date d'effet : 22/11/2022 - Date d'expiration : 21/11/2029                            |
| Gaz                  | Etat de l'installation intérieure gaz<br>Date d'effet : 29/07/2022 - Date d'expiration : 28/07/2029           |
| Plomb                | Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb<br>Date d'effet : 31/08/2022 - Date d'expiration : 30/08/2029 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 22/11/2022.



Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes  
Diagnosticueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev18

## ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire  
**MARSH SAS**  
 Département Construction  
 Tour Ariane  
 5, Place des Pyramides  
 La Défense 9  
 92088 Paris La Défense Cedex

 **01 41 34 50 00**  
 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**  
 Site ORIAS [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

### Votre contrat

Construction : Responsabilité  
 civile professionnelle et  
 exploitation

### Vos références

Contrat : **37503519275087**  
 Client : **0010834120**



**Assurance et Banque**

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
 21 Route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

## ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
 21 Route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME  
 N°SIREN : 479 076 838

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2026 au 01/01/2027.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-9 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.126-24 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

**La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.**

Nanterre le 12/12/2025  
 POUR LA SOCIETE :

Mathieu GODART  
 Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.