

Diagnostic Plomb avant Démolition

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : 220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : démolition-Les Glycines

N° de lot : Non communiqué

Désignation : démolition-Les Glycines

Date de construction ou permis de construire : En 1997

Fonction du bâtiment : Bâtiment de commerce

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : FONDIS FEnX (2-1086-)

Date de chargement de la source : 15/12/2025

Nature radionucléide : Cd 109

Activité initiale : 850 MBq

Date de fin de validité de la source : 15/12/2029

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Nom prénom : MAROUF MOHAMED

Certification n° : CPDI5239

Délivré le : 22/10/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE
SAONE ET
55, RUE AUGUSTE CHAMPION
71100 SEVREY

Donneur d'ordre :

CH PLAISIR
220 Rue mansart
78 370 Plaisir

Accompagnateur : Propriétaire


A-4 MISSION

Date de la mission : 27/03/2023

Date du rapport : 27/03/2023

Référence mission : 002ER403177

Circonstance du constat : Démolition



Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission

- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures

- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission

- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :

- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).

Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.

Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location

Circonstance du présent constat : Démolition

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Ensemble du bâtiment.

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Demolition

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :

L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage. Il dresse la liste détaillée :

¼ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;

¼ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).

Cas particuliers :

¼ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;

¼ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.

L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.

Identification des zones :

L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces.

Exemple :

À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, ...), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.

L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).

Identification des unités de repérage :

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X...);
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.

L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles...) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et réparties de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).

Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complètera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes. Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm² pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.

L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.

L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Rdc : Vol 1 (Atelier 1)	Rdc : Vol 2 (Vaguemestres)
Rdc : Vol 3 (Dégagement 1)	Rdc : Vol 4 (Atelier 2)
Rdc : Vol 5 (Atelier 3)	Rdc : Vol 6 (Ancien cachot)
Rdc : Vol 7 (Réserve 1)	Rdc : Vol 8 (Atelier 4)
Garage : Vol 9 (Réserve 2)	R+1 : Vol 10 (Dégagement 2)
R+1 : Vol 11 (Atelier 5)	R+1 : Vol 12 (Sas 1)
R+1 : Vol 13 (Atelier 6)	R+1 : Vol 14 (Bureau 1)
R+1 : Vol 15 (Bureau 2)	R+1 : Vol 16 (Atelier 7)
R+1 : Vol 17 (Atelier 8)	R+1 : Vol 18 (Sas 2)
R+1 : Vol 19 (Sanitaires 1)	R+2 : Vol 20 (Dégagement 3)
R+2 : Vol 21 (Combles 1)	R+2 : Vol 22 (Combles 2)
R+2 : Vol 23 (Sanitaires 2)	R+2 : Vol 24 (Combles 3)
R-1 : Vol 25 (Dégagement 4)	R-1 : Vol 26 (Machinerie ascenseur)
R-1 : Vol 27 (Cave 1)	R-1 : Vol 28 (Cave 2)
R-1 : Vol 29 (Cave 3)	R-1 : Vol 30 (Chaudière)
R-1 : Vol 31 (Info)	Exterieur : Vol 32 (Toiture)
Exterieur : Vol 33 (Façade 1)	Exterieur : Vol 34 (Façade 2)
Exterieur : Vol 35 (Façade 3)	Exterieur : Vol 36 (Façade 4)

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Exterieur - Vol 33 (Façade 1)								
918	A	Mur ciment peint --Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
919	A	Mur ciment peint --Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Exterieur - Vol 34 (Façade 2)								
916	A	Mur ciment peint --Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
917	A	Mur ciment peint --Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
924	A	Escalier tournant métal peint (Marche)-Et1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
925	A	Escalier tournant métal peint (Marche)-Et1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
926	A	Escalier tournant métal peint (Contre marche)-Et1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
927	A	Escalier tournant métal peint (Contre marche)-Et1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
928	A	Escalier tournant métal peint (Contre marche)-Et1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
929	A	Escalier tournant métal peint (Limon)-Et1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
930	A	Escalier tournant métal peint (Limon)-Et1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
931	A	Escalier tournant métal peint (Limon)-Et1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
932	A	Escalier tournant métal peint (Garde corps)-Et1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
933	A	Escalier tournant métal peint (Garde corps)-Et1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
934	A	Escalier tournant métal peint (Garde corps)-Et1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Exterieur - Vol 35 (Façade 3)								
922	A	Mur ciment peint --Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
923	A	Mur ciment peint --Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
935	A	Escalier tournant métal peint (Marche)-Et1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
936	A	Escalier tournant métal peint (Marche)-Et1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
937	A	Escalier tournant métal peint (Contre marche)-Et1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
938	A	Escalier tournant métal peint (Contre marche)-Et1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
939	A	Escalier tournant métal peint (Contre marche)-Et1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
940	A	Escalier tournant métal peint (Limon)-Et1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
941	A	Escalier tournant métal peint (Limon)-Et1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
942	A	Escalier tournant métal peint (Limon)-Et1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
943	A	Escalier tournant métal peint (Garde corps)-Et1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
944	A	Escalier tournant métal peint (Garde corps)-Et1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
945	A	Escalier tournant métal peint (Garde corps)-Et1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Exterieur - Vol 36 (Façade 4)								
920	A	Mur ciment peint --Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
921	A	Mur ciment peint --Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Garage - Vol 9 (Réserve 2)


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Garage - Vol 9 (Réserve 2)								
266	B	Mur pierre brut-Mur1	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
267	C	Mur pierre brut-Mur1	Centre Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
268	D	Mur pierre brut-Mur1	Centre Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
269	A	Mur pierre brut-Mur1	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 10 (Dégagement 2)								
270	C	Cimaise-Cim1	Centre Droite	Bois	Peinture	9,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
271	B	Cimaise-Cim1	Bas Centre	Bois	Peinture	7,98 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
272	A	Cimaise-Cim1	Centre Centre	Bois	Peinture	8,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
273	M	Cimaise-Cim1	Bas Gauche	Bois	Peinture	7,97 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
274	A	Rambardes escalier (Rambardes)-Ramb1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
275	A	Rambardes escalier (Rambardes)-Ramb1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
276	C	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Autre	13,74 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
277	B	Mur platre + (Murs)-Mur1	Centre Centre	Autre	Autre	14,6 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
278	A	Mur platre + (Murs)-Mur1	Haut Droite	Autre	Autre	14,15 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
279	O	Mur platre + (Murs)-Mur1	Centre Centre	Autre	Autre	14,42 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
280	Q	Embrasure-Emb1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	11,65 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
281	M	Embrasure-Emb1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	12,26 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
282	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
283	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
284	O	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 10 (Dégagement 2)								
285	O	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
286	A1	Mur platre + (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Autre	24,52 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
287	C1	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Centre	Autre	Autre	23,41 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
288	D1	Mur platre + (Murs)-Mur1	Haut Centre	Autre	Autre	24,68 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
289	E1	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Centre	Autre	Autre	23,26 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
290	X	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Autre	24,65 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
291	R	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
292	R	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
293	R	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
294	R	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
295	S	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
296	S	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
297	U	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
298	U	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
299	V	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
300	V	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
301	W	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
302	W	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
303	U	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
304	U	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
317	M	Porte bois peint + (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	18,95 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
318	M	Porte bois peint + (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	8,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
319	Q	Porte bois peint + (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	18,12 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 10 (Dégagement 2)								
320	Q	Porte bois peint + (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	7,35 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
362	L	Mur platre + (Murs)-Mur1	Centre Centre	Autre	Autre	13,53 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
374	E	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
375	E	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
378	F	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
379	F	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
382	G	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
383	G	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
386	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
387	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
408	R	Mur platre peint (Murs)-Mur3	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
409	R	Mur platre peint (Murs)-Mur3	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
412	O	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
413	O	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
432	U	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
433	U	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
440	L	Radiateur + (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Autre	Autre	3,13 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
444	X	Radiateur + (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Autre	Autre	3,42 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
499	R	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
500	R	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
501	W	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
502	W	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
519	G	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 10 (Dégagement 2)								
520	G	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
521	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
522	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
541	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
542	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
543	O	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
544	O	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
545	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
546	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
547	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
548	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
639	A	Rambardes escalier (Rambardes)-Ramb2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
640	A	Rambardes escalier (Rambardes)-Ramb2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
645	C	IPN (IPN)-IPN1	Centre Droite	Métal	Peinture	9,5 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 45

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 11 (Atelier 5)								
315	I	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
316	I	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
344	C	Embrasure-Emb1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	12,69 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
345	C	Embrasure-Emb2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	12,5 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
346	C	Embrasure-Emb3	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	12,69 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 11 (Atelier 5)								
365	C	Mur platre + (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Autre	14,87 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
372	I	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
373	I	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
384	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
385	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
388	G	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
389	G	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
392	E	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
393	E	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
394	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
395	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
434	C	Radiateur + (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Autre	Autre	4,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
435	C	Radiateur + (Radiateur)-Ra2	Bas Centre	Autre	Autre	4,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
503	I	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
504	I	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
507	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
508	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
530	C	Cimaise-Cim1	Bas Gauche	Bois	Peinture	8,48 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
531	B	Cimaise-Cim1	Bas Droite	Bois	Peinture	9,6 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
553	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
554	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
555	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
556	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 11 (Atelier 5)								
611	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
612	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
613	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
614	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
615	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
616	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
617	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
618	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
619	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
620	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
621	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
622	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 12 (Sas 1)								
366	B	Mur platre + (Murs)-Mur1	Centre Centre	Autre	Autre	13,22 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
367	C	Mur platre + (Murs)-Mur1	Centre Droite	Autre	Autre	13,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
396	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
397	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
477	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
478	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
479	B	Porte métal peint (Volet)-Po1	Centre Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 12 (Sas 1)								
480	B	Porte métal peint (Volet)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
528	C	Cimaise-Cim1	Haut Droite	Bois	Peinture	8,9 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
529	B	Cimaise-Cim1	Bas Droite	Bois	Peinture	8,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 13 (Atelier 6)								
313	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
314	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
347	C	Embrasure-Emb1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	12,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
348	C	Embrasure-Emb2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	11,83 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
349	C	Embrasure-Emb3	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	12,98 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
363	C	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Autre	14,49 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
364	B	Mur platre + (Murs)-Mur1	Centre Droite	Autre	Autre	15 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
368	G	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
369	G	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
370	H	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
371	H	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
376	F	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
377	F	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
380	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
381	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
390	J	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 13 (Atelier 6)								
391	J	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
398	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
399	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
400	J	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
401	J	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
402	I	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
403	I	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
404	H	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
405	H	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
436	B	Radiateur + (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Autre	3,32 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
437	C	Radiateur + (Radiateur)-Ra1	Haut Droite	Autre	Autre	4,49 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
438	C	Radiateur + (Radiateur)-Ra2	Haut Centre	Autre	Autre	4,71 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
439	C	Radiateur + (Radiateur)-Ra3	Centre Droite	Autre	Autre	5 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
505	J	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
506	J	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
509	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
510	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
511	G	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
512	G	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
513	I	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
514	I	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
515	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
516	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 13 (Atelier 6)								
517	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
518	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
526	C	Cimaise-Cim1	Centre Droite	Bois	Peinture	7,62 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
527	B	Cimaise-Cim1	Centre Centre	Bois	Peinture	9,64 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
549	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
550	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
551	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
552	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
557	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
558	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
559	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
560	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
623	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
624	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
625	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
626	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
627	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
628	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
629	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
630	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
631	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
632	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
633	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+1 - Vol 13 (Atelier 6)

634	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
-----	---	----------------------------------	------------	------	----------	-------------------------	-------------	---------

Nombre total d'unités de Diagnostic : 32

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+1 - Vol 14 (Bureau 1)

311	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
312	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
350	C	Embrasure-Emb1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	12,55 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
359	D	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Droite	Autre	Autre	14,14 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
360	C	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Droite	Autre	Autre	14,46 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
361	B	Mur platre + (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Autre	14,36 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
410	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
411	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
635	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
636	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
637	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
638	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+1 - Vol 15 (Bureau 2)

309	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
310	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 15 (Bureau 2)								
351	C	Embrasure-Emb1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	11,64 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
357	C	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Autre	13,1 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
358	B	Mur platre + (Murs)-Mur1	Centre Droite	Autre	Autre	13,69 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
406	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
407	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
416	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
417	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
441	C	Radiateur + (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Autre	Autre	4,65 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
495	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
496	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
497	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
498	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
537	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
538	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
539	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
540	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
641	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
642	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
643	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
644	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		11						



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 16 (Atelier 7)								
307	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
308	B	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
352	B	Embrasure-Emb1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	12,5 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
353	B	Embrasure-Emb2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	11,67 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
354	B	Embrasure-Emb3	Centre Centre	Plâtre	Peinture	11,45 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
355	B	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Autre	13,28 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
356	C	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Autre	14,17 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
414	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
415	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
418	F	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
419	F	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
424	E	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
425	E	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
426	E	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
427	E	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
442	B	Radiateur + (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Autre	4,91 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
443	C	Radiateur + (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Autre	Autre	4,58 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
491	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
492	F	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
493	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
494	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
524	C	Cimaise-Cim1	Bas Droite	Bois	Peinture	8,25 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
525	B	Cimaise-Cim1	Haut Droite	Bois	Peinture	8,3 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 16 (Atelier 7)								
533	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
534	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
535	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
536	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
565	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
566	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
567	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
568	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
570	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
571	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
572	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
573	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
576	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
577	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
578	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
579	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
581	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
582	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
583	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
584	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		21						



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 17 (Atelier 8)								
305	D	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
306	D	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
321	B	Embrasure-Emb1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	11,95 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
322	B	Embrasure-Emb2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	11,79 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
323	B	Mur platre + (Murs)-Mur1	Centre Centre	Autre	Autre	24,18 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
325	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
326	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
327	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
328	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
329	E	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
330	E	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
334	B	Radiateur + (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Autre	4,54 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
335	B	Radiateur + (Radiateur)-Ra2	Bas Gauche	Autre	Autre	4,8 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
336	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
337	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
338	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
339	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
340	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
341	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
342	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
343	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
420	D	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
421	D	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 17 (Atelier 8)								
422	E	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
423	E	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
430	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
431	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
481	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
482	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
483	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
484	C	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
485	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
486	D	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
487	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
488	E	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
489	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
490	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
523	B	Cimaise-Cim1	Centre Droite	Bois	Peinture	7,79 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
532	B	Cimaise-Cim2	Bas Droite	Bois	Peinture	7,18 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
561	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
562	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
563	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
564	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		22						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 18 (Sas 2)								
324	D	Mur platre + (Murs)-Mur1	Centre Droite	Autre	Autre	24,67 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
331	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
332	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
333	C	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Droite	Autre	Autre	23,56 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
428	B	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
429	B	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
473	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
474	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
475	D	Porte métal peint (Volet)-Po1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
476	D	Porte métal peint (Volet)-Po1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)								
445	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
446	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
447	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
448	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
449	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
450	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
451	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
452	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
453	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)								
454	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
455	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
456	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
457	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
458	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
459	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
460	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
461	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
462	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
463	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
464	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
465	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
466	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
467	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
468	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
469	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
470	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
471	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
472	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
569	D	Plinthe bois peint +-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	6,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
574	C	Plinthe bois peint +-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	6,74 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
575	A	Plinthe bois peint +-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	6,75 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
580	B	Plinthe bois peint +-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	5,41 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)								
585	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
586	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
587	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
588	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
589	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
590	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
591	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
592	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
593	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
594	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
595	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
596	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
597	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
598	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
599	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
600	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
601	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
602	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
603	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
604	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
605	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
606	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
607	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 19 (Sanitaires 1)								
608	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
609	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
610	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 20								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 20 (Dégagement 3)								
646	C	Cimaise-Cim1	Centre Droite	Bois	Peinture	9,54 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
647	A	Cimaise-Cim1	Haut Gauche	Bois	Peinture	8,52 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
648	B	Cimaise-Cim1	Haut Gauche	Bois	Peinture	9,64 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
649	A	Embrasure-Emb1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	11,48 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
651	A	Mur platre + (Murs)-Mur1	Centre Droite	Autre	Autre	14,26 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
652	B	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Droite	Autre	Autre	14,94 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
653	C	Mur platre + (Murs)-Mur1	Haut Centre	Autre	Autre	13,44 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
654	D	Mur platre + (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Autre	13,78 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
660	D	Cimaise-Cim1	Haut Droite	Bois	Peinture	8,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
681	A	Rambardes escalier (Rambardes)-Ramb1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
682	A	Rambardes escalier (Rambardes)-Ramb1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
683	C	Rambardes escalier (Rambardes)-Ramb3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
684	C	Rambardes escalier (Rambardes)-Ramb3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
685	C	Rambardes escalier (Rambardes)-Ramb2	Haut Gauche	Métal	Peinture	3,25 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
720	B	Poutre bois peint (Poutre)-Poutre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	20,82 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
855	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 20 (Dégagement 3)								
856	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 14								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 21 (Combles 1)								
650	A	Embrasure-Emb1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	11,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
665	A	Porte bois peint + (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
666	A	Porte bois peint + (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
667	A	Porte bois peint + (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
668	A	Porte bois peint + (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	2,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
688	A	Radiateur (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
689	A	Radiateur (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
690	C	Radiateur (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
691	C	Radiateur (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
692	C	Radiateur (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
693	C	Radiateur (Radiateur)-Ra2	Haut Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
702	D	Placard bois peint (Dormant)-PI1	Centre Gauche	Bois	Peinture	8,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
703	B	Placard bois peint (Dormant)-PI1	Centre Droite	Bois	Peinture	8,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
708	B	Mur platre + (Murs)-Mur1	Haut Droite	Autre	Autre	13,6 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
709	C	Mur platre + (Murs)-Mur1	Centre Droite	Autre	Autre	14,14 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
710	D	Mur platre + (Murs)-Mur1	Haut Centre	Autre	Autre	13,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
711	A	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Droite	Autre	Autre	14,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
714	D	Poutre bois peint (Poutre)-Poutre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	20,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 21 (Combles 1)								
715	D	Poutre bois peint (Poutre)-Poutre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	20,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
716	D	Poutre bois peint (Poutre)-Poutre3	Haut Droite	Bois	Peinture	20,59 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
724	D	Poteau bois peint - copie (Poutre)-Poteau1	Centre Centre	Bois	Peinture	20,9 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
725	D	Poteau bois peint - copie (Poutre)-Poteau2	Haut Gauche	Bois	Peinture	20,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
726	D	Poteau bois peint - copie (Poutre)-Poteau3	Bas Droite	Bois	Peinture	21,96 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
767	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
768	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
769	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
770	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
771	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
772	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
773	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
774	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
775	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
776	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
777	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
778	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
779	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
780	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
781	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
782	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe4	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
783	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
784	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 21 (Combles 1)								
785	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
786	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
787	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
788	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
789	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
790	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
791	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
792	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
793	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
794	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
795	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
796	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
797	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
798	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
799	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
800	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
801	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
802	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe4	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
803	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
804	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
805	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
806	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
851	B	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 21 (Combles 1)								
852	B	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 27								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 22 (Combles 2)								
661	F	Porte bois peint + (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,96 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
662	F	Porte bois peint + (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,76 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
669	A	Porte bois peint + (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
670	A	Porte bois peint + (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
694	H	Radiateur (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
695	H	Radiateur (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
696	H	Radiateur (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
697	H	Radiateur (Radiateur)-Ra2	Centre Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
698	F	Radiateur (Radiateur)-Ra1	Bas Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
699	F	Radiateur (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
700	G	Placard bois peint (Dormant)-Pl1	Haut Droite	Bois	Peinture	7,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
701	A	Placard bois peint (Dormant)-Pl1	Bas Droite	Bois	Peinture	9,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
704	F	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Centre	Autre	Autre	14,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
705	G	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Droite	Autre	Autre	14,92 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
706	H	Mur platre + (Murs)-Mur1	Centre Centre	Autre	Autre	14,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
707	A	Mur platre + (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Autre	13,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
713	G	Poutre bois peint (Poutre)-Poutre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	20,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
717	G	Poutre bois peint (Poutre)-Poutre2	Bas Centre	Bois	Peinture	21,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 22 (Combles 2)								
718	G	Poutre bois peint (Poutre)-Poutre3	Centre Droite	Bois	Peinture	21,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
721	G	Poteau bois peint - copie (Poutre)-Poteau1	Haut Centre	Bois	Peinture	20,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
722	G	Poteau bois peint - copie (Poutre)-Poteau2	Centre Gauche	Bois	Peinture	20,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
723	G	Poteau bois peint - copie (Poutre)-Poteau3	Bas Gauche	Bois	Peinture	21,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
727	G	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
728	G	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
729	G	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
730	G	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
731	G	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
732	G	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
733	G	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
734	G	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
735	G	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
736	G	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
737	G	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
738	G	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
739	G	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
740	G	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
741	G	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
742	G	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe4	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
743	G	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
744	G	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
745	G	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 22 (Combles 2)								
746	G	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
747	A	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
748	A	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
749	A	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
750	A	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
751	A	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
752	A	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
753	A	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
754	A	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
755	A	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
756	A	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
757	A	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
758	A	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
759	A	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
760	A	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
761	A	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
762	A	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe4	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
763	A	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
764	A	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
765	A	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
766	A	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
853	G	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
854	G	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 26

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 23 (Sanitaires 2)								
671	D	Porte bois peint + (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,59 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
672	D	Porte bois peint + (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,4 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
673	D	Porte bois peint + (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,35 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
674	D	Porte bois peint + (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	2,24 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
675	B	Porte bois peint + (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,49 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
676	B	Porte bois peint + (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,57 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
677	A	Porte bois peint + (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	1,3 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
678	A	Porte bois peint + (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,69 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
679	D	Porte bois peint + (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	1,54 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
680	D	Porte bois peint + (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,74 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
712	D	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Centre	Autre	Autre	14,69 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
807	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	9,22 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
808	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	9,85 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
809	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	8,15 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
810	C	Radiateur (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
811	C	Radiateur (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
812	B	Conduit métal peint (métal)-Co1	Centre Droite	Métal	Peinture	9,77 mg/cm ²	Ecaillage	Inconnu
813	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
814	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
815	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
816	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
817	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 23 (Sanitaires 2)								
818	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
819	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
820	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
821	B	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
822	B	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
823	C	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
824	C	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
825	A	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
826	A	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
827	B	Mur plâtre peint (Murs)-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
828	B	Mur plâtre peint (Murs)-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
829	D	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
830	D	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
831	A	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
832	A	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
833	A	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
834	A	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
835	A	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
836	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
837	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
838	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
839	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
840	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 23 (Sanitaires 2)								
841	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
842	B	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
843	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
844	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
845	D	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
846	D	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
847	D	Embrasure - -Emb1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
848	D	Embrasure - -Emb1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
849	D	Embrasure - -Emb2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
850	D	Embrasure - -Emb2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 25

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 24 (Combles 3)								
655	A	Mur platre + (Murs)-Mur1	Centre Centre	Autre	Autre	13,9 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
656	B	Mur platre + (Murs)-Mur1	Haut Droite	Autre	Autre	13,6 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
657	C	Mur platre + (Murs)-Mur1	Centre Centre	Autre	Autre	13,93 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
658	D	Mur platre + (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Autre	13,69 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
659	D	Mur platre + (Murs)-Mur2	Haut Centre	Autre	Autre	13,25 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
663	A	Porte bois peint + (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	2,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
664	A	Porte bois peint + (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,51 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
686	A	Radiateur (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
687	A	Radiateur (Radiateur)-Ra1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 24 (Combles 3)								
719	C	Poutre bois peint (Poutre)-Poutre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	21,37 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R-1 - Vol 25 (Dégagement 4)								
857	L	Rambardes escalier (Rambardes)-Ramb1	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,76 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
862	B	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
863	B	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
864	L	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
865	L	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
884	I	Mur pierre brut-Mur1	Haut Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
885	B	Mur pierre brut-Mur1	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
886	J	Mur pierre brut-Mur1	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
897	I	Mur pierre brut-Mur2	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
898	H	Mur pierre brut-Mur1	Haut Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
899	G	Mur pierre brut-Mur1	Haut Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
900	G	Mur pierre brut-Mur2	Haut Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
901	D	Mur pierre brut-Mur1	Centre Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
904	I	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
905	I	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
906	I	Plafond plâtre peint-Plafond2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
907	I	Plafond plâtre peint-Plafond2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R-1 - Vol 26 (Machinerie ascenseur)								
866	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
867	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
868	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
869	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
870	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
871	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
872	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
873	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R-1 - Vol 27 (Cave 1)								
887	D	Mur pierre brut-Mur1	Haut Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
888	C	Mur pierre brut-Mur1	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
889	B	Mur pierre brut-Mur1	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
890	A	Mur pierre brut-Mur1	Haut Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
891	F	Mur pierre brut-Mur1	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
892	E	Mur pierre brut-Mur1	Bas Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
902	F	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
903	F	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R-1 - Vol 28 (Cave 2)								
893	C	Mur pierre brut-Mur1	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
894	D	Mur pierre brut-Mur1	Centre Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
895	A	Mur pierre brut-Mur1	Bas Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
896	B	Mur pierre brut-Mur1	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
908	D	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
909	D	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R-1 - Vol 29 (Cave 3)								
910	D	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
911	D	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
912	D	Mur pierre brut-Mur1	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
913	B	Mur pierre brut-Mur1	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
914	A	Mur pierre brut-Mur1	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
915	C	Mur pierre brut-Mur1	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R-1 - Vol 30 (Chaufferie)								
858	B	IPN (IPN)-IPN1	Haut Centre	Métal	Peinture	7,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
859	E	IPN (IPN)-IPN1	Bas Droite	Métal	Peinture	8,52 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
860	B	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R-1 - Vol 30 (Chaufferie)

861	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
874	B	Mur pierre brut-Mur1	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
875	C	Mur pierre brut-Mur1	Bas Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
880	E	Mur pierre brut-Mur1	Bas Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
881	D	Mur pierre brut-Mur1	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
882	A	Mur pierre brut-Mur1	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
883	F	Mur pierre brut-Mur1	Centre Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R-1 - Vol 31 (Info)

876	B	Mur pierre brut-Mur1	Haut Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
877	C	Mur pierre brut-Mur1	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
878	D	Mur pierre brut-Mur1	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
879	A	Mur pierre brut-Mur1	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Rdc - Vol 1 (Atelier 1)

3	E	Mur platre + (Murs)-Mur1	Centre Droite	Autre	Autre	24,18 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4	B	Mur platre + (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Autre	23,69 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5	H	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Droite	Autre	Autre	24,88 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6	A	Mur platre + (Murs)-Mur1	Haut Centre	Autre	Autre	23,31 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 1 (Atelier 1)								
7	F	Mur plâtre + (Murs)-Mur1	Bas Droite	Autre	Autre	24,91 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
31	G	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
32	G	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
33	J	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
34	J	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
35	J	Mur plâtre peint (Murs)-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
36	J	Mur plâtre peint (Murs)-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
37	G	Mur plâtre peint (Murs)-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
38	G	Mur plâtre peint (Murs)-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
47	I	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
48	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
49	I	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
50	I	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
51	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
52	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
53	E	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
54	E	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
55	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
56	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
57	E	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
58	E	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
59	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
60	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 1 (Atelier 1)								
73	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
74	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
75	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
76	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
77	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
78	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
79	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
80	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
81	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
82	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
83	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
84	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
93	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
94	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
95	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
96	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
97	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
98	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
99	G	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
100	G	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
141	C	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
142	C	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
145	I	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 1 (Atelier 1)								
146	I	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
163	E	Mur ciment peint --Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
164	E	Mur ciment peint --Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
202	E	Radiateur (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
203	E	Radiateur (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
206	I	Radiateur (Radiateur)-Ra1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
207	I	Radiateur (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
210	A	Radiateur (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
211	A	Radiateur (Radiateur)-Ra1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
212	A	Radiateur (Radiateur)-Ra2	Centre Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
213	A	Radiateur (Radiateur)-Ra2	Bas Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
222	E	Embrasure - -Emb1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
223	E	Embrasure - -Emb1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
224	E	Embrasure - -Emb2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
225	E	Embrasure - -Emb2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
226	E	Embrasure - -Emb3	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
227	E	Embrasure - -Emb3	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
232	A	Embrasure - -Emb1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
233	A	Embrasure - -Emb1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
234	A	Embrasure - -Emb2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
235	A	Embrasure - -Emb2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
238	A	Embrasure - -Emb3	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
239	A	Embrasure - -Emb3	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 1 (Atelier 1)								
240	A	Embrasure-Emb1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	11,84 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 32								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 2 (Vaguemestres)								
8	A	Mur platre + (Murs)-Mur1	Haut Centre	Autre	Autre	23,29 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9	B	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Centre	Autre	Autre	24,57 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10	C	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Centre	Autre	Autre	24,68 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11	H	Mur platre + (Murs)-Mur1	Haut Centre	Autre	Autre	23,35 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
12	F	Mur platre + (Murs)-Mur1	Haut Droite	Autre	Autre	23,45 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
13	E	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Autre	24,48 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
14	D	Mur platre + (Murs)-Mur1	Centre Droite	Autre	Autre	24,16 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
15	C	Mur platre + (Murs)-Mur2	Bas Gauche	Autre	Autre	24,45 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
85	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
86	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
87	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
88	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
89	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
90	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
91	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
92	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
143	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
144	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 2 (Vaguemestres)								
208	C	Radiateur (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
209	C	Radiateur (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
228	D	Embrasure - -Emb1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
229	D	Embrasure - -Emb1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
230	B	Embrasure - -Emb1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
231	B	Embrasure - -Emb1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 3 (Dégagement 1)								
69	I	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
70	I	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
71	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
72	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
105	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
106	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
107	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
108	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
113	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
114	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
115	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
116	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
117	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 3 (Dégagement 1)								
118	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
119	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
120	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
121	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
122	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
123	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
124	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
133	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
134	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
135	I	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
136	I	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
151	B	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
152	B	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
153	D	Mur plâtre + - copie (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Autre	Autre	5,64 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
154	B	Mur plâtre + - copie (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Autre	Autre	5,9 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
157	I	Mur ciment peint --Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
158	I	Mur ciment peint --Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
161	A	Mur plâtre + - copie (Murs)-Mur1	Centre Droite	Autre	Autre	5,84 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
162	I	Mur ciment +-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	8,96 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
167	G	Mur plâtre + (Murs)-Mur1	Haut Centre	Autre	Autre	23,42 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
168	G	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	18,35 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
169	G	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
170	G	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 3 (Dégagement 1)								
171	G	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	18,52 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
172	G	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
173	G	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
174	I	Mur plâtre + (Murs)-Mur1	Centre Centre	Autre	Autre	23,44 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
175	I	Mur plâtre + (Murs)-Mur2	Centre Gauche	Autre	Autre	24,66 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
178	I	IPN (IPN)-IPN1	Haut Centre	Métal	Peinture	9,22 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
186	I	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	17,15 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
187	I	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	7,33 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
245	K	Embrasement-Emb1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	12,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
254	D	Cimaise-Cim1	Haut Droite	Bois	Peinture	8,59 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
257	B	Cimaise-Cim1	Centre Gauche	Bois	Peinture	9,23 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
264	D	Rambardes escalier (Rambardes)-Ramb1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
265	D	Rambardes escalier (Rambardes)-Ramb1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 23

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 4 (Atelier 2)								
39	I	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
40	I	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
41	H	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
42	H	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
43	I	Mur plâtre peint (Murs)-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
44	I	Mur plâtre peint (Murs)-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 4 (Atelier 2)								
45	J	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
46	J	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
61	G	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
62	G	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
63	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
64	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
65	E	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
66	E	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
67	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
68	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
101	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
102	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
103	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
104	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
109	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
110	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
111	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
112	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
147	I	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
148	I	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
236	F	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
237	F	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
241	G	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 4 (Atelier 2)								
242	G	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
243	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
244	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
246	E	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
247	E	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
248	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
249	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
250	I	Mur platre peint (Murs)-Mur3	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
251	I	Mur platre peint (Murs)-Mur3	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
252	I	Mur platre peint (Murs)-Mur4	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
253	I	Mur platre peint (Murs)-Mur4	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
255	F	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
256	F	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
258	F	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
259	F	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
260	G	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
261	G	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
262	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
263	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 24

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Rdc - Vol 5 (Atelier 3)





Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 5 (Atelier 3)								
16	B	Mur platre + (Murs)-Mur1	Centre Droite	Autre	Autre	24,13 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
25	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
26	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
27	D	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
28	D	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
29	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
30	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
129	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
130	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
131	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
132	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
149	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
150	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
165	C	Mur ciment peint --Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
166	C	Mur ciment peint --Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
183	A	IPN (IPN)-IPN1	Centre Centre	Métal	Peinture	7,17 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
188	C	Fenêtre bois peint - copie (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	5,22 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
189	C	Fenêtre bois peint - copie (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	5,89 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
196	C	Fenêtre bois peint - copie (Volet)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	5,88 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
197	C	Fenêtre bois peint - copie (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	6,14 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
198	C	Radiateur (Radiateur)-Ra1	Bas Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
199	C	Radiateur (Radiateur)-Ra1	Haut Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
214	C	Embrasement-Emb1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	11,13 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Rdc - Vol 5 (Atelier 3)

215	C	Embrasure-Emb2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	11,22 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
216	C	Embrasure-Emb3	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	11,9 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
217	C	Embrasure-Emb4	Bas Droite	Plâtre	Peinture	12,21 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Rdc - Vol 6 (Ancien cachot)

176	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
177	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
184	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
185	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
192	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
193	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
194	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
195	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Rdc - Vol 7 (Réserve 1)

21	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
22	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
23	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
24	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 7 (Réserve 1)								
137	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
138	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
139	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
140	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
155	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
156	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
179	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
180	C	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
181	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
182	B	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
190	B	Radiateur (Radiateur)-Ra1	Centre Droite	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
191	B	Radiateur (Radiateur)-Ra1	Centre Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
204	B	Fenêtre bois peint - copie (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	5,71 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
205	B	Fenêtre bois peint - copie (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	5,16 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
218	B	Embrasure-Emb1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	11,34 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
219	B	Embrasure-Emb2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	11,83 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 8 (Atelier 4)								
17	B	Mur platre + (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Autre	Autre	24,44 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
18	C	Mur platre + (Murs)-Mur1	Haut Droite	Autre	Autre	23,5 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
19	A	Mur platre + (Murs)-Mur1	Haut Centre	Autre	Autre	23,44 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 8 (Atelier 4)								
20	D	Mur platre + (Murs)-Mur1	Haut Centre	Autre	Autre	23,38 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
125	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
126	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
127	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
128	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
159	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
160	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
200	B	Fenêtre bois peint - copie (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	6,62 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
201	B	Fenêtre bois peint - copie (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	6,41 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
220	B	Embrasure-Emb1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	11,25 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
221	B	Embrasure-Emb2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	12,33 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		9						

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : <http://www.logement.gouv.fr>
- OPPBTP : <http://www.preventionbtp.fr>
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : <http://www.anah.fr/> (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : <http://www.inrs.fr/>

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusqu'en 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présentent pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement




Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : <http://www.sante-sports.gouv.fr>

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER403177

Légende



Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation


démolition-Les Glycines

Date intervention

27/03/2023

Technicien intervenant

MAROUF MOHAMED


RDC - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 002ER403177
				Légende
				Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	démolition-Les Glycines	27/03/2023	MAROUF MOHAMED

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER403177

Légende

Volume et élément contenant du plomb



Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Glycines

Date intervention

27/03/2023

Technicien intervenant

MAROUF MOHAMED

GARAGE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER403177

Légende



Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Glycines

Date intervention

27/03/2023

Technicien intervenant

MAROUF MOHAMED

GARAGE - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER403177

Légende

	Volume et élément contenant du plomb



Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Glycines

Date intervention

27/03/2023


Technicien intervenant

MAROUF MOHAMED

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER403177

Légende



Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation


démolition-Les Glycines

Date intervention

27/03/2023

Technicien intervenant

MAROUF MOHAMED


R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 002ER403177
				Légende
				Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	démolition-Les Glycines	27/03/2023	MAROUF MOHAMED

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER403177

Légende

Volume et élément contenant du plomb



Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Glycines

Date intervention

27/03/2023


Technicien intervenant

MAROUF MOHAMED

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER403177

Légende



Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation


démolition-Les Glycines

Date intervention

27/03/2023

Technicien intervenant

MAROUF MOHAMED


R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 002ER403177
				Légende
				Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	démolition-Les Glycines	27/03/2023	MAROUF MOHAMED

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER403177

Légende

Volume et élément contenant du plomb





Adresse du bien
220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation
démolition-Les Glycines

Date intervention
27/03/2023

Technicien intervenant
MAROUF MOHAMED

R-1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002ER403177
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	démolition-Les Glycines	27/03/2023	MAROUF MOHAMED

R-1 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 002ER403177
				Légende
				Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	220 RUE FRANÇOIS MANSART 78370 PLAISIR	démolition-Les Glycines	27/03/2023	MAROUF MOHAMED


R-1 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER403177

Légende



Volume et élément contenant du plomb



Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Glycines

Date intervention

27/03/2023

Technicien intervenant

MAROUF MOHAMED

EXTERIEUR - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER403177

Légende



Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSART
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Glycine

Date intervention

27/03/2021

Techniciens intervenant

MAROUF MOHAMED

EXTERIEUR - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER403177

Légende

Volume et élément contenant du plomb



Adresse du bien

220 RUE FRANÇOIS MANSAR
78370 PLAISIR

Désignation

démolition-Les Glycine

Date interventio

27/03/202

Techniciens intervenant

MAROUF MOHAMED

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 00



ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° 76208471-30015 couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mûrle
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de côtes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure d'opérateur (ASE)
- Réalisation d'inspection dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements localisés dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 21962782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leut
Board of Management: Dr. Edgar Puts (Chairman),
Dr. Malte Hentrich, Dr. Dirk Hering, David Noll,
Dr. Barbara Kilmarszewski-Sietzner, Dr. Thomas Kuhlert,
Dr. Stefan Pasternak, Dr. Ralf Steiner

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 00



- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique et énergétique des bâtiments et procédés.
- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour les traitements des sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	7 500 000 EUR	par sinistre
Tous Dommages Conflonds (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)		
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confisqués	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Tous Dommages Conflonds (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)		
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le mardi 2 décembre 2025 - RE/CT



HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 21962782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leut
Board of Management: Dr. Edgar Puts (Chairman),
Dr. Malte Hentrich, Dr. Dirk Hering, David Noll,
Dr. Barbara Kilmarszewski-Sietzner, Dr. Thomas Kuhlert,
Dr. Stefan Pasternak, Dr. Ralf Steiner

Attestation AC 2025



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscritrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

Signature



AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64 Rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
SAS au capital 100 000 € - SIRET 44135591400298 - TVA Intracommunautaire FR03441355914 - N° de TVA 206 441355914

01 44 05 56 00
01 44 05 56 00

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI5239



Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier

N° CPDI5239 Version 008

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d1.Cert, atteste que :

Monsieur MAROUF Mohamed

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI Or (cycle de 7 ans), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 10/03/2021 - Date d'expiration : 09/03/2028
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 10/03/2021 - Date d'expiration : 09/03/2028
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 04/09/2023 - Date d'expiration : 03/09/2030
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 21/02/2020 - Date d'expiration : 21/02/2027
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 15/12/2022 - Date d'expiration : 14/12/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/di/cert/certified>

Valable à partir du 01/07/2024.

Signature



Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DIFR 11 rev19

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI5239

**Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier**

N° CPDI5239 Version 008



Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MAROUF Mohamed

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1)
Date d'effet : 10/03/2021 - Date d'expiration : 09/03/2028	
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1)
Date d'effet : 10/03/2021 - Date d'expiration : 09/03/2028	
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2)
Date d'effet : 04/09/2023 - Date d'expiration : 03/09/2030	
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (3)
Date d'effet : 22/10/2020 - Date d'expiration : 21/10/2027	
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1)
Date d'effet : 15/12/2022 - Date d'expiration : 14/12/2029	

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies>

Valable à partir du 01/07/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 24 décembre 2021 relatif aux critères de certification des personnes de diagnostic technique et des agents sous-traitants et d'accréditation des organismes de certification.
(2) Arrêté du 23 juillet 2022 relatif aux critères de certification des personnes de diagnostic technique et des agents sous-traitants et d'accréditation des organismes de certification.
(3) Arrêté du 24 décembre 2021 relatif aux critères de certification des personnes de diagnostic technique et des agents sous-traitants et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DIFR 11 rev19