

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX DE DEMOLITION

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants

Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb

Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb



Numéro de rapport	161735 ESID-8301375300 0060 - OS 465 BDC 360 P
Propriétaire	ESID
Donneur d'ordre	ESID
Adresse de l'immeuble	Centre Malbousquet Arsenal Ouest 83800 TOULON
Bâtiment ou installation	Le Colosse 8301375300 0060
Date de la commande	04/12/2024
La ou le(s) date(s) de la visite	18/12/2024
Date d'édition du rapport de repérage	20/12/2024
Nombre total de pages du rapport, annexes comprises	115
Liste des documents transmis par le donneur d'ordre	Néant

Signataire du rapport

Signature et Cachet de l'entreprise	Opérateur de repérage :
 Wegroup Siège social 30 avenue du château de Jouques Les espaces de la sainte Baume Bt A8 13420 Gémenos	MONLEAU Julien Wegroup - Agence Six Fours Les Plages Le 20/12/2024

Observations

Absence de revêtement contenant du Plomb.

Des valeurs supérieures à zéro ont été relevées, toutes les mesures sont à prendre en compte lors de la réalisation de travaux, le donneur d'ordre reste décisionnaire des mesures de protection à mettre en place.

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
OBSERVATIONS.....	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	3
OBJET DE LA MISSION :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	3
IDENTIFICATION DU BATIMENT OU DU LOCAL CONCERNE :	3
LISTE DES DOCUMENTS REMIS :	3
PROGRAMME DE TRAVAUX	3
ELEMENT DE LA MISSION DE REPERAGE	4
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	4
L'APPAREIL PORTABLE A FLUORESCENCE X	9
VERIFICATION DE LA JUSTESSE DE L'APPAREIL (MESURE SUR ETALONS)	10
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE EN CAS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE	10
RESULTATS DU REPERAGE ET COMMENTAIRES	10
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS.....	104
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	111

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

L'objectif du repérage plomb avant travaux est de permettre l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits contenant du plomb susceptibles d'être impactés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme du donneur d'ordre.

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent rapport, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

Références de l'ordre de mission : 161735 ESID-830137530O 0060 - OS 465 BDC 360

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	ESID
Demeurant :	USID BP 71 83800 TOULON CEDEX 9
Représenté par :	Madame KHEMIRI Nibrasse
Donneur d'ordre du repérage :	ESID
Coordonnées du donneur d'ordre :	USID BP 71 83800 TOULON CEDEX 9
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur MONLEAU Julien
Nom et adresse de l'entreprise :	Wegroup - Agence Six Fours Les Plages Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bât. A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
N° de Siret :	44363867100067
RCP-compagnie-n° de police :	AXA FRANCE IARD - 7518072604

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	Centre Malbousquet
Adresse complète :	Arsenal Ouest 83800 TOULON
Référence Cadastre :	830137530O 0060

1.4 Identification du bâtiment ou du local concerné :

Date du PC et/ou date de construction :	Permis de Construire :	Construction :
Fonction principale du bâtiment :	Le Colosse 830137530O 0060	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

1.5 Liste des documents remis :

Programme de travaux	Statut : remis
----------------------	----------------

Titre
Programme de travaux

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

--

3 Elément de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Local	Etage	Visité	Justification de non visite
Abords de la construction	Extérieur	OUI	
Combles	Combles	NON	Porte fermée et absence des clés correspondantes
Façades	RDC	OUI	
Hall d'entrée Ouest	RDC	OUI	
SS col n°2	RDC	OUI	
004a	RDC	OUI	
004b	RDC	OUI	
Gaines technique n°1	RDC	OUI	
Gaines technique n°2	RDC	OUI	
002a	RDC	OUI	
002b	RDC	OUI	
001a	RDC	OUI	
001b	RDC	OUI	
Gaines technique n°3	RDC	OUI	
Gaines technique n°4	RDC	OUI	
003	RDC	OUI	
008	RDC	OUI	
Gaines technique n°5	RDC	OUI	
005b	RDC	OUI	
005a	RDC	OUI	
Gaines technique n°6	RDC	OUI	
009b	RDC	OUI	
009a	RDC	OUI	
010a	RDC	OUI	
010b	RDC	OUI	
Gaines technique n°7	RDC	OUI	
007a	RDC	OUI	
007b	RDC	OUI	
006a	RDC	OUI	
006b	RDC	OUI	
Hall d'entrée Est	RDC	OUI	
SS col n°1	RDC	OUI	
Sanitaires n°5	RDC	NON	Porte fermée et absence des clés correspondantes
011	RDC	OUI	
Gaines technique n°8	RDC	OUI	
Gaines technique n°9	RDC	OUI	
013b	RDC	OUI	
013a	RDC	OUI	
Gaines technique n°10	RDC	OUI	
014a	RDC	OUI	
014b	RDC	OUI	
Gaines technique n°11	RDC	OUI	
Gaines technique n°12	RDC	OUI	
012a	RDC	OUI	
012b	RDC	OUI	
Escalier Est n°1	RDC au 1er	OUI	
Gaines technique n°13	RDC au 1er	OUI	

Gaines technique n°14	RDC au 1er	OUI	
104a	1er	OUI	
104b	1er	OUI	
Gaines technique n°15	1er	OUI	
Gaines technique n°16	1er	OUI	
102a	1er	OUI	
102b	1er	OUI	
101b	1er	OUI	
101a	1er	OUI	
Gaines technique n°17	1er	OUI	
Gaines technique n°18	1er	OUI	
103	1er	OUI	
108	1er	OUI	
Gaines technique n°19	1er	OUI	
105b	1er	OUI	
105a	1er	OUI	
107b	1er	OUI	
107a	1er	OUI	
Gaines technique n°20	1er	OUI	
Gaines technique n°21	1er	OUI	
113b	1er	OUI	
113a	1er	OUI	
111a	1er	OUI	
111b	1er	OUI	
Gaines technique n°22	1er	OUI	
110a	1er	OUI	
110b	1er	OUI	
109a	1er	OUI	
109b	1er	OUI	
Gaines technique n°23	1er	OUI	
escalier Ouest n°1	RDC au 1er	OUI	
Gaines technique n°24	RDC au 1er	OUI	
Gaines technique n°25	RDC au 1er	OUI	
Sanitaires n°1	1er	NON	Porte fermée et absence des clés correspondantes
115	1er	OUI	
Gaines technique n°26	1er	OUI	
Gaines technique n°27	1er	OUI	
117b	1er	OUI	
117a	1er	OUI	
116a	1er	OUI	
116b	1er	OUI	
Gaines technique n°28	1er	OUI	
Gaines technique n°29	1er	OUI	
114	1er	OUI	
112a/b	1er	OUI	
escalier Ouest n°2	+1 au +2	OUI	
Gaines technique n°30	+1 au +2	OUI	
Gaines technique n°31	+1 au +2	OUI	
204a	2ème	OUI	

204b	2ème	OUI	
Gaines technique n°32	2ème	OUI	
Gaines technique n°33	2ème	OUI	
202a	2ème	OUI	
202b	2ème	OUI	
201a	2ème	OUI	
201b	2ème	OUI	
Gaines technique n°34	2ème	OUI	
Gaines technique n°35	2ème	OUI	
203	2ème	OUI	
208	2ème	OUI	
Gaines technique n°36	2ème	OUI	
205b	2ème	OUI	
205a	2ème	OUI	
207b	2ème	OUI	
207a	2ème	OUI	
Gaines technique n°37	2ème	OUI	
Gaines technique n°38	2ème	OUI	
213b	2ème	OUI	
213a	2ème	OUI	
211a	2ème	OUI	
211b	2ème	OUI	
Gaines technique n°39	2ème	OUI	
210a	2ème	OUI	
210b	2ème	OUI	
209a	2ème	OUI	
209b	2ème	OUI	
Gaines technique n°40	2ème	OUI	
Escalier Est n°2	+1 au +2	OUI	
Gaines technique n°41	+1 au +2	OUI	
Gaines technique n°42	+1 au +2	OUI	
Sanitaires n°2	2ème	NON	Porte fermée et absence des clés correspondantes
215	2ème	OUI	
Gaines technique n°43	2ème	OUI	
Gaines technique n°44	2ème	OUI	
217b	2ème	OUI	
217a	2ème	OUI	
216a	2ème	OUI	
216b	2ème	OUI	
Gaines technique n°45	2ème	OUI	
Gaines technique n°46	2ème	OUI	
214a	2ème	OUI	
214b	2ème	OUI	
Escalier Ouest n°1	+2 au +3	OUI	
Gaines technique n°47	+2 au +3	OUI	
Gaines technique n°48	+2 au +3	OUI	
Sanitaires n°3	3ème	NON	Porte fermée et absence des clés correspondantes
315	3ème	OUI	

Gaines technique n°49	3ème	OUI	
Gaines technique n°50	3ème	OUI	
317a	3ème	OUI	
317b	3ème	OUI	
316a	3ème	OUI	
316b	3ème	OUI	
Gaines technique n°51	3ème	OUI	
Gaines technique n°52	3ème	OUI	
314a	3ème	OUI	
314b	3ème	OUI	
Gaines technique n°53	3ème	OUI	
311a	3ème	OUI	
311b	3ème	OUI	
Gaines technique n°54	3ème	OUI	
310a	3ème	OUI	
310b	3ème	OUI	
309a	3ème	OUI	
309b	3ème	OUI	
Gaines technique n°55	3ème	OUI	
Gaines technique n°56	3ème	OUI	
305b	3ème	OUI	
305a	3ème	OUI	
307b	3ème	OUI	
307a	3ème	OUI	
Gaines technique n°57	3ème	OUI	
Gaines technique n°58	3ème	OUI	
313b	3ème	OUI	
313a	3ème	OUI	
Escalier Est n°3	+2 au +3	OUI	
Gaines technique n°59	+2 au +3	OUI	
Gaines technique n°60	+2 au +3	OUI	
304a	3ème	OUI	
304b	3ème	OUI	
Gaines technique n°61	3ème	OUI	
Gaines technique n°62	3ème	OUI	
302a	3ème	OUI	
302b	3ème	OUI	
301b	3ème	OUI	
301a	3ème	OUI	
Gaines technique n°63	3ème	OUI	
Gaines technique n°64	3ème	OUI	
303	3ème	OUI	
308	3ème	OUI	
Escalier Ouest n°2	+3 au +4	OUI	
Gaines technique n°65	+3 au +4	OUI	
Gaines technique n°66	+3 au +4	OUI	
404a	4ème	OUI	
404b	4ème	OUI	
Gaines technique n°67	4ème	OUI	
Gaines technique n°68	4ème	OUI	

402a	4ème	OUI	
402b	4ème	OUI	
401b	4ème	OUI	
401a	4ème	OUI	
Gaines technique n°69	4ème	OUI	
Gaines technique n°70	4ème	OUI	
403	4ème	OUI	
408	4ème	OUI	
Gaines technique n°71	4ème	OUI	
405b	4ème	OUI	
405a	4ème	OUI	
407b	4ème	OUI	
407a	4ème	OUI	
Gaines technique n°72	4ème	OUI	
Gaines technique n°73	4ème	OUI	
413a	4ème	OUI	
413b	4ème	OUI	
411a	4ème	OUI	
411b	4ème	OUI	
Gaines technique n°74	4ème	OUI	
410a	4ème	OUI	
410b	4ème	OUI	
409a	4ème	OUI	
409b	4ème	OUI	
Gaines technique n°75	4ème	OUI	
Escalier Est n°4	+3 au +4	OUI	
Gaines technique n°76	+3 au +4	OUI	
Gaines technique n°77	+3 au +4	OUI	
Sanitaires n°4	4ème	NON	Porte fermée et absence des clés correspondantes
415	4ème	OUI	
Gaines technique n°78	4ème	OUI	
Gaines technique n°79	4ème	OUI	
417b	4ème	OUI	
417a	4ème	OUI	
416a	4ème	OUI	
416b	4ème	OUI	
Gaines technique n°80	4ème	OUI	
Gaines technique n°81	4ème	OUI	
414a	4ème	OUI	
414b	4ème	OUI	

3.2 L'appareil portable à fluorescence X	
Marque :	Niton
Modèle :	NITON XLp300
Numéro de série :	18399
Date de changement de source :	20/10/2020
Nature du radionucléide :	Cd-109
Activité de la source :	903 Mbq

Fabricant de l'étalon :	IPL
Concentration de l'étalon :	1,04
Incertitude de l'étalon :	0,06
N° NIST de l'étalon :	2573

3.3 Vérification de la justesse de l'appareil (mesure sur étalons)				
N° de mesure	Teneur (mg/cm²)	Marge	Date	Observation
1	1,04	0,02	18/12/2024	Etalonnage de Début
76	1,02	0,02	18/12/2024	Etalonnage de Fin

3.4 Identification du laboratoire en cas d'analyse physico-chimique	
Nom :	Agence ITGA Rennes Bât K
Adresse :	Parc d'affaires - Bât. K Espace Performance 35768 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX
Numéro d'accréditation :	1-5970

4 Résultats du repérage et commentaires	
Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du repérage divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous. La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante : - la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre. - la zone «plafond» est indiquée en clair. Une unité de repérage définit soit : - un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ; - un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb) NOTE : Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.	

Façades (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	A,C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	A,C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	A,C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	A,C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	A,C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	A,C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	A,C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
79	Toutes	murs	Enduit	Peinture	MG	0,01	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
78	zones				MD	0,02	
77					C	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		12					
Commentaire sur le local		Néant					

Hall d'entrée Ouest (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
3	A	Porte Dormant extérieur	Bois	Vernis	MD	0,03	
2					C	0,01	
	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
5	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis	MD	0,03	
4					C	0,01	
7	C	Escalier Ensemble des balustres	Métal	Peinture	C	0,01	
8					MD	0,01	
	C	Escalier Ensemble des contre-marches		Carrelage			Exclus du repérage
	C	Escalier Ensemble des marches		Carrelage			Exclus du repérage
	C	Escalier Limon	Enduit	Peinture			
9	C	Escalier Main-courante	Métal	Peinture	C	0,04	
10					MD	0,02	
	C	Escalier Nez de marche		Carrelage			Exclus du repérage
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
6	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	C	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		12					
Commentaire sur le local		Néant					

SS col n°2 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

004a (RDC)							
------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
14	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	MD	0,03	
13					C	0,04	
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
16	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis	MD	0,05	
15					C	0,02	
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
12	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	MD	0,01	
11					C	0,01	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage			14				
Commentaire sur le local			Néant				

004b (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage			14				
Commentaire sur le local			Néant				

Gaines technique n°1 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°2 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

002a (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

002b (RDC)							
------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

001a (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
17	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture	C	0,02	
18					MD	0,01	
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
19	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	C	0,04	
20					MD	0,01	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

001b (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage			14				
Commentaire sur le local			Néant				

Gaines technique n°3 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage			2				
Commentaire sur le local			Néant				

Gaines technique n°4 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage			2				
Commentaire sur le local			Néant				

003 (RDC)							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

008 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°5 (RDC)							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

005b (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
21	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0,03	
22					MD	0,02	
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
23	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	C	0,03	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

005a (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°6 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

009b (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

009a (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage			14				
Commentaire sur le local			Néant				

010a (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage			14				
Commentaire sur le local			Néant				

010b (RDC)							
------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°7 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

007a (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

007b (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

006a (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

006b (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Hall d'entrée Est (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Escalier Ensemble des balustres	Métal	Peinture			
	C	Escalier Ensemble des contre-marches		Carrelage			Exclus du repérage
	C	Escalier Ensemble des marches		Carrelage			Exclus du repérage
	C	Escalier Limon	Enduit	Peinture			
	C	Escalier Main-courante	Métal	Peinture			
	C	Escalier Nez de marche		Carrelage			Exclus du repérage
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			

Nombre total d'unités de repérage	12
Commentaire sur le local	Néant

SS col n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			

Nombre total d'unités de repérage	2
Commentaire sur le local	Néant

011 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage

Nombre total d'unités de repérage	14
Commentaire sur le local	Néant

Gaines technique n°8 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut

Nombre total d'unités de repérage	2
Commentaire sur le local	Néant

Gaines technique n°9 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut

Nombre total d'unités de repérage	2
Commentaire sur le local	Néant

013b (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

013a (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°10 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

014a (RDC)							
------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

014b (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°11 (RDC)							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°12 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

012a (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
24	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0,03	
25					MD	0,01	
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
26	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis	C	0,01	
27					MD	0,02	
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
28	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	C	0,03	
29					MD	0,03	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

012b (RDC)							
------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Escalier Est n°1 (RDC au 1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
74	D	Rambarde	Métal	Peinture	C	0,01	
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
Nombre total d'unités de repérage		3					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°13 (RDC au 1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°14 (RDC au 1er)							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

escalier Ouest n°1 (RDC au 1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
75	D	Rambarde	Métal	Peinture	C	0,01	
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
Nombre total d'unités de repérage		3					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°24 (RDC au 1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°25 (RDC au 1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

104a (1er)							
------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
33	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	MD	0,01	
32					C	0,03	
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
35	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis	MD	0,01	
34					C	0,05	
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
31	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	MD	0,02	
30					C	0,07	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage			14				
Commentaire sur le local			Néant				

104b (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage			14				
Commentaire sur le local			Néant				

Gaines technique n°15 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°16 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

102a (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

102b (1er)							
------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

101b (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

101a (1er)							
------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°17 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°18 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

103 (1er)							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

108 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°19 (1er)							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

105b (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
36	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0,04	
37					MD	0,01	
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
38	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	C	0,01	
39					MD	0,01	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

105a (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

107b (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

107a (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°20 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°21 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

113b (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

113a (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

111a (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

111b (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°22 (1er)							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

110a (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

110b (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

109a (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

109b (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
40	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
41					MD	0,03	
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
42	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis	C	0,03	
43					MD	0,04	
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
44	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	C	0,01	
45					MD	0,01	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage

Nombre total d'unités de repérage

14

Commentaire sur le local

Néant

Gaines technique n°23 (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut

Nombre total d'unités de repérage

2

Commentaire sur le local

Néant

115 (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°26 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°27 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

117b (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

117a (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

116a (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

116b (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°28 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°29 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

114 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

112a/b (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

escalier Ouest n°2 (+1 au +2)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
49	D	Rambarde	Métal	Peinture	C	0,02	
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
Nombre total d'unités de repérage		3					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°30 (+1 au +2)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°31 (+1 au +2)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

Escalier Est n°2 (+1 au +2)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
48	D	Rambarde	Métal	Peinture	C	0,01	
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
Nombre total d'unités de repérage		3					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°41 (+1 au +2)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°42 (+1 au +2)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

204a (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

204b (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
46	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0,01	
47					MD	0,01	
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°32 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°33 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

202a (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

202b (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

201a (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

201b (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°34 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°35 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

203 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

208 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°36 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

205b (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

205a (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

207b (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

207a (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°37 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°38 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

213b (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

213a (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

211a (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

211b (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°39 (2ème)							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

210a (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
50	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0,03	
51					MD	0,03	
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

210b (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

209a (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

209b (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°40 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

215 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage

Nombre total d'unités de repérage	14
Commentaire sur le local	Néant

Gaines technique n°43 (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut

Nombre total d'unités de repérage	2
Commentaire sur le local	Néant

Gaines technique n°44 (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut

Nombre total d'unités de repérage	2
Commentaire sur le local	Néant

217b (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

217a (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

216a (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

216b (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
52	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0,01	
53					MD	0,06	
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°45 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°46 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

214a (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

214b (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Escalier Ouest n°1 (+2 au +3)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
55	D	Rambarde	Métal	Peinture	C	0,02	
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
Nombre total d'unités de repérage		3					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°47 (+2 au +3)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°48 (+2 au +3)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

Escalier Est n°3 (+2 au +3)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
54	D	Rambarde	Métal	Peinture	C	0,01	
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
Nombre total d'unités de repérage		3					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°59 (+2 au +3)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°60 (+2 au +3)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

315 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°49 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°50 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

317a (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

317b (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

316a (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
56	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
57					MD	0,07	
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
58	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	C	0,02	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

316b (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°51 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut

Nombre total d'unités de repérage	2
Commentaire sur le local	Néant

Gaines technique n°52 (3ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut

Nombre total d'unités de repérage	2
Commentaire sur le local	Néant

314a (3ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage

Nombre total d'unités de repérage	14
Commentaire sur le local	Néant

314b (3ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°53 (3ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

311a (3ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

311b (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°54 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

310a (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage			14				
Commentaire sur le local			Néant				

310b (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage			14				
Commentaire sur le local			Néant				

309a (3ème)							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

309b (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°55 (3ème)							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°56 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

305b (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

305a (3ème)							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

307b (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

307a (3ème)							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage

Nombre total d'unités de repérage	14
Commentaire sur le local	Néant

Gaines technique n°57 (3ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut

Nombre total d'unités de repérage	2
Commentaire sur le local	Néant

Gaines technique n°58 (3ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut

Nombre total d'unités de repérage	2
Commentaire sur le local	Néant

313b (3ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

313a (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
59	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0,03	
60					MD	0,05	
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

304a (3ème)							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

304b (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°61 (3ème)							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°62 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

302a (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

302b (3ème)							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
61	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0,01	
62					MD	0,03	
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
63	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	C	0,01	
64					MD	0,03	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage			14				
Commentaire sur le local			Néant				

301b (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage			14				
Commentaire sur le local			Néant				

301a (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°63 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°64 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

303 (3ème)							
------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

308 (3ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Faux-plafond	Dalles minérales				Exclus du repérage
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Escalier Ouest n°2 (+3 au +4)							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
66	D	Rambarde	Métal	Peinture	MD	0,04	
65					C	0,01	
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
Nombre total d'unités de repérage		3					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°65 (+3 au +4)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°66 (+3 au +4)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

Escalier Est n°4 (+3 au +4)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
67	D	Rambarde	Métal	Peinture	C	0,02	
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	murs	Enduit	Peinture			
Nombre total d'unités de repérage		3					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°76 (+3 au +4)							
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°77 (+3 au +4)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

404a (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

404b (4ème)							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage

Nombre total d'unités de repérage	14
Commentaire sur le local	Néant

Gaines technique n°67 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut

Nombre total d'unités de repérage	2
Commentaire sur le local	Néant

Gaines technique n°68 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut

Nombre total d'unités de repérage	2
Commentaire sur le local	Néant

402a (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

402b (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

401b (4ème)							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
68	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0,05	
69					MD	0,02	
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage

Nombre total d'unités de repérage

14

Commentaire sur le local

Néant

401a (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage

Nombre total d'unités de repérage

14

Commentaire sur le local

Néant

Gaines technique n°69 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°70 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

403 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

408 (4ème)							
------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°71 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

405b (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

405a (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

407b (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

407a (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°72 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut

Nombre total d'unités de repérage	2
Commentaire sur le local	Néant

Gaines technique n°73 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut

Nombre total d'unités de repérage	2
Commentaire sur le local	Néant

413a (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage

Nombre total d'unités de repérage	14
Commentaire sur le local	Néant

413b (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

411a (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

411b (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°74 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

410a (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

410b (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
70	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0,01	
71					MD	0,03	
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

409a (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

409b (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°75 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

415 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage

Nombre total d'unités de repérage	14
Commentaire sur le local	Néant

Gaines technique n°78 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut

Nombre total d'unités de repérage	2
Commentaire sur le local	Néant

Gaines technique n°79 (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut

Nombre total d'unités de repérage	2
Commentaire sur le local	Néant

417b (4ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

417a (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

416a (4ème)							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

416b (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°80 (4ème)							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

Gaines technique n°81 (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Plafond	Plafond	Béton				
	Toutes zones	Murs	Briques				Substrat brut
Nombre total d'unités de repérage		2					
Commentaire sur le local		Néant					

414a (4ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
72	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	0,05	
73					MD	0,02	
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

414b (4ème)							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Porte Dormant extérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture			
	A	Porte Ouvrant extérieur	Bois	Vernis			
	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis			
	C	Fenêtre Barreaudage	Métal	Peinture			
	C	Fenêtre Dormant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Dormant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Embrasure de fenêtre	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC				Exclus du repérage
	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture			
	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture			
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Exclus du repérage
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

LEGENDE			
Localisation de la mesure	HG : en Haut à Gauche MG : au Milieu à Gauche BG : en Bas à Gauche	HC : en Haut au Centre C : au Centre BC : en Bas au Centre	HD : en Haut à Droite MD : au Milieu à Droite BD : en Bas à Droite

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Centre Malbousquet Arsenal Ouest 83800 TOULON
N° dossier :	161735 ESID-830137530O 0060 - OS 465 BDC 360			
N° planche :	1/5	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :		Cabinet de diagnostics		Bâtiment – Niveau : Colosse RDC

The floor plan illustrates the layout of the Colosse RDC building. It features a central corridor system with multiple rooms. The rooms are labeled as follows:

- CHAMBRE DE 6 (Bedrooms)
- CH. DE 2 (Bathrooms)
- SANITAIRES (Toilets)
- LOCAL (Storage)
- SOUS-STATION CHAUFFAGE (Heating Substation)
- HALL (Hallways)
- PORCHE (Porch)
- ISSUE SECOURS (Emergency Exits)

The building has a total length of 62.00 meters. The entrances are marked as 'ENTREE OUEST' and 'ENTREE EST'.

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Centre Malbousquet Arsenal Ouest 83800 TOULON	Bâtiment – Niveau : Colosse 1er
N° dossier :	161735 ESID-830137530O 0060 - OS 465 BDC 360				
N° planche :	2/5	Version :	0		
Origine du plan :		Cabinet de diagnostics			

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Centre Malbousquet Arsenal Ouest 83800 TOULON
N° dossier :	161735 ESID-8301375300 0060 - OS 465 BDC 360			
N° planche :	3/5	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :		Cabinet de diagnostics	Bâtiment – Niveau :	Colosse 2ème




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Centre Malbousquet Arsenal Ouest 83800 TOULON
N° dossier :	161735 ESID-830137530O 0060 - OS 465 BDC 360			
N° planche :	4/5	Version :	0	
Type :	Croquis			
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : Colosse 3ème





PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Centre Malbousquet Arsenal Ouest 83800 TOULON
N° dossier :		161735 ESID-830137530O 0060 - OS 465 BDC 360			
N° planche :	5/5	Version :	0		
Origine du plan :		Cabinet de diagnostics		Bâtiment – Niveau :	Colosse 4ème



ANNEXE : ATTESTATION DU FABRICANT DE L'APPAREIL



Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

Traduction du document ThermoFisher Scientific du 1er mars 2011 signé par Dr. Björn Klaue

Usage maximal des sources Cd-109 dans les analyseurs de fluorescence X portables Niton

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Thermo Scientific Niton pourvus d'une source isotopique Cd-109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est déterminée par l'activité résiduelle minimale pour une durée d'analyse utile avec des ratios signal/bruit statistiquement acceptables, soit 75 MBq.

- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 370 MBq cette valeur limite est atteinte après 36 mois.
- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 1480 MBq cette valeur limite est atteinte après 64 mois.

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroît même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 75 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Ces durées d'utilisation maximales de 36 (source 370 MBq) et 64 mois (source 1480 MBq) avant un inévitable remplacement de la source sont simplement basées sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Si l'on considère une analyse réalisée avec un analyseur Niton sur un échantillon contenant 1 mg/cm² de plomb nous statuons que :

Pendant cette durée l'appareil garantit que 95 % des résultats de mesures réalisées sur un échantillon standardisé de concentration voisine de 1 mg/cm², sont comprises dans un intervalle : [valeur cible - 0,1 mg/cm² ; valeur cible + 0,1 mg/cm²].

Au-delà des durées limites mentionnées précédemment (soit 36 ou 64 mois selon l'activité initiale de la source) nous ne pouvons garantir que l'analyse définie ci-dessus puisse être réalisée avec une erreur inférieure à ±0,1 mg/cm² dans un intervalle de confiance de 95% (2σ).

Nom de la société : ARI WEGROUP (13)

Modèle de l'analyseur : XLP
Numéro de série analyseur : 18399
Numéro de série de la source : RTV-0908-23
Activité de la source (Mbq) : 903
Date d'origine de la source : 20/10/2020
Date de fin de validité de la source : 09/05/2025



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D - CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : https://www.physitek.fr



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.



Thermo Fisher
SCIENTIFIC

Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

The world leader
in serving science

Niton Europe GmbH - Joseph-Dollinger-Bogen 9 - 80807 München - Germany

01.03.2011

Maximum Usage Time for Cd-109 Sources in Thermo Scientific Niton XRF Analyzers

To Whom It May Concern

With regard to the instrument performance of Cd-109 isotope source based handheld Thermo Scientific Niton XRF analyzers designed for lead-in-paint applications we state the following:

Based on the established physical half-life of Cd-109 of 462.6 days, the maximum use for a Cd-109 source is determined by the minimum remaining activity for a useful analysis time with statistically acceptable signal-to-noise ratios, which is 75 MBq.

- For an analyzer with a Cd-109 source with an initial activity of **370 MBq** this limit is reached after **36 months**.
- For an analyzer with a Cd-109 source with an initial activity of **1480 MBq** this limit is reached after **64 months**.

These limits are independent of the actual use of the instrument. The clock for the decay of the source starts with the assembly of the source. With the decay of the source the actual analysis time necessary to acquire meaningful analytical data increases at least proportionally. Towards the end of the life for the source the signal-to-noise ratio decreases even further because the electronic noise sources become more dominant. At an activity below 75 MBq the required analysis times increase to levels which render the instrument impractical for the application. At very low activities also other sources of error diminish the precision and accuracy of the results.

The stated maximum usage times of 36 (370 MBq source) and 64 months (1480 MBq source) prior to the inevitable resourcing are simply based on physical constants and laws. Past those usage periods the units become practically useless within only few weeks. The maximum re-sourcing intervals should therefore be scheduled to not exceed those maximum periods to ensure the optimum duty cycle within proper performance characteristics the analyzer.

Assuming that an analysis is performed with a Niton analyzer on a sample containing 1 mg/cm² of lead, we state the following:

Beyond the time limits stated above (i.e. : 36 months or 64 months depending on the initial activity of the source), we cannot guarantee that the analysis described above can be performed with an error smaller than +/- 0.1 mg/cm² with a confidence interval of 95% (2σ).

Sincerely

Dr. Björn Klau
General Manager
Director Technical Support and Applications
Radiation Safety Officer

Niton Europe GmbH
Joseph-Dollinger-Bogen 9 - D-80807 München
Tel. +49-89-36 81 38 0 - Fax +49-89-36 81 38 30
E-mail: europe@niton.com

Niton Europe GmbH
Joseph-Dollinger-Bogen 9
80807 München
Germany
Tel. +49-(0)89-36 81 38-0
Fax +49-(0)89-36 81 38-30
Email: niton.eur@thermofisher.com

Bankverbindung
Commerzbank AG
Kto-Nr. 8218000
BLZ 763 400 61
IBAN DE 58 7634 0061 0821 8000 00
SWIFT COBADEFF763

Geschäftsführer:
Dr. Olaf Haupt, Dr. Björn Klau,
James R.E. Coley, Piet van der Zande
Amtsgericht München HRB 129790
Ust-ID-Nr.: DE 205 372 303

www.thermofisher.com



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D - CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : https://www.physitek.fr



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.

ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE



WE-CERT CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

«Version 02»
REV 01

Décerné à : **MONLEAU Julien**

Sous le numéro : **C2024-SE04-050**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 25/06/2024 Au 24/06/2031
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 14/05/2024 Au 13/05/2031
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 14/05/2024 Au 13/05/2031
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 14/05/2024 Au 13/05/2031
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)	X
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 14/05/2024 Au 13/05/2031
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Délivré à Thionville, le 25/06/2024

Par WE-CERT
Président



WE-CERT "Qualit'compétences" - 9 rue de Saintignon, 57 100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-competences.com
SAS au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 88851995600021

ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE

NOUS CONTACTER

Votre conseiller
VD ASSOCIES

81 BOULEVARD PIERRE PREMIER
33110 LE BOUSCAT

☎ 05 56 30 95 75
N° ORIAS 13 010 220 (VD ASSOCIES)
www.orias.fr/



Assurance et Banque

SAS WEGROUP
LES ESPACES DE LA SAINTE BAUME
30 AVENUE DU CHATEAU DE JOUQUES
13420 GEMENOS

LE LUNDI 11 DÉCEMBRE 2023

VOS RÉFÉRENCES

Votre référence client
0606417920

Votre contrat
0000007518072604

Date d'effet
28/06/2022

IMPORTANT

Document à conserver
Cette attestation fait partie
intégrante de votre contrat.

Votre attestation d'assurances Responsabilité Civile Prestataire

AXA France, dont le siège social est situé Terrasses de l'Arche 92000 Nanterre atteste que :
SAS WEGROUP
LES ESPACES DE LA SAINTE BAUME
30 AVENUE DU CHATEAU DE JOUQUES
13420 GEMENOS

Est titulaire du contrat d'assurance n° **0000007518072604** ayant pris effet le **28/06/2022**.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber
du fait de l'exercice des activités suivantes :

Sont couvertes les activités listées aux conditions particulières, sous réserve que les compétences de l'assuré, personne physique ou que les compétences de ses diagnostiqueurs salariés ou sous-traitants aient été certifiées, ou qu'ils aient été formés par un organisme accrédité lorsque la réglementation l'exige. Il est rappelé à l'assuré que l'existence de ses certifications est une condition substantielle à l'application des garanties.

- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB
- REPERAGE DE PLOMB AVANT TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE D'AMIANTE
- CONTROLE PERIODIQUE AMIANTE
- DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
- MESURAGE (LOI CARREZ / LOI BOUTIN)
- CONTROLE INSTALLATIONS ASSAINISSEMENT COLLECTIF & NON COLLECTIF
- CALCUL DES MILLIEMES DE COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC RADON
- LOI S.R.U : DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE POUR MISE EN COPROPRIETE D'IMMEUBLE DE PLUS DE 15 ANS
- DTG DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL COPROPRIETE
- REPERAGE D'AMIANTE et hap SUR SURFACES BITUMÉES ET ENROBÉES

AXA France IARD - S.A. au capital de 214 799 030 € - RCS Nanterre 722 057 460 - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460 - AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309 - TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 - Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex. Entreprises régies par le Code des assurances.



1 / 4

- REPERAGE D'AMIANTE AVANT/APRES TRAVAUX ET DEMOLITION, et dans le cadre du Décret 2017-899 du 9/05/2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- PRESENCE DE TERMITES ET AUTRES INSECTES XYLOPHAGES Y COMPRIS AVANT TRAVAUX ET DEMOLITION
- ETAT DE L'INSTALLATION DE GAZ
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (DPE), TOUS TYPES DE BATIMENTS
- ETAT DES RISQUES ET POLLUTION (ERP - ex ENRNMT, ESRIS)
- ETAT DU DISPOSITIF DE SECURITE DES PISCINES
- CERTIFICAT DE LOGEMENT DECENT
- CERTIFICAT DES TRAVAUX DE REHABILITATIONS
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- CERTIFICAT AUX NORMES DE SURFACE ET D'HABITABILITE ET PRET A TAUX ZERO
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
- PRESENCE DE CHAMPIGNONS LIGNIVORES
- EVALUATION IMMOBILIERE
- PLAN DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS, DOCUMENT UNIQUE DE SECURITE
- MESURE D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE
- FORMATION EN RAPPORT AVEC LES ACTIVITES DECRITES AU CONTRAT (REPRESENTANT MOINS DE 10% DU CHIFFRE D'AFFAIRES)
- AUDIT CERTIFICATION
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIERS
- ANALYSE DE LA TENEUR EN PLOMB DANS L'EAU POTABLE
- PRISE DE MESURES RELEVES DE COTES ET PLANS EXISTANTS, SANS PRECONISATION ET SUIVI

A L'EXCLUSION DE TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE LA RESPONSABILITE DECENNALE ET SOUMISES A ASSURANCE OBLIGATOIRE, ET NOTAMMENT CELLES DE GEOMETRE OU ARCHITECTE.

- THERMOGRAPHIE
- INFILTROMETRIE
- AUDITS ENERGETIQUES, SANS PRECONISATION SUIVIE D'ETUDES TECHNIQUES

A L'EXCLUSION DE TOUTES MISSIONS DE BET THERMIQUE / GENIE CLIMATIQUE, AVEC NOTAMMENT ETUDE, CHOIX, ET DIMENSIONNEMENT D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE OU D'ISOLATION THERMIQUE.

- CONTROLES ELECTRIQUES PERIODIQUE ET INITIAL
- VERIFICATION DES ENGINS ET MOYENS DE LEVAGE
- CONTROLE SECURITE AIRES DE JEUX
- DIAGNOSTIC LEGIONELLOSE
- RECHERCHE DE METAUX LOURDS

Repérage avant travaux des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes selon :

- Code du Travail (articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6)
- Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes
- Annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments
- NF X46-101 - Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les navires, bateaux, engins et autres constructions flottantes - Mission et méthodologie
- Inspections relatives à la prévention des risques liés à l'amiante
- Repérage et évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires selon :
- Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires

- Arrêté du 20 décembre 2017 relatif au modèle-type de la grille d'évaluation et au contenu du rapport de repérage prévus à l'article 4 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 dans le cadre du repérage de l'amiante à bord des navires
- Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d'accréditation des organismes d'inspection réalisant le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires prévues à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires
- Méthode(s) d'inspection interne(s) développée(s) par l'organisme d'inspection

- INSPECTIONS RELATIVES A LA PREVENTION DES RISQUES LIES A LA PRESENCE DE MATIERES DANGEREUSES
- INVENTAIRE DES MATIERES DANGEREUSES DANS LES NAVIRES

Sous réserve d'accréditation validée par la COFRAC

Ces activités peuvent être exercées sur tout type de biens.

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.
La présente attestation est valable du **01/01/2024** au **01/01/2025** et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nanterre, le 11/12/2023
Mathieu GODART
Directeur Général Délégué



Nature des garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties" ci-après)	9 000 000 € par année d'assurance
Dont :	
Dommages corporels	9 000 000 € par année d'assurance
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	5 000 000 € par année d'assurance

Autres garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus) (article 3.1 des conditions générales)	750 000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	5 000 000 € par année d'assurance dont 5 000 000 € par sinistre
Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales)	1 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150 000 € par sinistre

C.G. : Conditions Générales du contrat