

RAPPORT DE CONSTAT DE L'ETAT PARASITAIRE avant travaux de démolition

Etat Parasitaire relatif à la présence d'agents de dégradation biologiques du bois dans un immeuble établi en respect de la norme NF P 03-200 applicable depuis avril 2003

A DATE ET DUREE DE L'EXPERTISE			
Date : 18/12/2024		Durée : 2 h 00 min	
B DESIGNATION DE L'IMMEUBLE			
Nature du bâtiment : Le Colosse 8301375300 0060		Descriptif du bien : Bâtiment militaire R+4	
Nombre de Pièces :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Numéro de Lot :		Escalier :	
Référence Cadastre : 8301375300 0060		Propriétaire : ESID	
Adresse : Centre Malbousquet Arsenal Ouest 83800 TOULON		Adresse : USID BP 71 83800 TOULON CEDEX 9	
		Mitoyenneté : OUI Bâti : OUI	
		Document(s) joint(s) : Néant	
		Accompagnateur : Aucun	
C DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE			
Nom : ESID			
Qualité :			
Adresse : USID BP 71 83800 TOULON CEDEX 9			
D DESIGNATION DU DIAGNOSTIQUEUR			
• Identité de l'opérateur de diagnostic			
Nom / Prénom : MONLEAU Julien		Organisme d'assurance professionnelle : AXA FRANCE IARD	
Raison sociale et nom de l'entreprise : Wegroup - Agence Six Fours Les Plages			
Adresse : Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bât. A1 83140 <villeSociete> 83140		N° de contrat d'assurance : 7518072604	
N° siret : 44363867100067			
N° certificat de qualification : C2024-SE04-050			
Date d'obtention : 14/05/2024			
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : WE-CERT		Date de validité : 01/01/2025	
16 Rue de Villars			
57100 THIONVILLE			
E IDENTIFICATION DES PARTIES D'IMMEUBLES VISITEES ET RESULTAT DU DIAGNOSTIC AINSI QUE DES AGENTS DE DEGRADATION BIOLOGIQUE			
Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
Abords de la construction	Extérieur	Végétaux divers Sol (Bois)	<i>Absence d'indice</i>

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
Façades	RDC	murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Fenêtre Barreaudage A,C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur A,C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur A,C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre A,C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur A,C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur A,C (PVC) , Fenêtre Volets A,C (Bois - Peinture)	Absence d'indice
Hall d'entrée Ouest	RDC	Porte Dormant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Dormant intérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Escalier Ensemble des balustres C (Métal - Peinture) , Escalier Ensemble des contre-marches C (Carrelage) , Escalier Ensemble des marches C (Carrelage) , Escalier Limon C (Enduit - Peinture) , Escalier Main-courante C (Métal - Peinture) , Escalier Nez de marche C (Carrelage)	Absence d'indice
SS col n°2	RDC	Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture)	Absence d'indice
004a	RDC	Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
004b	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°1	RDC	Murs Toutes zones (Briques) , Plancher Sol (Béton) , Plafond (Béton)	Absence d'indice
Gaines technique n°2	RDC	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
002a	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
002b	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
001a	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
001b	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°3	RDC	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°4	RDC	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
003	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
008	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°5	RDC	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
005b	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
005a	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°6	RDC	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
009b	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
009a	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
010a	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
010b	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°7	RDC	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
007a	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
007b	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
006a	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
006b	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Hall d'entrée Est	RDC	Porte Dormant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Dormant intérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Escalier Ensemble des balustres C (Métal - Peinture) , Escalier Ensemble des contremarches C (Carrelage) , Escalier Limon C (Enduit - Peinture) , Escalier Main-courante C (Métal - Peinture) , Escalier Nez de marche C (Carrelage) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
SS col n°1	RDC	Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Béton) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture)	Absence d'indice
011	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°8	RDC	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°9	RDC	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
013b	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
013a	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°10	RDC	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
014a	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
014b	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°11	RDC	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°12	RDC	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
012a	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
012b	RDC	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Escalier Est n°1	RDC au 1er	Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Rambarde D (Métal - Peinture)	Absence d'indice
Gaines technique n°13	RDC au 1er	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°14	RDC au 1er	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
escalier Ouest n°1	RDC au 1er	Rambarde D (Métal - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture)	Absence d'indice
Gaines technique n°24	RDC au 1er	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°25	RDC au 1er	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
104a	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
104b	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°15	1er	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°16	1er	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
102a	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
102b	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
101b	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
101a	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°17	1er	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°18	1er	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
103	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
108	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°19	1er	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
105b	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
105a	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
107b	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
107a	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°20	1er	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°21	1er	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
113b	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
113a	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
111a	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
111b	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°22	1er	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
110a	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
110b	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
109a	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
109b	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°23	1er	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
115	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°26	1er	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°27	1er	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
117b	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
117a	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
116a	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
116b	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°28	1er	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°29	1er	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
114	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
112a/b	1er	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
escalier Ouest n°2	+1 au +2	Rambarde D (Métal - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture)	Absence d'indice
Gaines technique n°30	+1 au +2	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°31	+1 au +2	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Escalier Est n°2	+1 au +2	Rambarde D (Métal - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture)	Absence d'indice
Gaines technique n°41	+1 au +2	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°42	+1 au +2	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
204a	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
204b	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°32	2ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°33	2ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
202a	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
202b	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
201a	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
201b	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°34	2ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°35	2ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
203	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
208	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°36	2ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
205b	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
205a	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
207b	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
207a	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°37	2ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°38	2ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
213b	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
213a	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
211a	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
211b	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°39	2ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
210a	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
210b	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
209a	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
209b	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°40	2ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
215	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°43	2ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°44	2ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
217b	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
217a	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
216a	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
216b	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°45	2ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°46	2ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
214a	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
214b	2ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Escalier Ouest n°1	+2 au +3	Rambarde D (Métal - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture)	Absence d'indice
Gaines technique n°47	+2 au +3	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°48	+2 au +3	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Escalier Est n°3	+2 au +3	Rambarde D (Métal - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture)	Absence d'indice
Gaines technique n°59	+2 au +3	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°60	+2 au +3	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
315	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°49	3ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°50	3ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
317a	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
317b	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
316a	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
316b	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°51	3ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°52	3ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
314a	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
314b	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°53	3ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
311a	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
311b	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°54	3ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
310a	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
310b	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
309a	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
309b	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°55	3ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°56	3ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
305b	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
305a	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
307b	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
307a	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°57	3ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°58	3ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
313b	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
313a	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
304a	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
304b	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°61	3ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°62	3ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
302a	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
302b	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
301b	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
301a	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°63	3ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°64	3ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
303	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
308	3ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Faux-plafond Plafond (Dalles minérales) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Escalier Ouest n°2	+3 au +4	Rambarde D (Métal - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture)	Absence d'indice
Gaines technique n°65	+3 au +4	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°66	+3 au +4	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Escalier Est n°4	+3 au +4	Rambarde D (Métal - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , murs Toutes zones (Enduit - Peinture)	Absence d'indice
Gaines technique n°76	+3 au +4	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°77	+3 au +4	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
404a	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
404b	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°67	4ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°68	4ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
402a	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
402b	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
401b	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
401a	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°69	4ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°70	4ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
403	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
408	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°71	4ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
405b	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
405a	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
407b	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
407a	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°72	4ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°73	4ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
413a	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
413b	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
411a	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
411b	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°74	4ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
410a	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
410b	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
409a	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
409b	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°75	4ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
415	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°78	4ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°79	4ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
417b	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
417a	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
416a	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
416b	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
Gaines technique n°80	4ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice
Gaines technique n°81	4ème	Plafond (Béton) , Plancher Sol (Béton) , Murs Toutes zones (Briques)	Absence d'indice

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Étage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
414a	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice
414b	4ème	Porte Dormant extérieur A (Métal - Peinture) , Porte Dormant intérieur A (Métal - Peinture) , Porte Ouvrant extérieur A (Bois - Vernis) , Porte Ouvrant intérieur A (Bois - Vernis) , Fenêtre Barreaudage C (Métal - Peinture) , Fenêtre Dormant extérieur C (PVC) , Fenêtre Dormant intérieur C (PVC) , Fenêtre Embrasure de fenêtre C (PVC) , Fenêtre Ouvrant extérieur C (PVC) , Fenêtre Ouvrant intérieur C (PVC) , Fenêtre Volets C (Bois - Peinture) , Plafond (Enduit - Peinture) , Plancher Sol (Carrelage) , Murs Toutes zones (Enduit - Peinture) , Plinthes Toutes zones (Carrelage)	Absence d'indice

F IDENTIFICATION DES PARTIES D'IMMEUBLES N'AYANT PU ETRE VISITE, JUSTIFICATION

Combles (Combles) : Porte fermée et absence des clés correspondantes
Sanitaires n°5 (RDC) : Porte fermée et absence des clés correspondantes
Sanitaires n°1 (1er) : Porte fermée et absence des clés correspondantes
Sanitaires n°2 (2ème) : Porte fermée et absence des clés correspondantes
Sanitaires n°3 (3ème) : Porte fermée et absence des clés correspondantes
Sanitaires n°4 (4ème) : Porte fermée et absence des clés correspondantes

G RECAPITULATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION

H CONSTATATIONS DIVERSES

Absence d'indice d'infestation de termites aux abords de la construction

I MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

Sondage sur le bâti, se limitant aux pathologies des bois d'œuvre de l'ensemble immobilier, sur les parties visibles, accessibles depuis l'intérieur des constructions le jour du contrôle, sans démolition, dégradations lourdes, sans manutention d'objets lourds, encombrants, sans déplacement de meubles, appareils électroménager, sans dépose de revêtements de murs, sol ou faux plafonds.

J MENTIONS A FAIRE FIGURER SUR LE RAPPORT

Le présent constat n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité au constat de présence ou d'absence d'agents biologiques du bois.

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux, même s'il y a bûchage (enlèvement de matière, afin de vérifier jusqu'où s'est répandue l'attaque), l'intérêt étant de signaler l'état défectueux par la présence ou l'absence d'agents de dégradation biologiques du bois dans l'immeuble et d'établir un rapport de constat de l'état parasitaire d'un immeuble bâti ou non bâti.

RESULTATS

Le présent examen fait état d'absence d'indices de présence de Termites le jour de la visite.

K CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Référence : **161735 ESID-8301375300 0060 - OS 465
BDC 360 T**

Signature et Cachet du Bureau d'études

Wegroup
Siège social
30 avenue du château de Jouques
Les espaces de la sainte Baume Bt A8
13420 Gémenos



Date d'établissement du rapport :

Fait à : **SIX-FOURS-LES-PLAGES** le : **20/12/2024**

Nom du responsable : **ROCH Joan**

Diagnosticteur : **Julien MONLEAU**

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Note - Conformément à la Norme XP03-200. la personne ayant réalisé le présent état parasitaire n'exerce aucune activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les termites.
Si dans le présent état et selon la réglementation en vigueur, le diagnostiqueur indique sur son rapport « indice ou présence de termite » le propriétaire a l'obligation d'en faire déclaration à la mairie de sa commune

DOCUMENTS ANNEXES

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Numéro d'accréditation
4-0634
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

WE-CERT CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

«Version 02»
REV 01

Décerné à : **MONLEAU Julien**

Sous le numéro : **C2024-SE04-050**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 25/06/2024 Au 24/06/2031
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 14/05/2024 Au 13/05/2031
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 14/05/2024 Au 13/05/2031
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 14/05/2024 Au 13/05/2031
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)	X
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 14/05/2024 Au 13/05/2031
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Délivré à Thionville, le 25/06/2024
Par WE-CERT
Président



WE-CERT "Qualit'compétences" - 9 rue de Saintignon, 57 100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-compétences.com
SAS au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 88851995600021